

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2022/24 Ngày công bố: 23/11/2022

II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước : **Công ty Cổ phần S&S Automotive**
Tầng 9, Tòa nhà Five Star, 28 bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM
- 3 Nhà sản xuất xe tại nước ngoài : **Automobili Lamborghini S.p.A ("Lamborghini")**
Via Modena,12-40019 Sant' agata Bolognese - Italy
- 4 Loại phương tiện : Ô tô con
- 5 Nhân hiệu : **Lamborghini** 6.Số loại: **Aventador S**
- 7 Thời gian sản xuất : **2017- 2019**
- 8 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 10 Số lượng xe triệu hồi : **2 chiếc**
- 11 Nội dung triệu hồi : **Chương trình triệu hồi cập nhật phần mềm hộp điều khiển Động Cơ và Hộp Số, số hiệu L73X-R.02.19 bởi nhà máy Automobili Lamborghini S.p.A trên dòng xe Aventador S được sản xuất từ 2017 đến 2019 do Công ty Cổ Phần S&S Automotive nhập khẩu và phân phối.**
- 12 Địa điểm thực hiện : **Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty Cổ phần S&S Automotive trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).**
- 13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **1h/ xe**
- 14 Thời gian bắt đầu thực hiện : **12/12/2022**
- 15 Thời gian dự kiến kết thúc : **30/06/2023**
- 16 Chi phí sửa chữa : Công ty Cổ phần S&S Automotive và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Hộp điều khiển Động cơ và Hộp số trên dòng xe Lamborghini Aventador S có khả năng không kịp thời lập chính, duy trì đảm bảo số vòng tua máy ở mức tối thiểu để động cơ hoạt động khi bàn đạp chân ga được trả về vị trí ban đầu (khởi động nguội) khi xe đang di chuyển trên đường. Điều này có thể dẫn đến chiếc xe bị ngắt máy đột ngột.

Trên một số xe kiểu loại Aventador S bị ảnh hưởng, được sản xuất từ năm 2017 đến 2019, “Ở một số điều kiện vận hành xe thông thường, khi bàn đạp chân ga được thả ra để về vị trí ban đầu (khởi động nguội) thì động cơ có thể ngắt máy đột ngột mà không có bất kì cảnh báo nào”.

Điều này có thể dẫn đến nguy cơ chiếc xe cũng như người ngồi trên xe bị tai nạn gây ra bởi các phương tiện giao thông khác đang hoạt động trên đường vì không có sự cảnh báo tín hiệu kịp thời.

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý ủy quyền của Lamborghini Việt Nam gần nhất để được tư vấn cũng như cập nhật phần mềm hộp điều khiển Động cơ và Hộp số trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp Quý khách chưa có thông tin về Đại lý hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng truy cập vào trang <https://ssgroup.net/> để biết thông tin về Đại lý gần nhất hoặc có thể liên hệ theo số điện thoại: 0858 480 088 để được hỗ trợ.

Chúng tôi xin trân trọng báo cáo và mong sớm nhận được sự phê duyệt của Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho phép triển khai, thực hiện chương trình này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

DANH SÁCH CÁC XE TRIỆU HỒI
(mã L73X-R.02.1)

STT No.	Số khung Vin number	Kiểu loại xe Model	Năm sản xuất Production Date
1	ZHWEG4ZD6HLA06159	Lamborghini Aventador S	2017
2	ZHWEG4ZD7JLA07164	Lamborghini Aventador S	2018

CÔNG TY CỔ PHẦN S&S AUTOMOTIVE

DANH SÁCH XƯỞNG DỊCH VỤ ỦY QUYỀN LAMBORGHINI VIỆT NAM

Số TT	Tên đại lý	Địa chỉ	Số điện thoại / Email liên hệ
1	Công ty Cổ Phần S&S Automotive (<i>xưởng Dịch Vụ</i>)	Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	0858 480 088
2	Chi Nhánh Công ty Cổ Phần S&S Automotive (<i>xưởng Dịch Vụ tại Hà Nội</i>)	5 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	0912 264 644

CÔNG TY CỔ PHẦN S&S AUTOMOTIVE

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN PHƯỚC HẠNH