

V/v: xử lý lỗi hệ thống báo động chống trộm của xe HONDA JF422 SH125i và KF143 SH150i

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty HONDA Việt Nam

Ngày 24/11/2015 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận được văn bản giải trình chi tiết liên quan đến lỗi đã xảy ra đối với hệ thống báo động chống trộm trên xe HONDA JF422 SH125i, KF143 SH150i của Công ty HONDA Việt Nam. Qua buổi làm việc với đại diện Công ty HONDA Việt Nam về các vấn đề liên quan đến lỗi đã xảy ra với hệ thống báo động chống trộm, Cục Đăng kiểm Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Việc hệ thống báo động chống trộm tự hủy sau 10 phút kích hoạt đã hoạt động không đúng theo chức năng thiết kế và công bố của công ty HONDA Việt Nam;

2. Lỗi xảy ra liên quan đến hệ thống báo động chống trộm của xe và có thể gây nguy hiểm đến tài sản của người sử dụng xe (mất tài sản) trong một số điều kiện sử dụng nhất định. Lỗi này vi phạm điểm c, Khoản 1, Điều 11, Chương III của Thông tư 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy.

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu công ty HONDA Việt Nam thực hiện chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi đã xảy ra liên quan đến hệ thống báo động chống trộm của kiểu loại xe HONDA JF422 SH125i, KF143 SH150i theo đúng các quy định và trình tự nêu tại Chương III của Thông tư 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo để Công ty HONDA Việt Nam biết và thực hiện theo qui định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng VAQ (để t/h);
- Lưu VP, VAQ.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Đặng Việt Hà**