

Số: 740/ĐKVN-VAQ  
V/v xử lý vi phạm trong sản xuất đèn  
chiếu sáng phía trước

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần HONLEI Đức Hà  
(Lô C5-1, C5-2 KCN Hoà Xá, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định)

Căn cứ vào kết quả kiểm tra đột xuất ngày 01/3/2023 về hoạt động sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng đối với kiểu loại đèn chiếu sáng phía trước ký hiệu thiết kế DPDH-04/22 (số giấy chứng nhận 0254/VAQ06-04/22-00 ngày cấp 18/08/2022) tại Công ty cổ phần HONLEI Đức Hà, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ghi nhận một số lỗi vi phạm trong quá trình sản xuất, lắp ráp hàng loạt, cụ thể như sau:

- Sản phẩm đèn chiếu sáng phía trước ký hiệu thiết kế DPDH-04/22 sản xuất, lắp ráp và xuất xưởng không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận, mẫu thử nghiệm như có sai khác về kết cấu (hình dạng bên ngoài của đế đèn, tấm phản xạ, đầu nối dây điện với vi mạch, ký hiệu trên vi mạch, dây dẫn nguồn điện có 03 dây); nguồn phát sáng trên đèn không đúng với loại đèn đã chứng nhận (ghi nhận trên các đèn được cung cấp để sử dụng lắp ráp trên kiểu loại xe gắn máy SAKI MOTOR SKI-V8 (số Giấy chứng nhận 0217/VAQ06 - 01/22 - 00 cấp ngày 17/11/2022) do Công ty cổ phần Saki Việt Nam sản xuất, lắp ráp.

- Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất hàng loạt phù hợp với mẫu thử nghiệm đối với kiểu loại đèn chiếu sáng phía trước ký hiệu thiết kế DPDH-04/22 còn tồn tại một số nội dung như: kiểm soát vật tư, linh kiện, để sản xuất loại đèn nêu trên chưa phù hợp, thiếu tiêu chí kiểm tra trong quá trình sản xuất và xuất xưởng (như hướng dẫn thử kín của đèn, vị trí vùng phát sáng, ...) nên dẫn đến hiện tượng đèn xuất xưởng không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận, mẫu thử nghiệm của kiểu loại đèn đã chứng nhận.

Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo như sau:

- Yêu cầu Công ty cổ phần HONLEI Đức Hà chấn chỉnh lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm các quy định trong hoạt động sản xuất và kiểm tra chất lượng nêu tại Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy (Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT); dừng ngay xuất xưởng và đưa ra thị trường các đèn không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận, mẫu thử



nghiệm đã được chứng nhận, rà soát các kiểu loại đèn khác có hiện tượng tương tự; thông báo tới các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe về việc tạm dừng xuất xưởng đối với các kiểu loại xe sử dụng đèn không phù hợp để sản xuất, lắp ráp thành xe và đưa ra thị trường; đồng thời phối hợp với các công ty sản xuất, lắp ráp xe để đưa ra các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. Báo cáo giải trình bằng văn bản về sự việc nêu trên, số lượng và kiểu loại đèn sản xuất không phù hợp đã sản xuất, biên pháp khắc phục trước ngày 17/3/2023.

- Việc xuất xưởng sản phẩm đèn chiếu sáng phía trước ký hiệu thiết kế DPDH-04/22 không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận, mẫu thử nghiệm của kiểu loại đèn đã được chứng nhận đã vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT. Vì vậy, căn cứ khoản 3 Điều 10 của Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT, Giấy chứng nhận số 0254/VAQ06-04/22-00 ngày 18/8/2022 đã được cấp cho kiểu loại đèn chiếu sáng phía trước có ký hiệu thiết kế DPDH-04/22 sẽ không còn giá trị kể từ ngày 03/3/2023.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo để Công ty biết và thực hiện. ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Nguyễn Vũ Hải (để b/c);
- Phòng VAQ: Tổ SXLR, TH, COP, QR, Đội 2 (để t/hiện);
- Tổ TH (đăng website);
- Lưu: VP, VAQ.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Tô An**