

## THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

### I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2024/39 Ngày công bố: 11/12/2024

### II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước : **Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam**  
693 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp. HCM
- 3 Nhà sản xuất xe tại nước ngoài : **Mercedes-Benz AG**  
120 Mercedesstraße, 70372 Stuttgart, Germany
- 4 Loại phương tiện : Ô tô con
- 5 Nhãn hiệu : **Mercedes-Benz** 6.Số loại: **1: Vito Tourer 121 (447);  
2: V250(447).**
- 7 Thời gian sản xuất : **Từ 04/2022 đến 02/2023**
- 8 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 10 Số lượng xe triệu hồi : **171 chiếc**
- 11 Nội dung triệu hồi : **Chương trình triệu hồi kiểm tra và thay cụm bơm nhiên liệu để khắc phục lỗi bơm nhiên liệu cho một số xe Mercedes-Benz Vito Tourer 121 and V 250 (số loại 447) theo danh sách đính kèm do công ty MBV nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi của MBAG có mã số 4790206.**
- 12 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
- 13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **1,5h/ xe**
- 14 Thời gian bắt đầu thực hiện : **15/12/2024**
- 15 Thời gian dự kiến kết thúc : **31/12/2028**
- 16 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh

### III. Khuyến cáo người sử dụng

Trên một số xe Mercedes-Benz Vito Tourer 121 and V 250 (số loại 447) theo danh sách đính kèm do công ty MBV nhập khẩu và phân phối có thời gian sản xuất từ tháng 02/2022 đến tháng 02/2023 nằm trong danh sách bị ảnh hưởng (danh sách đính kèm) cần triệu hồi để kiểm tra thay cụm bơm nhiên liệu để khắc phục lỗi theo chương trình triệu hồi của Mercedes-Benz AG (mã số 4790206).

Bơm nhiên liệu trên các xe bị ảnh hưởng có thể không đáp ứng các thông số kỹ thuật, do đó, chức năng bơm nhiên liệu có thể bị suy giảm trong một số điều kiện nhất định và bơm nhiên liệu có thể bị ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, xe có thể tự động mất lực đẩy. Điều này có thể gây ra rủi ro va chạm hoặc tai nạn khi xe vận hành trên đường.

Do đó, chúng tôi tiến hành triệu hồi các xe bị ảnh hưởng để kiểm tra thay cụm bơm nhiên liệu cho các xe ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Đối với các xe thuộc diện ảnh hưởng, Quý khách hàng cần đưa xe đến các Nhà phân phối ủy quyền của Công ty Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc để được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. Việc thực hiện hoàn toàn miễn phí như một biện pháp phòng ngừa sự cố. Thời gian thực hiện khoảng 1,5 giờ.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khi khách hàng nhận được thông báo từ các Nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam hoặc qua cổng thông tin điện tử của Cục Đăng Kiểm hoặc truyền thông, quý khách hàng đang sử dụng xe thuộc chương trình triệu hồi liên lạc với Nhà phân phối ủy quyền của công ty Mercedes-Benz Việt Nam để được kiểm tra, thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn.

Đối với các xe nhãn hiệu Mercedes-Benz nói trên do Mercedes-Benz AG sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam (dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố Mercedes-Benz AG, nếu được yêu cầu, các Nhà phân phối ủy quyền của công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam sẽ sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và sửa chữa miễn phí theo chương trình triệu hồi (nếu thuộc đối tượng triệu hồi và được yêu cầu từ Mercedes-Benz AG).

Trường hợp khách hàng muốn kiểm tra thông tin xe đang sở hữu có nằm trong danh sách ảnh hưởng của chương trình không, khách hàng có thể liên hệ tới Mercedes-Benz Việt Nam hoặc các Nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc để được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin hoặc cần tư vấn, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến các Nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam hoặc hay trên website của chúng tôi: [www.mercedes-benz.com.vn](http://www.mercedes-benz.com.vn).

#### **IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:**

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội  
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730



## Dịch Vụ Ủy Quyền Mercedes-Benz Việt Nam

- 1. Công ty Cổ Phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du**  
Địa chỉ: Số 11 Phạm Hùng, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: +84 24 7300 0158, (024 7300 0158)
- 2. Chi nhánh Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam**  
Địa chỉ: Lô 5-1, Khu Công Nghiệp Hà Nội- Đà Tu, Long Biên, Tp. Hà Nội.  
Số điện thoại tổng đài: 18006143, số điện thoại dịch vụ 24H: 0935 383 999.
- 3. Chi nhánh Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam**  
Địa chỉ: Số 5 đường Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp.  
Số điện thoại tổng đài: 18006143, số điện thoại dịch vụ 24H: 0935 383 999.
- 4. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh tại Hà Nội**  
Địa chỉ: 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 3764 4646.
- 5. Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh – Chi nhánh Kim Giang**  
Địa chỉ: Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 3559 0350.

### HẢI PHÒNG

- 6. Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du tại Hải Phòng**  
Địa chỉ: Số 12 đường Hà Nội, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.  
Điện thoại: +84 225 7300 158, (0225 7300 158)

### QUẢNG NINH

- 7. Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du tại Quảng Ninh**  
Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố 4, phường Hà Khánh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  
Điện thoại: +84 203 7300 158, (0203 7300 158)

### NGHỆ AN

- 8. Công ty TNHH Vinamotor Nghệ An**  
Địa chỉ: số 45 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An.  
Địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng: Số 3 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.  
Điện thoại: (0238) 3998 989

## **ĐÀ NẴNG**

**9. Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du tại Đà Nẵng**

Địa chỉ: 113 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: +84 236 7300 158, (0236 7300 158)

## **NHA TRANG**

**10. Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du tại Nha Trang**

Địa chỉ: Vòng xoay cầu Bình Tân, phường Tôn Đức Thắng, khu dân cư Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang

Điện thoại: + 84 258 7306 568

## **HỒ CHÍ MINH**

**11. Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Địa chỉ: 333 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 1900 8990.

**12. Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam Chi nhánh Chế Lan Viên**

Địa chỉ: 38 đường Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-38157030

**13. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Địa chỉ: 2008 đường Võ Văn Kiệt, KP2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3752 8375

**14. Công Ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam**

Địa chỉ: 811-813 (thuộc Lô H8-2) đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-54112280

**15. Công Ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam**

Địa chỉ: 693 đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại:

## **BÌNH DƯƠNG**

### **16. Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam Chi Nhánh Bình Dương**

Địa chỉ: số 4, khu phức hợp The Canary, Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 027-43799633


## **CẦN THƠ**

### **17. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Địa chỉ: 102 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: +84 292 3 6565 68, (0292 3656568)

Danh sách xe bị ảnh hưởng bổ sung - Chương trình thay bơm nhiên liệu (Xe CBU, mã 4790206)



STT	Số khung	Loại xe	Ngày sản xuất	Ghi chú
1	W1V44770514106323	Vito Tourer 121	01-04-22	Xe nhập khẩu (CBU)
2	W1V44770514106969	Vito Tourer 121	01-04-22	Xe nhập khẩu (CBU)
3	W1V44770514159786	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
4	W1V44770514159805	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
5	W1V44770514159872	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
6	W1V44770514159891	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
7	W1V44770514159905	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
8	W1V44770514159979	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
9	W1V44770514160020	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
10	W1V44770514160048	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
11	W1V44770514160051	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
12	W1V44770514160060	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
13	W1V44770514160131	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
14	W1V44770514160210	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
15	W1V44770514160265	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
16	W1V44770514160268	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
17	W1V44770514160274	Vito Tourer 121	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
18	W1V44770514160280	Vito Tourer 121	02-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
19	W1V44770514160295	Vito Tourer 121	14-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
20	W1V44770514161436	Vito Tourer 121	03-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
21	W1V44770514161697	Vito Tourer 121	05-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
22	W1V44770514161749	Vito Tourer 121	05-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
23	W1V447813N4133430	V 250	01-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
24	W1V447813N4133598	V 250	01-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
25	W1V447813N4133641	V 250	01-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
26	W1V447813N4133827	V 250	01-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
27	W1V447813N4134436	V 250	02-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
28	W1V447813N4134720	V 250	03-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
29	W1V447813N4134787	V 250	03-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
30	W1V447813N4135370	V 250	03-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
31	W1V447813N4136462	V 250	10-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
32	W1V447813N4137084	V 250	10-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
33	W1V447813N4137972	V 250	14-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
34	W1V447813N4138890	V 250	13-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
35	W1V447813N4148635	V 250	05-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
36	W1V447813N4149821	V 250	13-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
37	W1V447813N4152677	V 250	20-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
38	W1V447813N4155074	V 250	26-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
39	W1V447813N4155233	V 250	26-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
40	W1V447813N4156635	V 250	28-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
41	W1V447813N4156689	V 250	28-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
42	W1V447813N4158852	V 250	30-08-22	Xe nhập khẩu (CBU)
43	W1V447813N4158875	V 250	30-08-22	Xe nhập khẩu (CBU)
44	W1V447813N4159216	V 250	31-08-22	Xe nhập khẩu (CBU)
45	W1V447813N4159387	V 250	31-08-22	Xe nhập khẩu (CBU)
46	W1V447813N4159991	V 250	30-08-22	Xe nhập khẩu (CBU)
47	W1V447813N4160082	V 250	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
48	W1V447813N4160472	V 250	02-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)

49	W1V447813N4241356	V 250	27-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
50	W1V447813N4241379	V 250	27-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
51	W1V447813N4242407	V 250	28-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
52	W1V447815N4134022	V 250	02-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
53	W1V447815N4134191	V 250	02-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
54	W1V447815N4134271	V 250	02-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
55	W1V447815N4134377	V 250	02-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
56	W1V447815N4134522	V 250	02-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
57	W1V447815N4135598	V 250	06-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
58	W1V447815N4135641	V 250	06-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
59	W1V447815N4135697	V 250	06-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
60	W1V447815N4135772	V 250	06-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
61	W1V447815N4136361	V 250	10-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
62	W1V447815N4139063	V 250	11-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
63	W1V447815N4139265	V 250	13-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
64	W1V447815N4139346	V 250	13-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
65	W1V447815N4139368	V 250	13-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
66	W1V447815N4139421	V 250	15-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
67	W1V447815N4139654	V 250	13-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
68	W1V447815N4139918	V 250	14-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
69	W1V447815N4140091	V 250	14-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
70	W1V447815N4140174	V 250	15-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
71	W1V447815N4140195	V 250	14-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
72	W1V447815N4140241	V 250	15-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
73	W1V447815N4140602	V 250	15-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
74	W1V447815N4140747	V 250	15-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
75	W1V447815N4140903	V 250	21-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
76	W1V447815N4143725	V 250	21-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
77	W1V447815N4143971	V 250	21-06-22	Xe nhập khẩu (CBU)
78	W1V447815N4148851	V 250	05-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
79	W1V447815N4149175	V 250	12-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
80	W1V447815N4149222	V 250	11-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
81	W1V447815N4149479	V 250	11-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
82	W1V447815N4150013	V 250	12-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
83	W1V447815N4151987	V 250	22-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
84	W1V447815N4152088	V 250	23-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
85	W1V447815N4152434	V 250	20-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
86	W1V447815N4153494	V 250	21-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
87	W1V447815N4153796	V 250	22-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
88	W1V447815N4153864	V 250	22-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
89	W1V447815N4154080	V 250	22-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
90	W1V447815N4154334	V 250	23-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
91	W1V447815N4154621	V 250	23-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
92	W1V447815N4154785	V 250	23-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
93	W1V447815N4155420	V 250	27-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
94	W1V447815N4156016	V 250	27-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
95	W1V447815N4156165	V 250	28-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
96	W1V447815N4156726	V 250	28-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
97	W1V447815N4156939	V 250	29-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
98	W1V447815N4157038	V 250	29-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)

4110  
 C  
 TRÁC  
 MẸT  
 50

99	W1V447815N4157090	V 250	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
100	W1V447815N4157105	V 250	30-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
101	W1V447815N4157200	V 250	30-08-22	Xe nhập khẩu (CBU)
102	W1V447815N4157449	V 250	30-07-22	Xe nhập khẩu (CBU)
103	W1V447815N4157503	V 250	12-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
104	W1V447815N4157724	V 250	29-08-22	Xe nhập khẩu (CBU)
105	W1V447815N4159013	V 250	30-08-22	Xe nhập khẩu (CBU)
106	W1V447815N4159956	V 250	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
107	W1V447815N4160110	V 250	01-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
108	W1V447815N4160357	V 250	20-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
109	W1V447815N4165900	V 250	14-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
110	W1V447815N4169753	V 250	21-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
111	W1V447815N4174653	V 250	30-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
112	W1V447815N4174773	V 250	30-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
113	W1V447815N4174807	V 250	30-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
114	W1V447815N4175023	V 250	30-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
115	W1V447815N4175047	V 250	30-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
116	W1V447815N4175070	V 250	03-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
117	W1V447815N4175136	V 250	30-09-22	Xe nhập khẩu (CBU)
118	W1V447815N4175182	V 250	01-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
119	W1V447815N4175216	V 250	01-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
120	W1V447815N4175235	V 250	01-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
121	W1V447815N4175321	V 250	05-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
122	W1V447815N4175423	V 250	04-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
123	W1V447815N4175822	V 250	04-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
124	W1V447815N4177269	V 250	05-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
125	W1V447815N4177348	V 250	21-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
126	W1V447815N4177548	V 250	05-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
127	W1V447815N4178363	V 250	12-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
128	W1V447815N4178422	V 250	07-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
129	W1V447815N4179397	V 250	10-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
130	W1V447815N4179889	V 250	10-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
131	W1V447815N4180137	V 250	21-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
132	W1V447815N4180678	V 250	12-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
133	W1V447815N4181529	V 250	14-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
134	W1V447815N4182563	V 250	21-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
135	W1V447815N4184075	V 250	21-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
136	W1V447815N4184303	V 250	21-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
137	W1V447815N4184889	V 250	21-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
138	W1V447815N4185348	V 250	21-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
139	W1V447815N4185687	V 250	21-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
140	W1V447815N4186274	V 250	28-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
141	W1V447815N4186361	V 250	28-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
142	W1V447815N4186498	V 250	28-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
143	W1V447815N4186653	V 250	28-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
144	W1V447815N4187159	V 250	28-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
145	W1V447815N4187304	V 250	28-10-22	Xe nhập khẩu (CBU)
146	W1V447815N4188169	V 250	02-11-22	Xe nhập khẩu (CBU)
147	W1V447815N4188209	V 250	02-11-22	Xe nhập khẩu (CBU)
148	W1V447815N4188517	V 250	02-11-22	Xe nhập khẩu (CBU)

000167  
 CÔNG TY  
 THƯƠNG MẠI  
 DES-BEI  
 T NAM  
 TP. HỒ CHÍ MINH



149	W1V447815N4229993	V 250	06-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
150	W1V447815N4230212	V 250	06-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
151	W1V447815N4230363	V 250	07-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
152	W1V447815N4230697	V 250	08-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
153	W1V447815N4231191	V 250	08-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
154	W1V447815N4231841	V 250	09-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
155	W1V447815N4232660	V 250	10-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
156	W1V447815N4232973	V 250	10-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
157	W1V447815N4235032	V 250	15-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
158	W1V447815N4235863	V 250	16-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
159	W1V447815N4235876	V 250	17-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)
160	W1V447815N4236107	V 250	16-02-23	Xe nhập khẩu (CBU)