

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2025/2 Ngày công bố: 12/02/2025

II. Thông tin chi tiết

2 Nhà sản xuất xe : Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VINFAST
Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải,
Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

3 Loại phương tiện : Ô tô con

4 Nhãn hiệu : VINFAST 5.Số loại: 1: VF 8 ECO (0011/VAQ18-01/22-00);
2: VF 8 PLUS (0012/VAQ18-01/22-00);
3: VF 8 PLUS (0033/VAQ18-01/23-01);
4: VF 8 PLUS (0033/VAQ18-01/23-02);
5: VF 8 LUX PLUS (0033/VAQ18-01/23-04);
6: VF 8 ECO (0034/VAQ18-01/23-01);
7: VF 8S (0034/VAQ18-01/23-03);
8: VF 8S LUX (0034/VAQ18-01/23-04)

6 Thời gian sản xuất : Từ 08/2022 đến 12/2024

7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm

8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm

9 Số lượng xe triệu hồi : 15896 chiếc

10 Nội dung triệu hồi : Chương trình triệu hồi tự nguyện để thay thế túi khí giữa (bên phải ghế lái) của kiểu loại xe VF 8 được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 08/2022 đến tháng 12/2024, theo Quyết định triệu hồi số 001/2025/QĐ-TGD-VINFAST.

11 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VINFAST trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).

12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 0,75h/ xe

13 Thời gian bắt đầu thực hiện : 21/04/2025

14 Thời gian dự kiến kết thúc : 20/04/2027

15 Chi phí sửa chữa : Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VINFAST và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Trong một số tình huống va chạm ngang, túi khí giữa khi nổ có thể chạm vào tay người lái xe. Việc này có rủi ro có thể gây đau tay phải của người lái, tuy nhiên chưa xảy ra trong thực tế. Đến thời điểm hiện tại, VinFast chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào liên quan đến hiện tượng này trên các xe đã bán ra thị trường. Hướng giải quyết: thay bằng túi khí có hình dạng và hướng nổ sao cho không chạm vào tay người lái.

Theo kế hoạch, chương trình triệu hồi xe VF 8 để nâng cấp túi khí giữa sẽ được VinFast triển khai từ ngày 21/04/2025 tới ngày 20/04/2027.

Khách hàng có thể mang xe đến các showroom, đại lý, xưởng dịch vụ được VinFast ủy quyền trên toàn quốc để được xử lý hoàn toàn miễn phí.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn, quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng VinFast qua số điện thoại 1900 23 23 89, email: cskh@vinfast.vn hoặc tham khảo thêm thông tin tại website: <https://vinfastauto.com>

IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

**Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730**

Danh sách các cơ sở xưởng dịch vụ của VinFast và của Nhà phân phối chính hãng xe ô tô VinFast

STT	Tỉnh	Tên	Địa chỉ
1	Hà Nội	ĐL Thế Hệ Mới - Đà Nẵng	115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
2	Hà Nội	SR Lai Châu - Lai Châu	Đường 30/4 Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
3	Hà Nội	ĐL Hoàng Hải - Lào Cai	B4, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
4	Hà Nội	ĐL Hồng Quang - Nghệ An	Số 79, Đại lộ Lê Nin, Xóm 7, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An
5	Hà Nội	ĐL Newway - Hà Nội	Số 183 đường Yên Lãng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, Hà Nội
6	TP. HCM	ĐL Hồng Quang Phan Trọng Tuệ - Hà Nội	Km2+500 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
7	TP. HCM	SR Tuyên Quang - Tuyên Quang	260 Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang
8	Bà Rịa Vũng Tàu	ĐL Đào Dương - Bắc Giang	Lô ATM2, Khu đô thị phía Nam, Thôn Xuân, Xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang
9	Bắc Giang	ĐL DragonAuto - Thái Bình	Đại Lộ Kỳ Đồng, Khu đô thị Kỳ Đồng, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình
10	Bạc Liêu	SR Vị Thanh - Hậu Giang	Số 01 Đường 3/2, Khu vực 3, Vị Thanh, Hậu Giang
11	Bắc Ninh	SR Rạch Giá - Kiên Giang	Tầng L1, TTTM Vincom Plaza Kiên Giang, Lô A12, KP1, Đường Cô Bắc, P.Vinh Bảo, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
12	Bình Dương	ĐL Cửu Long - Cần Thơ	274 đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
13	Cần Thơ	SR Trà Vinh - Trà Vinh	Tầng 1, TTTM Vincom Trà Vinh, 24 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
14	Đồng Nai	ĐL Bình Bảo Minh - Hải Dương	Vinfast Bình Bảo Minh-Hải Dương. Khu 4 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
15	Đồng Tháp	ĐL Âu Lạc Hải An - Hải Phòng	Số 1248 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
16	Hải Dương	ĐL Lợi Mận - Hưng Yên	số 88 Phạm Bạch hổ, P Lam Sơn, TP Hưng Yên
17	Hải Phòng	SR Móng Cái - Quảng Ninh	Đường Đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Danh sách xe VF 8 Triệu hồi

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1	RLLV1AEB4NV002272	VFBAJB239230125; VFBAJA225120022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2	RLLV1AFA8NV002703	VFBALB226200014; VFBALA225130036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3	RLLV1AFA2NV002700	VFBALB226230020; VFBALA226220047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4	RLLV1AFA9NV002726	VFBALB226220019VFBALA226220048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5	RLLV1AFA0NV002680	VFBALB226220018; VFBALA226220046	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6	RLLV1AEB1NV003329	VFBAJB226180014; VFBAJA226300027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7	RLLV1AFA7NV002725	VFBALB226230027; VFBALA227140027	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8	RLLV1AEB3NV003803	VFBAJB226300001; VFBAJA226300033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9	RLLV1AFA4NV003315	VFBALB225040009; VFBALA227140021	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
10	RLLV1AEB7NV003433	VFBAJB227040004; VFBAJA226220015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
11	RLLV1AEB8NV003439	VFBAJB226270010; VFBAJA227140046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
12	RLLV1AEB1NV003430	VFBAJB227060048; VFBAJA226220009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
13	RLLV1AFA3NV003497	VFBALB224230004; VFBALA227150009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
14	RLLV1AEB8NV003327	VFBAJB226270015; VFBAJA226290041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15	RLLV1AFA8NV002720	VFBALB226300017; VFBALA227190012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
16	RLLV1AFA5NV002688	VFBALB227010013; VFBALA227190016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
17	RLLV1AFA7NV003437	VFBALB227140035; VFBALA227140023	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
18	RLLV1AFA9NV003438	VFBALB225040008; VFBALA227150018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
19	RLLV1AEB9NV003322	VFBAJB226200004; VFBAJA227190004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
20	RLLV1AFA4NV003444	VFBALB226240007; VFBALA227140025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
21	RLLV1AEB0NV003466	VFBAJB227060041; VFBAJA23A040031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
22	RLLV1AEB3NV003462	VFBAJB227140058VFBAJA226290029	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
23	RLLV1AEB9NV003482	VFBAJB227060043; VFBAJA227060028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
24	RLLV1AEB1NV003427	VFBAJB226270013; VFBAJA227060037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
25	RLLV1AEB3NV003431	VFBAJB23A210175VFBAJA227140050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
26	RLLV1AEB1NV003461	VFBAJB23C040010VFBAJA227060032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
27	RLLV1AEB5NV003463	VFBAJB227190007; VFBAJA226230003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
28	RLLV1AFA5NV003498	VFBALB227010018; VFBALA227220008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
29	RLLV1AFA3NV003810	VFBALB227070007; VFBALA227220012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
30	RLLV1AEB6NV002709	VFBAJB227040003; VFBAJA239120152	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
31	RLLV1AFA7NV003440	VFBALA227060051; VFBALB226280037	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
32	RLLV1AFA0NV003442	VFBALB227010021; VFBALA227220013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
33	RLLV1AEB6NV003830	VFBAJA226270006; VFBAJB227020032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
34	RLLV1AEB7NV003836	VFBAJB227020034; VFBAJA227140049	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
35	RLLV1AFA8NV003415	VFBALB227070006; VFBALA226140018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
36	RLLV1AEB7NV003447	VFBAJB227060046; VFBAJA227140054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
37	RLLV1AEB6NV003455	VFBAJB227060047VFBAJA227140055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
38	RLLV1AFA0NV002744	VFBALB227150024; VFBALA227140031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
39	RLLV1AEB8NV003425	VFBAJB226290035; VFBAJA226290042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
40	RLLV1AEB4NV003454	VFBAJA227010030; VFBAJB226230016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
41	RLLV1AEB0NV003483	VFBAJB226230024; VFBAJA238150132	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
42	RLLV1AFA2NV003409	VFBALB227150026; VFBALA227220017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
43	RLLV1AEBXNV003488	VFBAJA227250030; VFBAJB227270031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
44	RLLV1AEB9NV003479	VFBAJB226300038; VFBAJA227270042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
45	RLLV1AEB8NV003487	VFBAJB226300042; VFBAJA227250029	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
46	RLLV1AEB4NV003485	VFBAJA226230012; VFBAJB226300041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
47	RLLV1AFA4NV002746	VFBALB227220006; VFBALA227210006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
48	RLLV1AFA7NV002739	VFBALB227070011; VFBALA241110100	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
49	RLLV1AFA2NV002728	VFBALB227150023; VFBALA227220016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
50	RLLV1AFA2NV002714	VFBALA227220010; VFBALB227220007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
51	RLLV1AFA7NV002742	VFBALB227150022; VFBALA227220011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
52	RLLV1AEB1NV003475	VFBAJB227300052VFBAJA227290020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
53	RLLV1AEB6NV003472	VFBAJB226300002VFBAJA227270047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
54	RLLV1AEB8NV003473	VFBAJB227290023VFBAJA227290018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
55	RLLV1AEB6NV003469	VFBAJB227270033VFBAJA227290013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
56	RLLV1AEBXNV003474	VFBAJB227300050; VFBAJA227290019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
57	RLLV1AFA1NV003496	VFBALB227220022;VFBALA227220014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
58	RLLV1AEB1NV003802	VFBABJ228040046; VFBABA226230004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
59	RLLV1AEB7NV003853	VFBABA228010023; VFBABJ228040043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
60	RLLV1AFAXNV002718	VFBALB239260898;VFBALA227220018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
61	RLLV1AFA2NV002731	VFBALB227150029; VFBALA227220019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
62	RLLV1AFA1NV002719	VFBALB227150028; VFBALA227260015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
63	RLLV1AFAXNV003495	VFBALA227210007; VFBALB227220004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
64	RLLV1AEBXNV003491	VFBABJ227150001VFBABA227280001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
65	RLLV1AEB9NV003434	VFBABJ228040041; VFBABA227250023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
66	RLLV1AEB5NV003852	VFBABJ228040054;VFBABA227250026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
67	RLLV1AEB5NV003804	VFBABJ227290029; VFBABA23A040051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
68	RLLV1AFA5NV003310	VFBALB227210033;VFBALA227260019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
69	RLLV1AFA9NV003410	VFBALB227210036; VFBALA227260029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
70	RLLV1AFA6NV003817	VFBALB228040031; VFBALA226180013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
71	RLLV1AEB9NV003806	VFBABJ23A070011;VFBABA228090041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
72	RLLV1AFA4NV002679	VFBALB227290051; VFBALA227300002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
73	RLLV1AFA7NV002675	VFBALB227300064; VFBALA227150014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
74	RLLV1AFA5NV003419	VFBALA227010007; VFBALB227140034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
75	RLLV1AFA2NV003412	VFBALB227070005; VFBALA226230009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
76	RLLV1AFA4NV003413	VFBALB227070004; VFBALA227300011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
77	RLLV1AFA7NV003311	VFBALB228010002; VFBALA227300013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
78	RLLV1AFA4NV002682	VFBALB227210032; VFBALA226300006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
79	RLLV1AFA4NV002715	VFBALB227210030; VFBALA227300005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
80	RLLV1AFA2NV003829	VFBALB228020007; VFBALA227150019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
81	RLLV1AFA9NV003441	VFBALB227300061; VFBALA227300008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
82	RLLV1AFA8NV003317	VFBALA227300004; VFBALB227210031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
83	RLLV1AEB1NV003847	VFBABJ228030034; VFBABA227300044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
84	RLLV1AFA9NV003813	VFBALB227290033; VFBALA227280007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
85	RLLV1AFA6NV003946	VFBALB228020010; VFBALA227280013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
86	RLLV1AEB4NV003860	VFBABJ227150005; VFBABA228030074	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
87	RLLV1AFA3NV003967	VFBALB227270005; VFBALA228010053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
88	RLLV1AFA7NV003972	VFBALB227280020; VFBALA227280008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
89	RLLV1AFA6NV003493	VFBALB227140017; VFBALA227300001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
90	RLLV1AEB0NV003855	VFBABJ227270036; VFBABA227300041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
91	RLLV1AEB6NV003858	VFBABA228030071; VFBABJ228080005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
92	RLLV1AEB3NV003848	VFBABJ228060078; VFBABA228030081	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
93	RLLV1AEB1NV003833	VFBABA227300043; VFBABJ228060076	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
94	RLLV1AEBXNV003832	VFBABJ228060075; VFBABA228030069	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
95	RLLV1AEB2NV003842	VFBABJ227300055; VFBABA228090040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
96	RLLV1AEB9NV003837	VFBABJ227290030; VFBABA231160605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
97	RLLV1AEB2NV003839	VFBABA227300039; VFBABJ228080007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
98	RLLV1AEB4NV003955	VFBABJ228060072; VFBABA228030054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
99	RLLV1AEB0NV003953	VFBABJ231180509; VFBABA228030088	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
100	RLLV1AEB2NV003954	VFBABJ228080012; VFBABA228060069	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
101	RLLV1AFA0NV003814	VFBALB227270008; VFBALA228080095	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
102	RLLV1AFA7NV003812	VFBALB228020006; VFBALA228010012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
103	RLLV1AFA5NV003811	VFBALB228070008; VFBALA227280012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
104	RLLV1AFAXNV003822	VFBALB227260036; VFBALA226180012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
105	RLLV1AFA8NV003821	VFBALB228070005; VFBALA227260033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
106	RLLV1AEB5NV003950	VFBABJ228090020; VFBABA227270045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
107	RLLV1AEB7NV003948	VFBABJ228090019; VFBABA228030085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
108	RLLV1AEB9NV003949	VFBABJ228090016; VFBABA227270043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
109	RLLV1AEB9NV003952	VFBABJ228090012; VFBABA227300046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
110	RLLV1AEB1NV003959	VFBABJ228110085; VFBABA227140048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
111	RLLV1AEB8NV003960	VFBABJ228060073; VFBABA228090043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
112	RLLV1AEB2NV003856	VFBABJ228090095; VFBABA226270002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
113	RLLV1AEB6NV003956	VFBABJ228060071; VFBABA228020024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
114	RLLV1AFA4NV003945	VFBALB227260039; VFBALA228070013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
115	RLLV1AEB9NV003840	VFBAJB227260017; VFBAJA228090038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
116	RLLV1AEB8NV003862	VFBAJB228090096; VFBAJA228090060	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
117	RLLV1AEBXNV003958	VFBAJB228090093; VFBAJA227300048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
118	RLLV1AFA6NV002652	VFBALB227260041; VFBALA228080086	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
119	RLLV1AEBXNV003457	VFBAJB228080004; VFBAJA228060066	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
120	RLLV1AEB5NV003849	VFBAJB228090094; VFBAJA228090034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
121	RLLV1AEB8NV003845	VFBAJB228090099; VFBAJA227270041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
122	RLLV1AEB4NV003843	VFBAJB228040013; VFBAJA227290016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
123	RLLV1AEB5NV003835	VFBAJB228030009; VFBAJA228090051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
124	RLLV1AFA8NV003446	VFBALB227260042; VFBALA227280043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
125	RLLV1AEB2NV003985	VFBAJB228120001; VFBAJA227300047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
126	RLLV1AFA3NV003984	VFBALB228080098; VFBALA227140024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
127	RLLV1AEB4NV003986	VFBAJB228240015; VFBAJA228090058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
128	RLLV1AFA5NV003999	VFBALB228070010; VFBALA228040008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
129	RLLV1AEB9NV003983	VFBAJB228040051; VFBAJA228090052	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
130	RLLV1AEB7NV003982	VFBAJB232080510; VFBAJA228090045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
131	RLLV1AFA0NV003120	VFBALB228090004; VFBALA227140026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
132	RLLV1AFA5NV004005	VFBALB227270002; VFBALA228040006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
133	RLLV1AFA2NV004009	VFBALB228120005; VFBALA226230039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
134	RLLV1AEB6NV004010	VFBAJB232100634; VFBAJA228090048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
135	RLLV1AFA5NV003968	VFBALB228090008; VFBALA228070002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
136	RLLV1AEB7NV004064	VFBAJB228230104; VFBAJA228180104	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
137	RLLV1AFA9NV003990	VFBALB228120031; VFBALA227260034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
138	RLLV1AFAXNV003996	VFBALB228080020; VFBALA228080096	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
139	RLLV1AEBXNV003989	VFBAJB228240013; VFBAJA228090035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
140	RLLV1AEB4NV004071	VFBAJB228230094; VFBAJA228030086	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
141	RLLV1AEB2NV004070	VFBAJB228230103; VFBAJA228180086	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
142	RLLV1AFA5NV003971	VFBALB228080015; VFBALA228010051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
143	RLLV1AFA7NV004104	VFBALB228090088; VFBALA226230036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
144	RLLV1AEB3NV003977	VFBAJB228090102; VFBAJA228020023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
145	RLLV1AEB6NV004072	VFBAJB228230096; VFBAJA228030079	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
146	RLLV1AEB5NV003981	VFBAJB228110084; VFBAJA228090050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
147	RLLV1AFA0NV003974	VFBALB228080101; VFBALA226300005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
148	RLLV1AEB3NV003980	VFBAJB228040055; VFBAJA228110039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
149	RLLV1AFA3NV003998	VFBALB228090087; VFBALA228080091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
150	RLLV1AEB1NV003976	VFBAJB228090081; VFBAJA228090036	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
151	RLLV1AFA7NV003969	VFBALB228080029; VFBALA228010061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
152	RLLV1AEB8NV004008	VFBAJB228040017; VFBAJA228100065	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
153	RLLV1AFA4NV003993	VFBALB228110019; VFBALA227280004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
154	RLLV1AEB1NV003962	VFBAJB228240012; VFBAJA228020027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
155	RLLV1AEB9NV004003	VFBAJB228110060; VFBAJA228090059	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
156	RLLV1AFA1NV003966	VFBALB228080100; VFBALA228040009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
157	RLLV1AFAXNV003965	VFBALB228120004; VFBALA226230001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
158	RLLV1AFA8NV003964	VFBALB228120006; VFBALA228080093	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
159	RLLV1AEB3NV004076	VFBAJB228230095; VFBAJA228180087	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
160	RLLV1AEBXNV003975	VFBAJB228090014; VFBAJA228090054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
161	RLLV1AEB9NV004079	VFBAJB228240037; VFBAJA228020026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
162	RLLV1AEB1NV004075	VFBAJB228090013; VFBAJA237270039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
163	RLLV1AEB5NV004077	VFBAJB228240014; VFBAJA227290021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
164	RLLV1AEB2NV004084	VFBAJB228230105; VFBAJA228190002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
165	RLLV1AEB6NV004086	VFBAJB228090080; VFBAJA228170070	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
166	RLLV1AFA9NV003987	VFBALB228110013; VFBALA227260032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
167	RLLV1AEB7NV004095	VFBAJB228030002; VFBAJA228180022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
168	RLLV1AEB5NV004094	VFBAJB228240106; VFBAJA228180096	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
169	RLLV1AEB9NV004096	VFBAJB228230101; VFBAJA228090037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
170	RLLV1AEB8NV004106	VFBAJB228010028; VFBAJA228020025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
171	RLLV1AEB5NV004001	VFBAJB228240005; VFBAJA228100059	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
172	RLLV1AFA2NV004012	VFBALB228070004; VFBALA228180051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
173	RLLV1AEB4NV004006	VFBAJB228240108; VFBAJA228110044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
174	RLLV1AFA4NV004013	VFBALB228010034; VFBALA228080092	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
175	RLLV1AEB8NV004011	VFBAJB228170105; VFBAJA228090055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
176	RLLV1AEB7NV003951	VFBAJB228170102; VFBAJA227260002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
177	RLLV1AFA4NV004111	VFBALB228110014; VFBALA228110032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
178	RLLV1AFA2NV004110	VFBALB228100087; VFBALA228030090	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
179	RLLV1AFA6NV004000	VFBALB228100085; VFBALA228290010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
180	RLLV1AFA0NV003991	VFBALB228110010; VFBALA227280041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
181	RLLV1AEB8NV003957	VFBAJB228240102; VFBAJA228180021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
182	RLLV1AFA3NV003841	VFBALB227280018; VFBALA228180061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
183	RLLV1AFA9NV003844	VFBALB228100090; VFBALA228240027	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
184	RLLV1AEB7NV003979	VFBAJB228230106; VFBAJA228030067	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
185	RLLV1AEBXNV004088	VFBAJB228110066; VFBAJA228180024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
186	RLLV1AEB1NV004089	VFBAJB228240006; VFBAJA227140053	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
187	RLLV1AEB8NV004087	VFBAJB228170106; VFBAJA228110043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
188	RLLV1AEB0NV004066	VFBAJB228110074; VFBAJA228040040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
189	RLLV1AEB6NV004069	VFBAJB228240009; VFBAJA228030045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
190	RLLV1AEB5NV003978	VFBAJB228240011; VFBAJA228100058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
191	RLLV1AEB2NV004098	VFBAJB228240109; VFBAJA228060068	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
192	RLLV1AEB8NV004090	VFBAJB228040042; VFBAJA228090057	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
193	RLLV1AEB7NV004100	VFBAJB228090079; VFBAJA228010019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
194	RLLV1AEB3NV004093	VFBAJB228110077; VFBAJA228020017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
195	RLLV1AEB4NV004068	VFBAJB228030005; VFBAJA228100061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
196	RLLV1AEB6NV004007	VFBAJB228100066; VFBAJA228180023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
197	RLLV1AEB8NV004073	VFBAJB228090100; VFBAJA228170067	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
198	RLLV1AEB0NV004083	VFBAJB228110069; VFBAJA228030083	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
199	RLLV1AEB5NV004080	VFBAJB228240007; VFBAJA227300045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
200	RLLV1AEB4NV004085	VFBAJB228110073; VFBAJA228020020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
201	RLLV1AEBXNV004074	VFBAJB228200015; VFBAJA228090053	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
202	RLLV1AEB9NV004082	VFBAJB228110078; VFBAJA228030068	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
203	RLLV1AEB4NV004099	VFBAJB228240105; VFBAJA228180105	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
204	RLLV1AEB2NV004103	VFBAJB228230102; VFBAJA228090062	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
205	RLLV1AFA5NV004120	VFBALB228100082; VFBALA228180032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
206	RLLV1AEB9NV004065	VFBAJB228170113; VFBAJA228030070	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
207	RLLV1AEB0NV004097	VFBAJB228180005; VFBAJA227190006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
208	RLLV1AFA3NV002740	VFBALB228120003; VFBALA228220004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
209	RLLV1AFA4NV003119	VFBALB228120014; VFBALA228180031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
210	RLLV1AEB0NV004004	VFBAJB228170112; VFBAJA228090044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
211	RLLV1AFA2NV003121	VFBALB228100088; VFBALA228110035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
212	RLLV1AFA5NV004117	VFBALB228110017; VFBALA228180081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
213	RLLV1AFA3NV004116	VFBALB228110058; VFBALA228180078	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
214	RLLV1AFA9NV003973	VFBALB228110009; VFBALA228180041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
215	RLLV1AFA8NV004113	VFBALB228100086; VFBALA228080090	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
216	RLLV1AEB0NV004102	VFBAJB228170110; VFBAJA228170065	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
217	RLLV1AEB2NV004196	VFBAJB228110075; VFBAJA228090046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
218	RLLV1AFA2NV004172	VFBALB228170095; VFBALA228040007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
219	RLLV1AFA7NV003826	VFBALB228040034; VFBALA227290053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
220	RLLV1AFA5NV003825	VFBALB228170092; VFBALA227260016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
221	RLLV1AFA5NV004201	VFBALB228230078; VFBALA228180050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
222	RLLV1AFA0NV004154	VFBALB228020008; VFBALA227060053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
223	RLLV1AFA0NV004204	VFBALB228240020; VFBALA228010011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
224	RLLV1AFA4NV004156	VFBALB228240021; VFBALA228180044	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
225	RLLV1AEBXNV004205	VFBAJB228110076; VFBAJA228060061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
226	RLLV1AFA9NV004198	VFBALB228240018; VFBALA228180080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
227	RLLV1AFA6NV004157	VFBALB228170094; VFBALA228020001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
228	RLLV1AFA8NV004211	VFBALB228190056; VFBALA228080087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
229	RLLV1AEB1NV004223	VFBABJ228180015; VFBABA228300006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
230	RLLV1AFA9NV004153	VFBALB228110008; VFBALA228010047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
231	RLLV1AFA0NV004137	VFBALB228010037; VFBALA227010009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
232	RLLV1AFA3NV004133	VFBALB228020013; VFBALA228100081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
233	RLLV1AFA9NV004234	VFBALB226300022; VFBALA228100062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
234	RLLV1AFA9NV004282	VFBALB228100069; VFBALA228300024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
235	RLLV1AFA8NV004192	VFBALB228190054; VFBALA227290056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
236	RLLV1AFAXNV004162	VFBALB228190010; VFBALA228080089	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
237	RLLV1AFA8NV004161	VFBALB228030053; VFBALA228100074	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
238	RLLV1AFAXNV004131	VFBALB228100068; VFBALA228290024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
239	RLLV1AFA5NV004151	VFBALB228170101; VFBALA228010049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
240	RLLV1AFA3NV004181	VFBALB227220003; VFBALA227280040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
241	RLLV1AFA6NV004160	VFBALB227220027; VFBALA228010057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
242	RLLV1AFA7NV004247	VFBALB228100064; VFBALA228230093	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
243	RLLV1AFA6NV004143	VFBALB228110002; VFBALA228130044	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
244	RLLV1AFA8NV004225	VFBALB227270004; VFBALA228190094	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
245	RLLV1AFA4NV004254	VFBALB227140016; VFBALA228100084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
246	RLLV1AFA7NV004233	VFBALB227150020; VFBALA227280036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
247	RLLV1AEB8NV004249	VFBABJ228180014; VFBABA228300002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
248	RLLV1AEB0NV004262	VFBABJ228090011; VFBABA228180028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
249	RLLV1AFA5NV004165	VFBALB227210035; VFBALA228080085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
250	RLLV1AEB9NV004258	VFBABJ228020030; VFBABA228220021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
251	RLLV1AEB4NV004183	VFBABJ228090103; VFBABA228180092	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
252	RLLV1AFA3NV004245	VFBALB227220026; VFBALA228280010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
253	RLLV1AEBXNV004253	VFBABJ227260008; VFBABA228180083	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
254	RLLV1AEB5NV003947	VFBABJ228040015; VFBABA228290038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
255	RLLV1AFA8NV004208	VFBALB227250002; VFBALA228280029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
256	RLLV1AFA7NV004197	VFBALB228030042; VFBALA228010058	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
257	RLLV1AFA8NV004273	VFBALB228020014; VFBALA228300025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
258	RLLV1AEB3NV004188	VFBABJ227300056; VFBABA228090056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
259	RLLV1AFA7NV004152	VFBALB227220025; VFBALA228110026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
260	RLLV1AEB8NV004266	VFBABJ227300053; VFBABA228180027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
261	RLLV1AEB8NV004199	VFBABJ228110065; VFBABA228030080	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
262	RLLV1AFA1NV004163	VFBALB228190057; VFBALA228240026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
263	RLLV1AFA2NV004186	VFBALB228020016; VFBALA228180090	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
264	RLLV1AFAXNV004145	VFBALB228110023; VFBALA227280011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
265	RLLV1AFA8NV004158	VFBALB228190055; VFBALA228180049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
266	RLLV1AFA2NV004155	VFBALB228190008; VFBALA228070018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
267	RLLV1AEB2NV004263	VFBABJ228010026; VFBABA228180026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
268	RLLV1AFA8NV004189	VFBALB228030051; VFBALA228010045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
269	RLLV1AEB1NV004206	VFBABJ228030007; VFBABA228040056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
270	RLLV1AFA5NV004182	VFBALB228110007; VFBALA228080003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
271	RLLV1AEB9NV004194	VFBABJ225120001; VFBABA228020018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
272	RLLV1AFA6NV004112	VFBALB227210038; VFBALA228110034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
273	RLLV1AEB2NV004179	VFBABJ227300058; VFBABA228190081	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
274	RLLV1AFA9NV004217	VFBALB228190049; VFBALA227280038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
275	RLLV1AEB9NV004180	VFBABJ228010029; VFBABA228180082	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
276	RLLV1AFA5NV004280	VFBALB228080043; VFBALA228190091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
277	RLLV1AEB3NV004191	VFBABJ227260004; VFBABA228190001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
278	RLLV1AEB0NV004276	VFBABJ228040016; VFBABA228290042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
279	RLLV1AFA9NV004220	VFBALB228020015; VFBALA228270064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
280	RLLV1AFAXNV004226	VFBALB227260023; VFBALA228270061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
281	RLLV1AEB7NV004212	VFBABJ228090104; VFBABA228180093	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
282	RLLV1AFA4NV004139	VFBALB228080027; VFBALA228190103	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
283	RLLV1AEB1NV004271	VFBABJ228180016; VFBABA228290039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
284	RLLV1AEBXNV004222	VFBABJ2234060574; VFBABA234210925	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
285	RLLV1AEB5NV004239	VFBAJB228180013; VFBAJA228180085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
286	RLLV1AEBXNV004219	VFBAJB228010033; VFBAJA228220028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
287	RLLV1AEB3NV004224	VFBAJB227290026; VFBAJA228190030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
288	RLLV1AFAXNV004260	VFBALB228110006; VFBALA228010046	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
289	RLLV1AEB7NV004274	VFBAJB228040018; VFBAJA228060036	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
290	RLLV1AFA3NV004150	VFBALB228110001; VFBALA228100075	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
291	RLLV1AFA2NV004141	VFBALB232030633; VFBALA228110027	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
292	RLLV1AEB8NV004185	VFBAJB228030001; VFBAJA228170055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
293	RLLV1AEB6NV004248	VFBAJB227290025; VFBAJA228290033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
294	RLLV1AEB7NV004209	VFBAJB228110064; VFBAJA229300016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
295	RLLV1AEB6NV004251	VFBAJB227260007; VFBAJA228170066	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
296	RLLV1AFA2NV004138	VFBALB227140037; VFBALA228070014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
297	RLLV1AFA7NV004166	VFBALB228020009; VFBALA228270059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
298	RLLV1AFA1NV004129	VFBALB227250003; VFBALA228270060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
299	RLLV1AFA8NV004242	VFBALB227150027; VFBALA228280030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
300	RLLV1AFA2NV004169	VFBALB228030040; VFBALA228290025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
301	RLLV1AFA8NV004130	VFBALB227150021; VFBALA228130039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
302	RLLV1AFAXNV004176	VFBALB227140032; VFBALA228110028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
303	RLLV1AFA8NV004175	VFBALB228020012; VFBALA228280020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
304	RLLV1AFA7NV004135	VFBALB227250001; VFBALA228280031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
305	RLLV1AFA4NV004125	VFBALB228030049; VFBALA228290016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
306	RLLV1AFA1NV004227	VFBALB228030041; VFBALA228280017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
307	RLLV1AFA4NV004173	VFBALB227220029; VFBALA228280028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
308	RLLV1AEB2NV004344	VFBAJB228080008; VFBAJA228220019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
309	RLLV1AEB6NV004184	VFBAJB228030057; VFBAJA228300004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
310	RLLV1AFA6NV004174	VFBALB228170093; VFBALA227280042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
311	RLLV1AFA0NV004302	VFBALB228260005; VFBALA228300028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
312	RLLV1AEBXNV004303	VFBAJB228180003; VFBAJA228170068	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
313	RLLV1AFA2NV004365	VFBALB228090090; VFBALA228290020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
314	RLLV1AEB3NV004272	VFBAJB228030037; VFBAJA228300007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
315	RLLV1AEB3NV004255	VFBAJB228030056; VFBAJA228300003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
316	RLLV1AEB5NV004256	VFBAJB228090106; VFBAJA228300001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
317	RLLV1AEB4NV004216	VFBAJB228040012; VFBAJA228290043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
318	RLLV1AEB8NV004333	VFBAJB228180001; VFBAJA228300011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
319	RLLV1AFA6NV004305	VFBALB228040035; VFBALA228290001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
320	RLLV1AFA4NV004335	VFBALB227280033; VFBALA228180045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
321	RLLV1AFA6NV004322	VFBALB228190006; VFBALA228280026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
322	RLLV1AFA9NV004279	VFBALB232180505; VFBALA228220007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
323	RLLV1AFA1NV004261	VFBALB228270005; VFBALA228300031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
324	RLLV1AEB2NV004327	VFBAJB228090105; VFBAJA228290045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
325	RLLV1AFA1NV004213	VFBALB228090009; VFBALA228280024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
326	RLLV1AFA2NV004379	VFBALB228270004; VFBALA228220003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
327	RLLV1AFA7NV004202	VFBALB228010043; VFBALA228280019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
328	RLLV1AEB0NV004309	VFBAJB228080011; VFBAJA228220024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
329	RLLV1AEB5NV004306	VFBAJB228030063; VFBAJA228300010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
330	RLLV1AFA1NV004308	VFBALB228230077; VFBALA227280009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
331	RLLV1AFA4NV004321	VFBALB228100067; VFBALA228290029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
332	RLLV1AFA9NV004167	VFBALB228190004; VFBALA226230037	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
333	RLLV1AFA9NV004170	VFBALB228190061; VFBALA228280022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
334	RLLV1AFA2NV004348	VFBALB228040063; VFBALA228270058	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
335	RLLV1AFA1NV004230	VFBALB228120019; VFBALA228280039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
336	RLLV1AFA9NV004136	VFBALB228240119; VFBALA228270057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
337	RLLV1AFA4NV004187	VFBALB228090006; VFBALA227190018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
338	RLLV1AFA8NV004368	VFBALB228260004; VFBALA228070017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
339	RLLV1AFAXNV004307	VFBALB228230062; VFBALA228010008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
340	RLLV1AFA2NV004334	VFBALB227280024; VFBALA228180034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
341	RLLV1AFA9NV004363	VFBALB228270001; VFBALA227280037	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
342	RLLV1AEB8NV004316	VFBAJB228090082; VFBAJA228220022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
343	RLLV1AFA0NV004168	VFBALB228230072; VFBALA228280036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
344	RLLV1AFA8NV004337	VFBALB228110016; VFBALA226230010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
345	RLLV1AFA3NV004343	VFBALB228230080; VFBALA228280035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
346	RLLV1AFA2NV004236	VFBALB226220033; VFBALA228280021	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
347	RLLV1AFA9NV004315	VFBALB228100092; VFBALA228300019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
348	RLLV1AFA2NV004351	VFBALB228270007; VFBALA228290023	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
349	RLLV1AFA6NV004336	VFBALB228270011; VFBALA228230048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
350	RLLV1AEB7NV004341	VFBAJB228040011; VFBAJA228190087	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
351	RLLV1AEB1NV004285	VFBAJB228180006; VFBAJA228180020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
352	RLLV1AEB8NV004350	VFBAJB228180002; VFBAJA228300005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
353	RLLV1AFA9NV004377	VFBALB228230071; VFBALA226220029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
354	RLLV1AEB0NV004360	VFBAJB228110072; VFBAJA228220012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
355	RLLV1AFA4NV004349	VFBALB228230073; VFBALA228300020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
356	RLLV1AFA1NV004146	VFBALB228270009; VFBALA228290021	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
357	RLLV1AFA0NV004378	VFBALB228270010; VFBALA228290022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
358	RLLV1AFA6NV004241	VFBALB228230076; VFBALA228030091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
359	RLLV1AFA4NV004352	VFBALB228110020; VFBALA228240032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
360	RLLV1AFA1NV004339	VFBALB228270006; VFBALA237270048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
361	RLLV1AFAXNV004355	VFBALB228230079; VFBALA228280034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
362	RLLV1AFA7NV004376	VFBALB228170096; VFBALA228190093	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
363	RLLV1AFAXNV004372	VFBALB228260017; VFBALA228290026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
364	RLLV1AFA2NV004382	VFBALB228260019; VFBALA228280018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
365	RLLV1AFA1NV004373	VFBALB228260015; VFBALA228290002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
366	RLLV1AEB4NV004331	VFBAJB228180009; VFBAJA228170058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
367	RLLV1AFA9NV004413	VFBALB228010040; VFBALA228280016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
368	RLLV1AFA0NV004428	VFBALB228190107; VFBALA228070003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
369	RLLV1AFA7NV004359	VFBALB227280029; VFBALA228180046	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
370	RLLV1AFA7NV004488	VFBALB228190005; VFBALA228190035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
371	RLLV1AFA9NV004475	VFBALB228040020; VFBALA228280011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
372	RLLV1AFA5NV004425	VFBALB228040019; VFBALA228220009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
373	RLLV1AFAXNV004422	VFBALB228040027; VFBALA228010056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
374	RLLV1AFA9NV004511	VFBALB228010035; VFBALA228110033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
375	RLLV1AFA9NV004427	VFBALB228090092; VFBALA228100078	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
376	RLLV1AEB1NV004237	VFBAJB228240080; VFBAJA22C050603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
377	RLLV1AFA7NV004541	VFBALB228030048; VFBALA228180057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
378	RLLV1AFA0NV004347	VFBALB228190070; VFBALA228300021	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
379	RLLV1AEB7NV004310	VFBAJB228110086; VFBAJA228290040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
380	RLLV1AEB9NV004292	VFBAJB228090017; VFBAJA228220018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
381	RLLV1AFA8NV004144	VFBALB228120016; VFBALA228180035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
382	RLLV1AFA0NV004218	VFBALB228260007; VFBALA228180069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
383	RLLV1AEBXNV004463	VFBAJB228230098; VFBAJA228190082	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
384	RLLV1AFA3NV004357	VFBALB227290047; VFBALA228130045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
385	RLLV1AEB0NV004553	VFBAJB227150003; VFBAJA228180099	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
386	RLLV1AFA1NV004423	VFBALB227010019; VFBALA228010010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
387	RLLV1AEB3NV004319	VFBAJB228010032; VFBAJA228290035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
388	RLLV1AFA5NV004439	VFBALB227290037; VFBALA228190039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
389	RLLV1AFA5NV004442	VFBALB228260009; VFBALA228270052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
390	RLLV1AEB6NV004265	VFBAJB228110059; VFBAJA228280006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
391	RLLV1AFA5NV004487	VFBALB228010038; VFBALA228190041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
392	RLLV1AEB6NV004380	VFBAJB228040047; VFBAJA228290034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
393	RLLV1AFA5NV004375	VFBALB228040023; VFBALA228270056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
394	RLLV1AEBXNV004432	VFBAJB228170104; VFBAJA228190088	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
395	RLLV1AEB3NV004420	VFBAJB228200006; VFBAJA228220025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
396	RLLV1AEB0NV004438	VFBAJB228030031; VFBAJA228190033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
397	RLLV1AFAXNV004288	VFBALB227290036; VFBALA228240024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
398	RLLV1AEB7NV004436	VFBAJB228240075; VFBAJA228220026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
399	RLLV1AEB6NV004301	VFBAJB228110063; VFBAJA228300009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
400	RLLV1AEB4NV004281	VFBAJB228200009; VFBAJA228220016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
401	RLLV1AFA3NV004326	VFBALB228090091; VFBALA228060086	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
402	RLLV1AEB5NV004418	VFBAJB228200002; VFBAJA228220029	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
403	RLLV1AFA6NV004286	VFBALB228010041; VFBALA228180037	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
404	RLLV1AFA7NV004295	VFBALB228230060; VFBALA228180029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
405	RLLV1AEBXNV004298	VFBAJB228080009; VFBAJA228180103	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
406	RLLV1AFA7NV004443	VFBALB228190044; VFBALA228190034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
407	RLLV1AFA3NV004312	VFBALB228190052; VFBALA226230005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
408	RLLV1AFA1NV004499	VFBALB227290035; VFBALA228070001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
409	RLLV1AFA7NV004460	VFBALB228090083; VFBALA228290014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
410	RLLV1AFAXNV004324	VFBALB228040026; VFBALA228290009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
411	RLLV1AFA7NV004362	VFBALB228040021; VFBALA228110030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
412	RLLV1AFA2NV004284	VFBALB228170017; VFBALA228290015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
413	RLLV1AFA9NV004444	VFBALB227260040; VFBALA228180059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
414	RLLV1AEB4NV004474	VFBAJB228110079; VFBAJA228180098	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
415	RLLV1AFA4NV004514	VFBALB228040033; VFBALA228180063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
416	RLLV1AFA0NV004297	VFBALB228170020; VFBALA228280007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
417	RLLV1AFA2NV004267	VFBALB228090086; VFBALA228180048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
418	RLLV1AEB7NV004548	VFBAJB228030030; VFBAJA228190090	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
419	RLLV1AEB0NV004388	VFBAJB228090098; VFBAJA228180100	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
420	RLLV1AEB0NV004441	VFBAJB227140057; VFBAJA228060064	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
421	RLLV1AEB7NV004386	VFBAJB228030065; VFBAJA228220014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
422	RLLV1AFA1NV004504	VFBALB228040037; VFBALA228180052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
423	RLLV1AEB1NV004478	VFBAJB228010025; VFBAJA228190032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
424	RLLV1AEB0NV004374	VFBAJB228090018; VFBAJA228180102	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
425	RLLV1AEB7NV004484	VFBAJB228110082; VFBAJA228110041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
426	RLLV1AFA0NV004462	VFBALB228260012; VFBALA228290008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
427	RLLV1AEB2NV004277	VFBAJB228230099; VFBAJA228290031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
428	RLLV1AFAXNV004551	VFBALB228190051; VFBALA228180075	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
429	RLLV1AEB0NV004472	VFBAJB227290031; VFBAJA228220031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
430	RLLV1AFA0NV004493	VFBALB226240009; VFBALA228230047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
431	RLLV1AEB5NV004290	VFBAJB228110068; VFBAJA228290037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
432	RLLV1AEB9NV004289	VFBAJB228180012; VFBAJA228110040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
433	RLLV1AEB9NV004437	VFBAJB234220772; VFBAJA234210844	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
434	RLLV1AFA1NV004406	VFBALB227280026; VFBALA228180055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
435	RLLV1AEB0NV004455	VFBAJB227150004; VFBAJA228220023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
436	RLLV1AFA5NV004392	VFBALB228090010; VFBALA228130041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
437	RLLV1AEBXNV004477	VFBAJB228230107; VFBAJA228020019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
438	RLLV1AFA2NV004513	VFBALB228110024; VFBALA22C290796	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
439	RLLV1AEB2NV004294	VFBAJB228110067; VFBAJA228290041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
440	RLLV1AFAXNV004503	VFBALB228040030; VFBALA228180064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
441	RLLV1AFAXNV004565	VFBALB228110021; VFBALA228190101	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
442	RLLV1AEB3NV004417	VFBAJB228030003; VFBAJA228220013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
443	RLLV1AEB4NV004412	VFBAJB228240078; VFBAJA228180101	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
444	RLLV1AFA5NV004215	VFBALB228190048; VFBALA228270055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
445	RLLV1AFA3NV004522	VFBALB226200011; VFBALA228190076	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
446	RLLV1AFA0NV004431	VFBALB228040057; VFBALA227140020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
447	RLLV1AFA0NV004526	VFBALB228100091; VFBALA227280035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
448	RLLV1AEB9NV004311	VFBAJB228110080; VFBAJA228300008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
449	RLLV1AFA5NV004411	VFBALB228260013; VFBALA228180040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
450	RLLV1AFA6NV004238	VFBALB228170018; VFBALA226230007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
451	RLLV1AFA3NV004424	VFBALB228100095; VFBALA228100080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
452	RLLV1AFA3NV004407	VFBALB228120010; VFBALA239230081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
453	RLLV1AFAXNV004467	VFBALB227280021; VFBALA227260024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
454	RLLV1AEB6NV004296	VFBAJB228030010; VFBAJA228170060	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
455	RLLV1AFA1NV004342	VFBALB228170016; VFBALA228240029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
456	RLLV1AFA0NV004171	VFBALB228120013; VFBALA228240068	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
457	RLLV1AFA6NV004496	VFBALB228110022; VFBALA229100082	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
458	RLLV1AFA8NV004516	VFBALB227150031; VFBALA228190092	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
459	RLLV1AEB4NV004314	VFBALB228110061; VFBALB228290044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
460	RLLV1AFA4NV004397	VFBALB227290041; VFBALA228240001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
461	RLLV1AFA4NV004416	VFBALB227280017; VFBALA228060087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
462	RLLV1AFA7NV004510	VFBALB228040038; VFBALA228080094	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
463	RLLV1AFA7NV004278	VFBALB227270007; VFBALA228240028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
464	RLLV1AFA5NV004358	VFBALB228120011; VFBALA228290005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
465	RLLV1AFA2NV004415	VFBALB228270049; VFBALA228180065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
466	RLLV1AFA7NV004300	VFBALB228080028; VFBALA228280037	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
467	RLLV1AFA1NV004471	VFBALB228090005; VFBALA228100077	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
468	RLLV1AFA5NV004330	VFBALB228190043; VFBALA228180091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
469	RLLV1AFA2NV004401	VFBALB228040022; VFBALA228220010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
470	RLLV1AFA5NV004232	VFBALB227280019; VFBALA227260031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
471	RLLV1AFA1NV004244	VFBALB228190105; VFBALA228290011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
472	RLLV1AFA2NV004317	VFBALB228110018; VFBALA228180053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
473	RLLV1AFA9NV004430	VFBALB227280015; VFBALA228290012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
474	RLLV1AFA5NV004246	VFBALB228190106; VFBALA228180030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
475	RLLV1AFA8NV004371	VFBALB228190067; VFBALA228270053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
476	RLLV1AFA6NV004398	VFBALB228040039; VFBALA228180062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
477	RLLV1AFA9NV004461	VFBALB227290043; VFBALA228180077	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
478	RLLV1AFA4NV004464	VFBALB228100094; VFBALA228180076	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
479	RLLV1AFA4NV004240	VFBALB228120020; VFBALA228220006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
480	RLLV1AFA6NV004563	VFBALB227280030; VFBALA227300012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
481	RLLV1AFA6NV004546	VFBALB228230057; VFBALA228190040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
482	RLLV1AFA2NV004608	VFBALB228080017; VFBALA228130043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
483	RLLV1AFAXNV004596	VFBALB227290050; VFBALA228220008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
484	RLLV1AFA5NV004604	VFBALB228010003; VFBALA228190098	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
485	RLLV1AFA4NV004528	VFBALB228230059; VFBALA228010014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
486	RLLV1AFA2NV004544	VFBALB228010044; VFBALA228180033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
487	RLLV1AFA6NV004384	VFBALB228190060; VFBALA228070015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
488	RLLV1AEB7NV004291	VFBALB228030061; VFBALB228220011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
489	RLLV1AFA5NV004599	VFBALB228240118; VFBALA228190074	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
490	RLLV1AFA5NV004148	VFBALB228090101; VFBALA228190096	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
491	RLLV1AFA3NV004147	VFBALB228100071; VFBALA228190038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
492	RLLV1AEB6NV004203	VFBALB228030062; VFBALB228110038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
493	RLLV1AFA8NV004340	VFBALB228230075; VFBALA228180036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
494	RLLV1AFA9NV004556	VFBALB228270065; VFBALA228190073	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
495	RLLV1AEB3NV004594	VFBALB228030038; VFBALB228090042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
496	RLLV1AEB1NV004531	VFBALB228030058; VFBALB228110037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
497	RLLV1AFA5NV004229	VFBALB228170099; VFBALA228190078	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
498	RLLV1AFAXNV004257	VFBALB228230058; VFBALA228190036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
499	RLLV1AEB8NV004560	VFBALB228030060; VFBALB228190031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
500	RLLV1AEB5NV004600	VFBALB228030039; VFBALB228090047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
501	RLLV1AFA2NV004494	VFBALB228190058; VFBALA228280015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
502	RLLV1AEBXNV004561	VFBALB228030064; VFBALB228180084	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
503	RLLV1AFA8NV004287	VFBALB227290049; VFBALA227300014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
504	RLLV1AFA8NV004564	VFBALB228090089; VFBALA228180070	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
505	RLLV1AFA1NV004518	VFBALB228120008; VFBALA228180043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
506	RLLV1AFA0NV004476	VFBALB228190053; VFBALA228290006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
507	RLLV1AFAXNV004243	VFBALB228190069; VFBALA228240082	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
508	RLLV1AFA0NV004588	VFBALB228010039; VFBALA228110029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
509	RLLV1AFA6NV004515	VFBALB228280003; VFBALA228180067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
510	RLLV1AFA8NV004578	VFBALB228100070; VFBALA228180066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
511	RLLV1AFA4NV004576	VFBALB227280028; VFBALA228190075	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
512	RLLV1AFA0NV004543	VFBALB227280025; VFBALA227300016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
513	RLLV1AFA2NV004429	VFBALB228230074; VFBALA228190079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
514	RLLV1AFA9NV004573	VFBALB228190059; VFBALA228180079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
515	RLLV1AFA5NV004537	VFBALB228080014; VFBALA228220005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
516	RLLV1AFA4NV003492	VFBALB228110045; VFBALA228130040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
517	RLLV1AFA4NV004433	VFBALB228230056; VFBALA228130042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
518	RLLV1AFA7NV004264	VFBALB228120012; VFBALA228180073	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
519	RLLV1AFA3NV004195	VFBALB228120017; VFBALA228240002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
520	RLLV1AFA1NV004325	VFBALB228270008; VFBALA228190100	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
521	RLLV1AFA9NV004105	VFBALB228260018; VFBALA228190037	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
522	RLLV1AEB8NV004574	VFBAJB228270016; VFBAJA228220020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
523	RLLV1AFA4NV004268	VFBALB228190046; VFBALA228190099	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
524	RLLV1AFAXNV002900	VFBALB227290048; VFBALA228060079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
525	RLLV1AEB1NV003122	VFBAJB228110071; VFBAJA228220030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
526	RLLV1AFA8NV004323	VFBALB227280022; VFBALA228280033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
527	RLLV1AEB3NV004367	VFBAJB228270030; VFBAJA229080004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
528	RLLV1AEB6NV004332	VFBAJB228110070; VFBAJA228010021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
529	RLLV1AFA5NV004554	VFBALB228270050; VFBALA228180071	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
530	RLLV1AFA8NV004595	VFBALB228190062; VFBALA228280008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
531	RLLV1AFA3NV004391	VFBALB228200013; VFBALA228290013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
532	RLLV1AFA6NV004126	VFBALB228040032; VFBALA228270054	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
533	RLLV1AFA5NV004473	VFBALB227280031; VFBALA228300030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
534	RLLV1AEB2NV004067	VFBAJB228240081; VFBAJA229140006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
535	RLLV1AFA0NV004400	VFBALB228170021; VFBALA228280009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
536	RLLV1AFA2NV004575	VFBALB227290042; VFBALA228060083	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
537	RLLV1AEB0NV004178	VFBAJB228270014; VFBAJA228180025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
538	RLLV1AEB1NV004545	VFBAJB228030036; VFBAJA228220027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
539	RLLV1AFA8NV004385	VFBALB228040036; VFBALA228180042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
540	RLLV1AFA7NV004149	VFBALB228010042; VFBALA228300032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
541	RLLV1AFA6NV004210	VFBALB228190063; VFBALA228180068	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
542	RLLV1AEB4NV004569	VFBAJB228240003; VFBAJA228300014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
543	RLLV1AFAXNV004193	VFBALB227280032; VFBALA229210053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
544	RLLV1AFA3NV004469	VFBALB227280023; VFBALA228280012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
545	RLLV1AEB3NV004451	VFBAJB228270015; VFBAJA228190089	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
546	RLLV1AFA4NV004593	VFBALB228190066; VFBALA228240036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
547	RLLV1AFA4NV004366	VFBALB228090003; VFBALA228290017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
548	RLLV1AFA7NV004121	VFBALB228010036; VFBALA226300010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
549	RLLV1AFA4NV004383	VFBALB228260008; VFBALA228240069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
550	RLLV1AFA7NV004586	VFBALB228120007; VFBALA228240034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
551	RLLV1AFA8NV004404	VFBALB228120030; VFBALA228110025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
552	RLLV1AFA0NV004381	VFBALB228120002; VFBALA228190077	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
553	RLLV1AEB1NV004402	VFBAJB228270035; VFBAJA229130098	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
554	RLLV1AEB4NV004393	VFBAJB228240112; VFBAJA229150021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
555	RLLV1AFA6NV004370	VFBALB228270046; VFBALA228240033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
556	RLLV1AEB3NV003963	VFBAJB228170114; VFBAJA229150015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
557	RLLV1AFA6NV004109	VFBALB228240120; VFBALA228280038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
558	RLLV1AFA1NV004440	VFBALB228240022; VFBALA228180054	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
559	RLLV1AEB6NV004329	VFBAJB228240094; VFBAJA229130101	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
560	RLLV1AFA6NV004577	VFBALB228190007; VFBALA228280014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
561	RLLV1AFA0NV004445	VFBALB228170019; VFBALA228190102	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
562	RLLV1AFA3NV003970	VFBALB227290045; VFBALA228240035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
563	RLLV1AFA3NV004567	VFBALB228240115; VFBALA228290018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
564	RLLV1AEB7NV004002	VFBAJB228030008; VFBAJA229060064	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
565	RLLV1AFA0NV004235	VFBALB228010005; VFBALA227300015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
566	RLLV1AFA4NV004318	VFBALB228120032; VFBALA228280004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
567	RLLV1AFA0NV004140	VFBALB228240017; VFBALA227280005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
568	RLLV1AFA1NV004454	VFBALB231160512; VFBALA228270062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
569	RLLV1AFA5NV004313	VFBALB228190065; VFBALA228300029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
570	RLLV1AFA1NV004387	VFBALB228240114; VFBALA229010025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
571	RLLV1AFA8NV004497	VFBALB228190009; VFBALA228290004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
572	RLLV1AEB3NV003834	VFBAJB228240107; VFBAJA229150012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
573	RLLV1AFA1NV004132	VFBALB228240113; VFBALA228290019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
574	RLLV1AEBXNV004107	VFBAJB228270026; VFBAJA22A050527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
575	RLLV1AEB1NV004092	VFBAJB228200003; VFBAJA229010010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
576	RLLV1AEB7NV004128	VFBAJB228270041; VFBAJA22A260555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
577	RLLV1AEB0NV004603	VFBAJB228270018; VFBAJA229160014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
578	RLLV1AFA5NV004134	VFBALB228230081; VFBALA229010023	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
579	RLLV1AEB9NV004552	VFBAJB228270037; VFBAJA229270011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
580	RLLV1AEB8NV004509	VFBAJB228270033; VFBAJA229010001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
581	RLLV1AEB3NV004482	VFBAJB228240088; VFBAJA22A280643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
582	RLLV1AEBXNV004558	VFBAJB228270019; VFBAJA229160005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
583	RLLV1AEB8NV004557	VFBAJB228060074; VFBAJA229160013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
584	RLLV1AEB7NV004369	VFBAJB228270022; VFBAJA229160017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
585	RLLV1AEB0NV004584	VFBAJB228240096; VFBAJA229010004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
586	RLLV1AEB4NV004345	VFBAJB228240099; VFBAJA229140013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
587	RLLV1AEB5NV004449	VFBAJB228040044; VFBAJA229160009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
588	RLLV1AFA9NV004587	VFBALB228120015; VFBALA229040034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
589	RLLV1AFA0NV004607	VFBALB227290040; VFBALA228310012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
590	RLLV1AFA7NV004457	VFBALB228110011; VFBALA229040030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
591	RLLV1AFA7NV004555	VFBALB228230064; VFBALA229040028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
592	RLLV1AFA2NV004530	VFBALB228260011; VFBALA228310011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
593	RLLV1AFA5NV004523	VFBALB228230061; VFBALA229040033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
594	RLLV1AFA9NV004542	VFBALB228240116; VFBALA229010024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
595	RLLV1AEB0NV004410	VFBAJB228240010; VFBAJA229010006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
596	RLLV1AEBXNV004396	VFBAJB228270025; VFBAJA229160016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
597	RLLV1AFA1NV004583	VFBALB229190041; VFBALA229040029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
598	RLLV1AFA6NV004529	VFBALB226230028; VFBALA229150023	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
599	RLLV1AEB4NV004409	VFBAJB228280002; VFBAJA229010003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
600	RLLV1AEB5NV004354	VFBAJB228010027; VFBAJA229010009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
601	RLLV1AEB3NV004353	VFBAJB228270024; VFBAJA229160006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
602	RLLV1AEB3NV004580	VFBAJB228240095; VFBAJA229060065	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
603	RLLV1AEB7NV004405	VFBAJB232160602; VFBAJA229150022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
604	RLLV1AEB9NV004390	VFBAJB228030043; VFBAJA228220017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
605	RLLV1AFAXNV004114	VFBALB229040017; VFBALA229140064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
606	RLLV1AEB0NV004214	VFBAJB228180007; VFBAJA229160004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
607	RLLV1AFAXNV004579	VFBALB228260010; VFBALA229040031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
608	RLLV1AFA0NV004610	VFBALB229190005; VFBALA229040023	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
609	RLLV1AFA3NV004598	VFBALB229040014; VFBALA229040026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
610	RLLV1AEB8NV004414	VFBAJB228240004; VFBAJA229150020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
611	RLLV1AFAXNV004520	VFBALB229040009; VFBALA229010022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
612	RLLV1AFA7NV004572	VFBALB229200028; VFBALA229150044	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
613	RLLV1AFA5NV004490	VFBALB228270051; VFBALA228280032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
614	RLLV1AFA2NV004480	VFBALB229220010; VFBALA229040021	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
615	RLLV1AEB4NV004118	VFBAJB228240097; VFBAJA228300013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
616	RLLV1AEB6NV004394	VFBAJB228240087; VFBAJA229150016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
617	RLLV1AFA3NV003824	VFBALB229060085; VFBALA229210065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
618	RLLV1AFA5NV004506	VFBALB228310035; VFBALA228280013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
619	RLLV1AFA5NV004568	VFBALB229040007; VFBALA229280059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
620	RLLV1AFAXNV004498	VFBALB229040004; VFBALA229040018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
621	RLLV1AEB2NV004361	VFBAJB228240093; VFBAJA229160011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
622	RLLV1AFA1NV004468	VFBALB228260020; VFBALA229040020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
623	RLLV1AFA3NV004486	VFBALB229040011; VFBALA229010021	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
624	RLLV1AEB8NV004395	VFBAJB228240085; VFBAJA229140014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
625	RLLV1AEB8NV004364	VFBAJB228180017; VFBAJA229150011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
626	RLLV1AEB2NV004389	VFBAJB228170109; VFBAJA229010007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
627	RLLV1AFAXNV004534	VFBALB228270047; VFBALA228190072	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
628	RLLV1AFA0NV004512	VFBALB23C020225; VFBALA228310040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
629	RLLV1AFAXNV004582	VFBALB228310029; VFBALA228300026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
630	RLLV1AEB3NV004532	VFBAJB227260009; VFBAJA229160010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
631	RLLV1AEBXNV004124	VFBAJB231170755; VFBAJA229160015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
632	RLLV1AFA9NV004606	VFBALB228310016; VFBALA229150042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
633	RLLV1AFA2NV004592	VFBALB228310027; VFBALA229140056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
634	RLLV1AEB5NV004435	VFBAJB228240086; VFBAJA229150017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
635	RLLV1AEB4NV004426	VFBAJB228030004; VFBAJA229010008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
636	RLLV1AEB5NV004421	VFBAJB228240084; VFBAJA22A050522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
637	RLLV1AEB2NV004408	VFBAJB228240103; VFBAJA229150018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
638	RLLV1AEB7NV004419	VFBAJB228170107; VFBAJA229070020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
639	RLLV1AEB4NV004619	VFBAJB228270031; VFBAJA229260084	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
640	RLLV1AEB4NV004622	VFBAJB229160027; VFBAJA229260022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
641	RLLV1AEB2NV004618	VFBAJB229190042; VFBAJA229260018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
642	RLLV1AEB9NV004485	VFBAJB228270039; VFBAJA232100564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
643	RLLV1AEB6NV004492	VFBAJB234220999VFBAJA229260015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
644	RLLV1AEB1NV004626	VFBAJB229010012; VFBAJA229130097	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
645	RLLV1AEB8NV004591	VFBAJB228270020; VFBAJA229260025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
646	RLLV1AEBXNV004527	VFBAJB229080037; VFBAJA229260014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
647	RLLV1AEB6NV004539	VFBAJB229160029; VFBAJA229160001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
648	RLLV1AEB2NV004540	VFBAJB228270036; VFBAJA229190058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
649	RLLV1AEB6NV004508	VFBAJB229160026; VFBAJA229260016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
650	RLLV1AEB6NV004525	VFBAJB229160031; VFBAJA229260010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
651	RLLV1AEB5NV004628	VFBAJB229280100; VFBAJA229260033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
652	RLLV1AEB0NV004634	VFBAJB228240090; VFBAJA229190057	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
653	RLLV1AEB7NV004629	VFBAJB227060038; VFBAJA229260071	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
654	RLLV1AFA2NV004625	VFBALB228310038; VFBALA229010026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
655	RLLV1AEB7NV004632	VFBAJB228300017; VFBAJA229260073	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
656	RLLV1AFA5NV004635	VFBALB228310032; VFBALA229100099	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
657	RLLV1AFA9NV004637	VFBALB229040015; VFBALA229040027	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
658	RLLV1AEB5NV004631	VFBAJB229280095; VFBAJA229260091	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
659	RLLV1AEB1NV004562	VFBAJB228270032; VFBAJA229260031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
660	RLLV1AFA5NV004652	VFBALB229040016; VFBALA229090009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
661	RLLV1AEB7NV004470	VFBAJB229280092; VFBAJA229190059	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
662	RLLV1AEB1NV004447	VFBAJB228270027; VFBAJA229260074	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
663	RLLV1AEB6NV004458	VFBAJB228270021; VFBAJA231100663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
664	RLLV1AEB5NV004452	VFBAJB228200001; VFBAJA229190060	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
665	RLLV1AEB9NV004521	VFBAJB228270013; VFBAJA229260093	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
666	RLLV1AEB7NV004615	VFBAJB228060070; VFBAJA229260092	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
667	RLLV1AEB2NV004621	VFBAJB228030066; VFBAJA229260013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
668	RLLV1AEB9NV004616	VFBAJB227260010; VFBAJA229260095	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
669	RLLV1AEB8NV004624	VFBAJB229190044; VFBAJA229190056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
670	RLLV1AEB2NV004571	VFBAJB228240008; VFBAJA229260081	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
671	RLLV1AEB0NV004259	VFBAJB228200007; VFBAJA229260086	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
672	RLLV1AEB7NV004601	VFBAJB228300015; VFBAJA229260028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
673	RLLV1AFA2NV004611	VFBALB229040008; VFBALA229140063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
674	RLLV1AEB9NV004597	VFBAJB228230100; VFBAJA229260083	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
675	RLLV1AEB9NV004566	VFBAJB227290028; VFBAJA229260070	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
676	RLLV1AEB1NV004481	VFBAJB228240110; VFBAJA229260085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
677	RLLV1AEB4NV004538	VFBAJB227280003; VFBAJA229010002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
678	RLLV1AEB7NV004517	VFBAJB227260011; VFBAJA229260076	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
679	RLLV1AEB0NV004519	VFBAJB227260012; VFBAJA229260072	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
680	RLLV1AFA8NV004614	VFBALB228310024; VFBALA229150041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
681	RLLV1AEBXNV004446	VFBAJB228110083; VFBAJA229010005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
682	RLLV1AFA4NV004657	VFBALB228310039; VFBALA229220013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
683	RLLV1AFA2NV004656	VFBALB229210028; VFBALA229190023	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
684	RLLV1AFA3NV004665	VFBALB229090021; VFBALA229200036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
685	RLLV1AFA8NV004662	VFBALB229200005; VFBALA229220008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
686	RLLV1AFA7NV004636	VFBALB229200007; VFBALA229210005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
687	RLLV1AFA4NV004674	VFBALB229190003; VFBALA229210058	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
688	RLLV1AFA6NV004658	VFBALB229040006; VFBALA229090010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
689	RLLV1AFA8NV004659	VFBALB228310034; VFBALA229070053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
690	RLLV1AFA7NV004653	VFBALB229210041; VFBALA229210089	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
691	RLLV1AFA4NV004660	VFBALB229270069; VFBALA229070054	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
692	RLLV1AFA9NV004654	VFBALB229200023; VFBALA229210007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
693	RLLV1AEB8NV004123	VFBAJB228270034; VFBAJA229260087	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
694	RLLV1AEB0NV004620	VFBAJB231100647; VFBAJA229270007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
695	RLLV1AFA4NV004612	VFBALB229210042; VFBALA229110001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
696	RLLV1AEB0NV004617	VFBAJB229280007; VFBAJA229260089	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
697	RLLV1AEB0NV004651	VFBAJB228240098; VFBAJA229150013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
698	RLLV1AFA9NV004685	VFBALB229040001; VFBALA229210059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
699	RLLV1AEB1NV004559	VFBAJB229010013; VFBAJA229260082	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
700	RLLV1AEB0NV004648	VFBAJB229190047; VFBAJA231170707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
701	RLLV1AEB2NV004649	VFBAJB229190051; VFBAJA229260077	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
702	RLLV1AEB5NV004645	VFBAJB228300016; VFBAJA229270005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
703	RLLV1AEB6NV004640	VFBAJB229190045; VFBAJA229270013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
704	RLLV1AEB9NV004647	VFBAJB229280098; VFBAJA229260030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
705	RLLV1AFA0NV004638	VFBALB229150048; VFBALA229090055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
706	RLLV1AFA1NV004664	VFBALB229200021; VFBALA229070085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
707	RLLV1AEBXNV004639	VFBAJB228030055; VFBAJA229260094	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
708	RLLV1AFA2NV004673	VFBALB229200008; VFBALA229220012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
709	RLLV1AFA0NV004655	VFBALB228260016; VFBALA229090057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
710	RLLV1AEB4NV004717	VFBAJB229260100; VFBAJA229290024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
711	RLLV1AFA1NV004731	VFBALB229270073; VFBALA229070050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
712	RLLV1AFA5NV004716	VFBALB229100057; VFBALA229210056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
713	RLLV1AFA9NV004718	VFBALB229200006; VFBALA229090084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
714	RLLV1AFA0NV004686	VFBALB229170003; VFBALA229220001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
715	RLLV1AEB8NV004705	VFBAJB229010020; VFBAJA229280026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
716	RLLV1AEB3NV004711	VFBAJB229010018; VFBAJA22A010002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
717	RLLV1AEB3NV004708	VFBAJB228240077; VFBAJA229270006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
718	RLLV1AEB7NV004694	VFBAJB229280039; VFBAJA229270009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
719	RLLV1AEB6NV004699	VFBAJB229260041; VFBAJA22A010001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
720	RLLV1AEB5NV004709	VFBAJB229260040; VFBAJA229280019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
721	RLLV1AEB0NV004682	VFBAJB229260005; VFBAJA229280057	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
722	RLLV1AFA9NV004668	VFBALB229190002; VFBALA229200034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
723	RLLV1AFA5NV004666	VFBALB229270023; VFBALA229090058	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
724	RLLV1AEB3NV004661	VFBAJB229280002; VFBAJA229280112	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
725	RLLV1AEB3NV004689	VFBAJB229260036; VFBAJA229300037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
726	RLLV1AFAXNV004663	VFBALB229170002; VFBALA229090056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
727	RLLV1AEB5NV004483	VFBAJB229260099; VFBAJA229280016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
728	RLLV1AEB1NV004707	VFBAJB229260037; VFBAJA229300010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
729	RLLV1AEB9NV004678	VFBAJB229260063; VFBAJA229260034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
730	RLLV1AEB0NV004701	VFBAJB229260043; VFBAJA22A060009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
731	RLLV1AEB0NV004696	VFBAJB229260061; VFBAJA22A020060	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
732	RLLV1AEB9NV004681	VFBAJB229270002; VFBAJA229300012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
733	RLLV1AEB2NV004683	VFBAJB229260007; VFBAJA22A050524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
734	RLLV1AEB3NV004627	VFBAJB229260101; VFBAJA229260035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
735	RLLV1AEB2NV004697	VFBAJB229250008; VFBAJA229300011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
736	RLLV1AEB9NV004700	VFBAJB229260062; VFBAJA22A060008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
737	RLLV1AEB4NV004698	VFBAJB229260058; VFBAJA229280018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
738	RLLV1AEB7NV004677	VFBAJB229260065; VFBAJA22A050016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
739	RLLV1AEB9NV004633	VFBAJB229260096; VFBAJA229270010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
740	RLLV1AEB1NV004643	VFBAJB229270001; VFBAJA229280012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
741	RLLV1AEB7NV004646	VFBAJB229160030; VFBAJA229300009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
742	RLLV1AEBXNV004642	VFBAJB229260003; VFBAJA22A030060	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
743	RLLV1AEB6NV004623	VFBAJB22C270563; VFBAJA22A050050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
744	RLLV1AEB5NV004774	VFBAJB229190046; VFBAJA22A060014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
745	RLLV1AEB0NV004780	VFBAJB229260059; VFBAJA22A060005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
746	RLLV1AFA9NV004783	VFBALB229270020; VFBALA229090060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
747	RLLV1AEB3NV004692	VFBAJB229250011; VFBAJA229260024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
748	RLLV1AFA1NV004762	VFBALB229070001; VFBALA229100020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
749	RLLV1AEB4NV004801	VFBAJB229290035; VFBAJA229280011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
750	RLLV1AEB9NV004650	VFBAJB229260066; VFBAJA22A050046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
751	RLLV1AEBXNV004723	VFBAJB229290031; VFBAJA22A060011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
752	RLLV1AFA0NV004770	VFBALB229210020; VFBALA229210066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
753	RLLV1AEBXNV004771	VFBAJB229300041; VFBAJA22C090661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
754	RLLV1AEB6NV004721	VFBAJB229270003; VFBAJA22A060007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
755	RLLV1AEB1NV004710	VFBAJB229260053; VFBAJA229280025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
756	RLLV1AFA3NV004732	VFBALB229270018; VFBALA229140016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
757	RLLV1AEB7NV004713	VFBAJB229260009; VFBAJA22A060012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
758	RLLV1AEBXNV004706	VFBAJB229260068; VFBAJA22A010007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
759	RLLV1AEB3NV004790	VFBAJB229260046; VFBAJA22A060023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
760	RLLV1AEB6NV004704	VFBAJB229010017; VFBAJA22A060021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
761	RLLV1AEB0NV004794	VFBAJB229010015; VFBAJA22A060018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
762	RLLV1AEB6NV004766	VFBAJB229260060; VFBAJA229260023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
763	RLLV1AEB2NV004702	VFBAJB229260042; VFBAJA22A060013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
764	RLLV1AFA7NV004670	VFBALB229270021; VFBALA229140088	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
765	RLLV1AFA1NV004759	VFBALB229270030; VFBALA229090067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
766	RLLV1AEB5NV004550	VFBAJB229190049; VFBAJA22A060017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
767	RLLV1AEB4NV004667	VFBAJB229010016; VFBAJA229300018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
768	RLLV1AFA5NV004781	VFBALB22A010027; VFBALA229080062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
769	RLLV1AFA1NV004776	VFBALB229200025; VFBALA229200052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
770	RLLV1AFA2NV004821	VFBALB22A010048; VFBALA229100023	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
771	RLLV1AFA5NV004778	VFBALB229290007; VFBALA229190022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
772	RLLV1AFA7NV004782	VFBALB22A010050; VFBALA229080100	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
773	RLLV1AEB1NV004772	VFBAJB229300004; VFBAJA22A060019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
774	RLLV1AFA0NV004798	VFBALB229070066; VFBALA229270055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
775	RLLV1AFA0NV004820	VFBALB22C280787; VFBALA22C290645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
776	RLLV1AFA2NV004690	VFBALB229300029; VFBALA229070052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
777	RLLV1AFA0NV004784	VFBALB229290052; VFBALA229120062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
778	RLLV1AEB1NV004786	VFBAJB229280096; VFBAJA231170721	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
779	RLLV1AFA4NV004769	VFBALB229270029; VFBALA229270047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
780	RLLV1AEBXNV004818	VFBAJB229280093; VFBAJA229280013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
781	RLLV1AEBXNV004804	VFBAJB229270056; VFBAJA22A060015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
782	RLLV1AEB5NV004810	VFBAJB229300039; VFBAJA229290025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
783	RLLV1AEB8NV004817	VFBAJB229280094; VFBAJA229280020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
784	RLLV1AFA0NV004803	VFBALB229070073; VFBALA229080060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
785	RLLV1AEB6NV004802	VFBAJB22A040004; VFBAJA229280015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
786	RLLV1AEB4NV004765	VFBAJB229300040; VFBAJA228180019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
787	RLLV1AEB5NV004791	VFBAJB229280090; VFBAJA229290026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
788	RLLV1AFA0NV004672	VFBALB229270033; VFBALA229210002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
789	RLLV1AEB7NV004680	VFBAJB229280088; VFBAJA229270004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
790	RLLV1AFA9NV004671	VFBALB22A010030; VFBALA229080061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
791	RLLV1AFA5NV004747	VFBALB229200012; VFBALA229210062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
792	RLLV1AFA8NV004743	VFBALB229060045; VFBALA229220007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
793	RLLV1AFAXNV004761	VFBALB229200024; VFBALA229210057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
794	RLLV1AFA8NV004760	VFBALB22A010026; VFBALA229210050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
795	RLLV1AFA3NV004777	VFBALB229280069; VFBALA229220002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
796	RLLV1AFA9NV004797	VFBALB229270017; VFBALA229210087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
797	RLLV1AEB0NV004827	VFBAJB22A030113; VFBAJA22A030050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
798	RLLV1AEB9NV004826	VFBAJB22A030108; VFBAJA229280108	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
799	RLLV1AEB9NV004812	VFBAJB229260045; VFBAJA229290001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
800	RLLV1AEB4NV004815	VFBAJB229280099; VFBAJA229260026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
801	RLLV1AEB0NV004813	VFBAJB229300042; VFBAJA22A050018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
802	RLLV1AEBXNV004799	VFBAJB22A040007; VFBAJA22A060016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
803	RLLV1AEB5NV004807	VFBAJB22A050029; VFBAJA229160003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
804	RLLV1AEB1NV004805	VFBAJB229280105; VFBAJA229280107	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
805	RLLV1AEB6NV004816	VFBAJB22A040002; VFBAJA229260027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
806	RLLV1AEB2NV004800	VFBAJB22A030103; VFBAJA22A060022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
807	RLLV1AEB1NV004819	VFBAJB229270057; VFBAJA229260020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
808	RLLV1AEB9NV004809	VFBAJB229280030; VFBAJA229280058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
809	RLLV1AEB0NV004763	VFBAJB22A030082; VFBAJA22A010003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
810	RLLV1AEB9NV004793	VFBAJB22C280680; VFBAJA228190084	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
811	RLLV1AEB5NV004788	VFBAJB229280101; VFBAJA22A060020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
812	RLLV1AEB1NV004822	VFBAJB22A040001; VFBAJA229280114	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
813	RLLV1AEB9NV004843	VFBAJB22A040037; VFBAJA229290003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
814	RLLV1AEB5NV004841	VFBAJB229290064; VFBAJA22A040017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
815	RLLV1AEB3NV004840	VFBAJB22A040039; VFBAJA22A030061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
816	RLLV1AEB8NV004848	VFBAJB22A030079; VFBAJA229280024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
817	RLLV1AEB8NV004834	VFBAJB229280097; VFBAJA22A050017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
818	RLLV1AEB1NV004836	VFBAJB22A030112; VFBAJA229190061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
819	RLLV1AEB4NV004832	VFBAJB22A030080; VFBAJA229300007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
820	RLLV1AEB2NV004828	VFBAJB22A040028; VFBAJA229280017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
821	RLLV1AEB5NV004824	VFBAJB229300031; VFBAJA22A030066	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
822	RLLV1AEB1NV004853	VFBAJB22A030081; VFBAJA229260090	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
823	RLLV1AEB8NV004851	VFBAJB22A040036; VFBAJA22A050012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
824	RLLV1AEB5NV004676	VFBAJB22A050030; VFBAJA229060061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
825	RLLV1AFA5NV004831	VFBALB229270024; VFBALA229080104	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
826	RLLV1AFA1NV004745	VFBALB229270016; VFBALA229210006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
827	RLLV1AEB3NV004675	VFBAJB22A030115; VFBAJA229160008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
828	RLLV1AEB7NV004825	VFBAJB229280104; VFBAJA229280116	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
829	RLLV1AFA4NV004724	VFBALB229210019; VFBALA229080102	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
830	RLLV1AEB7NV004808	VFBAJB229280044; VFBAJA229290023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
831	RLLV1AEB2NV004764	VFBAJB229280041; VFBAJA22A040025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
832	RLLV1AEB4NV004829	VFBAJB229280045; VFBAJA22A060010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
833	RLLV1AEB4NV004846	VFBAJB229280083; VFBAJA229300015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
834	RLLV1AEB2NV004845	VFBAJB229290037; VFBAJA22A030049	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
835	RLLV1AEB0NV004844	VFBAJB229280003; VFBAJA229140012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
836	RLLV1AEB6NV004833	VFBAJB229280009; VFBAJA229280106	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
837	RLLV1AFA0NV004669	VFBALB229210022; VFBALA229080103	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
838	RLLV1AEB0NV004830	VFBAJB229280042; VFBAJA22A010005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
839	RLLV1AEB3NV004823	VFBAJB22A040038; VFBAJA229290004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
840	RLLV1AEB6NV004850	VFBAJB229280031; VFBAJA22A040023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
841	RLLV1AEB9NV004857	VFBAJB22C280661; VFBAJA22A030044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
842	RLLV1AEBXNV004849	VFBAJB229250009; VFBAJA22A030063	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
843	RLLV1AEB5NV004855	VFBAJB229280085; VFBAJA22A030041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
844	RLLV1AFA1NV004714	VFBALB22A010046; VFBALA229210064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
845	RLLV1AFA5NV004733	VFBALB229290009; VFBALA229210013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
846	RLLV1AFA3NV004715	VFBALB229270035; VFBALA229210014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
847	RLLV1AEB7NV004811	VFBAJB22A060034; VFBAJA229260021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
848	RLLV1AEB7NV004839	VFBAJB229300047; VFBAJA22A010006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
849	RLLV1AEB7NV004842	VFBAJB229300051; VFBAJA22A020063	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
850	RLLV1AEB0NV004679	VFBAJB229300050; VFBAJA22A060006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
851	RLLV1AEBXNV004835	VFBAJB22A060045; VFBAJA228060067	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
852	RLLV1AEB3NV004837	VFBAJB229260057; VFBAJA229260011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
853	RLLV1AEB5NV004838	VFBAJB229260008; VFBAJA229260088	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
854	RLLV1AEB6NV004847	VFBAJB228180011; VFBAJA22A030067	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
855	RLLV1AEB7NV004856	VFBAJB22A040006; VFBAJA229280022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
856	RLLV1AEBXNV004852	VFBAJB229280048; VFBAJA229300013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
857	RLLV1AEB2NV004859	VFBAJB229300006; VFBAJA229300008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
858	RLLV1AEB0NV004858	VFBAJB229300002; VFBAJA22A050048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
859	RLLV1AEB3NV004854	VFBAJB229290036; VFBAJA229060062	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
860	RLLV1AEB9NV004860	VFBAJB229300044; VFBAJA229300061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
861	RLLV1AFAXNV004730	VFBALB229290051; VFBALA229270041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
862	RLLV1AEB5NV004712	VFBAJB229290063; VFBAJA229080010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
863	RLLV1AFA1NV004115	VFBALB229280073; VFBALA229200053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
864	RLLV1AEB0NV004570	VFBAJB229260067; VFBAJA22A050014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
865	RLLV1AEB1NV004934	VFBAJB22B170631; VFBAJA22B160517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
866	RLLV1AEB3NV004773	VFBAJB22A060050; VFBAJA22B160509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
867	RLLV1AFA6NV004725	VFBALB229270064; VFBALA229210055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
868	RLLV1AEB3NV004921	VFBAJB229280005; VFBAJA229270012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
869	RLLV1AFAXNV004775	VFBALB229290008; VFBALA229120038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
870	RLLV1AEB1NV004691	VFBAJB22B170515; VFBAJA22B160500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
871	RLLV1AEB6NV004931	VFBAJB22B170618; VFBAJA22B160540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
872	RLLV1AEBXNV004933	VFBAJB22A060047; VFBAJA22A050520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
873	RLLV1AEB4NV004930	VFBAJB22A030097; VFBAJA22A050525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
874	RLLV1AEB4NV004720	VFBAJB22B170509; VFBAJA22B160502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
875	RLLV1AEB4NV004927	VFBAJB229300033; VFBAJA22B190704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
876	RLLV1AEB6NV004928	VFBAJB22B170625; VFBAJA22B160542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
877	RLLV1AFA0NV004767	VFBALB22A040063; VFBALA229200031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
878	RLLV1AFA2NV004768	VFBALB22B170563; VFBALA22A010064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
879	RLLV1AEB8NV004719	VFBAJB22B170510; VFBAJA22B150712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
880	RLLV1AEB8NV004722	VFBAJB22B170518; VFBAJA22B150711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
881	RLLV1AEB2NV004814	VFBAJB22B160564; VFBAJA22B160602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
882	RLLV1AEB4NV004796	VFBAJB22B160560; VFBAJA22B160613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
883	RLLV1AEB3NV004787	VFBAJB22A060055; VFBAJA22B160504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
884	RLLV1AEB9NV005135	VFBAJB22A060032; VFBAJA22B160518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
885	RLLV1AEB9NV004695	VFBAJB229290032; VFBAJA22B160580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
886	RLLV1AEB2NV004795	VFBAJB229190048; VFBAJA22B160506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
887	RLLV1AEB7NV004792	VFBAJB22B160562; VFBAJA22A260529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
888	RLLV1AEB5NV004693	VFBAJB22B160561; VFBAJA22B160581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
889	RLLV1AFA3NV004925	VFBALB22A010049; VFBALA229270040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
890	RLLV1AFA2NV004737	VFBALB229200009; VFBALA229210067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
891	RLLV1AEB3NV004739	VFBAJB22B160678; VFBAJA22B150726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
892	RLLV1AFA5NV004926	VFBALB22A010059; VFBALA229210091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
893	RLLV1AEB8NV004736	VFBAJB22B170528; VFBAJA22B150702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
894	RLLV1AEB6NV004735	VFBAJB22B170526; VFBAJA22B160528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
895	RLLV1AEBXNV004687	VFBAJB22B160661; VFBAJA22B160539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
896	RLLV1AFA1NV004924	VFBALB229290053; VFBALA229270049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
897	RLLV1AEB3NV004935	VFBAJB22B170622; VFBAJA22B160544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
898	RLLV1AFAXNV004923	VFBALB229270070; VFBALA229210008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
899	RLLV1AEB4NV004507	VFBAJB22B160676; VFBAJA22B010598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
900	RLLV1AEB6NV004900	VFBAJB22A030109; VFBAJA22A050523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
901	RLLV1AFA3NV004908	VFBALB229270072; VFBALA229200047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
902	RLLV1AFA6NV004904	VFBALB22B160592; VFBALA229200061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
903	RLLV1AFA6NV004756	VFBALB22B160631; VFBALA229120041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
904	RLLV1AEB3NV004899	VFBAJB229280084; VFBAJA22B160520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
905	RLLV1AFA4NV004755	VFBALB22B160632; VFBALA229090059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
906	RLLV1AEBXNV004902	VFBAJB229280089; VFBAJA22B160523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
907	RLLV1AFA1NV004907	VFBALB229200026; VFBALA229200064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
908	RLLV1AEB5NV004502	VFBAJB229280103; VFBAJA22B160503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
909	RLLV1AEB1NV004903	VFBAJB22B260582; VFBAJA22B160534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
910	RLLV1AFA8NV004905	VFBALB229290059; VFBALA229200062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
911	RLLV1AFA0NV005126	VFBALB22A040064; VFBALA229280067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
912	RLLV1AEB8NV004901	VFBAJB22B160551; VFBAJA22B160521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
913	RLLV1AEB3NV004918	VFBAJB231170783; VFBAJA22B160536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
914	RLLV1AEB9NV005149	VFBAJB229290065; VFBAJA22B160519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
915	RLLV1AFA0NV004865	VFBALB229270062; VFBALA229210092	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
916	RLLV1AEBXNV004883	VFBAJB229270058; VFBAJA22B160524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
917	RLLV1AFA6NV004742	VFBALB22A040052; VFBALA229200033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
918	RLLV1AEB3NV004885	VFBAJB22B160677; VFBAJA22B160516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
919	RLLV1AEB1NV004867	VFBAJB22B160557; VFBAJA22B160515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
920	RLLV1AFA4NV004741	VFBALB22A040055; VFBALA229130022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
921	RLLV1AFA9NV004864	VFBALB22B160577; VFBALA229280065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
922	RLLV1AEB2NV004876	VFBAJB22B160553; VFBAJA22B160533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
923	RLLV1AFA4NV004898	VFBALB22B160624; VFBALA229200032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
924	RLLV1AEB2NV004893	VFBAJB229280087; VFBAJA22B160527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
925	RLLV1AEB0NV004861	VFBAJB22B160680; VFBAJA22B160532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
926	RLLV1AEB1NV004884	VFBAJB229280086; VFBAJA22B160530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
927	RLLV1AEB8NV004882	VFBAJB22B160667; VFBAJA22B160522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
928	RLLV1AEB7NV004887	VFBAJB22A060041; VFBAJA22A050002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
929	RLLV1AEB0NV004875	VFBAJB22B160549; VFBAJA22B160537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
930	RLLV1AFAXNV004758	VFBALB229280072; VFBALA229210088	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
931	RLLV1AEB0NV005153	VFBAJB22B170617; VFBAJA22B160543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
932	RLLV1AEB6NV004878	VFBAJB229300048; VFBAJA229280109	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
933	RLLV1AEB3NV004868	VFBAJB22B260577; VFBAJA22A050521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
934	RLLV1AEB5NV004869	VFBAJB22B160554; VFBAJA22B160535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
935	RLLV1AEB9NV004874	VFBAJB229280010; VFBAJA22B160526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
936	RLLV1AFA1NV004888	VFBALB22B160664; VFBALA229270051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
937	RLLV1AFA7NV004863	VFBALB22B160626; VFBALA229220003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
938	RLLV1AFA2NV004897	VFBALB234200899; VFBALA229210063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
939	RLLV1AFA9NV004895	VFBALB22B160623; VFBALA229070086	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
940	RLLV1AEB4NV004877	VFBAJB22B160666; VFBAJA22B160531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
941	RLLV1AEB3NV004871	VFBAJB22B160665; VFBAJA22B160529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
942	RLLV1AEB4NV004880	VFBAJB22B160552; VFBAJA22B160525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
943	RLLV1AFAXNV004906	VFBALB229200011; VFBALA229070055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
944	RLLV1AEB1NV004688	VFBAJB229280006; VFBAJA22A020061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
945	RLLV1AFA3NV004746	VFBALB229270025; VFBALA229270048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
946	RLLV1AEB9NV005152	VFBAJB22B170634; VFBAJA22B160548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
947	RLLV1AEB8NV004879	VFBAJB229280043; VFBAJA22A050517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
948	RLLV1AFA2NV004866	VFBALB229290012; VFBALA229130021	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
949	RLLV1AEB8NV004929	VFBAJB229280004; VFBAJA22B160545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
950	RLLV1AFA3NV005184	VFBALB229290013; VFBALA229070045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
951	RLLV1AFA9NV005125	VFBALB229200020; VFBALA229200063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
952	RLLV1AFA2NV004740	VFBALB22C060606; VFBALA229090068	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
953	RLLV1AFA8NV004922	VFBALB229270066; VFBALA229080063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
954	RLLV1AEB1NV004500	VFBAJB229280040; VFBAJA22A050518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
955	RLLV1AEB3NV004501	VFBAJB22A060028; VFBAJA22B160512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
956	RLLV1AFA7NV005236	VFBALB22A010060; VFBALA22B160643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
957	RLLV1AFA5NV005333	VFBALB22B180514; VFBALA22B160649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
958	RLLV1AFAXNV005344	VFBALB22B160609; VFBALA22B160648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
959	RLLV1AFA2NV005192	VFBALB22B170572; VFBALA229270036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
960	RLLV1AEB5NV005259	VFBAJB22A060039; VFBAJA22B170522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
961	RLLV1AEB7NV005263	VFBAJB22B160673; VFBAJA22B160546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
962	RLLV1AEB9NV005264	VFBAJB22B160568; VFBAJA22B160508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
963	RLLV1AEB3NV005244	VFBAJB22B160672; VFBAJA22B160547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
964	RLLV1AFA0NV005191	VFBALB22B170615; VFBALA229270043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
965	RLLV1AEB7NV005201	VFBAJB22B170530; VFBAJA22B160633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
966	RLLV1AEB8NV005255	VFBAJB22A060052; VFBAJA22B160628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
967	RLLV1AEBXNV004785	VFBAJB22A060037; VFBAJA22B170519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
968	RLLV1AEB0NV005265	VFBAJB22B160566; VFBAJA22B150708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
969	RLLV1AFA5NV005204	VFBALB22A010088; VFBALA22A010018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
970	RLLV1AFA5NV005221	VFBALB22B170584; VFBALA229280064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
971	RLLV1AEB2NV005168	VFBAJB22B160569; VFBAJA22B160514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
972	RLLV1AFA9NV005206	VFBALB228310023; VFBALA22B160657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
973	RLLV1AEB3NV005194	VFBAJB22B160674; VFBAJA22B150706	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
974	RLLV1AEB5NV005245	VFBAJB22A040003; VFBAJA22B160608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
975	RLLV1AEB7NV005165	VFBAJB22B160559; VFBAJA22B160625	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
976	RLLV1AFA9NV005223	VFBALB22B170580; VFBALA229270052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
977	RLLV1AFA3NV005220	VFBALB22B170583; VFBALA229140041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
978	RLLV1AEB8NV005238	VFBAJB22B170520; VFBAJA22B160582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
979	RLLV1AFA5NV005218	VFBALB22B170585; VFBALA229100051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
980	RLLV1AFA9NV005190	VFBALB22B170684; VFBALA22A010017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
981	RLLV1AEB0NV005198	VFBAJB22B160675; VFBAJA22B160614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
982	RLLV1AEB7NV005196	VFBAJB229300045; VFBAJA22B160622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
983	RLLV1AFA2NV005189	VFBALB22B180518; VFBALA22B190634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
984	RLLV1AEB9NV005202	VFBAJB229280036; VFBAJA22A260528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
985	RLLV1AEB5NV005200	VFBAJB229260055; VFBAJA22B170525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
986	RLLV1AEB5NV005195	VFBAJB22B160556; VFBAJA22B300604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
987	RLLV1AFA4NV005226	VFBALB229170001; VFBALA229280062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
988	RLLV1AFA4NV005209	VFBALB229280070; VFBALA22B160653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
989	RLLV1AFA4NV005212	VFBALB22A020032; VFBALA22B160644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
990	RLLV1AFA0NV005207	VFBALB22B180511; VFBALA22A010020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
991	RLLV1AFA1NV005216	VFBALB22B170582; VFBALA229270044	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
992	RLLV1AEB6NV005240	VFBAJB22B160670; VFBAJA22B160505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
993	RLLV1AFA3NV005217	VFBALB22B170581; VFBALA22A040073	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
994	RLLV1AFA2NV005211	VFBALB22A010052; VFBALA228180038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
995	RLLV1AEB8NV005241	VFBAJB22A060029; VFBAJA22B160596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
996	RLLV1AFA2NV005225	VFBALB22A010061; VFBALA229070084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
997	RLLV1AEBXNV005242	VFBAJB22A060038; VFBAJA22B170521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
998	RLLV1AFA7NV005219	VFBALB22A040062; VFBALA22B160658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
999	RLLV1AFA9NV005237	VFBALB22B170571; VFBALA229070087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1000	RLLV1AFA1NV005233	VFBALB22B170570; VFBALA229270042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1001	RLLV1AFA3NV005234	VFBALB22B160595; VFBALA229270050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1002	RLLV1AFA6NV005325	VFBALB22B180601; VFBALA22B160650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1003	RLLV1AEB2NV005140	VFBAJB22B170529; VFBAJA22B160574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1004	RLLV1AFA2NV005127	VFBALB22A010058; VFBALA22B160639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1005	RLLV1AEB6NV005139	VFBAJB22B160635; VFBAJA22B170523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1006	RLLV1AEB7NV004873	VFBAJB22B160567; VFBAJA22B160591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1007	RLLV1AEB5NV004886	VFBAJB22B170531; VFBAJA22B160629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1008	RLLV1AFA6NV004613	VFBALB22B170668; VFBALA229140017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1009	RLLV1AEBXNV005158	VFBAJB22B160671; VFBAJA22B160587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1010	RLLV1AFA5NV005185	VFBALB229270028; VFBALA229280061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1011	RLLV1AFA7NV005186	VFBALB229290011; VFBALA22B160645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1012	RLLV1AEB0NV005136	VFBAJB22B160565; VFBAJA22B160511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1013	RLLV1AFA7NV004734	VFBALB229040012; VFBALA229290040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1014	RLLV1AFA6NV005213	VFBALB22B170664; VFBALA229140042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1015	RLLV1AEB8NV005157	VFBAJB22B170532; VFBAJA22B160627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1016	RLLV1AFA1NV005183	VFBALB229270032; VFBALA22A010062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1017	RLLV1AFA8NV005231	VFBALB229190004; VFBALA22B160659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1018	RLLV1AFA0NV005322	VFBALB22A010087; VFBALA22B160646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1019	RLLV1AFAXNV005232	VFBALB22B170579; VFBALA229140044	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1020	RLLV1AFA9NV005187	VFBALB22A040047; VFBALA229220017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1021	RLLV1AFA8NV005228	VFBALB22A010031; VFBALA22B160656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1022	RLLV1AFA0NV005224	VFBALB22A010086; VFBALA227300010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1023	RLLV1AFAXNV005229	VFBALB22B030516; VFBALA22B160660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1024	RLLV1AFA6NV005230	VFBALB229270026; VFBALA229210004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1025	RLLV1AFA3NV005394	VFBALB22B180613; VFBALA22B170657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1026	RLLV1AFA1NV005331	VFBALB22B170569; VFBALA22B170686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1027	RLLV1AFA3NV005332	VFBALB22B180643; VFBALA22B170653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1028	RLLV1AFA4NV005341	VFBALB22B180623; VFBALA22B170644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1029	RLLV1AFA9NV005335	VFBALB22B180561; VFBALA22B160641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1030	RLLV1AFA3NV005329	VFBALB22B180641; VFBALA22B170656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1031	RLLV1AFA2NV005399	VFBALB22B170565; VFBALA22B170651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1032	RLLV1AFA1NV005328	VFBALB22B180603; VFBALA22B170671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1033	RLLV1AEB5NV005374	VFBAJB22B160695; VFBAJA22B150723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1034	RLLV1AEB3NV005261	VFBAJB22B160679; VFBAJA22B160578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1035	RLLV1AEB3NV005356	VFBAJB22B170685; VFBAJA22B160598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1036	RLLV1AEB7NV005246	VFBAJB22B160682; VFBAJA22B160588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1037	RLLV1AFA1NV005345	VFBALB22B180642; VFBALA22B170661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1038	RLLV1AEB8NV005269	VFBAJB22B160689; VFBAJA22B150692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1039	RLLV1AEB0NV005363	VFBAJB22B170503; VFBAJA22B180676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1040	RLLV1AEB2NV005266	VFBAJB22B170597; VFBAJA22B170556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1041	RLLV1AEB9NV005197	VFBAJB22B180545; VFBAJA22B170610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1042	RLLV1AFA7NV005205	VFBALB22B180644; VFBALA22B160638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1043	RLLV1AEB6NV005254	VFBAJB22A060056; VFBAJA22B160570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1044	RLLV1AEB4NV005253	VFBAJB22B160684; VFBAJA22B160599	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1045	RLLV1AEB1NV005260	VFBAJB22B170508; VFBAJA22B150694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1046	RLLV1AEB6NV005383	VFBAJB22B180573; VFBAJA22B170632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1047	RLLV1AEB5NV005262	VFBAJB22B170511; VFBAJA22B160583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1048	RLLV1AEB1NV005257	VFBAJB22B160686; VFBAJA22B160606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1049	RLLV1AEB7NV005358	VFBAJB22B180547; VFBAJA22B170604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1050	RLLV1AEB8NV005367	VFBAJB22B170504; VFBAJA22B170637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1051	RLLV1AEB3NV005163	VFBAJB22B170505; VFBAJA22B170537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1052	RLLV1AEB4NV005267	VFBAJB22B170507; VFBAJA22B170542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1053	RLLV1AEB1NV005274	VFBAJB22B170603; VFBAJA22B170527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1054	RLLV1AEBXNV005354	VFBAJB22B170678; VFBAJA22B170608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1055	RLLV1AFA3NV005346	VFBALB22B180602; VFBALA22B170659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1056	RLLV1AEBXNV005239	VFBAJB229300043; VFBAJA22B160584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1057	RLLV1AEBXNV005273	VFBAJB22B160681; VFBAJA22B170517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1058	RLLV1AEB6NV005268	VFBAJB22B170596; VFBAJA22B150700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1059	RLLV1AEB5NV005357	VFBAJB22B170502; VFBAJA22A280627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1060	RLLV1AFA6NV005227	VFBALB22B160611; VFBALA22B160652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1061	RLLV1AEB9NV005359	VFBAJB22B180563; VFBAJA22B160586	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1062	RLLV1AFA2NV005208	VFBALB22B180605; VFBALA22B170670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1063	RLLV1AEB3NV005275	VFBAJB22B160668; VFBAJA22B170564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1064	RLLV1AEB6NV005271	VFBAJB22B160691; VFBAJA22B170561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1065	RLLV1AEB8NV005272	VFBAJB22B160617; VFBAJA22B170551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1066	RLLV1AEB1NV005372	VFBAJB22B180566; VFBAJA22B170616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1067	RLLV1AEB7NV005313	VFBAJB22B160563; VFBAJA22B170540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1068	RLLV1AEB9NV005314	VFBAJB22A050036; VFBAJA22B160538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1069	RLLV1AFA2NV005337	VFBALB22B180614; VFBALA22B160651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1070	RLLV1AEB8NV005319	VFBAJB22B160685; VFBAJA22B160607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1071	RLLV1AFA0NV005336	VFBALB22B180639; VFBALA22B170650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1072	RLLV1AFA8NV005326	VFBALB22B180616; VFBALA22B170669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1073	RLLV1AEB4NV005320	VFBAJB22B160683; VFBAJA22B160579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1074	RLLV1AEB4NV005317	VFBAJB22B170591; VFBAJA22B170560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1075	RLLV1AFA6NV005339	VFBALB22B180559; VFBALA22B160640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1076	RLLV1AEB1NV004738	VFBAJB22B180574; VFBAJA22B170562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1077	RLLV1AEB3NV005132	VFBAJB22B160688; VFBAJA22B170557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1078	RLLV1AFA9NV005402	VFBALB22B170566; VFBALA22B170642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1079	RLLV1AEB6NV004914	VFBAJB22B170506; VFBAJA22B170541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1080	RLLV1AFA0NV004896	VFBALB22B180617; VFBALA22B170643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1081	RLLV1AEB5NV004872	VFBAJB229260054; VFBAJA22B150696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1082	RLLV1AEB5NV005147	VFBAJB229300005; VFBAJA22B160603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1083	RLLV1AFA8NV004757	VFBALB22B180615; VFBALA22B160655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1084	RLLV1AEB9NV005250	VFBAJB229290055; VFBAJA22B160593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1085	RLLV1AFA4NV005405	VFBALB22B180620; VFBALA22B170648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1086	RLLV1AFA8NV005407	VFBALB22B180618; VFBALA22B180501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1087	RLLV1AEB2NV005252	VFBAJB22B170538; VFBAJA22B160571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1088	RLLV1AEB1NV004495	VFBAJB22B180569; VFBAJA22B170624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1089	RLLV1AFA8NV005410	VFBALB22B170567; VFBALA22B170682	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1090	RLLV1AFA2NV005323	VFBALB22B180606; VFBALA22B170658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1091	RLLV1AEB1NV005288	VFBAJB22B170601; VFBAJA22B170552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1092	RLLV1AEB9NV005295	VFBAJB22B180596; VFBAJA22B170555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1093	RLLV1AEB8NV005286	VFBAJB22B180595; VFBAJA22B170548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1094	RLLV1AEB2NV005297	VFBAJB22B180589; VFBAJA22B170619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1095	RLLV1AFA5NV005347	VFBALB22B180640; VFBALA22B170649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1096	RLLV1AEB7NV005280	VFBAJB22B160692; VFBAJA22B170554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1097	RLLV1AEB4NV005298	VFBAJB22B170501; VFBAJA22B170553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1098	RLLV1AEB3NV005289	VFBAJB22B180590; VFBAJA22B170627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1099	RLLV1AEB0NV005282	VFBAJB236280126; VFBAJA22B170534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1100	RLLV1AEB5NV005293	VFBAJB22B180592; VFBAJA22B170613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1101	RLLV1AEB5NV005276	VFBAJB22B160694; VFBAJA22B170607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1102	RLLV1AEB4NV005284	VFBAJB22B180591; VFBAJA22B170549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1103	RLLV1AFA5NV005428	VFBALB22B180670; VFBALA22B180505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1104	RLLV1AFA9NV005545	VFBALB22B180621; VFBALA22A040069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1105	RLLV1AEB7NV005134	VFBAJB22B190599; VFBAJA22B170559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1106	RLLV1AFA0NV005546	VFBALB22C030518; VFBALA22B190654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1107	RLLV1AFA1NV005443	VFBALB22A010083; VFBALA22B180500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1108	RLLV1AFA3NV005427	VFBALB22B200547; VFBALA22A040082	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1109	RLLV1AFAXNV005439	VFBALB232030647; VFBALA22B160634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1110	RLLV1AFA6NV005440	VFBALB22B180682; VFBALA22B170586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1111	RLLV1AFA2NV005421	VFBALB22A030017; VFBALA22B180502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1112	RLLV1AFA1NV005426	VFBALB22B170573; VFBALA22B170691	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1113	RLLV1AFA7NV005334	VFBALB22B180660; VFBALA22B170578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1114	RLLV1AFA2NV005340	VFBALB22B180664; VFBALA22B180508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1115	RLLV1AFA6NV005342	VFBALB22B180658; VFBALA22B180510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1116	RLLV1AFA4NV005419	VFBALB22A010045; VFBALA22B180506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1117	RLLV1AFA0NV005417	VFBALB22B210656; VFBALA22B180520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1118	RLLV1AFA0NV005420	VFBALB22B180711; VFBALA22B180503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1119	RLLV1AFA3NV005444	VFBALB22B180666; VFBALA22B180519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1120	RLLV1AFA2NV005550	VFBALB22B190527; VFBALA229100048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1121	RLLV1AFA1NV005393	VFBALB22B190505; VFBALA22B170654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1122	RLLV1AFA4NV005436	VFBALB22B200565; VFBALA22A020015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1123	RLLV1AFA8NV005438	VFBALB22B180656; VFBALA22B170662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1124	RLLV1AFA4NV005551	VFBALB22B200616; VFBALA229220006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1125	RLLV1AFA6NV005437	VFBALB22B200614; VFBALA22B190659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1126	RLLV1AFAXNV005392	VFBALB22B180638; VFBALA22B170679	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1127	RLLV1AFA8NV005343	VFBALB22B180655; VFBALA22B170576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1128	RLLV1AFA7NV005415	VFBALB22B180680; VFBALA22B170589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1129	RLLV1AFA5NV005431	VFBALB22B190675; VFBALA22B180530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1130	RLLV1AFAXNV005537	VFBALB22B200570; VFBALA22A030009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1131	RLLV1AFA9NV005433	VFBALB22B180659; VFBALA22B180504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1132	RLLV1AFA9NV005416	VFBALB22B190504; VFBALA22B170660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1133	RLLV1AFA1NV005538	VFBALB22B200587; VFBALA22B190663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1134	RLLV1AFAXNV005540	VFBALB22B210640; VFBALA22B180524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1135	RLLV1AFA3NV005430	VFBALB22B190529; VFBALA22B180558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1136	RLLV1AFA5NV005445	VFBALB22B190502; VFBALA22B160642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1137	RLLV1AFA7NV005429	VFBALB22B210636; VFBALA22B180513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1138	RLLV1AFAXNV005327	VFBALB22B180709; VFBALA22B170667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1139	RLLV1AFA3NV005542	VFBALB22B200628; VFBALA22B180704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1140	RLLV1AFA2NV005435	VFBALB22B200560; VFBALA22B170666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1141	RLLV1AEB4NV005382	VFBAJB22B190632; VFBAJA22B190685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1142	RLLV1AEB2NV005381	VFBAJB22B180604; VFBAJA22B150719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1143	RLLV1AEB1NV005355	VFBAJB22B190597; VFBAJA22B170630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1144	RLLV1AFA7NV005446	VFBALB22B180648; VFBALA22B170677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1145	RLLV1AFA9NV005447	VFBALB22B200631; VFBALA22B190583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1146	RLLV1AEBXNV005256	VFBAJB22B180624; VFBAJA22A280641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1147	RLLV1AEB3NV005373	VFBAJB22B210580; VFBAJA22B190553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1148	RLLV1AEB3NV005390	VFBAJB22B180597; VFBAJA22B150717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1149	RLLV1AEB5NV005388	VFBAJB22B190631; VFBAJA22B190680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1150	RLLV1AFA8NV005181	VFBALB229270068; VFBALA22B180507	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1151	RLLV1AEB7NV005389	VFBAJB22B180600; VFBAJA22B180692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1152	RLLV1AEB7NV005375	VFBAJB22B180629; VFBAJA22B150718	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1153	RLLV1AEB8NV005384	VFBAJB22B190540; VFBAJA22B170623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1154	RLLV1AEB4NV005351	VFBAJB22B190578; VFBAJA22B180521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1155	RLLV1AEB0NV005248	VFBAJB22B180576; VFBAJA22B170635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1156	RLLV1AEB2NV005199	VFBAJB22B190577; VFBAJA22B150724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1157	RLLV1AEB1NV005369	VFBAJB22B190605; VFBAJA22B170629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1158	RLLV1AEB6NV005352	VFBAJB22B190579; VFBAJA22B180522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1159	RLLV1AEB6NV005366	VFBAJB22B190628; VFBAJA22B190683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1160	RLLV1AEB8NV005353	VFBAJB22B190588; VFBAJA22B170611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1161	RLLV1AEB5NV005360	VFBAJB22B190610; VFBAJA22B160630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1162	RLLV1AEB2NV005364	VFBAJB22B210578; VFBAJA22B180665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1163	RLLV1AEB8NV005370	VFBAJB22B210582; VFBAJA22B180689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1164	RLLV1AEB4NV005365	VFBAJB22B190590; VFBAJA22B170633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1165	RLLV1AEB2NV005350	VFBAJB22B170595; VFBAJA22B160610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1166	RLLV1AFA8NV005553	VFBALB22B200545; VFBALA22A010040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1167	RLLV1AFAXNV005425	VFBALB22B180672; VFBALA22B170689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1168	RLLV1AFA8NV005424	VFBALB22B180657; VFBALA22B180535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1169	RLLV1AEB2NV005316	VFBAJB22B190639; VFBAJA22B190684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1170	RLLV1AEB4NV005348	VFBAJB22B190638; VFBAJA22B190687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1171	RLLV1AFA1NV005412	VFBALB22B190576; VFBALA22B170655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1172	RLLV1AFA5NV005414	VFBALB229280071; VFBALA22B170690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1173	RLLV1AFA3NV005413	VFBALB22B180669; VFBALA22B170681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1174	RLLV1AEB6NV005321	VFBAJB22B210606; VFBAJA22B190561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1175	RLLV1AFA6NV005423	VFBALB22B180678; VFBALA22B170577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1176	RLLV1AFA4NV005324	VFBALB22B180651; VFBALA22B170676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1177	RLLV1AFA5NV005574	VFBALB22B200621; VFBALA22B190653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1178	RLLV1AEB6NV005349	VFBAJB22B190592; VFBAJA22B170612	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1179	RLLV1AFA4NV005338	VFBALB22B180684; VFBALA22B170590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1180	RLLV1AEB6NV005318	VFBAJB22B200670; VFBAJA22B190565	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1181	RLLV1AFA8NV005536	VFBALB22B190520; VFBALA229290066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1182	RLLV1AFA7NV005575	VFBALB22B200689; VFBALA22B180552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1183	RLLV1AFA6NV005552	VFBALB22B200686; VFBALA22B180708	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1184	RLLV1AFA4NV005422	VFBALB22B170568; VFBALA22B170688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1185	RLLV1AEB0NV005315	VFBAJB22B170550; VFBAJA22B190552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1186	RLLV1AEB4NV005141	VFBAJB22B190640; VFBAJA22B190686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1187	RLLV1AFA4NV005128	VFBALB22A040046; VFBALA22B170683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1188	RLLV1AFA5NV005400	VFBALB22B190573; VFBALA22B180523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1189	RLLV1AFA5NV005395	VFBALB22B190507; VFBALA22B170663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1190	RLLV1AFAXNV004890	VFBALB22B210650; VFBALA22B180551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1191	RLLV1AEB4NV004913	VFBAJB22B190575; VFBAJA22B160541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1192	RLLV1AFA7NV005401	VFBALB22B190500; VFBALA22B170665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1193	RLLV1AEB0NV005251	VFBAJB22B180577; VFBAJA22B180534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1194	RLLV1AFA6NV005406	VFBALB22B200571; VFBALA229190026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1195	RLLV1AFAXNV005408	VFBALB22B180653; VFBALA22B180509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1196	RLLV1AFA0NV005398	VFBALB22B190690; VFBALA22B180532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1197	RLLV1AFA7NV005396	VFBALB22B190506; VFBALA22B180515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1198	RLLV1AFA4NV005565	VFBALB22B200624; VFBALA22B190652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1199	RLLV1AFA9NV005397	VFBALB22B180646; VFBALA22B170680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1200	RLLV1AFA7NV005530	VFBALB22B200564; VFBALA22B110002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1201	RLLV1AEB5NV005312	VFBAJB22A260526; VFBAJA22B190564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1202	RLLV1AEB6NV005304	VFBAJB22B210577; VFBAJA22B190566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1203	RLLV1AEB6NV005285	VFBAJB22B190642; VFBAJA22B190681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1204	RLLV1AEB2NV005283	VFBAJB22B170545; VFBAJA22B190550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1205	RLLV1AEB7NV005277	VFBAJB22B170533; VFBAJA22B29290020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1206	RLLV1AEB3NV005292	VFBAJB22B210546; VFBAJA22B180687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1207	RLLV1AFAXNV005411	VFBALB22B200623; VFBALA22B190581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1208	RLLV1AEB1NV005307	VFBAJB22B210608; VFBAJA22B190569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1209	RLLV1AEB2NV005302	VFBAJB22B170600; VFBAJA22B190534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1210	RLLV1AEB3NV005308	VFBAJB22B180599; VFBAJA22B190541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1211	RLLV1AEB0NV005279	VFBAJB22B180583; VFBAJA22B190547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1212	RLLV1AFA0NV005448	VFBALB22B190508; VFBALA22A010041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1213	RLLV1AEB9NV005278	VFBAJB22B210548; VFBAJA22B190524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1214	RLLV1AFA2NV005404	VFBALB232160604; VFBALA22B29270014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1215	RLLV1AEB1NV005310	VFBAJB22B210550; VFBAJA22B190533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1216	RLLV1AFA3NV005380	VFBALB22B180677; VFBALA22B170588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1217	RLLV1AFA5NV005378	VFBALB22B200607; VFBALA22B190668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1218	RLLV1AFA7NV005379	VFBALB22B200718; VFBALA22B180517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1219	RLLV1AEBXNV005290	VFBAJB22B180579; VFBAJA22B190545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1220	RLLV1AFA8NV005391	VFBALB22B180645; VFBALA22B170675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1221	RLLV1AEB0NV005301	VFBAJB22B210517; VFBAJA22B190543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1222	RLLV1AEB0NV005296	VFBAJB22B180598; VFBAJA22B190557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1223	RLLV1AEB7NV005294	VFBAJB22B210547; VFBAJA22B190530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1224	RLLV1AEB1NV005291	VFBAJB22B210549; VFBAJA22B190548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1225	RLLV1AFA3NV005377	VFBALB22B180661; VFBALA22B180512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1226	RLLV1AEB8NV005305	VFBAJB22B210515; VFBAJA22B160601	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1227	RLLV1AEBXNV005306	VFBAJB22B210584; VFBAJA22B180675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1228	RLLV1AEB6NV005299	VFBAJB22B180580; VFBAJA22B190532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1229	RLLV1AEB5NV005309	VFBAJB22B210514; VFBAJA22B190682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1230	RLLV1AEB4NV005303	VFBAJB22B170535; VFBAJA22B190525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1231	RLLV1AEB9NV005524	VFBAJB22B190650; VFBAJA22B170605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1232	RLLV1AEB9NV005300	VFBAJB22B180582; VFBAJA22B190554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1233	RLLV1AEB3NV005311	VFBAJB22B180581; VFBAJA22B190551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1234	RLLV1AEB9NV005281	VFBAJB22B170544; VFBAJA22B190528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1235	RLLV1AFAXNV005649	VFBALB22B210711; VFBALA22B160647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1236	RLLV1AFA2NV005547	VFBALB22B200703; VFBALA22B190662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1237	RLLV1AFA8NV005441	VFBALB22B220675; VFBALA22B190660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1238	RLLV1AFA4NV005548	VFBALB22B220688; VFBALA22B190658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1239	RLLV1AFA2NV005449	VFBALB22B220647; VFBALA22B190644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1240	RLLV1AFAXNV005442	VFBALB22B220670; VFBALA22B190606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1241	RLLV1AFA5NV005557	VFBALB22B200548; VFBALA22B190623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1242	RLLV1AFA1NV005541	VFBALB22B200651; VFBALA22B190666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1243	RLLV1AFA7NV005544	VFBALB22B220655; VFBALA22B190665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1244	RLLV1AFA5NV005543	VFBALB22B220649; VFBALA22B190621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1245	RLLV1AFA7NV005432	VFBALB22B200543; VFBALA22B190607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1246	RLLV1AFA3NV005556	VFBALB22B200643; VFBALA22B190649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1247	RLLV1AFA7NV005558	VFBALB22B200639; VFBALA22B190611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1248	RLLV1AEB3NV005387	VFBAJB22B230617; VFBAJA22B190707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1249	RLLV1AFA0NV005188	VFBALB22B210522; VFBALA22B180705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1250	RLLV1AEB1NV005243	VFBAJB22B190629; VFBAJA22B190692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1251	RLLV1AEB9NV005247	VFBAJB22B180587; VFBAJA22B200508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1252	RLLV1AEB0NV005492	VFBAJB22B230597; VFBAJA22B190725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1253	RLLV1AEB6NV005495	VFBAJB22B230552; VFBAJA22B190568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1254	RLLV1AFA0NV005434	VFBALB22B190538; VFBALA22B190598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1255	RLLV1AEB8NV005479	VFBAJB22B230625; VFBAJA22B190678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1256	RLLV1AEB8NV005482	VFBAJB22B230529; VFBAJA22B190701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1257	RLLV1AEB5NV005486	VFBAJB22B230599; VFBAJA22B190542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1258	RLLV1AEBXNV005483	VFBAJB22B230619; VFBAJA22B190517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1259	RLLV1AEB3NV005258	VFBAJB22B180585; VFBAJA22B200509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1260	RLLV1AEB1NV005386	VFBAJB22B230621; VFBAJA22B190544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1261	RLLV1AEB6NV005478	VFBAJB22B230620; VFBAJA22B180712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1262	RLLV1AEB3NV005485	VFBAJB22B230623; VFBAJA22B180679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1263	RLLV1AEB6NV005481	VFBAJB22B230548; VFBAJA22B180691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1264	RLLV1AEB4NV005480	VFBAJB22B230632; VFBAJA22B190676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1265	RLLV1AEB9NV005376	VFBAJB22B230602; VFBAJA22B200505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1266	RLLV1AEB1NV005484	VFBAJB22B230557; VFBAJA22B190700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1267	RLLV1AEB9NV005362	VFBAJB22B180586; VFBAJA22B200507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1268	RLLV1AEB4NV005494	VFBAJB22B170652; VFBAJA22B190695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1269	RLLV1AEB2NV005493	VFBAJB22B230629; VFBAJA22B190679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1270	RLLV1AEB0NV005489	VFBAJB22B230551; VFBAJA22B190698	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1271	RLLV1AEB8NV005496	VFBAJB22B230589; VFBAJA22B190722	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1272	RLLV1AEBXNV005368	VFBAJB22B230618; VFBAJA22B200504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1273	RLLV1AEB9NV005488	VFBAJB22B230556; VFBAJA22B190703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1274	RLLV1AEB7NV005490	VFBAJB22B230547; VFBAJA22B190563	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1275	RLLV1AEB0NV005167	VFBAJB22B180588; VFBAJA22B200511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1276	RLLV1AEB7NV005487	VFBAJB22B230604; VFBAJA22B190720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1277	RLLV1AEB1NV005162	VFBAJB22B190641; VFBAJA22B190560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1278	RLLV1AEBXNV005371	VFBAJB22B230616; VFBAJA22B190710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1279	RLLV1AEBXNV005497	VFBAJB22B230628; VFBAJA22B190721	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1280	RLLV1AEB9NV005491	VFBAJB22B230601; VFBAJA22B190726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1281	RLLV1AEB4NV005270	VFBAJB22B180584; VFBAJA22B200503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1282	RLLV1AFAXNV005571	VFBALB22B180688; VFBALA22B190603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1283	RLLV1AEB2NV005624	VFBAJB22A260522; VFBAJA22B170516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1284	RLLV1AFA1NV005555	VFBALB22B220651; VFBALA22B190645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1285	RLLV1AFAXNV005554	VFBALB22B200648; VFBALA22B190651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1286	RLLV1AFA0NV005577	VFBALB22B210696; VFBALA22B190661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1287	RLLV1AFA3NV005573	VFBALB22B200647; VFBALA22B190620	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1288	RLLV1AFA1NV005572	VFBALB22B180632; VFBALA22B160654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1289	RLLV1AFA9NV005576	VFBALB22B190537; VFBALA22B190601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1290	RLLV1AEB1NV005145	VFBAJB22B180565; VFBAJA22B190572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1291	RLLV1AFA8NV005567	VFBALB22B220689; VFBALA22B190619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1292	RLLV1AFA9NV005531	VFBALB22B200673; VFBALA22B190648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1293	RLLV1AFA1NV005569	VFBALB22B200549; VFBALA22B190608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1294	RLLV1AEBXNV005595	VFBAJB22C060613; VFBAJA22B210588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1295	RLLV1AEB6NV005609	VFBAJB22B170620; VFBAJA22B190559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1296	RLLV1AEB5NV005598	VFBAJB22A050510; VFBAJA22B190694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1297	RLLV1AEB8NV005594	VFBAJB22B230537; VFBAJA22B190723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1298	RLLV1AFAXNV005568	VFBALB22B200641; VFBALA22B190600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1299	RLLV1AFA6NV005566	VFBALB22B200637; VFBALA22B190667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1300	RLLV1AEB3NV005616	VFBAJB22A260518; VFBAJA22B190691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1301	RLLV1AEBXNV005600	VFBAJB22B180654; VFBAJA22B220533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1302	RLLV1AEB0NV005606	VFBAJB22A040508; VFBAJA22B190567	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1303	RLLV1AEB3NV005597	VFBAJB22B210543; VFBAJA22B190716	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1304	RLLV1AEB9NV005586	VFBAJB22B190630; VFBAJA22B210613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1305	RLLV1AEB2NV005588	VFBAJB22B040605; VFBAJA22B210612	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1306	RLLV1AEB5NV005584	VFBAJB22A040507; VFBAJA22B210614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1307	RLLV1AEB0NV005587	VFBAJB22B230536; VFBAJA22B190562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1308	RLLV1AEB3NV005583	VFBAJB22B230541; VFBAJA22B190719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1309	RLLV1AEB8NV005580	VFBAJB22B210544; VFBAJA22B210618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1310	RLLV1AFA7NV005561	VFBALB22B200644; VFBALA22B190615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1311	RLLV1AFA9NV005562	VFBALB22B220684; VFBALA22B190646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1312	RLLV1AEB8NV005529	VFBAJB22B230540; VFBAJA22B160510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1313	RLLV1AEB6NV005528	VFBAJB22A060061; VFBAJA22B210611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1314	RLLV1AEBXNV005581	VFBAJB22B230538; VFBAJA22B190717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1315	RLLV1AEB1NV005582	VFBAJB22B190672; VFBAJA22B220529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1316	RLLV1AEB2NV005512	VFBAJB22B210539; VFBAJA22B210599	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1317	RLLV1AEB2NV005509	VFBAJB22B210662; VFBAJA22B200531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1318	RLLV1AEBXNV005502	VFBAJB22B210681; VFBAJA22B190674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1319	RLLV1AEB1NV005520	VFBAJB22B210562; VFBAJA22B200532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1320	RLLV1AEB8NV005515	VFBAJB22B230539; VFBAJA22B160594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1321	RLLV1AEB0NV005508	VFBAJB22B230507; VFBAJA22B200530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1322	RLLV1AEB8NV005501	VFBAJB22B230550; VFBAJA22B190693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1323	RLLV1AEB9NV005507	VFBAJB22B220645; VFBAJA22B200527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1324	RLLV1AEB4NV005513	VFBAJB22B190673; VFBAJA22B180668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1325	RLLV1AFA0NV005403	VFBALB22B200546; VFBALA22B190604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1326	RLLV1AEB1NV005498	VFBAJB22B230554; VFBAJA22B150715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1327	RLLV1AEB5NV005519	VFBAJB22B210565; VFBAJA22B210583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1328	RLLV1AEB6NV005500	VFBAJB22B230633; VFBAJA22B190677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1329	RLLV1AEB7NV005523	VFBAJB22A060064; VFBAJA22B210592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1330	RLLV1AEBXNV005516	VFBAJB22B210566; VFBAJA22B210576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1331	RLLV1AEB1NV005503	VFBAJB22B210661; VFBAJA22B190711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1332	RLLV1AEB5NV005505	VFBAJB22B230549; VFBAJA22B160576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1333	RLLV1AFA9NV005559	VFBALB22B220682; VFBALA22B190627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1334	RLLV1AFA0NV005532	VFBALB22B220650; VFBALA22B190633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1335	RLLV1AEB0NV005511	VFBAJB22B190671; VFBAJA22B150721	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1336	RLLV1AEB3NV005518	VFBAJB22A260527; VFBAJA22B200533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1337	RLLV1AEB2NV005526	VFBAJB22B210560; VFBAJA22B210579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1338	RLLV1AEB3NV005504	VFBAJB22B230555; VFBAJA22B180667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1339	RLLV1AEBXNV005287	VFBAJB22B190670; VFBAJA22B190688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1340	RLLV1AEB4NV005527	VFBAJB22B210639; VFBAJA22B220531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1341	RLLV1AEB7NV005506	VFBAJB22B190580; VFBAJA22B220524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1342	RLLV1AEB3NV005499	VFBAJB22B230553; VFBAJA22B190514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1343	RLLV1AEB3NV005521	VFBAJB22B210553; VFBAJA22B210585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1344	RLLV1AEB5NV005679	VFBAJB22B210571; VFBAJA22B230696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1345	RLLV1AEB0NV005623	VFBAJB22B210641; VFBAJA22B200512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1346	RLLV1AFA6NV005535	VFBALB22B220694; VFBALA22B190596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1347	RLLV1AFA4NV005534	VFBALB22B220669; VFBALA22B190593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1348	RLLV1AFA2NV005533	VFBALB22B220677; VFBALA22B190582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1349	RLLV1AEB4NV005625	VFBAJB22B210558; VFBAJA22B230717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1350	RLLV1AEB6NV005142	VFBAJB22B180578; VFBAJA22B200501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1351	RLLV1AEB7NV005148	VFBAJB22B210643; VFBAJA22B200500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1352	RLLV1AEB2NV005638	VFBAJB22B210569; VFBAJA22B230697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1353	RLLV1AEB3NV005633	VFBAJB22B210570; VFBAJA22B230716	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1354	RLLV1AEB2NV005610	VFBAJB22A060040; VFBAJA22B230688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1355	RLLV1AEB6NV005612	VFBAJB22A050039; VFBAJA22B230679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1356	RLLV1AEB5NV005603	VFBAJB22B210537; VFBAJA22B230684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1357	RLLV1AEB7NV005604	VFBAJB22B210540; VFBAJA22B230685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1358	RLLV1AEB7NV005618	VFBAJB22B210644; VFBAJA22B200502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1359	RLLV1AEB7NV005621	VFBAJB22A070006; VFBAJA22B230719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1360	RLLV1AEB5NV005617	VFBAJB22B230648; VFBAJA22B190708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1361	RLLV1AEB1NV005632	VFBAJB22B210563; VFBAJA22B230718	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1362	RLLV1AEB9NV005622	VFBAJB22B230649; VFBAJA22B230686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1363	RLLV1AEB9NV005605	VFBAJB22B210645; VFBAJA22B220527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1364	RLLV1AEB1NV005615	VFBAJB22B230651; VFBAJA22B230714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1365	RLLV1AEB4NV005611	VFBAJB22B230647; VFBAJA22B230681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1366	RLLV1AEB1NV005596	VFBAJB22B210646; VFBAJA22B220530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1367	RLLV1AEB1NV005579	VFBAJB22C090668; VFBAJA22B160507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1368	RLLV1AEB4NV005592	VFBAJB22B210542; VFBAJA22B230693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1369	RLLV1AEB2NV005591	VFBAJB22B210538; VFBAJA22B230677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1370	RLLV1AFA1NV005409	VFBALB22B220679; VFBALA22B190584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1371	RLLV1AEB9NV005510	VFBAJB22B210512; VFBAJA22B200506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1372	RLLV1AEB5NV005522	VFBAJB22B230652; VFBAJA22B230700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1373	RLLV1AEB2NV005607	VFBAJB22B230650; VFBAJA22B230675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1374	RLLV1AEB0NV005525	VFBAJB22B210572; VFBAJA22B230705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1375	RLLV1AFA1NV005653	VFBALB22B220691; VFBALA22B190595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1376	RLLV1AEBXNV005659	VFBAJB22B230585; VFBAJA22B210633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1377	RLLV1AEB1NV005758	VFBAJB22B190594; VFBAJA22B180681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1378	RLLV1AFA3NV005735	VFBALB22B220593; VFBALA22B200588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1379	RLLV1AEB3NV005759	VFBAJB22B180594; VFBAJA22B240662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1380	RLLV1AFA1NV005734	VFBALB22B220589; VFBALA22B200589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1381	RLLV1AFA8NV005746	VFBALB22B220588; VFBALA22B190609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1382	RLLV1AFA5NV005705	VFBALB22B220653; VFBALA22B200632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1383	RLLV1AFA0NV005692	VFBALB22B210698; VFBALA22B190626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1384	RLLV1AEB8NV005661	VFBAJB22B230631; VFBAJA22B230703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1385	RLLV1AEB4NV005642	VFBAJB22B230582; VFBAJA22B190555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1386	RLLV1AEB1NV005646	VFBAJB22B230578; VFBAJA22B210625	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1387	RLLV1AFA1NV005748	VFBALB22B220592; VFBALA22B200578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1388	RLLV1AEB6NV005660	VFBAJB22B170500; VFBAJA22B190536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1389	RLLV1AEB6NV005643	VFBAJB22B230577; VFBAJA22B220581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1390	RLLV1AEB3NV005714	VFBAJB22B180570; VFBAJA22B240658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1391	RLLV1AFA3NV005704	VFBALB22B220596; VFBALA22B200580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1392	RLLV1AEB1NV005629	VFBAJB22B210598; VFBAJA22B160585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1393	RLLV1AEB1NV005713	VFBAJB22B180571; VFBAJA22B200528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1394	RLLV1AEBXNV005712	VFBAJB22B180542; VFBAJA22B240636	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1395	RLLV1AEB3NV005678	VFBAJB22B210526; VFBAJA22B170628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1396	RLLV1AEB1NV005680	VFBAJB22B210525; VFBAJA22B230708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1397	RLLV1AEB8NV005644	VFBAJB22B210508; VFBAJA22B190571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1398	RLLV1AEBXNV005628	VFBAJB22B210605; VFBAJA22A280539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1399	RLLV1AEB1NV005792	VFBAJB22B210654; VFBAJA22B180662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1400	RLLV1AEB2NV005655	VFBAJB22B190616; VFBAJA22B190539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1401	RLLV1AFA4NV005694	VFBALB22B210695; VFBALA22B190624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1402	RLLV1AEB5NV005763	VFBAJB22B180572; VFBAJA22B240669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1403	RLLV1AEBXNV005631	VFBAJB22B210555; VFBAJA22B230715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1404	RLLV1AEB6NV005657	VFBAJB22B230544; VFBAJA22B230701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1405	RLLV1AEB4NV005656	VFBAJB22B230586; VFBAJA22B230687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1406	RLLV1AEB0NV005654	VFBAJB22B230591; VFBAJA22B160618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1407	RLLV1AEB8NV005627	VFBAJB22B210604; VFBAJA22B230655	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1408	RLLV1AEB6NV005626	VFBAJB22B190618; VFBAJA22B240643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1409	RLLV1AEB8NV005658	VFBAJB22B230532; VFBAJA22B230691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1410	RLLV1AFA3NV005671	VFBALB22B220504; VFBALA22B190625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1411	RLLV1AFAXNV005716	VFBALB22B220657; VFBALA22B200622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1412	RLLV1AFAXNV005666	VFBALB22B220687; VFBALA22B190637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1413	RLLV1AFA7NV005768	VFBALB22B220658; VFBALA22B200629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1414	RLLV1AEB0NV005637	VFBAJB22B230580; VFBAJA22B210694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1415	RLLV1AEB0NV005640	VFBAJB22B210523; VFBAJA22B190556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1416	RLLV1AEB8NV005613	VFBAJB22B230664; VFBAJA22B160604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1417	RLLV1AEB9NV005619	VFBAJB22B230666; VFBAJA22B190522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1418	RLLV1AEB5NV005634	VFBAJB22B210507; VFBAJA22B200529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1419	RLLV1AEB4NV005639	VFBAJB22B170546; VFBAJA22B260629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1420	RLLV1AEB7NV005635	VFBAJB22B230581; VFBAJA22B210700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1421	RLLV1AFA8NV005729	VFBALB22B220591; VFBALA22B200577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1422	RLLV1AEB6NV005593	VFBAJB22B230662; VFBAJA22B230702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1423	RLLV1AEB9NV005636	VFBAJB22B170543; VFBAJA22B210616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1424	RLLV1AEBXNV005614	VFBAJB22B230663; VFBAJA22B190709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1425	RLLV1AEB1NV005601	VFBAJB22B230680; VFBAJA22B190715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1426	RLLV1AEB4NV005589	VFBAJB22B230665; VFBAJA22B190714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1427	RLLV1AEB7NV005585	VFBAJB22B190617; VFBAJA22B220528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1428	RLLV1AEB8NV005630	VFBAJB22B210568; VFBAJA22B230626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1429	RLLV1AEB3NV005681	VFBAJB22B210518; VFBAJA22B230690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1430	RLLV1AEB9NV005684	VFBAJB22B190614; VFBAJA22B230695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1431	RLLV1AEBXNV005757	VFBAJB22B180564; VFBAJA22B240642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1432	RLLV1AEB8NV005689	VFBAJB22B170609; VFBAJA22B240641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1433	RLLV1AEB2NV005686	VFBAJB22B170594; VFBAJA22B200525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1434	RLLV1AEB0NV005685	VFBAJB22B190612; VFBAJA22B230713	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1435	RLLV1AEB5NV005682	VFBAJB22B230579; VFBAJA22B210686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1436	RLLV1AFA2NV005693	VFBALB22B210689; VFBALA22B200586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1437	RLLV1AEB5NV005715	VFBAJB22B190622; VFBAJA22B160575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1438	RLLV1AEB4NV005608	VFBAJB22B210601; VFBAJA22B190713	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1439	RLLV1AEB6NV005688	VFBAJB22B170606; VFBAJA22B240651	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1440	RLLV1AEB6NV005691	VFBAJB22B170598; VFBAJA22B200519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1441	RLLV1AFA6NV005745	VFBALB22B200574; VFBALA228020004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1442	RLLV1AFAXNV005330	VFBALB22B220656; VFBALA22B200633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1443	RLLV1AFA2NV005418	VFBALB22B200575; VFBALA22A010019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1444	RLLV1AFA0NV005742	VFBALB22B200584; VFBALA228190097	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1445	RLLV1AFA9NV005674	VFBALB22B180607; VFBALA229200030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1446	RLLV1AFA2NV005709	VFBALB22B180609; VFBALA22B190602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1447	RLLV1AEB9NV005801	VFBAJB22B210665; VFBAJA22B240650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1448	RLLV1AFAXNV005960	VFBALB22B160612; VFBALA229120040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1449	RLLV1AFA6NV005809	VFBALB22B180543; VFBALA229280066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1450	RLLV1AEB8NV005806	VFBAJB22B210701; VFBAJA22B240701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1451	RLLV1AEB2NV005851	VFBAJB22A050509; VFBAJA22B240665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1452	RLLV1AFAXNV005747	VFBALB22B200671; VFBALA22A020024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1453	RLLV1AFA1NV005751	VFBALB22B180649; VFBALA22B230524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1454	RLLV1AFA6NV005728	VFBALB22B200666; VFBALA22A010042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1455	RLLV1AFAXNV005750	VFBALB22B180630; VFBALA22B240531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1456	RLLV1AEB2NV005798	VFBAJB22B210657; VFBAJA22B240646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1457	RLLV1AFA1NV005815	VFBALB22B210693; VFBALA229200045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1458	RLLV1AEB2NV005641	VFBAJB22B230560; VFBAJA22B240690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1459	RLLV1AFA3NV005945	VFBALB22B200582; VFBALA229070051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1460	RLLV1AFA2NV005662	VFBALB22B220659; VFBALA22B200630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1461	RLLV1AFA5NV005817	VFBALB22B200698; VFBALA22A040081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1462	RLLV1AEB0NV005797	VFBAJB22B230565; VFBAJA22B240717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1463	RLLV1AEB9NV005796	VFBAJB22B210596; VFBAJA22B210704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1464	RLLV1AFA8NV005813	VFBALB22B210677; VFBALA229280060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1465	RLLV1AEB6NV005724	VFBAJB22B210586; VFBAJA22B240660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1466	RLLV1AEB4NV005723	VFBAJB22B210519; VFBAJA22B240638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1467	RLLV1AFA1NV005703	VFBALB22B200676; VFBALA229210052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1468	RLLV1AFA6NV005695	VFBALB22B180619; VFBALA229210003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1469	RLLV1AFAXNV005702	VFBALB22B220654; VFBALA22B200636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1470	RLLV1AEB3NV005647	VFBAJB22B210527; VFBAJA22B240666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1471	RLLV1AEB2NV005803	VFBAJB22B210664; VFBAJA22B240652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1472	RLLV1AFA8NV005696	VFBALB22B180626; VFBALA22B190657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1473	RLLV1AFA4NV005937	VFBALB22B200576; VFBALA22A020026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1474	RLLV1AEBXNV005791	VFBAJB22B210658; VFBAJA22B240663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1475	RLLV1AEBXNV005788	VFBAJB22B210591; VFBAJA22B210709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1476	RLLV1AFA2NV005807	VFBALB22B180540; VFBALA22A030003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1477	RLLV1AFA8NV005939	VFBALB22B200579; VFBALA22A040083	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1478	RLLV1AFA6NV005955	VFBALB22B180612; VFBALA22A010037	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1479	RLLV1AFA9NV005948	VFBALB22B200591; VFBALA229280063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1480	RLLV1AFA5NV005753	VFBALB22B200561; VFBALA229210049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1481	RLLV1AEBXNV005645	VFBAJB22B230570; VFBAJA22B210705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1482	RLLV1AEB0NV005847	VFBAJB22B240601; VFBAJA22B240683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1483	RLLV1AEB0NV005721	VFBAJB22B210533; VFBAJA22B240648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1484	RLLV1AFA4NV005727	VFBALB22B180652; VFBALA22B230522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1485	RLLV1AFA4NV005811	VFBALB22B180699; VFBALA22B230528	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1486	RLLV1AEB4NV005804	VFBAJB22B230562; VFBAJA22B240707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1487	RLLV1AFA2NV005922	VFBALB22B200568; VFBALA229070056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1488	RLLV1AEB1NV005789	VFBAJB22B210687; VFBAJA22B240700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1489	RLLV1AEB5NV005794	VFBAJB22B240606; VFBAJA22B240686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1490	RLLV1AFA7NV005821	VFBALB22B210675; VFBALA22A030004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1491	RLLV1AFA4NV005808	VFBALB22B190689; VFBALA229100022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1492	RLLV1AFA7NV005818	VFBALB22B190585; VFBALA22A010014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1493	RLLV1AEB3NV005762	VFBAJB22B210534; VFBAJA22B240657	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1494	RLLV1AFA7NV005706	VFBALB22B180608; VFBALA229270059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1495	RLLV1AEBXNV005760	VFBAJB22B210669; VFBAJA22B240632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1496	RLLV1AFA0NV005708	VFBALB22B180622; VFBALA22B190613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1497	RLLV1AEB1NV005761	VFBAJB22B210589; VFBAJA22B240640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1498	RLLV1AFA3NV005749	VFBALB22B200562; VFBALA229270053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1499	RLLV1AFA5NV005672	VFBALB22B180610; VFBALA229270060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1500	RLLV1AFA3NV005766	VFBALB22B200665; VFBALA22A010076	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1501	RLLV1AFA3NV005718	VFBALB22B200635; VFBALA22A010015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1502	RLLV1AFA1NV005717	VFBALB22B200559; VFBALA22A010038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1503	RLLV1AEB2NV004862	VFBAJB22B230568; VFBAJA22B190526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1504	RLLV1AEB5NV005777	VFBAJB22B160669; VFBAJA22B240718	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1505	RLLV1AEB6NV005786	VFBAJB22B210603; VFBAJA22B240693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1506	RLLV1AEB9NV005779	VFBAJB22B210528; VFBAJA22B240656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1507	RLLV1AEB8NV005787	VFBAJB22B210595; VFBAJA22B240639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1508	RLLV1AEB0NV005783	VFBAJB22B210648; VFBAJA22B240645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1509	RLLV1AEB4NV005785	VFBAJB22B210564; VFBAJA22B240659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1510	RLLV1AEB7NV005781	VFBAJB22B210680; VFBAJA22B240637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1511	RLLV1AEB0NV005833	VFBAJB22B230567; VFBAJA22B240633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1512	RLLV1AEB5NV005620	VFBAJB22B210649; VFBAJA22B180683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1513	RLLV1AFAXNV005764	VFBALB22B200704; VFBALA22A020018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1514	RLLV1AFA3NV005931	VFBALB22B200557; VFBALA229190025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1515	RLLV1AFA2NV005676	VFBALB22B180611; VFBALA229300038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1516	RLLV1AFA5NV005719	VFBALB22B180698; VFBALA22B230527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1517	RLLV1AFA1NV005930	VFBALB22B200567; VFBALA229200065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1518	RLLV1AFA5NV005929	VFBALB22B200701; VFBALA22A020017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1519	RLLV1AEB6NV005514	VFBAJB22B210647; VFBAJA22B180663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1520	RLLV1AFA0NV005823	VFBALB22B210688; VFBALA22A010063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1521	RLLV1AFA7NV005754	VFBALB22B200563; VFBALA229290041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1522	RLLV1AFA1NV005698	VFBALB22B180628; VFBALA22B190589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1523	RLLV1AEB7NV005733	VFBAJB22B210530; VFBAJA22B240649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1524	RLLV1AFA6NV005826	VFBALB22B210690; VFBALA229270046	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1525	RLLV1AFA2NV005824	VFBALB22B210666; VFBALA229200044	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1526	RLLV1AFA6NV005700	VFBALB22B180627; VFBALA22B190635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1527	RLLV1AFA8NV005701	VFBALB22B180625; VFBALA22B190655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1528	RLLV1AEB1NV005517	VFBAJB22B220501; VFBAJA22B240723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1529	RLLV1AFA9NV005755	VFBALB22B200667; VFBALA229270045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1530	RLLV1AFA7NV005771	VFBALB22B200675; VFBALA229270015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1531	RLLV1AFA8NV005648	VFBALB22B220643; VFBALA22B190591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1532	RLLV1AFAXNV005652	VFBALB22B240508; VFBALA22B250532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1533	RLLV1AFA6NV005650	VFBALB22B220639; VFBALA22B250535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1534	RLLV1AFA0NV005739	VFBALB22B250573; VFBALA22B250654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1535	RLLV1AFA9NV005738	VFBALB22B250600; VFBALA22B250643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1536	RLLV1AFA2NV005743	VFBALB22B250569; VFBALA22B190664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1537	RLLV1AFA7NV005737	VFBALB22B250685; VFBALA22B250637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1538	RLLV1AFA3NV006044	VFBALB22B220620; VFBALA22B250530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1539	RLLV1AFA9NV005710	VFBALB22B200566; VFBALA22B250616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1540	RLLV1AFA8NV006041	VFBALB22B220666; VFBALA22B250538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1541	RLLV1AFAXNV006042	VFBALB22B250519; VFBALA22B220538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1542	RLLV1AFAXNV006039	VFBALB22B220663; VFBALA22B200581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1543	RLLV1AFA8NV006038	VFBALB22B250523; VFBALA22B220534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1544	RLLV1AFA0NV006034	VFBALB22B220672; VFBALA22B250536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1545	RLLV1AEB7NV005800	VFBAJB22B230572; VFBAJA22B240689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1546	RLLV1AEB0NV005850	VFBAJB22B230542; VFBAJA22B210697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1547	RLLV1AEB8NV005790	VFBAJB22B240677; VFBAJA22B250586	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1548	RLLV1AFA6NV005924	VFBALB22B220668; VFBALA22B250529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1549	RLLV1AEB2NV005848	VFBAJB22B230710; VFBAJA22B210637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1550	RLLV1AEBXNV005841	VFBAJB22B230725; VFBAJA22B210632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1551	RLLV1AFAXNV005697	VFBALB22B200573; VFBALA22B250644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1552	RLLV1AFA1NV005961	VFBALB22B200556; VFBALA22B230511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1553	RLLV1AFA0NV005711	VFBALB22B250575; VFBALA22B250657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1554	RLLV1AFA3NV005959	VFBALB22B240506; VFBALA22B250531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1555	RLLV1AFA8NV005830	VFBALB22B220617; VFBALA22B250674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1556	RLLV1AEB4NV005799	VFBAJB22B230574; VFBAJA22B210575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1557	RLLV1AFA5NV005669	VFBALB22B180635; VFBALA22B250665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1558	RLLV1AEB7NV005795	VFBAJB22B230573; VFBAJA22A050530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1559	RLLV1AFA2NV005919	VFBALB22B200553; VFBALA22B230520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1560	RLLV1AEB7NV005845	VFBAJB22B230569; VFBAJA22B190718	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1561	RLLV1AFA3NV005816	VFBALB22B220618; VFBALA22B250673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1562	RLLV1AEB3NV005843	VFBAJB22B230668; VFBAJA22B250579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1563	RLLV1AEB5NV005844	VFBAJB22B230531; VFBAJA22B200518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1564	RLLV1AFA4NV005954	VFBALB22B200554; VFBALA22B230523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1565	RLLV1AEB3NV005793	VFBAJB22B240674; VFBAJA22B250587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1566	RLLV1AEBXNV005838	VFBAJB22B230667; VFBAJA22B200539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1567	RLLV1AEB8NV005837	VFBAJB22B230530; VFBAJA22B150725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1568	RLLV1AFA8NV005956	VFBALB22B200544; VFBALA22B200642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1569	RLLV1AEB1NV005842	VFBAJB22B230726; VFBAJA22B250582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1570	RLLV1AFA8NV005732	VFBALB22B200569; VFBALA22B250633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1571	RLLV1AEB4NV005835	VFBAJB22B230669; VFBAJA22B250542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1572	RLLV1AEB4NV005849	VFBAJB22B230656; VFBAJA22B250581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1573	RLLV1AEB8NV005840	VFBAJB22B230543; VFBAJA22B200540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1574	RLLV1AEB1NV005839	VFBAJB22B230709; VFBAJA22B240711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1575	RLLV1AFA4NV005923	VFBALB22B180700; VFBALA22B220574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1576	RLLV1AEB9NV005846	VFBAJB22B230660; VFBAJA22B250580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1577	RLLV1AFA0NV005921	VFBALB22B220648; VFBALA22B190586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1578	RLLV1AFA2NV005726	VFBALB22B230534; VFBALA22B250648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1579	RLLV1AFA9NV005707	VFBALB22B200668; VFBALA22B250634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1580	RLLV1AFA9NV005741	VFBALB22B220544; VFBALA22B250656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1581	RLLV1AFA8NV005665	VFBALB22B180631; VFBALA22B250659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1582	RLLV1AFA8NV005570	VFBALB22B230706; VFBALA22B250533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1583	RLLV1AFA3NV006030	VFBALB22B250512; VFBALA22B220540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1584	RLLV1AFA9NV006033	VFBALB22B220674; VFBALA22B250669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1585	RLLV1AFA1NV005958	VFBALB22B200550; VFBALA22B230515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1586	RLLV1AFAXNV005957	VFBALB22B240539; VFBALA22B250638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1587	RLLV1AFA4NV005730	VFBALB22B180636; VFBALA22B250664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1588	RLLV1AFA6NV005731	VFBALB22B200674; VFBALA22B250617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1589	RLLV1AFA0NV005675	VFBALB22B180634; VFBALA22B250661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1590	RLLV1AEB4NV004748	VFBAJB22B230545; VFBAJA22B200542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1591	RLLV1AFA1NV005720	VFBALB22B230535; VFBALA22B250646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1592	RLLV1AFA0NV005756	VFBALB22B220619; VFBALA22B250672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1593	RLLV1AFAXNV006025	VFBALB22B200555; VFBALA22B220551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1594	RLLV1AFA4NV006022	VFBALB22B250511; VFBALA22B220549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1595	RLLV1AEB2NV005784	VFBAJB22B240603; VFBAJA22B250588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1596	RLLV1AFA5NV005932	VFBALB22B220613; VFBALA22B250540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1597	RLLV1AFA6NV006023	VFBALB22B220660; VFBALA22B250539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1598	RLLV1AFA8NV006024	VFBALB22B250509; VFBALA22B220541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1599	RLLV1AFA4NV005663	VFBALB22B220641; VFBALA22B190669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1600	RLLV1AFA3NV005962	VFBALB22B250510; VFBALA22B230521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1601	RLLV1AFA1NV006026	VFBALB22B220621; VFBALA22B250675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1602	RLLV1AEB7NV005778	VFBAJB22B240682; VFBAJA22B250590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1603	RLLV1AEB9NV005832	VFBAJB22B230575; VFBAJA22B240698	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1604	RLLV1AEB3NV005602	VFBAJB22B240602; VFBAJA22B240692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1605	RLLV1AEB7NV005831	VFBAJB22B240680; VFBAJA22B240705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1606	RLLV1AFA5NV005736	VFBALB22B200572; VFBALA22B250626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1607	RLLV1AEB3NV005776	VFBAJB22B240605; VFBAJA22B250594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1608	RLLV1AEB5NV005780	VFBAJB22B240604; VFBAJA22B250591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1609	RLLV1AEB2NV005834	VFBAJB22B230724; VFBAJA22B210635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1610	RLLV1AEB9NV005782	VFBAJB22B230721; VFBAJA22B210634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1611	RLLV1AFA2NV005564	VFBALB22B220665; VFBALA22B240590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1612	RLLV1AFA0NV005563	VFBALB22B220642; VFBALA22B190587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1613	RLLV1AFA2NV006052	VFBALB22B240507; VFBALA22B250534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1614	RLLV1AFA7NV005673	VFBALB231030595; VFBALA22B250660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1615	RLLV1AFA5NV005560	VFBALB22B220640; VFBALA22B200592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1616	RLLV1AFA3NV005699	VFBALB22B250577; VFBALA22B250631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1617	RLLV1AFA4NV005744	VFBALB22B180694; VFBALA22B230526	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1618	RLLV1AEB0NV005895	VFBAJB22B230661; VFBAJA22B160572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1619	RLLV1AFA6NV005664	VFBALB22B180633; VFBALA22B250653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1620	RLLV1AEB4NV005690	VFBAJB22B240687; VFBAJA22B240685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1621	RLLV1AEB4NV005687	VFBAJB22B240671; VFBAJA22B240699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1622	RLLV1AFA9NV005772	VFBALB22B230722; VFBALA22B250623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1623	RLLV1AFA3NV005668	VFBALB22B250517; VFBALA22B250615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1624	RLLV1AFA7NV005740	VFBALB22B200596; VFBALA22B250640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1625	RLLV1AFA5NV006093	VFBALB22B240504; VFBALA22B250578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1626	RLLV1AFA3NV005539	VFBALB22B240759; VFBALA22B250632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1627	RLLV1AFA4NV006036	VFBALB22B240755; VFBALA22B250670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1628	RLLV1AFA6NV006040	VFBALB22B200602; VFBALA22B250629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1629	RLLV1AFA1NV006043	VFBALB22B240503; VFBALA22B250572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1630	RLLV1AFA6NV006037	VFBALB22B240758; VFBALA22B250667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1631	RLLV1AFA7NV006063	VFBALB22B220622; VFBALA22B240520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1632	RLLV1AFA4NV005453	VFBALB22B220638; VFBALA22B250566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1633	RLLV1AFA6NV005941	VFBALB22B220632; VFBALA22B250552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1634	RLLV1AFA7NV005947	VFBALB22B240510; VFBALA22B250624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1635	RLLV1AEB6NV005853	VFBAJB22B260586; VFBAJA22B220521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1636	RLLV1AFA0NV005949	VFBALB22B250513; VFBALA22B250557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1637	RLLV1AEBXNV005855	VFBAJB22B260557; VFBAJA22B250584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1638	RLLV1AFAXNV005943	VFBALB22B250518; VFBALA22B230525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1639	RLLV1AFA5NV005946	VFBALB22B220637; VFBALA22B250563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1640	RLLV1AFA6NV006071	VFBALB22B240756; VFBALA22B250671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1641	RLLV1AEBXNV005385	VFBAJB22B230654; VFBAJA22B190546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1642	RLLV1AFAXNV005814	VFBALB22B220636; VFBALA22B250565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1643	RLLV1AFA9NV005450	VFBALB22B240521; VFBALA22B250635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1644	RLLV1AFA8NV006072	VFBALB22B250505; VFBALA22B240588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1645	RLLV1AFA9NV005822	VFBALB22B220634; VFBALA22B250564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1646	RLLV1AEB6NV005836	VFBAJB22B260601; VFBAJA22B220532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1647	RLLV1AFAXNV006073	VFBALB22B250514; VFBALA22B250666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1648	RLLV1AEB7NV005862	VFBAJB22B240596; VFBAJA22B160616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1649	RLLV1AFA0NV005451	VFBALB22B240518; VFBALA22B250630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1650	RLLV1AEB5NV005861	VFBAJB22B240600; VFBAJA22B250618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1651	RLLV1AEB8NV005871	VFBAJB22B240599; VFBAJA22B210621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1652	RLLV1AFAXNV005456	VFBALB22B240515; VFBALA22B250627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1653	RLLV1AEB0NV005802	VFBAJB22B260600; VFBAJA22B210594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1654	RLLV1AEB7NV005859	VFBAJB22B260602; VFBAJA22B250612	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1655	RLLV1AEB1NV005856	VFBAJB22B240595; VFBAJA22B250620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1656	RLLV1AFA9NV005934	VFBALB22B250516; VFBALA22B250596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1657	RLLV1AFA1NV005829	VFBALB22B240754; VFBALA22B240514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1658	RLLV1AFA2NV005578	VFBALB22B220635; VFBALA22B250558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1659	RLLV1AFA4NV006084	VFBALB22B200599; VFBALA22B250622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1660	RLLV1AFA5NV006031	VFBALB22B240757; VFBALA22B250668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1661	RLLV1AFA7NV006032	VFBALB22B200604; VFBALA22B250641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1662	RLLV1AFAXNV004744	VFBALB22B240525; VFBALA22B250553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1663	RLLV1AFA5NV005770	VFBALB22B240500; VFBALA22B250574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1664	RLLV1AFA9NV005769	VFBALB22B240509; VFBALA22B250636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1665	RLLV1AFA1NV005765	VFBALB22B240535; VFBALA22B250547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1666	RLLV1AFA5NV004750	VFBALB22B240528; VFBALA22B250544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1667	RLLV1AFA2NV004916	VFBALB22B240530; VFBALA22B250541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1668	RLLV1AFA4NV004920	VFBALB22B240513; VFBALA22B250628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1669	RLLV1AFA9NV004752	VFBALB22B200695; VFBALA22B250663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1670	RLLV1AFA7NV004751	VFBALB22B240533; VFBALA22B240585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1671	RLLV1AFA8NV004919	VFBALB234200898; VFBALA22B250543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1672	RLLV1AFA5NV006076	VFBALB22B200598; VFBALA22B250645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1673	RLLV1AFA5NV006028	VFBALB22B220625; VFBALA22B250662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1674	RLLV1AFA6NV006054	VFBALB22B220598; VFBALA22B200694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1675	RLLV1AFA7NV006077	VFBALB22B250515; VFBALA22B240516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1676	RLLV1AEB7NV005599	VFBAJB22B260609; VFBAJA22B210699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1677	RLLV1AFA9NV006081	VFBALB22B200600; VFBALA22B250647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1678	RLLV1AFA9NV005951	VFBALB22B240502; VFBALA22B250567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1679	RLLV1AFA9NV006078	VFBALB22B220602; VFBALA22B220570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1680	RLLV1AFA5NV005963	VFBALB22B220595; VFBALA22B230510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1681	RLLV1AFA7NV006029	VFBALB22B240505; VFBALA22B250571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1682	RLLV1AFA0NV006079	VFBALB22B250503; VFBALA22B250649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1683	RLLV1AFA4NV005775	VFBALB22B220603; VFBALA22B240517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1684	RLLV1AFA0NV005773	VFBALB22B240501; VFBALA22B250570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1685	RLLV1AFAXNV006087	VFBALB22B250521; VFBALA22B200609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1686	RLLV1AFA7NV006094	VFBALB22B220597; VFBALA22B240579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1687	RLLV1AFAXNV006090	VFBALB22B220606; VFBALA22A040066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1688	RLLV1AFA9NV006114	VFBALB22B240760; VFBALA22A030006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1689	RLLV1AFAXNV006123	VFBALB22B250525; VFBALA22B200605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1690	RLLV1AFA5NV006062	VFBALB22B200664; VFBALA22B220697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1691	RLLV1AFA3NV006061	VFBALB22B240548; VFBALA22B220664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1692	RLLV1AFA2NV006035	VFBALB22B250506; VFBALA22B240512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1693	RLLV1AFA9NV006064	VFBALB22B240536; VFBALA22B220548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1694	RLLV1AFA3NV006108	VFBALB22B240739; VFBALA228180039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1695	RLLV1AFA8NV006086	VFBALB22B240586; VFBALA22B200625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1696	RLLV1AFA1NV005944	VFBALB22B250548; VFBALA22B200700	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1697	RLLV1AFA5NV006109	VFBALB22B160615; VFBALA22A030008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1698	RLLV1AFA0NV006101	VFBALB22B240552; VFBALA22B220678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1699	RLLV1AFA8NV005925	VFBALB22B250508; VFBALA22B190647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1700	RLLV1AEB1NV005873	VFBAJB229160028; VFBAJA22B240708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1701	RLLV1AEB4NV005852	VFBAJB22B030514; VFBAJA22B250585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1702	RLLV1AFA5NV005820	VFBALB22B220623; VFBALA22B220690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1703	RLLV1AEB6NV005867	VFBAJB22B240614; VFBAJA22B250609	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1704	RLLV1AFA6NV006104	VFBALB22B220630; VFBALA22B200653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1705	RLLV1AFAXNV006106	VFBALB22B220626; VFBALA22B200655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1706	RLLV1AEB4NV005866	VFBAJB229280032; VFBAJA22B240715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1707	RLLV1AEB4NV005883	VFBAJB22B170641; VFBAJA22B230639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1708	RLLV1AEB2NV005879	VFBAJB22B240719; VFBAJA22B220523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1709	RLLV1AFAXNV005926	VFBALB22B250549; VFBALA22B200690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1710	RLLV1AEB8NV005854	VFBAJB229280033; VFBAJA22B250607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1711	RLLV1AEB3NV005891	VFBAJB22B170639; VFBAJA22B230637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1712	RLLV1AEB6NV005884	VFBAJB22B170638; VFBAJA22B190535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1713	RLLV1AEB5NV005875	VFBAJB22B240613; VFBAJA22B250610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1714	RLLV1AEB5NV005858	VFBAJB22B170647; VFBAJA22B240714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1715	RLLV1AFA1NV005667	VFBALB22B250504; VFBALA22B240581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1716	RLLV1AEB7NV005361	VFBAJB229260097; VFBAJA22B250601	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1717	RLLV1AEB5NV005889	VFBAJB22B220557; VFBAJA22B250602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1718	RLLV1AEB0NV005881	VFBAJB229260102; VFBAJA22B250592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1719	RLLV1AEB2NV005249	VFBAJB22C060705; VFBAJA22B300739	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1720	RLLV1AFA2NV005810	VFBALB22B250527; VFBALA22B200603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1721	RLLV1AFA6NV005812	VFBALB22B230503; VFBALA22B200712	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1722	RLLV1AFA2NV005936	VFBALB22B200669; VFBALA22B200707	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1723	RLLV1AFA9NV005920	VFBALB22B250507; VFBALA22B240545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1724	RLLV1AFA1NV006060	VFBALB22B240538; VFBALA22B220575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1725	RLLV1AFA6NV006121	VFBALB22B220629; VFBALA22B200654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1726	RLLV1AFA5NV006059	VFBALB22B220631; VFBALA22B220698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1727	RLLV1AFA8NV006119	VFBALB22B250501; VFBALA22A010033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1728	RLLV1AFA2NV006083	VFBALB22B250528; VFBALA22B200650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1729	RLLV1AFA8NV006122	VFBALB22B250526; VFBALA22B200608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1730	RLLV1AFA1NV006057	VFBALB22B240583; VFBALA22B220564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1731	RLLV1AFA9NV006095	VFBALB22B250550; VFBALA22B200702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1732	RLLV1AFA5NV005767	VFBALB22B220555; VFBALA22B200680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1733	RLLV1AFA0NV004915	VFBALB22B250556; VFBALA22C020668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1734	RLLV1AFA8NV006055	VFBALB22B240589; VFBALA22B200693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1735	RLLV1AEBXNV005970	VFBAJB22B240628; VFBAJA22B250684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1736	RLLV1AEB3NV005972	VFBAJB22B300565; VFBAJA22B230638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1737	RLLV1AEB0NV005976	VFBAJB22B300574; VFBAJA22B240703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1738	RLLV1AEB5NV005973	VFBAJB22B240740; VFBAJA22B220512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1739	RLLV1AFAXNV005828	VFBALB22B240577; VFBALA22B200699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1740	RLLV1AFA0NV006051	VFBALB22B230505; VFBALA22B200715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1741	RLLV1AFA0NV006048	VFBALB22B240670; VFBALA22B200720	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1742	RLLV1AFA4NV006053	VFBALB22B240578; VFBALA22B200688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1743	RLLV1AFA7NV006080	VFBALB22B220594; VFBALA22B200656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1744	RLLV1AFA0NV006082	VFBALB22B250520; VFBALA22B200684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1745	RLLV1AEB6NV005917	VFBAJB22B260561; VFBAJA22B230627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1746	RLLV1AFA0NV005952	VFBALB22B250502; VFBALA22A030005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1747	RLLV1AFA2NV005953	VFBALB22B240560; VFBALA22B220582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1748	RLLV1AEB4NV005916	VFBAJB22B260604; VFBAJA22B250695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1749	RLLV1AEB3NV005986	VFBAJB22B240630; VFBAJA22B250678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1750	RLLV1AEB7NV005909	VFBAJB22B300564; VFBAJA22B250621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1751	RLLV1AEB5NV005892	VFBAJB22B300567; VFBAJA22B250613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1752	RLLV1AEB6NV005982	VFBAJB22B240618; VFBAJA22B220519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1753	RLLV1AEB5NV005908	VFBAJB22B300573; VFBAJA22B250583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1754	RLLV1AFA1NV005927	VFBALB22B220628; VFBALA22B200649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1755	RLLV1AFA3NV005928	VFBALB22B240741; VFBALA22B200585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1756	RLLV1AEB8NV005966	VFBAJB22B240726; VFBAJA22B230645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1757	RLLV1AFA7NV006046	VFBALB22B240544; VFBALA22B230518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1758	RLLV1AFA5NV006045	VFBALB22B250546; VFBALA22B200716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1759	RLLV1AEB4NV005897	VFBAJB22B300563; VFBAJA22B230613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1760	RLLV1AEB6NV005996	VFBAJB22B240629; VFBAJA22B250619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1761	RLLV1AEB4NV005902	VFBAJB22B300566; VFBAJA22B250680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1762	RLLV1AEB9NV006012	VFBAJB22B240610; VFBAJA22B250689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1763	RLLV1AFA7NV005950	VFBALB22B250551; VFBALA22B200709	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1764	RLLV1AEB4NV005978	VFBAJB22B240728; VFBAJA22B250679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1765	RLLV1AEB7NV005912	VFBAJB22B260599; VFBAJA22B250693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1766	RLLV1AEB6NV006002	VFBAJB22B240598; VFBAJA22B250681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1767	RLLV1AEB6NV005979	VFBAJB22B240720; VFBAJA22B220520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1768	RLLV1AEBXNV005998	VFBAJB22B300560; VFBAJA22B230606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1769	RLLV1AEB0NV005993	VFBAJB22B300575; VFBAJA22B240644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1770	RLLV1AEB2NV005994	VFBAJB22B300576; VFBAJA22B240688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1771	RLLV1AFA2NV005774	VFBALB22B240542; VFBALA22B220569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1772	RLLV1AFA8NV005651	VFBALB22B240747; VFBALA22B230508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1773	RLLV1AFA0NV006115	VFBALB22B220609; VFBALA22B230516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1774	RLLV1AFA3NV006111	VFBALB22B240753; VFBALA22B180707	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1775	RLLV1AFA3NV006089	VFBALB22B200691; VFBALA22B200645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1776	RLLV1AFA5NV006112	VFBALB22B240557; VFBALA22B240532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1777	RLLV1AFA1NV005670	VFBALB22B240745; VFBALA22B220563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1778	RLLV1AFA7NV006113	VFBALB22B200697; VFBALA22B200615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1779	RLLV1AFA2NV006116	VFBALB22B240550; VFBALA22B220556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1780	RLLV1AFA1NV006088	VFBALB22B240555; VFBALA22B250655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1781	RLLV1AFA1NV006091	VFBALB22B180650; VFBALA22B180706	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1782	RLLV1AFA3NV006092	VFBALB22C010576; VFBALA22C010612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1783	RLLV1AFA9NV006100	VFBALB22B240546; VFBALA22B210667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1784	RLLV1AEB2NV006157	VFBAJB22B290501; VFBAJA22B260624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1785	RLLV1AFA4NV006103	VFBALB22B220614; VFBALA22B180703	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1786	RLLV1AFA8NV005942	VFBALB22B240562; VFBALA22B220573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1787	RLLV1AFA1NV006138	VFBALB22B180673; VFBALA22B200658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1788	RLLV1AEBXNV005869	VFBAJB22B260595; VFBAJA22B250690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1789	RLLV1AEB2NV005882	VFBAJB22B300557; VFBAJA22B210710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1790	RLLV1AEB9NV005877	VFBAJB22B300559; VFBAJA22B220510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1791	RLLV1AEB3NV005860	VFBAJB22B260585; VFBAJA22B230634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1792	RLLV1AEB6NV005870	VFBAJB22B290553; VFBAJA22B260620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1793	RLLV1AEB8NV005868	VFBAJB22B260567; VFBAJA22B260588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1794	RLLV1AFA3NV006139	VFBALB22C010585; VFBALA22B200617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1795	RLLV1AFA1NV006107	VFBALB22B240746; VFBALA22B220567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1796	RLLV1AFA6NV006085	VFBALB22B180693; VFBALA22B200661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1797	RLLV1AFA8NV006105	VFBALB22B240572; VFBALA22B230500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1798	RLLV1AFA2NV006102	VFBALB22B220611; VFBALA22B180557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1799	RLLV1AFA6NV005938	VFBALB22B240748; VFBALA22B170646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1800	RLLV1AFA7NV005933	VFBALB22B240742; VFBALA22B220681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1801	RLLV1AEB9NV005880	VFBAJB22B300555; VFBAJA22B220509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1802	RLLV1AEB9NV005863	VFBAJB22C090670; VFBAJA237270037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1803	RLLV1AEB7NV005876	VFBAJB22B260589; VFBAJA22B250605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1804	RLLV1AEB0NV005878	VFBAJB22B170636; VFBAJA22B230603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1805	RLLV1AFA0NV005725	VFBALB22B220517; VFBALA22B220566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1806	RLLV1AEB3NV005874	VFBAJB22B260583; VFBAJA22B230610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1807	RLLV1AEB3NV005888	VFBAJB22B260552; VFBAJA22B230642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1808	RLLV1AFA4NV005940	VFBALB22B240749; VFBALA22B230512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1809	RLLV1AEB8NV005885	VFBAJB22B260579; VFBAJA22B230571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1810	RLLV1AEB4NV006175	VFBAJB22B290554; VFBAJA22B190519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1811	RLLV1AEB1NV005890	VFBAJB22B260555; VFBAJA22B250608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1812	RLLV1AFA0NV005935	VFBALB22B240751; VFBALA22B180531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1813	RLLV1AFA4NV006120	VFBALB22B180686; VFBALA22B200659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1814	RLLV1AFA2NV006066	VFBALB22B250555; VFBALA22B200613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1815	RLLV1AFA4NV006117	VFBALB22B250545; VFBALA22B200618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1816	RLLV1AFAXNV006056	VFBALB22B240564; VFBALA22B220565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1817	RLLV1AEB8NV006020	VFBAJB22B260591; VFBAJA22B260574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1818	RLLV1AFA0NV006096	VFBALB22B180696; VFBALA22B200646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1819	RLLV1AFA4NV006098	VFBALB22B200551; VFBALA22B200681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1820	RLLV1AFA8NV006069	VFBALB22B240575; VFBALA22B190501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1821	RLLV1AFA3NV006058	VFBALB22B240540; VFBALA22B220558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1822	RLLV1AFA6NV006118	VFBALB22B200672; VFBALA22B230517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1823	RLLV1AFA4NV006067	VFBALB22B200558; VFBALA22B230519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1824	RLLV1AFA4NV006070	VFBALB22B240541; VFBALA22B220539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1825	RLLV1AFA2NV006097	VFBALB22B240752; VFBALA22B180525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1826	RLLV1AFA6NV006099	VFBALB22B220608; VFBALA22B170672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1827	RLLV1AFA6NV006068	VFBALB22B240750; VFBALA22B230514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1828	RLLV1AFA0NV006132	VFBALB22B180671; VFBALA22B200679	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1829	RLLV1AEBXNV006181	VFBAJB22B290552; VFBAJA22B260622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1830	RLLV1AEB7NV006185	VFBAJB22B290557; VFBAJA22B180695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1831	RLLV1AFA8NV005827	VFBALB22B240744; VFBALA22B170574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1832	RLLV1AFA7NV006130	VFBALB22C010583; VFBALA22B200595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1833	RLLV1AFA9NV006047	VFBALB22B240743; VFBALA22B220576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1834	RLLV1AFA9NV006050	VFBALB22B240537; VFBALA22B200619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1835	RLLV1AFA2NV006049	VFBALB22B220610; VFBALA22B180702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1836	RLLV1AFA9NV005819	VFBALB22B200552; VFBALA22B230513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1837	RLLV1AEB8NV005983	VFBAJB22B260569; VFBAJA22B260568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1838	RLLV1AEB4NV005981	VFBAJB22B300554; VFBAJA22B210708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1839	RLLV1AEB5NV005987	VFBAJB22B300556; VFBAJA22B260570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1840	RLLV1AEB1NV005985	VFBAJB22B260581; VFBAJA22B250694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1841	RLLV1AEB8NV006003	VFBAJB22B260556; VFBAJA22B260578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1842	RLLV1AEB8NV005918	VFBAJB22B260576; VFBAJA22B230624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1843	RLLV1AEB3NV006006	VFBAJB22B300546; VFBAJA22B190549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1844	RLLV1AEB2NV005896	VFBAJB22B260606; VFBAJA22B230630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1845	RLLV1AEB8NV005899	VFBAJB22B300577; VFBAJA22B240667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1846	RLLV1AEB7NV005893	VFBAJB22B260594; VFBAJA22B250688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1847	RLLV1AEB8NV006227	VFBAJB22B290555; VFBAJA22B260623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1848	RLLV1AFA4NV005825	VFBALB22B220607; VFBALA22B220535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1849	RLLV1AEB7NV005991	VFBAJB22B260551; VFBAJA22B250606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1850	RLLV1AEB7NV005683	VFBAJB22B300578; VFBAJA22B230636	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1851	RLLV1AEB3NV005910	VFBAJB22B260598; VFBAJA22B250692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1852	RLLV1AEB2NV005901	VFBAJB22B260575; VFBAJA22B190516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1853	RLLV1AFA9NV006128	VFBALB22C010584; VFBALA22B200657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1854	RLLV1AEB2NV005977	VFBAJB22B260564; VFBAJA22B260580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1855	RLLV1AFA4NV006148	VFBALB22C010572; VFBALA22B200594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1856	RLLV1AEB2NV006160	VFBAJB22B230672; VFBAJA22B230608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1857	RLLV1AEBXNV006164	VFBAJB22B300584; VFBAJA22B230682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1858	RLLV1AEB8NV006213	VFBAJB22B300510; VFBAJA22B230596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1859	RLLV1AEB4NV006158	VFBAJB22B300511; VFBAJA22B230590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1860	RLLV1AEB2NV006143	VFBAJB22B300501; VFBAJA22B190521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1861	RLLV1AEB4NV006144	VFBAJB22B300591; VFBAJA22B190509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1862	RLLV1AEB0NV006142	VFBAJB22B230689; VFBAJA22B190513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1863	RLLV1AFA2NV006147	VFBALB22C010562; VFBALA22B200611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1864	RLLV1AEB3NV006166	VFBAJB22B300631; VFBAJA22B260631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1865	RLLV1AEB6NV006159	VFBAJB22B300617; VFBAJA22B260640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1866	RLLV1AEB4NV006161	VFBAJB22B260614; VFBAJA22B210660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1867	RLLV1AEB8NV006163	VFBAJB22B300616; VFBAJA22B260611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1868	RLLV1AEB1NV006165	VFBAJB22B300508; VFBAJA22B230592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1869	RLLV1AEB6NV006162	VFBAJB22B290574; VFBAJA22B220511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1870	RLLV1AEB1NV006201	VFBAJB22B300615; VFBAJA22B210679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1871	RLLV1AEB6NV006176	VFBAJB22B300509; VFBAJA22B210691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1872	RLLV1AFA5NV006207	VFBALB22C010570; VFBALA22B200652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1873	RLLV1AEB0NV006173	VFBAJB22B300592; VFBAJA22B190512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1874	RLLV1AFA9NV006209	VFBALB22C010529; VFBALA22B200597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1875	RLLV1AEBXNV006195	VFBAJB22B260613; VFBAJA22B260616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1876	RLLV1AEB2NV005865	VFBAJB22B300594; VFBAJA22B220513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1877	RLLV1AEB0NV005864	VFBAJB22B300623; VFBAJA22B260605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1878	RLLV1AEB1NV006196	VFBAJB22B300619; VFBAJA22B260643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1879	RLLV1AEB7NV006199	VFBAJB22B260612; VFBAJA22B260618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1880	RLLV1AEB9NV006141	VFBAJB22B240592; VFBAJA22B220506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1881	RLLV1AEB5NV006170	VFBAJB22B260559; VFBAJA22B230605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1882	RLLV1AEB9NV006169	VFBAJB22B300629; VFBAJA22B260637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1883	RLLV1AFAXNV006137	VFBALB22C010566; VFBALA22B200593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1884	RLLV1AEB5NV006167	VFBAJB22B300628; VFBAJA22B260635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1885	RLLV1AEB2NV006174	VFBAJB22B230699; VFBAJA22B260608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1886	RLLV1AEB9NV006172	VFBAJB22B300596; VFBAJA22B260634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1887	RLLV1AEBXNV006018	VFBAJB22B290500; VFBAJA22B210617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1888	RLLV1AEB2NV006272	VFBAJB22B300599; VFBAJA22B260657	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1889	RLLV1AEB7NV006154	VFBAJB22B240631; VFBAJA22B260632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1890	RLLV1AEB9NV006155	VFBAJB22B300624; VFBAJA22B170547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1891	RLLV1AEB3NV006152	VFBAJB22B240653; VFBAJA22B220515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1892	RLLV1AEB4NV006015	VFBAJB22B240676; VFBAJA22B210619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1893	RLLV1AEB5NV006153	VFBAJB22B300500; VFBAJA22B220503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1894	RLLV1AEB6NV006016	VFBAJB22B290548; VFBAJA22B210624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1895	RLLV1AEBXNV006021	VFBAJB22B300593; VFBAJA22B190510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1896	RLLV1AEB4NV006127	VFBAJB22B230694; VFBAJA22B260628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1897	RLLV1AEB4NV006256	VFBAJB22B300581; VFBAJA22B260610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1898	RLLV1AEB2NV006126	VFBAJB22B300558; VFBAJA22B260587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1899	RLLV1AEB0NV006156	VFBAJB22B240593; VFBAJA22B190511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1900	RLLV1AEB1NV006215	VFBAJB22B300595; VFBAJA22B260655	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1901	RLLV1AEB2NV006191	VFBAJB22B300632; VFBAJA22B260572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1902	RLLV1AEB0NV006190	VFBAJB22B300537; VFBAJA22B260636	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1903	RLLV1AEB8NV006194	VFBAJB22B300582; VFBAJA22B260621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1904	RLLV1AEB3NV006183	VFBAJB22B260619; VFBAJA22B260633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1905	RLLV1AEB7NV005974	VFBAJB22B300568; VFBAJA22B240668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1906	RLLV1AEB1NV006182	VFBAJB22B290575; VFBAJA22B230593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1907	RLLV1AEB8NV006177	VFBAJB22B290573; VFBAJA22B210610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1908	RLLV1AEB1NV006179	VFBAJB22B230674; VFBAJA22B180674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1909	RLLV1AEB8NV006180	VFBAJB22B300633; VFBAJA22B230598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1910	RLLV1AFA2NV006133	VFBALB22C010587; VFBALA22B170575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1911	RLLV1AEB9NV006186	VFBAJB22B300579; VFBAJA22B260641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1912	RLLV1AEB6NV006193	VFBAJB22B230678; VFBAJA22B230594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1913	RLLV1AEBXNV006178	VFBAJB22B300580; VFBAJA22B260607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1914	RLLV1AEB4NV006192	VFBAJB22B300614; VFBAJA22B210685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1915	RLLV1AFA4NV006134	VFBALB22C010588; VFBALA22B200627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1916	RLLV1AFA6NV006135	VFBALB22C010567; VFBALA22B200634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1917	RLLV1AFA0NV006129	VFBALB22C010586; VFBALA22B200620	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
1918	RLLV1AEB3NV006233	VFBAJB22B260558; VFBAJA22B260627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1919	RLLV1AEB5NV005990	VFBAJB22B300626; VFBAJA22B260590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1920	RLLV1AEB8NV005904	VFBAJB22B240620; VFBAJA22B220514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1921	RLLV1AEBXNV006004	VFBAJB22B240691; VFBAJA22B210626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1922	RLLV1AEB9NV005989	VFBAJB22B300571; VFBAJA22B210609	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1923	RLLV1AEB5NV006010	VFBAJB22B240697; VFBAJA22B210627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1924	RLLV1AEB2NV005915	VFBAJB22B290549; VFBAJA22B210628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1925	RLLV1AEB0NV005914	VFBAJB22B240695; VFBAJA22B210629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1926	RLLV1AEB6NV005903	VFBAJB22B240702; VFBAJA22B210620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1927	RLLV1AEB9NV006009	VFBAJB22B300627; VFBAJA22B210615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1928	RLLV1AEB1NV005906	VFBAJB22B300622; VFBAJA22B220508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1929	RLLV1AEB1NV006005	VFBAJB22B290550; VFBAJA22B210622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1930	RLLV1AEB5NV006251	VFBAJB22B300583; VFBAJA22B260603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1931	RLLV1AEB6NV005898	VFBAJB22B300570; VFBAJA22B260592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1932	RLLV1AEB9NV005992	VFBAJB22B300625; VFBAJA22B210623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1933	RLLV1AEB7NV006008	VFBAJB22B300538; VFBAJA22B220505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1934	RLLV1AEB2NV005980	VFBAJB22B290502; VFBAJA22B210602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1935	RLLV1AEB3NV005969	VFBAJB22B300572; VFBAJA22B260596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1936	RLLV1AEB3NV006216	VFBAJB22B230683; VFBAJA22B260615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1937	RLLV1AEB4NV006001	VFBAJB22B240678; VFBAJA22B210631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1938	RLLV1AEB4NV005995	VFBAJB22B260565; VFBAJA22B260597	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1939	RLLV1AEB5NV006007	VFBAJB22B290551; VFBAJA22B210600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1940	RLLV1AEB7NV006011	VFBAJB22B300569; VFBAJA22B260593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1941	RLLV1AEB8NV006292	VFBAJB22B240621; VFBAJA22B300741	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1942	RLLV1AEB2NV006286	VFBAJB22B230609; VFBAJA22B270513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1943	RLLV1AEB6NV006453	VFBAJB22B240617; VFBAJA22C010547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1944	RLLV1AEB8NV006454	VFBAJB22B240704; VFBAJA22C010555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1945	RLLV1AEB7NV006302	VFBAJB22B300607; VFBAJA22C010560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1946	RLLV1AEB9NV006303	VFBAJB22B240622; VFBAJA22C010558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1947	RLLV1AEB8NV006289	VFBAJB22B300650; VFBAJA22B260677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1948	RLLV1AEB6NV006212	VFBAJB22B230671; VFBAJA22B260650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1949	RLLV1AEB6NV006291	VFBAJB229300049; VFBAJA22B260665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1950	RLLV1AEB6NV006288	VFBAJB22B300600; VFBAJA22C010559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1951	RLLV1AEB4NV006287	VFBAJB22B260630; VFBAJA22B210587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1952	RLLV1AEB3NV006300	VFBAJB22C020655; VFBAJA22B260695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1953	RLLV1AEB0NV006299	VFBAJB22B300533; VFBAJA22B260642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1954	RLLV1AEB4NV006211	VFBAJB22B260510; VFBAJA22B260661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1955	RLLV1AEB7NV006297	VFBAJB22A060025; VFBAJA22B260647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1956	RLLV1AEB9NV006222	VFBAJB22B240608; VFBAJA22B260638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1957	RLLV1AEB5NV006198	VFBAJB22B260509; VFBAJA22B210590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1958	RLLV1AEB9NV006298	VFBAJB229280047; VFBAJA22B260644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1959	RLLV1AEB5NV006301	VFBAJB22B260534; VFBAJA22B270500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1960	RLLV1AEB5NV006296	VFBAJB22A060030; VFBAJA22B260667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1961	RLLV1AEBXNV006200	VFBAJB22B240619; VFBAJA22B260683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1962	RLLV1AEB7NV006218	VFBAJB22B260537; VFBAJA22B260696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1963	RLLV1AEB9NV006219	VFBAJB22B300652; VFBAJA22B260662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1964	RLLV1AEB1NV005887	VFBAJB22B300605; VFBAJA22C010551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1965	RLLV1AEB5NV006220	VFBAJB22B240627; VFBAJA22B270522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1966	RLLV1AEB7NV006168	VFBAJB22B230607; VFBAJA22B270509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1967	RLLV1AEBXNV005872	VFBAJB22B260566; VFBAJA22B270508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1968	RLLV1AEB6NV006260	VFBAJB22A060049; VFBAJA22B240729	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1969	RLLV1AEB6NV006257	VFBAJB22B240611; VFBAJA22C010543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1970	RLLV1AEB5NV006282	VFBAJB22B240661; VFBAJA22B260648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1971	RLLV1AEB9NV006267	VFBAJB22A060071; VFBAJA22B260649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1972	RLLV1AEBXNV006276	VFBAJB22B240709; VFBAJA22B300601	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1973	RLLV1AEB1NV006277	VFBAJB22B300602; VFBAJA22B260680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1974	RLLV1AEB8NV006261	VFBAJB22B300528; VFBAJA22B270514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1975	RLLV1AEB7NV006266	VFBAJB22A060070; VFBAJA22B300609	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1976	RLLV1AEB1NV006263	VFBAJB22A060063; VFBAJA22B300610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1977	RLLV1AEB2NV006255	VFBAJB22B300648; VFBAJA22B260679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1978	RLLV1AEB6NV006274	VFBAJB22A030114; VFBAJA22B260671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1979	RLLV1AEB7NV006283	VFBAJB22A060026; VFBAJA22B260651	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1980	RLLV1AEB9NV006284	VFBAJB22B240716; VFBAJA22B260688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1981	RLLV1AEB1NV006019	VFBAJB22B240607; VFBAJA22B260682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1982	RLLV1AEB0NV006285	VFBAJB22B260511; VFBAJA22B260672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1983	RLLV1AEB9NV006270	VFBAJB22B240624; VFBAJA22B270525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1984	RLLV1AEB8NV006146	VFBAJB22B300651; VFBAJA22B260681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1985	RLLV1AEBXNV006259	VFBAJB22B240597; VFBAJA22B260668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1986	RLLV1AEB4NV006273	VFBAJB22B240623; VFBAJA22B270523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1987	RLLV1AEB0NV006271	VFBAJB22B240675; VFBAJA22C010573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1988	RLLV1AEB2NV006014	VFBAJB22A060068; VFBAJA22B260652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1989	RLLV1AEBXNV006262	VFBAJB22C090671; VFBAJA22B300606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1990	RLLV1AEB8NV006258	VFBAJB22B290560; VFBAJA22B270504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1991	RLLV1AEB0NV006268	VFBAJB22B260538; VFBAJA22B260670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1992	RLLV1AEB0NV006254	VFBAJB22B300598; VFBAJA22B260646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1993	RLLV1AEB3NV006278	VFBAJB22A060024; VFBAJA22B260692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1994	RLLV1AEB8NV006275	VFBAJB22B050604; VFBAJA22B270526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1995	RLLV1AEB2NV006269	VFBAJB22B240706; VFBAJA22B270506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1996	RLLV1AEB5NV006265	VFBAJB22B240713; VFBAJA22C010571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1997	RLLV1AEB3NV006281	VFBAJB22B240612; VFBAJA22C010556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1998	RLLV1AEB3NV006264	VFBAJB22B300590; VFBAJA22B240724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
1999	RLLV1AEB1NV006280	VFBAJB22B230533; VFBAJA22B260663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2000	RLLV1AEBXNV006214	VFBAJB22B240625; VFBAJA22B260626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2001	RLLV1AEB4NV005155	VFBAJB22B260659; VFBAJA22B270501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2002	RLLV1AEB4NV006189	VFBAJB22B300611; VFBAJA22C010542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2003	RLLV1AEB5NV006184	VFBAJB22B300649; VFBAJA22B260686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2004	RLLV1AEB2NV006188	VFBAJB22B260674; VFBAJA22B260669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2005	RLLV1AEB0NV006187	VFBAJB22B230587; VFBAJA22B270515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2006	RLLV1AEB2NV006241	VFBAJB22B260544; VFBAJA22B260660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2007	RLLV1AEB7NV006252	VFBAJB22B290514; VFBAJA22B270505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2008	RLLV1AEB4NV006239	VFBAJB22B230595; VFBAJA22B270517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2009	RLLV1AEB1NV006232	VFBAJB22B230612; VFBAJA22B270507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2010	RLLV1AEB8NV006244	VFBAJB22A060053; VFBAJA22B260656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2011	RLLV1AEB5NV006234	VFBAJB22B230588; VFBAJA22B260666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2012	RLLV1AEB7NV006235	VFBAJB22B260560; VFBAJA22B270512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2013	RLLV1AEBXNV006245	VFBAJB22B290562; VFBAJA22B260678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2014	RLLV1AEB2NV006000	VFBAJB22B300532; VFBAJA22B260658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2015	RLLV1AEB4NV006242	VFBAJB22B300589; VFBAJA22C080840	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2016	RLLV1AEBXNV006228	VFBAJB22B230712; VFBAJA22B270520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2017	RLLV1AEB3NV006250	VFBAJB22B230676; VFBAJA22B260573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2018	RLLV1AEB8NV006230	VFBAJB22B300531; VFBAJA22B260684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2019	RLLV1AEB6NV006226	VFBAJB22A060035; VFBAJA22B180697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2020	RLLV1AEB1NV006229	VFBAJB22A060060; VFBAJA22B260675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2021	RLLV1AEB0NV006237	VFBAJB22B240710; VFBAJA22C010552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2022	RLLV1AEB5NV006248	VFBAJB22A050035; VFBAJA22B290540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2023	RLLV1AEB2NV006224	VFBAJB22B260506; VFBAJA22B260653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2024	RLLV1AEB6NV006243	VFBAJB22B230711; VFBAJA22B220522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2025	RLLV1AEB3NV006295	VFBAJB22B240672; VFBAJA22B260685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2026	RLLV1AEB0NV006240	VFBAJB22B290515; VFBAJA22B270519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2027	RLLV1AEB0NV006013	VFBAJB22B240673; VFBAJA22C010580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2028	RLLV1AEB1NV006246	VFBAJB22B300588; VFBAJA22B270503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2029	RLLV1AEB3NV006247	VFBAJB22B300585; VFBAJA22B240731	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2030	RLLV1AEB9NV006253	VFBAJB22B290559; VFBAJA22B270518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2031	RLLV1AEB8NV005997	VFBAJB22B260584; VFBAJA22B270511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2032	RLLV1AEB4NV006225	VFBAJB22B300586; VFBAJA22B240727	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2033	RLLV1AEB1NV006294	VFBAJB22B240609; VFBAJA22B260690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2034	RLLV1AEB7NV006249	VFBAJB22B260562; VFBAJA22B260694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2035	RLLV1AEB9NV006236	VFBAJB22B290558; VFBAJA22B270516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2036	RLLV1AEB1NV005999	VFBAJB229260051; VFBAJA22B260664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2037	RLLV1AFA4NV006344	VFBALB22C020717; VFBALA22B240553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2038	RLLV1AFA1NV006365	VFBALB22C030545; VFBALA22B210652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2039	RLLV1AFA5NV005462	VFBALB22C010531; VFBALA22C010716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2040	RLLV1AFA4NV005467	VFBALB22C010673; VFBALA22B200711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2041	RLLV1AFA7NV006368	VFBALB22C030589; VFBALA22B200719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2042	RLLV1AFA1NV006396	VFBALB22C020666; VFBALA22C010687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2043	RLLV1AFA2NV006391	VFBALB22C020680; VFBALA22B240576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2044	RLLV1AFA4NV006392	VFBALB22C020665; VFBALA22C010683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2045	RLLV1AFA5NV006305	VFBALB22C010663; VFBALA22B200685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2046	RLLV1AFA9NV006369	VFBALB22C030548; VFBALA22C010591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2047	RLLV1AFA3NV006366	VFBALB22C030555; VFBALA22B160637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2048	RLLV1AFA8NV006394	VFBALB22C020681; VFBALA22B240584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2049	RLLV1AFA5NV006367	VFBALB22C030549; VFBALA22B220683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2050	RLLV1AFA9NV006307	VFBALB22C010679; VFBALA22B250537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2051	RLLV1AEB7NV006509	VFBAJB22B260528; VFBAJA22C010553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2052	RLLV1AFA3NV005461	VFBALB22C020579; VFBALA22C010693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2053	RLLV1AEB4NV006516	VFBALB22B300561; VFBALB22C010565	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2054	RLLV1AFA6NV006331	VFBALB22C020703; VFBALA22B220685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2055	RLLV1AFA8NV006329	VFBALB22C020700; VFBALA22B220550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2056	RLLV1AFA3NV006383	VFBALB22C010664; VFBALA22B200713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2057	RLLV1AFA3NV006352	VFBALB22C040501; VFBALA232040767	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2058	RLLV1AFA2NV006312	VFBALB22C020699; VFBALA22B250554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2059	RLLV1AFA4NV005470	VFBALB22C010675; VFBALA22C010702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2060	RLLV1AFA1NV006205	VFBALB22C010662; VFBALA22B220693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2061	RLLV1AFA2NV005452	VFBALB22B160619; VFBALA22C010590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2062	RLLV1AFA4NV006358	VFBALB22C010548; VFBALA22B240549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2063	RLLV1AFA7NV006385	VFBALB22C010670; VFBALA22B200706	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2064	RLLV1AFAXNV006204	VFBALB22C010680; VFBALA22B220559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2065	RLLV1AFA6NV005454	VFBALB22C020580; VFBALA22B180710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2066	RLLV1AFA5NV006210	VFBALB22C020691; VFBALA22B200683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2067	RLLV1AEB3NV006197	VFBALB22B300562; VFBALB22C010546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2068	RLLV1AFA4NV006361	VFBALB22C030588; VFBALA22B220686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2069	RLLV1AFA2NV006360	VFBALB22C010539; VFBALA22B240524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2070	RLLV1AFA3NV006206	VFBALB22C020705; VFBALA22B200590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2071	RLLV1AFA2NV006388	VFBALB22C010661; VFBALA22B240573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2072	RLLV1AFA0NV006387	VFBALB22C010668; VFBALA22B200714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2073	RLLV1AFA4NV006375	VFBALB22C040500; VFBALA22B240526	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2074	RLLV1AFA4NV006389	VFBALB22C010669; VFBALA22B220545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2075	RLLV1AFA3NV006318	VFBALB22C030590; VFBALA22B240554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2076	RLLV1AFA4NV006313	VFBALB22C020698; VFBALA22B250576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2077	RLLV1AFA8NV005455	VFBALB22C020582; VFBALA232020531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2078	RLLV1AFA6NV006202	VFBALB22C020690; VFBALA22B210651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2079	RLLV1AFA6NV006314	VFBALB22C020716; VFBALA22B220692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2080	RLLV1AFA6NV006328	VFBALB22C020643; VFBALA22B240543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2081	RLLV1AFA8NV006136	VFBALB22C030547; VFBALA22B210702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2082	RLLV1AFA9NV006355	VFBALB22C010549; VFBALA22B220543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2083	RLLV1AFA1NV005460	VFBALB22C020578; VFBALA22C010699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2084	RLLV1AFA7NV006354	VFBALB22C020714; VFBALA22B240558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2085	RLLV1AFA4NV006327	VFBALB22C020712; VFBALA22B240566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2086	RLLV1AFA5NV006384	VFBALB22C010671; VFBALA22B200722	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2087	RLLV1AFA2NV006343	VFBALB22C020715; VFBALA22B240556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2088	RLLV1AFAXNV006347	VFBALB22C030591; VFBALA22B240529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2089	RLLV1AFA6NV006149	VFBALB22C020693; VFBALA22B200687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2090	RLLV1AFA3NV006349	VFBALB22C020644; VFBALA22B230509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2091	RLLV1AFA7NV006323	VFBALB22C020718; VFBALA22B240561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2092	RLLV1AFA3NV006027	VFBALB22C010678; VFBALA22B250568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2093	RLLV1AFA2NV006150	VFBALB22C020692; VFBALA22B200583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2094	RLLV1AFA7NV006340	VFBALB22C030550; VFBALA22B230506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2095	RLLV1AFA5NV006322	VFBALB22C010677; VFBALA22C010688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2096	RLLV1AFA1NV006320	VFBALB22C020638; VFBALA22B230504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2097	RLLV1AFA2NV006410	VFBALB22C010676; VFBALA22B200721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2098	RLLV1AFA7NV006208	VFBALB22C020695; VFBALA22B200696	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2099	RLLV1AFA9NV006131	VFBALB22C020694; VFBALA22B210653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2100	RLLV1AFAXNV006414	VFBALB22C010674; VFBALA22C030501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2101	RLLV1AFA2NV006293	VFBALB22C020706; VFBALA22B240551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2102	RLLV1AFA3NV006335	VFBALB22C020645; VFBALA22B220547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2103	RLLV1AFA0NV006325	VFBALB22C020640; VFBALA22B220577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2104	RLLV1AFA5NV005459	VFBALB22C010534; VFBALA22B220561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2105	RLLV1AFA9NV006324	VFBALB22C020648; VFBALA22B220699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2106	RLLV1AFA1NV005457	VFBALB22C010672; VFBALA22C010697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2107	RLLV1AFA3NV005458	VFBALB22C020577; VFBALA22B210541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2108	RLLV1AEB7NV006526	VFBALB22B240664; VFBALB22C300675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2109	RLLV1AEB8NV006521	VFBAJB22C050622; VFBAJA22B300654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2110	RLLV1AEB8NV006535	VFBAJB22B260507; VFBAJA22C010522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2111	RLLV1AEB2NV006532	VFBAJB22B300674; VFBAJA22B270510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2112	RLLV1AFA0NV006485	VFBALB22C020628; VFBALA22C010733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2113	RLLV1AEB1NV006537	VFBAJB22C060580; VFBAJA22C080767	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2114	RLLV1AEB0NV006545	VFBAJB22C050639; VFBAJA22C010520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2115	RLLV1AFA0NV006308	VFBALB22C040541; VFBALA22C020567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2116	RLLV1AEB2NV006546	VFBAJB22C060578; VFBAJA22C010530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2117	RLLV1AFA6NV006345	VFBALB22C060618; VFBALA22C020539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2118	RLLV1AEB8NV006549	VFBAJB22C060550; VFBAJA22B300688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2119	RLLV1AEB9NV006561	VFBAJB22C060703; VFBAJA22B300738	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2120	RLLV1AEB7NV006560	VFBAJB22C060704; VFBAJA22B300693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2121	RLLV1AFA8NV006346	VFBALB22C010666; VFBALA22C020586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2122	RLLV1AEB9NV006558	VFBAJB22C060546; VFBAJA22B250687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2123	RLLV1AEB7NV006557	VFBAJB22C050601; VFBAJA22B170536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2124	RLLV1AFA0NV006440	VFBALB22C040569; VFBALA22C020636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2125	RLLV1AEB1NV006554	VFBAJB22C050641; VFBAJA22B300728	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2126	RLLV1AFA7NV006306	VFBALB22C060592; VFBALA22C020563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2127	RLLV1AEB8NV006518	VFBAJB22C050599; VFBAJA22B300708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2128	RLLV1AFA0NV006437	VFBALB22C040534; VFBALA22C020615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2129	RLLV1AEB4NV006533	VFBAJB22C050645; VFBAJA22B270530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2130	RLLV1AEB6NV006520	VFBAJB22C050623; VFBAJA22B300677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2131	RLLV1AEB2NV006529	VFBAJB22B240626; VFBAJA22B300691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2132	RLLV1AEBXNV006536	VFBAJB22C060581; VFBAJA22C010511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2133	RLLV1AEB3NV006510	VFBAJB22B300523; VFBAJA22C010581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2134	RLLV1AEB5NV006511	VFBAJB22C050607; VFBAJA22C020652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2135	RLLV1AEB7NV006512	VFBAJB22C050625; VFBAJA22B260654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2136	RLLV1AEB9NV006530	VFBAJB22B300679; VFBAJA22B300670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2137	RLLV1AEB6NV006534	VFBAJB22C060557; VFBAJA22B300684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2138	RLLV1AEBXNV006522	VFBAJB22C050621; VFBAJA22C010525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2139	RLLV1AFA3NV006495	VFBALB22C020625; VFBALA22C020501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2140	RLLV1AEB0NV006514	VFBAJB22B300526; VFBAJA22B300731	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2141	RLLV1AEB3NV006538	VFBAJB22A050516; VFBAJA22B300653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2142	RLLV1AEB6NV006517	VFBAJB22C050624; VFBAJA22B300705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2143	RLLV1AFA9NV006436	VFBALB22C060610; VFBALA22B220546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2144	RLLV1AEB9NV006513	VFBAJB22C050644; VFBAJA22C010528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2145	RLLV1AFA8NV005472	VFBALB22C020682; VFBALA22C020529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2146	RLLV1AFA3NV006464	VFBALB22C030560; VFBALA22C020616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2147	RLLV1AFA5NV006336	VFBALB22C040555; VFBALA22C020622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2148	RLLV1AFA4NV006439	VFBALB22C040521; VFBALA22C020617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2149	RLLV1AFA7NV006466	VFBALB22C030533; VFBALA22C020612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2150	RLLV1AFAXNV006431	VFBALB22C040530; VFBALA22C020623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2151	RLLV1AFA5NV006319	VFBALB22C030584; VFBALA22C010742	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2152	RLLV1AFA9NV006467	VFBALB22C030564; VFBALA22C010744	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2153	RLLV1AFA1NV006463	VFBALB22C030563; VFBALA22C020607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2154	RLLV1AFA0NV006468	VFBALB22C030553; VFBALA22C010737	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2155	RLLV1AFA5NV006465	VFBALB22C030562; VFBALA22B250639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2156	RLLV1AFA3NV005475	VFBALB22C020685; VFBALA22C020532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2157	RLLV1AFA3NV006500	VFBALB22C040505; VFBALA22C040532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2158	RLLV1AFAXNV006476	VFBALB22C060622; VFBALA22C040518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2159	RLLV1AFA7NV006483	VFBALB22C050572; VFBALA22C020597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2160	RLLV1AFA5NV006496	VFBALB22C040502; VFBALA22C040533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2161	RLLV1AFA3NV006304	VFBALB22C010685; VFBALA22C020549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2162	RLLV1AFA6NV006491	VFBALB22C060596; VFBALA22B210671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2163	RLLV1AFA8NV006492	VFBALB22C020631; VFBALA22C010745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2164	RLLV1AFA8NV006508	VFBALB22C020624; VFBALA22C040539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2165	RLLV1AFA9NV006498	VFBALB22C020627; VFBALA22C010739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2166	RLLV1AEB5NV006279	VFBAJB22B300521; VFBAJA22B300710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2167	RLLV1AFA4NV006490	VFBALB22C040503; VFBALA22C040529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2168	RLLV1AFA5NV006451	VFBALB22C050504; VFBALA22C020602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2169	RLLV1AFAXNV006428	VFBALB22C020684; VFBALA22C020535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2170	RLLV1AFA5NV006482	VFBALB22C060621; VFBALA22C040528	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2171	RLLV1AFA1NV006477	VFBALB22C040516; VFBALA22C040536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2172	RLLV1AFA3NV006478	VFBALB22C060623; VFBALA22C040523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2173	RLLV1AFA0NV006504	VFBALB22C040506; VFBALA22C040537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2174	RLLV1AFA8NV006458	VFBALB22C020543; VFBALA22C020646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2175	RLLV1AFA4NV005677	VFBALB22C020683; VFBALA22C020533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2176	RLLV1AFA7NV006502	VFBALB22C020630; VFBALA22B200606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2177	RLLV1AFA2NV006505	VFBALB22C040504; VFBALA22C040535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2178	RLLV1AFA5NV006434	VFBALB22C040545; VFBALA22C020618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2179	RLLV1AFA8NV006430	VFBALB22C020664; VFBALA22C020547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2180	RLLV1AFA1NV006432	VFBALB22C060545; VFBALA22C020609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2181	RLLV1AFA6NV006457	VFBALB22C020544; VFBALA2236140084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2182	RLLV1AFA2NV006309	VFBALB22C010686; VFBALA22C020555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2183	RLLV1AFA1NV006348	VFBALB22C020661; VFBALA22C020536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2184	RLLV1AFA8NV006332	VFBALB22C020545; VFBALA22C020647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2185	RLLV1AFA7NV006449	VFBALB22C050503; VFBALA22C020588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2186	RLLV1AFA8NV006489	VFBALB22C030556; VFBALA22C040522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2187	RLLV1AFA3NV006447	VFBALB22C020719; VFBALA22C010738	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2188	RLLV1AFA6NV006507	VFBALB22C060620; VFBALA22C040531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2189	RLLV1AFA8NV006475	VFBALB22C030552; VFBALA22C020651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2190	RLLV1AFA1NV006480	VFBALB22C030557; VFBALA22C020654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2191	RLLV1AFA4NV006151	VFBALB22C010654; VFBALA22C020546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2192	RLLV1AFA5NV006448	VFBALB22C020713; VFBALA22C020595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2193	RLLV1AFA0NV006339	VFBALB22C020710; VFBALA22C010741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2194	RLLV1AFA3NV006481	VFBALB22C050569; VFBALA22C020604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2195	RLLV1AFA4NV006442	VFBALB22C040542; VFBALA22C020639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2196	RLLV1AFA6NV006443	VFBALB22C040543; VFBALA22C020613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2197	RLLV1AFA8NV006444	VFBALB22C040524; VFBALA22C020635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2198	RLLV1AFA4NV006473	VFBALB22C060716; VFBALA22C020606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2199	RLLV1AFA0NV006471	VFBALB22B180541; VFBALA22C020672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2200	RLLV1AFAXNV006462	VFBALB22C020551; VFBALA22B170687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2201	RLLV1AFAXNV006333	VFBALB22C050502; VFBALA22C020642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2202	RLLV1AFA5NV006479	VFBALB22C050587; VFBALA22C020619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2203	RLLV1AFA7NV006435	VFBALB22C060612; VFBALA22C020534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2204	RLLV1AFA3NV006433	VFBALB22C040527; VFBALA22C020610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2205	RLLV1AFA9NV006310	VFBALB22C060593; VFBALA22C020538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2206	RLLV1AFA1NV006334	VFBALB22C050507; VFBALA22C020587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2207	RLLV1AFA7NV006337	VFBALB22C020711; VFBALA22C020517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2208	RLLV1AFA9NV006338	VFBALB22C040570; VFBALA22C020504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2209	RLLV1AEB6NV005965	VFBAJB22B240736; VFBAJA22B300603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2210	RLLV1AFA4NV006506	VFBALB22C050632; VFBALA22C020605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2211	RLLV1AFAXNV006445	VFBALB22C020720; VFBALA22C020519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2212	RLLV1AFA7NV006452	VFBALB22C050505; VFBALA22C020600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2213	RLLV1AFA3NV006450	VFBALB22C050506; VFBALA22C020513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2214	RLLV1AFA2NV006469	VFBALB22C060725; VFBALA22C020611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2215	RLLV1AFA0NV006342	VFBALB22C020709; VFBALA22C020506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2216	RLLV1AFA9NV006341	VFBALB22C010689; VFBALA22C020592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2217	RLLV1AFA9NV006470	VFBALB22C030558; VFBALA22C020637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2218	RLLV1AFA2NV006455	VFBALB22C020550; VFBALA22C020593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2219	RLLV1AFA4NV006456	VFBALB22C030559; VFBALA22C020641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2220	RLLV1AFAXNV006459	VFBALB22C030561; VFBALA22B190643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2221	RLLV1AFA6NV006460	VFBALB22C020548; VFBALA22C020650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2222	RLLV1AEB0NV006531	VFBAJB22B300522; VFBAJA22B300640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2223	RLLV1AFA2NV006424	VFBALB229180017; VFBALA22C010719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2224	RLLV1AEB9NV006575	VFBAJB22B300504; VFBAJA22C010535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2225	RLLV1AFA7NV005463	VFBALB22C010648; VFBALA22B200705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2226	RLLV1AFAXNV006395	VFBALB22C010639; VFBALA22C020562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2227	RLLV1AFA6NV006393	VFBALB22C010633; VFBALA22B200638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2228	RLLV1AFA8NV006427	VFBALB22C020679; VFBALA22C020560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2229	RLLV1AEB9NV006642	VFBAJB22B300518; VFBAJA22C010533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2230	RLLV1AFA0NV006390	VFBALB22C010651; VFBALA22C010616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2231	RLLV1AEBXNV006553	VFBAJB22C060697; VFBAJA22B300645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2232	RLLV1AFA6NV006426	VFBALB22C010660; VFBALA22C010602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2233	RLLV1AFA4NV006425	VFBALB22C020583; VFBALA22C020505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2234	RLLV1AEB2NV006613	VFBAJB22C060702; VFBAJA22C010526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2235	RLLV1AEB9NV006592	VFBAJB22B290572; VFBAJA22C010544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2236	RLLV1AEB7NV006588	VFBAJB22B290567; VFBAJA22C010532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2237	RLLV1AFA6NV005468	VFBALB22C010652; VFBALA22B200725	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2238	RLLV1AEB2NV006515	VFBAJB22C060767; VFBAJA22B300694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2239	RLLV1AEB2NV006577	VFBAJB22B290565; VFBAJA22C010540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2240	RLLV1AEBXNV006519	VFBAJB22B240737; VFBAJA22C010574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2241	RLLV1AEBXNV006570	VFBAJB22B300503; VFBAJA22C010538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2242	RLLV1AEB3NV006572	VFBAJB22C060700; VFBAJA22C010527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2243	RLLV1AEB1NV006599	VFBAJB22B300553; VFBAJA22C010536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2244	RLLV1AFA1NV005474	VFBALB22C010708; VFBALA22C020503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2245	RLLV1AEB6NV006601	VFBAJB22B260527; VFBAJA22C010561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2246	RLLV1AFA9NV006386	VFBALB22C010638; VFBALA22C010604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2247	RLLV1AFA5NV005476	VFBALB22C010659; VFBALA22C020564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2248	RLLV1AFA3NV006402	VFBALB22C010657; VFBALA22C010606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2249	RLLV1AFAXNV006400	VFBALB22C010645; VFBALA22C020552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2250	RLLV1AFA9NV006422	VFBALB22C020573; VFBALA22C020515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2251	RLLV1AFA0NV005465	VFBALB22C010649; VFBALA22B200692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2252	RLLV1AFA0NV006406	VFBALB228310037; VFBALA22C010726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2253	RLLV1AFA3NV006397	VFBALB22C010646; VFBALA22C010695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2254	RLLV1AFA7NV006399	VFBALB22C020585; VFBALA22C020528	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2255	RLLV1AFA5NV006398	VFBALB22C010637; VFBALA22C010735	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2256	RLLV1AFA9NV006405	VFBALB22C010704; VFBALA22C010743	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2257	RLLV1AFA5NV006403	VFBALB22C010705; VFBALA22C020511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2258	RLLV1AFA7NV006404	VFBALB232030644; VFBALA22C290641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2259	RLLV1AFA2NV005466	VFBALB22C010653; VFBALA22C010690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2260	RLLV1AFA9NV006419	VFBALB22C010706; VFBALA22C010691	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2261	RLLV1AFA1NV006401	VFBALB22C010650; VFBALA22B200724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2262	RLLV1AFA7NV006421	VFBALB22C010665; VFBALA22C020502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2263	RLLV1AEB6NV006145	VFBAJB22B300517; VFBAJA22C010578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2264	RLLV1AFA1NV006429	VFBALB22C020584; VFBALA22C020514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2265	RLLV1AEB0NV006125	VFBAJB22B300520; VFBAJA22C010575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2266	RLLV1AFA7NV006418	VFBALB22C010694; VFBALA22C020522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2267	RLLV1AFA5NV006417	VFBALB22C020574; VFBALA22C020509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2268	RLLV1AFA3NV006416	VFBALB229270031; VFBALA22C010607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2269	RLLV1AFA1NV006415	VFBALB22C020676; VFBALA22C020554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2270	RLLV1AFA4NV006411	VFBALB22B230692; VFBALA22C010701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2271	RLLV1AFA8NV006413	VFBALB229270063; VFBALA22C010721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2272	RLLV1AFA8NV005469	VFBALB22C010655; VFBALA22B200710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2273	RLLV1AFA6NV006412	VFBALB22C010707; VFBALA22C010725	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2274	RLLV1AFA7NV005477	VFBALB22C010658; VFBALA22C010722	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2275	RLLV1AEBXNV006231	VFBAJB22B300519; VFBAJA22C010554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2276	RLLV1AFA4NV006408	VFBALB22C010709; VFBALA22C020500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2277	RLLV1AFA6NV006409	VFBALB22C020575; VFBALA22C020508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2278	RLLV1AFA2NV006407	VFBALB22A020031; VFBALA22C010714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2279	RLLV1AEB4NV006578	VFBAJB22C060625; VFBAJA22C060530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2280	RLLV1AEB0NV006660	VFBAJB22C060654; VFBAJA22C060636	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2281	RLLV1AEB7NV006655	VFBAJB22C060586; VFBAJA22C060560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2282	RLLV1AEB3NV006748	VFBAJB22C050618; VFBAJA22C060506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2283	RLLV1AEB1NV006652	VFBAJB22C060533; VFBAJA22C010582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2284	RLLV1AEBXNV006648	VFBAJB22C060583; VFBAJA22C060717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2285	RLLV1AFA4NV006487	VFBALB22C040512; VFBALA22C040520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2286	RLLV1AEB3NV006524	VFBAJB22C060679; VFBAJA22B300665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2287	RLLV1AEB8NV006664	VFBAJB22C060646; VFBAJA22C060645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2288	RLLV1AFA2NV006486	VFBALB22C040513; VFBALA22C010730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2289	RLLV1AEB7NV006574	VFBAJB22C060628; VFBAJA22C060524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2290	RLLV1AEB9NV006656	VFBAJB22B300507; VFBAJA22C060642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2291	RLLV1AEB5NV006573	VFBAJB22B260523; VFBAJA22C050646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2292	RLLV1AEB1NV006747	VFBAJB22C070541; VFBAJA22C060511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2293	RLLV1AEBXNV006651	VFBAJB22C060634; VFBAJA22C060638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2294	RLLV1AEB8NV006583	VFBAJB22C060577; VFBAJA22C010564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2295	RLLV1AEB4NV006631	VFBAJB22C070517; VFBAJA22C060649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2296	RLLV1AEB0NV006609	VFBAJB22C060775; VFBAJA22C060529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2297	RLLV1AFAXNV006140	VFBALB22C050543; VFBALA22C020704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2298	RLLV1AEB7NV006641	VFBAJB22C090669; VFBAJA22C060519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2299	RLLV1AEB5NV006606	VFBAJB22C060718; VFBAJA22C050606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2300	RLLV1AEB0NV006593	VFBAJB22B240681; VFBAJA22C060536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2301	RLLV1AEB5NV006590	VFBAJB22B290556; VFBAJA22C060532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2302	RLLV1AEB6NV006629	VFBAJB22B230576; VFBAJA22C060667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2303	RLLV1AEBXNV006634	VFBAJB22C060657; VFBAJA22C060752	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2304	RLLV1AEB9NV006589	VFBAJB22B290563; VFBAJA22C060515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2305	RLLV1AEB5NV006640	VFBAJB22C050609; VFBAJA22B300685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2306	RLLV1AEB5NV006623	VFBAJB22C050619; VFBAJA22C060521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2307	RLLV1AEBXNV006617	VFBAJB22C060745; VFBAJA22C060551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2308	RLLV1AEB2NV006630	VFBAJB22C060629; VFBAJA22C060510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2309	RLLV1AEB0NV006626	VFBAJB22C070563; VFBAJA22B300664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2310	RLLV1AEB9NV006625	VFBAJB22C070524; VFBAJA22C060692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2311	RLLV1AEB0NV006559	VFBAJB22C050629; VFBAJA22C060733	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2312	RLLV1AEB6NV006615	VFBAJB22C060744; VFBAJA22C060598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2313	RLLV1AEB4NV006614	VFBAJB22C060743; VFBAJA22C060616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2314	RLLV1AEB9NV006544	VFBAJB22C060668; VFBAJA22C060587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2315	RLLV1AEB3NV006541	VFBAJB22C050612; VFBAJA22C060600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2316	RLLV1AEB0NV006562	VFBAJB22C060746; VFBAJA22C050596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2317	RLLV1AEB6NV006646	VFBAJB22C060644; VFBAJA22C060556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2318	RLLV1AEB5NV006539	VFBAJB22C070542; VFBAJA22B300672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2319	RLLV1AEB5NV006556	VFBAJB22C050626; VFBAJA22C060554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2320	RLLV1AEB7NV006610	VFBAJB22C060742; VFBAJA22C060601	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2321	RLLV1AFA5NV006370	VFBALB22C030575; VFBALA22C050571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2322	RLLV1AFA7NV006497	VFBALB22C010717; VFBALA22C020675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2323	RLLV1AEB9NV006608	VFBAJB22C060709; VFBAJA228090049	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2324	RLLV1AEB4NV006550	VFBAJB22C060666; VFBAJA22C060539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2325	RLLV1AEB4NV006547	VFBAJB22C080548; VFBAJA22C050600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2326	RLLV1AEB8NV006552	VFBAJB22C050620; VFBAJA22C060779	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2327	RLLV1AEB1NV006540	VFBAJB22C060710; VFBAJA22C050604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2328	RLLV1AEB4NV006628	VFBAJB22C070558; VFBAJA22C060676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2329	RLLV1AEB5NV006587	VFBAJB22B290564; VFBAJA22C060553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2330	RLLV1AEB4NV006645	VFBAJB22C070531; VFBAJA22B300656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2331	RLLV1AEB1NV006621	VFBAJB22C060688; VFBAJA22C060639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2332	RLLV1AEB9NV006639	VFBAJB22C060661; VFBAJA22C060686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2333	RLLV1AEB3NV006555	VFBAJB22C050630; VFBAJA22B160636	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2334	RLLV1AEB7NV006543	VFBAJB22C050628; VFBAJA22C060555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2335	RLLV1AEB7NV006591	VFBAJB22B290566; VFBAJA22C060534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2336	RLLV1AEB7NV006607	VFBAJB22C060764; VFBAJA22C060699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2337	RLLV1AEB3NV006605	VFBAJB22C060784; VFBAJA22C050594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2338	RLLV1AFAXNV006364	VFBALB22C030574; VFBALA22C010732	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2339	RLLV1AEB6NV006632	VFBAJB22C060662; VFBAJA22C060693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2340	RLLV1AEB1NV006635	VFBAJB22C070557; VFBAJA22C060687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2341	RLLV1AEB3NV006619	VFBAJB22B260520; VFBAJA22C060683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2342	RLLV1AEB5NV006542	VFBAJB22C060680; VFBAJA22B300668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2343	RLLV1AEB0NV006612	VFBAJB22C050615; VFBAJA22C060541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2344	RLLV1AEBXNV006620	VFBAJB22C060590; VFBAJA22C060712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2345	RLLV1AEB3NV006636	VFBAJB22C060664; VFBAJA22C060751	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2346	RLLV1AEB3NV006622	VFBAJB22C060753; VFBAJA22C060652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2347	RLLV1AEB6NV006551	VFBAJB22C060747; VFBAJA22C050605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2348	RLLV1AEB8NV006616	VFBAJB22C060760; VFBAJA22C060698	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2349	RLLV1AEB1NV006618	VFBAJB22C060757; VFBAJA22C060696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2350	RLLV1AEB5NV006637	VFBAJB22C060665; VFBAJA22C060650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2351	RLLV1AEB7NV006638	VFBAJB22C060544; VFBAJA22C050608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2352	RLLV1AFA3NV004505	VFBALB22C050515; VFBALA22C040550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2353	RLLV1AFA7NV006371	VFBALB22C030572; VFBALA22C010728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2354	RLLV1AEB9NV006611	VFBAJB22B300541; VFBAJA22C060591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2355	RLLV1AEB0NV006643	VFBAJB22C070525; VFBAJA22B300682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2356	RLLV1AEB8NV006633	VFBAJB22C060663; VFBAJA22C060677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2357	RLLV1AFA1NV006110	VFBALB22C050509; VFBALA22C050560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2358	RLLV1AEB6NV006663	VFBAJB22B300505; VFBAJA22C060614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2359	RLLV1AEB3NV006667	VFBAJB22C050522; VFBAJA22C060619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2360	RLLV1AEB0NV006528	VFBAJB22C080553; VFBAJA22C060788	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2361	RLLV1AEB1NV006571	VFBAJB22C050617; VFBAJA22B300698	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2362	RLLV1AEB1NV006523	VFBAJB22C060765; VFBAJA22B300737	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2363	RLLV1AFAXNV006493	VFBALB22C010723; VFBALA22C020702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2364	RLLV1AEB4NV006662	VFBAJB22B170621; VFBAJA22C060640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2365	RLLV1AEB4NV006659	VFBAJB22B300502; VFBAJA22C060635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2366	RLLV1AEB5NV006654	VFBAJB22C070532; VFBAJA22C060758	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2367	RLLV1AEB2NV006739	VFBAJB22C050610; VFBAJA22C050634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2368	RLLV1AEB2NV006658	VFBAJB22C050613; VFBAJA22B300695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2369	RLLV1AEB1NV006649	VFBAJB22C060585; VFBAJA22C060558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2370	RLLV1AEB0NV006741	VFBAJB22C060787; VFBAJA22C060528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2371	RLLV1AEB4NV006581	VFBAJB22C060582; VFBAJA22B300732	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2372	RLLV1AEB7NV006736	VFBAJB22C070592; VFBAJA22B300639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2373	RLLV1AEBXNV006665	VFBAJB22C070538; VFBAJA22B300673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2374	RLLV1AFA8NV006671	VFBALB22C030583; VFBALA22C020701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2375	RLLV1AEB4NV004524	VFBAJB22C060563; VFBAJA22B300680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2376	RLLV1AEB6NV006579	VFBAJB22C060630; VFBAJA22C060512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2377	RLLV1AEB2NV006661	VFBAJB22C060589; VFBAJA22C060549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2378	RLLV1AEB2NV006580	VFBAJB22C060740; VFBAJA22B300687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2379	RLLV1AEB3NV006653	VFBAJB22C060633; VFBAJA22C060755	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2380	RLLV1AEB6NV006582	VFBAJB22C060627; VFBAJA22C060525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2381	RLLV1AEBXNV006584	VFBAJB22B300506; VFBAJA22C060648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2382	RLLV1AEB5NV006525	VFBAJB22C060672; VFBAJA22B300662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2383	RLLV1AEB9NV006527	VFBAJB22C060675; VFBAJA22B300659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2384	RLLV1AFA2NV006357	VFBALB22C010545; VFBALA22B240563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2385	RLLV1AFA4NV006330	VFBALB22C050518; VFBALA22C020671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2386	RLLV1AEB0NV006724	VFBAJB22C070644; VFBAJA22C060504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2387	RLLV1AEB4NV006600	VFBAJB22C060741; VFBAJA22C060594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2388	RLLV1AFA6NV006362	VFBALB22C050546; VFBALA22C050558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2389	RLLV1AEB1NV006604	VFBAJB22C060707; VFBAJA22C060617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2390	RLLV1AFA8NV006363	VFBALB22C050547; VFBALA22B250559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2391	RLLV1AFA8NV006377	VFBALB22C070553; VFBALA22B250677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2392	RLLV1AFA0NV006373	VFBALB22B220605; VFBALA22C010729	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2393	RLLV1AEBXNV006598	VFBAJB22C060780; VFBAJA22C060526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2394	RLLV1AFAXNV005473	VFBALB22C050520; VFBALA22C040525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2395	RLLV1AFA2NV006374	VFBALB22C030576; VFBALA22B240565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2396	RLLV1AEB2NV006594	VFBAJB22B290561; VFBAJA22C060547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2397	RLLV1AFA9NV006372	VFBALB22C030573; VFBALA22C010724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2398	RLLV1AFA6NV006359	VFBALB22C030577; VFBALA22C040517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2399	RLLV1AFA6NV006376	VFBALB22C050508; VFBALA22B250561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2400	RLLV1AEBXNV006603	VFBAJB22C060766; VFBAJA22B300697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2401	RLLV1AEB4NV006595	VFBAJB22C060579; VFBAJA22C060523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2402	RLLV1AEB6NV006596	VFBAJB22C060777; VFBAJA22C060522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2403	RLLV1AFAXNV006378	VFBALB22C050589; VFBALA22C050556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2404	RLLV1AFA1NV006379	VFBALB22C050591; VFBALA22C050554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2405	RLLV1AEB8NV006597	VFBAJB22C050611; VFBAJA22C060588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2406	RLLV1AEB7NV006221	VFBAJB22C060749; VFBAJA22C050602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2407	RLLV1AFA6NV005471	VFBALB22C050511; VFBALA22C040526	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2408	RLLV1AEB7NV006171	VFBAJB22C050616; VFBAJA22B300666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2409	RLLV1AFA9NV006680	VFBALB22C030579; VFBALA22C040551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2410	RLLV1AFA1NV006317	VFBALB22C070551; VFBALA22B250676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2411	RLLV1AEB0NV006710	VFBAJB22C070599; VFBAJA22B300663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2412	RLLV1AFA2NV006679	VFBALB22C050519; VFBALA22C040538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2413	RLLV1AFA0NV006499	VFBALB22C010713; VFBALA22C020670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2414	RLLV1AEB1NV006702	VFBAJB22C070562; VFBAJA22C060732	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2415	RLLV1AEB8NV006695	VFBAJB22C070721; VFBAJA22C060711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2416	RLLV1AFA2NV006326	VFBALB22C010715; VFBALA22C020669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2417	RLLV1AEB1NV006697	VFBAJB22C070512; VFBAJA22C060719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2418	RLLV1AEB8NV006714	VFBAJB22C070641; VFBAJA22B300658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2419	RLLV1AEBXNV006715	VFBAJB22C070594; VFBAJA22B300643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2420	RLLV1AEB3NV006703	VFBAJB22C070584; VFBAJA22B300641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2421	RLLV1AFA0NV006423	VFBALB22C050521; VFBALA22C040515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2422	RLLV1AFA1NV006351	VFBALB22C050517; VFBALA22B170640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2423	RLLV1AEB0NV006688	VFBAJB22C070724; VFBAJA22C060715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2424	RLLV1AEBXNV006701	VFBAJB22C070589; VFBAJA22C060731	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2425	RLLV1AEB5NV006704	VFBAJB22C070605; VFBAJA22C060691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2426	RLLV1AFA0NV006356	VFBALB22C010550; VFBALA22B240591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2427	RLLV1AEB0NV006691	VFBAJB231310554; VFBAJA22C060695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2428	RLLV1AEBXNV006696	VFBAJB22C070561; VFBAJA22C060730	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2429	RLLV1AEB3NV006569	VFBAJB22B260521; VFBAJA22B300686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2430	RLLV1AEB4NV006564	VFBAJB22B260522; VFBAJA22C060527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2431	RLLV1AEB2NV006708	VFBAJB22C070636; VFBAJA22B300638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2432	RLLV1AEB3NV006684	VFBAJB22C070521; VFBAJA22C060701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2433	RLLV1AEB5NV006699	VFBAJB22C070716; VFBAJA22C060713	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2434	RLLV1AEB6NV006694	VFBAJB22C070725; VFBAJA22C060694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2435	RLLV1AEB7NV006686	VFBAJB22C070540; VFBAJA22C060678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2436	RLLV1AFA9NV006484	VFBALB22C010710; VFBALA22C020674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2437	RLLV1AFA5NV006420	VFBALB22C050512; VFBALA22C040554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2438	RLLV1AEB9NV006690	VFBAJB22C070720; VFBAJA22B300676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2439	RLLV1AEBXNV006567	VFBAJB22C040561; VFBAJA22B260639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2440	RLLV1AFA5NV006353	VFBALB22C010568; VFBALA22B240511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2441	RLLV1AFAXNV006672	VFBALB22C030585; VFBALA22B200640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2442	RLLV1AFA9NV004119	VFBALB22C050516; VFBALA22C140691	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2443	RLLV1AFA9NV006503	VFBALB22C040514; VFBALA22C010727	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2444	RLLV1AFA5NV006675	VFBALB22C030586; VFBALA22C010647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2445	RLLV1AFA3NV006674	VFBALB22C030582; VFBALA22C040548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2446	RLLV1AFA2NV006682	VFBALB22C010557; VFBALA22C040546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2447	RLLV1AFA1NV006382	VFBALB22C070591; VFBALA22B220695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2448	RLLV1AFA6NV006488	VFBALB22C010731; VFBALA22C040519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2449	RLLV1AFA6NV006474	VFBALB22C030578; VFBALA22C010740	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2450	RLLV1AFA8NV006668	VFBALB22C050514; VFBALA22C020512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2451	RLLV1AEBXNV005905	VFBAJB22B290523; VFBAJA22B260617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2452	RLLV1AEB9NV005913	VFBAJB22C080555; VFBAJA22C060781	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2453	RLLV1AEB0NV005900	VFBAJB22C080552; VFBAJA22C060785	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2454	RLLV1AFA6NV006670	VFBALB22C050513; VFBALA22C040562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2455	RLLV1AEB5NV005911	VFBAJB22C080556; VFBAJA22C060651	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2456	RLLV1AFA0NV006678	VFBALB22C010537; VFBALA22B220580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2457	RLLV1AFA9NV006677	VFBALB22C030587; VFBALA22C020673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2458	RLLV1AFA1NV006446	VFBALB22C030580; VFBALA22B250589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2459	RLLV1AFA8NV006461	VFBALB22C010569; VFBALA22B240522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2460	RLLV1AEB9NV006723	VFBAJB22C080500; VFBAJA22C060720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2461	RLLV1AEB1NV006733	VFBAJB22C080560; VFBAJA22C060597	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2462	RLLV1AEBXNV006732	VFBAJB22C060793; VFBAJA22C060737	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2463	RLLV1AEB7NV006722	VFBAJB22C070502; VFBAJA22C060736	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2464	RLLV1AEBXNV006729	VFBAJB22C080522; VFBAJA22C060778	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2465	RLLV1AEB2NV006725	VFBAJB22C060575; VFBAJA22B300660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2466	RLLV1AEB5NV006721	VFBAJB22C070658; VFBAJA22C060739	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2467	RLLV1AEB1NV006585	VFBAJB22C080523; VFBAJA22C060735	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2468	RLLV1AEB2NV006644	VFBAJB22C060567; VFBAJA22C060756	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2469	RLLV1AEB8NV006728	VFBAJB22C070649; VFBAJA22C070564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2470	RLLV1AEB6NV006727	VFBAJB22C070509; VFBAJA22C060738	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2471	RLLV1AEB5NV006718	VFBAJB22C070664; VFBAJA22C060763	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2472	RLLV1AEB2NV006692	VFBAJB22C060574; VFBAJA22C060782	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2473	RLLV1AEB1NV006716	VFBAJB22C080558; VFBAJA22C060759	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2474	RLLV1AEB6NV006713	VFBAJB22C080561; VFBAJA22C070595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2475	RLLV1AEB9NV006706	VFBAJB22C080557; VFBAJA22C060615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2476	RLLV1AEB4NV006709	VFBAJB22C080586; VFBAJA22C060724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2477	RLLV1AEB3NV006720	VFBAJB22C060573; VFBAJA22C070603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2478	RLLV1AEB0NV006707	VFBAJB22C070559; VFBAJA22C060595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2479	RLLV1AEB3NV006717	VFBAJB22C070565; VFBAJA22C060762	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2480	RLLV1AEB2NV006711	VFBAJB22C080569; VFBAJA22C070593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2481	RLLV1AEB6NV006565	VFBAJB22C080511; VFBAJA22B300646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2482	RLLV1AEB3NV006698	VFBAJB22C070659; VFBAJA22C070598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2483	RLLV1AEB2NV006689	VFBAJB22C060576; VFBAJA22B300661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2484	RLLV1AEB8NV006700	VFBAJB22C060572; VFBAJA22C070597	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2485	RLLV1AEB7NV006705	VFBAJB22C080594; VFBAJA22C060776	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2486	RLLV1AEB4NV006693	VFBAJB22C080559; VFBAJA22C070604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2487	RLLV1AEB7NV006719	VFBAJB22C070504; VFBAJA22C070628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2488	RLLV1AEB1NV006683	VFBAJB22C070507; VFBAJA22C070627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2489	RLLV1AEB4NV006712	VFBAJB22C080564; VFBAJA22C060771	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2490	RLLV1AEB9NV005975	VFBAJB22C080579; VFBAJA22C060727	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2491	RLLV1AEB4NV005964	VFBAJB22C080582; VFBAJA22C060768	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2492	RLLV1AEBXNV005967	VFBAJB22C080554; VFBAJA22C060537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2493	RLLV1AEB3NV006751	VFBAJB22C060656; VFBAJA22C070661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2494	RLLV1AEB8NV006745	VFBAJB22C020667; VFBAJA22C070685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2495	RLLV1AEB7NV006753	VFBAJB22C060658; VFBAJA22C050598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2496	RLLV1AEB9NV006740	VFBAJB229300003; VFBAJA22C070689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2497	RLLV1AEBXNV006746	VFBAJB22C060655; VFBAJA22C070669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2498	RLLV1AEB1NV006666	VFBAJB22C090667; VFBAJA22B260691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2499	RLLV1AEB1NV006750	VFBAJB22C060659; VFBAJA22B300696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2500	RLLV1AEB5NV006749	VFBAJB22C060660; VFBAJA22C070692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2501	RLLV1AEB4NV006743	VFBAJB22B300540; VFBAJA22C070648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2502	RLLV1AEB5NV006752	VFBAJB22C060571; VFBAJA22C070697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2503	RLLV1AEB6NV006744	VFBAJB22B300539; VFBAJA22C070680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2504	RLLV1AEB5NV006735	VFBAJB22A060054; VFBAJA22C070600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2505	RLLV1AEB8NV006731	VFBAJB22A050037; VFBAJA22C070643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2506	RLLV1AEB0NV006738	VFBAJB22A060036; VFBAJA22C070654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2507	RLLV1AEB0NV006805	VFBAJB22C090562; VFBAJA22C010512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2508	RLLV1AEB9NV006804	VFBAJB22C090564; VFBAJA22C070703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2509	RLLV1AEB9NV006799	VFBAJB22C080751; VFBAJA22C070681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2510	RLLV1AEB1NV006795	VFBAJB22C090540; VFBAJA22C070710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2511	RLLV1AEB4NV006810	VFBAJB22C090542; VFBAJA22B300729	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2512	RLLV1AEB6NV006792	VFBAJB22C080843; VFBAJA22C010523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2513	RLLV1AEB3NV006586	VFBAJB22C090629; VFBAJA22C070754	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2514	RLLV1AEB5NV006797	VFBAJB22C090636; VFBAJA22C050643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2515	RLLV1AEB8NV006809	VFBAJB22C080597; VFBAJA22C010514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2516	RLLV1AEB7NV006803	VFBAJB22C090532; VFBAJA22B300725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2517	RLLV1AEB8NV006793	VFBAJB22C090500; VFBAJA22C060786	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2518	RLLV1AEB6NV006808	VFBAJB22C090578; VFBAJA22C010509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2519	RLLV1AEB5NV006816	VFBAJB22C090666; VFBAJA22C080808	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2520	RLLV1AEBXNV006794	VFBAJB22C080844; VFBAJA22C010524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2521	RLLV1AEB5NV006802	VFBAJB22C080624; VFBAJA22C010541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2522	RLLV1AEB3NV006801	VFBAJB22C080775; VFBAJA22C070737	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2523	RLLV1AEB2NV006806	VFBAJB22C090511; VFBAJA22B300723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2524	RLLV1AEB3NV006796	VFBAJB22C090531; VFBAJA22C070740	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2525	RLLV1AEB4NV006807	VFBAJB22C090579; VFBAJA22C070731	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2526	RLLV1AEB6NV006811	VFBAJB22C090567; VFBAJA22B300726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2527	RLLV1AEB4NV006791	VFBAJB22C090536; VFBAJA22C010518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2528	RLLV1AEB1NV006800	VFBAJB22C090559; VFBAJA22C010513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2529	RLLV1AEB7NV006798	VFBAJB22C090502; VFBAJA22B300681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2530	RLLV1AEB0NV006657	VFBAJB22C090624; VFBAJA22B270532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2531	RLLV1AEB8NV006650	VFBAJB22C090625; VFBAJA22C080777	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2532	RLLV1AEB9NV006737	VFBAJB22B300551; VFBAJA22C070640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2533	RLLV1AEB6NV006730	VFBAJB22A060046; VFBAJA22C070601	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2534	RLLV1AEB2NV006742	VFBAJB22B300552; VFBAJA22C070646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2535	RLLV1AEB4NV006726	VFBAJB22C090597; VFBAJA22C050640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2536	RLLV1AEB1NV006814	VFBAJB22C090665; VFBAJA22C080815	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2537	RLLV1AEB1NV006778	VFBAJB22C070671; VFBAJA22C070666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2538	RLLV1AEB4NV006760	VFBAJB22C050636; VFBAJA22B160600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2539	RLLV1AEB8NV006602	VFBAJB22C090584; VFBAJA22B270535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2540	RLLV1AEB5NV006783	VFBAJB22C090508; VFBAJA22C070730	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2541	RLLV1AEB6NV006775	VFBAJB22C050614; VFBAJA22B300745	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2542	RLLV1AEB5NV006766	VFBAJB22C060540; VFBAJA22C070679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2543	RLLV1AEB0NV006772	VFBAJB22C060568; VFBAJA22C070665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2544	RLLV1AEBXNV006777	VFBAJB22C070672; VFBAJA22C070732	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2545	RLLV1AEB9NV006768	VFBAJB22C080529; VFBAJA22C070652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2546	RLLV1AEB0NV006769	VFBAJB22C060569; VFBAJA22C060761	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2547	RLLV1AEB1NV006781	VFBAJB22C090507; VFBAJA22C070728	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2548	RLLV1AEB4NV006774	VFBAJB22C070674; VFBAJA22C070747	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2549	RLLV1AEBXNV006763	VFBAJB22C080521; VFBAJA22C070625	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2550	RLLV1AEB7NV006784	VFBAJB22C090524; VFBAJA22C070712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2551	RLLV1AEB4NV006788	VFBAJB22C090529; VFBAJA22C070757	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2552	RLLV1AEB9NV006771	VFBAJB22C080509; VFBAJA22C070688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2553	RLLV1AEB3NV006782	VFBAJB22C060513; VFBAJA22C070714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2554	RLLV1AEB0NV005203	VFBAJB22C090643; VFBAJA22B300735	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2555	RLLV1AEB6NV006789	VFBAJB22C090534; VFBAJA22C060789	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2556	RLLV1AEB3NV006779	VFBAJB22C090526; VFBAJA22C070764	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2557	RLLV1AEB9NV006785	VFBAJB22C090528; VFBAJA22C080528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2558	RLLV1AEB9NV006754	VFBAJB22C070505; VFBAJA22B300678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2559	RLLV1AEB8NV006776	VFBAJB22C060641; VFBAJA22C070687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2560	RLLV1AEB7NV006767	VFBAJB22C090607; VFBAJA22C050637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2561	RLLV1AEB2NV006790	VFBAJB22C090533; VFBAJA22C060508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2562	RLLV1AEBXNV006780	VFBAJB22C060509; VFBAJA22C060783	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2563	RLLV1AEB8NV006759	VFBAJB22C060570; VFBAJA22C070663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2564	RLLV1AEB2NV006787	VFBAJB22C090506; VFBAJA22C070760	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2565	RLLV1AEB0NV006755	VFBAJB22C080524; VFBAJA22C070630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2566	RLLV1AEB6NV006761	VFBAJB231090640; VFBAJA22C060728	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2567	RLLV1AEB2NV006773	VFBAJA22C070753; VFBAJB22B240684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2568	RLLV1AEB7NV006770	VFBAJB22C060514; VFBAJA22C070639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2569	RLLV1AEB8NV006762	VFBAJB22C080515; VFBAJA22C070624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2570	RLLV1AEB0NV006786	VFBAJB22C060507; VFBAJA22C070762	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2571	RLLV1AEB1NV005193	VFBAJB22C080716; VFBAJA22B300715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2572	RLLV1AEB5NV006685	VFBAJB22C090600; VFBAJA22B300683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2573	RLLV1AEBXNV006813	VFBAJB22C090675; VFBAJA22C080806	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2574	RLLV1AEB4NV006757	VFBAJB22C090673; VFBAJA22C080776	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2575	RLLV1AEB6NV006758	VFBAJB22C090617; VFBAJA22C050638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2576	RLLV1AEB9NV006687	VFBAJB228170111; VFBAJA22C010510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2577	RLLV1AEB1NV006568	VFBAJB22C090585; VFBAJA22C070756	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2578	RLLV1AEB7NV006820	VFBAJB22C090664; VFBAJA22C070734	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2579	RLLV1AEB9NV006821	VFBAJB22C090653; VFBAJA22C070702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2580	RLLV1AEB7NV005151	VFBAJB22C090626; VFBAJA22B270534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2581	RLLV1AEB2NV006823	VFBAJB22C090647; VFBAJA22C070673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2582	RLLV1AEB0NV006822	VFBAJB22C090651; VFBAJA22B300724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2583	RLLV1AEB6NV006825	VFBAJB22C090514; VFBAJA22C080811	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2584	RLLV1AEB8NV006647	VFBAJB22C090553; VFBAJA22C090517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2585	RLLV1AEBXNV006827	VFBAJB22C080830; VFBAJA22B300733	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2586	RLLV1AEB6NV006548	VFBAJB22C090555; VFBAJA22C080842	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2587	RLLV1AEB4NV006841	VFBAJB22C090680; VFBAJA22B210663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2588	RLLV1AEB8NV006843	VFBAJB22C090655; VFBAJA22C080845	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2589	RLLV1AEB1NV006845	VFBAJB22C080538; VFBAJA22B270533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2590	RLLV1AEB6NV006842	VFBAJB22C090654; VFBAJA22C080824	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2591	RLLV1AEBXNV006830	VFBAJB22C080712; VFBAJA22C060754	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2592	RLLV1AEBXNV006844	VFBAJB22C090588; VFBAJA22C090523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2593	RLLV1AEB0NV006836	VFBAJB22C080838; VFBAJA22C060770	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2594	RLLV1AEB4NV006838	VFBAJB22C080832; VFBAJA22C080835	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2595	RLLV1AEB2NV006840	VFBAJB22C080834; VFBAJA22C090504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2596	RLLV1AEB1NV006828	VFBAJB22C090586; VFBAJA22C080818	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2597	RLLV1AEB1NV006831	VFBAJB22C090557; VFBAJA22C060721	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2598	RLLV1AEB3NV006829	VFBAJB22C090621; VFBAJA22B300734	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2599	RLLV1AEB3NV006832	VFBAJB22C090622; VFBAJA22C060769	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2600	RLLV1AEB9NV006835	VFBAJB22C080831; VFBAJA22C060772	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2601	RLLV1AEB6NV006839	VFBAJB22C080836; VFBAJA22C080833	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2602	RLLV1AFA0NV006065	VFBALB22C010595; VFBALA22C050568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2603	RLLV1AEB1NV006859	VFBAJB22C080584; VFBAJA22B270529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2604	RLLV1AFAXNV006381	VFBALB22C010596; VFBALA22B240568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2605	RLLV1AEB8NV006857	VFBAJB22C090682; VFBAJA22B150727	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2606	RLLV1AEB3NV006815	VFBAJB22C080641; VFBAJA22C070765	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2607	RLLV1AEB1NV006862	VFBAJB22C090678; VFBAJA22C090518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2608	RLLV1AEB6NV006856	VFBAJB22C080512; VFBAJA22B300713	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2609	RLLV1AEBXNV006858	VFBAJB22C090681; VFBAJA22B210672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2610	RLLV1AFA8NV006380	VFBALB22C050510; VFBALA22B250562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2611	RLLV1AEB7NV006865	VFBAJB22C090679; VFBAJA22B210674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2612	RLLV1AFAXNV006316	VFBALB22C050538; VFBALA22B250560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2613	RLLV1AFAXNV006350	VFBALB22C020689; VFBALA22C050566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2614	RLLV1AFA5NV006563	VFBALB22C010592; VFBALA22C050565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2615	RLLV1AEB9NV006852	VFBAJB22C070726; VFBAJA22C080763	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2616	RLLV1AEB2NV006756	VFBAJB22C090683; VFBAJA22C090503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2617	RLLV1AEB0NV006853	VFBAJB22C080759; VFBAJA22C090522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2618	RLLV1AEB7NV006848	VFBAJB22C080790; VFBAJA22C090512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2619	RLLV1AEB8NV006812	VFBAJB22C090623; VFBAJA22C080816	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2620	RLLV1AEB8NV006826	VFBAJB22C090587; VFBAJA22C080813	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2621	RLLV1AEB9NV006818	VFBAJB22C090520; VFBAJA22C080779	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2622	RLLV1AEB0NV006819	VFBAJB22C090516; VFBAJA22B300721	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2623	RLLV1AEB7NV006817	VFBAJB22C090620; VFBAJA22B300722	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2624	RLLV1AEB4NV006824	VFBAJB22C090608; VFBAJA22C080772	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2625	RLLV1AFA5NV006501	VFBALB22C010598; VFBALA22C050570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2626	RLLV1AEB5NV006833	VFBAJB22C090551; VFBAJA22C090501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2627	RLLV1AFA5NV005235	VFBALB22C010597; VFBALA22B240574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2628	RLLV1AFA9NV005464	VFBALB22C010620; VFBALA22C040549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2629	RLLV1AFA1NV006494	VFBALB22C010601; VFBALA22B230502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2630	RLLV1AEB0NV006867	VFBAJB22C090530; VFBAJA22C090525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2631	RLLV1AEBXNV006861	VFBAJB22C090550; VFBAJA22C070694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2632	RLLV1AFA8NV005214	VFBALB22C010618; VFBALA22B240534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2633	RLLV1AFA7NV005222	VFBALB22C010615; VFBALA22C040540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2634	RLLV1AFAXNV005215	VFBALB22C010617; VFBALA22C040558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2635	RLLV1AFA8NV006203	VFBALB22C050582; VFBALA22C040556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2636	RLLV1AFA0NV005210	VFBALB22C010609; VFBALA22C020569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2637	RLLV1AFA0NV006681	VFBALB22C010600; VFBALA22C050564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2638	RLLV1AFA1NV006673	VFBALB22C010619; VFBALA22C040553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2639	RLLV1AFA7NV006676	VFBALB22C010594; VFBALA22B240582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2640	RLLV1AFA2NV006472	VFBALB22C010599; VFBALA22C040557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2641	RLLV1AFA2NV006441	VFBALB22C010603; VFBALA22C050567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2642	RLLV1AFA0NV006311	VFBALB22C010605; VFBALA22C050559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2643	RLLV1AFAXNV006669	VFBALB22C010593; VFBALA22C050562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2644	RLLV1AEB2NV006627	VFBAJB22C090662; VFBAJA22C080820	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2645	RLLV1AFA8NV006315	VFBALB22C080707; VFBALA22C130513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2646	RLLV1AEB3NV005907	VFBAJB22C090581; VFBAJA22C080841	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2647	RLLV1AEB1NV005968	VFBAJB22C090731; VFBAJA22C090563	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2648	RLLV1AEB9NV005894	VFBAJB22C090610; VFBAJA22C090527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2649	RLLV1AFA3NV005752	VFBALB22C080700; VFBALA22B260500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2650	RLLV1AEB3NV006734	VFBAJB22B290544; VFBAJA22C090541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2651	RLLV1AEB4NV006869	VFBAJB22C090754; VFBAJA22C090558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2652	RLLV1AEB2NV006837	VFBAJB22C090663; VFBAJA22C080770	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2653	RLLV1AFA6NV006894	VFBALB22C050583; VFBALA22C130507	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2654	RLLV1AEB2NV006868	VFBAJB22C100697; VFBAJA22C090575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2655	RLLV1AEB0NV006870	VFBAJB22C100699; VFBAJA22C090566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2656	RLLV1AEB6NV006887	VFBAJB22B290513; VFBAJA22C090543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2657	RLLV1AEB8NV006888	VFBAJB22C120571; VFBAJA22C090538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2658	RLLV1AEB7NV004727	VFBAJB22B290543; VFBAJA22C090614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2659	RLLV1AEB2NV006871	VFBAJB22C100696; VFBAJA22C090568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2660	RLLV1AEB2NV006885	VFBAJB22B290512; VFBAJA22C090537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2661	RLLV1AEB7NV006834	VFBAJB22B290545; VFBAJA22C090612	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2662	RLLV1AFA4NV006909	VFBALB22C010640; VFBALA229200054	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2663	RLLV1AFA0NV006910	VFBALB22C010642; VFBALA229150031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2664	RLLV1AFA2NV006908	VFBALB22C010644; VFBALA229050024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2665	RLLV1AFA7NV006967	VFBALB22C010623; VFBALA22C080746	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2666	RLLV1AFA2NV006911	VFBALB22C010631; VFBALA22C080635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2667	RLLV1AFA5NV006966	VFBALB22C010611; VFBALA22C080745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2668	RLLV1AFA7NV007939	VFBALB22C010625; VFBALA22C080743	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2669	RLLV1AEB1NV006764	VFBAJB22C090756; VFBAJA22B300701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2670	RLLV1AEB4NV006872	VFBAJB22C100701; VFBAJA22C090577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2671	RLLV1AEB5NV006864	VFBAJB22C090707; VFBAJA22B300706	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2672	RLLV1AEB8NV006874	VFBAJB22C090739; VFBAJA22C090556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2673	RLLV1AEB6NV006873	VFBAJB22C120567; VFBAJA22C090545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2674	RLLV1AEB3NV006765	VFBAJB22C090732; VFBAJA22C080771	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2675	RLLV1AEBXNV006875	VFBAJB22C090737; VFBAJA22C090598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2676	RLLV1AEB1NV006876	VFBAJB22C090684; VFBAJA22C090596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2677	RLLV1AEB7NV006879	VFBAJB22C090749; VFBAJA22C090595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2678	RLLV1AEB5NV006878	VFBAJB22C100691; VFBAJA22C090574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2679	RLLV1AEB3NV006877	VFBAJB22C100689; VFBAJA22C090594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2680	RLLV1AEB9NV006866	VFBAJB22C090755; VFBAJA22B300702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2681	RLLV1AEB3NV006863	VFBAJB22C090753; VFBAJA22C090569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2682	RLLV1AEB7NV006882	VFBAJB22C090751; VFBAJA22C090604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2683	RLLV1AEBXNV005886	VFBAJB22C090571; VFBAJA22C090549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2684	RLLV1AEB5NV006881	VFBAJB22C090685; VFBAJA22C090616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2685	RLLV1AEB9NV006849	VFBAJB22C090730; VFBAJA22B300613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2686	RLLV1AEB6NV006890	VFBAJB22C120568; VFBAJA22C090602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2687	RLLV1AEB3NV006846	VFBAJB22C090752; VFBAJA22C090570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2688	RLLV1AEB5NV006847	VFBAJB22C090734; VFBAJA22C090546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2689	RLLV1AEB2NV006854	VFBAJB22C090735; VFBAJA22B300612	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2690	RLLV1AEB5NV006850	VFBAJB22C090672; VFBAJA22C090547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2691	RLLV1AEB8NV006017	VFBAJB22C090583; VFBAJA22C090535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2692	RLLV1AEB4NV006855	VFBAJB22C090728; VFBAJA22B260645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2693	RLLV1AEBXNV006889	VFBAJB22C120569; VFBAJA22C090592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2694	RLLV1AFA0NV008091	VFBALB22C020570; VFBALA22C120653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2695	RLLV1AFA7NV006919	VFBALB22C010635; VFBALA22C080608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2696	RLLV1AFA5NV006921	VFBALB22C010641; VFBALA229290067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2697	RLLV1AFA5NV006918	VFBALB229270074; VFBALA22C080545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2698	RLLV1AFA3NV006917	VFBALB22C010632; VFBALA22C080611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2699	RLLV1AFA0NV006924	VFBALB22C040565; VFBALA22C080578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2700	RLLV1AFAXNV006915	VFBALB22C060566; VFBALA22B240559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2701	RLLV1AFA1NV006897	VFBALB22C050573; VFBALA229290050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2702	RLLV1AFA3NV006898	VFBALB22C050574; VFBALA22B240570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2703	RLLV1AFAXNV006901	VFBALB22C010698; VFBALA22C080547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2704	RLLV1AFA1NV006978	VFBALB22C010613; VFBALA22C080644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2705	RLLV1AFA5NV006899	VFBALB228270043; VFBALA22B240519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2706	RLLV1AFA8NV006959	VFBALB22C020520; VFBALA22C080753	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2707	RLLV1AFA6NV006958	VFBALB22C050501; VFBALA22C020537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2708	RLLV1AFA4NV006893	VFBALB22C050581; VFBALA22B240569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2709	RLLV1AFAXNV006896	VFBALB22C010696; VFBALA22C080571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2710	RLLV1AFA9NV008106	VFBALB22C150548; VFBALA22C080677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2711	RLLV1AFA0NV008088	VFBALB22C020525; VFBALA22C140717	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2712	RLLV1AFA7NV006922	VFBALB22C020686; VFBALA22C080581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2713	RLLV1AFA9NV006923	VFBALB22C040566; VFBALA22C080583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2714	RLLV1AFA2NV006942	VFBALB22C010630; VFBALA22C080757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2715	RLLV1AFA0NV006891	VFBALB22A040061; VFBALA22A030007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2716	RLLV1AFA7NV006953	VFBALB22C040567; VFBALA22C080541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2717	RLLV1AEB1NV005971	VFBAJB22C090658; VFBAJA22C080839	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2718	RLLV1AFA3NV006951	VFBALB22B190706; VFBALA22C080659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2719	RLLV1AFA9NV006940	VFBALB22C020735; VFBALA22C080690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2720	RLLV1AFA2NV006939	VFBALB22C040563; VFBALA22C080568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2721	RLLV1AFA7NV006905	VFBALB22C050579; VFBALA22B240567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2722	RLLV1AFA6NV006913	VFBALB22C010700; VFBALA22C080551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2723	RLLV1AFA5NV006904	VFBALB229270075; VFBALA22C080550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2724	RLLV1AFA2NV006956	VFBALB22C020524; VFBALA22C080543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2725	RLLV1AFA3NV006903	VFBALB22C010624; VFBALA22B240547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2726	RLLV1AFA1NV006964	VFBALB22C020523; VFBALA22C080540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2727	RLLV1AFA6NV006927	VFBALB22B160605; VFBALA22C080601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2728	RLLV1AFA8NV006931	VFBALB22C020731; VFBALA22C080603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2729	RLLV1AFA1NV006933	VFBALB22C020518; VFBALA22C080631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2730	RLLV1AFA8NV006962	VFBALB22C020707; VFBALA22C080604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2731	RLLV1AFA8NV006928	VFBALB22C010720; VFBALA22C080574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2732	RLLV1AFAXNV006929	VFBALB22C010634; VFBALA22C080609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2733	RLLV1AFA3NV006934	VFBALB22C020507; VFBALA22C080539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2734	RLLV1AFA7NV006936	VFBALB22C020521; VFBALA22C080542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2735	RLLV1AFA4NV007994	VFBALB22C280779; VFBALA22C130624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2736	RLLV1AFA2NV007993	VFBALB22C020663; VFBALA22C080685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2737	RLLV1AFA6NV007995	VFBALB22C020620; VFBALA22C090554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2738	RLLV1AEB6NV005156	VFBAJB22C070743; VFBAJA22C010508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2739	RLLV1AFA2NV008092	VFBALB22C020572; VFBALA22C120654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2740	RLLV1AFA6NV005549	VFBALB22C040509; VFBALA22C080658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2741	RLLV1AFA0NV007944	VFBALB22C040508; VFBALA22C080732	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2742	RLLV1AFAXNV007949	VFBALB22C280766; VFBALA22C130523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2743	RLLV1AFA7NV007942	VFBALB22C010622; VFBALA22C080755	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2744	RLLV1AEB1NV008062	VFBAJB22C120632; VFBAJA22B300712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2745	RLLV1AEB0NV008053	VFBAJB22C140728; VFBAJA22C090746	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2746	RLLV1AFAXNV007997	VFBALB22C020571; VFBALA22C120655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2747	RLLV1AFA1NV007984	VFBALB22C130606; VFBALA22C120683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2748	RLLV1AEB5NV004726	VFBAJB22C100535; VFBAJA22C090599	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2749	RLLV1AEB0NV004729	VFBAJB22B290547; VFBAJA22C090611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2750	RLLV1AFAXNV007983	VFBALB22C040510; VFBALA22C120671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2751	RLLV1AEB7NV008051	VFBAJB22C120504; VFBAJA22C090637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2752	RLLV1AFA9NV007943	VFBALB22C020608; VFBALA22C120657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2753	RLLV1AFA4NV007946	VFBALB22C020632; VFBALA22C080544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2754	RLLV1AFA6NV007947	VFBALB22C020594; VFBALA22C080728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2755	RLLV1AFA8NV007982	VFBALB22A010047; VFBALA22C130680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2756	RLLV1AFA5NV007986	VFBALB22C020722; VFBALA22C120647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2757	RLLV1AFA5NV007941	VFBALB22C050586; VFBALA22C080628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2758	RLLV1AFA3NV007940	VFBALB22C020727; VFBALA22C090573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2759	RLLV1AFA9NV007960	VFBALB22C020657; VFBALA22C090565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2760	RLLV1AFA5NV007938	VFBALB22C020726; VFBALA22C080731	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2761	RLLV1AFA1NV007936	VFBALB22C080613; VFBALA22C120659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2762	RLLV1AFA0NV007958	VFBALB22C020596; VFBALA22C080741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2763	RLLV1AFA8NV006914	VFBALB22C010629; VFBALA22C080718	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2764	RLLV1AFA4NV006912	VFBALB22C010628; VFBALA22C080678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2765	RLLV1AFA3NV007937	VFBALB22C080668; VFBALA22C120635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2766	RLLV1AFA2NV007959	VFBALB22C010626; VFBALA22C120528	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2767	RLLV1AEB7NV003805	VFBAJB22C100528; VFBAJA22C090609	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2768	RLLV1AFA1NV006947	VFBALB22C050557; VFBALA22C080756	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2769	RLLV1AFA6NV007981	VFBALB22C020598; VFBALA22C120656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2770	RLLV1AFA4NV007980	VFBALB22C040511; VFBALA22C080704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2771	RLLV1AEB0NV005170	VFBAJB22C070723; VFBAJA22B300711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2772	RLLV1AFA0NV002727	VFBALB22C020659; VFBALA22C080567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2773	RLLV1AEB8NV008043	VFBAJB22C060516; VFBAJA22B300717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2774	RLLV1AFA0NV006986	VFBALB22C050548; VFBALA22C120675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2775	RLLV1AFA6NV005180	VFBALB22C020729; VFBALA22C140525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2776	RLLV1AEB3NV005857	VFBAJB22C110647; VFBAJA22C090656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2777	RLLV1AFA5NV005171	VFBALB22C130592; VFBALA22C140526	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2778	RLLV1AFA9NV005173	VFBALB22C020736; VFBALA22C130662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2779	RLLV1AFAXNV005182	VFBALB22C020730; VFBALA22C130658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2780	RLLV1AEBXNV005161	VFBAJB22C060518; VFBAJA22C010501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2781	RLLV1AFA7NV005172	VFBALB22C050555; VFBALA22C140716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2782	RLLV1AEB3NV006880	VFBAJB22C110555; VFBAJA22C090593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2783	RLLV1AEB4NV005169	VFBAJB22B230546; VFBAJA22B300716	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2784	RLLV1AFA3NV006982	VFBALB22B220633; VFBALA22C080705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2785	RLLV1AFAXNV005179	VFBALB22C080660; VFBALA22C130666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2786	RLLV1AEB8NV006566	VFBAJB22C110559; VFBAJA22C090615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2787	RLLV1AFA6NV007978	VFBALB22C020603; VFBALA22C120625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2788	RLLV1AEB0NV003807	VFBAJB22C100533; VFBAJA22C090606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2789	RLLV1AEB9NV008004	VFBAJB22B260546; VFBAJA22C090698	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2790	RLLV1AEB3NV008001	VFBAJB22B260513; VFBAJA22C090640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2791	RLLV1AEB0NV008005	VFBAJB22B260516; VFBAJA22C090650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2792	RLLV1AEB4NV005138	VFBAJB22B210521; VFBAJA22B300719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2793	RLLV1AEB4NV008007	VFBAJB22C110551; VFBAJA22C090706	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2794	RLLV1AEB1NV008000	VFBAJB22C100721; VFBAJA22B300742	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2795	RLLV1AEB6NV008008	VFBAJB22C100725; VFBAJA22C090742	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2796	RLLV1AFA0NV006969	VFBALB22C020732; VFBALA22C090591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2797	RLLV1AFA3NV007968	VFBALB22C190637; VFBALA22C120627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2798	RLLV1AFA6NV007964	VFBALB22C020561; VFBALA22C080717	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2799	RLLV1AFA4NV007963	VFBALB22C030581; VFBALA22C080711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2800	RLLV1AEB0NV008036	VFBAJB22C120532; VFBAJA22A050529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2801	RLLV1AFA1NV007998	VFBALB22C020649; VFBALA22C080724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2802	RLLV1AFA8NV007965	VFBALB22C040507; VFBALA22C080683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2803	RLLV1AFA7NV006970	VFBALB22C060565; VFBALA22C120652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2804	RLLV1AFA6NV008080	VFBALB22C080697; VFBALA22C120685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2805	RLLV1AFA2NV007962	VFBALB22C130691; VFBALA22C130681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2806	RLLV1AFA3NV008084	VFBALB22C080665; VFBALA22C120662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2807	RLLV1AEB8NV008009	VFBAJB22C100529; VFBAJA22C090603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2808	RLLV1AFA1NV007970	VFBALB22C090633; VFBALA22C120650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2809	RLLV1AEB2NV008037	VFBAJB22C050649; VFBAJA22C010506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2810	RLLV1AFA1NV007967	VFBALB22C030515; VFBALA22C130667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2811	RLLV1AFA0NV006972	VFBALB22C020590; VFBALA22C080739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2812	RLLV1AFA8NV008078	VFBALB22C080646; VFBALA22C120706	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2813	RLLV1AFA9NV006971	VFBALB22C050588; VFBALA22C080600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2814	RLLV1AEB1NV004917	VFBAJB22B170626; VFBAJA22B300744	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2815	RLLV1AEBXNV008013	VFBAJB22C100534; VFBAJA22C090572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2816	RLLV1AFA8NV007951	VFBALB22C020734; VFBALA22C080796	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2817	RLLV1AEB5NV008016	VFBAJB22C120521; VFBAJA22C090703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2818	RLLV1AFA7NV007987	VFBALB22C010692; VFBALA22C120637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2819	RLLV1AFA5NV004909	VFBALB22C050553; VFBALA22C130564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2820	RLLV1AFA2NV008027	VFBALB22C020576; VFBALA22C120673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2821	RLLV1AFA1NV006981	VFBALB22C010589; VFBALA22C040552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2822	RLLV1AEB8NV008012	VFBAJB22C110639; VFBAJA22C070763	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2823	RLLV1AFA3NV007954	VFBALB22C29290010; VFBALA22C130521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2824	RLLV1AFA1NV004910	VFBALB22C010667; VFBALA22C120681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2825	RLLV1AFA3NV007999	VFBALB22C020556; VFBALA22C210534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2826	RLLV1AFAXNV006977	VFBALB22C050542; VFBALA22C080714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2827	RLLV1AEB5NV008033	VFBAJB22C120535; VFBAJA22C090717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2828	RLLV1AEB3NV008015	VFBAJB22C110554; VFBAJA22C090712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2829	RLLV1AEB1NV008076	VFBAJB22B260514; VFBAJA22C090738	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2830	RLLV1AEB1NV008014	VFBAJB22C120508; VFBAJA22C090642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2831	RLLV1AFA0NV006955	VFBALB22C010610; VFBALA22C080748	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2832	RLLV1AFA9NV008087	VFBALB22C080681; VFBALA22C130548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2833	RLLV1AFA2NV008089	VFBALB22C080654; VFBALA22C120709	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2834	RLLV1AEB4NV008010	VFBAJB22C100735; VFBAJA22C010500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2835	RLLV1AFA1NV008097	VFBALB22C020566; VFBALA22C120661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2836	RLLV1AFA3NV008103	VFBALB22C020568; VFBALA22C120658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2837	RLLV1AFA5NV008104	VFBALB22C080617; VFBALA22C120660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2838	RLLV1AFA9NV004881	VFBALB22C020559; VFBALA22C160713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2839	RLLV1AEB7NV008017	VFBAJB22C110556; VFBAJA22C090590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2840	RLLV1AEB4NV008024	VFBAJB22B260548; VFBAJA22C090708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2841	RLLV1AFA0NV004753	VFBALB22C29200027; VFBALA22C130540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2842	RLLV1AEB6NV008025	VFBAJB22C100730; VFBAJA22C090745	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2843	RLLV1AFA6NV008029	VFBALB22C020565; VFBALA22C120674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2844	RLLV1AFA4NV008028	VFBALB22C050545; VFBALA22C130572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2845	RLLV1AEB7NV008020	VFBAJB22B260512; VFBAJA22C090710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2846	RLLV1AEB8NV008026	VFBAJB22C120516; VFBAJA22C090613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2847	RLLV1AEB0NV008019	VFBAJB22C070745; VFBAJA22C010507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2848	RLLV1AEB0NV004911	VFBAJB22C100531; VFBAJA22C090561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2849	RLLV1AEB1NV004870	VFBAJB22C070735; VFBAJA22B300714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2850	RLLV1AEB2NV008023	VFBAJB22C110552; VFBAJA22C090634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2851	RLLV1AEB0NV008022	VFBAJB22C120536; VFBAJA22C090628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2852	RLLV1AEB9NV008018	VFBAJB22C120518; VFBAJA22C090641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2853	RLLV1AFA9NV006954	VFBALB22C010627; VFBALA22C120629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2854	RLLV1AFAXNV007935	VFBALB22C050552; VFBALA22C080686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2855	RLLV1AFA6NV007933	VFBALB22A040050; VFBALA22C120638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2856	RLLV1AEBXNV005144	VFBAJB22C130508; VFBAJA22B300709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2857	RLLV1AFAXNV006946	VFBALB22C020589; VFBALA22C080730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2858	RLLV1AEB9NV008035	VFBAJB22C120511; VFBAJA22C090744	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2859	RLLV1AFA9NV007957	VFBALB22C130581; VFBALA22C130677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2860	RLLV1AEB2NV008040	VFBAJB22C120505; VFBAJA22C090618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2861	RLLV1AFA4NV006957	VFBALB22C020728; VFBALA22C080723	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2862	RLLV1AFA7NV007990	VFBALB22C020591; VFBALA22C120630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2863	RLLV1AFA5NV007955	VFBALB22C020733; VFBALA22C080715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2864	RLLV1AFA9NV007988	VFBALB22C020553; VFBALA22C210532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2865	RLLV1AFAXNV006980	VFBALB22C020621; VFBALA22C130675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2866	RLLV1AEB0NV006884	VFBAJB22C100727; VFBAJA22C090630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2867	RLLV1AFA4NV006974	VFBALB22C050580; VFBALA22C080749	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2868	RLLV1AFA2NV006973	VFBALB22C030506; VFBALA22C090560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2869	RLLV1AFA6NV006975	VFBALB22C020658; VFBALA22C080687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2870	RLLV1AFA4NV002729	VFBALB22C020656; VFBALA22C080727	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2871	RLLV1AFA8NV006976	VFBALB22C020737; VFBALA22C130660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2872	RLLV1AFA9NV007974	VFBALB22A010028; VFBALA22C130537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2873	RLLV1AEB6NV008042	VFBAJB22C100732; VFBAJA22C010503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2874	RLLV1AFA6NV008046	VFBALB22C030505; VFBALA22C120651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2875	RLLV1AFA2NV008044	VFBALB22C020678; VFBALA22C120649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2876	RLLV1AFA1NV008049	VFBALB22C010682; VFBALA22C120641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2877	RLLV1AFA8NV008047	VFBALB22C080666; VFBALA22C120645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2878	RLLV1AFAXNV008048	VFBALB22C050563; VFBALA22C080694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2879	RLLV1AFA4NV008045	VFBALB22C020599; VFBALA22C120626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2880	RLLV1AEB3NV008175	VFBAJB22B300545; VFBAJA22C100556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2881	RLLV1AEB4NV008184	VFBAJB22B260502; VFBAJA22C100544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2882	RLLV1AEB0NV008179	VFBAJB22C110709; VFBAJA22C120616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2883	RLLV1AFA4NV008093	VFBALB22C080618; VFBALA22C140668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2884	RLLV1AFA6NV008094	VFBALB22C020541; VFBALA22C080675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2885	RLLV1AEB6NV008056	VFBAJB22C120556; VFBAJA22C100659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2886	RLLV1AEB5NV008050	VFBAJB22B300550; VFBAJA22C120622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2887	RLLV1AEB2NV008054	VFBAJB22C100630; VFBAJA22C100711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2888	RLLV1AFA2NV007945	VFBALB22C130583; VFBALA22C150659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2889	RLLV1AEB8NV008060	VFBAJB22C120533; VFBAJA22C100588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2890	RLLV1AFA3NV007985	VFBALB22C150546; VFBALA22C140714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2891	RLLV1AFA1NV008200	VFBALB22C080758; VFBALA22C150670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2892	RLLV1AEBXNV008061	VFBAJB22C120550; VFBAJA22C100575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2893	RLLV1AFA4NV008207	VFBALB22C130575; VFBALA22C150602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2894	RLLV1AFA1NV008150	VFBALB22C150512; VFBALA22C150625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2895	RLLV1AFA5NV008152	VFBALB22C160529; VFBALA22C120705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2896	RLLV1AEB7NV006624	VFBAJB22C120565; VFBAJA22C100848	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2897	RLLV1AEB1NV008059	VFBAJB22C120634; VFBAJA22C100674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2898	RLLV1AEB4NV008055	VFBAJB22C130512; VFBAJA22C100850	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2899	RLLV1AFA3NV008151	VFBALB22C120703; VFBALA22C150655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2900	RLLV1AEB9NV008178	VFBAJB22B300544; VFBAJA22C090773	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2901	RLLV1AEB8NV008186	VFBAJB22C080754; VFBAJA22C100741	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2902	RLLV1AEB6NV008185	VFBAJB22C120503; VFBAJA22C110731	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2903	RLLV1AEB8NV004932	VFBAJB22C120531; VFBAJA22C110511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2904	RLLV1AFA5NV008071	VFBALB22C080783; VFBALA22C150559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2905	RLLV1AEB1NV008174	VFBAJB22B260547; VFBAJA22C090646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2906	RLLV1AEBXNV008173	VFBAJB22B290531; VFBAJA22C110644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2907	RLLV1AEB3NV008189	VFBAJB22B220516; VFBAJA22C100758	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2908	RLLV1AEB2NV008183	VFBAJB22C110722; VFBAJA22C120613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2909	RLLV1AEB9NV008181	VFBAJB22C090704; VFBAJA22B300689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2910	RLLV1AFA9NV008249	VFBALB22C130582; VFBALA22C150685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2911	RLLV1AFA1NV007693	VFBALB231030611; VFBALA231040556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2912	RLLV1AEB1NV008188	VFBAJB22B300524; VFBAJA22C120618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2913	RLLV1AEB0NV008182	VFBAJB22B300525; VFBAJA22C090784	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2914	RLLV1AEB7NV008180	VFBAJB22B260503; VFBAJA22C070645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2915	RLLV1AEBXNV008187	VFBAJB22C090691; VFBAJA22B300642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2916	RLLV1AEB5NV008176	VFBAJB22B260545; VFBAJA22C100517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2917	RLLV1AEBXNV008190	VFBAJB22B300543; VFBAJA22C100520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2918	RLLV1AFA9NV008199	VFBALB22C080699; VFBALA22C150601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2919	RLLV1AEB2NV008197	VFBAJB22C110708; VFBAJA22C110733	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2920	RLLV1AEB1NV008191	VFBAJB22C110701; VFBAJA22C120621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2921	RLLV1AEBXNV008058	VFBAJB22C120553; VFBAJA22C100623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2922	RLLV1AEB3NV008192	VFBAJB22B300542; VFBAJA22C100545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2923	RLLV1AFA4NV007932	VFBALB22C150680; VFBALA22C130549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2924	RLLV1AFA8NV008226	VFBALB22C030504; VFBALA22C140676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2925	RLLV1AEB0NV008196	VFBAJB22C090689; VFBAJA22B300707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2926	RLLV1AEB8NV006860	VFBAJB22C120529; VFBAJA22C080801	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2927	RLLV1AEB9NV008195	VFBAJB22C100757; VFBAJA22C100744	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2928	RLLV1AEB8NV008057	VFBAJB22C100653; VFBAJA22C070602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2929	RLLV1AFA0NV008205	VFBALB22C080688; VFBALA22C150634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2930	RLLV1AEB5NV005164	VFBAJB22B300549; VFBAJA22C120619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2931	RLLV1AFA4NV008224	VFBALB22C080593; VFBALA22C150682	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2932	RLLV1AEB9NV005166	VFBAJB22C120501; VFBAJA22C120615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2933	RLLV1AFA5NV006983	VFBALB22C080627; VFBALA22C150523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2934	RLLV1AFA1NV008231	VFBALB22C130576; VFBALA22C150619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2935	RLLV1AFA1NV008147	VFBALB22C150693; VFBALA22C120643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2936	RLLV1AFA9NV006985	VFBALB22C080696; VFBALA22C140720	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2937	RLLV1AFA3NV008148	VFBALB22C080577; VFBALA22C140723	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2938	RLLV1AFAXNV008230	VFBALB22C060608; VFBALA22C140700	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2939	RLLV1AEB8NV008172	VFBAJB22B290532; VFBAJA22C060603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2940	RLLV1AEBXNV008156	VFBAJB22B260504; VFBAJA22C100543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2941	RLLV1AEB7NV008163	VFBAJB22B290517; VFBAJA22B300699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2942	RLLV1AEB4NV008153	VFBAJB22C120526; VFBAJA22C120578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2943	RLLV1AFA9NV008204	VFBALB22C050590; VFBALA22C150664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2944	RLLV1AEB6NV008168	VFBAJB22C110703; VFBAJA22C120555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2945	RLLV1AEB1NV008160	VFBAJB22C120624; VFBAJA22C070647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2946	RLLV1AEB1NV008157	VFBAJB22C120527; VFBAJA22C100851	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2947	RLLV1AEB6NV008171	VFBAJB22C130608; VFBAJA22C010516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2948	RLLV1AFA3NV008201	VFBALB22C110717; VFBALA22C040547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2949	RLLV1AEB3NV008158	VFBAJB22C120623; VFBAJA22C120581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2950	RLLV1AEB8NV008169	VFBAJB22B290533; VFBAJA22C110661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2951	RLLV1AEB8NV008155	VFBAJB22B290534; VFBAJA22C070675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2952	RLLV1AEB5NV008159	VFBAJB22C120667; VFBAJA22C120611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2953	RLLV1AFA7NV008198	VFBALB22C080590; VFBALA22C150608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2954	RLLV1AEB4NV008170	VFBAJB22B300548; VFBAJA22C120551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2955	RLLV1AEB2NV008166	VFBAJB22B290535; VFBAJA22C110665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2956	RLLV1AEB4NV008167	VFBAJB22C100751; VFBAJA22C110748	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2957	RLLV1AEB6NV008154	VFBAJB22B300547; VFBAJA22C120557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2958	RLLV1AFA7NV008203	VFBALB22C050539; VFBALA22C150673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2959	RLLV1AEB9NV008164	VFBAJB22B300529; VFBAJA22C120614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2960	RLLV1AEB0NV008165	VFBAJB22C090709; VFBAJA22B300700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2961	RLLV1AFA7NV008217	VFBALB22C140625; VFBALA22C140730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2962	RLLV1AFA5NV008216	VFBALB22C080774; VFBALA22C150600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2963	RLLV1AEBXNV008030	VFBAJB22C130633; VFBAJA22C100760	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
2964	RLLV1AFA8NV008081	VFBALB22C050540; VFBALA22C150565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2965	RLLV1AFAXNV008132	VFBALB22C150695; VFBALA22C150560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2966	RLLV1AFA1NV008214	VFBALB22C140632; VFBALA22C140725	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2967	RLLV1AFAXNV008258	VFBALB22C050534; VFBALA22C140710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2968	RLLV1AFA0NV008141	VFBALB22C150636; VFBALA22C150657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2969	RLLV1AFA2NV008142	VFBALB22C160507; VFBALA22C150596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2970	RLLV1AEBXNV005130	VFBALB22C120628; VFBALB22C090648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2971	RLLV1AFA8NV007996	VFBALB22C080623; VFBALA22C150561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2972	RLLV1AFA7NV008136	VFBALB22C050536; VFBALA22C120517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2973	RLLV1AFA5NV007969	VFBALB22C020660; VFBALA22C140712	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2974	RLLV1AFA2NV008240	VFBALB22C080691; VFBALA22C150692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2975	RLLV1AFA4NV008143	VFBALB22C080566; VFBALA22C150557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2976	RLLV1AFA1NV008133	VFBALB22C060531; VFBALA22C140701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2977	RLLV1AFA8NV008145	VFBALB22C160532; VFBALA22C150633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2978	RLLV1AFA2NV008139	VFBALB22C150677; VFBALA22C120636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2979	RLLV1AFA8NV008131	VFBALB22C050530; VFBALA22C150597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2980	RLLV1AFA6NV002750	VFBALB22C010736; VFBALA22C140684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2981	RLLV1AFAXNV008082	VFBALB22C160539; VFBALA22C150650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2982	RLLV1AEB6NV008039	VFBALB22C120561; VFBALB22C100583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2983	RLLV1AFA6NV008239	VFBALB22C020721; VFBALA22C140688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2984	RLLV1AFA9NV006968	VFBALB22C020526; VFBALA22C080725	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2985	RLLV1AFA0NV008219	VFBALB22C080614; VFBALA22C140729	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2986	RLLV1AFA1NV008083	VFBALB22C120708; VFBALA22C150654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2987	RLLV1AFA7NV008119	VFBALB22C150697; VFBALA22C150558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2988	RLLV1AEBXNV008075	VFBALB22C100759; VFBALB22C100720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2989	RLLV1AEB6NV004749	VFBALB22C120549; VFBALB22C100709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2990	RLLV1AFA1NV008116	VFBALB22C080563; VFBALB22C150563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2991	RLLV1AFA6NV008256	VFBALB22C080592; VFBALB22C150671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2992	RLLV1AFAXNV002721	VFBALB22C020510; VFBALB22C140715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2993	RLLV1AFA2NV008223	VFBALB22C150760; VFBALB22C150674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2994	RLLV1AFA5NV008118	VFBALB22C150612; VFBALB22C150611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2995	RLLV1AFA3NV008117	VFBALB22C080752; VFBALB22C150520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2996	RLLV1AEB3NV008161	VFBALB22B260508; VFBALB22C100553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
2997	RLLV1AFA3NV008215	VFBALB22C130579; VFBALB22C150607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2998	RLLV1AFA3NV008098	VFBALB22C080575; VFBALB22C150568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2999	RLLV1AFA7NV008086	VFBALB22C160534; VFBALB22C150652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3000	RLLV1AFA8NV008095	VFBALB22C150540; VFBALB22C080645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3001	RLLV1AEB5NV005150	VFBALB22C120591; VFBALB22C100669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3002	RLLV1AEB2NV004912	VFBALB22C130509; VFBALB22C070707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3003	RLLV1AFA2NV004754	VFBALB22C010734; VFBALB22C140707	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3004	RLLV1AFA0NV008236	VFBALB22C080693; VFBALB22C150702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3005	RLLV1AFA5NV008202	VFBALB22C290675; VFBALB22C150668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3006	RLLV1AEB2NV005154	VFBALB22C140583; VFBALB22C100664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3007	RLLV1AEB3NV005146	VFBALB22C130511; VFBALB22C100671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3008	RLLV1AFA9NV008235	VFBALB22C080588; VFBALB22C120680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3009	RLLV1AEB3NV005129	VFBALB22C120546; VFBALB22C100707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3010	RLLV1AFA5NV008135	VFBALB22C050584; VFBALB22C140713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3011	RLLV1AEB4NV008038	VFBALB22C280674; VFBALB22C100661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3012	RLLV1AFA1NV008259	VFBALB22C150626; VFBALB22C150662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3013	RLLV1AEB6NV008073	VFBALB22C120592; VFBALB22C070696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3014	RLLV1AFAXNV008115	VFBALB22C160510; VFBALB22C140733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3015	RLLV1AFA6NV008113	VFBALB22C150666; VFBALB22C150627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3016	RLLV1AFA6NV008211	VFBALB22C020708; VFBALB22C130656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3017	RLLV1AFA7NV008105	VFBALB22C150551; VFBALB22C140724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3018	RLLV1AFA5NV008099	VFBALB22C150537; VFBALB22C080672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3019	RLLV1AFAXNV008101	VFBALB22C150535; VFBALB22B180560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3020	RLLV1AFA8NV008128	VFBALB22C150653; VFBALB22C080637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3021	RLLV1AFAXNV008146	VFBALB22C080565; VFBALA22C150564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3022	RLLV1AFA4NV008126	VFBALB22C160512; VFBALA22C150614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3023	RLLV1AFA9NV008123	VFBALB22C150503; VFBALA22C150553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3024	RLLV1AFA6NV008127	VFBALB22C080780; VFBALA22C150604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3025	RLLV1AFAXNV008129	VFBALB22C050537; VFBALA22C150562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3026	RLLV1AFA0NV007989	VFBALB22C080671; VFBALA22C140727	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3027	RLLV1AFA0NV008124	VFBALB22C160533; VFBALA22C150609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3028	RLLV1AEB3NV008032	VFBAJB22C100641; VFBAJA231170834	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3029	RLLV1AFA3NV008120	VFBALB22C080562; VFBALA22C140734	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3030	RLLV1AFA5NV008121	VFBALB22C150683; VFBALA22C080652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3031	RLLV1AFA3NV006979	VFBALB22C150661; VFBALA22C120633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3032	RLLV1AFA2NV008125	VFBALB22C080629; VFBALA22C150555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3033	RLLV1AFA7NV008122	VFBALB22C150631; VFBALA22C040544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3034	RLLV1AFA6NV008130	VFBALB22C050527; VFBALA22C150603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3035	RLLV1AFA7NV007956	VFBALB22C080596; VFBALA22C150521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3036	RLLV1AFA3NV008246	VFBALB22C150621; VFBALA22C150649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3037	RLLV1AFA2NV008111	VFBALB22C160530; VFBALA22C150587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3038	RLLV1AFA6NV008208	VFBALB22C080664; VFBALA22C150622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3039	RLLV1AFA8NV008212	VFBALB22C150630; VFBALA22C150675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3040	RLLV1AFA4NV008109	VFBALB22C050532; VFBALA22C150629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3041	RLLV1AFA5NV006935	VFBALB22C050549; VFBALA22C140719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3042	RLLV1AFA0NV008110	VFBALB22C080781; VFBALA22C140718	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3043	RLLV1AEB1NV008031	VFBAJB22C120552; VFBAJA22C100666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3044	RLLV1AFA0NV007975	VFBALB22C160563; VFBALA22C150598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3045	RLLV1AFA2NV008254	VFBALB22C080591; VFBALA22C150699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3046	RLLV1AFA8NV008209	VFBALB22C080778; VFBALA22C150605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3047	RLLV1AFA9NV008221	VFBALB22C080585; VFBALA22C150689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3048	RLLV1AFA7NV008220	VFBALB22C130609; VFBALA22C140704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3049	RLLV1AEB4NV008041	VFBAJB22C110720; VFBAJA22C120588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3050	RLLV1AFA7NV008248	VFBALB22C150729; VFBALA22C150549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3051	RLLV1AFA2NV008206	VFBALB22C160700; VFBALA22C150736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3052	RLLV1AEB4NV006290	VFBAJB22C110643; VFBAJA22C010521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3053	RLLV1AFA3NV006965	VFBALB22C160683; VFBALA22C160570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3054	RLLV1AFA0NV006907	VFBALB22C050651; VFBALA22C130646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3055	RLLV1AEB7NV008194	VFBAJB22C110645; VFBAJA22B300692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3056	RLLV1AFAXNV008227	VFBALB22C160740; VFBALA22C170760	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3057	RLLV1AFA4NV005176	VFBALB22C060599; VFBALA22C150684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3058	RLLV1AFA6NV008225	VFBALB22C160749; VFBALA22C160644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3059	RLLV1AFA9NV008218	VFBALB22C090776; VFBALA22C160654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3060	RLLV1AEB5NV008002	VFBAJB22B260524; VFBAJA22C110740	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3061	RLLV1AFA4NV008238	VFBALB22C160691; VFBALA22C160611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3062	RLLV1AFA4NV008241	VFBALB22C160722; VFBALA22C160632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3063	RLLV1AFA9NV008140	VFBALB22C160692; VFBALA22C160520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3064	RLLV1AFA1NV006916	VFBALB22C130561; VFBALA22C150552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3065	RLLV1AFA7NV008251	VFBALB22C160515; VFBALA22C150743	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3066	RLLV1AFA3NV008134	VFBALB22C150737; VFBALA22C150751	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3067	RLLV1AFA6NV008144	VFBALB22C160514; VFBALA22C160561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3068	RLLV1AFAXNV008079	VFBALB22C160525; VFBALA22C150741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3069	RLLV1AFA2NV008237	VFBALB22C160523; VFBALA22C160625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3070	RLLV1AFA6NV006961	VFBALB22C160703; VFBALA22C150746	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3071	RLLV1AFA4NV006960	VFBALB22C130586; VFBALA22C150696	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3072	RLLV1AEB3NV008077	VFBAJB22C130605; VFBAJA22C010515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3073	RLLV1AFA4NV006943	VFBALB22C160731; VFBALA22C160643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3074	RLLV1AFA0NV008222	VFBALB22C080636; VFBALA22C160623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3075	RLLV1AEB8NV008074	VFBAJB22C130610; VFBAJA22C010517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3076	RLLV1AEB4NV008072	VFBAJB22C120539; VFBAJA22B300690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3077	RLLV1AFAXNV007952	VFBALB22C130570; VFBALA22C150678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3078	RLLV1AFA3NV004892	VFBALB22C160744; VFBALA22C160646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3079	RLLV1AFA1NV004891	VFBALB22C160746; VFBALA22C160659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3080	RLLV1AFA3NV004889	VFBALB22C160742; VFBALA22C160665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3081	RLLV1AFA7NV004894	VFBALB22C100587; VFBALA22C160663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3082	RLLV1AFA7NV008234	VFBALB22C160720; VFBALA22C160630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3083	RLLV1AFA4NV008255	VFBALB22C160524; VFBALA22C160565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3084	RLLV1AFA5NV006952	VFBALB22C090690; VFBALA22C160651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3085	RLLV1AFA1NV006950	VFBALB22C060607; VFBALA22C150545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3086	RLLV1AFA8NV008257	VFBALB22C160522; VFBALA22C160641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3087	RLLV1AFA9NV007991	VFBALB22C160704; VFBALA22C160574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3088	RLLV1AFA3NV008229	VFBALB22C160712; VFBALA22C150745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3089	RLLV1AFA8NV008243	VFBALB22C060602; VFBALA22C140680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3090	RLLV1AFAXNV008244	VFBALB22C160727; VFBALA22C160635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3091	RLLV1AFA6NV006930	VFBALB22C150738; VFBALA22C150556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3092	RLLV1AFA9NV006937	VFBALB22C130580; VFBALA22C130652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3093	RLLV1AFAXNV006932	VFBALB22C130559; VFBALA22C150676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3094	RLLV1AFA4NV006926	VFBALB22C130555; VFBALA22C150687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3095	RLLV1AFA8NV008260	VFBALB22C150744; VFBALA22C150754	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3096	RLLV1AFAXNV006963	VFBALB22C130567; VFBALA22C150688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3097	RLLV1AFA9NV008252	VFBALB22C160724; VFBALA22C160618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3098	RLLV1AFA0NV008303	VFBALB22C080679; VFBALA22C160614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3099	RLLV1AFA8NV008615	VFBALB22C150592; VFBALA22C160718	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3100	RLLV1AFA5NV008247	VFBALB22C130621; VFBALA22C160577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3101	RLLV1AFA2NV008299	VFBALB22C080663; VFBALA22C160620	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3102	RLLV1AFA0NV008298	VFBALB22C130634; VFBALA22C160622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3103	RLLV1AEB2NV008278	VFBAJB22B260526; VFBAJA22C120506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3104	RLLV1AFA5NV008149	VFBALB22C160637; VFBALA22C160690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3105	RLLV1AFA5NV008622	VFBALB22C160845; VFBALA22C160666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3106	RLLV1AFA8NV008288	VFBALB22C030532; VFBALA22C140711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3107	RLLV1AFA9NV008302	VFBALB22C080662; VFBALA22C160676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3108	RLLV1AFAXNV008616	VFBALB22C170642; VFBALA22C160503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3109	RLLV1AFA1NV008620	VFBALB22C150686; VFBALA22C160688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3110	RLLV1AFA3NV008618	VFBALB22C160843; VFBALA22C160711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3111	RLLV1AFA7NV008301	VFBALB22C080615; VFBALA22C160621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3112	RLLV1AFA2NV008304	VFBALB22C080673; VFBALA22C160671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3113	RLLV1AFA6NV005177	VFBALB22A040045; VFBALA22C160616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3114	RLLV1AFAXNV008308	VFBALB22C160633; VFBALA22C160682	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3115	RLLV1AFA2NV005175	VFBALB22A040056; VFBALA22C160564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3116	RLLV1AFA0NV005174	VFBALB22A040049; VFBALA22C160634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3117	RLLV1AFA2NV008612	VFBALB22C150589; VFBALA22C160710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3118	RLLV1AFA7NV006984	VFBALB22C160753; VFBALA22C160686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3119	RLLV1AFA4NV008305	VFBALB22C130637; VFBALA22C160583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3120	RLLV1AFA6NV008306	VFBALB22C130636; VFBALA22C160560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3121	RLLV1AFAXNV008213	VFBALB22C130622; VFBALA22C160572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3122	RLLV1AEB0NV008280	VFBAJB22B260517; VFBAJA22C110742	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3123	RLLV1AFA2NV008626	VFBALB22C160840; VFBALA22C150773	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3124	RLLV1AFA4NV007977	VFBALB22C150591; VFBALA22C160675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3125	RLLV1AFA5NV008300	VFBALB22C080657; VFBALA22C160657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3126	RLLV1AEB6NV008283	VFBAJB22C120631; VFBAJA22C100801	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3127	RLLV1AFA0NV008267	VFBALB22C160834; VFBALA22C130683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3128	RLLV1AFA9NV008266	VFBALB22C170653; VFBALA22C160502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3129	RLLV1AFA0NV008138	VFBALB22C160754; VFBALA22C160687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3130	RLLV1AFA9NV008137	VFBALB22C160631; VFBALA22C160668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3131	RLLV1AEB6NV008011	VFBAJB22B250614; VFBAJA22C120537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3132	RLLV1AFA3NV008263	VFBALB22C160838; VFBALA22C150774	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3133	RLLV1AFA8NV006895	VFBALB229270034; VFBALA22C160607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3134	RLLV1AFA9NV008624	VFBALB22C150648; VFBALA22C160705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3135	RLLV1AFA6NV008290	VFBALB22C090576; VFBALA22C160674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3136	RLLV1AFA3NV006920	VFBALB22C130638; VFBALA22C160576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3137	RLLV1AFA7NV008671	VFBALB22C160848; VFBALA22C160505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3138	RLLV1AFA8NV008307	VFBALB22C080598; VFBALA22C160678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3139	RLLV1AFA3NV006948	VFBALB229270071; VFBALA22C160609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3140	RLLV1AFAXNV008311	VFBALB22C080656; VFBALA22C150747	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3141	RLLV1AFA1NV008262	VFBALB22C170605; VFBALA22C150753	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3142	RLLV1AFA9NV008297	VFBALB22C090676; VFBALA22C160661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3143	RLLV1AFA5NV008636	VFBALB22C150590; VFBALA22C160501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3144	RLLV1AFA1NV008228	VFBALB229270027; VFBALA22C160636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3145	RLLV1AFA3NV008635	VFBALB22C170651; VFBALA22C160504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3146	RLLV1AFA9NV008638	VFBALB22C160826; VFBALA22C160513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3147	RLLV1AFA6NV008287	VFBALB22C080651; VFBALA22C160660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3148	RLLV1AEB4NV008279	VFBALB22B260501; VFBALAJ22C110771	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3149	RLLV1AFA2NV008108	VFBALB22C170602; VFBALA22C150750	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3150	RLLV1AFA7NV008296	VFBALB22C160624; VFBALA22C160684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3151	RLLV1AEB7NV005988	VFBALB22B260505; VFBALAJ22C110763	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3152	RLLV1AFA8NV008629	VFBALB22C170619; VFBALA22C150761	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3153	RLLV1AFA0NV008642	VFBALB22C170775; VFBALA22C080709	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3154	RLLV1AFA6NV008645	VFBALB22C170652; VFBALA22C170636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3155	RLLV1AFA9NV008641	VFBALB22C170515; VFBALA22C160738	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3156	RLLV1AFA4NV008644	VFBALB22C170663; VFBALA22C080674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3157	RLLV1AFA4NV008689	VFBALB22C130612; VFBALA22C160708	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3158	RLLV1AFA1NV008729	VFBALB22C150501; VFBALA22C170682	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3159	RLLV1AFA7NV008735	VFBALB22C130616; VFBALA22C160728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3160	RLLV1AFA5NV008734	VFBALB22C190505; VFBALA22C160672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3161	RLLV1AFA1NV008701	VFBALB22C150632; VFBALA22C160726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3162	RLLV1AFA3NV008733	VFBALB22C170590; VFBALA22C160769	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3163	RLLV1AFA6NV008712	VFBALB22C170584; VFBALA22C160649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3164	RLLV1AFA3NV008702	VFBALB22C140741; VFBALA22C170716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3165	RLLV1AFA7NV008718	VFBALB22C170514; VFBALA22C160701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3166	RLLV1AFA5NV008703	VFBALB22C150690; VFBALA22C080736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3167	RLLV1AFA7NV008704	VFBALB22C170586; VFBALA22C170700	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3168	RLLV1AFA5NV008717	VFBALB22C170732; VFBALA22C080710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3169	RLLV1AFA0NV008723	VFBALB22C190527; VFBALA22C160732	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3170	RLLV1AFA7NV008766	VFBALB22C190556; VFBALA22C170715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3171	RLLV1AFA2NV008710	VFBALB22C150640; VFBALA22C160739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3172	RLLV1AFA2NV008769	VFBALB22C150710; VFBALA22C130539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3173	RLLV1AFA3NV008764	VFBALB22C030541; VFBALA22C080669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3174	RLLV1AFAXNV008759	VFBALB22C160617; VFBALA22C160776	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3175	RLLV1AFA5NV008698	VFBALB22C280786; VFBALA22C150599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3176	RLLV1AFA8NV008646	VFBALB22C170623; VFBALA22C130678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3177	RLLV1AFA1NV008696	VFBALB22C170699; VFBALA22C170633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3178	RLLV1AFA1NV008763	VFBALB22C150500; VFBALA22C170643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3179	RLLV1AFA5NV008765	VFBALB22C130642; VFBALA22C170668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3180	RLLV1AFA9NV008767	VFBALB22C160619; VFBALA22C170707	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3181	RLLV1AFA6NV008760	VFBALB22C130620; VFBALA22C170677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3182	RLLV1AFAXNV008762	VFBALB22C150701; VFBALA22C160736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3183	RLLV1AFA4NV008708	VFBALB22C130613; VFBALA22C160778	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3184	RLLV1AFA0NV008768	VFBALB22C190532; VFBALA22C160770	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3185	RLLV1AFA0NV008771	VFBALB22C180724; VFBALA22C160517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3186	RLLV1AFA6NV008709	VFBALB22C170589; VFBALA22C160639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3187	RLLV1AFA3NV008697	VFBALB22C130628; VFBALA22C160719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3188	RLLV1AFA4NV008613	VFBALB22C160817; VFBALA22C160509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3189	RLLV1AFA3NV008621	VFBALB22C170722; VFBALA22C160562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3190	RLLV1AFA5NV008619	VFBALB22C190558; VFBALA22C170709	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3191	RLLV1AFA2NV008724	VFBALB22C170587; VFBALA22C080619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3192	RLLV1AFA3NV008716	VFBALB22C160854; VFBALA22C160638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3193	RLLV1AFA4NV008725	VFBALB22C030530; VFBALA22C170671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3194	RLLV1AFA1NV008617	VFBALB22C170736; VFBALA22C130553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3195	RLLV1AFA9NV008736	VFBALB22C150581; VFBALA22C160773	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3196	RLLV1AEB7NV008261	VFBAJB22B260553; VFBAJA22C110765	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3197	RLLV1AFA6NV008726	VFBALB22C140683; VFBALA22C130659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3198	RLLV1AFA8NV008727	VFBALB22C150639; VFBALA22C160737	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3199	RLLV1AFA9NV008719	VFBALB22C150700; VFBALA22C160733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3200	RLLV1AFA0NV008611	VFBALB22C150644; VFBALA22C160762	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3201	RLLV1AFAXNV008714	VFBALB22C140739; VFBALA22C170712	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3202	RLLV1AFA8NV008730	VFBALB22C140738; VFBALA22C170706	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3203	RLLV1AFA9NV008722	VFBALB22C150643; VFBALA22C160741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3204	RLLV1AFA6NV008628	VFBALB22C170624; VFBALA22C160516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3205	RLLV1AFA4NV008627	VFBALB22C170721; VFBALA22C150755	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3206	RLLV1AFA4NV008630	VFBALB22C170612; VFBALA22C170631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3207	RLLV1AFA9NV008655	VFBALB22C160689; VFBALA22C170627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3208	RLLV1AFA8NV008775	VFBALB22C140750; VFBALA22C170683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3209	RLLV1AFA1NV008794	VFBALB22C170660; VFBALA22C160759	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3210	RLLV1AFA6NV008774	VFBALB22C190533; VFBALA22C160721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3211	RLLV1AFA0NV008656	VFBALB22C160612; VFBALA22C170717	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3212	RLLV1AFA5NV008801	VFBALB22C190536; VFBALA22C160717	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3213	RLLV1AFA0NV008799	VFBALB22C140749; VFBALA22C150698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3214	RLLV1AFA2NV008772	VFBALB22C150637; VFBALA22C160627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3215	RLLV1AFA1NV008648	VFBALB22C170578; VFBALA22C170625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3216	RLLV1AFA5NV008779	VFBALB22C150725; VFBALA22C080729	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3217	RLLV1AFA5NV008264	VFBALB237130120; VFBALA237260043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3218	RLLV1AFA1NV008777	VFBALB22C150593; VFBALA22C160519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3219	RLLV1AFAXNV008793	VFBALB22B230501; VFBALA22C170669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3220	RLLV1AFA1NV008679	VFBALB22C150583; VFBALA22C160772	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3221	RLLV1AFA7NV008797	VFBALB22C190530; VFBALA22C130670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3222	RLLV1AFAXNV008776	VFBALB22C020662; VFBALA22C170665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3223	RLLV1AFA0NV008785	VFBALB22C140751; VFBALA22C170678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3224	RLLV1AFA9NV008784	VFBALB22C140746; VFBALA22C080719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3225	RLLV1AFA4NV008742	VFBALB22C150595; VFBALA22C030500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3226	RLLV1AFA5NV008684	VFBALB22C150613; VFBALA22C130552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3227	RLLV1AFA0NV008737	VFBALB22C170502; VFBALA22C160567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3228	RLLV1AFA6NV008743	VFBALB22C190503; VFBALA22C160757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3229	RLLV1AFA4NV008739	VFBALB22C130632; VFBALA22C160716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3230	RLLV1AFAXNV008633	VFBALB22C020677; VFBALA22C080648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3231	RLLV1AFA7NV008623	VFBALB22C170626; VFBALA22C130685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3232	RLLV1AFA8NV008694	VFBALB22C130611; VFBALA22C170688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3233	RLLV1AFA8NV008632	VFBALB22C130664; VFBALA22C170681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3234	RLLV1AFA6NV007950	VFBALB22C150588; VFBALA22C130550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3235	RLLV1AFA4NV008692	VFBALB22C170737; VFBALA22C130669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3236	RLLV1AFA6NV008693	VFBALB22C190560; VFBALA22C150527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3237	RLLV1AFA2NV008738	VFBALB22C190535; VFBALA22C160743	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3238	RLLV1AFA0NV008740	VFBALB22C190542; VFBALA22C160774	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3239	RLLV1AFA9NV008686	VFBALB22C180720; VFBALA22C160508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3240	RLLV1AFA2NV008688	VFBALB22C160610; VFBALA22C080606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3241	RLLV1AFA8NV008792	VFBALB22C190554; VFBALA22C150529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3242	RLLV1AFA3NV008778	VFBALB22C130661; VFBALA22C170675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3243	RLLV1AFA4NV008787	VFBALB22C160606; VFBALA22C170639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3244	RLLV1AFA4NV008773	VFBALB22C120644; VFBALA22C160702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3245	RLLV1AFA5NV008667	VFBALB22C130619; VFBALA22C160761	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3246	RLLV1AFA7NV008668	VFBALB22C190506; VFBALA22C160747	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3247	RLLV1AFA5NV008670	VFBALB22C140748; VFBALA22C150525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3248	RLLV1AFA9NV008669	VFBALB22C190504; VFBALA22C160655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3249	RLLV1AFA3NV008666	VFBALB22C150691; VFBALA22C080726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3250	RLLV1AFA3NV008683	VFBALB22C170543; VFBALA22C130676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3251	RLLV1AFA1NV008682	VFBALB22C160751; VFBALA22C160735	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3252	RLLV1AEB2NV005137	VFBALB22B260554; VFBALB22C100667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3253	RLLV1AFAXNV008745	VFBALB22C190534; VFBALA22C160777	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3254	RLLV1AFA2NV008755	VFBALB22C140744; VFBALA22C080649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3255	RLLV1AFA7NV008637	VFBALB22C150628; VFBALA22C160714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3256	RLLV1AFA0NV008673	VFBALB22C170720; VFBALA22C150757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3257	RLLV1AFA1NV008634	VFBALB22C130630; VFBALA22C170674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3258	RLLV1AFA1NV008746	VFBALB22C170585; VFBALA22C160771	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3259	RLLV1AFA0NV008639	VFBALB22C030544; VFBALA22C080689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3260	RLLV1AFA9NV008672	VFBALB22C180749; VFBALA22C160760	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3261	RLLV1AFA8NV008744	VFBALB22C170526; VFBALA22C160768	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3262	RLLV1AFA7NV008752	VFBALB22C160750; VFBALA22C160734	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3263	RLLV1AFA7NV008640	VFBALB22C160856; VFBALA22C170638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3264	RLLV1AFA4NV008756	VFBALB22C170659; VFBALA22C160725	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3265	RLLV1AFA9NV008753	VFBALB22C120642; VFBALA22C170647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3266	RLLV1AFA0NV008754	VFBALB22C130645; VFBALA22C080720	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3267	RLLV1AFA2NV008674	VFBALB22C190543; VFBALA22C150550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3268	RLLV1AFA7NV008721	VFBALB22C140742; VFBALA22C160745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3269	RLLV1AFA8NV008680	VFBALB22C190531; VFBALA22C130647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3270	RLLV1AFAXNV008681	VFBALB22C170611; VFBALA22C160730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3271	RLLV1AFA5NV008720	VFBALB22C140740; VFBALA22C170698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3272	RLLV1AFA4NV008661	VFBALB22C140747; VFBALA22C160521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3273	RLLV1AFA1NV008665	VFBALB22C150615; VFBALA22C080733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3274	RLLV1AFAXNV008664	VFBALB22C170735; VFBALA22C150758	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3275	RLLV1AFA8NV008663	VFBALB22C150582; VFBALA22C160767	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3276	RLLV1AFA6NV008662	VFBALB22C190544; VFBALA22C170711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3277	RLLV1AFAXNV008275	VFBALB22C180722; VFBALA22C130673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3278	RLLV1AFA7NV008699	VFBALB22C160653; VFBALA22C130679	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3279	RLLV1AFA2NV008643	VFBALB22C200532; VFBALA22C080599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3280	RLLV1AFA2NV008285	VFBALB22C190592; VFBALA22C020540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3281	RLLV1AFAXNV008292	VFBALB22C200522; VFBALA22C080661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3282	RLLV1AFA6NV008614	VFBALB22C180740; VFBALA22B200660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3283	RLLV1AFA8NV008274	VFBALB22C190568; VFBALA22C150735	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3284	RLLV1AFAXNV007692	VFBALB22C190570; VFBALA22C080647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3285	RLLV1AFA9NV008851	VFBALB22C170607; VFBALA22C180621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3286	RLLV1AFA9NV008770	VFBALB22C190526; VFBALA22C130651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3287	RLLV1AFA1NV008276	VFBALB22C190594; VFBALA22C130655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3288	RLLV1AEB7NV008728	VFBALB22C110719; VFBALB22B210638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3289	RLLV1AFAXNV008289	VFBALB22C190564; VFBALA22C120693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3290	RLLV1AFA7NV008685	VFBALB22C160628; VFBALA22C150763	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3291	RLLV1AFA8NV008310	VFBALB22C190647; VFBALA22C170601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3292	RLLV1AFA1NV008309	VFBALB22C190646; VFBALA22C080750	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3293	RLLV1AFAXNV008731	VFBALB22C150672; VFBALA22B220568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3294	RLLV1AEBXNV008268	VFBALB22C110721; VFBALB22B200524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3295	RLLV1AFA3NV008649	VFBALB22C190524; VFBALA22B250658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3296	RLLV1AFA4NV008658	VFBALB22C200529; VFBALA22C140705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3297	RLLV1AFA5NV008796	VFBALB22C200657; VFBALA22C180640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3298	RLLV1AFA9NV008803	VFBALB22C170510; VFBALA22C170518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3299	RLLV1AFA3NV008800	VFBALB22C150669; VFBALA22C150759	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3300	RLLV1AFAXNV008650	VFBALB22C190586; VFBALA22C160693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3301	RLLV1AFA1NV008858	VFBALB22C200663; VFBALA22C180572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3302	RLLV1AFA7NV008265	VFBALB22C200654; VFBALA22C180633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3303	RLLV1AFA7NV008654	VFBALB22C190589; VFBALA22C150544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3304	RLLV1AFA4NV008854	VFBALB22C200656; VFBALA22C180644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3305	RLLV1AFA3NV008652	VFBALB22C200543; VFBALA22C150762	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3306	RLLV1AFAXNV008647	VFBALB22C180741; VFBALA22C120711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3307	RLLV1AFA1NV008651	VFBALB22C180539; VFBALA22C160506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3308	RLLV1AFAXNV008678	VFBALB22C190529; VFBALA22C130674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3309	RLLV1AFA2NV008271	VFBALB22C180721; VFBALA22C150543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3310	RLLV1AFA5NV008653	VFBALB22C190519; VFBALA22C080639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3311	RLLV1AFA3NV008795	VFBALB22C190522; VFBALA22C080572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3312	RLLV1AFA3NV008294	VFBALB22C190596; VFBALA22C160667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3313	RLLV1AFA2NV008657	VFBALB22C180715; VFBALA22C080653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3314	RLLV1AFA2NV008836	VFBALB22C200637; VFBALA22C230551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3315	RLLV1AFA2NV008867	VFBALB22C180742; VFBALA22C170527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3316	RLLV1AFA2NV008691	VFBALB22C170768; VFBALA22C130546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3317	RLLV1AFA1NV008312	VFBALB22C190616; VFBALA22C170531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3318	RLLV1AFA6NV008273	VFBALB22C190595; VFBALA22C130648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3319	RLLV1AFA1NV008102	VFBALB22C200526; VFBALA22C140689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3320	RLLV1AFA0NV008687	VFBALB22C200523; VFBALA22B210684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3321	RLLV1AFA9NV008817	VFBALB22C200658; VFBALA22C170539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3322	RLLV1AFA2NV008822	VFBALB22C200659; VFBALA22C150764	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3323	RLLV1AFA0NV008270	VFBALB22C180723; VFBALA22C130649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3324	RLLV1AFAXNV008826	VFBALB22C200653; VFBALA22C180630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3325	RLLV1AFA2NV008819	VFBALB22C170608; VFBALA22C180646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3326	RLLV1AFA4NV008272	VFBALB22C190571; VFBALA22C150570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3327	RLLV1AFA4NV008269	VFBALB22C190572; VFBALA22C150542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3328	RLLV1AFA5NV008751	VFBALB22C180744; VFBALA22C120714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3329	RLLV1AFA4NV008675	VFBALB22C190578; VFBALA22C160698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3330	RLLV1AFA3NV008828	VFBALB22C200664; VFBALA22C180624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3331	RLLV1AFA6NV008757	VFBALB22C190686; VFBALA22C140722	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3332	RLLV1AFA4NV008286	VFBALB22C190567; VFBALA22C130501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3333	RLLV1AFA1NV008813	VFBALB22C200660; VFBALA22C160804	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3334	RLLV1AFA8NV008811	VFBALB22C200662; VFBALA22C180636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3335	RLLV1AFA1NV008827	VFBALB22C200517; VFBALA22C170529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3336	RLLV1AFAXNV008809	VFBALB22C170610; VFBALA22C180628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3337	RLLV1AFA6NV008659	VFBALB22C180635; VFBALA22C150547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3338	RLLV1AFA5NV007972	VFBALB22C190525; VFBALA22C150679	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3339	RLLV1AFAXNV008812	VFBALB22C170609; VFBALA22C180651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3340	RLLV1AFA2NV008660	VFBALB22C190614; VFBALA22C130504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3341	RLLV1AFA6NV008676	VFBALB22C160645; VFBALA22C130672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3342	RLLV1AFA8NV008677	VFBALB22C160642; VFBALA22C130665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3343	RLLV1AFA1NV008293	VFBALB22C190688; VFBALA22C120676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3344	RLLV1AFA4NV008885	VFBALB22C190644; VFBALA22C200535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3345	RLLV1AFA8NV008713	VFBALB22C190680; VFBALA22C170795	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3346	RLLV1AFA8NV007948	VFBALB22C190642; VFBALA22C200562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3347	RLLV1AEB9NV004728	VFBALB22C110658; VFBALB22B200662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3348	RLLV1AFA4NV008711	VFBALB22C130617; VFBALA22C180682	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3349	RLLV1AFAXNV008700	VFBALB22C170547; VFBALA22C180704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3350	RLLV1AFA8NV008761	VFBALB22C190682; VFBALA22C150663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3351	RLLV1AFA7NV008850	VFBALB22C190521; VFBALA22C080573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3352	RLLV1AFA6NV008886	VFBALB22C200685; VFBALA22C190685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3353	RLLV1AFA0NV008706	VFBALB22C210505; VFBALA22C180687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3354	RLLV1AFA8NV008758	VFBALB22C210552; VFBALA22C180703	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3355	RLLV1AFA4NV008904	VFBALB22C200683; VFBALA22C160846	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3356	RLLV1AFA6NV008631	VFBALB22C210551; VFBALA22C180673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3357	RLLV1AFA8NV005178	VFBALB22C140757; VFBALA22C180737	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3358	RLLV1AFA9NV008705	VFBALB22C190689; VFBALA22C190600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3359	RLLV1AFA9NV008610	VFBALB22C130618; VFBALA22C180681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3360	RLLV1AEB7NV008938	VFBALB22C110716; VFBALB22B200514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3361	RLLV1AFA9NV008901	VFBALB22C180596; VFBALA22C180708	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3362	RLLV1AFAXNV008695	VFBALB22C170544; VFBALA22C180699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3363	RLLV1AFA9NV008896	VFBALB22C190715; VFBALA22C180712	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3364	RLLV1AFA7NV008895	VFBALB22C190673; VFBALA22C180728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3365	RLLV1AFA6NV008791	VFBALB22C210548; VFBALA22C180680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3366	RLLV1AFA2NV008853	VFBALB22C170535; VFBALA22C190717	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3367	RLLV1AFA7NV008783	VFBALB22C130614; VFBALA22C180619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3368	RLLV1AFA0NV008897	VFBALB22C180717; VFBALA22C180734	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3369	RLLV1AFA5NV008894	VFBALB231030594; VFBALA22C180713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3370	RLLV1AFA6NV008788	VFBALB22C190693; VFBALA22C080621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3371	RLLV1AFA5NV008782	VFBALB22C130615; VFBALA22C180683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3372	RLLV1AFA6NV008807	VFBALB22C170773; VFBALA22C180702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3373	RLLV1AFA1NV008780	VFBALB22C150505; VFBALA22C180641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3374	RLLV1AFA2NV008898	VFBALB22C160608; VFBALA22C190566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3375	RLLV1AFA1NV008889	VFBALB22C210610; VFBALA22C190555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3376	RLLV1AFAXNV008857	VFBALB22C160615; VFBALA22C190716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3377	RLLV1AFA4NV008790	VFBALB22C200553; VFBALA22C200577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3378	RLLV1AFA2NV008786	VFBALB22C190523; VFBALA22C180733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3379	RLLV1AFA0NV008852	VFBALB22C180597; VFBALA22C180693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3380	RLLV1AFA5NV008829	VFBALB22C200661; VFBALA22C190591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3381	RLLV1AFA5NV008832	VFBALB22C180562; VFBALA22C180711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3382	RLLV1AFA2NV008741	VFBALB22C190687; VFBALA22C190588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3383	RLLV1AFA6NV008838	VFBALB22C170546; VFBALA22C180611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3384	RLLV1AFA4NV008868	VFBALB22C200686; VFBALA22C200539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3385	RLLV1AFA4NV008871	VFBALB22C190703; VFBALA22C180729	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3386	RLLV1AFA5NV008880	VFBALB22C190645; VFBALA22C200537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3387	RLLV1AFA9NV008879	VFBALB22C170779; VFBALA22C180710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3388	RLLV1AFA7NV008833	VFBALB22C180595; VFBALA22C180697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3389	RLLV1AFA3NV008876	VFBALB22C190612; VFBALA22C190552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3390	RLLV1AFA9NV008834	VFBALB22C180594; VFBALA22C180698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3391	RLLV1AFA3NV008781	VFBALB22C210520; VFBALA22C180700	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3392	RLLV1AFA6NV008824	VFBALB22C170755; VFBALA22C180692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3393	RLLV1AFA5NV008815	VFBALB22C160603; VFBALA22C190713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3394	RLLV1AFA8NV007934	VFBALB22C190553; VFBALA22C180663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3395	RLLV1AFA0NV008818	VFBALB22C160613; VFBALA22C160810	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3396	RLLV1AFAXNV008874	VFBALB22C200561; VFBALA22C180714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3397	RLLV1AFA3NV008750	VFBALB22C190705; VFBALA22C180736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3398	RLLV1AFA8NV008873	VFBALB22C180718; VFBALA22C180701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3399	RLLV1AFA8NV008839	VFBALB22C170783; VFBALA22C180709	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3400	RLLV1AFA4NV008840	VFBALB22C200666; VFBALA22C170555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3401	RLLV1AFA3NV008747	VFBALB22C190699; VFBALA22C170794	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3402	RLLV1AFA3NV008845	VFBALB22C200682; VFBALA22C200550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3403	RLLV1AFA7NV008749	VFBALB22C150513; VFBALA22C130502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3404	RLLV1AFA3NV008859	VFBALB22C200548; VFBALA22C200555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3405	RLLV1AFA8NV008842	VFBALB22C170782; VFBALA22C180707	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3406	RLLV1AFA6NV008841	VFBALB22C190605; VFBALA22C150694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3407	RLLV1AEB7NV008034	VFBALB22C110715; VFBALB22C090510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3408	RLLV1AFA1NV008844	VFBALB22C120687; VFBALA22C180591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3409	RLLV1AFA0NV008866	VFBALB22C180590; VFBALA22C180732	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3410	RLLV1AFA1NV008861	VFBALB22C120678; VFBALA22C190547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3411	RLLV1AFA3NV008814	VFBALB22C180719; VFBALA22C190711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3412	RLLV1AFA5NV008295	VFBALB22C180716; VFBALA22C180691	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3413	RLLV1AFA6NV008810	VFBALB22C170658; VFBALA22C180705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3414	RLLV1AFA3NV008862	VFBALB22C120682; VFBALA22C190561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3415	RLLV1AFAXNV008910	VFBALB22C190634; VFBALA22C160808	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3416	RLLV1AFA3NV008909	VFBALB22C190628; VFBALA22C200574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3417	RLLV1AFA1NV008911	VFBALB22C190631; VFBALA22C200575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3418	RLLV1AFA1NV008908	VFBALB22C190662; VFBALA22C200540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3419	RLLV1AFA3NV008912	VFBALB22C190615; VFBALA22C200576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3420	RLLV1AFA4NV008921	VFBALB22C190709; VFBALA22C180735	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3421	RLLV1AFAXNV009006	VFBALB22C180634; VFBALA22C190708	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3422	RLLV1AFA4NV008952	VFBALB22C220576; VFBALA22C210554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3423	RLLV1AFA0NV008950	VFBALB22C190640; VFBALA22C190743	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3424	RLLV1AFA0NV009175	VFBALB22C180587; VFBALA22C190603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3425	RLLV1AFA8NV008887	VFBALB22C140759; VFBALA22C210572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3426	RLLV1AFA7NV008962	VFBALB22C180637; VFBALA22C200594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3427	RLLV1AFA6NV008922	VFBALB22C150510; VFBALA22C210564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3428	RLLV1AFA8NV008923	VFBALB22C180617; VFBALA22C210580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3429	RLLV1AFA6NV008953	VFBALB22C180583; VFBALA22C190609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3430	RLLV1AFAXNV008888	VFBALB22C180523; VFBALA22C210581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3431	RLLV1AFA2NV008951	VFBALB22C140671; VFBALA22C210596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3432	RLLV1AFA0NV008849	VFBALB22C220590; VFBALA22C210659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3433	RLLV1AFA1NV008732	VFBALB22C200665; VFBALA22C190729	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3434	RLLV1AFA9NV009174	VFBALB22C150508; VFBALA22C180616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3435	RLLV1AFA5NV009186	VFBALB22C160823; VFBALA22C180662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3436	RLLV1AFA0NV008947	VFBALB22C180531; VFBALA22C190720	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3437	RLLV1AFA3NV008960	VFBALB22C150514; VFBALA22C210573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3438	RLLV1AFA3NV008957	VFBALB22C140753; VFBALA22C210576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3439	RLLV1AFA7NV008959	VFBALB22C210620; VFBALA22C180665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3440	RLLV1AFA5NV008961	VFBALB22C180608; VFBALA22C200506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3441	RLLV1AFA1NV008956	VFBALB22C180607; VFBALA22C200614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3442	RLLV1AFA9NV008848	VFBALB22C140672; VFBALA22C210592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3443	RLLV1AFA7NV008847	VFBALB22C220592; VFBALA22C210661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3444	RLLV1AFA1NV008066	VFBALB22C140756; VFBALA22C180675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3445	RLLV1AEB7NV009264	VFBAJB22C120558; VFBAJA22C110652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3446	RLLV1AFA2NV008948	VFBALB22C220531; VFBALA22C210633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3447	RLLV1AEB0NV009266	VFBAJB22C120563; VFBAJA22C080804	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3448	RLLV1AFA7NV008881	VFBALB22C180519; VFBALA22C200596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3449	RLLV1AFA2NV008884	VFBALB22C140754; VFBALA22C210578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3450	RLLV1AEB0NV008926	VFBAJB22C110619; VFBAJA231170623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3451	RLLV1AEB5NV008937	VFBAJB22C110702; VFBAJA22C100650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3452	RLLV1AEB7NV008924	VFBAJB22C110628; VFBAJA22B200510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3453	RLLV1AEB9NV008939	VFBAJB22C110600; VFBAJA22C110770	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3454	RLLV1AEB1NV008935	VFBAJB22C110698; VFBAJA22C100692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3455	RLLV1AEB3NV008936	VFBAJB22C280678; VFBAJA22B200538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3456	RLLV1AEBXNV008934	VFBAJB22C110700; VFBAJA22C100656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3457	RLLV1AEB7NV009202	VFBAJB22C170629; VFBAJA22C110668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3458	RLLV1AEB6NV008929	VFBAJB22C110699; VFBAJA22C100636	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3459	RLLV1AEB9NV008925	VFBAJB22C120598; VFBAJA22B200516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3460	RLLV1AFA4NV008806	VFBALB22C220711; VFBALA22C210541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3461	RLLV1AFA2NV008965	VFBALB22C180743; VFBALA22C210637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3462	RLLV1AFA9NV008963	VFBALB22C220601; VFBALA22C210671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3463	RLLV1AFA3NV008893	VFBALB22C180639; VFBALA22C190746	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3464	RLLV1AFA5NV008975	VFBALB22C180586; VFBALA22C210566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3465	RLLV1AFA0NV007961	VFBALB22C170778; VFBALA22C200556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3466	RLLV1AFAXNV008891	VFBALB22C160526; VFBALA22C180613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3467	RLLV1AFA0NV008978	VFBALB22C220709; VFBALA22C210624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3468	RLLV1AFA5NV008992	VFBALB22C140760; VFBALA22C180513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3469	RLLV1AFA8NV008890	VFBALB22C160528; VFBALA22C180502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3470	RLLV1AFA8NV008808	VFBALB22C180631; VFBALA22C200578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3471	RLLV1AFA1NV008892	VFBALB22C160518; VFBALA22C180618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3472	RLLV1AFA0NV008964	VFBALB22C180746; VFBALA22C190695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3473	RLLV1AFA8NV009019	VFBALB22C220598; VFBALA22C210536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3474	RLLV1AFA7NV008976	VFBALB22C180649; VFBALA22C190744	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3475	RLLV1AFA9NV009188	VFBALB22C160527; VFBALA22C180610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3476	RLLV1AFA4NV008966	VFBALB22C200508; VFBALA22C210625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3477	RLLV1AFA8NV008856	VFBALB22C170900; VFBALA22C210577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3478	RLLV1AFA7NV008900	VFBALB22C180588; VFBALA22C180669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3479	RLLV1AFA6NV008855	VFBALB22C220593; VFBALA22C210538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3480	RLLV1AFA5NV008958	VFBALB22C180609; VFBALA22C160806	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3481	RLLV1AEB5NV008940	VFBAJB22C110599; VFBAJA22C100682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3482	RLLV1AFA5NV008877	VFBALB22C170714; VFBALA22C210681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3483	RLLV1AEB9NV008942	VFBAJB22C120603; VFBAJA22B200517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3484	RLLV1AFA7NV008878	VFBALB22C210567; VFBALA22C180661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3485	RLLV1AFA1NV008830	VFBALB22C200516; VFBALA22C180678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3486	RLLV1AFA0NV008835	VFBALB22C180584; VFBALA22C210582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3487	RLLV1AFA3NV008831	VFBALB22C180745; VFBALA22C210698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3488	RLLV1AEB7NV008941	VFBAJB22C120564; VFBAJA22B200521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3489	RLLV1AEB4NV008945	VFBAJB22C110620; VFBAJA22B200523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3490	RLLV1AFA1NV008987	VFBALB22C050593; VFBALA22C210544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3491	RLLV1AFA4NV008997	VFBALB22C180542; VFBALA22C210603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3492	RLLV1AFA6NV008998	VFBALB22C210600; VFBALA22C180670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3493	RLLV1AFA2NV008996	VFBALB22C200626; VFBALA22C200503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3494	RLLV1AFA0NV008995	VFBALB22C160828; VFBALA22C190710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3495	RLLV1AFA7NV008993	VFBALB22C200675; VFBALA22C180668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3496	RLLV1AFA5NV008989	VFBALB22C190641; VFBALA22C210556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3497	RLLV1AFA6NV008905	VFBALB22C160803; VFBALA22C210593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3498	RLLV1AFA2NV008805	VFBALB22C200513; VFBALA22C210628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3499	RLLV1AFA3NV008991	VFBALB22C180612; VFBALA22C160799	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3500	RLLV1AFA8NV008968	VFBALB22C190639; VFBALA22C210559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3501	RLLV1AFA4NV008899	VFBALB22C210584; VFBALA22C180643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3502	RLLV1AFA2NV008982	VFBALB22C180748; VFBALA22C190702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3503	RLLV1AFA7NV008816	VFBALB22C190672; VFBALA22C210570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3504	RLLV1AFA8NV008825	VFBALB22C170713; VFBALA22C190700	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3505	RLLV1AFA4NV008823	VFBALB22C140755; VFBALA22C210574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3506	RLLV1AFA0NV008981	VFBALB22C180645; VFBALA22C200507	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3507	RLLV1AFA0NV009015	VFBALB22C160802; VFBALA22C210699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3508	RLLV1AFA1NV009105	VFBALB22C200620; VFBALA22C170557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3509	RLLV1AFA7NV009013	VFBALB22C220710; VFBALA22C210629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3510	RLLV1AFAXNV008843	VFBALB22C220591; VFBALA22C210664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3511	RLLV1AFA1NV009007	VFBALB22C180579; VFBALA22C210583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3512	RLLV1AFA9NV009014	VFBALB22C190675; VFBALA22C180689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3513	RLLV1AFA5NV009012	VFBALB22C190671; VFBALA22C210569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3514	RLLV1AFA3NV009008	VFBALB22C220594; VFBALA22C210550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3515	RLLV1AFA9NV008865	VFBALB22C160820; VFBALA22C210589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3516	RLLV1AFA5NV008863	VFBALB22C140675; VFBALA22C210588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3517	RLLV1AFA7NV008864	VFBALB22C160824; VFBALA22C210622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3518	RLLV1AFA8NV008906	VFBALB22C140681; VFBALA22C150641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3519	RLLV1AFA7NV008914	VFBALB22C170667; VFBALA22C210563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3520	RLLV1AFA5NV008913	VFBALB22C220588; VFBALA22C210598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3521	RLLV1AFAXNV008907	VFBALB22C170692; VFBALA22C210604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3522	RLLV1AFA9NV008915	VFBALB22C220587; VFBALA22C210665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3523	RLLV1AFA4NV008918	VFBALB22C140758; VFBALA22C180671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3524	RLLV1AEB0NV009204	VFBAJB22C170634; VFBAJA22C120548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3525	RLLV1AEB3NV009312	VFBAJB22C120609; VFBAJA22C120584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3526	RLLV1AEB0NV009316	VFBAJB22B300530; VFBAJA22C120525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3527	RLLV1AEB4NV009321	VFBAJB22C080735; VFBAJA22C110758	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3528	RLLV1AEB5NV009313	VFBAJB22B300535; VFBAJA22C110527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3529	RLLV1AEB1NV009342	VFBAJB22C100742; VFBAJA22C100881	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3530	RLLV1AEB0NV009333	VFBAJB22C110718; VFBAJA22B250683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3531	RLLV1AEB0NV009297	VFBAJB22C110741; VFBAJA22C120576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3532	RLLV1AFA3NV009199	VFBALB22C200678; VFBALA22C190738	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3533	RLLV1AFA6NV009200	VFBALB22C190623; VFBALA22C220678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3534	RLLV1AEBXNV009288	VFBAJB22C130690; VFBAJA22C100684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3535	RLLV1AEB6NV009319	VFBAJB22C130547; VFBAJA22C100687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3536	RLLV1AFA9NV009112	VFBALB22C130644; VFBALA22C220632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3537	RLLV1AEB9NV009315	VFBAJB22C120599; VFBAJA22C110769	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3538	RLLV1AEBXNV009307	VFBAJB22C080643; VFBAJA22C120573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3539	RLLV1AFA2NV009128	VFBALB22C220556; VFBALA22C210748	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3540	RLLV1AEB2NV009303	VFBAJB22B290571; VFBAJA22C090724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3541	RLLV1AFA8NV009134	VFBALB22C130639; VFBALA22C220635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3542	RLLV1AEB8NV009340	VFBAJB22B290570; VFBAJA22C110587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3543	RLLV1AEB7NV009314	VFBAJB22C110710; VFBAJA22C100704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3544	RLLV1AFA2NV009243	VFBALB22C220712; VFBALA22C210685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3545	RLLV1AFA9NV009241	VFBALB22C230529; VFBALA22C210676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3546	RLLV1AFA3NV009235	VFBALB22C200701; VFBALA22C210690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3547	RLLV1AFA8NV009215	VFBALB22C220753; VFBALA22C220724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3548	RLLV1AFA0NV009242	VFBALB22C210519; VFBALA22C220741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3549	RLLV1AFA7NV009240	VFBALB22C230638; VFBALA22C220732	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3550	RLLV1AEB3NV009309	VFBAJB22C110712; VFBAJA22C100708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3551	RLLV1AEB5NV009330	VFBAJB22C130671; VFBAJA22C100745	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3552	RLLV1AEB8NV009290	VFBAJB22C120600; VFBAJA22C110594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3553	RLLV1AEB1NV009292	VFBAJB22B300536; VFBAJA22C110569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3554	RLLV1AEB8NV009306	VFBAJB22C110695; VFBAJA22C110659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3555	RLLV1AEB0NV009302	VFBAJB22C080737; VFBAJA22C110746	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3556	RLLV1AEB4NV009299	VFBAJB22C120604; VFBAJA22C110743	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3557	RLLV1AEB1NV009289	VFBAJB22C110711; VFBAJA22B250611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3558	RLLV1AEB4NV009304	VFBAJB22C080706; VFBAJA22C110745	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3559	RLLV1AEB9NV009332	VFBAJB22C120594; VFBAJA22C110593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3560	RLLV1AFA1NV009198	VFBALB22C230538; VFBALA22C220675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3561	RLLV1AFA9NV008946	VFBALB22C220561; VFBALA22C220589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3562	RLLV1AEB4NV009271	VFBAJB22C100819; VFBAJA22C110595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3563	RLLV1AEB8NV009273	VFBAJB22B240615; VFBAJA22C110629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3564	RLLV1AEB9NV009279	VFBAJB22C080527; VFBAJA22C110749	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3565	RLLV1AEB4NV009268	VFBAJB22C170648; VFBAJA22C150665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3566	RLLV1AEB4NV009285	VFBAJB22C130515; VFBAJA22C090639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3567	RLLV1AEB3NV009262	VFBAJB22B230646; VFBAJA22C120544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3568	RLLV1AEB1NV009258	VFBAJB22C120559; VFBAJA22C110735	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3569	RLLV1AEB3NV009276	VFBAJB22C130563; VFBAJA22C090505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3570	RLLV1AEB7NV009250	VFBAJB22C080762; VFBAJA22C120575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3571	RLLV1AFA9NV009191	VFBALB22C230527; VFBALA22C290636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3572	RLLV1AEB7NV009281	VFBAJB22C120510; VFBAJA22C110774	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3573	RLLV1AEB2NV009253	VFBAJB22C100746; VFBAJA22C110729	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3574	RLLV1AEB0NV009252	VFBAJB22B240654; VFBAJA22C110630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3575	RLLV1AEB5NV009280	VFBAJB22C080761; VFBAJA22C110762	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3576	RLLV1AEB2NV009270	VFBAJB22C110705; VFBAJA22C090515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3577	RLLV1AEB2NV009267	VFBAJB22B240594; VFBAJA22C110626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3578	RLLV1AEBXNV009257	VFBAJB22B240616; VFBAJA22C110623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3579	RLLV1AEB6NV009286	VFBAJB22C110693; VFBAJA22C100855	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3580	RLLV1AFA7NV009190	VFBALB22C140622; VFBALA22C220720	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3581	RLLV1AEB3NV009259	VFBAJB22B230640; VFBAJA22C110632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3582	RLLV1AEB9NV009265	VFBAJB22C080518; VFBAJA22C120530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3583	RLLV1AEB8NV009287	VFBAJB22C110694; VFBAJA22C110756	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3584	RLLV1AEB1NV009261	VFBAJB22C160775; VFBAJA22C110611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3585	RLLV1AFA9NV009109	VFBALB22C200707; VFBALA22C210694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3586	RLLV1AFA5NV009107	VFBALB22C200743; VFBALA22C210568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3587	RLLV1AEB0NV009249	VFBAJB22C110764; VFBAJA22C110646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3588	RLLV1AEB9NV009251	VFBAJB22C120617; VFBAJA22C110622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3589	RLLV1AEB9NV009282	VFBAJB22C120612; VFBAJA22C110633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3590	RLLV1AFA5NV009110	VFBALB22C140763; VFBALA22C210673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3591	RLLV1AFA7NV009111	VFBALB22C190584; VFBALA22C220747	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3592	RLLV1AEB8NV009256	VFBAJB22C120608; VFBAJA22C120522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3593	RLLV1AEB6NV009255	VFBAJB22C170644; VFBAJA22C110650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3594	RLLV1AEB1NV009275	VFBAJB22C120607; VFBAJA22C100856	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3595	RLLV1AEB2NV009284	VFBAJB22C050561; VFBAJA22C110598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3596	RLLV1AEB5NV009263	VFBAJB22C110766; VFBAJA22C110752	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3597	RLLV1AEBXNV009260	VFBAJB22C100738; VFBAJA22C110667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3598	RLLV1AFA4NV009177	VFBALB22C140627; VFBALA22C210648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3599	RLLV1AFA4NV009194	VFBALB22C220748; VFBALA22C220584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3600	RLLV1AFA8NV009179	VFBALB22C190624; VFBALA22C220680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3601	RLLV1AEB5NV009392	VFBAJB22C110773; VFBAJA22C110627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3602	RLLV1AEB9NV009329	VFBAJB22C090719; VFBAJA22C110754	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3603	RLLV1AEB7NV009328	VFBAJB22C090627; VFBAJA22C080766	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3604	RLLV1AEB1NV009325	VFBAJB22C120610; VFBAJA22C110736	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3605	RLLV1AEB0NV009395	VFBAJB22C110706; VFBAJA22C110640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3606	RLLV1AFA6NV009195	VFBALB22C230640; VFBALA22C220740	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3607	RLLV1AEB2NV008927	VFBAJB22C080680; VFBAJA22C110768	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3608	RLLV1AEB4NV008931	VFBAJB22C120601; VFBAJA22C110751	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3609	RLLV1AFA0NV008902	VFBALB22C200684; VFBALA22C200595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3610	RLLV1AEB9NV009203	VFBAJB22C160852; VFBAJA22C110680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3611	RLLV1AEB6NV008932	VFBAJB22C110696; VFBAJA22C110675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3612	RLLV1AEB4NV008928	VFBAJB22C100715; VFBAJA22C090747	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3613	RLLV1AEB2NV008930	VFBAJB22C090723; VFBAJA22C100815	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3614	RLLV1AFA7NV009187	VFBALB22C230508; VFBALA22C220565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3615	RLLV1AFA1NV008973	VFBALB22C190730; VFBALA22C210674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3616	RLLV1AFA9NV008977	VFBALB22C140626; VFBALA22C210639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3617	RLLV1AFA3NV009025	VFBALB22C200651; VFBALA22C210689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3618	RLLV1AFA4NV009003	VFBALB22C200680; VFBALA22C210677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3619	RLLV1AFA6NV008970	VFBALB22C200710; VFBALA22C210666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3620	RLLV1AFA0NV008804	VFBALB22C200706; VFBALA22C190549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3621	RLLV1AFA6NV009018	VFBALB22C200709; VFBALA22C210565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3622	RLLV1AFA1NV009024	VFBALB22C190727; VFBALA22C200618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3623	RLLV1AFAXNV009023	VFBALB22C220713; VFBALA22C210679	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3624	RLLV1AFA3NV009106	VFBALB22C230505; VFBALA22C220637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3625	RLLV1AFA8NV009120	VFBALB22C230528; VFBALA22C220513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3626	RLLV1AFA6NV008869	VFBALB22C140624; VFBALA22C220718	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3627	RLLV1AFA5NV009043	VFBALB22C200641; VFBALA22C220523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3628	RLLV1AFA4NV008837	VFBALB22C230504; VFBALA22C220641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3629	RLLV1AFAXNV009118	VFBALB22C230540; VFBALA22C220646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3630	RLLV1AEB2NV008944	VFBAJB22C120606; VFBAJA22C060543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3631	RLLV1AFA9NV009045	VFBALB22C140762; VFBALA22C210695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3632	RLLV1AFA8NV009182	VFBALB22C230520; VFBALA22C220672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3633	RLLV1AFA1NV008990	VFBALB22C190745; VFBALA22C170525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3634	RLLV1AFAXNV008986	VFBALB22C200510; VFBALA22C210670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3635	RLLV1AFA9NV009000	VFBALB22C200652; VFBALA22C210696	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3636	RLLV1AFA8NV008999	VFBALB22C200649; VFBALA22C210668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3637	RLLV1AFA7NV009044	VFBALB22C200708; VFBALA22C210672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3638	RLLV1AFA2NV009193	VFBALB22C230522; VFBALA22C170600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3639	RLLV1AFA0NV009192	VFBALB22C220745; VFBALA22C210562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3640	RLLV1AFA6NV008984	VFBALB22C200644; VFBALA22C220727	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3641	RLLV1AFA1NV009248	VFBALB22C230636; VFBALA22C220731	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3642	RLLV1AFA2NV009114	VFBALB22C220671; VFBALA22C210767	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3643	RLLV1AFAXNV009121	VFBALB22C220756; VFBALA22C220640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3644	RLLV1AFA5NV009009	VFBALB22C200647; VFBALA22C210678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3645	RLLV1AFA0NV009032	VFBALB22C200650; VFBALA22C210645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3646	RLLV1AFA2NV009016	VFBALB22C190732; VFBALA22C190704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3647	RLLV1AFA1NV009010	VFBALB22C200504; VFBALA22C200617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3648	RLLV1AFA7NV009030	VFBALB22C200501; VFBALA22C210697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3649	RLLV1AFA4NV009115	VFBALB22C230531; VFBALA22C220638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3650	RLLV1AFA9NV009031	VFBALB22C190742; VFBALA22C210682	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3651	RLLV1AFA2NV009212	VFBALB22C200751; VFBALA22C220749	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3652	RLLV1AFA8NV009201	VFBALB22C220562; VFBALA22C210608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3653	RLLV1AFA7NV009223	VFBALB22C230506; VFBALA22C220667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3654	RLLV1AFA0NV009225	VFBALB22C220553; VFBALA22C220577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3655	RLLV1AFA6NV009228	VFBALB22C230507; VFBALA22C210623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3656	RLLV1AFA2NV009226	VFBALB22C210506; VFBALA22C220751	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3657	RLLV1AFA9NV009224	VFBALB22C190528; VFBALA22C220586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3658	RLLV1AFA8NV009036	VFBALB22C220750; VFBALA22C220575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3659	RLLV1AFA1NV009041	VFBALB22C220564; VFBALA22C220580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3660	RLLV1AFA6NV009035	VFBALB22C200711; VFBALA22C210611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3661	RLLV1AFA3NV009042	VFBALB22C200628; VFBALA22C190706	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3662	RLLV1AFA1NV009038	VFBALB22C140761; VFBALA22C210683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3663	RLLV1AFAXNV009037	VFBALB22C230539; VFBALA22C220634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3664	RLLV1AFA4NV009034	VFBALB22C200648; VFBALA22C190601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3665	RLLV1AFA2NV009033	VFBALB22C190722; VFBALA22C210553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3666	RLLV1AFAXNV009040	VFBALB22C200700; VFBALA22C210761	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3667	RLLV1AFA8NV009246	VFBALB22C190562; VFBALA22C220737	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3668	RLLV1AFA9NV009210	VFBALB22C220557; VFBALA22C220504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3669	RLLV1AFA0NV008916	VFBALB22C200679; VFBALA22C200581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3670	RLLV1AFA8NV009229	VFBALB22C220560; VFBALA22C220572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3671	RLLV1AFA1NV009217	VFBALB22C130657; VFBALA22C220719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3672	RLLV1AFA5NV009236	VFBALB22C200645; VFBALA22C210601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3673	RLLV1AFA9NV009238	VFBALB22C220554; VFBALA22C220574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3674	RLLV1AFAXNV009247	VFBALB22C230530; VFBALA22C210669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3675	RLLV1AFA1NV009220	VFBALB22C130627; VFBALA22C220633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3676	RLLV1AFA4NV009230	VFBALB22C230526; VFBALA22C220505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3677	RLLV1AFA2NV009209	VFBALB22C230525; VFBALA22C210752	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3678	RLLV1AFA5NV009222	VFBALB22C220555; VFBALA22C220570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3679	RLLV1AFAXNV008096	VFBALB22C160658; VFBALA22C230586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3680	RLLV1AEB7NV009362	VFBAJB22B290506; VFBAJA22C110637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3681	RLLV1AEB6NV009322	VFBAJB22C100772; VFBAJA22C100794	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3682	RLLV1AEB1NV009499	VFBAJB22C090713; VFBAJA22B190523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3683	RLLV1AEB6NV009336	VFBAJB22C110636; VFBAJA22C230667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3684	RLLV1AEB8NV009354	VFBAJB22B260540; VFBAJA22B300669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3685	RLLV1AEB7NV009295	VFBAJB22C180725; VFBAJA22C100703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3686	RLLV1AEBXNV009338	VFBAJB22B260539; VFBAJA22C100693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3687	RLLV1AEB7NV009345	VFBAJB22B260536; VFBAJA22C100688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3688	RLLV1AEB3NV009486	VFBAJB22C070751; VFBAJA22C240624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3689	RLLV1AEB1NV009485	VFBAJB22C070748; VFBAJA22C240627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3690	RLLV1AEB9NV009346	VFBAJB22C100635; VFBAJA22C100791	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3691	RLLV1AEB1NV009339	VFBAJB22B300534; VFBAJA22C120534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3692	RLLV1AEB4NV009349	VFBAJB22C080525; VFBAJA22C110664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3693	RLLV1AEB4NV009318	VFBAJB22C090715; VFBAJA22B230600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3694	RLLV1AEB2NV009365	VFBAJB22B290509; VFBAJA22C100685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3695	RLLV1AEB3NV009360	VFBAJB22C080760; VFBAJA22C230685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3696	RLLV1AFA7NV009562	VFBALB22C230501; VFBALA22C220673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3697	RLLV1AFA0NV009130	VFBALB22C230511; VFBALA22C210662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3698	RLLV1AFA0NV009127	VFBALB22C130588; VFBALA22C230547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3699	RLLV1AFA0NV009113	VFBALB22C200622; VFBALA22C230561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3700	RLLV1AEB9NV009363	VFBAJB22C100776; VFBAJA22C120538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3701	RLLV1AEBXNV009355	VFBAJB22B240694; VFBAJA22C230672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3702	RLLV1AEB7NV009359	VFBAJB22C100785; VFBAJA22B300727	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3703	RLLV1AFA2NV009131	VFBALB22C200623; VFBALA22C230559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3704	RLLV1AEB8NV009323	VFBAJB22B260549; VFBAJA22C100733	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3705	RLLV1AEB5NV009344	VFBAJB22C080744; VFBAJA22C240501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3706	RLLV1AEBXNV009484	VFBAJB22C260525; VFBAJA22C240530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3707	RLLV1AEB2NV009351	VFBAJB22C160752; VFBAJA22C230665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3708	RLLV1AEB4NV009366	VFBAJB22B210529; VFBAJA22C230663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3709	RLLV1AEB5NV009361	VFBAJB22C080612; VFBAJA22C100833	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3710	RLLV1AEBXNV009310	VFBAJB22C080501; VFBAJA22C110592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3711	RLLV1AEB2NV009348	VFBAJB22B260535; VFBAJA22C100690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3712	RLLV1AEB5NV009358	VFBAJB22C110648; VFBAJA22C240522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3713	RLLV1AEB2NV009320	VFBAJB22C100763; VFBAJA22C100678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3714	RLLV1AEB2NV009298	VFBAJB22C080708; VFBAJA22C100740	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3715	RLLV1AEB7NV009331	VFBAJB22C140556; VFBAJA22C070596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3716	RLLV1AEB6NV009496	VFBAJB22C130689; VFBAJA22C120519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3717	RLLV1AEB6NV009353	VFBAJB22C100822; VFBAJA22C230682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3718	RLLV1AEB3NV009343	VFBAJB22C110707; VFBAJA22C100618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3719	RLLV1AEB9NV009296	VFBAJB22C180696; VFBAJA22C100694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3720	RLLV1AEBXNV009291	VFBAJB22C110651; VFBAJA22C230660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3721	RLLV1AEB4NV009335	VFBAJB22B260543; VFBAJA22C120540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3722	RLLV1AEB1NV009356	VFBAJB22C170664; VFBAJA22C240508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3723	RLLV1AEB0NV009347	VFBAJB22C090720; VFBAJA22C090539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3724	RLLV1AEBXNV009341	VFBAJB22C120514; VFBAJA22B240725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3725	RLLV1AEB0NV009350	VFBAJB22B260519; VFBAJA22B300667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3726	RLLV1AEB2NV009334	VFBAJB22C080526; VFBAJA22C100625	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3727	RLLV1AEB4NV009495	VFBAJB22C090733; VFBAJA22C240514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3728	RLLV1AEB5NV009294	VFBAJB22C100762; VFBAJA22C110685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3729	RLLV1AEB3NV009357	VFBAJB22C110657; VFBAJA22C230659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3730	RLLV1AEB9NV009301	VFBAJB22C100638; VFBAJA22C100789	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3731	RLLV1AFA0NV008284	VFBALB22C166969; VFBALA22C230533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3732	RLLV1AFAXNV009197	VFBALB22C200619; VFBALA22C230546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3733	RLLV1AEB1NV009406	VFBAJB22C110610; VFBAJA22C080837	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3734	RLLV1AEB3NV009455	VFBAJB22C110672; VFBAJA22C230684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3735	RLLV1AEB7NV009278	VFBAJB22C070746; VFBAJA22C110589	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3736	RLLV1AEB0NV009459	VFBAJB22C110767; VFBAJA22C240511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3737	RLLV1AFA4NV008949	VFBALB22C220585; VFBALA22C230595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3738	RLLV1AEB8NV009404	VFBAJB22B220560; VFBAJA22C230666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3739	RLLV1AEB0NV009414	VFBAJB22C170513; VFBAJA22B200541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3740	RLLV1AEB5NV009277	VFBAJB22C110660; VFBAJA22C120554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3741	RLLV1AEB7NV009412	VFBAJB22C110755; VFBAJA22C240509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3742	RLLV1AEB8NV009421	VFBAJB22C090729; VFBAJA22C240506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3743	RLLV1AEB2NV009415	VFBAJB22C190661; VFBAJA22B270531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3744	RLLV1AEB0NV009428	VFBAJB22C280662; VFBAJA22C230679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3745	RLLV1AEB9NV009413	VFBAJB22C110616; VFBAJA22C100571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3746	RLLV1AEB4NV009416	VFBAJB22C110641; VFBAJA22C240507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3747	RLLV1AFA7NV009108	VFBALB22C130643; VFBALA22C230581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3748	RLLV1AEB4NV009464	VFBAJB22C140531; VFBAJA22C060604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3749	RLLV1AEB1NV009423	VFBAJB22C110674; VFBAJA22C230649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3750	RLLV1AEB3NV009410	VFBAJB22C130571; VFBAJA22C120520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3751	RLLV1AEB4NV009481	VFBAJB22C140502; VFBAJA22C120524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3752	RLLV1AEB2NV009463	VFBAJB22C110568; VFBAJA22B240722	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3753	RLLV1AEB3NV009469	VFBAJB22C090743; VFBAJA22C240622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3754	RLLV1AEB3NV009424	VFBAJB22C130569; VFBAJA22C110604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3755	RLLV1AFA6NV009178	VFBALB22C170549; VFBALA22C220726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3756	RLLV1AEBXNV009405	VFBAJB22C190664; VFBAJA22C100639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3757	RLLV1AEB7NV009460	VFBAJB22C110753; VFBAJA22C240503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3758	RLLV1AEB2NV009477	VFBAJB22C080768; VFBAJA22C230671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3759	RLLV1AEB9NV009458	VFBAJB22C180534; VFBAJA22C240502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3760	RLLV1AEB6NV009272	VFBAJB22C100764; VFBAJA22B230611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3761	RLLV1AEB6NV009269	VFBAJB22C070742; VFBAJA22C240620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3762	RLLV1AEB7NV009409	VFBAJB22B230643; VFBAJA22C230670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3763	RLLV1AEB7NV009474	VFBAJB22C110761; VFBAJA22C240512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3764	RLLV1AEB7NV009426	VFBAJB22C100766; VFBAJA22C240520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3765	RLLV1AEB5NV009411	VFBAJB22B260531; VFBAJA231060635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3766	RLLV1AEB5NV009425	VFBAJB22B230635; VFBAJA22C230678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3767	RLLV1AEBXNV009422	VFBAJB22C140550; VFBAJA22C130543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3768	RLLV1AEB8NV009418	VFBAJB22B260525; VFBAJA22C110605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3769	RLLV1AEB7NV009457	VFBAJB22C110677; VFBAJA22C230662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3770	RLLV1AEB3NV009472	VFBAJB22C090711; VFBAJA22B240732	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3771	RLLV1AEB0NV009283	VFBAJB22C080505; VFBAJA22C100642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3772	RLLV1AEBXNV009274	VFBAJB22C110739; VFBAJA22C110772	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3773	RLLV1AEB5NV009408	VFBAJB22C090741; VFBAJA22C240626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3774	RLLV1AEBXNV009467	VFBAJB22B260533; VFBAJA22C110613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3775	RLLV1AEBXNV009419	VFBAJB22B260542; VFBAJA22C110615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3776	RLLV1AEB4NV009254	VFBAJB22C110649; VFBAJA22C240524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3777	RLLV1AEB5NV009473	VFBAJB22C100767; VFBAJA22C240523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3778	RLLV1AEB2NV009480	VFBAJB22C110669; VFBAJA22C240505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3779	RLLV1AEB0NV009400	VFBAJB22C100768; VFBAJA22B300657	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3780	RLLV1AEB6NV009417	VFBAJB22B290507; VFBAJA22C100663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3781	RLLV1AEB2NV009401	VFBAJB22C120541; VFBAJA22C240510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3782	RLLV1AEB4NV009402	VFBAJB22C110634; VFBAJA22B270528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3783	RLLV1AEB9NV009461	VFBAJB22C090725; VFBAJA22B230615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3784	RLLV1AFA0NV008883	VFBALB22C230515; VFBALA22C230599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3785	RLLV1AFA4NV009180	VFBALB22C160680; VFBALA22C210663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3786	RLLV1AFA9NV008882	VFBALB22C190626; VFBALA22C230578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3787	RLLV1AEB3NV009388	VFBAJB22C100773; VFBAJA22B300730	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3788	RLLV1AEB7NV009376	VFBAJB22C050597; VFBAJA22C100835	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3789	RLLV1AEB6NV009448	VFBAJB22C100698; VFBAJA22C230676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3790	RLLV1AEB3NV009391	VFBAJB22C110704; VFBAJA22C100654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3791	RLLV1AEB6NV009370	VFBAJB22C100761; VFBAJA22C110679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3792	RLLV1AEB8NV009449	VFBAJB22C120562; VFBAJA22B230614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3793	RLLV1AEB5NV009389	VFBAJB22B260529; VFBAJA22C100753	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3794	RLLV1AEB7NV009443	VFBAJB22B260541; VFBAJA22C120582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3795	RLLV1AEB4NV009447	VFBAJB22C260517; VFBAJA22C240534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3796	RLLV1AEB2NV009446	VFBAJB22C090736; VFBAJA22C230675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3797	RLLV1AEB3NV009374	VFBAJB22B260530; VFBAJA22C100755	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3798	RLLV1AEB6NV009367	VFBAJB22C110654; VFBAJA22C230664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3799	RLLV1AEB5NV009327	VFBAJB22C110750; VFBAJA22B200526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3800	RLLV1AEB8NV009452	VFBAJB22B210531; VFBAJA22C230661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3801	RLLV1AEB4NV009397	VFBAJB22B290529; VFBAJA22C230658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3802	RLLV1AEB1NV009373	VFBAJB22C100765; VFBAJA22C110621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3803	RLLV1AEB8NV009399	VFBAJB22C090718; VFBAJA22C100737	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3804	RLLV1AEBXNV009372	VFBAJB22C080607; VFBAJA22C100797	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3805	RLLV1AEB8NV009371	VFBAJB22B260550; VFBAJA22C120542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3806	RLLV1AEBXNV009453	VFBAJB22C100651; VFBAJA22C110603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3807	RLLV1AEB1NV009387	VFBAJB22C180738; VFBAJA22C100680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3808	RLLV1AEB5NV009375	VFBAJB22C100780; VFBAJA22B300647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3809	RLLV1AEB7NV009393	VFBAJB22C110697; VFBAJA22C120507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3810	RLLV1AEB1NV009390	VFBAJB22C100771; VFBAJA22C230681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3811	RLLV1AEB2NV009396	VFBAJB22C120664; VFBAJA22B260689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3812	RLLV1AEB9NV009444	VFBAJB22C100695; VFBAJA22C070769	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3813	RLLV1AEBXNV009369	VFBAJB22C170580; VFBAJA22B210707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3814	RLLV1AEB3NV009326	VFBAJB22B290510; VFBAJA22C100619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3815	RLLV1AEB8NV008933	VFBAJB22C080503; VFBAJA22C110662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3816	RLLV1AFA2NV009176	VFBALB22C200633; VFBALA22C230556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3817	RLLV1AFA6NV009021	VFBALB22C170591; VFBALA22C230521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3818	RLLV1AFAXNV008969	VFBALB22C200746; VFBALA22C220639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3819	RLLV1AEB1NV005131	VFBAJB22C100655; VFBAJA22C230680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3820	RLLV1AFA8NV009022	VFBALB22C210527; VFBALA22C220733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3821	RLLV1AFA3NV008974	VFBALB22C190674; VFBALA22C230597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3822	RLLV1AFAXNV009183	VFBALB22C200638; VFBALA22C230558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3823	RLLV1AFAXNV008972	VFBALB22C210530; VFBALA22C230553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3824	RLLV1AFA2NV008979	VFBALB22C200634; VFBALA22C230563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3825	RLLV1AFA8NV008971	VFBALB22C200632; VFBALA22C230552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3826	RLLV1AFA6NV009004	VFBALB22C130589; VFBALA22C230548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3827	RLLV1AFA4NV009020	VFBALB22C210528; VFBALA22C230564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3828	RLLV1AFA9NV008980	VFBALB22C200631; VFBALA22C220734	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3829	RLLV1AFA8NV009442	VFBALB22C220548; VFBALA22C230602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3830	RLLV1AFA6NV009441	VFBALB22C240528; VFBALA22C210747	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3831	RLLV1AFA6NV009438	VFBALB22C200611; VFBALA22C230567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3832	RLLV1AFA4NV009440	VFBALB22C160694; VFBALA22C210738	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3833	RLLV1AFA8NV009005	VFBALB22C200723; VFBALA22C230523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3834	RLLV1AFA4NV009017	VFBALB22C210542; VFBALA22C230562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3835	RLLV1AFA8NV009117	VFBALB22C200621; VFBALA22C230554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3836	RLLV1AFA1NV009119	VFBALB22C210525; VFBALA22C230544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3837	RLLV1AFA6NV009116	VFBALB22C210535; VFBALA22C230596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3838	RLLV1AEB7NV009510	VFBAJB22C110624; VFBAJA22C240516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3839	RLLV1AEB0NV008943	VFBAJB22C090702; VFBAJA22C110666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3840	RLLV1AFA5NV008085	VFBALB22C160664; VFBALA22C230587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3841	RLLV1AFA2NV009002	VFBALB22C200609; VFBALA22C220738	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3842	RLLV1AFA8NV007979	VFBALB22C200525; VFBALA22C230592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3843	RLLV1AFA3NV008988	VFBALB22C210529; VFBALA22C230585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3844	RLLV1AFA0NV009001	VFBALB22C170530; VFBALA22C230549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3845	RLLV1AFA8NV009439	VFBALB22C230500; VFBALA22C230569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3846	RLLV1AFA1NV009430	VFBALB22C130641; VFBALA22C230600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3847	RLLV1AFA4NV009437	VFBALB22C200643; VFBALA22C230579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3848	RLLV1AEB3NV009522	VFBAJB22C090697; VFBAJA22C090701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3849	RLLV1AEB9NV009508	VFBAJB22C040559; VFBAJA22C240504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3850	RLLV1AFA0NV008821	VFBALB22C200696; VFBALA22C230574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3851	RLLV1AFA9NV008820	VFBALB22C200748; VFBALA22C230565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3852	RLLV1AFA4NV008983	VFBALB22C220552; VFBALA22C210692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3853	RLLV1AFA8NV008985	VFBALB22C170553; VFBALA22C220752	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3854	RLLV1AFA1NV009122	VFBALB22C200616; VFBALA22C220730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3855	RLLV1AFA9NV009126	VFBALB22C230510; VFBALA22C230584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3856	RLLV1AFA9NV009028	VFBALB22C200635; VFBALA22C230543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3857	RLLV1AFA7NV009125	VFBALB22C210543; VFBALA22C230591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3858	RLLV1AFA2NV009436	VFBALB22C200750; VFBALA22C220700	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3859	RLLV1AFA0NV009029	VFBALB22C200724; VFBALA22C230545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3860	RLLV1AFA3NV009185	VFBALB22C130590; VFBALA22C230568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3861	RLLV1AFA7NV009027	VFBALB22C220573; VFBALA22C230517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3862	RLLV1AFA3NV009123	VFBALB22C210531; VFBALA22C230594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3863	RLLV1AFA5NV008846	VFBALB22C170598; VFBALA22C230573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3864	RLLV1AFA0NV009435	VFBALB22C230560; VFBALA22C230618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3865	RLLV1AFA7NV009433	VFBALB22C200694; VFBALA22C230557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3866	RLLV1AFA2NV007976	VFBALB22C160699; VFBALA22C230580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3867	RLLV1AFA5NV009432	VFBALB22C230566; VFBALA22C230609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3868	RLLV1AFA3NV009039	VFBALB22C200717; VFBALA22C230536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3869	RLLV1AFA0NV009239	VFBALB22C230524; VFBALA22C230583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3870	RLLV1AFA1NV009234	VFBALB22C130629; VFBALA22C230541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3871	RLLV1AFA6NV009231	VFBALB22C210508; VFBALA22C220746	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3872	RLLV1AFA6NV009245	VFBALB22C130640; VFBALA22C230601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3873	RLLV1AFAXNV009216	VFBALB22C200642; VFBALA22C220736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3874	RLLV1AFA5NV009219	VFBALB22C230513; VFBALA22C230571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3875	RLLV1AFA8NV009232	VFBALB22C170556; VFBALA22C220729	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3876	RLLV1AFA0NV009208	VFBALB22C230514; VFBALA22C220728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3877	RLLV1AFAXNV009233	VFBALB22C230603; VFBALA22C230550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3878	RLLV1AFA3NV009218	VFBALB22C160681; VFBALA22C230611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3879	RLLV1AFA9NV009207	VFBALB22C230512; VFBALA22C130585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3880	RLLV1AFA6NV008919	VFBALB22C200520; VFBALA22C230570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3881	RLLV1AFA2NV008920	VFBALB22C200524; VFBALA22C230590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3882	RLLV1AFA6NV009617	VFBALB22C200693; VFBALA22C210571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3883	RLLV1AEB9NV009489	VFBAJB22C260527; VFBAJA22C240645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3884	RLLV1AEB8NV009659	VFBAJB22C120589; VFBAJA22C250501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3885	RLLV1AEB1NV009664	VFBAJB22C130650; VFBAJA22C250557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3886	RLLV1AEB5NV009487	VFBAJB22C110612; VFBAJA22C240630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3887	RLLV1AEB4NV009352	VFBAJB22C060503; VFBAJA22C240632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3888	RLLV1AEB0NV009364	VFBAJB22C100593; VFBAJA22C260545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3889	RLLV1AFA1NV009136	VFBALB22C200676; VFBALA22C210575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3890	RLLV1AEB5NV009490	VFBAJB22C260509; VFBAJA22C110734	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3891	RLLV1AEB7NV009491	VFBAJB22C100804; VFBAJA22C240662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3892	RLLV1AEB7NV009488	VFBAJB22B290521; VFBAJA22C240668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3893	RLLV1AEB8NV009502	VFBAJB22C050653; VFBAJA22C240633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3894	RLLV1AEB6NV009661	VFBAJB22C110553; VFBAJA22C240670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3895	RLLV1AEB2NV009317	VFBAJB22C110691; VFBAJA22C240619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3896	RLLV1AEB1NV009311	VFBAJB22B260532; VFBAJA22C240562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3897	RLLV1AEB0NV009493	VFBAJB22C100770; VFBAJA22C250536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3898	RLLV1AEB9NV009668	VFBAJB22C120587; VFBAJA22C250503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3899	RLLV1AFA5NV009656	VFBALB22C200739; VFBALA22C170500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3900	RLLV1AEB3NV009293	VFBAJB22C280701; VFBAJA22C260553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3901	RLLV1AEB4NV009500	VFBAJB22C110617; VFBAJA22C240656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3902	RLLV1AEB2NV009494	VFBAJB22C110614; VFBAJA22C240639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3903	RLLV1AEB8NV009337	VFBAJB22C250580; VFBAJA22C240647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3904	RLLV1AEB9NV009492	VFBAJB22C110618; VFBAJA22C250558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3905	RLLV1AEB0NV009672	VFBAJB22C100564; VFBAJA22C250556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3906	RLLV1AEB3NV009665	VFBAJB22C260583; VFBAJA22C250529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3907	RLLV1AEB6NV009501	VFBAJB22C260586; VFBAJA22C250547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3908	RLLV1AFA5NV009611	VFBALB22C240697; VFBALA22C230535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3909	RLLV1AEB6NV009403	VFBAJB22C120579; VFBAJA22C240652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3910	RLLV1AEB1NV009471	VFBAJB22C100555; VFBAJA22C250528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3911	RLLV1AEB6NV009420	VFBAJB22C100818; VFBAJA22C240654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3912	RLLV1AEB1NV009454	VFBAJB22C100602; VFBAJA22C240644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3913	RLLV1AFA4NV009602	VFBALB22C030517; VFBALA22C240583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3914	RLLV1AFA1NV009556	VFBALB22C240638; VFBALA22C240565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3915	RLLV1AEB3NV009407	VFBAJB22C120593; VFBAJA22C250504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3916	RLLV1AEB0NV009476	VFBAJB22C260514; VFBAJA22C110759	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3917	RLLV1AEB6NV009482	VFBAJB22C100814; VFBAJA22C240623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3918	RLLV1AEB8NV009466	VFBAJB22C100754; VFBAJA22C250534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3919	RLLV1AEB5NV009456	VFBAJB22C260501; VFBAJA22C240641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3920	RLLV1AEB8NV009483	VFBAJB22C110608; VFBAJA22C240527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3921	RLLV1AFAXNV009605	VFBALB22C200669; VFBALA22C240570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3922	RLLV1AEB6NV009465	VFBAJB22C260500; VFBAJA22C240642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3923	RLLV1AEB9NV009427	VFBAJB22C110692; VFBAJA22C240618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3924	RLLV1AEB4NV009478	VFBAJB22C110689; VFBAJA22C240621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3925	RLLV1AEB9NV009475	VFBAJB22C050652; VFBAJA22C240637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3926	RLLV1AFA3NV009610	VFBALB22C250532; VFBALA22C230582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3927	RLLV1AEB6PV000364	VFBAJB22C100550; VFBAJA22C250555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3928	RLLV1AFA0NV009600	VFBALB22C240717; VFBALA22C240567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3929	RLLV1AFA2NV009601	VFBALB22C200747; VFBALA22C170505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3930	RLLV1AEB0NV009607	VFBAJB22C120590; VFBAJA22C250530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3931	RLLV1AEB4NV009450	VFBAJB22C100795; VFBAJA22C240650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3932	RLLV1AEBXNV009324	VFBAJB22C260556; VFBAJA22C240649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3933	RLLV1AEB8NV009368	VFBAJB22C110681; VFBAJA22C240560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3934	RLLV1AEB6NV009398	VFBAJB22A050515; VFBAJA22C240658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3935	RLLV1AEBXNV009565	VFBAJB22C110606; VFBAJA22C240715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3936	RLLV1AFA0NV009564	VFBALB22C240640; VFBALA22C160857	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3937	RLLV1AEB1NV009566	VFBAJB22C110625; VFBAJA22C250559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3938	RLLV1AFA7NV008802	VFBALB22C190725; VFBALA22C160841	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3939	RLLV1AFAXNV009572	VFBALB22C200718; VFBALA22C130687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3940	RLLV1AFA2NV009615	VFBALB22C220521; VFBALA22C220742	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3941	RLLV1AFA8NV009148	VFBALB22C220551; VFBALA22C230577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3942	RLLV1AFA4NV009549	VFBALB22C240631; VFBALA22C180535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3943	RLLV1AFA5NV009639	VFBALB22C200755; VFBALA22C170508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3944	RLLV1AFA8NV009604	VFBALB22C250542; VFBALA22C230604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3945	RLLV1AEB0NV009509	VFBAJB22C110744; VFBAJA22C250531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3946	RLLV1AEB2NV009141	VFBAJB22C100816; VFBAJA22C240657	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3947	RLLV1AEB5NV009702	VFBAJB22C260584; VFBAJA22C250546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3948	RLLV1AEB9NV009511	VFBAJB22C110546; VFBAJA22C240653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3949	RLLV1AEB6NV009515	VFBAJB22A050512; VFBAJA22C240661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3950	RLLV1AEB7NV009703	VFBAJB22C100580; VFBAJA22C240663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3951	RLLV1AFA9NV009546	VFBALB22C120694; VFBALA22C230612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3952	RLLV1AEB0NV009526	VFBAJB22C110601; VFBAJA22C250502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3953	RLLV1AFA1NV009587	VFBALB22C150506; VFBALA22C230534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3954	RLLV1AEB0NV009512	VFBAJB22C260592; VFBAJA22C250540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3955	RLLV1AEB3PV000368	VFBAJB22C100536; VFBAJA22C250537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3956	RLLV1AEB1NV009521	VFBAJB22C110738; VFBAJA22C250541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3957	RLLV1AEB7NV009507	VFBAJB22C120595; VFBAJA22C250512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3958	RLLV1AEB2NV009527	VFBAJB22C110558; VFBAJA22C250513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3959	RLLV1AEB3NV009505	VFBAJB22C100802; VFBAJA22C250527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3960	RLLV1AEB8NV009144	VFBAJB22C100597; VFBAJA22C240666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3961	RLLV1AFA8NV009554	VFBALB22C150524; VFBALA22C240588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3962	RLLV1AEBXNV009517	VFBAJB22C260506; VFBAJA22C240529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3963	RLLV1AEBXNV009520	VFBAJB22C100561; VFBAJA22C250552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3964	RLLV1AEB3NV009519	VFBAJB22C100782; VFBAJA22C240519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3965	RLLV1AEB9NV009704	VFBAJB22C110565; VFBAJA22C250525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3966	RLLV1AFA3NV009588	VFBALB22C180747; VFBALA22C230615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3967	RLLV1AEB5NV009506	VFBAJB22C070755; VFBAJA22C240548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3968	RLLV1AEB0NV009140	VFBAJB22C260502; VFBAJA22C110757	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3969	RLLV1AEB9NV009525	VFBAJB22C110500; VFBAJA22C260554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3970	RLLV1AEB1NV009518	VFBAJB22C100594; VFBAJA22C240667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3971	RLLV1AEB6NV009143	VFBAJB22C100808; VFBAJA22C250533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3972	RLLV1AFA3NV009638	VFBALB22C170516; VFBALA22C230621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3973	RLLV1AFA8NV009635	VFBALB22C220566; VFBALA22C240584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3974	RLLV1AFA1NV009640	VFBALB22C190734; VFBALA22C240587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3975	RLLV1AFA9NV009613	VFBALB22C250509; VFBALA22C210616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3976	RLLV1AFA7NV009612	VFBALB22C140669; VFBALA22C240580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3977	RLLV1AEB0NV009624	VFBAJB22C100538; VFBAJA22C260528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3978	RLLV1AFAXNV009619	VFBALB22C250519; VFBALA22C130626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3979	RLLV1AFA9NV008798	VFBALB22C200734; VFBALA22C230619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3980	RLLV1AFA7NV009559	VFBALB22C230518; VFBALA22C230610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3981	RLLV1AEB0NV009543	VFBAJB22C250581; VFBAJA22C240617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3982	RLLV1AEB2NV009544	VFBAJB22C110557; VFBAJA22C240634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3983	RLLV1AFA9NV009434	VFBALB22C220550; VFBALA22C230575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3984	RLLV1AEB7NV009541	VFBAJB22C100810; VFBAJA22C240659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3985	RLLV1AEB9NV009542	VFBAJB22C100793; VFBAJA22C250524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3986	RLLV1AFA3NV009557	VFBALB22C240643; VFBALA22C220579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3987	RLLV1AEB5NV009540	VFBAJB22C110714; VFBAJA22C250553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3988	RLLV1AFA5NV009558	VFBALB22C120689; VFBALA22C170728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3989	RLLV1AEB4NV009643	VFBAJB22C100589; VFBAJA22C260557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
3990	RLLV1AEB2NV009642	VFBAJB22C110596; VFBAJA22C240629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
3991	RLLV1AFA1NV009623	VFBALB22C260533; VFBALA22C180547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3992	RLLV1AFAXNV009569	VFBALB22C240681; VFBALA22C240575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3993	RLLV1AFA6NV009567	VFBALB22C240655; VFBALA22C240568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3994	RLLV1AFA6NV008872	VFBALB22C200716; VFBALA22C230608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3995	RLLV1AFAXNV008860	VFBALB22C200671; VFBALA22C240574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3996	RLLV1AFA7NV009593	VFBALB22C250535; VFBALA22C230588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3997	RLLV1AFA0NV009547	VFBALB22C200733; VFBALA22C190690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3998	RLLV1AFA1NV008875	VFBALB22C220559; VFBALA22C230605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3999	RLLV1AFA3NV009591	VFBALB22C260577; VFBALA22C240572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4000	RLLV1AFA2NV009579	VFBALB22C220538; VFBALA22C240586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4001	RLLV1AFA5NV009575	VFBALB22C240716; VFBALA22C240569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4002	RLLV1AFA9NV009577	VFBALB22C240696; VFBALA22C220612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4003	RLLV1AFA0NV009595	VFBALB22C220522; VFBALA22C240581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4004	RLLV1AFA1NV009590	VFBALB22C250549; VFBALA22C230593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4005	RLLV1AFA5NV009589	VFBALB22C240698; VFBALA22C240578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4006	RLLV1AFA3NV009574	VFBALB22C150533; VFBALA22C240573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4007	RLLV1AFA7NV009576	VFBALB22C140752; VFBALA22C240571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4008	RLLV1AEB5NV009537	VFBAJB22C110631; VFBAJA22C240660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4009	RLLV1AEB9NV009539	VFBAJB22C110713; VFBAJA22C250516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4010	RLLV1AFA8NV009585	VFBALB22C240694; VFBALA22C240566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4011	RLLV1AFA4NV009552	VFBALB22C240628; VFBALA22C180548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4012	RLLV1AEB4NV009545	VFBAJB22C260529; VFBAJA22C240616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4013	RLLV1AEB7NV009538	VFBAJB22C110550; VFBAJA22C240651	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4014	RLLV1AFA9NV009580	VFBALB22C260536; VFBALA22C120639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4015	RLLV1AEB2NV009138	VFBAJB22C260581; VFBAJA22C250554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4016	RLLV1AEB9NV009654	VFBAJB22C110547; VFBAJA22C240648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4017	RLLV1AEB4NV009528	VFBAJB22C050654; VFBAJA22C250539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4018	RLLV1AFA2NV009551	VFBALB22C200735; VFBALA22C240518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4019	RLLV1AEB0NV009137	VFBAJB22C110570; VFBAJA22C240714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4020	RLLV1AEB2NV009530	VFBAJB22C110602; VFBAJA22C240555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4021	RLLV1AFA0NV009628	VFBALB22C150502; VFBALA22C240582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4022	RLLV1AFA9NV009627	VFBALB22C220520; VFBALA22C230542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4023	RLLV1AFA0NV009631	VFBALB22C120695; VFBALA22C230537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4024	RLLV1AFA5NV009205	VFBALB22C170582; VFBALA22C230576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4025	RLLV1AEB1NV009308	VFBAJB22C270587; VFBAJA22C250584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4026	RLLV1AEB8NV009497	VFBAJB22C070662; VFBAJA22C260511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4027	RLLV1AEB6NV009305	VFBAJB22C070708; VFBAJA22C260558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4028	RLLV1AEBXNV009470	VFBAJB22C100541; VFBAJA22C250544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4029	RLLV1AEB6NV009479	VFBAJB22C070690; VFBAJA22C050631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4030	RLLV1AEB0NV009462	VFBAJB22C070705; VFBAJA22C250538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4031	RLLV1AEB1NV009468	VFBAJB22C070686; VFBAJA22C250543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4032	RLLV1AFA6NV009598	VFBALB22C220537; VFBALA22C180540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4033	RLLV1AFA3NV009560	VFBALB22C150530; VFBALA22C240611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4034	RLLV1AFA2NV006438	VFBALB22C270627; VFBALA22C240597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4035	RLLV1AFA8NV008789	VFBALB22C220571; VFBALA22C240610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4036	RLLV1AFA0NV009189	VFBALB22C250545; VFBALA22C240601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4037	RLLV1AFAXNV009586	VFBALB22C220568; VFBALA22C180543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4038	RLLV1AEB9NV008021	VFBAJB22C270621; VFBAJA22C260524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4039	RLLV1AFA9NV008994	VFBALB22C250551; VFBALA22C240596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4040	RLLV1AFA6NV009181	VFBALB22C250520; VFBALA22C240603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4041	RLLV1AEB8NV005143	VFBAJB22C070691; VFBAJA22C260513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4042	RLLV1AFA6NV009553	VFBALB22C160706; VFBALA22C240609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4043	RLLV1AFA0NV009211	VFBALB22C250550; VFBALA22C240589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4044	RLLV1AFA4NV009583	VFBALB22C120560; VFBALA22C180509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4045	RLLV1AFA0NV006938	VFBALB22C120684; VFBALA22C240600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4046	RLLV1AFA2NV008917	VFBALB22C250521; VFBALA22C240599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4047	RLLV1AFA1PV000262	VFBALB22C260679; VFBALA22C210599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4048	RLLV1AFA3PV000263	VFBALB22C260657; VFBALA22C200567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4049	RLLV1AEB0PV000070	VFBAJB22C260599; VFBAJA22C100702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4050	RLLV1AEB8PV000401	VFBAJB22C270588; VFBAJA22B190699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4051	RLLV1AEB9PV000410	VFBAJB22C260601; VFBAJA22C270522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4052	RLLV1AFAXPV000079	VFBALB22C260640; VFBALA22C160511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4053	RLLV1AEBXPV000075	VFBAJB22C270671; VFBAJA22C110727	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4054	RLLV1AEB2PV000071	VFBAJB22C270610; VFBAJA22C250506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4055	RLLV1AFA6PV000077	VFBALB22C210503; VFBALA22C220613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4056	RLLV1AFA9PV000252	VFBALB22C220540; VFBALA22C230613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4057	RLLV1AEB9PV000343	VFBAJB22C270603; VFBAJA22C260555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4058	RLLV1AEB4PV000072	VFBAJB22C270530; VFBAJA22C270618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4059	RLLV1AEB1PV000420	VFBAJB22C270737; VFBAJA22C270642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4060	RLLV1AEB4PV000105	VFBAJB22C270578; VFBAJA22C270649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4061	RLLV1AEB0PV000103	VFBAJB22C270571; VFBAJA22C250518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4062	RLLV1AEB9NV008052	VFBAJB22C270580; VFBAJA22C270654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4063	RLLV1AEB8PV000348	VFBAJB22C270614; VFBAJA22C250574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4064	RLLV1AFA8PV000078	VFBALB22C220578; VFBALA22C220620	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4065	RLLV1AEB9PV000388	VFBAJB22B250500; VFBAJA22C260507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4066	RLLV1AEB7PV000423	VFBAJB22C270612; VFBAJA22C100705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4067	RLLV1AEBXPV000125	VFBAJB22C260606; VFBAJA22C250575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4068	RLLV1AFA6PV000032	VFBALB22C250561; VFBALA22C180695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4069	RLLV1AEB0PV000229	VFBAJB22C260603; VFBAJA22C270660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4070	RLLV1AFA8PV000243	VFBALB22C180567; VFBALA22C240606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4071	RLLV1AFA7PV000394	VFBALB22C200720; VFBALA22C200557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4072	RLLV1AFA2PV000111	VFBALB22C220539; VFBALA22C170729	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4073	RLLV1AFA8PV000422	VFBALB22C270515; VFBALA22C200588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4074	RLLV1AFA2PV000240	VFBALB22C200695; VFBALA22C190548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4075	RLLV1AFAXPV000034	VFBALB22C210510; VFBALA22C220617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4076	RLLV1AFA6PV000239	VFBALB22C260658; VFBALA22C180686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4077	RLLV1AFA9PV000221	VFBALB22C200753; VFBALA22C240579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4078	RLLV1AFA9PV000235	VFBALB22C180570; VFBALA22C260560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4079	RLLV1AFA4PV000384	VFBALB22C200667; VFBALA22C200681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4080	RLLV1AFA3PV000344	VFBALB22C260551; VFBALA22C200552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4081	RLLV1AFA4PV000417	VFBALB22C260677; VFBALA22C200592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4082	RLLV1AEB6PV000400	VFBAJB22C270540; VFBAJA22C070650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4083	RLLV1AFA9PV000249	VFBALB22C260641; VFBALA22C190736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4084	RLLV1AEB7PV000387	VFBAJB22C270623; VFBAJA22C250505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4085	RLLV1AEB3PV000371	VFBAJB22C270609; VFBAJA22C270600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4086	RLLV1AEB9PV000083	VFBAJB22C260633; VFBAJA22C250572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4087	RLLV1AEB0PV000411	VFBAJB22B290518; VFBAJA22C270568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4088	RLLV1AEB7PV000082	VFBAJB22C270529; VFBAJA22C270602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4089	RLLV1AFA7PV000380	VFBALB22C260682; VFBALA22C220690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4090	RLLV1AEB4PV000413	VFBAJB22C270629; VFBAJA22C050648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4091	RLLV1AEB9PV000391	VFBAJB22C260593; VFBAJA22C270590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4092	RLLV1AEB8PV000060	VFBAJB22C260701; VFBAJA22C270685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4093	RLLV1AEB7PV000180	VFBAJB22C270586; VFBAJA22C100779	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4094	RLLV1AEB9PV000181	VFBAJB22C270634; VFBAJA22C260697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4095	RLLV1AEB2PV000040	VFBAJB22C260635; VFBAJA22C270615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4096	RLLV1AEB7PV000129	VFBAJB22C260594; VFBAJA22B250686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4097	RLLV1AFA3PV000005	VFBALB22C130578; VFBALA22C200668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4098	RLLV1AFA8PV000257	VFBALB22C260673; VFBALA22C210591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4099	RLLV1AFA1PV000259	VFBALB22C220582; VFBALA22C220624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4100	RLLV1AFA6PV000256	VFBALB22C220545; VFBALA22C190714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4101	RLLV1AEB1PV000269	VFBAJB22C270639; VFBAJA22B250603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4102	RLLV1AEB8PV000267	VFBAJB22C270675; VFBAJA22C260510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4103	RLLV1AFAXPV000258	VFBALB22C180642; VFBALA22C240594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4104	RLLV1AFA1PV000407	VFBALB22C160652; VFBALA22C210626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4105	RLLV1AEBXPV000397	VFBAJB22C270740; VFBAJA22C270661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4106	RLLV1AEB0PV000053	VFBAJB22C270645; VFBAJA22C260689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4107	RLLV1AEB6PV000378	VFBAJB22C270631; VFBAJA22B300736	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4108	RLLV1AEB3PV000421	VFBAJB22C270548; VFBAJA22C250582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4109	RLLV1AFA2PV000206	VFBALB22C220534; VFBALA22C210781	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4110	RLLV1AEB0PV000375	VFBAJB22C270518; VFBAJA22C270596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4111	RLLV1AFA6PV000161	VFBALB22C220581; VFBALA22C220619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4112	RLLV1AEB8PV000351	VFBAJB22C260605; VFBAJA22C260523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4113	RLLV1AEB3PV000354	VFBAJB22C260611; VFBAJA22C100700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4114	RLLV1AEB6PV000350	VFBAJB22C270680; VFBAJA22C270591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4115	RLLV1AEBXPV000416	VFBAJB22C270538; VFBAJA22C110642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4116	RLLV1AEB2PV000412	VFBAJB22C270535; VFBAJA22C110635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4117	RLLV1AFA7PV000024	VFBALB22C210523; VFBALA22C190707	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4118	RLLV1AEB2PV000376	VFBAJB22C270601; VFBAJA22C260693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4119	RLLV1AEB5PV000405	VFBAJB22C270651; VFBAJA22C050595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4120	RLLV1AEB8PV000365	VFBAJB22C260610; VFBAJA22C270652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4121	RLLV1AFA8PV000162	VFBALB22C200752; VFBALA22C240592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4122	RLLV1AFA8PV000159	VFBALB22C160815; VFBALA22C240591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4123	RLLV1AEB2PV000359	VFBAJB22C260596; VFBAJA22C270644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4124	RLLV1AEB4PV000377	VFBAJB22C260614; VFBAJA22C270611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4125	RLLV1AEB0PV000120	VFBAJB22C270521; VFBAJA22C270593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4126	RLLV1AFA4PV000160	VFBALB22C220567; VFBALA22C200579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4127	RLLV1AEB2PV000054	VFBAJB22C270741; VFBAJA22C260624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4128	RLLV1AEBXPV000402	VFBAJB22C270624; VFBAJA22B300644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4129	RLLV1AFA5PV000023	VFBALB231030570; VFBALA22C180679	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4130	RLLV1AEB5PV000372	VFBAJB22C100643; VFBAJA22C260538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4131	RLLV1AEB9PV000116	VFBAJB22C260636; VFBAJA22C270617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4132	RLLV1AEB2NV009513	VFBAJB22C270524; VFBAJA22C270597	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4133	RLLV1AEB5PV000355	VFBAJB22C260613; VFBAJA22C270637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4134	RLLV1AEB7PV000390	VFBAJB22C260634; VFBAJA22C270622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4135	RLLV1AFA9PV000025	VFBALB22C130623; VFBALA22C160816	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4136	RLLV1AFA5PV000121	VFBALB22C240636; VFBALA22C200629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4137	RLLV1AEB8PV000415	VFBAJB22B300512; VFBAJA22C240558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4138	RLLV1AFA3PV000022	VFBALB22C130625; VFBALA22C130686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4139	RLLV1AFA9PV000414	VFBALB22C260675; VFBALA22C240598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4140	RLLV1AFA3PV000392	VFBALB22C170583; VFBALA22C200674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4141	RLLV1AFA2PV000383	VFBALB22C190648; VFBALA22C130653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4142	RLLV1AEB8PV000043	VFBAJB22B290519; VFBAJA22C250583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4143	RLLV1AEB1PV000272	VFBAJB22B290528; VFBAJA22C260520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4144	RLLV1AEB3PV000273	VFBAJB22C270673; VFBAJA22B230644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4145	RLLV1AEB1PV000045	VFBAJB22C270581; VFBAJA22C270585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4146	RLLV1AEB5PV000047	VFBAJB22C270669; VFBAJA22B230641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4147	RLLV1AEB6PV000042	VFBAJB22C270663; VFBAJA22C260630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4148	RLLV1AEB9PV000049	VFBAJB22C270616; VFBAJA22C250579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4149	RLLV1AEB3PV000046	VFBAJB22C260619; VFBAJA22C250578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4150	RLLV1AEB6PV000056	VFBAJB22C270633; VFBAJA22C270598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4151	RLLV1AEBXPV000044	VFBAJB22C270570; VFBAJA22C270604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4152	RLLV1AEB8PV000057	VFBAJB22C270659; VFBAJA22C260625	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4153	RLLV1AFA9PV000395	VFBALB22C270509; VFBALA22C220693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4154	RLLV1AEB3PV000404	VFBAJB22C270532; VFBAJA22C240559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4155	RLLV1AEB1PV000398	VFBAJB22C260609; VFBAJA22C100578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4156	RLLV1AFA7PV000234	VFBALB22C170657; VFBALA22C260565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4157	RLLV1AFA5PV000233	VFBALB22C160656; VFBALA22C220606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4158	RLLV1AFAXPV000146	VFBALB22C210507; VFBALA22C240595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4159	RLLV1AFA3PV000148	VFBALB22C170577; VFBALA22C240604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4160	RLLV1AFA1PV000147	VFBALB22C210515; VFBALA22C260567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4161	RLLV1AFA4PV000143	VFBALB22C210502; VFBALA22C190697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4162	RLLV1AFA8PV000145	VFBALB22C180629; VFBALA22C210652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4163	RLLV1AFA6PV000144	VFBALB22C260670; VFBALA22C200502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4164	RLLV1AEB8PV000270	VFBAJB22C260637; VFBAJA22C050592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4165	RLLV1AEB2PV000037	VFBAJB22C270743; VFBAJA22C260629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4166	RLLV1AFA5PV000393	VFBALB22C130591; VFBALA22C230614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4167	RLLV1AEB4PV000038	VFBAJB22C270742; VFBAJA22C270646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4168	RLLV1AFA9PV000171	VFBALB22C150522; VFBALA22C230572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4169	RLLV1AEB8PV000155	VFBAJB22B300516; VFBAJA22C250577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4170	RLLV1AFA3PV000179	VFBALB22C180667; VFBALA22C260562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4171	RLLV1AFA2PV000030	VFBALB22C130635; VFBALA22C200673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4172	RLLV1AFA7PV000220	VFBALB22C160696; VFBALA22C170704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4173	RLLV1AFA7PV000170	VFBALB22C150528; VFBALA22C160861	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4174	RLLV1AEB7PV000163	VFBAJB22C260604; VFBAJA22C250522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4175	RLLV1AEB1PV000370	VFBAJB22C260656; VFBAJA22C270653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4176	RLLV1AFAXPV000177	VFBALB22C210522; VFBALA22C190701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4177	RLLV1AFA5PV000006	VFBALB22C130574; VFBALA22C170550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4178	RLLV1AFA6PV000208	VFBALB22C190666; VFBALA22C210779	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4179	RLLV1AFA3PV000361	VFBALB22C170576; VFBALA22C240612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4180	RLLV1AEB6PV000154	VFBAJB22B300515; VFBAJA22C270566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4181	RLLV1AFA9PV000168	VFBALB22C170655; VFBALA22C240613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4182	RLLV1AFA3PV000408	VFBALB22C160707; VFBALA22C180546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4183	RLLV1AFA0PV000169	VFBALB22C170573; VFBALA22C240614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4184	RLLV1AEB9PV000164	VFBAJB22C260591; VFBAJA22C270648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4185	RLLV1AEB7PV000213	VFBAJB22C270619; VFBAJA22C250573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4186	RLLV1AFAXPV000373	VFBALB22C200754; VFBALA22C180565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4187	RLLV1AFA8PV000176	VFBALB22C260653; VFBALA22C200515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4188	RLLV1AEB9PV000214	VFBAJB22C270531; VFBAJA22C240553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4189	RLLV1AFA7PV000007	VFBALB22C130573; VFBALA22C200670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4190	RLLV1AFA1PV000178	VFBALB22C210524; VFBALA22C260568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4191	RLLV1AEB9PV000200	VFBAJB22C270533; VFBAJA22C110638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4192	RLLV1AFA2PV000027	VFBALB22C210518; VFBALA22C130682	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4193	RLLV1AFA9PV000302	VFBALB22C260674; VFBALA22C220698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4194	RLLV1AEB4PV000153	VFBAJB22C260646; VFBAJA22B230673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4195	RLLV1AEB6PV000140	VFBAJB22C270666; VFBAJA22C260628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4196	RLLV1AFA7PV000203	VFBALB22C170656; VFBALA22C260561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4197	RLLV1AFA1PV000018	VFBALB231160540; VFBALA22C220621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4198	RLLV1AEBXPV000349	VFBAJB22C070704; VFBAJA22C240561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4199	RLLV1AFA5PV000409	VFBALB22C260676; VFBALA22C220685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4200	RLLV1AFA4PV000353	VFBALB22C180574; VFBALA22C200563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4201	RLLV1AEB8PV000141	VFBAJB22C270516; VFBAJA22C270613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4202	RLLV1AEB0PV000201	VFBAJB22B300513; VFBAJA22C270554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4203	RLLV1AEB0PV000151	VFBAJB22B290525; VFBAJA22C270565	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4204	RLLV1AFA6PV000385	VFBALB22C220569; VFBALA22C240693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4205	RLLV1AEB8PV000138	VFBAJB22C070651; VFBAJA22C250585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4206	RLLV1AEB2PV000152	VFBAJB22C260618; VFBAJA22C270647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4207	RLLV1AFA3PV000277	VFBALB22C210516; VFBALA22C240602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4208	RLLV1AFA5PV000474	VFBALB22C170654; VFBALA22C190733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4209	RLLV1AFA7PV000475	VFBALB22C200688; VFBALA22C210654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4210	RLLV1AEB5PV000324	VFBAJB22C280518; VFBAJA22C050647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4211	RLLV1AEB3PV000001	VFBAJB22C280512; VFBAJA22C270674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4212	RLLV1AEB8PV000320	VFBAJB22C280598; VFBAJA22C260548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4213	RLLV1AEB0PV000571	VFBAJB22C080782; VFBAJA22C280637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4214	RLLV1AEB1PV000322	VFBAJB22C100668; VFBAJA22C270745	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4215	RLLV1AEB1PV000319	VFBAJB22C080799; VFBAJA22C280521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4216	RLLV1AEB2PV000104	VFBAJB22C100637; VFBAJA22C270744	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4217	RLLV1AEB6PV000073	VFBAJB22C280502; VFBAJA22C280606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4218	RLLV1AEBXPV000321	VFBAJB22C280503; VFBAJA22C270547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4219	RLLV1AEB5PV000338	VFBAJB22C270582; VFBAJA22C270688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4220	RLLV1AFA4PV000336	VFBALB22C150526; VFBALA22C260574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4221	RLLV1AFA9PV000106	VFBALB22C260683; VFBALA22C180507	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4222	RLLV1AEB7PV000325	VFBAJB22C100657; VFBAJA22C240537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4223	RLLV1AEB0PV000327	VFBAJB22C280597; VFBAJA22C270546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4224	RLLV1AEB3PV000323	VFBAJB22C270592; VFBAJA22C270709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4225	RLLV1AEB3PV000516	VFBAJB22C080802; VFBAJA22C280520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4226	RLLV1AFA7PV000511	VFBALB22C130528; VFBALA22C220716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4227	RLLV1AEB8PV000074	VFBAJB22C270777; VFBAJA22C280649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4228	RLLV1AFA7PV000251	VFBALB22C270506; VFBALA22C210595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4229	RLLV1AFA0PV000561	VFBALB22C170771; VFBALA22C200583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4230	RLLV1AEB6PV000316	VFBAJB22C280508; VFBAJA22C270705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4231	RLLV1AFAXPV000101	VFBALB22C260672; VFBALA22C180555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4232	RLLV1AFAXPV000468	VFBALB22C260694; VFBALA22C260570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4233	RLLV1AFA4PV000563	VFBALB22C280748; VFBALA22C180525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4234	RLLV1AEB4PV000329	VFBAJB22C280507; VFBAJA22C270706	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4235	RLLV1AFA8PV000470	VFBALB22C150519; VFBALA22C260563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4236	RLLV1AFA6PV000595	VFBALB22C160781; VFBALA22C200580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4237	RLLV1AFA1PV000469	VFBALB22C240713; VFBALA22C260569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4238	RLLV1AFA1PV000102	VFBALB22C240665; VFBALA22C190684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4239	RLLV1AEBXPV000318	VFBAJB22C280581; VFBAJA22C260700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4240	RLLV1AEB8PV000317	VFBAJB22C280557; VFBAJA22C270689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4241	RLLV1AFA8PV000033	VFBALB22C260706; VFBALA22C180739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4242	RLLV1AEB7PV000230	VFBAJB22C280505; VFBAJA22C270704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4243	RLLV1AFA2PV000593	VFBALB22C170769; VFBALA22C190726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4244	RLLV1AFA6PV000564	VFBALB22C140523; VFBALA22C200521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4245	RLLV1AEB4PV000315	VFBAJB22C260600; VFBAJA22C270525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4246	RLLV1AEB9PV000567	VFBAJB22C080798; VFBAJA22C280648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4247	RLLV1AFA2PV000562	VFBALB22C280751; VFBALA22C210643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4248	RLLV1AEB6PV000512	VFBAJB22C280586; VFBAJA22C050633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4249	RLLV1AEB8PV000513	VFBAJB22C280514; VFBAJA22C270678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4250	RLLV1AEB8PV000642	VFBAJB22C270776; VFBAJA22C280605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4251	RLLV1AEB6PV000087	VFBAJB22B240734; VFBAJA22C270749	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4252	RLLV1AEBXPV000514	VFBAJB22C270731; VFBAJA22C280531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4253	RLLV1AFA8PV000081	VFBALB22C210512; VFBALA22C220755	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4254	RLLV1AFA6PV000080	VFBALB22C260669; VFBALA22C180580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4255	RLLV1AFA3PV000084	VFBALB22C260642; VFBALA22C180506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4256	RLLV1AEB2PV000569	VFBAJB22C080797; VFBAJA22C280652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4257	RLLV1AEB0PV000568	VFBAJB22C280510; VFBAJA22C270677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4258	RLLV1AFA5PV000085	VFBALB22C270501; VFBALA22C220506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4259	RLLV1AEB5PV000274	VFBAJB22C260615; VFBAJA22C270699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4260	RLLV1AEB2PV000314	VFBAJB22C270576; VFBAJA22C240515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4261	RLLV1AEBXPV000058	VFBAJB22C270574; VFBAJA22C270679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4262	RLLV1AEB4PV000041	VFBAJB22C270577; VFBAJA22C110723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4263	RLLV1AFA6PV000192	VFBALB22C260671; VFBALA22C180581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4264	RLLV1AFA3PV000585	VFBALB22C020653; VFBALA22C220525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4265	RLLV1AEB0PV000036	VFBAJB22C260617; VFBAJA22C270523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4266	RLLV1AFA1PV000584	VFBALB22C280747; VFBALA22C210776	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4267	RLLV1AFA7PV000590	VFBALB22C170542; VFBALA22C220697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4268	RLLV1AFA9PV000476	VFBALB22C140519; VFBALA22C260572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4269	RLLV1AFA2PV000481	VFBALB22C180517; VFBALA22C200509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4270	RLLV1AFA1PV000004	VFBALB22C280756; VFBALA22C220501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4271	RLLV1AFA4PV000482	VFBALB22C200624; VFBALA22C180550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4272	RLLV1AFA3PV000604	VFBALB22C060552; VFBALA22C220699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4273	RLLV1AFA4PV000479	VFBALB22C130568; VFBALA22C190580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4274	RLLV1AFA0PV000480	VFBALB22C200726; VFBALA22C190546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4275	RLLV1AFA5PV000183	VFBALB22C180530; VFBALA22C210655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4276	RLLV1AFA9PV000591	VFBALB22C060538; VFBALA22C220692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4277	RLLV1AFA2PV000187	VFBALB22C200715; VFBALA22C230509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4278	RLLV1AFA2PV000576	VFBALB22C200698; VFBALA22C210765	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4279	RLLV1AEB2PV000572	VFBAJB22C270544; VFBAJA22C280624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4280	RLLV1AFA2PV000190	VFBALB22C260639; VFBALA22C180516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4281	RLLV1AFA3PV000182	VFBALB22C200690; VFBALA22C170536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4282	RLLV1AFA0PV000477	VFBALB22C170787; VFBALA22C200610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4283	RLLV1AFA7PV000573	VFBALB22C170761; VFBALA22C220694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4284	RLLV1AFA0PV000592	VFBALB22C170661; VFBALA22C210745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4285	RLLV1AFA9PV000185	VFBALB22C260680; VFBALA22C210744	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4286	RLLV1AFA7PV000556	VFBALB22C130709; VFBALA22C200582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4287	RLLV1AEB8PV000527	VFBAJB22C280595; VFBAJA22C050635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4288	RLLV1AFA9PV000557	VFBALB22C200697; VFBALA22C200572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4289	RLLV1AFA1PV000021	VFBALB22C260684; VFBALA22C220530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4290	RLLV1AEB9PV000522	VFBAJB22C270728; VFBAJA22C280533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4291	RLLV1AEB3PV000399	VFBAJB22C280515; VFBAJA22C110678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4292	RLLV1AEB9PV000519	VFBAJB22C270725; VFBAJA22C270723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4293	RLLV1AEB7PV000521	VFBAJB22C280517; VFBAJA22B270527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4294	RLLV1AEB5PV000050	VFBAJB22C260588; VFBAJA22C270747	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4295	RLLV1AEB4PV000525	VFBAJB22C080800; VFBAJA22C280543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4296	RLLV1AFAXPV000471	VFBALB22C260668; VFBALA22C170545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4297	RLLV1AEB2PV000524	VFBAJB22C280580; VFBAJA22C270662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4298	RLLV1AFA7PV000122	VFBALB22C260654; VFBALA22C260571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4299	RLLV1AEB0PV000523	VFBAJB22C270736; VFBAJA22C280527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4300	RLLV1AEBXPV000528	VFBAJB22C080795; VFBAJA22C280523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4301	RLLV1AEB7PV000518	VFBAJB22C260685; VFBAJA22C270692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4302	RLLV1AEB3PV000130	VFBAJB22C270575; VFBAJA22C240535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4303	RLLV1AFA4PV000157	VFBALB22C240695; VFBALA22C200545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4304	RLLV1AEB7PV000051	VFBAJB22C270579; VFBAJA22C100723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4305	RLLV1AFA6PV000158	VFBALB22C260655; VFBALA22C200566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4306	RLLV1AFA1PV000472	VFBALB22C280753; VFBALA22C180522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4307	RLLV1AFA5PV000328	VFBALB22C260696; VFBALA22C190681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4308	RLLV1AEB9PV000312	VFBAJB22C280511; VFBAJA22C110671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4309	RLLV1AEB0PV000313	VFBAJB22C260607; VFBAJA22C270665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4310	RLLV1AEB7PV000311	VFBAJB22C260620; VFBAJA22C270668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4311	RLLV1AEBXPV000271	VFBAJB22C280501; VFBAJA22C280618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4312	RLLV1AEB4PV000055	VFBAJB22B240733; VFBAJA22C110676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4313	RLLV1AEB7PV000048	VFBAJB22C260598; VFBAJA22C270746	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4314	RLLV1AFA1PV000598	VFBALB22C080676; VFBALA22C190724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4315	RLLV1AFA4PV000529	VFBALB22C170785; VFBALA22C130684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4316	RLLV1AEB6PV000266	VFBAJB22B240735; VFBAJA22C240521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4317	RLLV1AFA5PV000488	VFBALB22C200728; VFBALA22C190740	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4318	RLLV1AFA8PV000565	VFBALB22C220535; VFBALA22C200590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4319	RLLV1AFA5PV000149	VFBALB22C260644; VFBALA22C180505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4320	RLLV1AFA4PV000496	VFBALB22C200731; VFBALA22C190719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4321	RLLV1AFA8PV000260	VFBALB22C220519; VFBALA22C220725	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4322	RLLV1AFA0PV000172	VFBALB22C170796; VFBALA22C180528	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4323	RLLV1AFA4PV000031	VFBALB22C200712; VFBALA22C170523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4324	RLLV1AFA0PV000124	VFBALB22C260667; VFBALA22C210749	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4325	RLLV1AFA2PV000173	VFBALB22C200691; VFBALA22C180524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4326	RLLV1AFA3PV000165	VFBALB22C200714; VFBALA22C220502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4327	RLLV1AFA9PV000333	VFBALB22C210517; VFBALA22C220722	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4328	RLLV1AFA0PV000334	VFBALB22C180515; VFBALA22C180551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4329	RLLV1AFA3PV000473	VFBALB22C210526; VFBALA22C260573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4330	RLLV1AFA7PV000332	VFBALB22C210514; VFBALA22C220723	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4331	RLLV1AFA6PV000175	VFBALB22C170670; VFBALA22C210751	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4332	RLLV1AFA9PV000008	VFBALB22C260690; VFBALA22C210737	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4333	RLLV1AEB6PV000199	VFBAJB22C270589; VFBAJA22C260662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4334	RLLV1AFA8PV000193	VFBALB22C260692; VFBALA22C220503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4335	RLLV1AFA0PV000009	VFBALB22C210511; VFBALA22C220754	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4336	RLLV1AFA5PV000555	VFBALB22C130544; VFBALA22C190629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4337	RLLV1AFA5PV000166	VFBALB22C190737; VFBALA22C170540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4338	RLLV1AFA9PV000123	VFBALB22C270504; VFBALA22C210594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4339	RLLV1AFA0PV000026	VFBALB22C270636; VFBALA22C200528	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4340	RLLV1AEB0PV000215	VFBAJB22C280504; VFBAJA22C270558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4341	RLLV1AEB7PV000504	VFBAJB22C270739; VFBAJA22C280536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4342	RLLV1AEBXPV000139	VFBAJB22C280506; VFBAJA22C260575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4343	RLLV1AFAXPV000132	VFBALB231030593; VFBALA22C210631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4344	RLLV1AEB4PV000508	VFBAJB22C260587; VFBAJA22C270701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4345	RLLV1AEB0PV000506	VFBAJB22C280558; VFBAJA22C270717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4346	RLLV1AFA8PV000484	VFBALB22C200730; VFBALA22C180563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4347	RLLV1AFA3PV000134	VFBALB22C270526; VFBALA22C210561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4348	RLLV1AEB5PV000503	VFBAJB22C280522; VFBAJA22C270778	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4349	RLLV1AEB9PV000553	VFBAJB22C080809; VFBAJA22C260546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4350	RLLV1AEB3PV000547	VFBAJB22C270768; VFBAJA22C270528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4351	RLLV1AEB5PV000548	VFBAJB22C270769; VFBAJA22C270703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4352	RLLV1AEB1PV000532	VFBAJB22C280519; VFBAJA22C270695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4353	RLLV1AEB3PV000502	VFBAJB22C080817; VFBAJA22C280645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4354	RLLV1AEB2PV000541	VFBAJB22C080823; VFBAJA22C280654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4355	RLLV1AFA1PV000133	VFBALB22C170650; VFBALA22C220721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4356	RLLV1AFA5PV000135	VFBALB22C260681; VFBALA22C190691	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4357	RLLV1AFA7PV000136	VFBALB22C200713; VFBALA22C230516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4358	RLLV1AFA3PV000019	VFBALB22C260582; VFBALA22C210693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4359	RLLV1AEB0PV000537	VFBAJB22C280596; VFBAJA22C260564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4360	RLLV1AFA6PV000483	VFBALB22C180526; VFBALA22C180560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4361	RLLV1AEB4PV000542	VFBAJB22C270770; VFBAJA22C270713	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4362	RLLV1AEB7PV000535	VFBAJB22C100616; VFBAJA22C280524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4363	RLLV1AEB0PV000540	VFBAJB22C270766; VFBAJA22C270702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4364	RLLV1AEB2PV000538	VFBAJB22C280509; VFBAJA22C250514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4365	RLLV1AEB6PV000543	VFBAJB22C270767; VFBAJA22C270658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4366	RLLV1AEB3PV000550	VFBAJB22C280513; VFBAJA22C270599	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4367	RLLV1AFAXPV000020	VFBALB22C280755; VFBALA22C210757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4368	RLLV1AEB1PV000501	VFBAJB22C280560; VFBAJA22C280541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4369	RLLV1AEB5PV000534	VFBAJB22C280582; VFBAJA22C270557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4370	RLLV1AEB9PV000505	VFBAJB22C260612; VFBAJA22C270556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4371	RLLV1AEB3PV000533	VFBAJB22C280599; VFBAJA22C260579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4372	RLLV1AEB7PV000552	VFBAJB22C080807; VFBAJA22C280528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4373	RLLV1AEBXPV000500	VFBAJB22C270738; VFBAJA22C260632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4374	RLLV1AEB1PV000546	VFBAJB22C270759; VFBAJA22C270664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4375	RLLV1AEBXPV000545	VFBAJB22C270755; VFBAJA22C280613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4376	RLLV1AEB4PV000539	VFBAJB22C280525; VFBAJA22C270605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4377	RLLV1AEB2PV000507	VFBAJB22C270727; VFBAJA22C280529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4378	RLLV1AFAXPV000485	VFBALB22C200687; VFBALA22C210742	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4379	RLLV1AEB4PV000685	VFBAJB22C280702; VFBAJA22C260534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4380	RLLV1AFA5PV000782	VFBALB22C280733; VFBALA22C290637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4381	RLLV1AFA0PV000785	VFBALB22C290557; VFBALA22C300575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4382	RLLV1AEB9PV000570	VFBAJB22C270643; VFBAJA22C280620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4383	RLLV1AEB1PV000076	VFBAJB22C280656; VFBAJA22C280640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4384	RLLV1AEB7PV000681	VFBAJB22C280675; VFBAJA22C260702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4385	RLLV1AFA4PV000630	VFBALB22C130535; VFBALA22C170517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4386	RLLV1AEBXPV000688	VFBAJB22C280682; VFBAJA22C280642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4387	RLLV1AFA0PV000107	VFBALB22C200741; VFBALA22C220681	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4388	RLLV1AEB3PV000676	VFBAJB22C280684; VFBAJA22C260537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4389	RLLV1AEB7PV000678	VFBAJB22C270760; VFBAJA22C270694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4390	RLLV1AEB2PV000684	VFBAJB22C280593; VFBAJA22C280578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4391	RLLV1AEB6PV000686	VFBAJB22C280694; VFBAJA22C260542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4392	RLLV1AFA6PV000631	VFBALB22C210500; VFBALA22C230519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4393	RLLV1AEB1PV000675	VFBAJB22C100615; VFBAJA22C270630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4394	RLLV1AEB5PV000517	VFBAJB22C280634; VFBAJA22C280545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4395	RLLV1AEB9PV000679	VFBAJB22C280709; VFBAJA22C280548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4396	RLLV1AEB8PV000687	VFBAJB22C280673; VFBAJA22C270517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4397	RLLV1AFA9PV000784	VFBALB22C290679; VFBALA22C290701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4398	RLLV1AEB5PV000677	VFBAJB22C280664; VFBAJA22C270670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4399	RLLV1AFA7PV000783	VFBALB22C290582; VFBALA22C290572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4400	RLLV1AFA5PV000510	VFBALB22C280763; VFBALA22C280740	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4401	RLLV1AFA3PV000781	VFBALB22C280732; VFBALA22C290630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4402	RLLV1AFA5PV000779	VFBALB22C280735; VFBALA22C290635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4403	RLLV1AFA1PV000732	VFBALA22C290616; VFBALB22C060559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4404	RLLV1AFA1PV000780	VFBALB22C290733; VFBALA22C290506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4405	RLLV1AFA9PV000705	VFBALB22C280721; VFBALA22C190622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4406	RLLV1AEBXPV000674	VFBAJB22C100523; VFBAJA22C270620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4407	RLLV1AEB3PV000662	VFBAJB22C280646; VFBAJA22C280575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4408	RLLV1AEB4PV000671	VFBAJB22C080805; VFBAJA22C270710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4409	RLLV1AFA0PV000768	VFBALB22C290552; VFBALA22C300567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4410	RLLV1AEB6PV000669	VFBAJB22C100607; VFBAJA22C270508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4411	RLLV1AEB7PV000664	VFBAJB22C100540; VFBAJA22C280607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4412	RLLV1AEB2PV000670	VFBAJB22C280687; VFBAJA22C240543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4413	RLLV1AFA9PV000767	VFBALB22C280731; VFBALA22C290632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4414	RLLV1AEB8PV000673	VFBAJB22C280590; VFBAJA22C280619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4415	RLLV1AEB0PV000666	VFBAJB22C100563; VFBAJA22C270512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4416	RLLV1AEB4PV000668	VFBAJB22C270761; VFBAJA22C270722	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4417	RLLV1AFA4PV000806	VFBALB22C290672; VFBALA22C300522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4418	RLLV1AFAXPV000597	VFBALB22C210501; VFBALA22C220707	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4419	RLLV1AEB2PV000667	VFBAJB22C280641; VFBAJA22C280542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4420	RLLV1AEB9PV000665	VFBAJB22C280594; VFBAJA22C280579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4421	RLLV1AFA1PV000035	VFBALB22C080682; VFBALA22C210560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4422	RLLV1AFA5PV000751	VFBALB22C280791; VFBALA22C290704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4423	RLLV1AFA3PV000747	VFBALB22C290584; VFBALA22C290694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4424	RLLV1AFA0PV000754	VFBALB22C280799; VFBALA22C290564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4425	RLLV1AFA4PV000594	VFBALB22C280761; VFBALA22C280739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4426	RLLV1AFA5PV000748	VFBALB22C060562; VFBALA22C290576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4427	RLLV1AFA4PV000756	VFBALB22C290517; VFBALA22C290643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4428	RLLV1AFA2PV000755	VFBALB22C290695; VFBALA22C290615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4429	RLLV1AFA9PV000770	VFBALB22C290545; VFBALA22C300576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4430	RLLV1AFA6PV000774	VFBALB22C290544; VFBALA22C300572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4431	RLLV1AFA6PV000757	VFBALB22C280743; VFBALA22C290567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4432	RLLV1AFA3PV000750	VFBALB22C280798; VFBALA22C290570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4433	RLLV1AFA0PV000771	VFBALB22C290731; VFBALA22C290697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4434	RLLV1AFA7PV000752	VFBALB22C290686; VFBALA22C290623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4435	RLLV1AFAXPV000566	VFBALB22C170566; VFBALA22C220688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4436	RLLV1AFA7PV000749	VFBALB22C170770; VFBALA22C290619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4437	RLLV1AFAXPV000745	VFBALB22C050627; VFBALA22C290524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4438	RLLV1AEBXPV000643	VFBAJB22C270762; VFBAJA22C270607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4439	RLLV1AEB2PV000099	VFBAJB22C270626; VFBAJA22C280549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4440	RLLV1AFA8PV000758	VFBALB22C190677; VFBALA22C290692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4441	RLLV1AEB1PV000658	VFBAJB22C280587; VFBAJA22C280577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4442	RLLV1AEB0PV000649	VFBAJB22C280591; VFBAJA22C280602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4443	RLLV1AEB9PV000634	VFBAJB22C280653; VFBAJA22C280600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4444	RLLV1AEB8PV000656	VFBAJB22C270773; VFBAJA22C270686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4445	RLLV1AEB3PV000645	VFBAJB22C280651; VFBAJA22C280569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4446	RLLV1AEB1PV000644	VFBAJB22C280647; VFBAJA22C280614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4447	RLLV1AEB4PV000640	VFBAJB22C080812; VFBAJA22C280553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4448	RLLV1AEB2PV000636	VFBAJB22C280696; VFBAJA22C270691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4449	RLLV1AEB8PV000639	VFBAJB22C280665; VFBAJA22B300720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4450	RLLV1AEBXPV000657	VFBAJB22C280572; VFBAJA22C280623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4451	RLLV1AEB2PV000653	VFBAJB22C280570; VFBAJA22C280617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4452	RLLV1AFAXPV000759	VFBALB22C290514; VFBALA22C290640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4453	RLLV1AFA2PV000626	VFBALB22C220541; VFBALA22C280745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4454	RLLV1AEB4PV000654	VFBAJB22C280592; VFBAJA22C280622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4455	RLLV1AEB7PV000633	VFBAJB22C280576; VFBAJA22C280621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4456	RLLV1AEB3PV000659	VFBAJB22C270764; VFBAJA22C270726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4457	RLLV1AEB6PV000638	VFBAJB22C280573; VFBAJA22C280616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4458	RLLV1AFA6PV000760	VFBALB22C280789; VFBALA22C290718	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4459	RLLV1AEB0PV000635	VFBAJB22C280681; VFBAJA22C270676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4460	RLLV1AEB6PV000655	VFBAJB22C280568; VFBAJA22C280534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4461	RLLV1AEB9PV000651	VFBAJB22C280700; VFBAJA22C280650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4462	RLLV1AFA0PV000589	VFBALB22C080667; VFBALA22C170524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4463	RLLV1AFA0PV000186	VFBALB22C200759; VFBALA22C210739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4464	RLLV1AEBXPV000268	VFBAJB22C280574; VFBAJA22C280639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4465	RLLV1AFA9PV000574	VFBALB22C280737; VFBALA22C210644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4466	RLLV1AFA4PV000577	VFBALB22C210509; VFBALA22C220739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4467	RLLV1AFA3PV000733	VFBALB22C190712; VFBALA22C290559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4468	RLLV1AFA1PV000794	VFBALB22C280746; VFBALA22C290625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4469	RLLV1AFA0PV000706	VFBALB22C280729; VFBALA22C190621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4470	RLLV1AFA3PV000795	VFBALB22C290678; VFBALA22C290705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4471	RLLV1AFAXPV000583	VFBALB22C190678; VFBALA22C290699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4472	RLLV1AFA7PV000606	VFBALB22C200742; VFBALA22C220651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4473	RLLV1AFA5PV000734	VFBALB22C290685; VFBALA22C290627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4474	RLLV1AFA0PV000575	VFBALB22C290500; VFBALA22C290573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4475	RLLV1AFA6PV000189	VFBALB22C280726; VFBALA22C190625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4476	RLLV1AFA9PV000607	VFBALB22C170904; VFBALA22C220652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4477	RLLV1AFA4PV000191	VFBALB22C200721; VFBALA22C220648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4478	RLLV1AFA7PV000184	VFBALB22C220533; VFBALA22C210621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4479	RLLV1AFA0PV000737	VFBALB22C280719; VFBALA22C170541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4480	RLLV1AFA5PV000605	VFBALB22C130536; VFBALA22C210558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4481	RLLV1AFA2PV000559	VFBALB22C290693; VFBALA22C290569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4482	RLLV1AFA5PV000586	VFBALB22C290680; VFBALA22C290561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4483	RLLV1AEB1PV000689	VFBAJB22C280695; VFBAJA22C270687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4484	RLLV1AFA7PV000766	VFBALB22C280744; VFBALA22C290711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4485	RLLV1AEB8PV000690	VFBAJB22C270775; VFBAJA22B250593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4486	RLLV1AEB0PV000117	VFBAJB22C270569; VFBAJA22C280537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4487	RLLV1AFA8PV000744	VFBALB22C190509; VFBALA22C290560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4488	RLLV1AEB6PV000526	VFBAJB22C280657; VFBAJA22C280644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4489	RLLV1AFA6PV000743	VFBALB22C290510; VFBALA22C290702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4490	RLLV1AFA2PV000156	VFBALB22C290551; VFBALA22C300559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4491	RLLV1AFA0PV000558	VFBALB22C220717; VFBALA22C220676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4492	RLLV1AFA9PV000624	VFBALB22C140634; VFBALA22C220689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4493	RLLV1AFA0PV000625	VFBALB22C280794; VFBALA22C170538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4494	RLLV1AFA1PV000617	VFBALB22C290734; VFBALA22C290512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4495	RLLV1AEBXPV000061	VFBAJB22C280679; VFBAJA22C110566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4496	RLLV1AFA3PV000599	VFBALB22C220708; VFBALA22C190635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4497	RLLV1AFA7PV000735	VFBALB22C190679; VFBALA22C290562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4498	RLLV1AFA6PV000578	VFBALB22C060561; VFBALA22C290571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4499	RLLV1AFA9PV000736	VFBALB22C190670; VFBALA22C190692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4500	RLLV1AFA3PV000618	VFBALB22C280736; VFBALA22C280741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4501	RLLV1AFA5PV000619	VFBALB22C280762; VFBALA22C280742	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4502	RLLV1AFAXPV000616	VFBALB22C290785; VFBALA22C190627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4503	RLLV1AFA8PV000615	VFBALB22C200744; VFBALA22C190632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4504	RLLV1AFA6PV000614	VFBALB22C220536; VFBALA22C280738	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4505	RLLV1AFA5PV000801	VFBALB22C290736; VFBALA22C290638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4506	RLLV1AFA2PV000772	VFBALB22C290670; VFBALA22C300520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4507	RLLV1AFA7PV000802	VFBALB22C290732; VFBALA22C290654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4508	RLLV1AFA8PV000601	VFBALB22C290677; VFBALA22C290568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4509	RLLV1AFAXPV000602	VFBALB22C130538; VFBALA22C180510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4510	RLLV1AFA9PV000803	VFBALB22C290729; VFBALA22C290646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4511	RLLV1AEBXPV000691	VFBAJB22C100614; VFBAJA22C270628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4512	RLLV1AEB9PV000701	VFBAJB22C280697; VFBAJA22C260530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4513	RLLV1AEB2PV000698	VFBAJB22C280659; VFBAJA22C260540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4514	RLLV1AFA4PV000174	VFBALB22C190518; VFBALA22C290706	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4515	RLLV1AEB1PV000692	VFBAJB22C280683; VFBAJA22C270716	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4516	RLLV1AEB5PV000694	VFBAJB22C280774; VFBAJA22C260699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4517	RLLV1AFA1PV000763	VFBALB22C290669; VFBALA22C290696	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4518	RLLV1AFA5PV000765	VFBALB22C290515; VFBALA22C150667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4519	RLLV1AEB4PV000699	VFBAJB22C280635; VFBAJA22C280539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4520	RLLV1AEB0PV000702	VFBAJB22C270771; VFBAJA22C260704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4521	RLLV1AEB0PV000697	VFBAJB22C270772; VFBAJA22C250576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4522	RLLV1AFA7PV000167	VFBALB22C080701; VFBALA22C170532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4523	RLLV1AFA3PV000764	VFBALB22C290518; VFBALA22C290563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4524	RLLV1AEB7PV000695	VFBAJB22C280671; VFBAJA22C260531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4525	RLLV1AEB7PV000731	VFBAJB22C070693; VFBAJA22C270552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4526	RLLV1AFA4PV000742	VFBALB22C290683; VFBALA22C290628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4527	RLLV1AEB4PV000718	VFBAJB22C280722; VFBAJA22C280550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4528	RLLV1AEB1PV000711	VFBAJB22C270765; VFBAJA231170815	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4529	RLLV1AEB6PV000722	VFBAJB22C100566; VFBAJA22C280782	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4530	RLLV1AFA2PV000738	VFBALB22C060564; VFBALA22C290575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4531	RLLV1AEBXPV000724	VFBAJB22C080814; VFBAJA22C270697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4532	RLLV1AEB4PV000721	VFBAJB22C070653; VFBAJA22C270567	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4533	RLLV1AFA4PV000627	VFBALB22C290505; VFBALA22C210680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4534	RLLV1AEBXPV000707	VFBAJB22C280685; VFBAJA22C110523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4535	RLLV1AEB6PV000719	VFBAJB22C280658; VFBAJA22C270696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4536	RLLV1AEB2PV000720	VFBAJB22C070668; VFBAJA22C280547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4537	RLLV1AEB7PV000762	VFBAJB22C280686; VFBAJA22C270507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4538	RLLV1AEB8PV000723	VFBAJB22C280660; VFBAJA22C260705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4539	RLLV1AFA6PV000628	VFBALB22C280718; VFBALA22C170551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4540	RLLV1AEB5PV000761	VFBAJB22C280670; VFBAJA22B210630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4541	RLLV1AEB7PV000714	VFBAJB22C280691; VFBAJA22C120620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4542	RLLV1AEB1PV000725	VFBAJB22C280688; VFBAJA22C270700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4543	RLLV1AFA2PV000741	VFBALB22C290668; VFBALA22C290532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4544	RLLV1AEB7PV000728	VFBAJB22C070660; VFBAJA22C280500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4545	RLLV1AEBXPV000710	VFBAJB22C280692; VFBAJA22C270708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4546	RLLV1AEB1PV000708	VFBAJB22C110519; VFBAJA22C260643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4547	RLLV1AFA5PV000622	VFBALB22C130541; VFBALA22C190638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4548	RLLV1AFA3PV000621	VFBALB22C290501; VFBALA22C210741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4549	RLLV1AEB9PV000715	VFBAJB22C070657; VFBAJA22C270502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4550	RLLV1AEB7PV000549	VFBAJB22C280655; VFBAJA22C280571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4551	RLLV1AEB2PV000717	VFBAJB22C270763; VFBAJA22C260695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4552	RLLV1AEB5PV000551	VFBAJB22C280693; VFBAJA22C270698	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4553	RLLV1AEB9PV000536	VFBAJB22C280689; VFBAJA22C280559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4554	RLLV1AFA0PV000740	VFBALB22C290516; VFBALA22C290648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4555	RLLV1AEB0PV000554	VFBAJB22C280636; VFBAJA22C280603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4556	RLLV1AEB5PV000727	VFBAJB22C100645; VFBAJA22C280552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4557	RLLV1AEB3PV000726	VFBAJB22C280643; VFBAJA22C270500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4558	RLLV1AEB3PV000712	VFBAJB22C280638; VFBAJA22C270510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4559	RLLV1AEB8PV000544	VFBAJB22C100836; VFBAJA22C100516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4560	RLLV1AEB5PV000713	VFBAJB22C270774; VFBAJA22C260691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4561	RLLV1AFA6PV000824	VFBALB22C290674; VFBALA22C300573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4562	RLLV1AFA2PV000822	VFBALB22C290542; VFBALA22C300571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4563	RLLV1AFA0PV000821	VFBALB22C290671; VFBALA22C300574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4564	RLLV1AFA8PV000811	VFBALB22C280788; VFBALA22C290708	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4565	RLLV1AFA2PV000836	VFBALB22C290543; VFBALA22C300561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4566	RLLV1AFA5PV000278	VFBALB22C190676; VFBALA22C210609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4567	RLLV1AFA7PV000492	VFBALB22C290608; VFBALA22C290716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4568	RLLV1AFA5PV000491	VFBALB22C290717; VFBALA22C180553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4569	RLLV1AFAXPV000809	VFBALB22C290565; VFBALA22C300556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4570	RLLV1AEB9PV000682	VFBAJB22C090722; VFBAJA22C120586	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4571	RLLV1AEB4PV000850	VFBAJB22C280663; VFBAJA22C080634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4572	RLLV1AFA0PV000494	VFBALB22C290611; VFBALA22C160723	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4573	RLLV1AFA4PV000787	VFBALB22C290613; VFBALA22A010013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4574	RLLV1AFA2PV000495	VFBALB22C290714; VFBALA22C160559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4575	RLLV1AFA6PV000810	VFBALB22C290649; VFBALA22C300580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4576	RLLV1AFA2PV000786	VFBALB22C300590; VFBALA22C180518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4577	RLLV1AFA6PV000497	VFBALB22C290653; VFBALA22C160812	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4578	RLLV1AFA6PV000788	VFBALB22C290612; VFBALA22C300536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4579	RLLV1AFA4PV000790	VFBALB22C300593; VFBALA22C300517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4580	RLLV1AEB6PV000672	VFBAJB22C280734; VFBAJA22C260532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4581	RLLV1AEB5PV000663	VFBAJB22C100568; VFBAJA22C060790	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4582	RLLV1AFA9PV000493	VFBALB22C290634; VFBALA22C180656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4583	RLLV1AFA6PV000807	VFBALB22C300587; VFBALA22C300505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4584	RLLV1AFA2PV000769	VFBALB22C300586; VFBALA22C200615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4585	RLLV1AFA1PV000777	VFBALB22C290726; VFBALA229100049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4586	RLLV1AFA3PV000652	VFBALB22C300592; VFBALA22C300579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4587	RLLV1AFAXPV000776	VFBALB22C300596; VFBALA22C180568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4588	RLLV1AFA7PV000489	VFBALB22C290614; VFBALA22C300532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4589	RLLV1AFA8PV000386	VFBALB22C290707; VFBALA22C200519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4590	RLLV1AFA8PV000775	VFBALB22C300594; VFBALA22C180566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4591	RLLV1AEB9PV000648	VFBAJB22C100557; VFBAJA22C110656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4592	RLLV1AEB6PV000641	VFBAJB22C280677; VFBAJA22C120574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4593	RLLV1AFA3PV000490	VFBALB22C290629; VFBALA22C300515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4594	RLLV1AEBXPV000660	VFBAJB22C080819; VFBAJA22C080773	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4595	RLLV1AEB5PV000632	VFBAJB22C100569; VFBAJA22C130560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4596	RLLV1AEB1PV000661	VFBAJB22C100567; VFBAJA22C110747	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4597	RLLV1AEB4PV000637	VFBAJB22C280672; VFBAJA22C110670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4598	RLLV1AFA2PV000612	VFBALB22C290652; VFBALA22C160839	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4599	RLLV1AFA3PV000800	VFBALB22C290556; VFBALA22C180527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4600	RLLV1AFA0PV000611	VFBALB22C300595; VFBALA22C300549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4601	RLLV1AFA0PV000799	VFBALB22C280764; VFBALA22C300529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4602	RLLV1AFA8PV000789	VFBALB22C290727; VFBALA229100050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4603	RLLV1AFAXPV000499	VFBALB22C290606; VFBALA22C300514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4604	RLLV1AFA8PV000498	VFBALB22C290709; VFBALA22C300527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4605	RLLV1AFA5PV000796	VFBALB22C300589; VFBALA22C180520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4606	RLLV1AEB5PV000856	VFBAJB22C280676; VFBAJA22C110655	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4607	RLLV1AEBXPV000853	VFBAJB22C280728; VFBAJA22C120585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4608	RLLV1AEB0PV000862	VFBAJB22C280759; VFBAJA22C110597	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4609	RLLV1AFA7PV000623	VFBALB231030582; VFBALA22C300508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4610	RLLV1AFA1PV000603	VFBALB22C290720; VFBALA22C290558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4611	RLLV1AFA8PV000792	VFBALB22C300591; VFBALA22C300554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4612	RLLV1AFA2PV000805	VFBALB22C300588; VFBALA22C190698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4613	RLLV1AFA0PV000804	VFBALB22C280767; VFBALA22C300552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4614	RLLV1AFA9PV000610	VFBALB22C290650; VFBALA22C300578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4615	RLLV1AEB2PV000703	VFBAJB22C080803; VFBAJA22C110688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4616	RLLV1AEB7PV000700	VFBAJB22C280708; VFBAJA22C110682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4617	RLLV1AFA4PV00028	VFBALB22C280765; VFBALA22C300569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4618	RLLV1AEB9PV000729	VFBAJB22C100565; VFBAJA22C160546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4619	RLLV1AFA4PV000739	VFBALB22C290725; VFBALA22A010016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4620	RLLV1AFA0PV000818	VFBALB22C280768; VFBALA22C300524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4621	RLLV1AFA7PV000816	VFBALB22C300583; VFBALA22C300503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4622	RLLV1AFA5PV000815	VFBALB22C290626; VFBALA22C170757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4623	RLLV1AFAXPV000812	VFBALA22C170724; VFBALB22C290703	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4624	RLLV1AFA9PV000834	VFBALB22C290548; VFBALA229300027	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4625	RLLV1AFA3PV000831	VFBALB22C280771; VFBALA22C300534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4626	RLLV1AFA3PV000828	VFBALB22C290555; VFBALA22C300577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4627	RLLV1AFA8PV000808	VFBALB22C290687; VFBALA22A040071	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4628	RLLV1AFA4PV000840	VFBALB231030583; VFBALA22C300555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4629	RLLV1AFA6PV000838	VFBALB22C290721; VFBALA22C300570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4630	RLLV1AFA4PV000837	VFBALB22C290655; VFBALA22C180545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4631	RLLV1AFA5PV000829	VFBALB231030584; VFBALA22C300525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4632	RLLV1AFA1PV000827	VFBALB22C290647; VFBALA22C190550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4633	RLLV1AEB6PV000851	VFBAJB22C280730; VFBAJA22C260544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4634	RLLV1AEB9PV000326	VFBAJB22C280705; VFBAJA22C270682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4635	RLLV1AFA8PV000629	VFBALB22C200736; VFBALA22C220705	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4636	RLLV1AFA3PV000778	VFBALB22C200738; VFBALA22C220702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4637	RLLV1AFA2PV000478	VFBALB231030579; VFBALA22C300553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4638	RLLV1AEB8PV000852	VFBAJB22C280703; VFBAJA22C260539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4639	RLLV1AEB2PV000118	VFBAJB22C280707; VFBAJA22C260515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4640	RLLV1AEB6PV000865	VFBAJB22C280706; VFBAJA22C260503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4641	RLLV1AEB4PV000704	VFBAJB22C280704; VFBAJA22C260518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4642	RLLV1AEB8PV000866	VFBAJB22C280758; VFBAJA22C260541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4643	RLLV1AFA4PV000823	VFBALB231030580; VFBALA22C300551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4644	RLLV1AFA9PV000817	VFBALB22C200737; VFBALA22C160792	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4645	RLLV1AFA1PV000813	VFBALB22C160647; VFBALA22C160786	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4646	RLLV1AFAXPV000826	VFBALB231030581; VFBALA22C220715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4647	RLLV1AFA9PV000848	VFBALB22C290639; VFBALA22C160587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4648	RLLV1AEB1PV000921	VFBAJB22C270756; VFBAJA22C090716	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4649	RLLV1AEB8PV000849	VFBAJB22C290546; VFBAJA22C110583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4650	RLLV1AEB0PV000683	VFBAJB22C270714; VFBAJA22C240551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4651	RLLV1AFA7PV000900	VFBALB231030560; VFBALA22C200547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4652	RLLV1AEB7PV000910	VFBAJB229280035; VFBAJA22C100527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4653	RLLV1AFA6PV000791	VFBALB231030559; VFBALA22C200533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4654	RLLV1AFA9PV000896	VFBALB231030540; VFBALA22C180554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4655	RLLV1AEB6PV000901	VFBAJB22A070002; VFBAJA22C090714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4656	RLLV1AFA8PV000596	VFBALB231030563; VFBALA22C150638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4657	RLLV1AFA4PV000773	VFBALB22C160648; VFBALA237120076	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4658	RLLV1AFA7PV000086	VFBALB231030541; VFBALA22C180559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4659	RLLV1AFA3PV000893	VFBALB231030542; VFBALA22C170797	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4660	RLLV1AEB7PV000650	VFBAJB22C280699; VFBAJA22C270693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4661	RLLV1AEB6PV000915	VFBAJB22C270754; VFBAJA22C270641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4662	RLLV1AFA8PV000887	VFBALB231030547; VFBALA22C200589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4663	RLLV1AEB5PV000646	VFBAJB22C280698; VFBAJA22C260516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4664	RLLV1AEB6PV000039	VFBAJB22C280516; VFBAJA22C230669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4665	RLLV1AFAXPV000261	VFBALB231030539; VFBALA22C160853	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4666	RLLV1AFA7PV000847	VFBALB22C290579; VFBALA22C170774	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4667	RLLV1AFA5PV000846	VFBALB22C300568; VFBALA22C170621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4668	RLLV1AFAXPV000793	VFBALB22C200740; VFBALA22C160794	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4669	RLLV1AFA0PV000608	VFBALB231030561; VFBALA22C160847	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4670	RLLV1AFA2PV000609	VFBALB231030562; VFBALA22C300530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4671	RLLV1AEB7PV000857	VFBAJB22C280666; VFBAJA22C250570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4672	RLLV1AEB9PV000861	VFBAJB22C270711; VFBAJA22C240563	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4673	RLLV1AEB7PV000860	VFBAJB22C280723; VFBAJA22C270720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4674	RLLV1AEB4PV000864	VFBAJB22C270543; VFBAJA22C240545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4675	RLLV1AEB9PV000858	VFBAJB22C280724; VFBAJA22C260547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4676	RLLV1AEB3PV000855	VFBAJB22C280630; VFBAJA22C250566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4677	RLLV1AEB1PV000854	VFBAJB22C280601; VFBAJA22C240538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4678	RLLV1AEB5PV000520	VFBAJB22C280631; VFBAJA22C080633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4679	RLLV1AEB0PV000859	VFBAJB22C270541; VFBAJA22C240564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4680	RLLV1AEB2PV000863	VFBAJB22C280627; VFBAJA22C250571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4681	RLLV1AFAXPV000843	VFBALB22C290620; VFBALA22C170810	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4682	RLLV1AFA3PV000845	VFBALB22C290754; VFBALA22C290780	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4683	RLLV1AFA8PV000842	VFBALB22C300557; VFBALA22C290792	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4684	RLLV1AFA1PV000844	VFBALB22C300563; VFBALA22C290790	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4685	RLLV1AEB9PV000696	VFBAJB22C280632; VFBAJA22C250569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4686	RLLV1AEB8PV000883	VFBAJB22C270753; VFBAJA22C270656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4687	RLLV1AEB0PV000876	VFBAJB22C270757; VFBAJA22C240712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4688	RLLV1AEBXPV000870	VFBAJB22C280556; VFBAJA22C250511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4689	RLLV1AEB5PV000730	VFBAJB22C270545; VFBAJA22C260549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4690	RLLV1AEB4PV000881	VFBAJB229280102; VFBAJA22C090740	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4691	RLLV1AEB6PV000882	VFBAJB22C280628; VFBAJA22C240682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4692	RLLV1AEB7PV000874	VFBAJB229280001; VFBAJA22C270719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4693	RLLV1AEB1PV000871	VFBAJB22C280540; VFBAJA22C270650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4694	RLLV1AEB3PV000709	VFBAJB22C280690; VFBAJA22C260550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4695	RLLV1AEB1PV000868	VFBAJB22C280610; VFBAJA22C250508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4696	RLLV1AEBXPV000867	VFBAJB22C280551; VFBAJA22C250517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4697	RLLV1AFA1PV000875	VFBALB231030543; VFBALA22C200512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4698	RLLV1AEB3PV000869	VFBAJB22C280561; VFBAJA22C240540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4699	RLLV1AFA1PV000620	VFBALB231030558; VFBALA22C170548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4700	RLLV1AEB2PV000877	VFBAJB22C280626; VFBAJA22C240674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4701	RLLV1AEB0PV000716	VFBAJB22C270748; VFBAJA22C240549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4702	RLLV1AEB5PV000873	VFBAJB22C280544; VFBAJA22C270638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4703	RLLV1AEB3PV000872	VFBAJB22C270549; VFBAJA22C260559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4704	RLLV1AFA3PV000814	VFBALB231030567; VFBALA22C170666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4705	RLLV1AFA7PV000833	VFBALB231030573; VFBALA22C170559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4706	RLLV1AFA0PV000835	VFBALB231030566; VFBALA22C180684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4707	RLLV1AFA8PV000839	VFBALB231030571; VFBALA22C190559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4708	RLLV1AFA8PV000825	VFBALB231030565; VFBALA22C170632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4709	RLLV1AFA9PV001059	VFBALB231030606; VFBALA231040654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4710	RLLV1AFA3PV001042	VFBALB231030617; VFBALA231040589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4711	RLLV1AFA1PV001041	VFBALB231030609; VFBALA231040586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4712	RLLV1AFA2PV001050	VFBALB231040735; VFBALA22C300550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4713	RLLV1AEBXPV000920	VFBAJB22C270750; VFBAJA22C110582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4714	RLLV1AFA5PV000913	VFBALB231030604; VFBALA22C170766	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4715	RLLV1AEB4PV000931	VFBAJB22C280716; VFBAJA22C250565	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4716	RLLV1AEB4PV000928	VFBAJB22C280715; VFBAJA22C270520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4717	RLLV1AEBXPV000934	VFBAJB22C120580; VFBAJA22C100627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4718	RLLV1AEB8PV000933	VFBAJB231050697; VFBAJA22C250564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4719	RLLV1AEB1PV000515	VFBAJB22C280583; VFBAJA22B300703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4720	RLLV1AEB6PV000932	VFBAJB22C280725; VFBAJA22C260652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4721	RLLV1AEB1PV000918	VFBAJB22C280668; VFBAJA22C260505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4722	RLLV1AEB6PV000929	VFBAJB22C280604; VFBAJA22C240664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4723	RLLV1AEB0PV000909	VFBAJB22C280669; VFBAJA22C240669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4724	RLLV1AEB0PV000926	VFBAJB22C100716; VFBAJA22C270721	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4725	RLLV1AFA4PV000899	VFBALB231030591; VFBALA22C300542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4726	RLLV1AEB2PV000927	VFBAJB22C100718; VFBAJA22C260631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4727	RLLV1AEB3PV000936	VFBAJB22C280588; VFBAJA22C110732	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4728	RLLV1AEBXPV000917	VFBAJB22C270752; VFBAJA22C260504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4729	RLLV1AFA2PV001260	VFBALB231060594; VFBALA231050631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4730	RLLV1AEB1PV000935	VFBAJB22C120583; VFBAJA22C100652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4731	RLLV1AEB3PV000919	VFBAJB22C280532; VFBAJA22C110728	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4732	RLLV1AFAXPV001023	VFBALB231030586; VFBALA231040593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4733	RLLV1AEB2PV000930	VFBAJB22C280712; VFBAJA22C240672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4734	RLLV1AFA7PV000914	VFBALB231030613; VFBALA231040570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4735	RLLV1AFA2PV001257	VFBALB231060605; VFBALA231050627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4736	RLLV1AFA8PV001005	VFBALB231040708; VFBALA22C300519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4737	RLLV1AFA0PV000897	VFBALB22C290691; VFBALA231040539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4738	RLLV1AFA5PV000894	VFBALB22C290689; VFBALA231040520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4739	RLLV1AFA5PV001009	VFBALB231030588; VFBALA231040581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4740	RLLV1AFA1PV001010	VFBALB231030585; VFBALA231040587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4741	RLLV1AEB2PV000958	VFBAJB22C090521; VFBAJA22C260621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4742	RLLV1AFA7PV000895	VFBALB231030618; VFBALA231040555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4743	RLLV1AEB5PV000954	VFBAJB22C100713; VFBAJA22C110690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4744	RLLV1AFA5PV000992	VFBALB231040704; VFBALA231040564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4745	RLLV1AEB9PV000956	VFBAJB231100697; VFBAJA22C270503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4746	RLLV1AFA7PV001013	VFBALB231030614; VFBALA231040650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4747	RLLV1AFA6PV001004	VFBALB231040709; VFBALA22C300543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4748	RLLV1AFA1PV001007	VFBALB231030610; VFBALA231040583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4749	RLLV1AFA5PV001012	VFBALB231040737; VFBALA231040584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4750	RLLV1AFA3PV001008	VFBALB22C290631; VFBALA231040625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4751	RLLV1AFA2PV001002	VFBALB231040743; VFBALA231040578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4752	RLLV1AFA9PV001014	VFBALB231030590; VFBALA22C190613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4753	RLLV1AFA2PV000898	VFBALB231030551; VFBALA231030569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4754	RLLV1AFA7PV000962	VFBALB231030619; VFBALA231040565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4755	RLLV1AFAXPV001006	VFBALB231040741; VFBALA231040647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4756	RLLV1AFA8PV000923	VFBALB231030612; VFBALA231040567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4757	RLLV1AEB7PV000955	VFBAJB22C110502; VFBAJA22C110563	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4758	RLLV1AEB0PV000957	VFBAJB231050726; VFBAJA22C110581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4759	RLLV1AEB3PV000953	VFBAJB22C120572; VFBAJA22C100717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4760	RLLV1AFA4PV001003	VFBALB231030616; VFBALA231040591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4761	RLLV1AFA7PV000993	VFBALB231040770; VFBALA231040594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4762	RLLV1AFAXPV000924	VFBALB22C290578; VFBALA231030572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4763	RLLV1AEB5PV000906	VFBAJB22C280629; VFBAJA22C240531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4764	RLLV1AEB9PV000908	VFBAJB22C280589; VFBAJA22C110730	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4765	RLLV1AEB7PV000907	VFBAJB22C260698; VFBAJA22C270562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4766	RLLV1AFA1PV000925	VFBALB22C290682; VFBALA231040541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4767	RLLV1AEBXPV000903	VFBAJB22C280615; VFBAJA22C260508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4768	RLLV1AEB3PV000905	VFBAJB22C260597; VFBAJA22C270534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4769	RLLV1AEB8PV000902	VFBAJB22C100609; VFBAJA22C240673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4770	RLLV1AEB1PV000904	VFBAJB22C280710; VFBAJA22C240675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4771	RLLV1AFA4PV001258	VFBALB231060593; VFBALA231050633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4772	RLLV1AFA2PV001226	VFBALB22C300513; VFBALA231050640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4773	RLLV1AFA1PV000990	VFBALB231040778; VFBALA231040694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4774	RLLV1AFA5PV000989	VFBALB231040771; VFBALA231040703	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4775	RLLV1AFA1PV001248	VFBALB231060592; VFBALA231050628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4776	RLLV1AFAXPV001250	VFBALB231040590; VFBALA231050602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4777	RLLV1AFA1PV000892	VFBALB231030552; VFBALA231030600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4778	RLLV1AEB8PV000916	VFBAJB22C270751; VFBAJA22C240710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4779	RLLV1AFA1PV000889	VFBALB231030577; VFBALA22C300545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4780	RLLV1AFAXPV000891	VFBALB231030576; VFBALA22C180632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4781	RLLV1AFA0PV001211	VFBALB22C290772; VFBALA231050622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4782	RLLV1AFA3PV000912	VFBALB22C290698; VFBALA231040532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4783	RLLV1AFA0PV001001	VFBALB231040782; VFBALA22C300506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4784	RLLV1AFAXPV000888	VFBALB22C290700; VFBALA231040534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4785	RLLV1AFA9PV000994	VFBALB231040739; VFBALA231040645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4786	RLLV1AFA8PV000890	VFBALB231030548; VFBALA22C300541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4787	RLLV1AFA1PV000911	VFBALB231030564; VFBALA231030598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4788	RLLV1AFA6PV000886	VFBALB231030578; VFBALA231030603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4789	RLLV1AFA2PV000996	VFBALB231040768; VFBALA22C300500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4790	RLLV1AEB0PV000960	VFBAJB22C280611; VFBAJA22C100644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4791	RLLV1AEB2PV000961	VFBAJB231050727; VFBAJA22C110653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4792	RLLV1AEB9PV000309	VFBAJB22C070701; VFBAJA22C270536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4793	RLLV1AFA9PV000798	VFBALB231030587; VFBALA22C200544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4794	RLLV1AFA9PV000588	VFBALB231030599; VFBALA22C200627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4795	RLLV1AFA0PV000964	VFBALB231040705; VFBALA231040559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4796	RLLV1AFA0PV001161	VFBALB22C290770; VFBALA231050620	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4797	RLLV1AFA0PV000530	VFBALB231030550; VFBALA231030574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4798	RLLV1AFA9PV001160	VFBALB22C130604; VFBALA231050642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4799	RLLV1AEB5PV000937	VFBAJB22C280717; VFBAJA22C250567	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4800	RLLV1AEB7PV000938	VFBAJB22C280565; VFBAJA22C100632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4801	RLLV1AEB9PV000939	VFBAJB22C280562; VFBAJA22C250568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4802	RLLV1AEB1PV000059	VFBAJB22C100714; VFBAJA22C010505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4803	RLLV1AFA6PV000600	VFBALB231030615; VFBALA231040580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4804	RLLV1AFA9PV000963	VFBALB231040746; VFBALA231040651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4805	RLLV1AFA6PV000841	VFBALB231030601; VFBALA231040544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4806	RLLV1AFAXPV001149	VFBALB22C130602; VFBALA231050636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4807	RLLV1AEB9PV000973	VFBAJB22C260608; VFBAJA22C110684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4808	RLLV1AEB0PV000974	VFBAJB22C110506; VFBAJA22C100582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4809	RLLV1AEB2PV000975	VFBAJB231050698; VFBAJA22C110572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4810	RLLV1AEB7PV000972	VFBAJB22C110515; VFBAJA22C110590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4811	RLLV1AFAXPV001037	VFBALB231040728; VFBALA231040685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4812	RLLV1AFA1PV001038	VFBALB231040730; VFBALA231040664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4813	RLLV1AFA8PV001036	VFBALB231040731; VFBALA231040684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4814	RLLV1AEB8PV000950	VFBAJB22C110520; VFBAJA22C110561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4815	RLLV1AEB4PV001285	VFBAJB22C270551; VFBAJA22C100648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4816	RLLV1AEB8PV001290	VFBAJB22C260645; VFBAJA22C100796	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4817	RLLV1AEB0PV000943	VFBAJB22C280667; VFBAJA22C250510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4818	RLLV1AFAXPV001152	VFBALB22C300512; VFBALA231050656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4819	RLLV1AFA3PV000988	VFBALB231030553; VFBALA231030575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4820	RLLV1AFA8PV001151	VFBALB22C290574; VFBALA231050655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4821	RLLV1AEB5PV000940	VFBAJB22C280609; VFBAJA22C110673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4822	RLLV1AFA7PV000363	VFBALB231030602; VFBALA231040560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4823	RLLV1AEBXPV000951	VFBAJB22C280711; VFBAJA22C100734	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4824	RLLV1AFA3NV008277	VFBALB231030624; VFBALA22C200573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4825	RLLV1AEB1PV000949	VFBAJB22C120577; VFBAJA22C100712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4826	RLLV1AEB9PV000942	VFBAJB22C070695; VFBAJA22C270608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4827	RLLV1AEB0PV001302	VFBAJB22C270729; VFBAJA22C070717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4828	RLLV1AEB7PV000941	VFBAJB22C070632; VFBAJA22C260663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4829	RLLV1AEB8PV000947	VFBAJB22C280585; VFBAJA22C260512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4830	RLLV1AEB4PV000945	VFBAJB22C280713; VFBAJA22C250560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4831	RLLV1AFA5PV001155	VFBALB231050567; VFBALA231050626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4832	RLLV1AEB2PV000944	VFBAJB22C270542; VFBAJA22C120523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4833	RLLV1AFA3PV001154	VFBALB22C300510; VFBALA231050657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4834	RLLV1AFA1PV000987	VFBALB231040744; VFBALA231040652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4835	RLLV1AEB6PV000946	VFBAJB231050694; VFBAJA22C050642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4836	RLLV1AEBXPV000948	VFBAJB22C270635; VFBAJA22C110760	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4837	RLLV1AEB6PV001286	VFBAJB22C270730; VFBAJA22C100736	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4838	RLLV1AEB0PV001297	VFBAJB231050757; VFBAJA22C110687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4839	RLLV1AFA1PV001153	VFBALB22C300504; VFBALA231050635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4840	RLLV1AEB3PV000970	VFBAJB22C270561; VFBAJA22C260622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4841	RLLV1AEB1PV000983	VFBAJB231050703; VFBAJA22C110560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4842	RLLV1AEB5PV000985	VFBAJB22C270758; VFBAJA22C010502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4843	RLLV1AEBXPV000965	VFBAJB22C270555; VFBAJA22C270564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4844	RLLV1AEB2PV000880	VFBAJB22C070698; VFBAJA22C110726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4845	RLLV1AEB6PV000879	VFBAJB22C270583; VFBAJA22C070733	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4846	RLLV1AEBXPV000884	VFBAJB22C280625; VFBAJA22C260626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4847	RLLV1AEB3PV000967	VFBAJB22B290569; VFBAJA22C240671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4848	RLLV1AEB4PV000878	VFBAJB22B290526; VFBAJA22C270519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4849	RLLV1AEB6PV000977	VFBAJB22C270584; VFBAJA22C070729	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4850	RLLV1AEB1PV000885	VFBAJB231030635; VFBAJA22C270539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4851	RLLV1AEB7PV000969	VFBAJB22C270559; VFBAJA22C110607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4852	RLLV1AEB8PV000978	VFBAJB22C280563; VFBAJA22C100724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4853	RLLV1AEB8PV000981	VFBAJB22C260589; VFBAJA22C110562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4854	RLLV1AEB6PV000980	VFBAJB22C260678; VFBAJA22C070667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4855	RLLV1AEBXPV000979	VFBAJB22C270511; VFBAJA22C070736	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4856	RLLV1AFA2PV000531	VFBALB231030549; VFBALA22C170803	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4857	RLLV1AFA1PV000486	VFBALB231040706; VFBALA231040568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4858	RLLV1AEB4PV000976	VFBAJB22C280564; VFBAJA22C100743	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4859	RLLV1AEB3PV000984	VFBAJB22C100647; VFBAJA22C110579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4860	RLLV1AFA1PV000830	VFBALB231030597; VFBALA231040557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4861	RLLV1AEB1PV001034	VFBAJB231050763; VFBAJA22C110724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4862	RLLV1AEB8PV001032	VFBAJB22C280538; VFBAJA22C070719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4863	RLLV1AFA6PV001049	VFBALB231050679; VFBALA231040575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4864	RLLV1AFA4PV001048	VFBALB231050583; VFBALA231040716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4865	RLLV1AFA2PV001047	VFBALB231030608; VFBALA231040620	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4866	RLLV1AFA5PV001060	VFBALB231050736; VFBALA231040680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4867	RLLV1AFA7PV001058	VFBALB22C290580; VFBALA231050573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4868	RLLV1AFA5PV001057	VFBALB231050570; VFBALA231040571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4869	RLLV1AFA3PV001056	VFBALB231050733; VFBALA231040673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4870	RLLV1AFA0PV001046	VFBALB231040724; VFBALA231040579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4871	RLLV1AFA9PV001045	VFBALB231050577; VFBALA231040714	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4872	RLLV1AFA7PV001044	VFBALB22C290777; VFBALA231040753	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4873	RLLV1AFA5PV001043	VFBALB22C290590; VFBALA231040569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4874	RLLV1AFA1PV001055	VFBALB22C290617; VFBALA22C160855	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4875	RLLV1AFAXPV001054	VFBALB22C200757; VFBALA231050576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4876	RLLV1AFA8PV001053	VFBALB22C290723; VFBALA231040618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4877	RLLV1AFA6PV001052	VFBALB231050811; VFBALA231040592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4878	RLLV1AFA4PV001051	VFBALB231050525; VFBALA231040688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4879	RLLV1AFA3PV001025	VFBALB231050779; VFBALA231040582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4880	RLLV1AFA8PV001019	VFBALB231030636; VFBALA231040676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4881	RLLV1AFA6PV001021	VFBALB231050777; VFBALA231040621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4882	RLLV1AFA1PV001024	VFBALB231050816; VFBALA22C190611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4883	RLLV1AFA6PV001018	VFBALB231050647; VFBALA231040670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4884	RLLV1AEB4PV000069	VFBAJB22B290530; VFBAJA22C070718	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4885	RLLV1AFA5PV001219	VFBALB22C290755; VFBALA231050556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4886	RLLV1AFA8PV001022	VFBALB231050719; VFBALA231040573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4887	RLLV1AFA4PV001020	VFBALB231050716; VFBALA231040518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4888	RLLV1AFA3PV001221	VFBALB22C290642; VFBALA22C280776	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4889	RLLV1AFA3PV001252	VFBALB22C130607; VFBALA231050562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4890	RLLV1AFA2PV001016	VFBALB231040726; VFBALA231040619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4891	RLLV1AFA7PV001254	VFBALB22C290756; VFBALA231050554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4892	RLLV1AFA0PV001015	VFBALB231050790; VFBALA231040585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4893	RLLV1AFA1PV001220	VFBALB22C290763; VFBALA231050833	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4894	RLLV1AFA4PV001017	VFBALB231050735; VFBALA231040666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4895	RLLV1AFA9PV001255	VFBALB22C150656; VFBALA231050591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4896	RLLV1AFA4PV001227	VFBALB231040623; VFBALA22C170708	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4897	RLLV1AFA0PV001256	VFBALB22C150658; VFBALA231050613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4898	RLLV1AEB6PV001319	VFBAJB22C100611; VFBAJA22C100748	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4899	RLLV1AEB1PV001325	VFBAJB231050749; VFBAJA22B240712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4900	RLLV1AFA5PV001205	VFBALB231030546; VFBALA22C170522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4901	RLLV1AFA1PV001203	VFBALB22C300518; VFBALA231040740	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4902	RLLV1AFA6PV001231	VFBALB22C290771; VFBALA22C170506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4903	RLLV1AFA4PV001230	VFBALB22C290765; VFBALA231050659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4904	RLLV1AFA1PV000746	VFBALB231050540; VFBALA231040754	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4905	RLLV1AFA4PV001194	VFBALB22C300560; VFBALA231050571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4906	RLLV1AEB3PV001326	VFBAJB231050720; VFBAJA22C070768	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4907	RLLV1AEB7PV001328	VFBAJB22C100610; VFBAJA22C100752	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4908	RLLV1AFAXPV001202	VFBALB231040689; VFBALA231050842	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4909	RLLV1AEB4PV001321	VFBAJB22B260518; VFBAJA22C110588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4910	RLLV1AEB5PV001327	VFBAJB22C270573; VFBAJA22B240696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4911	RLLV1AEB2PV001320	VFBAJB22C100622; VFBAJA22B210668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4912	RLLV1AFA9PV000753	VFBALB231040775; VFBALA231040675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4913	RLLV1AFAXPV000406	VFBALB22C260651; VFBALA22C170758	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4914	RLLV1AFA0PV001192	VFBALB231040682; VFBALA231050837	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4915	RLLV1AFA8PV001246	VFBALB22C300582; VFBALA22C180604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4916	RLLV1AFA9PV001191	VFBALB231040663; VFBALA231050807	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4917	RLLV1AFA3PV000991	VFBALB231050734; VFBALA231040655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4918	RLLV1AFA2PV001193	VFBALB231040766; VFBALA22C200677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4919	RLLV1AFA1PV001234	VFBALB231040667; VFBALA22C170521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4920	RLLV1AEBXPV001324	VFBAJB22C100624; VFBAJA22B210678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4921	RLLV1AFA3PV001249	VFBALB22C150618; VFBALA22C170793	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4922	RLLV1AFA8PV000999	VFBALB231050814; VFBALA231040635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4923	RLLV1AFA0PV000995	VFBALB231040669; VFBALA22C210579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4924	RLLV1AFA6PV001214	VFBALB231040756; VFBALA22C180603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4925	RLLV1AFA7PV001206	VFBALB231050630; VFBALA231040733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4926	RLLV1AFAXPV001216	VFBALB231040793; VFBALA231050844	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4927	RLLV1AFA6PV000998	VFBALB231050745; VFBALA231040697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4928	RLLV1AEB7PV001331	VFBAJB22C260687; VFBAJA22B190570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4929	RLLV1AFA1PV001217	VFBALB231050722; VFBALA22C200672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4930	RLLV1AFA9PV001000	VFBALB231050743; VFBALA231040690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4931	RLLV1AEB0PV001333	VFBAJB22C270572; VFBAJA22B210670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4932	RLLV1AFA4PV001213	VFBALB22C300566; VFBALA231050563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4933	RLLV1AEB9PV001332	VFBAJB22C280535; VFBAJA22B200535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4934	RLLV1AFA9PV001210	VFBALB231040718; VFBALA231050569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4935	RLLV1AFA8PV001215	VFBALB231040700; VFBALA231050598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4936	RLLV1AFA2PV001212	VFBALB231040679; VFBALA231050651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4937	RLLV1AEB4PV001030	VFBAJB231050762; VFBAJA22C110586	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4938	RLLV1AEB6PV001031	VFBAJB231050756; VFBAJA22C110580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4939	RLLV1AFA6PV001102	VFBALB22C290585; VFBALA231040514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4940	RLLV1AFA4PV001101	VFBALB231050580; VFBALA231040701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4941	RLLV1AFA2PV001100	VFBALB22C210504; VFBALA231050621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4942	RLLV1AFAXPV001099	VFBALB22C290688; VFBALA231040760	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4943	RLLV1AFA3PV001171	VFBALB22C260648; VFBALA231040769	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4944	RLLV1AFA6PV001164	VFBALB231030605; VFBALA231040759	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4945	RLLV1AFA2PV001159	VFBALB22C300526; VFBALA231050559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4946	RLLV1AFA5PV001169	VFBALB22C290757; VFBALA231050560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4947	RLLV1AFA2PV000335	VFBALB231050649; VFBALA231040649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4948	RLLV1AFA2PV001162	VFBALB231050510; VFBALA231040762	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4949	RLLV1AFA4PV001163	VFBALB231050632; VFBALA231040761	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4950	RLLV1AFA7PV001223	VFBALB231040662; VFBALA231050803	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4951	RLLV1AFA5PV001351	VFBALB22C180541; VFBALA231040738	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4952	RLLV1AFA1PV001167	VFBALB22C300535; VFBALA231070527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4953	RLLV1AFA3PV001168	VFBALB231050724; VFBALA22C210586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4954	RLLV1AFA9PV001028	VFBALB231050572; VFBALA22C180571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4955	RLLV1AFA8PV001165	VFBALB231050725; VFBALA22C170809	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4956	RLLV1AFA0PV001158	VFBALB22C300540; VFBALA231050581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4957	RLLV1AFA7PV001027	VFBALB231050718; VFBALA231040562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4958	RLLV1AFA9PV001224	VFBALB231040702; VFBALA231050810	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
4959	RLLV1AFAXPV001166	VFBALB231040693; VFBALA231050568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4960	RLLV1AEB5PV001313	VFBAJB22C100613; VFBABA22C070770	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4961	RLLV1AEB9PV001315	VFBAJB22B260515; VFBABA22B200536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4962	RLLV1AEB4PV001318	VFBAJB22C100626; VFBABA22B210683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4963	RLLV1AEB7PV001314	VFBAJB231050754; VFBABA22C070715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4964	RLLV1AFA5PV001110	VFBALB231050601; VFBALA231040767	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4965	RLLV1AFA7PV001108	VFBALB22C300565; VFBALA231050584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4966	RLLV1AFA9PV001109	VFBALB231040719; VFBALA231050582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4967	RLLV1AFA5PV001107	VFBALB22C290592; VFBALA22C180666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4968	RLLV1AFA3PV001106	VFBALB231040750; VFBALA231050617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4969	RLLV1AFAXPV001104	VFBALB231050564; VFBALA231040515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4970	RLLV1AFA8PV001103	VFBALB22C290657; VFBALA22C210649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4971	RLLV1AFAXPV000342	VFBALB231050664; VFBALA231040671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4972	RLLV1AFA4PV001177	VFBALB22C200640; VFBALA231040774	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4973	RLLV1AFA5PV001026	VFBALB231050744; VFBALA231040695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4974	RLLV1AEB0PV001316	VFBAJB22B290504; VFBABA22B210673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
4975	RLLV1AFA9PV001062	VFBALB231050539; VFBALA231040734	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4976	RLLV1AFA7PV001061	VFBALB22C200758; VFBALA231050616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4977	RLLV1AFA0PV001063	VFBALB231030607; VFBALA231040624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4978	RLLV1AFA2PV001064	VFBALB22C300523; VFBALA231040751	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4979	RLLV1AFA5PV001091	VFBALB22C200756; VFBALA231050589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4980	RLLV1AFA3PV001090	VFBALB22C290769; VFBALA231040747	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4981	RLLV1AFA5PV001088	VFBALB22C300564; VFBALA231050654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4982	RLLV1AFA3PV001087	VFBALB231050585; VFBALA22C180569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4983	RLLV1AFA1PV001086	VFBALB231040723; VFBALA231040699	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4984	RLLV1AFAXPV001085	VFBALB231050813; VFBALA231040633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4985	RLLV1AFA8PV001084	VFBALB231040725; VFBALA231040617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4986	RLLV1AFA6PV001083	VFBALB231050778; VFBALA231040622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4987	RLLV1AFA4PV001082	VFBALB22C130603; VFBALA231050614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4988	RLLV1AFA2PV001081	VFBALB22C290656; VFBALA22C220703	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4989	RLLV1AFA0PV001080	VFBALB22C290710; VFBALA231040755	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4990	RLLV1AFA7PV001092	VFBALB231050815; VFBALA231040627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4991	RLLV1AFA8PV001098	VFBALB231050606; VFBALA231040687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4992	RLLV1AFA6PV001097	VFBALB22C290773; VFBALA231050618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4993	RLLV1AFA4PV001096	VFBALB231050746; VFBALA231030568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4994	RLLV1AFA2PV001095	VFBALB231050732; VFBALA231040656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4995	RLLV1AFA0PV001094	VFBALB22C290581; VFBALA231050592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4996	RLLV1AFA9PV001093	VFBALB231050822; VFBALA231040616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4997	RLLV1AFA4PV000613	VFBALB231040523; VFBALA231050596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4998	RLLV1AFA7PV001089	VFBALB231040763; VFBALA231050623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4999	RLLV1AFA1PV001198	VFBALB22C260649; VFBALA22C220701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5000	RLLV1AFA3PV001235	VFBALB22C290768; VFBALA231050838	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5001	RLLV1AFA3PV001199	VFBALB22C300538; VFBALA231050625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5002	RLLV1AFA0PV001242	VFBALB22C150617; VFBALA22C180501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5003	RLLV1AFA7PV001240	VFBALB231050500; VFBALA231050553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5004	RLLV1AFA2PV001243	VFBALB231050588; VFBALA231050578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5005	RLLV1AFA8PV001201	VFBALB231050637; VFBALA231040764	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5006	RLLV1AFA6PV001245	VFBALB22C290658; VFBALA22C220686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5007	RLLV1AFA6PV001150	VFBALB231040691; VFBALA231050565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5008	RLLV1AFA6PV001200	VFBALB22C150651; VFBALA231050586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5009	RLLV1AFAXPV001197	VFBALB231040661; VFBALA22C210590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5010	RLLV1AFA0PV001239	VFBALB231040614; VFBALA22C210641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5011	RLLV1AFA9PV001238	VFBALB22C290764; VFBALA231050843	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5012	RLLV1AEBXPV001341	VFBAJB22C260602; VFBABA22B220502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5013	RLLV1AFA0PV001029	VFBALB231050741; VFBALA231040692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5014	RLLV1AEB8PV001337	VFBAJB22C280526; VFBABA22B200513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5015	RLLV1AFA6PV001035	VFBALB231050644; VFBALA231040678	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5016	RLLV1AEB6PV001336	VFBAJB22C280554; VFBAJA22C110576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5017	RLLV1AEBXPV001338	VFBAJB22C260616; VFBAJA22B200520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5018	RLLV1AFA2PV001033	VFBALB231050742; VFBALA231040717	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5019	RLLV1AEB8PV001340	VFBAJB22C260590; VFBAJA22C110578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5020	RLLV1AFA3PV001039	VFBALB231050599; VFBALA231040668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5021	RLLV1AFAXPV001040	VFBALB231050641; VFBALA231040665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5022	RLLV1AEB9PV001301	VFBAJB231050748; VFBAJA22C070766	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5023	RLLV1AEB1PV001292	VFBAJB22C270655; VFBAJA22C090605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5024	RLLV1AEB2PV001284	VFBAJB22C100603; VFBAJA22C100547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5025	RLLV1AFA1PV001184	VFBALB22C300533; VFBALA231050652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5026	RLLV1AEB5PV001294	VFBAJB22C110501; VFBAJA22C100676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5027	RLLV1AEB8PV001306	VFBAJB22C260585; VFBAJA22B190558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5028	RLLV1AEB8PV001287	VFBAJB22C270632; VFBAJA22C110725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5029	RLLV1AEB9PV001282	VFBAJB231050760; VFBAJA22C110585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5030	RLLV1AEB7PV001300	VFBAJB22C090760; VFBAJA22C090513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5031	RLLV1AFA8PV001182	VFBALB231040784; VFBALA231050665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5032	RLLV1AFA7PV001187	VFBALB231040683; VFBALA231050653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5033	RLLV1AEBXPV001288	VFBAJB231050761; VFBAJA22C110591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5034	RLLV1AFA9PV001157	VFBALB22C300509; VFBALA231040749	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5035	RLLV1AFA7PV001156	VFBALB231040698; VFBALA231050611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5036	RLLV1AEB4PV001299	VFBAJB231050750; VFBAJA22B240730	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5037	RLLV1AEB9PV001296	VFBAJB22C140737; VFBAJA22C090635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5038	RLLV1AEB2PV001298	VFBAJB231050714; VFBAJA22C100750	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5039	RLLV1AEB4PV001304	VFBAJB22C100604; VFBAJA22C100542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5040	RLLV1AEB7PV001295	VFBAJB22C100606; VFBAJA22C100747	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5041	RLLV1AEB3PV000693	VFBAJB22C100749; VFBAJA22C070738	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5042	RLLV1AFA4PV001356	VFBALB22C190658; VFBALA22C160748	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5043	RLLV1AFA0PV001354	VFBALB22C190696; VFBALA22C160805	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5044	RLLV1AFA5PV001348	VFBALB22C300581; VFBALA22C180578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5045	RLLV1AFA1PV001363	VFBALB22C190660; VFBALA22C170727	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5046	RLLV1AFA6PV001357	VFBALB22C270550; VFBALA22C170731	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5047	RLLV1AEB1PV000966	VFBAJB22B290524; VFBAJA22C080810	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5048	RLLV1AEBXPV000982	VFBAJB22C100628; VFBAJA22C100847	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5049	RLLV1AFA4PV000403	VFBALB231060614; VFBALA231050579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5050	RLLV1AFA8PV001148	VFBALB22C290766; VFBALA231040745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5051	RLLV1AEB6PV000509	VFBAJB22C100605; VFBAJA22C100673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5052	RLLV1AEB8PV000379	VFBAJB22C100612; VFBAJA22C100548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5053	RLLV1AEB5PV000971	VFBAJB22B290527; VFBAJA22C110683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5054	RLLV1AFA0PV001225	VFBALB231040696; VFBALA231050841	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5055	RLLV1AEB0NV009655	VFBAJB22C280567; VFBAJA22C100726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5056	RLLV1AFA9PV001353	VFBALB22C190659; VFBALA22C190654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5057	RLLV1AFA1PV001072	VFBALB231160514; VFBALA231040615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5058	RLLV1AFAXPV001071	VFBALB231040772; VFBALA231050604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5059	RLLV1AFA8PV001070	VFBALB231050820; VFBALA231040628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5060	RLLV1AFA1PV001069	VFBALB231050799; VFBALA231040637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5061	RLLV1AFAXPV001068	VFBALB231050538; VFBALA231040732	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5062	RLLV1AFA8PV001067	VFBALB231040729; VFBALA231040577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5063	RLLV1AFA3PV001073	VFBALB231050847; VFBALA231040630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5064	RLLV1AFA5PV001074	VFBALB231060531; VFBALA231040715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5065	RLLV1AFA4PV001065	VFBALB231050536; VFBALA231050594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5066	RLLV1AFA6PV001066	VFBALB231050821; VFBALA231040648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5067	RLLV1AFA4PV001079	VFBALB22C290758; VFBALA231050548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5068	RLLV1AFA2PV001078	VFBALB231040779; VFBALA231040566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5069	RLLV1AFA0PV001077	VFBALB22C290554; VFBALA231050615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5070	RLLV1AFA7PV001075	VFBALB22C290591; VFBALA231040736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5071	RLLV1AFA1PV001346	VFBALB22C300585; VFBALA22C080580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5072	RLLV1AFAXPV001345	VFBALB22C190655; VFBALA231050639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5073	RLLV1AFA7PV001349	VFBALB22C200639; VFBALA231040742	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5074	RLLV1AFA6PV001259	VFBALB231040504; VFBALA22C210640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5075	RLLV1AEB6PV000347	VFBAJB231060526; VFBAJA22C110573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5076	RLLV1AFA5PV001253	VFBALB22C210521; VFBALA22C180589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5077	RLLV1AFA6PV001228	VFBALB22C290665; VFBALA22C180606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5078	RLLV1AFA8PV001229	VFBALB22C210539; VFBALA22C210587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5079	RLLV1AFAXPV001247	VFBALB22C290741; VFBALA22C170635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5080	RLLV1AFA3PV001204	VFBALB231050597; VFBALA231050555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5081	RLLV1AFAXPV001233	VFBALB22C300584; VFBALA22C170808	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5082	RLLV1AEB5PV001330	VFBAJB22C280530; VFBAJA231050872	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5083	RLLV1AFA9PV001207	VFBALB231050595; VFBALA231050574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5084	RLLV1AFA1PV001170	VFBALB231030596; VFBALA22C200534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5085	RLLV1AFA8PV001196	VFBALB231050776; VFBALA231050643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5086	RLLV1AFA7PV001237	VFBALB231030633; VFBALA22C180593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5087	RLLV1AFA9PV001241	VFBALB22C210537; VFBALA22C240646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5088	RLLV1AEB3PV001309	VFBAJB22B290503; VFBAJA22C090649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5089	RLLV1AEB2PV001303	VFBAJB22B290505; VFBAJA22B200534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5090	RLLV1AEBXPV001310	VFBAJB231060523; VFBAJA22B190724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5091	RLLV1AEB1PV001311	VFBAJB231060522; VFBAJA22C090705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5092	RLLV1AFAXPV000986	VFBALB231040503; VFBALA22C210642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5093	RLLV1AEB3PV001293	VFBAJB22C110517; VFBAJA22C090631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5094	RLLV1AEBXPV001307	VFBAJB231060527; VFBAJA22C090652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5095	RLLV1AEB1PV001308	VFBAJB231060524; VFBAJA22C110577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5096	RLLV1AEB0PV001283	VFBAJB22C100620; VFBAJA22B260571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5097	RLLV1AEB3PV001312	VFBAJB22B290522; VFBAJA22B210676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5098	RLLV1AFA7PV001352	VFBALB22C290767; VFBALA231050609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5099	RLLV1AFA6PV001360	VFBALB231040686; VFBALA231050645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5100	RLLV1AFA5PV001608	VFBALB231030622; VFBALA231050587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5101	RLLV1AFA1PV001606	VFBALB231040798; VFBALA22C190579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5102	RLLV1AFA3PV001607	VFBALB22C130527; VFBALA231050610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5103	RLLV1AEB7PV000356	VFBAJB231050768; VFBAJA231060525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5104	RLLV1AEB9PV000357	VFBAJB22C100601; VFBAJA22C260526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5105	RLLV1AFA3PV001218	VFBALB22C130526; VFBALA231040783	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5106	RLLV1AFA8PV000419	VFBALB231030629; VFBALA231070512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5107	RLLV1AEB8PV001323	VFBAJB22C100600; VFBAJA231060623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5108	RLLV1AFA4PV001180	VFBALB22C290761; VFBALA231040780	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5109	RLLV1AFA8PV001232	VFBALB22C130510; VFBALA231050634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5110	RLLV1AEB6PV001322	VFBAJB22C100877; VFBAJA231060534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5111	RLLV1AEB5PV000369	VFBAJB22C090674; VFBAJA231060667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5112	RLLV1AEB9PV001329	VFBAJB231050765; VFBAJA231050875	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5113	RLLV1AEBXPV000366	VFBAJB231050800; VFBAJA231060521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5114	RLLV1AEB8PV000396	VFBAJB22B290520; VFBAJA231060529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5115	RLLV1AFA8PV001179	VFBALB231030623; VFBALA231050600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5116	RLLV1AFA0PV001175	VFBALB231030628; VFBALA231050650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5117	RLLV1AFA6PV001147	VFBALB231030625; VFBALA22C200514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5118	RLLV1AFA7PV001173	VFBALB231030592; VFBALA231040537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5119	RLLV1AFA9PV001174	VFBALB231050590; VFBALA231040777	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5120	RLLV1AFA6PV000127	VFBALB22C290587; VFBALA231040757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5121	RLLV1AFA5PV001172	VFBALB231030627; VFBALA22C200600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5122	RLLV1AFA1PV000360	VFBALB231030620; VFBALA231050646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5123	RLLV1AEB2PV000345	VFBAJB231050787; VFBAJA231060532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5124	RLLV1AFA2PV000352	VFBALB231030589; VFBALA22C160827	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5125	RLLV1AEB1PV000367	VFBAJB22C090694; VFBAJA231060669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5126	RLLV1AEB0PV000358	VFBAJB22C100874; VFBAJA231060633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5127	RLLV1AEB4PV000346	VFBAJB22C100880; VFBAJA231060663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5128	RLLV1AEB2PV001317	VFBAJB22C100882; VFBAJA236140080	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5129	RLLV1AFA1PV001105	VFBALB231040611; VFBALA22C160851	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5130	RLLV1AFA2PV001176	VFBALB231030621; VFBALA231050660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5131	RLLV1AFA5PV001236	VFBALB22C300548; VFBALA22C180512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5132	RLLV1AFA3PV001610	VFBALB22C130524; VFBALA22C160763	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5133	RLLV1AEB2PV001334	VFBAJB231050766; VFBAJA231050873	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5134	RLLV1AEB4PV001335	VFBAJB22C100599; VFBAJA231060634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5135	RLLV1AEB1PV001339	VFBAJB22C090693; VFBAJA231060670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5136	RLLV1AFA6PV000337	VFBALB22C290589; VFBALA22C170697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5137	RLLV1AEB1PV001289	VFBAJB231050764; VFBAJA231060520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5138	RLLV1AEB6PV001305	VFBAJB22C100883; VFBAJA22C240635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5139	RLLV1AFAXPV001183	VFBALB231070524; VFBALA231040786	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5140	RLLV1AFA2PV001355	VFBALB231050557; VFBALA231070520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5141	RLLV1AFAXPV001605	VFBALB231050558; VFBALA231070523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5142	RLLV1AFA4PV001602	VFBALB231040721; VFBALA22C290715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5143	RLLV1AFA4PV001597	VFBALB231050774; VFBALA231050648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5144	RLLV1AFA5PV001365	VFBALB231030630; VFBALA231070518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5145	RLLV1AFA2PV001601	VFBALB231040626; VFBALA22C160849	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5146	RLLV1AFA6PV001598	VFBALB22C290600; VFBALA22C170533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5147	RLLV1AFA2PV001596	VFBALB231040672; VFBALA22C160832	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5148	RLLV1AFA8PV001358	VFBALB231050561; VFBALA22C190741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5149	RLLV1AFA6PV001603	VFBALB22C290664; VFBALA22C290719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5150	RLLV1AFA5PV001592	VFBALB231050551; VFBALA22C290730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5151	RLLV1AFA0PV001595	VFBALB231050549; VFBALA22C190565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5152	RLLV1AFA0PV001600	VFBALB231040794; VFBALA231050662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5153	RLLV1AFA8PV001361	VFBALB22C290760; VFBALA231050661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5154	RLLV1AFAXPV001362	VFBALB231050537; VFBALA22C200505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5155	RLLV1AFA8PV001604	VFBALB231040677; VFBALA22C290728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5156	RLLV1AFA9PV001367	VFBALB22C290735; VFBALA231050629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5157	RLLV1AFA7PV001366	VFBALB231040792; VFBALA231050607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5158	RLLV1AFA8PV001599	VFBALB22C300562; VFBALA22C290724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5159	RLLV1AFA9PV001594	VFBALB231050547; VFBALA22C190573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5160	RLLV1AFA0PV001189	VFBALB231040796; VFBALA22C160673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5161	RLLV1AEB6PV000137	VFBAJB22C100871; VFBAJA231060668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5162	RLLV1AFA3PV001350	VFBALB231050723; VFBALA231050608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5163	RLLV1AFA6PV001343	VFBALB231030632; VFBALA231050840	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5164	RLLV1AFA8PV001344	VFBALB231040722; VFBALA22C190636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5165	RLLV1AFAXPV001359	VFBALB231050707; VFBALA22C290713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5166	RLLV1AFA3PV001347	VFBALB22C290599; VFBALA231070525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5167	RLLV1AFA4PV001342	VFBALB22C290663; VFBALA22C290745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5168	RLLV1AEB7PV001801	VFBAJB231060676; VFBAJA231060544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5169	RLLV1AEBXPV001811	VFBAJB22C280714; VFBAJA231070690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5170	RLLV1AEB9PV001802	VFBAJB231060535; VFBAJA231050704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5171	RLLV1AFA8NV008954	VFBALB231050531; VFBALA22C220512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5172	RLLV1AFA8NV009196	VFBALB231040603; VFBALA22C290712	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5173	RLLV1AEB1PV000952	VFBAJB22C100826; VFBAJA22C110686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5174	RLLV1AFAXPV001698	VFBALB22C280777; VFBALA22C280778	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5175	RLLV1AEB1PV001647	VFBAJB22C100598; VFBAJA231060647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5176	RLLV1AEB1PV001664	VFBAJB22C110540; VFBAJA231060556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5177	RLLV1AEB6PV001661	VFBAJB22C270735; VFBAJA231050678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5178	RLLV1AEB4PV001643	VFBAJB231050715; VFBAJA231050676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5179	RLLV1AEB7PV001670	VFBAJB231060674; VFBAJA231050706	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5180	RLLV1AEB9PV001637	VFBAJB231060588; VFBAJA231050700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5181	RLLV1AEB9PV001640	VFBAJB22C100860; VFBAJA231060560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5182	RLLV1AEB5PV001666	VFBAJB22C100854; VFBAJA231060641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5183	RLLV1AEB4PV001657	VFBAJB22C110532; VFBAJA231060651	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5184	RLLV1AEB8PV001628	VFBAJB22C270734; VFBAJA231060620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5185	RLLV1AEBXPV001646	VFBAJB22C100861; VFBAJA231060558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5186	RLLV1AEB3PV001665	VFBAJB22C110529; VFBAJA231060537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5187	RLLV1AEB8PV001645	VFBAJB231060675; VFBAJA231050684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5188	RLLV1AEB1PV001650	VFBAJB22C100824; VFBAJA231060622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5189	RLLV1AEB2PV001642	VFBAJB22C110526; VFBAJA231060629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5190	RLLV1AFA0PV000382	VFBALB22C290598; VFBALA231040588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5191	RLLV1AEB5PV001652	VFBAJB22C100670; VFBAJA231060538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5192	RLLV1AEB6PV001658	VFBAJB22C100834; VFBAJA231060639	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5193	RLLV1AEBXPV001629	VFBAJB22C100828; VFBAJA231060640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5194	RLLV1AEB2PV001639	VFBAJB22C110528; VFBAJA231060649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5195	RLLV1AEB5PV001635	VFBAJB22C110530; VFBAJA231060646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5196	RLLV1AEB0PV001641	VFBAJB22C270732; VFBAJA231060645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5197	RLLV1AEB8PV001631	VFBAJB231050769; VFBAJA231050870	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5198	RLLV1AEB7PV001636	VFBAJB22C270733; VFBAJA231050869	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5199	RLLV1AEB3PV001682	VFBAJB231090546; VFBAJA22C110564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5200	RLLV1AEB1PV001681	VFBAJB231090537; VFBAJA22C110574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5201	RLLV1AEB7PV001684	VFBAJB231050739; VFBAJA231070692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5202	RLLV1AEB4PV001688	VFBAJB22C260686; VFBAJA22C110575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5203	RLLV1AEB2PV001673	VFBAJB22C070676; VFBAJA22C110571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5204	RLLV1AEB2PV001687	VFBAJB22C110544; VFBAJA22C090632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5205	RLLV1AEB1PV001678	VFBAJB231090539; VFBAJA231070693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5206	RLLV1AEB0PV001686	VFBAJB231090660; VFBAJA231070687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5207	RLLV1AEB6PV001675	VFBAJB22C270553; VFBAJA231050702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5208	RLLV1AEBXPV001694	VFBAJB22C110534; VFBAJA231070688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5209	RLLV1AFA4PV000997	VFBALB231090556; VFBALA231070555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5210	RLLV1AEB1PV001700	VFBAJB22C070656; VFBAJA231060540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5211	RLLV1AEB9PV001699	VFBAJB22C270640; VFBAJA231060549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5212	RLLV1AFA4PV001146	VFBALB22C290784; VFBALA22C150539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5213	RLLV1AEB5PV001702	VFBAJB231050699; VFBAJA231050710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5214	RLLV1AFA6NV008967	VFBALB231040601; VFBALA231070541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5215	RLLV1AFA7PV000587	VFBALB22C300544; VFBALA231070562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5216	RLLV1AEB9PV000374	VFBAJB231050770; VFBAJA231060644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5217	RLLV1AEB6PV001708	VFBAJB231090542; VFBAJA231070682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5218	RLLV1AEB2PV001706	VFBAJB22C070684; VFBAJA22C110584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5219	RLLV1AFA6PV001195	VFBALB22C300546; VFBALA22C190728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5220	RLLV1AFA1NV009184	VFBALB231050529; VFBALA231070546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5221	RLLV1AFA7PV001903	VFBALB231030631; VFBALA22C180659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5222	RLLV1AFA1PV001895	VFBALB22C290781; VFBALA22C180514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5223	RLLV1AFAXPV001894	VFBALB22C290787; VFBALA22C160860	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5224	RLLV1AFA6PV000418	VFBALB22C290597; VFBALA231070565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5225	RLLV1AFA6PV001620	VFBALB231030545; VFBALA22C170806	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5226	RLLV1AFAXPV001619	VFBALB231040602; VFBALA22C160833	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5227	RLLV1AFA8PV001618	VFBALB231040604; VFBALA231070549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5228	RLLV1AFA5NV009124	VFBALB231090560; VFBALA231050624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5229	RLLV1AFA5NV009026	VFBALB231040596; VFBALA22C290722	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5230	RLLV1AFA7PV001593	VFBALB231030634; VFBALA231070558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5231	RLLV1AFA3PV001364	VFBALB231090555; VFBALA231070566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5232	RLLV1AFA7NV009237	VFBALB231040600; VFBALA231070550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5233	RLLV1AFA3NV009221	VFBALB231050532; VFBALA231070552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5234	RLLV1AFA2PV001615	VFBALB231040597; VFBALA22C170805	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5235	RLLV1AFA4PV001616	VFBALB231040605; VFBALA231070539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5236	RLLV1AFA7PV001612	VFBALB231050535; VFBALA231070553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5237	RLLV1AFA0PV001614	VFBALB231040598; VFBALA231070542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5238	RLLV1AFA5PV001611	VFBALB22C290788; VFBALA231070560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5239	RLLV1AEBXPV001808	VFBAJB231090670VFBAJA237250025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5240	RLLV1AEB5PV001814	VFBAJB231090543; VFBAJA231060559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5241	RLLV1AEB4PV001805	VFBAJB231100653; VFBAJA231060557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5242	RLLV1AEB8PV001810	VFBAJB231100500; VFBAJA231050701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5243	RLLV1AEB1PV001812	VFBAJB22C070518; VFBAJA231060552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5244	RLLV1AEB3PV001634	VFBAJB22C100662; VFBAJA231060624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5245	RLLV1AEB3PV001651	VFBAJB22C100858; VFBAJA231060662	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5246	RLLV1AEB0PV001638	VFBAJB22C100595; VFBAJA22B210703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5247	RLLV1AEB5PV001649	VFBAJB22C110539; VFBAJA22C100570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5248	RLLV1AEB6PV001630	VFBAJB22C260638; VFBAJA22C100579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5249	RLLV1AEB7PV001667	VFBAJB22C100660; VFBAJA231060628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5250	RLLV1AEB7PV001653	VFBAJB22C110545; VFBAJA231060661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5251	RLLV1AEBXPV001632	VFBAJB22C100830; VFBAJA231060619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5252	RLLV1AEB6PV001644	VFBAJB22C100852; VFBAJA231060627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5253	RLLV1AEB4PV001626	VFBAJB231090682; VFBAJA231050682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5254	RLLV1AEB4PV001660	VFBAJB231100628; VFBAJA22C270513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5255	RLLV1AEB9PV001654	VFBAJB22C270594; VFBAJA22B210692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5256	RLLV1AEB0PV001669	VFBAJB22C110533; VFBAJA231060656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5257	RLLV1AEB3PV001648	VFBAJB22C100866; VFBAJA231060659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5258	RLLV1AEB9PV001668	VFBAJB22C270514; VFBAJA22B270524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5259	RLLV1AFA4PV001888	VFBALB231100526; VFBALA22C190577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5260	RLLV1AEB8PV001659	VFBAJB231100501; VFBAJA231050677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5261	RLLV1AEB9PV001671	VFBAJB231100652; VFBAJA231050683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5262	RLLV1AEBXPV001663	VFBAJB231100502; VFBAJA231050673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5263	RLLV1AEB8PV001662	VFBAJB22C090686; VFBAJA231060632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5264	RLLV1AEB2PV001656	VFBAJB22C110509; VFBAJA22B250691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5265	RLLV1AEB6PV001627	VFBAJB22C100859; VFBAJA231060660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5266	RLLV1AEB1PV001633	VFBAJB22C110531; VFBAJA231060664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5267	RLLV1AEB3PV001956	VFBAJB231100613; VFBAJA22B300743	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5268	RLLV1AEB6PV001689	VFBAJB231100658; VFBAJA231050672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5269	RLLV1AEB2PV001964	VFBAJB231100620; VFBAJA231070793	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5270	RLLV1AEB6PV001952	VFBAJB231100614; VFBAJA22C260664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5271	RLLV1AEBXPV001680	VFBAJB231090536; VFBAJA231060536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5272	RLLV1AEB8PV001967	VFBAJB231100619; VFBAJA231070775	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5273	RLLV1AEB5PV001957	VFBAJB231100650; VFBAJA22C260521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5274	RLLV1AEB4PV001674	VFBAJB231090671; VFBAJA231050752	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5275	RLLV1AEB2PV001690	VFBAJB231100503; VFBAJA22C270595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5276	RLLV1AEB8PV001970	VFBAJB231100621; VFBAJA231050751	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5277	RLLV1AEB8PV001676	VFBAJB231090541; VFBAJA231060551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5278	RLLV1AEB8PV001953	VFBAJB231170754; VFBAJA22C260661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5279	RLLV1AEBXPV001677	VFBAJB231090544; VFBAJA231060550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5280	RLLV1AEB1PV001955	VFBAJB231090583; VFBAJA22C270690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5281	RLLV1AEB9PV001962	VFBAJB231090579; VFBAJA22C240526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5282	RLLV1AEB8PV001693	VFBAJB231090679; VFBAJA231060636	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5283	RLLV1AEB7PV001961	VFBAJB231100618; VFBAJA231070777	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5284	RLLV1AEBXPV001954	VFBAJB231100608; VFBAJA22C010504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5285	RLLV1AFA4PV001826	VFBALB231040712; VFBALA22C180532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5286	RLLV1AFA6PV001827	VFBALB231090607; VFBALA22C160850	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5287	RLLV1AEB2PV001799	VFBAJB231090540; VFBAJA231060555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5288	RLLV1AEB0PV001798	VFBAJB231090680; VFBAJA231050690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5289	RLLV1AEB7PV001703	VFBAJB231070814; VFBAJA22C260665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5290	RLLV1AEB0PV001705	VFBAJB231100629; VFBAJA22C260666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5291	RLLV1AEB9PV001704	VFBAJB22C100864; VFBAJA231060626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5292	RLLV1AFA5PV001818	VFBALB231050543; VFBALA22C120704	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5293	RLLV1AEB4PV001707	VFBAJB231100683; VFBAJA22C260627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5294	RLLV1AFA7PV001609	VFBALB231050533; VFBALA231070544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5295	RLLV1AEB5PV001716	VFBAJB231100637; VFBAJA22C270527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5296	RLLV1AFA5PV001821	VFBALB22C300521; VFBALA22C220527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5297	RLLV1AFA0PV001824	VFBALB231050530; VFBALA22C120710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5298	RLLV1AFA2PV001825	VFBALB22C300528; VFBALA22C220696	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5299	RLLV1AFA3PV001820	VFBALB231050541; VFBALA22C200597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5300	RLLV1AFA9PV001823	VFBALB231100709; VFBALA22C160844	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5301	RLLV1AEB8PV001712	VFBAJB231090534; VFBAJA231060547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5302	RLLV1AFA7PV001822	VFBALB22C290738; VFBALA22C180529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5303	RLLV1AEB6PV001711	VFBAJB231090535; VFBAJA231060548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5304	RLLV1AFA5PV001902	VFBALB231100520; VFBALA22C220528	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5305	RLLV1AFA3PV001901	VFBALB231100523; VFBALA22C120697	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5306	RLLV1AFA9PV001899	VFBALB231050545; VFBALA22C220706	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5307	RLLV1AFA5PV001897	VFBALB22C300516; VFBALA22C180537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5308	RLLV1AFA2PV001890	VFBALB22C290789; VFBALA22C200606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5309	RLLV1AFA8PV001893	VFBALB231050544; VFBALA22C200593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5310	RLLV1AFA6PV001892	VFBALB231050534; VFBALA22C200605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5311	RLLV1AFA4PV001891	VFBALB22B160621; VFBALA22C240615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5312	RLLV1AFA8PV001621	VFBALA231050812; VFBALB231040606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5313	RLLV1AFA3PV001185	VFBALB231050542; VFBALA22C120707	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5314	RLLV1AEB9PV001623	VFBAJB231100504; VFBAJA231050674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5315	RLLV1AEB0PV001624	VFBAJB231090672; VFBAJA231050758	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5316	RLLV1AFA9PV001613	VFBALB231100517; VFBALA22C190630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5317	RLLV1AEB6PV002096	VFBAJB231070828; VFBAJA231120578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5318	RLLV1AEB1PV001809	VFBAJB231100617; VFBAJA231070791	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5319	RLLV1AEB0PV001817	VFBAJB231100627; VFBAJA231070779	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5320	RLLV1AEB9PV001816	VFBAJB231100622; VFBAJA231070790	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5321	RLLV1AEB7PV001815	VFBAJB231070844; VFBAJA231070743	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5322	RLLV1AEBXPV002084	VFBAJB231070841; VFBAJA231070739	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5323	RLLV1AEB1PV002085	VFBAJB231110543; VFBAJA231110563	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5324	RLLV1AEB2PV001804	VFBAJB231100626; VFBAJA231070771	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5325	RLLV1AEB6PV001806	VFBAJB231100623; VFBAJA231070795	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5326	RLLV1AEB3PV001813	VFBAJB231100624; VFBAJA231070778	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5327	RLLV1AEB5PV001697	VFBAJB231110598; VFBAJA231110504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5328	RLLV1AFAXPV001829	VFBALB231080538; VFBALA231070547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5329	RLLV1AEB3PV001696	VFBAJB231100625; VFBAJA231050755	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5330	RLLV1AEB4PV002002	VFBAJB231110616; VFBAJA231110610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5331	RLLV1AEB6PV001966	VFBAJB231110553; VFBAJA231110584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5332	RLLV1AEB6PV001692	VFBAJB231110573; VFBAJA231070718	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5333	RLLV1AEB4PV001996	VFBAJB231110613; VFBAJA231110604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5334	RLLV1AEB9PV001993	VFBAJB231110556; VFBAJA231110611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5335	RLLV1AEB9PV001959	VFBAJB231110622; VFBAJA231070712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5336	RLLV1AEB5PV001991	VFBAJB231110535; VFBAJA231120506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5337	RLLV1AEB4PV001965	VFBAJB231110620; VFBAJA231070717	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5338	RLLV1AEB8PV001998	VFBAJB231110580; VFBAJA231110606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5339	RLLV1AEB1PV001969	VFBAJB231110629; VFBAJA231070724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5340	RLLV1AEB2PV001995	VFBAJB231110617; VFBAJA231070721	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5341	RLLV1AEBXPV001999	VFBAJB231110615; VFBAJA231070709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5342	RLLV1AEB0PV001994	VFBAJB231110608; VFBAJA231110605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5343	RLLV1AEB5PV001960	VFBAJB231110577; VFBAJA231070622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5344	RLLV1AEB0PV001672	VFBAJB231090608; VFBAJA22C240542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5345	RLLV1AEB6PV001997	VFBAJB231110537; VFBAJA231120503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5346	RLLV1AEB0PV001963	VFBAJB231110576; VFBAJA231070706	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5347	RLLV1AEB9PV001685	VFBAJB231100616; VFBAJA231100678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5348	RLLV1AEB2PV002001	VFBAJB231170784; VFBAJA231110609	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5349	RLLV1AEB5PV001800	VFBAJB231100612; VFBAJA231070792	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5350	RLLV1AEB7PV002012	VFBAJB231110539; VFBAJA231070705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5351	RLLV1AEB5PV002011	VFBAJB231080554; VFBAJA231120500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5352	RLLV1AEB6PV002003	VFBAJB231110536; VFBAJA231120523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5353	RLLV1AEB0PV002014	VFBAJB231110534; VFBAJA231070731	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5354	RLLV1AEBXPV002005	VFBAJB231120512; VFBAJA231110612	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5355	RLLV1AEB5PV002008	VFBAJB231110593; VFBAJA231120524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5356	RLLV1AEB1PV002006	VFBAJB231110596; VFBAJA231110601	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5357	RLLV1AEB3PV002007	VFBAJB231110513; VFBAJA231110585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5358	RLLV1AEB4PV002016	VFBAJB231110565; VFBAJA231120521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5359	RLLV1AEB8PV002004	VFBAJB231110592; VFBAJA231120522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5360	RLLV1AEB3PV002010	VFBAJB231120504; VFBAJA231120520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5361	RLLV1AEB9PV002013	VFBAJB231110544; VFBAJA231120505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5362	RLLV1AFA8PV001828	VFBALB22C290775; VFBALA231040657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5363	RLLV1AEB0PV002062	VFBAJB231100685; VFBAJA231070629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5364	RLLV1AEB6PV002065	VFBAJB231120541; VFBAJA231070631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5365	RLLV1AEB3PV001908	VFBAJB231120518; VFBAJA231070727	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5366	RLLV1AEBXPV002067	VFBAJB231120560; VFBAJA231110562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5367	RLLV1AEB2PV002063	VFBAJB231120551; VFBAJA231070787	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5368	RLLV1AEB1PV001910	VFBAJB22C270606; VFBAJA231070676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5369	RLLV1AEB6PV001904	VFBAJB231120527; VFBAJA231070776	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5370	RLLV1AEBXPV001906	VFBAJB231100610; VFBAJA231060567	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5371	RLLV1AEB5PV001909	VFBAJB231080553; VFBAJA231070720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5372	RLLV1AEB8PV001905	VFBAJB231100611; VFBAJA231060568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5373	RLLV1AEB8PV002066	VFBAJB231070846; VFBAJA231070737	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5374	RLLV1AEB3PV002072	VFBAJB231120554; VFBAJA231070789	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5375	RLLV1AEB1PV001907	VFBAJB231100605; VFBAJA231060591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5376	RLLV1AEB9PV002061	VFBAJB231110551; VFBAJA231070625	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5377	RLLV1AEB1PV002071	VFBAJB22B290546; VFBAJA231050681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5378	RLLV1AEB7PV002060	VFBAJB231110548; VFBAJA231070726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5379	RLLV1AEBXPV002070	VFBAJB231120544; VFBAJA231070621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5380	RLLV1AEB8PV002049	VFBAJB231080552; VFBAJA231070745	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5381	RLLV1AEB6PV002017	VFBAJB231100689; VFBAJA231070708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5382	RLLV1AEB8PV002018	VFBAJB231100688; VFBAJA231070738	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5383	RLLV1AEB4PV001710	VFBAJB231100615; VFBAJA231070788	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5384	RLLV1AEB1PV002023	VFBAJB231100651; VFBAJA231070703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5385	RLLV1AEBXPV001713	VFBAJB231070843; VFBAJA231060589	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5386	RLLV1AEB6PV002082	VFBAJB231120542; VFBAJA231110560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5387	RLLV1AEB3PV002024	VFBAJB231110559; VFBAJA231110578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5388	RLLV1AEB0PV002031	VFBAJB231120540; VFBAJA231110506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5389	RLLV1AFA7PV001819	VFBALB22C300502; VFBALA231080569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5390	RLLV1AEB2PV002080	VFBAJB231110570; VFBAJA231070722	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5391	RLLV1AEB4PV002078	VFBAJB231120557; VFBAJA231110547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5392	RLLV1AEB8PV002021	VFBAJB231080527; VFBAJA231070744	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5393	RLLV1AEB4PV002081	VFBAJB231120539; VFBAJA231110546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5394	RLLV1AEB8PV002083	VFBAJB231110541; VFBAJA231050686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5395	RLLV1AEB2PV002077	VFBAJB231110575; VFBAJA231070736	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5396	RLLV1AEB7PV002026	VFBAJB231110561; VFBAJA231110555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5397	RLLV1AEB0PV002028	VFBAJB231110566; VFBAJA231110587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5398	RLLV1AEBXPV002022	VFBAJB231120538; VFBAJA231110588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5399	RLLV1AEB6PV002079	VFBAJB231120543; VFBAJA231110564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5400	RLLV1AFA1PV001900	VFBALB231080542; VFBALA231070606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5401	RLLV1AFA7PV001898	VFBALB231110533; VFBALA231080548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5402	RLLV1AFA3PV001896	VFBALB22C290511; VFBALA231070533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5403	RLLV1AFAXPV002088	VFBALB22C290779; VFBALA231040613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5404	RLLV1AFAXPV002091	VFBALB22C290795; VFBALA231050612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5405	RLLV1AFA1PV002089	VFBALB22C290791; VFBALA22C230616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5406	RLLV1AFA6PV001617	VFBALB22C190508; VFBALA231070516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5407	RLLV1AFA5PV001186	VFBALB231080546; VFBALA231070535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5408	RLLV1AFA1PV002075	VFBALB22C290776; VFBALA231070529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5409	RLLV1AFA8PV001912	VFBALB22C190663; VFBALA231080558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5410	RLLV1AFAXPV001913	VFBALB231030637; VFBALA231080555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5411	RLLV1AFA1PV001914	VFBALB22C300531; VFBALA231080557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5412	RLLV1AFA6PV001911	VFBALB22C290774; VFBALA231070531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5413	RLLV1AEB1PV002104	VFBAJB22C100537; VFBAJA231130506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5414	RLLV1AEB3PV002105	VFBAJB22C100525; VFBAJA231130504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5415	RLLV1AEB1PV002099	VFBAJB22C100574; VFBAJA231120576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5416	RLLV1AEBXPV002120	VFBAJB22C100585; VFBAJA231110569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5417	RLLV1AEB6PV002146	VFBAJB231120584; VFBAJA231110627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5418	RLLV1AEB3PV002122	VFBAJB22C090758; VFBAJA231110552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5419	RLLV1AEB3PV002119	VFBAJB22C100560; VFBAJA231130517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5420	RLLV1AEB8PV002116	VFBAJB22C090726; VFBAJA231120577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5421	RLLV1AEBXPV002117	VFBAJB22C100586; VFBAJA231120568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5422	RLLV1AEB4PV002114	VFBAJB22C100584; VFBAJA231110549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5423	RLLV1AEB6PV002115	VFBAJB22C090692; VFBAJA231130519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5424	RLLV1AEB7PV002219	VFBAJB231070675; VFBAJA231110590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5425	RLLV1AEB8PV002147	VFBAJB231120597; VFBAJA231110614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5426	RLLV1AFA0PV000110	VFBALB231100583; VFBALA231040773	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5427	RLLV1AFAXPV002253	VFBALB231040607; VFBALA22C180614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5428	RLLV1AEB8PV002102	VFBAJB22C100512; VFBAJA231130503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5429	RLLV1AEBXPV002098	VFBAJB22C100886; VFBAJA22C060729	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5430	RLLV1AEBXPV002103	VFBAJB22C100558; VFBAJA231130507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5431	RLLV1AEB6PV002101	VFBAJB22C100885; VFBAJA231130505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5432	RLLV1AEB8PV002097	VFBAJB22C100510; VFBAJA231120583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5433	RLLV1AFA5PV002161	VFBALB231040545; VFBALA22C190721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5434	RLLV1AFA3PV002160	VFBALB231080530; VFBALA22C160811	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5435	RLLV1AFA7PV002159	VFBALB22C160819; VFBALA231070853	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5436	RLLV1AFA3PV002157	VFBALB231040509; VFBALA231070859	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5437	RLLV1AFA0PV002326	VFBALB231050717; VFBALA231040765	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5438	RLLV1AFA2PV000108	VFBALB231040609; VFBALA22C190581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5439	RLLV1AFA4PV000109	VFBALB231040595; VFBALA22C220599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5440	RLLV1AEB4PV001691	VFBAJB231070636; VFBAJA231110621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5441	RLLV1AEB7PV001958	VFBAJB231090629; VFBAJA22C260688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5442	RLLV1AFA9NV008090	VFBALB231080528; VFBALA228190104	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5443	RLLV1AFAXPV002334	VFBALB231040638; VFBALA231080580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5444	RLLV1AFA8PV002364	VFBALB22C140764; VFBALA22C030503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5445	RLLV1AFA5PV002371	VFBALB22C170528; VFBALA22C220603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5446	RLLV1AFA4PV002362	VFBALB22C290586; VFBALA231040776	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5447	RLLV1AFA5PV002368	VFBALB22C190668; VFBALA22C220609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5448	RLLV1AFA6PV002332	VFBALB231040608; VFBALA231040781	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5449	RLLV1AFA3PV002336	VFBALB231040612; VFBALA231080565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5450	RLLV1AFA6PV002363	VFBALB22C290588; VFBALA231080563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5451	RLLV1AFA1PV002366	VFBALB231040526; VFBALA22C220605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5452	RLLV1AFA7PV002369	VFBALB22C190669; VFBALA22C220691	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5453	RLLV1AFA3PV002370	VFBALB231040610; VFBALA231080577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5454	RLLV1AFAXPV000115	VFBALB231040642; VFBALA22C190557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5455	RLLV1AFA4PV000112	VFBALB231100598; VFBALA22C210778	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5456	RLLV1AFA6PV000113	VFBALB231080535; VFBALA22C220602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5457	RLLV1AFA5PV000362	VFBALB231040525; VFBALA22C180694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5458	RLLV1AEBXPV002151	VFBAJB231130500; VFBAJA22C240513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5459	RLLV1AEB1PV002152	VFBAJB231120600; VFBAJA231120510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5460	RLLV1AEB3PV002153	VFBAJB231100607; VFBAJA231110583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5461	RLLV1AEBXPV002148	VFBAJB22C090763; VFBAJA231120612	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5462	RLLV1AEB8PV002150	VFBAJB231120601; VFBAJA231110632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5463	RLLV1AEB5PV002154	VFBAJB231090615; VFBAJA231110599	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5464	RLLV1AEB7PV002155	VFBAJB231090623; VFBAJA231110579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5465	RLLV1AEB1PV002149	VFBAJB231110520; VFBAJA231120508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5466	RLLV1AFAXPV002365	VFBALB22C290595; VFBALA22C220611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5467	RLLV1AFA7PV002095	VFBALB22C190718; VFBALA22C210740	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5468	RLLV1AFA3PV000487	VFBALB231040517; VFBALA22C190723	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5469	RLLV1AEB3PV002069	VFBAJB231080524; VFBAJA231110603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5470	RLLV1AEB4PV002033	VFBAJB22B290511; VFBAJA231120516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5471	RLLV1AEB6PV002051	VFBAJB231090676; VFBAJA231110628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5472	RLLV1AFA8NV008100	VFBALB22C170603; VFBALA22C160831	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5473	RLLV1AEB5PV002042	VFBAJB231090655; VFBAJA231120517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5474	RLLV1AEB4PV002176	VFBAJB22C100769; VFBAJA231120592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5475	RLLV1AEB4PV002050	VFBAJB231090632; VFBAJA231120525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5476	RLLV1AEB2PV002113	VFBAJB22C100581; VFBAJA231110568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5477	RLLV1AEB5PV002140	VFBAJB231090644; VFBAJA231120502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5478	RLLV1AEB2PV002029	VFBAJB231090673; VFBAJA22C250562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5479	RLLV1AEB1PV002054	VFBAJB231080525; VFBAJA231110591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5480	RLLV1AEB0PV002045	VFBAJB22C060684; VFBAJA231130510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5481	RLLV1AEB1PV002166	VFBAJB231090616; VFBAJA231120594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5482	RLLV1AEB0PV002109	VFBAJB22C090688; VFBAJA231110550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5483	RLLV1AEB7PV002107	VFBAJB22C100559; VFBAJA231130502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5484	RLLV1AEBXPV002053	VFBAJB231070857; VFBAJA231110600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5485	RLLV1AEB2PV002127	VFBAJB231090645; VFBAJA231070689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5486	RLLV1AEB9PV002206	VFBAJB231070669; VFBAJA231110602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5487	RLLV1AEB2PV002032	VFBAJB22C100514; VFBAJA231120532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5488	RLLV1AEB8PV001709	VFBAJB22B290516; VFBAJA231120533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5489	RLLV1AEB2PV002208	VFBAJB231070681; VFBAJA231100727	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5490	RLLV1AEB5PV002137	VFBAJB231070800; VFBAJA231120514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5491	RLLV1AEB1PV002202	VFBAJB231070634; VFBAJA231110631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5492	RLLV1AEB9PV002111	VFBAJB22C100521; VFBAJA231120534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5493	RLLV1AEB9PV002142	VFBAJB231090643; VFBAJA231060653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5494	RLLV1AEB3PV002136	VFBAJB231090641; VFBAJA231110619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5495	RLLV1AEB6PV002020	VFBAJB22C100572; VFBAJA231120529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5496	RLLV1AEB4PV002128	VFBAJB231090642; VFBAJA231120513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5497	RLLV1AEB5PV002025	VFBAJB231090651; VFBAJA231050675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5498	RLLV1AEB1PV002037	VFBAJB231090661; VFBAJA231100673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5499	RLLV1AEB0PV002126	VFBAJB22C100562; VFBAJA231120611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5500	RLLV1AEB8PV002133	VFBAJB22C090783; VFBAJA231120602	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5501	RLLV1AEB8PV002052	VFBAJB231070662; VFBAJA231120519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5502	RLLV1AEB9PV002108	VFBAJB22C100513; VFBAJA231130509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5503	RLLV1AEB9PV002030	VFBAJB231090674; VFBAJA231100654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5504	RLLV1AEB6PV002034	VFBAJB231090675; VFBAJA231100675	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5505	RLLV1AEB3PV002038	VFBAJB22C100511; VFBAJA231120530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5506	RLLV1AEB7PV002138	VFBAJB231070801; VFBAJA231070684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5507	RLLV1AEB6PV002048	VFBAJB231090678; VFBAJA231110595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5508	RLLV1AEB7PV002124	VFBAJB22C100590; VFBAJA231130518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5509	RLLV1AEB8PV002164	VFBAJB231090614; VFBAJA231270561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5510	RLLV1AEB9PV002027	VFBAJB231090656; VFBAJA231110630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5511	RLLV1AEB7PV002141	VFBAJB22C090761; VFBAJA231120569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5512	RLLV1AEB7PV002057	VFBAJB22C060681; VFBAJA231130508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5513	RLLV1AEB7PV002043	VFBAJB22C100515; VFBAJA231120579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5514	RLLV1AEB4PV002145	VFBAJB231070797; VFBAJA231060666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5515	RLLV1AEB6PV002132	VFBAJB231090646; VFBAJA231110607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5516	RLLV1AEB8PV002181	VFBAJB22C100884; VFBAJA231120591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5517	RLLV1AEB5PV002185	VFBAJB231070668; VFBAJA231110589	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5518	RLLV1AEBXPV002134	VFBAJB22C090774; VFBAJA231120607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5519	RLLV1AEBXPV002019	VFBAJB231090625; VFBAJA231100655	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5520	RLLV1AEB2PV002130	VFBAJB231090653; VFBAJA231110626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5521	RLLV1AEB0PV002143	VFBAJB231070798; VFBAJA231070683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5522	RLLV1AEB4PV002047	VFBAJB231090669; VFBAJA231110624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5523	RLLV1AEB9PV002139	VFBAJB231080540; VFBAJA231070678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5524	RLLV1AEB2PV002189	VFBAJB231070657; VFBAJA231120526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5525	RLLV1AEB2PV002046	VFBAJB22C060690; VFBAJA231130515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5526	RLLV1AEB8PV002035	VFBAJB231090631; VFBAJA231120515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5527	RLLV1AEB3PV002041	VFBAJB231090652; VFBAJA231100671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5528	RLLV1AEB9PV002058	VFBAJB22C060685; VFBAJA231130516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5529	RLLV1AEB5PV002039	VFBAJB231090677; VFBAJA231100682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5530	RLLV1AEB9PV002044	VFBAJB231080521; VFBAJA231110597	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5531	RLLV1AEB1PV002135	VFBAJB231090654; VFBAJA231120501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5532	RLLV1AFA4PV002247	VFBALB231040543; VFBALA22C200518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5533	RLLV1AFA6PV002248	VFBALB231080529; VFBALA22C210750	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5534	RLLV1AFA8PV002090	VFBALB231040510; VFBALA231080520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5535	RLLV1AFAXPV000065	VFBALB231050593; VFBALA22C160670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5536	RLLV1AFA1PV000066	VFBALB231050603; VFBALA231080582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5537	RLLV1AFA8PV002087	VFBALB22C170604; VFBALA22C210660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5538	RLLV1AFA9PV001188	VFBALB22C190545; VFBALA231080501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5539	RLLV1AFAXPV002074	VFBALB22C190517; VFBALA231070559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5540	RLLV1AFA5PV002158	VFBALB231040512; VFBALA231080523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5541	RLLV1AFA3PV002093	VFBALB231040542; VFBALA22C160650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5542	RLLV1AFA1PV002092	VFBALB22C290577; VFBALA22C220510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5543	RLLV1AFA3PV002076	VFBALB231040511; VFBALA231070858	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5544	RLLV1AFA6PV002251	VFBALB231100599; VFBALA231080568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5545	RLLV1AFA4PV002250	VFBALB231100591; VFBALA231070567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5546	RLLV1AFA8PV002252	VFBALB231100596; VFBALA22C180660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5547	RLLV1AFA8PV002249	VFBALB231080531; VFBALA231080570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5548	RLLV1AFA5PV002094	VFBALB231040536; VFBALA22C210785	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5549	RLLV1AFA8PV002073	VFBALB22C170693; VFBALA22C210758	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5550	RLLV1AEB5PV002218	VFBAJB231090611; VFBAJA231120565	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5551	RLLV1AEB9PV002240	VFBAJB231100606; VFBAJA22C100805	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5552	RLLV1AEB1PV002412	VFBAJB22C110538; VFBAJA22C100592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5553	RLLV1AEB6PV002213	VFBAJB22C090788; VFBAJA231120535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5554	RLLV1AEB2PV002418	VFBAJB231130534; VFBAJA231130541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5555	RLLV1AEB3PV002413	VFBAJB231070796; VFBAJA22C100863	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5556	RLLV1AEB8PV002245	VFBAJB231090599; VFBAJA231120556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5557	RLLV1AEB3PV002217	VFBAJB22C100675; VFBAJA231060578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5558	RLLV1AEBXPV002411	VFBAJB22C110537; VFBAJA22C250526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5559	RLLV1AEB9PV002416	VFBAJB231130544; VFBAJA231130539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5560	RLLV1AEB8PV002410	VFBAJB231070645; VFBAJA231070624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5561	RLLV1AEB2PV002211	VFBAJB22C260522; VFBAJA231120550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5562	RLLV1AEB2PV002239	VFBAJB22C110543; VFBAJA231060654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5563	RLLV1AEB0PV001803	VFBAJB231100702; VFBAJA22C100843	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5564	RLLV1AEB0PV002224	VFBAJB231130521; VFBAJA231120603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5565	RLLV1AEB4PV002226	VFBAJB22C100686; VFBAJA231060631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5566	RLLV1AEB1PV002118	VFBAJB231060677; VFBAJA22C100532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5567	RLLV1AEB1PV002216	VFBAJB231070825; VFBAJA231120559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5568	RLLV1AEB3PV002086	VFBAJB231100699; VFBAJA22C090787	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5569	RLLV1AEB0PV002417	VFBAJB22C110525; VFBAJA231120545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5570	RLLV1AEBXPV002408	VFBAJB22C110536; VFBAJA22C100524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5571	RLLV1AEB5PV002414	VFBAJB231100703; VFBAJA231120553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5572	RLLV1AEBXPV002246	VFBAJB22C080638; VFBAJA231060581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5573	RLLV1AEB3PV002220	VFBAJB231130522; VFBAJA231120599	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5574	RLLV1AEB7PV002222	VFBAJB231100567; VFBAJA22C060794	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5575	RLLV1AEB4PV002419	VFBAJB231090626; VFBAJA22C100621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5576	RLLV1AEB1PV002409	VFBAJB22C090700; VFBAJA231060571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5577	RLLV1AEB2PV002225	VFBAJB231130513; VFBAJA231120574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5578	RLLV1AEB6PV002244	VFBAJB231060679; VFBAJA231060585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5579	RLLV1AEB4PV002212	VFBAJB231110522; VFBAJA22C100807	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5580	RLLV1AEB7PV002415	VFBAJB22C110524; VFBAJA231120563	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5581	RLLV1AFA5PV000250	VFBALB22C140630; VFBALA231100565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5582	RLLV1AEB0PV002319	VFBAJB231070840; VFBAJA231130529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5583	RLLV1AFA4PV000255	VFBALB22C140628; VFBALA231100562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5584	RLLV1AFA2PV000254	VFBALB231040658; VFBALA231100553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5585	RLLV1AFA0PV000253	VFBALB22C190520; VFBALA22C200585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5586	RLLV1AEB7PV002317	VFBAJB231090512; VFBAJA231060652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5587	RLLV1AEB3PV002315	VFBAJB231100718; VFBAJA231070786	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5588	RLLV1AEB8PV002312	VFBAJB231180560; VFBAJA231060665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5589	RLLV1AFA6PV000922	VFBALB231040524; VFBALA231100531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5590	RLLV1AEB4PV002100	VFBAJB231170785; VFBAJA22C100829	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5591	RLLV1AFA1PV000231	VFBALB22C290762; VFBALA22C200558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5592	RLLV1AEB3PV002346	VFBAJB231110525; VFBAJA22C070500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5593	RLLV1AEB2PV002340	VFBAJB231090577; VFBAJA231130531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5594	RLLV1AFA3PV000232	VFBALB22C280781; VFBALA22C200569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5595	RLLV1AEB8PV002343	VFBAJB231090612; VFBAJA22C090750	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5596	RLLV1AEB5PV002350	VFBAJB231070502; VFBAJA22C100857	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5597	RLLV1AFAXPV000292	VFBALB231040659; VFBALA231100538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5598	RLLV1AFA1PV000293	VFBALB22C280785; VFBALA231100669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5599	RLLV1AEB6PV002342	VFBAJB231090575; VFBAJA231070763	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5600	RLLV1AEB2PV001625	VFBAJB231110510; VFBAJA231120580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5601	RLLV1AFA0PV000222	VFBALB231040529; VFBALA22C200570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5602	RLLV1AEBXPV002344	VFBAJB231090610; VFBAJA22C100870	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5603	RLLV1AFA8PV000226	VFBALB22C290737; VFBALA22C200612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5604	RLLV1AEB0PV001655	VFBAJB231110517; VFBAJA22C100792	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5605	RLLV1AFA0PV000236	VFBALB22C120700; VFBALA22C260595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5606	RLLV1AEB9PV002349	VFBAJB231090609; VFBAJA22C090645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5607	RLLV1AEB1PV002345	VFBAJB231090582; VFBAJA231070750	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5608	RLLV1AEB7PV002348	VFBAJB231070506; VFBAJA22C100500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5609	RLLV1AEB5PV002347	VFBAJB231060561; VFBAJA22C100825	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5610	RLLV1AEB1PV001695	VFBAJB231110519; VFBAJA22C100869	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5611	RLLV1AFA1PV000245	VFBALB22C290508; VFBALA22C190606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5612	RLLV1AEB8PV002360	VFBAJB231100712; VFBAJA231060630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5613	RLLV1AEBXPV002232	VFBAJB231070826; VFBAJA231120552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5614	RLLV1AEBXPV002229	VFBAJB22C080785; VFBAJA231070652	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5615	RLLV1AEB8PV002357	VFBAJB231090606; VFBAJA231070768	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5616	RLLV1AEB6PV002356	VFBAJB231080549; VFBAJA231070781	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5617	RLLV1AFA7PV000248	VFBALB22C280783; VFBALA231080562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5618	RLLV1AFA1PV001251	VFBALB22C200604; VFBALA231080508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5619	RLLV1AFA5PV000247	VFBALB22C290740; VFBALA22C190735	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5620	RLLV1AEB1PV002359	VFBAJB231100705; VFBAJA231060637	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5621	RLLV1AEB1PV002233	VFBAJB22C100677; VFBAJA231060573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5622	RLLV1AEB5PV002235	VFBAJB231100684; VFBAJA22C060750	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5623	RLLV1AEB4PV002355	VFBAJB231100713; VFBAJA231060638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5624	RLLV1AEB9PV000097	VFBAJB22C090771; VFBAJA231060586	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5625	RLLV1AEBXPV002358	VFBAJB231100723; VFBAJA22C110514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5626	RLLV1AEB5PV001683	VFBAJB231090511; VFBAJA231120585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5627	RLLV1AEB8PV000088	VFBAJB231110521; VFBAJA22C100872	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5628	RLLV1AEB9PV002237	VFBAJB231090595; VFBAJA22C100756	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5629	RLLV1AEB8PV002231	VFBAJB231260550; VFBAJA231070661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5630	RLLV1AEB5PV000095	VFBAJB22C080827; VFBAJA231070660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5631	RLLV1AEB0PV002529	VFBAJB231070641; VFBAJA231070704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5632	RLLV1AFA0PV002407	VFBALB22C130531; VFBALA22C180653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5633	RLLV1AEB4PV000265	VFBAJB231070794; VFBAJA231120587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5634	RLLV1AEB4PV002405	VFBAJB22C090768; VFBAJA231060572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5635	RLLV1AFA9PV002406	VFBALB22C120699; VFBALA22C210557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5636	RLLV1AEB3PV001701	VFBAJB231110527; VFBAJA22C060791	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5637	RLLV1AFA9PV002373	VFBALB231050693; VFBALA231100529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5638	RLLV1AFA3PV002367	VFBALB22C290594; VFBALA22C210618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5639	RLLV1AFA8PV002381	VFBALB231040508; VFBALA231100546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5640	RLLV1AFA4PV000126	VFBALB22C180576; VFBALA22C180688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5641	RLLV1AFA5PV000264	VFBALB22C220526; VFBALA22C170730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5642	RLLV1AFA2PV002375	VFBALB22C290593; VFBALA22C180676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5643	RLLV1AEB9PV002514	VFBAJB231090553; VFBAJA231070699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5644	RLLV1AFA4PV002376	VFBALB22C290596; VFBALA231080574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5645	RLLV1AFA0PV002374	VFBALB22C130533; VFBALA22C210605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5646	RLLV1AFA6PV002377	VFBALB22C290547; VFBALA231070856	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5647	RLLV1AFA7PV002372	VFBALB22C130530; VFBALA22C210617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5648	RLLV1AEB9PV002495	VFBAJB231090581; VFBAJA231070748	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5649	RLLV1AFA3PV000389	VFBALB231040631; VFBALA231100539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5650	RLLV1AEB1PV002510	VFBAJB231090567; VFBAJA231070698	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5651	RLLV1AFAXPV002382	VFBALB22C290659; VFBALA231100530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5652	RLLV1AFA1PV002383	VFBALB22C130532; VFBALA231080566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5653	RLLV1AFA8PV000128	VFBALB237260005; VFBALA22C200511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5654	RLLV1AFA4PV000241	VFBALB22C290535; VFBALA231100555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5655	RLLV1AFA6PV000242	VFBALB22C290583; VFBALA22C200560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5656	RLLV1AEB5PV002378	VFBAJB231100516; VFBAJA22C060734	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5657	RLLV1AFA0PV000205	VFBALB22C290509; VFBALA22C180685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5658	RLLV1AFA9PV000204	VFBALB22C220546; VFBALA231100578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5659	RLLV1AEB7PV002009	VFBAJB231090580; VFBAJA231060587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5660	RLLV1AEB3PV002380	VFBAJB22C110542; VFBAJA231060617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5661	RLLV1AFA4PV000207	VFBALB22C290540; VFBALA22C160858	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5662	RLLV1AEB1PV002426	VFBAJB231110530; VFBAJA22C060674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5663	RLLV1AEB6PV002423	VFBAJB231110523; VFBAJA22C060682	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5664	RLLV1AEBXPV002425	VFBAJB22C090785; VFBAJA231050747	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5665	RLLV1AEB2PV002421	VFBAJB231110528; VFBAJA22C060643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5666	RLLV1AEB3PV002427	VFBAJB231110529; VFBAJA22C090767	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5667	RLLV1AFA6PV002430	VFBALB231030544; VFBALA231100668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5668	RLLV1AEB4PV002422	VFBAJB22C080794; VFBAJA231060590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5669	RLLV1AEB7PV000275	VFBAJB231090613; VFBAJA231120589	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5670	RLLV1AEB8PV002424	VFBAJB22C100681; VFBAJA231130532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5671	RLLV1AFAXPV000289	VFBALB22C200749; VFBALA231100552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5672	RLLV1AFA8PV000288	VFBALB231030532; VFBALA231100667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5673	RLLV1AFA9PV000283	VFBALB22C290660; VFBALA231100533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5674	RLLV1AFA5PV000281	VFBALB231040632; VFBALA231100545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5675	RLLV1AFA8PV000291	VFBALB22C290529; VFBALA22C200549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5676	RLLV1AFA0PV000284	VFBALB231030533; VFBALA22C200542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5677	RLLV1AFA6PV000290	VFBALB231040576; VFBALA231100534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5678	RLLV1AFA4PV000286	VFBALB22C290662; VFBALA231100536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5679	RLLV1AFA7PV000296	VFBALB22C290743; VFBALA22C160797	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5680	RLLV1AFA6PV000287	VFBALB22C290747; VFBALA231080514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5681	RLLV1AFA2PV000285	VFBALB22C220529; VFBALA22C290742	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5682	RLLV1AFA3PV000280	VFBALB231120562; VFBALA231100549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5683	RLLV1AFA7PV000279	VFBALB22C200607; VFBALA22C290750	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5684	RLLV1AEB6PV002485	VFBAJB231090569; VFBAJA231070752	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5685	RLLV1AFA4PV000188	VFBALB22C290528; VFBALA22C210555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5686	RLLV1AFA2PV000142	VFBALB231100589; VFBALA231100563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5687	RLLV1AFA1PV000150	VFBALB231040533; VFBALA231100566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5688	RLLV1AEB4PV002064	VFBAJB231100722; VFBAJA22C110512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5689	RLLV1AEB1PV002068	VFBAJB231090523; VFBAJA22C100522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5690	RLLV1AEB6PV002387	VFBAJB231090602; VFBAJA22C100809	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5691	RLLV1AEB5PV002123	VFBAJB231090521; VFBAJA22C100842	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5692	RLLV1AEB5PV002400	VFBAJB231060678; VFBAJA22C100817	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5693	RLLV1AEB7PV002401	VFBAJB231070501; VFBAJA22C100820	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5694	RLLV1AEBXPV002389	VFBAJB232100633; VFBAJA22C100505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5695	RLLV1AEB9PV002397	VFBAJB231090586; VFBAJA231130530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5696	RLLV1AEB0PV002174	VFBAJB231130528; VFBAJA231120598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5697	RLLV1AEB1PV002183	VFBAJB22C090778; VFBAJA22C270707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5698	RLLV1AEB5PV002171	VFBAJB22C090727; VFBAJA231060582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5699	RLLV1AEB4PV002162	VFBAJB231090617; VFBAJA231120608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5700	RLLV1AEB0PV002398	VFBAJB231090628; VFBAJA22C100812	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5701	RLLV1AEB5PV002106	VFBAJB231080550; VFBAJA231120586	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5702	RLLV1AEB3PV001715	VFBAJB22C090775; VFBAJA231120595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5703	RLLV1AEBXPV002201	VFBAJB231100556; VFBAJA22C090769	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5704	RLLV1AEB2PV002144	VFBAJB231090515; VFBAJA22C100507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5705	RLLV1AEB7PV002172	VFBAJB231090667; VFBAJA22C060726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5706	RLLV1AEB8PV002388	VFBAJB231090619; VFBAJA22C100821	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5707	RLLV1AEB4PV002131	VFBAJB231090522; VFBAJA22C100803	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5708	RLLV1AEBXPV002182	VFBAJB22C090780; VFBAJA231060584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5709	RLLV1AEB3PV002055	VFBAJB231090624; VFBAJA231120604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5710	RLLV1AEB5PV002395	VFBAJB231130543; VFBAJA231130540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5711	RLLV1AEB0PV002207	VFBAJB231090620; VFBAJA231120536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5712	RLLV1AEB0PV002191	VFBAJB231090597; VFBAJA231120573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5713	RLLV1AEBXPV002165	VFBAJB231140504; VFBAJA231060577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5714	RLLV1AEB3PV002184	VFBAJB231090516; VFBAJA231120549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5715	RLLV1AEB7PV002110	VFBAJB231080551; VFBAJA231060618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5716	RLLV1AEB5PV002199	VFBAJB231090514; VFBAJA231120572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5717	RLLV1AEB2PV002192	VFBAJB22C100608; VFBAJA231060570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5718	RLLV1AEB1PV002393	VFBAJB231110526; VFBAJA22C100786	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5719	RLLV1AEB8PV002178	VFBAJB231130533; VFBAJA231060655	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5720	RLLV1AEB4PV002386	VFBAJB22C110541; VFBAJA22C100519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5721	RLLV1AEB6PV002468	VFBAJB22C080825; VFBAJA231060616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5722	RLLV1AEB6PV002129	VFBAJB231080547; VFBAJA231120581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5723	RLLV1AEB3PV002198	VFBAJB22C100683; VFBAJA22C270681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5724	RLLV1AEB3PV002203	VFBAJB22C100679; VFBAJA231060574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5725	RLLV1AEB8PV002391	VFBAJB22C090759; VFBAJA231060565	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5726	RLLV1AEB5PV002168	VFBAJB22C080784; VFBAJA231060553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5727	RLLV1AEB6PV002177	VFBAJB231090596; VFBAJA22C090644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5728	RLLV1AEB0PV002403	VFBAJB231110509; VFBAJA231130542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5729	RLLV1AEB3PV002394	VFBAJB22C090580; VFBAJA231060569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5730	RLLV1AEB6PV002390	VFBAJB22C110522; VFBAJA231120561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5731	RLLV1AEBXPV002473	VFBAJB231090578; VFBAJA231060575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5732	RLLV1AEB0PV002188	VFBAJB22C080786; VFBAJA231060554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5733	RLLV1AEB2PV002385	VFBAJB231080506; VFBAJA22C240711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5734	RLLV1AEB3PV002167	VFBAJB22C080826; VFBAJA231070659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5735	RLLV1AEB6PV002180	VFBAJB22C080788; VFBAJA231060583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5736	RLLV1AEB3PV002170	VFBAJB231090517; VFBAJA231120558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5737	RLLV1AEBXPV002179	VFBAJB231070822; VFBAJA231120555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5738	RLLV1AEB8PV002195	VFBAJB22C110548; VFBAJA231060657	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5739	RLLV1AEB6PV002194	VFBAJB22C090721; VFBAJA231060564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5740	RLLV1AEB1PV001714	VFBAJB22C100501; VFBAJA231120609	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5741	RLLV1AEB6PV002471	VFBAJB231090576; VFBAJA231070747	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5742	RLLV1AEB9PV002190	VFBAJB231090598; VFBAJA231120571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5743	RLLV1AEB0PV002059	VFBAJB231070804; VFBAJA231120570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5744	RLLV1AEB9PV002402	VFBAJB231130536; VFBAJA231130537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5745	RLLV1AEB2PV002399	VFBAJB22C090677; VFBAJA231060576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5746	RLLV1AEB7PV002169	VFBAJB22C100665; VFBAJA231060579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5747	RLLV1AEB1PV002197	VFBAJB231110518; VFBAJA231120546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5748	RLLV1AEB6PV002163	VFBAJB231110516; VFBAJA231070785	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5749	RLLV1AEB5PV002056	VFBAJB231090622; VFBAJA22B270502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5750	RLLV1AEB4PV002193	VFBAJB231140500; VFBAJA231060580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5751	RLLV1AEB2PV002404	VFBAJB231090627; VFBAJA22C090766	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5752	RLLV1AEBXPV002392	VFBAJB22C110535; VFBAJA231120547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5753	RLLV1AEB0PV002210	VFBAJB22C080791; VFBAJA22C230683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5754	RLLV1AEB9PV002173	VFBAJB231090605; VFBAJA231120564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5755	RLLV1AEB0PV002112	VFBAJB231080526; VFBAJA231120575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5756	RLLV1AEB2PV002175	VFBAJB231100692; VFBAJA22C100811	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5757	RLLV1AEB7PV002396	VFBAJB231090502; VFBAJA231130538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5758	RLLV1AFA5PV000300	VFBALB22C120698; VFBALA22C180558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5759	RLLV1AFA7PV000301	VFBALB231030534; VFBALA231100670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5760	RLLV1AFA5PV000295	VFBALB22C280770; VFBALA22C290752	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5761	RLLV1AFA3PV000294	VFBALB22C220524; VFBALA22C200584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5762	RLLV1AFA9PV000297	VFBALB231100584; VFBALA231100542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5763	RLLV1AFA2PV000299	VFBALB22C220532; VFBALA22C290749	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5764	RLLV1AFA0PV000298	VFBALB22C290549; VFBALA231080509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5765	RLLV1AFA5PV000197	VFBALB22C120696; VFBALA22C220616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5766	RLLV1AFA7PV000198	VFBALB22C290526; VFBALA231080507	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5767	RLLV1AFA7PV000217	VFBALB22C290539; VFBALA22C040564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5768	RLLV1AEB5PV000064	VFBAJB231070505; VFBAJA22C100503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5769	RLLV1AFAXPV000194	VFBALB22C290536; VFBALA22C160863	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5770	RLLV1AFA8PV000212	VFBALB22C280784; VFBALA22C200608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5771	RLLV1AEB7PV002429	VFBAJB231110524; VFBAJA22C100798	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5772	RLLV1AEB8PV002228	VFBAJB231090594; VFBAJA22C100788	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5773	RLLV1AFA8PV000209	VFBALB22C080828; VFBALA22C200564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5774	RLLV1AEBXPV002330	VFBAJB22C110549; VFBAJA231060566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5775	RLLV1AFA0PV000219	VFBALB22C220547; VFBALA231100551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5776	RLLV1AFA6PV001181	VFBALB22C290744; VFBALA22C010614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5777	RLLV1AFA4PV000210	VFBALB22C180573; VFBALA22C190657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5778	RLLV1AEB1PV002331	VFBAJB231090570; VFBAJA231070691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5779	RLLV1AFA3PV000196	VFBALB22C140629; VFBALA22C190656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5780	RLLV1AFA7PV002338	VFBALB22C140649; VFBALA22C200541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5781	RLLV1AEB7PV001622	VFBAJB231130523; VFBAJA231120610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5782	RLLV1AEB0PV000067	VFBAJB231100691; VFBAJA22C060774	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5783	RLLV1AFA5PV000202	VFBALB22C280780; VFBALA22C170703	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5784	RLLV1AEB2PV000068	VFBAJB231130511; VFBAJA231120593	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5785	RLLV1AFA5PV002337	VFBALB22C180599; VFBALA231100560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5786	RLLV1AFA4NV009244	VFBALB22C290644; VFBALA22C200554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5787	RLLV1AFA4PV000305	VFBALB22C290661; VFBALA231100540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5788	RLLV1AFA2PV000304	VFBALB231040558; VFBALA231100558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5789	RLLV1AFA0PV000303	VFBALB22C280727; VFBALA22C180552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5790	RLLV1AFA6PV000306	VFBALB22C200630; VFBALA231080516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5791	RLLV1AFA9PV000381	VFBALB22C290550; VFBALA231080522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5792	RLLV1AFA7PV002582	VFBALB22C290523; VFBALA22C200531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5793	RLLV1AEB0PV002563	VFBAJB231140637; VFBAJA231140518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5794	RLLV1AFA4PV000238	VFBALB22C290513; VFBALA22C180508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5795	RLLV1AFA2PV000237	VFBALB22C290537; VFBALA22C210638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5796	RLLV1AFA1PV000228	VFBALB22C290519; VFBALA22C170776	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5797	RLLV1AFAXPV000244	VFBALB22C290521; VFBALA22C170503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5798	RLLV1AEB6PV002535	VFBAJB231090589; VFBAJA231070770	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5799	RLLV1AEB8PV002553	VFBAJB231140623; VFBAJA231140515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5800	RLLV1AEB9PV002545	VFBAJB231090592; VFBAJA231060650	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5801	RLLV1AEB0PV002532	VFBAJB231090591; VFBAJA231070632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5802	RLLV1AEB4PV002551	VFBAJB231090585; VFBAJA231070764	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5803	RLLV1AEB5PV002526	VFBAJB231180555; VFBAJA22C060605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5804	RLLV1AEB5PV002543	VFBAJB231090588; VFBAJA231070719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5805	RLLV1AEB8PV002536	VFBAJB231090593; VFBAJA231070769	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5806	RLLV1AEB4PV002517	VFBAJB231140639; VFBAJA231060642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5807	RLLV1AEBXPV002506	VFBAJB231090658; VFBAJA231070773	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5808	RLLV1AEB6PV002521	VFBAJB231140533; VFBAJA231070742	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5809	RLLV1AEB0PV002496	VFBAJB231090657; VFBAJA231070767	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5810	RLLV1AEB4PV002484	VFBAJB231090573; VFBAJA231070774	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5811	RLLV1AEB8PV002519	VFBAJB231140522; VFBAJA231140519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5812	RLLV1AEB4PV002520	VFBAJB231140625; VFBAJA231060621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5813	RLLV1AEB2PV002516	VFBAJB231140535; VFBAJA231070746	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5814	RLLV1AEB7PV002513	VFBAJB231140622; VFBAJA231070756	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5815	RLLV1AEB1PV002507	VFBAJB231140638; VFBAJA231120606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5816	RLLV1AEB3PV002511	VFBAJB231140640; VFBAJA231070758	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5817	RLLV1AEB0PV002420	VFBAJB231090571; VFBAJA231070760	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5818	RLLV1AEB9PV000276	VFBAJB231090563; VFBAJA231070500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5819	RLLV1AEB6PV002518	VFBAJB231140624; VFBAJA231070740	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5820	RLLV1AEB2PV002497	VFBAJB231090650; VFBAJA231070772	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5821	RLLV1AEB9PV002125	VFBAJB231090574; VFBAJA231070753	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5822	RLLV1AEB1PV002474	VFBAJB231090659; VFBAJA231070635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5823	RLLV1AEB0PV002482	VFBAJB231090587; VFBAJA22A280566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5824	RLLV1AFA5PV000216	VFBALB22C160715; VFBALA22C200530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5825	RLLV1AFA8PV000307	VFBALB22C290520; VFBALA22C170719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5826	RLLV1AEB9PV002576	VFBAJB231150502; VFBAJA231140520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5827	RLLV1AEB6PV002566	VFBAJB231150503; VFBAJA231140528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5828	RLLV1AEB0PV002577	VFBAJB231160643; VFBAJA231140531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5829	RLLV1AEB2PV002581	VFBAJB231150504; VFBAJA231140517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5830	RLLV1AEB1PV002121	VFBAJB231160682; VFBAJA22C060714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5831	RLLV1AEB2PV002578	VFBAJB231140630; VFBAJA231140523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5832	RLLV1AEB2PV002564	VFBAJB231140628; VFBAJA231110572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5833	RLLV1AFA8PV002607	VFBALB231150548; VFBALA231070851	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5834	RLLV1AFA6PV002606	VFBALB22C260650; VFBALA22C200587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5835	RLLV1AEB7PV002558	VFBAJB231140633; VFBAJA231070714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5836	RLLV1AEBXPV002523	VFBAJB231150501; VFBAJA231140525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5837	RLLV1AFA5PV002550	VFBALB231150559; VFBALA22C210650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5838	RLLV1AEB7PV002544	VFBAJB231160703; VFBAJA231140539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5839	RLLV1AEB7PV002561	VFBAJB231140635; VFBAJA231140513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5840	RLLV1AEB0PV002515	VFBAJB231160676; VFBAJA231140529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5841	RLLV1AEBXPV002490	VFBAJB231160644; VFBAJA231140530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5842	RLLV1AEB5PV002493	VFBAJB231160635; VFBAJA231140526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5843	RLLV1AEB2PV002502	VFBAJB231160689; VFBAJA231140541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5844	RLLV1AEB7PV002494	VFBAJB231160647; VFBAJA231140542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5845	RLLV1AEB8PV002505	VFBAJB231160687; VFBAJA22C100518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5846	RLLV1AEB9PV002500	VFBAJB231160670; VFBAJA231120511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5847	RLLV1AEB5PV002512	VFBAJB231160706; VFBAJA231140534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5848	RLLV1AEB4PV000119	VFBAJB231160711; VFBAJA231140546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5849	RLLV1AEB2PV002547	VFBAJB231160710; VFBAJA22C060792	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5850	RLLV1AEBXPV002568	VFBAJB231140629; VFBAJA231140521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5851	RLLV1AFA8PV002655	VFBALB22C060631; VFBALA22C200602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5852	RLLV1AEB4PV002498	VFBAJB231160654; VFBAJA22C060773	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5853	RLLV1AEB0PV002465	VFBAJB231160645; VFBAJA231140524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5854	RLLV1AEB8PV002469	VFBAJB231160708; VFBAJA22C060653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5855	RLLV1AEB4PV002470	VFBAJB231140553; VFBAJA231140516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5856	RLLV1AEB9PV002478	VFBAJB231160652; VFBAJA231140532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5857	RLLV1AEB7PV002480	VFBAJB231160642; VFBAJA231140527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5858	RLLV1AFA7PV002601	VFBALB231160602; VFBALA22C170781	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5859	RLLV1AFA7PV002596	VFBALB231160537; VFBALA22C190633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5860	RLLV1AFA5PV002600	VFBALB231160576; VFBALA22C170780	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5861	RLLV1AFA0PV002598	VFBALB231160591; VFBALA231050550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5862	RLLV1AFA2PV002604	VFBALB231160625; VFBALA22C280749	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5863	RLLV1AFA4PV002605	VFBALB231160620; VFBALA22C180577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5864	RLLV1AFA3PV002594	VFBALB231160612; VFBALA231100543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5865	RLLV1AFA5PV002595	VFBALB231160607; VFBALA231080505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5866	RLLV1AFAXPV002589	VFBALB231160595; VFBALA22C230598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5867	RLLV1AFA8PV002591	VFBALB231160608; VFBALA22C180561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5868	RLLV1AFA9PV002602	VFBALB22C060637; VFBALA22C200565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5869	RLLV1AFA1PV002593	VFBALB231160581; VFBALA22C170763	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5870	RLLV1AFA9PV002597	VFBALB231160609; VFBALA231070568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5871	RLLV1AFA6PV002590	VFBALB231160593; VFBALA22C210647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5872	RLLV1AFA2PV002599	VFBALB22C060624; VFBALA22C180582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5873	RLLV1AEB5PV002428	VFBAJB231160684; VFBAJA22C090638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5874	RLLV1AFAXPV002608	VFBALB231160541; VFBALA22C290782	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5875	RLLV1AFA2PV002621	VFBALB231160542; VFBALA22C170784	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5876	RLLV1AFA0PV002617	VFBALB231160598; VFBALA22C200500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5877	RLLV1AFA4PV002619	VFBALB231160610; VFBALA231080513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5878	RLLV1AFA5PV002614	VFBALB231160589; VFBALA231080500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5879	RLLV1AFA0PV002620	VFBALB231160536; VFBALA22C280750	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5880	RLLV1AFA7PV002615	VFBALB231160584; VFBALA22C290633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5881	RLLV1AFA2PV002618	VFBALB231160611; VFBALA22C130663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5882	RLLV1AFA9PV002616	VFBALB231160583; VFBALA22C210646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5883	RLLV1AFA4PV002622	VFBALB22C170507; VFBALA22C080713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5884	RLLV1AFA6PV002654	VFBALB231160539; VFBALA22C280754	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5885	RLLV1AFA3PV002630	VFBALB231160566; VFBALA22C200546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5886	RLLV1AFA4PV002636	VFBALB231160527; VFBALA22C200527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5887	RLLV1AFA3PV002627	VFBALB22C290533; VFBALA22C280757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5888	RLLV1AFA5PV002628	VFBALB231160535; VFBALA22C080655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5889	RLLV1AFA0PV002651	VFBALB22C170509; VFBALA22C200538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5890	RLLV1AFA0PV002634	VFBALB231140548; VFBALA22C290622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5891	RLLV1AFA5PV002631	VFBALB22C060632; VFBALA22C190683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5892	RLLV1AFA2PV002635	VFBALB231160648; VFBALA22C220665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5893	RLLV1AFA6PV002623	VFBALB236160107; VFBALA22C290751	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5894	RLLV1AFA1PV002626	VFBALB231160604; VFBALA231080502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5895	RLLV1AFA8PV002624	VFBALB22C170501; VFBALA22C140670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5896	RLLV1AFA6PV002461	VFBALB231040507; VFBALA22C200586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5897	RLLV1AEB2PV002242	VFBAJB231070838; VFBAJA22C090782	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5898	RLLV1AEB4PV002243	VFBAJB231070842; VFBAJA22C060670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5899	RLLV1AEB4PV002565	VFBAJB231170685; VFBAJA22C100806	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5900	RLLV1AEB8PV002567	VFBAJB231170628; VFBAJA22C100739	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5901	RLLV1AFA9PV002678	VFBALB22C290610; VFBALA22C170799	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5902	RLLV1AFA0PV002679	VFBALA22C210691; VFBALB22C290609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5903	RLLV1AEB6PV002311	VFBAJB231170629; VFBAJA22C100867	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5904	RLLV1AFA7PV002677	VFBALB231160563; VFBALA22C080822	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5905	RLLV1AFA6PV000225	VFBALB231160526; VFBALA22C170534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5906	RLLV1AFA5PV002676	VFBALB231160570; VFBALA22C160626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5907	RLLV1AFA8PV000341	VFBALB231100603; VFBALA22C260576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5908	RLLV1AFAXPV000227	VFBALB231030538; VFBALA232010900	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5909	RLLV1AFA2PV000223	VFBALB231030535; VFBALA22C290522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5910	RLLV1AFA4PV000224	VFBALB231030537; VFBALA22C290531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5911	RLLV1AEB0PV002000	VFBAJB231260538; VFBAJA22C100790	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5912	RLLV1AFA3PV000246	VFBALB231120605; VFBALA22C170765	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5913	RLLV1AEB7PV001992	VFBAJB231170690; VFBAJA22C100530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5914	RLLV1AFA3PV002675	VFBALB231150568; VFBALA22C210635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5915	RLLV1AFA4PV002670	VFBALB231150567; VFBALA22C180557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5916	RLLV1AFA6PV002671	VFBALB231160525; VFBALA22C210634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5917	RLLV1AEB6PV000090	VFBAJB231070839; VFBAJA22C060671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5918	RLLV1AFA1PV002674	VFBALB231160523; VFBALA22C180672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5919	RLLV1AEB5PV000100	VFBAJB231260541; VFBAJA22C060673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5920	RLLV1AEBXPV001968	VFBAJB231260543; VFBAJA22C100781	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5921	RLLV1AEBXPV000089	VFBAJB231070837; VFBAJA22C060669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5922	RLLV1AFAXPV002673	VFBALB231160567; VFBALA22C290504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5923	RLLV1AEB8PV000091	VFBAJB231170660; VFBAJA22C100640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5924	RLLV1AFA8PV002669	VFBALB231160564; VFBALA22C290507	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5925	RLLV1AEB3PV002525	VFBAJB231170656; VFBAJA231140545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5926	RLLV1AEB3PV002556	VFBAJB231170666; VFBAJA22C100787	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5927	RLLV1AFA8PV002686	VFBALB231160538; VFBALA22C160783	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5928	RLLV1AEB7PV002530	VFBAJB231170826; VFBAJA22C090786	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5929	RLLV1AEB8PV002522	VFBAJB231170634; VFBAJA22C100774	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5930	RLLV1AEB9PV002531	VFBAJB231170823; VFBAJA22C100873	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5931	RLLV1AEB0PV002546	VFBAJB231170633; VFBAJA231140550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5932	RLLV1AFA9PV002583	VFBALB231160545; VFBALA22C210723	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5933	RLLV1AEB1PV002555	VFBAJB231170627; VFBAJA231140543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5934	RLLV1AEB2PV002533	VFBAJB231170828; VFBAJA22C110518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5935	RLLV1AEB1PV002488	VFBAJB231170832; VFBAJA22C110521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5936	RLLV1AFA6PV002685	VFBALB231160520; VFBALA22C280795	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5937	RLLV1AFA7PV002680	VFBALB22C290624; VFBALA22C180503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5938	RLLV1AFA9PV002681	VFBALB22C290607; VFBALA22C300511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5939	RLLV1AEB1PV002491	VFBAJB231160586; VFBAJA22C100710	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5940	RLLV1AFA2PV002683	VFBALB22C290601; VFBALA22C290794	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5941	RLLV1AEB8PV002486	VFBAJB231170833; VFBAJA22C100868	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5942	RLLV1AEB6PV002499	VFBAJB231170662; VFBAJA22C100878	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5943	RLLV1AFA4PV002684	VFBALB231160528; VFBALA22C160788	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5944	RLLV1AFA0PV002682	VFBALB231160529; VFBALA22C300501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5945	RLLV1AEB3PV002492	VFBAJB231160550; VFBAJA22C100646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5946	RLLV1AEB2PV002015	VFBAJB231260523; VFBAJA22C100800	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5947	RLLV1AFA7PV000282	VFBALB231100571; VFBALA22C180575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5948	RLLV1AEB3PV002489	VFBAJB231170639; VFBAJA22C100728	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5949	RLLV1AEB2PV002483	VFBAJB231160572; VFBAJA231140571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5950	RLLV1AEB0PV002479	VFBAJB231170636; VFBAJA22C100719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5951	RLLV1AFA7PV000797	VFBALB231100604; VFBALA22C080626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5952	RLLV1AEB9PV002464	VFBAJB231170664; VFBAJA22C100875	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5953	RLLV1AEBXPV002036	VFBAJB231260531; VFBAJA22C100778	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5954	RLLV1AEB9PV002187	VFBAJB231260532; VFBAJA22C100573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5955	RLLV1AEBXPV002196	VFBAJB231260530; VFBAJA22C100554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5956	RLLV1AEB7PV002186	VFBAJB231260527; VFBAJA22C100549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5957	RLLV1AEB5PV002204	VFBAJB231180574; VFBAJA22C100526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5958	RLLV1AFA6PV000211	VFBALB231130535; VFBALA22C280796	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5959	RLLV1AFA9PV000218	VFBALB231140547; VFBALA22C170710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5960	RLLV1AFA4PV002667	VFBALB231150573; VFBALA22C190604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5961	RLLV1AEBXPV001291	VFBAJB231170686; VFBAJA22C100879	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5962	RLLV1AFA1PV000195	VFBALB231100601; VFBALA22C080721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5963	RLLV1AFA6PV002668	VFBALB22C290602; VFBALA22C170790	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5964	RLLV1AFAXPV002592	VFBALB231040506; VFBALA22C170725	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5965	RLLV1AFA0PV002603	VFBALB22C290603; VFBALA22C160790	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5966	RLLV1AFA2PV002814	VFBALB231120596; VFBALA22C290525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5967	RLLV1AFA7PV002808	VFBALB231030536; VFBALA22C170791	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5968	RLLV1AEB5PV000968	VFBAJB231260542; VFBAJA22C100813	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5969	RLLV1AFA8PV002753	VFBALB231100602; VFBALA22C260578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5970	RLLV1AFA3PV002613	VFBALB22C290604; VFBALA22C200603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5971	RLLV1AFA6PV002637	VFBALB231100547; VFBALA231070852	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5972	RLLV1AFA2PV002652	VFBALB231040505; VFBALA22C200599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5973	RLLV1AFA7PV002629	VFBALB231160521; VFBALA22C160755	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5974	RLLV1AFAXPV002639	VFBALB231100550; VFBALA231070854	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5975	RLLV1AFA9PV002633	VFBALB231150547; VFBALA231080511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5976	RLLV1AFA4PV002653	VFBALB231160517; VFBALA22C160758	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5977	RLLV1AFA6PV002640	VFBALB231100554; VFBALA22C170726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5978	RLLV1AFA7PV002632	VFBALB231160548; VFBALA22C190653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5979	RLLV1AFAXPV002625	VFBALB231160522; VFBALA22C210636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5980	RLLV1AFA8PV002638	VFBALB231160518; VFBALA22C200598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
5981	RLLV1AEBXPV002540	VFBAJB231260554; VFBAJA231070653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5982	RLLV1AEB3PV002542	VFBAJB231260553; VFBAJA22C110516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5983	RLLV1AEB3PV002539	VFBAJB231260563; VFBAJA22C060520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5984	RLLV1AEB1PV002541	VFBAJB231260565; VFBAJA22C100539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
5985	RLLV1AEB0PV002501	VFBAJB231260549; VFBAJA22C070709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5986	RLLV1AEB5PV002509	VFBAJB231260548; VFBAJA22C080769	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5987	RLLV1AEB3PV002508	VFBAJB231260547; VFBAJA22C100576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5988	RLLV1AEB4PV002467	VFBAJB231260546; VFBAJA22C100546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5989	RLLV1AEB2PV002466	VFBAJB231260545; VFBAJA22C070642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5990	RLLV1AEB0PV002708	VFBAJB231140570; VFBAJA231070670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5991	RLLV1AEB3PV002704	VFBAJB231140572; VFBAJA231160569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5992	RLLV1AEB1PV002703	VFBAJB231140508; VFBAJA231160559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5993	RLLV1AEB1PV002569	VFBAJB231160780; VFBAJA231070809	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5994	RLLV1AEB0PV002711	VFBAJB231140557; VFBAJA231070658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5995	RLLV1AEB9PV002707	VFBAJB231140552; VFBAJA231160557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5996	RLLV1AEB9PV002562	VFBAJB231140561; VFBAJA231100681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5997	RLLV1AEB1PV002698	VFBAJB231140573; VFBAJA231110508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5998	RLLV1AEB8PV002584	VFBAJB231140560; VFBAJA231100674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5999	RLLV1AEB5PV002705	VFBAJB231140507; VFBAJA231160562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6000	RLLV1AEB0PV002580	VFBAJB231160776; VFBAJA231070672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6001	RLLV1AFAXPV000308	VFBALB231270502; VFBALA231310530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6002	RLLV1AFA7PV002663	VFBALB231150549; VFBALA22C180504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6003	RLLV1AFA7PV002324	VFBALB231040554; VFBALA22C200559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6004	RLLV1AFA5PV002323	VFBALB231150561; VFBALA22C170762	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6005	RLLV1AFA0PV002665	VFBALB22C170564; VFBALA22C210746	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6006	RLLV1AFA5PV001222	VFBALB231040552; VFBALA231100588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6007	RLLV1AFA9PV000560	VFBALB231150541; VFBALA22C210771	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6008	RLLV1AEB6PV002339	VFBAJB231170665; VFBAJA22C100849	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6009	RLLV1AEB4PV002341	VFBAJB231160769; VFBAJA231070823	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6010	RLLV1AEB1PV002538	VFBAJB231180573; VFBAJA22C110510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6011	RLLV1AEB5PV002557	VFBAJB231260551; VFBAJA22C110504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6012	RLLV1AEB0PV002689	VFBAJB231270508; VFBAJA231100716	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6013	RLLV1AFAXPV002687	VFBALB231150550; VFBALA22C190651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6014	RLLV1AEB9PV002691	VFBAJB231270509; VFBAJA231090558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6015	RLLV1AEB9PV002559	VFBAJB231180564; VFBAJA22C100577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6016	RLLV1AFA3PV002725	VFBALB231150556; VFBALA22C170756	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6017	RLLV1AEBXPV002585	VFBAJB231170635; VFBAJA231100720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6018	RLLV1AEB7PV002527	VFBAJB231170521; VFBAJA231070732	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6019	RLLV1AEB9PV002528	VFBAJB231140559; VFBAJA231070735	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6020	RLLV1AEBXPV002554	VFBAJB231160674; VFBAJA22C100876	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6021	RLLV1AEB5PV002588	VFBAJB231090519; VFBAJA231140511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6022	RLLV1AEB9PV002688	VFBAJB231170648; VFBAJA231050877	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6023	RLLV1AEB0PV002692	VFBAJB231270516; VFBAJA231100695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6024	RLLV1AEB1PV002524	VFBAJB231160719; VFBAJA231100714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6025	RLLV1AEB7PV002690	VFBAJB231270511; VFBAJA231100719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6026	RLLV1AEB6PV002552	VFBAJB231070848; VFBAJA22C110507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6027	RLLV1AEB1PV002586	VFBAJB231090518; VFBAJA231100644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6028	RLLV1AEB3PV002587	VFBAJB231090513; VFBAJA231140537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6029	RLLV1AEB5PV002560	VFBAJB231180571; VFBAJA22C100840	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6030	RLLV1AEB4PV002503	VFBAJB231140558; VFBAJA231100721	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6031	RLLV1AEB6PV002504	VFBAJB231070643; VFBAJA231100715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6032	RLLV1AEB4PV002694	VFBAJB231160761; VFBAJA231110507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6033	RLLV1AEB5PV002574	VFBAJB231260562; VFBAJA22C100629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6034	RLLV1AEB8PV002701	VFBAJB231140506; VFBAJA231100726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6035	RLLV1AEB1PV002572	VFBAJB231290886; VFBAJA22C110508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6036	RLLV1AEBXPV002571	VFBAJB231180572; VFBAJA231170592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6037	RLLV1AEB8PV002696	VFBAJB231160773; VFBAJA231110500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6038	RLLV1AEB6PV002549	VFBAJB231260552; VFBAJA22C070759	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6039	RLLV1AEB2PV002693	VFBAJB231160774; VFBAJA231110505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6040	RLLV1AEB6PV002695	VFBAJB231160772; VFBAJA231100725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6041	RLLV1AEB3PV002573	VFBAJB231260529; VFBAJA22C100634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6042	RLLV1AFA6PV002847	VFBALB231040531; VFBALA22C160793	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6043	RLLV1AEB7PV002575	VFBAJB231160770; VFBAJA231070741	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6044	RLLV1AEB8PV002570	VFBAJB231160779; VFBAJA231070812	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6045	RLLV1AEB5PV002719	VFBAJB231140555; VFBAJA231070674	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6046	RLLV1AEB9PV002481	VFBAJB231140626; VFBAJA231110502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6047	RLLV1AEB5PV002476	VFBAJB231170531; VFBAJA231070817	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6048	RLLV1AEB8PV002472	VFBAJB231170523; VFBAJA231070729	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6049	RLLV1AEB2PV002712	VFBAJB231140556; VFBAJA231160568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6050	RLLV1AEB7PV002477	VFBAJB231170533; VFBAJA231070730	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6051	RLLV1AEB6PV002714	VFBAJB231160778; VFBAJA231070716	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6052	RLLV1AEB8PV002715	VFBAJB231140554; VFBAJA231070655	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6053	RLLV1AEB4PV002713	VFBAJB231170644; VFBAJA231140512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6054	RLLV1AEBXPV002716	VFBAJB231090524; VFBAJA231070677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6055	RLLV1AEB3PV002475	VFBAJB231170526; VFBAJA231070733	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6056	RLLV1AFA4PV002829	VFBALB231040513; VFBALA22C170772	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6057	RLLV1AFA0PV002827	VFBALB231030626; VFBALA22C170777	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6058	RLLV1AFA6PV002797	VFBALB22C200689; VFBALA22C220669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6059	RLLV1AFA8PV002798	VFBALB22C260580; VFBALA22C220596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6060	RLLV1AFA5PV002791	VFBALB22C200699; VFBALA22C290527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6061	RLLV1AFA9PV002793	VFBALB22C190500; VFBALA22C220664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6062	RLLV1AFA2PV002800	VFBALB22C150569; VFBALA22C200551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6063	RLLV1AFAXPV002799	VFBALB22C190502; VFBALA22C220610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6064	RLLV1AFA7PV002789	VFBALB22C190501; VFBALA22C220654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6065	RLLV1AFA3PV002790	VFBALB22C200702; VFBALA22C220660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6066	RLLV1AFA2PV002795	VFBALB22C180750; VFBALA22C220655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6067	RLLV1AFA7PV002792	VFBALB22C280773; VFBALA22C210743	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6068	RLLV1AFA0PV002794	VFBALB22C200703; VFBALA22C220663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6069	RLLV1AFA5PV002662	VFBALB22C170565; VFBALA22C210773	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6070	RLLV1AFA7PV002825	VFBALB231040535; VFBALA22C140674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6071	RLLV1AFAXPV002818	VFBALB231080536; VFBALA22C220657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6072	RLLV1AFA9PV002809	VFBALB231160533; VFBALA22C220666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6073	RLLV1AFA8PV002817	VFBALB22C290530; VFBALA22C140677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6074	RLLV1AFA3PV002823	VFBALB22C130599; VFBALA22C200571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6075	RLLV1AFAXPV002821	VFBALB22C130597; VFBALA22C220670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6076	RLLV1AFA4PV002801	VFBALB231170764; VFBALA22C210675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6077	RLLV1AFA8PV002820	VFBALB22C130596; VFBALA22C220662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6078	RLLV1AFA9PV002812	VFBALB22C130598; VFBALA22C220674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6079	RLLV1AFA1PV002822	VFBALB231040527; VFBALA231100573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6080	RLLV1AFA9PV002826	VFBALB231040528; VFBALA22C140666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6081	RLLV1AFA8PV002803	VFBALB231160534; VFBALA22C190731	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6082	RLLV1AFA6PV002816	VFBALB22C130600; VFBALA22C220658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6083	RLLV1AFA3PV002806	VFBALB231170753; VFBALA231100582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6084	RLLV1AFA1PV002819	VFBALB22C290538; VFBALA22C140665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6085	RLLV1AFAXPV002804	VFBALB231170736; VFBALA231100587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6086	RLLV1AFA7PV002811	VFBALB22C130593; VFBALA231100576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6087	RLLV1AFA5PV002807	VFBALB231160532; VFBALA231100548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6088	RLLV1AFA4PV002815	VFBALB22C130594; VFBALA231100585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6089	RLLV1AFA0PV002813	VFBALB22C130595; VFBALA22C220656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6090	RLLV1AFA1PV002805	VFBALB231160531; VFBALA22C210632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6091	RLLV1AFA5PV002810	VFBALB231170756; VFBALA22C190608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6092	RLLV1AEB5PV000131	VFBAJB231170528; VFBAJA231070728	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6093	RLLV1AFA6PV002749	VFBALB231150563; VFBALA22C210533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6094	RLLV1AFA4PV002751	VFBALB231150562; VFBALA22C180674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6095	RLLV1AFA1PV002836	VFBALB22C160807; VFBALA22C240608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6096	RLLV1AFA8PV002834	VFBALB22C280775; VFBALA22C210602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6097	RLLV1AFA2PV002831	VFBALB22C280769; VFBALA22C210630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6098	RLLV1AFA9PV002843	VFBALB22C150620; VFBALA22C190652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6099	RLLV1AFA4PV002832	VFBALB22C160821; VFBALA22C210606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6100	RLLV1AFA5PV002841	VFBALB231150560; VFBALA22C220659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6101	RLLV1AFA5PV002838	VFBALB231160546; VFBALA22C210607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6102	RLLV1AFA3PV002840	VFBALB231160544; VFBALA232030602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6103	RLLV1AFA3PV002837	VFBALB22C280772; VFBALA22C210597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6104	RLLV1AEB8PV002309	VFBAJB231170842; VFBAJA231160688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6105	RLLV1AEB8PV001807	VFBAJB231170670; VFBAJA231140538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6106	RLLV1AEBXPV002215	VFBAJB231280641; VFBAJA231180535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6107	RLLV1AEB0PV002238	VFBAJB231090564; VFBAJA231170790	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6108	RLLV1AEB5PV002221	VFBAJB231140568; VFBAJA231180538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6109	RLLV1AEB7PV002706	VFBAJB231170681; VFBAJA231160600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6110	RLLV1AEB8PV002214	VFBAJB231280640; VFBAJA231180533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6111	RLLV1AEB0PV002241	VFBAJB231140634; VFBAJA231170806	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6112	RLLV1AEB2PV002709	VFBAJB22C110503; VFBAJA231160594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6113	RLLV1AEB9PV002223	VFBAJB231280642; VFBAJA231180536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6114	RLLV1AEBXPV002702	VFBAJB231170671; VFBAJA231060658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6115	RLLV1AEB9PV002710	VFBAJB232080509; VFBAJA231160580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6116	RLLV1AEB4PV002310	VFBAJB231170839; VFBAJA231170654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6117	RLLV1AEB7PV002754	VFBAJB231160717; VFBAJA231170579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6118	RLLV1AEB0PV002322	VFBAJB231170674; VFBAJA231160709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6119	RLLV1AFA2PV002666	VFBALB231040548; VFBALA22C160835	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6120	RLLV1AFA9PV002664	VFBALB231070556; VFBALA22C150541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6121	RLLV1AFA2PV002327	VFBALB231080533; VFBALA22C080630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6122	RLLV1AFA4PV002328	VFBALB231070799; VFBALA22C150534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6123	RLLV1AFA9PV002325	VFBALB231080532; VFBALA22C120670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6124	RLLV1AEB3PV000063	VFBAJB232080508; VFBAJA231180546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6125	RLLV1AEB7PV002236	VFBAJB231260559; VFBAJA231180540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6126	RLLV1AEB0PV000098	VFBAJB231260539; VFBAJA231170641	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6127	RLLV1AFA8PV002672	VFBALB231150552; VFBALA22C220683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6128	RLLV1AEBXPV000092	VFBAJB231180526; VFBAJA231170683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6129	RLLV1AEBXPV002361	VFBAJB231170508; VFBAJA231170705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6130	RLLV1AEB7PV000096	VFBAJB231170837; VFBAJA231170676	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6131	RLLV1AEB4PV002534	VFBAJB231170638; VFBAJA231100642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6132	RLLV1AFA8PV002333	VFBALB22C290783; VFBALA22C210546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6133	RLLV1AFA1PV002335	VFBALB22C290553; VFBALA22C120666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6134	RLLV1AFA6PV002329	VFBALB231040546; VFBALA22C220679	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6135	RLLV1AEB7PV002379	VFBAJB231260537; VFBAJA231170653	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6136	RLLV1AEB4PV002548	VFBAJB231170650; VFBAJA231100659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6137	RLLV1AEBXPV002697	VFBAJB231170678; VFBAJA231100643	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6138	RLLV1AEB3PV002699	VFBAJB231170675; VFBAJA231160565	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6139	RLLV1AEB6PV002700	VFBAJB231270575; VFBAJA22C250523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6140	RLLV1AFAXPV002463	VFBALB231040521; VFBALA231100575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6141	RLLV1AEB3PV002234	VFBAJB231140627; VFBAJA231170798	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6142	RLLV1AEB3PV002718	VFBAJB231170517; VFBAJA231160587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6143	RLLV1AEB7PV002205	VFBAJB231140567; VFBAJA231180528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6144	RLLV1AEB1PV002717	VFBAJB231170518; VFBAJA231160590	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6145	RLLV1AEB5PV002722	VFBAJB231170520; VFBAJA231160573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6146	RLLV1AEB7PV002723	VFBAJB231090637; VFBAJA231160571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6147	RLLV1AEB1PV002720	VFBAJB231170504; VFBAJA231160553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6148	RLLV1AEB0PV002384	VFBAJB231170652; VFBAJA231140540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6149	RLLV1AEB4PV002209	VFBAJB231140564; VFBAJA231180547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6150	RLLV1AEB8PV002200	VFBAJB231180545; VFBAJA231170655	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6151	RLLV1AEB9PV002724	VFBAJB231090638; VFBAJA231160575	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6152	RLLV1AEB3PV002721	VFBAJB231170503; VFBAJA231160577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6153	RLLV1AEB2PV002760	VFBAJB231170502; VFBAJA231160627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6154	RLLV1AEB4PV002758	VFBAJB231170643; VFBAJA231160582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6155	RLLV1AEB6PV002759	VFBAJB231170515; VFBAJA231160614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6156	RLLV1AFA5PV002788	VFBALB231040547; VFBALA22C120665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6157	RLLV1AFA0PV002858	VFBALB231040551; VFBALA231080560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6158	RLLV1AEB8PV002732	VFBAJB231160657; VFBAJA231160560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6159	RLLV1AEB1PV002734	VFBAJB231170647; VFBAJA231160592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6160	RLLV1AEB0PV002742	VFBAJB231160752; VFBAJA231170810	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6161	RLLV1AEB0PV002739	VFBAJB231170640; VFBAJA231160597	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6162	RLLV1AFA6PV002802	VFBALB22C290748; VFBALA22C150538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6163	RLLV1AEB2PV002743	VFBAJB231160766; VFBAJA231170582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6164	RLLV1AEB6PV002745	VFBAJB231160765; VFBAJA231170577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6165	RLLV1AEB7PV002740	VFBAJB231160677; VFBAJA231170578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6166	RLLV1AEB6PV002762	VFBAJB231160775; VFBAJA231170551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6167	RLLV1AEBXPV002764	VFBAJB231170513; VFBAJA231160626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6168	RLLV1AEB1PV002765	VFBAJB231170814; VFBAJA231160623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6169	RLLV1AEB8PV002763	VFBAJB231170510; VFBAJA231160683	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6170	RLLV1AEB4PV002761	VFBAJB231170506; VFBAJA231160621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6171	RLLV1AEB2PV002757	VFBAJB231170632; VFBAJA231160622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6172	RLLV1AEB0PV002756	VFBAJB231140576; VFBAJA231160617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6173	RLLV1AFA3PV002661	VFBALB22C290786; VFBALA22C210547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6174	RLLV1AEB6PV002227	VFBAJB231280654; VFBAJA231170684	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6175	RLLV1AEB4PV002775	VFBAJB231170816; VFBAJA231170699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6176	RLLV1AEB7PV002785	VFBAJB231280584; VFBAJA231170680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6177	RLLV1AFA5PV002824	VFBALB231040540; VFBALA22C120663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6178	RLLV1AEB1PV002782	VFBAJB231280636; VFBAJA231180542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6179	RLLV1AEB3PV002766	VFBAJB231170836; VFBAJA231170695	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6180	RLLV1AEB9PV002769	VFBAJB231170838; VFBAJA231170687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6181	RLLV1AEB6PV002776	VFBAJB231280637; VFBAJA231180541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6182	RLLV1AEB3PV002783	VFBAJB231140613; VFBAJA231170791	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6183	RLLV1AEB1PV002779	VFBAJB231280634; VFBAJA231170817	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6184	RLLV1AEB0PV002787	VFBAJB231150500; VFBAJA231170808	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6185	RLLV1AEBXPV002778	VFBAJB231280635; VFBAJA231180543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6186	RLLV1AEB9PV002772	VFBAJB231180519; VFBAJA231170677	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6187	RLLV1AFA6PV002752	VFBALB231260524; VFBALA22C220661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6188	RLLV1AEB1PV002748	VFBAJB231160697; VFBAJA231160599	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6189	RLLV1AEB9PV002755	VFBAJB231160771; VFBAJA231160616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6190	RLLV1AFA2PV002845	VFBALB231040550; VFBALA22C290566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6191	RLLV1AFA9PV001076	VFBALB22C290753; VFBALA22C150531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6192	RLLV1AEB4PV002727	VFBAJB231160757; VFBAJA231170564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6193	RLLV1AEB2PV002726	VFBAJB231160679; VFBAJA231160601	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6194	RLLV1AFA0PV002830	VFBALB231040538; VFBALA22C080670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6195	RLLV1AFA7PV002842	VFBALB231040549; VFBALA22C220677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6196	RLLV1AEB8PV002729	VFBAJB231160781; VFBAJA231160596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6197	RLLV1AFA0PV002844	VFBALB22C290746; VFBALA22C220608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6198	RLLV1AFA6PV002833	VFBALB22C290666; VFBALA22C220653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6199	RLLV1AFAXPV002835	VFBALB22C160709; VFBALA22C220645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6200	RLLV1AFA8PV002882	VFBALB231050511; VFBALA22C160796	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6201	RLLV1AEB1PV002314	VFBAJB231150566; VFBAJA231170673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6202	RLLV1AEB7PV002320	VFBAJB231090554; VFBAJA231170610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6203	RLLV1AEB9PV002321	VFBAJB231090584; VFBAJA231170688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6204	RLLV1AEB5PV002316	VFBAJB231150565; VFBAJA231170691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6205	RLLV1AEB9PV002318	VFBAJB231150546; VFBAJA231160705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6206	RLLV1AFA1PV002884	VFBALB231050507; VFBALA22C170519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6207	RLLV1AEB6PV002308	VFBAJB231150564; VFBAJA231160628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6208	RLLV1AEB4PV002730	VFBAJB231170766; VFBAJA231170613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6209	RLLV1AEB6PV002731	VFBAJB231170761; VFBAJA231170614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6210	RLLV1AEB9PV002352	VFBAJB231280668; VFBAJA231170605	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6211	RLLV1AEB0PV002353	VFBAJB231090552; VFBAJA231170601	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6212	RLLV1AEB2PV002354	VFBAJB231280505; VFBAJA231170603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6213	RLLV1AFA6PV002881	VFBALB231050509; VFBALA22C220644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6214	RLLV1AFA2PV002943	VFBALB231050520; VFBALA22C160818	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6215	RLLV1AFA4PV002944	VFBALB231050512; VFBALA22C220636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6216	RLLV1AFA8PV002946	VFBALB231050508; VFBALA22C170606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6217	RLLV1AEBXPV002487	VFBAJB231170626; VFBAJA231170606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6218	RLLV1AFA8PV002462	VFBALB231100577; VFBALA22C220649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6219	RLLV1AFAXPV002852	VFBALB231100579; VFBALA22C220643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6220	RLLV1AFA8PV002848	VFBALB22C280555; VFBALA22C080692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6221	RLLV1AFA1PV002853	VFBALB231100581; VFBALA22C220618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6222	RLLV1AFA5PV002855	VFBALB231100580; VFBALA22C160842	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6223	RLLV1AFA6PV002850	VFBALB231280678; VFBALA22C080650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6224	RLLV1AFA3PV002854	VFBALB231280680; VFBALA22C220650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6225	RLLV1AFA7PV002856	VFBALB231160552; VFBALA22C220647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6226	RLLV1AFA1PV002917	VFBALB231100544; VFBALA22C220631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6227	RLLV1AFA2PV002828	VFBALB231050517; VFBALA22C150532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6228	RLLV1AEB9PV002738	VFBAJB231170702; VFBAJA231170616	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6229	RLLV1AEB7PV002737	VFBAJB231170717; VFBAJA231170594	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6230	RLLV1AEB9PV002741	VFBAJB231170737; VFBAJA231170604	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6231	RLLV1AEBXPV002733	VFBAJB231170769; VFBAJA231170608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6232	RLLV1AEB5PV002736	VFBAJB231090621; VFBAJA231260516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6233	RLLV1AEB7PV002768	VFBAJB231160574; VFBAJA231170588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6234	RLLV1AEB9PV002786	VFBAJB231170767; VFBAJA231160624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6235	RLLV1AEB5PV002767	VFBAJB231150574; VFBAJA231260518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6236	RLLV1AEB8PV002780	VFBAJB22B290538; VFBAJA231160585	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6237	RLLV1AEB0PV002773	VFBAJB231170759; VFBAJA231260511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6238	RLLV1AEB7PV002771	VFBAJB231090520; VFBAJA231260514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6239	RLLV1AEB5PV002770	VFBAJB231170762; VFBAJA231260506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6240	RLLV1AEB5PV002784	VFBAJB22B290541; VFBAJA231160618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6241	RLLV1AEB8PV002777	VFBAJB22B290537; VFBAJA231260508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6242	RLLV1AEB2PV002774	VFBAJB22B290542; VFBAJA231260521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6243	RLLV1AEB4PV002744	VFBAJB231170704; VFBAJA231170584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6244	RLLV1AEB8PV002746	VFBAJB231170760; VFBAJA231170587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6245	RLLV1AEBXPV002747	VFBAJB231170763; VFBAJA231160603	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6246	RLLV1AEBXPV002750	VFBAJB231150571; VFBAJA231170583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6247	RLLV1AEB7PV002432	VFBAJB231090572; VFBAJA231170609	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6248	RLLV1AEB6PV002728	VFBAJB231170768; VFBAJA231160619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6249	RLLV1AFAXPV002642	VFBALB231160547; VFBALA22C220604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6250	RLLV1AFA7PV002646	VFBALB231050513; VFBALA22C150507	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6251	RLLV1AEB5PV002431	VFBAJB231280660; VFBAJA231170545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6252	RLLV1AFA0PV002648	VFBALB231050516; VFBALA22C150516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6253	RLLV1AFA9PV002647	VFBALB231050515; VFBALA22C150509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6254	RLLV1AFA5PV002645	VFBALB231160556; VFBALA22C220625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6255	RLLV1AFA1PV002643	VFBALB231050519; VFBALA22C150511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6256	RLLV1AFA2PV002649	VFBALB231050518; VFBALA22C220626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6257	RLLV1AFA3PV002644	VFBALB231150569; VFBALA22C220629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6258	RLLV1AFA8PV002641	VFBALB231160554; VFBALA22C220607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6259	RLLV1AFA9PV003393	VFBALB231100537; VFBALA22C120686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6260	RLLV1AFA6PV002962	VFBALB231310501; VFBALA22C120679	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6261	RLLV1AFA4PV002961	VFBALB231150580; VFBALA22C160695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6262	RLLV1AFA8PV002963	VFBALB22C230503; VFBALA231100541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6263	RLLV1AFA6PV003397	VFBALB231100557; VFBALA22C120688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6264	RLLV1AFA5PV003391	VFBALB231050504; VFBALA22C150739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6265	RLLV1AFA0PV003394	VFBALB236280689; VFBALA22C130558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6266	RLLV1AFA7PV003392	VFBALB231100559; VFBALA22C190563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6267	RLLV1AFA4PV002958	VFBALB231160549; VFBALA22C120515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6268	RLLV1AFAXPV003399	VFBALB231100561; VFBALA22C120692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6269	RLLV1AFA5PV002953	VFBALB231040710; VFBALA22C150660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6270	RLLV1AFA9PV002955	VFBALB231050506; VFBALA22C210667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6271	RLLV1AFA3PV002952	VFBALB22C190541; VFBALA22C150536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6272	RLLV1AFAXPV002950	VFBALB231040791; VFBALA22C220628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6273	RLLV1AFAXPV002947	VFBALB231050501; VFBALA22C220597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6274	RLLV1AFA1PV002948	VFBALB22C190650; VFBALA22C150515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6275	RLLV1AFA2PV002960	VFBALB231050503; VFBALA22C220583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6276	RLLV1AFA7PV002954	VFBALB22C190599; VFBALA22C130565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6277	RLLV1AFA6PV002959	VFBALB22C190575; VFBALA22C130506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6278	RLLV1AFA6PV002945	VFBALB22C190598; VFBALA22C210687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6279	RLLV1AFA3PV002949	VFBALB231050505; VFBALA22C190694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6280	RLLV1AFA2PV002957	VFBALB231050502; VFBALA22C220627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6281	RLLV1AFAXPV002964	VFBALB231040789; VFBALA231100586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6282	RLLV1AFA8PV003398	VFBALB231100572; VFBALA22C120701	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6283	RLLV1AFA1PV002951	VFBALB231040787; VFBALA231040758	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6284	RLLV1AFA7PV002940	VFBALB22C190597; VFBALA22C150518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6285	RLLV1AFA5PV002936	VFBALB22C140633; VFBALA22C180652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6286	RLLV1AFAXPV002933	VFBALB22C190618; VFBALA22C120672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6287	RLLV1AFA0PV002942	VFBALB22C150566; VFBALA231100595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6288	RLLV1AFA9PV002938	VFBALB22C190620; VFBALA22C120702	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6289	RLLV1AFA7PV002937	VFBALB22C190649; VFBALA22C130514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6290	RLLV1AFA1PV002934	VFBALB22C210540; VFBALA22C190585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6291	RLLV1AFA3PV002935	VFBALB22C190574; VFBALA22C190583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6292	RLLV1AFA0PV002939	VFBALB22C050526; VFBALA22C120713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6293	RLLV1AFA4PV003401	VFBALB231140549; VFBALA22C120690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6294	RLLV1AFA2PV003400	VFBALB231100569; VFBALA22C130500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6295	RLLV1AFA2PV002926	VFBALB231160510; VFBALA236140085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6296	RLLV1AFA8PV002915	VFBALB231100519; VFBALA22C190569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6297	RLLV1AFA6PV002928	VFBALB231040713; VFBALA22C210549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6298	RLLV1AFA1PV002920	VFBALB231100532; VFBALA231080512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6299	RLLV1AFA5PV002922	VFBALB231040790; VFBALA231090528	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6300	RLLV1AFAXPV002916	VFBALB231100564; VFBALA22C160677	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6301	RLLV1AFA6PV002931	VFBALB231150581; VFBALA22C190587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6302	RLLV1AFA4PV002930	VFBALA232010849; VFBALB231040797	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6303	RLLV1AFA8PV002929	VFBALB231040748; VFBALA22C180648	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6304	RLLV1AFA4PV002913	VFBALB231100574; VFBALA231050835	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6305	RLLV1AFA0PV002911	VFBALB231100570; VFBALA231080559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6306	RLLV1AFA2PV002912	VFBALB231100522; VFBALA22C210651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6307	RLLV1AFA6PV002914	VFBALB231040788; VFBALA22C180592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6308	RLLV1AFA3PV002966	VFBALB22C190619; VFBALA22C210653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6309	RLLV1AFA8PV003403	VFBALB231100521; VFBALA22C130554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6310	RLLV1AFA5PV003407	VFBALB231050514; VFBALA22C130522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6311	RLLV1AFA3PV003406	VFBALB231050527; VFBALA22C130557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6312	RLLV1AFA5PV002967	VFBALB22C190576; VFBALA22C210686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6313	RLLV1AFA4PV003396	VFBALB232010613; VFBALA231310597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6314	RLLV1AFA2PV003395	VFBALB231100600; VFBALA231100724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6315	RLLV1AFAXPV002883	VFBALB232010591; VFBALA231310636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6316	RLLV1AFA3PV003468	VFBALB232010700; VFBALA231310646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6317	RLLV1AFA5PV003469	VFBALB231310599; VFBALA231310527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6318	RLLV1AFA9PV003541	VFBALB232010680; VFBALA231310590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6319	RLLV1AEB5PV002879	VFBAJB22B250642; VFBAJA231170649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6320	RLLV1AEB3PV000094	VFBAJB231310511; VFBAJA231170642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6321	RLLV1AEB0PV002868	VFBAJB231140617; VFBAJA231170820	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6322	RLLV1AEB9PV002870	VFBAJB232100572; VFBAJA231170625	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6323	RLLV1AEBXPV002876	VFBAJA231170651; VFBAJB231170774	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6324	RLLV1AEB1PV000093	VFBAJB231280679; VFBAJA231170812	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6325	RLLV1AEB7PV002866	VFBAJB231140615; VFBAJA231170559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6326	RLLV1AFA5PV003410	VFBALB231310592; VFBALA231310515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6327	RLLV1AFA7PV003411	VFBALB231310584; VFBALA231310512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6328	RLLV1AFA9PV003409	VFBALB231310589; VFBALA231310524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6329	RLLV1AFA0PV002956	VFBALB231310576; VFBALA231310516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6330	RLLV1AFA7PV003408	VFBALB231310585; VFBALA231310510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6331	RLLV1AFA8PV003532	VFBALB231310633; VFBALA231310539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6332	RLLV1AEBXPV003011	VFBALB231140582; VFBALB231170818	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6333	RLLV1AFA7PV002985	VFBALB231310526; VFBALA22C130566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6334	RLLV1AFA5PV002984	VFBALB231310514; VFBALA22C180647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6335	RLLV1AFA4PV003527	VFBALB232010675; VFBALA231310581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6336	RLLV1AFA6PV003562	VFBALB232010683; VFBALA231310568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6337	RLLV1AFA9PV002941	VFBALB232010596; VFBALA231310614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6338	RLLV1AFAXPV003578	VFBALB231310644; VFBALA231310543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6339	RLLV1AFA4PV003463	VFBALB232010686; VFBALA231310561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6340	RLLV1AFAXPV003564	VFBALB232010682; VFBALA231310562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6341	RLLV1AFA1PV003534	VFBALB231310629; VFBALA231310591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6342	RLLV1AFA6PV003402	VFBALB231310620; VFBALA231310546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6343	RLLV1AFA3PV003499	VFBALB232010577; VFBALA231310612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6344	RLLV1AFA8PV002980	VFBALB231310520; VFBALA22C130517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6345	RLLV1AFA0PV003508	VFBALB232010576; VFBALA22C240590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6346	RLLV1AFA0PV003511	VFBALB232010615; VFBALA231310593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6347	RLLV1AFA9PV002986	VFBALB231310537; VFBALA231080517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6348	RLLV1AFA6PV003500	VFBALB232010622; VFBALA231310611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6349	RLLV1AFA1PV003582	VFBALB232010697; VFBALA231310635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6350	RLLV1AFA7PV003456	VFBALB231310624; VFBALA231310560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6351	RLLV1AFA3PV003485	VFBALB231310600; VFBALA231310545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6352	RLLV1AFA9PV003488	VFBALB231310641; VFBALA231310544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6353	RLLV1AFA3PV003440	VFBALB22C080702; VFBALA231080515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6354	RLLV1AFA7PV003439	VFBALB231310553; VFBALA22C020530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6355	RLLV1AFA5PV003441	VFBALB22C080695; VFBALA231100686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6356	RLLV1AFAXPV003435	VFBALB231040752; VFBALA231080576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6357	RLLV1AFA4PV002927	VFBALB231310601; VFBALA231310556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6358	RLLV1AFA3PV003437	VFBALB22C080632; VFBALA22C280793	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6359	RLLV1AFA6PV003447	VFBALB231310574; VFBALA22C180564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6360	RLLV1AFA0PV002925	VFBALB232010617; VFBALA232010608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6361	RLLV1AFA5PV003455	VFBALB231310627; VFBALA231310555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6362	RLLV1AFA3PV002918	VFBALB232010620; VFBALA232010607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6363	RLLV1AFA5PV002919	VFBALB232010623; VFBALA232010602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6364	RLLV1AFA1PV003436	VFBALB231100646; VFBALA22C290502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6365	RLLV1AFA9PV003443	VFBALB231310565; VFBALA231090527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6366	RLLV1AFA7PV003442	VFBALB22C080764; VFBALA22C280792	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6367	RLLV1AFAXPV002849	VFBALB231310621; VFBALA231310547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6368	RLLV1AFA9PV003457	VFBALB231310595; VFBALA231310559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6369	RLLV1AFAXPV002981	VFBALB231310523; VFBALA22C130516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6370	RLLV1AFA9PV002924	VFBALB232010619; VFBALA232010601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6371	RLLV1AFA0PV003458	VFBALB231310626; VFBALA231310563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6372	RLLV1AFA8PV002851	VFBALB231310619; VFBALA231310552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6373	RLLV1AFA0PV003444	VFBALB231310569; VFBALA22C190607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6374	RLLV1AFA7PV002923	VFBALB232010621; VFBALA232010611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6375	RLLV1AFA2PV003445	VFBALB231310573; VFBALA22C020633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6376	RLLV1AFA4PV003446	VFBALB231310570; VFBALA22C090757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6377	RLLV1AFA8PV003448	VFBALB231310572; VFBALA22C190643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6378	RLLV1AFAXPV003449	VFBALB232010610; VFBALA231310580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6379	RLLV1AFA6PV003450	VFBALB231310571; VFBALA231080567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6380	RLLV1AFA3PV002921	VFBALB232010616; VFBALA232010625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6381	RLLV1AFA2PV003459	VFBALB231310578; VFBALA231310558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6382	RLLV1AFAXPV003421	VFBALB22C180602; VFBALA22C220600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6383	RLLV1AFA6PV003433	VFBALB231050528; VFBALA22C210612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6384	RLLV1AFAXPV003418	VFBALB22C180625; VFBALA22C290778	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6385	RLLV1AFA2PV003462	VFBALB231050524; VFBALA22C300507	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6386	RLLV1AFA8PV003465	VFBALB231050526; VFBALA22C130525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6387	RLLV1AFA0PV003461	VFBALB231050523; VFBALA22C130551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6388	RLLV1AFA9PV003572	VFBALB232010703; VFBALA231310632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6389	RLLV1AFA5PV003424	VFBALB22C180620; VFBALA231080519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6390	RLLV1AFA5PV003570	VFBALB232010704; VFBALA231310557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6391	RLLV1AFA9PV003426	VFBALB22C180627; VFBALA22C130562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6392	RLLV1AFA1PV003422	VFBALB22C180601; VFBALA22C130556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6393	RLLV1AFA2PV003431	VFBALB231100636; VFBALA231080518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6394	RLLV1AFA2PV003428	VFBALB22C180626; VFBALA231050663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6395	RLLV1AFA6PV003416	VFBALB231050522; VFBALA22C170641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6396	RLLV1AFA8PV003434	VFBALB231160613; VFBALA231050658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6397	RLLV1AFA1PV003419	VFBALB22C180605; VFBALA231050552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6398	RLLV1AFA3PV003423	VFBALB22C170537; VFBALA231070855	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6399	RLLV1AFA7PV003425	VFBALB22C180600; VFBALA231100676	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6400	RLLV1AFA0PV003427	VFBALB22C180623; VFBALA231050638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6401	RLLV1AFAXPV002978	VFBALB231160551; VFBALA231050566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6402	RLLV1AFA0PV003430	VFBALB231100632; VFBALA22C280797	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6403	RLLV1AFA8PV003420	VFBALB22C180598; VFBALA22C130545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6404	RLLV1AFA8PV003417	VFBALB22C180622; VFBALA22C220630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6405	RLLV1AFA4PV003432	VFBALB231160561; VFBALA231100665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6406	RLLV1AFA1PV002979	VFBALB231310517; VFBALA22C130518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6407	RLLV1AFA0PV003492	VFBALB231310638; VFBALA231310542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6408	RLLV1AFA1PV003467	VFBALB231050521; VFBALA22C140721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6409	RLLV1AFAXPV003404	VFBALB231310575; VFBALA22C160579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6410	RLLV1AEB8PV002889	VFBALB231170831; VFBALB231170646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6411	RLLV1AFA0PV003413	VFBALB231310586; VFBALA231310521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6412	RLLV1AFA1PV003405	VFBALB231310577; VFBALA22C220735	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6413	RLLV1AEB6PV002888	VFBALB231180559; VFBALB231170542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6414	RLLV1AFA1PV002965	VFBALB232010612; VFBALA231310582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6415	RLLV1AFA9PV003412	VFBALB231310587; VFBALA22C200601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6416	RLLV1AEB4PV002890	VFBALB231280655; VFBALB231160681	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6417	RLLV1AFA3PV003454	VFBALB232010679; VFBALA231310583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6418	RLLV1AFA8PV003451	VFBALB232010674; VFBALA231310602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6419	RLLV1AFA5PV003522	VFBALB232010677; VFBALA231310588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6420	RLLV1AFA9PV002969	VFBALB231310605; VFBALA231310518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6421	RLLV1AFA9PV002857	VFBALB231310549; VFBALA231070563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6422	RLLV1AFA5PV002970	VFBALB231310603; VFBALA231310538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6423	RLLV1AFA7PV002968	VFBALB231310604; VFBALA231310525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6424	RLLV1AFA9PV002860	VFBALB231310622; VFBALA231310548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6425	RLLV1AFA3PV002983	VFBALB231310535; VFBALA22C130519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6426	RLLV1AFA1PV002982	VFBALB231310528; VFBALA22C130520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6427	RLLV1AFA9PV002650	VFBALB231310616; VFBALA231310536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6428	RLLV1AFA3PV002658	VFBALB231310617; VFBALA231310541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6429	RLLV1AFA1PV002660	VFBALB231310618; VFBALA231310551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6430	RLLV1AFA4PV003415	VFBALB231310610; VFBALA231310550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6431	RLLV1AFA4PV002846	VFBALB232010681; VFBALA231310566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6432	RLLV1AFA1PV002657	VFBALB231310607; VFBALA231310529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6433	RLLV1AFAXPV002656	VFBALB231310608; VFBALA231310534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6434	RLLV1AFA2PV003414	VFBALB231310609; VFBALA22C210769	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6435	RLLV1AFA4PV002894	VFBALB232010578; VFBALA231310623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6436	RLLV1AFA1PV003453	VFBALB232010678; VFBALA231310579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6437	RLLV1AFA5PV002659	VFBALB231310606; VFBALA231310531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6438	RLLV1AFA5PV003536	VFBALB232010670; VFBALA231310564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6439	RLLV1AEB8PV002861	VFBALB231300503; VFBALB231170813	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6440	RLLV1AFA7PV003537	VFBALB232010711; VFBALA231310645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6441	RLLV1AEBXPV002781	VFBAJB231070639; VFBAJA231170802	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6442	RLLV1AFA4PV002975	VFBALB232010701; VFBALA231310637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6443	RLLV1AFA8PV002977	VFBALB232010702; VFBALA231310642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6444	RLLV1AFA0PV002892	VFBALB232010579; VFBALA231310639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6445	RLLV1AFA6PV002976	VFBALB232010718; VFBALA231310631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6446	RLLV1AFAXPV003452	VFBALB232010676; VFBALA231310567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6447	RLLV1AFA7PV002971	VFBALB232010707; VFBALA231310634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6448	RLLV1AFA0PV002973	VFBALB232010705; VFBALA231310643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6449	RLLV1AFA2PV002974	VFBALB232010714; VFBALA231310630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6450	RLLV1AFA9PV002972	VFBALB232010717; VFBALA231310640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6451	RLLV1AFA7PV002839	VFBALB232010618; VFBALA232010604	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6452	RLLV1AFA0PV003542	VFBALB232010762; VFBALA232010570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6453	RLLV1AFA7PV003540	VFBALB232010761; VFBALA231310647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6454	RLLV1AFA5PV003486	VFBALB232010760; VFBALA232010584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6455	RLLV1AFA7PV003568	VFBALB231310648; VFBALA232010587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6456	RLLV1AFA6PV003528	VFBALB232010606; VFBALA232010642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6457	RLLV1AFA3PV003566	VFBALB231310594; VFBALA22C200568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6458	RLLV1AFA4PV003561	VFBALB231310628; VFBALA232010582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6459	RLLV1AFA0PV003489	VFBALB232010603; VFBALA232010636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6460	RLLV1AFA8PV002896	VFBALB232010753; VFBALA232010641	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6461	RLLV1AFA6PV002895	VFBALB232010757; VFBALA232010573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6462	RLLV1AFA2PV002893	VFBALB232010758; VFBALA232010599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6463	RLLV1AFA1PV002903	VFBALB232010589; VFBALA232010638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6464	RLLV1AFA5PV002905	VFBALB232010755; VFBALA232010627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6465	RLLV1AFA3PV002899	VFBALB232010723; VFBALA232010639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6466	RLLV1AFA9PV002907	VFBALB232010594; VFBALA232010643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6467	RLLV1AFAXPV002902	VFBALB232030655; VFBALA232010635	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6468	RLLV1AFA1PV002898	VFBALB232010722; VFBALA232010598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6469	RLLV1AFAXPV002897	VFBALB232010754; VFBALA232010640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6470	RLLV1AFA9PV002910	VFBALB232010699; VFBALA232010605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6471	RLLV1AFA2PV002909	VFBALB232010759; VFBALA231310651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6472	RLLV1AFA8PV002901	VFBALB232010731; VFBALA232010659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6473	RLLV1AFA0PV002908	VFBALB232010727; VFBALA232010600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6474	RLLV1AFA7PV002906	VFBALB232010726; VFBALA232010597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6475	RLLV1AFA3PV002904	VFBALB232010752; VFBALA232010644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6476	RLLV1AFA6PV002900	VFBALB232010728; VFBALA232010593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6477	RLLV1AEB0PV003034	VFBAJB231170773; VFBAJA231270573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6478	RLLV1AEB2PV003018	VFBAJB231170792; VFBAJA231260517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6479	RLLV1AEBXPV003025	VFBAJB231140587; VFBAJA231170749	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6480	RLLV1AEB7PV003032	VFBAJB22C130688; VFBAJA231270576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6481	RLLV1AEB8PV003024	VFBAJB231110540; VFBAJA231170863	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6482	RLLV1AEB9PV003033	VFBAJB231170770; VFBAJA231270577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6483	RLLV1AEB1PV003026	VFBAJB231170757; VFBAJA231180502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6484	RLLV1AEB6PV003023	VFBAJB231140581; VFBAJA231270555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6485	RLLV1AEB0PV003017	VFBAJB231170631; VFBAJA231180510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6486	RLLV1AEB5PV003031	VFBAJB231170775; VFBAJA231270535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6487	RLLV1AEB3PV003030	VFBAJB231140586; VFBAJA231270574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6488	RLLV1AEB5PV003028	VFBAJB231170758; VFBAJA231270559	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6489	RLLV1AEB2PV003021	VFBAJB231140585; VFBAJA231270556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6490	RLLV1AEB9PV003016	VFBAJB231170801; VFBAJA231160578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6491	RLLV1AEB7PV003029	VFBAJB231280682; VFBAJA231270553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6492	RLLV1AEB4PV003022	VFBAJB231300500; VFBAJA231270560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6493	RLLV1AEB2PV003035	VFBAJB231050759; VFBAJA231270554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6494	RLLV1AFA2PV003591	VFBALB232010838; VFBALA232010706	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6495	RLLV1AEB1PV002863	VFBAJB231170565; VFBAJA231180501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6496	RLLV1AEB8PV002875	VFBAJB231140604; VFBAJA231270570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6497	RLLV1AEB4PV002873	VFBAJB231170849; VFBAJA231170742	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6498	RLLV1AEB9PV002867	VFBAJB231170708; VFBAJA231170562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6499	RLLV1AEB2PV002869	VFBAJB231140603; VFBAJA231270572	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6500	RLLV1AEB1PV002877	VFBAJB231170772; VFBAJA231170745	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6501	RLLV1AEB1PV002880	VFBAJB231170550; VFBAJA231270569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6502	RLLV1AEB0PV002871	VFBAJB231140602; VFBAJA231180504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6503	RLLV1AEB6PV002874	VFBAJB231140598; VFBAJA231270571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6504	RLLV1AEB6PV003068	VFBAJB231170804; VFBAJA231170661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6505	RLLV1AEB5PV003059	VFBAJB231100640; VFBAJA231170668	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6506	RLLV1AEBXPV003056	VFBAJB231100638; VFBAJA231170659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6507	RLLV1AFA0PV003539	VFBALB232020691; VFBALA232010709	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6508	RLLV1AFAXPV003466	VFBALB232020665; VFBALA231310613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6509	RLLV1AFA2PV003557	VFBALB232020679; VFBALA232010708	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6510	RLLV1AEB8PV003010	VFBAJB231170630; VFBAJA231170853	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6511	RLLV1AFA5PV003584	VFBALB231310540; VFBALA232010588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6512	RLLV1AFA8PV003577	VFBALB232010834; VFBALA232010689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6513	RLLV1AFA6PV003464	VFBALB232010828; VFBALA232010687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6514	RLLV1AFA0PV003556	VFBALB232020794; VFBALA232010774	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6515	RLLV1AFA1PV003551	VFBALB232010865; VFBALA232010768	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6516	RLLV1AFA4PV003544	VFBALB232020804; VFBALA232010780	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6517	RLLV1AFA4PV003558	VFBALB232020706; VFBALA232010741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6518	RLLV1AFA2PV003543	VFBALB232020731; VFBALA232010735	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6519	RLLV1AFA8PV003563	VFBALB232020704; VFBALA232010739	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6520	RLLV1AEB1PV003012	VFBAJB231170573; VFBAJA231180503	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6521	RLLV1AFA8PV003580	VFBALB232010833; VFBALA232010691	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6522	RLLV1AFA8PV003515	VFBALB232020582; VFBALA232010696	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6523	RLLV1AFA5PV003505	VFBALB232010784; VFBALA232010744	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6524	RLLV1AFA7PV003506	VFBALB232010783; VFBALA232010628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6525	RLLV1AFA3PV003504	VFBALB232010786; VFBALA232010778	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6526	RLLV1AFAXPV003516	VFBALB232010855; VFBALA232010663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6527	RLLV1AFA4PV003575	VFBALB232010839; VFBALA232010721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6528	RLLV1AFA1PV003517	VFBALB232010863; VFBALA232010664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6529	RLLV1AFAXPV003502	VFBALB232020725; VFBALA232010732	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6530	RLLV1AFA8PV003501	VFBALB232010796; VFBALA232010690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6531	RLLV1AFA5PV003438	VFBALB232010869; VFBALA232010769	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6532	RLLV1AFA9PV003507	VFBALB232010821; VFBALA232010660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6533	RLLV1AFA9PV003524	VFBALB232020727; VFBALA232010698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6534	RLLV1AFA8PV003529	VFBALB232020728; VFBALA232010662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6535	RLLV1AFA2PV003526	VFBALB232010832; VFBALA232010665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6536	RLLV1AFA0PV003525	VFBALB232020662; VFBALA232010716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6537	RLLV1AFA1PV003503	VFBALB232010782; VFBALA232010590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6538	RLLV1AFA2PV003574	VFBALB232010814; VFBALA232010583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6539	RLLV1AFA9PV003510	VFBALB232010860; VFBALA232010668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6540	RLLV1AFAXPV003581	VFBALB232010840; VFBALA232010585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6541	RLLV1AFA4PV003513	VFBALB232010864; VFBALA232010634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6542	RLLV1AFA7PV003523	VFBALB232020696; VFBALA232010710	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6543	RLLV1AFA9PV003538	VFBALB232020664; VFBALA232010657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6544	RLLV1AFA2PV003560	VFBALB232010830; VFBALA232010692	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6545	RLLV1AFA0PV003573	VFBALB232010835; VFBALA232010669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6546	RLLV1AFA5PV003567	VFBALB232010826; VFBALA232010720	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6547	RLLV1AFA2PV003493	VFBALB232010818; VFBALA232010736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6548	RLLV1AFA7PV003487	VFBALB232020719; VFBALA232010738	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6549	RLLV1AFA1PV003498	VFBALB232020711; VFBALA232010624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6550	RLLV1AFA7PV003490	VFBALB232010820; VFBALA232010734	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6551	RLLV1AFA4PV003494	VFBALB232020722; VFBALA232010715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6552	RLLV1AFAXPV003497	VFBALB232010819; VFBALA232010729	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6553	RLLV1AFAXPV003550	VFBALB232020730; VFBALA232010688	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6554	RLLV1AFA9PV003491	VFBALB232010785; VFBALA232010773	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6555	RLLV1AFA6PV003495	VFBALB232010799; VFBALA232010631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6556	RLLV1AFA8PV003496	VFBALB232010804; VFBALA232010776	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6557	RLLV1AEB8PV003041	VFBAJB231170809; VFBAJA231260533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6558	RLLV1AEB6PV003040	VFBAJB231170796; VFBAJA231170848	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6559	RLLV1AEB5PV003045	VFBAJB231170811; VFBAJA231170667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6560	RLLV1AEB6PV003037	VFBAJB231100648; VFBAJA231170645	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6561	RLLV1AEB4PV003036	VFBAJB231170776; VFBAJA231170663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6562	RLLV1AEB8PV003038	VFBAJB231170807; VFBAJA231260509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6563	RLLV1AEBXPV003039	VFBAJB231170777; VFBAJA231170862	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6564	RLLV1AEB2PV003004	VFBAJB231170701; VFBAJA231170851	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6565	RLLV1AEBXPV003008	VFBAJB231170696; VFBAJA231180511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6566	RLLV1AEB7PV003001	VFBAJB231170786; VFBAJA231160632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6567	RLLV1AEB8PV003007	VFBAJB231170715; VFBAJA231180512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6568	RLLV1AEB5PV003000	VFBAJB231170710; VFBAJA231170568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6569	RLLV1AEB9PV003002	VFBAJB231170852; VFBAJA231270566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6570	RLLV1AEB4PV003005	VFBAJB231170698; VFBAJA231170505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6571	RLLV1AEB0PV003003	VFBAJB231170821; VFBAJA231170843	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6572	RLLV1AEB6PV003006	VFBAJB231170819; VFBAJA231170744	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6573	RLLV1AEB4PV002999	VFBAJB231170712; VFBAJA231170529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6574	RLLV1AEB1PV003611	VFBAJB231160759; VFBAJA231170525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6575	RLLV1AEB2PV002886	VFBAJB231170706; VFBAJA231270533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6576	RLLV1AEB4PV002887	VFBAJB231170574; VFBAJA231270528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6577	RLLV1AFA9PV003555	VFBALB232010824; VFBALA232010712	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6578	RLLV1AEB5PV003014	VFBAJB231170771; VFBAJA22C100631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6579	RLLV1AEB7PV003015	VFBAJB231170694; VFBAJA231110618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6580	RLLV1AFA3PV003521	VFBALB232020585; VFBALA232010667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6581	RLLV1AFA1PV003520	VFBALB232020735; VFBALA232010693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6582	RLLV1AEB3PV002735	VFBAJB231170693; VFBAJA231170844	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6583	RLLV1AEB0PV003597	VFBAJB231140578; VFBAJA231260510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6584	RLLV1AFA5PV003519	VFBALB232020583; VFBALA232010695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6585	RLLV1AEB4PV003604	VFBAJB231160695; VFBAJA231170534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6586	RLLV1AEB7PV003600	VFBAJB231140588; VFBAJA231170511	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6587	RLLV1AFA6PV003531	VFBALB232010831; VFBALA232010661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6588	RLLV1AFA9PV003569	VFBALB232010823; VFBALA232010685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6589	RLLV1AFA5PV003553	VFBALB232020732; VFBALA232010745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6590	RLLV1AEB8PV003606	VFBAJB231160758; VFBAJA231160731	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6591	RLLV1AEB5PV003594	VFBAJB231140577; VFBAJA231260519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6592	RLLV1AFAXPV003547	VFBALB232020785; VFBALA231310519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6593	RLLV1AFA0PV003590	VFBALB232010825; VFBALA232010713	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6594	RLLV1AFA8PV003546	VFBALB232010866; VFBALA232010767	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6595	RLLV1AFA7PV003473	VFBALB232020736; VFBALA22C160813	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6596	RLLV1AEB0PV003020	VFBAJB231140590; VFBAJA231260512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6597	RLLV1AEB2PV002872	VFBAJB231050830; VFBAJA231160702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6598	RLLV1AFA6PV003481	VFBALB232010656; VFBALA232010850	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6599	RLLV1AFA0PV003587	VFBALB232030590; VFBALA232010645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6600	RLLV1AFA2PV003588	VFBALB232010647; VFBALA232010815	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6601	RLLV1AFA4PV003589	VFBALB232010626; VFBALA232010853	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6602	RLLV1AEB8PV003072	VFBAJB231050740; VFBAJA231170854	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6603	RLLV1AEB5PV003062	VFBAJB231170516; VFBAJA231170861	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6604	RLLV1AEB7PV003063	VFBAJB231140607; VFBAJA231170859	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6605	RLLV1AEB2PV003066	VFBAJB231140605; VFBAJA231170845	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6606	RLLV1AFA9PV003586	VFBALB232020737; VFBALA232010846	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6607	RLLV1AFA3PV003471	VFBALB232030588; VFBALA22C280790	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6608	RLLV1AEB0PV003065	VFBAJB231090538; VFBAJA231170864	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6609	RLLV1AFA1PV003470	VFBALB231030556; VFBALA232010775	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6610	RLLV1AFA5PV003472	VFBALB22C290605; VFBALA232010843	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6611	RLLV1AFA7PV003585	VFBALB232020739; VFBALA232010841	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6612	RLLV1AEB9PV003095	VFBAJB231140592; VFBAJA231170581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6613	RLLV1AEB3PV003092	VFBAJB231160763; VFBAJA231170727	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6614	RLLV1AEB7PV003094	VFBAJB231140593; VFBAJA231110623	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6615	RLLV1AEB0PV003079	VFBAJB231160764; VFBAJA231170835	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6616	RLLV1AEB9PV003081	VFBAJB231050880; VFBAJA231120507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6617	RLLV1AEB1PV003088	VFBAJB231140599; VFBAJA231170532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6618	RLLV1AFA7PV001111	VFBALB232010868; VFBALA232010770	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6619	RLLV1AFA3PV003583	VFBALB231040519; VFBALA232010790	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6620	RLLV1AFA2PV003509	VFBALB231030555; VFBALA232010781	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6621	RLLV1AFA6PV003514	VFBALB231030557; VFBALA232010730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6622	RLLV1AFA1PV003565	VFBALB231030554; VFBALA232010795	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6623	RLLV1AFAXPV003483	VFBALB232010633; VFBALA232010719	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6624	RLLV1AFA1PV003484	VFBALB232010648; VFBALA232010848	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6625	RLLV1AEB2PV003049	VFBAJB231160760; VFBAJA231170860	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6626	RLLV1AEB0PV003051	VFBAJB231140606; VFBAJA231170866	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6627	RLLV1AEBXPV003042	VFBAJB231140589; VFBAJA231260513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6628	RLLV1AEB9PV003050	VFBAJB231140584; VFBAJA231170847	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6629	RLLV1AEB2PV003052	VFBAJB231140608; VFBAJA231170793	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6630	RLLV1AEB3PV003044	VFBAJB231160782; VFBAJA231170840	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6631	RLLV1AEB6PV002891	VFBAJB231050852; VFBAJA231160748	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6632	RLLV1AEB3PV003013	VFBAJB231140583; VFBAJA231170850	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6633	RLLV1AEB1PV003074	VFBAJB231050826; VFBAJA231160680	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6634	RLLV1AEB7PV003077	VFBAJB22C110505; VFBAJA231160701	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6635	RLLV1AFA8PV003479	VFBALB232010658; VFBALA232010856	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6636	RLLV1AFA6PV003545	VFBALB232010867; VFBALA232010777	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6637	RLLV1AFA7PV003554	VFBALB231040530; VFBALA232010646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6638	RLLV1AFA2PV003476	VFBALB232020741; VFBALA232010844	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6639	RLLV1AFA0PV003475	VFBALB232030589; VFBALA232010858	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6640	RLLV1AFA4PV003477	VFBALB232020742; VFBALA232010857	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6641	RLLV1AFA9PV003474	VFBALB232020740; VFBALA232010861	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6642	RLLV1AFA6PV003478	VFBALB232030591; VFBALA232010859	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6643	RLLV1AEB4PV003683	VFBAJB232130660; VFBAJA231170800	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6644	RLLV1AEB3PV003027	VFBAJB232100744; VFBAJA231170713	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6645	RLLV1AEB8PV003623	VFBAJB232030759; VFBAJA231170722	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6646	RLLV1AEB5PV002865	VFBAJB232030751; VFBAJA231260540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6647	RLLV1AEB4PV003070	VFBAJB232100567; VFBAJA231070671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6648	RLLV1AEBXPV003624	VFBAJB232110672; VFBAJA231170617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6649	RLLV1AEB4PV003067	VFBAJB232030758; VFBAJA231170612	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6650	RLLV1AEB9PV003064	VFBAJB232100742; VFBAJA231170725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6651	RLLV1AEB3PV003061	VFBAJB236280990; VFBAJA231070711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6652	RLLV1AEB1PV003625	VFBAJB232030755; VFBAJA231170669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6653	RLLV1AEB8PV003069	VFBAJB232100579; VFBAJA231170624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6654	RLLV1AEB3PV003058	VFBAJB232110621; VFBAJA22C100658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6655	RLLV1AEB7PV003628	VFBAJB232110654; VFBAJA231170738	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6656	RLLV1AEB4PV003053	VFBAJB232090540; VFBAJA231170580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6657	RLLV1AEB5PV003630	VFBAJB232030756; VFBAJA231160750	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6658	RLLV1AEB6PV003071	VFBAJB232100569; VFBAJA231070663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6659	RLLV1AEB1PV003057	VFBAJB232110614; VFBAJA231170622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6660	RLLV1AEB6PV003054	VFBAJB232160587; VFBAJA231170752	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6661	RLLV1AEB8PV003086	VFBAJB232030750; VFBAJA231180523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6662	RLLV1AEB5PV003093	VFBAJB232030753; VFBAJA231170858	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6663	RLLV1AEB2PV003083	VFBAJB232160660; VFBAJA231180500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6664	RLLV1AEBXPV003090	VFBAJB232030752; VFBAJA231180522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6665	RLLV1AEB4PV003084	VFBAJB232030749; VFBAJA231170830	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6666	RLLV1AFA3PV003518	VFBALB232140568; VFBALA232010871	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6667	RLLV1AFA2PV003512	VFBALB232160545; VFBALA232010878	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6668	RLLV1AFA6PV003576	VFBALB232150527; VFBALA232010798	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6669	RLLV1AFA4PV003530	VFBALB232160625; VFBALA232010877	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6670	RLLV1AEB6PV003085	VFBABJ232160635; VFBABA231170829	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6671	RLLV1AEB0PV003096	VFBABJ232030754; VFBABA231170720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6672	RLLV1AEB7PV003080	VFBABJ232150526; VFBABA231110582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6673	RLLV1AFA6PV003559	VFBALB231050731; VFBALA232010801	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6674	RLLV1AEB7PV003046	VFBABJ232110661; VFBABA231170509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6675	RLLV1AEB0PV003048	VFBABJ232100630; VFBABA22B200537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6676	RLLV1AFA1PV003677	VFBALB232030650; VFBALA232010876	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6677	RLLV1AEB5PV003627	VFBABJ232100603; VFBABA231160714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6678	RLLV1AEB1PV003060	VFBABJ232030757; VFBABA231170561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6679	RLLV1AEB9PV003629	VFBABJ232100605; VFBABA231070715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6680	RLLV1AEB6PV003636	VFBABJ232110664; VFBABA231050708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6681	RLLV1AEB8PV003637	VFBABJ232110665; VFBABA231160728	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6682	RLLV1AEB9PV003632	VFBABJ232090538; VFBABA231160734	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6683	RLLV1AEB2PV003634	VFBABJ232110616; VFBABA231070707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6684	RLLV1AEBXPV003638	VFBABJ232100577; VFBABA231170514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6685	RLLV1AEB7PV003631	VFBABJ232110667; VFBABA231170527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6686	RLLV1AEB4PV003635	VFBABJ232090541; VFBABA231170595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6687	RLLV1AEB0PV003633	VFBABJ232100604; VFBABA231180527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6688	RLLV1AEB5PV003076	VFBABJ232110652; VFBABA231170724	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6689	RLLV1AFA4PV003480	VFBALB232160629; VFBALA232010800	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6690	RLLV1AFA4PV003642	VFBALB232010637; VFBALA232010806	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6691	RLLV1AFA6PV003643	VFBALB232080557; VFBALA232010805	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6692	RLLV1AFA0PV003640	VFBALB232080560; VFBALA232010792	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6693	RLLV1AFA9PV003667	VFBALB232020790; VFBALA232010879	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6694	RLLV1AFA0PV003668	VFBALB232070515; VFBALA232010896	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6695	RLLV1AFA6PV003674	VFBALB232080559; VFBALA232010797	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6696	RLLV1AFA4PV003673	VFBALB232090547; VFBALA232010837	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6697	RLLV1AFA6PV003660	VFBALB232080558; VFBALA232010809	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6698	RLLV1AFAXPV003645	VFBALB232070516; VFBALA232010875	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6699	RLLV1AFA3PV003647	VFBALB232060501; VFBALA232010881	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6700	RLLV1AFA9PV003653	VFBALB232100639; VFBALA231090531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6701	RLLV1AFA1PV003663	VFBALB232070524; VFBALA232010803	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6702	RLLV1AFA5PV003651	VFBALB232070513; VFBALA232010882	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6703	RLLV1AFAXPV003659	VFBALB232090545; VFBALA231310649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6704	RLLV1AFA7PV003649	VFBALB232090536; VFBALA231310650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6705	RLLV1AFA7PV003652	VFBALB232110605; VFBALA232010813	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6706	RLLV1AFA1PV003646	VFBALB232060502; VFBALA232010892	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6707	RLLV1AFA5PV003648	VFBALB232090539; VFBALA232010666	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6708	RLLV1AFA3PV003664	VFBALB232150502; VFBALA232010880	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6709	RLLV1AFA7PV003666	VFBALB232090542; VFBALA22C260647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6710	RLLV1AFA8PV003644	VFBALB232100565; VFBALA232010808	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6711	RLLV1AFAXPV003662	VFBALB232070511; VFBALA232010895	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6712	RLLV1AFA0PV003654	VFBALB232150512; VFBALA232010817	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6713	RLLV1AEB1PV003740	VFBABJ231080579; VFBABA231070664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6714	RLLV1AEB3PV003738	VFBABJ231270522; VFBABA231170740	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6715	RLLV1AEB5PV003742	VFBABJ232110651; VFBABA231160690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6716	RLLV1AEB5PV003739	VFBABJ232110629; VFBABA231170741	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6717	RLLV1AEB8PV003704	VFBABJ231270514; VFBABA231160685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6718	RLLV1AEB2PV003682	VFBABJ231270527; VFBABA231170739	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6719	RLLV1AEB2PV003696	VFBABJ232110635; VFBABA231160740	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6720	RLLV1AEB9PV003680	VFBABJ231170544; VFBABA231160725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6721	RLLV1AEB6PV003703	VFBABJ231270519; VFBABA231260501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6722	RLLV1AEB9PV003694	VFBABA231270545; VFBABJ231100690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6723	RLLV1AEB0PV003681	VFBABJ231100680; VFBABA231270544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6724	RLLV1AEB0PV003695	VFBABJ231100666; VFBABA231270543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6725	RLLV1AEB4PV003697	VFBABJ231080575; VFBABA231280667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6726	RLLV1AEB2PV003679	VFBAJB231170541; VFBAJA231160696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6727	RLLV1AEBXPV003705	VFBAJB231270525; VFBAJA231160733	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6728	RLLV1AEBXPV003719	VFBAJB231170546; VFBAJA231160634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6729	RLLV1AEB9PV003713	VFBAJB231270518; VFBAJA231170620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6730	RLLV1AEB6PV003720	VFBAJA231160715; VFBAJB231080571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6731	RLLV1AEB3PV003707	VFBAJB231080572; VFBAJA231270568	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6732	RLLV1AEB1PV003706	VFBAJB232110640; VFBAJA231100679	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6733	RLLV1AEB1PV003723	VFBAJB231080573; VFBAJA22C090772	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6734	RLLV1AEB2PV003715	VFBAJB232110648; VFBAJA231070666	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6735	RLLV1AEB5PV003708	VFBAJB231080537; VFBAJA231280664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6736	RLLV1AEB9PV003727	VFBAJB232110632; VFBAJA231160729	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6737	RLLV1AEB5PV003711	VFBAJB232150506; VFBAJA231050669	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6738	RLLV1AEB0PV003714	VFBAJB231080564; VFBAJA22B160501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6739	RLLV1AEBXPV003722	VFBAJB231270512; VFBAJA231160735	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6740	RLLV1AEB7PV003709	VFBAJB232110647; VFBAJA231100696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6741	RLLV1AEB3PV003710	VFBAJB231270523; VFBAJA231160694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6742	RLLV1AEB4PV003716	VFBAJB232110630; VFBAJA231160767	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6743	RLLV1AEB5PV003725	VFBAJB231170538; VFBAJA231170549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6744	RLLV1AEB8PV003721	VFBAJB231080556; VFBAJA231280663	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6745	RLLV1AEB6PV003717	VFBAJB231170548; VFBAJA231170543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6746	RLLV1AEB8PV003718	VFBAJB232150507; VFBAJA231160664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6747	RLLV1AEB3PV003724	VFBAJB232110649; VFBAJA231160732	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6748	RLLV1AFA3PV003678	VFBALB232100724; VFBALA232010931	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6749	RLLV1AEB0PV003700	VFBAJB232100794; VFBAJA231170507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6750	RLLV1AEB2PV003701	VFBAJB232110650; VFBAJA231070665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6751	RLLV1AFA4PV003429	VFBALB232030739; VFBALA232010903	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6752	RLLV1AFAXPV003676	VFBALB232090660; VFBALA232010885	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6753	RLLV1AFA2PV003672	VFBALB232170666; VFBALA232010913	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6754	RLLV1AEB8PV003055	VFBAJB232110658; VFBAJA231170729	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6755	RLLV1AFA6PV003688	VFBALB232160581; VFBALA232010899	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6756	RLLV1AFA9PV003684	VFBALB232060500; VFBALA22C290503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6757	RLLV1AFA4PV003690	VFBALB232090652; VFBALA232010890	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6758	RLLV1AFA2PV003641	VFBALB232100782; VFBALA232010874	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6759	RLLV1AFA0PV003685	VFBALB232100585; VFBALA232010922	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6760	RLLV1AFA4PV003687	VFBALB232100723; VFBALA232010888	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6761	RLLV1AFA2PV003686	VFBALB232090653; VFBALA232010912	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6762	RLLV1AEB0PV003745	VFBAJB231170536; VFBAJA231160693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6763	RLLV1AEB2PV003746	VFBAJB231100677; VFBAJA231100657	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6764	RLLV1AFA8PV003675	VFBALB232170669; VFBALA232010902	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6765	RLLV1AEB1PV003639	VFBAJB232110653; VFBAJA231170723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6766	RLLV1AFA8PV003658	VFBALB232100586; VFBALA232010897	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6767	RLLV1AFA4PV003656	VFBALB232090651; VFBALA232010887	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6768	RLLV1AFA5PV003665	VFBALB232160627; VFBALA232010886	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6769	RLLV1AEB3PV003741	VFBAJB231270531; VFBAJA231170530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6770	RLLV1AEB7PV003712	VFBAJB231070803; VFBAJA231160737	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6771	RLLV1AEB2PV003729	VFBAJB231070805; VFBAJA231070656	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6772	RLLV1AEB0PV003731	VFBAJB231070827; VFBAJA231160745	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6773	RLLV1AFA1PV003761	VFBALB232050517; VFBALA232020519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6774	RLLV1AFA9PV003765	VFBALB232050509; VFBALA232020515	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6775	RLLV1AFA3PV003762	VFBALB232050518; VFBALA232020505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6776	RLLV1AFAXPV003533	VFBALB232050510; VFBALA232010930	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6777	RLLV1AEBXPV003610	VFBAJB231140575; VFBAJA232100510	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6778	RLLV1AEB8PV003699	VFBAJB232110641; VFBAJA231070810	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6779	RLLV1AEB4PV003702	VFBAJB231270532; VFBAJA231170539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6780	RLLV1AEB3PV003612	VFBAJB231160639; VFBAJA232100548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6781	RLLV1AEB8PV003752	VFBAJB231270506; VFBAJA231100706	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6782	RLLV1AEBXPV003753	VFBAJB231270534; VFBAJA231100708	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6783	RLLV1AEB3PV003755	VFBAJB231070834; VFBAJA232110579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6784	RLLV1AEB7PV003757	VFBAJB231090600; VFBAJA232100531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6785	RLLV1AEB1PV003754	VFBAJB231070831; VFBAJA232110581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6786	RLLV1AEB7PV003614	VFBAJB231160637; VFBAJA232100537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6787	RLLV1AEB2PV003603	VFBAJB231080578; VFBAJA231170658	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6788	RLLV1AEB6PV003605	VFBAJB232240556; VFBAJA232100514	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6789	RLLV1AEB4PV003599	VFBAJB231070818; VFBAJA231170700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6790	RLLV1AEB2PV003598	VFBAJB231090601; VFBAJA231170703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6791	RLLV1AEB0PV003602	VFBAJB232080570; VFBAJA231170697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6792	RLLV1AFA3PV003552	VFBALB232030533; VFBALA232010873	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6793	RLLV1AFA3PV003535	VFBALB232030680; VFBALA232020522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6794	RLLV1AEBXPV003607	VFBAJB232080571; VFBAJA231160555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6795	RLLV1AEB1PV003608	VFBAJB232080569; VFBAJA232100539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6796	RLLV1AFA8PV003689	VFBALB232050516; VFBALA232010928	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6797	RLLV1AEB7PV003595	VFBAJB231080581; VFBAJA231170719	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6798	RLLV1AEB9PV003596	VFBAJB231070836; VFBAJA232080520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6799	RLLV1AEB1PV003592	VFBAJB231090603; VFBAJA232110584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6800	RLLV1AEB3PV003593	VFBAJB232180543; VFBAJA232100509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6801	RLLV1AEB3PV003609	VFBAJB231140574; VFBAJA232100517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6802	RLLV1AEB6PV003748	VFBAJB231110532; VFBAJA231070829	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6803	RLLV1AEB8PV003749	VFBAJB231270537; VFBAJA231100707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6804	RLLV1AEB4PV003750	VFBAJB231090604; VFBAJA231100694	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6805	RLLV1AEB9PV003744	VFBAJB231270536; VFBAJA231070824	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6806	RLLV1AEB6PV003751	VFBAJB231270507; VFBAJA231100704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6807	RLLV1AFA3PV003549	VFBALB232050511; VFBALA232010932	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6808	RLLV1AFA9PV003670	VFBALB232050519; VFBALA232010893	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6809	RLLV1AFA3PV002885	VFBALB232020772; VFBALA232020686	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6810	RLLV1AEB4PV003019	VFBAJB232130584; VFBAJA232030685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6811	RLLV1AEB1PV003737	VFBAJB232100584; VFBAJA231180529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6812	RLLV1AEB0PV003728	VFBAJB231170586; VFBAJA231070654	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6813	RLLV1AEB9PV003730	VFBAJB232110633; VFBAJA231070723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6814	RLLV1AEB2PV003732	VFBAJB232110663; VFBAJA231070700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6815	RLLV1AEB8PV003735	VFBAJB232110655; VFBAJA231070725	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6816	RLLV1AEBXPV003736	VFBAJB232100582; VFBAJA231070667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6817	RLLV1AEB6PV003734	VFBAJB232100580; VFBAJA231170747	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6818	RLLV1AEB4PV003733	VFBAJB231160636; VFBAJA231180537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6819	RLLV1AFA5PV003763	VFBALB232030722; VFBALA232020658	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6820	RLLV1AFA0PV003766	VFBALB232160653; VFBALA232020523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6821	RLLV1AFA7PV003764	VFBALB232030724; VFBALA232020520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6822	RLLV1AEB5PV003773	VFBAJB231170590; VFBAJA231180507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6823	RLLV1AEB6PV003619	VFBAJB231090506; VFBAJA232080598	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6824	RLLV1AEB2PV003097	VFBAJB231140612; VFBAJA232100538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6825	RLLV1AEB1PV003091	VFBAJB231090508; VFBAJA232100504	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6826	RLLV1AEB3PV003089	VFBAJB232080504; VFBAJA22C090770	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6827	RLLV1AFAXPV003791	VFBALB232030653; VFBALA232020525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6828	RLLV1AFA8PV003790	VFBALB232020777; VFBALA232020536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6829	RLLV1AFA7PV003795	VFBALB232030659; VFBALA232010921	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6830	RLLV1AFA3PV003793	VFBALB232030661; VFBALA232020663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6831	RLLV1AFA9PV003796	VFBALB232030658; VFBALA232020649	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6832	RLLV1AFA1PV003792	VFBALB232030652; VFBALA232020512	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6833	RLLV1AFA5PV003794	VFBALB232020773; VFBALA232010927	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6834	RLLV1AEB6PV003698	VFBAJB231160641; VFBAJA231170857	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6835	RLLV1AEBXPV003087	VFBAJB232080505; VFBAJA231260507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6836	RLLV1AFA8PV003806	VFBALB232100583; VFBALA232020521	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6837	RLLV1AFA2PV003770	VFBALA232020651; VFBALB232030711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6838	RLLV1AFA6PV003769	VFBALB232030714; VFBALA232020655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6839	RLLV1AFA6PV003772	VFBALB232060509; VFBALA232020656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6840	RLLV1AFA2PV003803	VFBALB232020778; VFBALA232020527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6841	RLLV1AFA0PV003802	VFBALB232020776; VFBALA232020517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6842	RLLV1AFA1PV003808	VFBALB232020775; VFBALA232020653	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6843	RLLV1AFA7PV003571	VFBALB232020771; VFBALA232010793	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6844	RLLV1AFA0PV003797	VFBALB232030683; VFBALA232020654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6845	RLLV1AFA4PV003771	VFBALB232030719; VFBALA232020652	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6846	RLLV1AFA8PV003482	VFBALB232030691; VFBALA232010914	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6847	RLLV1AEB4PV003621	VFBAJB231090500; VFBAJA232080523	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6848	RLLV1AEB6PV003622	VFBAJB22A050513; VFBAJA232080516	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6849	RLLV1AEB6PV003779	VFBAJB231170522; VFBAJA231180505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6850	RLLV1AEB9PV003775	VFBAJB231260566; VFBAJA231180532	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6851	RLLV1AEB0PV003776	VFBAJB231260569; VFBAJA231180549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6852	RLLV1AEB2PV003780	VFBAJB231170575; VFBAJA231100660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6853	RLLV1AEB2PV003777	VFBAJB232080586; VFBAJA231180531	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6854	RLLV1AEB7PV003774	VFBAJB231260568; VFBAJA231100664	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6855	RLLV1AEB4PV003778	VFBAJB231170572; VFBAJA231100661	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6856	RLLV1AEB9PV003758	VFBAJB231160638; VFBAJA231180534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6857	RLLV1AEB0PV003759	VFBAJB231160640; VFBAJA231170797	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6858	RLLV1AEB1PV003043	VFBAJB232080502; VFBAJA232100529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6859	RLLV1AEB4PV003618	VFBAJB231090507; VFBAJA232080555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6860	RLLV1AEB2PV003617	VFBAJB231140611; VFBAJA232080556	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6861	RLLV1AFA2PV003767	VFBALB232090749; VFBALA232020526	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6862	RLLV1AEB3PV003075	VFBAJB232080501; VFBAJA232100606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6863	RLLV1AFAXPV003760	VFBALB232030709; VFBALA232020657	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6864	RLLV1AEBXPV003073	VFBAJB232080500; VFBAJA22C090779	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6865	RLLV1AFA6PV003691	VFBALB232020774; VFBALA22B210682	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6866	RLLV1AEB4PV003747	VFBAJB232080503; VFBAJA231070685	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6867	RLLV1AFA2PV003669	VFBALB232030662; VFBALA232020534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6868	RLLV1AEB3PV003786	VFBAJB232080585; VFBAJA22C090777	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6869	RLLV1AEB7PV003788	VFBAJB232080587; VFBAJA231180544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6870	RLLV1AEBXPV003784	VFBAJB231160762; VFBAJA231180506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6871	RLLV1AEB5PV003787	VFBAJB231140609; VFBAJA231180550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6872	RLLV1AEB6PV003782	VFBAJB231170552; VFBAJA231180548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6873	RLLV1AEB9PV003789	VFBAJB232080588; VFBAJA232100561	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6874	RLLV1AEB8PV003783	VFBAJB231170501; VFBAJA231180508	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6875	RLLV1AEB4PV003781	VFBAJB231260567; VFBAJA231180530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6876	RLLV1AEB1PV003785	VFBAJB231140610; VFBAJA231180539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6877	RLLV1AEBXPV002313	VFBAJB231170794; VFBAJA232080522	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6878	RLLV1AEB6PV002230	VFBAJB231150555; VFBAJA232110592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6879	RLLV1AEB3PV001679	VFBAJB231140632; VFBAJA232080546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6880	RLLV1AEB7PV000647	VFBAJB231140631; VFBAJA232110626	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6881	RLLV1AEB3PV002878	VFBAJB231170789; VFBAJA232110606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6882	RLLV1AEB7PV003726	VFBAJB231150557; VFBAJA232110600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6883	RLLV1AFA5PV003813	VFBALB232030679; VFBALA232020659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6884	RLLV1AFA3PV003812	VFBALB232090643; VFBALA232020650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6885	RLLV1AFA1PV003811	VFBALB232090577; VFBALA232020637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6886	RLLV1AFA0PV003816	VFBALB232030665; VFBALA232020631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6887	RLLV1AFA9PV003801	VFBALB232020816; VFBALA232020694	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6888	RLLV1AFAXPV003807	VFBALB232090617; VFBALA232020685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6889	RLLV1AFA4PV003804	VFBALB232090649; VFBALA232020669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6890	RLLV1AFA4PV003799	VFBALB232030513; VFBALA232020693	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6891	RLLV1AFAXPV003810	VFBALB233020634; VFBALA232020640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6892	RLLV1AFA6PV003805	VFBALA232020633; VFBALB232090644	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6893	RLLV1AFA7PV003800	VFBALB232030504; VFBALA232020689	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6894	RLLV1AFA6PV003822	VFBALB232020821; VFBALA232010870	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6895	RLLV1AFA4PV003821	VFBALB232020815; VFBALA232010917	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6896	RLLV1AFA1PV002609	VFBALB232030510; VFBALA232010915	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6897	RLLV1AEB0PV005933	VFBAJB231090639; VFBAJA232100555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6898	RLLV1AEB4PV003893	VFBAJB231170734; VFBAJA232110634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6899	RLLV1AEBXPV003901	VFBAJB231170728; VFBAJA232110615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6900	RLLV1AEB5PV003823	VFBAJB231110625; VFBAJA231160686	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6901	RLLV1AEB4PV003831	VFBAJB232250631; VFBAJA231070784	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6902	RLLV1AEBXPV003834	VFBAJB22C100633; VFBAJA231170571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6903	RLLV1AFA2PV007284	VFBALB232160501; VFBALA232020616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6904	RLLV1AFA8PV007290	VFBALB232020747; VFBALA232020621	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6905	RLLV1AFA1PV007289	VFBALB232020759; VFBALA232020613	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6906	RLLV1AEB4PV007295	VFBAJB22C280633; VFBAJA232110617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6907	RLLV1AEB6PV007296	VFBAJB22C110513; VFBAJA232110582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6908	RLLV1AEB8PV007297	VFBAJB22A050514; VFBAJA232110608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6909	RLLV1AEB2PV007294	VFBAJB22C120596; VFBAJA232080519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6910	RLLV1AEB7PV007291	VFBAJB22C120543; VFBAJA232080524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6911	RLLV1AEBXPV007298	VFBAJB22C120500; VFBAJA232080518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6912	RLLV1AEBXPV003896	VFBAJB232180544; VFBAJA231170537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6913	RLLV1AEB5PV003871	VFBAJB231160730; VFBAJA231160691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6914	RLLV1AEB2PV003875	VFBAJB231100609; VFBAJA231070649	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6915	RLLV1AEB1PV003897	VFBAJB232080579; VFBAJA22C100846	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6916	RLLV1AEB2PV003889	VFBAJB232080573; VFBAJA231160718	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6917	RLLV1AEB9PV003873	VFBAJB231160746; VFBAJA231070644	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6918	RLLV1AEB8PV003878	VFBAJB231170637; VFBAJA231070646	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6919	RLLV1AEB6PV003894	VFBAJB231090526; VFBAJA232080596	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6920	RLLV1AEB9PV003887	VFBAJB231170787; VFBAJA232070545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6921	RLLV1AEB6PV003880	VFBAJB231160751; VFBAJA22C060647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6922	RLLV1AEB7PV003886	VFBAJB22C060626; VFBAJA231170591	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6923	RLLV1AEB8PV003895	VFBAJB231170781; VFBAJA232080543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6924	RLLV1AEB9PV003890	VFBAJB232080566; VFBAJA232080548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6925	RLLV1AEB1PV003883	VFBAJB234130506; VFBAJA231070638	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6926	RLLV1AEB3PV003903	VFBAJB232100554; VFBAJA22C100839	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6927	RLLV1AEB6PV003877	VFBAJB22B170524; VFBAJA232100533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6928	RLLV1AEBXPV003882	VFBAJB231090548; VFBAJA231070640	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6929	RLLV1AEB3PV007353	VFBAJB232080581; VFBAJA22C100832	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6930	RLLV1AEB7PV003872	VFBAJB231170788; VFBAJA231070783	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6931	RLLV1AEBXPV003879	VFBAJB231170782; VFBAJA231070647	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6932	RLLV1AEB8PV003900	VFBAJB231160716; VFBAJA231170589	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6933	RLLV1AEB0PV003891	VFBAJB232170637; VFBAJA22C090781	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6934	RLLV1AEB2PV007280	VFBAJB232080582; VFBAJA231270557	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6935	RLLV1AEB5PV000680	VFBAJB231160727; VFBAJA231170570	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6936	RLLV1AFA7PV007331	VFBALB232040603; VFBALA232020587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6937	RLLV1AEB9PV007339	VFBAJB232090520; VFBAJA22C100845	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6938	RLLV1AEB3PV002864	VFBAJB232080572; VFBAJA231170569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6939	RLLV1AFA7PV001190	VFBALB22C280720; VFBALA232020625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6940	RLLV1AEB5PV007337	VFBAJB22A050511; VFBAJA22C100844	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6941	RLLV1AEB8PV007350	VFBAJB232080506; VFBAJA22C100841	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6942	RLLV1AEB3PV003836	VFBAJB231090532; VFBAJA22C010577	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6943	RLLV1AEBXPV002537	VFBAJB22C070699; VFBAJA232080599	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6944	RLLV1AEB5PV000310	VFBAJB232080583; VFBAJA231270558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6945	RLLV1AEB7PV003838	VFBAJB231090530; VFBAJA232030690	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6946	RLLV1AEB5PV003837	VFBAJB232100559; VFBAJA232030703	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6947	RLLV1AEB8PV003833	VFBAJB231160651; VFBAJA232030689	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6948	RLLV1AEB1PV003835	VFBAJB231160646; VFBAJA232030697	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6949	RLLV1AEB9PV003825	VFBAJB232080512; VFBAJA232080552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6950	RLLV1AEB4PV003828	VFBAJB231170779; VFBAJA231160692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6951	RLLV1AFA9PV003460	VFBALB232230680; VFBALA232020623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6952	RLLV1AEB0PV003826	VFBAJB231170780; VFBAJA232030700	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6953	RLLV1AEB6PV003832	VFBAJB232080574; VFBAJA232150518	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
6954	RLLV1AEB7PV003824	VFBAJB231170778; VFBAJA231160707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6955	RLLV1AFAXPV000003	VFBALB232270548; VFBALA232020627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6956	RLLV1AFA5PV007408	VFBALB232020764; VFBALA232020549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6957	RLLV1AFA2PV003817	VFBALB232010788; VFBALA232020683	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6958	RLLV1AFA2PV003820	VFBALB22C290676; VFBALA232020674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6959	RLLV1AFA9PV003815	VFBALB231050605; VFBALA232020626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6960	RLLV1AFA8PV002932	VFBALB232180515; VFBALA232020615	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6961	RLLV1AFA4PV007366	VFBALB232030663; VFBALA232020592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6962	RLLV1AFA5PV007411	VFBALB232030678; VFBALA232020619	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6963	RLLV1AFAXPV007288	VFBALB232090518; VFBALA232020510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6964	RLLV1AEB1PV000062	VFBAJB231270501; VFBAJA232080595	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6965	RLLV1AEB0PV003924	VFBAJB233020618; VFBAJA231160698	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6966	RLLV1AFA6PV007434	VFBALB232020761; VFBALA232020760	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6967	RLLV1AFA4PV007433	VFBALB232020750; VFBALA232020599	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6968	RLLV1AFA6PV007403	VFBALB232040599; VFBALA232020584	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6969	RLLV1AFA4PV007285	VFBALB232030671; VFBALA232020605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6970	RLLV1AEB3PV003920	VFBAJB231160741; VFBAJA232100553	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6971	RLLV1AEB7PV003922	VFBAJB232080563; VFBAJA22C090762	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6972	RLLV1AEB5PV003921	VFBAJB232250623; VFBAJA231270515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6973	RLLV1AFA0PV007414	VFBALB232040592; VFBALA232020743	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6974	RLLV1AFA3PV003809	VFBALB232040591; VFBALA232020513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6975	RLLV1AEB9PV003839	VFBAJB232080584; VFBAJA22C100838	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6976	RLLV1AEB7PV003841	VFBAJB232100556; VFBAJA232030693	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6977	RLLV1AEB6PV003846	VFBAJB233020633; VFBAJA232080562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6978	RLLV1AEB1PV003849	VFBAJB232080568; VFBAJA232110613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6979	RLLV1AEBXPV003851	VFBAJB231170730; VFBAJA22C090659	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6980	RLLV1AEB9PV003842	VFBAJB231090529; VFBAJA232080600	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6981	RLLV1AEB9PV003856	VFBAJB231170803; VFBAJA231270564	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6982	RLLV1AFA4PV002796	VFBALB232030681; VFBALA232020744	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6983	RLLV1AFA7PV007359	VFBALB232040605; VFBALA232020724	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6984	RLLV1AFA3PV007360	VFBALB232040613; VFBALA232020758	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6985	RLLV1AFA9PV007363	VFBALB232040595; VFBALA232020542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6986	RLLV1AFA6PV000029	VFBALB232070523; VFBALA232020684	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6987	RLLV1AEB4PV003912	VFBAJB22B030517; VFBAJA231270578	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6988	RLLV1AEB4PV003909	VFBAJB231170731; VFBAJA22C090657	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6989	RLLV1AEB7PV003919	VFBAJB231090557; VFBAJA232100560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6990	RLLV1AEB8PV003914	VFBAJB231090561; VFBAJA231070642	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6991	RLLV1AEB9PV003906	VFBAJB232080601; VFBAJA232080592	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6992	RLLV1AEB3PV003917	VFBAJB232110612; VFBAJA22C270715	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6993	RLLV1AEB7PV003905	VFBAJB22C070655; VFBAJA231050711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6994	RLLV1AEB2PV003908	VFBAJB231090559; VFBAJA232100558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6995	RLLV1AFA5PV007361	VFBALB232040598; VFBALA232020590	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6996	RLLV1AFA1PV002612	VFBALB232070522; VFBALA232020680	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
6997	RLLV1AEB1PV003902	VFBAJB232030634; VFBAJA231270520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6998	RLLV1AEB2PV007358	VFBAJB231090510; VFBAJA231270539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6999	RLLV1AEB5PV007354	VFBAJB231140579; VFBAJA231270549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7000	RLLV1AEB5PV003899	VFBAJB231100700; VFBAJA236130041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7001	RLLV1AEB0PV007357	VFBAJB232100578; VFBAJA231270542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7002	RLLV1AEB9PV007356	VFBAJB231140569; VFBAJA231270551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7003	RLLV1AEB9PV007440	VFBAJB232110670; VFBAJA231270563	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7004	RLLV1AEB0PV007441	VFBAJB231270505; VFBAJA22C100823	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7005	RLLV1AEB1PV007450	VFBAJB232090619; VFBAJA22C100837	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7006	RLLV1AEB8PV007445	VFBAJB232100549; VFBAJA231170615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7007	RLLV1AEB6PV007444	VFBAJB231270538; VFBAJA231170621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7008	RLLV1AEBXPV007446	VFBAJB231270510; VFBAJA231170618	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7009	RLLV1AEB1PV007447	VFBAJB231170672; VFBAJA231160726	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7010	RLLV1AEB7PV007341	VFBAJB232130681; VFBAJA232110583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7011	RLLV1AEB5PV007340	VFBAJB231260544; VFBAJA232070543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7012	RLLV1AEB1PV007349	VFBAJB232230668; VFBAJA231260520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7013	RLLV1AEB2PV007344	VFBAJB231170599; VFBAJA231270547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7014	RLLV1AFA7PV003814	VFBALA232020547; VFBALB232040643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7015	RLLV1AFA7PV007409	VFBALB232110537; VFBALA232030607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7016	RLLV1AFA9PV007413	VFBALB232040649; VFBALA232020668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7017	RLLV1AFA3PV007407	VFBALB232040622; VFBALA232020687	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7018	RLLV1AFA4PV003818	VFBALB232040634; VFBALA232020634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7019	RLLV1AFAXPV007405	VFBALB232030616; VFBALA232020803	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7020	RLLV1AFA3PV007410	VFBALB232030615; VFBALA232030605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7021	RLLV1AFA2PV007365	VFBALB232020745; VFBALA232020726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7022	RLLV1AFA1PV007471	VFBALB232040642; VFBALA232020553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7023	RLLV1AFA1PV007406	VFBALA232020575; VFBALB232040650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7024	RLLV1AEB9PV000052	VFBAJB231310502; VFBAJA22B160620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7025	RLLV1AEB9PV003923	VFBAJB232030747; VFBAJA232080540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7026	RLLV1AEB2PV003925	VFBAJB232110802; VFBAJA22C100831	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7027	RLLV1AFAXPV007422	VFBALB232040651; VFBALA232020561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7028	RLLV1AFA2PV007429	VFBALB232040621; VFBALA232020690	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7029	RLLV1AFA0PV007395	VFBALB232040648; VFBALA232020636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7030	RLLV1AFA5PV007439	VFBALB232030507; VFBALA232030606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7031	RLLV1AFA0PV007428	VFBALB232040653; VFBALA232020558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7032	RLLV1AFA8PV007418	VFBALB232010750; VFBALA232020555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7033	RLLV1AFA1PV007437	VFBALB232020768; VFBALA232010851	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7034	RLLV1AFAXPV007436	VFBALB232230647; VFBALA232020580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7035	RLLV1AFA8PV007404	VFBALB232040697; VFBALA232020568	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7036	RLLV1AFA3PV007438	VFBALB232150503; VFBALA232020581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7037	RLLV1AFA4PV007402	VFBALB232040644; VFBALA232020556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7038	RLLV1AFA2PV007415	VFBALB232030613; VFBALA232020563	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7039	RLLV1AFA8PV007399	VFBALB232040646; VFBALA232020546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7040	RLLV1AEB7PV007470	VFBAJB232090623; VFBAJA231160678	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7041	RLLV1AEB5PV003840	VFBAJB231180516; VFBAJA232280611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7042	RLLV1AEB8PV003850	VFBAJB232090549; VFBAJA232110580	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7043	RLLV1AEB5PV003868	VFBAJB231170735; VFBAJA22C090765	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7044	RLLV1AEB4PV003845	VFBAJB231170732; VFBAJA22C090660	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7045	RLLV1AEB2PV003844	VFBAJB232100591; VFBAJA232110589	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7046	RLLV1AEB0PV003843	VFBAJB232100632; VFBAJA231270546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7047	RLLV1AEB1PV003866	VFBAJB231140536; VFBAJA231270540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7048	RLLV1AEB4PV003862	VFBAJB231170855; VFBAJA22C100853	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7049	RLLV1AEB0PV003860	VFBAJB231110567; VFBAJA231270565	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7050	RLLV1AEBXPV003865	VFBAJB232030746; VFBAJA231170619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7051	RLLV1AEB3PV003853	VFBAJB232160632; VFBAJA232110587	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7052	RLLV1AEB1PV002040	VFBAJB232250626; VFBAJA231270521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7053	RLLV1AFA2PV002859	VFBALB232020769; VFBALA232020600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7054	RLLV1AEB2PV003911	VFBAJB231170726; VFBAJA231270567	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7055	RLLV1AEB6PV003913	VFBAJB232250622; VFBAJA231270524	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7056	RLLV1AEB0PV003910	VFBAJB232030748; VFBAJA22C100783	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7057	RLLV1AEB0PV003907	VFBAJB22C100649; VFBAJA232110586	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7058	RLLV1AEB5PV003918	VFBAJB231170799; VFBAJA231270541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7059	RLLV1AEB1PV003916	VFBAJB22C120605; VFBAJA231270526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7060	RLLV1AEBXPV003915	VFBAJB231170679; VFBAJA231070766	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7061	RLLV1AFAXPV002611	VFBALB232240540; VFBALA232020591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7062	RLLV1AFA7PV007362	VFBALB232030614; VFBALA232020611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7063	RLLV1AFA8PV002610	VFBALB232030617; VFBALA232020562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7064	RLLV1AEB5PV003904	VFBAJB231170555; VFBAJA22C100799	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7065	RLLV1AEB4PV003876	VFBAJB231140636; VFBAJA22C240517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7066	RLLV1AEB0PV003874	VFBAJB231170733; VFBAJA231050692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7067	RLLV1AEB0PV003888	VFBAJB231180563; VFBAJA232100610	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7068	RLLV1AEB7PV007355	VFBAJB232080590; VFBAJA231050705	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7069	RLLV1AEB4PV007457	VFBAJB231270500; VFBAJA231170718	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7070	RLLV1AEB7PV007453	VFBAJB22C100509; VFBAJA232080525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7071	RLLV1AEB2PV007456	VFBAJB231100506; VFBAJA236130038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7072	RLLV1AEB5PV007449	VFBAJB231180569; VFBAJA231280665	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7073	RLLV1AEB9PV007468	VFBAJB231180567; VFBAJA232270540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7074	RLLV1AEB7PV007467	VFBAJB232110504; VFBAJA232240566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7075	RLLV1AEB9PV007454	VFBAJB231180575; VFBAJA232180540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7076	RLLV1AEB3PV007451	VFBAJB231100524; VFBAJA232080526	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7077	RLLV1AEB0PV007455	VFBAJB231260556; VFBAJA22C260535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7078	RLLV1AEB5PV007452	VFBAJB231100505; VFBAJA232100617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7079	RLLV1AEB4PV007443	VFBAJB231270503; VFBAJA22C060500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7080	RLLV1AEB2PV007442	VFBAJB231160768; VFBAJA22C090509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7081	RLLV1AEB8PV007333	VFBAJB232010653; VFBAJA231160722	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7082	RLLV1AEB3PV007336	VFBAJB231100515; VFBAJA232100613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7083	RLLV1AEBXPV007334	VFBAJB231180561; VFBAJA231160631	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7084	RLLV1AEB7PV007338	VFBAJB232070502; VFBAJA231050709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7085	RLLV1AEB9PV007342	VFBAJB232080591; VFBAJA231160629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7086	RLLV1AEB6PV007346	VFBAJB231100507; VFBAJA232100609	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7087	RLLV1AEBXPV007351	VFBAJB231070845; VFBAJA232100615	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7088	RLLV1AEB2PV007375	VFBAJB231130526; VFBAJA231070627	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7089	RLLV1AEB3PV007465	VFBAJB231270504; VFBAJA231070815	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7090	RLLV1AEB5PV007466	VFBAJB231100508; VFBAJA231070813	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7091	RLLV1AEB6PV003829	VFBAJB22C100506; VFBAJA232080597	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7092	RLLV1AFA6PV003819	VFBALB232210658; VFBALA232020544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7093	RLLV1AFA7PV007281	VFBALB232040891; VFBALA232030624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7094	RLLV1AFA3PV007620	VFBALB232050507; VFBALA232030622	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7095	RLLV1AFA7PV007393	VFBALB232040897; VFBALA232020593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7096	RLLV1AFA6PV007367	VFBALB232010655; VFBALA232030733	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7097	RLLV1AEB4PV007460	VFBAJB22C100508; VFBAJA231160699	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7098	RLLV1AEB6PV007458	VFBAJB231180566; VFBAJA22B300671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7099	RLLV1AEB8PV007459	VFBAJB231070850; VFBAJA232100619	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7100	RLLV1AEB8PV007462	VFBAJB231070849; VFBAJA231270562	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7101	RLLV1AFA9PV007394	VFBALB232090610; VFBALA232030740	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7102	RLLV1AFA8PV007421	VFBALB232010654; VFBALA228280025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7103	RLLV1AFA0PV007283	VFBALB232030706; VFBALA232020602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7104	RLLV1AEB1PV007464	VFBAJB22C100504; VFBAJA231160723	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7105	RLLV1AEB6PV007461	VFBAJB231180570; VFBAJA232070542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7106	RLLV1AEBXPV007463	VFBAJB231180562; VFBAJA231170711	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7107	RLLV1AFA0PV007400	VFBALA232030737; VFBALB232090527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7108	RLLV1AFA9PV007430	VFBALB232010652; VFBALA232030734	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7109	RLLV1AFA2PV007611	VFBALB232050506; VFBALA232030628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7110	RLLV1AFA2PV007396	VFBALB232010581; VFBALA232020578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7111	RLLV1AEBXPV003848	VFBAJB22C100672; VFBAJA22C060517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7112	RLLV1AEB3PV003870	VFBAJB231070847; VFBAJA231070811	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7113	RLLV1AEB7PV003869	VFBAJB232080589; VFBAJA232080549	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7114	RLLV1AEB8PV003864	VFBAJA232100512; VFBAJB231110512	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7115	RLLV1AEB0PV003857	VFBAJB231110515; VFBAJA231160749	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7116	RLLV1AEB4PV003859	VFBAJB231260536; VFBAJA231270513	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7117	RLLV1AEB7PV003855	VFBAJB231140563; VFBAJA231050696	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7118	RLLV1AEB5PV003854	VFBAJB231140565; VFBAJA231050691	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7119	RLLV1AEB2PV003858	VFBAJB231140566; VFBAJA231160738	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7120	RLLV1AEB3PV003867	VFBAJB231110514; VFBAJA232100547	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7121	RLLV1AEB6PV003863	VFBAJB232110501; VFBAJA231160588	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7122	RLLV1AEB1PV003852	VFBAJB232100725; VFBAJA231270517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7123	RLLV1AEB2PV003861	VFBAJB231110511; VFBAJA231260502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7124	RLLV1AFA5PV007618	VFBALB232040876; VFBALA232030618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7125	RLLV1AFA4PV007397	VFBALB232010724; VFBALA232030735	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7126	RLLV1AFA6PV007420	VFBALB232010572; VFBALA232020596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7127	RLLV1AFA6PV007417	VFBALB232040896; VFBALA232020577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7128	RLLV1AEB5PV007614	VFBAJB231140619; VFBAJA22B170539	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7129	RLLV1AEB0PV007293	VFBAJB231130524; VFBAJA22C240541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7130	RLLV1AFAXPV007419	VFBALB232040878; VFBALA232030620	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7131	RLLV1AFA5PV007330	VFBALB232040882; VFBALA232030741	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7132	RLLV1AEB2PV003892	VFBAJB232090657; VFBAJA231260500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7133	RLLV1AEB8PV003881	VFBAJB231090634; VFBAJA231260505	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7134	RLLV1AEB7PV003693	VFBAJB231090636; VFBAJA22B300621	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7135	RLLV1AFA5PV007621	VFBALB232010764; VFBALA232030721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7136	RLLV1AFA7PV007619	VFBALB232010766; VFBALA232030727	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7137	RLLV1AFA4PV007609	VFBALA232030732; VFBALB232020630	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7138	RLLV1AFA4PV007612	VFBALB232020620; VFBALA232030730	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7139	RLLV1AFA0PV007610	VFBALB232020646; VFBALA232030728	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7140	RLLV1AFA3PV007617	VFBALB232020660; VFBALA232030642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7141	RLLV1AEB9PV007373	VFBAJB232110637; VFBAJA231070620	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7142	RLLV1AEB9PV007292	VFBAJB232220606; VFBAJA231050670	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7143	RLLV1AEB5PV007287	VFBAJB232220609; VFBAJA22C270712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7144	RLLV1AEB7PV007615	VFBAJB231090633; VFBAJA231170822	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7145	RLLV1AEB9PV007616	VFBAJB232220608; VFBAJA232080545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7146	RLLV1AEB3PV003884	VFBAJB231140595; VFBAJA232070537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7147	RLLV1AEB3PV007448	VFBAJB231140594; VFBAJA232100530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7148	RLLV1AEB1PV007335	VFBAJB231180554; VFBAJA231170805	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7149	RLLV1AEBXPV007379	VFBAJB231180553; VFBAJA22C060542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7150	RLLV1AEB1PV007383	VFBAJB231180551; VFBAJA232080529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7151	RLLV1AEB2PV003827	VFBAJB231140591; VFBAJA231070807	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7152	RLLV1AFA7PV007412	VFBALB232030524; VFBALA232020610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7153	RLLV1AFA9PV007282	VFBALB232070525; VFBALA232040746	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7154	RLLV1AFA7PV007300	VFBALB232010575; VFBALA232020647	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7155	RLLV1AFA6PV007286	VFBALB232030529; VFBALA232030674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7156	RLLV1AFA7PV007278	VFBALB232020670; VFBALA232030664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7157	RLLV1AFA5PV007277	VFBALB232020673; VFBALA232020645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7158	RLLV1AFA9PV007279	VFBALB232010580; VFBALA232020557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7159	RLLV1AFA0PV007624	VFBALB232010765; VFBALA232020588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7160	RLLV1AFA9PV007427	VFBALB232010725; VFBALA232040757	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7161	RLLV1AFA5PV007425	VFBALB232020677; VFBALA232040755	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7162	RLLV1AFA2PV007432	VFBALB232010574; VFBALA232020624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7163	RLLV1AFA3PV007424	VFBALB232020666; VFBALA232040752	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7164	RLLV1AFA7PV007426	VFBALB232020770; VFBALA232040675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7165	RLLV1AFA8PV007435	VFBALB232010763; VFBALA232020672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7166	RLLV1AFA0PV007431	VFBALB232010571; VFBALA232020629	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7167	RLLV1AFA2PV007401	VFBALB232030502; VFBALA232030667	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7168	RLLV1AFAXPV007372	VFBALB232030522; VFBALA232040760	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7169	RLLV1AFA8PV007371	VFBALB232030518; VFBALA232040745	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7170	RLLV1AFA6PV007398	VFBALB22C290684; VFBALA232040744	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7171	RLLV1AFA4PV007416	VFBALB232030530; VFBALA232030670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7172	RLLV1AEB2PV007392	VFBAJB22C080789; VFBAJA232080541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7173	RLLV1AEB8PV007378	VFBAJB231090547; VFBAJA231170714	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7174	RLLV1AEBXPV007382	VFBAJB232100594; VFBAJA232100506	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7175	RLLV1AEB6PV007377	VFBAJB231180552; VFBAJA231160630	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7176	RLLV1AEB9PV007387	VFBAJB22C080642; VFBAJA232100541	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7177	RLLV1AEB3PV007384	VFBAJB231140596; VFBAJA231160720	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7178	RLLV1AEB0PV007388	VFBAJB232080553; VFBAJA231270550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7179	RLLV1AEB0PV007391	VFBAJB231090550; VFBAJA22A280622	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7180	RLLV1AEB5PV007385	VFBAJB232110528; VFBAJA231270552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7181	RLLV1AEB4PV007376	VFBAJB231090549; VFBAJA232070546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7182	RLLV1AEB2PV007389	VFBAJB231170598; VFBAJA231260515	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7183	RLLV1AEB3PV007613	VFBAJB231170600; VFBAJA22C060535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7184	RLLV1AEB8PV007347	VFBAJB22C080787; VFBAJA231120509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7185	RLLV1AEBXPV007348	VFBAJB232080511; VFBAJA231060648	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7186	RLLV1AEB1PV007299	VFBAJB231170597; VFBAJA232080551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7187	RLLV1AEB1PV007352	VFBAJB232270550; VFBAJA231280672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7188	RLLV1AEB4PV007345	VFBAJB232080554; VFBAJA231140551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7189	RLLV1AEB0PV007343	VFBAJB232100601; VFBAJA231050688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7190	RLLV1AEB0PV007374	VFBAJB231090545; VFBAJA231170750	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7191	RLLV1AEB8PV007381	VFBAJB231180557; VFBAJA231170716	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7192	RLLV1AEB7PV007386	VFBAJB22C080793; VFBAJA231170825	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7193	RLLV1AEB6PV007380	VFBAJB231180558; VFBAJA231270548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7194	RLLV1AEB6PV007623	VFBAJB231140597; VFBAJA232100534	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7195	RLLV1AFA8PV007368	VFBALB232030520; VFBALA232040723	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7196	RLLV1AFAXPV007369	VFBALB232030516; VFBALA232020642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7197	RLLV1AEB6PV007332	VFBAJB231130527; VFBAJA232100536	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7198	RLLV1AFA6PV007904	VFBALB232170672; VFBALA232030672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7199	RLLV1AFA1PV007423	VFBALB233090508; VFBALA232030673	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7200	RLLV1AEB5PV007905	VFBAJB231140616; VFBAJA231070821	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7201	RLLV1AEB3PV003898	VFBAJB232130569; VFBAJA231070806	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7202	RLLV1AEB2PV007540	VFBAJB231090590; VFBAJA232100519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7203	RLLV1AFA6PV007370	VFBALA232040784; VFBALB232080602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7204	RLLV1AEB6PV007539	VFBAJA232030699; VFBAJB231140501	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7205	RLLV1AEB5PV003885	VFBAJB236140011; VFBAJA231170709	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7206	RLLV1AEB0PV007469	VFBAJB231090635; VFBAJA231170707	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7207	RLLV1AEB2PV003830	VFBAJA231170692; VFBAJB236140007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7208	RLLV1AFA0PV007364	VFBALB22C050541; VFBALA232020806	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7209	RLLV1AFA3PV007276	VFBALB236140037; VFBALA232020698	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7210	RLLV1AFA7PV007975	VFBALB233150665; VFBALA232030654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7211	RLLV1AFA1PV007972	VFBALB232010807; VFBALA232010889	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7212	RLLV1AFA0PV007977	VFBALB236140087; VFBALA232020589	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7213	RLLV1AEB9PV010547	VFBAJB236150025; VFBAJA231070780	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7214	RLLV1AFAXPV010546	VFBALA232010909; VFBALB236150017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7215	RLLV1AEB4PV007538	VFBAJB236150102; VFBAJA231160713	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7216	RLLV1AFA1PV007275	VFBALB236150119; VFBALA232040743	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7217	RLLV1AFA3PV007973	VFBALB236150114; VFBALA232030651	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7218	RLLV1AEB0PV010548	VFBAJB22C090687; VFBAJA22C270537	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7219	RLLV1AFA5PV010549	VFBALB236160102; VFBALA232040852	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7220	RLLV1AFA9PV007976	VFBALB236160114; VFBALA232040847	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7221	RLLV1AEB2PV007974	VFBAJB236280110; VFBAJA231050687	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7222	RLLV1AEB0PV013174	VFBAJB237110067; VFBAJA231170841	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7223	RLLV1AEB9PV013173	VFBAJB237110081; VFBAJA231280673	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7224	RLLV1AEB7PV013172	VFBAJB237110079; VFBAJA237110074	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7225	RLLV1AEB5PV013185	VFBAJB237110101; VFBAJA231050713	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7226	RLLV1AEBXPV013165	VFBAJB237110100; VFBAJA231080583	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7227	RLLV1AEB3PV013153	VFBAJB237060111; VFBAJA237060094	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7228	RLLV1AEB0PV013160	VFBAJB237060105; VFBAJA237110072	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7229	RLLV1AEB2PV013158	VFBAJB237080002; VFBAJA237110093	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7230	RLLV1AEB2PV013161	VFBAJB237110097; VFBAJA232080517	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7231	RLLV1AEB7PV013155	VFBAJB236280124; VFBAJA237110092	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7232	RLLV1AEB5PV013154	VFBAJB237080004; VFBAJA237110065	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7233	RLLV1AEB0PV013157	VFBAJB237110007; VFBAJA237060091	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7234	RLLV1AEB9PV013156	VFBAJB237060102; VFBAJA232080542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7235	RLLV1AEB0PV013188	VFBAJB237110006; VFBAJA22C270667	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7236	RLLV1AFA8PV013140	VFBALB236160139; VFBALA232040770	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7237	RLLV1AFA7PV007622	VFBALB236260044; VFBALA232030720	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7238	RLLV1AFA0PV013147	VFBALB236150117; VFBALA232040798	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7239	RLLV1AFA4PV013149	VFBALB236150108; VFBALA232040726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7240	RLLV1AFA3PV013143	VFBALB236160117; VFBALA232040797	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7241	RLLV1AFA2PV013148	VFBALB236160044; VFBALA22C220695	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7242	RLLV1AFA7PV013145	VFBALB236160088; VFBALA232040747	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7243	RLLV1AFA9PV013146	VFBALB236240049; VFBALA232040793	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7244	RLLV1AFA8PV013171	VFBALB237120025; VFBALA236160087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7245	RLLV1AFAXPV013169	VFBALB236160105; VFBALA232040771	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7246	RLLV1AFA8PV013168	VFBALB237120004; VFBALA232040778	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7247	RLLV1AFA6PV013170	VFBALB236160110; VFBALA232040781	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7248	RLLV1AFA6PV013167	VFBALB236150021; VFBALA232030716	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7249	RLLV1AEB2PV013175	VFBAJB237110083; VFBAJA237110029	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7250	RLLV1AEB4PV013176	VFBAJB237110094; VFBAJA237110040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7251	RLLV1AEB6PV013177	VFBAJB237110086; VFBAJA237110030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7252	RLLV1AEB8PV013178	VFBAJB237110073; VFBAJA233020635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7253	RLLV1AEBXPV013179	VFBAJB237110096; VFBAJA237060099	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7254	RLLV1AEB6PV013180	VFBAJB237060106; VFBAJA237110103	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7255	RLLV1AEB8PV013181	VFBAJB237110070; VFBAJA237110041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7256	RLLV1AEBXPV013182	VFBAJB237110095; VFBAJA237110111	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7257	RLLV1AEB1PV013183	VFBAJB237110001; VFBAJA237110031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7258	RLLV1AEB8PV013150	VFBAJB237080003; VFBAJA237060103	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7259	RLLV1AEB9PV007390	VFBAJB237110011; VFBAJA237060097	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7260	RLLV1AEBXPV013344	VFBAJB237120068; VFBAJA237110087	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7261	RLLV1AEB9PV013190	VFBAJB237120022; VFBAJA237110047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7262	RLLV1AEB4PV013162	VFBAJB237130035; VFBAJA237120005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7263	RLLV1AEB7PV013186	VFBAJB237110059; VFBAJA237110075	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7264	RLLV1AEB6PV013163	VFBAJB237110091; VFBAJA237110121	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7265	RLLV1AEB9PV013187	VFBAJB237110063; VFBAJA237110066	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7266	RLLV1AEB8PV013195	VFBAJB237110064; VFBAJA237110061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7267	RLLV1AEB4PV013159	VFBAJB237120016; VFBAJA237110104	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7268	RLLV1AEB2PV013189	VFBAJB237110015; VFBAJA237110069	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7269	RLLV1AEB0PV013191	VFBAJB237110058; VFBAJA237110062	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7270	RLLV1AEBXPV013196	VFBAJB237110019; VFBAJA237110049	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7271	RLLV1AEB2PV013354	VFBAJB237110077; VFBAJA237110120	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7272	RLLV1AEB1PV013362	VFBAJB237130043; VFBAJA237110038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7273	RLLV1AEB1PV013359	VFBAJB237120074; VFBAJA237110122	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7274	RLLV1AEBXPV013358	VFBAJB237110060; VFBAJA237110106	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7275	RLLV1AEB4PV013355	VFBAJB237110105; VFBAJA237120009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7276	RLLV1AEB6PV013454	VFBAJB237130050; VFBAJA237110052	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7277	RLLV1AEB2PV013449	VFBAJB237130052; VFBAJA237110051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7278	RLLV1AEB9PV013450	VFBAJB237130101; VFBAJA237110046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7279	RLLV1AEBXPV013361	VFBAJB237120020; VFBAJA237110056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7280	RLLV1AEB8PV013357	VFBAJB237110076; VFBAJA237110119	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7281	RLLV1AEB4PV013453	VFBAJB237130054; VFBAJA237110055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7282	RLLV1AEB6PV013552	VFBAJB237120053; VFBAJA237130029	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7283	RLLV1AEB0PV013546	VFBAJB237130064; VFBAJA237120007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7284	RLLV1AEB0PV013496	VFBAJB237130042; VFBAJA232030688	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7285	RLLV1AEB8PV013360	VFBAJB237110090; VFBAJA237110085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7286	RLLV1AFA0PV013567	VFBALB236140035; VFBALA237120072	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7287	RLLV1AFA1PV013464	VFBALB237130023; VFBALA232040685	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7288	RLLV1AFA5PV013564	VFBALB237120100; VFBALA237120073	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7289	RLLV1AFA3PV013563	VFBALB237120103; VFBALA232030608	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7290	RLLV1AFA2PV013473	VFBALB237130021; VFBALA237120059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7291	RLLV1AEB8PV013455	VFBAJB237130033; VFBAJA237110048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7292	RLLV1AFA0PV013472	VFBALB237140007; VFBALA237120082	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7293	RLLV1AFA7PV013565	VFBALB237130016; VFBALA237120092	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7294	RLLV1AFA1PV013559	VFBALB237120097; VFBALA237120051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7295	RLLV1AFA1PV013481	VFBALB237140005; VFBALA237120081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7296	RLLV1AFA8PV013560	VFBALB237120119; VFBALA237120047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7297	RLLV1AFA3PV013465	VFBALB237130017; VFBALA232030723	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7298	RLLV1AFA9PV013471	VFBALB237140004; VFBALA237120090	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7299	RLLV1AFA5PV013466	VFBALB237130024; VFBALA232040789	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7300	RLLV1AFA6PV013458	VFBALB237120096; VFBALA237120058	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7301	RLLV1AFA6PV013461	VFBALB237120033; VFBALA237120054	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7302	RLLV1AFA5PV013144	VFBALB237120010; VFBALA232020514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7303	RLLV1AFAXPV013205	VFBALB237120109; VFBALA232030718	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7304	RLLV1AFA8PV013199	VFBALB237120012; VFBALA232040736	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7305	RLLV1AFA2PV013201	VFBALB237120026; VFBALA232010854	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7306	RLLV1AFA0PV013200	VFBALB237120024; VFBALA232040727	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7307	RLLV1AFA6PV013203	VFBALB237120099; VFBALA232040822	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7308	RLLV1AFA8PV013204	VFBALB237120106; VFBALA236160085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7309	RLLV1AFA4PV013166	VFBALB237120108; VFBALA232040772	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7310	RLLV1AFA6PV013198	VFBALB237120107; VFBALA232030668	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7311	RLLV1AFA4PV013202	VFBALB236150118; VFBALA232040788	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7312	RLLV1AEB1PV013345	VFBAJB237120069; VFBAJA237110082	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7313	RLLV1AEB3PV013346	VFBAJB237110118; VFBAJA237110117	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7314	RLLV1AEB5PV013347	VFBAJB237120067; VFBAJA237110116	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7315	RLLV1AEB9PV013349	VFBAJB237120019; VFBAJA237110108	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7316	RLLV1AEB5PV013350	VFBAJB237120023; VFBAJA237110068	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7317	RLLV1AEB9PV013352	VFBAJB237120015; VFBAJA237120002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7318	RLLV1AEB7PV013348	VFBAJB237120013; VFBAJA237120008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7319	RLLV1AEBXPV013487	VFBAJB237130094; VFBAJA237110034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7320	RLLV1AEB6PV013485	VFBAJB237130056; VFBAJA237110050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7321	RLLV1AEB8PV013486	VFBAJB237130089; VFBAJA237110042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7322	RLLV1AFAXPV013558	VFBALB237120102; VFBALA237120057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7323	RLLV1AEB8PV013343	VFBAJB237120071; VFBAJA237110115	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7324	RLLV1AEB6PV013342	VFBAJB237120028; VFBAJA237110045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7325	RLLV1AEBXPV013490	VFBAJB237110102; VFBAJA232030702	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7326	RLLV1AEB2PV013502	VFBAJB237130097; VFBAJA237110043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7327	RLLV1AEB1PV013524	VFBAJB237130057; VFBAJA237110080	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7328	RLLV1AEB8PV013505	VFBAJB237120065; VFBAJA237130031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7329	RLLV1AEB5PV013493	VFBAJB237130091; VFBAJA237110035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7330	RLLV1AEB9PV013495	VFBAJB237130013; VFBAJA231170856	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7331	RLLV1AEB1PV013555	VFBAJB237060113; VFBAJA237130025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7332	RLLV1AEB4PV013548	VFBAJB237120064; VFBAJA237130032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7333	RLLV1AEB1PV013488	VFBAJB237130048; VFBAJA237110037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7334	RLLV1AEB6PV013535	VFBAJB237130070; VFBAJA237130028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7335	RLLV1AEB6PV013504	VFBAJB237120050; VFBAJA237120011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7336	RLLV1AEB2PV013547	VFBAJB237120063; VFBAJA237130027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7337	RLLV1AEB8PV013553	VFBAJB237130067; VFBAJA237120003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7338	RLLV1AEB5PV013557	VFBAJB237130038; VFBAJA237110044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7339	RLLV1AEB3PV013489	VFBAJB237120021; VFBAJA237110054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7340	RLLV1AEB3PV013492	VFBAJB237130103; VFBAJA237060095	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7341	RLLV1AEBXPV013554	VFBAJB237130037; VFBAJA232030692	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7342	RLLV1AEB1PV013491	VFBAJB237130044; VFBAJA231120548	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7343	RLLV1AEB7PV013494	VFBAJB237130046; VFBAJA231070808	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7344	RLLV1AFAXPV013480	VFBALB237130020; VFBALA237120088	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7345	RLLV1AFAXPV013463	VFBALB237120006; VFBALA232040795	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7346	RLLV1AFA4PV013457	VFBALB237120094; VFBALA237120040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7347	RLLV1AFA2PV013456	VFBALB237130019; VFBALA232020671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7348	RLLV1AFA2PV013568	VFBALB237130039; VFBALA236140089	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7349	RLLV1AFA8PV013476	VFBALB237130015; VFBALA237120080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7350	RLLV1AFA7PV013467	VFBALB237130022; VFBALA237120049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7351	RLLV1AFA8PV013462	VFBALB237120105; VFBALA232040782	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7352	RLLV1AFA9PV013566	VFBALB237130014; VFBALA237120104	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7353	RLLV1AEB2PV013192	VFBAJB237120038; VFBAJA237110084	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7354	RLLV1AEB1PV013197	VFBAJB237130104; VFBAJA237130068	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7355	RLLV1AEB4PV013517	VFBAJB237120027; VFBAJA237130053	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7356	RLLV1AEB8PV013536	VFBAJB237120030; VFBAJA237130045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7357	RLLV1AEB0PV013501	VFBAJB237120032; VFBAJA237130049	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7358	RLLV1AEB6PV013356	VFBAJB237120048; VFBAJA237110113	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7359	RLLV1AEB8PV013519	VFBAJB237120123; VFBAJA237130036	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7360	RLLV1AEB5PV013512	VFBAJB237120034; VFBAJA237130041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7361	RLLV1AEB6PV013518	VFBAJB237120031; VFBAJA237130069	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7362	RLLV1AEB9PV013500	VFBAJB237120029; VFBAJA237130061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7363	RLLV1AEB9PV013545	VFBAJB237120041; VFBAJA237110089	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7364	RLLV1AEB4PV013498	VFBAJB237130087; VFBAJA237060096	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7365	RLLV1AEB2PV013452	VFBAJB237130065; VFBAJA237130034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7366	RLLV1AFA1PV013142	VFBALB237130127; VFBALA237130004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7367	RLLV1AFA2PV013571	VFBALB237140015; VFBALA237120075	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7368	RLLV1AFA4PV013572	VFBALB237140003; VFBALA237120085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7369	RLLV1AFA3PV013482	VFBALB237140014; VFBALA237120118	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7370	RLLV1AFA6PV013475	VFBALB237140013; VFBALA237120083	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7371	RLLV1AFA8PV013459	VFBALB237140033; VFBALA237130078	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7372	RLLV1AFA4PV013460	VFBALB237140018; VFBALA237120115	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7373	RLLV1AEB4PV013341	VFBAJB237120037; VFBAJA237120014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7374	RLLV1AEBXPV013506	VFBAJB237120036; VFBAJA237130030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7375	RLLV1AEB3PV013511	VFBAJB237130086; VFBAJA22B300635	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7376	RLLV1AEBXPV013540	VFBAJB237120044; VFBAJA237130055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7377	RLLV1AEB1PV013510	VFBAJB237130062; VFBAJA237130040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7378	RLLV1AEB6PV013549	VFBAJB237120055; VFBAJA237110053	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7379	RLLV1AEB4PV013551	VFBAJB237120046; VFBAJA237120017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7380	RLLV1AFA1PV013478	VFBALB237140012; VFBALA237120091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7381	RLLV1AFA7PV013484	VFBALB237140009; VFBALA237120077	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7382	RLLV1AFA3PV013479	VFBALB237140026; VFBALA237120093	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7383	RLLV1AEBXPV013151	VFBAJB237130084; VFBAJA232080550	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7384	RLLV1AFA4PV013569	VFBALB237140030; VFBALA237120078	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7385	RLLV1AFAXPV013561	VFBALB237130130; VFBALA237120112	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7386	RLLV1AFAXPV013477	VFBALB237140016; VFBALA237120079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7387	RLLV1AEB1PV013152	VFBAJB237130008; VFBAJA237130066	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7388	RLLV1AEB6PV013194	VFBAJB237130001; VFBAJA237130060	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7389	RLLV1AEB0PV013353	VFBAJB237130085; VFBAJA237060098	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7390	RLLV1AEB0PV013451	VFBAJB237120066; VFBAJA231050712	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7391	RLLV1AEB8PV013617	VFBAJB237130003; VFBAJA237130072	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7392	RLLV1AEB2PV013497	VFBAJB237120120; VFBAJA232080544	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7393	RLLV1AFAXPV013141	VFBALB237140043; VFBALA237130108	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7394	RLLV1AEB0PV007472	VFBAJB237130111; VFBAJA237130073	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7395	RLLV1AFA7PV013470	VFBALB237140031; VFBALA237130107	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7396	RLLV1AEB8PV013164	VFBAJB237130098; VFBAJA237140086	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7397	RLLV1AEB4PV013193	VFBAJB237140002; VFBAJA237140088	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7398	RLLV1AEB1PV013541	VFBAJB237120113; VFBAJA237140083	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7399	RLLV1AEB3PV013542	VFBAJB237120121; VFBAJA237140075	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7400	RLLV1AEB5PV013543	VFBAJB22C060584; VFBAJA237140084	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7401	RLLV1AEB4PV013520	VFBAJB237120070; VFBAJA237140081	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7402	RLLV1AEB7PV013544	VFBAJB237130005; VFBAJA237140082	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7403	RLLV1AEB8PV013522	VFBAJB237120035; VFBAJA237140085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7404	RLLV1AFA0PV013570	VFBALB237140058; VFBALA237130088	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7405	RLLV1AEB4PV013534	VFBAJB237120122; VFBAJA237140076	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7406	RLLV1AEB2PV013533	VFBAJB237130096; VFBAJA237130059	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7407	RLLV1AEB3PV013539	VFBAJB237080001; VFBAJA237140080	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7408	RLLV1AEB4PV013503	VFBAJB237070001; VFBAJA237140078	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7409	RLLV1AEB1PV013538	VFBAJB237130109; VFBAJA237130075	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7410	RLLV1AFA5PV013483	VFBALB237140073; VFBALA232040740	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7411	RLLV1AFA1PV013660	VFBALB237140034; VFBALA237130110	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7412	RLLV1AEB3PV013184	VFBAJB237110002; VFBAJA232270538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7413	RLLV1AEB8PV003847	VFBAJB237060112; VFBAJA237140087	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7414	RLLV1AFA4PV013474	VFBALB237140061; VFBALA237130102	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7415	RLLV1AEB6PV013499	VFBAJB237240036; VFBAJA237060092	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7416	RLLV1AFA1PV013562	VFBALB237190038; VFBALA237130092	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7417	RLLV1AEB7PV013351	VFBAJB237240038; VFBAJA237130076	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7418	RLLV1AEB3PV013556	VFBAJB237240028; VFBAJA237130077	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7419	RLLV1AEB7PV013513	VFBAJB237240035; VFBAJA237110032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7420	RLLV1AFA9PV013468	VFBALB237140068; VFBALA237130105	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7421	RLLV1AEB6PV014541	VFBAJB237250060; VFBAJA237240022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7422	RLLV1AEBXPV014543	VFBAJB237110003; VFBAJA237240021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7423	RLLV1AEB1PV014544	VFBAJB237250062; VFBAJA237270041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7424	RLLV1AEB4PV014540	VFBAJB237060104; VFBAJA237240023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7425	RLLV1AEB3PV014545	VFBAJB237250061; VFBAJA237240008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7426	RLLV1AFA0PV013469	VFBALB237190026; VFBALA237130093	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7427	RLLV1AEB0PV014549	VFBAJB237240037; VFBAJA237240010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7428	RLLV1AEB7PV014547	VFBAJB237250063; VFBAJA237240024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7429	RLLV1AEB8PV014539	VFBAJB237250032; VFBAJA237130074	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7430	RLLV1AEB8PV014542	VFBAJB237240039; VFBAJA237140079	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7431	RLLV1AEB5PV014787	VFBAJB237110114; VFBAJA237250046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7432	RLLV1AEB5PV014790	VFBAJB237060101; VFBAJA237250045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7433	RLLV1AEB9PV014792	VFBAJB237240034; VFBAJA237250092	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7434	RLLV1AEB1PV014785	VFBAJB237200001; VFBAJA237240015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7435	RLLV1AEBXPV014784	VFBAJB237240033; VFBAJA237250037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7436	RLLV1AEB3PV014786	VFBAJB237240026; VFBAJA237250005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7437	RLLV1AEB7PV014788	VFBAJB237110109; VFBAJA237250044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7438	RLLV1AEB9PV014808	VFBAJB237110099; VFBAJA237250054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7439	RLLV1AEB7PV014807	VFBAJB237250087; VFBAJA237250036	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7440	RLLV1AEB0PV014809	VFBAJB237250110; VFBAJA237240042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7441	RLLV1AEB9PV014789	VFBAJB237260021; VFBAJA237250004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7442	RLLV1AEB4PV014795	VFBAJB237110107; VFBAJA237250003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7443	RLLV1AEB2PV014620	VFBAJB232080509; VFBAJA237240019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7444	RLLV1AEB6PV014619	VFBAJB237240027; VFBAJA237240016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7445	RLLV1AEB2PV014617	VFBAJB237240025; VFBAJA237250011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7446	RLLV1AEB4PV014621	VFBAJB237250112; VFBAJA237250111	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7447	RLLV1AFA3PV014602	VFBALB237280061; VFBALA237130011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7448	RLLV1AFA9PV014605	VFBALB237140020; VFBALA237130100	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7449	RLLV1AEBXPV014607	VFBAJB237260019; VFBAJA237190022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7450	RLLV1AFA0PV014606	VFBALB237140022; VFBALA237130080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7451	RLLV1AFAXPV014595	VFBALB237280060; VFBALA237130112	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7452	RLLV1AFA2PV014624	VFBALB237260049; VFBALA237130117	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7453	RLLV1AFA1PV014551	VFBALB237140019; VFBALA237130090	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7454	RLLV1AFA6PV014626	VFBALB237140059; VFBALA237130012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7455	RLLV1AFA4PV014625	VFBALB237140023; VFBALA237130079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7456	RLLV1AFA0PV014783	VFBALB237260040; VFBALA236140082	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7457	RLLV1AFA1PV014615	VFBALB237140021; VFBALA237130081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7458	RLLV1AFA8PV014742	VFBALB237140036; VFBALA237130009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7459	RLLV1AFAXPV014743	VFBALB237290001; VFBALA237120089	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7460	RLLV1AFAXPV014614	VFBALB237280065; VFBALA237130106	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7461	RLLV1AFA5PV014777	VFBALB237260047; VFBALA237130129	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7462	RLLV1AFA7PV014778	VFBALB237260050; VFBALA236140083	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7463	RLLV1AFA3PV014616	VFBALB237140035; VFBALA237130007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7464	RLLV1AFA1PV014744	VFBALB237260041; VFBALA236140017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7465	RLLV1AFA8PV014613	VFBALB237290004; VFBALA236140055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7466	RLLV1AFA3PV014745	VFBALB237140051; VFBALA237120117	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7467	RLLV1AEB9PV014548	VFBAJB237250064; VFBAJA237140077	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7468	RLLV1AEB7PV014550	VFBAJB237250052; VFBAJA237140091	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7469	RLLV1AEB0PV014776	VFBAJB237280041; VFBAJA237250024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7470	RLLV1AEB7PV014760	VFBAJB237250023; VFBAJA237240001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7471	RLLV1AEBXPV014767	VFBAJB237260022; VFBAJA237250021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7472	RLLV1AEBXPV014753	VFBAJB237110098; VFBAJA237250035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7473	RLLV1AEB8PV014749	VFBAJB237250019; VFBAJA237060093	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7474	RLLV1AEB4PV014750	VFBAJB237280051; VFBAJA237240006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7475	RLLV1AEB9PV014761	VFBAJB237110112; VFBAJA237250017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7476	RLLV1AEB0PV014759	VFBAJB237280052; VFBAJA237240018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7477	RLLV1AEB4PV014764	VFBAJB237280044; VFBAJA237250018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7478	RLLV1AEB8PV014752	VFBAJB237280054; VFBAJA237240012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7479	RLLV1AEB5PV014756	VFBAJB237280053; VFBAJA237240002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7480	RLLV1AEB7PV014757	VFBAJB237260016; VFBAJA237240020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7481	RLLV1AEB6PV014765	VFBAJB237260023; VFBAJA237190021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7482	RLLV1AEB6PV014751	VFBAJB237280042; VFBAJA237250022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7483	RLLV1AEB2PV014763	VFBAJB237250048; VFBAJA237190030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7484	RLLV1AEB8PV014766	VFBAJB237260038; VFBAJA237240014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7485	RLLV1AFA5PV014598	VFBALB237290003; VFBALA236140086	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7486	RLLV1AFA6PV014609	VFBALB237140032; VFBALA237130095	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7487	RLLV1AEB2PV014746	VFBAJB237250056; VFBAJA237240007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7488	RLLV1AEB4PV014747	VFBAJB237280043; VFBAJA237240005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7489	RLLV1AEB1PV014737	VFBAJB237250057; VFBAJA237240004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7490	RLLV1AEBXPV014770	VFBAJB237280050; VFBAJA237250016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7491	RLLV1AEB7PV014774	VFBAJB237260037; VFBAJA237190020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7492	RLLV1AEB6PV014734	VFBAJB237250033; VFBAJA237240003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7493	RLLV1AEBXPV014736	VFBAJB237250047; VFBAJA237130063	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7494	RLLV1AEB3PV014738	VFBAJB237260025; VFBAJA237190023	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7495	RLLV1AEB8PV014735	VFBAJB237250041; VFBAJA237190024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7496	RLLV1AEB3PV014772	VFBAJB237280048; VFBAJA237240009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7497	RLLV1AEB5PV014739	VFBAJB237250059; VFBAJA237190027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7498	RLLV1AEB1PV014740	VFBAJB237260034; VFBAJA237130047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7499	RLLV1AEB3PV014741	VFBAJB237280045; VFBAJA237190031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7500	RLLV1AEB1PV014771	VFBAJB237280049; VFBAJA237250009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7501	RLLV1AFA1PV014582	VFBALB237150016; VFBALA237130099	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7502	RLLV1AFA6PV014612	VFBALB237140025; VFBALA237130083	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7503	RLLV1AFA7PV014599	VFBALB237140064; VFBALA237130082	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7504	RLLV1AEB6PV014538	VFBAJB237260052; VFBAJA237260010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7505	RLLV1AEB2PV014813	VFBAJB237260051; VFBAJA237250108	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7506	RLLV1AEB0PV014812	VFBAJB237280040; VFBAJA237280008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7507	RLLV1AEB9PV014811	VFBAJB237240032; VFBAJA237250094	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7508	RLLV1AEB1PV014821	VFBAJB236280128; VFBAJA237190036	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7509	RLLV1AEB6PV014796	VFBAJB237240031; VFBAJA237250038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7510	RLLV1AEB1PV014818	VFBAJB237270044; VFBAJA237190029	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7511	RLLV1AEB4PV014814	VFBAJB237100025; VFBAJA237250039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7512	RLLV1AEB6PV014815	VFBAJB237100011; VFBAJA237190032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7513	RLLV1AEB2PV014794	VFBAJB237100009; VFBAJA237250042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7514	RLLV1AEB4PV014800	VFBAJB237260046; VFBAJA237250065	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7515	RLLV1AEB7PV014791	VFBAJB237260026; VFBAJA237250075	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7516	RLLV1AEB8PV014797	VFBAJB237110005; VFBAJA237250053	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7517	RLLV1AEB1PV014799	VFBAJB237280047; VFBAJA237250058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7518	RLLV1AEB6PV014801	VFBAJB237270036; VFBAJA237250079	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7519	RLLV1AEB0PV014793	VFBAJB237100007; VFBAJA237250050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7520	RLLV1AEB8PV014816	VFBAJB237100021; VFBAJA237190033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7521	RLLV1AEBXPV014798	VFBAJB237290010; VFBAJA237250081	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7522	RLLV1AEB3PV014822	VFBAJB237100008; VFBAJA237250049	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7523	RLLV1AEBXPV014817	VFBAJB237280002; VFBAJA237250051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7524	RLLV1AEBXPV014803	VFBAJB237240030; VFBAJA237250093	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7525	RLLV1AEB8PV014802	VFBAJB237260020; VFBAJA237270042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7526	RLLV1AEB3PV014819	VFBAJB237100010; VFBAJA237190035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7527	RLLV1AEB6PV014622	VFBAJB237270046; VFBAJA237190018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7528	RLLV1AEB8PV014623	VFBAJB237270052; VFBAJA237190043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7529	RLLV1AFA3PV014583	VFBALB237280068; VFBALA237120056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7530	RLLV1AFA8PV014594	VFBALB237280066; VFBALA237140040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7531	RLLV1AFAXPV014581	VFBALB237250027; VFBALA237140072	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7532	RLLV1AFA4PV014589	VFBALB237290002; VFBALA237140062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7533	RLLV1AEB6PV014782	VFBAJB237280062; VFBAJA237280010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7534	RLLV1AEB4PV014781	VFBAJB237100020; VFBAJA237190034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7535	RLLV1AFA9PV014779	VFBALB237260044; VFBALA237130116	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7536	RLLV1AFA5PV014780	VFBALB237260042; VFBALA237130126	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7537	RLLV1AEB1PV014768	VFBAJB237280046; VFBAJA237190042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7538	RLLV1AEB5PV014546	VFBAJB237270050; VFBAJA237280011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7539	RLLV1AFA5PV014584	VFBALB237290008; VFBALA237120052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7540	RLLV1AFA1PV014596	VFBALB237290005; VFBALA237140060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7541	RLLV1AEB3PV014755	VFBAJB237270051; VFBAJA237110033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7542	RLLV1AEB1PV014754	VFBAJB237240029; VFBAJA237250104	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7543	RLLV1AFA0PV014590	VFBALB237130018; VFBALA237120087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7544	RLLV1AFA2PV014591	VFBALB237260039; VFBALA239240133	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7545	RLLV1AFA4PV014608	VFBALB237260036; VFBALA236140020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7546	RLLV1AEB6PV014748	VFBAJB237100023; VFBAJA237190037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7547	RLLV1AEB4PV014733	VFBAJB237280001; VFBAJA237190039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7548	RLLV1AFA2PV014610	VFBALB237140038; VFBALA237120045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7549	RLLV1AFA9PV014586	VFBALB237140041; VFBALA236140015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7550	RLLV1AFA7PV014585	VFBALB237270031; VFBALA237120111	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7551	RLLV1AFA1PV014601	VFBALB237150009; VFBALA237120042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7552	RLLV1AFA6PV014593	VFBALB237280067; VFBALA237140048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7553	RLLV1AFAXPV014600	VFBALB237140070; VFBALA237120043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7554	RLLV1AEB4PV014618	VFBAJB237250107; VFBAJA237270038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7555	RLLV1AFA2PV014588	VFBALB237280058; VFBALA237120110	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7556	RLLV1AEB3PV014769	VFBAJB237310002; VFBAJA237250105	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7557	RLLV1AFA4PV014611	VFBALB237130119; VFBALA237120101	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7558	RLLV1AFA0PV014587	VFBALB237140001; VFBALA237120095	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7559	RLLV1AFA3PV014597	VFBALB237270032; VFBALA237120061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7560	RLLV1AEB0PV014762	VFBAJB237250106; VFBAJA237250109	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7561	RLLV1AFA4PV014592	VFBALB237270034; VFBALA237120062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7562	RLLV1AEB9PV014775	VFBAJB237250073; VFBAJA237250095	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7563	RLLV1AEB9PV014758	VFBAJB237250074; VFBAJA237250097	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7564	RLLV1AEBXPV014820	VFBAJB238150131; VFBAJA238150010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7565	RLLV1AEB7PV014810	VFBAJB238160001; VFBAJA238140105	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7566	RLLV1AFA3PV014552	VFBALB237270020; VFBALA237120039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7567	RLLV1AEB5PV014773	VFBAJB238160019; VFBAJA237250099	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7568	RLLV1AEB8PV100675	VFBAJB238160099; VFBAJA238140039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7569	RLLV1AEB4PV100673	VFBAJB238160003; VFBAJA237280024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7570	RLLV1AEB6PV100674	VFBAJB238160084; VFBAJA238140075	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7571	RLLV1AEB5PV100682	VFBAJB237310008; VFBAJA238140100	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7572	RLLV1AEB1PV100677	VFBAJB237290014; VFBAJA238140073	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7573	RLLV1AEB9PV100684	VFBAJB237290015; VFBAJA238140094	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7574	RLLV1AEB0PV100685	VFBAJB238170011; VFBAJA238150018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7575	RLLV1AEB7PV100683	VFBAJB237270015; VFBAJA238140111	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7576	RLLV1AEB4PV100687	VFBAJB238160102; VFBAJA238150016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7577	RLLV1AEB3PV100616	VFBAJB238160065; VFBAJA238150095	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7578	RLLV1AEBXPV100614	VFBAJB238160063; VFBAJA238150113	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7579	RLLV1AFA8PV100696	VFBALB237130123; VFBALA236140010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7580	RLLV1AFA1PV100670	VFBALB237140056; VFBALA237260077	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7581	RLLV1AEB2PV100672	VFBAJB237100013; VFBAJA238140101	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7582	RLLV1AEBXPV100676	VFBAJB238160085; VFBAJA237280022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7583	RLLV1AEB0PV100671	VFBAJB238160008; VFBAJA238150038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7584	RLLV1AFA1PV100698	VFBALB237130125; VFBALA236140018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7585	RLLV1AFAXPV100697	VFBALB237140006; VFBALA232040799	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7586	RLLV1AFA6PV100695	VFBALB237140011; VFBALA236140081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7587	RLLV1AEB5PV100679	VFBAJB238150109; VFBAJA238150022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7588	RLLV1AEB1PV100680	VFBAJB238160087; VFBAJA238150020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7589	RLLV1AEB3PV100681	VFBAJB238160105; VFBAJA238150024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7590	RLLV1AEB6PV100691	VFBAJB238160078; VFBAJA238140042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7591	RLLV1AEB8PV100689	VFBAJB238160024; VFBAJA238150015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7592	RLLV1AEB6PV100688	VFBAJB238160053; VFBAJA238140049	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7593	RLLV1AEB4PV100690	VFBAJB238160013; VFBAJA238150072	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7594	RLLV1AFA2PV100693	VFBALB237130122; VFBALA236140019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7595	RLLV1AFA7PV014604	VFBALB237270035; VFBALA239250014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7596	RLLV1AEB4PV100611	VFBAJB238160092; VFBAJA238150094	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7597	RLLV1AEB7PV100604	VFBAJB238160064; VFBAJA238150075	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7598	RLLV1AEB9PV100605	VFBAJB238170010; VFBAJA238150021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7599	RLLV1AEB4PV100608	VFBAJB238170015; VFBAJA238140044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7600	RLLV1AEB2PV100607	VFBAJB238160079; VFBAJA238150073	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7601	RLLV1AEB0PV100606	VFBAJB238170008; VFBAJA238140047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7602	RLLV1AEBXPV100628	VFBAJB238140113; VFBAJA238150103	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7603	RLLV1AEB1PV100629	VFBAJB238150019; VFBAJA238160050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7604	RLLV1AEB0PV100623	VFBAJB238140114; VFBAJA238160060	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7605	RLLV1AEB9PV100622	VFBAJB238160081; VFBAJA238150097	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7606	RLLV1AEBXPV100631	VFBAJB238150017; VFBAJA238150093	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7607	RLLV1AEB5PV100620	VFBAJB238200097; VFBAJA238160009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7608	RLLV1AEB6PV100612	VFBAJB238160090; VFBAJA238150105	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7609	RLLV1AEB8PV100627	VFBAJB238150005; VFBAJA238160061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7610	RLLV1AEB7PV100621	VFBAJB238150096; VFBAJA238160052	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7611	RLLV1AEB5PV100701	VFBAJB238150119; VFBAJA238150040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7612	RLLV1AFA4PV100646	VFBALB237270012; VFBALA237260029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7613	RLLV1AFAXPV100649	VFBALB237260067; VFBALA237270001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7614	RLLV1AFAXPV100635	VFBALB237260059; VFBALA237260061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7615	RLLV1AFA3PV100654	VFBALB237260072; VFBALA237270003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7616	RLLV1AFA3PV100637	VFBALB237260069; VFBALA237260032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7617	RLLV1AFA0PV100644	VFBALB237270019; VFBALA237260078	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7618	RLLV1AFA9PV100643	VFBALB237270018; VFBALA237260079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7619	RLLV1AFA2PV100645	VFBALB237280064; VFBALA237140024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7620	RLLV1AEB5PV100634	VFBAJB238150091; VFBAJA238160055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7621	RLLV1AFA3PV100640	VFBALB237280055; VFBALA237260074	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7622	RLLV1AEB9PV100703	VFBAJB238150110; VFBAJA238160048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7623	RLLV1AFA6PV100700	VFBALB237260048; VFBALA237260030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7624	RLLV1AFA5PV100655	VFBALB237260055; VFBALA237260033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7625	RLLV1AEB8PV100692	VFBAJB238160082; VFBAJA238150106	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7626	RLLV1AEB5PV100617	VFBAJB238150108; VFBAJA238160044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7627	RLLV1AEB1PV100632	VFBAJB238140093; VFBAJA238150104	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7628	RLLV1AEB7PV100618	VFBAJB238160083; VFBAJA238150077	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7629	RLLV1AFA6PV100650	VFBALB237270008; VFBALA237260058	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7630	RLLV1AFA1PV100653	VFBALB237290009; VFBALA237260073	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7631	RLLV1AFAXPV100652	VFBALB237280063; VFBALA237130128	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7632	RLLV1AFA8PV100648	VFBALB237270017; VFBALA237260071	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7633	RLLV1AFA7PV100642	VFBALB237260062; VFBALA237140027	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7634	RLLV1AFA8PV100651	VFBALB237260053; VFBALA237260028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7635	RLLV1AFA7PV100639	VFBALB237270007; VFBALA237260027	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7636	RLLV1AFA5PV100638	VFBALB237260045; VFBALA237260075	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7637	RLLV1AFA6PV100633	VFBALB237260054; VFBALA237260064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7638	RLLV1AFA1PV100636	VFBALB237260056; VFBALA232040786	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7639	RLLV1AEB2PV100610	VFBAJB238150111; VFBAJA231160704	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7640	RLLV1AEB6PV100609	VFBAJB238150089; VFBAJA238160030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7641	RLLV1AEB6PV100626	VFBAJB238150114; VFBAJA238160046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7642	RLLV1AEB9PV100619	VFBAJB238150129; VFBAJA238150055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7643	RLLV1AFA0PV100708	VFBALB237290012; VFBALA237140029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7644	RLLV1AFA9PV100707	VFBALB237280056; VFBALA237140017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7645	RLLV1AEB2PV100686	VFBAJB238150112; VFBAJA238150118	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7646	RLLV1AFA3PV100699	VFBALB237260065; VFBALA237140028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7647	RLLV1AEB7PV100702	VFBAJB238160047; VFBAJA238150130	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7648	RLLV1AEB3PV100678	VFBAJB238160007; VFBAJA238150127	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7649	RLLV1AFA9PV101338	VFBALB237130124; VFBALA237130002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7650	RLLV1AFAXPV102501	VFBALB239070115; VFBALA237140066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7651	RLLV1AEB8PV100613	VFBAJB239070112; VFBAJA238160040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7652	RLLV1AFA2PV100709	VFBALB239070116; VFBALA237140067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7653	RLLV1AFA4PV100694	VFBALB239070118; VFBALA237140074	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7654	RLLV1AFA9PV100710	VFBALB239070117; VFBALA237140039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7655	RLLV1AEB3PV100602	VFBAJB239070113; VFBAJA238160034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7656	RLLV1AEB3PV102964	VFBAJB239130014; VFBAJA238160043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7657	RLLV1AFA0PV102989	VFBALB239130057; VFBALA237140008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7658	RLLV1AFA5PV102972	VFBALB239130053; VFBALA237190040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7659	RLLV1AFA9PV102988	VFBALB239130052; VFBALA237140065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7660	RLLV1AFAXPV102966	VFBALB239130038; VFBALA237140069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7661	RLLV1AFA2PV102976	VFBALB239130068; VFBALA237130114	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7662	RLLV1AEB0PV102971	VFBAJB239130012; VFBAJA238160032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7663	RLLV1AEB7PV102983	VFBAJB239130041; VFBAJA238160027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7664	RLLV1AEB1PV102980	VFBAJB239130004; VFBAJA238160037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7665	RLLV1AEB3PV102981	VFBAJB239130227; VFBAJA238160012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7666	RLLV1AEB8PV102958	VFBAJB239130047; VFBAJA238160036	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7667	RLLV1AEBXPV102959	VFBAJB239140008; VFBAJA238140089	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7668	RLLV1AEB9PV103004	VFBAJB239130221; VFBAJA238150051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7669	RLLV1AEB7PV103003	VFBAJB239130228; VFBAJA238140095	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7670	RLLV1AEB7PV102997	VFBAJB239130225; VFBAJA238150067	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7671	RLLV1AEB0PV103005	VFBAJB239130220; VFBAJA238150064	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7672	RLLV1AEB4PV103007	VFBAJB239130218; VFBAJA238150052	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7673	RLLV1AFA1PV102998	VFBALB239080020; VFBALA238210145	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7674	RLLV1AFA8PV102951	VFBALB239080011; VFBALA238210142	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7675	RLLV1AFA3PV102999	VFBALB239070119; VFBALA238210146	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7676	RLLV1AFA9PV103008	VFBALB239140044; VFBALA237270049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7677	RLLV1AFA7PV102973	VFBALB239080018; VFBALA238210031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7678	RLLV1AFA7PV102990	VFBALB239140042; VFBALA237260076	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7679	RLLV1AFA7PV102987	VFBALB239080014; VFBALA237200002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7680	RLLV1AFA3PV102968	VFBALB239140027; VFBALA238210147	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7681	RLLV1AFA4PV102977	VFBALB239080026; VFBALA237270002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7682	RLLV1AFA0PV102975	VFBALB239140013; VFBALA237270006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7683	RLLV1AFA8PV102965	VFBALB239140034; VFBALA237190041	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7684	RLLV1AFA6PV103001	VFBALB239080019; VFBALA238210144	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7685	RLLV1AEB5PV103081	VFBAJB239130222; VFBAJA238140078	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7686	RLLV1AFA0PV102961	VFBALB239090086; VFBALA237270047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7687	RLLV1AEBXPV103061	VFBAJB239140009; VFBAJA238140081	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7688	RLLV1AEBXPV102993	VFBAJB239130015; VFBAJA238150049	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7689	RLLV1AEB9PV102984	VFBAJB239140003; VFBAJA238140097	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7690	RLLV1AEB9PV102970	VFBAJB239140010; VFBAJA238140058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7691	RLLV1AFA7PV103010	VFBALB239090036; VFBALA238210043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7692	RLLV1AFA2PV103013	VFBALB239090031; VFBALA236140003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7693	RLLV1AFA0PV103060	VFBALB239080080; VFBALA238220002	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7694	RLLV1AEB0PV103067	VFBAJB239090027; VFBAJA238160015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7695	RLLV1AFA2PV102962	VFBALB239140124; VFBALA237270043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7696	RLLV1AFA4PV102963	VFBALB239110082; VFBALA238220008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7697	RLLV1AEB6PV102991	VFBAJB239130226; VFBAJA238150048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7698	RLLV1AEB3PV102995	VFBAJB239090008; VFBAJA238160026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7699	RLLV1AFA0PV103687	VFBALB239140120; VFBALA237120098	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7700	RLLV1AFA9PV103686	VFBALB239140103; VFBALA236140006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7701	RLLV1AEB8PV103009	VFBAJB239080034; VFBAJA238160014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7702	RLLV1AFA1PV102953	VFBALB239090043; VFBALA238210062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7703	RLLV1AFA4PV103000	VFBALB239080052; VFBALA238220007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7704	RLLV1AFA6PV102978	VFBALB239140043; VFBALA238210150	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7705	RLLV1AFA4PV103059	VFBALB239080051; VFBALA238210140	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7706	RLLV1AFA5PV102969	VFBALB239140030; VFBALA237140046	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7707	RLLV1AFA6PV103015	VFBALB239130157; VFBALA238220001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7708	RLLV1AFA4PV103014	VFBALB239140041; VFBALA238210153	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7709	RLLV1AFA8PV103016	VFBALB239130165; VFBALA238210149	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7710	RLLV1AFA9PV103011	VFBALB239140119; VFBALA237140042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7711	RLLV1AFA5PV103684	VFBALB239140045; VFBALA237260031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7712	RLLV1AEB7PV103082	VFBAJB239080046; VFBAJA238140109	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7713	RLLV1AEB3PV103077	VFBAJB239090002; VFBAJA239120145	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7714	RLLV1AEB3PV103080	VFBAJB239070114; VFBAJA238150012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7715	RLLV1AEB5PV103078	VFBAJB239080058; VFBAJA238140108	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7716	RLLV1AEB1PV100615	VFBAJB239090030; VFBAJA238160039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7717	RLLV1AEB6PV102974	VFBAJB239080035; VFBAJA238150013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7718	RLLV1AFA1PV103682	VFBALB239140123; VFBALA237140071	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7719	RLLV1AEB1PV102994	VFBAJB239080113; VFBAJA239120156	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7720	RLLV1AEB5PV102982	VFBAJB239080105; VFBAJA238150008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7721	RLLV1AEB2PV102986	VFBAJB239090048; VFBAJA238150007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7722	RLLV1AEB5PV103064	VFBAJB239160016; VFBAJA239120131	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7723	RLLV1AEB3PV102950	VFBAJB239130194; VFBAJA239120210	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7724	RLLV1AEB2PV103006	VFBAJB239080007; VFBAJA239150170	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7725	RLLV1AEB5PV103002	VFBAJB239080010; VFBAJA239120141	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7726	RLLV1AFA0PV103012	VFBALB239080015; VFBALA239150209	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7727	RLLV1AFA8PV102948	VFBALB239090116; VFBALA239150217	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7728	RLLV1AFAXPV102952	VFBALB239130007; VFBALA239150198	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7729	RLLV1AEBXPV103058	VFBAJB239130223; VFBAJA239150175	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7730	RLLV1AFA0PV102992	VFBALB239120118; VFBALA239150205	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7731	RLLV1AFA8PV102979	VFBALB239090097; VFBALA239150211	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7732	RLLV1AFA1PV102967	VFBALB239130069; VFBALA239150214	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7733	RLLV1AFA7PV103685	VFBALB239130065; VFBALA238210148	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7734	RLLV1AEB1PV103076	VFBAJB239130071; VFBAJA238140106	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7735	RLLV1AEB9PV103066	VFBAJB239160022; VFBAJA238140054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7736	RLLV1AEB4PV103069	VFBAJB231090501; VFBAJA238140098	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7737	RLLV1AEB7PV103079	VFBAJB239160017; VFBAJA238140096	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7738	RLLV1AEB2PV103068	VFBAJB239130224; VFBAJA238140088	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7739	RLLV1AEB8PV103074	VFBAJB239080016; VFBAJA239120136	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7740	RLLV1AEB0PV103070	VFBAJB239080012; VFBAJA239150169	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7741	RLLV1AEB6PV103073	VFBAJB239130219; VFBAJA239120153	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7742	RLLV1AEB7PV103065	VFBAJB239130183; VFBAJA238140056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7743	RLLV1AEB6PV102957	VFBAJB239080009; VFBAJA239120129	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7744	RLLV1AEB5PV100603	VFBAJB239080017; VFBAJA239150172	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7745	RLLV1AEB2PV103071	VFBAJB239160010; VFBAJA237260014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7746	RLLV1AEBXPV103075	VFBAJB239160035; VFBAJA237260015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7747	RLLV1AEB4PV103072	VFBAJB239150249; VFBAJA237260002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7748	RLLV1AEB7PV102949	VFBAJB239160008; VFBAJA237260007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7749	RLLV1AEB6PV102960	VFBAJB239150250; VFBAJA237260012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7750	RLLV1AFA3PV103683	VFBALB239130010; VFBALA239150204	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7751	RLLV1AEB1PV103062	VFBAJB239160005; VFBAJA237250090	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7752	RLLV1AEB4PV102956	VFBAJB239160006; VFBAJA237250085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7753	RLLV1AEB0PV102985	VFBAJB239090050; VFBAJA237260011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7754	RLLV1AEB3PV103063	VFBAJB237110004; VFBAJA237260006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7755	RLLV1AEB2PV102955	VFBAJB239090051; VFBAJA237250055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7756	RLLV1AEB5PV102996	VFBAJB239120121; VFBAJA237260004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7757	RLLV1AEB0PV102954	VFBAJB239140068; VFBAJA237250082	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7758	RLLV1AFA1PV104606	VFBALB239080028; VFBALA238210018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7759	RLLV1AFA3PV104607	VFBALB239130006; VFBALA239150187	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7760	RLLV1AFA7PV104626	VFBALB239080029; VFBALA238210026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7761	RLLV1AEB0PV104624	VFBAJB239140079; VFBAJA22B300634	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7762	RLLV1AFA2PV104615	VFBALB239160025; VFBALA239150179	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7763	RLLV1AFA2PV104629	VFBALB239140246; VFBALA238220004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7764	RLLV1AFAXPV104619	VFBALB239090067; VFBALA238210085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7765	RLLV1AFAXPV104605	VFBALB239140122; VFBALA239150190	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7766	RLLV1AFA5PV104625	VFBALB239090084; VFBALA238220003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7767	RLLV1AFA8PV104621	VFBALB239090078; VFBALA238210152	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7768	RLLV1AEB1PV104597	VFBAJB239140056; VFBAJA239120161	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7769	RLLV1AFA8PV104618	VFBALB239140039; VFBALA238210139	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7770	RLLV1AFA5PV104608	VFBALB239140032; VFBALA239150181	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7771	RLLV1AFA1PV104623	VFBALB239080031; VFBALA238210154	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7772	RLLV1AFA4PV104602	VFBALB239090079; VFBALA239150193	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7773	RLLV1AFA8PV104604	VFBALB238230105; VFBALA238210151	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7774	RLLV1AFA6PV104603	VFBALB239090061; VFBALA238210020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7775	RLLV1AFA9PV104627	VFBALB239080030; VFBALA238210028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7776	RLLV1AFA6PV104617	VFBALB239090033; VFBALA238220005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7777	RLLV1AFA4PV104616	VFBALB239140104; VFBALA239150189	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7778	RLLV1AFA8PV104599	VFBALB239140036; VFBALA238210141	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7779	RLLV1AFA6PV104598	VFBALB239140037; VFBALA237130006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7780	RLLV1AFAXPV104622	VFBALB239080050; VFBALA238210087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7781	RLLV1AEB8PV104600	VFBAJB239120117; VFBAJA239120133	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7782	RLLV1AEBXPV104601	VFBAJB239140062; VFBAJA239120127	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7783	RLLV1AEB6PV104594	VFBAJB239140050; VFBAJA239120135	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7784	RLLV1AFA5PV104611	VFBALB239090032; VFBALA238210024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7785	RLLV1AFA0PV104595	VFBALB239080027; VFBALA238210040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7786	RLLV1AEB8PV104614	VFBAJB239140055; VFBAJA239120134	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7787	RLLV1AEBXPV104596	VFBAJB239130162; VFBAJA237250034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7788	RLLV1AFA9PV104613	VFBALB22C160859; VFBALA22C240566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7789	RLLV1AFA7PV104416	VFBALB239140078; VFBALA237130010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7790	RLLV1AFA9PV104434	VFBALB239140058; VFBALA238210066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7791	RLLV1AFA9PV104630	VFBALB239140127; VFBALA239150185	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7792	RLLV1AFAXPV104409	VFBALB239140061; VFBALA238210072	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7793	RLLV1AFA3PV104414	VFBALB239140082; VFBALA237140053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7794	RLLV1AFA0PV104631	VFBALB239140117; VFBALA239150213	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7795	RLLV1AFA0PV104628	VFBALB239140131; VFBALA237130118	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7796	RLLV1AFA6PV104620	VFBALB239140107; VFBALA239150184	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7797	RLLV1AFA1PV104413	VFBALB239140081; VFBALA238210054	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7798	RLLV1AFA7PV104433	VFBALB239140075; VFBALA238180089	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7799	RLLV1AFA2PV104436	VFBALB239140074; VFBALA232040844	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7800	RLLV1AFA8PV104408	VFBALB239140077; VFBALA238180084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7801	RLLV1AFA0PV104435	VFBALB239140084; VFBALA238210016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7802	RLLV1AEBXPV104405	VFBAJB239140040; VFBAJA237260003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7803	RLLV1AEB1PV104406	VFBAJB238160021; VFBAJA239120137	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7804	RLLV1AEB3PV104438	VFBAJB239140033; VFBAJA237260013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7805	RLLV1AEB5PV104392	VFBAJB239130070; VFBAJA237130051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7806	RLLV1AEB6PV104451	VFBAJB237110071; VFBAJA238140046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7807	RLLV1AEB8PV104452	VFBAJB239140052; VFBAJA237260009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7808	RLLV1AEB5PV104442	VFBAJB239140093; VFBAJA239190044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7809	RLLV1AFA5PV104463	VFBALB239140057; VFBALA238210070	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7810	RLLV1AEB9PV104394	VFBAJB239150261; VFBAJA239120144	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7811	RLLV1AEB6PV104384	VFBAJB239140096; VFBAJA239190080	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7812	RLLV1AEB2PV104401	VFBAJB239140098; VFBAJA239190047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7813	RLLV1AEB0PV104400	VFBAJB239140051; VFBAJA237260008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7814	RLLV1AEB6PV104398	VFBAJB239160020; VFBAJA239120162	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7815	RLLV1AEB1PV104390	VFBAJB238160042; VFBAJA239200002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7816	RLLV1AEB1PV104387	VFBAJB239130054; VFBAJA237110078	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7817	RLLV1AEBXPV104386	VFBAJB238150001; VFBAJA239120139	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7818	RLLV1AEB0PV104395	VFBAJB239130046; VFBAJA232100608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7819	RLLV1AEB2PV104396	VFBAJB238150082; VFBAJA239120143	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7820	RLLV1AEB5PV104439	VFBAJB239140054; VFBAJA237260001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7821	RLLV1AEB8PV104399	VFBAJB238150003; VFBAJA239120158	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7822	RLLV1AEB3PV104388	VFBAJB239130063; VFBAJA239120147	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7823	RLLV1AFA7PV104609	VFBALB239140129; VFBALA239150199	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7824	RLLV1AEB9PV104427	VFBAJB238160041; VFBAJA239150177	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7825	RLLV1AEBXPV104419	VFBAJB238140115; VFBAJA237270040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7826	RLLV1AEB1PV104423	VFBAJB239130154; VFBAJA237130026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7827	RLLV1AEB3PV104424	VFBAJB238140117; VFBAJA238150116	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7828	RLLV1AEB2PV104429	VFBAJB238160029; VFBAJA237250040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7829	RLLV1AEB5PV104425	VFBAJB239150009; VFBAJA239190074	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7830	RLLV1AEB9PV104430	VFBAJB239150047; VFBAJA239190045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7831	RLLV1AEB8PV104418	VFBAJB238150081; VFBAJA231170824	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7832	RLLV1AEB8PV104421	VFBAJB239130055; VFBAJA237250103	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7833	RLLV1AEBXPV104422	VFBAJB239140169; VFBAJA239190079	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7834	RLLV1AEB0PV104428	VFBAJB239140053; VFBAJA239200011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7835	RLLV1AFA5PV104432	VFBALB239140064; VFBALA238210064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7836	RLLV1AFA9PV104417	VFBALB239140065; VFBALA238210069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7837	RLLV1AFA7PV104612	VFBALB239140133VFBALA239150182	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7838	RLLV1AFA5PV104415	VFBALB238210029; VFBALA238210060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7839	RLLV1AFA6PV104410	VFBALB238210083; VFBALA238210052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7840	RLLV1AFA8PV104411	VFBALB238210125; VFBALA238210051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7841	RLLV1AFAXPV104412	VFBALB238210037; VFBALA238210056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7842	RLLV1AEB8PV104404	VFBAJB238140102; VFBAJA239200006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7843	RLLV1AEB5PV104456	VFBAJB238150034; VFBAJA239190091	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7844	RLLV1AEB1PV104454	VFBAJB238140087; VFBAJA239190077	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7845	RLLV1AEB7PV104393	VFBAJB238150043; VFBAJA239190081	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7846	RLLV1AEB9PV104444	VFBAJB237270023; VFBAJA239190087	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7847	RLLV1AEB3PV104455	VFBAJB237280003; VFBAJA239200005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7848	RLLV1AEB3PV104441	VFBAJB238150087; VFBAJA239190088	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7849	RLLV1AEB0PV104445	VFBAJB238140110; VFBAJA239200001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7850	RLLV1AEB7PV104457	VFBAJB238150058; VFBAJA239200017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7851	RLLV1AEB4PV104397	VFBAJB238150033; VFBAJA239190082	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7852	RLLV1AEB4PV104402	VFBAJB237270026; VFBAJA239190089	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7853	RLLV1AEB8PV104449	VFBAJB238140103; VFBAJA239200004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7854	RLLV1AEB4PV104447	VFBAJB238140074; VFBAJA239190093	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7855	RLLV1AEB6PV104448	VFBAJB238140084; VFBAJA239190085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7856	RLLV1AEBXPV104453	VFBAJB237270028; VFBAJA239190086	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7857	RLLV1AEB3PV104391	VFBAJB238150045; VFBAJA239190090	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7858	RLLV1AEB8PV104385	VFBAJB237290011; VFBAJA239190042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7859	RLLV1AEB4PV104450	VFBAJB238010001; VFBAJA239200009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7860	RLLV1AEB1PV104440	VFBAJB238150128; VFBAJA239190084	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7861	RLLV1AEB7PV104443	VFBAJB238140079; VFBAJA239200003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7862	RLLV1AEB0PV104462	VFBAJB238150088; VFBAJA239200014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7863	RLLV1AEB6PV104403	VFBAJB238140076; VFBAJA239200007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7864	RLLV1AEB3PV104407	VFBAJB238140070; VFBAJA239190095	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7865	RLLV1AEB5PV104389	VFBAJB238150030; VFBAJA239190083	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7866	RLLV1AEB7PV104460	VFBAJB238140082; VFBAJA239190092	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7867	RLLV1AEB9PV104458	VFBAJB238150029; VFBAJA239190075	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7868	RLLV1AEB9PV104461	VFBAJB238160025; VFBAJA239200008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7869	RLLV1AEB6PV104420	VFBAJB237270025; VFBAJA239190094	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7870	RLLV1AEB7PV104426	VFBAJB238150009; VFBAJA239200012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7871	RLLV1AFA5PV104690	VFBALB238210095; VFBALA238210049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7872	RLLV1AEB0PV104722	VFBAJB238150039; VFBAJA239200013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7873	RLLV1AFA7PV104691	VFBALB238210047; VFBALA237260066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7874	RLLV1AFA5PV104687	VFBALB238010002; VFBALA238210042	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7875	RLLV1AFA2PV104713	VFBALB238210086; VFBALA238180093	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7876	RLLV1AFA4PV104695	VFBALB238210126; VFBALA237260035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7877	RLLV1AFA3PV104719	VFBALB238210034; VFBALA238180094	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7878	RLLV1AFA6PV104701	VFBALB238210105; VFBALA239150191	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7879	RLLV1AFA9PV104692	VFBALB238210114; VFBALA238180097	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7880	RLLV1AEB5PV104781	VFBAJB239220062; VFBAJA239210033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7881	RLLV1AFA3PV104431	VFBALB238210033; VFBALA238210046	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7882	RLLV1AFA5PV104706	VFBALB237310001; VFBALA238210038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7883	RLLV1AFA3PV104705	VFBALB238210071; VFBALA237260024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7884	RLLV1AFA8PV104702	VFBALB237290007; VFBALA238210045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7885	RLLV1AFA2PV104694	VFBALB237290006; VFBALA238210035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7886	RLLV1AFAXPV104684	VFBALB238210133; VFBALA237270005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7887	RLLV1AFAXPV104703	VFBALB238210041; VFBALA238180096	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7888	RLLV1AFA1PV104704	VFBALB238210112; VFBALA237260018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7889	RLLV1AFA9PV104711	VFBALB238210015; VFBALA238180088	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7890	RLLV1AFA4PV104700	VFBALB237280059; VFBALA238210036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7891	RLLV1AFA0PV104709	VFBALB238210073; VFBALA237260068	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7892	RLLV1AEB4PV104769	VFBAJB238150032; VFBAJA239200018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7893	RLLV1AEBXPV104789	VFBAJB238160045; VFBAJA239200010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7894	RLLV1AEB4PV104772	VFBAJB238150083; VFBAJA239210037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7895	RLLV1AEB8PV104774	VFBAJB238160049; VFBAJA239200015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7896	RLLV1AEB6PV104773	VFBAJB237270029; VFBAJA239200019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7897	RLLV1AEB8PV104841	VFBAJB237270027; VFBAJA239210035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7898	RLLV1AEB2PV104771	VFBAJB237270022; VFBAJA239210032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7899	RLLV1AFA1PV104699	VFBALB238210075; VFBALA237270045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7900	RLLV1AEB0PV104865	VFBAJB238150066; VFBAJA239200126	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7901	RLLV1AFA9PV104871	VFBALB238210053; VFBALA237260057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7902	RLLV1AEB7PV104877	VFBAJB239230013; VFBAJA239200136	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7903	RLLV1AFA8PV104859	VFBALB238210129; VFBALA237120086	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7904	RLLV1AFA4PV104860	VFBALB238210063; VFBALA237260060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7905	RLLV1AFA6PV104861	VFBALB238210057; VFBALA238210137	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7906	RLLV1AFA4PV104714	VFBALB238210134; VFBALA239150202	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7907	RLLV1AFA7PV104710	VFBALB238210014; VFBALA238210058	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7908	RLLV1AEB6PV104725	VFBAJB239230010; VFBAJA239200148	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7909	RLLV1AEB9PV104816	VFBAJB238150014; VFBAJA239200131	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7910	RLLV1AEB9PV104783	VFBAJB238150060; VFBAJA239200151	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7911	RLLV1AEB2PV104785	VFBAJB238150026; VFBAJA239200137	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7912	RLLV1AEB4PV104786	VFBAJB239230022; VFBAJA239200149	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7913	RLLV1AEB7PV104782	VFBAJB239220065; VFBAJA239210034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7914	RLLV1AEB0PV104784	VFBAJB239230001; VFBAJA239210027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7915	RLLV1AEB7PV104796	VFBAJB239230027; VFBAJA239210001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7916	RLLV1AEBXPV104811	VFBAJB239230016; VFBAJA239210003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7917	RLLV1AEB1PV104809	VFBAJB238150065; VFBAJA239210005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7918	RLLV1AEB0PV104798	VFBAJB238150035; VFBAJA238150050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7919	RLLV1AEB0PV104817	VFBAJB239220060; VFBAJA239200135	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7920	RLLV1AEBXPV104808	VFBAJB238160005; VFBAJA239210020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7921	RLLV1AEB7PV104846	VFBAJB238150023; VFBAJA239210029	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7922	RLLV1AEB5PV104814	VFBAJB237270024; VFBAJA239210004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7923	RLLV1AEB9PV104847	VFBAJB239230021; VFBAJA239200150	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7924	RLLV1AFA1PV104721	VFBALB238230101; VFBALA237260063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7925	RLLV1AFA1PV104685	VFBALB238210118; VFBALA239150207	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7926	RLLV1AFA8PV104697	VFBALB238210109; VFBALA232030715	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7927	RLLV1AFA9PV104689	VFBALB238210088; VFBALA238210067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7928	RLLV1AFA3PV104686	VFBALB238210132; VFBALA239150212	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7929	RLLV1AFA7PV104707	VFBALB238210039; VFBALA238210032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7930	RLLV1AFA8PV104716	VFBALB238210027; VFBALA239150215	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7931	RLLV1AFAXPV104698	VFBALB238210100; VFBALA238210065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7932	RLLV1AFA0PV104712	VFBALB239140035; VFBALA239150200	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7933	RLLV1AFA1PV104718	VFBALB238210136; VFBALA238210048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7934	RLLV1AFA6PV104696	VFBALB238210021; VFBALA238210074	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7935	RLLV1AFA0PV104693	VFBALB238210102; VFBALA237120084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7936	RLLV1AEB3PV104813	VFBAJB239220063; VFBAJA239200134	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7937	RLLV1AEB2PV104799	VFBAJB239230012; VFBAJA239210019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7938	RLLV1AEB1PV104776	VFBAJB237270013; VFBAJA239210007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7939	RLLV1AEB0PV104820	VFBAJB238150086; VFBAJA238160056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7940	RLLV1AEB6PV104790	VFBAJB238120016; VFBAJA239210030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7941	RLLV1AEB4PV104822	VFBAJB238150031; VFBAJA239200133	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7942	RLLV1AEB1PV104826	VFBAJB239230029; VFBAJA239210022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7943	RLLV1AEB2PV104804	VFBAJB237270014; VFBAJA239200129	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7944	RLLV1AEB9PV104833	VFBAJB237270016; VFBAJA239210006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7945	RLLV1AEBXPV104775	VFBAJB239230015; VFBAJA239210002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7946	RLLV1AEB4PV104836	VFBAJB238150062; VFBAJA239210021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7947	RLLV1AEB5PV104800	VFBAJB238140104; VFBAJA239210025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7948	RLLV1AEB6PV104787	VFBAJB239220064; VFBAJA239210018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7949	RLLV1AEB5PV104828	VFBAJB239230025; VFBAJA239210011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7950	RLLV1AEB3PV104794	VFBAJB238150125; VFBAJA237140089	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7951	RLLV1AEB5PV104795	VFBAJB238150057; VFBAJA231060671	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7952	RLLV1AEB2PV104768	VFBAJB239230030; VFBAJA239210028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7953	RLLV1AEB2PV104818	VFBAJB239220061; VFBAJA239210039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7954	RLLV1AFA0PV104676	VFBALB238210061; VFBALA22C020634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7955	RLLV1AFA5PV105029	VFBALB239240068; VFBALA237140050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7956	RLLV1AEBXPV104887	VFBAJB239230131; VFBAJA239210115	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7957	RLLV1AEB4PV104884	VFBAJB238150002; VFBAJA239210008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7958	RLLV1AFA7PV104898	VFBALB239240072; VFBALA237140054	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7959	RLLV1AFA7PV104870	VFBALB239240067; VFBALA237140044	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7960	RLLV1AFA2PV104873	VFBALB239240065; VFBALA237140045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7961	RLLV1AFA0PV104869	VFBALB239240056; VFBALA237140049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7962	RLLV1AEB1PV104874	VFBAJB239230095; VFBAJA239210031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7963	RLLV1AEB8PV104872	VFBAJB239230099; VFBAJA239210015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7964	RLLV1AEB4PV104867	VFBAJB239230097; VFBAJA239210121	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7965	RLLV1AEB9PV104864	VFBAJB239230093; VFBAJA239210120	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7966	RLLV1AEB9PV104878	VFBAJB238150084; VFBAJA239210118	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7967	RLLV1AEB5PV104876	VFBAJB239230116; VFBAJA239220013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7968	RLLV1AEB7PV104863	VFBAJB239240001; VFBAJA237130071	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7969	RLLV1AFA8PV104862	VFBALB239230058; VFBALA238210084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7970	RLLV1AFA6PV104858	VFBALB238210110; VFBALA238210138	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7971	RLLV1AEB0PV105028	VFBAJB239230094; VFBAJA239200139	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7972	RLLV1AEB3PV104715	VFBAJB239230121; VFBAJA239210026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7973	RLLV1AFAXPV104720	VFBALB239230054; VFBALA238210128	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7974	RLLV1AEB3PV104844	VFBAJB239230111; VFBAJA239210117	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7975	RLLV1AEB2PV104849	VFBAJB238150122; VFBAJA239210013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7976	RLLV1AEB7PV104815	VFBAJB238150071; VFBAJA239210009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7977	RLLV1AEB4PV104805	VFBAJB239230117; VFBAJA239220007	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7978	RLLV1AEB2PV104852	VFBAJB239230103; VFBAJA239220011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7979	RLLV1AEB8PV104807	VFBAJB239230114; VFBAJA239220017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
7980	RLLV1AEB9PV104797	VFBAJB239230119; VFBAJA238140085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7981	RLLV1AEB8PV104810	VFBAJB239230130; VFBAJA231110581	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7982	RLLV1AFAXPV104717	VFBALB238160016; VFBALA238210143	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7983	RLLV1AFA7PV104688	VFBALB239240084; VFBALA237140047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7984	RLLV1AFA6PV100647	VFBALB239140110; VFBALA239230053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7985	RLLV1AEB1PV104812	VFBAJB239230127; VFBAJA22C270672	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7986	RLLV1AEB8PV104788	VFBAJB239230129; VFBAJA237280014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7987	RLLV1AEB7PV104832	VFBAJB239230102; VFBAJA239210105	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7988	RLLV1AEB0PV104834	VFBAJB237250084; VFBAJA239220010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7989	RLLV1AEB8PV104824	VFBAJB239230118; VFBAJA239210110	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7990	RLLV1AEB0PV104803	VFBAJB239230120; VFBAJA239210024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7991	RLLV1AEB7PV104779	VFBAJB239230113; VFBAJA239210111	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7992	RLLV1AEB6PV104806	VFBAJB239230112; VFBAJA239220020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7993	RLLV1AEB2PV104821	VFBAJB239230128; VFBAJA237250098	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7994	RLLV1AEB9PV104802	VFBAJB239230098; VFBAJA239220001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7995	RLLV1AEB3PV104777	VFBAJB239230101; VFBAJA237280035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7996	RLLV1AEB7PV104801	VFBAJB239230115; VFBAJA239220004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7997	RLLV1AEB7PV104829	VFBAJB238140116; VFBAJA239210014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7998	RLLV1AEB6PV104837	VFBAJB239230110; VFBAJA239210116	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
7999	RLLV1AEB6PV104840	VFBAJB239230100; VFBAJA237250013	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8000	RLLV1AFA9PV104675	VFBALB239140092; VFBALA239230061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8001	RLLV1AEB0PV105689	VFBAJB239250060; VFBAJA239240047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8002	RLLV1AFA9PV104868	VFBALB238210131; VFBALA239230064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8003	RLLV1AFA5PV104866	VFBALB22C170723; VFBALA22C160809	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8004	RLLV1AEB8PV104886	VFBAJB239250026; VFBAJA239200138	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8005	RLLV1AEB1PV105684	VFBAJB239250064; VFBAJA239240044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8006	RLLV1AEB5PV104893	VFBAJB237250031; VFBAJA239220022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8007	RLLV1AEB7PV104880	VFBAJB238150061; VFBAJA239240042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8008	RLLV1AEB1PV104891	VFBAJB239250001; VFBAJA238150076	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8009	RLLV1AEB0PV104882	VFBAJB239220059; VFBAJA239210017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8010	RLLV1AFA5PV104883	VFBALB238210135; VFBALA239230066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8011	RLLV1AFA9PV105681	VFBALB239250047; VFBALA239230080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8012	RLLV1AFA6PV105671	VFBALB238210050; VFBALA239230063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8013	RLLV1AFA4PV104888	VFBALB239140091; VFBALA239230056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8014	RLLV1AFA2PV104890	VFBALB239140094; VFBALA239230055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8015	RLLV1AFA6PV104889	VFBALB239140086; VFBALA239230052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8016	RLLV1AEB3PV105668	VFBAJB239250062; VFBAJA238160028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8017	RLLV1AEB3PV104875	VFBAJB22C090755; VFBAJA239220005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8018	RLLV1AEB6PV104997	VFBAJB239230019; VFBAJA239210107	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8019	RLLV1AEBXPV104677	VFBAJB239250012; VFBAJA239200145	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8020	RLLV1AEB3PV104892	VFBAJB238150059; VFBAJA239220009	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8021	RLLV1AEB5PV105669	VFBAJB239250059; VFBAJA239240038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8022	RLLV1AFA1PV104895	VFBALB239220058; VFBALA239230067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8023	RLLV1AEB2PV104897	VFBAJB237250088; VFBAJA239210104	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8024	RLLV1AEB6PV104885	VFBAJB239230034; VFBAJA239210103	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8025	RLLV1AEB0PV104879	VFBAJB239240131; VFBAJA239240032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8026	RLLV1AEB7PV104894	VFBAJB239230005; VFBAJA239200141	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8027	RLLV1AEB3PV104830	VFBAJB238150092; VFBAJA239220006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8028	RLLV1AEB2PV104723	VFBAJB239250015; VFBAJA238150079	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8029	RLLV1AEB4PV104724	VFBAJB238150063; VFBAJA239210114	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8030	RLLV1AFA9PV104708	VFBALB239140076; VFBALA239230050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8031	RLLV1AEB4PV104853	VFBAJB239220057; VFBAJA239220015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8032	RLLV1AEB0PV104848	VFBAJB239220069; VFBAJA239210012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8033	RLLV1AEB9PV104850	VFBAJB239250018; VFBAJA239210078	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8034	RLLV1AEB5PV104845	VFBAJB239220071; VFBAJA239220019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8035	RLLV1AEB1PV104843	VFBAJB239220068; VFBAJA239210010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8036	RLLV1AEB0PV104851	VFBAJB239220067; VFBAJA239210016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8037	RLLV1AEB6PV104854	VFBAJB239250002; VFBAJA239240031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8038	RLLV1AFA7PV104674	VFBALB238210116; VFBALA239230048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8039	RLLV1AEB1PV104793	VFBAJB239250049; VFBAJA239240034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8040	RLLV1AEBXPV104842	VFBAJB239250063; VFBAJA239210108	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8041	RLLV1AEBXPV104792	VFBAJB239250024; VFBAJA238150078	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8042	RLLV1AEB3PV104780	VFBAJB239220066; VFBAJA239220002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8043	RLLV1AEB5PV104778	VFBAJB237250029; VFBAJA239220003	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8044	RLLV1AEB6PV104823	VFBAJB239230002; VFBAJA239220018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8045	RLLV1AEBXPV104825	VFBAJB239240125; VFBAJA239240040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8046	RLLV1AEB2PV104835	VFBAJB239240121; VFBAJA239240028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8047	RLLV1AEB3PV104827	VFBAJB238150074; VFBAJA239220008	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8048	RLLV1AEB4PV104819	VFBAJB239240129; VFBAJA239240025	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8049	RLLV1AEB8PV104838	VFBAJB239240134; VFBAJA239210109	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8050	RLLV1AEB7PV105690	VFBAJB239250117; VFBAJA239240053	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8051	RLLV1AEB9PV105688	VFBAJB239250118; VFBAJA239200152	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8052	RLLV1AEB5PV105686	VFBAJB239250120; VFBAJA239240051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8053	RLLV1AEB0PV105692	VFBAJB239250121; VFBAJA239240046	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8054	RLLV1AEB9PV105674	VFBAJB238140091; VFBAJA239240070	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8055	RLLV1AFA8PV105722	VFBALB239250048; VFBALA239230084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8056	RLLV1AFA6PV105721	VFBALB239250054; VFBALA239230085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8057	RLLV1AFA4PV105717	VFBALB236160028; VFBALA239230082	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8058	RLLV1AFA9PV105714	VFBALB239250051; VFBALA239230086	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8059	RLLV1AEB1PV105720	VFBAJB239240008; VFBAJA238150056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8060	RLLV1AEB9PV105724	VFBAJB238150028; VFBAJA239220021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8061	RLLV1AEB0PV105725	VFBAJB239250123; VFBAJA237240041	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8062	RLLV1AEB0PV105675	VFBAJB239240017; VFBAJA238150098	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8063	RLLV1AEB7PV105706	VFBAJB237250030; VFBAJA239120149	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8064	RLLV1AEB6PV105695	VFBAJB238230100; VFBAJA238150036	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8065	RLLV1AEB6PV105678	VFBAJB239240006; VFBAJA238150054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8066	RLLV1AEB8PV105701	VFBAJB239250124; VFBAJA238140061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8067	RLLV1AEB6PV105700	VFBAJB238150027; VFBAJA239210112	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8068	RLLV1AEB7PV105673	VFBAJB239250076; VFBAJA238150126	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8069	RLLV1AEB4PV105694	VFBAJB238210081; VFBAJA237280017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8070	RLLV1AEB1PV105698	VFBAJB238160006; VFBAJA239240059	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8071	RLLV1AFA7PV105713	VFBALB239250050; VFBALA239230074	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8072	RLLV1AFA3PV105708	VFBALB239250036; VFBALA239250005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8073	RLLV1AFA1PV105710	VFBALB238210097; VFBALA239240106	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8074	RLLV1AFA2PV105716	VFBALB239250029; VFBALA239230072	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8075	RLLV1AFA4PV105670	VFBALB239250032; VFBALA239240111	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8076	RLLV1AFA1PV105707	VFBALB239250053; VFBALA239230075	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8077	RLLV1AEB5PV105705	VFBAJB239250128; VFBAJA239210113	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8078	RLLV1AFA6PV105699	VFBALB239250034; VFBALA239240118	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8079	RLLV1AEB7PV105687	VFBAJB239250122; VFBAJA239240058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8080	RLLV1AEB9PV105691	VFBAJB239250139; VFBAJA239240060	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8081	RLLV1AEB7PV105723	VFBAJB238160004; VFBAJA237240017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8082	RLLV1AEB8PV105715	VFBAJB239250066; VFBAJA23A040038	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8083	RLLV1AFA6PV105718	VFBALB239250052; VFBALA239230073	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8084	RLLV1AEB0PV105711	VFBAJB238150011; VFBAJA239240061	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8085	RLLV1AEBXPV105697	VFBAJB239250133; VFBAJA239240039	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8086	RLLV1AFA4PV105703	VFBALB239140038; VFBALA239230076	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8087	RLLV1AFA5PV105676	VFBALB238210055; VFBALA239230071	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8088	RLLV1AEB8PV105679	VFBAJB239250079; VFBAJA237130058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8089	RLLV1AEB4PV105680	VFBAJB239240007; VFBAJA238150100	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8090	RLLV1AEB8PV105682	VFBAJB237270021; VFBAJA239240057	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8091	RLLV1AEB2PV105709	VFBAJB239260059; VFBAJA239240055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8092	RLLV1AEB2PV105693	VFBAJB239250131; VFBAJA239240062	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8093	RLLV1AEB3PV105704	VFBAJB239260122; VFBAJA239240064	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8094	RLLV1AEBXPV105702	VFBAJB239240009; VFBAJA238150123	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8095	RLLV1AEB2PV104446	VFBAJB239250077; VFBAJA238150053	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8096	RLLV1AEB8PV104791	VFBAJB239250126; VFBAJA239210119	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8097	RLLV1AEB0PV104770	VFBAJB238150085; VFBAJA239210062	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8098	RLLV1AEB5PV105672	VFBAJB239230123; VFBAJA238150101	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8099	RLLV1AFA1PV104881	VFBALB238210093; VFBALA239240114	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8100	RLLV1AEB4PV105677	VFBAJB239230126; VFBAJA238150090	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8101	RLLV1AEB2PV105712	VFBAJB239240012; VFBAJA238150124	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8102	RLLV1AFA5PV700401	VFBALB239250021; VFBALA239240132	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8103	RLLV1AFAXPV700328	VFBALB239240022; VFBALA239260089	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8104	RLLV1AFA6PV700326	VFBALB23A070048; VFBALA239260080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8105	RLLV1AFA8PV700408	VFBALB239240045; VFBALA239250017	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8106	RLLV1AEB0PV700400	VFBAJB23A070001; VFBAJA23A040030	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8107	RLLV1AFA3PV700378	VFBALB239240029; VFBALA239260086	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8108	RLLV1AFA6PV700407	VFBALB238210044; VFBALA239240103	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8109	RLLV1AFA3PV700381	VFBALB239240020; VFBALA239240095	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8110	RLLV1AFA6PV700374	VFBALB238210076; VFBALA239240108	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8111	RLLV1AFA1PV700380	VFBALB238230091; VFBALA239250008	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8112	RLLV1AFA5PV700320	VFBALB239250028; VFBALA239230089	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8113	RLLV1AFA3PV700316	VFBALB23A070050; VFBALA239260082	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8114	RLLV1AFA7PV700397	VFBALB239240052; VFBALA239240124	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8115	RLLV1AFA5PV700365	VFBALB23A070046; VFBALA239240098	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8116	RLLV1AFA1PV700346	VFBALB239240054; VFBALA239240093	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8117	RLLV1AFA1PV700332	VFBALB239240023; VFBALA239250003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8118	RLLV1AFA4PV700339	VFBALB239240033; VFBALA239250006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8119	RLLV1AFA8PV700375	VFBALB239250030; VFBALA239240128	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8120	RLLV1AEB0PV104896	VFBAJB23A030156; VFBAJA239240066	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8121	RLLV1AFA6PV105685	VFBALB239250046; VFBALA239230068	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8122	RLLV1AFAXPV700362	VFBALB239240050; VFBALA239240127	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8123	RLLV1AFA1PV700363	VFBALB239240049; VFBALA239250010	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8124	RLLV1AFA4PV700390	VFBALB239240015; VFBALA239240126	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8125	RLLV1AFA7PV700335	VFBALB237140010; VFBALA239230092	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8126	RLLV1AEB8PV700385	VFBAJB23A030178; VFBAJA23A040042	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8127	RLLV1AEB0PV104459	VFBAJB239130174; VFBAJA23A040028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8128	RLLV1AFA1PV700413	VFBALB23A070027; VFBALA239240122	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8129	RLLV1AFA5PV700415	VFBALB239240021; VFBALA239250013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8130	RLLV1AFA9PV700417	VFBALB23A070033; VFBALA239260081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8131	RLLV1AFA9PV700305	VFBALB239250019; VFBALA239230087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8132	RLLV1AFA7PV700299	VFBALB239250023; VFBALA239240100	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8133	RLLV1AFA0PV700290	VFBALB239250045; VFBALA239240130	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8134	RLLV1AEB8PV104726	VFBAJB237250113; VFBAJA23A040035	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8135	RLLV1AEB1PV700308	VFBAJB239230104; VFBAJA239220012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8136	RLLV1AEBXPV700307	VFBAJB237250101; VFBAJA23A040037	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8137	RLLV1AEB7PV700376	VFBAJB23A050036; VFBAJA238140086	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8138	RLLV1AEB2PV700379	VFBAJB239230096; VFBAJA238150115	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8139	RLLV1AEBXPV700355	VFBAJB239230109; VFBAJA239240071	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8140	RLLV1AEB5PV700330	VFBAJB239230122; VFBAJA238150120	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8141	RLLV1AEB7PV700359	VFBAJB239230107; VFBAJA239240048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8142	RLLV1AEB8PV700354	VFBAJB239230105; VFBAJA239240069	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8143	RLLV1AEB4PV700352	VFBAJB239230108; VFBAJA239240036	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8144	RLLV1AEB7PV700314	VFBAJB23A030179; VFBAJA238140083	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8145	RLLV1AEB1PV700311	VFBAJB23A070017; VFBAJA238140090	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8146	RLLV1AEB1PV700356	VFBAJB23A070019; VFBAJA238140072	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8147	RLLV1AFA0PV700306	VFBALB239250038; VFBALA239230069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8148	RLLV1AFAXPV700300	VFBALB239250027; VFBALA239240119	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8149	RLLV1AFA7PV700304	VFBALB239250020; VFBALA239230051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8150	RLLV1AFA5PV700303	VFBALB239250025; VFBALA239240105	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8151	RLLV1AEB0PV104610	VFBAJB239230106; VFBAJA23A040027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8152	RLLV1AFA0PV700404	VFBALB239290033; VFBALA239150194	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8153	RLLV1AFA1PV700377	VFBALB23A090100; VFBALA23A090150	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8154	RLLV1AFA5PV700351	VFBALB23A070045; VFBALA237140055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8155	RLLV1AFA6PV700343	VFBALB23A070040; VFBALA239230062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8156	RLLV1AFA5PV700348	VFBALB23A090104; VFBALA23A090156	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8157	RLLV1AFA0PV700340	VFBALB23A070028; VFBALA239230070	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8158	RLLV1AFA3PV700347	VFBALB239240013; VFBALA239260088	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8159	RLLV1AEB6PV700403	VFBAJB23A070021; VFBAJA238140077	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8160	RLLV1AFA0PV700371	VFBALB23A070029; VFBALA239230079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8161	RLLV1AFA4PV700406	VFBALB239260120; VFBALA239260092	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8162	RLLV1AFA2PV700341	VFBALB239230088; VFBALA239260079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8163	RLLV1AFA9PV700336	VFBALB23A070072; VFBALA238180085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8164	RLLV1AFA5PV700334	VFBALB23A090101; VFBALA23A090154	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8165	RLLV1AFA8PV700389	VFBALB23A090099; VFBALA239260085	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8166	RLLV1AFA9PV700322	VFBALB23A070070; VFBALA239230091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8167	RLLV1AFAXPV700393	VFBALB23A070051; VFBALA239230077	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8168	RLLV1AFA3PV700364	VFBALB239240016; VFBALA239240116	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8169	RLLV1AFA2PV700372	VFBALB239240083; VFBALA237140057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8170	RLLV1AFA9PV700398	VFBALB23A070058; VFBALA239260087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8171	RLLV1AFA7PV700349	VFBALB23A070042; VFBALA239260093	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8172	RLLV1AFA1PV700329	VFBALB23A070035; VFBALA239230090	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8173	RLLV1AFA9PV700319	VFBALB239250055; VFBALA239230065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8174	RLLV1AFA2PV700338	VFBALB239230060; VFBALA239250011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8175	RLLV1AFA7PV700318	VFBALB23A070053; VFBALA239230057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8176	RLLV1AFA1PV700315	VFBALB238210059; VFBALA239260094	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8177	RLLV1AFA0PV700323	VFBALB23A090098; VFBALA23A090158	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8178	RLLV1AFA2PV105683	VFBALB239250058; VFBALA237120116	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8179	RLLV1AFA6PV700410	VFBALB23A070043; VFBALA239260090	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8180	RLLV1AFA3PV700333	VFBALB23A090103; VFBALA239260091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8181	RLLV1AFA6PV700312	VFBALB23A070031; VFBALA239260095	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8182	RLLV1AEB8PV700337	VFBAJB23A070002; VFBAJA238140051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8183	RLLV1AFA3PV700414	VFBALB239240014; VFBALA238180095	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8184	RLLV1AFA6PV700388	VFBALB23A090157; VFBALA23A090179	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8185	RLLV1AFA8PV700411	VFBALB23A090145; VFBALA23A090163	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8186	RLLV1AFA8PV700392	VFBALB23A090153; VFBALA23A090168	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8187	RLLV1AFA6PV700360	VFBALB23A090155; VFBALA23A090181	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8188	RLLV1AFA6PV700391	VFBALB23A090142; VFBALA23A090171	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8189	RLLV1AEB2PV700382	VFBAJB23A090010; VFBAJA23A040044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8190	RLLV1AEB4PV700366	VFBAJB23A070059; VFBAJA23A040033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8191	RLLV1AFA9PV700367	VFBALB23A090112; VFBALA23A090180	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8192	RLLV1AFA2PV700324	VFBALB23A090117; VFBALA23A090159	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8193	RLLV1AFA5PV700317	VFBALB23A090105; VFBALA23A030053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8194	RLLV1AFA0PV700399	VFBALB23A090115; VFBALA23A090162	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8195	RLLV1AUA9PV700789	VFBALB23A090130; VFBALA23A100047	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8196	RLLV1AUA3PV700447	VFBALB23A110016; VFBALA23A100032	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8197	RLLV1AUA4PV700831	VFBALB23A090107; VFBALA23A100054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8198	RLLV1AUA3PV700805	VFBALB23A090129; VFBALA23A100065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8199	RLLV1AUA8PV700797	VFBALB23A090133; VFBALA23A100041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8200	RLLV1ATB8PV700454	VFBAJB23A090026; VFBAJA23A040058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8201	RLLV1AUA3PV700464	VFBALB23A090174; VFBALA23A100053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8202	RLLV1AFA4PV104437	VFBALB23A120071; VFBALA23A100074	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8203	RLLV1AUA6PV700460	VFBALB23A090132; VFBALA23A100003	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8204	RLLV1AUA2PV700424	VFBALB23A090127; VFBALA23A100027	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8205	RLLV1AUA8PV700427	VFBALB23A090102; VFBALA23A100080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8206	RLLV1AUA7PV700466	VFBALB23A090108; VFBALA23A100062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8207	RLLV1AUA0PV700468	VFBALB23A090106; VFBALA23A100078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8208	RLLV1AUA7PV700435	VFBALB23A090131; VFBALA23A100001	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8209	RLLV1ATB1PV700859	VFBAJB23A070049; VFBAJA23A040151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8210	RLLV1ATB6PV700890	VFBAJB23A090009; VFBAJA23A040088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8211	RLLV1ATBXPV700858	VFBAJB23A100050; VFBAJA239200130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8212	RLLV1ATB9PV700852	VFBAJB23A100045; VFBAJA23A090085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8213	RLLV1ATB2PV700854	VFBAJB239240107; VFBAJA23A040169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8214	RLLV1ATB8PV700857	VFBAJB23A100052; VFBAJA23A040057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8215	RLLV1ATB1PV700876	VFBAJB239240094; VFBAJA23A090084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8216	RLLV1ATB6PV700856	VFBAJB23A090073; VFBAJA23A090088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8217	RLLV1AUA7PV700452	VFBALB23A110031; VFBALA23A100018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8218	RLLV1ATB8PV700812	VFBAJB237110088; VFBAJA23A050008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8219	RLLV1ATB3PV700863	VFBAJB239230003; VFBAJA23A090046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8220	RLLV1ATBXPV700889	VFBAJB23A090012; VFBAJA23A090089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8221	RLLV1ATB9PV700818	VFBAJB239240085; VFBAJA23A020094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8222	RLLV1ATB4PV700855	VFBAJB239240089; VFBAJA23A090087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8223	RLLV1ATB8PV700860	VFBAJB239240086; VFBAJA23A040154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8224	RLLV1ATB0PV700853	VFBAJB23A050025; VFBAJA23A040146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8225	RLLV1AUA5PV700806	VFBALB23A120067; VFBALA23A100072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8226	RLLV1ATB7PV700865	VFBAJB239240104; VFBAJA23A090086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8227	RLLV1ATB3PV700832	VFBAJB23A100005; VFBAJA239200020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8228	RLLV1ATB5PV700878	VFBAJB239240081; VFBAJA23A040166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8229	RLLV1ATB9PV700446	VFBAJB23A090022VFBAJA23A040053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8230	RLLV1ATB1PV700862	VFBAJB239240088; VFBAJA23A090082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8231	RLLV1AUA5PV700451	VFBALB23A110007; VFBALA23A100019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8232	RLLV1AUA3PV700433	VFBALB23A110029; VFBALA23A100015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8233	RLLV1AUAXPV700459	VFBALB23A090111; VFBALA23A090147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8234	RLLV1AUAXPV700428	VFBALB23A090109; VFBALA23A090166	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8235	RLLV1AUA2PV700441	VFBALB23A090177; VFBALA23A100013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8236	RLLV1AEB3PV700309	VFBAJB239240078; VFBAJA23A050001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8237	RLLV1AUA7PV700421	VFBALB23A120069; VFBALA23A100064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8238	RLLV1AUA7PV700449	VFBALB23A110018; VFBALA23A100026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8239	RLLV1AUA9PV700467	VFBALB23A110020; VFBALA23A100024	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8240	RLLV1AUA6PV700457	VFBALB23A120068; VFBALA23A100082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8241	RLLV1AUA4PV700425	VFBALB23A120073; VFBALA23A100069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8242	RLLV1AUA5PV700420	VFBALB23A120072; VFBALA23A100008	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8243	RLLV1AUA8PV700444	VFBALB23A090172; VFBALA23A100073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8244	RLLV1AUA0PV700440	VFBALB23A090170; VFBALA23A100076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8245	RLLV1AUA8PV700458	VFBALB23A090165; VFBALA23A100051	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8246	RLLV1AUA9PV700470	VFBALB23A120065; VFBALA23A100066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8247	RLLV1AUA2PV700469	VFBALB23A120075; VFBALA23A100055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8248	RLLV1AUA0PV700471	VFBALB23A120070; VFBALA23A100029	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8249	RLLV1ATB8PV700874	VFBAJB239230040; VFBAJA23A090051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8250	RLLV1ATB9PV700835	VFBAJB239240097; VFBAJA23A090045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8251	RLLV1ATB7PV700431	VFBAJB23A090027; VFBAJA23A040059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8252	RLLV1ATB4PV700872	VFBAJB239240080; VFBAJA23A020089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8253	RLLV1ATB2PV700840	VFBAJB239240011; VFBAJA23A090079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8254	RLLV1ATB0PV700870	VFBAJB239240099; VFBAJA23A090054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8255	RLLV1ATB4PV700791	VFBAJB23A050024; VFBAJA23A040152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8256	RLLV1ATB8PV700793	VFBAJB239240004; VFBAJA23A090067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8257	RLLV1ATB4PV700841	VFBAJB239240010; VFBAJA23A090081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8258	RLLV1ATB8PV700891	VFBAJB23A050023; VFBAJA23A040148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8259	RLLV1ATB6PV700839	VFBAJB23A100046; VFBAJA239200016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8260	RLLV1ATB7PV700834	VFBAJB23A090049; VFBAJA23A040153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8261	RLLV1ATB2PV700837	VFBAJB239240005; VFBAJA23A090080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8262	RLLV1ATB5PV700833	VFBAJB23A100056; VFBAJA239200132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8263	RLLV1ATB4PV700838	VFBAJB239240002; VFBAJA239210023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8264	RLLV1ATB2PV700868	VFBAJB239240003; VFBAJA23A090074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8265	RLLV1ATB2PV700885	VFBAJB239240096; VFBAJA23A040168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8266	RLLV1ATB7PV700851	VFBAJB239240087; VFBAJA23A090050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8267	RLLV1ATB0PV700867	VFBAJB239240092; VFBAJA23A040164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8268	RLLV1ATB0PV700884	VFBAJB239240091; VFBAJA23A090060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8269	RLLV1ATB5PV700864	VFBAJB239230007; VFBAJA23A090043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8270	RLLV1ATB6PV700792	VFBAJB23A070007; VFBAJA239200128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8271	RLLV1ATB2PV700790	VFBAJB239240102; VFBAJA23A090053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8272	RLLV1ATB6PV700873	VFBAJB237250028; VFBAJA23A090066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8273	RLLV1ATBXPV700875	VFBAJB239240082; VFBAJA23A050002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8274	RLLV1ATB8PV700843	VFBAJB23A070047; VFBAJA23A090056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8275	RLLV1AUA1PV700429	VFBALB23A070069; VFBALA239240112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8276	RLLV1AUA2PV700438	VFBALB23A110138; VFBALA23A100059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8277	RLLV1AUA5PV700448	VFBALB23A110032; VFBALA23A110051	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8278	RLLV1AUAXPV700817	VFBALB23A090124; VFBALA23A110199	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8279	RLLV1AUA0PV700809	VFBALB23A100122; VFBALA23A110095	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8280	RLLV1AUAXPV700462	VFBALB23A100002; VFBALA23A110041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8281	RLLV1AUAXPV700820	VFBALB23A090178; VFBALA23A110028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8282	RLLV1AUA1PV700785	VFBALB23A100127; VFBALA23A110097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8283	RLLV1AUA3PV700450	VFBALB23A120066; VFBALA23A110052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8284	RLLV1AUA3PV700786	VFBALB23A090128; VFBALA23A110201	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8285	RLLV1AUAXPV700848	VFBALB23A130046; VFBALA23A110014	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8286	RLLV1AUA3PV700819	VFBALB23A130063; VFBALA23A110015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8287	RLLV1AUA1PV700849	VFBALB23A100125; VFBALA23A110096	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8288	RLLV1AUAXPV700882	VFBALB23A100104; VFBALA23A110008	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8289	RLLV1AUA8PV700881	VFBALB23A170114; VFBALA23A110094	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8290	RLLV1AUA4PV700800	VFBALB23A090126; VFBALA23A110202	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8291	RLLV1AUA5PV700465	VFBALB23A110022; VFBALA23A110045	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8292	RLLV1AUAXPV700896	VFBALB23A100134; VFBALA23A100048	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8293	RLLV1AUA9PV700808	VFBALB23A100118; VFBALA23A110011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8294	RLLV1AUAXPV700901	VFBALB23A090118; VFBALA23A110197	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8295	RLLV1AUA8PV700783	VFBALB23A130075; VFBALA23A110019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8296	RLLV1AUA4PV700781	VFBALB23A100139; VFBALA23A100025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8297	RLLV1AUA8PV700802	VFBALB23A100105; VFBALA23A110009	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8298	RLLV1AUA6PV700815	VFBALB23A090125; VFBALA23A110036	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8299	RLLV1AUA8PV700850	VFBALB23A100117; VFBALA23A110004	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8300	RLLV1AUA1PV700463	VFBALB23A100145; VFBALA23A110034	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8301	RLLV1AUA1PV700821	VFBALB23A100010; VFBALA23A110025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8302	RLLV1AUAXPV700445	VFBALB23A100091; VFBALA23A100058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8303	RLLV1AUA7PV700824	VFBALB23A100138; VFBALA23A100049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8304	RLLV1AUA1PV700799	VFBALB23A120082; VFBALA23A110024	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8305	RLLV1AUAXPV700798	VFBALB23A130118; VFBALA23A110023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8306	RLLV1AUA6PV700801	VFBALB23A100126; VFBALA23A110098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8307	RLLV1AUA1PV700804	VFBALB23A090119; VFBALA23A110200	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8308	RLLV1AUA4PV700814	VFBALB23A100135; VFBALA23A110092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8309	RLLV1AUA7PV700810	VFBALB23A100103; VFBALA23A100057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8310	RLLV1AUA9PV700811	VFBALB23A100124; VFBALA23A110196	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8311	RLLV1AUA7PV700807	VFBALB23A120103; VFBALA23A110026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8312	RLLV1ATB3PV700877	VFBAJB23A100031; VFBAJA23A040019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8313	RLLV1ATB3PV700880	VFBAJB237250026; VFBAJA23A040103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8314	RLLV1ATB4PV700886	VFBAJB23A090036; VFBAJA238150070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8315	RLLV1ATB2PV700899	VFBAJB23A130099; VFBAJA237240011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8316	RLLV1ATB9PV700902	VFBAJB23A090024; VFBAJA23A040020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8317	RLLV1ATBXPV700813	VFBAJB23A100028; VFBAJA23A040100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8318	RLLV1ATB9PV700897	VFBAJB23A130103; VFBAJA237250102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8319	RLLV1ATB8PV700888	VFBAJB23A090025; VFBAJA239190043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8320	RLLV1ATB1PV700893	VFBAJB23A100004; VFBAJA23A020090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8321	RLLV1ATB7PV700879	VFBAJB23A090029; VFBAJA23A040092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8322	RLLV1ATB5PV700895	VFBAJB23A090031; VFBAJA239190048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8323	RLLV1AUA5PV700434	VFBALB23A110003; VFBALA23A100061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8324	RLLV1AUA0PV700423	VFBALB23A110033; VFBALA23A110039	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8325	RLLV1AUA2PV700861	VFBALB23A100116; VFBALA23A110021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8326	RLLV1AUA9PV700842	VFBALB23A120074; VFBALA23A100070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8327	RLLV1AUA2PV700844	VFBALB23A100086; VFBALA23A100068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8328	RLLV1AUA6PV700443	VFBALB23A100141; VFBALA23A110027	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8329	RLLV1AUA4PV700439	VFBALB23A110038; VFBALA23A110056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8330	RLLV1AUA9PV700422	VFBALB23A090176; VFBALA23A100071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8331	RLLV1AUA9PV700453	VFBALB23A090167; VFBALA23A100081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8332	RLLV1AUA6PV700426	VFBALB23A100079; VFBALA23A100067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8333	RLLV1AUA4PV700456	VFBALB23A110035; VFBALA23A110054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8334	RLLV1AUA2PV700455	VFBALB23A110037; VFBALA23A100083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8335	RLLV1ATB4PV700869	VFBAJB23A100033; VFBAJA238160059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8336	RLLV1AUA4PV700442	VFBALB23A110013; VFBALA23A110030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8337	RLLV1ATB9PV700866	VFBAJB23A100007; VFBAJA23A020093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8338	RLLV1ATB1PV700845	VFBAJB23A100030; VFBAJA23A040099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8339	RLLV1ATB2PV700871	VFBAJB23A090032; VFBAJA23A040101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8340	RLLV1ATB5PV700847	VFBAJB239230018; VFBAJA23A040095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8341	RLLV1AUA9PV700436	VFBALB23A110006; VFBALA23A100038	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8342	RLLV1AUA0PV700437	VFBALB23A110002; VFBALA23A100075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8343	RLLV1ATB6PV701201	VFBAJB23A090055; VFBAJA23A130017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8344	RLLV1AUA5PV700787	VFBALB23A090151; VFBALA23A110106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8345	RLLV1AUAXPV700803	VFBALB23A120077; VFBALA23A110102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8346	RLLV1AUA6PV700829	VFBALB23A090148; VFBALA23A110103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8347	RLLV1AUAXPV701210	VFBALB23A110135; VFBALA23A140151	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8348	RLLV1AUA5PV700823	VFBALB23A110116; VFBALA23A110203	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8349	RLLV1AUA1PV700883	VFBALB23A090160; VFBALA23A110099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8350	RLLV1AUA8PV700816	VFBALB23A120079; VFBALA23A120007	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8351	RLLV1AUA0PV700826	VFBALB23A100136; VFBALA23A100035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8352	RLLV1AUA2PV700830	VFBALB23A090149; VFBALA23A110105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8353	RLLV1AUA3PV700822	VFBALB23A140058; VFBALA23A120012	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8354	RLLV1AUA5PV701146	VFBALB23A100107; VFBALA23A120043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8355	RLLV1AUA7PV701150	VFBALB23A100137; VFBALA23A090173	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8356	RLLV1AUA1PV701175	VFBALB23A100128; VFBALA23A120031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8357	RLLV1AUA2PV700827	VFBALB23A090164; VFBALA23A110104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8358	RLLV1AUAXPV701143	VFBALB23A120081; VFBALA23A110101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8359	RLLV1ATB1PV701185	VFBAJB23A090034; VFBAJA23A130021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8360	RLLV1ATB6PV701148	VFBAJB23A160040; VFBAJA23A130056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8361	RLLV1ATB4PV701147	VFBAJB23A100098; VFBAJA239120150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8362	RLLV1ATB9PV701144	VFBAJB23A090038; VFBAJA23A130014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8363	RLLV1ATB3PV701186	VFBAJB23A160042; VFBAJA23A130057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8364	RLLV1ATB5PV701125	VFBAJB23A070129; VFBAJA23A040110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8365	RLLV1ATB8PV701135	VFBAJB23A160039; VFBAJA23A130053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8366	RLLV1ATB6PV700887	VFBAJB23A140008; VFBAJA239190046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8367	RLLV1ATB3PV700894	VFBAJB23A140012; VFBAJA23A040023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8368	RLLV1AUA5PV701129	VFBALB23A090161; VFBALA23A110108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8369	RLLV1ATB0PV700898	VFBAJB23A160041; VFBAJA23A130051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8370	RLLV1ATB3PV701141	VFBAJB23A140014; VFBAJA23A040022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8371	RLLV1ATB5PV701142	VFBAJB23A130153; VFBAJA23A130059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8372	RLLV1ATB3PV701138	VFBAJB23A140009; VFBAJA23A040109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8373	RLLV1ATB9PV701127	VFBAJB239140102; VFBAJA239210063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8374	RLLV1ATB7PV701126	VFBAJB23A070138; VFBAJA23A040075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8375	RLLV1ATB8PV701149	VFBAJB23A160052; VFBAJA23A040052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8376	RLLV1ATB2PV701258	VFBAJB23A090047; VFBAJA23A130054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8377	RLLV1ATB7PV701255	VFBAJB23A090035; VFBAJA23A130019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8378	RLLV1ATB8PV701247	VFBAJB23A090033; VFBAJA23A130018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8379	RLLV1ATB2PV701261	VFBAJB23A160043; VFBAJA23A130020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8380	RLLV1ATB1PV700828	VFBAJB23A140010; VFBAJA23A040021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8381	RLLV1AUA9PV701157	VFBALB23A100099; VFBALA23A120063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8382	RLLV1AUA9PV701179	VFBALB23A110111; VFBALA23A120060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8383	RLLV1AUA1PV701239	VFBALB23A140079; VFBALA23A110080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8384	RLLV1AUA0PV701121	VFBALB23A120080; VFBALA23A110085	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8385	RLLV1AUA7PV701200	VFBALB23A110119; VFBALA23A110195	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8386	RLLV1AUA7PV701195	VFBALB23A110134; VFBALA23A110071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8387	RLLV1AUA9PV701196	VFBALB23A100097; VFBALA23A120062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8388	RLLV1AUA4PV701123	VFBALB23A120078; VFBALA23A110100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8389	RLLV1AUA4PV701137	VFBALB239130066; VFBALA23A110060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8390	RLLV1AUA6PV701124	VFBALB23A140044; VFBALA23A110081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8391	RLLV1AUA2PV701203	VFBALB23A140093; VFBALA23A110068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8392	RLLV1AUA0PV701197	VFBALB23A100129; VFBALA23A110077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8393	RLLV1AUA2PV701122	VFBALB23A140051; VFBALA23A120011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8394	RLLV1AUA4PV701140	VFBALB23A120076; VFBALA23A110107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8395	RLLV1AUA8PV701156	VFBALB23A140104; VFBALA23A110058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8396	RLLV1AUA9PV701151	VFBALB23A110109; VFBALA23A140143	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8397	RLLV1AUA1PV701158	VFBALB23A160025; VFBALA23A100060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8398	RLLV1AUA0PV701166	VFBALB23A110118; VFBALA23A110093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8399	RLLV1AUA3PV701145	VFBALB23A140064; VFBALA23A110064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8400	RLLV1AUA5PV701194	VFBALB23A140055; VFBALA23A110065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8401	RLLV1AUA9PV701160	VFBALB23A100096; VFBALA23A120059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8402	RLLV1AUA2PV701217	VFBALB23A100131; VFBALA23A110072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8403	RLLV1AUA6PV701169	VFBALB23A110063VFBALA23A140145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8404	RLLV1AUA8PV701190	VFBALB23A100110; VFBALA23A120037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8405	RLLV1AUA0PV701152	VFBALB23A140053; VFBALA23A120005	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8406	RLLV1AUA9PV701207	VFBALB23A110115; VFBALA23A110190	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8407	RLLV1AUA3PV701162	VFBALB23A100102; VFBALA23A120036	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8408	RLLV1AUA4PV701154	VFBALB23A100101; VFBALA23A100088	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8409	RLLV1AUA6PV701155	VFBALB23A110114; VFBALA23A110204	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8410	RLLV1AUA2PV701170	VFBALB23A100113; VFBALA23A120039	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8411	RLLV1AUA3PV701159	VFBALB23A160014; VFBALA23A120008	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8412	RLLV1AUA2PV701167	VFBALB23A100133; VFBALA23A090175	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8413	RLLV1AUA5PV701163	VFBALB23A100109; VFBALA23A120058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8414	RLLV1AUA7PV701164	VFBALB23A160009; VFBALA23A110012	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8415	RLLV1AUA3PV701176	VFBALB23A110061; VFBALA23A140184	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8416	RLLV1AUA9PV701224	VFBALB23A110113; VFBALA23A110076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8417	RLLV1AUA1PV701208	VFBALB23A110112; VFBALA23A140141	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8418	RLLV1AUA6PV701172	VFBALB23A140061; VFBALA23A120033	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8419	RLLV1AUA9PV701188	VFBALB23A140089; VFBALA23A110198	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8420	RLLV1AUA9PV701182	VFBALB23A110110; VFBALA23A120016	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8421	RLLV1AUA4PV701171	VFBALB23A100111; VFBALA23A120041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8422	RLLV1AUA9PV701191	VFBALB23A100100; VFBALA23A120061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8423	RLLV1AUA3PV701212	VFBALB23A110133; VFBALA23A110070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8424	RLLV1AUA1PV701192	VFBALB23A140095; VFBALA23A110069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8425	RLLV1AUA5PV701213	VFBALB23A100132; VFBALA23A120034	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8426	RLLV1AUA3PV701193	VFBALB23A110132; VFBALA23A110066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8427	RLLV1AUA5PV701177	VFBALB23A110136; VFBALA23A140152	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8428	RLLV1AUA8PV701173	VFBALB23A140052; VFBALA23A120006	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8429	RLLV1AUA9PV701174	VFBALB23A100130; VFBALA23A120035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8430	RLLV1AUA8PV701223	VFBALB23A140045; VFBALA23A110074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8431	RLLV1AUA9PV701232	VFBALB23A140050; VFBALA23A110180	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8432	RLLV1AUA2PV701153	VFBALB239140125; VFBALA23A110062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8433	RLLV1ATB4PV701133	VFBAJB23A070132; VFBAJA23A040070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8434	RLLV1ATB0PV700836	VFBAJB23A070137; VFBAJA23A040076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8435	RLLV1ATB0PV701128	VFBAJB23A130102; VFBAJA23A040112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8436	RLLV1ATB6PV700825	VFBAJB23A130101; VFBAJA23A040090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8437	RLLV1ATB3PV700796	VFBAJB23A140013; VFBAJA23A040024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8438	RLLV1ATB6PV701134	VFBAJB23A130100; VFBAJA23A040111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8439	RLLV1ATB0PV701131	VFBAJB23A070135; VFBAJA23A040077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8440	RLLV1AUA1PV701130	VFBALB23A170095; VFBALA23A120030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8441	RLLV1ATB8PV701183	VFBAJB23A130129; VFBAJA239190076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8442	RLLV1ATB5PV700900	VFBAJB23A130147; VFBAJA239190049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8443	RLLV1ATB7PV701272	VFBAJB23A130148; VFBAJA23A120165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8444	RLLV1ATBXPV701251	VFBAJB23A160080; VFBAJA23A130025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8445	RLLV1ATB5PV701271	VFBAJB23A070134; VFBAJA23A130022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8446	RLLV1ATB1PV701266	VFBAJB23A160016; VFBAJA23A130035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8447	RLLV1ATB1PV701252	VFBAJB23A160008; VFBAJA23A130036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8448	RLLV1ATB6PV701263	VFBAJB23A130150; VFBAJA23A130012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8449	RLLV1ATB1PV701249	VFBAJB23A130149; VFBAJA23A130023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8450	RLLV1ATB9PV701256	VFBAJB23A160010; VFBAJA23A040068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8451	RLLV1ATB5PV701254	VFBAJB23A160073; VFBAJA23A040054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8452	RLLV1ATB5PV701268	VFBAJB23A070121; VFBAJA23A130071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8453	RLLV1ATB4PV701259	VFBAJB23A160007; VFBAJA23A040062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8454	RLLV1ATB4PV701245	VFBAJB23A160084; VFBAJA23A040061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8455	RLLV1ATB8PV701264	VFBAJB23A070124; VFBAJA23A130088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8456	RLLV1ATB3PV701267	VFBAJB23A070120; VFBAJA23A130073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8457	RLLV1ATB0PV701257	VFBAJB23A160071; VFBAJA23A130016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8458	RLLV1ATB3PV701253	VFBAJB23A160013; VFBAJA23A130038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8459	RLLV1ATB7PV701269	VFBAJB23A070128; VFBAJA23A130034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8460	RLLV1ATBXPV701248	VFBAJB23A130128; VFBAJA23A090096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8461	RLLV1ATB0PV701260	VFBAJB23A160082; VFBAJA23A040065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8462	RLLV1ATB8PV701250	VFBAJB23A160086; VFBAJA23A040066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8463	RLLV1ATB6PV701246	VFBAJB23A130131; VFBAJA23A090072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8464	RLLV1ATB4PV701262	VFBAJB23A130143; VFBAJA23A120154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8465	RLLV1ATBXPV701265	VFBAJB23A160011; VFBAJA23A130037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8466	RLLV1AUA7PV701519	VFBALB23A170081; VFBALA23A120029	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8467	RLLV1AUA5PV701244	VFBALB23A170033; VFBALA23A110189	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8468	RLLV1AUA2PV701234	VFBALB23A110137; VFBALA23A140137	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8469	RLLV1AUAXPV701238	VFBALB23A160003; VFBALA23A140148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8470	RLLV1AUA2PV701136	VFBALB23A170104; VFBALA23A120009	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8471	RLLV1AUA6PV701219	VFBALB23A160001; VFBALA23A110182	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8472	RLLV1AUA4PV701218	VFBALB23A130113; VFBALA23A110183	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8473	RLLV1AUA2PV701220	VFBALB23A160006; VFBALA23A140126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8474	RLLV1AUA9PV701215	VFBALB23A110127; VFBALA23A100011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8475	RLLV1AUA3PV701209	VFBALB23A170082; VFBALA23A120026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8476	RLLV1AUA5PV701132	VFBALB23A110140; VFBALA23A100063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8477	RLLV1AUA7PV701178	VFBALB23A170097; VFBALA23A120015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8478	RLLV1AUA5PV701180	VFBALB23A170041; VFBALA23A140139	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8479	RLLV1AUA0PV701216	VFBALB23A110128; VFBALA23A140131	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8480	RLLV1AUA2PV701198	VFBALB23A140039; VFBALA23A110181	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8481	RLLV1AUA9PV701229	VFBALB23A110155; VFBALA23A140117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8482	RLLV1AUA4PV701204	VFBALB23A170035; VFBALA23A110186	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8483	RLLV1AUA7PV701214	VFBALB23A130139; VFBALA23A110185	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8484	RLLV1AUA1PV701211	VFBALB23A170085; VFBALA23A170100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8485	RLLV1AUA1PV701161	VFBALB23A170036; VFBALA23A110187	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8486	RLLV1AUA3PV701226	VFBALB23A110129; VFBALA23A120053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8487	RLLV1AUA5PV701230	VFBALB23A110117; VFBALA23A120051	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8488	RLLV1AUA6PV701236	VFBALB23A100108; VFBALA23A110184	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8489	RLLV1AUA4PV701235	VFBALB23A160005; VFBALA23A120056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8490	RLLV1AUA8PV701240	VFBALB23A170093; VFBALA23A110191	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8491	RLLV1AUA1PV701242	VFBALB23A170034; VFBALA23A140124	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8492	RLLV1AUAXPV701241	VFBALB23A170098; VFBALA23A110193	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8493	RLLV1AUA0PV701233	VFBALB23A160004; VFBALA23A140134	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8494	RLLV1AUA6PV701205	VFBALB23A140046VFBALA23A110073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8495	RLLV1AUA7PV701181	VFBALB23A170032; VFBALA23A110192	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8496	RLLV1AUA2PV701184	VFBALB23A170103; VFBALA23A120032	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8497	RLLV1AUA8PV701206	VFBALB23A110170; VFBALA23A140128	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8498	RLLV1AUA1PV701225	VFBALB23A110139; VFBALA23A120054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8499	RLLV1AUA8PV701237	VFBALB23A110131; VFBALA23A140132	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8500	RLLV1AUA7PV701231	VFBALB23A110158; VFBALA23A140118	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8501	RLLV1ATB1PV701199	VFBAJB23A070125; VFBAJA23A130090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8502	RLLV1ATB1PV700795	VFBAJB23A130127; VFBAJA23A130044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8503	RLLV1ATB8PV701202	VFBAJB23A130130; VFBAJA23A090037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8504	RLLV1ATB3PV700846	VFBAJB23A130132; VFBAJA23A130079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8505	RLLV1AUA7PV700788	VFBALB23A180130; VFBALA23A170178	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8506	RLLV1ATBXPV700892	VFBAJB23A160124; VFBAJA23A050018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8507	RLLV1ATB4PV701665	VFBAJB23A070024; VFBAJA23A040161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8508	RLLV1ATBXPV701668	VFBAJB23A130111; VFBAJA23A130074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8509	RLLV1ATB7PV701661	VFBAJB23A160127; VFBAJA23A050010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8510	RLLV1ATB1PV701672	VFBAJB23A130108; VFBAJA23A130095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8511	RLLV1ATB7PV701675	VFBAJB23A160128; VFBAJA23A050011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8512	RLLV1ATB3PV701270	VFBAJB23A050027; VFBAJA23A130093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8513	RLLV1ATB3PV701687	VFBAJB23A130117; VFBAJA23A130026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8514	RLLV1ATB7PV701658	VFBAJB23A070006; VFBAJA23A130091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8515	RLLV1ATB9PV701659	VFBAJB23A050030; VFBAJA23A130097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8516	RLLV1ATB0PV701663	VFBAJB23A160126; VFBAJA23A050019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8517	RLLV1ATB7PV701563	VFBAJB23A160125; VFBAJA23A050013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8518	RLLV1ATB0PV701565	VFBAJB23A130107; VFBAJA23A130029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8519	RLLV1ATB6PV701683	VFBAJB23A130110; VFBAJA23A130033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8520	RLLV1ATB5PV701657	VFBAJB23A130109; VFBAJA23A130094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8521	RLLV1ATB3PV701656	VFBAJB23A050026; VFBAJA23A130032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8522	RLLV1ATB9PV701564	VFBAJB23A160122; VFBAJA23A090048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8523	RLLV1AUA4PV701624	VFBALB23A180183; VFBALA23A180145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8524	RLLV1AUA9PV701554	VFBALB23A170078; VFBALA23A170150	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8525	RLLV1AUA3PV701646	VFBALB23A110048; VFBALA23A180001	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8526	RLLV1AUA3PV701596	VFBALB23A110043; VFBALA23A180028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8527	RLLV1AUA2PV701525	VFBALB23A180053; VFBALA23A170156	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8528	RLLV1AUA1PV701645	VFBALB23A110168; VFBALA23A180096	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8529	RLLV1AUA4PV701588	VFBALB23A180039; VFBALA23A170177	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8530	RLLV1AUA0PV701653	VFBALB23A180192; VFBALA23A180140	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8531	RLLV1AUA5PV701597	VFBALB23A180090; VFBALA23A110088	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8532	RLLV1AUA7PV701620	VFBALB23A110177; VFBALA23A170134	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8533	RLLV1AUA6PV701608	VFBALB23A180051; VFBALA23A170157	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8534	RLLV1AUA5PV701633	VFBALB23A110122; VFBALA23A180020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8535	RLLV1AUA3PV701632	VFBALB23A110151; VFBALA23A170139	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8536	RLLV1AUA1PV701547	VFBALB23A170076; VFBALA23A170144	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8537	RLLV1AUA1PV701628	VFBALB23A180182; VFBALA23A180149	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8538	RLLV1AUA2PV701606	VFBALB23A180052; VFBALA23A170155	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8539	RLLV1AUA0PV701605	VFBALB23A180114; VFBALA23A180043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8540	RLLV1AUA7PV701536	VFBALB23A170051; VFBALA23A170054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8541	RLLV1AUA9PV701537	VFBALB23A170165; VFBALA23A120017	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8542	RLLV1AUA9PV701604	VFBALB23A180065; VFBALA23A110087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8543	RLLV1AUA8PV701514	VFBALB23A110162; VFBALA23A120044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8544	RLLV1AUA2PV701539	VFBALB23A170087; VFBALA23A170126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8545	RLLV1AUA1PV701631	VFBALB23A180119; VFBALA23A180037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8546	RLLV1AUA3PV701534	VFBALB241160007;VFBALA241310021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8547	RLLV1AUA9PV701506	VFBALB23A170080; VFBALA23A120046	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8548	RLLV1AUAXPV701627	VFBALB23A170072; VFBALA23A100036	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8549	RLLV1AUA8PV701545	VFBALB23A170077; VFBALA23A170153	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8550	RLLV1AUA7PV701553	VFBALB23A180184; VFBALA23A180150	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8551	RLLV1AUA4PV701526	VFBALB23A170083; VFBALA23A170148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8552	RLLV1AUA7PV701651	VFBALB23A170074; VFBALA23A120014	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8553	RLLV1AUA1PV701600	VFBALB23A170146; VFBALA23A120013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8554	RLLV1AUAXPV701644	VFBALB23A180018; VFBALA23A170173	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8555	RLLV1AUA2PV701640	VFBALB23A110176; VFBALA23A170130	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8556	RLLV1AUA9PV701635	VFBALB23A180186; VFBALA23A180146	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8557	RLLV1AUA0PV701541	VFBALB23A180121; VFBALA23A180019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8558	RLLV1AUA4PV701638	VFBALB23A180180; VFBALA23A180148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8559	RLLV1AUA0PV701636	VFBALB23A180172; VFBALA23A180165	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8560	RLLV1AUA8PV701609	VFBALB23A180110; VFBALA23A170102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8561	RLLV1AUAXPV701529	VFBALB23A170091; VFBALA23A170123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8562	RLLV1AUA3PV701629	VFBALB23A180112; VFBALA23A180158	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8563	RLLV1AUA8PV701528	VFBALB23A170131; VFBALA23A170127	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8564	RLLV1AUA6PV701558	VFBALB23A180040; VFBALA23A170172	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8565	RLLV1AUA8PV701626	VFBALB23A110046; VFBALA23A180152	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8566	RLLV1AUA6PV701527	VFBALB23A180166; VFBALA23A180157	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8567	RLLV1AUA3PV701601	VFBALB23A180102; VFBALA23A170105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8568	RLLV1AUA5PV701552	VFBALB23A180187; VFBALA23A180143	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8569	RLLV1AUA1PV701533	VFBALB23A180091; VFBALA23A170062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8570	RLLV1AUA6PV701592	VFBALB23A170029; VFBALA23A170141	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8571	RLLV1AUA1PV701189	VFBALB23A170149; VFBALA23A120019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8572	RLLV1AUA9PV701165	VFBALB23A110042; VFBALA23A180026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8573	RLLV1AUA3PV701243	VFBALB23A180189; VFBALA23A180151	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8574	RLLV1AUA1PV701516	VFBALB23A180058; VFBALA23A170174	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8575	RLLV1AUA2PV701508	VFBALB23A180060; VFBALA23A110086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8576	RLLV1AUA9PV701523	VFBALB23A170027; VFBALA23A170138	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8577	RLLV1AUA3PV701517	VFBALB23A180107; VFBALA23A170107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8578	RLLV1AUA4PV701509	VFBALB23A180057; VFBALA23A170181	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8579	RLLV1AUA6PV701513	VFBALB23A170120; VFBALA23A170116	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8580	RLLV1AUA3PV701520	VFBALB23A170132; VFBALA23A170111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8581	RLLV1AUA5PV701602	VFBALB23A170068; VFBALA23A140121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8582	RLLV1AUA0PV701538	VFBALB23A110123; VFBALA23A180089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8583	RLLV1AUA5PV701521	VFBALB23A170030; VFBALA23A170055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8584	RLLV1AUA5PV701227	VFBALB23A180116; VFBALA23A180048	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8585	RLLV1AUA7PV701228	VFBALB23A170028; VFBALA23A180160	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8586	RLLV1AUA6PV701561	VFBALB23A170124; VFBALA23A170066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8587	RLLV1AUA5PV701518	VFBALB23A170092; VFBALA23A170118	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8588	RLLV1AUA3PV701548	VFBALB23A170147; VFBALA23A120023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8589	RLLV1AUA8PV701612	VFBALB23A180171; VFBALA23A120057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8590	RLLV1AUA6PV701625	VFBALB23A180050; VFBALA23A170168	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8591	RLLV1AUA7PV701617	VFBALB23A170154; VFBALA23A120010	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8592	RLLV1AUA4PV701607	VFBALB23A180159; VFBALA23A180153	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8593	RLLV1AUA2PV701623	VFBALB23A110124; VFBALA23A180086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8594	RLLV1AUA4PV701512	VFBALB23A170094; VFBALA23A170117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8595	RLLV1AUA0PV701510	VFBALB23A170088; VFBALA23A170128	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8596	RLLV1AUA2PV701511	VFBALB23A170090; VFBALA23A120025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8597	RLLV1AUA6PV701642	VFBALB23A110125; VFBALA23A180087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8598	RLLV1AUA3PV701551	VFBALB23A170079; VFBALA23A170151	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8599	RLLV1AUA4PV701557	VFBALB23A170125; VFBALA23A170110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8600	RLLV1AUA3PV701615	VFBALB23A170075; VFBALA23A140119	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8601	RLLV1AUA0PV701619	VFBALB23A110040; VFBALA23A180023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8602	RLLV1AUA8PV701643	VFBALB23A180154; VFBALA23A180164	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8603	RLLV1AUA9PV701618	VFBALB23A180095; VFBALA23A110091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8604	RLLV1AUA0PV701555	VFBALB23A180055; VFBALA23A170143	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8605	RLLV1AUA4PV701543	VFBALB23A180093; VFBALA23A170108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8606	RLLV1AUA4PV701560	VFBALB23A170031; VFBALA23A170133	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8607	RLLV1AUAXPV701594	VFBALB23A180170; VFBALA23A170065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8608	RLLV1AUA2PV701590	VFBALB23A180034; VFBALA23A170060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8609	RLLV1AUA8PV701593	VFBALB23A170071; VFBALA23A180163	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8610	RLLV1AUAXPV701546	VFBALB23A180104; VFBALA23A170099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8611	RLLV1AUA7PV701522	VFBALB23A170086; VFBALA23A120040	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8612	RLLV1AUA2PV701542	VFBALB23A180047; VFBALA23A170159	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8613	RLLV1AUA8PV701562	VFBALB23A180036; VFBALA23A170167	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8614	RLLV1AUA8PV701559	VFBALB23A110050; VFBALA23A180021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8615	RLLV1AUA4PV701610	VFBALB23A110120; VFBALA23A110089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8616	RLLV1AUA7PV701603	VFBALB23A180049; VFBALA23A170158	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8617	RLLV1AUAXPV701613	VFBALB23A180168; VFBALA23A180155	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8618	RLLV1AUA0PV701622	VFBALB23A180162; VFBALA23A180161	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8619	RLLV1AUA5PV701535	VFBALB23A170084; VFBALA23A120042	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8620	RLLV1AUA6PV701530	VFBALB23A180097; VFBALA23A170170	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8621	RLLV1AUAXPV701532	VFBALB23A180181; VFBALA23A180142	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8622	RLLV1AUA5PV701650	VFBALB23A180185; VFBALA23A180032	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8623	RLLV1AUA4PV701591	VFBALB23A180156; VFBALA23A170045	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8624	RLLV1AUA9PV701599	VFBALB23A180054; VFBALA23A170179	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8625	RLLV1AUA2PV701587	VFBALB23A110178; VFBALA23A170121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8626	RLLV1AUA1PV701595	VFBALB23A170026; VFBALA23A170142	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8627	RLLV1AUA2PV701654	VFBALB23A170073; VFBALA23A110017	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8628	RLLV1AUA6PV701589	VFBALB23A180029; VFBALA23A170171	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8629	RLLV1AUA7PV701598	VFBALB23A110166; VFBALA23A170122	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8630	RLLV1AUA7PV701648	VFBALB23A180190; VFBALA23A180136	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8631	RLLV1AUA8PV701531	VFBALB23A160002; VFBALA23A120028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8632	RLLV1AUA9PV701652	VFBALB23A180191; VFBALA23A180144	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8633	RLLV1AUA9PV701540	VFBALB23A180038; VFBALA23A170176	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8634	RLLV1AUA4PV701641	VFBALB23A180169; VFBALA23A180139	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8635	RLLV1AUA6PV701639	VFBALB23A180042; VFBALA23A170145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8636	RLLV1AUA0PV701524	VFBALB23A170129; VFBALA23A170113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8637	RLLV1AUA5PV701616	VFBALB23A180167; VFBALA23A180147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8638	RLLV1AUA6PV701544	VFBALB23A180094; VFBALA23A110090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8639	RLLV1AUA6PV701611	VFBALB23A110121; VFBALA23A180068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8640	RLLV1AUA7PV701634	VFBALB23A180124; VFBALA23A180135	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8641	RLLV1ATB5PV701688	VFBAJB23A140144; VFBAJA23A130005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8642	RLLV1AEB2PV100624	VFBAJB23A130160; VFBAJA23A020088	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8643	RLLV1AUA1PV701824	VFBALB23A180175; VFBALA23A180073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8644	RLLV1AUAXPV701840	VFBALB23A190137; VFBALA23A180070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8645	RLLV1AUA8PV701805	VFBALB23A190075; VFBALA23A170020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8646	RLLV1AUAXPV700784	VFBALB23A110188; VFBALA23A180041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8647	RLLV1AFA4PV700373	VFBALB23A110179; VFBALA23A180044	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
8648	RLLV1AUA5PV701812	VFBALB23A190145; VFBALA23A180067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8649	RLLV1AUA4PV701817	VFBALB23A190153; VFBALA23A180071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8650	RLLV1AUA8PV701819	VFBALB23A190134; VFBALA23A170021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8651	RLLV1AUA6PV701818	VFBALB23A180179; VFBALA23A180072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8652	RLLV1AEB8PV105696	VFBAJB23A130169; VFBAJA23A020087	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8653	RLLV1ATB5PV701674	VFBAJB23A140150; VFBAJA23A090095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8654	RLLV1ATB2PV701681	VFBAJB23A140146; VFBAJA23A120162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8655	RLLV1ATB3PV701737	VFBAJB23A140018; VFBAJA23A130072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8656	RLLV1ATBXPV701699	VFBAJB23A050022; VFBAJA23A140082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8657	RLLV1ATB8PV701720	VFBAJB23A030176; VFBAJA23A140182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8658	RLLV1ATB8PV701734	VFBAJB23A050032; VFBAJA23A140183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8659	RLLV1ATB6PV701750	VFBAJB237250086; VFBAJA239200146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8660	RLLV1ATB2PV701700	VFBAJB239240019; VFBAJA23A170002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8661	RLLV1ATB0PV701727	VFBAJB238160033; VFBAJA23A140088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8662	RLLV1ATB6PV701702	VFBAJB23A140168; VFBAJA23A140194	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8663	RLLV1ATB1PV701722	VFBAJB23A140001; VFBAJA23A140177	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8664	RLLV1ATB9PV701774	VFBAJB23A130177; VFBAJA23A090093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8665	RLLV1ATB8PV701751	VFBAJB23A180011; VFBAJA23A050014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8666	RLLV1ATB1PV701669	VFBAJB23A140031; VFBAJA23A120152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8667	RLLV1ATB5PV701724	VFBAJB238150080; VFBAJA239200140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8668	RLLV1ATB7PV701742	VFBAJB23A190048; VFBAJA239200147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8669	RLLV1ATB0PV701680	VFBAJB23A140033; VFBAJA23A140197	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8670	RLLV1ATB4PV701746	VFBAJB23A190052; VFBAJA23A140084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8671	RLLV1ATB3PV701673	VFBAJB23A140133; VFBAJA23A160152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8672	RLLV1ATB7PV701689	VFBAJB23A180024; VFBAJA23A130086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8673	RLLV1ATB2PV701731	VFBAJB23A190041; VFBAJA23A140077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8674	RLLV1ATB3PV701706	VFBAJB23A050029; VFBAJA23A140161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8675	RLLV1ATB6PV701733	VFBAJB23A070003; VFBAJA23A140162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8676	RLLV1ATB3PV701723	VFBAJB23A050031; VFBAJA23A140186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8677	RLLV1ATB8PV701703	VFBAJB23A100040; VFBAJA23A130089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8678	RLLV1ATB4PV701682	VFBAJB23A140138; VFBAJA23A160157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8679	RLLV1ATB8PV701748	VFBAJB23A030175; VFBAJA23A140181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8680	RLLV1ATB3PV701740	VFBAJB23A180025; VFBAJA23A090091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8681	RLLV1ATB0PV701761	VFBAJB23A180015; VFBAJA23A050015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8682	RLLV1ATB9PV701726	VFBAJB23A050021; VFBAJA23A140179	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8683	RLLV1ATB9PV701760	VFBAJB23A170049; VFBAJA23A050016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8684	RLLV1ATB2PV701664	VFBAJB23A140054; VFBAJA23A120157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8685	RLLV1ATB5PV701755	VFBAJB23A170048; VFBAJA23A040078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8686	RLLV1ATB4PV701729	VFBAJB22B170558; VFBAJA239210038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8687	RLLV1ATB8PV701667	VFBAJB23A140036; VFBAJA23A160156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8688	RLLV1ATB6PV701778	VFBAJB23A160129; VFBAJA23A130049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8689	RLLV1ATB9PV701693	VFBAJB23A140147; VFBAJA23A140200	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8690	RLLV1ATBXPV701766	VFBAJB23A130188; VFBAJA23A040096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8691	RLLV1ATB8PV701670	VFBAJB23A130171; VFBAJA23A020095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8692	RLLV1ATB2PV701759	VFBAJB23A140002; VFBAJA23A140176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8693	RLLV1ATBXPV701685	VFBAJB23A140140; VFBAJA23A160062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8694	RLLV1ATB2PV701728	VFBAJB23A140023; VFBAJA23A130067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8695	RLLV1ATB9PV701712	VFBAJB23A100037; VFBAJA23A130096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8696	RLLV1ATB4PV701679	VFBAJB23A130163; VFBAJA23A090092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8697	RLLV1ATB0PV701713	VFBAJB232080513; VFBAJA23A140094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8698	RLLV1ATB1PV701705	VFBAJB23A130106; VFBAJA23A140087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8699	RLLV1ATBXPV701735	VFBAJB239230014; VFBAJA23A140072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8700	RLLV1ATB0PV701744	VFBAJB238140112; VFBAJA23A140071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8701	RLLV1ATBXPV701671	VFBAJB23A140040; VFBAJA23A120163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8702	RLLV1ATB9PV701757	VFBAJB239240077; VFBAJA23A170010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8703	RLLV1ATB5PV701738	VFBAJB23A130154; VFBAJA23A050007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8704	RLLV1ATB9PV701709	VFBAJB23A130202; VFBAJA23A090069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8705	RLLV1ATB2PV701678	VFBAJB23A100043; VFBAJA23A130092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8706	RLLV1ATB5PV701710	VFBAJB23A070005; VFBAJA23A140158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8707	RLLV1ATB6PV701716	VFBAJB23A050020; VFBAJA23A140187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8708	RLLV1ATB6PV701666	VFBAJB23A140136; VFBAJA23A130030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8709	RLLV1ATB7PV701773	VFBAJB23A140006; VFBAJA23A140180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8710	RLLV1ATB8PV701765	VFBAJB239240109; VFBAJA23A040102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8711	RLLV1ATB4PV701777	VFBAJB23A130156; VFBAJA23A090075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8712	RLLV1ATB2PV701776	VFBAJB239240113; VFBAJA23A040082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8713	RLLV1ATB4PV701780	VFBAJB23A170014; VFBAJA23A040084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8714	RLLV1ATB5PV701741	VFBAJB23A140028; VFBAJA23A170012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8715	RLLV1ATB4PV701696	VFBAJB23A130105; VFBAJA23A140098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8716	RLLV1ATB9PV701791	VFBAJB239240115; VFBAJA23A040083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8717	RLLV1ATB1PV701719	VFBAJB23A130098; VFBAJA23A140164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8718	RLLV1ATB5PV701707	VFBAJB23A130104; VFBAJA23A140099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8719	RLLV1ATB0PV701677	VFBAJB23A140135; VFBAJA23A140185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8720	RLLV1ATB3PV701771	VFBAJB23A130187; VFBAJA23A040089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8721	RLLV1ATB7PV701708	VFBAJB23A180027; VFBAJA23A140203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8722	RLLV1ATB1PV701686	VFBAJB23A140030; VFBAJA23A120159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8723	RLLV1ATB4PV701701	VFBAJB239230009; VFBAJA23A140060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8724	RLLV1ATB5PV701660	VFBAJB23A140142; VFBAJA23A130027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8725	RLLV1ATBXPV701721	VFBAJB23A050028; VFBAJA23A140157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8726	RLLV1ATB7PV701725	VFBAJB23A070004; VFBAJA23A140163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8727	RLLV1ATB1PV701770	VFBAJB23A130151; VFBAJA23A090064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8728	RLLV1ATB7PV701692	VFBAJB23A180013; VFBAJA23A140195	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8729	RLLV1ATB7PV701756	VFBAJB23A190043; VFBAJA23A140091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8730	RLLV1ATB4PV701715	VFBAJB238160023; VFBAJA23A170011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8731	RLLV1ATB0PV701730	VFBAJB23A130211; VFBAJA23A250140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8732	RLLV1ATB1PV701753	VFBAJB239240117; VFBAJA23A040080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8733	RLLV1ATB3PV701768	VFBAJB23A180014; VFBAJA23A040170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8734	RLLV1ATB0PV701775	VFBAJB239240076; VFBAJA23A170005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8735	RLLV1ATB1PV701784	VFBAJB239240120; VFBAJA23A040087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8736	RLLV1ATB9PV701676	VFBAJB23A140149; VFBAJA23A140196	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8737	RLLV1ATB2PV701745	VFBAJB23A130158; VFBAJA23A020086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8738	RLLV1ATB5PV701691	VFBAJB23A180030; VFBAJA23A140192	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8739	RLLV1ATBXPV701749	VFBAJB23A050035; VFBAJA23A140074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8740	RLLV1ATB9PV701743	VFBAJB23A070012; VFBAJA23A140078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8741	RLLV1ATBXPV701752	VFBAJB23A050034; VFBAJA23A140081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8742	RLLV1ATB3PV701754	VFBAJB23A190051; VFBAJA23A090077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8743	RLLV1ATB2PV701714	VFBAJB23A100044; VFBAJA23A140076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8744	RLLV1ATB1PV701655	VFBAJB23A100042; VFBAJA23A090094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8745	RLLV1ATB8PV701698	VFBAJB239240075; VFBAJA23A170013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8746	RLLV1ATB7PV701790	VFBAJB23A220729VFBAJA23A050012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8747	RLLV1ATB2PV701843	VFBAJB23A130206; VFBAJA23A040094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8748	RLLV1ATB6PV701747	VFBAJB23A070016; VFBAJA23A140083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8749	RLLV1ATB8PV701684	VFBAJB23A140015; VFBAJA23A130061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8750	RLLV1ATB8PV701717	VFBAJB237250114; VFBAJA239200144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8751	RLLV1ATB5PV701772	VFBAJB23A140004; VFBAJA23A130070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8752	RLLV1ATB1PV701736	VFBAJB23A190072; VFBAJA239210036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8753	RLLV1ATB7PV701739	VFBAJB23A050033; VFBAJA23A140173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8754	RLLV1ATB1PV701767	VFBAJB23A130195; VFBAJA23A090070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8755	RLLV1ATB2PV701695	VFBAJB23A190027; VFBAJA23A140021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8756	RLLV1ATBXPV701718	VFBAJB23A130209; VFBAJA23A140174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8757	RLLV1ATB4PV701732	VFBAJB23A130183; VFBAJA23A020092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8758	RLLV1ATB0PV701694	VFBAJB23A100039; VFBAJA238150069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8759	RLLV1ATB8PV701782	VFBAJB239240110; VFBAJA23A040086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8760	RLLV1ATB6PV701781	VFBAJB23A130162; VFBAJA23A090078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8761	RLLV1ATB1PV701848	VFBAJB23A160066; VFBAJA23A050017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8762	RLLV1ATB0PV701758	VFBAJB23A140027; VFBAJA23A130028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8763	RLLV1ATBXPV701704	VFBAJB23A070014; VFBAJA23A140075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8764	RLLV1ATB7PV701711	VFBAJB23A140005; VFBAJA23A140178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8765	RLLV1AEB8PV100630	VFBAJB23A130181; VFBAJA23A020091	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8766	RLLV1AUA7PV701813	VFBALB23A190133; VFBALA23A170022	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8767	RLLV1AUA4PV701803	VFBALB23A190078; VFBALA23A180079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8768	RLLV1AUA5PV701647	VFBALB23A190121; VFBALA23A180083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8769	RLLV1AUA5PV701504	VFBALB23A190108; VFBALA23A180035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8770	RLLV1AUAXPV701630	VFBALB23A190076; VFBALA23A180082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8771	RLLV1AUA2PV701637	VFBALB23A120003; VFBALA23A180033	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8772	RLLV1AUA1PV701614	VFBALB23A190125; VFBALA23A180078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8773	RLLV1AUA1PV701550	VFBALB23A190039; VFBALA23A180081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8774	RLLV1AUA0PV701801	VFBALB23A190139; VFBALA23A170037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8775	RLLV1AUAXPV701823	VFBALB23A180177; VFBALA23A180066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8776	RLLV1AUA2PV701833	VFBALB23A190149; VFBALA23A180062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8777	RLLV1AUA0PV701832	VFBALB23A180173; VFBALA23A180074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8778	RLLV1AUA6PV701835	VFBALB23A190140; VFBALA23A180076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8779	RLLV1AUA8PV701822	VFBALB23A180174; VFBALA23A180069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8780	RLLV1AUA9PV701837	VFBALB23A180176; VFBALA23A180064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8781	RLLV1AUA5PV701549	VFBALB23A110175; VFBALA23A180045	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8782	RLLV1AUA3PV701811	VFBALB23A190081; VFBALA23A190197	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8783	RLLV1AUA1PV701810	VFBALB23A190079; VFBALA23A170024	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8784	RLLV1AUA5PV701809	VFBALB23A190143; VFBALA23A180075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8785	RLLV1AUA2PV701816	VFBALB23A190080; VFBALA23A180080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8786	RLLV1AUA2PV701556	VFBALB23A110172; VFBALA23A180046	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8787	RLLV1AUA9PV701649	VFBALB23A110173; VFBALA23A180031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8788	RLLV1AUA3PV701839	VFBALB23A180012; VFBALA23A180111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8789	RLLV1AUA7PV701827	VFBALB23A190020; VFBALA23A180061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8790	RLLV1AUA1PV702262	VFBALB23A200100; VFBALA23A190130	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8791	RLLV1AUA7PV702251	VFBALB23A200087; VFBALA23A180141	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8792	RLLV1AUA5PV702247	VFBALB23A200078; VFBALA23A190164	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8793	RLLV1AUA8PV701836	VFBALB23A200072; VFBALA23A180122	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8794	RLLV1AUA3PV701825	VFBALB23A200082; VFBALA23A180133	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8795	RLLV1AUA5PV701826	VFBALB23A170175; VFBALA23A180100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8796	RLLV1AUA1PV701807	VFBALB23A180004; VFBALA23A180106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8797	RLLV1ATB5PV701769	VFBAJB23A180009; VFBAJA23A140188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8798	RLLV1ATB3PV702239	VFBAJB23A200164; VFBAJA23A140102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8799	RLLV1ATB8PV702270	VFBAJB23A200182; VFBAJA23A190078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8800	RLLV1ATB1PV701851	VFBAJB23A180016; VFBAJA23A040085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8801	RLLV1ATB6PV701876	VFBAJB23A170004; VFBAJA23A140199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8802	RLLV1ATBXPV701783	VFBAJB23A200005; VFBAJA23A130078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8803	RLLV1ATB6PV701859	VFBAJB23A200056; VFBAJA23A140026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8804	RLLV1ATB6PV701862	VFBAJB23A200128; VFBAJA23A140063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8805	RLLV1ATB8PV701846	VFBAJB23A200011; VFBAJA23A130082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8806	RLLV1ATB3PV701866	VFBAJB23A200054; VFBAJA23A140059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8807	RLLV1ATB4PV701858	VFBAJB23A200129; VFBAJA23A130084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8808	RLLV1ATB7PV701868	VFBAJB23A070064; VFBAJA23A130077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8809	RLLV1ATB3PV701852	VFBAJB23A070148; VFBAJA23A050009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8810	RLLV1ATB7PV701854	VFBAJB23A200114; VFBAJA23A140106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8811	RLLV1ATB7PV702180	VFBAJB23A200189; VFBAJA23A160154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8812	RLLV1ATBXPV702187	VFBAJB23A200181; VFBAJA23A160173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8813	RLLV1ATB1PV702188	VFBAJB23A200193; VFBAJA23A160162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8814	RLLV1ATB0PV702232	VFBAJB23A200196; VFBAJA23A140096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8815	RLLV1ATB9PV702200	VFBAJB23A200172; VFBAJA23A160158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8816	RLLV1ATB0PV701789	VFBAJB23A200117; VFBAJA23A140107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8817	RLLV1ATB4PV701763	VFBAJB23A200119; VFBAJA23A140067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8818	RLLV1ATB5PV701786	VFBAJB23A200006; VFBAJA23A130068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8819	RLLV1ATB2PV701762	VFBAJB23A130133; VFBAJA23A130081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8820	RLLV1ATB4PV701844	VFBAJB23A070136; VFBAJA23A040079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8821	RLLV1ATB4PV701861	VFBAJB23A200013; VFBAJA23A130083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8822	RLLV1ATB5PV701867	VFBAJB23A200064; VFBAJA23A130087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8823	RLLV1ATB9PV701841	VFBAJB23A200122; VFBAJA23A140110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8824	RLLV1ATBXPV701847	VFBAJB23A200118; VFBAJA23A140109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8825	RLLV1ATB8PV701779	VFBAJB23A200004; VFBAJA23A140191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8826	RLLV1ATB6PV701764	VFBAJB23A200192; VFBAJA23A140101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8827	RLLV1ATB0PV701842	VFBAJB23A170137; VFBAJA23A140056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8828	RLLV1ATB9PV701788	VFBAJB23A200116; VFBAJA23A140070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8829	RLLV1ATB2PV701857	VFBAJB23A200186; VFBAJA23A140108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8830	RLLV1ATB1PV701865	VFBAJB23A170039; VFBAJA23A140189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8831	RLLV1ATB5PV701853	VFBAJB23A180010; VFBAJA23A130085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8832	RLLV1ATB4PV701875	VFBAJB23A200125; VFBAJA23A140065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8833	RLLV1ATB9PV701872	VFBAJB23A200055; VFBAJA23A140035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8834	RLLV1ATB8PV701863	VFBAJB23A200059; VFBAJA23A140024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8835	RLLV1ATB9PV701855	VFBAJB23A200053; VFBAJA23A130069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8836	RLLV1ATB0PV701873	VFBAJB23A200115; VFBAJA23A140057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8837	RLLV1ATB2PV701874	VFBAJB23A200058; VFBAJA23A130080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8838	RLLV1ATBXPV701864	VFBAJB23A170001; VFBAJA23A140202	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8839	RLLV1ATB0PV701856	VFBAJB23A180017; VFBAJA23A140037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8840	RLLV1ATB2PV701860	VFBAJB23A070133; VFBAJA23A040091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8841	RLLV1ATBXPV701850	VFBAJB23A170136; VFBAJA23A140170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8842	RLLV1ATB5PV701870	VFBAJB23A200120; VFBAJA23A140062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8843	RLLV1ATB9PV702231	VFBAJB23A200168; VFBAJA23A140090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8844	RLLV1ATB9PV701869	VFBAJB23A070140; VFBAJA23A040159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8845	RLLV1ATB6PV701845	VFBAJB23A090004; VFBAJA23A040098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8846	RLLV1ATB0PV702229	VFBAJB23A200170; VFBAJA23A160159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8847	RLLV1AUA4PV702305	VFBALB23A200101; VFBALA23A180125	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8848	RLLV1AUA3PV701808	VFBALB23A170042; VFBALA23A180108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8849	RLLV1AUA6PV701804	VFBALB23A180005; VFBALA23A180105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8850	RLLV1AUA7PV701830	VFBALB23A200075; VFBALA23A180120	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8851	RLLV1AUA1PV701502	VFBALB23A180007; VFBALA23A180101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8852	RLLV1AUA0PV701507	VFBALB23A180002; VFBALA23A180137	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8853	RLLV1AUA3PV701503	VFBALB23A180006; VFBALA23A180138	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8854	RLLV1AUA6PV701821	VFBALB23A180008; VFBALA23A180109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8855	RLLV1AUA9PV701828	VFBALB23A200083; VFBALA23A180127	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8856	RLLV1AUA0PV701829	VFBALB23A170180; VFBALA23A180118	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8857	RLLV1AUA4PV701820	VFBALB23A170169; VFBALA23A180099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8858	RLLV1AUA2PV701802	VFBALB23A200084; VFBALA23A180123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8859	RLLV1AUA6PV702290	VFBALB23A200105; VFBALA23A190161	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8860	RLLV1AUA1PV702293	VFBALB23A200088; VFBALA23A190155	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8861	RLLV1AUA9PV702316	VFBALB23A200086; VFBALA23A190135	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8862	RLLV1AUA8PV702310	VFBALB23A200089; VFBALA23A190147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8863	RLLV1AUA4PV702255	VFBALB23A200102; VFBALA23A190099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8864	RLLV1AUA9PV701621	VFBALB23A200085; VFBALA23A180129	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8865	RLLV1AUAXPV701515	VFBALB23A200076; VFBALA23A180131	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8866	RLLV1AUA7PV701505	VFBALB23A190151; VFBALA23A180059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8867	RLLV1AUA9PV701831	VFBALB23A190118; VFBALA23A180063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8868	RLLV1AUA4PV701834	VFBALB23A190131; VFBALA23A180056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8869	RLLV1AUA0PV701815	VFBALB23A180003; VFBALA23A180126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8870	RLLV1AUA9PV701814	VFBALB23A190146; VFBALA23A170067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8871	RLLV1AUA1PV701838	VFBALB23A200103; VFBALA23A180134	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8872	RLLV1ATBXPV700794	VFBAJB23A200131; VFBAJA23A090062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8873	RLLV1AUA7PV702248	VFBALB23A200081; VFBALA23A190103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8874	RLLV1AUA1PV702259	VFBALB23A210025; VFBALA23A180103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8875	RLLV1ATBXPV702206	VFBAJB23A200091; VFBAJA23A200195	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8876	RLLV1ATB0PV702201	VFBAJB23A200160; VFBAJA23A140085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8877	RLLV1ATB1PV702191	VFBAJB23A200063; VFBAJA23A140086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8878	RLLV1ATB6PV702218	VFBAJB23A210087; VFBAJA23A140043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8879	RLLV1ATB9PV702181	VFBAJB23A210098; VFBAJA23A140038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8880	RLLV1ATB6PV702185	VFBAJB23A210027; VFBAJA23A140042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8881	RLLV1ATB8PV702186	VFBAJB23A210107; VFBAJA23A170008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8882	RLLV1ATBXPV702223	VFBAJB23A200152; VFBAJA23A200199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8883	RLLV1ATBXPV702240	VFBAJB23A200157; VFBAJA23A200202	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8884	RLLV1ATB3PV702189	VFBAJB23A210119; VFBAJA23A170009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8885	RLLV1ATB4PV702217	VFBAJB23A200145; VFBAJA23A200191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8886	RLLV1ATB7PV702275	VFBAJB23A210093; VFBAJA23A140029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8887	RLLV1ATB9PV702214	VFBAJB23A200156; VFBAJA23A200190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8888	RLLV1ATB7PV702356	VFBAJB23A200138; VFBAJA23A170006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8889	RLLV1ATB9PV702357	VFBAJB23A210063; VFBAJA23A200216	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8890	RLLV1ATB1PV702241	VFBAJB23A200139; VFBAJA23A200197	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8891	RLLV1ATB4PV702198	VFBAJB23A210072; VFBAJA23A200213	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8892	RLLV1ATB9PV702388	VFBAJB23A210062; VFBAJA23A200204	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8893	RLLV1ATB0PV702361	VFBAJB23A210142; VFBAJA23A200233	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8894	RLLV1ATB8PV702236	VFBAJB23A210109; VFBAJA23A160181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8895	RLLV1ATB5PV702274	VFBAJB23A210128; VFBAJA23A130052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8896	RLLV1ATB6PV702199	VFBAJB23A200141; VFBAJA23A130062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8897	RLLV1ATB8PV702379	VFBAJB23A200174; VFBAJA23A130043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8898	RLLV1ATB8PV702267	VFBAJB23A210088; VFBAJA23A200209	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8899	RLLV1ATB2PV702216	VFBAJB23A210092; VFBAJA23A200217	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8900	RLLV1ATB6PV702381	VFBAJB23A200147; VFBAJA23A130047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8901	RLLV1ATB6PV702378	VFBAJB23A210084; VFBAJA23A200208	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8902	RLLV1ATB3PV702385	VFBAJB23A200144; VFBAJA23A170007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8903	RLLV1ATB2PV702345	VFBAJB23A210056; VFBAJA23A170003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8904	RLLV1ATB4PV702377	VFBAJB23A210058; VFBAJA23A200218	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8905	RLLV1ATB2PV702362	VFBAJB23A210079; VFBAJA23A200214	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8906	RLLV1ATB6PV702235	VFBAJB23A200153; VFBAJA23A160180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8907	RLLV1ATB5PV702226	VFBAJB23A210064; VFBAJA23A130076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8908	RLLV1ATB0PV702344	VFBAJB23A210184; VFBAJA23A200212	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8909	RLLV1ATB4PV702203	VFBAJB23A210116; VFBAJA23A140034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8910	RLLV1ATB8PV702348	VFBAJB23A200149; VFBAJA23A200203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8911	RLLV1ATB1PV702224	VFBAJB23A210086; VFBAJA23A200224	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8912	RLLV1ATB3PV702192	VFBAJB23A200162; VFBAJA23A140092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8913	RLLV1ATB9PV702245	VFBAJB23A210103; VFBAJA23A200231	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8914	RLLV1ATB0PV702277	VFBAJB23A210095; VFBAJA23A200226	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8915	RLLV1ATB4PV702220	VFBAJB23A200132; VFBAJA23A170047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8916	RLLV1ATB9PV702228	VFBAJB23A210066; VFBAJA23A200215	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8917	RLLV1ATB7PV702230	VFBAJB23A210118; VFBAJA23A160179	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8918	RLLV1ATB1PV702269	VFBAJB23A210111; VFBAJA23A200230	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8919	RLLV1ATB6PV702221	VFBAJB23A210114; VFBAJA23A200227	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8920	RLLV1ATB2PV702278	VFBAJB23A210145; VFBAJA23A130048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8921	RLLV1ATB9PV702195	VFBAJB23A210101; VFBAJA23A160182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8922	RLLV1ATB4PV702279	VFBAJB23A210090; VFBAJA23A200207	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8923	RLLV1ATB8PV702222	VFBAJB23A210097; VFBAJA23A140049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8924	RLLV1AUAXPV701501	VFBALB23A200110; VFBALA23A120050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8925	RLLV1AUA5PV702264	VFBALB23A200111; VFBALA23A190087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8926	RLLV1AUA2PV702304	VFBALB23A210026; VFBALA23A120049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8927	RLLV1AUAXPV702311	VFBALB23A200080; VFBALA23A190101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8928	RLLV1AUA4PV702319	VFBALB23A200090; VFBALA23A180098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8929	RLLV1AUA7PV702332	VFBALB23A200093; VFBALA23A190092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8930	RLLV1AUA8PV702341	VFBALB23A200097; VFBALA23A190068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8931	RLLV1AUA9PV702333	VFBALB23A200068; VFBALA23A190095	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8932	RLLV1AUA3PV702313	VFBALB23A190165; VFBALA23A170044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8933	RLLV1AUA7PV702329	VFBALB23A200106; VFBALA23A120045	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8934	RLLV1AUA3PV702327	VFBALB23A200104; VFBALA23A200077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8935	RLLV1AUA8PV702338	VFBALB23A200109; VFBALA23A200159	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8936	RLLV1AUA6PV702340	VFBALB23A210024; VFBALA23A200171	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8937	RLLV1AUA6PV702323	VFBALB23A200067; VFBALA23A200176	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8938	RLLV1AUA8PV702288	VFBALB23A200108; VFBALA23A190071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8939	RLLV1AUA2PV702335	VFBALB23A200107; VFBALA23A120052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8940	RLLV1AUA8PV702291	VFBALB23A210021; VFBALA23A120048	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8941	RLLV1AUA0PV702253	VFBALB23A200079; VFBALA23A190097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8942	RLLV1AUA7PV702282	VFBALB23A210023; VFBALA23A120047	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8943	RLLV1AUA9PV702297	VFBALB23A200092; VFBALA23A190055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8944	RLLV1AUA9PV702350	VFBALB23A200198; VFBALA23A200161	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8945	RLLV1AUA4PV702353	VFBALB23A200113; VFBALA23A200163	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8946	RLLV1AUA2PV702349	VFBALB23A190167; VFBALA23A170057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8947	RLLV1AUAXPV702261	VFBALB23A200060; VFBALA23A200014	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8948	RLLV1AUA7PV702265	VFBALB23A200066; VFBALA23A200143	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
8949	RLLV1AUA3PV702263	VFBALB23A200062; VFBALA23A190093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8950	RLLV1AUA7PV702363	VFBALB23A200112; VFBALA23A200177	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8951	RLLV1AUA0PV702365	VFBALB23A200096; VFBALA23A200179	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8952	RLLV1AUA2PV702366	VFBALB23A200099; VFBALA23A200169	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8953	RLLV1AUA6PV702354	VFBALB23A200124; VFBALA23A200146	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8954	RLLV1AUA3PV702246	VFBALB23A200201; VFBALA23A200178	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8955	RLLV1AUA4PV702322	VFBALB23A200061; VFBALA23A170046	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8956	RLLV1AUA0PV702334	VFBALB23A200098; VFBALA23A200175	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8957	RLLV1AUA6PV702287	VFBALB23A190170; VFBALA23A170043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8958	RLLV1AUA1PV702326	VFBALB23A190182; VFBALA23A170056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8959	RLLV1AUA2PV702254	VFBALB23A200095; VFBALA23A190090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8960	RLLV1AUAXPV702390	VFBALB23A190172; VFBALA23A170059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8961	RLLV1AUA5PV702331	VFBALB23A190163; VFBALA23A190067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8962	RLLV1ATB4PV702380	VFBAJB23A210235; VFBAJA23A200211	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8963	RLLV1ATB5PV702369	VFBAJB23A210230; VFBAJA23A210127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8964	RLLV1ATB3PV702371	VFBAJB23A210181; VFBAJA23A210139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8965	RLLV1ATB0PV702375	VFBAJB23A210248; VFBAJA23A210140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8966	RLLV1ATBXPV702268	VFBAJB23A210179; VFBAJA23A210131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8967	RLLV1ATBXPV702271	VFBAJB23A210163; VFBAJA23A210135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8968	RLLV1ATB0PV702215	VFBAJB23A210243; VFBAJA23A210144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8969	RLLV1ATB7PV702194	VFBAJB23A210245; VFBAJA23A210130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8970	RLLV1ATB8PV702219	VFBAJB23A210244; VFBAJA23A210136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8971	RLLV1ATB3PV702273	VFBAJB23A200140; VFBAJA23A210138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8972	RLLV1ATB5PV702193	VFBAJB23A210247; VFBAJA23A210146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8973	RLLV1ATBXPV702237	VFBAJB23A210246; VFBAJA23A210137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8974	RLLV1ATB9PV702343	VFBAJB23A210176; VFBAJA23A210132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8975	RLLV1AUAXPV702289	VFBALB23A200094; VFBALA23A110083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8976	RLLV1AUA8PV702355	VFBALB23A210202; VFBALA23A190070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8977	RLLV1AUA9PV702364	VFBALB23A210233; VFBALA23A190190	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8978	RLLV1AUA8PV702257	VFBALB23A200126; VFBALA23A190185	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8979	RLLV1AUA8PV702324	VFBALB23A210234; VFBALA23A190183	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8980	RLLV1AUA3PV702294	VFBALB23A210198; VFBALA23A110078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8981	RLLV1AUA2PV702299	VFBALB23A210231; VFBALA23A110075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8982	RLLV1AUA2PV702285	VFBALB23A210225; VFBALA23A110084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8983	RLLV1AUA3PV702389	VFBALB23A210227; VFBALA23A190181	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8984	RLLV1AUA7PV702296	VFBALB23A210201; VFBALA23A200167	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8985	RLLV1AUA6PV702306	VFBALB23A210205; VFBALA23A190073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8986	RLLV1AUA5PV702314	VFBALB23A210226; VFBALA23A190187	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8987	RLLV1AUA1PV702312	VFBALB23A210197; VFBALA23A110079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8988	RLLV1AUA6PV702337	VFBALB23A210200; VFBALA23A110067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8989	RLLV1AUA5PV702250	VFBALB23A210187; VFBALA23A190205	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
8990	RLLV1ATBXPV702383	VFBAJB23A240243; VFBAJA23A200236	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8991	RLLV1ATB7PV702227	VFBAJB23A230205; VFBAJA23A210121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8992	RLLV1ATB3PV702242	VFBAJB23A200002; VFBAJA23A200225	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8993	RLLV1ATB2PV702202	VFBAJB23A230009; VFBAJA23A210083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8994	RLLV1ATB4PV702234	VFBAJB23A200003; VFBAJA23A210100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8995	RLLV1ATB2PV702233	VFBAJB23A230004; VFBAJA23A210060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8996	RLLV1ATB5PV702209	VFBAJB23A230208; VFBAJA23A210113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8997	RLLV1ATB7PV702423	VFBAJB23A200134; VFBAJA23A200188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8998	RLLV1ATB5PV702470	VFBAJB23A240244; VFBAJA23A200243	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
8999	RLLV1ATB4PV702489	VFBAJB23A240238; VFBAJA23A210071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9000	RLLV1ATB4PV702475	VFBAJB23A250081; VFBAJA23A220192	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9001	RLLV1ATB8PV702446	VFBAJB23A240241; VFBAJA23A200245	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9002	RLLV1ATB3PV702497	VFBAJB23A240239; VFBAJA23A200238	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9003	RLLV1ATB4PV702492	VFBAJB23A240247; VFBAJA23A210065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9004	RLLV1ATB1PV702448	VFBAJB23A220265; VFBAJA23A210051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9005	RLLV1ATB4PV702430	VFBAJB23A090059; VFBAJA23A210089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9006	RLLV1ATB1PV702451	VFBAJB23A240240; VFBAJA23A200242	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9007	RLLV1ATB2PV702460	VFBAJB23A090052; VFBAJA23A200220	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9008	RLLV1ATB7PV702468	VFBAJB23A200130; VFBAJA23A200223	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9009	RLLV1ATBXPV702450	VFBAJB23A250090; VFBAJA23A220193	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9010	RLLV1ATB1PV702434	VFBAJB23A200133; VFBAJA23A210055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9011	RLLV1ATBXPV702416	VFBAJB23A090061; VFBAJA23A200219	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9012	RLLV1ATB0PV702442	VFBAJB23A230209; VFBAJA23A200247	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9013	RLLV1ATB4PV702346	VFBAJB23A230221; VFBAJA23A210122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9014	RLLV1ATB1PV702238	VFBAJB23A200010; VFBAJA23A200222	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9015	RLLV1ATB1PV702367	VFBAJB23A200009; VFBAJA23A200244	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9016	RLLV1ATB7PV702387	VFBAJB23A240242; VFBAJA23A210073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9017	RLLV1ATB3PV702368	VFBAJB23A200135; VFBAJA23A210057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9018	RLLV1ATB3PV702208	VFBAJB23A200007; VFBAJA23A210075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9019	RLLV1ATB5PV702212	VFBAJB23A210170; VFBAJA23A210105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9020	RLLV1ATB5PV702386	VFBAJB23A240245; VFBAJA23A200250	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9021	RLLV1ATB0PV702280	VFBAJB23A200127; VFBAJA23A210053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9022	RLLV1ATB8PV702205	VFBAJB23A230183; VFBAJA23A210070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9023	RLLV1ATB7PV702373	VFBAJB23A090063; VFBAJA23A210104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9024	RLLV1ATB1PV702210	VFBAJB23A210148; VFBAJA23A210102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9025	RLLV1ATB2PV702197	VFBAJB23A090057; VFBAJA23A200221	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9026	RLLV1ATB5PV702372	VFBAJB23A210159; VFBAJA23A210106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9027	RLLV1ATB9PV702360	VFBAJB23A240246; VFBAJA23A210069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9028	RLLV1ATB0PV702196	VFBAJB23A250079; VFBAJA23A200232	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9029	RLLV1ATB9PV702276	VFBAJB23A250085; VFBAJA23A200237	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9030	RLLV1ATB8PV702382	VFBAJB23A200137; VFBAJA23A210123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9031	RLLV1ATB1PV702384	VFBAJB23A240248; VFBAJA23A210067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9032	RLLV1ATB1PV702207	VFBAJB23A210167; VFBAJA23A210108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9033	RLLV1ATB1PV702370	VFBAJB23A190104; VFBAJA23A210081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9034	RLLV1ATB6PV701697	VFBAJB23A250082; VFBAJA23A200240	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9035	RLLV1ATB7PV702244	VFBAJB23A230002; VFBAJA23A210117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9036	RLLV1ATB3PV702225	VFBAJB23A240224; VFBAJA23A220195	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9037	RLLV1ATBXPV702190	VFBAJB23A230008; VFBAJA23A210115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9038	RLLV1ATB7PV702342	VFBAJB23A090068; VFBAJA23A200194	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9039	RLLV1ATB3PV702466	VFBAJB23A250088; VFBAJA23A200235	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9040	RLLV1ATB2PV702491	VFBAJB23A220014; VFBAJA23A210068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9041	RLLV1AUA6PV702483	VFBALB23A210154; VFBALA23A220208	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9042	RLLV1AUA2PV702481	VFBALB23A210195; VFBALA23A190173	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9043	RLLV1AUA4PV702482	VFBALB23A210196; VFBALA23A190196	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9044	RLLV1AUAXPV702499	VFBALB23A240076; VFBALA23A220262	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9045	RLLV1AUA4PV702501	VFBALB23A240075; VFBALA23A200022	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9046	RLLV1AUAXPV702292	VFBALB23A210150; VFBALA23A190200	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9047	RLLV1AUA2PV702318	VFBALB23A210157; VFBALA23A190207	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9048	RLLV1AUA4PV702286	VFBALB23A210161; VFBALA23A200183	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9049	RLLV1AUAXPV702339	VFBALB23A210216; VFBALA23A190188	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9050	RLLV1AUAXPV702258	VFBALB23A210192; VFBALA23A200142	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9051	RLLV1AUA3PV702487	VFBALB23A240215; VFBALA23A220254	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9052	RLLV1AUA8PV702260	VFBALB23A210218; VFBALA23A190195	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9053	RLLV1AUA0PV702320	VFBALB23A210022; VFBALA23A200008	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9054	RLLV1AUA0PV702351	VFBALB23A200210; VFBALA23A190193	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9055	RLLV1AUA9PV702252	VFBALB23A210155; VFBALA23A190179	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9056	RLLV1AUA8PV702307	VFBALB23A210199; VFBALA23A190197	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9057	RLLV1AUA9PV702283	VFBALB23A240213; VFBALA23A200019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9058	RLLV1AUA2PV702352	VFBALB23A210194; VFBALA23A190206	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9059	RLLV1AUA0PV702477	VFBALB23A210190; VFBALA23A190171	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9060	RLLV1AUA1PV702486	VFBALB23A240078; VFBALA23A220256	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9061	RLLV1AUA5PV702409	VFBALB23A200206; VFBALA23A220048	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9062	RLLV1AUA0PV702480	VFBALB23A210188; VFBALA23A190194	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9063	RLLV1AUA8PV702484	VFBALB23A210185; VFBALA23A200173	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9064	RLLV1AUAXPV702485	VFBALB23A210165; VFBALA23A190156	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9065	RLLV1AUA2PV702402	VFBALB23A210152; VFBALA23A220212	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9066	RLLV1AUA6PV702404	VFBALB23A240212; VFBALA23A220258	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9067	RLLV1AUAXPV702308	VFBALB23A240129; VFBALA23A220255	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9068	RLLV1AUA4PV702336	VFBALB23A210217; VFBALA23A190191	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9069	RLLV1AUA0PV702303	VFBALB23A210191; VFBALA23A190162	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9070	RLLV1AUA0PV702317	VFBALB23A210193; VFBALA23A200150	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9071	RLLV1AUA0PV702284	VFBALB23A210210; VFBALA23A190203	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9072	RLLV1AUA5PV702295	VFBALB23A210220; VFBALA23A190201	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9073	RLLV1AUA9PV702302	VFBALB23A210211; VFBALA23A190208	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9074	RLLV1AUA7PV702301	VFBALB23A210189; VFBALA23A200180	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9075	RLLV1AUA7PV702315	VFBALB23A210186; VFBALA23A200154	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9076	RLLV1AUA3PV702330	VFBALB23A210213; VFBALA23A190192	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9077	RLLV1AUA0PV702298	VFBALB23A210219; VFBALA23A190178	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9078	RLLV1AUA5PV702300	VFBALB23A240081; VFBALA23A220244	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9079	RLLV1AUAXPV702325	VFBALB23A210215; VFBALA23A190198	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9080	RLLV1AUA7PV702394	VFBALB23A210212; VFBALA23A190204	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9081	RLLV1AUA9PV702400	VFBALB23A210221; VFBALA23A190202	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9082	RLLV1AUA8PV702405	VFBALB23A210182; VFBALA23A190199	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9083	RLLV1AUA9PV702249	VFBALB23A240128; VFBALA23A220221	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9084	RLLV1AUA6PV702256	VFBALB23A240022; VFBALA23A220240	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9085	RLLV1AUAXPV701806	VFBALB23A240020; VFBALA23A220247	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9086	RLLV1ATB3PV701785	VFBAJB23A250242; VFBAJA23A230028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9087	RLLV1ATBXPV702464	VFBAJB23A250164; VFBAJA23A230026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9088	RLLV1ATB1PV702496	VFBAJB23A230194; VFBAJA23A220196	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9089	RLLV1ATB2PV702426	VFBAJB23A210046; VFBAJA23A220117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9090	RLLV1ATB3PV702435	VFBAJB23A230201; VFBAJA23A200241	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9091	RLLV1ATB9PV702438	VFBAJB23A240214; VFBAJA23A220158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9092	RLLV1ATB6PV702445	VFBAJB23A230195; VFBAJA23A220191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9093	RLLV1ATB4PV702413	VFBAJB23A250137; VFBAJA23A200239	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9094	RLLV1ATB4PV702444	VFBAJB23A240225; VFBAJA23A220154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9095	RLLV1ATB7PV702437	VFBAJB23A240229; VFBAJA23A200228	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9096	RLLV1ATB3PV702449	VFBAJB23A240133; VFBAJA23A220194	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9097	RLLV1ATB6PV702459	VFBAJB23A140100; VFBAJA23A230042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9098	RLLV1ATB0PV702411	VFBAJB23A210045; VFBAJA23A230050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9099	RLLV1ATB7PV702454	VFBAJB23A140112; VFBAJA23A230040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9100	RLLV1ATB9PV702424	VFBAJB23A210033; VFBAJA23A230043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9101	RLLV1ATB6PV702476	VFBAJB23A260007; VFBAJA23A230033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9102	RLLV1ATB5PV702419	VFBAJB23A230189; VFBAJA23A200248	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9103	RLLV1ATB7PV702471	VFBAJB23A250170; VFBAJA23A230034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9104	RLLV1ATB2PV702474	VFBAJB23A250038; VFBAJA23A200187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9105	RLLV1ATB4PV702458	VFBAJB23A210032; VFBAJA23A230038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9106	RLLV1ATB2PV702457	VFBAJB23A250181; VFBAJA23A230024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9107	RLLV1ATB1PV702417	VFBAJB23A230192; VFBAJA23A220198	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9108	RLLV1ATB9PV702374	VFBAJB23A240067; VFBAJA23A220153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9109	RLLV1ATB3PV702211	VFBAJB23A250092; VFBAJA23A220184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9110	RLLV1ATB1PV702272	VFBAJB23A240226; VFBAJA23A220187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9111	RLLV1ATB6PV702204	VFBAJB23A230202; VFBAJA23A220161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9112	RLLV1ATB8PV702415	VFBAJB23A250073; VFBAJA23A220156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9113	RLLV1ATB4PV702427	VFBAJB23A240136; VFBAJA23A220190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9114	RLLV1ATB0PV702358	VFBAJB231090594; VFBAJA23A200251	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9115	RLLV1ATB2PV702376	VFBAJB23A250007; VFBAJA23A200249	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9116	RLLV1ATB7PV701787	VFBAJB23A140114; VFBAJA23A230036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9117	RLLV1ATB6PV702266	VFBAJB23A240231; VFBAJA23A220189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9118	RLLV1ATBXPV702433	VFBAJB23A210034; VFBAJA23A230032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9119	RLLV1ATB6PV702431	VFBAJB23A210044; VFBAJA23A200252	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9120	RLLV1ATB0PV702425	VFBAJB23A250179; VFBAJA23A230046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9121	RLLV1ATB5PV702503	VFBAJB23A140103; VFBAJA23A230030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9122	RLLV1ATB8PV702432	VFBAJB23A140080; VFBAJA23A230048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9123	RLLV1ATB9PV702505	VFBAJB23A250177; VFBAJA23A230018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9124	RLLV1ATB2PV702412	VFBAJB23A240227; VFBAJA23A220164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9125	RLLV1AUA4PV702479	VFBALB23A240217; VFBALA23A220237	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9126	RLLV1AUA3PV702408	VFBALB23A240131; VFBALA23A220259	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9127	RLLV1AUA5PV702488	VFBALB23A210229; VFBALA23A220235	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9128	RLLV1AUA1PV702407	VFBALB23A210224; VFBALA23A220246	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9129	RLLV1AUA6PV702502	VFBALB23A240134; VFBALA23A220213	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9130	RLLV1AUA5PV702328	VFBALB23A210223; VFBALA23A220251	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9131	RLLV1AUA1PV702410	VFBALB23A240132; VFBALA23A220228	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9132	RLLV1AUA0PV702396	VFBALB23A240085; VFBALA23A220211	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9133	RLLV1AUA0PV702401	VFBALB23A240218; VFBALA23A220227	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9134	RLLV1AUA6PV702399	VFBALB23A240135; VFBALA23A220261	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9135	RLLV1AUA2PV702397	VFBALB23A240130; VFBALA23A220249	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9136	RLLV1AUA8PV702498	VFBALB23A210222; VFBALA23A220229	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9137	RLLV1AUA2PV702321	VFBALB23A240216; VFBALA23A180084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9138	RLLV1AUA3PV702859	VFBALB23A230051; VFBALA23A240093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9139	RLLV1AUA9PV702851	VFBALB23A230230; VFBALA23A230098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9140	RLLV1AUA3PV702845	VFBALB23A230063; VFBALA23A230001	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9141	RLLV1AUAXPV702860	VFBALB23A230114; VFBALA23A220263	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9142	RLLV1AUA4PV702787	VFBALB23A230104; VFBALA23A240073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9143	RLLV1AUA3PV702795	VFBALB23A230049; VFBALA23A240086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9144	RLLV1AUA4PV702806	VFBALB23A170119; VFBALA23A240013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9145	RLLV1AUA1PV702827	VFBALB23A240071; VFBALA23A230105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9146	RLLV1AUA7PV702881	VFBALB23A240045; VFBALA23A230110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9147	RLLV1AUA9PV702882	VFBALB23A240072; VFBALA23A230138	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9148	RLLV1AUA0PV702804	VFBALB23A240040; VFBALA23A230080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9149	RLLV1AUA3PV702876	VFBALB23A230229; VFBALA23A230103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9150	RLLV1AUA7PV702797	VFBALB23A240065; VFBALA23A230099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9151	RLLV1AUA7PV702802	VFBALB23A230037; VFBALA23A240082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9152	RLLV1AUA8PV702873	VFBALB23A240053; VFBALA23A230096	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9153	RLLV1AUA4PV702823	VFBALB23A230045; VFBALA23A240026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9154	RLLV1AUA4PV702871	VFBALB23A230109; VFBALA23A230071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9155	RLLV1AUA7PV702850	VFBALB23A240044; VFBALA23A240043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9156	RLLV1AUA5PV702801	VFBALB23A240047; VFBALA23A230101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9157	RLLV1AUA8PV702839	VFBALB23A230064; VFBALA23A240084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9158	RLLV1AUA8PV702856	VFBALB23A240058; VFBALA23A240046	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9159	RLLV1AUA4PV702868	VFBALB23A240069; VFBALA23A230136	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9160	RLLV1AUA3PV702814	VFBALB23A240051; VFBALA23A230137	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9161	RLLV1AUA0PV702883	VFBALB23A240062; VFBALA23A240049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9162	RLLV1AUA2PV702819	VFBALB23A240009; VFBALA23A220252	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9163	RLLV1ATB8PV702902	VFBAJB23A130699VFBAJA23A210094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9164	RLLV1AUA2PV702884	VFBALB23A240005; VFBALA23A230122	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9165	RLLV1AUA6PV702788	VFBALB23A230231; VFBALA23A240028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9166	RLLV1AUAXPV702793	VFBALB23A240066; VFBALA23A230115	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9167	RLLV1AUA3PV702800	VFBALB23A230039; VFBALA23A240037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9168	RLLV1AUA4PV702854	VFBALB23A230065; VFBALA23A230073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9169	RLLV1AUA8PV702789	VFBALB23A240055; VFBALA23A240054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9170	RLLV1AUA0PV702852	VFBALB23A230027; VFBALA23A240068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9171	RLLV1AUA3PV702862	VFBALB23A230062; VFBALA23A230074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9172	RLLV1AUA8PV702825	VFBALB23A170106; VFBALA23A240041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9173	RLLV1AUA1PV702858	VFBALB23A230044; VFBALA23A240025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9174	RLLV1AUA1PV702794	VFBALB23A230116; VFBALA23A230107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9175	RLLV1ATB9PV702732	VFBAJB23A240034; VFBAJA23B240081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9176	RLLV1ATBXPV702724	VFBAJB23A240230; VFBAJA23A210180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9177	RLLV1ATB6PV702736	VFBAJB23A260044; VFBAJA23A220159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9178	RLLV1ATB2PV702717	VFBAJB23A240237; VFBAJA23A220113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9179	RLLV1ATB3PV702712	VFBAJB23A130145; VFBAJA23A210183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9180	RLLV1ATB2PV702734	VFBAJB23A250001; VFBAJA23C090103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9181	RLLV1ATBXPV702738	VFBAJB23A130141; VFBAJA23A200255	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9182	RLLV1ATB5PV702727	VFBAJB23A260001; VFBAJA23A230017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9183	RLLV1ATB4PV702900	VFBAJB23A260154; VFBAJA23A220091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9184	RLLV1ATB4PV702718	VFBAJB23A130144; VFBAJA23A200234	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9185	RLLV1ATB1PV702711	VFBAJB23A250159; VFBAJA23A220162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9186	RLLV1ATB4PV702735	VFBAJB23A250152; VFBAJA23A230174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9187	RLLV1ATB9PV702715	VFBAJB23A140115; VFBAJA23A220131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9188	RLLV1ATB5PV702713	VFBAJB23A140122; VFBAJA23A230161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9189	RLLV1ATB0PV702733	VFBAJB23A250235; VFBAJA23A220157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9190	RLLV1ATB7PV702714	VFBAJB23A260020; VFBAJA23A210096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9191	RLLV1ATB2PV702720	VFBAJB239240101; VFBAJA23A230223	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9192	RLLV1ATB8PV702754	VFBAJB23A250153; VFBAJA23A210082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9193	RLLV1ATB2PV702765	VFBAJB23A240252; VFBAJA23A220133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9194	RLLV1ATB4PV702749	VFBAJB23A140120; VFBAJA23A240166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9195	RLLV1ATB1PV702756	VFBAJB23A130142; VFBAJA23A200254	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9196	RLLV1ATB6PV702428	VFBAJB23A250002; VFBAJA23A220181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9197	RLLV1ATB5PV702453	VFBAJB23A250230; VFBAJA23A220183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9198	RLLV1ATB5PV702758	VFBAJB23A260011; VFBAJA23A250061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9199	RLLV1ATB3PV702757	VFBAJB23A250231; VFBAJA23A210178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9200	RLLV1ATB7PV702759	VFBAJB23A260073; VFBAJA23A250065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9201	RLLV1ATB1PV702742	VFBAJB23A260012; VFBAJA23A240175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9202	RLLV1ATB5PV702761	VFBAJB23A140116; VFBAJA23A250051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9203	RLLV1ATB2PV702751	VFBAJB23A240235; VFBAJA23A220147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9204	RLLV1ATBXPV702755	VFBAJB23A250244; VFBAJA23A230164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9205	RLLV1ATB6PV702753	VFBAJB23A140130; VFBAJA23A200253	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9206	RLLV1ATB4PV702766	VFBAJB23A250243; VFBAJA23A210158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9207	RLLV1ATB0PV702456	VFBAJB23A250157; VFBAJA23A230167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9208	RLLV1ATB0PV702439	VFBAJB23A250005; VFBAJA23A220186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9209	RLLV1ATB6PV702462	VFBAJB23A250238; VFBAJA23A210110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9210	RLLV1ATBXPV702495	VFBAJB23A260033; VFBAJA23A210126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9211	RLLV1ATB3PV702452	VFBAJB23A250004; VFBAJA23A220182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9212	RLLV1ATB7PV702440	VFBAJB23A260009; VFBAJA23A220188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9213	RLLV1ATB9PV702441	VFBAJB23A260042; VFBAJA23A220163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9214	RLLV1ATB7PV702776	VFBAJB23A130135; VFBAJA23A210162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9215	RLLV1ATB6PV702767	VFBAJB23A130138; VFBAJA23A210160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9216	RLLV1ATB6PV702770	VFBAJB23A250167; VFBAJA23A210134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9217	RLLV1ATB5PV702436	VFBAJB23A130146; VFBAJA23A210169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9218	RLLV1ATB0PV702764	VFBAJB23A250074; VFBAJA23A250044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9219	RLLV1ATB3PV702760	VFBAJB23A260002; VFBAJA23A230023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9220	RLLV1ATB2PV702359	VFBAJB23A260038; VFBAJA23A220165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9221	RLLV1ATB6PV702347	VFBAJB23A260031; VFBAJA23A230190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9222	RLLV1ATB0PV702490	VFBAJB23A230228; VFBAJA23A230220	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9223	RLLV1ATB8PV702429	VFBAJB23A260034; VFBAJA23A230196	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9224	RLLV1ATB1PV702420	VFBAJB23A260032; VFBAJA23A230199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9225	RLLV1ATB6PV702493	VFBAJB23A130140; VFBAJA23A210059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9226	RLLV1ATB3PV702421	VFBAJB23A260040; VFBAJA23A220166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9227	RLLV1ATB2PV702443	VFBAJB23A260005; VFBAJA23A220114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9228	RLLV1ATB6PV702414	VFBAJB23A250237; VFBAJA23A210112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9229	RLLV1ATB8PV702494	VFBAJB23A250239; VFBAJA23A210171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9230	RLLV1ATB4PV702508	VFBAJB23A240024; VFBAJA23A220128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9231	RLLV1ATB3PV702418	VFBAJB23A230227; VFBAJA23A230172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9232	RLLV1ATB7PV702504	VFBAJB23A260030; VFBAJA23A230181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9233	RLLV1ATB9PV702469	VFBAJB23A250162; VFBAJA23A210120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9234	RLLV1ATB9PV702455	VFBAJB23A130134; VFBAJA23A210143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9235	RLLV1ATB9PV702472	VFBAJB23A140113; VFBAJA23A210125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9236	RLLV1ATB5PV702422	VFBAJB23A260039; VFBAJA23A230169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9237	RLLV1ATB8PV702463	VFBAJB23A250003; VFBAJA23A220180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9238	RLLV1ATB0PV702473	VFBAJB23A250241; VFBAJA23A210124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9239	RLLV1ATB4PV702461	VFBAJB23A260041; VFBAJA23A230198	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9240	RLLV1ATBXPV702447	VFBAJB23A250151; VFBAJA23A230170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9241	RLLV1ATB6PV702901	VFBAJB23A250146; VFBAJA23A230212	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9242	RLLV1ATB5PV702906	VFBAJB23A130152; VFBAJA23A210168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9243	RLLV1ATB2PV702913	VFBAJB23A260023; VFBAJA23A230160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9244	RLLV1ATB8PV702737	VFBAJB23A260003; VFBAJA23A230213	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9245	RLLV1ATB9PV702729	VFBAJB23A260010; VFBAJA23A240200	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9246	RLLV1ATB7PV702728	VFBAJB23A260043; VFBAJA23A220168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9247	RLLV1ATB4PV702721	VFBAJB23A240127; VFBAJA23A230176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9248	RLLV1ATB3PV702726	VFBAJB23A140129; VFBAJA23A220136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9249	RLLV1ATB1PV702725	VFBAJB23A130137; VFBAJA23A210141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9250	RLLV1ATB6PV702722	VFBAJB23A250240; VFBAJA23A230054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9251	RLLV1AUA1PV702844	VFBALB23A230031; VFBALA23A240083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9252	RLLV1AUA5PV702507	VFBALB23A240039; VFBALA23A230084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9253	RLLV1AUA2PV702478	VFBALB23A240012; VFBALA23A230076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9254	RLLV1AUA9PV702395	VFBALB23A240016; VFBALA23A230077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9255	RLLV1AUA2PV702500	VFBALB23A230022; VFBALA23A240074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9256	RLLV1AUA1PV702309	VFBALB23A240063; VFBALA23A230112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9257	RLLV1ATB0PV702716	VFBAJB23A260025; VFBAJA23A240198	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9258	RLLV1ATBXPV702710	VFBAJB23A260004; VFBAJA23A230021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9259	RLLV1ATB7PV702731	VFBAJB23A260152; VFBAJA23A210147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9260	RLLV1AUA4PV702403	VFBALB23A230013; VFBALA23A240014	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9261	RLLV1ATB5PV702730	VFBAJB23A230226; VFBAJA23A230217	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9262	RLLV1AUA5PV702281	VFBALB23A240048; VFBALA23A230087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9263	RLLV1AUAXPV702826	VFBALB23A170101; VFBALA23A240035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9264	RLLV1AUA6PV702841	VFBALB23A230113; VFBALA23A230095	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9265	RLLV1AUA7PV702864	VFBALB23A230012; VFBALA23A240052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9266	RLLV1AUA5PV702846	VFBALB23A240006; VFBALA23A230088	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9267	RLLV1AUA6PV702838	VFBALB23A240003; VFBALA23A230119	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9268	RLLV1AUA9PV702848	VFBALB23A230086; VFBALA23A230005	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9269	RLLV1AUA0PV702821	VFBALB23A230089; VFBALA23A240087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9270	RLLV1AUA1PV702830	VFBALB23A240001; VFBALA23A230127	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9271	RLLV1AUA9PV702834	VFBALB23A240007; VFBALA23A230070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9272	RLLV1AUA2PV702853	VFBALB23A240018; VFBALA23A220243	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9273	RLLV1AUAXPV702843	VFBALB23A210232; VFBALA23A230083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9274	RLLV1AUA6PV702855	VFBALB23A240036; VFBALA23A230091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9275	RLLV1AUA5PV702829	VFBALB23A230019; VFBALA23A230121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9276	RLLV1AUA7PV702847	VFBALB23A240008; VFBALA23A230125	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9277	RLLV1AUA2PV702836	VFBALB23A230035; VFBALA23A240089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9278	RLLV1AUA0PV702818	VFBALB23A230041; VFBALA23A240090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9279	RLLV1AUA3PV702831	VFBALB23A210228; VFBALA23A230079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9280	RLLV1AUA6PV702824	VFBALB23A240056; VFBALA23A240042	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9281	RLLV1AUA2PV702867	VFBALB23A230047; VFBALA23A240011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9282	RLLV1AUA4PV702840	VFBALB23A240060; VFBALA23A240057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9283	RLLV1AUA5PV702880	VFBALB23A240010; VFBALA23A230094	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9284	RLLV1AUA4PV702837	VFBALB23A230111; VFBALA23A230003	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9285	RLLV1AUA5PV702863	VFBALB23A230124; VFBALA23A230102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9286	RLLV1AUA1PV702875	VFBALB23A240004; VFBALA23A230123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9287	RLLV1AUA3PV702828	VFBALB23A240027; VFBALA23A230082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9288	RLLV1AUA9PV702820	VFBALB23A240002; VFBALA23A230092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9289	RLLV1AUA5PV702832	VFBALB23A240032; VFBALA23A230069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9290	RLLV1AUA0PV702835	VFBALB23A210206; VFBALA23A240116	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9291	RLLV1AUAXPV702857	VFBALB23A200041; VFBALA23A240064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9292	RLLV1AUA9PV702803	VFBALB23A230020; VFBALA23A240061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9293	RLLV1AUA0PV702866	VFBALB23A220042; VFBALA23A240031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9294	RLLV1AUA6PV702872	VFBALB23A220046; VFBALA23A240117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9295	RLLV1AUAXPV702809	VFBALB23A200040; VFBALA23A240113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9296	RLLV1AUA7PV702816	VFBALB23A230016; VFBALA23A240059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9297	RLLV1AUA4PV702885	VFBALB23A230015; VFBALA23A230143	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9298	RLLV1AUA8PV702792	VFBALB23A210207; VFBALA23A230157	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9299	RLLV1AUA5PV702796	VFBALB23A170109; VFBALA23A220076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9300	RLLV1AUA6PV702791	VFBALB23A210203; VFBALA23A240120	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9301	RLLV1AUA8PV702808	VFBALB23A230014; VFBALA23A240070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9302	RLLV1ATBXPV702903	VFBAJB23A260148; VFBAJA23A250045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9303	RLLV1ATB7PV702910	VFBAJB23A270118; VFBAJA239220014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9304	RLLV1ATB0PV702912	VFBAJB23A270065; VFBAJA23A230165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9305	RLLV1ATB0PV702909	VFBAJB23A220020; VFBAJA23A250046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9306	RLLV1ATB4PV702914	VFBAJB23A270250; VFBAJA23A240188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9307	RLLV1ATBXPV702917	VFBAJB23A100012; VFBAJA23A260083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9308	RLLV1ATB6PV702929	VFBAJB23A270062; VFBAJA23A260051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9309	RLLV1ATB4PV702931	VFBAJB23A270063; VFBAJA23A240194	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9310	RLLV1ATB9PV702777	VFBAJB23A220002; VFBAJA23A250160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9311	RLLV1ATBXPV702741	VFBAJB23A210254; VFBAJA23A220103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9312	RLLV1ATB2PV702748	VFBAJB23A100009; VFBAJA23A260087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9313	RLLV1ATB3PV702743	VFBAJB23A270243; VFBAJA23A250032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9314	RLLV1ATB0PV702747	VFBAJB23A220018; VFBAJA23A220107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9315	RLLV1ATB4PV702783	VFBAJB23A220004; VFBAJA23A250034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9316	RLLV1ATB7PV702762	VFBAJB23A270073; VFBAJA23A240190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9317	RLLV1ATB9PV702780	VFBAJB23A250234; VFBAJA23A260053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9318	RLLV1ATB9PV702763	VFBAJB23A220025; VFBAJA23A220116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9319	RLLV1ATB5PV702744	VFBAJB23A100085; VFBAJA23A250155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9320	RLLV1ATBXPV702772	VFBAJB23A260021; VFBAJA23A250156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9321	RLLV1ATB8PV702771	VFBAJB23A210255; VFBAJA23A240184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9322	RLLV1ATB0PV702750	VFBAJB23A260137; VFBAJA23A250071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9323	RLLV1ATB8PV702740	VFBAJB23A260022; VFBAJA23A210156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9324	RLLV1ATBXPV702769	VFBAJB23A270116; VFBAJA23A260056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9325	RLLV1ATB8PV702785	VFBAJB23A220001; VFBAJA23A240197	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9326	RLLV1ATB1PV702773	VFBAJB23A260146; VFBAJA23A250043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9327	RLLV1ATB2PV702779	VFBAJB23A220027; VFBAJA23A220125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9328	RLLV1ATB5PV702775	VFBAJB23A270115; VFBAJA23A260058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9329	RLLV1ATB3PV702774	VFBAJB23A210257; VFBAJA23A260054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9330	RLLV1ATB9PV702746	VFBAJB23A100084; VFBAJA23A260086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9331	RLLV1ATB2PV702782	VFBAJB23A270067; VFBAJA23A240168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9332	RLLV1ATB0PV702778	VFBAJB23A270061; VFBAJA23A260050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9333	RLLV1ATB1PV702465	VFBAJB23A270059; VFBAJA23A250143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9334	RLLV1ATB6PV702915	VFBAJB23A270193; VFBAJA23A260059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9335	RLLV1ATB9PV702911	VFBAJB23A270163; VFBAJA23A250168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9336	RLLV1ATB8PV702916	VFBAJB23A270248; VFBAJA23A260055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9337	RLLV1ATB7PV702907	VFBAJB23A260142; VFBAJA23A220097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9338	RLLV1ATB1PV702899	VFBAJB23A260145; VFBAJA23A210151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9339	RLLV1ATB3PV702905	VFBAJB23A220023; VFBAJA23A220118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9340	RLLV1ATB1PV702921	VFBAJB23A270119; VFBAJA23A240191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9341	RLLV1ATB7PV702924	VFBAJB23A270117; VFBAJA23A260081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9342	RLLV1ATB2PV702930	VFBAJB23A270074; VFBAJA23A250186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9343	RLLV1ATB6PV702719	VFBAJB23A220021; VFBAJA23A220093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9344	RLLV1AUAXPV702406	VFBALB23A240137; VFBALA23A250223	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9345	RLLV1ATB2PV702894	VFBAJB23A270066; VFBAJA23A240171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9346	RLLV1ATB6PV702896	VFBAJB23A270060; VFBAJA23A260052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9347	RLLV1ATB2PV702927	VFBAJB23A100006; VFBAJA23A260072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9348	RLLV1ATBXPV702920	VFBAJB23A100093; VFBAJA23A260082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9349	RLLV1ATB4PV702895	VFBAJB23A260150; VFBAJA23A250057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9350	RLLV1AUA0PV702849	VFBALB23A220059; VFBALA23A240038	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9351	RLLV1AUA1PV702861	VFBALB23A200029; VFBALA23A240077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9352	RLLV1AUA7PV702878	VFBALB23A210208; VFBALA23A220176	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9353	RLLV1AUA6PV702869	VFBALB23A250035; VFBALA23A220233	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9354	RLLV1AUA2PV702870	VFBALB23A200039; VFBALA23A240080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9355	RLLV1AUAXPV702874	VFBALB23A170112; VFBALA23A230133	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9356	RLLV1AUA5PV702877	VFBALB23A220049; VFBALA23A230158	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9357	RLLV1AUA7PV702833	VFBALB23A220029; VFBALA23A240021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9358	RLLV1AUA2PV702822	VFBALB23A200027; VFBALA23A240119	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9359	RLLV1AUA9PV702879	VFBALB23A220040; VFBALA23A240115	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9360	RLLV1AUA2PV702805	VFBALB23A240228; VFBALA23A250188	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9361	RLLV1AUA6PV702807	VFBALB23A210204; VFBALA23A250184	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9362	RLLV1AUA9PV702798	VFBALB23A250138; VFBALA23A230140	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9363	RLLV1AUA1PV702813	VFBALB23A250023; VFBALA23A250202	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9364	RLLV1AUA5PV702815	VFBALB23A270001; VFBALA23A250224	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9365	RLLV1AUA0PV702799	VFBALB23A250070; VFBALA23A200031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9366	RLLV1ATB1PV702904	VFBAJB23A270239; VFBAJA23A240180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9367	RLLV1AUA8PV702811	VFBALB23A250078; VFBALA23A250195	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9368	RLLV1AUA8PV702842	VFBALB236160029; VFBALA23A220231	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9369	RLLV1AUA2PV702786	VFBALB23A250030; VFBALA23A250203	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9370	RLLV1AUAXPV702812	VFBALB23A250031; VFBALA23A230148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9371	RLLV1AUA4PV702790	VFBALB23A220017; VFBALA23A220234	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9372	RLLV1ATBXPV702948	VFBAJB23A270191; VFBAJA23A260113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9373	RLLV1ATB9PV702908	VFBAJB23A100016; VFBAJA23A260074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9374	RLLV1ATB9PV702925	VFBAJB23A270237; VFBAJA23A260079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9375	RLLV1ATB8PV702897	VFBAJB23A270064; VFBAJA23A230162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9376	RLLV1ATB4PV702928	VFBAJB23A270071; VFBAJA23A250036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9377	RLLV1ATB1PV702952	VFBAJB23A270166; VFBAJA23A260141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9378	RLLV1AUA6PV702810	VFBALB23A210209; VFBALA23A250210	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9379	RLLV1ATB0PV702960	VFBAJB23A130124; VFBAJA23A260092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9380	RLLV1ATB2PV702958	VFBAJB23A130114; VFBAJA23A260138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9381	RLLV1ATB1PV702739	VFBAJB23A100021; VFBAJA23A260078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9382	RLLV1ATB7PV702745	VFBAJB23A270241; VFBAJA23A260049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9383	RLLV1ATB0PV702781	VFBAJB23A270137; VFBAJA23A260093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9384	RLLV1ATB6PV702784	VFBAJB23A100017; VFBAJA23A260060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9385	RLLV1ATB2PV702961	VFBAJB23A130112; VFBAJA23A260153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9386	RLLV1ATB4PV702962	VFBAJB23A260176; VFBAJA23A250142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9387	RLLV1ATB6PV702963	VFBAJB23A260179; VFBAJA23A260075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9388	RLLV1ATB5PV702971	VFBAJB23A260173; VFBAJA23A260158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9389	RLLV1ATB9PV702987	VFBAJB23A130116; VFBAJA23A260117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9390	RLLV1ATB3PV702970	VFBAJB23A260178; VFBAJA23A200205	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9391	RLLV1ATB3PV702967	VFBAJB23A260182; VFBAJA23A230159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9392	RLLV1ATB7PV702986	VFBAJB23A130126; VFBAJA23A260126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9393	RLLV1ATB6PV702980	VFBAJB23A130125; VFBAJA23A260155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9394	RLLV1ATB7PV702969	VFBAJB23A260189; VFBAJA23A260077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9395	RLLV1ATB1PV702949	VFBAJB23A270225; VFBAJA23A260114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9396	RLLV1ATB8PV702950	VFBAJB23A270111; VFBAJA23A260175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9397	RLLV1ATB5PV702937	VFBAJB23A270218; VFBAJA23A260140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9398	RLLV1ATB0PV702943	VFBAJB23A270223; VFBAJA23A260171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9399	RLLV1ATB3PV702936	VFBAJB23A270220; VFBAJA23A260177	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9400	RLLV1ATB7PV702941	VFBAJB23A270141; VFBAJA23A260097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9401	RLLV1ATB3PV702922	VFBAJB23A100020; VFBAJA23A260069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9402	RLLV1ATB8PV702947	VFBAJB23A270177; VFBAJA23A260091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9403	RLLV1ATB6PV702946	VFBAJB23A270146; VFBAJA23A260112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9404	RLLV1ATB9PV702942	VFBAJB23A270153; VFBAJA23A260090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9405	RLLV1ATB5PV702940	VFBAJB23A270143; VFBAJA23A260095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9406	RLLV1ATBXPV702951	VFBAJB23A270227; VFBAJA23A260147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9407	RLLV1AUA6PV702953	VFBALB23A100121; VFBALA23A200032	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9408	RLLV1AUA4PV702935	VFBALB23A100112; VFBALA23A240079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9409	RLLV1AUAXPV702955	VFBALB23A100114; VFBALA23A220223	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9410	RLLV1AUA8PV702954	VFBALB23A100115; VFBALA23A240112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9411	RLLV1ATB3PV702919	VFBAJB23A100023; VFBAJA23A260071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9412	RLLV1ATB8PV702933	VFBAJB23A100014; VFBAJA23A260068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9413	RLLV1AUA3PV702957	VFBALB23A100120; VFBALA23A200035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9414	RLLV1AUA9PV702865	VFBALB23A200023; VFBALA23A200034	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9415	RLLV1AUA9PV702994	VFBALB23A190160; VFBALA23A230144	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9416	RLLV1AUA9PV703000	VFBALB23A200049; VFBALA23A230142	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9417	RLLV1AUA2PV702996	VFBALB23A200051; VFBALA23A240118	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9418	RLLV1AUA0PV703001	VFBALB23A200036; VFBALA23A250226	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9419	RLLV1AUA4PV702997	VFBALB23A200038; VFBALA23A270090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9420	RLLV1AUA8PV702999	VFBALB23A200052; VFBALA23A240111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9421	RLLV1AUA6PV702998	VFBALB23A270005; VFBALA23A240122	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9422	RLLV1AUA0PV702995	VFBALB23A200048; VFBALA23A270103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9423	RLLV1AUAXPV703006	VFBALB23A230066; VFBALA23A240123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9424	RLLV1AUA7PV702993	VFBALB23A200057; VFBALA23A270100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9425	RLLV1AUA2PV703002	VFBALB23A190189; VFBALA23A270095	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9426	RLLV1ATB2PV702944	VFBAJB23A270121; VFBAJA23A270144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9427	RLLV1ATB0PV703364	VFBAJB23A210078; VFBAJA23A250154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9428	RLLV1ATB4PV702959	VFBAJB23A210039; VFBAJA23A250171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9429	RLLV1ATB5PV703375	VFBAJB23A230171; VFBAJA23A250165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9430	RLLV1ATB1PV703373	VFBAJB23A270125; VFBAJA23A260180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9431	RLLV1ATB2PV703365	VFBAJB23A210240; VFBAJA23A270139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9432	RLLV1ATB8PV702964	VFBAJB23A230173; VFBAJA23A260076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9433	RLLV1ATB1PV702966	VFBAJB23A210085; VFBAJA23A250148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9434	RLLV1ATB0PV702991	VFBAJB23A230175; VFBAJA23A250150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9435	RLLV1ATB6PV702977	VFBAJB23A270180; VFBAJA23A260163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9436	RLLV1ATB8PV702978	VFBAJB23A220041; VFBAJA23A270135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9437	RLLV1ATB5PV702968	VFBAJB23A230225; VFBAJA23A270183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9438	RLLV1ATB0PV702988	VFBAJB23A270120; VFBAJA23A270133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9439	RLLV1ATB3PV702984	VFBAJB23A220032; VFBAJA23A270150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9440	RLLV1ATBXPV702982	VFBAJB23A230163; VFBAJA23A240178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9441	RLLV1ATBXPV702965	VFBAJB23A200165; VFBAJA23A270131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9442	RLLV1ATB9PV702990	VFBAJB23A230222; VFBAJA23A270182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9443	RLLV1ATB9PV702973	VFBAJB23A220031; VFBAJA23A270169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9444	RLLV1ATB5PV702985	VFBAJB23A270228; VFBAJA23A260139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9445	RLLV1ATB0PV702974	VFBAJB23A230168; VFBAJA23A250158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9446	RLLV1ATB2PV702975	VFBAJB23A210037; VFBAJA23A250147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9447	RLLV1ATB1PV702983	VFBAJB23A270123; VFBAJA23A260116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9448	RLLV1ATB4PV702976	VFBAJB23A270157; VFBAJA23A260105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9449	RLLV1ATB7PV702972	VFBAJB23A270122; VFBAJA23A270129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9450	RLLV1ATBXPV702979	VFBAJB23A270231; VFBAJA23A260149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9451	RLLV1ATB2PV702992	VFBAJB23A270161; VFBAJA23A260111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9452	RLLV1ATB2PV702989	VFBAJB23A270155; VFBAJA23A260144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9453	RLLV1AUA4PV703017	VFBALB23A200020; VFBALA23A250228	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9454	RLLV1ATB4PV702945	VFBAJB23A220036; VFBAJA23A270171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9455	RLLV1ATB9PV702939	VFBAJB23A220038; VFBAJA23A270156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9456	RLLV1ATB7PV702938	VFBAJB23A270152; VFBAJA23A260181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9457	RLLV1AUA2PV703355	VFBALB23A200046; VFBALA23A220242	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9458	RLLV1AUA0PV703354	VFBALB23A190186; VFBALA23A200024	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9459	RLLV1AUA5PV703382	VFBALB23A190180; VFBALA23A250222	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9460	RLLV1AUA4PV703356	VFBALB23A190176; VFBALA23A250229	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9461	RLLV1AUA8PV703005	VFBALB23A100119; VFBALA23A270102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9462	RLLV1AUA4PV703003	VFBALB23A220007; VFBALA23A270105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9463	RLLV1AUA1PV703007	VFBALB23A210236; VFBALA23A270104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9464	RLLV1AUA6PV703004	VFBALB23A200050; VFBALA23A240126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9465	RLLV1AUA9PV702932	VFBALB23A210238; VFBALA23A250207	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9466	RLLV1AUA1PV702956	VFBALB23A210256; VFBALA23A270098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9467	RLLV1ATBXPV702934	VFBAJB23A230166; VFBAJA23A250161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9468	RLLV1AUA3PV703378	VFBALB23A200033; VFBALA23A270091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9469	RLLV1AUA9PV703014	VFBALB23A190089; VFBALA23A270089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9470	RLLV1AUA8PV703019	VFBALB23A190158; VFBALA23A250220	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9471	RLLV1AUA3PV703011	VFBALB23A190088; VFBALA23A250212	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9472	RLLV1AUA7PV703013	VFBALB23A190184; VFBALA23A250221	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9473	RLLV1AUA6PV703357	VFBALB23A190159; VFBALA23A230146	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9474	RLLV1AUA8PV703361	VFBALB23A200045; VFBALA23A270093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9475	RLLV1AUA1PV703380	VFBALB23A200044; VFBALA23A270097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9476	RLLV1AUA3PV703008	VFBALB23A260192; VFBALA23A240125	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9477	RLLV1AUA6PV703021	VFBALB23A200042; VFBALA23A240124	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9478	RLLV1AUA3PV703350	VFBALB23A200018; VFBALA23A270224	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9479	RLLV1AUA5PV703379	VFBALB23A280012; VFBALA23A240121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9480	RLLV1AUA1PV703010	VFBALB23A210239; VFBALA23A250211	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9481	RLLV1AUA3PV703381	VFBALB23A200043; VFBALA23A230145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9482	RLLV1AUA8PV703358	VFBALB23A210237; VFBALA23A250198	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9483	RLLV1AUA0PV703015	VFBALB23A190174; VFBALA23A270238	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9484	RLLV1AUA5PV703009	VFBALB231160543; VFBALA23A240114	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9485	RLLV1AUA5PV703351	VFBALB23A190154; VFBALA23A230134	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9486	RLLV1AUA2PV703386	VFBALB23A190157; VFBALA23A250219	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9487	RLLV1AUA9PV703353	VFBALB23A190177; VFBALA23A250227	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9488	RLLV1AUAXPV703359	VFBALB23A200047; VFBALA23A230147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9489	RLLV1AUA7PV703383	VFBALB23A240183; VFBALA23A270222	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9490	RLLV1ATB7PV703460	VFBAJB23A220119; VFBAJA23A270012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9491	RLLV1ATB3PV703388	VFBAJB23B010133; VFBAJA23A260151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9492	RLLV1ATB8PV703368	VFBAJB23A220124; VFBAJA23A270010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9493	RLLV1ATB8PV702768	VFBAJB23A220087; VFBAJA23A260156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9494	RLLV1ATB4PV702752	VFBAJB23B010127; VFBAJA23A260127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9495	RLLV1ATB6PV703367	VFBAJB23A210250; VFBAJA23A270007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9496	RLLV1ATB6PV703370	VFBAJB23A210076; VFBAJA23A250163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9497	RLLV1ATBXPV703369	VFBAJB23A210047; VFBAJA23A270165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9498	RLLV1ATB5PV703456	VFBAJB23B010131; VFBAJA23A260174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9499	RLLV1ATB6PV703451	VFBAJB23A270145; VFBAJA23A270004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9500	RLLV1ATBXPV703372	VFBAJB23B010129; VFBAJA23A260118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9501	RLLV1ATB8PV703371	VFBAJB23A210050; VFBAJA23A270154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9502	RLLV1ATB1PV703387	VFBAJB23A270124; VFBAJA23A270016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9503	RLLV1ATB1PV703454	VFBAJB23B010132; VFBAJA23A250175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9504	RLLV1ATB3PV703455	VFBAJB23A220099; VFBAJA23A260125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9505	RLLV1ATB8PV703452	VFBAJB23A210054; VFBAJA23A270162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9506	RLLV1ATB3PV703374	VFBAJB23A270108; VFBAJA23A270179	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9507	RLLV1ATB7PV703362	VFBAJB23A220121; VFBAJA23A260110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9508	RLLV1ATB4PV703366	VFBAJB23A210074; VFBAJA23A250166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9509	RLLV1ATB7PV703393	VFBAJB23A210052; VFBAJA23A260101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9510	RLLV1ATB4PV703402	VFBAJB23A270085; VFBAJA23A270185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9511	RLLV1ATB1PV703390	VFBAJB23A220115; VFBAJA23A270006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9512	RLLV1ATB8PV703399	VFBAJB23A220110; VFBAJA23A250149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9513	RLLV1ATB0PV703395	VFBAJB23A220108; VFBAJA23A270164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9514	RLLV1ATB5PV703392	VFBAJB23A270096; VFBAJA23A270158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9515	RLLV1ATB8PV702981	VFBAJB23A270099; VFBAJA23A270147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9516	RLLV1ATB0PV703400	VFBAJB23A220106; VFBAJA23A260109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9517	RLLV1ATB8PV703404	VFBAJB23B010134; VFBAJA23A260098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9518	RLLV1ATB3PV703391	VFBAJB23A210049; VFBAJA23A270138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9519	RLLV1ATB4PV703397	VFBAJB23A210048; VFBAJA23A270187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9520	RLLV1ATB9PV703394	VFBAJB23A220112; VFBAJA23A260115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9521	RLLV1ATB5PV703389	VFBAJB23A270087; VFBAJA23A270160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9522	RLLV1AUAXPV703409	VFBALB23A220064VFBALA23A190129	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9523	RLLV1AUA9PV703417	VFBALB23A230097; VFBALA23A190060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9524	RLLV1AUA8PV703408	VFBALB23A240211; VFBALA23A170063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9525	RLLV1AUA7PV703352	VFBALB23A240202; VFBALA23A270198	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9526	RLLV1AUA6PV703360	VFBALB23A230108; VFBALA23A190126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9527	RLLV1AUA3PV703459	VFBALB23A240204; VFBALA23A270199	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9528	RLLV1AUA1PV703444	VFBALB23A240159; VFBALA23A110047	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9529	RLLV1AUA5PV703432	VFBALB23A240206; VFBALA23A270200	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9530	RLLV1AUA0PV703385	VFBALB23A200016; VFBALA23A240019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9531	RLLV1AUA7PV703433	VFBALB23A240189; VFBALA23A270192	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9532	RLLV1AUA4PV703406	VFBALB23A240192; VFBALA23A270214	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9533	RLLV1AUA3PV703431	VFBALB23A230100; VFBALA23A190144	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9534	RLLV1AUA5PV703012	VFBALB23A230120; VFBALA23A190152	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9535	RLLV1AUA5PV703415	VFBALB23A240209; VFBALA23A190142	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9536	RLLV1AUA2PV703422	VFBALB23A240195VFBALA23A100034	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9537	RLLV1AUA9PV703426	VFBALB23A240163; VFBALA23A170038	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9538	RLLV1AUA6PV703441	VFBALB23A240182; VFBALA23A240023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9539	RLLV1AUA6PV703410	VFBALB23A240157; VFBALA23A170058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9540	RLLV1AUA9PV703448	VFBALB23A240176; VFBALA23A270213	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9541	RLLV1AUA1PV703427	VFBALB23A240187; VFBALA23A270247	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9542	RLLV1AUA3PV703428	VFBALB23A240158; VFBALA23A110057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9543	RLLV1AUA9PV703384	VFBALB23A240207; VFBALA23A250215	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9544	RLLV1AUA4PV703440	VFBALB23A200017; VFBALA23A250199	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9545	RLLV1AUA0PV703418	VFBALB23A200015; VFBALA23A270234	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9546	RLLV1AUA9PV703443	VFBALB23A240160; VFBALA23A170061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9547	RLLV1AUA0PV703435	VFBALB23A240208; VFBALA23A110059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9548	RLLV1AUA8PV703439	VFBALB23A240169; VFBALA23A270232	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9549	RLLV1AUA1PV703458	VFBALB23A240220; VFBALA23A190136	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9550	RLLV1AUA6PV703018	VFBALB23A240185; VFBALA23A240015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9551	RLLV1AUA9PV703412	VFBALB23A240193; VFBALA23A170069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9552	RLLV1AUA4PV703437	VFBALB23A200001; VFBALA23A250197	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9553	RLLV1AUA1PV703430	VFBALB23A240210; VFBALA23A110055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9554	RLLV1AUA9PV703434	VFBALB23A240196; VFBALA23A250201	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9555	RLLV1AUA7PV703450	VFBALB23A240205; VFBALA23A270197	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9556	RLLV1AUA7PV703447	VFBALB23A240201; VFBALA23A270212	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9557	RLLV1AUA3PV703445	VFBALB23A200012; VFBALA23A270236	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9558	RLLV1AUA5PV703429	VFBALB23A240219; VFBALA23A110049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9559	RLLV1AUA6PV703424	VFBALB23A240223; VFBALA23A110053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9560	RLLV1AUA1PV703413	VFBALB23A240162; VFBALA23A170064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9561	RLLV1ATB3PV701690	VFBAJB23A220090; VFBAJA23A260104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9562	RLLV1AUA4PV701168	VFBALB23A230118; VFBALA23A190057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9563	RLLV1AUA6PV703438	VFBALB23B020092; VFBALA23A190058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9564	RLLV1ATB7PV703975	VFBAJB23B010243; VFBAJA23A140155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9565	RLLV1AFA4PV703791	VFBALB23A220264; VFBALA23A230132	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9566	RLLV1AFA6PV703792	VFBALB23A230010; VFBALA23A220013	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9567	RLLV1AUA9PV702817	VFBALB23A240167; VFBALA23A270188	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9568	RLLV1ATB6PV703983	VFBAJB23B010122; VFBAJA23A270011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9569	RLLV1ATB7PV703927	VFBAJB23B010241; VFBAJA23A140169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9570	RLLV1ATB4PV703903	VFBAJB23B010115; VFBAJA23A270009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9571	RLLV1ATB3PV703889	VFBAJB23B020084; VFBAJA23A160178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9572	RLLV1ATB8PV703905	VFBAJB23B010141; VFBAJA23A140068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9573	RLLV1ATB2PV703933	VFBAJB23B010120; VFBAJA23A260129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9574	RLLV1ATB3PV703939	VFBAJB23B010154; VFBAJA23A140069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9575	RLLV1ATB6PV703935	VFBAJB23B010125; VFBAJA23A270013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9576	RLLV1ATBXPV703940	VFBAJB23B010190; VFBAJA23A140171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9577	RLLV1ATB1PV703938	VFBAJB23B010130; VFBAJA23A140066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9578	RLLV1ATB0PV703932	VFBAJB23B010118; VFBAJA23A270022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9579	RLLV1ATB6PV703918	VFBAJB23B010116; VFBAJA23A270020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9580	RLLV1ATB1PV702918	VFBAJB23A220003; VFBAJA23A270178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9581	RLLV1ATB8PV703922	VFBAJB23B010123; VFBAJA23A140160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9582	RLLV1ATBXPV703906	VFBAJB23B010142; VFBAJA23A140165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9583	RLLV1ATB3PV703911	VFBAJB23B020080; VFBAJA23A160166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9584	RLLV1ATB6PV703904	VFBAJB23B010143; VFBAJA23A140073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9585	RLLV1AEB7PV700331	VFBAJB23B030007; VFBAJA23A310029	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9586	RLLV1ATBXPV703954	VFBAJB23B020145; VFBAJA23A140154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9587	RLLV1ATB4PV703917	VFBAJB23B010188; VFBAJA23A140175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9588	RLLV1ATB1PV703972	VFBAJB23B010126; VFBAJA23A270008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9589	RLLV1ATB0PV703901	VFBAJB23B010121; VFBAJA23A140159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9590	RLLV1AEB6PV703785	VFBAJB23A220085; VFBAJA23A270176	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9591	RLLV1AEB2PV703783	VFBAJB23A160019; VFBAJA23A310010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9592	RLLV1AEB4PV703784	VFBAJB23A220044; VFBAJA23A310054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9593	RLLV1AEB9PV703781	VFBAJB23A220058; VFBAJA23A270168	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9594	RLLV1ATB1PV703888	VFBAJB23B020130; VFBAJA23B030162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9595	RLLV1AEB9PV700394	VFBAJB23A220089; VFBAJA23A270175	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9596	RLLV1AEB0PV700350	VFBAJB23A220081; VFBAJA23A270170	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9597	RLLV1ATB9PV703914	VFBAJB23B020103; VFBAJA23A270017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9598	RLLV1ATB8PV703919	VFBAJB23B010124; VFBAJA23A140153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9599	RLLV1AEB0PV703782	VFBAJB23A220069; VFBAJA23A210164	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9600	RLLV1ATB0PV703915	VFBAJB23B020029; VFBAJA23A140041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9601	RLLV1ATBXPV703890	VFBAJB23B020074; VFBAJA23A160165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9602	RLLV1ATB8PV703936	VFBAJB23B010144; VFBAJA23A140047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9603	RLLV1ATB1PV703907	VFBAJB23B010244; VFBAJA23A140166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9604	RLLV1ATB9PV703928	VFBAJB23B010119; VFBAJA23A270003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9605	RLLV1ATB5PV703912	VFBAJB23B010128; VFBAJA23A140172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9606	RLLV1ATBXPV703453	VFBAJB23B010140; VFBAJA23A260133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9607	RLLV1ATB5PV702467	VFBAJB23A230187; VFBAJA23A260096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9608	RLLV1ATB7PV703376	VFBAJB23A220086; VFBAJA23A270181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9609	RLLV1ATB6PV703403	VFBAJB23B010138; VFBAJA23A260123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9610	RLLV1ATBXPV703405	VFBAJB23A210251; VFBAJA23A260103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9611	RLLV1ATB2PV703396	VFBAJB23A220210; VFBAJA23A260143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9612	RLLV1ATB9PV703377	VFBAJB23A210242; VFBAJA23A270151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9613	RLLV1ATB6PV703398	VFBAJB23A220094; VFBAJA23A260106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9614	RLLV1ATB4PV703836	VFBAJB23A230177; VFBAJA23A260130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9615	RLLV1ATB6PV703837	VFBAJB23A220008; VFBAJA23A270174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9616	RLLV1ATB9PV703363	VFBAJB23B020161; VFBAJA23A250029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9617	RLLV1ATB2PV703835	VFBAJB23A220205; VFBAJA23A270136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9618	RLLV1AFA9PV703754	VFBALB23A220260; VFBALA23A220024	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9619	RLLV1AFA0PV703755	VFBALB23A230007; VFBALA23A220033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9620	RLLV1AFA5PV704013	VFBALB23A110144; VFBALA23A220052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9621	RLLV1AUA3PV703896	VFBALB23A110154; VFBALA23A220026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9622	RLLV1AUA7PV703898	VFBALB23A230006; VFBALA23A220039	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9623	RLLV1ATBXPV703825	VFBAJB23B020122; VFBAJA23B030161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9624	RLLV1ATB3PV703827	VFBAJB23B020155; VFBAJA23A260122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9625	RLLV1ATB9PV703833	VFBAJB23B020126; VFBAJA23B030166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9626	RLLV1ATB5PV703831	VFBAJB23A220010; VFBAJA23A270140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9627	RLLV1ATB8PV703824	VFBAJB23B010137; VFBAJA23A210153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9628	RLLV1ATB2PV703401	VFBAJB23A210241; VFBAJA23A270159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9629	RLLV1ATB1PV703826	VFBAJB23B010246; VFBAJA23B030153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9630	RLLV1ATB2PV703821	VFBAJB23B020131; VFBAJA23B030167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9631	RLLV1ATB6PV703823	VFBAJB23A230179; VFBAJA23A260102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9632	RLLV1ATB3PV703830	VFBAJB23B020086; VFBAJA23B030125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9633	RLLV1ATB0PV702926	VFBAJB23A210253VFBAJA23A260057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9634	RLLV1ATBXPV702898	VFBAJB23B010135; VFBAJA23A270186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9635	RLLV1ATB4PV703948	VFBAJB23B020147; VFBAJA23A140156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9636	RLLV1ATB8PV702723	VFBAJB23A220177; VFBAJA23A260089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9637	RLLV1AFA8PV703793	VFBALB23A240164; VFBALA23A220022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9638	RLLV1ATB4PV703805	VFBAJB23B020149; VFBAJA23B030178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9639	RLLV1ATB5PV703795	VFBAJB23B010139; VFBAJA23A270172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9640	RLLV1ATB0PV703817	VFBAJB23B020082; VFBAJA23B030170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9641	RLLV1ATB1PV703809	VFBAJB23A220102; VFBAJA23A260085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9642	RLLV1ATBXPV703808	VFBAJB23B020146; VFBAJA23B030173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9643	RLLV1ATB0PV703803	VFBAJB23A220146; VFBAJA23A260100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9644	RLLV1ATB8PV703810	VFBAJB23A210252; VFBAJA239120146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9645	RLLV1ATB0PV703798	VFBAJB23A220006; VFBAJA23A260184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9646	RLLV1ATB7PV703801	VFBAJB23B020143; VFBAJA23B030174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9647	RLLV1ATB2PV703804	VFBAJB23B020157; VFBAJA23A260121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9648	RLLV1ATB5PV703814	VFBAJB23A220175; VFBAJA23A260193	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9649	RLLV1ATB9PV703816	VFBAJB23B020091; VFBAJA23B030168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9650	RLLV1ATB7PV703796	VFBAJB23A230185; VFBAJA23A260124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9651	RLLV1ATBXPV703811	VFBAJB23B020085; VFBAJA23B030176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9652	RLLV1ATB9PV703797	VFBAJB23A220137; VFBAJA23A260099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9653	RLLV1ATB6PV703806	VFBAJB23B020148; VFBAJA23B030177	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9654	RLLV1ATB2PV703818	VFBAJB23A220012; VFBAJA23A270142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9655	RLLV1AEB6PV704015	VFBAJB23B030193; VFBAJA23A260128	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9656	RLLV1AUA4PV703020	VFBALB23A230081; VFBALA23A180085	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9657	RLLV1ATB5PV703862	VFBAJB23B020026; VFBAJA23B030157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9658	RLLV1ATB2PV703866	VFBAJB23B020124; VFBAJA23B030164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9659	RLLV1ATBXPV703842	VFBAJB23B020159; VFBAJA23A260120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9660	RLLV1ATB8PV703838	VFBAJB23B010136; VFBAJA23A210173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9661	RLLV1ATB5PV703876	VFBAJB23B010240; VFBAJA23B030151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9662	RLLV1ATB3PV703861	VFBAJB23B020065; VFBAJA23A160176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9663	RLLV1ATB7PV703877	VFBAJB23B020002; VFBAJA23B030159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9664	RLLV1ATB9PV703864	VFBAJB23B020069; VFBAJA23A160164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9665	RLLV1AUA4PV702398	VFBALB23A230075; VFBALA23A170162	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9666	RLLV1ATB1PV703843	VFBAJB23A210249; VFBAJA23A270184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9667	RLLV1ATB4PV703884	VFBAJB23B020140; VFBAJA23B030179	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9668	RLLV1ATB6PV703885	VFBAJB23B020070; VFBAJA23B030146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9669	RLLV1ATB1PV703857	VFBAJB23B020160; VFBAJA23A250028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9670	RLLV1ATB8PV703855	VFBAJB23A230200; VFBAJA23A260094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9671	RLLV1ATB4PV703853	VFBAJB23B020141; VFBAJA23A310042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9672	RLLV1ATB6PV703840	VFBAJB23A220088; VFBAJA23A260080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9673	RLLV1ATB8PV703841	VFBAJB23A220005; VFBAJA23A260196	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9674	RLLV1ATB8PV703886	VFBAJB23B020139; VFBAJA23B030172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9675	RLLV1ATBXPV703887	VFBAJB23B040203; VFBAJA23A160175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9676	RLLV1ATB9PV703847	VFBAJB23B020089; VFBAJA23B030163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9677	RLLV1ATB6PV703871	VFBAJB23B020004; VFBAJA23B030160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9678	RLLV1ATB1PV703874	VFBAJB23B020144; VFBAJA23B030171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9679	RLLV1ATB2PV703852	VFBAJB23B020156; VFBAJA23A270173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9680	RLLV1AUA6PV703407	VFBALB23A240172; VFBALA23A220019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9681	RLLV1AUA8PV703411	VFBALB23A230053; VFBALA23A250193	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9682	RLLV1AUA2PV703016	VFBALB23A230085; VFBALA23A270189	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9683	RLLV1AUA8PV703442	VFBALB23A230058; VFBALA23A190059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9684	RLLV1AUAXPV703457	VFBALB23A230078; VFBALA23A180088	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9685	RLLV1AFA5PV100641	VFBALB23A240161; VFBALA23A220047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9686	RLLV1AFA3PV700297	VFBALB23A230011; VFBALA23A220016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9687	RLLV1AUA3PV703414	VFBALB23A230090; VFBALA23A170166	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9688	RLLV1AEB3PV703775	VFBAJB23A160023; VFBAJA23A310022	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9689	RLLV1AEB8PV703769	VFBAJB23B030003; VFBAJA23A310018	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9690	RLLV1AEB0PV703765	VFBAJB23A220062; VFBAJA23A260132	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9691	RLLV1AEB5PV703776	VFBAJB23A160021; VFBAJA23A310053	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9692	RLLV1AEB2PV703766	VFBAJB23A160015; VFBAJA23A210177	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9693	RLLV1AEB1PV703757	VFBAJB23A220045; VFBAJA23A270148	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9694	RLLV1AEB7PV703777	VFBAJB23B030002; VFBAJA23A310057	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9695	RLLV1AEB3PV703758	VFBAJB23A220079; VFBAJA23A250144	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9696	RLLV1AEBXPV703756	VFBAJB23B020173; VFBAJA23A210166	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9697	RLLV1AEB9PV703778	VFBAJB23B030005; VFBAJA23A310031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9698	RLLV1AUA5PV703446	VFBALB23A230025; VFBALA23A250178	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9699	RLLV1AUA7PV703416	VFBALB23A230093; VFBALA23A170164	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9700	RLLV1AUA2PV703436	VFBALB23A230106; VFBALA23A270190	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9701	RLLV1AUA4PV703423	VFBALB23A230029; VFBALA23A170160	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9702	RLLV1AUA2PV703419	VFBALB23A240165; VFBALA23A250213	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9703	RLLV1AUA8PV703425	VFBALB23A230052; VFBALA23A190056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9704	RLLV1AUA0PV703449	VFBALB23A230055; VFBALA23A190061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9705	RLLV1AEB1PV703760	VFBAJB238160057; VFBAJA23A260183	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9706	RLLV1AEB1PV703774	VFBAJB23A160020; VFBAJA23A310019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9707	RLLV1AEBXPV703790	VFBAJB23B030010; VFBAJA23A310052	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9708	RLLV1AEB1PV703788	VFBAJB23B030009; VFBAJA23A310028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9709	RLLV1AEB0PV704012	VFBAJB23B010242; VFBAJA23A270015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9710	RLLV1AEB4PV703770	VFBAJB23A160031; VFBAJA23A310001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9711	RLLV1AEB3PV703761	VFBAJB23B020174; VFBAJA23A210133	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9712	RLLV1AEBXPV703773	VFBAJB23A160017; VFBAJA23A310006	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9713	RLLV1AEB9PV703764	VFBAJB23A160024; VFBAJA23A310058	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9714	RLLV1AEB8PV703772	VFBAJB23A160022; VFBAJA23A310048	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9715	RLLV1AEB5PV703759	VFBAJB23A220043; VFBAJA23A260107	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9716	RLLV1AEB4PV703767	VFBAJB23B030001; VFBAJA23A210099	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9717	RLLV1AEB5PV703762	VFBAJB23B030004; VFBAJA23A210149	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9718	RLLV1AEB6PV703768	VFBAJB23A160012; VFBAJA23A310012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9719	RLLV1AEB6PV703771	VFBAJB23A160018; VFBAJA23A310021	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9720	RLLV1AEB3PV703789	VFBAJB23B030006; VFBAJA23A310051	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9721	RLLV1AEBXPV703787	VFBAJB23B020166VFBAJA23A260187	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9722	RLLV1AEB8PV703786	VFBAJB23A220051; VFBAJA23A310056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9723	RLLV1AEB0PV703779	VFBAJB23B020142; VFBAJA23A310044	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9724	RLLV1AEB7PV703780	VFBAJB23B020138; VFBAJA23A310033	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9725	RLLV1AUA4PV703891	VFBALB23A110130; VFBALA23A220035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9726	RLLV1AUA8PV703893	VFBALB23A110142; VFBALA23A220030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9727	RLLV1AUAXPV703894	VFBALB23A110141; VFBALA23A220037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9728	RLLV1AUA6PV703892	VFBALB23A110146; VFBALA23A220054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9729	RLLV1AUA0PV703970	VFBALB23A220160; VFBALA23A250190	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9730	RLLV1ATB1PV703986	VFBAJB23B030219; VFBAJA23B030040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9731	RLLV1ATB2PV703981	VFBAJB23B020135; VFBAJA23A210080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9732	RLLV1ATBXPV703985	VFBAJB23B030207; VFBAJA23B030103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9733	RLLV1ATB3PV703987	VFBAJB23B030226; VFBAJA23B010061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9734	RLLV1ATB3PV703990	VFBAJB23B030202; VFBAJA23B030049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9735	RLLV1ATB9PV703993	VFBAJB23B010112; VFBAJA23A250169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9736	RLLV1ATB5PV703991	VFBAJB23B020137; VFBAJA23B030122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9737	RLLV1ATB8PV703998	VFBAJB23B030228; VFBAJA23A250093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9738	RLLV1ATB0PV703994	VFBAJB23B030217; VFBAJA23B030099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9739	RLLV1ATB2PV703978	VFBAJB23B010114; VFBAJA23B030147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9740	RLLV1ATB8PV703984	VFBAJB23B040013; VFBAJA23B010075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9741	RLLV1ATB4PV703979	VFBAJB23B010117; VFBAJA23B030137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9742	RLLV1ATB4PV703996	VFBAJB23B030208; VFBAJA23B030094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9743	RLLV1ATB5PV703988	VFBAJB23B030229; VFBAJA23B030036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9744	RLLV1ATB2PV703995	VFBAJB23B030218; VFBAJA23B030080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9745	RLLV1ATB6PV703997	VFBAJB23B030204; VFBAJA23B030082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9746	RLLV1ATB2PV704001	VFBAJB23B020129; VFBAJA23B030124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9747	RLLV1ATB4PV704002	VFBAJB23B030225; VFBAJA23B030186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9748	RLLV1ATB4PV703920	VFBAJB23A270132; VFBAJA23B030185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9749	RLLV1ATB7PV703930	VFBAJB23B030222; VFBAJA23B030079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9750	RLLV1ATB1PV703910	VFBAJB23B040014; VFBAJA23B010071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9751	RLLV1ATB7PV703992	VFBAJB23B010111; VFBAJA23B030135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9752	RLLV1ATB6PV704003	VFBAJB23B040011; VFBAJA23A250172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9753	RLLV1ATB7PV703989	VFBAJB23B040043; VFBAJA23B030069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9754	RLLV1ATB0PV704000	VFBAJB23B040190; VFBAJA23B030053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9755	RLLV1ATB3PV703973	VFBAJB23B030221; VFBAJA23B030084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9756	RLLV1ATBXPV703971	VFBAJB23B030230; VFBAJA23B030129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9757	RLLV1ATB0PV703977	VFBAJB23A220127; VFBAJA23A260131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9758	RLLV1ATB4PV703934	VFBAJB23B040003; VFBAJA23B030104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9759	RLLV1ATB8PV704004	VFBAJB23B030200; VFBAJA23B030121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9760	RLLV1ATBXPV703999	VFBAJB23B040017; VFBAJA23B010076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9761	RLLV1ATB2PV703902	VFBAJB23B030194; VFBAJA23A260198	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9762	RLLV1AFA7PV704014	VFBALB23B020078; VFBALA23A220034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
9763	RLLV1AUA9PV703899	VFBALB23B020079; VFBALA23A220050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9764	RLLV1AUA1PV703900	VFBALB23B020075; VFBALA23A250196	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9765	RLLV1AUA7PV703965	VFBALB23A220139; VFBALA23A250189	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9766	RLLV1AUA3PV703963	VFBALB23A200073; VFBALA23A200185	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9767	RLLV1AUA5PV703964	VFBALB23A220172; VFBALA23A180115	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9768	RLLV1AUA1PV703962	VFBALB23A220134; VFBALA23A200158	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9769	RLLV1ATB7PV703832	VFBAJB23B030117; VFBAJA23A270014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9770	RLLV1ATB7PV703829	VFBAJB23B030231; VFBAJA23B020003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9771	RLLV1ATB5PV703828	VFBAJB23A220126; VFBAJA23A310003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9772	RLLV1ATB2PV703950	VFBAJB23A270127; VFBAJA23B030059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9773	RLLV1ATB6PV703949	VFBAJB23A270130; VFBAJA23B030189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9774	RLLV1ATB5PV703974	VFBAJB23B030198; VFBAJA23B030101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9775	RLLV1ATB1PV703955	VFBAJB23B040007; VFBAJA23B030106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9776	RLLV1ATB5PV703960	VFBAJB23B040020; VFBAJA23A240153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9777	RLLV1ATB9PV703959	VFBAJB23B030197; VFBAJA23B030120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9778	RLLV1AUA2PV703968	VFBALB23B020083; VFBALA23A250192	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9779	RLLV1ATB3PV703942	VFBAJB23B030223; VFBAJA23B030130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9780	RLLV1ATB9PV703945	VFBAJB23B040009; VFBAJA23B030066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9781	RLLV1ATB1PV703941	VFBAJB23B040001; VFBAJA23A210091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9782	RLLV1AUA1PV703895	VFBALB23A230211; VFBALA23A220055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9783	RLLV1ATB7PV703815	VFBAJB23B030192; VFBAJA23A260199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9784	RLLV1ATB9PV703802	VFBAJB23B030227; VFBAJA23B030039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9785	RLLV1ATB3PV703813	VFBAJB23B030224; VFBAJA23A210061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9786	RLLV1ATB0PV703820	VFBAJB23B030216; VFBAJA23B030190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9787	RLLV1ATB4PV703819	VFBAJB23B030123; VFBAJA23A310037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9788	RLLV1ATB2PV703947	VFBAJB23B040185; VFBAJA23B010059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9789	RLLV1ATB5PV703957	VFBAJB23B040023; VFBAJA23A260088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9790	RLLV1ATB0PV703946	VFBAJB23B040054; VFBAJA23A260119	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9791	RLLV1ATB8PV703872	VFBAJB23B040012; VFBAJA23A210174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9792	RLLV1ATB0PV703865	VFBAJB23B030234; VFBAJA23A210077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9793	RLLV1ATB3PV703875	VFBAJB23B010110; VFBAJA23B070223	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9794	RLLV1ATB6PV703868	VFBAJB23B040049; VFBAJA23A310002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9795	RLLV1ATB8PV703953	VFBAJB23B040008; VFBAJA23A250185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9796	RLLV1ATB2PV703883	VFBAJB23A270126; VFBAJA23B030158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9797	RLLV1ATB9PV703881	VFBAJB23A270149; VFBAJA23B010072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9798	RLLV1ATBXPV703856	VFBAJB23B040006; VFBAJA23A250173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9799	RLLV1ATB3PV703858	VFBAJB23B030209; VFBAJA23B030092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9800	RLLV1ATB3PV703844	VFBAJB23B020136; VFBAJA23B030132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9801	RLLV1ATB0PV703848	VFBAJB23B040025; VFBAJA23A260200	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9802	RLLV1ATB5PV703845	VFBAJB23B040052; VFBAJA23B030097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9803	RLLV1ATB6PV703854	VFBAJB23B020127; VFBAJA23B030126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9804	RLLV1ATB1PV703860	VFBAJB23B040018; VFBAJA23A310041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9805	RLLV1ATB9PV703850	VFBAJB23A270128; VFBAJA23B030188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9806	RLLV1ATB7PV703863	VFBAJB23B060007; VFBAJA23A250174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9807	RLLV1ATB9PV703878	VFBAJB23B030220; VFBAJA23B030083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9808	RLLV1ATB4PV703870	VFBAJB23B030206; VFBAJA23B030093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9809	RLLV1ATBXPV703873	VFBAJB23B020128; VFBAJA23B030134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9810	RLLV1ATB4PV703951	VFBAJB23B040045; VFBAJA23A270167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9811	RLLV1ATB5PV703859	VFBAJB23B030205; VFBAJA23A260185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9812	RLLV1ATB0PV703851	VFBAJB23B030195; VFBAJA23A260134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9813	RLLV1ATB0PV703882	VFBAJB23B030203; VFBAJA23B030067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9814	RLLV1ATB8PV703869	VFBAJB23A270134; VFBAJA23B030141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9815	RLLV1ATB7PV703958	VFBAJB23B030196; VFBAJA23B030096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9816	RLLV1ATB7PV703944	VFBAJB23B010113; VFBAJA23A250141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9817	RLLV1ATB7PV703880	VFBAJB23B030201; VFBAJA23A260194	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9818	RLLV1ATB4PV703867	VFBAJB23B040040; VFBAJA23B030071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9819	RLLV1AUA0PV703967	VFBALB23A220135; VFBALA23A250191	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9820	RLLV1AUA9PV703966	VFBALB23A220200; VFBALA23A250180	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9821	RLLV1AUA4PV704202	VFBALB23A190038; VFBALA23A270196	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9822	RLLV1AUA8PV704199	VFBALB23A180132; VFBALA23A220056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9823	RLLV1AUA6PV704203	VFBALB23A200074; VFBALA23A270202	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9824	RLLV1AUA2PV704201	VFBALB23A190037; VFBALA23A220070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9825	RLLV1AUA0PV704200	VFBALB23A200069; VFBALA23A180113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9826	RLLV1AUA6PV704198	VFBALB23A200070; VFBALA23A180117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9827	RLLV1ATB4PV703982	VFBAJB23B040202; VFBAJA23B040065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9828	RLLV1ATB0PV704286	VFBAJB23B060041; VFBAJA23B040176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9829	RLLV1ATB3PV704301	VFBAJB23B060045; VFBAJA23B040179	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9830	RLLV1ATB8PV704276	VFBAJB23A250232; VFBAJA23B040169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9831	RLLV1ATB3PV704282	VFBAJB23A250236; VFBAJA23A230214	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9832	RLLV1ATB1PV704281	VFBAJB23B040195; VFBAJA23A230215	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9833	RLLV1ATB3PV704315	VFBAJB23B060044; VFBAJA23A230218	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9834	RLLV1ATB5PV703926	VFBAJB23B040187; VFBAJA23B030037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9835	RLLV1AUA7PV704209	VFBALB23A190026; VFBALA23A270203	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9836	RLLV1AUAXPV704205	VFBALB23A200065; VFBALA23A200166	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9837	RLLV1AUA5PV704208	VFBALB23A200071; VFBALA23A270194	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9838	RLLV1AUA1PV704206	VFBALB23A190005; VFBALA23A270195	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9839	RLLV1AUA3PV704210	VFBALB23A190022; VFBALA23A270201	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9840	RLLV1ATB3PV704251	VFBAJB23B040197; VFBAJA23A140032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9841	RLLV1AUA8PV704204	VFBALB23A190019; VFBALA23A220060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9842	RLLV1ATB1PV703812	VFBAJB23B040188; VFBAJA23B030034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9843	RLLV1ATB3PV703794	VFBAJB23B040189; VFBAJA23B030056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9844	RLLV1ATB6PV704261	VFBAJB23B040193; VFBAJA23B040072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9845	RLLV1ATB5PV704333	VFBAJB23B040200; VFBAJA23A230210	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9846	RLLV1ATB9PV704240	VFBAJB23B030199; VFBAJA23A140017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9847	RLLV1ATB8PV704245	VFBAJB23B040198; VFBAJA23B040035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9848	RLLV1ATB5PV704283	VFBAJB23B060048; VFBAJA23B040175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9849	RLLV1ATB3PV704220	VFBAJB23B040214; VFBAJA23A140025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9850	RLLV1ATB4PV704243	VFBAJB23B040204; VFBAJA23A140022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9851	RLLV1ATB0PV703980	VFBAJB23B040212; VFBAJA23A140016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9852	RLLV1ATB4PV704260	VFBAJB23B040201; VFBAJA23B040172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9853	RLLV1ATB5PV704249	VFBAJB23B040213; VFBAJA23B030062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9854	RLLV1ATB0PV704255	VFBAJB23B040194; VFBAJA23B040082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9855	RLLV1ATB4PV704226	VFBAJB23B040192; VFBAJA23B040170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9856	RLLV1ATB1PV704250	VFBAJB23B040196; VFBAJA23A140019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9857	RLLV1ATB3PV704234	VFBAJB23B040205; VFBAJA23B030051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9858	RLLV1ATB5PV704252	VFBAJB23B040199; VFBAJA23B040084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9859	RLLV1AUA9PV704213	VFBALB23A180193; VFBALA23A220057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9860	RLLV1AUA5PV704211	VFBALB23A190021; VFBALA23A220066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9861	RLLV1AEB7PV703763	VFBAJB23B040191; VFBAJA23B040224	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9862	RLLV1AUA4PV704216	VFBALB23A180188; VFBALA23A220068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9863	RLLV1AUA2PV704215	VFBALB23A190018; VFBALA23A220072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9864	RLLV1ATB5PV704364	VFBAJB23B020038; VFBAJA23B040057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9865	RLLV1ATB2PV704371	VFBAJB23B080060; VFBAJA23B040094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9866	RLLV1ATB4PV704291	VFBAJB23B010107; VFBAJA23B040151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9867	RLLV1ATB3PV704363	VFBAJB23B020054; VFBAJA23A240199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9868	RLLV1ATB4PV704369	VFBAJB23B020040; VFBAJA23B040042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9869	RLLV1ATB5PV704297	VFBAJB23B020046; VFBAJA23B030149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9870	RLLV1ATB1PV704362	VFBAJB23B020033; VFBAJA23B030131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9871	RLLV1ATB7PV704320	VFBAJB23B010194; VFBAJA23B030095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9872	RLLV1AUA0PV704343	VFBALB23A240170; VFBALA23A220067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9873	RLLV1ATB9PV704321	VFBAJB23B040016; VFBAJA23B040139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9874	RLLV1ATB0PV704319	VFBAJB23B020110; VFBAJA23B040123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9875	RLLV1ATB7PV704298	VFBAJB23B030232; VFBAJA23B040136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9876	RLLV1ATB7PV704303	VFBAJB23B010156; VFBAJA23B040171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9877	RLLV1ATB8PV704309	VFBAJB23A230197; VFBAJA23B030139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9878	RLLV1ATB9PV704304	VFBAJB23B040002; VFBAJA23B040071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9879	RLLV1ATB7PV704317	VFBAJB23B020107; VFBAJA23B060166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9880	RLLV1ATB7PV704284	VFBAJB23B010200; VFBAJA23A040081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9881	RLLV1ATB4PV704307	VFBAJB23B010168; VFBAJA23B040132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9882	RLLV1ATB8PV704357	VFBAJB23B070122; VFBAJA23B040100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9883	RLLV1ATB7PV704348	VFBAJB23B030012; VFBAJA23B040073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9884	RLLV1ATBXPV704358	VFBAJB23B030014; VFBAJA23B040060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9885	RLLV1ATB0PV704353	VFBAJB23B070121; VFBAJA23B040117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9886	RLLV1ATB5PV704350	VFBAJB23B020043; VFBAJA23A250055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9887	RLLV1ATB3PV704329	VFBAJB23B020172; VFBAJA23B060157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9888	RLLV1ATB6PV704275	VFBAJB23B040208; VFBAJA23A230216	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9889	RLLV1ATB3PV704265	VFBAJB23B020031; VFBAJA23B040091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9890	RLLV1ATB6PV704311	VFBAJB23B070124; VFBAJA23B040032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9891	RLLV1ATB3PV704296	VFBAJB23B010171; VFBAJA23B030183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9892	RLLV1ATB6PV704356	VFBAJB23B020035; VFBAJA23B040105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9893	RLLV1ATB9PV704349	VFBAJB23B020061; VFBAJA23B030127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9894	RLLV1ATB2PV704273	VFBAJB23B040210; VFBAJA23B040144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9895	RLLV1ATB2PV704290	VFBAJB23B060009; VFBAJA23B040053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9896	RLLV1ATBXPV704294	VFBAJB23B030213; VFBAJA23B040079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9897	RLLV1ATB9PV704285	VFBAJB23B040067; VFBAJA23B040131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9898	RLLV1ATB4PV704372	VFBAJB23B070120; VFBAJA23B040126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9899	RLLV1ATB9PV704352	VFBAJB23B030015; VFBAJA23B040055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9900	RLLV1ATB5PV704347	VFBAJB23B020104; VFBAJA23B040129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9901	RLLV1ATB2PV704287	VFBAJB23B010202; VFBAJA23B030075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9902	RLLV1ATB6PV704308	VFBAJB23B030212; VFBAJA23B040093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9903	RLLV1ATB8PV704293	VFBAJB23B020030; VFBAJA23B040138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9904	RLLV1ATB9PV704318	VFBAJB23B010109; VFBAJA23B040146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9905	RLLV1ATB4PV704288	VFBAJB23B010108; VFBAJA23B040148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9906	RLLV1ATB0PV704272	VFBAJB23B010173; VFBAJA23B040133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9907	RLLV1ATBXPV704277	VFBAJB23B020063; VFBAJA23A260064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9908	RLLV1ATB6PV704292	VFBAJB23B070118; VFBAJA23B060143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9909	RLLV1ATB1PV704314	VFBAJB23B030210; VFBAJA23B030143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9910	RLLV1ATB7PV704267	VFBAJB23B070145; VFBAJA23B060178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9911	RLLV1ATB2PV704323	VFBAJB23B040062; VFBAJA23B040142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9912	RLLV1ATB4PV704310	VFBAJB23B010187; VFBAJA23B030181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9913	RLLV1ATB0PV704322	VFBAJB23B010192; VFBAJA23B030091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9914	RLLV1ATB9PV704268	VFBAJB23B030233; VFBAJA23B040047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9915	RLLV1ATB6PV704325	VFBAJB23B030214; VFBAJA23B040113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9916	RLLV1AUA9PV704342	VFBALB23A240152; VFBALA23A200028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9917	RLLV1ATB0PV704269	VFBAJB23B060140; VFBAJA23B040121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9918	RLLV1ATB4PV704355	VFBAJB23B070117; VFBAJA23B040110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9919	RLLV1ATB4PV704274	VFBAJB23B020058; VFBAJA23A260070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9920	RLLV1ATB2PV704354	VFBAJB23B020048; VFBAJA23B030155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9921	RLLV1ATB3PV704346	VFBAJB23B020047; VFBAJA23B040125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9922	RLLV1ATB1PV704295	VFBAJB23B020045; VFBAJA23A250060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9923	RLLV1ATB1PV704345	VFBAJB23B030011; VFBAJA23B040063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9924	RLLV1ATB1PV704328	VFBAJB23B010177; VFBAJA23B040128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9925	RLLV1ATBXPV704330	VFBAJB23B070107; VFBAJA23A240174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9926	RLLV1ATB7PV704236	VFBAJB23B020041; VFBAJA23B040048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9927	RLLV1ATB7PV704222	VFBAJB23B010189; VFBAJA23B040046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9928	RLLV1ATBXPV704327	VFBAJB23B020106; VFBAJA23B060165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9929	RLLV1ATB8PV704231	VFBAJB23B040015; VFBAJA23A260061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9930	RLLV1ATB1PV704264	VFBAJB23B080057; VFBAJA23B040103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9931	RLLV1ATB0PV704224	VFBAJB23B040207; VFBAJA23B040135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9932	RLLV1ATB5PV704218	VFBAJB23B010106; VFBAJA23B040167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9933	RLLV1ATB6PV704244	VFBAJB23B070116; VFBAJA23B040111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9934	RLLV1ATB1PV704233	VFBAJB23B020034VFBAJA23B060133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9935	RLLV1ATB5PV704235	VFBAJB23B060008; VFBAJA23B040168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9936	RLLV1ATB2PV704239	VFBAJB23B010178; VFBAJA23B030165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9937	RLLV1ATBXPV704229	VFBAJB23B010185; VFBAJA23B030182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9938	RLLV1ATB9PV704271	VFBAJB23B020039; VFBAJA23B030187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9939	RLLV1ATB8PV704259	VFBAJB23B010196; VFBAJA23B030073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9940	RLLV1ATB8PV704228	VFBAJB23B010163; VFBAJA23B030180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9941	RLLV1ATBXPV704313	VFBAJB23B070157; VFBAJA23B040122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9942	RLLV1ATB1PV704247	VFBAJB23B020032; VFBAJA23B040051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9943	RLLV1ATB6PV704289	VFBAJB23B020059; VFBAJA23A260066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9944	RLLV1ATB7PV704270	VFBAJB23B010105; VFBAJA23B040140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9945	RLLV1ATB5PV704316	VFBAJB23B020044; VFBAJA23A250049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9946	RLLV1ATB2PV704256	VFBAJB23B060006; VFBAJA23B040173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9947	RLLV1ATB6PV704258	VFBAJB23B010175; VFBAJA23B040050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9948	RLLV1ATB5PV704221	VFBAJB23B030013; VFBAJA23B060147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9949	RLLV1ATB0PV704241	VFBAJB23B010198; VFBAJA23B030046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9950	RLLV1ATB4PV704257	VFBAJB23B010160; VFBAJA23B030184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9951	RLLV1ATB1PV704300	VFBAJB23B070119; VFBAJA23B040115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9952	RLLV1ATB0PV704305	VFBAJB23B020062; VFBAJA23A260065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9953	RLLV1ATB9PV704299	VFBAJB23B020037; VFBAJA23B040033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9954	RLLV1ATB5PV704302	VFBAJB23B040005; VFBAJA23B060174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9955	RLLV1ATBXPV704280	VFBAJB23B070153; VFBAJA23B040120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9956	RLLV1ATB2PV704306	VFBAJB23B080059; VFBAJA23B040074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9957	RLLV1ATB5PV704266	VFBAJB23B020064; VFBAJA23A260067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9958	RLLV1ATB3PV704279	VFBAJB23B020042; VFBAJA23A250052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9959	RLLV1ATB8PV704326	VFBAJB23B040206; VFBAJA23B040134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9960	RLLV1ATB3PV704332	VFBAJB23B070143; VFBAJA23B030128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9961	RLLV1ATBXPV704232	VFBAJB23B040209; VFBAJA23A230219	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9962	RLLV1ATB2PV704225	VFBAJB23B070152; VFBAJA23B040108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9963	RLLV1ATB6PV704230	VFBAJB23B010104; VFBAJA23B040090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9964	RLLV1ATB7PV704219	VFBAJB23B070130; VFBAJA23B040112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9965	RLLV1ATB8PV704262	VFBAJB23B010184; VFBAJA23B040127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9966	RLLV1ATB1PV704331	VFBAJB23B030211; VFBAJA23B040061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9967	RLLV1ATB7PV704253	VFBAJB23B060010; VFBAJA23B040163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9968	RLLV1ATB9PV704237	VFBAJB23B080058; VFBAJA23B040068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9969	RLLV1ATB0PV704238	VFBAJB23B060003; VFBAJA23B040174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9970	RLLV1ATB6PV704227	VFBAJB23B020111; VFBAJA23B060145	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9971	RLLV1ATBXPV704263	VFBAJB23B040211; VFBAJA23B040145	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9972	RLLV1AUA0PV704214	VFBALB23A240144; VFBALA23A200030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9973	RLLV1AUA5PV704340	VFBALB23A240149; VFBALA23A200026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9974	RLLV1AUAXPV704334	VFBALB23A240142; VFBALA23A220074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
9975	RLLV1AUA3PV704336	VFBALB23A240155; VFBALA23A220065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9976	RLLV1AUA7PV704338	VFBALB23A240156; VFBALA23A220073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9977	RLLV1AUA9PV704339	VFBALB23A190025; VFBALA23A220063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9978	RLLV1AUA1PV704335	VFBALB23A240151; VFBALA238210025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
9979	RLLV1ATBXPV704750	VFBAJB23B080045; VFBAJA23B040038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9980	RLLV1ATB6PV704745	VFBAJB23B040228; VFBAJA23B010043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9981	RLLV1ATB4PV704792	VFBAJB23B040219; VFBAJA23B010039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9982	RLLV1ATB0PV704370	VFBAJB23B080043; VFBAJA23B010012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9983	RLLV1ATB2PV704757	VFBAJB23B080089; VFBAJA23B030060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9984	RLLV1ATB1PV704801	VFBAJB23B080066; VFBAJA23B040095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9985	RLLV1ATB5PV704753	VFBAJB23B080063; VFBAJA23B040106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9986	RLLV1ATB3PV704797	VFBAJB23B080061; VFBAJA23B040097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9987	RLLV1ATB6PV704373	VFBAJB23B080072; VFBAJA23B030045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9988	RLLV1ATB2PV704807	VFBAJB23B080042; VFBAJA23B060180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9989	RLLV1ATB4PV704808	VFBAJB23B040225; VFBAJA23B010037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9990	RLLV1ATB7PV704754	VFBAJB23B080044; VFBAJA23B040037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9991	RLLV1ATB8PV704746	VFBAJB23B080087; VFBAJA23B060179	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9992	RLLV1ATB6PV704759	VFBAJB23B040229; VFBAJA23B030038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9993	RLLV1ATBXPV704747	VFBAJB23B080084; VFBAJA23B040039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9994	RLLV1ATB1PV704359	VFBAJB23B080064; VFBAJA23B040109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9995	RLLV1ATB1PV704278	VFBAJB23B040227; VFBAJA23B010032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9996	RLLV1ATB3PV704749	VFBAJB23B080096; VFBAJA23B060175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9997	RLLV1ATB3PV703908	VFBAJB23B080070; VFBAJA23B030041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9998	RLLV1ATB6PV703921	VFBAJB23B080091; VFBAJA23B040041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
9999	RLLV1ATBXPV703937	VFBAJB23B080093; VFBAJA23B060172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10000	RLLV1ATB3PV704847	VFBAJB23B080075; VFBAJA23A310035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10001	RLLV1ATB2PV704743	VFBAJB23B080047; VFBAJA23B060177	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10002	RLLV1ATB5PV703909	VFBAJB23B080103; VFBAJA23B030033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10003	RLLV1ATB0PV703834	VFBAJB23B080082; VFBAJA23B040085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10004	RLLV1AUAXPV703961	VFBALB23A240141; VFBALA23A220011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10005	RLLV1AUA5PV704774	VFBALB23B030052; VFBALA23A270235	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10006	RLLV1ATBXPV704344	VFBAJB23B080046; VFBAJA23B060170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10007	RLLV1ATB3PV703956	VFBAJB23B080080; VFBAJA23B030042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10008	RLLV1AUA3PV704207	VFBALB23A240145; VFBALA23A270251	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10009	RLLV1AUA4PV704734	VFBALB23A240139; VFBALA23A270230	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10010	RLLV1ATB5PV704817	VFBAJB23B040226; VFBAJA23B010054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10011	RLLV1AUAXPV704771	VFBALB23B030032; VFBALA23A200151	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10012	RLLV1AUA9PV703420	VFBALB23B030023; VFBALA23A230152	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10013	RLLV1AUA3PV704756	VFBALB23A240140; VFBALA23A200155	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10014	RLLV1AUA9PV704762	VFBALB23B030047; VFBALA23A270226	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10015	RLLV1AUA8PV704767	VFBALB23B030048; VFBALA23A220009	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10016	RLLV1AUA4PV704765	VFBALB23B060095; VFBALA241220100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10017	RLLV1AUA6PV704217	VFBALB23B030050; VFBALA23A220015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10018	RLLV1AUA6PV704766	VFBALB23A240143; VFBALA23A270217	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10019	RLLV1ATB5PV704896	VFBAJB23B080039; VFBAJA23B070027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10020	RLLV1ATB9PV704805	VFBAJB23B060181; VFBAJA23B040098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10021	RLLV1ATB4PV704842	VFBAJB23B060020; VFBAJA23B040220	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10022	RLLV1ATB1PV704846	VFBAJB23B060155; VFBAJA23B040180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10023	RLLV1ATB7PV704799	VFBAJB23B040215; VFBAJA23B010026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10024	RLLV1ATB3PV704802	VFBAJB23A270245; VFBAJA23B060199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10025	RLLV1ATB4PV704887	VFBAJB23B080038; VFBAJA23B070079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10026	RLLV1ATB7PV704852	VFBAJB23B060024; VFBAJA23B070201	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10027	RLLV1ATB1PV703924	VFBAJB23B070064; VFBAJA23B070150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10028	RLLV1ATB3PV704895	VFBAJB23B080092; VFBAJA23B060203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10029	RLLV1ATB7PV704818	VFBAJB23B060038; VFBAJA23B060186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10030	RLLV1ATB0PV704899	VFBAJB23B080005; VFBAJA23B070078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10031	RLLV1ATBXPV704893	VFBAJB23B070174; VFBAJA23B060156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10032	RLLV1ATB4PV704839	VFBAJB23B060026; VFBAJA23B010028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10033	RLLV1ATBXPV704361	VFBAJB23B080062; VFBAJA23B010014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10034	RLLV1ATB0PV704367	VFBAJB23B030021; VFBAJA23B070193	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10035	RLLV1ATB4PV704825	VFBAJB23B060025; VFBAJA23B010035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10036	RLLV1ATB1PV704829	VFBAJB23B060091; VFBAJA23B070029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10037	RLLV1ATB3PV704833	VFBAJB23B060018; VFBAJA23B040058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10038	RLLV1ATBXPV704814	VFBAJB23B060029; VFBAJA23B070156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10039	RLLV1ATB7PV704849	VFBAJB23B070048; VFBAJA23B040089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10040	RLLV1ATB1PV704748	VFBAJB23B070008; VFBAJA23B070148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10041	RLLV1ATB2PV704841	VFBAJB23B060017; VFBAJA23B040088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10042	RLLV1ATB8PV704374	VFBAJB23B060218; VFBAJA23B070171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10043	RLLV1ATB2PV704368	VFBAJB23B060004; VFBAJA23B070181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10044	RLLV1ATB9PV704366	VFBAJB23B060034; VFBAJA23B070196	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10045	RLLV1ATB2PV704838	VFBAJB23B040218; VFBAJA23B070230	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10046	RLLV1ATB8PV704360	VFBAJB23B080068; VFBAJA23B010010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10047	RLLV1ATB2PV704791	VFBAJB23B060167; VFBAJA23B040137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10048	RLLV1ATB8PV704911	VFBAJB23B080041; VFBAJA23B070080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10049	RLLV1ATB7PV704835	VFBAJB23B040221; VFBAJA23B070032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10050	RLLV1ATB8PV704827	VFBAJB23B060027; VFBAJA23B010030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10051	RLLV1ATB0PV704790	VFBAJB23B060070; VFBAJA23B060185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10052	RLLV1ATB4PV704744	VFBAJB23B070010; VFBAJA23B070142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10053	RLLV1ATB4PV704811	VFBAJB23B060036; VFBAJA23B060197	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10054	RLLV1ATB0PV704885	VFBAJB23B080048; VFBAJA23B060201	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10055	RLLV1ATB9PV704819	VFBAJB23B060090; VFBAJA23B070030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10056	RLLV1ATB9PV704836	VFBAJB23B060019; VFBAJA23B010022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10057	RLLV1ATB0PV704837	VFBAJB23B060152; VFBAJA23B040102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10058	RLLV1ATBXPV704800	VFBAJB23A310017; VFBAJA23B070180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10059	RLLV1ATB1PV704796	VFBAJB23B060031; VFBAJA23B070217	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10060	RLLV1ATB5PV704851	VFBAJB23B060023; VFBAJA23B040223	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10061	RLLV1ATB3PV704850	VFBAJB23B080208; VFBAJA23B070218	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10062	RLLV1ATB1PV704832	VFBAJB23B080207; VFBAJA23B070194	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10063	RLLV1ATBXPV703923	VFBAJB23B100017; VFBAJA23A310045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10064	RLLV1ATB7PV704351	VFBAJB23B030017; VFBAJA23A310043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10065	RLLV1ATB0PV704806	VFBAJB23B060028; VFBAJA23B100048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10066	RLLV1ATB6PV704826	VFBAJB23B070043; VFBAJA23B060064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10067	RLLV1ATB0PV704823	VFBAJB23B040217; VFBAJA23B010018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10068	RLLV1ATB9PV703976	VFBAJB23B030022; VFBAJA23B010020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10069	RLLV1ATB5PV704834	VFBAJB23B060021; VFBAJA23B040076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10070	RLLV1ATB3PV704752	VFBAJB23B070098; VFBAJA23B070177	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10071	RLLV1ATB3PV704881	VFBAJB23B080034; VFBAJA23B060134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10072	RLLV1ATB6PV704843	VFBAJB23B060014; VFBAJA23B040222	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10073	RLLV1ATB9PV703931	VFBAJB23B060035; VFBAJA23A310046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10074	RLLV1ATB7PV703913	VFBAJB23B070057; VFBAJA23B040155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10075	RLLV1ATB5PV704848	VFBAJB23B040216; VFBAJA23B070011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10076	RLLV1ATB8PV704794	VFBAJB23B060051; VFBAJA23B060187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10077	RLLV1ATB2PV704886	VFBAJB23B080037; VFBAJA23B070072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10078	RLLV1ATB6PV704809	VFBAJB23B070042; VFBAJA23B060141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10079	RLLV1ATB0PV703929	VFBAJB23B040230; VFBAJA23B070173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10080	RLLV1AUA9PV704857	VFBALB23B030074; VFBALA23A220078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10081	RLLV1ATB7PV702213	VFBAJB23B080184; VFBAJA23B070184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10082	RLLV1AUA0PV704858	VFBALB23B030068; VFBALA23A220084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10083	RLLV1AUA7PV704775	VFBALB23B030063; VFBALA239150196	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10084	RLLV1AUA9PV704776	VFBALB23B030057; VFBALA23A220028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10085	RLLV1AUA5PV703897	VFBALB23A220204; VFBALA23A240050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10086	RLLV1AUA3PV704773	VFBALB23B030054; VFBALA23A220077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10087	RLLV1ATB4PV703822	VFBAJB23B060037; VFBAJA23A310049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10088	RLLV1ATB5PV704820	VFBAJB23B060080; VFBAJA23B060205	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10089	RLLV1ATB2PV704810	VFBAJB23B070003; VFBAJA23B070178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10090	RLLV1ATB6PV703952	VFBAJB23B060032; VFBAJA23B070197	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10091	RLLV1ATB1PV704782	VFBAJB23B060208; VFBAJA23B070219	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10092	RLLV1ATB5PV703943	VFBAJB23B060002; VFBAJA23B070070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10093	RLLV1ATB7PV704785	VFBAJB23B060202; VFBAJA23B040162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10094	RLLV1AUA1PV704755	VFBALB23A220206; VFBALA23A270249	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10095	RLLV1AUA4PV704751	VFBALB23B030065; VFBALA23A250182	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10096	RLLV1ATB2PV703799	VFBAJB23B030016; VFBAJA23A310039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10097	RLLV1ATB5PV703800	VFBAJB23B060039; VFBAJA23A310047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10098	RLLV1ATB0PV704871	VFBAJB23B060012; VFBAJA23B070198	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10099	RLLV1ATBXPV704246	VFBAJB23B070059; VFBAJA23B040153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10100	RLLV1ATB4PV704873	VFBAJB23B070183; VFBAJA23B060160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10101	RLLV1ATB8PV704875	VFBAJB23B070182; VFBAJA23B060139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10102	RLLV1ATB0PV704868	VFBAJB23B080177; VFBAJA23B070214	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10103	RLLV1ATBXPV704876	VFBAJB23B060011; VFBAJA23B070209	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10104	RLLV1ATBXPV704795	VFBAJB23B060001; VFBAJA23B070185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10105	RLLV1ATB8PV704780	VFBAJB23B060150; VFBAJA23B070208	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10106	RLLV1ATB7PV704737	VFBAJB23B070002; VFBAJA23B070141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10107	RLLV1ATBXPV704862	VFBAJB23B060176; VFBAJA23B040119	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10108	RLLV1ATB2PV704872	VFBAJB23B060204; VFBAJA23B070216	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10109	RLLV1ATB1PV704779	VFBAJB23B080206; VFBAJA23B040141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10110	RLLV1ATBXPV704781	VFBAJB23B070159; VFBAJA23B070215	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10111	RLLV1ATB0PV703879	VFBAJB23B030018; VFBAJA23A200229	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10112	RLLV1ATB1PV704877	VFBAJB23B070179; VFBAJA23B060162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10113	RLLV1ATB6PV704812	VFBAJB23B070163; VFBAJA23B070200	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10114	RLLV1ATB1PV704880	VFBAJB23B070195; VFBAJA23B060168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10115	RLLV1ATB6PV704860	VFBAJB23B070045; VFBAJA23B040096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10116	RLLV1ATB1PV704863	VFBAJB23B060013; VFBAJA23B070202	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10117	RLLV1ATB9PV704786	VFBAJB23B070075; VFBAJA23B040154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10118	RLLV1ATB2PV704788	VFBAJB23B060149; VFBAJA23B070213	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10119	RLLV1ATB2PV704869	VFBAJB23B060015; VFBAJA23B070205	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10120	RLLV1ATB8PV704861	VFBAJB23B060022; VFBAJA23B070210	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10121	RLLV1ATB9PV704867	VFBAJB23B060016; VFBAJA23B070199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10122	RLLV1AUA6PV704900	VFBALB23B040083; VFBALA23A220082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10123	RLLV1ATBXPV703839	VFBAJB23B070051; VFBAJA23B040152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10124	RLLV1ATB9PV704223	VFBAJB23B060033; VFBAJA23B070154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10125	RLLV1ATB8PV704777	VFBAJB23B070161; VFBAJA23B070220	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10126	RLLV1ATB0PV704787	VFBAJB23B040231; VFBAJA23B070212	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10127	RLLV1ATB4PV704789	VFBAJB23B070040; VFBAJA23B040164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10128	RLLV1ATB9PV704254	VFBAJB23B030019; VFBAJA23B010024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10129	RLLV1ATBXPV704778	VFBAJB23B060030VFBAJA23B070222	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10130	RLLV1ATB5PV704784	VFBAJB23B070167; VFBAJA23B070132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10131	RLLV1ATB3PV704783	VFBAJB23B060005; VFBAJA23B070207	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10132	RLLV1AUA1PV704772	VFBALB23B030058; VFBALA23A220075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10133	RLLV1AUA1PV704769	VFBALB23B030061; VFBALA23A220053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10134	RLLV1AUA7PV704341	VFBALB23A220203; VFBALA23A240101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10135	RLLV1AUAXPV704768	VFBALB23A210028; VFBALA23A250214	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10136	RLLV1AUA8PV704770	VFBALB23B030055; VFBALA23A220071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10137	RLLV1AUA2PV704764	VFBALB23A220202; VFBALA23A250187	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10138	RLLV1AUA0PV704763	VFBALB23B040147; VFBALA23A270219	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10139	RLLV1AUA5PV704760	VFBALB23B030070; VFBALA23A190069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10140	RLLV1AUA7PV704761	VFBALB23B030064; VFBALA23A220080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10141	RLLV1AUA7PV704758	VFBALB23B030072; VFBALA23A220061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10142	RLLV1AUA3PV704854	VFBALB23B040059; VFBALA23A220083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10143	RLLV1AUA1PV704853	VFBALB23B020081; VFBALA23A240109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10144	RLLV1ATB6PV704924	VFBAJB23A210036; VFBAJA23B130064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10145	RLLV1ATB6PV704907	VFBAJB23B080102; VFBAJA239240030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10146	RLLV1ATB7PV704883	VFBAJB23B080109; VFBAJA23B070211	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10147	RLLV1ATB6PV704891	VFBAJB23B130043; VFBAJA23B060191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10148	RLLV1ATB8PV704889	VFBAJB23B080051; VFBAJA23A130055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10149	RLLV1ATB1PV704927	VFBAJB23B080053; VFBAJA23A310005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10150	RLLV1ATB0PV704921	VFBAJB23B080137; VFBAJA23B070172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10151	RLLV1ATB0PV704918	VFBAJB23B080052; VFBAJA23B130066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10152	RLLV1ATB9PV704884	VFBAJB23A310008; VFBAJA23B060195	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10153	RLLV1ATB8PV704925	VFBAJB23B080117; VFBAJA23A310004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10154	RLLV1ATB6PV704888	VFBAJB23B070039; VFBAJA23B040092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10155	RLLV1ATB5PV704882	VFBAJB23B040010; VFBAJA23B060211	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10156	RLLV1ATB0PV704840	VFBAJB23B080049; VFBAJA23B130068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10157	RLLV1ATB9PV704920	VFBAJB23B080111; VFBAJA23B070203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10158	RLLV1ATB5PV704803	VFBAJB23A210042; VFBAJA23A130065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10159	RLLV1ATB6PV704910	VFBAJB23B080114; VFBAJA23B070165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10160	RLLV1ATBXPV704909	VFBAJB23B080054; VFBAJA23A130064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10161	RLLV1ATB0PV704742	VFBAJB23B130117; VFBAJA23A310013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10162	RLLV1ATB1PV704913	VFBAJB23B080050; VFBAJA23B130067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10163	RLLV1ATBXPV704912	VFBAJB23A210041; VFBAJA23B130062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10164	RLLV1ATB2PV704905	VFBAJB23B130045; VFBAJA23B070206	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10165	RLLV1ATB4PV704906	VFBAJB23B130044; VFBAJA23B060206	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10166	RLLV1ATBXPV704828	VFBAJB23B130118; VFBAJA23A310009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10167	RLLV1ATB8PV704813	VFBAJB23B130120; VFBAJA23A310015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10168	RLLV1ATB4PV704971	VFBAJB23B080125; VFBAJA23B070192	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10169	RLLV1ATB7PV704978	VFBAJB23B130121; VFBAJA23B070175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10170	RLLV1ATBXPV704960	VFBAJB23B080116; VFBAJA23B070204	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10171	RLLV1ATB3PV704976	VFBAJB23B130122; VFBAJA23B070187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10172	RLLV1ATB4PV704968	VFBAJB23B130119; VFBAJA23A310007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10173	RLLV1AUAXPV704902	VFBALB23B030077; VFBALA23A240103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10174	RLLV1AUA1PV704903	VFBALB23B030085; VFBALA23A240094	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10175	RLLV1ATB3PV704864	VFBAJB23A210035; VFBAJA23A130058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10176	RLLV1ATB3PV704878	VFBAJB23A210043; VFBAJA23A130050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10177	RLLV1AUA8PV704901	VFBALB23B030020; VFBALA23A240102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10178	RLLV1AUA3PV704904	VFBALB23B040081; VFBALA23A240100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10179	RLLV1ATB7PV704804	VFBAJB23A210040; VFBAJA23B130065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10180	RLLV1AUA7PV704212	VFBALB23B030025; VFBALA23A240092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10181	RLLV1AUA4PV703969	VFBALB23B040056; VFBALA23A270244	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10182	RLLV1ATB2PV704922	VFBAJB23B080134; VFBAJA23B070162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10183	RLLV1AUA3PV704739	VFBALB23B040070; VFBALA23A270246	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10184	RLLV1ATB2PV704824	VFBAJB23B140146; VFBAJA23B070054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10185	RLLV1ATB8PV704956	VFBAJB23B130092; VFBAJA23A100089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10186	RLLV1ATB8PV704892	VFBAJB23A260013; VFBAJA23B070095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10187	RLLV1ATB6PV704793	VFBAJB23B060153; VFBAJA23B060154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10188	RLLV1ATB8PV704908	VFBAJB23B140157; VFBAJA23B070112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10189	RLLV1AUA1PV704738	VFBALB23B040077; VFBALA23A270240	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10190	RLLV1ATB4PV704954	VFBAJB23B130096; VFBAJA23A090058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10191	RLLV1ATB2PV704919	VFBAJB23B130091; VFBAJA23B130053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10192	RLLV1ATB7PV704916	VFBAJB23A260045; VFBAJA23B060190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10193	RLLV1ATB4PV704923	VFBAJB23B140141; VFBAJA23A130042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10194	RLLV1ATB3PV704914	VFBAJB23B130083; VFBAJA23B130059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10195	RLLV1ATB5PV704915	VFBAJB23B130093; VFBAJA23A120155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10196	RLLV1ATB7PV704821	VFBAJB23A260136; VFBAJA23A260188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10197	RLLV1ATB8PV704844	VFBAJB23B060144; VFBAJA23B070063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10198	RLLV1ATB8PV704830	VFBAJB23A240233; VFBAJA23A260162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10199	RLLV1ATBXPV704926	VFBAJB23A260029; VFBAJA23A130045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10200	RLLV1ATB1PV704815	VFBAJB23A260015; VFBAJA23B070083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10201	RLLV1ATB6PV704955	VFBAJB23B130094; VFBAJA23A130060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10202	RLLV1ATBXPV704845	VFBAJB23B060142; VFBAJA23B070061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10203	RLLV1AUAXPV704740	VFBALB23B040075; VFBALA23A270204	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10204	RLLV1ATB4PV704890	VFBAJB23B130106; VFBAJA23B130138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10205	RLLV1ATB3PV704816	VFBAJB23A240236; VFBAJA23B060192	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10206	RLLV1ATB7PV704365	VFBAJB23B130086; VFBAJA23B130056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10207	RLLV1ATB9PV704917	VFBAJB23A270021; VFBAJA23A260159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10208	RLLV1ATB8PV704312	VFBAJB23B130098; VFBAJA23B070094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10209	RLLV1AUA5PV704855	VFBALB23B040080; VFBALA23A270242	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10210	RLLV1AUA7PV704856	VFBALB23B030133; VFBALA23A240110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10211	RLLV1ATB5PV704798	VFBAJB23A260037; VFBAJA23B060188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10212	RLLV1ATB9PV704898	VFBAJB23B130090; VFBAJA23B070097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10213	RLLV1ATB1PV704894	VFBAJB23A260035; VFBAJA23B060182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10214	RLLV1ATB6PV705359	VFBAJB23B070259; VFBAJA23B140006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10215	RLLV1ATB6PV705345	VFBAJB23B080040; VFBAJA23B130088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10216	RLLV1ATB9PV704979	VFBAJB23B060146; VFBAJA23B070052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10217	RLLV1ATB4PV705330	VFBAJB23B140149; VFBAJA23B070102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10218	RLLV1ATB2PV704967	VFBAJB23A260046; VFBAJA23B070053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10219	RLLV1ATB3PV705335	VFBAJB23B140164; VFBAJA23B130050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10220	RLLV1ATB4PV705375	VFBAJB23B130167; VFBAJA23B070050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10221	RLLV1ATB7PV705371	VFBAJB23B130157; VFBAJA23B070047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10222	RLLV1ATB1PV704958	VFBAJB23B060132; VFBAJA23B070055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10223	RLLV1ATB2PV704970	VFBAJB23A240234; VFBAJA23A260084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10224	RLLV1ATB9PV705341	VFBAJB23B070252; VFBAJA23B130075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10225	RLLV1ATB8PV705329	VFBAJB23B140163; VFBAJA23B130184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10226	RLLV1ATB2PV705360	VFBAJB23B140142; VFBAJA23B070221	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10227	RLLV1ATB0PV704966	VFBAJB23A240232; VFBAJA23B060189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10228	RLLV1ATB0PV705387	VFBAJB23B140152; VFBAJA23B130026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10229	RLLV1ATB0PV704983	VFBAJB23B140147; VFBAJA23A260160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10230	RLLV1ATBXPV705378	VFBAJB23B140162; VFBAJA23B070110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10231	RLLV1ATB5PV704977	VFBAJB23A260027; VFBAJA23B130055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10232	RLLV1ATB5PV704963	VFBAJB23A260018; VFBAJA23B070100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10233	RLLV1ATB7PV705340	VFBAJB23B140161; VFBAJA23B130051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10234	RLLV1ATBXPV704957	VFBAJB23B140151; VFBAJA23B130037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10235	RLLV1ATB7PV704981	VFBAJB23B140148; VFBAJA23A130031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10236	RLLV1ATB8PV705363	VFBAJB23B140167; VFBAJA23B130052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10237	RLLV1ATB9PV704982	VFBAJB23B130095; VFBAJA23A090083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10238	RLLV1ATB7PV704964	VFBAJB23B140139; VFBAJA23A130041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10239	RLLV1ATBXPV704974	VFBAJB23B130076; VFBAJA23B130058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10240	RLLV1ATB5PV704980	VFBAJB23B060158; VFBAJA23B070044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10241	RLLV1ATB3PV704959	VFBAJB23B140165; VFBAJA23B130054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10242	RLLV1ATB6PV704972	VFBAJB23A260036; VFBAJA23B070041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10243	RLLV1ATB3PV704962	VFBAJB231180556; VFBAJA23A260161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10244	RLLV1ATB6PV705376	VFBAJB23B070253; VFBAJA23B140007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10245	RLLV1ATB6PV705328	VFBAJB23B070255; VFBAJA23B130049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10246	RLLV1ATB1PV704975	VFBAJB23A260019; VFBAJA23A210129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10247	RLLV1ATB8PV704973	VFBAJB23A260017; VFBAJA23A120149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10248	RLLV1ATB8PV705332	VFBAJB23B070257; VFBAJA23B130180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10249	RLLV1ATB1PV704961	VFBAJB23A260024; VFBAJA23A130039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10250	RLLV1ATB2PV705343	VFBAJB23B130170; VFBAJA23B070103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10251	RLLV1ATB6PV705362	VFBAJB23B130156; VFBAJA23B070046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10252	RLLV1ATB7PV705337	VFBAJB23B130089; VFBAJA23B070086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10253	RLLV1ATB0PV705342	VFBAJB23A260028; VFBAJA23B140008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10254	RLLV1AUA8PV704736	VFBALB23A230057; VFBALA23A230068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10255	RLLV1ATB7PV704866	VFBAJB23A260016; VFBAJA23B070096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10256	RLLV1ATB5PV704865	VFBAJB23A260048; VFBAJA23B060184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10257	RLLV1ATBXPV704859	VFBAJB23A260014; VFBAJA23A040097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10258	RLLV1ATB7PV703846	VFBAJB23A260026; VFBAJA23A130040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10259	RLLV1ATB2PV704242	VFBAJB23B140153; VFBAJA23B130035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10260	RLLV1ATB6PV704874	VFBAJB23B140144; VFBAJA23B070060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10261	RLLV1ATB9PV704870	VFBAJB23B140143; VFBAJA23B070069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10262	RLLV1ATB5PV704879	VFBAJB23B140145; VFBAJA23B060148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10263	RLLV1ATB9PV704822	VFBAJB23B150066; VFBAJA23B130181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10264	RLLV1ATB7PV701871	VFBAJB23B140150; VFBAJA23B070092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10265	RLLV1ATB9PV705338	VFBAJB23B020125; VFBAJA23B040114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10266	RLLV1ATB1PV705365	VFBAJB23B150041; VFBAJA23B140023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10267	RLLV1ATB6PV705412	VFBAJB23B150123; VFBAJA23B140209	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10268	RLLV1ATB5PV705448	VFBAJB23B140132; VFBAJA23A250091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10269	RLLV1ATB7PV705368	VFBAJB23B130101; VFBAJA23B040069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10270	RLLV1ATB5PV705403	VFBAJB23B140134; VFBAJA23B130173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10271	RLLV1ATB4PV705361	VFBAJB23B150061; VFBAJA23A230193	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10272	RLLV1ATB3PV705366	VFBAJB23B150086; VFBAJA23B040124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10273	RLLV1ATB2PV705391	VFBAJB23B140127; VFBAJA23B140011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10274	RLLV1ATB4PV705442	VFBAJB23B010158; VFBAJA23B140180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10275	RLLV1ATB9PV705369	VFBAJB23B140123; VFBAJA23B070128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10276	RLLV1ATB8PV705413	VFBAJB23B150122; VFBAJA23B140205	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10277	RLLV1ATB0PV705437	VFBAJB23B150111; VFBAJA23B140192	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10278	RLLV1ATB9PV705453	VFBAJB23B080113; VFBAJA23B140216	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10279	RLLV1ATB2PV705455	VFBAJB23B080107; VFBAJA23B150010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10280	RLLV1ATB5PV705417	VFBAJB23B150126; VFBAJA23B150008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10281	RLLV1ATB5PV705384	VFBAJB23B020108; VFBAJA23B070065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10282	RLLV1ATB4PV705344	VFBAJB23B010152; VFBAJA23B140218	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10283	RLLV1ATB1PV705401	VFBAJB23B150110; VFBAJA23B130175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10284	RLLV1ATB5PV705398	VFBAJB23B130097; VFBAJA23B130187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10285	RLLV1ATB4PV705358	VFBAJB23B140136; VFBAJA23B130142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10286	RLLV1ATBXPV705381	VFBAJB23B150039; VFBAJA23A230188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10287	RLLV1ATB3PV705402	VFBAJB23B150032; VFBAJA23B140021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10288	RLLV1ATB9PV705372	VFBAJB23B140131; VFBAJA23B140030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10289	RLLV1ATB0PV705339	VFBAJB23B140128; VFBAJA23B070126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10290	RLLV1ATB5PV705367	VFBAJB23B140116; VFBAJA23B070133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10291	RLLV1ATB8PV705377	VFBAJB23B150040; VFBAJA23A230182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10292	RLLV1ATB1PV705382	VFBAJB23B130104; VFBAJA23B130186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10293	RLLV1ATBXPV705333	VFBAJB23B140156; VFBAJA23B140014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10294	RLLV1ATB6PV705393	VFBAJB23B020115; VFBAJA23B070093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10295	RLLV1ATB4PV705327	VFBAJB23B140122; VFBAJA23B070125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10296	RLLV1ATB2PV705374	VFBAJB23B060106; VFBAJA23B140202	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10297	RLLV1ATBXPV705364	VFBAJB23B130100; VFBAJA23B130164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10298	RLLV1ATB1PV705379	VFBAJB23B150087; VFBAJA23A230186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10299	RLLV1ATB1PV705429	VFBAJB23B150117; VFBAJA23B130189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10300	RLLV1ATB3PV705433	VFBAJB23B060115; VFBAJA23B140203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10301	RLLV1ATB4PV705439	VFBAJB23B150133; VFBAJA23B140215	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10302	RLLV1ATB2PV705424	VFBAJB23B150034; VFBAJA23B140010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10303	RLLV1ATB5PV705336	VFBAJB23B140120; VFBAJA23B070140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10304	RLLV1ATB7PV705399	VFBAJB23B140138; VFBAJA23B140045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10305	RLLV1ATB1PV705334	VFBAJB23B150068; VFBAJA23B140033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10306	RLLV1ATB7PV705452	VFBAJB23B060111; VFBAJA23B140184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10307	RLLV1ATB7PV705449	VFBAJB23B150129; VFBAJA23B150013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10308	RLLV1ATB3PV705450	VFBAJB23B150121; VFBAJA23B070091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10309	RLLV1ATB7PV705385	VFBAJB23B140125; VFBAJA23B140017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10310	RLLV1ATB8PV705444	VFBAJB23B130099; VFBAJA23B070090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10311	RLLV1ATB6PV705443	VFBAJB23B150103; VFBAJA23B130183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10312	RLLV1ATB1PV705463	VFBAJB23B150113; VFBAJA23B130161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10313	RLLV1ATB5PV705434	VFBAJB23B140126; VFBAJA23B140005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10314	RLLV1ATB7PV705404	VFBAJB23B140155; VFBAJA23B140034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10315	RLLV1ATB7PV705421	VFBAJB23B150131; VFBAJA23B140191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10316	RLLV1ATBXPV705431	VFBAJB23B060117; VFBAJA23B140206	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10317	RLLV1ATB1PV705396	VFBAJB23B130162; VFBAJA23B140040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10318	RLLV1ATB0PV705423	VFBAJB23B060113; VFBAJA23B140219	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10319	RLLV1ATB8PV705380	VFBAJB23B150118; VFBAJA23B140019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10320	RLLV1ATB9PV705386	VFBAJB23B140129; VFBAJA23B130070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10321	RLLV1ATB0PV705373	VFBAJB23B130145; VFBAJA23B140208	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10322	RLLV1ATB3PV705397	VFBAJB23B150116; VFBAJA23B140012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10323	RLLV1ATB0PV705440	VFBAJB23B140135; VFBAJA23B140043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10324	RLLV1ATB3PV705383	VFBAJB23B020120; VFBAJA23B070099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10325	RLLV1ATB8PV705394	VFBAJB23B140133; VFBAJA23B130134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10326	RLLV1ATB6PV705460	VFBAJB23B140137; VFBAJA23B140026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10327	RLLV1ATB9PV705405	VFBAJB23B150115; VFBAJA23B070087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10328	RLLV1ATB9PV705419	VFBAJB23B150119; VFBAJA23B130190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10329	RLLV1ATB2PV705388	VFBAJB23B020109; VFBAJA23B070088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10330	RLLV1ATB2PV705438	VFBAJB23B020117; VFBAJA23B070089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10331	RLLV1ATB4PV705389	VFBAJB23B150033; VFBAJA23A230184	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10332	RLLV1ATB8PV705458	VFBAJB23B140124; VFBAJA23B140020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10333	RLLV1ATBXPV705395	VFBAJB23B080115; VFBAJA23B140002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10334	RLLV1ATB8PV705427	VFBAJB23B150112; VFBAJA23B140001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10335	RLLV1ATBXPV705445	VFBAJB23B150114; VFBAJA23B070025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10336	RLLV1ATB0PV705390	VFBAJB23B130155; VFBAJA23B070139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10337	RLLV1ATB8PV703807	VFBAJB23B060216; VFBAJA23B140032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10338	RLLV1AUA2PV705347	VFBALB23B140130; VFBALA23A240099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10339	RLLV1AUA3PV705406	VFBALB23B140117; VFBALA23A240108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10340	RLLV1AUA7PV705408	VFBALB23A230059; VFBALA23A230128	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10341	RLLV1AUA5PV705410	VFBALB23B140115; VFBALA23A240104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10342	RLLV1AUA5PV705357	VFBALB23A230067; VFBALA23A230154	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10343	RLLV1AUA0PV705346	VFBALB23B030105; VFBALA23A230156	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10344	RLLV1AUA4PV705351	VFBALB23B030100; VFBALA23A230072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10345	RLLV1AUA7PV705411	VFBALB23B020076; VFBALA23A240106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10346	RLLV1AUA6PV705349	VFBALB23B030102; VFBALA23A230155	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10347	RLLV1AUA2PV705350	VFBALB23B030090; VFBALA23A230149	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10348	RLLV1AUA6PV705352	VFBALB23A230056; VFBALA23A230129	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10349	RLLV1AUA5PV705407	VFBALB23A230061; VFBALA23A230130	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10350	RLLV1AUAXPV705354	VFBALB23B140114; VFBALA23A230139	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10351	RLLV1ATB2PV703849	VFBAJB23B010150; VFBAJA23B140214	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10352	RLLV1AUA1PV705355	VFBALB23B140140; VFBALA23A240107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10353	RLLV1AUA9PV705409	VFBALB23B140159; VFBALA23A230117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10354	RLLV1AUA3PV705356	VFBALB23A230060; VFBALA23A230135	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10355	RLLV1AUA1PV704741	VFBALB23B020077; VFBALA23A240105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10356	RLLV1ATBXPV704831	VFBAJB23B060163; VFBAJA23B070081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10357	RLLV1ATB4PV704324	VFBAJB23B060164; VFBAJA23B140016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10358	RLLV1ATB2PV703916	VFBAJB23B010149; VFBAJA23B010044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10359	RLLV1ATB5PV702243	VFBAJB23B010147; VFBAJA23B010070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10360	RLLV1ATB1PV705432	VFBAJB23B060161; VFBAJA23B010034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10361	RLLV1ATBXPV705459	VFBAJB23B060169; VFBAJA23B010041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10362	RLLV1ATB8PV705430	VFBAJB23B060159; VFBAJA23B010067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10363	RLLV1ATB9PV704965	VFBAJB23B010146; VFBAJA23B010046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10364	RLLV1ATB3PV705500	VFBAJB23B150182; VFBAJA23B140038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10365	RLLV1ATB6PV705507	VFBAJB23B070016VFBAJA23B140024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10366	RLLV1ATB5PV705482	VFBAJB23B150172; VFBAJA23B070084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10367	RLLV1ATB3PV705495	VFBAJB23B070001; VFBAJA23B140035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10368	RLLV1ATB1PV705494	VFBAJB23A240251; VFBAJA23B070068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10369	RLLV1ATB5PV705496	VFBAJB23B150174; VFBAJA23A230204	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10370	RLLV1ATB5PV705515	VFBAJB23B070022; VFBAJA23B140022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10371	RLLV1ATB7PV705483	VFBAJB23A240250; VFBAJA23B140041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10372	RLLV1ATB6PV705491	VFBAJB23B070020; VFBAJA23B140018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10373	RLLV1ATB9PV705484	VFBAJB23B060171; VFBAJA23B040116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10374	RLLV1ATB0PV705504	VFBAJB23B150183; VFBAJA23B140037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10375	RLLV1ATB5PV705465	VFBAJB23B150162; VFBAJA23B070085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10376	RLLV1ATB5PV705479	VFBAJB23B070018; VFBAJA23B140036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10377	RLLV1ATBXPV705512	VFBAJB23B070013; VFBAJA23B070082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10378	RLLV1ATBXPV705526	VFBAJB23B020049; VFBAJA23A230180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10379	RLLV1ATB9PV705520	VFBAJB23B150181; VFBAJA23B140015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10380	RLLV1ATB1PV705530	VFBAJB23B150163; VFBAJA23A120150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10381	RLLV1ATB3PV705478	VFBAJB23B150175; VFBAJA23B040178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10382	RLLV1ATB7PV705418	VFBAJB23B020051; VFBAJA23A230206	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10383	RLLV1ATBXPV705462	VFBAJB23B020102; VFBAJA23A230203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10384	RLLV1ATB7PV705466	VFBAJB23A260135; VFBAJA23B140025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10385	RLLV1ATB2PV705441	VFBAJB23B150173; VFBAJA23A230207	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10386	RLLV1ATB8PV705461	VFBAJB23A260197; VFBAJA23B040101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10387	RLLV1AUA5PV705536	VFBALB23B020073; VFBALA23B140053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10388	RLLV1AUA7PV705537	VFBALB23B020072; VFBALA23B140054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10389	RLLV1AUA9PV705538	VFBALB23B020068; VFBALA23B140057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10390	RLLV1AUA1PV705534	VFBALB23B020071; VFBALA23B140055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10391	RLLV1AUA0PV705539	VFBALB23B160020; VFBALA23B140081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10392	RLLV1AUA9PV705541	VFBALB23B160029; VFBALA23B140060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10393	RLLV1AUA7PV705540	VFBALB23B160036; VFBALA23B140059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10394	RLLV1AUA0PV705542	VFBALB23B160034; VFBALA23B140076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10395	RLLV1ATB0PV705485	VFBAJB23A210017; VFBAJA23B150030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10396	RLLV1ATB4PV705487	VFBAJB23B150149; VFBAJA23B070074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10397	RLLV1ATB2PV705505	VFBAJB23B150147; VFBAJA23B150060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10398	RLLV1ATB9PV705470	VFBAJB23A210009; VFBAJA23B150019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10399	RLLV1ATB4PV705473	VFBAJB23B150044; VFBAJA23B150011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10400	RLLV1ATB2PV705472	VFBAJB23A260191; VFBAJA23B070077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10401	RLLV1ATBXPV705476	VFBAJB23B150146; VFBAJA23B060151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10402	RLLV1ATB1PV705480	VFBAJB23B150148; VFBAJA23B070062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10403	RLLV1ATB6PV705510	VFBAJB23A210015; VFBAJA23B070076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10404	RLLV1ATB0PV705468	VFBAJB23A260172; VFBAJA23B010063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10405	RLLV1ATB8PV705492	VFBAJB23B020162; VFBAJA23B070058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10406	RLLV1ATB9PV705503	VFBAJB23B020050; VFBAJA23B070066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10407	RLLV1ATB9PV705498	VFBAJB23B140190; VFBAJA23B150094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10408	RLLV1ATB2PV705522	VFBAJB23B150178; VFBAJA23B150074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10409	RLLV1ATB3PV705481	VFBAJB23A210010; VFBAJA23B140181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10410	RLLV1ATBXPV705493	VFBAJB23A260195; VFBAJA23B010078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10411	RLLV1ATB7PV705502	VFBAJB23B150165; VFBAJA23B010056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10412	RLLV1ATB6PV705524	VFBAJB23B150176; VFBAJA23B150077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10413	RLLV1ATB6PV705555	VFBAJB23B150141; VFBAJA23B150055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10414	RLLV1ATB4PV705490	VFBAJB23B070170; VFBAJA23B070067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10415	RLLV1ATB3PV705514	VFBAJB23B150045; VFBAJA23B150100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10416	RLLV1ATB0PV705518	VFBAJB23B150043; VFBAJA23B150088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10417	RLLV1ATB7PV705533	VFBAJB23A260167; VFBAJA23B010055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10418	RLLV1ATB7PV705516	VFBAJB23B150051; VFBAJA23B150092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10419	RLLV1ATB4PV705523	VFBAJB23B150145; VFBAJA23B150036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10420	RLLV1ATB3PV705531	VFBAJB23B140187; VFBAJA23B070071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10421	RLLV1ATB2PV705519	VFBAJB23B150160; VFBAJA23B010065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10422	RLLV1ATB5PV705532	VFBAJB23A240253; VFBAJA23B150070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10423	RLLV1ATB8PV705525	VFBAJB23B150179; VFBAJA23B150096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10424	RLLV1ATB1PV705527	VFBAJB23A240249; VFBAJA23B150083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10425	RLLV1ATB9PV705517	VFBAJB23B150027; VFBAJA23B150075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10426	RLLV1ATB3PV705464	VFBAJB23B150180; VFBAJA23B150003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10427	RLLV1ATB1PV705477	VFBAJB23B140200; VFBAJA23B150093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10428	RLLV1ATB1PV705415	VFBAJB23B150166; VFBAJA23A230191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10429	RLLV1ATB5PV705420	VFBAJB23B140188; VFBAJA23B150091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10430	RLLV1ATB3PV705416	VFBAJB23B140196; VFBAJA23B070056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10431	RLLV1ATB0PV705454	VFBAJB23B150042; VFBAJA23B150072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10432	RLLV1ATB6PV705426	VFBAJB23B150177; VFBAJA23B150085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10433	RLLV1ATB9PV705467	VFBAJB23A260190; VFBAJA23B070073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10434	RLLV1ATB4PV705425	VFBAJB23A260186; VFBAJA23B010066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10435	RLLV1ATB3PV705447	VFBAJB23A210016; VFBAJA23B130080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10436	RLLV1ATB7PV705435	VFBAJB23B150158; VFBAJA23B150063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10437	RLLV1ATB9PV705436	VFBAJB23B140198; VFBAJA23B150089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10438	RLLV1AUA3PV705535	VFBALB23B140169; VFBALA23B080033	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10439	RLLV1ATB3PV703925	VFBAJB23B020066; VFBAJA23B140189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10440	RLLV1ATB4PV706218	VFBAJB23B170117; VFBAJA23B170068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10441	RLLV1ATB5PV706177	VFBAJB23B140179; VFBAJA23B180155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10442	RLLV1ATB6PV705331	VFBAJB23B150109; VFBAJA23B170076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10443	RLLV1ATB4PV706185	VFBAJB23B060200; VFBAJA23B140182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10444	RLLV1ATB1PV706144	VFBAJB23B060193; VFBAJA23B170091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10445	RLLV1ATB9PV705422	VFBAJB23B170118; VFBAJA23B150053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10446	RLLV1ATB0PV706216	VFBAJB23A210003; VFBAJA23B170057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10447	RLLV1ATB2PV706153	VFBAJB23A210004; VFBAJA23B170065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10448	RLLV1ATB9PV706148	VFBAJB23B170158; VFBAJA23B170070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10449	RLLV1ATB3PV706159	VFBAJB23B030191; VFBAJA23B140217	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10450	RLLV1ATB6PV704969	VFBAJB23A210038; VFBAJA23B130074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10451	RLLV1ATB5PV705370	VFBAJB23B150107; VFBAJA23B170084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10452	RLLV1ATB4PV706123	VFBAJB23B140154; VFBAJA23B170071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10453	RLLV1ATB4PV706140	VFBAJB23B060194; VFBAJA23B170097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10454	RLLV1ATB6PV706155	VFBAJB23B170115; VFBAJA23B170067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10455	RLLV1ATB8PV706139	VFBAJB23B060198; VFBAJA23B170101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10456	RLLV1ATB1PV706211	VFBAJB23A210007; VFBAJA23B170061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10457	RLLV1ATB1PV705513	VFBAJB23B150106; VFBAJA23B170083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10458	RLLV1ATB8PV705489	VFBAJB23A210029; VFBAJA23B150078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10459	RLLV1ATB5PV705501	VFBAJB23B170114; VFBAJA23B150076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10460	RLLV1ATB0PV705499	VFBAJB23B170116; VFBAJA23B140186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10461	RLLV1ATB6PV705488	VFBAJB23B150104; VFBAJA23B150052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10462	RLLV1ATB0PV706183	VFBAJB23A210002; VFBAJA23B170063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10463	RLLV1ATB2PV705469	VFBAJB23A200246; VFBAJA23B140197	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10464	RLLV1ATB2PV705486	VFBAJB23A210011; VFBAJA23B140221	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10465	RLLV1ATB8PV705511	VFBAJB23B170156; VFBAJA23B140195	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10466	RLLV1ATB6PV705474	VFBAJB23B170119; VFBAJA23B130073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10467	RLLV1ATB7PV705497	VFBAJB23A210031; VFBAJA23B150079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10468	RLLV1ATB5PV705529	VFBAJB23B020057; VFBAJA23B140199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10469	RLLV1ATB4PV706154	VFBAJB23A210001; VFBAJA23B170066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10470	RLLV1ATB0PV705521	VFBAJB23B020053; VFBAJA23B140028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10471	RLLV1ATB0PV706202	VFBAJB23A210005; VFBAJA23B170038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10472	RLLV1ATB8PV705475	VFBAJB23B170155; VFBAJA23B150016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10473	RLLV1ATB4PV705456	VFBAJB23B140183; VFBAJA23B180153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10474	RLLV1ATB4PV705392	VFBAJB23B150108; VFBAJA23B170086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10475	RLLV1ATBXPV705414	VFBAJB23B020055; VFBAJA23B140029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10476	RLLV1ATB1PV705446	VFBAJB23B150105; VFBAJA23B150057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10477	RLLV1AUA8PV705353	VFBALB23B090125; VFBALA23B140075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10478	RLLV1AUA4PV705348	VFBALB23B150193; VFBALA23B140082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10479	RLLV1ATB0PV706152	VFBAJB23B140175; VFBAJA23B170039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10480	RLLV1ATB0PV706149	VFBAJB23B140158; VFBAJA23B170072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10481	RLLV1ATB4PV706199	VFBAJB23B140171; VFBAJA23B180156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10482	RLLV1ATB4PV706137	VFBAJB23A210030; VFBAJA23B170077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10483	RLLV1ATB1PV706158	VFBAJB23B170140; VFBAJA23B170060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10484	RLLV1ATB4PV706204	VFBAJB23B140084; VFBAJA23B170081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10485	RLLV1AUA0PV703421	VFBALB23A240148; VFBALA23B140079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10486	RLLV1AUA5PV704337	VFBALB23B160016; VFBALA23B140067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10487	RLLV1AUA9PV706222	VFBALB23B140095; VFBALA239230078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10488	RLLV1AEB5PV700313	VFBAJB23B170208; VFBAJA23B130153	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
10489	RLLV1ATB4PV706168	VFBAJB23B160019; VFBAJA23B180161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10490	RLLV1ATB6PV706205	VFBAJB23B170122; VFBAJA23B070166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10491	RLLV1ATBXPV706191	VFBAJB23B170121; VFBAJA23B180151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10492	RLLV1ATB3PV706145	VFBAJB23B150168; VFBAJA23B170064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10493	RLLV1ATBXPV706126	VFBAJB23B140220; VFBAJA23B170098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10494	RLLV1ATB5PV706213	VFBAJB23B150024; VFBAJA23B040158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10495	RLLV1ATB6PV705457	VFBAJB23B140207; VFBAJA23B040156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10496	RLLV1ATB7PV706133	VFBAJB23B150025; VFBAJA23B170095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10497	RLLV1ATB3PV706131	VFBAJB23B140212; VFBAJA23B040165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10498	RLLV1ATB3PV706176	VFBAJB23B150023; VFBAJA23B180175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10499	RLLV1ATB2PV706198	VFBAJB23B020067; VFBAJA23B180126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10500	RLLV1ATB3PV705528	VFBAJB23B140201; VFBAJA23B170087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10501	RLLV1ATB7PV706150	VFBAJB23B200091; VFBAJA23B140046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10502	RLLV1ATB3PV706193	VFBAJB23B160026; VFBAJA23B070149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10503	RLLV1ATB5PV706129	VFBAJB23B200115; VFBAJA23B130158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10504	RLLV1ATBXPV706160	VFBAJB23B200130; VFBAJA23B130084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10505	RLLV1ATB4PV705554	VFBAJB23B160030; VFBAJA23B180172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10506	RLLV1ATB7PV706214	VFBAJB23B150153; VFBAJA23B180117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10507	RLLV1ATBXPV706188	VFBAJB23B150054; VFBAJA23B130150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10508	RLLV1ATB3PV706212	VFBAJB23B140210; VFBAJA23B040166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10509	RLLV1ATB5PV706163	VFBAJB23B150154; VFBAJA23A200200	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10510	RLLV1ATB7PV706200	VFBAJB23B140213; VFBAJA23B040160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10511	RLLV1ATB9PV706182	VFBAJB23B200127; VFBAJA23B130147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10512	RLLV1ATBXPV706207	VFBAJB23B200131; VFBAJA23B130144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10513	RLLV1ATB9PV706165	VFBAJB23B150170; VFBAJA23B130154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10514	RLLV1ATB5PV706180	VFBAJB23B200082; VFBAJA23B140168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10515	RLLV1ATB8PV706142	VFBAJB23B170120; VFBAJA23B070151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10516	RLLV1ATB1PV706192	VFBAJB23B150164; VFBAJA23B180108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10517	RLLV1ATB2PV706170	VFBAJB23A210018; VFBAJA23B180135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10518	RLLV1ATB2PV706220	VFBAJB23B150185; VFBAJA23B180165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10519	RLLV1ATB2PV706167	VFBAJB23B160028; VFBAJA23B200018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10520	RLLV1ATB2PV706217	VFBAJB23B160031; VFBAJA23B180170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10521	RLLV1ATB1PV706208	VFBAJB23B150186; VFBAJA23B200002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10522	RLLV1ATB4PV706221	VFBAJB23B160032; VFBAJA23B180159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10523	RLLV1ATB0PV706166	VFBAJB23B140178; VFBAJA23B180160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10524	RLLV1ATB0PV705471	VFBAJB23B140204; VFBAJA23B040161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10525	RLLV1ATB5PV705451	VFBAJB23B200081; VFBAJA23B180168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10526	RLLV1ATBXPV705428	VFBAJB23B150169; VFBAJA23B070168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10527	RLLV1ATB3PV704248	VFBAJB23B140173; VFBAJA23B180104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10528	RLLV1ATB6PV706141	VFBAJB23B140003; VFBAJA23B200001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10529	RLLV1ATB7PV706147	VFBAJB23B200116VFBAJA23B070006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10530	RLLV1ATB5PV706132	VFBAJB23B200104; VFBAJA23B070004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10531	RLLV1ATB8PV706125	VFBAJB23B200089; VFBAJA23B140009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10532	RLLV1ATB7PV706195	VFBAJB23B200126; VFBAJA23A260062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10533	RLLV1ATB6PV706169	VFBAJB23B200077; VFBAJA23B070005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10534	RLLV1ATB7PV706164	VFBAJB23B170130; VFBAJA23B070146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10535	RLLV1ATB8PV706190	VFBAJB23B200079; VFBAJA23B070009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10536	RLLV1ATBXPV706210	VFBAJB23B170123; VFBAJA23B070160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10537	RLLV1ATB0PV706135	VFBAJB23B150017; VFBAJA23B170092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10538	RLLV1ATB6PV706124	VFBAJB23B150189; VFBAJA23B200017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10539	RLLV1ATB3PV706209	VFBAJB23B060196; VFBAJA23B180163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10540	RLLV1ATB4PV706171	VFBAJB23B150155; VFBAJA23B180138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10541	RLLV1ATB5PV706146	VFBAJB23B200102; VFBAJA23B040044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10542	RLLV1ATB2PV706136	VFBAJB23B150167; VFBAJA23B180125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10543	RLLV1ATB1PV706130	VFBAJB23B200123; VFBAJA23B130159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10544	RLLV1AUA6PV706226	VFBALB23B140094; VFBALA23B140066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10545	RLLV1ATB9PV706196	VFBAJB23B150139; VFBAJA23B070109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10546	RLLV1ATB9PV706179	VFBAJB23B170192; VFBAJA23B070138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10547	RLLV1ATB2PV706122	VFBAJB23B150134; VFBAJA23B070104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10548	RLLV1ATB5PV706194	VFBAJB23B100042; VFBAJA23B070012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10549	RLLV1ATB6PV706172	VFBAJB23B060138; VFBAJA23B210022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10550	RLLV1ATB7PV706181	VFBAJB23B150138; VFBAJA23B070108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10551	RLLV1ATBXPV706174	VFBAJB23B150135; VFBAJA23B070101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10552	RLLV1ATB2PV706203	VFBAJB23B200055; VFBAJA23B130030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10553	RLLV1ATB9PV706215	VFBAJB23B170203; VFBAJA23B070129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10554	RLLV1ATB6PV706186	VFBAJB23B060119; VFBAJA23B210028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10555	RLLV1ATB8PV706206	VFBAJB23B150021; VFBAJA23B070144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10556	RLLV1ATB9PV706134	VFBAJB23B130166; VFBAJA23B210084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10557	RLLV1ATB8PV705556	VFBAJB23B200056; VFBAJA23B130028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10558	RLLV1ATB9PV706201	VFBAJB23B200053; VFBAJA23B210016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10559	RLLV1ATB1PV706189	VFBAJB23B200054VFBAJA23B130024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10560	RLLV1ATB1PV706161	VFBAJB23B170195; VFBAJA23B070127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10561	RLLV1ATB6PV706138	VFBAJB23B170124; VFBAJA23B070134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10562	RLLV1ATB8PV706173	VFBAJB23B170196; VFBAJA23B130027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10563	RLLV1ATB8PV706187	VFBAJB23B170201; VFBAJA23B130025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10564	RLLV1ATB7PV706178	VFBAJB23B170189; VFBAJA23B070137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10565	RLLV1ATBXPV706143	VFBAJB23B150136; VFBAJA23B040104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10566	RLLV1ATBXPV706157	VFBAJB23B200057; VFBAJA23B130029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10567	RLLV1ATB8PV706156	VFBAJB23B150137; VFBAJA23B070105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10568	RLLV1AUA4PV706225	VFBALB23B140096; VFBALA23B140047	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10569	RLLV1AUA0PV706223	VFBALB23B040157; VFBALA23B140058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10570	RLLV1AUA2PV706224	VFBALB23B090122; VFBALA23B160062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10571	RLLV1AUA8PV706230	VFBALB23B090118; VFBALA23B160018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10572	RLLV1AUAXPV706231	VFBALB23B090121; VFBALA23B140063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10573	RLLV1ATB7PV704897	VFBAJB23B060093; VFBAJA23B170089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10574	RLLV1AUA6PV706873	VFBALB23B140097; VFBALA23B160063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10575	RLLV1ATB8PV706755	VFBAJB23B200146; VFBAJA23B210073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10576	RLLV1ATB0PV706751	VFBAJB23B150062; VFBAJA23B180142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10577	RLLV1ATB2PV706735	VFBAJB23B210011; VFBAJA23B210071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10578	RLLV1ATB4PV706736	VFBAJB23B220089; VFBAJA23B070176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10579	RLLV1ATB8PV706738	VFBAJB23B180042; VFBAJA23B070188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10580	RLLV1ATB9PV706750	VFBAJB23B170138; VFBAJA23B210002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10581	RLLV1ATB2PV706749	VFBAJB23B180044; VFBAJA23B210078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10582	RLLV1ATB8PV706741	VFBAJB23B170128; VFBAJA23B210057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10583	RLLV1ATB2PV706752	VFBAJB23B170143; VFBAJA23B210015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10584	RLLV1ATB5PV706745	VFBAJB23B150056; VFBAJA23B210069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10585	RLLV1ATB2PV706184	VFBAJB23B170148; VFBAJA23B210008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10586	RLLV1ATB3PV706744	VFBAJB23B200047; VFBAJA23B180105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10587	RLLV1ATB9PV706747	VFBAJB23B090134; VFBAJA23B170093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10588	RLLV1ATB7PV706746	VFBAJB23B150059; VFBAJA23B200033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10589	RLLV1ATB6PV706740	VFBAJB23B140052; VFBAJA23B210085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10590	RLLV1ATBXPV706742	VFBAJB23B060104; VFBAJA23B170090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10591	RLLV1ATB6PV706737	VFBAJB23B170144; VFBAJA23B210066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10592	RLLV1ATB4PV706753	VFBAJB23B150049; VFBAJA23B210049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10593	RLLV1ATB6PV706754	VFBAJB23B170146; VFBAJA23B210079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10594	RLLV1ATB1PV706757	VFBAJB23B200042; VFBAJA23B210039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10595	RLLV1ATBXPV706739	VFBAJB23B060126; VFBAJA23B170094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10596	RLLV1ATBXPV706756	VFBAJB23B170170; VFBAJA23B210065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10597	RLLV1ATB4PV705506	VFBAJB23B150014VFBAJA23B070190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10598	RLLV1ATBXPV705400	VFBAJB23B220077; VFBAJA23B210044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10599	RLLV1ATB3PV706128	VFBAJB23B210017; VFBAJA23B200008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10600	RLLV1ATB5PV706759	VFBAJB23B220064; VFBAJA23B180166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10601	RLLV1ATB3PV706758	VFBAJB23B200045; VFBAJA23B210052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10602	RLLV1ATB3PV706811	VFBAJB23B220080; VFBAJA23B200004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10603	RLLV1ATB7PV707072	VFBAJB23B150031; VFBAJA23B200016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10604	RLLV1ATB5PV707071	VFBAJB23B150047; VFBAJA23B210051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10605	RLLV1ATB1PV706855	VFBAJB23B220033; VFBAJA23B210033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10606	RLLV1ATB9PV706151	VFBAJB23B060130; VFBAJA23B210023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10607	RLLV1ATB6PV706785	VFBAJB23B180002; VFBAJA23B210070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10608	RLLV1ATB0PV706796	VFBAJB23B200046; VFBAJA23B210045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10609	RLLV1ATB4PV706820	VFBAJB23B180043; VFBAJA23B210076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10610	RLLV1ATB6PV706799	VFBAJB23B180025; VFBAJA23B200139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10611	RLLV1ATB9PV706831	VFBAJB23B040149; VFBAJA23B170088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10612	RLLV1ATB9PV706828	VFBAJB23B220062; VFBAJA23B180169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10613	RLLV1ATB2PV706766	VFBAJB23B220093; VFBAJA23B070191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10614	RLLV1ATB0PV706832	VFBAJB23B220076; VFBAJA23B180171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10615	RLLV1ATB6PV706818	VFBAJB23B150046; VFBAJA23B200003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10616	RLLV1ATB4PV706848	VFBAJB23B170135; VFBAJA23B070189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10617	RLLV1ATB5PV706843	VFBAJB23B170182; VFBAJA23B210063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10618	RLLV1ATB4PV706798	VFBAJB23B210043; VFBAJA23B180122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10619	RLLV1ATB1PV706810	VFBAJB23B180041; VFBAJA23B150081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10620	RLLV1ATB1PV706824	VFBAJB23B200044; VFBAJA23B180103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10621	RLLV1ATB9PV706764	VFBAJB23B170150; VFBAJA23B210058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10622	RLLV1ATB9PV706781	VFBAJB23B150015; VFBAJA23B210014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10623	RLLV1ATB6PV706821	VFBAJB23B170133; VFBAJA23B150095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10624	RLLV1ATB4PV706851	VFBAJB23B210010; VFBAJA23B150097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10625	RLLV1ATB2PV706802	VFBAJB23B220034; VFBAJA23B070186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10626	RLLV1ATB5PV706812	VFBAJB23B030175; VFBAJA23B210026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10627	RLLV1ATB9PV706795	VFBAJB23B170127; VFBAJA23B210082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10628	RLLV1ATB7PV706858	VFBAJB23B220063; VFBAJA23B180149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10629	RLLV1ATB3PV706789	VFBAJB23B210013; VFBAJA23B130168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10630	RLLV1ATB0PV706779	VFBAJB23B130174; VFBAJA23B170096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10631	RLLV1ATB0PV706846	VFBAJB23B170142; VFBAJA23B210055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10632	RLLV1ATB1PV706774	VFBAJB23B200048; VFBAJA23B210083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10633	RLLV1ATB7PV706780	VFBAJB23B210004; VFBAJA23B170035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10634	RLLV1AUA7PV706865	VFBALB23B220026; VFBALA23B160058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10635	RLLV1AUA4PV706886	VFBALB23B210153; VFBALA23B160022	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10636	RLLV1AUA0PV706867	VFBALB23B220012; VFBALA23B160055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10637	RLLV1AUA9PV706866	VFBALB23B220006; VFBALA23B160037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10638	RLLV1AUA1PV706229	VFBALB23B210155; VFBALA238210022	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10639	RLLV1AUA0PV706870	VFBALB23B140093; VFBALA23B160047	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10640	RLLV1AUA1PV706862	VFBALB23B210156; VFBALA23B160021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10641	RLLV1ATBXPV705509	VFBAJB23B220058; VFBAJA23B130137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10642	RLLV1ATB0PV706197	VFBAJB23B150012; VFBAJA23B210025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10643	RLLV1ATB8PV705508	VFBAJB23B240015; VFBAJA23B070033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10644	RLLV1ATB0PV706748	VFBAJB23B240026; VFBAJA23B210037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10645	RLLV1ATB6PV706219	VFBAJB23B180064; VFBAJA23B070034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10646	RLLV1ATB1PV706743	VFBAJB23B150026; VFBAJA23B060183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10647	RLLV1ATB1PV706760	VFBAJB23B150028; VFBAJA23B070007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10648	RLLV1AUA2PV706885	VFBALB23B210128; VFBALA23B160013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10649	RLLV1ATB1PV707083	VFBAJB23B130071; VFBAJA23B130165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10650	RLLV1ATB0PV707074	VFBAJB23B240005; VFBAJA23B130102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10651	RLLV1ATB4PV707059	VFBAJB23B220039; VFBAJA23B140174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10652	RLLV1ATB3PV707067	VFBAJB23B130128; VFBAJA23B210080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10653	RLLV1ATB7PV707069	VFBAJB23B230064; VFBAJA23B180154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10654	RLLV1ATB3PV707070	VFBAJB23B130114; VFBAJA23B210075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10655	RLLV1ATB2PV707075	VFBAJB23B060214; VFBAJA23B210154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10656	RLLV1ATB3PV706775	VFBAJB23B210056; VFBAJA23B070224	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10657	RLLV1ATB0PV706782	VFBAJB23B150009; VFBAJA23B210035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10658	RLLV1ATB2PV706833	VFBAJB23B200051; VFBAJA23B060210	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10659	RLLV1ATB6PV706771	VFBAJB23B200140; VFBAJA23B180106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10660	RLLV1ATB4PV707076	VFBAJB23B240010; VFBAJA23B140172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10661	RLLV1ATBXPV706823	VFBAJB23B210048; VFBAJA23B130048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10662	RLLV1ATB4PV706817	VFBAJB23B200141; VFBAJA23B210157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10663	RLLV1ATB7PV706794	VFBAJB23B240021; VFBAJA23B070037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10664	RLLV1ATB9PV706814	VFBAJB23B230061; VFBAJA23B130132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10665	RLLV1ATB8PV706819	VFBAJB23B130143; VFBAJA23B210072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10666	RLLV1ATB7PV706813	VFBAJB23B200124; VFBAJA23B180113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10667	RLLV1ATB1PV706791	VFBAJB23B170108; VFBAJA23B060217	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10668	RLLV1ATB9PV706800	VFBAJB23B140177; VFBAJA23B130148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10669	RLLV1ATB1PV707066	VFBAJB23B210053; VFBAJA23B210168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10670	RLLV1ATB0PV707057	VFBAJB23B240007; VFBAJA23B130057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10671	RLLV1ATB7PV707055	VFBAJB23B240009; VFBAJA23B130163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10672	RLLV1ATB5PV706762	VFBAJB23B220078; VFBAJA23B180109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10673	RLLV1ATB4PV706803	VFBAJB23B130112; VFBAJA23B140176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10674	RLLV1ATB3PV707084	VFBAJB23B130115; VFBAJA23B140166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10675	RLLV1ATB1PV706841	VFBAJB23B200145; VFBAJA23B210166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10676	RLLV1ATB4PV706896	VFBAJB23B130116; VFBAJA23B140185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10677	RLLV1ATB4PV706767	VFBAJB23B200144; VFBAJA23B210167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10678	RLLV1ATB6PV707080	VFBAJB23B130152; VFBAJA23B180157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10679	RLLV1ATB6PV706835	VFBAJB23B200049; VFBAJA23B070035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10680	RLLV1ATB7PV706827	VFBAJB23B150127; VFBAJA23B130047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10681	RLLV1ATB7PV706830	VFBAJB23B240014; VFBAJA23B070049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10682	RLLV1ATB2PV706816	VFBAJB23B200125; VFBAJA23B180118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10683	RLLV1ATB2PV706783	VFBAJB23B200122; VFBAJA23B180116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10684	RLLV1ATB2PV707061	VFBAJB23B060212; VFBAJA23B210019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10685	RLLV1ATB0PV706815	VFBAJB23B200142; VFBAJA23B210152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10686	RLLV1ATB5PV706809	VFBAJB23B200050; VFBAJA23B040078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10687	RLLV1ATBXPV706773	VFBAJB23B230063; VFBAJA23B070123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10688	RLLV1ATB2PV707058	VFBAJB23B130079; VFBAJA23B220009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10689	RLLV1ATB3PV706890	VFBAJB23B060207; VFBAJA23B210068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10690	RLLV1ATB5PV706857	VFBAJB23B220032; VFBAJA23B210038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10691	RLLV1ATB5PV706793	VFBAJB23B200134; VFBAJA23B140170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10692	RLLV1ATB8PV706836	VFBAJB23B130151; VFBAJA23B210087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10693	RLLV1ATB1PV706807	VFBAJB23B240006; VFBAJA23B130082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10694	RLLV1ATB5PV706860	VFBAJB23B240004; VFBAJA23B150022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10695	RLLV1ATB2PV706797	VFBAJB23B200120; VFBAJA23B180114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10696	RLLV1ATB5PV706891	VFBAJB23B030215; VFBAJA23B130085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10697	RLLV1ATB2PV706895	VFBAJB23B130077; VFBAJA23B130178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10698	RLLV1ATB5PV706888	VFBAJB23B200138; VFBAJA23B150018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10699	RLLV1ATB0PV706801	VFBAJB23B170105; VFBAJA23B060215	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10700	RLLV1ATB7PV706844	VFBAJB23B200114; VFBAJA23B210165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10701	RLLV1ATB8PV706853	VFBAJB23B240013; VFBAJA23B130133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10702	RLLV1ATB6PV706849	VFBAJB23B200143; VFBAJA23B140194	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10703	RLLV1ATB6PV706768	VFBAJB23B130149; VFBAJA23B180146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10704	RLLV1ATB5PV706826	VFBAJB23B240022; VFBAJA23B150020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10705	RLLV1ATB3PV706761	VFBAJB23B220066; VFBAJA23B150007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10706	RLLV1ATB7PV706892	VFBAJB23B240011; VFBAJA23B130169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10707	RLLV1ATB7PV706889	VFBAJB23B220070; VFBAJA23B150048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10708	RLLV1ATB6PV706852	VFBAJB23B130141; VFBAJA23B150058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10709	RLLV1ATB3PV706839	VFBAJB23B030148; VFBAJA23B210077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10710	RLLV1ATB0PV706894	VFBAJB23B240003; VFBAJA23B130103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10711	RLLV1ATBXPV706837	VFBAJB23B230062; VFBAJA23B210054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10712	RLLV1ATB5PV706776	VFBAJB23B130113; VFBAJA23B150038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10713	RLLV1ATB6PV706804	VFBAJB23B220061; VFBAJA23B150090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10714	RLLV1ATBXPV706790	VFBAJB23B220044; VFBAJA23B220022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10715	RLLV1ATB9PV706778	VFBAJB23B240024; VFBAJA23B210031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10716	RLLV1ATB8PV706769	VFBAJB23B240008; VFBAJA23B150006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10717	RLLV1ATB7PV706777	VFBAJB23B130146; VFBAJA23B180148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10718	RLLV1ATB3PV706825	VFBAJB23B200052; VFBAJA23B060213	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10719	RLLV1ATB0PV706829	VFBAJB23B240001; VFBAJA23B130135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10720	RLLV1ATBXPV706806	VFBAJB23B240025; VFBAJA23B180112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10721	RLLV1ATB3PV706842	VFBAJB23B200121; VFBAJA23B210149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10722	RLLV1ATB1PV706788	VFBAJB23B240002; VFBAJA23B130069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10723	RLLV1ATB3PV706856	VFBAJB23B060209; VFBAJA23B210064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10724	RLLV1ATB7PV706763	VFBAJB23B210050; VFBAJA23B130033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10725	RLLV1ATB1PV706127	VFBAJB23B170107; VFBAJA23B210047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10726	RLLV1ATB4PV706770	VFBAJB23B220068; VFBAJA23B140193	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10727	RLLV1ATB1PV706838	VFBAJB23B160040; VFBAJA23B220027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10728	RLLV1ATB0PV706765	VFBAJB23B210046; VFBAJA23B130046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10729	RLLV1ATB8PV706772	VFBAJB23B240023; VFBAJA23B130140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10730	RLLV1ATB9PV706845	VFBAJB23B220048; VFBAJA23B220015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10731	RLLV1ATB9PV706859	VFBAJB23B220051; VFBAJA23B220010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10732	RLLV1ATB4PV706834	VFBAJB23B220067; VFBAJA23B070225	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10733	RLLV1AUA3PV706863	VFBALB23B220007; VFBALA23B160049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10734	RLLV1AUAXPV706875	VFBALB23B220002; VFBALA23B160041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10735	RLLV1AUA7PV706879	VFBALB23B160001; VFBALA23B160025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10736	RLLV1ATB8PV706786	VFBAJB23B220065; VFBAJA23B130078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10737	RLLV1ATBXPV706854	VFBAJB23B220005; VFBAJA23B150050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10738	RLLV1AUA0PV706884	VFBALB23B220003; VFBALA23B160045	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10739	RLLV1AUA5PV706878	VFBALB23B140091; VFBALA23A190141	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10740	RLLV1AUA4PV706869	VFBALB23B210151; VFBALA23A190063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10741	RLLV1AUA5PV706864	VFBALB23B160003; VFBALA23B160015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10742	RLLV1AUA8PV706874	VFBALB23B160004; VFBALA23B140121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10743	RLLV1AUA8PV706227	VFBALB23B140090; VFBALA23A190127	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10744	RLLV1AUA7PV706882	VFBALB23B210146; VFBALA23A190132	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10745	RLLV1AUA3PV706880	VFBALB23B210145; VFBALA23A190175	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10746	RLLV1AUA2PV706868	VFBALB23B210160; VFBALA23A190138	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10747	RLLV1AUA5PV706881	VFBALB23B150194; VFBALA23A170161	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10748	RLLV1ATBXPV707082	VFBAJB23B220035; VFBAJA23B220020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10749	RLLV1ATB5PV707068	VFBAJB23B130110; VFBAJA23B170042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10750	RLLV1ATB8PV707078	VFBAJB23B130111; VFBAJA23B170059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10751	RLLV1ATB6PV707063	VFBAJB23B200135; VFBAJA23B210150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10752	RLLV1ATBXPV707065	VFBAJB23B220038; VFBAJA23B210163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10753	RLLV1ATB8PV707064	VFBAJB23B130109; VFBAJA23B170058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10754	RLLV1ATBXPV707079	VFBAJB23B130107; VFBAJA23B210161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10755	RLLV1ATB8PV707081	VFBAJB23B220055; VFBAJA23B170056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10756	RLLV1ATB9PV707073	VFBAJB23B200136; VFBAJA23B210159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10757	RLLV1ATB0PV707060	VFBAJB23B220082; VFBAJA23B210169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10758	RLLV1ATB6PV707077	VFBAJB23B180174; VFBAJA23B210164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10759	RLLV1ATB3PV706808	VFBAJB23B220049; VFBAJA23B220017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10760	RLLV1ATB9PV707056	VFBAJB23B130105; VFBAJA23B170055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10761	RLLV1ATB8PV706822	VFBAJB23B220059; VFBAJA23B220018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10762	RLLV1ATB4PV707062	VFBAJB23B220060; VFBAJA23B170037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10763	RLLV1ATB9PV706893	VFBAJB23B150120; VFBAJA23B220001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10764	RLLV1ATB3PV706887	VFBAJB23B130081; VFBAJA23B220021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10765	RLLV1ATBXPV706840	VFBAJB23B130108; VFBAJA23B210162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10766	RLLV1ATB8PV706805	VFBAJB23B170109; VFBAJA23B210086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10767	RLLV1ATB3PV706792	VFBAJB23B220037; VFBAJA23B220011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10768	RLLV1ATBXPV706787	VFBAJB23B200137; VFBAJA23B220029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10769	RLLV1AUA9PV706883	VFBALB23B160024; VFBALA23B160027	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10770	RLLV1AUA9PV706897	VFBALB23B150195; VFBALA23A190169	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10771	RLLV1AUA3PV706877	VFBALB23B210144; VFBALA23A190168	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10772	RLLV1AUA2PV706871	VFBALB23B140112; VFBALA23A190150	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10773	RLLV1AUA1PV706876	VFBALB23B220031; VFBALA23A190148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10774	RLLV1ATB0PV707690	VFBAJB23B240083; VFBAJA23B130063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10775	RLLV1ATB2PV707710	VFBAJB23B130124; VFBAJA23B150101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10776	RLLV1ATB2PV707724	VFBAJB23B240117; VFBAJA23B230008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10777	RLLV1AUAXPV706861	VFBALB23B140089; VFBALA23A190064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10778	RLLV1ATB6PV707628	VFBAJB23B210060; VFBAJA23B230014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10779	RLLV1ATBXPV707597	VFBAJB23B270005; VFBAJA23B230026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10780	RLLV1ATB9PV707591	VFBAJB23B210097; VFBAJA23B150071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10781	RLLV1ATB0PV707723	VFBAJB23B240040; VFBAJA23B230011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10782	RLLV1ATB2PV707609	VFBAJB23B240018; VFBAJA23B150073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10783	RLLV1ATB1PV707679	VFBAJB23B240042; VFBAJA23B230033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10784	RLLV1ATB4PV707630	VFBAJB23B240080; VFBAJA23B230025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10785	RLLV1ATB1PV707665	VFBAJB23B240109; VFBAJA23B150065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10786	RLLV1ATB3PV707604	VFBAJB23B130130; VFBAJA23B150098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10787	RLLV1ATB7PV707637	VFBAJB23B130139; VFBAJA23B140211	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10788	RLLV1ATB1PV707603	VFBAJB23B240076; VFBAJA23B150064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10789	RLLV1ATB6PV707600	VFBAJB23B090198; VFBAJA23B210012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10790	RLLV1ATB2PV707612	VFBAJB23B240019VFBAJA23B180133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10791	RLLV1ATB0PV707706	VFBAJB23B270007; VFBAJA23B230035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10792	RLLV1ATB9PV707624	VFBAJB23B240112; VFBAJA23B230036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10793	RLLV1ATB1PV707732	VFBAJB23B130127; VFBAJA23B220004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10794	RLLV1ATB2PV707593	VFBAJB23B150102; VFBAJA23B130072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10795	RLLV1ATB0PV707625	VFBAJB23B130123; VFBAJA23B150084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10796	RLLV1ATB2PV707657	VFBAJB23B240124; VFBAJA23B230006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10797	RLLV1ATB2PV707707	VFBAJB23B240036; VFBAJA23B230001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10798	RLLV1ATB1PV707701	VFBAJB23B240082; VFBAJA23B230018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10799	RLLV1ATB9PV707641	VFBAJB23B240116; VFBAJA23B230009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10800	RLLV1ATB8PV707615	VFBAJB23B240110; VFBAJA23B230004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10801	RLLV1ATB8PV707596	VFBAJB23B270006; VFBAJA23C060126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10802	RLLV1ATB6PV707645	VFBAJB23B240127; VFBAJA23B230012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10803	RLLV1ATB0PV707608	VFBAJB23B130136; VFBAJA23B210001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10804	RLLV1ATB5PV707636	VFBAJB23B090138; VFBAJA23B150069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10805	RLLV1ATBXPV707602	VFBAJB23B160023; VFBAJA23B150099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10806	RLLV1ATB1PV707634	VFBAJB23B240128; VFBAJA23B230016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10807	RLLV1ATBXPV707647	VFBAJB23B170176; VFBAJA23B230023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10808	RLLV1ATB5PV707619	VFBAJB23B240113; VFBAJA23B230024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10809	RLLV1ATB0PV707592	VFBAJB23B130129; VFBAJA23B220019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10810	RLLV1ATB8PV707601	VFBAJB23B240129; VFBAJA23B230013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10811	RLLV1ATBXPV707633	VFBAJB23B130126; VFBAJA23B200019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10812	RLLV1ATB1PV707648	VFBAJB23B240020; VFBAJA23B180134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10813	RLLV1ATB3PV707649	VFBAJB23B240111; VFBAJA23B130171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10814	RLLV1ATB1PV707617	VFBAJB23B130131; VFBAJA23B210009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10815	RLLV1ATBXPV707650	VFBAJB23B240033; VFBAJA23B230017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10816	RLLV1ATB9PV707610	VFBAJB23B160035; VFBAJA23B230005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10817	RLLV1ATB6PV707614	VFBAJB23B160033; VFBAJA23B230007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10818	RLLV1ATB3PV707618	VFBAJB23B240027; VFBAJA23B230029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10819	RLLV1ATB7PV707606	VFBAJB23B240030; VFBAJA23B230027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10820	RLLV1ATB1PV707715	VFBAJB23B270004; VFBAJA23B230030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10821	RLLV1ATB2PV707738	VFBAJB23B240114; VFBAJA23B150082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10822	RLLV1ATB2PV706850	VFBAJB23B130125; VFBAJA23B220013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10823	RLLV1ATB0PV707673	VFBAJB23B160044; VFBAJA23B220014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10824	RLLV1ATB2PV707674	VFBAJB23B240085; VFBAJA23B150067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10825	RLLV1ATB2PV707688	VFBAJB23B240016; VFBAJA23B180137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10826	RLLV1ATB3PV707666	VFBAJB23B270008; VFBAJA23B230003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10827	RLLV1AUA4PV706872	VFBALB23B220028; VFBALA23A190128	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10828	RLLV1ATB2PV707691	VFBAJB23B240064; VFBAJA23B130087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10829	RLLV1ATB4PV707661	VFBAJB23B240139; VFBAJA23B230048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10830	RLLV1ATB4PV707742	VFBAJB23B240066; VFBAJA23B150029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10831	RLLV1ATB9PV707705	VFBAJB23B200085; VFBAJA23B150080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10832	RLLV1ATB7PV707721	VFBAJB23B220036; VFBAJA23B230054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10833	RLLV1ATB4PV707689	VFBAJB23A260063; VFBAJA238160010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10834	RLLV1ATB6PV707662	VFBAJB23B220071; VFBAJA23B230050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10835	RLLV1ATB3PV706162	VFBAJB23B200064; VFBAJA23B170082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10836	RLLV1ATB7PV707640	VFBAJB23B200075; VFBAJA23B170080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10837	RLLV1ATB6PV707693	VFBAJB23B240049; VFBAJA23B230032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10838	RLLV1ATBXPV707695	VFBAJB23B200040; VFBAJA23B240093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10839	RLLV1ATB3PV707716	VFBAJB23B240059; VFBAJA23B150037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10840	RLLV1ATB3PV707702	VFBAJB23B070036; VFBAJA23B240032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10841	RLLV1ATB9PV707669	VFBAJB23B240135; VFBAJA23B230047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10842	RLLV1ATB4PV707627	VFBAJB23B270003VFBAJA23B230038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10843	RLLV1ATB5PV707698	VFBAJB23B070038; VFBAJA23B240060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10844	RLLV1ATB4PV707708	VFBAJB23A270068; VFBAJA23A220150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10845	RLLV1ATB5PV707670	VFBAJB23B200087; VFBAJA23B230049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10846	RLLV1ATB3PV707621	VFBAJB23B240062; VFBAJA23B180140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10847	RLLV1ATBXPV707616	VFBAJB23B270013; VFBAJA23B240031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10848	RLLV1ATB4PV707613	VFBAJB23A280016; VFBAJA23B240029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10849	RLLV1ATB8PV707629	VFBAJB23B270011; VFBAJA23B230041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10850	RLLV1ATB7PV707671	VFBAJB23B270001; VFBAJA23B230042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10851	RLLV1ATBXPV707745	VFBAJB23A270069; VFBAJA23B240089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10852	RLLV1ATB8PV707730	VFBAJB23B170106; VFBAJA23B240075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10853	RLLV1ATB4PV707711	VFBAJB23B240051; VFBAJA23B150035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10854	RLLV1ATB8PV707694	VFBAJB23A270072; VFBAJA23A220148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10855	RLLV1ATB2PV707660	VFBAJB23B240061; VFBAJA23B180139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10856	RLLV1ATB3PV707733	VFBAJB23B070026; VFBAJA23B240037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10857	RLLV1ATB6PV707676	VFBAJB23B070028; VFBAJA23B240063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10858	RLLV1ATB9PV707686	VFBAJB23B170102; VFBAJA23B240073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10859	RLLV1ATB6PV707659	VFBAJB23A270070; VFBAJA23A220152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10860	RLLV1ATB3PV707635	VFBAJB23B200065; VFBAJA23B170069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10861	RLLV1ATB8PV707727	VFBAJB23A270075; VFBAJA23B230051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10862	RLLV1ATB9PV707638	VFBAJB23B200084; VFBAJA23B230059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10863	RLLV1ATB3PV707747	VFBAJB23B200041; VFBAJA23B240074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10864	RLLV1ATB8PV707663	VFBAJB23B170104; VFBAJA23B240055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10865	RLLV1ATB4PV707644	VFBAJB23B270012; VFBAJA23B230044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10866	RLLV1ATB7PV707623	VFBAJB23B220047; VFBAJA23C220128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10867	RLLV1ATB6PV707595	VFBAJB23B200076; VFBAJA23B230043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10868	RLLV1ATB7PV707718	VFBAJB23B240017; VFBAJA23B230040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10869	RLLV1ATB8PV707646	VFBAJB23B270002; VFBAJA23B230046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10870	RLLV1ATB0PV707656	VFBAJB23B170103; VFBAJA23B240034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10871	RLLV1ATB4PV707675	VFBAJB23B200078; VFBAJA23B170078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10872	RLLV1ATB6PV707631	VFBAJB23B270010; VFBAJA23B230019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10873	RLLV1ATB8PV707632	VFBAJB23B200070; VFBAJA23B170074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10874	RLLV1ATB9PV707607	VFBAJB23B210018; VFBAJA23B240038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10875	RLLV1ATB0PV707642	VFBAJB23B200071; VFBAJA23B230034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10876	RLLV1ATB5PV707605	VFBAJB23B240045; VFBAJA23B230015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10877	RLLV1ATB5PV707667	VFBAJB23A210014; VFBAJA23B240056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10878	RLLV1ATB7PV707654	VFBAJB23A180022; VFBAJA23B240050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10879	RLLV1ATB5PV707684	VFBAJB23A280003; VFBAJA23B240098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10880	RLLV1ATB9PV707719	VFBAJB23A260047; VFBAJA23B240084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10881	RLLV1ATB3PV707652	VFBAJB23B210059; VFBAJA23B240090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10882	RLLV1ATB3PV707750	VFBAJB23B220041; VFBAJA23B230045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10883	RLLV1ATB1PV707729	VFBAJB23B240058; VFBAJA23B230010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10884	RLLV1ATB8PV707680	VFBAJB23B240070; VFBAJA23B230028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10885	RLLV1ATB2PV707741	VFBAJB23B210021; VFBAJA23B240096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10886	RLLV1ATBXPV707731	VFBAJB23B210024; VFBAJA23B240088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10887	RLLV1ATB8PV707677	VFBAJB23B240141; VFBAJA23B230053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10888	RLLV1ATB9PV707736	VFBAJB23A270113; VFBAJA23B240077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10889	RLLV1ATB6PV707712	VFBAJB23B220069; VFBAJA23B230057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10890	RLLV1ATB5PV707717	VFBAJB23A270112; VFBAJA23B240086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10891	RLLV1ATB4PV707692	VFBAJB23A250233; VFBAJA23B240039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10892	RLLV1ATB5PV707720	VFBAJB23B070031; VFBAJA23B240101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10893	RLLV1ATB0PV707687	VFBAJB23B200060; VFBAJA23B240095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10894	RLLV1ATB7PV707749	VFBAJB23B240140; VFBAJA23B230037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10895	RLLV1ATB7PV707685	VFBAJB23B200067; VFBAJA23B240078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10896	RLLV1ATB7PV707735	VFBAJB23B210027; VFBAJA23B240102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10897	RLLV1ATB4PV707739	VFBAJB23B200086; VFBAJA23B230052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10898	RLLV1ATB8PV707744	VFBAJB23B200068; VFBAJA23B240100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10899	RLLV1ATB7PV707699	VFBAJB23B240134; VFBAJA23B230056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10900	RLLV1ATB6PV707743	VFBAJB23B070024; VFBAJA23B240044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10901	RLLV1ATB1PV707696	VFBAJB23B200062; VFBAJA23B240099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10902	RLLV1ATBXPV707714	VFBAJB23B200066; VFBAJA23B240087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10903	RLLV1ATB7PV707668	VFBAJB23B240057; VFBAJA23B230031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10904	RLLV1ATB1PV707651	VFBAJB23B240053; VFBAJA23B230039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10905	RLLV1ATB5PV707653	VFBAJB23A270114; VFBAJA23B240071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10906	RLLV1ATB3PV707697	VFBAJB23B200061; VFBAJA23B240048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10907	RLLV1ATB8PV707713	VFBAJB23A280005; VFBAJA23B240054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10908	RLLV1ATB0PV707768	VFBAJB23B210036; VFBAJA23A220174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10909	RLLV1ATBXPV707762	VFBAJB23B200074; VFBAJA23A210172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10910	RLLV1ATB8PV707792	VFBAJB23B240136; VFBAJA23A220098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10911	RLLV1ATB6PV707791	VFBAJB23B200088; VFBAJA23A220199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10912	RLLV1ATB7PV707783	VFBAJB23B240126; VFBAJA23A220197	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10913	RLLV1ATB3PV707781	VFBAJB23B240131; VFBAJA23A220144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10914	RLLV1ATB9PV707784	VFBAJB23B210032; VFBAJA23A220171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10915	RLLV1ATB5PV707751	VFBAJB23B220073; VFBAJA23A220138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10916	RLLV1ATBXPV707759	VFBAJB23B240132; VFBAJA23A220143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10917	RLLV1ATB5PV707748	VFBAJB23B210061; VFBAJA23A220100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10918	RLLV1ATB4PV707658	VFBAJB23B270009; VFBAJA23A220141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10919	RLLV1ATB5PV707703	VFBAJB23B200069; VFBAJA23A220145	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10920	RLLV1ATB6PV707709	VFBAJB23B210042; VFBAJA23A220170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10921	RLLV1ATB9PV707672	VFBAJB23B200073; VFBAJA23A220167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10922	RLLV1ATBXPV707681	VFBAJB23B240133; VFBAJA23A220185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10923	RLLV1ATB4PV707594	VFBAJB23B240125; VFBAJA23A220142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10924	RLLV1ATB1PV707620	VFBAJB23B210062; VFBAJA23A220109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10925	RLLV1ATBXPV707678	VFBAJB23B220072; VFBAJA23A220149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10926	RLLV1ATB1PV707598	VFBAJB23B210006; VFBAJA23A220169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10927	RLLV1ATBXPV707776	VFBAJB23B210007; VFBAJA23A220105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10928	RLLV1ATB0PV707771	VFBAJB23B200080; VFBAJA23A220111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10929	RLLV1ATB4PV7076784	VFBAJB23B240130; VFBAJA23A220178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10930	RLLV1ATB1PV707682	VFBAJB23B200083; VFBAJA23A220173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10931	RLLV1ATB9PV707655	VFBAJB23B200063; VFBAJA23A220179	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10932	RLLV1AUA4PV708542	VFBALB23A220224; VFBALA23A190054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10933	RLLV1AUA0PV708540	VFBALB23A220222; VFBALA23A200037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10934	RLLV1AUAXPV708500	VFBALB23A220219; VFBALA23A190065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10935	RLLV1AUA9PV708553	VFBALB23A220250; VFBALA23A230141	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10936	RLLV1AUA2PV708555	VFBALB23B210158; VFBALA22C240577	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10937	RLLV1AUA0PV708554	VFBALB23A220207; VFBALA238180087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10938	RLLV1ATB1PV707763	VFBAJB23B240108; VFBAJA23B240043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10939	RLLV1ATB7PV707766	VFBAJB23B240115; VFBAJA23B240052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10940	RLLV1ATB5PV707765	VFBAJB23B240122; VFBAJA23B030081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10941	RLLV1ATB3PV707764	VFBAJB23B240123; VFBAJA23B170099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10942	RLLV1ATB2PV707769	VFBAJB23B210034; VFBAJA23B240104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10943	RLLV1ATB9PV707767	VFBAJB23B270014; VFBAJA23B240072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
10944	RLLV1AUA4PV708492	VFBALB23A220226; VFBALA23A190066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10945	RLLV1AUA3PV708497	VFBALB23A220241; VFBALA23A230126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10946	RLLV1ATB4PV707790	VFBAJB23A130119; VFBAJA23B070131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10947	RLLV1ATB5PV707782	VFBAJB23A160058; VFBAJA23A220120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10948	RLLV1ATB2PV707786	VFBAJB23B240105; VFBAJA23B230021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10949	RLLV1ATB4PV707787	VFBAJB23B240120; VFBAJA23A310027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10950	RLLV1ATB4PV707756	VFBAJB23B160215; VFBAJA23B230055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10951	RLLV1ATB2PV708422	VFBAJB23A160030; VFBAJA23B230020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10952	RLLV1ATB7PV708402	VFBAJB23A160027; VFBAJA23C010002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10953	RLLV1ATB2PV707755	VFBAJB23B210003; VFBAJA23B220008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10954	RLLV1ATB2PV708372	VFBAJB23A160028; VFBAJA23B240094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10955	RLLV1ATB0PV707737	VFBAJB23A160061; VFBAJA23B070114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10956	RLLV1ATB9PV707753	VFBAJB238150025; VFBAJA23A310050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10957	RLLV1ATB4PV708390	VFBAJB23A160029; VFBAJA23B240097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10958	RLLV1ATB7PV707752	VFBAJB23A160060; VFBAJA23B070113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10959	RLLV1ATB7PV708366	VFBAJB23A160032; VFBAJA23B240079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10960	RLLV1ATB5PV708365	VFBAJB23A160050; VFBAJA23A310024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10961	RLLV1ATBXPV708376	VFBAJB23A160046; VFBAJA23A310026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10962	RLLV1ATB7PV707704	VFBAJB23A160044; VFBAJA23A220132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10963	RLLV1ATB5PV707734	VFBAJB23B240106; VFBAJA23B220025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10964	RLLV1ATB1PV707746	VFBAJB23B210005; VFBAJA23B240092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10965	RLLV1ATB9PV708451	VFBAJB23A160053; VFBAJA23B240028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10966	RLLV1ATB2PV705553	VFBAJB23B210029; VFBAJA23B070111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10967	RLLV1ATB1PV706175	VFBAJB23A160059; VFBAJA23B070136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10968	RLLV1ATB6PV707726	VFBAJB23A160057; VFBAJA23A220130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10969	RLLV1ATB0PV707639	VFBAJB23B240137; VFBAJA23A220101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10970	RLLV1ATB0PV707611	VFBAJB23B240107; VFBAJA23B240041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10971	RLLV1ATBXPV707664	VFBAJB23B210030; VFBAJA23B240065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10972	RLLV1ATB4PV707725	VFBAJB23B170111; VFBAJA23A220095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10973	RLLV1ATB9PV707722	VFBAJB23B240103; VFBAJA23B240067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10974	RLLV1AUA4PV708508	VFBALB23A220257; VFBALA23A250208	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10975	RLLV1AUA9PV708505	VFBALB23A220245; VFBALA23A230151	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10976	RLLV1AUA2PV708510	VFBALB23A220236; VFBALA238180091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10977	RLLV1AUA0PV708506	VFBALB23A220225; VFBALA23A180077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10978	RLLV1ATB5PV707779	VFBAJB23B100077; VFBAJA23B240047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10979	RLLV1ATB9PV707770	VFBAJB23A130123; VFBAJA23A220129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10980	RLLV1ATB0PV708404	VFBAJB23A160048; VFBAJA23B240035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10981	RLLV1ATB1PV707780	VFBAJB23B240118; VFBAJA23B220023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10982	RLLV1ATB2PV707772	VFBAJB23B240138; VFBAJA23B240068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10983	RLLV1ATB6PV707774	VFBAJB23B240121; VFBAJA23B220016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10984	RLLV1ATB4PV707773	VFBAJB23B240119; VFBAJA23B230060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10985	RLLV1ATB3PV707778	VFBAJB23A130120; VFBAJA23A240177	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10986	RLLV1ATB8PV707775	VFBAJB23A140205; VFBAJA23A220122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10987	RLLV1ATB1PV707777	VFBAJB23A130115; VFBAJA23A220123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10988	RLLV1AUA8PV708561	VFBALB23A220239; VFBALA23A230153	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10989	RLLV1AUAXPV708559	VFBALB23A220248; VFBALA23A230150	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10990	RLLV1AUA1PV708546	VFBALB23A220230; VFBALA238180086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10991	RLLV1AUA6PV708560	VFBALB23A220238; VFBALA23A110044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10992	RLLV1AUA3PV708550	VFBALB23A220232; VFBALA23A230131	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10993	RLLV1ATB3PV707683	VFBAJB23A130122; VFBAJA23B070106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10994	RLLV1AUAXPV708545	VFBALB23A220220; VFBALA23A250205	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
10995	RLLV1ATB9PV708482	VFBAJB23B170110; VFBAJA23C010065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10996	RLLV1ATB8PV708473	VFBAJB23C010044; VFBAJA23B210041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10997	RLLV1ATB0PV708483	VFBAJB23C010043; VFBAJA23C010074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10998	RLLV1ATB3PV708476	VFBAJB23C010031; VFBAJA23B210040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
10999	RLLV1AUAXPV708531	VFBALB23B140119; VFBALA23A270211	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11000	RLLV1AUA5PV708534	VFBALB23B140098; VFBALA23A270215	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11001	RLLV1AUA4PV708525	VFBALB23B140111; VFBALA23B140049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11002	RLLV1AUA5PV708551	VFBALB23A220209; VFBALA23A250206	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11003	RLLV1AUA0PV708537	VFBALB23B150192; VFBALA23B160071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11004	RLLV1AUA8PV708530	VFBALB23B160012; VFBALA23A270208	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11005	RLLV1AUA4PV708556	VFBALB23B140099; VFBALA23A270221	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11006	RLLV1AUA7PV708552	VFBALB23B140105; VFBALA23A270216	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11007	RLLV1AUA3PV708533	VFBALB23B160011; VFBALA23A270207	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11008	RLLV1AUAXPV708528	VFBALB23A100106; VFBALA23B140064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11009	RLLV1AUA6PV708526	VFBALB23B220024; VFBALA23B140050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11010	RLLV1AUA4PV708539	VFBALB23B140113; VFBALA23A270210	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11011	RLLV1AUA0PV708490	VFBALB23A220215; VFBALA23A250176	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11012	RLLV1AUA7PV708499	VFBALB23B140160; VFBALA23A270206	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11013	RLLV1AUA5PV708498	VFBALB23B150188; VFBALA23B140062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11014	RLLV1AUA1PV708496	VFBALB23A220217; VFBALA23A250209	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11015	RLLV1AUA4PV708489	VFBALB23B140109; VFBALA23A270233	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11016	RLLV1AUA7PV708485	VFBALB23B210143; VFBALA23A270205	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11017	RLLV1ATBXPV708457	VFBAJB23C010124; VFBAJA23C010019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11018	RLLV1ATB9PV708448	VFBAJB23C010042; VFBAJA23C010008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11019	RLLV1ATB9PV708434	VFBAJB23C010066; VFBAJA23C010021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11020	RLLV1ATBXPV708393	VFBAJB23A160038; VFBAJA23B300011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11021	RLLV1ATB3PV708364	VFBAJB23C010041; VFBAJA23C010048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11022	RLLV1ATB9PV708367	VFBAJB23A160037; VFBAJA23C010014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11023	RLLV1ATB5PV708415	VFBAJB23C010122; VFBAJA23C010027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11024	RLLV1ATB1PV708363	VFBAJB23A160033; VFBAJA23B300010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11025	RLLV1ATB5PV708396	VFBAJB23C010123; VFBAJA23C010022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11026	RLLV1ATB5PV708432	VFBAJB23B170112; VFBAJA23C010071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11027	RLLV1ATB1PV708394	VFBAJB23A160035; VFBAJA23B300013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11028	RLLV1ATB2PV708369	VFBAJB23C010036; VFBAJA23C010045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11029	RLLV1ATB5PV708401	VFBAJB23C010084; VFBAJA23C010026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11030	RLLV1ATB8PV707758	VFBAJB23C010039; VFBAJA23C010001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11031	RLLV1ATB0PV707754	VFBAJB23C010037; VFBAJA23C010011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11032	RLLV1ATB4PV708387	VFBAJB23C010034; VFBAJA23C010004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11033	RLLV1ATB0PV708368	VFBAJB23C010040; VFBAJA23C010028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11034	RLLV1ATBXPV707700	VFBAJB23C010033; VFBAJA23C010009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11035	RLLV1AUA9PV708522	VFBALB23B220030; VFBALA23B140051	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11036	RLLV1AUA6PV708509	VFBALB23B160002; VFBALA23B140061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11037	RLLV1AUA7PV708504	VFBALB23A220218; VFBALA23A250225	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11038	RLLV1ATB2PV708405	VFBAJB23B170113; VFBAJA23C010078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11039	RLLV1ATB9PV708420	VFBAJB23A160034; VFBAJA23C010003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11040	RLLV1ATB3PV708400	VFBAJB23C010094; VFBAJA23C010017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11041	RLLV1ATB3PV708431	VFBAJB23A130121; VFBAJA23C010059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11042	RLLV1ATB8PV708392	VFBAJB23A160026; VFBAJA23C010064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11043	RLLV1ATB1PV708413	VFBAJB23A160036; VFBAJA23B300005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11044	RLLV1ATB0PV708385	VFBAJB23C010035; VFBAJA23C010049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11045	RLLV1AUA5PV708548	VFBALB23A220253; VFBALA23A270209	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11046	RLLV1AUA8PV708558	VFBALB23A220216; VFBALA23A270229	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11047	RLLV1AUA7PV708549	VFBALB23A220214; VFBALA23A250204	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11048	RLLV1AUA6PV708543	VFBALB23B210127; VFBALA23B210090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11049	RLLV1AUA8PV708544	VFBALB23C020208; VFBALA23B140074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11050	RLLV1ATB2PV708470	VFBAJB23C020045; VFBAJA23C010114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11051	RLLV1ATB4PV708471	VFBAJB23C020023; VFBAJA23C010105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11052	RLLV1ATB6PV708469	VFBAJB23C010130; VFBAJA23C010089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11053	RLLV1ATB5PV708477	VFBAJB23C020034; VFBAJA23C010117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11054	RLLV1ATB2PV708467	VFBAJB23C020174; VFBAJA23C020037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11055	RLLV1AUA9PV708536	VFBALB23B210142; VFBALA23B160070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11056	RLLV1ATB4PV708986	VFBAJB23C010077; VFBAJA23C020067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11057	RLLV1AUA8PV708527	VFBALB23B150191; VFBALA23B160061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11058	RLLV1AUA7PV708535	VFBALB23C030060; VFBALA23B160060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11059	RLLV1ATB1PV708993	VFBAJB23C020104; VFBAJA23C020081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11060	RLLV1ATB6PV708987	VFBAJB23C020137; VFBAJA23C020108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11061	RLLV1AUA2PV708541	VFBALB23B210130; VFBALA23B210120	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11062	RLLV1AUA4PV709111	VFBALB23C020204; VFBALA23B140080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11063	RLLV1AUA2PV709074	VFBALB23B140092; VFBALA23B140071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11064	RLLV1ATB6PV708990	VFBAJB23C020200; VFBAJA23C020116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11065	RLLV1ATB5PV708981	VFBAJB23C020131; VFBAJA23C020121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11066	RLLV1ATB1PV708976	VFBAJB23C020103; VFBAJA23C020107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11067	RLLV1ATBXPV708989	VFBAJB23C020165; VFBAJA23C020066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11068	RLLV1ATB7PV708979	VFBAJB23C020187; VFBAJA23C020073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11069	RLLV1ATB0PV708984	VFBAJB23C020163; VFBAJA23C020061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11070	RLLV1ATB5PV708978	VFBAJB23C010085; VFBAJA23C020088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11071	RLLV1ATB8PV708991	VFBAJB23C020166; VFBAJA23C020051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11072	RLLV1ATB3PV709000	VFBAJB23C020146; VFBAJA23C020120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11073	RLLV1ATB0PV708998	VFBAJB23C020169; VFBAJA23C020065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11074	RLLV1ATB3PV709014	VFBAJB23C020198; VFBAJA23C020046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11075	RLLV1ATB2PV708999	VFBAJB23C020143; VFBAJA23C020075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11076	RLLV1ATB4PV709006	VFBAJB23C020150; VFBAJA23C020115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11077	RLLV1ATB0PV709004	VFBAJB23C020160VFBAJA23C020100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11078	RLLV1ATB2PV709005	VFBAJB23C010076; VFBAJA23C020110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11079	RLLV1ATB7PV708996	VFBAJB23C020087; VFBAJA23C020111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11080	RLLV1ATB9PV708983	VFBAJB23C020154; VFBAJA23C010020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11081	RLLV1ATB2PV708985	VFBAJB23C020148; VFBAJA23C020063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11082	RLLV1ATB8PV709008	VFBAJB23C020186; VFBAJA23C020091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11083	RLLV1ATB7PV709002	VFBAJB23C020038; VFBAJA23C020099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11084	RLLV1ATB3PV708977	VFBAJB23C020156; VFBAJA23C020096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11085	RLLV1ATB3PV708980	VFBAJB23C020190; VFBAJA23C020112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11086	RLLV1ATB3PV708994	VFBAJB23C020183; VFBAJA23C020097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11087	RLLV1ATB6PV709055	VFBAJB23C020074; VFBAJA23C020095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11088	RLLV1AUA3PV708502	VFBALB23B210141; VFBALA23B210095	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11089	RLLV1AUA0PV708487	VFBALB23A170018; VFBALA23B210121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11090	RLLV1AUA9PV708486	VFBALB23A170023; VFBALA23B210098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11091	RLLV1AUA2PV708491	VFBALB23A100123; VFBALA23B210091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11092	RLLV1AUA5PV708484	VFBALB22C290534; VFBALA23B210112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11093	RLLV1AUA8PV708494	VFBALB23B210129; VFBALA23B210105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11094	RLLV1AUA2PV708488	VFBALB23B210147; VFBALA23B210109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11095	RLLV1AUAXPV708495	VFBALB23B210148; VFBALA23B210104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11096	RLLV1AUA6PV708493	VFBALB23B210136; VFBALA23B160069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11097	RLLV1ATB1PV708458	VFBAJB23C010061VFBAJA23C010101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11098	RLLV1ATB1PV708461	VFBAJB23C020060; VFBAJA23C010121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11099	RLLV1ATB3PV708459	VFBAJB23C020020; VFBAJA23C010018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11100	RLLV1ATB5PV708463	VFBAJB23C020028; VFBAJA23B300008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11101	RLLV1ATB2PV708453	VFBAJB23C010072; VFBAJA23C010081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11102	RLLV1ATB4PV708440	VFBAJB23C020010; VFBAJA23C010099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11103	RLLV1ATB5PV708446	VFBAJB23C020068; VFBAJA23C020043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11104	RLLV1ATB3PV708445	VFBAJB23C020012; VFBAJA23C010092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11105	RLLV1ATB7PV708447	VFBAJB23C020048; VFBAJA23C020049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11106	RLLV1ATB7PV708464	VFBAJB23C020017; VFBAJA23B300007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11107	RLLV1ATB7PV708433	VFBAJB23C020011; VFBAJA23B170062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11108	RLLV1ATB6PV708438	VFBAJB23C020005; VFBAJA23C010091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11109	RLLV1ATB4PV708454	VFBAJB23C020033; VFBAJA23C020053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11110	RLLV1ATB0PV708466	VFBAJB23C010080; VFBAJA23C020047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11111	RLLV1ATB2PV708436	VFBAJB23C020014; VFBAJA23C010079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11112	RLLV1ATB1PV708444	VFBAJB23C010050; VFBAJA23C010103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11113	RLLV1ATB0PV708435	VFBAJB23C020064; VFBAJA23C020041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11114	RLLV1ATB0PV708449	VFBAJB23C020006; VFBAJA23C010013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11115	RLLV1ATB6PV708455	VFBAJB23C010054; VFBAJA23C010083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11116	RLLV1ATB4PV708437	VFBAJB23C010063; VFBAJA23C010056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11117	RLLV1ATB3PV708462	VFBAJB23C020070; VFBAJA23C020030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11118	RLLV1ATB7PV708397	VFBAJB23C020001; VFBAJA23B300004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11119	RLLV1ATB1PV708380	VFBAJB23C010125; VFBAJA23C010015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11120	RLLV1ATB9PV708403	VFBAJB23C020026; VFBAJA23B300009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11121	RLLV1ATB2PV708386	VFBAJB23C010062; VFBAJA23C010098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11122	RLLV1ATB9PV708370	VFBAJB23C020018; VFBAJA23C010108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11123	RLLV1ATB4PV708373	VFBAJB23C010032; VFBAJA23C010025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11124	RLLV1ATB5PV708379	VFBAJB23C010127; VFBAJA23C010010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11125	RLLV1ATB7PV708478	VFBAJB23C020031; VFBAJA23C010118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11126	RLLV1ATB5PV708480	VFBAJB23C020172; VFBAJA23C020042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11127	RLLV1ATB9PV708479	VFBAJB23C020029; VFBAJA23C010116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11128	RLLV1AUAXPV708562	VFBALB23B210135; VFBALA23B210114	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11129	RLLV1ATB5PV709032	VFBAJB23C020195; VFBAJA23C020089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11130	RLLV1ATB0PV709021	VFBAJB23C020071; VFBAJA23C020092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11131	RLLV1ATB2PV709036	VFBAJB23C010131; VFBAJA23C020077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11132	RLLV1ATB7PV708450	VFBAJB23C020024; VFBAJA23B300006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11133	RLLV1ATB0PV708452	VFBAJB23C020008; VFBAJA23C010113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11134	RLLV1ATB7PV709050	VFBAJB23C020123; VFBAJA23C020072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11135	RLLV1ATB1PV709044	VFBAJB23C020084; VFBAJA23C020086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11136	RLLV1ATB1PV709027	VFBAJB23C020059; VFBAJA23C020080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11137	RLLV1ATB4PV709040	VFBAJB23C020076; VFBAJA23C020083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11138	RLLV1AUA5PV708503	VFBALB23B210126; VFBALA23B210116	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11139	RLLV1ATB2PV707643	VFBAJB23C010128; VFBAJA23C010104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11140	RLLV1AUA1PV708529	VFBALB23B210138; VFBALA23B210123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11141	RLLV1AUA0PV708523	VFBALB23A170016; VFBALA23B210124	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11142	RLLV1AUA1PV708515	VFBALB23A170025; VFBALA23B210093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11143	RLLV1AUA4PV708511	VFBALB23B210132; VFBALA23B210092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11144	RLLV1AUA3PV708516	VFBALB23B210131; VFBALA23B210119	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11145	RLLV1ATB4PV708969	VFBAJB23C020162VFBAJA23C020036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11146	RLLV1ATB8PV708957	VFBAJB23C020178; VFBAJA23C020032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11147	RLLV1ATBXPV708961	VFBAJB23C020052VFBAJA23C130160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11148	RLLV1ATB8PV708974	VFBAJB23C020078; VFBAJA23C020094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11149	RLLV1ATB9PV708966	VFBAJB23C020182; VFBAJA23C020058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11150	RLLV1AUA9PV708519	VFBALB23B210133; VFBALA23B210125	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11151	RLLV1AUAXPV708514	VFBALB23B150187; VFBALA23B160059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11152	RLLV1AUA5PV708517	VFBALB23B210137; VFBALA23B210100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11153	RLLV1AUA5PV708520	VFBALB23B210140; VFBALA23B210122	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11154	RLLV1AUA7PV708521	VFBALB23B150184; VFBALA23B160068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11155	RLLV1AUA7PV708518	VFBALB23B210134; VFBALA23B210113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11156	RLLV1AUA6PV708512	VFBALB23B210139; VFBALA23B210115	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11157	RLLV1AUA8PV708513	VFBALB23B150190; VFBALA23B160064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11158	RLLV1AUA2PV708507	VFBALB23A170019; VFBALA23B210117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11159	RLLV1ATB3PV708963	VFBAJB23C020152; VFBAJA23C020124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11160	RLLV1ATB6PV708973	VFBAJB23C020158; VFBAJA23C020090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11161	RLLV1ATB5PV708964	VFBAJB23C020050; VFBAJA23C020119	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11162	RLLV1ATB1PV708962	VFBAJB23C020185; VFBAJA23C020044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11163	RLLV1ATB8PV708375	VFBAJB23B300001; VFBAJA23B170085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11164	RLLV1ATB3PV708378	VFBAJB23C010129; VFBAJA23C010095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11165	RLLV1ATB8PV708408	VFBAJB23B070169; VFBAJA23C010097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11166	RLLV1ATB8PV708411	VFBAJB23C020025; VFBAJA23C010112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11167	RLLV1ATB2PV708419	VFBAJB23C020022; VFBAJA23C020062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11168	RLLV1ATB5PV708429	VFBAJB23C010075; VFBAJA23C010070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11169	RLLV1ATB6PV708424	VFBAJB23C020009; VFBAJA23C010110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11170	RLLV1ATB6PV708374	VFBAJB23C010052; VFBAJA23C010100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11171	RLLV1ATB8PV708389	VFBAJB23C020004; VFBAJA23C010106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11172	RLLV1ATB9PV708398	VFBAJB23B300003; VFBAJA23C010030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11173	RLLV1ATB0PV708418	VFBAJB23C020015; VFBAJA23C010073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11174	RLLV1ATB5PV708382	VFBAJB23C020013; VFBAJA23C010087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11175	RLLV1ATB1PV708377	VFBAJB23C010126; VFBAJA23C010029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11176	RLLV1ATB0PV708421	VFBAJB23C010069; VFBAJA23C010109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11177	RLLV1ATB9PV708384	VFBAJB23C020019; VFBAJA23C010088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11178	RLLV1ATB0PV708371	VFBAJB23C010038; VFBAJA23C010067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11179	RLLV1ATB1PV708427	VFBAJB23C020002; VFBAJA23C010093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11180	RLLV1ATB9PV708417	VFBAJB23C020027; VFBAJA23C010115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11181	RLLV1ATB3PV708414	VFBAJB23C020007; VFBAJA23C010096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11182	RLLV1ATB6PV708410	VFBAJB23C010060; VFBAJA23C010055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11183	RLLV1ATB3PV708395	VFBAJB23C020021; VFBAJA23C010111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11184	RLLV1ATB4PV708423	VFBAJB23C020016; VFBAJA23C010120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11185	RLLV1ATB6PV708388	VFBAJB23C010058; VFBAJA23C010102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11186	RLLV1ATB7PV708416	VFBAJB23C020144; VFBAJA23C020069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11187	RLLV1ATB4PV708406	VFBAJB23C010086; VFBAJA23C010119	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11188	RLLV1ATBXPV708426	VFBAJB23C020003; VFBAJA23C010090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11189	RLLV1ATB6PV708391	VFBAJB23C020057; VFBAJA23C020055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11190	RLLV1ATB5PV709063	VFBAJB23C020082; VFBAJA23C020106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11191	RLLV1ATB7PV709145	VFBAJB23C030135; VFBAJA23C030046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11192	RLLV1AUA8PV709113	VFBALB23C020202; VFBALA23B210088	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11193	RLLV1AUAXPV709114	VFBALB23C020206; VFBALA23B140072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11194	RLLV1AUA0PV709073	VFBALB23C020207; VFBALA23A250194	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11195	RLLV1ATBXPV709009	VFBAJB23C030045; VFBAJA23C030044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11196	RLLV1ATB8PV709011	VFBAJB23C030007; VFBAJA23C030172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11197	RLLV1ATBXPV708992	VFBAJB23C020079; VFBAJA23C020134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11198	RLLV1ATB9PV708997	VFBAJB23C030127; VFBAJA23C020113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11199	RLLV1ATB7PV708982	VFBAJB23C030121; VFBAJA23C020125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11200	RLLV1ATB8PV708988	VFBAJB23C020218; VFBAJA23C020130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11201	RLLV1ATB6PV709007	VFBAJB23C040005; VFBAJA23C030005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11202	RLLV1ATB5PV709001	VFBAJB23C020224; VFBAJA23C030054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11203	RLLV1ATB6PV709136	VFBAJB23C030131; VFBAJA23C030022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11204	RLLV1ATB4PV709037	VFBAJB23C020054; VFBAJA23C020118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11205	RLLV1ATB8PV709042	VFBAJB23C030132; VFBAJA23C020056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11206	RLLV1ATB8PV709039	VFBAJB23C040004; VFBAJA23C030017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11207	RLLV1ATB6PV709041	VFBAJB23C030144; VFBAJA23C030028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11208	RLLV1ATB3PV709045	VFBAJB23C030126; VFBAJA23C020105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11209	RLLV1ATB4PV709023	VFBAJB23C040002; VFBAJA23C020135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11210	RLLV1ATB7PV709033	VFBAJB23C030148; VFBAJA23C010005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11211	RLLV1ATB9PV709034	VFBAJB23C030134; VFBAJA23C020128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11212	RLLV1ATBXPV709026	VFBAJB23C030077; VFBAJA23C030170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11213	RLLV1ATB7PV709047	VFBAJB23C030173; VFBAJA23C020117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11214	RLLV1ATB2PV709019	VFBAJB23C030129; VFBAJA23C020114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11215	RLLV1ATB2PV709053	VFBAJB23C030145; VFBAJA23C030032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11216	RLLV1ATB5PV709046	VFBAJB23C030118; VFBAJA23C020102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11217	RLLV1ATB3PV709031	VFBAJB23C010082; VFBAJA23C020129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11218	RLLV1ATB9PV709051	VFBAJB23C030176; VFBAJA23C020122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11219	RLLV1ATB9PV709020	VFBAJB23C030168; VFBAJA23C030049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11220	RLLV1ATB0PV709035	VFBAJB23C030123; VFBAJA23C020039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11221	RLLV1ATB5PV709029	VFBAJB23C030142; VFBAJA23C020132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11222	RLLV1ATB2PV709022	VFBAJB23C030179; VFBAJA23C030013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11223	RLLV1ATBXPV709043	VFBAJB23C020226; VFBAJA23C020127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11224	RLLV1ATB7PV708965	VFBAJB23C020109; VFBAJA23C020126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11225	RLLV1ATB2PV709084	VFBAJB23C030138; VFBAJA23C030174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11226	RLLV1ATB4PV709068	VFBAJB23B240046VFBAJA23B170079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11227	RLLV1ATB4PV709085	VFBAJB23C030136; VFBAJA23C030024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11228	RLLV1ATB0PV709018	VFBAJB23C030181; VFBAJA23C030003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11229	RLLV1ATB2PV709067	VFBAJB23C030175; VFBAJA23C030010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11230	RLLV1ATBXPV709060	VFBAJB23C030171; VFBAJA23C030051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11231	RLLV1ATB7PV709064	VFBAJB23C030147; VFBAJA23C030006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11232	RLLV1ATB4PV708468	VFBAJB23C040107; VFBAJA23C010047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11233	RLLV1ATB2PV709134	VFBAJB23C030091; VFBAJA23C030203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11234	RLLV1ATB9PV709003	VFBAJB23C040017; VFBAJA23C030067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11235	RLLV1ATB6PV709010	VFBAJB23C040007; VFBAJA23C030064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11236	RLLV1ATBXPV709012	VFBAJB23C040029; VFBAJA23C030065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11237	RLLV1ATB1PV709013	VFBAJB23C040030; VFBAJA23C030038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11238	RLLV1ATB5PV709015	VFBAJB23C040018; VFBAJA23C030052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11239	RLLV1ATB5PV708995	VFBAJB23C040019; VFBAJA23B300012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11240	RLLV1ATBXPV709057	VFBAJB23C040117; VFBAJA23C020201	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11241	RLLV1ATB8PV709056	VFBAJB23C040112; VFBAJA23C030031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11242	RLLV1ATB7PV708481	VFBAJB23C040099; VFBAJA23C030212	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11243	RLLV1ATB6PV709038	VFBAJB23C040131; VFBAJA23C030020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11244	RLLV1ATB0PV709052	VFBAJB23C040129; VFBAJA23C020203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11245	RLLV1ATB3PV709028	VFBAJB23C040016; VFBAJA23C030159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11246	RLLV1ATB8PV709025	VFBAJB23C040127; VFBAJA23C030153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11247	RLLV1ATB6PV709024	VFBAJB23C040138; VFBAJA23C030154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11248	RLLV1ATB9PV709048	VFBAJB23C040133; VFBAJA23C030002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11249	RLLV1ATB4PV709054	VFBAJB23C040136; VFBAJA23C030027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11250	RLLV1ATB6PV708441	VFBAJB23C040014; VFBAJA23C030151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11251	RLLV1ATB0PV708967	VFBAJB23C040001; VFBAJA23C020205	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11252	RLLV1ATB1PV708959	VFBAJB23C040006; VFBAJA23C030026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11253	RLLV1ATB4PV708972	VFBAJB23C040003; VFBAJA23C020136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11254	RLLV1ATB0PV708970	VFBAJB23C040031; VFBAJA23C030018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11255	RLLV1ATB8PV708960	VFBAJB23C030140; VFBAJA23C030012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11256	RLLV1ATB1PV709075	VFBAJB23C030117; VFBAJA23C030207	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11257	RLLV1ATB5PV709077	VFBAJB23C030090; VFBAJA23C030050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11258	RLLV1ATBXPV708958	VFBAJB23C040011; VFBAJA23C020199	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11259	RLLV1ATBXPV708975	VFBAJB23C030178; VFBAJA23C030008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11260	RLLV1ATB6PV708407	VFBAJB23C030111; VFBAJA23C030217	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11261	RLLV1ATBXPV708412	VFBAJB23C040015; VFBAJA23C030071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11262	RLLV1ATB3PV708428	VFBAJB23C040008; VFBAJA23C030056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11263	RLLV1ATB2PV709070	VFBAJB23C040106; VFBAJA23C010068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11264	RLLV1ATB4PV709071	VFBAJB23C040102; VFBAJA23C010046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11265	RLLV1ATB6PV709069	VFBAJB23C040093; VFBAJA23C030206	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11266	RLLV1ATB1PV709061	VFBAJB23C040101; VFBAJA23C010006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11267	RLLV1ATB0PV709066	VFBAJB23C040119; VFBAJA23C010053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11268	RLLV1AUA6PV708557	VFBALB23C030061; VFBALA23A250216	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11269	RLLV1ATB1PV709058	VFBAJB23C040115; VFBAJA23C010057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11270	RLLV1ATB3PV709059	VFBAJB23C040109; VFBAJA23C010016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11271	RLLV1ATB3PV709062	VFBAJB23C040124; VFBAJA23C010051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11272	RLLV1ATB4PV709104	VFBAJB23C050139; VFBAJA23C040095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11273	RLLV1ATB2PV709117	VFBAJB23C050134; VFBAJA23C040110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11274	RLLV1ATBXPV709091	VFBAJB23C050156; VFBAJA23C040142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11275	RLLV1ATBXPV709141	VFBAJB23C050150; VFBAJA23C040103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11276	RLLV1ATB3PV709112	VFBAJB23C050145; VFBAJA23C040104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11277	RLLV1ATB8PV709106	VFBAJB23C030098; VFBAJA23C030035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11278	RLLV1ATB9PV709096	VFBAJB23C050140; VFBAJA23C040105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11279	RLLV1ATB1PV709092	VFBAJB23C050037; VFBAJA23B170045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11280	RLLV1ATB3PV709093	VFBAJB23C040038; VFBAJA23C040113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11281	RLLV1ATB6PV709105	VFBAJB23C030105; VFBAJA23C030043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11282	RLLV1ATB9PV709115	VFBAJB23C050148; VFBAJA23C040118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11283	RLLV1ATB0PV709097	VFBAJB23C050035; VFBAJA23C040132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11284	RLLV1ATB0PV709116	VFBAJB23C050135; VFBAJA23C040114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11285	RLLV1ATB3PV709109	VFBAJB23C050133; VFBAJA23C040123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11286	RLLV1ATB2PV709103	VFBAJB23C050163; VFBAJA23C040130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11287	RLLV1ATB2PV709098	VFBAJB23C050124; VFBAJA23C040108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11288	RLLV1ATB6PV709122	VFBAJB23C050147; VFBAJA23C010012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11289	RLLV1ATB8PV709090	VFBAJB23C050143; VFBAJA23C010024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11290	RLLV1ATB7PV709128	VFBAJB23C030185VFBAJA23C040125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11291	RLLV1ATB4PV709099	VFBAJB23C050142; VFBAJA23C040098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11292	RLLV1ATB1PV709139	VFBAJB23C050038; VFBAJA23C010023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11293	RLLV1ATB4PV709135	VFBAJB23C040059; VFBAJA23C040056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11294	RLLV1AUA2PV709110	VFBALB23C030057; VFBALA23A250200	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11295	RLLV1AUA4PV709108	VFBALB23C030059; VFBALA23A250218	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11296	RLLV1ATB6PV707788	VFBAJB23C050172VFBAJA23C040135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11297	RLLV1ATB2PV709120	VFBAJB23C030112; VFBAJA23C030040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11298	RLLV1ATB6PV709072	VFBAJB23C030110; VFBAJA23C030034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11299	RLLV1ATB1PV709030	VFBAJB23C030103; VFBAJA23C030187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11300	RLLV1ATB0PV709049	VFBAJB23C030092; VFBAJA23C030037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11301	RLLV1ATB2PV707626	VFBAJB23C050154; VFBAJA23C040143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11302	RLLV1ATB2PV708971	VFBAJB23C040074; VFBAJA23C040111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11303	RLLV1ATB6PV709119	VFBAJB23C040022; VFBAJA23C020040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11304	RLLV1ATB8PV709123	VFBAJB23C040012; VFBAJA23C030208	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11305	RLLV1ATB9PV709082	VFBAJB23C040024; VFBAJA23C030190	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11306	RLLV1ATB1PV709125	VFBAJB23C040025; VFBAJA23C030188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11307	RLLV1ATB7PV709100	VFBAJB23C050174; VFBAJA23C040137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11308	RLLV1ATB8PV709087	VFBAJB23C030095; VFBAJA23C030152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11309	RLLV1ATB0PV709102	VFBAJB23C040023; VFBAJA23C030073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11310	RLLV1ATB9PV709101	VFBAJB23C030093; VFBAJA23C030192	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11311	RLLV1ATB5PV709130	VFBAJB23C040090; VFBAJA23C030066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11312	RLLV1ATB7PV709078	VFBAJB23C040153; VFBAJA23C030165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11313	RLLV1ATB3PV709126	VFBAJB23C040021; VFBAJA23C030214	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11314	RLLV1ATB3PV709143	VFBAJB23C040013; VFBAJA23C020085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11315	RLLV1ATB0PV709083	VFBAJB23C040020; VFBAJA23C030210	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11316	RLLV1ATB3PV709076	VFBAJB23C050180; VFBAJA23C040147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11317	RLLV1ATB0PV709133	VFBAJB23C040087; VFBAJA23C030164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11318	RLLV1ATB9PV709132	VFBAJB23C030146; VFBAJA23C030204	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11319	RLLV1ATB9PV709146	VFBAJB23C030163; VFBAJA23C030202	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11320	RLLV1ATB1PV709089	VFBAJB23C030155; VFBAJA23C030157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11321	RLLV1ATB7PV709131	VFBAJB23C030161; VFBAJA23C030186	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11322	RLLV1ATB8PV709140	VFBAJB23C040009; VFBAJA23C030215	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11323	RLLV1ATB0PV709147	VFBAJB23C040092; VFBAJA23C030048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11324	RLLV1ATB8PV709137	VFBAJB23C040068; VFBAJA23C040116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11325	RLLV1ATB6PV709086	VFBAJB23C040091; VFBAJA23C040120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11326	RLLV1ATB1PV709142	VFBAJB23C040097; VFBAJA23C030063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11327	RLLV1ATB5PV709094	VFBAJB23C040088; VFBAJA23C020093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11328	RLLV1ATB9PV709079	VFBAJB23C040140;VFBAJA23C030169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11329	RLLV1ATB5PV709080	VFBAJB23C040086; VFBAJA23C030068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11330	RLLV1ATB4PV709121	VFBAJB23C040167; VFBAJA23C030167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11331	RLLV1ATB9PV709129	VFBAJB23C040089; VFBAJA23C030069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11332	RLLV1ATBXPV709088	VFBAJB23C040157; VFBAJA23C030166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11333	RLLV1ATB7PV709081	VFBAJB23C040168; VFBAJA23C030158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11334	RLLV1ATB5PV709127	VFBAJB23C040070; VFBAJA23C040122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11335	RLLV1ATB2PV708968	VFBAJB23C050159VFBAJA23C040128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11336	RLLV1ATBXPV708409	VFBAJB23C040096; VFBAJA23C040141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11337	RLLV1ATB7PV708383	VFBAJB23C050170; VFBAJA23C040139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11338	RLLV1ATB5PV709144	VFBAJB23C040069; VFBAJA23C040094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11339	RLLV1ATB2PV709148	VFBAJB23C030149; VFBAJA23C030193	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11340	RLLV1ATBXPV709138	VFBAJB23C030150; VFBAJA23C010007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11341	RLLV1ATBXPV709107	VFBAJB23C050191; VFBAJA23C040148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11342	RLLV1AUA1PV708532	VFBALB23C030014; VFBALA23C020142	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11343	RLLV1AUA1PV708501	VFBALB23C030011; VFBALA23B160072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11344	RLLV1ATB6PV707760	VFBAJB23C050219; VFBAJA23C040155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11345	RLLV1ATB6PV707757	VFBAJB23C050235; VFBAJA23C040149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11346	RLLV1ATB5PV710133	VFBAJB23C050199; VFBAJA23C040163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11347	RLLV1ATB3PV710115	VFBAJB23C050198; VFBAJA23C040164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11348	RLLV1ATB5PV707622	VFBAJB23C050190; VFBAJA23C040145	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11349	RLLV1ATB3PV710129	VFBAJB23C050195; VFBAJA23C040121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11350	RLLV1ATBXPV707728	VFBAJB23C050188; VFBAJA23C040146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11351	RLLV1AUA2PV708524	VFBALB23C030058; VFBALA23A250183	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11352	RLLV1ATBXPV709124	VFBAJB23C050162VFBAJA23C040126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11353	RLLV1ATB0PV708399	VFBAJB23C050160; VFBAJA23C040150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11354	RLLV1ATB3PV708381	VFBAJB23C050221; VFBAJA23C040152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11355	RLLV1ATB8PV708425	VFBAJB23C050233; VFBAJA23C040154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11356	RLLV1ATBXPV708362	VFBAJB23C050192; VFBAJA23C040156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11357	RLLV1AUA3PV708547	VFBALB23C020223; VFBALA23C020139	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11358	RLLV1ATB9PV709065	VFBAJB23C050231; VFBAJA23C040151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11359	RLLV1AUA2PV708538	VFBALB23C030062; VFBALA23A250217	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11360	RLLV1ATB1PV708475	VFBAJB23C060016VFBAJA23C030162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11361	RLLV1ATB8PV710305	VFBAJB23C070310; VFBAJA23C050234	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11362	RLLV1ATB1PV710324	VFBAJB23C070308VFBAJA23C050232	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11363	RLLV1ATB5PV710312	VFBAJB23C070306; VFBAJA23C050251	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11364	RLLV1ATB3PV710325	VFBAJB23C070057; VFBAJA23C050084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11365	RLLV1ATB7PV710330	VFBAJB23C070196; VFBAJA23C050178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11366	RLLV1ATB6PV710318	VFBAJB23C070220; VFBAJA23C050211	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11367	RLLV1ATB3PV710311	VFBAJB23C070221; VFBAJA23C050167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11368	RLLV1ATB2PV710316	VFBAJB23C040052VFBAJA23C030075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11369	RLLV1ATB2PV710123	VFBAJB23C040169; VFBAJA23C050007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11370	RLLV1ATB7PV710134	VFBAJB23C050200; VFBAJA23C050137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11371	RLLV1ATB2PV710137	VFBAJB23C050185; VFBAJA23C050064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11372	RLLV1ATB5PV710116	VFBAJB23C040083; VFBAJA23C050072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11373	RLLV1ATB8PV710126	VFBAJB23C040079; VFBAJA23C050108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11374	RLLV1ATB6PV710254	VFBAJB23C050260; VFBAJA23C050076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11375	RLLV1ATB8PV710143	VFBAJB23C050194; VFBAJA23C050141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11376	RLLV1ATB7PV710151	VFBAJB23C050256VFBAJA23C050161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11377	RLLV1ATB3PV710132	VFBAJB23C040081; VFBAJA23C040160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11378	RLLV1ATB1PV710131	VFBAJB23C070185; VFBAJA23C050138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11379	RLLV1ATBXPV710130	VFBAJB23C050184; VFBAJA23C050153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11380	RLLV1ATB2PV710283	VFBAJB23C070224; VFBAJA23C040161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11381	RLLV1ATB6PV710139	VFBAJB23C070186VFBAJA23C050164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11382	RLLV1ATB1PV710128	VFBAJB23C050181; VFBAJA23C050070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11383	RLLV1ATB5PV710150	VFBAJB23C060171; VFBAJA23C050158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11384	RLLV1ATBXPV710158	VFBAJB23C060004; VFBAJA23C050155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11385	RLLV1ATB6PV710299	VFBAJB23C070314; VFBAJA23C050208	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11386	RLLV1ATB1PV710162	VFBAJB23C050189; VFBAJA23C050006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11387	RLLV1ATB6PV710125	VFBAJB23C050183; VFBAJA23C050058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11388	RLLV1ATB5PV710259	VFBAJB23C040051VFBAJA23C050177	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11389	RLLV1ATB3PV710146	VFBAJB23C050182; VFBAJA23C050060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11390	RLLV1ATBXPV710161	VFBAJB23C070184; VFBAJA23C050166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11391	RLLV1ATB2PV710140	VFBAJB23C050187; VFBAJA23C040166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11392	RLLV1ATB2PV710154	VFBAJB23C040085; VFBAJA23C030156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11393	RLLV1ATB8PV710157	VFBAJB23C060174; VFBAJA23C050071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11394	RLLV1ATB0PV710119	VFBAJB23C040075; VFBAJA23C050099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11395	RLLV1ATB8PV710191	VFBAJB23C070199; VFBAJA23C050176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11396	RLLV1ATB1PV710114	VFBAJB23C040077; VFBAJA23C030072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11397	RLLV1ATB5PV710195	VFBAJB23C040039; VFBAJA23C030160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11398	RLLV1ATB6PV710142	VFBAJB23C060175;VFBAJA243190084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11399	RLLV1ATB0PV710122	VFBAJB23C070190; VFBAJA23C050165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11400	RLLV1ATB2PV710171	VFBAJB23C070187; VFBAJA23C050136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11401	RLLV1ATB4PV710124	VFBAJB23C050152; VFBAJA23C050009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11402	RLLV1ATB7PV710148	VFBAJB23C040078; VFBAJA23C050105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11403	RLLV1ATB1PV710159	VFBAJB23C040084; VFBAJA23C040159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11404	RLLV1ATB7PV710120	VFBAJB23C040080; VFBAJA23C050103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11405	RLLV1ATBXPV710175	VFBAJB23C070219; VFBAJA23C050146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11406	RLLV1ATB7PV710117	VFBAJB23C060172; VFBAJA23C050093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11407	RLLV1ATB0PV710153	VFBAJB23C060173; VFBAJA23C050101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11408	RLLV1ATB9PV710152	VFBAJB23C040076; VFBAJA23C050149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11409	RLLV1ATB3PV710163	VFBAJB23C070192VFBAJA23C050157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11410	RLLV1ATB4PV710141	VFBAJB23C060165; VFBAJA23C050171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11411	RLLV1ATBXPV710127	VFBAJB23C070038; VFBAJA23C050110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11412	RLLV1ATB7PV710182	VFBAJB23C060023VFBAJA23C050073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11413	RLLV1ATB3PV710258	VFBAJB23C070271; VFBAJA23C050255	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11414	RLLV1ATB6PV710237	VFBAJB23C060025; VFBAJA23C050116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11415	RLLV1ATB1PV710257	VFBAJB23C070311; VFBAJA23C050213	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11416	RLLV1ATB0PV710234	VFBAJB23C070297; VFBAJA23C040165	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11417	RLLV1ATB8PV710255	VFBAJB23C050151VFBAJA23C050097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11418	RLLV1ATB4PV710155	VFBAJB23C050196; VFBAJA23C040162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11419	RLLV1ATBXPV710144	VFBAJB23C060170; VFBAJA23C050144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11420	RLLV1ATB1PV710145	VFBAJB23C050186; VFBAJA23C050078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11421	RLLV1ATB2PV706847	VFBAJB23C060176; VFBAJA23C050179	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11422	RLLV1ATB3PV710180	VFBAJB23C050253; VFBAJA23C050010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11423	RLLV1ATB4PV710138	VFBAJB23C060168; VFBAJA23C050082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11424	RLLV1ATB5PV710164	VFBAJB23C040026; VFBAJA23C030074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11425	RLLV1ATB1PV710548	VFBAJB23C070315; VFBAJA23C050216	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11426	RLLV1ATB4PV710169	VFBAJB23C060149; VFBAJA23C050169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11427	RLLV1ATB5PV710181	VFBAJB23C040027; VFBAJA23C030053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11428	RLLV1ATB6PV710187	VFBAJB23C070225; VFBAJA23C050168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11429	RLLV1ATB8PV710174	VFBAJB23C060003; VFBAJA23C050115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11430	RLLV1ATB1PV710176	VFBAJB23C050247; VFBAJA23C050079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11431	RLLV1ATB0PV710167	VFBAJB23C040082; VFBAJA23C050113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11432	RLLV1ATB1PV710193	VFBAJB23C050258; VFBAJA23C050086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11433	RLLV1ATB3PV710194	VFBAJB23C050246; VFBAJA23C040158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11434	RLLV1ATB0PV710170	VFBAJB23C070028; VFBAJA23C050092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11435	RLLV1ATB8PV710188	VFBAJB23C070039; VFBAJA23C050008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11436	RLLV1ATBXPV710340	VFBAJB23C060141VFBAJA23C060159	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11437	RLLV1ATB5PV710309	VFBAJB23C080013; VFBAJA23C050238	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11438	RLLV1ATB1PV710341	VFBAJB23C080142VFBAJA23C070309	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11439	RLLV1ATB6PV710335	VFBAJB23C080144VFBAJA23C070307	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11440	RLLV1ATB8PV710319	VFBAJB23C070292; VFBAJA23C050209	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11441	RLLV1ATB0PV710329	VFBAJB23C070300; VFBAJA23C050249	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11442	RLLV1ATB7PV710313	VFBAJB23C070295; VFBAJA23C050175	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11443	RLLV1ATB9PV710328	VFBAJB23C080008; VFBAJA23C050228	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11444	RLLV1ATB3PV710339	VFBAJB23C080145; VFBAJA23C070305	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11445	RLLV1ATB4PV710334	VFBAJB23C080010; VFBAJA23C050225	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11446	RLLV1ATBXPV710323	VFBAJB23C070258; VFBAJA23C060011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11447	RLLV1ATBXPV710306	VFBAJB23C070159; VFBAJA23C060005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11448	RLLV1ATB8PV710322	VFBAJB23C080009VFBAJA23C050239	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11449	RLLV1ATB2PV710333	VFBAJB23C070266; VFBAJA23C050252	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11450	RLLV1ATB9PV710331	VFBAJB23C070252; VFBAJA23C050230	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11451	RLLV1ATB4PV710317	VFBAJB23C070299; VFBAJA23C050259	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11452	RLLV1ATB6PV710321	VFBAJB23C070304; VFBAJA23C050220	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11453	RLLV1ATB0PV710296	VFBAJB23C060099; VFBAJA23C060024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11454	RLLV1ATB4PV710303	VFBAJB23C060094; VFBAJA23C060020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11455	RLLV1ATB0PV710301	VFBAJB23C060103; VFBAJA23C050248	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11456	RLLV1ATB0PV710279	VFBAJB23C060047; VFBAJA23C060065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11457	RLLV1ATB4PV710253	VFBAJB23C070173;VFBAJA23C060073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11458	RLLV1ATB1PV710260	VFBAJB23C070261;VFBAJA23C060010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11459	RLLV1ATB2PV710302	VFBAJB23C050193;VFBAJA23C060017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11460	RLLV1ATB4PV710267	VFBAJB23C060071VFBAJA23C060078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11461	RLLV1ATB4PV710284	VFBAJB23C060077; VFBAJA23C060082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11462	RLLV1ATB3PV710292	VFBAJB23C070169; VFBAJA23C060085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11463	RLLV1ATB5PV710276	VFBAJB23C080149; VFBAJA23C060064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11464	RLLV1ATB0PV710251	VFBAJB23C070280; VFBAJA23C040100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11465	RLLV1ATB3PV710275	VFBAJB23C070269; VFBAJA23C060055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11466	RLLV1ATB6PV710240	VFBAJB23C060095; VFBAJA23C060056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11467	RLLV1ATB8PV710241	VFBAJB23C080153; VFBAJA23C060163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11468	RLLV1ATB9PV710135	VFBAJB23C080011; VFBAJA23C060080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11469	RLLV1ATB6PV710156	VFBAJB23C080147; VFBAJA23C070302	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11470	RLLV1ATB7PV710179	VFBAJB23C070262; VFBAJA23C060053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11471	RLLV1ATB4PV710270	VFBAJB23C080143; VFBAJA23C060058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11472	RLLV1ATB9PV710250	VFBAJB23C080152VFBAJA23C060143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11473	RLLV1ATB1PV710243	VFBAJB23C060100; VFBAJA23C060015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11474	RLLV1ATB6PV710304	VFBAJB23C060111VFBAJA23C070290	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11475	RLLV1ATB4PV710298	VFBAJB23C070171; VFBAJA23C050062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11476	RLLV1ATB5PV710262	VFBAJB23C070264; VFBAJA23C060076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11477	RLLV1ATB3PV710244	VFBAJB23C080150; VFBAJA23C060160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11478	RLLV1ATB2PV710252	VFBAJB23C070278; VFBAJA23C050254	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11479	RLLV1ATB4PV710236	VFBAJB23C060101; VFBAJA23C060019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11480	RLLV1ATB3PV710289	VFBAJB23C070259;VFBAJA23C060072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11481	RLLV1ATB8PV710286	VFBAJB23C060135; VFBAJA23C050087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11482	RLLV1ATB1PV710288	VFBAJB23C070265; VFBAJA23C060012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11483	RLLV1ATB1PV710291	VFBAJB23C070267; VFBAJA23C060006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11484	RLLV1ATB7PV710246	VFBAJB23C080151VFBAJA23C060131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11485	RLLV1ATB8PV710272	VFBAJB23C060084; VFBAJA23C060081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11486	RLLV1ATB3PV710261	VFBAJB23C070263; VFBAJA23C060051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11487	RLLV1ATB7PV710280	VFBAJB23C060138; VFBAJA23C060062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11488	RLLV1ATB6PV710271	VFBAJB23C060113; VFBAJA23C060088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11489	RLLV1ATB6PV710268	VFBAJB23C060089VFBAJA23C060048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11490	RLLV1ATB6PV710285	VFBAJB23C060133VFBAJA23C060129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11491	RLLV1ATB9PV710233	VFBAJB23C080012; VFBAJA23C050173	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11492	RLLV1ATB5PV710245	VFBAJB23C070175; VFBAJA23C050059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11493	RLLV1ATB0PV710282	VFBAJB23C070273VFBAJA23C060066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11494	RLLV1ATB2PV710235	VFBAJB23C040028; VFBAJA23C040134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11495	RLLV1ATB2PV710266	VFBAJB23C050023; VFBAJA23C060054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11496	RLLV1ATB6PV710559	VFBAJB23C070296; VFBAJA23C050223	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11497	RLLV1ATB9PV710183	VFBAJB23C070167; VFBAJA23C060008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11498	RLLV1ATB4PV710561	VFBAJB23C070257; VFBAJA23C060014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11499	RLLV1AUA1PV710216	VFBALB23C020213; VFBALA23C020159	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11500	RLLV1AUA3PV710217	VFBALB23C030019; VFBALA23B210089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11501	RLLV1AUA5PV710218	VFBALB23C030023;VFBALA23B160066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11502	RLLV1AUAXPV710215	VFBALB23C020215VFBALA23C020141	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11503	RLLV1AUA8PV710214	VFBALB23C030015VFBALA23C020140	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11504	RLLV1AUA2PV710225	VFBALB23C030016; VFBALA23B140070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11505	RLLV1AUA7PV710222	VFBALB23C030025; VFBALA23B160057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11506	RLLV1AUA7PV710219	VFBALB23C020209VFBALA23C020145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11507	RLLV1ATB9PV710202	VFBAJB23C080158; VFBAJA23C070313	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11508	RLLV1ATB2PV710204	VFBAJB23C080156; VFBAJA23C070279	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11509	RLLV1ATB0PV710203	VFBAJB23C090121; VFBAJA23C070318	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11510	RLLV1ATBXPV710208	VFBAJB23C080155; VFBAJA23C070321	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11511	RLLV1ATB6PV710206	VFBAJB23C080157; VFBAJA23C070317	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11512	RLLV1ATB6PV710190	VFBAJB23C080154; VFBAJA23C070316	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11513	RLLV1ATB4PV710205	VFBAJB23C080162; VFBAJA23C070303	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11514	RLLV1AUA3PV710198	VFBALB23C020221VFBALA23B140073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11515	RLLV1AUA5PV710199	VFBALB23C030009;VFBALA241060074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11516	RLLV1AUA3PV710196	VFBALB23C020214VFBALA23B160067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11517	RLLV1AUA1PV710197	VFBALB23C020222; VFBALA23B210102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11518	RLLV1ATB5PV710343	VFBAJB23C080187; VFBAJA23C070203	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11519	RLLV1ATB7PV710327	VFBAJB23C060096VFBAJA23C040045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11520	RLLV1ATB9PV710314	VFBAJB23C090125; VFBAJA23C070285	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11521	RLLV1ATB1PV710307	VFBAJB23C090079; VFBAJA23C070294	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11522	RLLV1ATB1PV710338	VFBAJB23C080189; VFBAJA23C060026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11523	RLLV1ATB1PV710310	VFBAJB23C060097VFBAJA23C020133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11524	RLLV1ATB3PV710342	VFBAJB23C090122; VFBAJA23C070293	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11525	RLLV1ATB0PV710315	VFBAJB23C060092;VFBAJA23C030183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11526	RLLV1ATB9PV710281	VFBAJB23C090064VFBAJA23C060050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11527	RLLV1ATB9PV710278	VFBAJB23C090119VFBAJA23C060253	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11528	RLLV1ATB5PV710293	VFBAJB23C090120;VFBAJA23C050090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11529	RLLV1ATBXPV710290	VFBAJB23C060109VFBAJA23C060212	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11530	RLLV1ATBXPV710273	VFBAJB23C090146VFBAJA23C060229	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11531	RLLV1ATB8PV710269	VFBAJB23C090062; VFBAJA23C070215	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11532	RLLV1ATB4PV710186	VFBAJB23C080170VFBAJA23C060021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11533	RLLV1ATB3PV710177	VFBAJB23C060027VFBAJA23C040046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11534	RLLV1ATB9PV710149	VFBAJB23C060031;VFBAJA23C060198	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11535	RLLV1ATB9PV710166	VFBAJB23C080163VFBAJA23C050217	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11536	RLLV1ATB9PV710121	VFBAJB23C090143VFBAJA23C060206	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11537	RLLV1ATB5PV710178	VFBAJB23C080146; VFBAJA23C070288	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11538	RLLV1ATB8PV710160	VFBAJB23C090156VFBAJA23C060219	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11539	RLLV1ATB7PV710165	VFBAJB23C090126; VFBAJA23C070214	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11540	RLLV1ATB9PV710118	VFBAJB23C090061; VFBAJA23C060225	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11541	RLLV1ATB5PV710147	VFBAJB23C060091VFBAJA23C020101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11542	RLLV1ATB4PV709118	VFBAJB23C080148VFBAJA23C070274	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11543	RLLV1ATB9PV710300	VFBAJB23C080188VFBAJA23C070217	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11544	RLLV1ATB9PV710247	VFBAJB23C090063; VFBAJA23C060161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11545	RLLV1ATB7PV710263	VFBAJB23C090123; VFBAJA23C070286	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11546	RLLV1ATBXPV710242	VFBAJB23C080191; VFBAJA23C070222	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11547	RLLV1ATB9PV710264	VFBAJB23C080192; VFBAJA23B230002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11548	RLLV1ATB8PV710238	VFBAJB23C090065VFBAJA23C070202	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11549	RLLV1ATBXPV710239	VFBAJB23C090124VFBAJA23C070283	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11550	RLLV1ATB1PV710274	VFBAJB23C060093VFBAJA23C030070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11551	RLLV1ATB7PV710277	VFBAJB23C060098VFBAJA23C060022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11552	RLLV1ATB4PV710172	VFBAJB23C060167; VFBAJA23C070276	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11553	RLLV1ATB0PV710184	VFBAJB23C080175;VFBAJA23C250077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11554	RLLV1ATB3PV710566	VFBAJB23C090144VFBAJA23C060228	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11555	RLLV1ATB0PV710556	VFBAJB23C090078; VFBAJA23C070287	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11556	RLLV1ATB2PV710560	VFBAJB23C060018VFBAJA23C060205	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11557	RLLV1ATB7PV710568	VFBAJB23C060028;VFBAJA23C060209	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11558	RLLV1ATB2PV710185	VFBAJB23C080171VFBAJA23C060200	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11559	RLLV1ATB3PV710549	VFBAJB23C090153VFBAJA23C060202	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11560	RLLV1ATB7PV710554	VFBAJB23C060029VFBAJA23C060211	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11561	RLLV1ATB1PV710551	VFBAJB23C090083; VFBAJA23C070284	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11562	RLLV1ATB2PV710557	VFBAJB23C090077VFBAJA23C050257	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11563	RLLV1ATB3PV710552	VFBAJB23C080194; VFBAJA23C050245	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11564	RLLV1ATB4PV710558	VFBAJB23C090128VFBAJA23C060214	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11565	RLLV1AUA2PV711519	VFBALB23C100047VFBALA23B210110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11566	RLLV1AUA3PV711514	VFBALB23C030030VFBALA23B210103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11567	RLLV1AUA1PV711513	VFBALB23C110005VFBALA23B210106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11568	RLLV1AUA5PV711515	VFBALB23C100046VFBALA23C020180	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11569	RLLV1ATB6PV708472	VFBAJB23C060230VFBAJA23C010107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11570	RLLV1AUA6PV711510	VFBALB23C110009VFBALA23B210101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11571	RLLV1AUA8PV711508	VFBALB23C110027VFBALA23B210096	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11572	RLLV1AUA0PV711387	VFBALB23C100049VFBALA23C020193	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11573	RLLV1ATB4PV711466	VFBAJB23C060220VFBAJA23C060148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11574	RLLV1ATB2PV711465	VFBAJB23C090111VFBAJA23C060254	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11575	RLLV1ATB7PV711400	VFBAJB23C060121VFBAJA23C060250	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11576	RLLV1ATB4PV711399	VFBAJB23C060130VFBAJA23C060112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11577	RLLV1ATB4PV710320	VFBAJB23C090112;VFBAJA23C220125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11578	RLLV1ATB5PV710326	VFBAJB23C090075VFBAJA23C060147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11579	RLLV1ATB6PV711467	VFBAJB23C080046VFBAJA23C060259	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11580	RLLV1ATB1PV711411	VFBAJB23C060243VFBAJA23C060087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11581	RLLV1ATB3PV711412	VFBAJB23C060069VFBAJA23C070234	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11582	RLLV1ATBXPV710337	VFBAJB23C090109VFBAJA23C060127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11583	RLLV1ATB8PV711471	VFBAJB23C060166VFBAJA23C060136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11584	RLLV1ATB2PV711417	VFBAJB23C090095VFBAJA23C080073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11585	RLLV1ATB6PV711405	VFBAJB23C090088VFBAJA23C080071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11586	RLLV1ATB8PV711406	VFBAJB23C080140VFBAJA23C060235	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11587	RLLV1ATB5PV711413	VFBAJB23C080141;VFBAJA23C060224	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11588	RLLV1ATB1PV711456	VFBAJB23C090115VFBAJA23C060120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11589	RLLV1ATBXPV711469	VFBAJB23C060217VFBAJA23C060107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11590	RLLV1ATB8PV710336	VFBAJB23C060245VFBAJA23C060239	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11591	RLLV1ATBXPV710113	VFBAJB23C060123VFBAJA23C060013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11592	RLLV1ATB0PV710248	VFBAJB23C090073VFBAJA23C060108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11593	RLLV1ATB7PV710294	VFBAJB23C060248VFBAJA23C060257	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11594	RLLV1ATB9PV710295	VFBAJB23C060119VFBAJA23C060258	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11595	RLLV1ATB0PV707740	VFBAJB23C060241VFBAJA23C070272	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11596	RLLV1ATBXPV710256	VFBAJB23C060251VFBAJA23C060086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11597	RLLV1ATBXPV711424	VFBAJB23C060215VFBAJA23C060154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11598	RLLV1ATB2PV711451	VFBAJB23C060222VFBAJA23C060152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11599	RLLV1ATB1PV711439	VFBAJB23C060128VFBAJA23C060153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11600	RLLV1ATB5PV711444	VFBAJB23C080165VFBAJA23C060227	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11601	RLLV1ATB0PV711416	VFBAJB23C060125VFBAJA23C060114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11602	RLLV1ATB3PV711426	VFBAJB23C090117;VFBAJA23C080067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11603	RLLV1ATB5PV711427	VFBAJB23C060236VFBAJA23C060261	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11604	RLLV1ATB1PV711425	VFBAJB23C090116VFBAJA23C060255	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11605	RLLV1ATB7PV711414	VFBAJB23C060233VFBAJA23C060237	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11606	RLLV1ATB6PV711422	VFBAJB23C080167VFBAJA23C060231	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11607	RLLV1ATB6PV711453	VFBAJB23C090114VFBAJA23C080074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11608	RLLV1ATBXPV710189	VFBAJB23C080181VFBAJA23C040144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11609	RLLV1ATB6PV710173	VFBAJB23C080164VFBAJA23C060067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11610	RLLV1ATB3PV707599	VFBAJB23C060263VFBAJA23C060249	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11611	RLLV1ATB0PV710136	VFBAJB23C060226VFBAJA23C060252	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11612	RLLV1AUA8PV710231	VFBALB23C030029VFBALA23C020147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11613	RLLV1AUAXPV710232	VFBALB23C100026VFBALA23C020167	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11614	RLLV1AUAXPV710229	VFBALB23C030033;VFBALA23C020149	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11615	RLLV1AUA6PV710230	VFBALB23C030001VFBALA23C020194	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11616	RLLV1ATB0PV710265	VFBAJB23C090072VFBAJA23C080069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11617	RLLV1ATBXPV710287	VFBAJB23C090113VFBAJA23C060116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11618	RLLV1ATBXPV711391	VFBAJB23C060234VFBAJA23C060260	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11619	RLLV1ATB5PV711394	VFBAJB23C060223VFBAJA23C070232	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11620	RLLV1ATB3PV711393	VFBAJB23C060075VFBAJA23C070228	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11621	RLLV1ATB0PV710332	VFBAJB23C090074VFBAJA23C060139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11622	RLLV1ATB9PV711396	VFBAJB23C060068VFBAJA23C070243	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11623	RLLV1ATB1PV711392	VFBAJB23C060238VFBAJA23C060262	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11624	RLLV1ATB0PV711397	VFBAJB23C060070VFBAJA23C070235	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11625	RLLV1ATB5PV710567	VFBAJB23C060117;VFBAJA23C220131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11626	RLLV1ATB8PV710563	VFBAJB23C060115VFBAJA23C060240	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11627	RLLV1ATB9PV710555	VFBAJB23C090081VFBAJA23C080078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11628	RLLV1ATBXPV710564	VFBAJB23C060132VFBAJA23C060221	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11629	RLLV1ATBXPV710192	VFBAJB23C080166VFBAJA23C060232	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11630	RLLV1ATB1PV710565	VFBAJB23C090076VFBAJA23C060134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11631	RLLV1ATBXPV710550	VFBAJB23C090090;VFBAJA23C060146	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11632	RLLV1ATB5PV710553	VFBAJB23C070026VFBAJA23C060256	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11633	RLLV1ATB1PV711487	VFBAJB23C060057VFBAJA23C080085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11634	RLLV1ATB5PV711475	VFBAJB239230008VFBAJA23C090102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11635	RLLV1ATB2PV711479	VFBAJB23C060140VFBAJA23C090057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11636	RLLV1ATB0PV711500	VFBAJB23C090157VFBAJA23C080096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11637	RLLV1ATB3PV711474	VFBAJB239220070VFBAJA23C080103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11638	RLLV1ATB1PV711490	VFBAJB23C060193VFBAJA23C070198	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11639	RLLV1ATBXPV711472	VFBAJB23C060137VFBAJA23C070188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11640	RLLV1ATB7PV711476	VFBAJB23C130190VFBAJA23C070205	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11641	RLLV1ATB6PV711498	VFBAJB23C090148VFBAJA23C080094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11642	RLLV1ATB4PV711483	VFBAJB23C060042VFBAJA23C080125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11643	RLLV1ATB4PV711502	VFBAJB23C060191VFBAJA23C080114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11644	RLLV1ATBXPV711486	VFBAJB23C080201VFBAJA23C070246	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11645	RLLV1ATB3PV711488	VFBAJB239230004VFBAJA23C090035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11646	RLLV1ATB5PV711489	VFBAJB23C060158VFBAJA23C070189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11647	RLLV1ATB1PV711473	VFBAJB23C130100VFBAJA23C080180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11648	RLLV1ATB2PV711482	VFBAJB23C130109VFBAJA23C080123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11649	RLLV1ATB6PV711484	VFBAJB239230006VFBAJA23C090093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11650	RLLV1ATB0PV711481	VFBAJB23C130108VFBAJA23C090089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11651	RLLV1ATB9PV711477	VFBAJB23C130195VFBAJA23C090046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11652	RLLV1ATB8PV711499	VFBAJB23C130179VFBAJA23C090053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11653	RLLV1ATB3PV711491	VFBAJB23C070209VFBAJA23C080063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11654	RLLV1ATB7PV711493	VFBAJB23C130197VFBAJA23C070197	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11655	RLLV1ATB0PV711478	VFBAJB23C130101VFBAJA23C080129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11656	RLLV1ATB5PV711492	VFBAJB23C130094VFBAJA23C090092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11657	RLLV1ATB4PV711497	VFBAJB23C060157VFBAJA23C090059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11658	RLLV1ATB2PV711496	VFBAJB23C080174VFBAJA23C080176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11659	RLLV1ATB9PV711494	VFBAJB23C130178VFBAJA23C090048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11660	RLLV1ATB0PV711495	VFBAJB23C130095VFBAJA23C090071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11661	RLLV1ATB8PV711485	VFBAJB23C130196;VFBAJA23C070193	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11662	RLLV1ATB2PV711501	VFBAJB23C070206VFBAJA23C070277	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11663	RLLV1ATB9PV711480	VFBAJB23C060059VFBAJA23C080133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11664	RLLV1ATB3PV711460	VFBAJB23C060035VFBAJA23C080116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11665	RLLV1ATBXPV711455	VFBAJB23C060044VFBAJA23C090032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11666	RLLV1ATB2PV711403	VFBAJB23C090118VFBAJA23C070245	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11667	RLLV1ATB7PV711462	VFBAJB23C060061VFBAJA23C080120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11668	RLLV1ATBXPV711407	VFBAJB23C060001VFBAJA23C070244	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11669	RLLV1ATB7PV711428	VFBAJB239230011VFBAJA23C080101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11670	RLLV1ATB5PV711458	VFBAJB23C060032VFBAJA23C080111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11671	RLLV1ATB3PV711457	VFBAJB23C090084VFBAJA23C080136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11672	RLLV1ATB7PV711459	VFBAJB23C060181VFBAJA23C080127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11673	RLLV1ATB4PV711404	VFBAJB23C080172VFBAJA23C060216	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11674	RLLV1ATB9PV711401	VFBAJB23C070204VFBAJA23C080006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11675	RLLV1ATB4PV711421	VFBAJB23C080183VFBAJA23C080089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11676	RLLV1ATB1PV711408	VFBAJB23C060034VFBAJA23C080115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11677	RLLV1ATB6PV711470	VFBAJB23C060037VFBAJA23C080117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11678	RLLV1ATB5PV711461	VFBAJB23C060052VFBAJA23C080110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11679	RLLV1ATB0PV711402	VFBAJB23C080195VFBAJA23C070240	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11680	RLLV1ATB4PV711418	VFBAJB23C080184VFBAJA23C080132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11681	RLLV1ATB2PV710249	VFBAJB23C060151VFBAJA23C090082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11682	RLLV1ATB8PV711437	VFBAJB23C060063VFBAJA23C060244	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11683	RLLV1ATB9PV711415	VFBAJB23C080193VFBAJA23C070238	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11684	RLLV1ATBXPV711438	VFBAJB23C060188VFBAJA23C090085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11685	RLLV1ATB4PV711449	VFBAJB23C090086VFBAJA23C080135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11686	RLLV1ATB2PV711448	VFBAJB23C090091VFBAJA23C080177	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11687	RLLV1ATB7PV711431	VFBAJB23C120063VFBAJA23C060218	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11688	RLLV1ATB1PV711442	VFBAJB23C090106VFBAJA23C080118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11689	RLLV1ATB6PV711436	VFBAJB23C060041VFBAJA23C060247	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11690	RLLV1ATB8PV711468	VFBAJB23C100069VFBAJA23C080099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11691	RLLV1ATB4PV711435	VFBAJB23C080173VFBAJA23C060246	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11692	RLLV1ATB7PV711445	VFBAJB23C080182VFBAJA23C060242	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11693	RLLV1ATB4PV711452	VFBAJB23C090099VFBAJA23C080102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11694	RLLV1ATB8PV711423	VFBAJB23C060033VFBAJA23C080100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11695	RLLV1ATB6PV711419	VFBAJB23C060190VFBAJA23C080121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11696	RLLV1ATB2PV711420	VFBAJB23C080198VFBAJA23C080178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11697	RLLV1ATB9PV711429	VFBAJB23C070212VFBAJA23C070322	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11698	RLLV1ATB5PV711430	VFBAJB23C060040VFBAJA23C080112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11699	RLLV1ATB9PV711432	VFBAJB23C060189VFBAJA23C080109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11700	RLLV1ATB0PV711450	VFBAJB23C060144VFBAJA23C090058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11701	RLLV1ATBXPV711410	VFBAJB23C060043VFBAJA23C090029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11702	RLLV1ATB0PV711447	VFBAJB23C060060VFBAJA23C080126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11703	RLLV1ATB8PV711454	VFBAJB23C090151VFBAJA23C080113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11704	RLLV1ATB2PV711434	VFBAJB23C070201VFBAJA23B030169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11705	RLLV1ATBXPV711441	VFBAJB23C130096VFBAJA23C090030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11706	RLLV1ATB9PV711446	VFBAJB23C080200VFBAJA23C070230	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11707	RLLV1ATB3PV711443	VFBAJB23C090087VFBAJA23C080064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11708	RLLV1ATB8PV711440	VFBAJB23C060036VFBAJA23C080131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11709	RLLV1ATB7PV711395	VFBAJB23C070216VFBAJA23C070323	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11710	RLLV1ATB2PV711398	VFBAJB23C060079VFBAJA23C070229	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11711	RLLV1ATB1PV710226	VFBAJB23C060110VFBAJA23C070260	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11712	RLLV1AUA9PV711520	VFBALB23C130103VFBALA23C020164	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11713	RLLV1AUAXPV711512	VFBALB23C130107VFBALA23C100053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11714	RLLV1AUA0PV711518	VFBALB23B300002VFBALA23C100067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11715	RLLV1AUA7PV711516	VFBALB23C130018VFBALA23C020173	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11716	RLLV1AUA9PV711517	VFBALB23C130017VFBALA23C020161	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11717	RLLV1ATB6PV710223	VFBAJB23C080169;VFBAJA23C220139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11718	RLLV1ATB3PV710213	VFBAJB23C060102VFBAJA23C070281	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11719	RLLV1ATB0PV710220	VFBAJB23C080159VFBAJA23C070270	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11720	RLLV1ATB2PV710221	VFBAJB23C080160VFBAJA23C060074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11721	RLLV1AUA2PV711505	VFBALB23C130027VFBALA23C100058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11722	RLLV1AUA0PV710224	VFBALB23C130142VFBALA23C020184	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11723	RLLV1AUA8PV711511	VFBALB23C020219VFBALA23C020153	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11724	RLLV1AUA4PV711506	VFBALB23C130143VFBALA23C020175	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11725	RLLV1AUA9PV711509	VFBALB23C130115VFBALA23B210108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11726	RLLV1AUA9PV711503	VFBALB23C130110VFBALA23C100065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11727	RLLV1AUA0PV711504	VFBALB23C130106VFBALA23C020151	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11728	RLLV1AUA4PV711389	VFBALB23C020211VFBALA23C100066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11729	RLLV1AUA7PV711385	VFBALB23C130051VFBALA23C020157	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11730	RLLV1AUA5PV711384	VFBALB23C130099VFBALA23C100068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11731	RLLV1AUA9PV711386	VFBALB23C020217VFBALA23C020155	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11732	RLLV1AUA0PV711390	VFBALB23C020220VFBALA23C020176	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11733	RLLV1AUA8PV710228	VFBALB23C130098VFBALA23C020177	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11734	RLLV1AUA6PV710227	VFBALB23C130105VFBALA23C020192	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11735	RLLV1ATBXPV710211	VFBAJB23C080139VFBAJA23C060118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11736	RLLV1ATB8PV710210	VFBAJB23C080161VFBAJA23C070247	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11737	RLLV1AUA9PV710201	VFBALB23C060030VFBALA23C020197	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11738	RLLV1AUA8PV710200	VFBALB23C030004;VFBALA23C020189	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11739	RLLV1ATB8PV710207	VFBAJB23C080168VFBAJA23C060124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11740	RLLV1ATB2PV710168	VFBAJB23C130192VFBAJA23C060142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11741	RLLV1ATB6PV710562	VFBAJB23C120006VFBAJA23C090060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11742	RLLV1AUA2PV711522	VFBALB23C110104VFBALA23C020196	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11743	RLLV1AUA3PV711383	VFBALB23C130015VFBALA23C020191	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11744	RLLV1ATB0PV712226	VFBAJB23C050236VFBAJA23C120076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11745	RLLV1ATBXPV712220	VFBAJB23C060213VFBAJA23C120074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11746	RLLV1ATB0PV712212	VFBAJB23C050227VFBAJA23C090110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11747	RLLV1ATB4PV712214	VFBAJB23C050205VFBAJA23C060264	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11748	RLLV1ATB9PV712225	VFBAJB23C050207VFBAJA23C070195	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11749	RLLV1ATB1PV712221	VFBAJB23C130183VFBAJA23C120078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11750	RLLV1ATB1PV712218	VFBAJB23C080204VFBAJA23C120062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11751	RLLV1ATB2PV712227	VFBAJB23C050204VFBAJA23C060049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11752	RLLV1ATB2PV712213	VFBAJB23C060199VFBAJA23C120052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11753	RLLV1ATB3PV712222	VFBAJB23C050242VFBAJA23C120073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11754	RLLV1ATB5PV712223	VFBAJB23C140001VFBAJA23C090100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11755	RLLV1ATB3PV712219	VFBAJB23C050206VFBAJA23C070191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11756	RLLV1ATB8PV712216	VFBAJB23C130203VFBAJA23C060046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11757	RLLV1ATB9PV712211	VFBAJB23C050197VFBAJA23C060045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11758	RLLV1ATB6PV712215	VFBAJB23C090130VFBAJA23C120069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11759	RLLV1AUA0PV711521	VFBALB23C130080VFBALA23C020171	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11760	RLLV1ATB6PV712232	VFBAJB23C090133VFBAJA237140090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11761	RLLV1ATB9PV712239	VFBAJB23C130202VFBAJA23C120049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11762	RLLV1ATB3PV712236	VFBAJB23C130187VFBAJA23C120058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11763	RLLV1ATB7PV712238	VFBAJB23C060180VFBAJA23C120088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11764	RLLV1ATB6PV712229	VFBAJB23C070236VFBAJA23C090069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11765	RLLV1ATBXPV712234	VFBAJB23C130193VFBAJA23C120092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11766	RLLV1ATB4PV712231	VFBAJB23C060207VFBAJA23C090047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11767	RLLV1ATB5PV712237	VFBAJB23C060201VFBAJA23C090044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11768	RLLV1ATB2PV712230	VFBAJB23C050237;VFBAJA23C120055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11769	RLLV1ATB4PV712181	VFBAJB23C130112VFBAJA23C090104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11770	RLLV1ATB1PV712185	VFBAJB23C070233VFBAJA23C090054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11771	RLLV1ATB3PV712172	VFBAJB23C050226VFBAJA23C090080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11772	RLLV1ATB8PV712183	VFBAJB23C130116VFBAJA23C120079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11773	RLLV1ATB2PV712180	VFBAJB23C070223VFBAJA23C070174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11774	RLLV1ATB8PV712166	VFBAJB23C050224VFBAJA23C090068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11775	RLLV1ATB1PV712168	VFBAJB23C130188VFBAJA23C070168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11776	RLLV1ATBXPV712167	VFBAJB23C070226VFBAJA23C090056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11777	RLLV1ATB4PV712178	VFBAJB23C070231VFBAJA23C090094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11778	RLLV1ATB2PV712177	VFBAJB23C070237VFBAJA23C090050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11779	RLLV1ATBXPV712184	VFBAJB23C060179VFBAJA23C070163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11780	RLLV1ATB1PV712171	VFBAJB23C130111VFBAJA23C070181	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11781	RLLV1ATB1PV712235	VFBAJB23C130201VFBAJA23C120060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11782	RLLV1ATB8PV712233	VFBAJB23C050240VFBAJA23C090049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11783	RLLV1ATB4PV712228	VFBAJB23C090135VFBAJA237250015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11784	RLLV1ATB5PV712240	VFBAJB23C060208VFBAJA23C090045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11785	RLLV1ATB7PV709095	VFBAJB23C050022VFBAJA23C070213	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11786	RLLV1AUA6PV711507	VFBALB23C130079VFBALA23C020168	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11787	RLLV1AUA4PV710212	VFBALB23C100030VFBALA23C020170	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11788	RLLV1AUA2PV711388	VFBALB23C100032VFBALA23C020181	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11789	RLLV1ATB9PV711463	VFBAJB23C130182VFBAJA23C070218	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11790	RLLV1ATB6PV712182	VFBAJB23C130205VFBAJA23C090108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11791	RLLV1ATB5PV712187	VFBAJB23C050215VFBAJA23C070170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11792	RLLV1ATB3PV712169	VFBAJB23C050210VFBAJA23C090105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11793	RLLV1ATBXPV712198	VFBAJB23C070179VFBAJA23C070208	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11794	RLLV1ATBXPV712170	VFBAJB23C060183VFBAJA23C090070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11795	RLLV1ATB9PV712192	VFBAJB23C060185VFBAJA23C070172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11796	RLLV1ATB5PV712173	VFBAJB23C130181VFBAJA23C070180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11797	RLLV1ATB9PV712208	VFBAJB23C050214VFBAJA23C090096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11798	RLLV1ATB3PV712186	VFBAJB23C050229VFBAJA23C090055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11799	RLLV1ATB6PV712165	VFBAJB23C130204VFBAJA23C090097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11800	RLLV1ATB9PV712175	VFBAJB23C130184VFBAJA23C120082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11801	RLLV1ATB0PV712176	VFBAJB23C130180VFBAJA23C070178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11802	RLLV1ATB6PV712179	VFBAJB23C130198VFBAJA23C070194	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11803	RLLV1ATBXPV712217	VFBAJB23C060210VFBAJA23C120090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11804	RLLV1ATB1PV710209	VFBAJB23C130199VFBAJA23C070200	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11805	RLLV1ATB4PV712195	VFBAJB23C060194VFBAJA23C120048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11806	RLLV1ATB7PV712207	VFBAJB23C130194VFBAJA23C120064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11807	RLLV1ATB3PV712205	VFBAJB23C060196VFBAJA23C070166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11808	RLLV1ATB6PV712201	VFBAJB23C050212VFBAJA23C120080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11809	RLLV1ATB5PV712206	VFBAJB23C090132VFBAJA22B250604	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11810	RLLV1ATB6PV712196	VFBAJB23C060192VFBAJA23C070176	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11811	RLLV1ATB8PV712202	VFBAJB23C070182VFBAJA23C090034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11812	RLLV1ATB0PV712193	VFBAJB23C070177VFBAJA23C090052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11813	RLLV1ATB0PV712209	VFBAJB23C060184VFBAJA23C090038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11814	RLLV1ATB2PV712194	VFBAJB23C070183VFBAJA23C090101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11815	RLLV1ATB9PV712189	VFBAJB23C060187VFBAJA23C090107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11816	RLLV1ATB7PV712191	VFBAJB23C070157VFBAJA23C080134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11817	RLLV1ATB5PV712190	VFBAJB23C060197VFBAJA23C120071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11818	RLLV1ATB8PV712197	VFBAJB23C070165VFBAJA23C090051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11819	RLLV1ATB1PV712199	VFBAJB23C060195VFBAJA23C070164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11820	RLLV1ATB1PV712204	VFBAJB23C050241VFBAJA23C090042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11821	RLLV1ATB7PV712210	VFBAJB23C060186VFBAJA23C090041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11822	RLLV1ATB4PV712200	VFBAJB23C130104VFBAJA23C120067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11823	RLLV1ATB7PV712224	VFBAJB23C080214;VFBAJA23C220132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11824	RLLV1ATB0PV711464	VFBAJB23C160128VFBAJA23C120066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11825	RLLV1ATB8PV707761	VFBAJB23C160123VFBAJA23C120050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11826	RLLV1ATB3PV711409	VFBAJB23C160124VFBAJA23C120065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11827	RLLV1ATB0PV711433	VFBAJB23C160122VFBAJA23C130154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11828	RLLV1ATB7PV712174	VFBAJB23C160083; VFBAJA23C130152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11829	RLLV1AUAXPV706228	VFBALB23C100040VFBALA23C100013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
11830	RLLV1ATB7PV712188	VFBAJB23C160125VFBAJA23C130169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11831	RLLV1ATB3PV710308	VFBAJB23C180141VFBAJA23C130167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11832	RLLV1ATB2PV710297	VFBAJB23C180137VFBAJA23C130158	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11833	RLLV1ATB7PV712241	VFBAJB23C140004VFBAJA23C080065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11834	RLLV1ATB3PV701849	VFBAJB23C140003VFBAJA23C080076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11835	RLLV1ATB8PV714421	VFBAJB23C160056VFBAJA23C140102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11836	RLLV1ATB6PV714420	VFBAJB23C160165VFBAJA23C140094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11837	RLLV1ATB9PV714461	VFBAJB23C160105VFBAJA23C140103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11838	RLLV1ATB2PV714463	VFBAJB23C160097VFBAJA23C140089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11839	RLLV1ATB0PV714445	VFBAJB23C160120VFBAJA23C140122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11840	RLLV1ATB0PV714431	VFBAJB23C160121VFBAJA23C140095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11841	RLLV1ATB0PV714459	VFBAJB23C160007VFBAJA23C140099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11842	RLLV1ATB5PV714425	VFBAJB23C160034VFBAJA23C080105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11843	RLLV1ATB7PV714426	VFBAJB23C160102VFBAJA23C140147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11844	RLLV1ATB9PV714475	VFBAJB23C160156VFBAJA23C140124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11845	RLLV1ATB4PV714450	VFBAJB23C160079VFBAJA23C140130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11846	RLLV1ATBXPV714422	VFBAJB23C160015VFBAJA23C140113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11847	RLLV1ATB9PV701662	VFBAJB23C160178VFBAJA23C140129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11848	RLLV1ATB1PV714423	VFBAJB23C160147VFBAJA23C140149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11849	RLLV1ATB1PV714440	VFBAJB23C160101VFBAJA23C120053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11850	RLLV1ATBXPV708443	VFBAJB23C250018; VFBAJA23C140143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11851	RLLV1ATB8PV708439	VFBAJB23C160190VFBAJA23C140116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11852	RLLV1ATB8PV707789	VFBAJB23C130206VFBAJA23C090066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11853	RLLV1ATB0PV707785	VFBAJB23C160011VFBAJA23C080087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11854	RLLV1ATB5PV702923	VFBAJB23C160044VFBAJA23C080104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11855	RLLV1ATBXPV714470	VFBAJB23C160057VFBAJA23C140117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11856	RLLV1ATB1PV714471	VFBAJB23C160052VFBAJA23C130171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11857	RLLV1ATB4PV714433	VFBAJB23C160176VFBAJA23C130150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11858	RLLV1ATB2PV714446	VFBAJB23C160111VFBAJA23C140136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11859	RLLV1ATB3PV714536	VFBAJB23C160085VFBAJA23C130138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11860	RLLV1ATB8PV714483	VFBAJB23C090138VFBAJA23C090036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11861	RLLV1ATB2PV714429	VFBAJB23C160043VFBAJA23C130170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11862	RLLV1ATB1PV714468	VFBAJB23C160049VFBAJA23C130191	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11863	RLLV1ATB3PV714441	VFBAJB23C160161VFBAJA23C140092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11864	RLLV1ATB9PV714427	VFBAJB23C160084VFBAJA23C120084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11865	RLLV1ATB1PV714485	VFBAJB23C160008VFBAJA23C080107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11866	RLLV1ATB9PV714430	VFBAJB23C160058VFBAJA23C140135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11867	RLLV1ATB6PV714448	VFBAJB23C160055VFBAJA23C140144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11868	RLLV1ATB2PV714477	VFBAJB23C160159VFBAJA23C140153	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11869	RLLV1ATB6PV714479	VFBAJB23C090145VFBAJA23C090037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11870	RLLV1ATB1PV714437	VFBAJB23C160168VFBAJA23C070275	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11871	RLLV1ATB4PV714478	VFBAJB23C160160VFBAJA23C140156	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11872	RLLV1ATB3PV714438	VFBAJB23C160103VFBAJA23C140139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11873	RLLV1ATB5PV714456	VFBAJB23C090137VFBAJA23C090033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11874	RLLV1ATB7PV714460	VFBAJB23C160086VFBAJA23C140118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11875	RLLV1ATB7PV714443	VFBAJB23C160175VFBAJA23C130141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11876	RLLV1ATB5PV714442	VFBAJB23C160020VFBAJA23C140101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11877	RLLV1ATB6PV714465	VFBAJB23C160087VFBAJA23C140134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11878	RLLV1ATB8PV714466	VFBAJB23C160031VFBAJA23C130168	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11879	RLLV1ATB6PV714482	VFBAJB23C160078VFBAJA23C140137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11880	RLLV1ATB3PV714455	VFBAJB23C160158VFBAJA23C130135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11881	RLLV1ATB2PV714480	VFBAJB23C160151VFBAJA23C140154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11882	RLLV1ATB4PV714464	VFBAJB23C160054VFBAJA23C060150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11883	RLLV1ATB8PV714452	VFBAJB23C090142VFBAJA23C090039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11884	RLLV1ATB0PV714428	VFBAJB23C160053VFBAJA23C130174	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11885	RLLV1ATB8PV714435	VFBAJB23C090134VFBAJA23C140096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11886	RLLV1ATB7PV714474	VFBAJB23C160119VFBAJA23C140155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11887	RLLV1ATB0PV714462	VFBAJB23C160177VFBAJA23C140097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11888	RLLV1ATB2PV714432	VFBAJB23C160076VFBAJA23C140114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11889	RLLV1ATB0PV714476	VFBAJB23C160048VFBAJA23C090098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11890	RLLV1ATB8PV708456	VFBAJB23C180139VFBAJA23C120086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11891	RLLV1ATBXPV708460	VFBAJB23C180125VFBAJA23C120051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11892	RLLV1ATB9PV708465	VFBAJB23C180132VFBAJA23C080080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11893	RLLV1ATB0PV714414	VFBAJB23C180127VFBAJA23C060122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11894	RLLV1ATB3PV714410	VFBAJB23C160030VFBAJA23C140141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11895	RLLV1ATB7PV714409	VFBAJB23C160064VFBAJA23C140104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11896	RLLV1ATB5PV714411	VFBAJB23C160036VFBAJA23C080106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11897	RLLV1ATBXPV714419	VFBAJB23C250025VFBAJA23C140150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11898	RLLV1ATB8PV714418	VFBAJB23C140005VFBAJA23C080082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11899	RLLV1ATB9PV714413	VFBAJB23C160039VFBAJA23C080108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11900	RLLV1ATB2PV714415	VFBAJB23C160191VFBAJA23C140133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11901	RLLV1ATB6PV714417	VFBAJB23C160047VFBAJA23C090040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11902	RLLV1ATB7PV714412	VFBAJB23C250015VFBAJA23C080075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11903	RLLV1ATB1PV704006	VFBAJB23C160107VFBAJA23C140125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11904	RLLV1ATB7PV704009	VFBAJB23C250023VFBAJA23C140142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11905	RLLV1ATB3PV704007	VFBAJB23C250021VFBAJA23C140126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11906	RLLV1ATBXPV704005	VFBAJB23C090140VFBAJA23C090043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11907	RLLV1ATB7PV709016	VFBAJB23C160028VFBAJA23C140132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11908	RLLV1ATB9PV709017	VFBAJB23C180138;VFBAJA23C220136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11909	RLLV1ATBXPV712203	VFBAJB23C180128VFBAJA23C060090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11910	RLLV1ATBXPV708474	VFBAJB23C140002VFBAJA23C080083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11911	RLLV1ATB5PV714473	VFBAJB23C260076VFBAJA23C160172	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11912	RLLV1ATBXPV714436	VFBAJB23C180108VFBAJA23C180005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11913	RLLV1ATB1PV714454	VFBAJB23C160184VFBAJA23C160003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11914	RLLV1ATB8PV714449	VFBAJB23C160173VFBAJA23C150123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11915	RLLV1ATB1PV714521	VFBAJB23C250005VFBAJA23C160023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11916	RLLV1ATB9PV714539	VFBAJB23C260030VFBAJA23C160144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11917	RLLV1ATBXPV714579	VFBAJB23C260079VFBAJA23C140115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11918	RLLV1ATB6PV714546	VFBAJB23C230032VFBAJA23C160099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11919	RLLV1ATB7PV714491	VFBAJB23C230036VFBAJA23C160035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11920	RLLV1ATB7PV714541	VFBAJB23C180109VFBAJA23C160163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11921	RLLV1ATB8PV714564	VFBAJB23C180118VFBAJA23C180017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11922	RLLV1ATB4PV714545	VFBAJB23C260032VFBAJA23C160037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11923	RLLV1ATB5PV714540	VFBAJB23C250056VFBAJA23C160138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11924	RLLV1ATB1PV714504	VFBAJB23C180111VFBAJA23C160192	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11925	RLLV1ATB3PV714553	VFBAJB23C260033VFBAJA23C160141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11926	RLLV1ATB7PV714510	VFBAJB23C260036VFBAJA23C220112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11927	RLLV1ATBXPV714467	VFBAJB23C180113VFBAJA23C160185	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11928	RLLV1ATB5PV714506	VFBAJB23C180124VFBAJA23C160108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11929	RLLV1ATB1PV714566	VFBAJB23C180107VFBAJA23C180012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11930	RLLV1ATBXPV714548	VFBAJB23C250042VFBAJA23C220109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11931	RLLV1ATB8PV714533	VFBAJB23C260035VFBAJA23C160133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11932	RLLV1ATB0PV714493	VFBAJB23C180133VFBAJA23C160088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11933	RLLV1ATB8PV714502	VFBAJB23C230034VFBAJA23C160109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11934	RLLV1ATB0PV714557	VFBAJB23C260024VFBAJA23C160139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11935	RLLV1ATB6PV714532	VFBAJB23C180140VFBAJA23C180008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11936	RLLV1ATBXPV714517	VFBAJB23C260044VFBAJA23C220120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11937	RLLV1ATB2PV714575	VFBAJB23C260077VFBAJA23C160169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11938	RLLV1ATB2PV714558	VFBAJB23C230004VFBAJA23C220107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11939	RLLV1ATB4PV714562	VFBAJB23C180129VFBAJA23C160115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11940	RLLV1ATB7PV714572	VFBAJB23C180115VFBAJA23C160162	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11941	RLLV1ATB4PV714500	VFBAJB23C250004VFBAJA23C160029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11942	RLLV1ATB6PV714496	VFBAJB23C180114VFBAJA23C160140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11943	RLLV1ATB2PV714527	VFBAJB23C250006VFBAJA23C160018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11944	RLLV1ATB3PV714519	VFBAJB23C250008VFBAJA23C160027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11945	RLLV1ATB3PV714567	VFBAJB23C260070VFBAJA23C160166	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11946	RLLV1ATB0PV714574	VFBAJB23C260049VFBAJA23C220076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11947	RLLV1ATB9PV714489	VFBAJB23C180116VFBAJA23C160157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11948	RLLV1ATB7PV714555	VFBAJB23C230026VFBAJA23C160021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11949	RLLV1ATB5PV714490	VFBAJB23C180131VFBAJA23B240091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11950	RLLV1ATB8PV714516	VFBAJB23C230031VFBAJA23C160104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11951	RLLV1ATBXPV714498	VFBAJB23C180121VFBAJA23C160112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11952	RLLV1ATB0PV714543	VFBAJB23C180001VFBAJA23C150121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11953	RLLV1ATB6PV714577	VFBAJB23C180135VFBAJA23C180013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11954	RLLV1ATBXPV714551	VFBAJB23C250027VFBAJA23C220088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11955	RLLV1ATB1PV714499	VFBAJB23C250003VFBAJA23C160019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11956	RLLV1ATB7PV714488	VFBAJB23C260038;VFBAJA23C180019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11957	RLLV1ATB0PV714509	VFBAJB23C230029VFBAJA23C160096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11958	RLLV1ATB2PV714561	VFBAJB23C160179VFBAJA23C140090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11959	RLLV1ATB4PV714559	VFBAJB23C260012VFBAJA23C160131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11960	RLLV1ATB3PV714469	VFBAJB23C230030VFBAJA23C160014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11961	RLLV1ATB7PV714507	VFBAJB23C180136VFBAJA23C200088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11962	RLLV1ATB2PV714494	VFBAJB23C250001VFBAJA23C160017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11963	RLLV1ATB3PV714505	VFBAJB23C250002VFBAJA23C160025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11964	RLLV1ATB6PV714501	VFBAJB23C260026VFBAJA23C140121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11965	RLLV1ATB7PV714457	VFBAJB23C250029VFBAJA23C140128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11966	RLLV1ATB6PV714529	VFBAJB23C180117VFBAJA23C200145	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11967	RLLV1ATB9PV714444	VFBAJB23C230028VFBAJA23C160024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11968	RLLV1ATB1PV714535	VFBAJB23C260028VFBAJA23C160032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11969	RLLV1ATB6PV714515	VFBAJB23C180120VFBAJA23C160134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
11970	RLLV1ATB5PV714439	VFBAJB23C160181VFBAJA23C150055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11971	RLLV1ATB2PV714530	VFBAJB23C260016VFBAJA23C140123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11972	RLLV1ATBXPV714453	VFBAJB23C230019VFBAJA23C160129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11973	RLLV1ATB4PV714531	VFBAJB23C180126VFBAJA23C160098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11974	RLLV1ATB0PV714560	VFBAJB23C260021VFBAJA23C160187	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11975	RLLV1ATB9PV714511	VFBAJB23C260068VFBAJA23C160188	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11976	RLLV1ATB5PV714554	VFBAJB23C230039VFBAJA23C200160	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11977	RLLV1ATB0PV714526	VFBAJB23C180112VFBAJA23C180010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11978	RLLV1ATB9PV714556	VFBAJB23C220039VFBAJA23C160041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11979	RLLV1ATB5PV714523	VFBAJB23C260014VFBAJA23C160127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11980	RLLV1ATB2PV714544	VFBAJB23C260027VFBAJA23C160137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11981	RLLV1ATB6PV714563	VFBAJB23C230027VFBAJA23C160100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11982	RLLV1ATB4PV714528	VFBAJB23C230037VFBAJA23C160040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11983	RLLV1ATBXPV714565	VFBAJB23C180002VFBAJA23C160164	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11984	RLLV1ATB3PV714522	VFBAJB23C160113VFBAJA23C140152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11985	RLLV1ATB9PV714573	VFBAJB23C260074VFBAJA23C160171	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11986	RLLV1ATBXPV714582	VFBAJB23C260045VFBAJA23C220098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11987	RLLV1ATB9PV714508	VFBAJB23C180134VFBAJA23C160092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11988	RLLV1ATB4PV714495	VFBAJB23C180122VFBAJA23C160132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11989	RLLV1ATB3PV714486	VFBAJB23C250009VFBAJA23C160016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11990	RLLV1ATB1PV714552	VFBAJB23C180144VFBAJA23C220103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11991	RLLV1ATB8PV714578	VFBAJB23C260046VFBAJA23C200163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11992	RLLV1ATB8PV714547	VFBAJB23C230035VFBAJA23C160094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11993	RLLV1ATB4PV714481	VFBAJB23C160186VFBAJA23C120075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11994	RLLV1ATB4PV714447	VFBAJB23C160033VFBAJA23C140151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11995	RLLV1ATB4PV714514	VFBAJB23C180110VFBAJA23C180009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11996	RLLV1ATB0PV714512	VFBAJB23C260020VFBAJA23C140111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11997	RLLV1ATB9PV714458	VFBAJB23C230038VFBAJA23C160002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11998	RLLV1ATB5PV714571	VFBAJB23C250046VFBAJA23C140120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
11999	RLLV1ATB5PV714537	VFBAJB23C260019VFBAJA23C140112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12000	RLLV1ATB8PV714497	VFBAJB23C230033VFBAJA23C160110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12001	RLLV1ATB9PV714492	VFBAJB23C250007VFBAJA23C160026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12002	RLLV1ATBXPV714534	VFBAJB23C260039VFBAJA23C220104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12003	RLLV1ATBXPV714484	VFBAJB23C260082VFBAJA23C160167	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12004	RLLV1ATB7PV714538	VFBAJB23C180123VFBAJA23C160114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12005	RLLV1ATB1PV714518	VFBAJB23C160174VFBAJA23C160012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12006	RLLV1ATB8PV714595	VFBAJB23C260067VFBAJA23C160170	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12007	RLLV1ATB6PV714580	VFBAJB23C260051VFBAJA23C220106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12008	RLLV1ATBXPV714596	VFBAJB23C260071VFBAJA23C180018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12009	RLLV1ATB2PV714592	VFBAJB23C230006VFBAJA23C200102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12010	RLLV1ATB7PV714569	VFBAJB23C230002VFBAJA23C220101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12011	RLLV1ATB1PV714583	VFBAJB23C180130VFBAJA23C160106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12012	RLLV1ATB4PV714593	VFBAJB23C260069VFBAJA23C160189	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12013	RLLV1ATB5PV714568	VFBAJB23C180145VFBAJA23C200161	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12014	RLLV1ATB4PV714576	VFBAJB23C260015VFBAJA23C160042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12015	RLLV1ATB8PV714581	VFBAJB23C260052VFBAJA23C180020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12016	RLLV1ATB6PV714594	VFBAJB23C260037VFBAJA23C220108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12017	RLLV1ATB5PV704008	VFBAJB23C160193VFBAJA23C150122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12018	RLLV1ATB6PV714434	VFBAJB23C230007VFBAJA23C250133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12019	RLLV1ATB8PV708442	VFBAJB23C260075VFBAJA23C250135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12020	RLLV1ATB7PV714524	VFBAJB23C230003VFBAJA23C250131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12021	RLLV1ATB6PV714451	VFBAJB23C260073; VFBAJA23C250128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12022	RLLV1ATB5PV714487	VFBAJB23C230005VFBAJA23C250130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12023	RLLV1ATB4RV700258	VFBAJB23C190001VFBAJA23C250038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12024	RLLV1ATB2RV700257	VFBAJB23C260115VFBAJA23C250120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12025	RLLV1ATB1RV700248	VFBAJB23C260114VFBAJA23C220137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12026	RLLV1ATBXR700264	VFBAJB23C260112VFBAJA23C250142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12027	RLLV1ATB6RV700262	VFBAJB23C230020VFBAJA23C250031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12028	RLLV1ATB8RV700263	VFBAJB23C260121VFBAJA23C260002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12029	RLLV1ATBXR700247	VFBAJB23C230022VFBAJA23C250132	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12030	RLLV1ATB4RV700261	VFBAJB23C260117VFBAJA23C250116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12031	RLLV1ATB9RV700255	VFBAJB23C260116VFBAJA23C160180	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12032	RLLV1ATB5RV700253	VFBAJB23C260041VFBAJA23C250118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12033	RLLV1ATB1RV700265	VFBAJB23C260107VFBAJA23C260003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12034	RLLV1ATBXR700250	VFBAJB23C230024VFBAJA23C250129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12035	RLLV1ATB6RV700259	VFBAJB23C260109VFBAJA23C220129	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12036	RLLV1ATB2RV700260	VFBAJB23C260091VFBAJA23C220121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12037	RLLV1ATB3PV714424	VFBAJB23C260124VFBAJA23C250026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12038	RLLV1ATB3PV714472	VFBAJB23C260040VFBAJA23C250115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12039	RLLV1ATB1PV714549	VFBAJB23C260056VFBAJA23C250094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12040	RLLV1ATBXPV714520	VFBAJB23C260125VFBAJA23C250028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12041	RLLV1ATB2PV714513	VFBAJB23C260057VFBAJA23C220078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12042	RLLV1ATBXPV714503	VFBAJB23C260119VFBAJA23C130163	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12043	RLLV1ATB9PV714542	VFBAJB23C260122VFBAJA23C130139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12044	RLLV1ATB4PV714416	VFBAJB23C230018VFBAJA23C250134	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12045	RLLV1ATB3PV714570	VFBAJB23C230023VFBAJA23C220122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12046	RLLV1ATB0RV700256	VFBAJB23C260127;VFBAJA23C250136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12047	RLLV1ATB1RV700251	VFBAJB23C230021VFBAJA23C250137	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12048	RLLV1ATB3RV700283	VFBAJB241060023VFBAJA23C250012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12049	RLLV1ATB4RV700289	VFBAJB241060024VFBAJA23C200060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12050	RLLV1ATB1RV700301	VFBAJB23C160149VFBAJA23C250097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12051	RLLV1ATB8RV700246	VFBAJB23C260132VFBAJA23C250104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12052	RLLV1ATB3RV700266	VFBAJB23C180151;VFBAJA23C020098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12053	RLLV1ATB3RV700249	VFBAJB23C260129VFBAJA23C250091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12054	RLLV1ATB7RV700254	VFBAJB23C260131VFBAJA23C250139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12055	RLLV1ATB2RV700288	VFBAJB241060030VFBAJA23C250121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12056	RLLV1ATB1RV700296	VFBAJB23C190002VFBAJA23C220141	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12057	RLLV1ATBXR700300	VFBAJB241060017VFBAJA23C220114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12058	RLLV1ATB0RV700306	VFBAJB23C160148VFBAJA23C250033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12059	RLLV1ATB4RV700308	VFBAJB241060019VFBAJA23C250105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12060	RLLV1ATBXR700328	VFBAJB23C180146VFBAJA23C260110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12061	RLLV1ATB8PV714550	VFBAJB241060013VFBAJA23C250051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12062	RLLV1ATB0RV700337	VFBAJB23C180148VFBAJA23C260108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12063	RLLV1ATB9PV714525	VFBAJB241050108VFBAJA23C260103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12064	RLLV1ATB8RV700330	VFBAJB241060027VFBAJA23C250095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12065	RLLV1ATB5RV700334	VFBAJB23C180150VFBAJA23C260113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12066	RLLV1ATB1RV700332	VFBAJB241050044VFBAJA23C250124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12067	RLLV1ATB2RV700338	VFBAJB23C180152VFBAJA23C250123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12068	RLLV1ATB7RV700335	VFBAJB23C190004VFBAJA23C250076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12069	RLLV1ATBXR700331	VFBAJB23C180153VFBAJA23C050218	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12070	RLLV1ATB9RV700336	VFBAJB23C180142VFBAJA23C260104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12071	RLLV1ATB1RV700329	VFBAJB241060020VFBAJA23C260111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12072	RLLV1ATB4RV700325	VFBAJB23C260128VFBAJA23C250065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12073	RLLV1ATB6RV700326	VFBAJB23C260126VFBAJA23C250064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12074	RLLV1AUA7RV700275	VFBALB241060025;VFBALA23C100034	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12075	RLLV1ATB7RV700321	VFBAJB241060022VFBAJA23C250010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12076	RLLV1ATB1RV700315	VFBAJB241060018VFBAJA23C250111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12077	RLLV1ATB5RV700320	VFBAJB241050049VFBAJA23C130140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12078	RLLV1ATB5RV700298	VFBAJB23C160153VFBAJA23C250074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12079	RLLV1ATB8RV700313	VFBAJB23C190003VFBAJA23C250088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12080	RLLV1ATB7RV700318	VFBAJB23C160093VFBAJA23C200064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12081	RLLV1ATB7RV700304	VFBAJB241050045VFBAJA23C250126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12082	RLLV1AUA3RV700273	VFBALB23C100012VFBALA23C100033	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12083	RLLV1AUA7RV700271	VFBALB23C100080VFBALA23C100009	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12084	RLLV1AUAAXRV700268	VFBALB23C100010VFBALA23C100048	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12085	RLLV1AUA0RV700277	VFBALB23C100004VFBALA23C100031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12086	RLLV1AUA2RV700278	VFBALB23C110020VFBALA23C100005	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12087	RLLV1AUA5RV700274	VFBALB23C100042VFBALA23C100028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12088	RLLV1AUA9RV700276	VFBALB23C110017VFBALA23B210107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12089	RLLV1AUA1RV700269	VFBALB23C100035; VFBALA23C100025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12090	RLLV1AUA8RV700267	VFBALB23C100060VFBALA23C100002	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12091	RLLV1ATB3RV700302	VFBAJB23C180147VFBAJA23C260106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12092	RLLV1ATB9RV700305	VFBAJB23C180023VFBAJA23C250093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12093	RLLV1ATB5RV700317	VFBAJB23C180024VFBAJA23C250122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12094	RLLV1ATB2RV700310	VFBAJB241060021VFBAJA23C250119	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12095	RLLV1ATB0RV700323	VFBAJB241060040VFBAJA23C250073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12096	RLLV1ATB9RV700322	VFBAJB241050112VFBAJA23C260118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12097	RLLV1ATB2RV700324	VFBAJB23C180105VFBAJA23C250024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12098	RLLV1ATB9RV700319	VFBAJB241060014VFBAJA23C250084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12099	RLLV1ATB7RV700299	VFBAJB23C180106VFBAJA23C250125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12100	RLLV1ATB3RV700316	VFBAJB23C160154VFBAJA23C250099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12101	RLLV1ATB3RV700297	VFBAJB241060026VFBAJA23C250110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12102	RLLV1ATB4RV700311	VFBAJB23C270014VFBAJA23C250127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12103	RLLV1ATB6RV700312	VFBAJB23C160152VFBAJA23C250096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12104	RLLV1ATB6RV700293	VFBAJB23C190015VFBAJA23C220123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12105	RLLV1ATBXR700295	VFBAJB23C180149VFBAJA23C260120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12106	RLLV1ATB2RV700291	VFBAJB23C160150VFBAJA23C250098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12107	RLLV1AUA1RV700241	VFBALB23C100006VFBALA23C100052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12108	RLLV1AUA3RV700242	VFBALB23C100037VFBALA23C100020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12109	RLLV1AUAAXRV700240	VFBALB23C110016VFBALA23C100003	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12110	RLLV1AUA7RV700244	VFBALB23C110024VFBALA23C100001	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12111	RLLV1AUA5RV700243	VFBALB23C100063;VFBALA23C100007	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12112	RLLV1ATB8RV700280	VFBAJB241050048VFBAJA23C210007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12113	RLLV1ATBXR700281	VFBAJB23C270017VFBAJA23C200121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12114	RLLV1ATB9RV700286	VFBAJB23C270013VFBAJA23C200169	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12115	RLLV1ATB7RV700285	VFBAJB241050050VFBAJA23C210006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12116	RLLV1ATB6RV700245	VFBAJB23C270005VFBAJA23C250101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12117	RLLV1ATB2RV700307	VFBAJB23C270015VFBAJA23C250106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12118	RLLV1ATBXR700314	VFBAJB23C270016VFBAJA23C250103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12119	RLLV1AUA1RV700272	VFBALB23C100064VFBALA23C100077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12120	RLLV1AUA4RV700279	VFBALB23C060007VFBALA23C100008	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12121	RLLV1AUA8RV700270	VFBALB23C100051VFBALA23C100022	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12122	RLLV1ATB6RV700309	VFBAJB241050062VFBAJA23C140148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12123	RLLV1ATB5RV700303	VFBAJB241050046VFBAJA23C200105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12124	RLLV1ATB3PV704010	VFBAJB23C270012VFBAJA23C250100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12125	RLLV1ATB4RV700292	VFBAJB23C270004VFBAJA23C270118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12126	RLLV1ATB0RV700290	VFBAJB23C270003VFBAJA23C250102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12127	RLLV1ATB0RV700287	VFBAJB23C270006VFBAJA23C270115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12128	RLLV1ATB5RV700284	VFBAJB23C260060VFBAJA23C270059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12129	RLLV1ATB3RV700252	VFBAJB23C270002VFBAJA23C270117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12130	RLLV1ATB0RV700239	VFBAJB23C270001VFBAJA23C270116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12131	RLLV1ATB3RV700333	VFBAJB23C260062VFBAJA23C270065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12132	RLLV1ATB8RV700294	VFBAJB23C260055VFBAJA23C270090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12133	RLLV1AUAAXRV700237	VFBALB241080001VFBALA23C100079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12134	RLLV1AUA1RV700238	VFBALB241060046VFBALA23C100078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12135	RLLV1ATB9RV701583	VFBAJB23C260084VFBAJA23C270089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12136	RLLV1ATB2RV701599	VFBAJB23B080078VFBAJA23C270084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12137	RLLV1ATB0RV701584	VFBAJB23B080056VFBAJA23C270063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12138	RLLV1ATB6RV701590	VFBAJB23B080055VFBAJA23C270093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12139	RLLV1ATB4RV701569	VFBAJB23C260088;VFBAJA23C270087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12140	RLLV1ATB8RV701557	VFBAJB23C270094VFBAJA23C250062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12141	RLLV1ATB4RV701555	VFBAJB23C260086VFBAJA23C260099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12142	RLLV1ATB7RV701565	VFBAJB23C260090VFBAJA23C270069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12143	RLLV1ATB0RV701570	VFBAJB23C260050VFBAJA23C270058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12144	RLLV1ATB9RV701566	VFBAJB23C260080VFBAJA23C270108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12145	RLLV1ATB7RV701582	VFBAJB23C260053VFBAJA23C270109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12146	RLLV1ATB2RV701571	VFBAJB23C260083VFBAJA23C270096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12147	RLLV1ATB3RV701577	VFBAJB23C260085VFBAJA23C260100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12148	RLLV1ATBXR701575	VFBAJB23C260092VFBAJA23C260098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12149	RLLV1ATB0RV701553	VFBAJB23C260089VFBAJA23C260097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12150	RLLV1ATB1RV701562	VFBAJB23C270081VFBAJA23C250113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12151	RLLV1ATB2RV701554	VFBAJB23C260078VFBAJA23C260101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12152	RLLV1ATB2RV701568	VFBAJB23C270097VFBAJA23C270067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12153	RLLV1ATB3RV701580	VFBAJB23C260093VFBAJA23C270061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12154	RLLV1ATB3RV701563	VFBAJB241050117VFBAJA23C270072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12155	RLLV1ATB5RV701581	VFBAJB23C270100VFBAJA23C270095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12156	RLLV1ATB3RV700624	VFBAJB23C260095VFBAJA23C270073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12157	RLLV1AUA8RV700625	VFBALB241060101VFBALA23C100073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12158	RLLV1AUA3RV700631	VFBALB241060104VFBALA23C100076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12159	RLLV1AUA5RV700632	VFBALB241080007;VFBALA23A190166	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12160	RLLV1AUAXRV700626	VFBALB241060100;VFBALA237140052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12161	RLLV1ATB9RV700627	VFBAJB23C260096VFBAJA23C200087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12162	RLLV1ATB9RV700630	VFBAJB23C260094VFBAJA23C270036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12163	RLLV1ATB2RV700629	VFBAJB23C260087;VFBAJA23C220110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12164	RLLV1ATB0RV700628	VFBAJB23C260063VFBAJA23C220111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12165	RLLV1ATB8RV700635	VFBAJB23C260081;VFBAJA23C220117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12166	RLLV1AUA6RV700638	VFBALB23A240203VFBALA241050111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12167	RLLV1AUA8RV700639	VFBALB23C120081VFBALA241050116	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12168	RLLV1AUA2RV700636	VFBALB23C120096VFBALA241050093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12169	RLLV1AUA4RV700637	VFBALB23C100044VFBALA241050110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12170	RLLV1AUA9RV700634	VFBALB241060103VFBALA23C100075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12171	RLLV1AUA7RV700633	VFBALB23C110006VFBALA241050113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12172	RLLV1ATBXR701589	VFBAJB241050079VFBAJA239120154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12173	RLLV1ATB6RV701556	VFBAJB241050088VFBAJA23C270079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12174	RLLV1ATB5RV701578	VFBAJB241050097VFBAJA238160011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12175	RLLV1ATB0RV701567	VFBAJB241050099;VFBAJA23C250079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12176	RLLV1ATB1RV700282	VFBAJB241170055;VFBAJA23A230178	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12177	RLLV1ATB8RV702112	VFBAJB23C270018;VFBAJA23C270102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12178	RLLV1ATB7RV702165	VFBAJB241050094VFBAJA23C200081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12179	RLLV1ATB0RV701598	VFBAJB241050060VFBAJA241050021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12180	RLLV1ATB8RV702157	VFBAJB23C270019VFBAJA23C220082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12181	RLLV1ATB3RV701594	VFBAJB241170085VFBAJA241050009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12182	RLLV1ATBXR701592	VFBAJB241170081VFBAJA241050020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12183	RLLV1ATB2RV702168	VFBAJB241050103VFBAJA241050019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12184	RLLV1ATB1RV701593	VFBAJB241170087VFBAJA241050037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12185	RLLV1ATBXR702192	VFBAJB241050100VFBAJA23C270104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12186	RLLV1ATB9RV702149	VFBAJB23C230014VFBAJA23C220099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12187	RLLV1ATB2RV701585	VFBAJB241170086VFBAJA23C200069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12188	RLLV1ATB5RV701595	VFBAJB241170088VFBAJA23C200067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12189	RLLV1ATB1RV702159	VFBAJB241050057VFBAJA23C220086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12190	RLLV1ATB1RV701559	VFBAJB23C270040VFBAJA23C200063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12191	RLLV1ATB9RV702121	VFBAJB241170091VFBAJA23C250022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12192	RLLV1ATB0RV702119	VFBAJB241050068VFBAJA241050034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12193	RLLV1ATB7RV702120	VFBAJB23C260133VFBAJA241050031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12194	RLLV1ATB8RV701560	VFBAJB23C260064VFBAJA23C200120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12195	RLLV1ATB6RV701573	VFBAJB23C270045VFBAJA241060083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12196	RLLV1ATB5RV701564	VFBAJB23C260138VFBAJA23C200154	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12197	RLLV1ATB4RV701572	VFBAJB23C270021VFBAJA241060086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12198	RLLV1ATB1RV701576	VFBAJB241050076VFBAJA23C270107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12199	RLLV1ATBXR701561	VFBAJB23C270041VFBAJA23C200117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12200	RLLV1ATB7RV701579	VFBAJB23C260061VFBAJA241060085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12201	RLLV1ATB7RV702117	VFBAJB23C230013VFBAJA241050033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12202	RLLV1ATB8RV701574	VFBAJB241050082VFBAJA23C200157	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12203	RLLV1ATBXR701558	VFBAJB23C270056VFBAJA23C200155	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12204	RLLV1ATB1RV702162	VFBAJB23C180021VFBAJA241040003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12205	RLLV1ATB4RV702124	VFBAJB23C270066VFBAJA23C270082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12206	RLLV1ATB0RV702167	VFBAJB241170098VFBAJA241050011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12207	RLLV1ATB8RV702160	VFBAJB241050065VFBAJA23C220097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12208	RLLV1ATBXR702189	VFBAJB23C180007VFBAJA241130025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12209	RLLV1ATB5RV702133	VFBAJB241170095VFBAJA241050017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12210	RLLV1ATB0RV702153	VFBAJB241050115VFBAJA23C220047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12211	RLLV1ATB4RV702172	VFBAJB23C270023VFBAJA23C280004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12212	RLLV1ATB9RV702135	VFBAJB23C180006VFBAJA241130019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12213	RLLV1ATB9RV702152	VFBAJB23C260136VFBAJA23C280007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12214	RLLV1ATBXR702158	VFBAJB23C230016VFBAJA23C270057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12215	RLLV1ATB3RV702177	VFBAJB23C270020VFBAJA23C220094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12216	RLLV1ATB9RV702166	VFBAJB241050061VFBAJA23C200083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12217	RLLV1ATBXR702130	VFBAJB23C250048VFBAJA23C210022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12218	RLLV1ATB4RV702138	VFBAJB23C270080;VFBAJA23C270088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12219	RLLV1ATB5RV702181	VFBAJB241050055VFBAJA23C280001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12220	RLLV1ATB7RV701601	VFBAJB241050105VFBAJA241050010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12221	RLLV1ATB5RV702178	VFBAJB241050092VFBAJA23C280011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12222	RLLV1ATB2RV702137	VFBAJB23C180004; VFBAJA241040007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12223	RLLV1ATB8RV702188	VFBAJB241060001VFBAJA23C220105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12224	RLLV1ATBXR702144	VFBAJB23C180003VFBAJA23C280009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12225	RLLV1ATB8RV702174	VFBAJB241170100VFBAJA241050015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12226	RLLV1ATB6RV702125	VFBAJB23C270085VFBAJA23C220127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12227	RLLV1ATB7RV702182	VFBAJB241050063VFBAJA241040015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12228	RLLV1ATB8RV702126	VFBAJB241170096VFBAJA23C220079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12229	RLLV1ATB9RV702183	VFBAJB23C270064VFBAJA241050035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12230	RLLV1ATBXR702161	VFBAJB241170094VFBAJA23C250019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12231	RLLV1ATB3RV702129	VFBAJB241050090VFBAJA23C220074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12232	RLLV1ATB8RV701591	VFBAJB241170089VFBAJA241050024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12233	RLLV1ATB1RV702176	VFBAJB241050056VFBAJA241050006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12234	RLLV1ATB3RV702146	VFBAJB241050072VFBAJA23C280006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12235	RLLV1ATB6RV702142	VFBAJB23C260135VFBAJA23C220089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12236	RLLV1ATB2RV702171	VFBAJB241170099VFBAJA23C220087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12237	RLLV1ATBXR702175	VFBAJB23C270043VFBAJA23C220138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12238	RLLV1ATB5RV701600	VFBAJB241170076VFBAJA241060035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12239	RLLV1ATB6RV701587	VFBAJB241170064VFBAJA23C200104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12240	RLLV1ATB7RV701596	VFBAJB241170077VFBAJA241050032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12241	RLLV1ATB4RV702141	VFBAJB241050052VFBAJA241130020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12242	RLLV1ATB8RV701588	VFBAJB241170079VFBAJA23C140138	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12243	RLLV1ATB7RV702148	VFBAJB241050106VFBAJA23C280008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12244	RLLV1ATBXR702127	VFBAJB241170093VFBAJA241050026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12245	RLLV1ATB4RV702169	VFBAJB23C270022VFBAJA241040001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12246	RLLV1ATB3RV702115	VFBAJB241050054VFBAJA23C280005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12247	RLLV1ATB1RV702114	VFBAJB23C180022VFBAJA241050043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12248	RLLV1ATB5RV702116	VFBAJB241170090VFBAJA241050028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12249	RLLV1ATB7RV702179	VFBAJB23C270026VFBAJA23C270101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12250	RLLV1ATB5RV702150	VFBAJB241050064VFBAJA23C280010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12251	RLLV1AUA6RV702230	VFBALB241060031VFBALA241080030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12252	RLLV1ATB4RV701586	VFBAJB241170061VFBAJA23C250020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12253	RLLV1AUA7RV702219	VFBALB241060130VFBALA241110093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12254	RLLV1AUA6RV702227	VFBALB241060047; VFBALA241080018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12255	RLLV1AUA2RV702225	VFBALB241060028VFBALA241080069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12256	RLLV1AUA4RV702226	VFBALB241060093VFBALA241110058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12257	RLLV1AUA5RV702221	VFBALB241150086;VFBALA241110055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12258	RLLV1ATB9RV702118	VFBAJB241170078;VFBAJA23C220084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12259	RLLV1ATB2RV702123	VFBAJB241170103VFBAJA23C250086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12260	RLLV1AUA2RV702211	VFBALB23C100019;VFBALA241050101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12261	RLLV1AUAXRV702196	VFBALB23C060038VFBALA241050102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12262	RLLV1AUA3RV702203	VFBALB23C100017; VFBALA241050104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12263	RLLV1AUA4RV702209	VFBALB23C100014;VFBALA241050114	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12264	RLLV1AUAXRV702201	VFBALB23C100021VFBALA241050109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12265	RLLV1ATB0RV702136	VFBAJB241170120VFBAJA23C280012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12266	RLLV1ATB5RV702147	VFBAJB241170102; VFBAJA23C250014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12267	RLLV1ATB3RV702132	VFBAJB241170101VFBAJA23C250089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12268	RLLV1ATB3RV702180	VFBAJB241170118VFBAJA23C280002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12269	RLLV1ATB1RV702128	VFBAJB241170109VFBAJA241040013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12270	RLLV1ATB0RV702170	VFBAJB241170111VFBAJA23C280013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12271	RLLV1ATB6RV702190	VFBAJB241170115VFBAJA23C280014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12272	RLLV1AUA0RV702224	VFBALB241060126VFBALA241110071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12273	RLLV1AUA7RV702222	VFBALB241060129VFBALA241110079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12274	RLLV1AUA9RV702223	VFBALB241060094VFBALA241110076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12275	RLLV1AUA1RV702197	VFBALB241160043VFBALA241080070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12276	RLLV1AUA5RV702199	VFBALB241060088VFBALA241080019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12277	RLLV1AUA3RV702198	VFBALB241060087VFBALA241080068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12278	RLLV1AUA9RV702206	VFBALB241060089; VFBALA241080067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12279	RLLV1AUA6RV702213	VFBALB241160031VFBALA241060076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12280	RLLV1AUA0RV702207	VFBALB241060090;VFBALA241080066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12281	RLLV1AUA0RV702210	VFBALB241060084VFBALA241050098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12282	RLLV1AUA8RV702214	VFBALB23C120083VFBALA241110104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12283	RLLV1AUA7RV702205	VFBALB241060092;VFBALA241120001	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12284	RLLV1AUA4RV702212	VFBALB23C100023; VFBALA241050107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12285	RLLV1AUA8RV702200	VFBALB241060124VFBALA241110074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12286	RLLV1AUA3RV702217	VFBALB241150089VFBALA241080021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12287	RLLV1AUA1RV702202	VFBALB241160029VFBALA241080020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12288	RLLV1AUA5RV702204	VFBALB241150084; VFBALA241080022	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12289	RLLV1AUA1RV702216	VFBALB241060091VFBALA241080072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12290	RLLV1ATBXR702113	VFBAJB23C160117VFBAJA23C250083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12291	RLLV1ATB6RV702111	VFBAJB23C160095VFBAJA23C250080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12292	RLLV1ATB4RV702110	VFBAJB23C160091VFBAJA241170110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12293	RLLV1ATB6RV702156	VFBAJB23C160126VFBAJA23C250047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12294	RLLV1AUA5RV702218	VFBALB241060127VFBALA241060073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12295	RLLV1AUA3RV702220	VFBALB241060132VFBALA241060064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12296	RLLV1AUA8RV702228	VFBALB241060131;VFBALA241060063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12297	RLLV1ATB6RV702173	VFBAJB23C160118VFBAJA23C250045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12298	RLLV1ATB6RV702187	VFBAJB23C160116VFBAJA23C270077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12299	RLLV1ATB8RV702191	VFBAJB241180018VFBAJA23C270028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12300	RLLV1ATB4RV702155	VFBAJB241170105VFBAJA241170116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12301	RLLV1AUA2RV702208	VFBALB241060128;VFBALA241110099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12302	RLLV1AUAXRV702215	VFBALB241060125VFBALA241110089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12303	RLLV1AUAXRV702229	VFBALB241060115VFBALA241050091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12304	RLLV1ATB7RV702425	VFBAJB241180010VFBAJA23C270110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12305	RLLV1ATBXR702418	VFBAJB23C270031;VFBAJA241170124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12306	RLLV1ATB6RV702416	VFBAJB23C270033;VFBAJA241130027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12307	RLLV1ATB6RV702450	VFBAJB23C270083VFBAJA23C160182	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12308	RLLV1ATB7RV702439	VFBAJB23C270054VFBAJA23C180089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12309	RLLV1ATB4RV702446	VFBAJB23A130136VFBAJA23C270113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12310	RLLV1ATB9RV702426	VFBAJB23C230012VFBAJA241170123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12311	RLLV1ATB3RV702440	VFBAJB241220003VFBAJA23C250044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12312	RLLV1ATB5RV702441	VFBAJB241160038; VFBAJA241180014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12313	RLLV1ATB5RV702410	VFBAJB23C270074VFBAJA241170122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12314	RLLV1ATB1RV702422	VFBAJB241120066VFBAJA23C250060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12315	RLLV1ATB7RV702411	VFBAJB241170108; VFBAJA241180021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12316	RLLV1ATB8RV702434	VFBAJB241150090VFBAJA241180047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12317	RLLV1ATB8RV702448	VFBAJB241160036VFBAJA23C270114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12318	RLLV1ATB7RV702442	VFBAJB23C270051VFBAJA241130036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12319	RLLV1ATB5RV702438	VFBAJB241180067VFBAJA23C260123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12320	RLLV1ATB9RV702412	VFBAJB23C270071VFBAJA241040012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12321	RLLV1ATB6RV702433	VFBAJB241200137VFBAJA23C250092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12322	RLLV1ATB0RV702444	VFBAJB23C270046VFBAJA23C250090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12323	RLLV1ATBXR702421	VFBAJB241180069VFBAJA23C200061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12324	RLLV1ATB3RV702423	VFBAJB232100563; VFBAJA23C270112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12325	RLLV1ATB8RV702417	VFBAJB241180006VFBAJA23C250072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12326	RLLV1ATB0RV702427	VFBAJB241200005VFBAJA241050022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12327	RLLV1ATB3RV702437	VFBAJB23C270050VFBAJA23C250087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12328	RLLV1ATB1RV702419	VFBAJB241200056VFBAJA23C250085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12329	RLLV1ATB2RV702414	VFBAJB241180066VFBAJA23C200084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12330	RLLV1ATB9RV702409	VFBAJB23C270024VFBAJA241130030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12331	RLLV1ATB4RV702415	VFBAJB241170074VFBAJA23B230022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12332	RLLV1ATB7RV702408	VFBAJB23C270105; VFBAJA23C270034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12333	RLLV1AUA5RV702459	VFBALB241150066VFBALA23A090152	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12334	RLLV1ATB7RV702151	VFBAJB23C270027;VFBAJA23C160183	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12335	RLLV1ATB0RV702184	VFBAJB241220002; VFBAJA23C250058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12336	RLLV1ATBXR702404	VFBAJB241170107VFBAJA241170119	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12337	RLLV1ATB1RV702405	VFBAJB23C270075; VFBAJA241040005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12338	RLLV1ATB6RV702402	VFBAJB241200138VFBAJA23C260102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12339	RLLV1ATB4RV702401	VFBAJB241180061VFBAJA241180050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12340	RLLV1ATB7RV702392	VFBAJB23C270092VFBAJA23C180025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12341	RLLV1ATB2RV702395	VFBAJB23C270044VFBAJA23C250037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12342	RLLV1ATB9RV702393	VFBAJB23C270098VFBAJA241170117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12343	RLLV1ATBXR702399	VFBAJB241170073VFBAJA23C200101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12344	RLLV1ATB3RV702390	VFBAJB23C270078VFBAJA241170114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12345	RLLV1AUA1RV702457	VFBALB241060119; VFBALA239230083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12346	RLLV1AUAXRV702456	VFBALB241060114VFBALA23A090169	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12347	RLLV1ATBXR702452	VFBAJB23C270106VFBAJA23C250034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12348	RLLV1ATBXR702449	VFBAJB241170075;VFBAJA241040002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12349	RLLV1ATB0RV702413	VFBAJB241180090;VFBAJA241180016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12350	RLLV1ATBXR702435	VFBAJB241180042;VFBAJA241180048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12351	RLLV1ATB6RV702447	VFBAJB241180052; VFBAJA241050007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12352	RLLV1AUA3RV702458	VFBALB241150078;VFBALA23C100015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12353	RLLV1AUA4RV702453	VFBALB241150077; VFBALA241110106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12354	RLLV1AUA6RV702454	VFBALB241150075;VFBALA241050018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12355	RLLV1ATB4RV702429	VFBAJB241180043; VFBAJA241180022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12356	RLLV1ATB0RV702430	VFBAJB241180029; VFBAJA241180031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12357	RLLV1ATB2RV702428	VFBAJB23C260130;VFBAJA241180024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12358	RLLV1ATB4RV702432	VFBAJB241130028;VFBAJA241180028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12359	RLLV1ATB2RV702445	VFBAJB241130023;VFBAJA241180012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12360	RLLV1ATB3RV702406	VFBAJB241120056;VFBAJA23C220135	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12361	RLLV1ATB8RV702451	VFBAJB241180051;VFBAJA241180020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12362	RLLV1ATB8RV702420	VFBAJB241170082;VFBAJA23C250036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12363	RLLV1ATB5RV702424	VFBAJB241170083;VFBAJA23C220130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12364	RLLV1ATB9RV702443	VFBAJB241130045;VFBAJA241170126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12365	RLLV1ATB1RV702436	VFBAJB241180041; VFBAJA241180005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12366	RLLV1AUA8RV703024	VFBALB241150094;VFBALA241060045	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12367	RLLV1AUA6RV703023	VFBALB241150076;VFBALA241110087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12368	RLLV1AUA1RV703026	VFBALB241150067;VFBALA241060072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12369	RLLV1ATB8RV702398	VFBAJB241110034;VFBAJA241040006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12370	RLLV1ATB0RV702394	VFBAJB241170084; VFBAJA241040014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12371	RLLV1ATB5RV702391	VFBAJB23C260137; VFBAJA241050008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12372	RLLV1ATB8RV702403	VFBAJB241180015; VFBAJA23C250039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12373	RLLV1ATB2RV702400	VFBAJB241220113;VFBAJA23C250041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12374	RLLV1ATB4RV702396	VFBAJB241220011;VFBAJA241040010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12375	RLLV1ATB6RV702397	VFBAJB241110049;VFBAJA23C250035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12376	RLLV1AUAXRV703025	VFBALB241160048;VFBALA241060078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12377	RLLV1AUA2RV703021	VFBALB241150097;VFBALA241110103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12378	RLLV1AUA4RV703022	VFBALB241150055;VFBALA241110097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12379	RLLV1AUA5RV703028	VFBALB241150098;VFBALA241110107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12380	RLLV1ATB2RV702431	VFBAJB241180023; VFBAJA241170125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12381	RLLV1ATB8RV703020	VFBAJB23C220115;VFBAJA241060118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12382	RLLV1ATB1RV703019	VFBAJB241310048;VFBAJA241060106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12383	RLLV1ATBXR703035	VFBAJB23C250061;VFBAJA241200101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12384	RLLV1ATB1RV703036	VFBAJB241310047;VFBAJA241060122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12385	RLLV1ATB5RV703038	VFBAJB23C270042;VFBAJA241060108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12386	RLLV1ATBXR703018	VFBAJB241310056;VFBAJA241180046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12387	RLLV1ATB5RV703007	VFBAJB241130046; VFBAJA241180027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12388	RLLV1ATB3RV703040	VFBAJB23C220070;VFBAJA241220076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12389	RLLV1ATB9RV703057	VFBAJB241180026;VFBAJA241040011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12390	RLLV1ATB0RV703044	VFBAJB23C230010;VFBAJA241220079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12391	RLLV1ATB1RV703005	VFBAJB23C250054;VFBAJA241180017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12392	RLLV1ATB4RV703015	VFBAJB241310050;VFBAJA241060113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12393	RLLV1ATB5RV702407	VFBAJB241310044;VFBAJA241180035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12394	RLLV1ATB7RV703056	VFBAJB23C270052;VFBAJA241200097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12395	RLLV1ATB5RV703010	VFBAJB241310046;VFBAJA241060116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12396	RLLV1ATB9RV703043	VFBAJB23C230025;VFBAJA241200093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12397	RLLV1ATB5RV703041	VFBAJB23C260006;VFBAJA241200089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12398	RLLV1ATB6RV703016	VFBAJB241130035;VFBAJA241180007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12399	RLLV1ATB8RV703003	VFBAJB23C180143;VFBAJA241180008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12400	RLLV1ATB7RV703011	VFBAJB241130050;VFBAJA241060112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12401	RLLV1ATB8RV703051	VFBAJB241050047;VFBAJA241060120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12402	RLLV1ATB7RV703039	VFBAJB23C260010;VFBAJA241220074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12403	RLLV1ATB6RV703050	VFBAJB23C230009;VFBAJA241060123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12404	RLLV1ATBXR703049	VFBAJB23C220102;VFBAJA241200098	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12405	RLLV1ATB7RV703008	VFBAJB241310043;VFBAJA241180030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12406	RLLV1ATB4RV703046	VFBAJB23C260134;VFBAJA241200083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12407	RLLV1ATB8RV703048	VFBAJB23C230008;VFBAJA241200099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12408	RLLV1ATB4RV703032	VFBAJB23C250050;VFBAJA241180053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12409	RLLV1ATB6RV703033	VFBAJB23C220077;VFBAJA241200095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12410	RLLV1ATB8RV703034	VFBAJB23C250059;VFBAJA241200100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12411	RLLV1AUA3RV703030	VFBALB241150100;VFBALA241060079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12412	RLLV1ATBXR703052	VFBAJB23C230017;VFBAJA241200079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12413	RLLV1ATB8RV703017	VFBAJB23C250057; VFBAJA241180002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12414	RLLV1ATB9RV703012	VFBAJB241130055; VFBAJA241180009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12415	RLLV1ATB2RV703014	VFBAJB241130033;VFBAJA241180032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12416	RLLV1ATB3RV703054	VFBAJB241170051;VFBAJA241220077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12417	RLLV1AUA5RV703031	VFBALB241150083;VFBALA23C100018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12418	RLLV1ATB5RV703055	VFBAJB23C220073;VFBAJA23C250107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12419	RLLV1AUA3RV703027	VFBALB241150080;VFBALA23C100016	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12420	RLLV1AUA7RV703029	VFBALB241150099;VFBALA23C100024	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12421	RLLV1AUAXRH702455	VFBALB241150101;VFBALA241060070	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
12422	RLLV1ATB3RV703037	VFBAJB241130040;VFBAJA23C250109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12423	RLLV1ATB9RV703009	VFBAJB23C210026;VFBAJA23C220142	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12424	RLLV1ATB2RV703059	VFBAJB241180038;VFBAJA23C250030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12425	RLLV1ATB2RV703045	VFBAJB241130048;VFBAJA23C250112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12426	RLLV1ATB9RV703060	VFBAJB23C260058;VFBAJA23C250108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12427	RLLV1ATB2RV703062	VFBAJB241130043;VFBAJA241200102	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12428	RLLV1ATB1RV703053	VFBAJB23C220080;VFBAJA23C250078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12429	RLLV1ATB0RV703061	VFBAJB241180004;VFBAJA23C250032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12430	RLLV1ATB6RV704781	VFBAJB242010046;VFBAJA241040009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12431	RLLV1ATB1RV704784	VFBAJB242010048;VFBAJA23C270111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12432	RLLV1ATB5RV704786	VFBAJB242010044;VFBAJA23C250011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12433	RLLV1ATB3RV704785	VFBAJB242010057;VFBAJA241310031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12434	RLLV1ATBXR704783	VFBAJB242010045;VFBAJA23C220113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12435	RLLV1AUA1RV705052	VFBALB241150057;VFBALA241060066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12436	RLLV1AUA7RV704780	VFBALB241150081;VFBALA241060071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12437	RLLV1ATB8RV704782	VFBAJB241220005;VFBAJA241310042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12438	RLLV1AUA3RV705053	VFBALB241150079;VFBALA241060069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12439	RLLV1ATB9RV706198	VFBAJB243110034;VFBAJA243130086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12440	RLLV1ATB5RV706165	VFBAJB243180094;VFBAJA23C090067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12441	RLLV1ATB8RV706158	VFBAJB243130085;VFBAJA241200068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12442	RLLV1ATB5RV706179	VFBAJB243140032;VFBAJA241310037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12443	RLLV1ATB0RV706204	VFBAJB243120110;VFBAJA241200078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12444	RLLV1ATBXR706159	VFBAJB243180037;VFBAJA243130093	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12445	RLLV1ATB4RV706190	VFBAJB243130078;VFBAJA243130028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12446	RLLV1ATB0RV706154	VFBAJB243140014;VFBAJA241310053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12447	RLLV1ATBXR706193	VFBAJB243180080;VFBAJA243130089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12448	RLLV1ATB3RV706181	VFBAJB243140006;VFBAJA241310058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12449	RLLV1ATB7RV706183	VFBAJB243180075;VFBAJA243130097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12450	RLLV1ATB6RV706174	VFBAJB243150065;VFBAJA23C250068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12451	RLLV1ATB6RV706160	VFBAJB243180036;VFBAJA243130073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12452	RLLV1ATB3RV706200	VFBAJB243180099;VFBAJA241200057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12453	RLLV1ATB8RV706208	VFBAJB243130042;VFBAJA243220031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12454	RLLV1ATB8RV706161	VFBAJB243140025;VFBAJA243190083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12455	RLLV1ATB0RV706168	VFBAJB243180073;VFBAJA23B170075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12456	RLLV1ATB5RV706182	VFBAJB243140037;VFBAJA241310028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12457	RLLV1ATB4RV706173	VFBAJB243150066;VFBAJA23C250069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12458	RLLV1ATB6RV706188	VFBAJB243140016;VFBAJA241310027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12459	RLLV1ATB1RV706163	VFBAJB243150058;VFBAJA241200059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12460	RLLV1ATB0RV706171	VFBAJB243150060;VFBAJA23A130066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12461	RLLV1ATB5RV706201	VFBAJB243180004;VFBAJA241200080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12462	RLLV1ATB0RV706185	VFBAJB243140029;VFBAJA241310032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12463	RLLV1ATB3RV706164	VFBAJB243130068;VFBAJA243190073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12464	RLLV1ATB1RV706180	VFBAJB243110027;VFBAJA243130063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12465	RLLV1ATB2RV706155	VFBAJB243140026;VFBAJA241310036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12466	RLLV1ATB6RV706191	VFBAJB243150063;VFBAJA241200085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12467	RLLV1ATB2RV706172	VFBAJB243130011;VFBAJA241200092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12468	RLLV1ATB1RV706177	VFBAJB243180091;VFBAJA241310039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12469	RLLV1ATB1RV706194	VFBAJB243130057;VFBAJA241130026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12470	RLLV1ATB9RV706184	VFBAJB243140010;VFBAJA23C220144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12471	RLLV1ATB4RV706156	VFBAJB243140033;VFBAJA241310014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12472	RLLV1ATB4RV706206	VFBAJB243180061;VFBAJA242020026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12473	RLLV1ATB9RV706170	VFBAJB243140008;VFBAJA241200070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12474	RLLV1ATB7RV706202	VFBAJB243130092;VFBAJA241310062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12475	RLLV1ATB8RV706175	VFBAJB243140013;VFBAJA241310040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12476	RLLV1ATB8RV706189	VFBAJB243140009;VFBAJA241310034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12477	RLLV1ATBXR706176	VFBAJB243130064;VFBAJA241310012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12478	RLLV1ATB8RV706192	VFBAJB243180074;VFBAJA243120080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12479	RLLV1ATB0RV706199	VFBAJB243180001;VFBAJA241200061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12480	RLLV1ATB5RV706196	VFBAJB243180097;VFBAJA241180036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12481	RLLV1ATB7RV706166	VFBAJB243150062;VFBAJA23C220147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12482	RLLV1ATB6RV706207	VFBAJB243130066;VFBAJA241200075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12483	RLLV1ATB9RV706203	VFBAJB243110033;VFBAJA243130070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12484	RLLV1ATB3RV706195	VFBAJB243180093;VFBAJA241200054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12485	RLLV1ATB7RV706197	VFBAJB243180008;VFBAJA241050014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12486	RLLV1ATB2RV706205	VFBAJB243130018;VFBAJA241180045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12487	RLLV1ATB4RV706187	VFBAJB243180078;VFBAJA243130091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12488	RLLV1ATB3RV706178	VFBAJB243140017;VFBAJA241310065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12489	RLLV1ATB5RV706151	VFBAJB243140019;VFBAJA241310041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12490	RLLV1ATB7RV706149	VFBAJB243130069;VFBAJA241200074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12491	RLLV1ATB9RV706153	VFBAJB243150064;VFBAJA241200077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12492	RLLV1ATB5RV706148	VFBAJB243140022;VFBAJA241310035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12493	RLLV1ATB7RV706152	VFBAJB243180064;VFBAJA241310033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12494	RLLV1ATB3RV706150	VFBAJB242010100;VFBAJA241310038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12495	RLLV1ATB7RV706345	VFBAJB243130075;VFBAJA243130029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12496	RLLV1ATB7RV706331	VFBAJB243180049;VFBAJA243120081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12497	RLLV1ATB9RV706315	VFBAJB243180052;VFBAJA243130076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12498	RLLV1ATB4RV706318	VFBAJB243130080;VFBAJA243130024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12499	RLLV1ATB2RV706334	VFBAJB243130045;VFBAJA243130047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12500	RLLV1ATBXR706324	VFBAJB243110037;VFBAJA243130083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12501	RLLV1ATB9RV706301	VFBAJB243130044;VFBAJA243130062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12502	RLLV1ATB0RV706400	VFBAJB243110038;VFBAJA243130067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12503	RLLV1ATB2RV706317	VFBAJB243140044;VFBAJA243130084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12504	RLLV1ATB5RV706344	VFBAJB243130061;VFBAJA243130027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12505	RLLV1ATB6RV706322	VFBAJB243120046;VFBAJA243050001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12506	RLLV1ATB1RV706289	VFBAJB243140039;VFBAJA243130081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12507	RLLV1AUA0RV706144	VFBALB241150091;VFBALA241110064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12508	RLLV1ATB0RV706333	VFBAJB243130041;VFBAJA243130056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12509	RLLV1ATB3RV706293	VFBAJB243120045;VFBAJA243120062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12510	RLLV1ATB2RV706348	VFBAJB243180069;VFBAJA243130087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12511	RLLV1AUA2RV706145	VFBALB241150082;VFBALA241110066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12512	RLLV1ATB8RV706354	VFBAJB243130060;VFBAJA243130021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12513	RLLV1ATB4RV706397	VFBAJB243130082;VFBAJA243130059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12514	RLLV1ATB2RV706169	VFBAJB243180098;VFBAJA241200058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12515	RLLV1ATBXR706288	VFBAJB243180009;VFBAJA243130058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12516	RLLV1ATB8RV706340	VFBAJB243180067;VFBAJA243120087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12517	RLLV1ATB8RV706306	VFBAJB243180051;VFBAJA243120072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12518	RLLV1ATB3RV706147	VFBAJB243180060;VFBAJA23C020035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12519	RLLV1AUA3RV706140	VFBALB241060099;VFBALA241110060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12520	RLLV1AUA9RV706143	VFBALB23C110021;VFBALA23A200148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12521	RLLV1AUA7RV706142	VFBALB241060097;VFBALA241110068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12522	RLLV1AUA4RV706146	VFBALB241060098;VFBALA241060067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12523	RLLV1ATB5RV706229	VFBAJB243130055;VFBAJA241130087	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12524	RLLV1ATB5RV706232	VFBAJB243180040;VFBAJA243130017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12525	RLLV1ATB6RV706238	VFBAJB243110035;VFBAJA243130007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12526	RLLV1ATB1RV706230	VFBAJB243180058;VFBAJA241310023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12527	RLLV1ATB4RV706223	VFBAJB243130052;VFBAJA241050012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12528	RLLV1ATB7RV706216	VFBAJB243130048;VFBAJA241130029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12529	RLLV1ATB9RV706234	VFBAJB243140046;VFBAJA23C250053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12530	RLLV1ATB5RV706215	VFBAJB243140045;VFBAJA241200088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12531	RLLV1ATB2RV706222	VFBAJB243180042;VFBAJA243120066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12532	RLLV1ATB6RV706210	VFBAJB243140047;VFBAJA23C250055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12533	RLLV1ATBXR706209	VFBAJB243180022;VFBAJA23C250013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12534	RLLV1ATB2RV706219	VFBAJB243180033;VFBAJA243130072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12535	RLLV1ATB8RV706211	VFBAJB243180059;VFBAJA241200131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12536	RLLV1ATB7RV706233	VFBAJB243140041;VFBAJA243130079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12537	RLLV1ATB0RV706218	VFBAJB243180032;VFBAJA243120074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12538	RLLV1ATB3RV706214	VFBAJB243130040;VFBAJA243130065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12539	RLLV1ATB0RV706235	VFBAJB243130043;VFBAJA243130053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12540	RLLV1ATB1RV706213	VFBAJB243180038;VFBAJA243130071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12541	RLLV1ATB9RV706220	VFBAJB243110031;VFBAJA243130008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12542	RLLV1ATB3RV706228	VFBAJB243130049;VFBAJA23C270038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12543	RLLV1ATB8RV706225	VFBAJB243150068;VFBAJA241130021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12544	RLLV1ATB9RV706217	VFBAJB243180034;VFBAJA243130074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12545	RLLV1ATBXR706212	VFBAJB243130050;VFBAJA241130031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12546	RLLV1ATBXR706226	VFBAJB243140043;VFBAJA243130088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12547	RLLV1ATB6RV706224	VFBAJB243140040;VFBAJA243130051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12548	RLLV1ATB9RV706167	VFBAJB243120090;VFBAJA243180030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12549	RLLV1ATB6RV706157	VFBAJB243070002;VFBAJA243180048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12550	RLLV1ATB6RV706336	VFBAJB23C210027;VFBAJA243120078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12551	RLLV1ATBXR706355	VFBAJB243120084;VFBAJA243180046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12552	RLLV1ATB5RV706408	VFBAJB241160122;VFBAJA243140035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12553	RLLV1ATBXR706338	VFBAJB243080002;VFBAJA243140034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12554	RLLV1ATB2RV706303	VFBAJB241130002;VFBAJA241310005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12555	RLLV1ATB4RV706349	VFBAJB243190040;VFBAJA243140001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12556	RLLV1ATB7RV706300	VFBAJB243190036;VFBAJA243130037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12557	RLLV1ATB3RV706312	VFBAJB243120085;VFBAJA243180035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12558	RLLV1ATB8RV706337	VFBAJB243120097;VFBAJA243180045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12559	RLLV1ATB7RV706393	VFBAJB243070003;VFBAJA243180050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12560	RLLV1ATBXR706310	VFBAJB243190037;VFBAJA243140004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12561	RLLV1ATB3RV706326	VFBAJB243190053;VFBAJA241310015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12562	RLLV1ATBXR706307	VFBAJB243120064;VFBAJA243130015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12563	RLLV1ATB0RV706316	VFBAJB243120101;VFBAJA243130019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12564	RLLV1ATB6RV706398	VFBAJB241220032;VFBAJA243140015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12565	RLLV1ATB9RV706413	VFBAJB243190055;VFBAJA243140023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12566	RLLV1ATB0RV706302	VFBAJB243120047;VFBAJA243130006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12567	RLLV1ATB1RV706356	VFBAJB243120102;VFBAJA243130016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12568	RLLV1ATB1RV706342	VFBAJB243190049;VFBAJA243140036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12569	RLLV1ATB2RV706320	VFBAJB243190046;VFBAJA243130096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12570	RLLV1ATB6RV706319	VFBAJB243190012;VFBAJA243130036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12571	RLLV1ATB8RV706323	VFBAJB241220026;VFBAJA243130030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12572	RLLV1ATB1RV706339	VFBAJB243120103;VFBAJA243130003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12573	RLLV1ATB5RV706313	VFBAJB243190031;VFBAJA243130031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12574	RLLV1ATB3RV706391	VFBAJB243190010;VFBAJA243140021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12575	RLLV1ATB6RV706353	VFBAJB236280112;VFBAJA243120076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12576	RLLV1ATB9RV706329	VFBAJB243190051;VFBAJA241310016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12577	RLLV1ATB9RV706332	VFBAJB243120093;VFBAJA243130013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12578	RLLV1ATB4RV706335	VFBAJB243110042;VFBAJA243060001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12579	RLLV1ATB3RV706357	VFBAJB241220037;VFBAJA243120073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12580	RLLV1ATB3RV706343	VFBAJB243190042;VFBAJA243130094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12581	RLLV1ATB6RV706286	VFBAJB239130061;VFBAJA243130035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12582	RLLV1ATB4RV706285	VFBAJB243140042;VFBAJA243130001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12583	RLLV1ATB5RV706327	VFBAJB23C220083;VFBAJA243140027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12584	RLLV1ATB5RV706330	VFBAJB23C220071;VFBAJA243120086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12585	RLLV1ATB1RV706308	VFBAJB243120089;VFBAJA243190078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12586	RLLV1ATB0RV706297	VFBAJB243190054;VFBAJA243180010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12587	RLLV1ATB8RV706290	VFBAJB243110036;VFBAJA23C140127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12588	RLLV1ATB1RV706292	VFBAJB243120058;VFBAJA243130009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12589	RLLV1ATBXR706405	VFBAJB243070001;VFBAJA243180017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12590	RLLV1ATB1RV706311	VFBAJB243120060;VFBAJA243130014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12591	RLLV1AUA7RV706139	VFBALB23A190086;VFBALA241110069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12592	RLLV1ATB9RV706296	VFBAJB243190056;VFBAJA243140028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12593	RLLV1ATB7RV706314	VFBAJB243190048;VFBAJA241310017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12594	RLLV1ATB0RV706347	VFBAJB243190059;VFBAJA241310013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12595	RLLV1ATB5RV706392	VFBAJB241220020;VFBAJA243140030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12596	RLLV1ATB9RV706346	VFBAJB243190061;VFBAJA243140024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12597	RLLV1ATBXR706291	VFBAJB241220019;VFBAJA241310011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12598	RLLV1ATB3RV706309	VFBAJB243190045;VFBAJA243140018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12599	RLLV1ATB4RV706299	VFBAJB243080003;VFBAJA243180047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12600	RLLV1ATB4RV706321	VFBAJB243120061;VFBAJA243130004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12601	RLLV1ATBXR706341	VFBAJB243190062;VFBAJA243140020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12602	RLLV1ATB8RV706287	VFBAJB241220024;VFBAJA243130034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12603	RLLV1ATB5RV706294	VFBAJB243120042;VFBAJA243040002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12604	RLLV1ATB2RV706298	VFBAJB243190043;VFBAJA243130095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12605	RLLV1AUA5RV706141	VFBALB23A190094;VFBALA241310019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12606	RLLV1ATB7RV706328	VFBAJB243190052;VFBAJA243140031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12607	RLLV1ATB4RV706402	VFBAJB243190032;VFBAJA243130005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12608	RLLV1ATB4RV706304	VFBAJB241220015;VFBAJA243130026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12609	RLLV1ATB7RV706295	VFBAJB23A130166;VFBAJA243130033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12610	RLLV1ATB1RV706325	VFBAJB241220039;VFBAJA243130032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12611	RLLV1ATB2RV706351	VFBAJB243120100;VFBAJA243120070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12612	RLLV1ATB6RV706305	VFBAJB23C250075;VFBAJA243140038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12613	RLLV1ATB1RV706227	VFBAJB243120098;VFBAJA243130022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12614	RLLV1ATB4RV706237	VFBAJB243190034;VFBAJA243130023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12615	RLLV1ATB5RV706411	VFBAJB243190007;VFBAJA243180027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12616	RLLV1ATB4RV706352	VFBAJB243180081;VFBAJA23C250040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12617	RLLV1ATB2RV706401	VFBAJB243080001;VFBAJA243180044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12618	RLLV1ATB1RV706390	VFBAJB243190005;VFBAJA243180026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12619	RLLV1ATB2RV706396	VFBAJB243190006;VFBAJA243130090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12620	RLLV1ATB3RV706388	VFBAJB243180084;VFBAJA23C270025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12621	RLLV1ATB3RV706231	VFBAJB243190077;VFBAJA23C270032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12622	RLLV1ATB7RV706412	VFBAJB243190072;VFBAJA241310007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12623	RLLV1ATB1RV706406	VFBAJB243190090;VFBAJA23B180144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12624	RLLV1ATB5RV706389	VFBAJB243190074;VFBAJA241310006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12625	RLLV1ATB6RV706403	VFBAJB23B020121;VFBAJA23C200065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12626	RLLV1ATB8RV706404	VFBAJB243190085;VFBAJA241310008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12627	RLLV1ATB3RV706407	VFBAJB243190091;VFBAJA23C250049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12628	RLLV1ATB7RV706409	VFBAJB243190082;VFBAJA241310004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12629	RLLV1ATB3RV706410	VFBAJB243190079;VFBAJA241310010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12630	RLLV1ATB8RV706399	VFBAJB243190080;VFBAJA241130022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12631	RLLV1ATB9RV706394	VFBAJB243190086;VFBAJA241310003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12632	RLLV1ATBXR707716	VFBAJB243190004;VFBAJA241310026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12633	RLLV1ATB2RV706186	VFBAJB231260526;VFBAJA241310025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12634	RLLV1ATB8RV707732	VFBAJB241220014;VFBAJA241300007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12635	RLLV1ATB4RV707727	VFBAJB243190009;VFBAJA243180012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12636	RLLV1ATB0RV707725	VFBAJB243190011;VFBAJA243180028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12637	RLLV1ATB4RV707730	VFBAJB241220009;VFBAJA241310002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12638	RLLV1ATBXR707733	VFBAJB243180089;VFBAJA243190041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12639	RLLV1ATB0RV706395	VFBAJB241220033;VFBAJA23C030082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12640	RLLV1ATB0RV707739	VFBAJB241220006;VFBAJA241310001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12641	RLLV1ATB5RV707722	VFBAJB243180087;VFBAJA243180013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12642	RLLV1ATB6RV707731	VFBAJB241310045;VFBAJA243180095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12643	RLLV1ATB1RV707751	VFBAJB241220008;VFBAJA241130038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12644	RLLV1ATBXR707750	VFBAJB242040005;VFBAJA243180088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12645	RLLV1ATB3RV707749	VFBAJB243190088;VFBAJA241310029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12646	RLLV1ATB5RV707736	VFBAJB242030084;VFBAJA241310030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12647	RLLV1ATB4RV707744	VFBAJB243180086;VFBAJA243180100	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12648	RLLV1ATB7RV707723	VFBAJB242030081;VFBAJA243180039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12649	RLLV1ATB6RV707759	VFBAJB242040002;VFBAJA243120083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12650	RLLV1ATB1RV707748	VFBAJB243180104;VFBAJA243180092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12651	RLLV1ATB8RV707746	VFBAJB242030082;VFBAJA241310009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12652	RLLV1ATB7RV707754	VFBAJB242030083;VFBAJA241310018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12653	RLLV1ATB7RV707740	VFBAJB242030080;VFBAJA243180015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12654	RLLV1ATBXR707747	VFBAJB242040001;VFBAJA243180090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12655	RLLV1ATB2RV706236	VFBAJB243190008;VFBAJA243180041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12656	RLLV1ATBXR706162	VFBAJB243220045;VFBAJA243190038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12657	RLLV1ATB9RV707738	VFBAJB245150111;VFBAJA243180029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12658	RLLV1ATB0RV707742	VFBAJB243220009;VFBAJA243180085	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12659	RLLV1ATB3RV707752	VFBAJB243220004;VFBAJA243190026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12660	RLLV1ATB1RV707720	VFBAJB243190002;VFBAJA243180018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12661	RLLV1ATB8RV707729	VFBAJB243200016;VFBAJA243180079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12662	RLLV1ATB2RV707726	VFBAJB243210001;VFBAJA243180063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12663	RLLV1ATB5RV707753	VFBAJB243180007;VFBAJA243180082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12664	RLLV1ATB6RV707714	VFBAJB243220002;VFBAJA243180057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12665	RLLV1ATB4RV707758	VFBAJB243200014;VFBAJA243190023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12666	RLLV1ATB6RV707728	VFBAJB243220003;VFBAJA243180083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12667	RLLV1ATB9RV707741	VFBAJB243200003;VFBAJA243180025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12668	RLLV1ATB1RV707734	VFBAJB243200001;VFBAJA243180023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12669	RLLV1ATB4RV707713	VFBAJB243180103;VFBAJA243180021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12670	RLLV1ATB3RV707721	VFBAJB243180102;VFBAJA243180016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12671	RLLV1ATB1RV707717	VFBAJB243180105;VFBAJA243180024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12672	RLLV1ATB5RV707719	VFBAJB243220001;VFBAJA243190025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12673	RLLV1ATB6RV707745	VFBAJB243200022;VFBAJA243180066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12674	RLLV1ATB7RV708080	VFBAJB243220043;VFBAJA243190060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12675	RLLV1ATBXR708087	VFBAJB243260053;VFBAJA243190075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12676	RLLV1ATB1RV708110	VFBAJB243260054;VFBAJA243190013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12677	RLLV1ATBXR708073	VFBAJB243220041;VFBAJA243190044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12678	RLLV1ATB2RV708066	VFBAJB243250005;VFBAJA243190071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12679	RLLV1ATB5RV708076	VFBAJB243270033;VFBAJA243190024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12680	RLLV1ATB4RV708070	VFBAJB243270030;VFBAJA241050001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12681	RLLV1ATB1RV708074	VFBAJB243220048;VFBAJA243180072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12682	RLLV1ATB7RV708077	VFBAJB243220042;VFBAJA243190028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12683	RLLV1ATB6RV708068	VFBAJB243220044;VFBAJA243180062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12684	RLLV1ATB3RV708111	VFBAJB243260058;VFBAJA243190020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12685	RLLV1ATB2RV708102	VFBAJB243120091;VFBAJA243190064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12686	RLLV1ATB6RV708085	VFBAJB243120092;VFBAJA243190076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12687	RLLV1ATB4RV708103	VFBAJB243270024;VFBAJA243190015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12688	RLLV1ATB8RV708072	VFBAJB243220047;VFBAJA243190035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12689	RLLV1ATB9RV708078	VFBAJB243270031;VFBAJA241050004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12690	RLLV1ATB3RV708108	VFBAJB243120094;VFBAJA243190057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12691	RLLV1ATB1RV708107	VFBAJB231170576;VFBAJA243190033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12692	RLLV1ATB6RV708071	VFBAJB243220046;VFBAJA243180076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12693	RLLV1ATB8RV708069	VFBAJB243220020;VFBAJA243180077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12694	RLLV1ATB3RV708089	VFBAJB243220038;VFBAJA243190039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12695	RLLV1ATB7RV708094	VFBAJB243270034;VFBAJA243190027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12696	RLLV1ATB3RV708092	VFBAJB243270028;VFBAJA241050029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12697	RLLV1ATB4RV708098	VFBAJB243120096;VFBAJA241050038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12698	RLLV1ATB9RV708095	VFBAJB243260051;VFBAJA243190019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12699	RLLV1ATB8RV708086	VFBAJB243220039;VFBAJA243190030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12700	RLLV1ATB9RV708064	VFBAJB243260052;VFBAJA243190068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12701	RLLV1ATB9RV707724	VFBAJB243270027;VFBAJA23C250067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12702	RLLV1ATB6RV708104	VFBAJB243270032;VFBAJA243190081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12703	RLLV1ATB5RV708109	VFBAJB243270025;VFBAJA23C250043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12704	RLLV1ATB5RV708093	VFBAJB243260065;VFBAJA23C250063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12705	RLLV1ATB1RV708091	VFBAJB243270023;VFBAJA243140048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12706	RLLV1ATB2RV707984	VFBAJB243220059;VFBAJA243130046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12707	RLLV1ATB1RV708088	VFBAJB243270045;VFBAJA243190058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12708	RLLV1ATB0RV707983	VFBAJB243120077;VFBAJA23C250066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12709	RLLV1ATB0RV708096	VFBAJB243270029;VFBAJA241050003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12710	RLLV1ATB2RV707757	VFBAJB243220062;VFBAJA23C250070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12711	RLLV1ATB3RV707735	VFBAJB243270035;VFBAJA243180014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12712	RLLV1ATB8RV707715	VFBAJB243120095;VFBAJA23C250071	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12713	RLLV1ATB0RV707756	VFBAJB243180065;VFBAJA241050041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12714	RLLV1ATB9RV707755	VFBAJB243180056;VFBAJA241050039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12715	RLLV1ATB7RV707737	VFBAJB243180071;VFBAJA241050025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12716	RLLV1ATB0RV708065	VFBAJB243180054;VFBAJA241050036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12717	RLLV1ATB0RV708082	VFBAJB244020055;VFBAJA243190063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12718	RLLV1ATBXR708090	VFBAJB244020060;VFBAJA241130018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12719	RLLV1ATB9RV708100	VFBAJB244020048;VFBAJA241130041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12720	RLLV1ATB3RV708075	VFBAJB243180053;VFBAJA23C270030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12721	RLLV1ATBXR708106	VFBAJB244020057;VFBAJA241130032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12722	RLLV1ATB8RV708105	VFBAJB244020082;VFBAJA241130039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12723	RLLV1ATB0RV708079	VFBAJB244020081;VFBAJA23C200144	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12724	RLLV1ATB2RV708083	VFBAJB243180055;VFBAJA241050040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12725	RLLV1ATB0RV708101	VFBAJB244020084;VFBAJA23C270091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12726	RLLV1ATB2RV708097	VFBAJB244020046;VFBAJA241130017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12727	RLLV1ATB4RV708084	VFBAJB244020063;VFBAJA241130024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12728	RLLV1ATB6RV708099	VFBAJB244020083;VFBAJA23C270099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12729	RLLV1AUA3RV708387	VFBALB23C030036;VFBALA241110075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12730	RLLV1ATB4RV708067	VFBAJB244020074;VFBAJA23C270103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12731	RLLV1ATB2RV707743	VFBAJB244020076;VFBAJA23C200136	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12732	RLLV1ATB0RV706350	VFBAJB23C270037;VFBAJA23C270086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12733	RLLV1ATB3RV707718	VFBAJB244050095;VFBAJA243220022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12734	RLLV1ATB9RV708081	VFBAJB244050005;VFBAJA243220013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12735	RLLV1ATB2RV711484	VFBAJB244020085;VFBAJA243180096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12736	RLLV1ATB7RV711433	VFBAJB244030100;VFBAJA243210019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12737	RLLV1ATBXR711409	VFBAJB244030004;VFBAJA243200009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12738	RLLV1ATB9RV711417	VFBAJB244030005;VFBAJA243210002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12739	RLLV1ATB2RV711467	VFBAJB244030003;VFBAJA243200010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12740	RLLV1ATB8RV711473	VFBAJB244030094;VFBAJA243130038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12741	RLLV1ATB0RV711418	VFBAJB243220058;VFBAJA243200007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12742	RLLV1ATB2RV711470	VFBAJB244030047;VFBAJA243220014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12743	RLLV1ATBXR711460	VFBAJB244030087;VFBAJA243200004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12744	RLLV1ATB2RV711422	VFBAJB243220057;VFBAJA243220034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12745	RLLV1AUA9RV711424	VFBALB23C110011;VFBALA241110077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12746	RLLV1ATB6RV711438	VFBAJB244020067;VFBAJA243200019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12747	RLLV1ATB4RV711440	VFBAJB244030051;VFBAJA243220024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12748	RLLV1ATB7RV711464	VFBAJB244030045;VFBAJA243220027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12749	RLLV1ATB0RV711452	VFBAJB244030077;VFBAJA243120067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12750	RLLV1ATBXR711474	VFBAJB244030049;VFBAJA243220029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12751	RLLV1ATB6RV711391	VFBAJB244030001;VFBAJA243180020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12752	RLLV1ATB0RV711421	VFBAJB244020070;VFBAJA243200024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12753	RLLV1AUA8RV711415	VFBALB23C110026;VFBALA241110091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12754	RLLV1ATB9RV711434	VFBAJB243220054;VFBAJA243220033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12755	RLLV1ATB3RV711400	VFBAJB244020065;VFBAJA243220037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12756	RLLV1ATB4RV711423	VFBAJB244020071;VFBAJA243220035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12757	RLLV1ATB7RV711416	VFBAJB244020062;VFBAJA243220036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12758	RLLV1ATB2RV711436	VFBAJB244020066;VFBAJA243220032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12759	RLLV1ATB5RV711401	VFBAJB244030089;VFBAJA243220021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12760	RLLV1ATB7RV711478	VFBAJB244030088;VFBAJA243210009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12761	RLLV1ATB3RV711476	VFBAJB243220061;VFBAJA243220011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12762	RLLV1ATB4RV711454	VFBAJB244030048;VFBAJA243220026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12763	RLLV1ATB4RV711471	VFBAJB243220055;VFBAJA243220019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12764	RLLV1AUA9RV711407	VFBALB23C110014;VFBALA241110080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12765	RLLV1ATB9RV711479	VFBAJB243220056;VFBAJA243220017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12766	RLLV1ATB5RV711463	VFBAJB244030002;VFBAJA243210006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12767	RLLV1AUA4RV711377	VFBALB23C030042;VFBALA241110083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12768	RLLV1AUA8RV711379	VFBALB23C030047;VFBALA241110078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12769	RLLV1ATB3RV711445	VFBAJB244030106;VFBAJA243210007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12770	RLLV1ATB4RV711437	VFBAJB244030098;VFBAJA243200023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12771	RLLV1AUA6RV711378	VFBALB23C030039;VFBALA23B210094	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12772	RLLV1ATB1RV711492	VFBAJB23C260139;VFBAJA244020028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12773	RLLV1ATB0RV711483	VFBAJB244030021;VFBAJA244020017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12774	RLLV1ATB7RV711514	VFBAJB23C270010;VFBAJA244020022	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12775	RLLV1ATB7RV711500	VFBAJB244030114;VFBAJA244020034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12776	RLLV1ATB2RV711517	VFBAJB23C210023;VFBAJA244020050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12777	RLLV1ATB6RV711486	VFBAJB242020027;VFBAJA244030117	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12778	RLLV1ATB8RV711506	VFBAJB23C270035;VFBAJA244020058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12779	RLLV1ATB6RV711505	VFBAJB244030124;VFBAJA243200015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12780	RLLV1ATB9RV711496	VFBAJB23C210031;VFBAJA244020052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12781	RLLV1ATB2RV711503	VFBAJB23C270049;VFBAJA244020059	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12782	RLLV1ATB1RV711489	VFBAJB23C210058;VFBAJA244020054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12783	RLLV1ATB5RV711494	VFBAJB23C210024;VFBAJA244020045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12784	RLLV1ATB8RV711487	VFBAJB244030070;VFBAJA243210010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12785	RLLV1ATB1RV711427	VFBAJB244040002;VFBAJA243190047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12786	RLLV1ATB1RV711475	VFBAJB244030085;VFBAJA243200025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12787	RLLV1ATB2RV711453	VFBAJB244030115;VFBAJA243200011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12788	RLLV1ATB1RV711444	VFBAJB23C270007;VFBAJA244020043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12789	RLLV1ATBXR711412	VFBAJB244030059;VFBAJA244030032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12790	RLLV1ATB7RV711402	VFBAJB242010110;VFBAJA243120068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12791	RLLV1ATB3RV711428	VFBAJB244030081;VFBAJA244020035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12792	RLLV1ATB9RV711398	VFBAJB244030022;VFBAJA243210018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12793	RLLV1ATB3RV711414	VFBAJB242040003;VFBAJA242030073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12794	RLLV1ATB0RV711399	VFBAJB244030054;VFBAJA244030036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12795	RLLV1ATB9RV711448	VFBAJB23C210068;VFBAJA243200002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12796	RLLV1ATB4RV711468	VFBAJB244030019;VFBAJA243210013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12797	RLLV1ATB2RV711405	VFBAJB244030082;VFBAJA243200017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12798	RLLV1ATB0RV711449	VFBAJB242040014;VFBAJA244020051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12799	RLLV1ATBXR711426	VFBAJB23A160075;VFBAJA244020042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12800	RLLV1ATB4RV711485	VFBAJB23C270039;VFBAJA23B240069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12801	RLLV1ATB7RV711495	VFBAJB242020033;VFBAJA243200005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12802	RLLV1ATB6RV711519	VFBAJB244030025;VFBAJA243210016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12803	RLLV1ATB3RV711395	VFBAJB242040006;VFBAJA23C200131	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12804	RLLV1ATBXR711443	VFBAJB244030053;VFBAJA244030113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12805	RLLV1ATB8RV711425	VFBAJB23C270008;VFBAJA244020053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12806	RLLV1ATB9RV711403	VFBAJB242010112;VFBAJA243180101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12807	RLLV1ATB5RV711432	VFBAJB23C270047;VFBAJA244020056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12808	RLLV1ATB1RV711413	VFBAJB242020040;VFBAJA243200012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12809	RLLV1ATB5RV711480	VFBAJB244030126;VFBAJA244020032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12810	RLLV1ATB3RV711459	VFBAJB242020015;VFBAJA244030107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12811	RLLV1ATB0RV711404	VFBAJB244030015;VFBAJA244030018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12812	RLLV1ATB7RV711447	VFBAJB244030132;VFBAJA243190070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12813	RLLV1AUA5RV711419	VFBALB23C100070;VFBALA241060081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12814	RLLV1AUA7RV711406	VFBALB23C110003;VFBALA241080028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12815	RLLV1AUA8RV711429	VFBALB23C110015;VFBALA241060080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12816	RLLV1ATB3RV711512	VFBAJB23C270009;VFBAJA244020047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12817	RLLV1ATB9RV711515	VFBAJB242010109;VFBAJA243190065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12818	RLLV1ATBXR711507	VFBAJB242010115;VFBAJA243180068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12819	RLLV1ATB0RV711502	VFBAJB242020017;VFBAJA244030122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12820	RLLV1ATB3RV711509	VFBAJB242040007;VFBAJA243180011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12821	RLLV1ATB1RV711430	VFBAJB244030079;VFBAJA244020020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12822	RLLV1ATB6RV711410	VFBAJB23C130185;VFBAJA23A260201	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12823	RLLV1ATBXR711393	VFBAJB242020024;VFBAJA244030111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12824	RLLV1ATB3RV711431	VFBAJB244030052;VFBAJA244030044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12825	RLLV1ATB8RV711411	VFBAJB242020023;VFBAJA244030120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12826	RLLV1ATBXR711457	VFBAJB244030023;VFBAJA243220006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12827	RLLV1ATB3RV711493	VFBAJB242020019;VFBAJA244030118	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12828	RLLV1ATB1RV711508	VFBAJB23C190115;VFBAJA244020049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12829	RLLV1ATB5RV711513	VFBAJB242010111;VFBAJA243190069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12830	RLLV1ATB7RV711450	VFBAJB244030065;VFBAJA244030097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12831	RLLV1ATB6RV711469	VFBAJB244030119;VFBAJA243210015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12832	RLLV1ATB8RV711439	VFBAJB244030017;VFBAJA244030034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12833	RLLV1ATB5RV711446	VFBAJB242020038;VFBAJA244030109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12834	RLLV1ATB8RV711456	VFBAJB244030016;VFBAJA243220010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12835	RLLV1ATB7RV711481	VFBAJB244030050;VFBAJA244020039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12836	RLLV1ATBXR711510	VFBAJB244030066;VFBAJA244020018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12837	RLLV1ATB0RV711516	VFBAJB242040012;VFBAJA23A250067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12838	RLLV1ATB1RV711511	VFBAJB242040018;VFBAJA23B130061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12839	RLLV1ATB4RV711518	VFBAJB244040011;VFBAJA243210017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12840	RLLV1AUA8RV711396	VFBALB23C030055;VFBALA241080041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12841	RLLV1ATB2RV711498	VFBAJB244030056;VFBAJA244030037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12842	RLLV1ATB3RV711462	VFBAJB242010114;VFBAJA243180070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12843	RLLV1ATB6RV711441	VFBAJB244040001;VFBAJA243190066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12844	RLLV1ATB0RV711466	VFBAJB242020016;VFBAJA244030110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12845	RLLV1ATB9RV711482	VFBAJB242020020;VFBAJA244030125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12846	RLLV1AUAXRV711397	VFBALB23C030041;VFBALA241080040	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12847	RLLV1ATB9RV711451	VFBAJB244030086;VFBAJA243200008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12848	RLLV1ATB5RV711477	VFBAJB244030067;VFBAJA243210003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12849	RLLV1ATB6RV711455	VFBAJB244030121;VFBAJA244020033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12850	RLLV1ATB4RV711504	VFBAJB244030073;VFBAJA244020036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12851	RLLV1ATB1RV711461	VFBAJB244030123;VFBAJA244020038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12852	RLLV1ATB2RV711520	VFBAJB23C270048;VFBAJA244020061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12853	RLLV1ATB0RV711497	VFBAJB244030075;VFBAJA244020019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12854	RLLV1ATB9RV711501	VFBAJB23C200005;VFBAJA244020041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12855	RLLV1ATB1RV711394	VFBAJB242020037;VFBAJA244030108	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12856	RLLV1ATB8RV711442	VFBAJB244040009;VFBAJA243190067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12857	RLLV1ATBXR711488	VFBAJB244030020;VFBAJA244030033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12858	RLLV1ATB6RV711472	VFBAJB244030008;VFBAJA244030040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12859	RLLV1ATB9RV711465	VFBAJB244030006;VFBAJA244030024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12860	RLLV1AUAXRV708385	VFBALB23C110001;VFBALA241200117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12861	RLLV1ATB6RV711567	VFBAJB242010099;VFBAJA244040006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12862	RLLV1ATB3RV711526	VFBAJB242020002;VFBAJA244030064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12863	RLLV1ATB7RV711531	VFBAJB244030010;VFBAJA244030068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12864	RLLV1ATB7RV711559	VFBAJB242010118;VFBAJA244040040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12865	RLLV1ATB5RV711527	VFBAJB242020006;VFBAJA244040013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12866	RLLV1ATB8RV711554	VFBAJB242020005;VFBAJA244040012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12867	RLLV1ATB2RV711548	VFBAJB242010102;VFBAJA243210004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12868	RLLV1ATB4RV711535	VFBAJB242010105;VFBAJA243190092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12869	RLLV1ATB9RV711532	VFBAJB242020031;VFBAJA243130054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12870	RLLV1ATBXR711541	VFBAJB242010119;VFBAJA244020026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12871	RLLV1ATBXR711569	VFBAJB242030075;VFBAJA244030076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12872	RLLV1ATB7RV711562	VFBAJB242020025;VFBAJA244030078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12873	RLLV1ATB2RV711534	VFBAJB242200001;VFBAJA244020029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12874	RLLV1ATB6RV711536	VFBAJB242010108;VFBAJA243210011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12875	RLLV1ATB8RV711568	VFBAJB242020028;VFBAJA244030083	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12876	RLLV1ATB4RV711549	VFBAJB242010106;VFBAJA244020027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12877	RLLV1ATB7RV711528	VFBAJB242030077;VFBAJA244020031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12878	RLLV1ATB3RV711557	VFBAJB242020001;VFBAJA244040054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12879	RLLV1ATB4RV711552	VFBAJB242020030;VFBAJA244040079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12880	RLLV1ATBXR711555	VFBAJB242020007;VFBAJA244040017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12881	RLLV1ATB6RV711553	VFBAJB242040025;VFBAJA244020037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12882	RLLV1ATB9RV711529	VFBAJB242190021;VFBAJA243220028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12883	RLLV1ATB1RV711542	VFBAJB242020008;VFBAJA244040025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12884	RLLV1ATB2RV711551	VFBAJB242010103;VFBAJA243210008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12885	RLLV1ATB3RV711560	VFBAJB242020003;VFBAJA244040015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12886	RLLV1ATB5RV711544	VFBAJB242020041;VFBAJA244030084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12887	RLLV1ATB5RV711558	VFBAJB242040017;VFBAJA243220030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12888	RLLV1ATB1RV711539	VFBAJB242020042;VFBAJA244030029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12889	RLLV1ATB8RV711540	VFBAJB243120079;VFBAJA244030063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12890	RLLV1ATBXR711538	VFBAJB242010121;VFBAJA244020023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12891	RLLV1ATB5RV711561	VFBAJB242020032;VFBAJA244040047	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12892	RLLV1ATB2RV711565	VFBAJB242020039;VFBAJA244030042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12893	RLLV1ATB0RV711547	VFBAJB242030078;VFBAJA244030080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12894	RLLV1ATB0RV711564	VFBAJB242010122;VFBAJA244020021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12895	RLLV1ATB8RV711571	VFBAJB242030076;VFBAJA244040043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12896	RLLV1ATB8RV711490	VFBAJB242020004;VFBAJA243210014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12897	RLLV1ATB3RV711543	VFBAJB242020029;VFBAJA244030074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12898	RLLV1AUA1RV711420	VFBALB23C100082;VFBALA241200111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12899	RLLV1ATBXR711572	VFBAJB243120071;VFBAJA244030072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12900	RLLV1ATB6RV711570	VFBAJB242060036;VFBAJA244020030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12901	RLLV1ATB9RV711546	VFBAJB243120065;VFBAJA244030069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12902	RLLV1ATB9RV711563	VFBAJB243120069;VFBAJA244030057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12903	RLLV1ATB0RV711550	VFBAJB243220052;VFBAJA244030060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12904	RLLV1ATB1RV711458	VFBAJB243220051;VFBAJA244030062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12905	RLLV1ATB4RV711499	VFBAJB243220050;VFBAJA243130012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12906	RLLV1ATBXR711491	VFBAJB243220049;VFBAJA245090140	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12907	RLLV1ATB8RV711408	VFBAJB243200006;VFBAJA244030030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12908	RLLV1ATB1RV712271	VFBAJB243120075;VFBAJA244030027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12909	RLLV1ATB3RV712319	VFBAJB243220053;VFBAJA244030055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12910	RLLV1ATBXR712253	VFBAJB243120063;VFBAJA244030058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12911	RLLV1ATB0RV712293	VFBAJB244040090;VFBAJA244040019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12912	RLLV1ATB1RV712304	VFBAJB244030046;VFBAJA244270018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12913	RLLV1ATB2RV712294	VFBAJB244030041;VFBAJA244040004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12914	RLLV1ATB4RV712300	VFBAJB243220016;VFBAJA244040061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12915	RLLV1ATB1RV712321	VFBAJB243220023;VFBAJA244040044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12916	RLLV1ATB6RV712329	VFBAJB244030035;VFBAJA244020024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12917	RLLV1ATB8RV711537	VFBAJB244040087;VFBAJA244040024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12918	RLLV1ATB3RV712305	VFBAJB244030031;VFBAJA244030133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12919	RLLV1ATB9RV712325	VFBAJB244030043;VFBAJA244030130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12920	RLLV1ATB1RV711556	VFBAJB244040068;VFBAJA244040026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12921	RLLV1ATB8RV711392	VFBAJB244040033;VFBAJA244040007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12922	RLLV1ATB5RV711530	VFBAJB244040022;VFBAJA244040005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12923	RLLV1ATB7RV711545	VFBAJB244040077;VFBAJA244040010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12924	RLLV1AUA0RV712266	VFBALB241060096;VFBALA241220094	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12925	RLLV1AUA2RV712267	VFBALB241060095;VFBALA241220099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12926	RLLV1AUA7RV711566	VFBALB241060110;VFBALA241220096	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12927	RLLV1AUA6RV712269	VFBALB241060032;VFBALA241200104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12928	RLLV1AUA1RV712258	VFBALB241060105;VFBALA241110062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12929	RLLV1AUA4RV712285	VFBALB23A190083;VFBALA241220092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12930	RLLV1AUA7RV712278	VFBALB241060109;VFBALA241110056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12931	RLLV1AUA1RV712261	VFBALB23A190084;VFBALA241220091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12932	RLLV1ATB4RV712250	VFBAJB244070032;VFBAJA244030007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12933	RLLV1ATBXR712298	VFBAJB244040035;VFBAJA244050031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12934	RLLV1ATB7RV712324	VFBAJB243220012;VFBAJA244050029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12935	RLLV1AUA3RV712276	VFBALB23C100027;VFBALA241110110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12936	RLLV1ATB6RV712279	VFBAJB243220018;VFBAJA244040063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12937	RLLV1ATB4RV712295	VFBAJB244040050;VFBAJA244050027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12938	RLLV1ATB8RV712316	VFBAJB243220015;VFBAJA243210012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12939	RLLV1ATB9RV712292	VFBAJB244040037;VFBAJA244070124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12940	RLLV1ATB1RV712254	VFBAJB243220008;VFBAJA244030013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12941	RLLV1ATB2RV712313	VFBAJB244030039;VFBAJA244030038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12942	RLLV1ATB1RV712268	VFBAJB244070035;VFBAJA244030014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12943	RLLV1AUA5RV712277	VFBALB23C120089;VFBALA241200113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12944	RLLV1ATB2RV712263	VFBAJB244070043;VFBAJA244030028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12945	RLLV1ATB8RV712252	VFBAJB244070037;VFBAJA244030061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12946	RLLV1AUA8RV712256	VFBALB23C120054;VFBALA241220098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12947	RLLV1AUA1RV712275	VFBALB23C100071;VFBALA241220109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12948	RLLV1AUA2RV712270	VFBALB23C110002;VFBALA241220090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12949	RLLV1AUA7RV712281	VFBALB23C120087;VFBALA241220104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12950	RLLV1AUA7RV712264	VFBALB23C120056;VFBALA241220097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12951	RLLV1AUA1RV712289	VFBALB23C160077;VFBALA241200115	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12952	RLLV1AUA9RV712282	VFBALB23C120091;VFBALA241200134	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12953	RLLV1AUA6RV712272	VFBALB23C120059;VFBALA241250002	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12954	RLLV1ATB0RV712245	VFBAJB244070034;VFBAJA244030026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12955	RLLV1ATB8RV712297	VFBAJB244040046;VFBAJA244040003	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12956	RLLV1ATB6RV712248	VFBAJB244070041;VFBAJA244030009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12957	RLLV1ATB0RV712326	VFBAJB244050015;VFBAJA244230027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12958	RLLV1ATB5RV712290	VFBAJB244040055;VFBAJA244040045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12959	RLLV1ATB0RV712312	VFBAJB243190001;VFBAJA244270013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12960	RLLV1ATB7RV712310	VFBAJB244050016;VFBAJA244270008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12961	RLLV1ATBXR712317	VFBAJB244050092;VFBAJA244270054	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12962	RLLV1AUA8RV712287	VFBALB241060102;VFBALA23C120036	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12963	RLLV1ATB0RV712309	VFBAJB244030131;VFBAJA244040042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12964	RLLV1ATB7RV712307	VFBAJB244030134;VFBAJA244040051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12965	RLLV1ATB7RV712260	VFBAJB244040038;VFBAJA244020072	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12966	RLLV1ATB2RV712327	VFBAJB244040056;VFBAJA244270052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12967	RLLV1ATB9RV712311	VFBAJB244050011;VFBAJA244270057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12968	RLLV1ATB7RV712257	VFBAJB244030128;VFBAJA244040057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12969	RLLV1ATB8RV712302	VFBAJB244040052;VFBAJA244040036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12970	RLLV1ATB3RV712286	VFBAJB244030137;VFBAJA244040049	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12971	RLLV1ATB7RV712288	VFBAJB244040070;VFBAJA244040039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12972	RLLV1ATB2RV712246	VFBAJB244040076;VFBAJA244020068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12973	RLLV1ATB8RV712249	VFBAJB244040093;VFBAJA244040021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12974	RLLV1ATB8RV712283	VFBAJB244040060;VFBAJA244040048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12975	RLLV1ATB4RV712314	VFBAJB244050014;VFBAJA244270063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12976	RLLV1ATB2RV712330	VFBAJB244040081;VFBAJA244020079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12977	RLLV1ATB9RV712308	VFBAJB244040062;VFBAJA244020080	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12978	RLLV1ATB5RV712306	VFBAJB244040065;VFBAJA244020064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12979	RLLV1ATB2RV712280	VFBAJB244040071;VFBAJA244020075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12980	RLLV1ATB5RV712273	VFBAJB244040053;VFBAJA244020077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12981	RLLV1ATB3RV712255	VFBAJB244040031;VFBAJA244270060	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12982	RLLV1ATB6RV712315	VFBAJB244030127;VFBAJA244270020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12983	RLLV1ATBXR712284	VFBAJB244040080;VFBAJA244030011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12984	RLLV1ATB7RV712291	VFBAJB244040078;VFBAJA244030012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12985	RLLV1ATB4RV712328	VFBAJB244050115;VFBAJA244270065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12986	RLLV1ATB0RV712262	VFBAJB244060047;VFBAJA244270050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12987	RLLV1ATB6RV712265	VFBAJB244040069;VFBAJA244020078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12988	RLLV1ATB6RV712301	VFBAJB244050013;VFBAJA244270051	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12989	RLLV1ATB4RV712247	VFBAJB244040086;VFBAJA244020073	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12990	RLLV1ATB1RV712318	VFBAJB244030135;VFBAJA244040041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12991	RLLV1AUA XR712274	VFBALB241060111;VFBALA241220093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12992	RLLV1ATB6RV712296	VFBAJB244040064;VFBAJA244020069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12993	RLLV1ATBXR712320	VFBAJB244040058;VFBAJA244040034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12994	RLLV1ATBXR712303	VFBAJB244040074;VFBAJA244270014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12995	RLLV1ATB3RV712322	VFBAJB244040075;VFBAJA244070053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
12996	RLLV1ATB0RV712259	VFBAJB244060038;VFBAJA244270021	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12997	RLLV1ATB1RV712299	VFBAJB244050129;VFBAJA244270015	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
12998	RLLV1AUA8RV713178	VFBALB241150087;VFBALA241080037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
12999	RLLV1AUAXR713151	VFBALB241150085;VFBALA241200127	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13000	RLLV1AUA7RV713141	VFBALB241150070;VFBALA241080024	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13001	RLLV1AUA6RV713177	VFBALB241150088;VFBALA241080032	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13002	RLLV1AUA0RV713174	VFBALB23A220201;VFBALA241200120	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13003	RLLV1AUA1RV713152	VFBALB241150095;VFBALA241200122	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13004	RLLV1ATB3RV713163	VFBAJB244070102;VFBAJA245040116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13005	RLLV1AUA2RV713189	VFBALB241160040;VFBALA241200126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13006	RLLV1ATB1RV713100	VFBAJB244070054;VFBAJA244270043	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13007	RLLV1AUAXR713148	VFBALB241080003;VFBALA241200109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13008	RLLV1ATB5RV712323	VFBAJB244070091;VFBAJA245060018	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13009	RLLV1ATB2RV713154	VFBAJB244070008;VFBAJA245040081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13010	RLLV1AUA3RV713153	VFBALB242040024;VFBALA241200118	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13011	RLLV1AUA4RV713162	VFBALB245110073;VFBALA241220110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13012	RLLV1AUA8RV713164	VFBALB245110069;VFBALA241220111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13013	RLLV1AUAXR713165	VFBALB241080002;VFBALA241220102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13014	RLLV1AUA2RV713158	VFBALB245100159;VFBALA245100104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13015	RLLV1AUA7RV713172	VFBALB245100153;VFBALA245100114	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13016	RLLV1AUA7RV713186	VFBALB241150092;VFBALA241120083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13017	RLLV1ATB1RV713159	VFBAJB244070002;VFBAJA245040089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13018	RLLV1ATB4RV713155	VFBAJB244090055;VFBAJA245060002	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13019	RLLV1ATB2RV713171	VFBAJB244070074;VFBAJA245060005	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13020	RLLV1AUA1RV713216	VFBALB241150062;VFBALA23C020138	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13021	RLLV1AUA1RV713197	VFBALB245100121;VFBALA245110023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13022	RLLV1AUAXR713201	VFBALB245100119;VFBALA23C100011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13023	RLLV1AUA7RV713219	VFBALB245110071;VFBALA241110108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13024	RLLV1AUA6RV713194	VFBALB245110078;VFBALA241220101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13025	RLLV1AUA0RV713207	VFBALB241080006;VFBALA241220106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13026	RLLV1AUA3RV713136	VFBALB241150073;VFBALA241120002	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13027	RLLV1AUA5RV713140	VFBALB245100160;VFBALA245110021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13028	RLLV1ATB1RV713095	VFBAJB244070079;VFBAJA245040107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13029	RLLV1AUA8RV713181	VFBALB245110075;VFBALA241220108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13030	RLLV1AUA3RV713170	VFBALB23C160046;VFBALA241110054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13031	RLLV1ATB9RV713149	VFBAJB244080116;VFBAJA245060001	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13032	RLLV1ATB1RV713176	VFBAJB244070121;VFBAJA245040103	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13033	RLLV1ATB5RV713150	VFBAJB244070004;VFBAJA245040092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13034	RLLV1ATB0RV713167	VFBAJB242030074;VFBAJA244270011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13035	RLLV1AUA1RV713202	VFBALB241080004;VFBALA241200105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13036	RLLV1AUA0RV713191	VFBALB241080005;VFBALA241200108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13037	RLLV1AUA5RV713185	VFBALB245100123;VFBALA245100128	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13038	RLLV1AUA0RV713188	VFBALB245100136;VFBALA245100129	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13039	RLLV1AUA3RV713198	VFBALB241150069;VFBALA241080025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13040	RLLV1AUA8RV713200	VFBALB241150096;VFBALA241200129	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13041	RLLV1AUA6RV713213	VFBALB241150064;VFBALA241110081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13042	RLLV1AUAXR713196	VFBALB245100120;VFBALA23C110010	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13043	RLLV1ATB2RV713123	VFBAJB244070081;VFBAJA245040101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13044	RLLV1ATB5RV713147	VFBAJB244090067;VFBAJA245040121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13045	RLLV1AUA2RV713211	VFBALB245110109;VFBALA245110002	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13046	RLLV1AUA2RV713192	VFBALB241150065;VFBALA241060075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13047	RLLV1ATB5RV713116	VFBAJB244070083;VFBAJA245040105	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13048	RLLV1AUAXR713182	VFBALB241150068;VFBALA241080035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13049	RLLV1AUA5RV713199	VFBALB241080008;VFBALA241200107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13050	RLLV1ATBXR713113	VFBAJB244070044;VFBAJA244270026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13051	RLLV1ATB6RV713089	VFBAJB244070040;VFBAJA244270025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13052	RLLV1ATB6RV713173	VFBAJB244040073;VFBAJA245040097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13053	RLLV1ATB9RV713135	VFBAJB244070096;VFBAJA245060004	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13054	RLLV1ATB7RV713134	VFBAJB244080117;VFBAJA245060038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13055	RLLV1AUA2RV713208	VFBALB245100116;VFBALA245110016	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13056	RLLV1AUA5RV713218	VFBALB242040011;VFBALA23C020188	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13057	RLLV1ATBXR713144	VFBAJB244070093;VFBAJA245040120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13058	RLLV1ATB6RV713139	VFBAJB244070107;VFBAJA243130020	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13059	RLLV1AUA3RV713203	VFBALB245100101;VFBALA245110017	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13060	RLLV1ATB4RV713088	VFBAJB244070039;VFBAJA244270024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13061	RLLV1ATB7RV713179	VFBAJB244080115;VFBAJA245060030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13062	RLLV1AUA5RV713204	VFBALB241150072;VFBALA241060077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13063	RLLV1AUA8RV713195	VFBALB245100134;VFBALA245100108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13064	RLLV1ATB9RV713166	VFBAJB244070060;VFBAJA245040084	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13065	RLLV1ATB8RV713160	VFBAJB244070068;VFBAJA245040119	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13066	RLLV1ATB3RV713096	VFBAJB244080125;VFBAJA245040124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13067	RLLV1ATB0RV713119	VFBAJB244060137;VFBAJA245060016	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13068	RLLV1ATB7RV713098	VFBAJB244090015;VFBAJA245080064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13069	RLLV1ATB5RV713133	VFBAJB244070069;VFBAJA245040066	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13070	RLLV1ATB5RV713097	VFBAJB244070099;VFBAJA245040126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13071	RLLV1ATB6RV713125	VFBAJB244070072;VFBAJA244270007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13072	RLLV1AUA9RV713190	VFBALB245100122;VFBALA245100126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13073	RLLV1ATB6RV713111	VFBAJB244040067;VFBAJA245040064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13074	RLLV1ATB4RV713110	VFBAJB244060135;VFBAJA245040090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13075	RLLV1ATBXR713127	VFBAJB244070064;VFBAJA245060014	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13076	RLLV1ATB9RV713104	VFBAJB244070005;VFBAJA245060011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13077	RLLV1ATB8RV713126	VFBAJB244070045;VFBAJA244270048	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13078	RLLV1ATB4RV713107	VFBAJB244070078;VFBAJA245040099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13079	RLLV1ATB8RV713093	VFBAJB244070101;VFBAJA245040123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13080	RLLV1ATB8RV713112	VFBAJB244070012;VFBAJA245040114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13081	RLLV1ATBXR713094	VFBAJB244070014;VFBAJA244270009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13082	RLLV1ATB9RV713099	VFBAJB244070027;VFBAJA245060007	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13083	RLLV1ATB1RV713114	VFBAJB244070111;VFBAJA245060013	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13084	RLLV1ATBXR713130	VFBAJB244070020;VFBAJA245060010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13085	RLLV1ATB7RV713120	VFBAJB244070017;VFBAJA245060009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13086	RLLV1ATB2RV713106	VFBAJB244070066;VFBAJA245040109	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13087	RLLV1ATB3RV713101	VFBAJB244070088;VFBAJA245040127	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13088	RLLV1ATB9RV713121	VFBAJB244070022;VFBAJA245060012	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13089	RLLV1ATB9RV713118	VFBAJB244070059;VFBAJA244270010	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13090	RLLV1ATB0RV713122	VFBAJB244070058;VFBAJA245040095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13091	RLLV1ATB3RV713132	VFBAJB244040072;VFBAJA245040086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13092	RLLV1ATB7RV713117	VFBAJB244070065;VFBAJA245060017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13093	RLLV1AUA3RV711533	VFBALB241150071;VFBALA241080039	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13094	RLLV1ATB6RV713156	VFBAJB244090062;VFBAJA245060031	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13095	RLLV1AUA9RV713187	VFBALB245100139;VFBALA245100112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13096	RLLV1AUA3RV713184	VFBALB245100141;VFBALA245100131	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13097	RLLV1AUA6RV713180	VFBALB245100151;VFBALA245100137	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13098	RLLV1AUA7RV713205	VFBALB245100105;VFBALA245100140	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13099	RLLV1AUA9RV713142	VFBALB245110047;VFBALA245100127	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13100	RLLV1AUA5RV713168	VFBALB245100135;VFBALA245100130	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13101	RLLV1ATB8RV713143	VFBAJB244120099;VFBAJA245060040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13102	RLLV1ATB2RV713090	VFBAJB244080110;VFBAJA245060039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13103	RLLV1ATB7RV713103	VFBAJB244090066;VFBAJA245060019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13104	RLLV1ATB1RV713131	VFBAJB244090065;VFBAJA245060041	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13105	RLLV1AUA1RV713183	VFBALB241150061;VFBALA22C210627	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13106	RLLV1ATB4RV713091	VFBAJB244240082;VFBAJA245090145	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13107	RLLV1ATB6RV713092	VFBAJB245090083;VFBAJA245090120	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13108	RLLV1ATB1RV713128	VFBAJB243120088;VFBAJA245090149	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13109	RLLV1AUAXR713215	VFBALB245110057;VFBALA245100111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13110	RLLV1AUA3RV713220	VFBALB245100107;VFBALA242050037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13111	RLLV1AUA7RV713169	VFBALB245100124;VFBALA241110109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13112	RLLV1ATBXR713175	VFBAJB244240080;VFBAJA245090123	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13113	RLLV1AUA4RV713209	VFBALB245110082;VFBALA245100110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13114	RLLV1AUA8RV713214	VFBALB245110062;VFBALA23B160054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13115	RLLV1ATB3RV713146	VFBAJB245090100;VFBAJA245090101	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13116	RLLV1AUA9RV713206	VFBALB245100149;VFBALA23C020179	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13117	RLLV1ATB5RV713102	VFBAJB245090086;VFBAJA245090148	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13118	RLLV1ATB3RV713129	VFBAJB244080113;VFBAJA245090147	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13119	RLLV1ATB6RV713108	VFBAJB244070119;VFBAJA245060025	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13120	RLLV1ATB0RV713105	VFBAJB245090102;VFBAJA245090122	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13121	RLLV1ATB4RV713124	VFBAJB244080111;VFBAJA245090143	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13122	RLLV1ATB3RV713115	VFBAJB244070105;VFBAJA245060036	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13123	RLLV1ATB8RV713109	VFBAJB244160094;VFBAJA245090139	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13124	RLLV1AUA3RV714447	VFBALB245110093;VFBALA244100080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13125	RLLV1AUA8RV714430	VFBALB245100098;VFBALA245110007	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13126	RLLV1AUA5RV714451	VFBALB245110064;VFBALA245100125	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13127	RLLV1AUA5RV714434	VFBALB245110106;VFBALA245110006	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13128	RLLV1AUA3RV714433	VFBALB245110054;VFBALA245110011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13129	RLLV1AUA5RV714448	VFBALB245110003;VFBALA245100117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13130	RLLV1AUA6RV714460	VFBALB245100094;VFBALA245110004	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13131	RLLV1AUA2RV714438	VFBALB245100096;VFBALA245110009	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13132	RLLV1AUA8RV714458	VFBALB245100097;VFBALA245110008	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13133	RLLV1AUA7RV714449	VFBALB245110055;VFBALA245100152	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13134	RLLV1AUA4RV714425	VFBALB245110059;VFBALA245100150	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13135	RLLV1AUA2RV714424	VFBALB245110053;VFBALA245100132	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13136	RLLV1ATB6RV714548	VFBAJB245100031;VFBAJA245100067	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13137	RLLV1ATBXR714598	VFBAJB245100016;VFBAJA245100028	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13138	RLLV1ATB4RV714578	VFBAJB245100089;VFBAJA245100024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13139	RLLV1AUA XR714428	VFBALB245110118;VFBALA245100142	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13140	RLLV1AUA7RV714435	VFBALB245140085;VFBALA245130062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13141	RLLV1ATB8RV714485	VFBAJB245090121;VFBAJA245060034	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13142	RLLV1AUA XR714459	VFBALB245140152;VFBALA245100157	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13143	RLLV1ATB4RV714550	VFBAJB245100021;VFBAJA245100053	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13144	RLLV1AUA0RV714440	VFBALB245140091;VFBALA245130073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13145	RLLV1ATB9RV714592	VFBAJB245170009;VFBAJA245110068	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13146	RLLV1AUA4RV713145	VFBALB245110087;VFBALA245100147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13147	RLLV1AUA1RV714446	VFBALB245110084;VFBALA245100156	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13148	RLLV1ATB2RV714594	VFBAJB245090112;VFBAJA245090152	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13149	RLLV1ATB9RV714558	VFBAJB245100026;VFBAJA245100065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13150	RLLV1ATBXR714536	VFBAJB245090138;VFBAJA245100069	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13151	RLLV1AUA6RV714443	VFBALB245130040;VFBALA245100154	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13152	RLLV1ATB0RV714528	VFBAJB245100022;VFBAJA245100064	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13153	RLLV1AUA1RV714463	VFBALB245110117;VFBALA245110049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13154	RLLV1AUA4RV714456	VFBALB245140141;VFBALA245110046	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13155	RLLV1AUA3RV714450	VFBALB245130041;VFBALA245130060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13156	RLLV1AUA6RV714457	VFBALB245140140;VFBALA245130077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13157	RLLV1AUA4RV714442	VFBALB245130036;VFBALA245130057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13158	RLLV1ATB0RV714576	VFBAJB245100006;VFBAJA245100050	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13159	RLLV1AUA1RV714429	VFBALB245140125;VFBALA245110035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13160	RLLV1AUA XR714462	VFBALB245140150;VFBALA245110029	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13161	RLLV1AUA0RV714454	VFBALB245140149;VFBALA245100148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13162	RLLV1ATB2RV714580	VFBAJB245090098;VFBAJA245090151	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13163	RLLV1ATBXR714603	VFBAJB245100091;VFBAJA245100075	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13164	RLLV1ATB5RV714461	VFBAJB245160055;VFBAJA245090099	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13165	RLLV1ATB7RV714445	VFBAJB245090131;VFBAJA245090097	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13166	RLLV1ATB1RV714487	VFBAJB245090153;VFBAJA245060037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13167	RLLV1ATB5RV714573	VFBAJB245090108;VFBAJA245100074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13168	RLLV1ATB5RV714587	VFBAJB245100087;VFBAJA245100081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13169	RLLV1AUA8RV714427	VFBALB245110079;VFBALA245110051	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13170	RLLV1ATB8RV714423	VFBAJB245160052;VFBAJA245090104	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13171	RLLV1ATB0RV714481	VFBAJB245090118;VFBAJA245060006	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13172	RLLV1ATB7RV714476	VFBAJB245090116;VFBAJA245060027	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13173	RLLV1ATB8RV714499	VFBAJB245090154;VFBAJA245090114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13174	RLLV1ATBXR714455	VFBAJB245160078;VFBAJA245090126	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13175	RLLV1ATB8RV714437	VFBAJB245160064;VFBAJA245090125	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13176	RLLV1ATB0RV714478	VFBAJB245090135;VFBAJA245090096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13177	RLLV1AUA9RV714453	VFBALB245110083;VFBALA245100144	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13178	RLLV1ATB5RV714590	VFBAJB245100005;VFBAJA245100057	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13179	RLLV1ATB3RV714426	VFBAJB245160063;VFBAJA245080065	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13180	RLLV1ATB2RV714465	VFBAJB245090130;VFBAJA245060035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13181	RLLV1ATB7RV714431	VFBAJB245160050;VFBAJA245090091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13182	RLLV1ATB0RV714464	VFBAJB245090093;VFBAJA245100062	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13183	RLLV1ATB5RV714489	VFBAJB245090146;VFBAJA245090106	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13184	RLLV1ATB8RV714471	VFBAJB245090144;VFBAJA245060029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13185	RLLV1AUA7RV714452	VFBALB245140115;VFBALA245100155	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13186	RLLV1ATB6RV714534	VFBAJB245160079;VFBAJA245090107	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13187	RLLV1ATB7RV714557	VFBAJB245100017;VFBAJA245100030	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13188	RLLV1ATB8RV714549	VFBAJB245100007;VFBAJA245100008	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13189	RLLV1ATBXR714570	VFBAJB245100004;VFBAJA245100040	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13190	RLLV1ATBXR714567	VFBAJB245090127;VFBAJA245100038	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13191	RLLV1ATB3RV714541	VFBAJB245100010;VFBAJA245100046	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13192	RLLV1ATB8RV714552	VFBAJB245100020;VFBAJA245100009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13193	RLLV1ATB1RV714568	VFBAJB245090113;VFBAJA245090150	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13194	RLLV1ATB9RV714544	VFBAJB245100019;VFBAJA245100045	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13195	RLLV1ATB6RV714596	VFBAJB245090103;VFBAJA245100035	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13196	RLLV1ATB1RV714554	VFBAJB245160151;VFBAJA245090110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13197	RLLV1ATB1RV714599	VFBAJB245090155;VFBAJA245100032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13198	RLLV1ATB4RV714564	VFBAJB245090109;VFBAJA245090133	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13199	RLLV1ATB3RV714572	VFBAJB245090095;VFBAJA245100044	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13200	RLLV1ATB4RV714547	VFBAJB245100014;VFBAJA245100042	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13201	RLLV1ATB0RV714531	VFBAJB245100025;VFBAJA245110088	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13202	RLLV1ATB1RV714585	VFBAJB245100088;VFBAJA245100079	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13203	RLLV1ATB7RV714574	VFBAJB245090089;VFBAJA245100078	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13204	RLLV1ATB5RV714556	VFBAJB245160153;VFBAJA245090111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13205	RLLV1ATB1RV714540	VFBAJB245100018;VFBAJA245100037	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13206	RLLV1ATBXR714553	VFBAJB245100013;VFBAJA245100055	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13207	RLLV1ATB8RV714535	VFBAJB245100001;VFBAJA245100029	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13208	RLLV1ATB9RV714530	VFBAJB245100003;VFBAJA245100033	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13209	RLLV1ATB9RV714561	VFBAJB245100036;VFBAJA245110094	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13210	RLLV1ATB3RV714586	VFBAJB245090085;VFBAJA241310024	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13211	RLLV1ATB4RV714595	VFBAJB245090090;VFBAJA245100011	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13212	RLLV1ATB2RV714532	VFBAJB245090137;VFBAJA245090124	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13213	RLLV1AUA0RV714468	VFBALB245110101;VFBALA241200125	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13214	RLLV1AUA5RV714479	VFBALB245140099;VFBALA245110042	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13215	RLLV1AUA2RV714469	VFBALB245100146;VFBALA245110030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13216	RLLV1AUA9RV714470	VFBALB245140087;VFBALA245130058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13217	RLLV1AUA9RV714503	VFBALB245140098;VFBALA245110043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13218	RLLV1AUA7RV714483	VFBALB245140095;VFBALA245110041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13219	RLLV1AUA7RV714497	VFBALB245140097;VFBALA245110040	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13220	RLLV1AUA8RV714492	VFBALB245140114;VFBALA245110025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13221	RLLV1AUA2RV714486	VFBALB245140121;VFBALA23C220146	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13222	RLLV1AUA6RV714507	VFBALB245140131;VFBALA241200106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13223	RLLV1AUA2RV714441	VFBALB245110092;VFBALA241200103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13224	RLLV1AUA2RV714522	VFBALB245140156;VFBALA241200123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13225	RLLV1AUA1RV714513	VFBALB245140136;VFBALA245110050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13226	RLLV1AUAXR714512	VFBALB245140117;VFBALA245110033	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13227	RLLV1AUA9RV714520	VFBALB245140135;VFBALA245130056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13228	RLLV1AUA0RV714521	VFBALB245140143;VFBALA245130059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13229	RLLV1AUA2RV714519	VFBALB245140118;VFBALA245110037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13230	RLLV1AUA5RV714515	VFBALB245140155;VFBALA241100035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13231	RLLV1AUA6RV714510	VFBALB245140096;VFBALA245110034	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13232	RLLV1AUA0RV714518	VFBALB245140116;VFBALA245110031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13233	RLLV1AUA8RV714511	VFBALB245140111;VFBALA245110044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13234	RLLV1ATB6RH714502	VFBAJB245160113;VFBAJA245150101	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13235	RLLV1ATB8RH713660	VFBAJB245160086;VFBAJA245160065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13236	RLLV1ATB3RV714538	VFBAJB245160170;VFBAJA245110052	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13237	RLLV1AUA1RV714432	VFBALB245140086;VFBALA245130075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13238	RLLV1ATB3RV714555	VFBAJB245160174;VFBAJA245110063	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13239	RLLV1ATB8RV714602	VFBAJB23B220045;VFBAJA245110077	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13240	RLLV1ATB1RV714537	VFBAJB245170008;VFBAJA245110112	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13241	RLLV1ATB7RV714588	VFBAJB245100095;VFBAJA245110081	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13242	RLLV1ATB6RV714582	VFBAJB245100027;VFBAJA245090128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13243	RLLV1ATB3RV714569	VFBAJB245140002;VFBAJA245110115	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13244	RLLV1ATB9RV714589	VFBAJB245100051;VFBAJA245110089	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13245	RLLV1ATBXR714584	VFBAJB245100043;VFBAJA245110086	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13246	RLLV1ATB6RV714601	VFBAJB245160161;VFBAJA245110061	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13247	RLLV1ATB4RV714600	VFBAJB245100054;VFBAJA245090092	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13248	RLLV1ATB1RV714439	VFBAJB245100163;VFBAJA245110070	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13249	RLLV1ATB5RV714542	VFBAJB245100102;VFBAJA245130026	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13250	RLLV1ATB6RV714551	VFBAJB245100041;VFBAJA245110076	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13251	RLLV1ATB7RV714560	VFBAJB245140003;VFBAJA245110111	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13252	RLLV1ATB6RV714565	VFBAJB245100162;VFBAJA245110074	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13253	RLLV1ATB0RV714593	VFBAJB245130034;VFBAJA245100082	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13254	RLLV1ATB4RV714581	VFBAJB245160156;VFBAJA245110056	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13255	RLLV1ATB9RV714575	VFBAJB245160166;VFBAJA245110110	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13256	RLLV1ATB0RV714559	VFBAJB245170018;VFBAJA245110114	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13257	RLLV1ATB2RV714529	VFBAJB245170001;VFBAJA245110119	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13258	RLLV1ATB9RV714527	VFBAJB245100047;VFBAJA245110113	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13259	RLLV1ATB6RV714579	VFBAJB245140004;VFBAJA245110121	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13260	RLLV1ATB7RV714591	VFBAJB245160164;VFBAJA245110058	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13261	RLLV1ATB0RV714562	VFBAJB245140005;VFBAJA245110116	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13262	RLLV1ATB2RV714546	VFBAJB245170002;VFBAJA245110128	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13263	RLLV1ATB2RV714563	VFBAJB245090094;VFBAJA245110095	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13264	RLLV1AUA3RV714674	VFBALB245130039;VFBALA245110015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13265	RLLV1AUAXR714607	VFBALB245150018;VFBALA245130092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13266	RLLV1AUAXR714624	VFBALB245150032;VFBALA245130097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13267	RLLV1AUA0RV714616	VFBALB245150041;VFBALA245130108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13268	RLLV1AUAXR714610	VFBALB245150037;VFBALA245110039	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13269	RLLV1AUA9RV714629	VFBALB245150059;VFBALA245130112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13270	RLLV1AUA2RV714620	VFBALB245150043;VFBALA245130109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13271	RLLV1AUA7RV714676	VFBALB245150057;VFBALA245110013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13272	RLLV1AUAXR714509	VFBALB245150007;VFBALA245130102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13273	RLLV1AUA3RV714500	VFBALB245150009;VFBALA245130103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13274	RLLV1AUA5RV714482	VFBALB245140088;VFBALA245130048	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13275	RLLV1AUA7RV714614	VFBALB245150056;VFBALA245130114	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13276	RLLV1AUA1RV714608	VFBALB245140089;VFBALA245130061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13277	RLLV1AUA6RV714622	VFBALB245150050;VFBALA245110032	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13278	RLLV1AUA7RV714628	VFBALB245150020;VFBALA245110036	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13279	RLLV1AUA2RV714617	VFBALB245100133;VFBALA245110001	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13280	RLLV1AUA8RV714606	VFBALB245100143;VFBALA245130111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13281	RLLV1AUA6RV714605	VFBALB245140134;VFBALA245130067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13282	RLLV1AUA4RV714621	VFBALB245140093;VFBALA245130051	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13283	RLLV1AUA5RV714630	VFBALB245150030;VFBALA245130066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13284	RLLV1AUA5RV714627	VFBALB245150061;VFBALA245110014	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13285	RLLV1AUA9RV714615	VFBALB245140132;VFBALA245130072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13286	RLLV1AUA3RV714626	VFBALB245150048;VFBALA245110005	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13287	RLLV1AUA8RV714623	VFBALB245150011;VFBALA245130101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13288	RLLV1AUA5RV714613	VFBALB245150058;VFBALA245110012	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13289	RLLV1AUA3RV714612	VFBALB245140129;VFBALA245130065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13290	RLLV1AUA1RV714625	VFBALB245100145;VFBALA245100099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13291	RLLV1AUA4RV714604	VFBALB245150022;VFBALA245130099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13292	RLLV1AUA7RV714516	VFBALB245150040;VFBALA245110019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13293	RLLV1AUA9RV714517	VFBALB245150005;VFBALA245130050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13294	RLLV1AUA0RV714597	VFBALB245130038;VFBALA245130110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13295	RLLV1AUA8RV714671	VFBALB245150010;VFBALA245130107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13296	RLLV1AUA1RV714611	VFBALB245150015;VFBALA245130096	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13297	RLLV1AUA4RV714618	VFBALB245150060;VFBALA245110028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13298	RLLV1AUA8RV714444	VFBALB245150008;VFBALA245130052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13299	RLLV1ATB0RV714545	VFBAJB245110010;VFBAJA245130032	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13300	RLLV1ATB2RV714577	VFBAJB245130010;VFBAJA245130019	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13301	RLLV1ATB8RV714583	VFBAJB245100015;VFBAJA245110090	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13302	RLLV1ATB1RV714571	VFBAJB245110105;VFBAJA245130017	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13303	RLLV1ATB7RV714493	VFBAJB245130007;VFBAJA245110091	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13304	RLLV1ATB4RV714533	VFBAJB245130012;VFBAJA245130009	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13305	RLLV1ATB5RV714539	VFBAJB245130002;VFBAJA245110096	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
13306	RLLV1AUAXRV714672	VFBALB245140090;VFBALA245130104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13307	RLLV1AUA1RV714673	VFBALB245150035;VFBALA245130042	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13308	RLLV1AUA0RV714566	VFBALB245140094;VFBALA245130053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13309	RLLV1AUA5RV714501	VFBALB245150055;VFBALA245130049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13310	RLLV1AUA3RV714609	VFBALB245150054;VFBALA245130105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13311	RLLV1AUA6RV714619	VFBALB245140092;VFBALA245130106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13312	RLLV1AUA3RV714514	VFBALB245150052;VFBALA245130043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13313	RLLV1AUA5RV714675	VFBALB245100138;VFBALA245130046	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13314	RLLV1AUA1RV714494	VFBALB245140119;VFBALA245130044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13315	RLLV1ATB1RH714505	VFBAJB245160089;VFBAJA245160057	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13316	RLLV1ATBXR714504	VFBAJB245160061;VFBAJA245160056	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13317	RLLV1ATB3RH714473	VFBAJB245160088;VFBAJA245160073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13318	RLLV1ATB5RH714491	VFBAJB245160109;VFBAJA245160048	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13319	RLLV1ATBXR713661	VFBAJB245160102;VFBAJA245160069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13320	RLLV1ATB1RH714942	VFBAJB245300030;VFBAJA245160062	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13321	RLLV1ATB3RH714943	VFBAJB246010028;VFBAJA245160085	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13322	RLLV1ATBXR714941	VFBAJB245300065;VFBAJA245160067	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13323	RLLV1ATB7RH714945	VFBAJB245170032;VFBAJA245160098	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13324	RLLV1ATB0RH714947	VFBAJB246010031;VFBAJA245160074	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13325	RLLV1ATB5RH714488	VFBAJB245160122;VFBAJA245160172	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13326	RLLV1ATB7RH714475	VFBAJB246010086;VFBAJA245160160	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13327	RLLV1ATB3RH714506	VFBAJB245170123;VFBAJA245170019	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13328	RLLV1ATB0RH714480	VFBAJB245170080;VFBAJA245170016	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13329	RLLV1ATB0RH714477	VFBAJB245170069;VFBAJA245160134	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13330	RLLV1ATB1RH714472	VFBAJB245160128;VFBAJA245160139	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13331	RLLV1ATB6RH714466	VFBAJB245170017;VFBAJA246010044	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13332	RLLV1ATB8RH714484	VFBAJB245170049;VFBAJA245160118	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13333	RLLV1ATB5RH714474	VFBAJB245170122;VFBAJA245170003	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13334	RLLV1ATB3RH714490	VFBAJB246180012;VFBAJA246010052	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13335	RLLV1ATB8RH714467	VFBAJB246130082;VFBAJA246010054	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13336	RLLV1ATB8RH714890	VFBAJB246010062;VFBAJA245160075	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13337	RLLV1ATB3RH714909	VFBAJB245170048;VFBAJA245170005	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13338	RLLV1ATB4RH714921	VFBAJB245170051;VFBAJA245160111	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13339	RLLV1ATB4RH714918	VFBAJB245160144;VFBAJA245160105	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13340	RLLV1ATB3RH714912	VFBAJB245170073;VFBAJA245160162	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13341	RLLV1ATB1RH714889	VFBAJB245170013;VFBAJA245160071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13342	RLLV1ATB2RH714903	VFBAJB245150128;VFBAJA245160165	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13343	RLLV1ATB1RH714892	VFBAJB245170058;VFBAJA245160163	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13344	RLLV1ATB8RH714923	VFBAJB246010038;VFBAJA245160081	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13345	RLLV1ATB4RH714899	VFBAJB245170014;VFBAJA245160101	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13346	RLLV1ATB0RH714897	VFBAJB245160116;VFBAJA245160150	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13347	RLLV1ATBXRH714907	VFBAJB245170057;VFBAJA245160100	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13348	RLLV1ATB5RH714927	VFBAJB245170107;VFBAJA245160115	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13349	RLLV1ATB7RH714900	VFBAJB245170066;VFBAJA245160129	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13350	RLLV1ATB4RH714496	VFBAJB245170118;VFBAJA245170004	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13351	RLLV1ATB8RH714498	VFBAJB245170052;VFBAJA245160168	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13352	RLLV1ATB7RH714508	VFBAJB245300046;VFBAJA245160066	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13353	RLLV1ATB5RH714930	VFBAJB246010029;VFBAJA245160084	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13354	RLLV1ATB5RH714894	VFBAJB245160053;VFBAJA245160131	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13355	RLLV1ATB9RH714901	VFBAJB245170102;VFBAJA245160123	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13356	RLLV1ATB9RH714932	VFBAJB245170075;VFBAJA245160112	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13357	RLLV1ATB9RH714929	VFBAJB245160142;VFBAJA245160149	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13358	RLLV1ATB0RH714933	VFBAJB246180017;VFBAJA246010047	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13359	RLLV1ATB7RH714895	VFBAJB245170071;VFBAJA245160135	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13360	RLLV1ATB2RH714920	VFBAJB245170054;VFBAJA245160140	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13361	RLLV1ATB1RH714908	VFBAJB245170020;VFBAJA246010041	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13362	RLLV1ATBXRH714910	VFBAJB245160080;VFBAJA245160155	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13363	RLLV1ATB1RH714925	VFBAJB245170062;VFBAJA245160130	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13364	RLLV1ATBXRH714891	VFBAJB245170087;VFBAJA245160068	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13365	RLLV1ATB9RH714915	VFBAJB245160126;VFBAJA245160137	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13366	RLLV1ATB7RH714928	VFBAJB245170081;VFBAJA245170007	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13367	RLLV1ATB2RH714917	VFBAJB245170082;VFBAJA245160133	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13368	RLLV1ATB3RH714893	VFBAJB245160138;VFBAJA245160175	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13369	RLLV1ATB1RH714911	VFBAJB245160059;VFBAJA245160173	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13370	RLLV1ATB5RH714913	VFBAJB245160054;VFBAJA245160125	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13371	RLLV1ATB5RH714944	VFBAJB245170042;VFBAJA245160119	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13372	RLLV1ATB9RH714946	VFBAJB246010033;VFBAJA245160083	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13373	RLLV1ATB2RH714948	VFBAJB245160147;VFBAJA245300036	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13374	RLLV1ATB8RH714940	VFBAJB245170043;VFBAJA245160127	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13375	RLLV1ATB4RH714935	VFBAJB245170056;VFBAJA245160158	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13376	RLLV1ATB2RH714934	VFBAJB245170086;VFBAJA245160060	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13377	RLLV1ATB6RH714936	VFBAJB245170084;VFBAJA245160117	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13378	RLLV1ATB4RH714904	VFBAJB246010055;VFBAJA245160090	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13379	RLLV1ATB6RH714919	VFBAJB245290039;VFBAJA245160120	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13380	RLLV1ATB7RH714931	VFBAJB245160077;VFBAJA245160169	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13381	RLLV1ATB6RH714922	VFBAJB245170064;VFBAJA245160132	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13382	RLLV1ATB2RH714495	VFBAJB245170060;VFBAJA245160049	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13383	RLLV1ATB7RH721653	VFBAJB245180084;VFBAJA246290073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13384	RLLV1ATB8RH721659	VFBAJB245200017;VFBAJA246290032	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13385	RLLV1ATB5RH721649	VFBAJB246290087;VFBAJA246290029	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13386	RLLV1ATB5RH721666	VFBAJB245180088;VFBAJA246290037	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13387	RLLV1ATB9RH721685	VFBAJB246290090;VFBAJA246290023	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13388	RLLV1ATB1RH721650	VFBAJB246290089;VFBAJA246290053	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13389	RLLV1ATB2RH721687	VFBAJB246290093;VFBAJA246290076	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13390	RLLV1ATB2RH721625	VFBAJB246290086;VFBAJA245160091	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13391	RLLV1ATB8RH721628	VFBAJB246290084;VFBAJA246290058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13392	RLLV1ATB5RH721618	VFBAJB245180001;VFBAJA246010060	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13393	RLLV1ATB3RH721620	VFBAJB246010036;VFBAJA245160154	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13394	RLLV1ATBXRH721596	VFBAJB245180120;VFBAJA246290030	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13395	RLLV1ATB6RH721627	VFBAJB245300056;VFBAJA246010057	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13396	RLLV1ATB2RH721611	VFBAJB245300055;VFBAJA246010056	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13397	RLLV1ATBXRH721601	VFBAJB246010083;VFBAJA246010049	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13398	RLLV1ATB8RH721712	VFBAJB246290052;VFBAJA246290075	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13399	RLLV1ATB0RH721655	VFBAJB245180009;VFBAJA246290035	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13400	RLLV1ATB1RH721678	VFBAJB246290099;VFBAJA246010061	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13401	RLLV1ATB4RH721626	VFBAJB246290078;VFBAJA246290056	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13402	RLLV1ATB5RH721599	VFBAJB245180041;VFBAJA245160145	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13403	RLLV1ATBXRH721629	VFBAJB246290061;VFBAJA246290059	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13404	RLLV1ATB8RH721614	VFBAJB246290065;VFBAJA245160093	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13405	RLLV1ATB6RH721613	VFBAJB245200048;VFBAJA245160136	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13406	RLLV1ATB8RH721631	VFBAJB245170041;VFBAJA245170006	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13407	RLLV1ATB6RH721644	VFBAJB245180078;VFBAJA246290040	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13408	RLLV1ATB6RH721675	VFBAJB246290049;VFBAJA246290064	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13409	RLLV1ATB5RH721683	VFBAJB245200007;VFBAJA246290039	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13410	RLLV1ATB0RH721638	VFBAJB245170023;VFBAJA245160146	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13411	RLLV1ATB6RH721594	VFBAJB245170034;VFBAJA245170110	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13412	RLLV1ATB4RH721593	VFBAJB245170033;VFBAJA245160076	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13413	RLLV1ATB0RH721624	VFBAJB245160121;VFBAJA245160159	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13414	RLLV1ATB3RH721598	VFBAJB246290046;VFBAJA246290068	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13415	RLLV1ATB4RH721612	VFBAJB246290082;VFBAJA246290074	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13416	RLLV1ATB5RH721635	VFBAJB245170035;VFBAJA245170011	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13417	RLLV1ATB1RH721597	VFBAJB245170028;VFBAJA247030060	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13418	RLLV1ATB0RH721610	VFBAJB245160070;VFBAJA245170015	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13419	RLLV1ATB8RH721595	VFBAJB246290057;VFBAJA246290071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13420	RLLV1ATB5RH721621	VFBAJB245170029;VFBAJA245160141	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13421	RLLV1ATB1RH721633	VFBAJB245170047;VFBAJA245160148	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13422	RLLV1ATB0RH721607	VFBAJB245170040;VFBAJA245160167	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13423	RLLV1ATB2RH721608	VFBAJB247040158;VFBAJA245160152	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13424	RLLV1ATB1RH721616	VFBAJB245170026;VFBAJA245170012	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13425	RLLV1ATB5RH721716	VFBAJB246290062;VFBAJA246290054	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13426	RLLV1ATB7RH721605	VFBAJB245200010;VFBAJA245160097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13427	RLLV1ATBXRH721632	VFBAJB246290067;VFBAJA246290083	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13428	RLLV1ATBXRH721677	VFBAJB246290060;VFBAJA246290066	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13429	RLLV1ATB2RH721639	VFBAJB246290072;VFBAJA245160110	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13430	RLLV1ATB4RH721609	VFBAJB245170046;VFBAJA246010048	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13431	RLLV1ATB9RH721606	VFBAJB245310032;VFBAJA245160094	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13432	RLLV1ATB7RH721622	VFBAJB245180006;VFBAJA245160104	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13433	RLLV1ATB3RH721634	VFBAJB245180010;VFBAJA245160106	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13434	RLLV1ATB3RH721682	VFBAJB246290080;VFBAJA245160058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13435	RLLV1ATBXRH721646	VFBAJB247040021;VFBAJA247030077	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13436	RLLV1ATB3RH721648	VFBAJB247030084;VFBAJA247030064	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13437	RLLV1ATB9RH721654	VFBAJB246290094;VFBAJA246290063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13438	RLLV1ATB7RH721667	VFBAJB246290091;VFBAJA246290069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13439	RLLV1ATB2RH721673	VFBAJB247040019;VFBAJA247040015	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13440	RLLV1ATB1RH721714	VFBAJB247030090;VFBAJA247030062	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13441	RLLV1ATB1RH721731	VFBAJB247040092;VFBAJA247030038	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13442	RLLV1ATB3RH721696	VFBAJB246290088;VFBAJA247040011	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13443	RLLV1ATB5RH721702	VFBAJB247030046;VFBAJA245160124	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13444	RLLV1ATB0RH721722	VFBAJB247030049;VFBAJA247040016	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13445	RLLV1ATB1RH721728	VFBAJB247040026;VFBAJA247030031	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13446	RLLV1ATB6RH721689	VFBAJB247030040;VFBAJA247040006	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13447	RLLV1ATB4RH721707	VFBAJB247030067;VFBAJA247030098	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13448	RLLV1ATB1RH721681	VFBAJB246290097;VFBAJA246290077	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13449	RLLV1ATB0RH721686	VFBAJB247030089;VFBAJA247030083	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13450	RLLV1ATB3RH721679	VFBAJB247030054;VFBAJA247030034	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13451	RLLV1ATB3RH721617	VFBAJB246290117;VFBAJA247030044	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13452	RLLV1ATB0RH721641	VFBAJB247030045;VFBAJA247030035	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13453	RLLV1ATB7RH721684	VFBAJB247030047;VFBAJA247030058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13454	RLLV1ATB9RH721637	VFBAJB247040002;VFBAJA247030072	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13455	RLLV1ATB1RH721647	VFBAJB246290050;VFBAJA247040014	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13456	RLLV1ATBXRH721663	VFBAJB246290116;VFBAJA246290079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13457	RLLV1ATB8RH721726	VFBAJB247040027;VFBAJA247030080	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13458	RLLV1ATB4RH721691	VFBAJB247030061;VFBAJA247040009	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13459	RLLV1ATB3RH721729	VFBAJB247040029;VFBAJA247040142	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13460	RLLV1ATB0RH721705	VFBAJB247030041;VFBAJA247030039	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13461	RLLV1ATB3RH721651	VFBAJB247030075;VFBAJA247030074	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13462	RLLV1ATB6RH721658	VFBAJB247030094;VFBAJA247030063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13463	RLLV1ATB1RH721602	VFBAJB247040023;VFBAJA247040012	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13464	RLLV1ATB5RH721697	VFBAJB247040030;VFBAJA247030036	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13465	RLLV1ATB3RH721603	VFBAJB247040024;VFBAJA247040008	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13466	RLLV1ATB6RH721725	VFBAJB247040088;VFBAJA247040101	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13467	RLLV1ATB8RH721693	VFBAJB247040022;VFBAJA247040104	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13468	RLLV1ATB9RH721623	VFBAJB247030053;VFBAJA247040007	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13469	RLLV1ATB7RH721703	VFBAJB247030069;VFBAJA247030042	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13470	RLLV1ATB7RH721717	VFBAJB247030085;VFBAJA247040013	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13471	RLLV1ATB7RH721720	VFBAJB247040087;VFBAJA247040140	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13472	RLLV1ATB0RH721669	VFBAJB247030076;VFBAJA247030087	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13473	RLLV1ATBXRH721727	VFBAJB247040093;VFBAJA247030032	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13474	RLLV1ATBXRH721694	VFBAJB247030096;VFBAJA247040089	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13475	RLLV1ATB8RH721662	VFBAJB247030093;VFBAJA247030097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13476	RLLV1ATB9RH721671	VFBAJB247030043;VFBAJA246290034	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13477	RLLV1ATB1RH721664	VFBAJB247040003;VFBAJA247030086	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13478	RLLV1ATB0RH721672	VFBAJB247030095;VFBAJA247030033	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13479	RLLV1ATB8RH721676	VFBAJB246290096;VFBAJA246290085	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13480	RLLV1ATB5RH721652	VFBAJB247030091;VFBAJA247030037	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13481	RLLV1ATB7RH721670	VFBAJB247030092;VFBAJA247030066	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13482	RLLV1ATB4RH721660	VFBAJB247040004;VFBAJA247030079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13483	RLLV1ATBXRH721680	VFBAJB247030088;VFBAJA247030071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13484	RLLV1ATB4RH721674	VFBAJB247030048;VFBAJA247030073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13485	RLLV1ATB2RH721642	VFBAJB247030055;VFBAJA247030059	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13486	RLLV1ATB8RH721645	VFBAJB247040001;VFBAJA247030068	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13487	RLLV1ATB9RH721640	VFBAJB246290092;VFBAJA246290081	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13488	RLLV1ATB6RH721661	VFBAJB247030056;VFBAJA247030070	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13489	RLLV1ATB6RH721692	VFBAJB247040090;VFBAJA247040094	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13490	RLLV1ATBXRH721713	VFBAJB247030051;VFBAJA247040010	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13491	RLLV1ATB7RH721636	VFBAJB247030050;VFBAJA247030065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13492	RLLV1ATBXRH721730	VFBAJB246290095;VFBAJA247040020	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13493	RLLV1ATB0RH721719	VFBAJB247030057;VFBAJA247040018	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13494	RLLV1ATB9RH721668	VFBAJB247030052;VFBAJA247030030	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13495	RLLV1ATB4RH721643	VFBAJB247040125;VFBAJA247040145	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13496	RLLV1ATB3RH721665	VFBAJB247040153;VFBAJA247040097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13497	RLLV1ATB5RH721604	VFBAJB247040162;VFBAJA247040167	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13498	RLLV1ATBXRH721615	VFBAJB247040114;VFBAJA247040178	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13499	RLLV1ATB3RH721715	VFBAJB247040126;VFBAJA247050002	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13500	RLLV1ATB9RH721704	VFBAJB247040144;VFBAJA247040170	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13501	RLLV1ATB4RH721724	VFBAJB247040028;VFBAJA247040179	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13502	RLLV1ATB9RH721718	VFBAJB247040123;VFBAJA247040181	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13503	RLLV1ATB1RH721700	VFBAJB247040129;VFBAJA247050004	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13504	RLLV1ATB8RH721709	VFBAJB247040156;VFBAJA247040102	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13505	RLLV1ATB7RH721698	VFBAJB247040131;VFBAJA247040151	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13506	RLLV1ATB2RH721690	VFBAJB247040121;VFBAJA247040182	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13507	RLLV1ATB9RH721721	VFBAJB247040116;VFBAJA247050011	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13508	RLLV1ATB3RH721701	VFBAJB247040159;VFBAJA247040172	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13509	RLLV1ATB2RH721723	VFBAJB247040148;VFBAJA247040171	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13510	RLLV1ATB1RH721695	VFBAJB247040130;VFBAJA247040150	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13511	RLLV1ATB4RH721657	VFBAJB247040155;VFBAJA247040165	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13512	RLLV1ATB2RH721656	VFBAJB247040143;VFBAJA247040174	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13513	RLLV1ATB4RH721688	VFBAJB247040134;VFBAJA247040152	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13514	RLLV1ATB2RH721706	VFBAJB247040119;VFBAJA247040149	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13515	RLLV1AUA8RV716016	VFBALB245310037;VFBALA246280121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13516	RLLV1AUA8RV724276	VFBALB246260148;VFBALA246260121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13517	RLLV1AUA3RV724444	VFBALB246280051;VFBALA246280084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13518	RLLV1AUA0RV724319	VFBALB247100124;VFBALA246280117	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13519	RLLV1AUAXRV724425	VFBALB247100132;VFBALA246280053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13520	RLLV1AUA5RV724316	VFBALB246260107;VFBALA246270148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13521	RLLV1AUAXRV724294	VFBALB246260095;VFBALA246260129	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13522	RLLV1AUA8RV724312	VFBALB246280048;VFBALA246280126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13523	RLLV1AUA6RV724311	VFBALB246290070;VFBALA246260162	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13524	RLLV1AUA9RV724299	VFBALB246280047;VFBALA246280132	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13525	RLLV1AUA3RV724430	VFBALB246260099;VFBALA246260127	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13526	RLLV1AUA7RV724429	VFBALB246260098;VFBALA246260123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13527	RLLV1AUA7RV724284	VFBALB246260109;VFBALA246260124	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13528	RLLV1AUA7RV724303	VFBALB246260097;VFBALA246280118	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13529	RLLV1AUAXRV724280	VFBALB247100125;VFBALA246260149	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13530	RLLV1AUA2RV724290	VFBALB246260102;VFBALA246260115	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13531	RLLV1AUA7RV724298	VFBALB246270064;VFBALA246260154	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13532	RLLV1AUA4RV724310	VFBALB247080028;VFBALA246260169	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13533	RLLV1AUA2RV724306	VFBALB247100123;VFBALA246260157	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13534	RLLV1AUA3RV724315	VFBALB246260161;VFBALA246280113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13535	RLLV1AUA3RV724279	VFBALB246270065;VFBALA246260152	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13536	RLLV1AUA8RV724293	VFBALB246260126;VFBALA246260134	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13537	RLLV1ATB4RH724378	VFBAJB247100057;VFBAJA247040146	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13538	RLLV1ATB7RH724388	VFBAJB247110175;VFBAJA247040005	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13539	RLLV1ATB0RH724362	VFBAJB247110103;VFBAJA247080120	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13540	RLLV1ATB7RH724410	VFBAJB247040031;VFBAJA247080079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13541	RLLV1ATBXRH724322	VFBAJB247100053;VFBAJA247080148	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13542	RLLV1ATB2RH724413	VFBAJB247040091;VFBAJA247080139	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13543	RLLV1ATB9RH724375	VFBAJB247100090;VFBAJA247080124	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13544	RLLV1ATB2RH724363	VFBAJB247040141;VFBAJA247050019	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13545	RLLV1ATB6RH724334	VFBAJB247110086;VFBAJA247090005	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13546	RLLV1ATB1RH724385	VFBAJB247100081;VFBAJA247080065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13547	RLLV1ATB4RH724400	VFBAJB247090066;VFBAJA247080008	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13548	RLLV1ATBXRH724370	VFBAJB247040098;VFBAJA247040168	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13549	RLLV1ATB2RH724377	VFBAJB247040079;VFBAJA247080119	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13550	RLLV1ATB1RH724371	VFBAJB247110165;VFBAJA247080138	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13551	RLLV1ATB6RH724351	VFBAJB247100064;VFBAJA247080009	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13552	RLLV1ATB9RH724392	VFBAJB247100099;VFBAJA247080113	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13553	RLLV1ATB8RH724352	VFBAJB247080035;VFBAJA247040176	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13554	RLLV1ATB8RH724366	VFBAJB247110173;VFBAJA247080150	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13555	RLLV1ATB0RH724393	VFBAJB247040081;VFBAJA247090011	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13556	RLLV1ATB7RH724391	VFBAJB247040076;VFBAJA247090024	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13557	RLLV1ATB6RH724415	VFBAJB247100029;VFBAJA247080064	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13558	RLLV1ATBXRH724367	VFBAJB247040068;VFBAJA247040177	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13559	RLLV1ATB9RH724411	VFBAJB247040084;VFBAJA247080127	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13560	RLLV1ATB3RH724372	VFBAJB247040139;VFBAJA247050017	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13561	RLLV1ATB9RH724361	VFBAJB247110115;VFBAJA247080123	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13562	RLLV1ATB2RH724380	VFBAJB247100082;VFBAJA248010018	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13563	RLLV1ATB6RH724396	VFBAJB247110142;VFBAJA247080086	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13564	RLLV1ATB1RH724368	VFBAJB247040135;VFBAJA247050018	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13565	RLLV1ATB5RH724390	VFBAJB247100059;VFBAJA247040175	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13566	RLLV1ATB3RH724386	VFBAJB247080022;VFBAJA247080004	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13567	RLLV1AUA1RV724314	VFBALB247100121;VFBALA246260156	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13568	RLLV1ATB6RH721708	VFBAJB247040137;VFBAJA247050014	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13569	RLLV1AUA0RV724420	VFBALB246270067;VFBALA246260141	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13570	RLLV1AUA9RV724447	VFBALB246270079;VFBALA246280067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13571	RLLV1AUA7RV724317	VFBALB246270066;VFBALA246260145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13572	RLLV1AUA8RV724424	VFBALB246260163;VFBALA246280069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13573	RLLV1AUA2RV724287	VFBALB246260096;VFBALA246260131	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13574	RLLV1ATB3RH724338	VFBAJB247040037;VFBAJA247080116	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13575	RLLV1ATB6RH724320	VFBAJB247040086;VFBAJA247040183	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13576	RLLV1ATB3RH724341	VFBAJB247110123;VFBAJA247090001	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13577	RLLV1ATB7RH724360	VFBAJB247110087;VFBAJA247080151	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13578	RLLV1ATB2RH724346	VFBAJB247100041;VFBAJA247080063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13579	RLLV1ATB7RH724326	VFBAJB247040082;VFBAJA247040157	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13580	RLLV1ATB5RH724342	VFBAJB247030082;VFBAJA247050015	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13581	RLLV1ATB4RH721710	VFBAJB247040106;VFBAJA247050007	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13582	RLLV1ATB2RH724394	VFBAJB247100067;VFBAJA247080010	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13583	RLLV1ATB1RH724399	VFBAJB247100097;VFBAJA247080005	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13584	RLLV1ATB6RH724348	VFBAJB247100114;VFBAJA247050023	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13585	RLLV1ATB9RH724344	VFBAJB247040095;VFBAJA247040154	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13586	RLLV1ATB4RH724350	VFBAJB247040132;VFBAJA247080006	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13587	RLLV1ATB7RH724343	VFBAJB247110166;VFBAJA247080073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13588	RLLV1ATBXRH724353	VFBAJB247110180;VFBAJA247090014	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13589	RLLV1ATB9RH724327	VFBAJB247100072;VFBAJA247080135	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13590	RLLV1ATB4RH724381	VFBAJB247110134;VFBAJA247080097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13591	RLLV1ATB5RH724387	VFBAJB247100089;VFBAJA247080143	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13592	RLLV1ATB0RH724345	VFBAJB247040109;VFBAJA247050013	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13593	RLLV1ATB2RH724329	VFBAJB247040065;VFBAJA247040099	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13594	RLLV1ATB0RH724376	VFBAJB247100048;VFBAJA247090003	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13595	RLLV1ATB5RH724356	VFBAJB247100092;VFBAJA247080136	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13596	RLLV1ATB9RH724330	VFBAJB247040096;VFBAJA247040161	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13597	RLLV1ATB9RH724358	VFBAJB247090075;VFBAJA247050001	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13598	RLLV1ATB8RH724335	VFBAJB247110097;VFBAJA247080093	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13599	RLLV1ATB7RH724357	VFBAJB247110172;VFBAJA247080060	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13600	RLLV1ATB8RH721600	VFBAJB247040111;VFBAJA247050003	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13601	RLLV1ATB0RH724359	VFBAJB247110098;VFBAJA247080146	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13602	RLLV1ATB8RH724321	VFBAJB247100045;VFBAJA247090010	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13603	RLLV1ATB2RH724301	VFBAJB247110140;VFBAJA247080091	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13604	RLLV1ATB8RH724318	VFBAJB247110092;VFBAJA247080099	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13605	RLLV1ATB7RH724407	VFBAJB247110178;VFBAJA247080080	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13606	RLLV1ATBXRH724417	VFBAJB247100031;VFBAJA247080149	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13607	RLLV1ATB6RH721630	VFBAJB247040105;VFBAJA247050009	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13608	RLLV1AUA5RV724297	VFBALB246280049;VFBALA246280124	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13609	RLLV1AUA4RV724307	VFBALB246270028;VFBALA246260143	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13610	RLLV1AUA6RV724289	VFBALB246270078;VFBALA246280065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13611	RLLV1AUA2RV724273	VFBALB247040057;VFBALA246260138	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13612	RLLV1ATB8RH724397	VFBAJB247110093;VFBAJA247090027	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13613	RLLV1ATB6RH724382	VFBAJB247110177;VFBAJA247080029	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13614	RLLV1ATB7RH724374	VFBAJB247100051;VFBAJA247090009	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13615	RLLV1ATB9RH724408	VFBAJB247100032;VFBAJA247080137	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13616	RLLV1ATB4RH724414	VFBAJB247070023;VFBAJA247080121	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13617	RLLV1ATBXRH724336	VFBAJB247110176;VFBAJA247090020	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13618	RLLV1ATB8RH724349	VFBAJB247100038;VFBAJA247080102	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13619	RLLV1ATB3RH724324	VFBAJB247110137;VFBAJA247080027	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13620	RLLV1ATB6RH721711	VFBAJB247040110;VFBAJA247050008	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13621	RLLV1ATB9RH721699	VFBAJB247040108;VFBAJA247040180	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13622	RLLV1ATBXRH724384	VFBAJB247040067;VFBAJA247090021	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13623	RLLV1ATB6RH724401	VFBAJB247100030;VFBAJA247080096	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13624	RLLV1ATB8RH724402	VFBAJB247100063;VFBAJA247080057	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13625	RLLV1ATB5RH724373	VFBAJB247040078;VFBAJA247090022	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13626	RLLV1ATB8RH724383	VFBAJB247110122;VFBAJA247090025	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13627	RLLV1ATBXRH724403	VFBAJB247040075;VFBAJA247090019	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13628	RLLV1ATB4RH724395	VFBAJB247100088;VFBAJA247080118	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13629	RLLV1ATB8RH724416	VFBAJB247110181;VFBAJA247110015	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13630	RLLV1ATB3RH724405	VFBAJB247100054;VFBAJA247080147	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13631	RLLV1ATB0RH724412	VFBAJB247100079;VFBAJA247080069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13632	RLLV1ATB5RH724325	VFBAJB247040066;VFBAJA247040166	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13633	RLLV1ATB4RH724347	VFBAJB247040032;VFBAJA247080112	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13634	RLLV1ATB4RH724364	VFBAJB247100095;VFBAJA247050020	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13635	RLLV1ATB2RH724332	VFBAJB247100069;VFBAJA247080039	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13636	RLLV1ATB4RH724333	VFBAJB247100047;VFBAJA247090006	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13637	RLLV1AUA6RV724423	VFBALB246280060;VFBALA246280016	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13638	RLLV1AUAXR724456	VFBALB246280054;VFBALA246280087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13639	RLLV1AUA4RV724453	VFBALB246270070;VFBALA246280081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13640	RLLV1AUA5RV724459	VFBALB246280064;VFBALA246280076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13641	RLLV1AUA6RV724308	VFBALB246280071;VFBALA246280025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13642	RLLV1AUA5RV724283	VFBALB246280055;VFBALA246280032	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13643	RLLV1AUA8RV724438	VFBALB246280066;VFBALA246280030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13644	RLLV1ATB1RH724404	VFBAJB247110085;VFBAJA247080141	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13645	RLLV1ATB6RH724379	VFBAJB247110153;VFBAJA247080104	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13646	RLLV1ATB3RH724369	VFBAJB247110111;VFBAJA247080108	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13647	RLLV1ATB9RH724389	VFBAJB247110158;VFBAJA247080130	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13648	RLLV1ATB6RH724365	VFBAJB247110163;VFBAJA247080115	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13649	RLLV1ATBXRH724398	VFBAJB247110160;VFBAJA247080107	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13650	RLLV1ATB0RH724331	VFBAJB247110182;VFBAJA247080132	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13651	RLLV1ATB3RH724355	VFBAJB247110090;VFBAJA247080134	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13652	RLLV1AUA5RV724431	VFBALB246270073;VFBALA246280056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13653	RLLV1AUA7RV724446	VFBALB246270082;VFBALA246280077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13654	RLLV1AUA6RV724440	VFBALB246270069;VFBALA246280050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13655	RLLV1AUA5RV724445	VFBALB246270075;VFBALA246280079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13656	RLLV1AUA0RV724451	VFBALB246280061;VFBALA246280031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13657	RLLV1AUA8RV724455	VFBALB246270077;VFBALA246280074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13658	RLLV1AUA7RV724432	VFBALB246280059;VFBALA246280083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13659	RLLV1AUA7RV724270	VFBALB246270074;VFBALA246280063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13660	RLLV1AUA1RV724443	VFBALB246270068;VFBALA246280052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13661	RLLV1ATB0RH724328	VFBAJB247110132;VFBAJA247080059	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13662	RLLV1AUA2RV724435	VFBALB246280075;VFBALA246280022	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13663	RLLV1AUA3RV724458	VFBALB247100106;VFBALA247100078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13664	RLLV1AUA5RV724428	VFBALB247100119;VFBALA247100084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13665	RLLV1AUA6RV724437	VFBALB246280144;VFBALA246270135	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13666	RLLV1AUA1RV724457	VFBALB246280153;VFBALA247100068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13667	RLLV1AUA7RV724463	VFBALB246280082;VFBALA246280028	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13668	RLLV1AUA2RV724452	VFBALB246280146;VFBALA246270133	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13669	RLLV1AUAXR724442	VFBALB247100091;VFBALA247100065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13670	RLLV1AUA4RV724419	VFBALB247100113;VFBALA245290126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13671	RLLV1AUA3RV724427	VFBALB246280102;VFBALA246260159	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13672	RLLV1AUA2RV724449	VFBALB247100108;VFBALA245290071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13673	RLLV1AUAXR724313	VFBALB246280108;VFBALA246260147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13674	RLLV1AUA5RV724462	VFBALB246280099;VFBALA246260061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13675	RLLV1AUA3RV724282	VFBALB246280103;VFBALA246280018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13676	RLLV1AUA8RV724441	VFBALB246280106;VFBALA246280036	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13677	RLLV1AUA1RV724278	VFBALB246280152;VFBALA247100071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13678	RLLV1AUA4RV724422	VFBALB247100107;VFBALA247100080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13679	RLLV1AUAXR724439	VFBALB247100110;VFBALA246270130	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13680	RLLV1AUA1RV724426	VFBALB247100109;VFBALA246270147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13681	RLLV1AUA0RV724465	VFBALB246280105;VFBALA246280008	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13682	RLLV1AUA2RV724466	VFBALB246280072;VFBALA246260164	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13683	RLLV1AUA9RV724271	VFBALB246280080;VFBALA246280010	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13684	RLLV1AUA4RV724467	VFBALB247100111;VFBALA246270131	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13685	RLLV1AUA9RV724285	VFBALB246280073;VFBALA246280020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13686	RLLV1AUA6RV724468	VFBALB246280107;VFBALA246260170	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13687	RLLV1ATB0RH724409	VFBAJB247110078;VFBAJA247080106	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13688	RLLV1ATB5RH724339	VFBAJB247110084;VFBAJA247080133	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13689	RLLV1AUA3RV724461	VFBALB247100129;VFBALA246280158	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13690	RLLV1AUA3RV724296	VFBALB247110079;VFBALA247100076	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13691	RLLV1AUA9RV724304	VFBALB247100135;VFBALA247100070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13692	RLLV1AUA0RV724286	VFBALB247100128;VFBALA247080018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13693	RLLV1AUA2RV724421	VFBALB247100126;VFBALA247080030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13694	RLLV1AUA9RV724433	VFBALB246280151;VFBALA246260118	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13695	RLLV1AUA0RV724305	VFBALB247100127;VFBALA246280001	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13696	RLLV1AUA8RV724309	VFBALB246280150;VFBALA247100061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13697	RLLV1AUA0RV724434	VFBALB247100130;VFBALA247080024	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13698	RLLV1AUA9RV724464	VFBALB246280149;VFBALA246280122	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13699	RLLV1AUA4RV724288	VFBALB247100138;VFBALA247080023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13700	RLLV1AUA9RV724450	VFBALB247100131;VFBALA247080015	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13701	RLLV1AUA4RV724436	VFBALB247120011;VFBALA247100033	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13702	RLLV1AUA5RV724963	VFBALB246290043;VFBALA246270141	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13703	RLLV1ATB2RH724895	VFBAJB247110070;VFBAJA247090004	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13704	RLLV1ATB3RH724923	VFBAJB247110064;VFBAJA247120153	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13705	RLLV1ATB3RH724906	VFBAJB247110073;VFBAJA247120160	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13706	RLLV1ATB1RH724919	VFBAJB247110075;VFBAJA247090002	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13707	RLLV1AUA2RV724998	VFBALB246290047;VFBALA246270145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13708	RLLV1AUA XR724943	VFBALB246280145;VFBALA247080014	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13709	RLLV1AUA0RV724949	VFBALB246270060;VFBALA247100035	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13710	RLLV1AUA4RV724985	VFBALB246280114;VFBALA246270143	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13711	RLLV1AUA4RV724940	VFBALB247120014;VFBALA247100049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13712	RLLV1AUA4RV724999	VFBALB247100096;VFBALA247100039	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13713	RLLV1AUA7RV724978	VFBALB247140017;VFBALA247100056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13714	RLLV1AUA8RV724973	VFBALB246280094;VFBALA247100060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13715	RLLV1AUA4RV725005	VFBALB247100093;VFBALA247100037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13716	RLLV1AUA5RV724929	VFBALB246280157;VFBALA247080020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13717	RLLV1AUA1RV724944	VFBALB246280109;VFBALA247080021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13718	RLLV1AUA7RV724995	VFBALB247100105;VFBALA247100036	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13719	RLLV1AUA9RV724951	VFBALB246280111;VFBALA247080019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13720	RLLV1AUA5RV724932	VFBALB246280120;VFBALA246270137	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13721	RLLV1AUA1RV724975	VFBALB246280112;VFBALA247100046	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13722	RLLV1AUA XR724988	VFBALB247100100;VFBALA247100086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13723	RLLV1AUA9RV725002	VFBALB246280148;VFBALA247090018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13724	RLLV1AUA6RV725006	VFBALB247100103;VFBALA247100062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13725	RLLV1AUA7RV724947	VFBALB247100117;VFBALA247100075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13726	RLLV1AUA3RV724993	VFBALB247100098;VFBALA247100085	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13727	RLLV1AUA3RV724928	VFBALB246280068;VFBALA247100050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13728	RLLV1AUA8RV724990	VFBALB247100104;VFBALA247100058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13729	RLLV1AUA1RV724961	VFBALB246280155;VFBALA246280004	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13730	RLLV1AUA7RV724981	VFBALB247100112;VFBALA247100066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13731	RLLV1ATB6RH724897	VFBAJB247110058;VFBAJA247080036	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13732	RLLV1ATB5RH724888	VFBAJB247110012;VFBAJA247120158	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13733	RLLV1ATB8RH724884	VFBAJB247110040;VFBAJA247080038	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13734	RLLV1ATB0RH724894	VFBAJB247110069;VFBAJA247120156	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13735	RLLV1ATBXR724921	VFBAJB247110022;VFBAJA247120092	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13736	RLLV1ATB7RH724889	VFBAJB247110016;VFBAJA247130007	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13737	RLLV1AUA3RV724931	VFBALB246270063;VFBALA247100034	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13738	RLLV1AUA6RV724454	VFBALB246280156;VFBALA247080011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13739	RLLV1AUA7RV724950	VFBALB247100116;VFBALA247100055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13740	RLLV1AUA1RV724460	VFBALB246290042;VFBALA246270139	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13741	RLLV1ATB1RH724354	VFBAJB247110076;VFBAJA247080067	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13742	RLLV1ATB7RH724892	VFBAJB247110013;VFBAJA247120161	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13743	RLLV1ATB1RH724337	VFBAJB247110071;VFBAJA247080144	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13744	RLLV1ATB1RH724340	VFBAJB247110066;VFBAJA247080145	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13745	RLLV1ATB1RH724886	VFBAJB247110061;VFBAJA247080076	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13746	RLLV1AUAXRV725011	VFBALB245180024;VFBALA245180112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13747	RLLV1AUA5RV724980	VFBALB245170120;VFBALA247100083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13748	RLLV1AUA5RV724977	VFBALB245180023;VFBALA245220003	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13749	RLLV1AUA9RV724982	VFBALB247100122;VFBALA247100044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13750	RLLV1AUA6RV724986	VFBALB245180019;VFBALA245210144	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13751	RLLV1AUAXRV724991	VFBALB247100118;VFBALA247100043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13752	RLLV1AUA7RV725001	VFBALB245180014;VFBALA247100042	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13753	RLLV1AUA8RV725007	VFBALB247100102;VFBALA247100087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13754	RLLV1AUA1RV724989	VFBALB245180020;VFBALA245210134	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13755	RLLV1AUAXRV724974	VFBALB245180011;VFBALA245210101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13756	RLLV1AUA3RV724976	VFBALB245170119;VFBALA245210145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13757	RLLV1AUA8RV725010	VFBALB247100137;VFBALA247100077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13758	RLLV1AUA0RV724997	VFBALB247100101;VFBALA247100040	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13759	RLLV1AUA2RV724984	VFBALB245180018;VFBALA245210137	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13760	RLLV1AUA1RV724992	VFBALB245180022;VFBALA245220053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13761	RLLV1AUA2RV725004	VFBALB245180002;VFBALA245210126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13762	RLLV1AUA9RV724996	VFBALB245180026;VFBALA245210152	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13763	RLLV1AUA5RV724994	VFBALB245180013;VFBALA245220052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13764	RLLV1AUA1RV725009	VFBALB247100136;VFBALA246280006	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13765	RLLV1AUA0RV724983	VFBALB247100120;VFBALA247100052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13766	RLLV1AUA8RV724987	VFBALB247100115;VFBALA247110083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13767	RLLV1ATB2RH724945	VFBAJB246010088;VFBAJA247080071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13768	RLLV1ATBXRH724885	VFBAJB247110056;VFBAJA247080077	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13769	RLLV1ATBXRH724918	VFBAJB247110057;VFBAJA247080131	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13770	RLLV1ATB4RH724901	VFBAJB247110055;VFBAJA247080129	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13771	RLLV1ATB4RH724915	VFBAJB246010081;VFBAJA247120095	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13772	RLLV1ATB7RH724908	VFBAJB246010070;VFBAJA247120126	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13773	RLLV1ATBXRH724899	VFBAJB246010051;VFBAJA247120140	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13774	RLLV1ATBXRH724935	VFBAJB246010037;VFBAJA247120138	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13775	RLLV1ATB5RH724969	VFBAJB246010071;VFBAJA247120136	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13776	RLLV1ATB3RH724887	VFBAJB247110062;VFBAJA247080032	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13777	RLLV1ATB6RH724916	VFBAJB247120024;VFBAJA247120159	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13778	RLLV1AUAXRV725008	VFBALB245150063;VFBALA245210153	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13779	RLLV1ATB7RH724942	VFBAJB246010059;VFBAJA247150095	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13780	RLLV1ATB8RH724965	VFBAJB247120001;VFBAJA247150067	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13781	RLLV1ATB5RH724406	VFBAJB247110183;VFBAJA247150038	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13782	RLLV1ATB5RH724938	VFBAJB247110184;VFBAJA247150045	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13783	RLLV1ATB2RH724959	VFBAJB246010058;VFBAJA247150033	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13784	RLLV1ATB2RH724900	VFBAJB247110186;VFBAJA247150040	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13785	RLLV1ATB5RH724891	VFBAJB247130004;VFBAJA247150059	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13786	RLLV1ATB1RH724905	VFBAJB247120016;VFBAJA247120131	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13787	RLLV1ATB3RH724968	VFBAJB246040026;VFBAJA247120127	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13788	RLLV1ATB1RH724936	VFBAJB246010025;VFBAJA247120139	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13789	RLLV1ATB1RH724970	VFBAJB245300067;VFBAJA247150057	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13790	RLLV1ATBXRH724952	VFBAJB246010064;VFBAJA247150090	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13791	RLLV1ATB7RH724939	VFBAJB247120008;VFBAJA247120134	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13792	RLLV1ATB8RH724920	VFBAJB247110107;VFBAJA247150069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13793	RLLV1ATB0RH724913	VFBAJB247130003;VFBAJA247120124	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13794	RLLV1ATB5RH724972	VFBAJB247110091;VFBAJA247120132	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13795	RLLV1ATB9RH724909	VFBAJB247120019;VFBAJA247120154	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13796	RLLV1ATB6RH724902	VFBAJB247130001;VFBAJA247130006	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13797	RLLV1ATB4RH724896	VFBAJB246010026;VFBAJA247150113	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13798	RLLV1ATB7RH724956	VFBAJB247120023;VFBAJA247040164	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13799	RLLV1ATB0RH724927	VFBAJB245310023;VFBAJA247150119	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13800	RLLV1ATB7RH724911	VFBAJB247120003;VFBAJA247120130	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13801	RLLV1ATB3RH724890	VFBAJB247120020;VFBAJA247120151	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13802	RLLV1ATB9RH724912	VFBAJB247120005;VFBAJA247120152	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13803	RLLV1ATB8RH724903	VFBAJB247120004;VFBAJA247120143	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13804	RLLV1ATB8RH724898	VFBAJB246010068;VFBAJA247150126	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13805	RLLV1ATB5RH724924	VFBAJB247130008;VFBAJA247150122	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13806	RLLV1ATB1RH724953	VFBAJB245300054;VFBAJA247150065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13807	RLLV1ATB3RH724937	VFBAJB247130002;VFBAJA247120129	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13808	RLLV1ATB5RH724910	VFBAJB247120009;VFBAJA247120125	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13809	RLLV1ATB9RH724957	VFBAJB247110074;VFBAJA247120123	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13810	RLLV1ATBXRH724904	VFBAJB247120013;VFBAJA247120128	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13811	RLLV1ATB1RH724922	VFBAJB245300057;VFBAJA247150116	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13812	RLLV1ATB2RH724914	VFBAJB246010040;VFBAJA247150078	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13813	RLLV1ATB1RH724967	VFBAJB245310003;VFBAJA247150054	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13814	RLLV1ATB5RH724907	VFBAJB246010066;VFBAJA247150050	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13815	RLLV1ATB6RH724883	VFBAJB245300063;VFBAJA247150080	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13816	RLLV1ATB8RH724948	VFBAJB246010053;VFBAJA247150109	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13817	RLLV1ATB6RH724964	VFBAJB245300053;VFBAJA247150110	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13818	RLLV1ATB0RH724930	VFBAJB245300050;VFBAJA247150042	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13819	RLLV1ATB9RH724960	VFBAJB247110185;VFBAJA247150093	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13820	RLLV1ATB9RH724893	VFBAJB245300059;VFBAJA247150084	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13821	RLLV1ATB4RH724946	VFBAJB246010039;VFBAJA247150052	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13822	RLLV1ATB5RH724941	VFBAJB246010080;VFBAJA247150082	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13823	RLLV1ATBXRH724966	VFBAJB245300058;VFBAJA247150047	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13824	RLLV1ATB8RH724934	VFBAJB245300061;VFBAJA247120137	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13825	RLLV1ATB3RH724954	VFBAJB246010042;VFBAJA247120150	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13826	RLLV1ATB2RH724962	VFBAJB246050056;VFBAJA246290027	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13827	RLLV1ATB0RH724958	VFBAJB245300051;VFBAJA247120149	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13828	RLLV1ATB3RH724971	VFBAJB245300052;VFBAJA247120135	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13829	RLLV1ATB6RH724933	VFBAJB247120002;VFBAJA247120146	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13830	RLLV1ATB5RH724955	VFBAJB247120012;VFBAJA247120155	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13831	RLLV1ATB7RH724925	VFBAJB247110096;VFBAJA247150115	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13832	RLLV1ATB9RH724926	VFBAJB247130103;VFBAJA247150112	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13833	RLLV1AUA9RV724979	VFBALB245150080;VFBALA245210154	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13834	RLLV1AUA0RV725003	VFBALB245150078;VFBALA245200051	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13835	RLLV1AUA0RV724448	VFBALB245200002;VFBALA245230021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13836	RLLV1AUA5RV725000	VFBALB245140018;VFBALA245210149	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13837	RLLV1AUA9RV729681	VFBALB245130037;VFBALA245210135	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13838	RLLV1ATB8RH729678	VFBAJB247150158;VFBAJA247150073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13839	RLLV1ATB6RH729680	VFBAJB247150163;VFBAJA247300103	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13840	RLLV1ATB7RH729655	VFBAJB245170022;VFBAJA247150062	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13841	RLLV1AUA6RV729685	VFBALB245150087;VFBALA245210123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13842	RLLV1ATB7RH729672	VFBAJB247140020;VFBAJA247300107	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13843	RLLV1ATBXRH729679	VFBAJB247150162;VFBAJA247150129	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13844	RLLV1ATB4RH729676	VFBAJB247150154;VFBAJA247150132	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13845	RLLV1ATB1RH729649	VFBAJB247150166;VFBAJA247300102	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13846	RLLV1ATB8RH729664	VFBAJB247150153;VFBAJA247150134	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13847	RLLV1ATB2RH729658	VFBAJB247150156;VFBAJA247300069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13848	RLLV1ATB1RH729652	VFBAJB247150159;VFBAJA247150136	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13849	RLLV1ATB0RH729657	VFBAJB247150155;VFBAJA247150130	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13850	RLLV1ATB5RH729671	VFBAJB247150168;VFBAJA247300100	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13851	RLLV1ATB1RH729666	VFBAJB247140016;VFBAJA247300098	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13852	RLLV1ATB6RH729663	VFBAJB247140018;VFBAJA247150055	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13853	RLLV1ATB6RH729677	VFBAJB247150160;VFBAJA247150071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13854	RLLV1ATB0RH729660	VFBAJB247150167;VFBAJA247300095	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13855	RLLV1ATB5RH729654	VFBAJB247150171;VFBAJA247150063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13856	RLLV1ATB2RH729675	VFBAJB247150135;VFBAJA247150076	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13857	RLLV1ATB3RH729829	VFBAJB247150143;VFBAJA247310068	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13858	RLLV1ATBXRH729827	VFBAJB247150142;VFBAJA247310069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13859	RLLV1ATB5RH729850	VFBAJB247150141;VFBAJA247310065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13860	RLLV1ATB7RH729851	VFBAJB247150144;VFBAJA247300067	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13861	RLLV1ATB5RH729668	VFBAJB247150164;VFBAJA247150120	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13862	RLLV1ATB3RH729846	VFBAJB247150140;VFBAJA247310099	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13863	RLLV1ATB8RH729812	VFBAJB247150139;VFBAJA247300082	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13864	RLLV1ATB8RH729809	VFBAJB247150145;VFBAJA247300075	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13865	RLLV1ATB9RH729821	VFBAJB247150138;VFBAJA247300068	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13866	RLLV1ATB9RH729768	VFBAJB247150169;VFBAJA247300072	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13867	RLLV1AUA4RV729779	VFBALB245150028;VFBALA245180096	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13868	RLLV1AUA4RV729751	VFBALB245180063;VFBALA245180093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13869	RLLV1AUA1RV729772	VFBALB23B070135;VFBALA245200011	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13870	RLLV1AUA2RV729750	VFBALB245150006;VFBALA245210113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13871	RLLV1AUA4RV729698	VFBALB245170121;VFBALA245180094	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13872	RLLV1AUA5RV729774	VFBALB245150077;VFBALA245180087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13873	RLLV1AUAXRV729785	VFBALB245170125;VFBALA245180089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13874	RLLV1AUAXRV729771	VFBALB245150086;VFBALA245200060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13875	RLLV1AUA7RV729758	VFBALB23B070155;VFBALA245180085	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13876	RLLV1AUA8RV729770	VFBALB23A190085;VFBALA23B060121	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13877	RLLV1AUA1RV729691	VFBALB245140158;VFBALA245110097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13878	RLLV1AUA4RV729765	VFBALB245140157;VFBALA245200040	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13879	RLLV1AUA7RV729694	VFBALB245140016;VFBALA245200041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13880	RLLV1AUA0RV729861	VFBALB245180126;VFBALA245180108	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13881	RLLV1AUA0RV729696	VFBALB245150089;VFBALA245180099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13882	RLLV1AUA7RV729808	VFBALB23B070164;VFBALA245200025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13883	RLLV1AUA9RV729826	VFBALB245150093;VFBALA245200032	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13884	RLLV1AUA4RV729832	VFBALB245150085;VFBALA245180103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13885	RLLV1AUA6RV729749	VFBALB245150004;VFBALA245200054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13886	RLLV1AUA1RV729822	VFBALB245140017;VFBALA245200043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13887	RLLV1AUA9RV729695	VFBALB245170108;VFBALA245200026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13888	RLLV1AUA2RV729800	VFBALB245140023;VFBALA245200053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13889	RLLV1AUA2RV729814	VFBALB23B060096;VFBALA245200080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13890	RLLV1AUA7RV729789	VFBALB245150106;VFBALA245180077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13891	RLLV1AUA9RV729776	VFBALB245150088;VFBALA245200044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13892	RLLV1AUA4RV729684	VFBALB245150068;VFBALA245200049	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13893	RLLV1AUAXRV729687	VFBALB245140154;VFBALA245200050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13894	RLLV1AUA0RV729813	VFBALB23B060123;VFBALA245180092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13895	RLLV1AUA8RV729753	VFBALB245150074;VFBALA245200055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13896	RLLV1AUA8RV729865	VFBALB245150046;VFBALA245200083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13897	RLLV1AUA4RV729796	VFBALB245170126;VFBALA245200081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13898	RLLV1AUAXRV729818	VFBALB245170124;VFBALA245200030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13899	RLLV1AUA0RV729777	VFBALB245150083;VFBALA245200057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13900	RLLV1AUAXRV729690	VFBALB245150002;VFBALA245200058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13901	RLLV1AUAXRV729754	VFBALB245150076;VFBALA245200074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13902	RLLV1AUA2RV729778	VFBALB23B060127;VFBALA245200062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13903	RLLV1AUA8RV729767	VFBALB243220040;VFBALA245200071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13904	RLLV1ATB3RH729801	VFBAJB247150146;VFBAJA247300042	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13905	RLLV1AUA1RV729836	VFBALB245200001;VFBALA245200031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13906	RLLV1AUA8RV729848	VFBALB245150051;VFBALA245180066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13907	RLLV1ATB7RH729798	VFBAJB247160118;VFBAJA247300088	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13908	RLLV1ATB2RH729837	VFBAJB247150186;VFBAJA247290132	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13909	RLLV1ATB4RH729662	VFBAJB247150157;VFBAJA247290131	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13910	RLLV1ATB5RH729783	VFBAJB247150148;VFBAJA247300056	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13911	RLLV1ATB0RH729769	VFBAJB247160040;VFBAJA247300091	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13912	RLLV1ATBXRH729763	VFBAJB247150191;VFBAJA247300106	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13913	RLLV1ATBXRH729780	VFBAJB247150190;VFBAJA247300096	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13914	RLLV1ATB0RH729755	VFBAJB247160002;VFBAJA247300104	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13915	RLLV1ATB8RH729759	VFBAJB247150151;VFBAJA247310095	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13916	RLLV1ATB4RH729791	VFBAJB247150149;VFBAJA247310061	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13917	RLLV1ATB3RH729815	VFBAJB247300060;VFBAJA247310072	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13918	RLLV1ATB2RH729854	VFBAJB247150152;VFBAJA247310077	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13919	RLLV1ATB0RH729805	VFBAJB247300061;VFBAJA247310089	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13920	RLLV1ATB9RH729804	VFBAJB247300063;VFBAJA247310071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13921	RLLV1ATB5RH729833	VFBAJB247300002;VFBAJA247310081	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13922	RLLV1ATB6RH729856	VFBAJB247300062;VFBAJA247310086	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13923	RLLV1ATB0RH729819	VFBAJB247040083;VFBAJA247310082	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13924	RLLV1ATB6RH729792	VFBAJB247300066;VFBAJA247310084	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13925	RLLV1ATB6RH729811	VFBAJB247300001;VFBAJA247310083	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13926	RLLV1AUA0RV729858	VFBALB245150064;VFBALA245180097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13927	RLLV1AUA3RV729840	VFBALB245170088;VFBALA245180105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13928	RLLV1AUA7RV729775	VFBALB245150062;VFBALA245180069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13929	RLLV1AUA3RV729868	VFBALB245130020;VFBALA245180118	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13930	RLLV1AUA9RV729843	VFBALB245180117;VFBALA245200047	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13931	RLLV1AUA2RV729683	VFBALB245180116;VFBALA245180073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13932	RLLV1AUA9RV729762	VFBALB245150067;VFBALA245180095	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13933	RLLV1AUAXRV729866	VFBALB23A240181;VFBALA245180109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13934	RLLV1ATB7RH729803	VFBAJB247300005;VFBAJA247290093	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13935	RLLV1AUA5RV729872	VFBALB245150024;VFBALA245180079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13936	RLLV1ATB1RH729876	VFBAJB247300015;VFBAJA247300087	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13937	RLLV1ATB1RH729862	VFBAJB247300012;VFBAJA247310110	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13938	RLLV1ATB1RH729831	VFBAJB247300007;VFBAJA247310126	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13939	RLLV1ATB2RH729790	VFBAJB247300009;VFBAJA247310111	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13940	RLLV1ATB7RH729817	VFBAJB247300014;VFBAJA247300079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13941	RLLV1ATB8RH729793	VFBAJB247300010;VFBAJA247310121	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13942	RLLV1ATB2RH729871	VFBAJB247300008;VFBAJA247290129	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13943	RLLV1ATB1RH729845	VFBAJB247300059;VFBAJA247300078	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13944	RLLV1ATB6RH729839	VFBAJB247300016;VFBAJA247310120	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13945	RLLV1ATB9RH729835	VFBAJB247310079;VFBAJA247300090	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13946	RLLV1AUA2RV729697	VFBALB245180042;VFBALA247230102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13947	RLLV1AUA2RV729764	VFBALB23B060073;VFBALA247230112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13948	RLLV1AUA3RV729692	VFBALB245180043;VFBALA247240019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13949	RLLV1AUA4RV729877	VFBALB245180053;VFBALA247240022	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13950	RLLV1AUA8RV729686	VFBALB245180039;VFBALA245210099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13951	RLLV1AUA3RV729773	VFBALB23B060122;VFBALA247230110	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13952	RLLV1AUA5RV729841	VFBALB245180046;VFBALA247230119	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13953	RLLV1AUA0RV729682	VFBALB23B060053;VFBALA245200042	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13954	RLLV1AUA6RV729847	VFBALB245180044;VFBALA245200069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13955	RLLV1AUA6RV729766	VFBALB245180045;VFBALA245180114	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13956	RLLV1AUA9RV729857	VFBALB245180048;VFBALA247240026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13957	RLLV1AUA5RV729760	VFBALB23B080007;VFBALA247230111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13958	RLLV1ATB0RH729674	VFBAJB247310078;VFBAJA247300089	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13959	RLLV1ATB9RH729799	VFBAJB247310087;VFBAJA247150089	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13960	RLLV1ATBXRH729875	VFBAJB247310091;VFBAJA247310030	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13961	RLLV1ATB5RH729864	VFBAJB247310054;VFBAJA247310014	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13962	RLLV1ATB3RH729863	VFBAJB247310092;VFBAJA247310040	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13963	RLLV1ATB3RH729670	VFBAJB247310096;VFBAJA247310012	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13964	RLLV1ATB7RH729669	VFBAJB247310122;VFBAJA247080142	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
13965	RLLV1ATB8RH729650	VFBAJB247310097;VFBAJA247310001	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13966	RLLV1ATB4RH729659	VFBAJB247310055;VFBAJA247310003	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13967	RLLV1ATB3RH729667	VFBAJB247310074;VFBAJA247310004	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13968	RLLV1ATB9RH729673	VFBAJB247310076;VFBAJA247310028	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13969	RLLV1ATBXRH729648	VFBAJB247310094;VFBAJA247300105	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13970	RLLV1AUA5RV729838	VFBALB245180040;VFBALA247240018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13971	RLLV1ATB0RH729870	VFBAJB247310066;VFBAJA247310033	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13972	RLLV1AUA8RV729834	VFBALB23B060068;VFBALA247230124	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13973	RLLV1ATB5RH729816	VFBAJB247310080;VFBAJA247300083	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13974	RLLV1ATB4RH729757	VFBAJB247310073;VFBAJA247310070	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13975	RLLV1AUA5RV729869	VFBALB23B060086;VFBALA245210077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13976	RLLV1ATB4RH729788	VFBAJB247310131;VFBAJA245160143	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13977	RLLV1ATB2RH729661	VFBAJB247310123;VFBAJA247120096	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13978	RLLV1ATBXRH729651	VFBAJB247310115;VFBAJA247290128	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13979	RLLV1ATBXRH729665	VFBAJB247310118;VFBAJA247290127	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13980	RLLV1ATBXRH729794	VFBAJB247310117;VFBAJA247290134	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13981	RLLV1AUA0RV734185	VFBALB247240121;VFBALA245180081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13982	RLLV1AUA5RV734182	VFBALB247240120;VFBALA23B060050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13983	RLLV1AUA4RV734187	VFBALB247240118;VFBALA245200087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13984	RLLV1AUA0RV734162	VFBALB247240124;VFBALA245200084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13985	RLLV1AUA9RV734184	VFBALB245180071;VFBALA245200082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13986	RLLV1ATB9RH729852	VFBAJB247310025;VFBAJA247300038	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13987	RLLV1ATB7RH729820	VFBAJB247310036;VFBAJA247310048	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13988	RLLV1ATB9RH734176	VFBAJB247310029;VFBAJA247310046	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13989	RLLV1ATB5RH734191	VFBAJB247310032;VFBAJA247310043	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13990	RLLV1ATB1RH730364	VFBAJB247310031;VFBAJA247310042	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13991	RLLV1ATB0RH734163	VFBAJB247310104;VFBAJA247310045	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13992	RLLV1ATB5RH729802	VFBAJB247310034;VFBAJA247300040	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
13993	RLLV1AUA5RV734196	VFBALB245180035;VFBALA23B060040	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13994	RLLV1AUA6RV734207	VFBALB245180025;VFBALA23B060101	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13995	RLLV1AUA1RV734177	VFBALB245180012;VFBALA23B060087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13996	RLLV1AUA8RV734161	VFBALB245180033;VFBALA23B060116	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13997	RLLV1AUA0RV734288	VFBALB245180104;VFBALA23B070019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13998	RLLV1AUA5RV734277	VFBALB245180060;VFBALA23B060074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
13999	RLLV1AUA3RV734259	VFBALB245180029;VFBALA23B060088	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14000	RLLV1AUA9RV734198	VFBALB245180064;VFBALA23B060054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14001	RLLV1AUA0RV734204	VFBALB245180107;VFBALA23B060109	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14002	RLLV1AUA2RV734169	VFBALB245180031;VFBALA23B070021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14003	RLLV1AUA4RV734268	VFBALB247260033;VFBALA23B060058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14004	RLLV1AUA4RV734206	VFBALB245180101;VFBALA23B060114	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14005	RLLV1AUA5RV734201	VFBALB245180034;VFBALA23B060103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14006	RLLV1AUA1RV734275	VFBALB245220060;VFBALA23B060107	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14007	RLLV1AUA9RV734203	VFBALB245180038;VFBALA23B060100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14008	RLLV1AUA2RV734253	VFBALB245170039;VFBALA245210065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14009	RLLV1AUA5RV734165	VFBALB245180036;VFBALA23B060061	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14010	RLLV1ATB6RH734247	VFBAJB248010086;VFBAJA247310130	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14011	RLLV1AUA1RV734194	VFBALB247240097;VFBALA245210104	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14012	RLLV1ATB2RH734214	VFBAJB248010064;VFBAJA248010034	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14013	RLLV1AUA9RV734167	VFBALB247240100;VFBALA245210059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14014	RLLV1AUA0RV734297	VFBALB245180076;VFBALA23B060105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14015	RLLV1AUA6RV734174	VFBALB247240103;VFBALA23B070023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14016	RLLV1AUA3RV734164	VFBALB245180049;VFBALA245210052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14017	RLLV1AUA8RV734256	VFBALB245180056;VFBALA23B060075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14018	RLLV1AUA7RV734281	VFBALB245230045;VFBALA23B060102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14019	RLLV1AUA5RV734179	VFBALB247240102;VFBALA245210050	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14020	RLLV1AUA6RV734272	VFBALB245220034;VFBALA247230129	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14021	RLLV1AUA2RV734270	VFBALB245150122;VFBALA245210042	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14022	RLLV1AUA2RV734205	VFBALB247240101;VFBALA245210062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14023	RLLV1AUA7RV734278	VFBALB245150108;VFBALA245210093	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14024	RLLV1AUA9RV734282	VFBALB245230001;VFBALA23B060098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14025	RLLV1AUA2RV734298	VFBALB245150095;VFBALA23B060079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14026	RLLV1AUA0RV734199	VFBALB247240096;VFBALA245210044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14027	RLLV1AUA3RV734181	VFBALB247240105;VFBALA245200089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14028	RLLV1AUA7RV734183	VFBALB245180032;VFBALA23B060084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14029	RLLV1AUA8RV734189	VFBALB247240107;VFBALA245200023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14030	RLLV1AUA3RV734262	VFBALB245180052;VFBALA245040063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14031	RLLV1AUA0RV734168	VFBALB247240098;VFBALA245210097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14032	RLLV1AUA7RV734202	VFBALB247240106;VFBALA245210072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14033	RLLV1AUA1RV734180	VFBALB247240099;VFBALA245200018	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14034	RLLV1AUA5RV734294	VFBALB247290042;VFBALA245180082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14035	RLLV1ATB9RH734212	VFBAJB248080059;VFBAJA248010071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14036	RLLV1ATB0RH734213	VFBAJB248080049;VFBAJA248010045	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14037	RLLV1AUA1RV734261	VFBALB245150091;VFBALA245210064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14038	RLLV1ATB9RH734209	VFBAJB248010136;VFBAJA247310125	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14039	RLLV1ATB5RH734255	VFBAJB248010053;VFBAJA248010075	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14040	RLLV1ATB6RH734233	VFBAJB248010056;VFBAJA247310113	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14041	RLLV1ATB0RH734289	VFBAJB248010054;VFBAJA248010082	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14042	RLLV1ATB6RH734295	VFBAJB248030001;VFBAJA248010072	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14043	RLLV1ATB7RH734239	VFBAJB248080043;VFBAJA248010042	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14044	RLLV1ATB3RH734240	VFBAJB248010057;VFBAJA248010089	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14045	RLLV1ATB1RH734236	VFBAJB248080053;VFBAJA248010063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14046	RLLV1ATB5RH734224	VFBAJB248010070;VFBAJA248010077	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14047	RLLV1ATB2RH734195	VFBAJB247310140;VFBAJA248010012	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14048	RLLV1ATB7RH734273	VFBAJB248010079;VFBAJA247310006	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14049	RLLV1ATBXRH734252	VFBAJB248080028;VFBAJA248010048	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14050	RLLV1ATB9RH734257	VFBAJB248080056;VFBAJA248010044	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14051	RLLV1ATB2RH734178	VFBAJB247310101;VFBAJA247310023	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14052	RLLV1ATB9RH734193	VFBAJB248080031;VFBAJA248010035	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14053	RLLV1ATB3RH734237	VFBAJB248010084;VFBAJA248010001	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14054	RLLV1ATBXRH734221	VFBAJB248010080;VFBAJA248010097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14055	RLLV1ATB4RH734246	VFBAJB248010061;VFBAJA248010036	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14056	RLLV1ATB7RH734175	VFBAJB247310105;VFBAJA247310008	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14057	RLLV1ATB5RH734241	VFBAJB248010090;VFBAJA247310056	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14058	RLLV1ATB0RH734230	VFBAJB247310138;VFBAJA247310135	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14059	RLLV1ATB8RH734234	VFBAJB248010008;VFBAJA247120141	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14060	RLLV1ATBXRH734249	VFBAJB248010007;VFBAJA247310134	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14061	RLLV1ATB0RH734227	VFBAJB248080034;VFBAJA248010015	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14062	RLLV1ATB6RH734264	VFBAJB248010062;VFBAJA248010043	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14063	RLLV1ATB3RH734173	VFBAJB248010135;VFBAJA247310085	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14064	RLLV1ATB8RH734170	VFBAJB247310100;VFBAJA247310018	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14065	RLLV1ATB1RH734267	VFBAJB248020021;VFBAJA248010059	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14066	RLLV1ATB7RH734192	VFBAJB248060002;VFBAJA248010031	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14067	RLLV1ATBXRH734266	VFBAJB248080036;VFBAJA248010021	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14068	RLLV1ATB5RH734269	VFBAJB248010004;VFBAJA248010003	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14069	RLLV1ATB7RH734242	VFBAJB248080033;VFBAJA248010060	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14070	RLLV1ATB5RH734238	VFBAJB248080025;VFBAJA248010028	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14071	RLLV1ATB5RH734210	VFBAJB248080061;VFBAJA247120157	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14072	RLLV1ATB2RH734276	VFBAJB248080052;VFBAJA248010067	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14073	RLLV1ATB2RH734293	VFBAJB248080046;VFBAJA248010029	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14074	RLLV1ATB5RH734160	VFBAJB247310103;VFBAJA247310016	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14075	RLLV1ATB5RH734188	VFBAJB247310102;VFBAJA247310010	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14076	RLLV1ATBXRH734171	VFBAJB248010085;VFBAJA247310088	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14077	RLLV1ATB9RH734243	VFBAJB248010133;VFBAJA247310098	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14078	RLLV1ATB9RH734291	VFBAJB248010126;VFBAJA247310035	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14079	RLLV1ATB6RH734166	VFBAJB247310106;VFBAJA247310133	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14080	RLLV1ATB6RH734197	VFBAJB247310107;VFBAJA247310002	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14081	RLLV1ATB2RH734200	VFBAJB247310139;VFBAJA247310132	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14082	RLLV1ATB4RH734229	VFBAJB247310137;VFBAJA248010002	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14083	RLLV1ATBXRH734218	VFBAJB248010083;VFBAJA247310059	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14084	RLLV1ATB1RH734219	VFBAJB248010138;VFBAJA247310060	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14085	RLLV1ATB7RH734225	VFBAJB248010013;VFBAJA248010023	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14086	RLLV1ATB3RH734285	VFBAJB248080051;VFBAJA248010024	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14087	RLLV1ATB7RH734290	VFBAJB248080045;VFBAJA248010091	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14088	RLLV1ATB4RH734232	VFBAJB248010005;VFBAJA247160111	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14089	RLLV1ATBXRH734283	VFBAJB248080038;VFBAJA248010026	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14090	RLLV1ATB8RH734248	VFBAJB248010078;VFBAJA247310128	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14091	RLLV1ATB2RH734228	VFBAJB248010050;VFBAJA247310127	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14092	RLLV1ATB3RH734223	VFBAJB248080060;VFBAJA247080098	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14093	RLLV1ATB8RH734251	VFBAJB248080029;VFBAJA247300047	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14094	RLLV1ATB3RH734299	VFBAJB248210075;VFBAJA248010074	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14095	RLLV1ATB7RH734208	VFBAJB248010134;VFBAJA247310058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14096	RLLV1ATB7RH734211	VFBAJB248080026;VFBAJA248010041	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14097	RLLV1ATBXRH734235	VFBAJB248080035;VFBAJA248010047	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14098	RLLV1ATB1RH734222	VFBAJB248080047;VFBAJA247290101	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14099	RLLV1ATB3RH734254	VFBAJB248080032;VFBAJA248010039	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14100	RLLV1ATB2RH734231	VFBAJB248080040;VFBAJA247310022	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14101	RLLV1AUA5RV734828	VFBALB245150118;VFBALA247230065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14102	RLLV1AUA4RV734836	VFBALB245160003;VFBALA243180043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14103	RLLV1AUA0RV734817	VFBALB245150109;VFBALA247230071	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14104	RLLV1AUA8RV734791	VFBALB245150117;VFBALA23B140065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14105	RLLV1AUA9RV734802	VFBALB245150132;VFBALA247230133	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14106	RLLV1AUA5RV734263	VFBALB245150125;VFBALA247240016	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14107	RLLV1AUAXR734825	VFBALB245160029;VFBALA23C220145	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14108	RLLV1AUA7RV734815	VFBALB245160051;VFBALA247230069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14109	RLLV1AUA9RV734783	VFBALB245160047;VFBALA245180091	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14110	RLLV1AUA0RV734820	VFBALB245150119;VFBALA245210095	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14111	RLLV1AUA5RV734814	VFBALB245150127;VFBALA23C050066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14112	RLLV1AUA5RV734831	VFBALB245160038;VFBALA247230084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14113	RLLV1AUA7RV734832	VFBALB245150123;VFBALA245210100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14114	RLLV1AUA0RV734803	VFBALB245160001;VFBALA241050095	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14115	RLLV1AUA3RV734830	VFBALB245180007;VFBALA247230056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14116	RLLV1AUA9RV734797	VFBALB245140007;VFBALA243220007	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14117	RLLV1AUA2RV734804	VFBALB245150129;VFBALA236140012	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14118	RLLV1AUA8RV734824	VFBALB245170128;VFBALA247230073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14119	RLLV1AUA8RV734807	VFBALB245160039;VFBALA247230087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14120	RLLV1AUA2RV734284	VFBALB245140006;VFBALA247230113	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14121	RLLV1AUAXR734775	VFBALB245160036;VFBALA247230086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14122	RLLV1AUA7RV734779	VFBALB245160032;VFBALA23C060204	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14123	RLLV1AUA1RV734292	VFBALB245150130;VFBALA247230123	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14124	RLLV1AUAXR734260	VFBALB245140012;VFBALA247230134	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14125	RLLV1AUA1RV734258	VFBALB245150131;VFBALA23C130166	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14126	RLLV1AUA1RV734826	VFBALB245150121;VFBALA247230072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14127	RLLV1AUA7RV734782	VFBALB245160031;VFBALA247230078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14128	RLLV1AUA9RV734265	VFBALB245140009;VFBALA247230099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14129	RLLV1AUA7RV734829	VFBALB245160028;VFBALA247230090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14130	RLLV1AUA0RV734767	VFBALB245150126;VFBALA245180090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14131	RLLV1ATB3RH734822	VFBAJB248080011;VFBAJA248090074	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14132	RLLV1ATB0RH734809	VFBAJB248090066;VFBAJA248010065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14133	RLLV1AUA1RV734759	VFBALB245180057;VFBALA247230075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14134	RLLV1AUA7RH734425	VFBALB245140011;VFBALA247230089	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14135	RLLV1ATB7RH734418	VFBAJB248090062;VFBAJA248090075	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14136	RLLV1AUA3RH734423	VFBALB245150134;VFBALA247240002	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14137	RLLV1AUA8RH734417	VFBALB245150090;VFBALA247240001	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14138	RLLV1AUA5RH734424	VFBALB245160002;VFBALA247240004	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14139	RLLV1ATB8RH734766	VFBAJB248090029;VFBAJA248010068	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14140	RLLV1ATB4RH734781	VFBAJB248080015;VFBAJA248090033	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14141	RLLV1ATB5RH734823	VFBAJB248190098;VFBAJA248200100	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14142	RLLV1AUA8RV734760	VFBALB245160037;VFBALA247230088	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14143	RLLV1AUA7RV734751	VFBALB245170031;VFBALA247230067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14144	RLLV1AUA6RV734756	VFBALB245150092;VFBALA241050013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14145	RLLV1ATB7RH734757	VFBAJB248090024;VFBAJA248200073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14146	RLLV1ATB0RH734776	VFBAJB248090064;VFBAJA248090086	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14147	RLLV1ATB4RH734778	VFBAJB248080002;VFBAJA248090057	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14148	RLLV1ATB6RH734250	VFBAJB248080013;VFBAJA248090023	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14149	RLLV1ATB4RH734750	VFBAJB248090056;VFBAJA248090088	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14150	RLLV1ATB0RH734244	VFBAJB248080020;VFBAJA248090020	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14151	RLLV1ATB5RH734790	VFBAJB248080010;VFBAJA248090079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14152	RLLV1ATB1RH734818	VFBAJB248090068;VFBAJA248090089	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14153	RLLV1ATB9RH734789	VFBAJB248090094;VFBAJA248090081	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14154	RLLV1ATB8RH734749	VFBAJB248090039;VFBAJA247310044	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14155	RLLV1ATB4RH734764	VFBAJB248090058;VFBAJA248010069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14156	RLLV1ATB6RH734765	VFBAJB248080007;VFBAJA248090085	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14157	RLLV1ATB3RH734190	VFBAJB248080019;VFBAJA248090028	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14158	RLLV1ATB2RH734813	VFBAJB248090054;VFBAJA248010040	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14159	RLLV1ATB9RH734761	VFBAJB248090059;VFBAJA248200074	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14160	RLLV1ATB1RH734771	VFBAJB248090025;VFBAJA248200079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14161	RLLV1ATB7RH734774	VFBAJB248080008;VFBAJA248090073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14162	RLLV1ATBXRH734770	VFBAJB248080018;VFBAJA248090038	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14163	RLLV1ATB3RH734772	VFBAJB248080006;VFBAJA248090078	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14164	RLLV1ATB6RH734748	VFBAJB248080027;VFBAJA248090026	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14165	RLLV1ATBXRH734753	VFBAJB248080001;VFBAJA248090041	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14166	RLLV1ATBXRH734784	VFBAJB248080058;VFBAJA248090076	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14167	RLLV1AUA7RV734801	VFBALB245140015;VFBALA247230100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14168	RLLV1AUA9RV734833	VFBALB245180008;VFBALA247230060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14169	RLLV1AUA2RV734799	VFBALB245170021;VFBALA247230062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14170	RLLV1ATB0RH734762	VFBAJB248080005;VFBAJA248090083	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14171	RLLV1ATB2RH734777	VFBAJB248080003;VFBAJA248090077	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14172	RLLV1ATB2RH734763	VFBAJB248080057;VFBAJA248090070	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14173	RLLV1ATB1RH734785	VFBAJB248090071;VFBAJA248010058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14174	RLLV1ATB1RH734768	VFBAJB248070003;VFBAJA248090080	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14175	RLLV1ATB3RH734786	VFBAJB248080017;VFBAJA248090045	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14176	RLLV1ATB9RH734792	VFBAJB248080012;VFBAJA248090084	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14177	RLLV1ATB5RH730366	VFBAJB248080024;VFBAJA247150101	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14178	RLLV1ATB8RH734279	VFBAJB248080030;VFBAJA247040147	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14179	RLLV1ATB7RH734855	VFBAJB248090018;VFBAJA248200067	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14180	RLLV1ATBXRH734848	VFBAJB248100015;VFBAJA248210024	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14181	RLLV1AUA4RV734884	VFBALB245100039;VFBALA247230098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14182	RLLV1AUA7RV734877	VFBALB245160034;VFBALA247230063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14183	RLLV1AUA7RV734880	VFBALB245160043;VFBALA247230055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14184	RLLV1ATB4RH734912	VFBAJB248090040;VFBAJA248100008	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14185	RLLV1ATB3RH734917	VFBAJB248090002;VFBAJA248100009	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14186	RLLV1ATB4RH734845	VFBAJB248080044;VFBAJA248210025	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14187	RLLV1ATB0RH734907	VFBAJB248090030;VFBAJA248200048	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14188	RLLV1ATB0RH734860	VFBAJB248080022;VFBAJA248210040	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14189	RLLV1ATB3RH734870	VFBAJB248090015;VFBAJA248090050	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14190	RLLV1ATB3RH734867	VFBAJB248080063;VFBAJA248210037	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14191	RLLV1ATB9RH734856	VFBAJB248100002;VFBAJA248200105	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14192	RLLV1ATB1RH734835	VFBAJB248080062;VFBAJA248010016	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14193	RLLV1ATB6RH734846	VFBAJB248090013;VFBAJA248090055	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14194	RLLV1ATB4RH734876	VFBAJB248090042;VFBAJA248090060	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14195	RLLV1ATB4RH734859	VFBAJB248080054;VFBAJA248200108	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14196	RLLV1ATB1RH734852	VFBAJB248090032;VFBAJA248090053	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14197	RLLV1ATB5RH734868	VFBAJB248090046;VFBAJA248100007	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14198	RLLV1ATB6RH734927	VFBAJB248080067;VFBAJA248100006	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14199	RLLV1ATB4RH734795	VFBAJB248100049;VFBAJA248090093	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14200	RLLV1ATB5RH734885	VFBAJB248090037;VFBAJA248100011	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14201	RLLV1ATB4RH734893	VFBAJB248080041;VFBAJA248200057	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14202	RLLV1ATB4RH734800	VFBAJB248100033;VFBAJA248210058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14203	RLLV1ATB5RH734904	VFBAJB248090014;VFBAJA248090036	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14204	RLLV1ATB3RH734853	VFBAJB248080048;VFBAJA248010017	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14205	RLLV1ATB2RH734861	VFBAJB248090012;VFBAJA248100013	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14206	RLLV1ATB9RH734873	VFBAJB248080039;VFBAJA248010033	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14207	RLLV1ATB6RH734796	VFBAJB248090009;VFBAJA248090095	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14208	RLLV1ATB3RH734805	VFBAJB248090051;VFBAJA248090052	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14209	RLLV1ATB0RH734910	VFBAJB248090044;VFBAJA248100010	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14210	RLLV1ATB2RH734780	VFBAJB248090021;VFBAJA248090069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14211	RLLV1ATBXRH734879	VFBAJB248100045;VFBAJA248010020	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14212	RLLV1ATB5RH734840	VFBAJB248090007;VFBAJA248090092	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14213	RLLV1ATB5RH734837	VFBAJB248080037;VFBAJA248100005	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14214	RLLV1ATB2RH734794	VFBAJB248090019;VFBAJA248090065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14215	RLLV1ATB9RH734808	VFBAJB248090008;VFBAJA248090096	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14216	RLLV1ATBXRH734834	VFBAJB248090017;VFBAJA248090072	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14217	RLLV1ATB0RH734793	VFBAJB248080065;VFBAJA248010022	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14218	RLLV1ATB8RH734878	VFBAJB248090022;VFBAJA248090043	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14219	RLLV1ATB0RH734843	VFBAJB248090016;VFBAJA248090049	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14220	RLLV1ATBXRH734798	VFBAJB248090010;VFBAJA248090097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14221	RLLV1ATB7RH734838	VFBAJB248080004;VFBAJA248210022	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14222	RLLV1ATB1RH734883	VFBAJB248080050;VFBAJA248210027	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14223	RLLV1ATB9RH734923	VFBAJB248090031;VFBAJA248100012	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14224	RLLV1ATB0RH734874	VFBAJB248090034;VFBAJA248100001	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14225	RLLV1ATB0RH734857	VFBAJB248100032;VFBAJA248200109	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14226	RLLV1AUA4RV734934	VFBALB245200090;VFBALA23B210099	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14227	RLLV1AUA1RV734938	VFBALB245160046;VFBALA245210074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14228	RLLV1AUA1RV734941	VFBALB248220082;VFBALA247240030	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14229	RLLV1AUA7RV734944	VFBALB248220075;VFBALA247240006	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14230	RLLV1AUA0RV734932	VFBALB245240041;VFBALA23C070268	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14231	RLLV1AUA9RV734945	VFBALB245200027;VFBALA243190087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14232	RLLV1AUA2RV734933	VFBALB248220083;VFBALA247240007	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14233	RLLV1AUA9RV734928	VFBALB245160042;VFBALA247230106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14234	RLLV1AUA3RV734939	VFBALB245200094;VFBALA241200081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14235	RLLV1AUA7RV734930	VFBALB244090061;VFBALA241310020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14236	RLLV1AUA4RV734920	VFBALB245200024;VFBALA247240027	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14237	RLLV1AUAXRV734842	VFBALB245160035;VFBALA245180086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14238	RLLV1AUAXRV734937	VFBALB245200093;VFBALA245200020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14239	RLLV1AUA1RV734888	VFBALB245160044;VFBALA236140002	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14240	RLLV1AUA3RV734889	VFBALB245170024;VFBALA245180072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14241	RLLV1AUA9RV734847	VFBALB245150099;VFBALA247230126	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14242	RLLV1AUA0RV734915	VFBALB245100034;VFBALA245210047	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14243	RLLV1AUA5RV734943	VFBALB245180004;VFBALA247230116	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14244	RLLV1AUAXRV734940	VFBALB245160040;VFBALA247230130	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14245	RLLV1AUA0RV734929	VFBALB245220018;VFBALA245210063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14246	RLLV1AUA3RV734844	VFBALB245140010;VFBALA247230122	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14247	RLLV1ATB0RH734891	VFBAJB248140050;VFBAJA248200032	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14248	RLLV1ATB2RH734911	VFBAJB248150017;VFBAJA248210031	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14249	RLLV1ATBXRH734896	VFBAJB248100053;VFBAJA248200030	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14250	RLLV1ATB9RH734890	VFBAJB248140057;VFBAJA248010073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14251	RLLV1ATB2RH734892	VFBAJB247310129;VFBAJA248210033	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14252	RLLV1ATB5RH734871	VFBAJB248150004;VFBAJA248100038	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14253	RLLV1ATB0RH734924	VFBAJB248170088;VFBAJA248210038	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14254	RLLV1ATB8RH734900	VFBAJB248150040;VFBAJA248210032	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14255	RLLV1ATB5RH734899	VFBAJB248090027;VFBAJA248210045	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14256	RLLV1ATB1RH734916	VFBAJB248200036;VFBAJA248200094	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14257	RLLV1ATB7RH734922	VFBAJB248200059;VFBAJA248200086	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14258	RLLV1ATB2RH734925	VFBAJB248150041;VFBAJA248210034	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14259	RLLV1ATB4RH734926	VFBAJB248190095;VFBAJA248210061	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14260	RLLV1ATB7RH734886	VFBAJB248150010;VFBAJA248090061	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14261	RLLV1ATBXRH734901	VFBAJB248150047;VFBAJA248210029	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14262	RLLV1ATB2RH734875	VFBAJB248150016;VFBAJA248210054	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14263	RLLV1ATB1RH734849	VFBAJB248080042;VFBAJA248210048	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14264	RLLV1ATB2RH734858	VFBAJB248200039;VFBAJA248200091	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14265	RLLV1ATB5RH734854	VFBAJB248150002;VFBAJA248200045	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14266	RLLV1ATBXRH734865	VFBAJB248080014;VFBAJA248200038	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14267	RLLV1ATB8RH734881	VFBAJB248170086;VFBAJA248200025	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14268	RLLV1ATB9RH734839	VFBAJB248170084;VFBAJA248200027	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14269	RLLV1ATB1RH734866	VFBAJB248140049;VFBAJA248200071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14270	RLLV1ATB8RH734850	VFBAJB248150001;VFBAJA248100003	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14271	RLLV1ATB7RH734841	VFBAJB248080016;VFBAJA248210063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14272	RLLV1ATBXRH734882	VFBAJB248080055;VFBAJA248210060	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14273	RLLV1ATB5RH734918	VFBAJB248150018;VFBAJA248200055	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14274	RLLV1ATB0RH734812	VFBAJB248090006;VFBAJA248200037	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14275	RLLV1ATB8RH734816	VFBAJB248090003;VFBAJA248200023	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14276	RLLV1ATB7RH734869	VFBAJB248200001;VFBAJA248200022	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14277	RLLV1ATB5RH734787	VFBAJB248190100;VFBAJA248090035	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14278	RLLV1ATB2RH734908	VFBAJB248200033;VFBAJA248090063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14279	RLLV1ATB6RH734894	VFBAJB248100034;VFBAJA248200065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14280	RLLV1ATB3RH734903	VFBAJB248090011;VFBAJA248200044	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14281	RLLV1ATB7RH734919	VFBAJB248140051;VFBAJA248200064	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14282	RLLV1ATB5RH734921	VFBAJB248200068;VFBAJA248200090	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14283	RLLV1ATB8RH734914	VFBAJB248120027;VFBAJA248200040	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14284	RLLV1ATB7RH734905	VFBAJB248200061;VFBAJA248200084	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14285	RLLV1ATB9RH734906	VFBAJB248170007;VFBAJA248200046	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14286	RLLV1AUA3RV734942	VFBALB245240079;VFBALA247240029	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14287	RLLV1ATB8RH734864	VFBAJB248080068;VFBAJA248200021	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14288	RLLV1ATB9RH734811	VFBAJB248200052;VFBAJA248200087	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14289	RLLV1ATB4RH734909	VFBAJB248080021;VFBAJA248200026	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14290	RLLV1ATB7RH734872	VFBAJB248080066;VFBAJA248200031	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14291	RLLV1ATB4RH734862	VFBAJB248200060;VFBAJA248200024	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14292	RLLV1AUA2RV734947	VFBALB245210061;VFBALA23C060083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14293	RLLV1AUA0RV734946	VFBALB245160045;VFBALA245180083	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14294	RLLV1ATB8RH734895	VFBAJB248150006;VFBAJA247080140	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14295	RLLV1ATB3RH734898	VFBAJB248140052;VFBAJA248200041	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14296	RLLV1AUA9RV734931	VFBALB248220081;VFBALA23C250017	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14297	RLLV1ATB9RH734887	VFBAJB248140045;VFBAJA248200034	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14298	RLLV1AUA8RV734936	VFBALB245220006;VFBALA247240013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14299	RLLV1AUA4RV734819	VFBALB245200076;VFBALA245200006	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14300	RLLV1AUA8RV734788	VFBALB245200092;VFBALA245140137	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14301	RLLV1ATB8RH734427	VFBAJB248210092;VFBAJA248200092	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14302	RLLV1AUA2RH734431	VFBALB248220091;VFBALA241310022	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14303	RLLV1AUA1RH734422	VFBALB248220090;VFBALA23C130189	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14304	RLLV1ATB8RH734752	VFBAJB248200051;VFBAJA248200070	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14305	RLLV1ATB5RH734773	VFBAJB248200043;VFBAJA248200085	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14306	RLLV1ATB2RH734827	VFBAJB248200047;VFBAJA248200083	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14307	RLLV1ATB5RH734806	VFBAJB248200049;VFBAJA248200099	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14308	RLLV1ATB1RH734754	VFBAJB248200056;VFBAJA248200081	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14309	RLLV1ATB3RH734271	VFBAJB248200063;VFBAJA248200082	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14310	RLLV1ATB2RH734245	VFBAJB248200053;VFBAJA248200069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14311	RLLV1ATB9RH734226	VFBAJB248200054;VFBAJA248200078	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14312	RLLV1AUA4RH734432	VFBALB248220087;VFBALA245180131	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14313	RLLV1AUA1RH735313	VFBALB248220078;VFBALA245140130	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14314	RLLV1AUAXRH735309	VFBALB248220084;VFBALA245150049	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14315	RLLV1ATB1RH734429	VFBAJB248210084;VFBAJA248200101	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14316	RLLV1AUA3RH734437	VFBALB248220076;VFBALA245110085	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14317	RLLV1AUA7RH735302	VFBALB248220086;VFBALA245140126	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14318	RLLV1AUAXRH735293	VFBALB248220088;VFBALA245140120	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14319	RLLV1AUA3RH734440	VFBALB245220007;VFBALA245150100	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14320	RLLV1AUA8RH734434	VFBALB248220080;VFBALA245200022	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14321	RLLV1AUAXRV734274	VFBALB245150124;VFBALA241060062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14322	RLLV1AUA8RV734810	VFBALB248220068;VFBALA245180133	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14323	RLLV1AUA7RV729825	VFBALB245200033;VFBALA245150105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14324	RLLV1AUA9RV734296	VFBALB248220040;VFBALA232030623	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14325	RLLV1AUA6RV734286	VFBALB248220085;VFBALA231260525	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14326	RLLV1ATB1RH735287	VFBAJB248210074;VFBAJA248200089	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14327	RLLV1ATB8RH735299	VFBAJB248210083;VFBAJA248200093	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14328	RLLV1ATB5RH735289	VFBAJB248210087;VFBAJA248200095	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14329	RLLV1AUA6RH735307	VFBALB248220052;VFBALA247240008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14330	RLLV1AUA5RH734441	VFBALB248220060;VFBALA247230077	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14331	RLLV1AUA4RH735306	VFBALB248220051;VFBALA23B230058	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14332	RLLV1AUA5RH735301	VFBALB245200046;VFBALA247240009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14333	RLLV1AUA5RH735296	VFBALB248220053;VFBALA247240024	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14334	RLLV1ATB3RH735291	VFBAJB248210082;VFBAJA248200098	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14335	RLLV1ATB3RH735310	VFBAJB248210065;VFBAJA248200080	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14336	RLLV1AUA7RH734439	VFBALB248220043;VFBALA22C160829	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14337	RLLV1AUA6RH735288	VFBALB248220056;VFBALA247240011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14338	RLLV1AUA0RH734430	VFBALB248220044;VFBALA23C120061	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14339	RLLV1ATB4RH735297	VFBAJB248210088;VFBAJA248200088	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14340	RLLV1AUA1RH734436	VFBALB248220050;VFBALA247240012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14341	RLLV1ATB5RH735292	VFBAJB248210097;VFBAJA248100004	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14342	RLLV1AUA1RH735294	VFBALB248220046;VFBALA237280012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14343	RLLV1AUA2RH735305	VFBALB245200086;VFBALA23C250114	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14344	RLLV1AUA2RH735286	VFBALB248220042;VFBALA246280160	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14345	RLLV1AUAXRH735312	VFBALB248220049;VFBALA245150104	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14346	RLLV1AUA4RV734769	VFBALB245150133;VFBALA245130003	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14347	RLLV1ATB8RH734220	VFBAJB248230078;VFBAJA247310063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14348	RLLV1AUA8RH735311	VFBALB248220065;VFBALA245140084	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14349	RLLV1AUA5RH734438	VFBALB248220063;VFBALA245170109	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14350	RLLV1AUA3RH735314	VFBALB248240091;VFBALA245200015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14351	RLLV1AUA0RH735304	VFBALB248240084;VFBALA245140128	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14352	RLLV1AUA9RH735303	VFBALB245200029;VFBALA248140015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14353	RLLV1AUA8RH735308	VFBALB245200035;VFBALA245180129	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14354	RLLV1ATB0RH735300	VFBAJB248230082;VFBAJA248200106	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14355	RLLV1AUA8RH734420	VFBALB245160005;VFBALA245180119	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14356	RLLV1AUA5RH735315	VFBALB245200072;VFBALA245140127	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14357	RLLV1AUA9RH735298	VFBALB248240083;VFBALA248070002	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14358	RLLV1ATB6RH735317	VFBAJB248230066;VFBAJA248200102	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14359	RLLV1AUAXRH734435	VFBALB245200091;VFBALA245200012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14360	RLLV1ATB0RH735295	VFBAJB248210001;VFBAJA248200103	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14361	RLLV1ATB4RH735316	VFBAJB248210067;VFBAJA248200107	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14362	RLLV1ATB8RH734217	VFBAJB248210073;VFBAJA248200050	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14363	RLLV1ATB6RH734913	VFBAJB248210019;VFBAJA248200104	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14364	RLLV1ATBXRH734851	VFBAJB248210076;VFBAJA248200077	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14365	RLLV1AUA6RV729797	VFBALB244080087;VFBALA245180132	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14366	RLLV1AUA5RV729807	VFBALB249120002;VFBALA248070001	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14367	RLLV1AUA0RV729830	VFBALB245170094;VFBALA238150068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14368	RLLV1AUA9RV729874	VFBALB245290050;VFBALA245200004	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14369	RLLV1ATB3RH738532	VFBAJB248210052;VFBAJA248200072	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14370	RLLV1AUA1RV738522	VFBALB246030093;VFBALA245200009	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14371	RLLV1AUA7RV738508	VFBALB245270087;VFBALA245200021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14372	RLLV1ATB3RH738496	VFBAJB248210046;VFBAJA248210064	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14373	RLLV1ATB8RH738526	VFBAJB248210047;VFBAJA248010066	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14374	RLLV1ATB1RH738528	VFBAJB248210057;VFBAJA248200062	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14375	RLLV1ATB6RH738492	VFBAJB248210066;VFBAJA248210044	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14376	RLLV1ATB1RH738514	VFBAJB248210049;VFBAJA248210050	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14377	RLLV1ATBXRH738494	VFBAJB248210041;VFBAJA248210081	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14378	RLLV1ATB2RH738490	VFBAJB248210059;VFBAJA248210055	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14379	RLLV1ATB8RH738493	VFBAJB248210069;VFBAJA248200058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14380	RLLV1AUA8RV738534	VFBALB245200039;VFBALA245150084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14381	RLLV1ATB8RH738557	VFBAJB248210051;VFBAJA248210053	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14382	RLLV1ATB8RH738574	VFBAJB248210062;VFBAJA248210080	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14383	RLLV1ATB1RH738545	VFBAJB248210072;VFBAJA248210079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14384	RLLV1AUA8RV738548	VFBALB245170078;VFBALA245150027	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14385	RLLV1AUA5RV738572	VFBALB245200037;VFBALA248240100	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14386	RLLV1AUA5RV734280	VFBALB249060086;VFBALA245150097	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14387	RLLV1ATB3RH738546	VFBAJB248220112;VFBAJA248220039	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14388	RLLV1ATB2RH738599	VFBAJB248230109;VFBAJA248220061	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14389	RLLV1ATB5RH738547	VFBAJB248220116;VFBAJA248220010	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14390	RLLV1ATB3RH738563	VFBAJB248220102;VFBAJA248220057	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14391	RLLV1ATB9RH738535	VFBAJB248220114;VFBAJA248220036	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14392	RLLV1AUA2RV738500	VFBALB245200085;VFBALA245140146	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14393	RLLV1ATB6RH738525	VFBAJB248220096;VFBAJA248220058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14394	RLLV1ATB3RH738515	VFBAJB248210068;VFBAJA248210078	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14395	RLLV1ATB6RH738511	VFBAJB248220110;VFBAJA248230035	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14396	RLLV1ATBXRH738513	VFBAJB248210070;VFBAJA248200020	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14397	RLLV1AUA1RV738519	VFBALB245200036;VFBALA245150045	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14398	RLLV1ATB6RH738539	VFBAJB248220101;VFBAJA248220062	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14399	RLLV1ATB2RH738487	VFBAJB248220104;VFBAJA248220069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14400	RLLV1AUA6RV738533	VFBALB245200073;VFBALA248260005	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14401	RLLV1ATB9RH738552	VFBAJB248220111;VFBAJA248220015	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14402	RLLV1ATB5RH738550	VFBAJB248220115;VFBAJA248220018	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14403	RLLV1ATB9RH738566	VFBAJB248230106;VFBAJA248220013	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14404	RLLV1ATB0RH738536	VFBAJB248230111;VFBAJA248220047	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14405	RLLV1ATB4RH738555	VFBAJB248210071;VFBAJA248220067	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14406	RLLV1ATB0RH738567	VFBAJB248230107;VFBAJA248220059	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14407	RLLV1AUA2RV738531	VFBALB245200079;VFBALA248240074	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14408	RLLV1AUA9RV738560	VFBALB245200068;VFBALA245150044	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14409	RLLV1AUA0RV738575	VFBALB246040048;VFBALA248260010	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14410	RLLV1AUA4RV738529	VFBALB245270019;VFBALA248260006	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14411	RLLV1AUA9RV738543	VFBALB248290066;VFBALA245140151	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14412	RLLV1AUA1RV738553	VFBALB245160006;VFBALA245150102	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14413	RLLV1ATB2RH738571	VFBAJB248230074;VFBAJA248230023	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14414	RLLV1ATB4RH738541	VFBAJB248230084;VFBAJA248230036	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14415	RLLV1AUAXRV738602	VFBALB249050091;VFBALA248240086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14416	RLLV1ATBXRH738611	VFBAJB248230091;VFBAJA248230073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14417	RLLV1ATBXRH738592	VFBAJB248230098;VFBAJA248220037	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14418	RLLV1ATB6RH738606	VFBAJB248240022;VFBAJA248230030	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14419	RLLV1ATB1RH738559	VFBAJB248230100;VFBAJA248230034	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14420	RLLV1ATB6RH738542	VFBAJB248230103;VFBAJA248220045	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14421	RLLV1ATBXRH738544	VFBAJB248230072;VFBAJA248230039	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14422	RLLV1ATBXRH738561	VFBAJB248230095;VFBAJA248230032	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14423	RLLV1ATB2RH738568	VFBAJB248230087;VFBAJA248230063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14424	RLLV1ATB3RH738580	VFBAJB248230101;VFBAJA248220041	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14425	RLLV1AUA3RV738621	VFBALB249050083;VFBALA245140060	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14426	RLLV1AUA5RV738586	VFBALB249110050;VFBALA245150034	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14427	RLLV1AUA0RV738558	VFBALB249060082;VFBALA248240089	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14428	RLLV1AUA8RV738565	VFBALB245160007;VFBALA245150026	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14429	RLLV1UAAXRV738549	VFBALB245200061;VFBALA249050075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14430	RLLV1AUA8RV738579	VFBALB249050101;VFBALA245150014	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14431	RLLV1AUA0RV738589	VFBALB249050088;VFBALA245150017	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14432	RLLV1AUA0RV738608	VFBALB249050081;VFBALA245150096	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14433	RLLV1UAAXRV738616	VFBALB245180080;VFBALA248240087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14434	RLLV1AUA9RV738591	VFBALB249050087;VFBALA245140148	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14435	RLLV1AUA6RV738614	VFBALB249060084;VFBALA248240081	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14436	RLLV1AUA4RV738613	VFBALB249060081;VFBALA248240088	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14437	RLLV1AUA2RV738612	VFBALB249050085;VFBALA245150019	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14438	RLLV1AUA6RV738595	VFBALB249050090;VFBALA245150031	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14439	RLLV1AUA5RV738622	VFBALB249060080;VFBALA248240092	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14440	RLLV1AUA3RV738618	VFBALB249060083;VFBALA248240090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14441	RLLV1AUA4RV738594	VFBALB245150135;VFBALA245150013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14442	RLLV1AUA6RV738581	VFBALB249050076;VFBALA245150023	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14443	RLLV1AUA9RV738588	VFBALB249060009;VFBALA245140147	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14444	RLLV1AUA6RV734935	VFBALB249110037;VFBALA248290065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14445	RLLV1AUA8RV738503	VFBALB249060071;VFBALA248290054	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14446	RLLV1AUA0RV738530	VFBALB249050094;VFBALA245150036	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14447	RLLV1AUA0RV738527	VFBALB249060060;VFBALA245150047	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14448	RLLV1UAAXRV738521	VFBALB249110076;VFBALA248290057	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14449	RLLV1AUA7RV738489	VFBALB249110031;VFBALA248290064	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14450	RLLV1AUA8RV738520	VFBALB249110021;VFBALA248240085	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14451	RLLV1AUA6RV738516	VFBALB249110044;VFBALA245150038	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14452	RLLV1AUA9RV738509	VFBALB249110005;VFBALA248290063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14453	RLLV1AUA1RV738505	VFBALB249110033;VFBALA245150033	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14454	RLLV1UAAXRV738518	VFBALB249110032;VFBALA248290068	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14455	RLLV1AUA5RV738510	VFBALB249110036;VFBALA248290055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14456	RLLV1ATB2RH738537	VFBAJB248230021;VFBAJA248230065	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14457	RLLV1ATB2RH738554	VFBAJB248230001;VFBAJA248230016	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14458	RLLV1ATB6RH738556	VFBAJB248220117;VFBAJA248230020	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14459	RLLV1ATB0RH738603	VFBAJB248240024;VFBAJA248230075	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14460	RLLV1ATB5RH738564	VFBAJB248220119;VFBAJA248230029	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14461	RLLV1ATB7RH738498	VFBAJB248220120;VFBAJA248220077	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14462	RLLV1ATB6RH738573	VFBAJB248230005;VFBAJA248220066	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14463	RLLV1ATB9RH738499	VFBAJB248230006;VFBAJA248220074	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14464	RLLV1AUA4RV738501	VFBALB249110004;VFBALA248290053	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14465	RLLV1AUA1RV738486	VFBALB249110038;VFBALA248290058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14466	RLLV1AUA6RV738497	VFBALB249110011;VFBALA248290059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14467	RLLV1AUA5RV738524	VFBALB249110043;VFBALA245150039	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14468	RLLV1ATB3RH738577	VFBAJB248230012;VFBAJA248230071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14469	RLLV1ATB2RH738585	VFBAJB248230089;VFBAJA248230068	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14470	RLLV1ATB7RH738517	VFBAJB248230004;VFBAJA248220079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14471	RLLV1ATB2RH738506	VFBAJB248230002;VFBAJA248230019	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14472	RLLV1ATB4RH738488	VFBAJB248220118;VFBAJA248220071	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14473	RLLV1ATB8RH738512	VFBAJB248230003;VFBAJA248220073	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14474	RLLV1AUA6RV738502	VFBALB249110039;VFBALA248290062	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14475	RLLV1AUA1RV738584	VFBALB249060072;VFBALA22B120698	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14476	RLLV1AUA9RV738610	VFBALB249050102;VFBALA245150098	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14477	RLLV1UAAXRV738583	VFBALB249060065;VFBALA245150021	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14478	RLLV1AUAXRV738597	VFBALB249060063;VFBALA245150025	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14479	RLLV1AUA6RV738578	VFBALB249050100;VFBALA245150042	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14480	RLLV1ATB7RH739246	VFBAJB248240002;VFBAJA248230099	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14481	RLLV1ATB8RH739207	VFBAJB248240015;VFBAJA248230022	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14482	RLLV1ATB8RH739224	VFBAJB248240012;VFBAJA248230025	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14483	RLLV1ATB1RH738576	VFBAJB248230123;VFBAJA248230044	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14484	RLLV1ATB1RH738609	VFBAJB248240004;VFBAJA248230040	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14485	RLLV1ATB7RH739280	VFBAJB248240020;VFBAJA248230081	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14486	RLLV1ATB1RH739257	VFBAJB248240019;VFBAJA248210035	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14487	RLLV1ATB9RH739216	VFBAJB248240014;VFBAJA248230053	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14488	RLLV1ATB5RH739245	VFBAJB248240007;VFBAJA248230083	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14489	RLLV1ATB9RH739202	VFBAJB248240021;VFBAJA248230080	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14490	RLLV1ATB3RH739289	VFBAJB248240008;VFBAJA248230055	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14491	RLLV1ATB8RH738607	VFBAJB248230122;VFBAJA248230009	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14492	RLLV1ATB4RH739267	VFBAJB248240003;VFBAJA248230113	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14493	RLLV1ATB7RH738596	VFBAJB248240017;VFBAJA248230014	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14494	RLLV1ATB4RH739219	VFBAJB248240016;VFBAJA248230051	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14495	RLLV1ATB0RH738617	VFBAJB248240001;VFBAJA248230042	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14496	RLLV1ATB1RH739212	VFBAJB248240009;VFBAJA248230085	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14497	RLLV1ATB9RH739233	VFBAJB248240005;VFBAJA248230045	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14498	RLLV1ATB8RH739238	VFBAJB248240006;VFBAJA248230047	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14499	RLLV1ATB5RH739228	VFBAJB248240011;VFBAJA248230096	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14500	RLLV1ATB1RH739243	VFBAJB248240010;VFBAJA248230079	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14501	RLLV1ATB1RH738562	VFBAJB248240013;VFBAJA248230027	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14502	RLLV1AUA5RV738538	VFBALB249110077;VFBALA249050059	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14503	RLLV1AUA3RV738604	VFBALB245220048;VFBALA248290073	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14504	RLLV1AUA5RH739221	VFBALB249110013;VFBALA248290056	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14505	RLLV1AUA1RV738620	VFBALB249110058;VFBALA249050056	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14506	RLLV1AUA2RV738593	VFBALB249110061;VFBALA248290077	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14507	RLLV1AUA4RH739209	VFBALB245220021;VFBALA249050066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14508	RLLV1AUA8RV738601	VFBALB245220046;VFBALA248290069	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14509	RLLV1AUA8RH739231	VFBALB249110054;VFBALA248270051	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14510	RLLV1AUA4RH739274	VFBALB249110052;VFBALA248290074	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14511	RLLV1AUAXRV738504	VFBALB249110060;VFBALA248290072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14512	RLLV1AUA1RH739281	VFBALB249120006;VFBALA249050049	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14513	RLLV1AUA7RV738587	VFBALB245220031;VFBALA248290075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14514	RLLV1AUA5RH739252	VFBALB249110057;VFBALA248290071	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14515	RLLV1AUA8RV738582	VFBALB245220038;VFBALA248290067	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14516	RLLV1AUA7RV738590	VFBALB245220047;VFBALA249050052	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14517	RLLV1AUA5RV738619	VFBALB245220056;VFBALA249050082	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14518	RLLV1ATB6RH739254	VFBAJB249140003;VFBAJA249130053	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14519	RLLV1ATB3RH739213	VFBAJB249130140;VFBAJA249130057	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14520	RLLV1ATB0RH739234	VFBAJB248220109;VFBAJA249130051	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14521	RLLV1AUA5RH739204	VFBALB249110059;VFBALA249110110	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14522	RLLV1AUA2RH739225	VFBALB249110095;VFBALA249110047	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14523	RLLV1ATB6RH739237	VFBAJB249140005;VFBAJA249130056	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14524	RLLV1AUA9RH739206	VFBALB245220028;VFBALA249110026	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14525	RLLV1ATB0RH739203	VFBAJB249130139;VFBAJA249130065	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14526	RLLV1AUAXRH739229	VFBALB249110045;VFBALA249110108	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14527	RLLV1AUA6RH739258	VFBALB249110002;VFBALA249110051	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14528	RLLV1AUA7RH739205	VFBALB249110024;VFBALA249110111	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14529	RLLV1AUA6RH739244	VFBALB249110092;VFBALA249110025	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14530	RLLV1AUA4RH739288	VFBALB249060085;VFBALA249110063	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14531	RLLV1ATB0RH739279	VFBAJB249140006;VFBAJA249130052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14532	RLLV1AUA8RH739259	VFBALB249110008;VFBALA249110056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14533	RLLV1AUA0RH739286	VFBALB249110046;VFBALA249110106	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14534	RLLV1AUA0RH739241	VFBALB245200088;VFBALA249110053	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14535	RLLV1AUA3RH739248	VFBALB249110029;VFBALA249110042	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14536	RLLV1AUA9RH739299	VFBALB249060073;VFBALA249050072	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14537	RLLV1AUA0RH739305	VFBALB249110022;VFBALA249050063	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14538	RLLV1AUA2RH739273	VFBALB249110009;VFBALA249050070	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14539	RLLV1AUA4RH739307	VFBALB249110014;VFBALA249110041	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14540	RLLV1AUA1RH739295	VFBALB249110023;VFBALA249050068	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14541	RLLV1AUA9RH739304	VFBALB249110099;VFBALA249110040	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14542	RLLV1ATB9RH729656	VFBAJB249130123;VFBAJA248230097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14543	RLLV1ATB0RH739251	VFBAJB249130113;VFBAJA248230105	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14544	RLLV1ATB0RH739282	VFBAJB249130110;VFBAJA249130070	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14545	RLLV1ATBXRH739239	VFBAJB249130100;VFBAJA248230112	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14546	RLLV1ATB9RH739300	VFBAJB249130095;VFBAJA248230094	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14547	RLLV1ATB2RH739297	VFBAJB249130117;VFBAJA249130059	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14548	RLLV1ATB6RH739268	VFBAJB249130124;VFBAJA249130055	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14549	RLLV1ATB1RH739260	VFBAJB249130142;VFBAJA248230076	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14550	RLLV1ATB9RH739264	VFBAJB249130096;VFBAJA248230110	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14551	RLLV1ATBXRH739306	VFBAJB249130128;VFBAJA249130069	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14552	RLLV1ATB9RH739278	VFBAJB249130120;VFBAJA249130058	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14553	RLLV1ATB5RH738600	VFBAJB248220108;VFBAJA249130049	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14554	RLLV1ATB8RH739255	VFBAJB249130126;VFBAJA249130072	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14555	RLLV1ATB0RH739217	VFBAJB249130135;VFBAJA248230090	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14556	RLLV1ATB3RH739230	VFBAJB249130133;VFBAJA248230092	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14557	RLLV1ATBXRH739242	VFBAJB249130121;VFBAJA248230104	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14558	RLLV1ATB7RH739294	VFBAJB249130143;VFBAJA248230093	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14559	RLLV1ATB4RH739284	VFBAJB249130115;VFBAJA249130075	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14560	RLLV1ATB8RH739272	VFBAJB249130136;VFBAJA249130048	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14561	RLLV1ATB3RH739275	VFBAJB249130106;VFBAJA249130063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14562	RLLV1ATB2RH739266	VFBAJB249130108;VFBAJA248220055	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14563	RLLV1ATB6RH739285	VFBAJB249130097;VFBAJA248230088	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14564	RLLV1AUA8RH739293	VFBALB245200034;VFBALA249110064	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14565	RLLV1AUA2RH739287	VFBALB245200019;VFBALA249110035	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14566	RLLV1ATB6RH734216	VFBAJB249130122;VFBAJA248230108	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14567	RLLV1AUA1RV738570	VFBALB248270025;VFBALA249110066	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14568	RLLV1AUA6RH739227	VFBALB249110018;VFBALA249110048	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14569	RLLV1AUA7RH739222	VFBALB249110096;VFBALA249050060	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14570	RLLV1AUAXRH739215	VFBALB24A120081;VFBALA249050080	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14571	RLLV1AUA1RH739250	VFBALB249060075;VFBALA249050084	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14572	RLLV1AUAXRH739263	VFBALB249060069;VFBALA249050089	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14573	RLLV1AUA5RH739249	VFBALB245220036;VFBALA249050077	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14574	RLLV1AUA5RV738605	VFBALB249060076;VFBALA249050086	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14575	RLLV1AUA9RH739271	VFBALB249060066;VFBALA249050074	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14576	RLLV1AUA5RH739302	VFBALB249130087;VFBALA249050054	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14577	RLLV1AUA6RH739308	VFBALB249110098;VFBALA249050062	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14578	RLLV1AUA8RH739262	VFBALB249110113;VFBALA249050092	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14579	RLLV1AUA4RH739291	VFBALB249110100;VFBALA249050053	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14580	RLLV1ATBXRH739290	VFBAJB248230037;VFBAJA249130046	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14581	RLLV1AUA8RH739214	VFBALB249110020;VFBALA249050051	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14582	RLLV1AUA0RH739269	VFBALB248290060;VFBALA249110034	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14583	RLLV1AUAXRH739232	VFBALB248260002;VFBALA249110065	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14584	RLLV1AUA7RH739270	VFBALB249110012;VFBALA249110073	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14585	RLLV1AUA8RH739276	VFBALB249140078;VFBALA249110086	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14586	RLLV1AUA7RH739253	VFBALB249130042;VFBALA249110030	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14587	RLLV1AUA2RH739256	VFBALB245200038;VFBALA249110074	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14588	RLLV1AUA6RH739261	VFBALB248260001;VFBALA249110068	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14589	RLLV1AUA7RH739298	VFBALB245300035;VFBALA249110028	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14590	RLLV1AUA3RH739301	VFBALB249110001;VFBALA249050050	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14591	RLLV1AUA3RH739265	VFBALB249110010;VFBALA249110069	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14592	RLLV1AUA9RH739223	VFBALB249140079;VFBALA249110091	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14593	RLLV1AUA7RH739303	VFBALB249140081;VFBALA249110075	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14594	RLLV1AUA6RH739292	VFBALB245200014;VFBALA249110007	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14595	RLLV1AUA5RH739218	VFBALB249140076;VFBALA249110090	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14596	RLLV1ATB8RH739210	VFBAJB248230118;VFBAJA248230102	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14597	RLLV1AUA9RH739240	VFBALB249110019;VFBALA249110085	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14598	RLLV1AUA3RH739220	VFBALB245200070;VFBALA249110093	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14599	RLLV1ATB9RH739247	VFBAJB248240025;VFBAJA248230116	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14600	RLLV1AUA4RH739226	VFBALB249110015;VFBALA249110062	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14601	RLLV1AUA2RH739211	VFBALB249120056;VFBALA249110071	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14602	RLLV1AUA5RH739283	VFBALB249110016;VFBALA249110070	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14603	RLLV1ATB2RH738540	VFBAJB248240018;VFBAJA248230114	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14604	RLLV1ATB1RH729859	VFBAJB248240037;VFBAJA248230086	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14605	RLLV1AUA2RH739208	VFBALB249120057;VFBALA249110101	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14606	RLLV1AUA1RV729867	VFBALB249110027;VFBALA249110094	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14607	RLLV1AUA8RV738551	VFBALB249120059;VFBALA249110112	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14608	RLLV1ATB4RH739236	VFBAJB248240036;VFBAJA249130078	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14609	RLLV1ATB2RH739235	VFBAJB248240034;VFBAJA249130105	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14610	RLLV1AUA9RV729860	VFBALB245220035;VFBALA249120013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14611	RLLV1AUA3RH739296	VFBALB249140061;VFBALA249110067	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14612	RLLV1ATB1RH729795	VFBAJB249140002;VFBAJA249130109	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14613	RLLV1AUA5RV738507	VFBALB249190155;VFBALA249110078	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14614	RLLV1AUA2RV738495	VFBALB245210086;VFBALA249110084	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14615	RLLV1AUA8RV734287	VFBALB249120055;VFBALA249110105	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14616	RLLV1AUA1RV729688	VFBALB249110017;VFBALA249110103	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14617	RLLV1ATB1RH729828	VFBAJB248230121;VFBAJA249130104	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14618	RLLV1AUA5RV738491	VFBALB249120036;VFBALA249110072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14619	RLLV1AUA8RV738615	VFBALB249060068;VFBALA249110079	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14620	RLLV1AUA5RV738569	VFBALB249060078;VFBALA249110087	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14621	RLLV1AUAXRH734421	VFBALB246040045;VFBALA249110083	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14622	RLLV1AUA9RH734426	VFBALB246040014;VFBALA249110115	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14623	RLLV1AUA1RH734419	VFBALB249210099;VFBALA249110097	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14624	RLLV1ATB4RH739558	VFBAJB248270021;VFBAJA249130101	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14625	RLLV1AUA4RH739548	VFBALB24A120079;VFBALA249110114	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14626	RLLV1AUA6RH739552	VFBALB249120024;VFBALA249110089	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14627	RLLV1AUA7RH739544	VFBALB249210096;VFBALA249110104	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14628	RLLV1AUA4RH744944	VFBALB249120001;VFBALA245140122	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14629	RLLV1ATB7RH739571	VFBAJB248010010;VFBAJA249130074	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14630	RLLV1AUA2RH739564	VFBALB249120019;VFBALA245140124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14631	RLLV1AUA0RH739546	VFBALB249160066;VFBALA249130016	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14632	RLLV1AUA9RH739559	VFBALB249120008;VFBALA245140106	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14633	RLLV1AUA2RH744943	VFBALB249120004;VFBALA249130034	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14634	RLLV1AUA0RH739563	VFBALB249120015;VFBALA249130008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14635	RLLV1AUA1RH739569	VFBALB249120017;VFBALA249120097	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14636	RLLV1AUA6RH744962	VFBALB249110117;VFBALA245140107	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14637	RLLV1AUA1RH741841	VFBALB249120005;VFBALA245140142	0033/VAQ18-01/23-02	VF 8 PLUS
14638	RLLV1AUA8RH744963	VFBALB249120003;VFBALA249130026	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14639	RLLV1AUA2RH734428	VFBALB249120026;VFBALA249130012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14640	RLLV1AUA4RH739565	VFBALB249120016;VFBALA249120099	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14641	RLLV1AUAXRH739568	VFBALB245220022;VFBALA249130011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14642	RLLV1AUA9RH739562	VFBALB249120018;VFBALA245140139	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14643	RLLV1AUA1RH744951	VFBALB24A120098;VFBALA249110081	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14644	RLLV1AUA2RH744957	VFBALB249120014;VFBALA249130038	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14645	RLLV1AUA3RH744952	VFBALB249120012;VFBALA249130031	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14646	RLLV1AUA6RH739566	VFBALB247150041;VFBALA249140042	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14647	RLLV1AUA3RH744949	VFBALB249120007;VFBALA249130015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14648	RLLV1AUAXRH739554	VFBALB249160063;VFBALA249140039	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14649	RLLV1AUA3RH744966	VFBALB249130064;VFBALA249110109	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14650	RLLV1AUA4RH744958	VFBALB249120010;VFBALA249110088	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14651	RLLV1AUA5RH744967	VFBALB249130062;VFBALA249130009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14652	RLLV1AUA2RH744960	VFBALB249110116;VFBALA249110080	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14653	RLLV1ATB6RH744955	VFBAJB249140012;VFBAJA249130083	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14654	RLLV1AUA6RH744945	VFBALB249130086;VFBALA249130036	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14655	RLLV1ATB7RH744947	VFBAJB249140073;VFBAJA249130080	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14656	RLLV1AUA5RH744953	VFBALB249130073;VFBALA249130037	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14657	RLLV1AUA1RH739555	VFBALB249130066;VFBALA249130027	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14658	RLLV1AUA5RH739557	VFBALB245220061;VFBALA249140038	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14659	RLLV1AUAXRH744950	VFBALB249130076;VFBALA249110055	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14660	RLLV1ATB8RH744956	VFBAJB249140045;VFBAJA249130114	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14661	RLLV1ATB3RH744959	VFBAJB249140048;VFBAJA249130077	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14662	RLLV1AUAXRH744964	VFBALB245220017;VFBALA249140032	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14663	RLLV1ATB5RH744946	VFBAJB249140052;VFBAJA249130084	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14664	RLLV1AUA4RH744961	VFBALB249130067;VFBALA249120101	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14665	RLLV1AUA1RH744948	VFBALB245220005;VFBALA249140041	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14666	RLLV1AUA7RH744954	VFBALB249130060;VFBALA249130023	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14667	RLLV1AUA1RV729853	VFBALB245220045;VFBALA249130040	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
14668	RLLV1AUA7RH739575	VFBALB245220026;VFBALA249130003	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14669	RLLV1AUA0RH739577	VFBALB249120096;VFBALA249140040	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14670	RLLV1AUA8RH739570	VFBALB245220039;VFBALA249130029	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14671	RLLV1AUA7RH740337	VFBALB245220043;VFBALA249130033	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14672	RLLV1AUA2RH739578	VFBALB245220019;VFBALA245140113	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14673	RLLV1AUA3RH739573	VFBALB249140071;VFBALA249140036	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14674	RLLV1AUA5RH739574	VFBALB249140084;VFBALA245140133	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14675	RLLV1AUA0RH740339	VFBALB249140075;VFBALA249140044	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14676	RLLV1AUA3RH740335	VFBALB246040111;VFBALA245180127	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14677	RLLV1AUA3RH739556	VFBALB249140085;VFBALA245180130	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14678	RLLV1ATB6RH739545	VFBAJB249140077;VFBAJA249130129	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14679	RLLV1AUA5RH739543	VFBALB245220030;VFBALA249140051	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14680	RLLV1ATB4RH729810	VFBAJB249140037;VFBAJA249130127	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14681	RLLV1AUA0RH740342	VFBALB245220025;VFBALA249140050	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14682	RLLV1AUA1RH740348	VFBALB245270012;VFBALA249140053	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14683	RLLV1AUA7RH739561	VFBALB249140060;VFBALA249140054	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14684	RLLV1AUA2RH739547	VFBALB245180070;VFBALA249140046	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14685	RLLV1AUA9RH739576	VFBALB245220058;VFBALA245180124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14686	RLLV1AUAXRH740347	VFBALB245200003;VFBALA245180122	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14687	RLLV1AUA5RH740353	VFBALB245180128;VFBALA245180123	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14688	RLLV1AUA1RH739572	VFBALB249140064;VFBALA249140047	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14689	RLLV1AUA8RH740346	VFBALB249140070;VFBALA245140145	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14690	RLLV1AUA3RH740349	VFBALB249140069;VFBALA249190079	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14691	RLLV1ATB3RH734433	VFBAJB249210047;VFBAJA248230018	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14692	RLLV1ATB1RH734897	VFBAJB249130144;VFBAJA249130119	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
14693	RLLV1AUAXRH740333	VFBALB249140074;VFBALA249190059	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14694	RLLV1AUA6RH740345	VFBALB249150078;VFBALA249190067	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14695	RLLV1AUA9RH740341	VFBALB249140072;VFBALA249190052	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14696	RLLV1AUA9RH740338	VFBALB249140065;VFBALA249190078	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14697	RLLV1AUA3RH740352	VFBALB249150076;VFBALA249190068	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14698	RLLV1AUA7RH740354	VFBALB249150075;VFBALA249190072	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14699	RLLV1AUA1RH740351	VFBALB249140066;VFBALA249190082	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14700	RLLV1AUAXRH740350	VFBALB249150079;VFBALA249190053	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14701	RLLV1AUA8RH739567	VFBALB249150071;VFBALA249140055	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14702	RLLV1AUA4RH739551	VFBALB249150074;VFBALA249150054	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14703	RLLV1AUA2RH739550	VFBALB249140080;VFBALA249140057	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14704	RLLV1AUA6RH739549	VFBALB249140088;VFBALA249140058	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14705	RLLV1AUA1RH748885	VFBALB249190177;VFBALA249140059	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14706	RLLV1AUA5RH748887	VFBALB249190127;VFBALA249200013	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14707	RLLV1AUA7RH748888	VFBALB249190149;VFBALA249200014	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14708	RLLV1AUA9RH748892	VFBALB249190106;VFBALA249190043	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14709	RLLV1AUA0RH748862	VFBALB241060107;VFBALA249140056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14710	RLLV1AUA4RH748864	VFBALB249190113;VFBALA249190047	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14711	RLLV1AUAXRH748884	VFBALB249150073;VFBALA249200004	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14712	RLLV1AUA7RH748857	VFBALB249200026;VFBALA249200006	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14713	RLLV1AUAXRH748853	VFBALB245220024;VFBALA249190054	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14714	RLLV1AUA0RH748876	VFBALB249190107;VFBALA249190050	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14715	RLLV1AUA8RH748883	VFBALB249190105;VFBALA249190041	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14716	RLLV1AUA2RH748894	VFBALB249190110;VFBALA249200012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14717	RLLV1AUA5RH748873	VFBALB246040041;VFBALA249190057	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14718	RLLV1AUAXRH748867	VFBALB249190140;VFBALA249190097	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14719	RLLV1AUA2RH748863	VFBALB249210101;VFBALA249200035	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14720	RLLV1AUAXRH748870	VFBALB249190137;VFBALA249190066	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14721	RLLV1AUA6RH748879	VFBALB249190186;VFBALA249190075	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14722	RLLV1ATB6RH748875	VFBAJB249210031;VFBAJA249150042	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14723	RLLV1AUA7RH748891	VFBALB249210092;VFBALA249200033	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14724	RLLV1AUA8RH748916	VFBALB249190172;VFBALA249190058	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14725	RLLV1AUA0RH748912	VFBALB249190139;VFBALA249190094	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14726	RLLV1AUA7RH748907	VFBALB249190116;VFBALA249200015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14727	RLLV1AUA9RH748889	VFBALB249190168;VFBALA249190090	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14728	RLLV1ATB3RH748882	VFBAJB249210050;VFBAJA248230008	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14729	RLLV1AUA9RH748861	VFBALB249190143;VFBALA249190096	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14730	RLLV1AUA7RH748874	VFBALB249190133;VFBALA249190081	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14731	RLLV1ATB0RH748919	VFBAJB249210043;VFBAJA248230015	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14732	RLLV1AUA1RH744965	VFBALB249190144;VFBALA249190093	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14733	RLLV1AUA8RH739553	VFBALB249190166;VFBALA249190061	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14734	RLLV1ATB5RH748902	VFBAJB249210030;VFBAJA249150035	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14735	RLLV1AUA4RH748895	VFBALB249190159;VFBALA249200052	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14736	RLLV1AUA6RH748915	VFBALB249190120;VFBALA249200008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14737	RLLV1AUA3RH748855	VFBALB249190111;VFBALA249190064	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14738	RLLV1AUA4RH748900	VFBALB249190153;VFBALA249200048	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14739	RLLV1ATBXRH748927	VFBAJB249210032;VFBAJA249150044	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14740	RLLV1AUA5RH748923	VFBALB249190148;VFBALA249190092	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14741	RLLV1AUA6RH748901	VFBALB249190131;VFBALA249190086	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14742	RLLV1AUAXRH748920	VFBALB249190162;VFBALA249200047	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14743	RLLV1AUA8RH748852	VFBALB249190134;VFBALA249190070	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14744	RLLV1AUA8RH748933	VFBALB249190124;VFBALA249190089	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14745	RLLV1ATB1RH748928	VFBAJB249210033;VFBAJA249150047	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14746	RLLV1AUAXRH748903	VFBALB249190188;VFBALA249190099	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14747	RLLV1AUA6RH748929	VFBALB249190109;VFBALA249200045	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14748	RLLV1AUA7RH748910	VFBALB249190114;VFBALA249200042	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14749	RLLV1AUA3RH748922	VFBALB249190181;VFBALA249200019	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14750	RLLV1AUA5RH748856	VFBALB249190104;VFBALA249190062	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14751	RLLV1ATB9RH748871	VFBAJB249210035;VFBAJA248230007	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14752	RLLV1AUA6RH748896	VFBALB249190151;VFBALA249200016	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14753	RLLV1AUA1RH748921	VFBALB249190190;VFBALA249190198	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14754	RLLV1AUAXRH748898	VFBALB249190123;VFBALA249190100	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14755	RLLV1AUA9RH748911	VFBALB249190119;VFBALA249200056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14756	RLLV1AUA1RH748899	VFBALB249190163;VFBALA249200038	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14757	RLLV1AUA3RH748905	VFBALB249190191;VFBALA249190102	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14758	RLLV1AUA2RH748880	VFBALB249190175;VFBALA249190098	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14759	RLLV1AUA1RH748868	VFBALB249190115;VFBALA249200043	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14760	RLLV1AUA0RH748909	VFBALB249190129;VFBALA249190088	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14761	RLLV1ATB2RH748906	VFBAJB249210029;VFBAJA249150045	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14762	RLLV1AUA3RH748872	VFBALB249210080;VFBALA249210039	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14763	RLLV1AUA9RH748858	VFBALB249210034;VFBALA245110124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14764	RLLV1AUA2RH748877	VFBALB249210078;VFBALA249200039	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14765	RLLV1AUA3RH748886	VFBALB249210072;VFBALA245140043	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14766	RLLV1ATB3RH748851	VFBAJB249210020;VFBAJA249150052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14767	RLLV1AUA0RH748859	VFBALB249210091;VFBALA249200055	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14768	RLLV1AUA6RH748865	VFBALB249210076;VFBALA245140048	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14769	RLLV1AUA9RH750173	VFBALB249210061;VFBALA249200057	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14770	RLLV1AUA5RH750185	VFBALB249210041;VFBALA249200054	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14771	RLLV1AUA5RH750199	VFBALB249210055;VFBALA249200034	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14772	RLLV1AUA4RH748914	VFBALB249210074;VFBALA245140050	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14773	RLLV1ATB0RH750556	VFBAJB249210017;VFBAJA249150050	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14774	RLLV1ATB5RH750181	VFBAJB249210018;VFBAJA249150068	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14775	RLLV1ATB1RH750209	VFBAJB248230070;VFBAJA249140063	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14776	RLLV1AUA8RH750200	VFBALB249210067;VFBALA249230005	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14777	RLLV1ATB9RH748904	VFBAJB249210019;VFBAJA249150043	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14778	RLLV1AUA2RH748930	VFBALB249210070;VFBALA249200053	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14779	RLLV1AUA2RH748913	VFBALB249210053;VFBALA249200044	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14780	RLLV1AUA9RH750206	VFBALB249210059;VFBALA245140040	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14781	RLLV1AUA1RH750197	VFBALB249210065;VFBALA249200032	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14782	RLLV1ATB4RH750544	VFBAJB249210024;VFBAJA249190145	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14783	RLLV1ATBXRH750550	VFBAJB249210026;VFBAJA249190165	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14784	RLLV1AUAXRH750196	VFBALB22B240523;VFBALA249210090	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14785	RLLV1AUA9RH750545	VFBALB249230002;VFBALA249210036	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14786	RLLV1ATB2RH750557	VFBAJB249210027;VFBAJA249190161	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14787	RLLV1AUA0RH750532	VFBALB248130026;VFBALA249210042	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14788	RLLV1AUA1RH750538	VFBALB247250010;VFBALA249210037	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14789	RLLV1AUA8RH750553	VFBALB23A240138;VFBALA249210052	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14790	RLLV1AUA7RH750527	VFBALB247160166;VFBALA249210048	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14791	RLLV1AUA4RH750548	VFBALB249230004;VFBALA249210073	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14792	RLLV1AUA5RH750204	VFBALB23B060137;VFBALA249210045	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14793	RLLV1AUA1RH750183	VFBALB249300065;VFBALA245140038	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14794	RLLV1AUA0RH750191	VFBALB249230008;VFBALA249210056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14795	RLLV1AUA7RH740340	VFBALB249290076;VFBALA249210071	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14796	RLLV1AUA2RH740343	VFBALB245200065;VFBALA249210084	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14797	RLLV1AUA5RH740336	VFBALB249210098;VFBALA249210077	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14798	RLLV1AUA8RH750214	VFBALB249300059;VFBALA249230024	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14799	RLLV1ATB8RH750529	VFBAJB249210023;VFBAJA249190173	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14800	RLLV1AUA5RH750221	VFBALB23B060125;VFBALA249210097	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14801	RLLV1ATB3RH750549	VFBAJB249230053;VFBAJA249130134	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14802	RLLV1ATB3RH750194	VFBAJB249210025;VFBAJA249190164	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14803	RLLV1ATB1RH750212	VFBAJB249230058;VFBAJA249190154	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14804	RLLV1ATB9RH750202	VFBAJB249230044;VFBAJA249190192	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14805	RLLV1AUAXRH750201	VFBALB247180075;VFBALA249210088	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14806	RLLV1AUA3RH750203	VFBALB249230001;VFBALA249200058	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14807	RLLV1AUA2RH750192	VFBALB245180017;VFBALA249230026	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14808	RLLV1AUA9RH750190	VFBALB249230003;VFBALA249210054	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14809	RLLV1AUA5RH750252	VFBALB248090004;VFBALA249210079	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14810	RLLV1AUAXRH750232	VFBALB23A170152;VFBALA243200018	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14811	RLLV1AUA9RH750531	VFBALB24A110077;VFBALA249210102	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14812	RLLV1AUA4RH750551	VFBALB24A010131;VFBALA249210085	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14813	RLLV1AUA9RH750528	VFBALB24A080046;VFBALA249210046	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14814	RLLV1AUA5RH750543	VFBALB24A110091;VFBALA245130025	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14815	RLLV1AUAXRH750540	VFBALB24A120056;VFBALA249210115	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14816	RLLV1AUA3RH750542	VFBALB24A010081;VFBALA249210049	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14817	RLLV1AUA0RH750546	VFBALB24A110093;VFBALA249230016	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14818	RLLV1AUA7RH750530	VFBALB24A110092;VFBALA249230009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14819	RLLV1AUA1RH750541	VFBALB24A010145;VFBALA249210094	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14820	RLLV1AUA2RH750547	VFBALB24A120058;VFBALA249230017	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14821	RLLV1AUA0RH750269	VFBALB24A120086;VFBALA249210103	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14822	RLLV1ATB0RH750900	VFBAJB249230032;VFBAJA249190174	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14823	RLLV1ATB0RH750928	VFBAJB249230031;VFBAJA249190189	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14824	RLLV1AUA6RH750535	VFBALB24A020110;VFBALA249230011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14825	RLLV1ATB9RH750555	VFBAJB249210028;VFBAJA249190194	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14826	RLLV1AUA2RH750533	VFBALB24A070005;VFBALA249210060	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14827	RLLV1AUAXRH750554	VFBALB24A120087;VFBALA249210089	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14828	RLLV1ATB5RH750178	VFBAJB249230034;VFBAJA249190171	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14829	RLLV1AUA0RH750210	VFBALB24A120088;VFBALA249210086	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14830	RLLV1AUA0RH750188	VFBALB24A120089;VFBALA249210104	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14831	RLLV1AUA4RH750193	VFBALB24A110071;VFBALA249210064	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14832	RLLV1AUA1RH740334	VFBALB24A110070;VFBALA249210106	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14833	RLLV1AUA4RH740344	VFBALB24A120093;VFBALA249210111	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14834	RLLV1AUA5RH750235	VFBALB24A110072;VFBALA249210083	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14835	RLLV1ATB0RH750539	VFBAJB249230028;VFBAJA249190167	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14836	RLLV1AUA6RH750213	VFBALB24A120085;VFBALA249210075	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14837	RLLV1AUA9RH750223	VFBALB24A110089;VFBALA249230025	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14838	RLLV1AUA7RH750219	VFBALB24A110090;VFBALA249210110	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14839	RLLV1ATB7RH750182	VFBAJB249200064;VFBAJA249190193	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14840	RLLV1AUA0RH750207	VFBALB24A110076;VFBALA249210082	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14841	RLLV1AUA4RH750176	VFBALB24A110084;VFBALA249210107	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14842	RLLV1AUA7RH750186	VFBALB24A110051;VFBALA249210087	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14843	RLLV1AUA2RH750175	VFBALB24A020066;VFBALA249210058	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14844	RLLV1ATB2RH750929	VFBAJB249280019;VFBAJA249190130	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14845	RLLV1ATB0RH750914	VFBAJB249280018;VFBAJA249190185	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14846	RLLV1ATB2RH750946	VFBAJB249280038;VFBAJA249190132	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14847	RLLV1ATB6RH750917	VFBAJB249280029;VFBAJA249150048	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14848	RLLV1AUA1RH750216	VFBALB24A120050;VFBALA249230020	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14849	RLLV1ATB5RH750908	VFBAJB249280027;VFBAJA249190179	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14850	RLLV1ATB9RH750927	VFBAJB249200063;VFBAJA249190121	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14851	RLLV1ATB1RH750906	VFBAJB249280016;VFBAJA249270052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14852	RLLV1ATB0RH750895	VFBAJB249280023;VFBAJA249190117	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14853	RLLV1ATB0RH750931	VFBAJB249230036;VFBAJA249150031	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14854	RLLV1ATBXRH750905	VFBAJB249280055;VFBAJA249190138	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14855	RLLV1ATBXRH750922	VFBAJB249280017;VFBAJA249270054	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14856	RLLV1ATB5RH750911	VFBAJB249280020;VFBAJA249270057	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14857	RLLV1ATBXRH750936	VFBAJB249280015;VFBAJA249250029	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14858	RLLV1ATB2RH750901	VFBAJB249270149;VFBAJA249140067	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14859	RLLV1AUA6RH750230	VFBALB249060079;VFBALA249240008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14860	RLLV1AUAXRH750246	VFBALB24A120063;VFBALA249230021	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14861	RLLV1AUA9RH750240	VFBALB24A120064;VFBALA245040112	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14862	RLLV1ATB5RH750536	VFBAJB249240076;VFBAJA249190158	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14863	RLLV1AUA8RH750231	VFBALB24A120059;VFBALA249230071	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14864	RLLV1AUA8RH750259	VFBALB24A120051;VFBALA249200007	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14865	RLLV1ATB5RH750939	VFBAJB249280009;VFBAJA249250026	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14866	RLLV1ATB9RH750961	VFBAJB249280024;VFBAJA249190141	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14867	RLLV1ATB2RH748890	VFBAJB24A100047;VFBAJA24A100016	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14868	RLLV1ATB5RH748849	VFBAJB24A100046;VFBAJA24A100012	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14869	RLLV1AUA0RH748893	VFBALB24A120048;VFBALA249230014	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14870	RLLV1AUA1RH748918	VFBALB24A120054;VFBALA249210124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14871	RLLV1AUA1RH748854	VFBALB24A120061;VFBALA249210105	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14872	RLLV1AUA7RH748860	VFBALB24A120076;VFBALA249210123	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14873	RLLV1AUA8RH748866	VFBALB24A120053;VFBALA249210121	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14874	RLLV1AUA4RH748878	VFBALB24A120066;VFBALA249210119	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14875	RLLV1AUA7RH748924	VFBALB24A120019;VFBALA249210125	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14876	RLLV1AUAXRH748917	VFBALB24A120052;VFBALA249210112	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14877	RLLV1AUA5RH750266	VFBALB24A120065;VFBALA23B060055	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14878	RLLV1ATB9RH750233	VFBAJB24A100083;VFBAJA24A100022	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14879	RLLV1ATB7RH750909	VFBAJB249280005;VFBAJA249270078	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14880	RLLV1ATB9RH750930	VFBAJB24A110061;VFBAJA249250049	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14881	RLLV1ATB7RH751459	VFBAJB24A100044;VFBAJA249130050	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14882	RLLV1ATBXRH751486	VFBAJB24A100051;VFBAJA24A100014	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14883	RLLV1ATB8RH751518	VFBAJB24A100090;VFBAJA249270090	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14884	RLLV1ATB2RH751501	VFBAJB24A100077;VFBAJA249270092	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14885	RLLV1ATB2RH751482	VFBAJB24A110054;VFBAJA249250040	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14886	RLLV1ATB8RH751471	VFBAJB24A100071;VFBAJA24A100007	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14887	RLLV1ATB6RH748908	VFBAJB24A110057;VFBAJA249250037	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14888	RLLV1ATB6RH748925	VFBAJB24A100074;VFBAJA249250025	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14889	RLLV1AUA6RH750227	VFBALB24A120062;VFBALA24B100059	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14890	RLLV1AUA3RH750217	VFBALB24A120049;VFBALA249230019	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14891	RLLV1ATB7RH750537	VFBAJB249280031;VFBAJA249270080	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14892	RLLV1AUA6RH748932	VFBALB24A120070;VFBALA249230010	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14893	RLLV1ATB0RH751450	VFBAJB24A100089;VFBAJA24A100030	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14894	RLLV1ATB4RH751516	VFBAJB24A110007;VFBAJA249280070	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14895	RLLV1ATB5RH751511	VFBAJB24A100093;VFBAJA24A100023	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14896	RLLV1ATB0RH751514	VFBAJB24A100092;VFBAJA249270061	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14897	RLLV1ATB5RH750228	VFBAJB24A110002;VFBAJA249270067	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14898	RLLV1ATB7RH750229	VFBAJB24A110001;VFBAJA249270069	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14899	RLLV1ATB1RH750923	VFBAJB24A140139;VFBAJA24A140132	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14900	RLLV1ATB7RH751445	VFBAJB24A150070;VFBAJA24A140143	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14901	RLLV1ATB2RH751448	VFBAJB24A140131;VFBAJA24A140038	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14902	RLLV1ATB7RH751512	VFBAJB24A140135;VFBAJA24A140128	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14903	RLLV1ATBXRH751522	VFBAJB24A150067;VFBAJA24A140152	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14904	RLLV1ATB0RH751464	VFBAJB24A140142;VFBAJA249250057	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14905	RLLV1ATB6RH751694	VFBAJB24A140126;VFBAJA249250054	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14906	RLLV1ATBXRH751715	VFBAJB24A150126;VFBAJA24A140141	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14907	RLLV1ATB8RH751678	VFBAJB24A140121;VFBAJA24A140134	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14908	RLLV1ATB1RH751652	VFBAJB24A140144;VFBAJA249250041	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14909	RLLV1ATBXRH751651	VFBAJB24A140150;VFBAJA249250055	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14910	RLLV1ATB4RH750222	VFBAJB24A150071;VFBAJA24A140145	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14911	RLLV1ATB0RH750248	VFBAJB24A150086;VFBAJA249280062	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14912	RLLV1ATB5RH750245	VFBAJB24A150082;VFBAJA249130111	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14913	RLLV1ATB0RH750220	VFBAJB24A150098;VFBAJA24A140094	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14914	RLLV1ATB0RH750251	VFBAJB24A150080;VFBAJA24A140087	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14915	RLLV1ATB7RH751056	VFBAJB24A150049;VFBAJA24A150027	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14916	RLLV1ATB7RH751526	VFBAJB24A150013;VFBAJA24A150023	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14917	RLLV1ATB7RH751929	VFBAJB24A150004;VFBAJA24A150021	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14918	RLLV1ATB9RH751950	VFBAJB24A150015;VFBAJA24A150019	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14919	RLLV1ATB2RH751675	VFBAJB24A150012;VFBAJA24A150022	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14920	RLLV1AUA4RH748850	VFBALB24A110066;VFBALA249210120	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14921	RLLV1AUA2RH750256	VFBALB249110082;VFBALA245210054	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14922	RLLV1AUA0RH750224	VFBALB24A120046;VFBALA249130018	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14923	RLLV1AUA3RH750265	VFBALB24A110064;VFBALA245220044	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14924	RLLV1AUA2RH750239	VFBALB24A110067;VFBALA249210117	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14925	RLLV1ATB8RH751485	VFBAJB24A160019;VFBAJA24A150057	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14926	RLLV1ATB2RH751949	VFBAJB24A160022;VFBAJA24A150131	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14927	RLLV1ATB0RH751545	VFBAJB24A160059;VFBAJA24A150047	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14928	RLLV1ATB9RH751544	VFBAJB24A160071;VFBAJA24A150043	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14929	RLLV1AUA7RH750236	VFBALB24A120078;VFBALA249230030	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14930	RLLV1AUA2RH750225	VFBALB24A120047;VFBALA245210159	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14931	RLLV1AUA4RH750226	VFBALB24A110068;VFBALA249130021	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14932	RLLV1AUA2RH750242	VFBALB24A110059;VFBALA249210095	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14933	RLLV1AUAXRH750179	VFBALB24A110065;VFBALA249210126	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14934	RLLV1AUAXRH750263	VFBALB24A120075;VFBALA249230022	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14935	RLLV1ATB8RH751924	VFBAJB24A170117;VFBAJA24A160060	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14936	RLLV1ATBXRH751505	VFBAJB24A180072;VFBAJA24A150142	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14937	RLLV1ATB4RH751936	VFBAJB24A170128;VFBAJA24A160001	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14938	RLLV1ATB0RH751528	VFBAJB24A150031;VFBAJA24A150109	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14939	RLLV1ATB9RH751947	VFBAJB24A170076;VFBAJA24A150110	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14940	RLLV1ATB0RH751447	VFBAJB24A170131;VFBAJA24A150117	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14941	RLLV1ATB2RH751935	VFBAJB24A170143;VFBAJA24A150116	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14942	RLLV1ATB6RH751940	VFBAJB24A150032;VFBAJA24A150119	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14943	RLLV1ATB1RH751697	VFBAJB24A150029;VFBAJA24A150112	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14944	RLLV1ATBXRH751925	VFBAJB24A170079;VFBAJA24A150055	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14945	RLLV1AUA6RH750244	VFBALB24A120045;VFBALA249230018	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14946	RLLV1ATB1RH751666	VFBAJB24A170101;VFBAJA24A160091	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14947	RLLV1AUA8RH756319	VFBALB24A120043;VFBALA249210109	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14948	RLLV1AUA3RH756339	VFBALB24A120041;VFBALA249210114	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14949	RLLV1AUA2RH756297	VFBALB24A120083;VFBALA249170079	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14950	RLLV1AUA6RH756299	VFBALB24A120042;VFBALA249210118	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14951	RLLV1ATB4RH750950	VFBAJB24A170077;VFBAJA24A160100	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14952	RLLV1AUA5RH756309	VFBALB24A120044;VFBALA249210093	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14953	RLLV1AUA4RH750243	VFBALB24A120040;VFBALA249210127	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14954	RLLV1ATBXRH751939	VFBAJB24A170109;VFBAJA24A160099	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14955	RLLV1ATB7RH751946	VFBAJB24A170075;VFBAJA24A150133	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14956	RLLV1ATB1RH756320	VFBAJB24A170049;VFBAJA24A160150	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14957	RLLV1ATB6RH756314	VFBAJB24A170063;VFBAJA24A160140	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14958	RLLV1ATBXRH756316	VFBAJB24A170016;VFBAJA24A160149	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14959	RLLV1ATB8RH756296	VFBAJB24A170072;VFBAJA24A160003	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14960	RLLV1ATB0RH751951	VFBAJB24A170090;VFBAJA24A160074	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14961	RLLV1ATB0RH751710	VFBAJB24A170064;VFBAJA24A160089	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14962	RLLV1ATB1RH751702	VFBAJB24A170073;VFBAJA24A160083	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14963	RLLV1AUA6RH756318	VFBALB24A120082;VFBALA249210116	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14964	RLLV1AUA5RH750476	VFBALB24A120074;VFBALA244020025	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14965	RLLV1AUA5RH756312	VFBALB24A110082;VFBALA249210113	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14966	RLLV1ATB8RH750949	VFBAJB24A170115;VFBAJA24A160087	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14967	RLLV1AUA9RH756300	VFBALB24A120106;VFBALA24A140021	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14968	RLLV1AUA3RH756342	VFBALB24A120115;VFBALA24A140023	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14969	RLLV1AUA1RH756307	VFBALB24A120126;VFBALA24A120140	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14970	RLLV1AUA7RH756344	VFBALB24A120122;VFBALA245220004	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14971	RLLV1AUA0RH756332	VFBALB24A110085;VFBALA24A120057	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14972	RLLV1AUA0RH756315	VFBALB24A120038;VFBALA245220001	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14973	RLLV1AUA3RH756325	VFBALB24A120124;VFBALA24A140001	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14974	RLLV1AUA1RH756338	VFBALB24A120036;VFBALA245220040	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14975	RLLV1AUA6RH756304	VFBALB24A120113;VFBALA24A140002	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14976	RLLV1AUAXRH756306	VFBALB24A110087;VFBALA24A120004	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14977	RLLV1AUA8RH756336	VFBALB24A120123;VFBALA245220002	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14978	RLLV1AUA3RH756308	VFBALB24A120127;VFBALA24A140010	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14979	RLLV1AUA6RH756321	VFBALB24A120111;VFBALA249190101	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14980	RLLV1AUA4RH756298	VFBALB24A120084;VFBALA249230007	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14981	RLLV1AUA7RH756313	VFBALB24A120119;VFBALA24A140018	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14982	RLLV1ATB6RH757222	VFBAJB24A180098;VFBAJA24A150139	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14983	RLLV1ATB2RH756326	VFBAJB24A180095;VFBAJA24A170065	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14984	RLLV1ATBXRH756302	VFBAJB24A180091;VFBAJA24A160155	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14985	RLLV1AUA3RH756311	VFBALB24A120117;VFBALA24A140007	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14986	RLLV1AUA8RH756305	VFBALB24A120100;VFBALA24A140005	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14987	RLLV1AUA9RH756328	VFBALB24A120118;VFBALA24A140015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14988	RLLV1AUA1RH756324	VFBALB24A120105;VFBALA24A140009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14989	RLLV1AUA7RH756327	VFBALB24A120108;VFBALA24A140006	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14990	RLLV1ATB3RH757226	VFBAJB24A180089;VFBAJA24A170007	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
14991	RLLV1AUA0RH756301	VFBALB24A110088;VFBALA24A120011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14992	RLLV1AUAXRH756337	VFBALB24A120035;VFBALA24A120006	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14993	RLLV1AUA9RH750268	VFBALB24A120014;VFBALA24A120131	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14994	RLLV1AUAXRH756323	VFBALB24A120039;VFBALA24A120010	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
14995	RLLV1ATB1RH757211	VFBAJB24A180041;VFBAJA24A170010	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14996	RLLV1ATB3RH757212	VFBAJB24A180039;VFBAJA24A170013	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14997	RLLV1ATB1RH757225	VFBAJB24A180090;VFBAJA24A160158	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14998	RLLV1ATB7RH756340	VFBAJB24A180081;VFBAJA24A170068	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
14999	RLLV1ATB5RH751539	VFBAJB24A180110;VFBAJA24A170005	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15000	RLLV1AUAXRH757231	VFBALB24A120032;VFBALA24A140031	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15001	RLLV1AUA2RH757241	VFBALB24A120033;VFBALA24A140013	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15002	RLLV1AUA0RH757237	VFBALB24A120034;VFBALA24A120008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15003	RLLV1ATB2RH757220	VFBAJB24A180028;VFBAJA24A170025	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15004	RLLV1ATBXRH757210	VFBAJB24A180029;VFBAJA24A170039	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15005	RLLV1AUA6RH756335	VFBALB24A120097;VFBALA24A120005	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15006	RLLV1AUA1RH756341	VFBALB24A110086;VFBALA24A120012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15007	RLLV1AUA0RH750255	VFBALB24A120016;VFBALA24A140014	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15008	RLLV1ATB2RH757217	VFBAJB24A180078;VFBAJA24A170009	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15009	RLLV1AUA7RH757333	VFBALB24A120013;VFBALA24A120147	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15010	RLLV1AUA8RH757356	VFBALB24A120026;VFBALA24A120134	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15011	RLLV1AUA6RH757341	VFBALB24A120017;VFBALA24A120109	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15012	RLLV1AUAXRH750215	VFBALB24A110083;VFBALA24A120141	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15013	RLLV1AUA0RH757240	VFBALB24A120022;VFBALA24A120104	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15014	RLLV1ATB1RH750534	VFBAJB24A180035;VFBAJA24A170043	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15015	RLLV1AUAXRH757357	VFBALB24A110096;VFBALA24A140017	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15016	RLLV1AUA8RH757339	VFBALB24A120129;VFBALA24A120128	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15017	RLLV1AUA5RH757332	VFBALB24A120146;VFBALA24A120132	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15018	RLLV1AUA1RH757344	VFBALB24A110098;VFBALA24A120116	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15019	RLLV1AUA3RH757331	VFBALB24A120020;VFBALA23C070210	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15020	RLLV1AUA5RH757346	VFBALB249130035;VFBALA24A120136	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15021	RLLV1AUA0RH757349	VFBALB24A120144;VFBALA24A120125	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15022	RLLV1AUA2RH757353	VFBALB24A110095;VFBALA24A140022	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15023	RLLV1AUA9RH757334	VFBALB24A120139;VFBALA24A120142	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15024	RLLV1AUA4RH757340	VFBALB24A110094;VFBALA24A140025	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15025	RLLV1AUA6RH757355	VFBALB24A120023;VFBALA24A120114	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15026	RLLV1AUA8RH757342	VFBALB24A120028;VFBALA24A120102	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15027	RLLV1AUA2RH757336	VFBALB24A120003;VFBALA24A140024	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15028	RLLV1AUA1RH750264	VFBALB24A120073;VFBALA245130004	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15029	RLLV1ATB3RH751538	VFBAJB24A180036;VFBAJA24A170038	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15030	RLLV1ATB1RH751456	VFBAJB24A180063;VFBAJA24A170037	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15031	RLLV1ATB1RH756303	VFBAJB24A180025;VFBAJA24A170011	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15032	RLLV1ATB0RH751674	VFBAJB24A180059;VFBAJA24A170021	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15033	RLLV1AUA7RH756330	VFBALB24A120072;VFBALA24A290143	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15034	RLLV1AUA8RH756322	VFBALB24A120068;VFBALA24A290146	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15035	RLLV1AUA1RH757215	VFBALB24A110060;VFBALA245220051	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15036	RLLV1AUA0RH757335	VFBALB24A150081;VFBALA245130008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15037	RLLV1AUA4RH757337	VFBALB24A110074;VFBALA245220049	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15038	RLLV1AUA1RH757358	VFBALB24A110078;VFBALA245130011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15039	RLLV1AUA7RH757350	VFBALB24A120067;VFBALA24A290142	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15040	RLLV1AUA3RH757359	VFBALB24A110055;VFBALA24A140008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15041	RLLV1AUA2RH756333	VFBALB249120011;VFBALA24A290155	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15042	RLLV1AUA4RH756317	VFBALB24A290163;VFBALA24A290140	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15043	RLLV1AUA0RH756329	VFBALB249130081;VFBALA24A290164	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15044	RLLV1AUA2RH758809	VFBALB247180043;VFBALA24A290135	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15045	RLLV1AUAXRH758802	VFBALB24A210183;VFBALA24A290149	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15046	RLLV1ATB2RH751532	VFBAJB24A180020;VFBAJA24A170001	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15047	RLLV1AUA2RH758793	VFBALB249110049;VFBALA24A290147	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15048	RLLV1AUA9RH758760	VFBALB24A290182;VFBALA24A290193	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15049	RLLV1AUA8RH758748	VFBALB24A210013;VFBALA24A290162	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15050	RLLV1AUA3RH758737	VFBALB24A210083;VFBALA24A290160	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15051	RLLV1AUA9RH758807	VFBALB24A290176;VFBALA24A290150	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15052	RLLV1AUA3RH758740	VFBALB24A210081;VFBALA24A290152	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15053	RLLV1AUA0RH748926	VFBALB24A290174;VFBALA24A290133	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15054	RLLV1ATB0RH751500	VFBAB24A180024;VFBABA24A160117	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15055	RLLV1AUA8RH758782	VFBALB24A290167;VFBALA24A290178	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15056	RLLV1AUA1RH758803	VFBALB24A290169;VFBALA24A290195	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15057	RLLV1AUA1RH750247	VFBALB24A290128;VFBALA24A290177	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15058	RLLV1AUA0RH758744	VFBALB24A290123;VFBALA24A290186	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15059	RLLV1AUA0RH750241	VFBALB24A290126;VFBALA24A290181	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15060	RLLV1AUA2RH750189	VFBALB24A290122;VFBALA24A290168	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15061	RLLV1AUA9RH758810	VFBALB24A290119;VFBALA24A290170	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15062	RLLV1AUA3RH758799	VFBALB24A290120;VFBALA24A290175	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15063	RLLV1AUA7RH750270	VFBALB24A290121;VFBALA24A290153	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15064	RLLV1AUA7RH758790	VFBALB245160008;VFBALA24A290183	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15065	RLLV1AUA5RH758738	VFBALB24A290151;VFBALA24A300050	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15066	RLLV1AUA0RH758811	VFBALB24A290129;VFBALA24A300044	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15067	RLLV1AUA7RH758692	VFBALB24A290132;VFBALA24A290196	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15068	RLLV1AUA4RH758679	VFBALB24A290130;VFBALA24A300034	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15069	RLLV1ATB5RH758779	VFBAB24A180013;VFBABA24A170102	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15070	RLLV1ATB2RH758707	VFBAB24A180012;VFBABA24A160116	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15071	RLLV1AUA3RH758706	VFBALB24A300058;VFBALA24A300013	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15072	RLLV1AUA5RH758755	VFBALB24A300059;VFBALA24A290189	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15073	RLLV1AUA0RH758677	VFBALB24A300054;VFBALA24A300048	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15074	RLLV1AUA8RH758751	VFBALB24A290139;VFBALA24A290134	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15075	RLLV1AUA2RH758678	VFBALB24A290124;VFBALA24A300046	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15076	RLLV1ATB5RH751668	VFBAB24A180077;VFBABA24A160105	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15077	RLLV1AUA1RH758753	VFBALB24A290127;VFBALA24A300045	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15078	RLLV1AUA5RH758819	VFBALB24A290141;VFBALA24A300011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15079	RLLV1AUA2RH758762	VFBALB24A300055;VFBALA24A300042	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15080	RLLV1AUA8RH758801	VFBALB24A300057;VFBALA24A300014	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15081	RLLV1AUA6RH758781	VFBALB24A290171;VFBALA24A300053	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15082	RLLV1ATB2RH751689	VFBAB24A180159;VFBABA24A170082	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15083	RLLV1AUA1RH758820	VFBALB24A300047;VFBALA24A300017	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15084	RLLV1AUA3RH758673	VFBALB24A300021;VFBALA24A300024	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15085	RLLV1AUA3RH758785	VFBALB24A300040;VFBALA24A300032	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15086	RLLV1AUAXRH758749	VFBALB24A300049;VFBALA24A300019	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15087	RLLV1AUA8RH758765	VFBALB24A300028;VFBALA24A300020	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15088	RLLV1AUA1RH758817	VFBALB24A300035;VFBALA24A300041	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15089	RLLV1AUA6RH758814	VFBALB24A300030;VFBALA24A300025	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15090	RLLV1AUA5RH758805	VFBALB24A290187;VFBALA24B010005	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15091	RLLV1AUA8RH758815	VFBALB247180072;VFBALA24B010008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15092	RLLV1AUA3RH758821	VFBALB24A300015;VFBALA24B010001	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15093	RLLV1AUAXRH758816	VFBALB24A290190;VFBALA24A310193	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15094	RLLV1AUA2RH758812	VFBALB24A290185;VFBALA24B010003	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15095	RLLV1AUA0RH758808	VFBALB24A300012;VFBALA24A290161	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15096	RLLV1AUAXRH758752	VFBALB24A300010;VFBALA24A300038	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15097	RLLV1AUA4RH758813	VFBALB24A290194;VFBALA24A310189	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15098	RLLV1AUA6RH750258	VFBALB24A290192;VFBALA24B010009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15099	RLLV1AUA1RH761233	VFBALB24B010149;VFBALA24B010061	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15100	RLLV1AUA0RH761224	VFBALB227070010;VFBALA24B010056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15101	RLLV1AUA7RH761222	VFBALB24A300002;VFBALA24B010012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15102	RLLV1AUA0RH761238	VFBALB24B010150;VFBALA24B010058	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15103	RLLV1AUA8RH761231	VFBALB24B010148;VFBALA24B010064	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15104	RLLV1AUA8RH755588	VFBALB24B010120;VFBALA24B010083	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15105	RLLV1AUA0RH761241	VFBALB24B010129;VFBALA24B010086	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15106	RLLV1AUA6RH761230	VFBALB24B010141;VFBALA24B010067	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15107	RLLV1AUA2RH761211	VFBALB24B010123;VFBALA24B010085	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15108	RLLV1AUA5RH761235	VFBALB24B010147;VFBALA24B010069	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15109	RLLV1AUA7RH761236	VFBALB24B010156;VFBALA24B010015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15110	RLLV1AUAXRH761232	VFBALB229270065;VFBALA24B010087	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15111	RLLV1AUA3RH761234	VFBALB24B010122;VFBALA24B010088	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15112	RLLV1AUA6RH761227	VFBALB24A300003;VFBALA24A310190	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15113	RLLV1AUA4RH761212	VFBALB24A300001;VFBALA24B010011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15114	RLLV1ATB3RH762605	VFBAJB24A180149;VFBAJA24A160157	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15115	RLLV1ATB6RH762632	VFBAJB24A180155;VFBAJA24A170003	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15116	RLLV1ATB7RH762638	VFBAJB24A180150;VFBAJA24A160121	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15117	RLLV1ATB5RH762623	VFBAJB24A180148;VFBAJA24A160136	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15118	RLLV1AUA4RH762618	VFBALB24B010144;VFBALA24B010072	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15119	RLLV1AUA5RH761218	VFBALB24B010143;VFBALA24B010079	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15120	RLLV1AUA8RH761214	VFBALB24B010142;VFBALA24B010074	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15121	RLLV1AUA6RH761213	VFBALB24B010137;VFBALA24B010065	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15122	RLLV1AUA2RH761225	VFBALB24B010138;VFBALA24B010092	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15123	RLLV1AUAXRH762610	VFBALB24B010146;VFBALA24B010078	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15124	RLLV1AUA3RH761220	VFBALB24B010136;VFBALA24B010055	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15125	RLLV1AUA9RH761223	VFBALB24B010139;VFBALA24B010090	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15126	RLLV1AUA9RH761240	VFBALB24B010140;VFBALA24B010091	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15127	RLLV1AUAXRH762607	VFBALB24B010127;VFBALA24B090067	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15128	RLLV1AUA6RH764211	VFBALB245200005;VFBALA24B010059	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15129	RLLV1AUA8RH764226	VFBALB245220050;VFBALA249110006	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15130	RLLV1AUA1RH764214	VFBALB249160046;VFBALA234010578	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15131	RLLV1AUA7RH764220	VFBALB249170098;VFBALA24A290172	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15132	RLLV1ATB0RH764232	VFBAJB24A180152;VFBAJA24A160131	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15133	RLLV1AUA0RH764222	VFBALB24B010121;VFBALA24B090078	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15134	RLLV1AUA0RH761210	VFBALB245220054;VFBALA233280743	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15135	RLLV1AUA1RH762608	VFBALB24B010134;VFBALA24B090073	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15136	RLLV1AUA4RH762604	VFBALB24B010131;VFBALA24A290158	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15137	RLLV1AUA1RH762611	VFBALB24B010133;VFBALA24B010017	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15138	RLLV1AUA4RH761209	VFBALB249130130;VFBALA24B010089	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15139	RLLV1AUA5RH761221	VFBALB245220029;VFBALA24B010097	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15140	RLLV1AUA5RH764216	VFBALB24B010116;VFBALA24B090080	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15141	RLLV1AUA0RH764219	VFBALB24B010114;VFBALA24B010080	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15142	RLLV1AUA5RH764202	VFBALB247180069;VFBALA229060004	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15143	RLLV1AUA2RH764206	VFBALB24B010115;VFBALA24B090096	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15144	RLLV1AUA0RH762616	VFBALB24B030130;VFBALA24B090065	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15145	RLLV1AUA5RH762627	VFBALB24B010113;VFBALA249200003	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15146	RLLV1AUA9RH764199	VFBALB24B010106;VFBALA249200005	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15147	RLLV1AUAXRH764213	VFBALB24B010103;VFBALA24B090086	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15148	RLLV1AUA8RH764193	VFBALB24B010105;VFBALA24B090059	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15149	RLLV1AUA4RH764191	VFBALB24B010109;VFBALA249190103	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15150	RLLV1AUA7RH764203	VFBALB24B010104;VFBALA24B090089	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15151	RLLV1ATB1RH762621	VFBAJB24A180147;VFBAJA24A160126	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15152	RLLV1AUA0RH764186	VFBALB24B010111;VFBALA24B090079	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15153	RLLV1AUAXRH764227	VFBALB24B010118;VFBALA24B090071	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15154	RLLV1AUA6RH764208	VFBALB24B010119;VFBALA24B090074	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15155	RLLV1AUA1RH764200	VFBALB24B010110;VFBALA24B090084	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15156	RLLV1AUA3RH762609	VFBALB24B010159;VFBALA249190076	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15157	RLLV1AUA1RH764195	VFBALB24B010108;VFBALA249200009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15158	RLLV1AUA6RH762622	VFBALB24B010107;VFBALA24B100020	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15159	RLLV1ATB2RH764233	VFBAJB24A180143;VFBAJA24A160133	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15160	RLLV1AUA9RH761237	VFBALB24B010145;VFBALA24B090061	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15161	RLLV1AUA4RH764210	VFBALB24B030069;VFBALA24B090057	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15162	RLLV1AUA3RH764196	VFBALB24B010117;VFBALA24B090076	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15163	RLLV1AUA3RH764229	VFBALB24B010101;VFBALA24B090090	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15164	RLLV1AUA4RH764224	VFBALB24B010112;VFBALA24B090098	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15165	RLLV1AUA2RH764237	VFBALB24B010102;VFBALA249200010	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15166	RLLV1AUA6RH764192	VFBALB24B030082;VFBALA24B090124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15167	RLLV1AUA9RH764204	VFBALB24B030079;VFBALA24B090108	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15168	RLLV1AUA2RH764190	VFBALB24B030066;VFBALA24B090100	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15169	RLLV1AUA8RH764212	VFBALB24B030076;VFBALA24B090117	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15170	RLLV1AUA4RH761226	VFBALB24B030089;VFBALA24B090116	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15171	RLLV1AUA1RH764228	VFBALB24B030084;VFBALA24B090123	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15172	RLLV1ATB1RH764241	VFBAJB24A180142;VFBAJA24A160076	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15173	RLLV1AUA2RH764223	VFBALB24B030088;VFBALA24B090092	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15174	RLLV1AUA6RH762636	VFBALB24B030078;VFBALA24B090091	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15175	RLLV1ATB5RH762606	VFBAJB24A180129;VFBAJA24A160129	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15176	RLLV1ATB0RH766501	VFBAJB24A180117;VFBAJA24A180049	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15177	RLLV1AUA3RH764215	VFBALB24B080152;VFBALA24B090122	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15178	RLLV1AUAXRH764194	VFBALB24B060035;VFBALA24B090115	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15179	RLLV1AUA4RH762635	VFBALB24B100138;VFBALA24B090128	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15180	RLLV1AUA0RH764205	VFBALB24B080154;VFBALA24B100052	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15181	RLLV1AUA7RH764217	VFBALB24B100139;VFBALA24B090125	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15182	RLLV1AUA0RH762633	VFBALB24B030086;VFBALA24B090121	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15183	RLLV1ATB5RH766509	VFBAJB24A180122;VFBAJA24A180038	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15184	RLLV1ATB1RH766507	VFBAJB24A180130;VFBAJA24A180052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15185	RLLV1AUA5RH764197	VFBALB24B100140;VFBALA24B090138	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15186	RLLV1AUA7RH764198	VFBALB24B080156;VFBALA24B090106	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15187	RLLV1AUA4RH764207	VFBALB24B060036;VFBALA24B090118	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15188	RLLV1ATB0RH766515	VFBAJB24A180126;VFBAJA24A180033	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15189	RLLV1AUAXRH764244	VFBALB24B080157;VFBALA24B090111	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15190	RLLV1ATB3RH762619	VFBAJB24A170154;VFBAJA24A180037	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15191	RLLV1ATB2RH766533	VFBAJB24A170156;VFBAJA24A170097	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15192	RLLV1ATB9RH766495	VFBAJB24A170151;VFBAJA24A180040	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15193	RLLV1ATB6RH762615	VFBAJB24A170153;VFBAJA24A180031	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15194	RLLV1ATB4RH762631	VFBAJB24A170155;VFBAJA24A180044	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15195	RLLV1ATB6RH762629	VFBAJB24A170152;VFBAJA24A180051	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15196	RLLV1AUA2RH762617	VFBALB24B080164;VFBALA24B100084	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15197	RLLV1AUA2RH762620	VFBALB24B080148;VFBALA24B090179	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15198	RLLV1AUA3RH762612	VFBALB24B080147;VFBALA24B090181	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15199	RLLV1AUA3RH762626	VFBALB24B080149;VFBALA24B100072	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15200	RLLV1AUAXRH762624	VFBALB24B080145;VFBALA24B090183	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15201	RLLV1AUA5RH762613	VFBALB24B080150;VFBALA249160036	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15202	RLLV1ATB0RH766529	VFBAJB24A180009;VFBAJA24A170116	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15203	RLLV1ATB3RH766492	VFBAJB24A180004;VFBAJA24A170104	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15204	RLLV1ATB6RH766521	VFBAJB24A180011;VFBAJA24A170119	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15205	RLLV1AUAXRH766544	VFBALB249130061;VFBALA24B100025	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15206	RLLV1AUA4RH766541	VFBALB24B080146;VFBALA249170081	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15207	RLLV1ATB1RH764188	VFBAJB24A170146;VFBAJA24A170098	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15208	RLLV1ATB1RH766491	VFBAJB24A170148;VFBAJA24A170108	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15209	RLLV1ATB2RH766516	VFBAJB24A180007;VFBAJA24A170094	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15210	RLLV1AUA7RH766503	VFBALB24B100104;VFBALA245140138	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15211	RLLV1ATB3RH767724	VFBAJB24A180058;VFBAJA24A170046	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15212	RLLV1AUA0RH766536	VFBALB24B100100;VFBALA245140112	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15213	RLLV1AUA5RH766547	VFBALB24B100129;VFBALA245140123	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15214	RLLV1AUA3RH766546	VFBALB24B100050;VFBALA249170082	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15215	RLLV1AUA7RH766548	VFBALB24B100048;VFBALA24B100036	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15216	RLLV1ATB0RH766532	VFBAJB24A170132;VFBAJA24A170059	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15217	RLLV1AUA0RH766522	VFBALB24B100047;VFBALA24B090155	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15218	RLLV1AUA0RH766505	VFBALB24B100042;VFBALA24B090147	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15219	RLLV1AUA2RH766506	VFBALB24B100031;VFBALA24B090154	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15220	RLLV1AUA6RH766508	VFBALB24B100029;VFBALA24B100015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15221	RLLV1AUA9RH766518	VFBALB24B100049;VFBALA24B100032	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15222	RLLV1AUA1RH766514	VFBALB24B100039;VFBALA24B090152	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15223	RLLV1AUA6RH766542	VFBALB24B100043;VFBALA24B100027	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15224	RLLV1AUA4RH766538	VFBALB24B100028;VFBALA24B100017	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15225	RLLV1AUA9RH766535	VFBALB24B100035;VFBALA24B090157	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15226	RLLV1ATB3RH767738	VFBAJB24A180005;VFBAJA249190156	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15227	RLLV1ATB2RH767732	VFBAJB24A190002;VFBAJA24A260107	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15228	RLLV1ATB9RH767727	VFBAJB24A170134;VFBAJA24A170070	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15229	RLLV1ATB5RH767725	VFBAJB24A190088;VFBAJA24A280144	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15230	RLLV1ATB1RH767737	VFBAJB24A180174;VFBAJA24A260113	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15231	RLLV1ATB0RH767731	VFBAJB24A190013;VFBAJA24A260128	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15232	RLLV1ATB9RH767744	VFBAJB24A180060;VFBAJA24A280145	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15233	RLLV1ATBXRH767722	VFBAJB24A180022;VFBAJA24A180055	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15234	RLLV1ATB0RH767728	VFBAJB24A190080;VFBAJA24A180047	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15235	RLLV1ATB8RH767718	VFBAJB24A190094;VFBAJA24A170057	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15236	RLLV1AUA9RH764218	VFBALB24B110147;VFBALA24B110104	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15237	RLLV1ATBXRH767705	VFBAJB24A210096;VFBAJA24A280006	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15238	RLLV1AUA8RH762637	VFBALB24B110142;VFBALA24B090143	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15239	RLLV1AUA1RH762625	VFBALB24B100044;VFBALA24B090149	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15240	RLLV1ATB2RH767746	VFBAJB24A200119;VFBAJA24A260145	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15241	RLLV1ATB0RH767745	VFBAJB24A200136;VFBAJA24A280003	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15242	RLLV1ATB4RH767747	VFBAJB24A200070;VFBAJA24A260138	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15243	RLLV1ATBXRH767736	VFBAJB24A200043;VFBAJA24A260136	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15244	RLLV1ATB3RH767741	VFBAJB24A170147;VFBAJA24A260120	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15245	RLLV1ATB2RH767729	VFBAJB24A180170;VFBAJA24A260134	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15246	RLLV1ATB1RH767687	VFBAJB24A200141;VFBAJA24A260156	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15247	RLLV1ATB5RH761228	VFBAJB24A200122;VFBAJA24A260127	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15248	RLLV1AUAXRH761215	VFBALB24B110143;VFBALA24B110100	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15249	RLLV1AUA6RH764225	VFBALB24B110146;VFBALA24B110117	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15250	RLLV1ATB5RH767739	VFBAJB24A100087;VFBAJA24A260154	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15251	RLLV1ATBXRH767719	VFBAJB24A280053;VFBAJA24A260151	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15252	RLLV1AUA2RH764187	VFBALB24B110138;VFBALA24B110114	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15253	RLLV1AUA7RH762628	VFBALB24B110137;VFBALA24B110097	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15254	RLLV1AUA3RH761217	VFBALB24B110144;VFBALA24B110095	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15255	RLLV1AUA2RH762634	VFBALB24B110134;VFBALA24B110070	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15256	RLLV1AUA4RH769746	VFBALB24B110140;VFBALA24B110076	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15257	RLLV1AUA0RH769730	VFBALB24B110135;VFBALA24B090171	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15258	RLLV1AUA1RH769767	VFBALB24B110002;VFBALA24B110102	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15259	RLLV1AUAXRH769766	VFBALB24B110016;VFBALA24B110116	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15260	RLLV1AUA4RH769732	VFBALB24B110024;VFBALA24B110107	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15261	RLLV1AUA2RH761239	VFBALB24B110027;VFBALA24B090167	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15262	RLLV1AUAXRH769749	VFBALB24B110004;VFBALA24B100078	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15263	RLLV1AUA0RH769744	VFBALB24B110019;VFBALA24B110101	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15264	RLLV1AUA9RH769712	VFBALB24B110005;VFBALA24B110083	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15265	RLLV1AUAXRH769735	VFBALB24B110023;VFBALA24B110126	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15266	RLLV1AUA0RH769713	VFBALB24B110003;VFBALA24B110109	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15267	RLLV1AUA5RH769755	VFBALB24B120121;VFBALA24B110082	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15268	RLLV1AUA1RH761216	VFBALB24B120126;VFBALA24B100074	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15269	RLLV1AUA0RH771705	VFBALB24B120113;VFBALA24B120053	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15270	RLLV1AUA6RH771675	VFBALB24B120024;VFBALA24B140081	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15271	RLLV1AUA2RH771690	VFBALB24B120095;VFBALA24B120047	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15272	RLLV1ATB6RH771699	VFBAJB24A280031;VFBAJA24A280088	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15273	RLLV1ATB6RH771671	VFBAJB24A280032;VFBAJA24A280052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15274	RLLV1ATBXRH771673	VFBAJB24A280132;VFBAJA249190147	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15275	RLLV1ATB4RH771684	VFBAJB24A280041;VFBAJA24A280086	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15276	RLLV1ATB4RH771698	VFBAJB24A280136;VFBAJA24A280083	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15277	RLLV1ATBXRH771706	VFBAJB24A280151;VFBAJA24A280084	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15278	RLLV1ATB1RH771707	VFBAJB24A280157;VFBAJA24A280062	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15279	RLLV1ATB5RH771709	VFBAJB24A280035;VFBAJA24A280059	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15280	RLLV1ATB0RH771715	VFBAJB24A280142;VFBAJA24A280071	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15281	RLLV1AUA5RH771702	VFBALB24B140077;VFBALA24B120046	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15282	RLLV1AUA5RH771683	VFBALB24B120030;VFBALA24B120049	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15283	RLLV1ATB2RH771666	VFBAJB24A280089;VFBAJA24A280076	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15284	RLLV1AUA9RH771685	VFBALB24B120094;VFBALA24B110129	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15285	RLLV1AUA8RH769720	VFBALB24B120025;VFBALA24B120080	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15286	RLLV1AUA6RH771689	VFBALB24B110155;VFBALA24B110120	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15287	RLLV1AUA1RH771681	VFBALB24B120093;VFBALA24B110110	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15288	RLLV1AUAXRH771663	VFBALB24B120002;VFBALA24B110124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15289	RLLV1AUA9RH771718	VFBALB24B120022;VFBALA24B120083	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15290	RLLV1AUA6RH773619	VFBALB24B140079;VFBALA24B140076	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15291	RLLV1AUA2RH773617	VFBALB24B140063;VFBALA24B120061	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15292	RLLV1AUA0RH773647	VFBALB24B140075;VFBALA24B140067	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15293	RLLV1AUAXRH773655	VFBALB24B140062;VFBALA24B120082	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15294	RLLV1AUA2RH773648	VFBALB24B140065;VFBALA24B120051	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15295	RLLV1AUA0RH773616	VFBALB24B140082;VFBALA24B140070	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15296	RLLV1ATB9RH771695	VFBAJB24A280138;VFBAJA24A280099	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15297	RLLV1ATB0RH771696	VFBAJB24A280116;VFBAJA24A280109	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15298	RLLV1ATB0RH771665	VFBAJB24A310122;VFBAJA24A280101	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15299	RLLV1ATB0RH766496	VFBAJB24A280139;VFBAJA24A280125	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15300	RLLV1AUA2RH771687	VFBALB24B140069;VFBALA24B140072	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15301	RLLV1AUA3RH771682	VFBALB24B140064;VFBALA24B120071	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15302	RLLV1AUA1RH771678	VFBALB24B140066;VFBALA24B140068	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15303	RLLV1AUA4RH773649	VFBALB24B140059;VFBALA24B140120	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15304	RLLV1AUA2RH773651	VFBALB24B140056;VFBALA24B140117	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15305	RLLV1AUA8RH773654	VFBALB24B140043;VFBALA24B140109	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15306	RLLV1AUA0RH773650	VFBALB24B140051;VFBALA24B140094	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15307	RLLV1AUAXRH773641	VFBALB24B140046;VFBALA24B140098	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15308	RLLV1AUA1RH773625	VFBALB24B140053;VFBALA24B140102	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15309	RLLV1AUA9RH773629	VFBALB24B140054;VFBALA24B140160	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15310	RLLV1AUA1RH773608	VFBALB24B210097;VFBALA24B230064	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15311	RLLV1AUA7RH773628	VFBALB24B140050;VFBALA24B140114	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15312	RLLV1AUA6RH773605	VFBALB24B140044;VFBALA24B140171	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15313	RLLV1AUA1RH773639	VFBALB24B140038;VFBALA24B140106	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15314	RLLV1AUA0RH771672	VFBALB24B210098;VFBALA24B230042	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15315	RLLV1AUA7RH771667	VFBALB24B120009;VFBALA24B140166	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15316	RLLV1AUA0RH771669	VFBALB24B140042;VFBALA24B140099	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15317	RLLV1AUA4RH771688	VFBALB24B210096;VFBALA24B230059	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15318	RLLV1AUA3RH773609	VFBALB24B140040;VFBALA24B140108	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15319	RLLV1AUA8RH773606	VFBALB24B140052;VFBALA24B140110	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15320	RLLV1AUA2RH773603	VFBALB24B210102;VFBALA24B230046	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15321	RLLV1AUA9RH771668	VFBALB24B210095;VFBALA24B230048	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15322	RLLV1AUA0RH771686	VFBALB24B140058;VFBALA24B140121	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15323	RLLV1AUA9RH773601	VFBALB24B140039;VFBALA24B140090	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15324	RLLV1AUA5RH773627	VFBALB24B140047;VFBALA24B140074	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15325	RLLV1AUA2RH773620	VFBALB24B140060;VFBALA24B140104	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15326	RLLV1AUA5RH773644	VFBALB24B140048;VFBALA24B140119	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15327	RLLV1AUA9RH773615	VFBALB24B140057;VFBALA24B120065	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15328	RLLV1AUA8RH771693	VFBALB24B140049;VFBALA24B140163	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15329	RLLV1AUA2RH775450	VFBALB24B220153;VFBALA24B140085	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15330	RLLV1AUA4RH775451	VFBALB24B220155;VFBALA24B230055	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15331	RLLV1AUA1RH775407	VFBALB24B220150;VFBALA24B230056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15332	RLLV1AUAXRH775437	VFBALB24B220147;VFBALA24B230060	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15333	RLLV1AUA1RH775424	VFBALB24B210110;VFBALA24B230101	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15334	RLLV1AUA8RH775422	VFBALB24B220156;VFBALA24B140096	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15335	RLLV1AUA1RH773656	VFBALB24B220149;VFBALA24B230073	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15336	RLLV1AUA5RH775412	VFBALB24B220140;VFBALA24B230078	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15337	RLLV1ATBXRH766490	VFBAJB24A280104;VFBAJA24A280113	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15338	RLLV1AUA6RH773653	VFBALB24B220154;VFBALA24B230053	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15339	RLLV1AUA9RH773646	VFBALB24B220152;VFBALA24B220124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15340	RLLV1AUA0RH775463	VFBALB24B220142;VFBALA24B220129	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15341	RLLV1AUA4RH775420	VFBALB24B210103;VFBALA24B230096	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15342	RLLV1AUA4RH775417	VFBALB24B220148;VFBALA24B230088	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15343	RLLV1AUA7RH775427	VFBALB24B250063;VFBALA24B140080	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15344	RLLV1AUA5RH775426	VFBALB24B210118;VFBALA24B140089	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15345	RLLV1AUA8RH775419	VFBALB24B210109;VFBALA24B140071	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15346	RLLV1ATB5RH771712	VFBAJB24A280033;VFBAJA24A280117	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15347	RLLV1ATB4RH767733	VFBAJB24A280034;VFBAJA24A280118	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15348	RLLV1AUAXRH771694	VFBALB24B210105;VFBALA24B230071	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15349	RLLV1AUA5RH775460	VFBALB24B220116;VFBALA24B230062	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15350	RLLV1AUA0RH775446	VFBALB24B230160;VFBALA24B230093	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15351	RLLV1AUA7RH775458	VFBALB24B220136;VFBALA24B230103	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15352	RLLV1AUA6RH775449	VFBALB24B220117;VFBALA24B230067	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15353	RLLV1AUA6RH775404	VFBALB24B210137;VFBALA24B230039	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15354	RLLV1AUA9RH775431	VFBALB24B250064;VFBALA24B240011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15355	RLLV1AUA6RH775435	VFBALB24B220115;VFBALA24B230037	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15356	RLLV1AUA8RH775405	VFBALB24B220113;VFBALA24B230089	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15357	RLLV1AUA4RH775434	VFBALB24B220110;VFBALA24B230051	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15358	RLLV1AUAXRH775440	VFBALB24B220128;VFBALA24B230082	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15359	RLLV1AUA8RH775436	VFBALB24B220138;VFBALA24B230091	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15360	RLLV1AUA3RH775425	VFBALB24B230155;VFBALA24B230092	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15361	RLLV1AUA9RH775414	VFBALB24B220118;VFBALA24B230081	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15362	RLLV1ATB2RH767696	VFBAJB24A280026;VFBAJA24A280119	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15363	RLLV1AUA3RH775411	VFBALB24B220119;VFBALA24B230034	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15364	RLLV1AUA2RH775433	VFBALB24B220134;VFBALA24B230041	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15365	RLLV1AUA3RH775439	VFBALB24B220121;VFBALA24B230084	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15366	RLLV1AUA9RH775459	VFBALB24B250065;VFBALA24B240117	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15367	RLLV1AUA3RH773612	VFBALB24B250060;VFBALA24B240175	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15368	RLLV1ATB0RH771679	VFBAJB24A280028;VFBAJA24A280097	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15369	RLLV1AUAXRH775406	VFBALB24B250062;VFBALA24B240115	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15370	RLLV1AUA7RH775461	VFBALB24B250073;VFBALA24B250012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15371	RLLV1AUAXRH773607	VFBALB24B250052;VFBALA24B250004	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15372	RLLV1AUA0RH775415	VFBALB24B250061;VFBALA24B240133	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15373	RLLV1AUAXRH775423	VFBALB24B250074;VFBALA24B240140	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15374	RLLV1AUA1RH775438	VFBALB24B250057;VFBALA24B240173	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15375	RLLV1AUAXRH773610	VFBALB24B250029;VFBALA24B250024	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15376	RLLV1AUA1RH773611	VFBALB24B250079;VFBALA24B250001	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15377	RLLV1AUA0RH775429	VFBALB24B250056;VFBALA24B250146	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15378	RLLV1AUA5RH775464	VFBALB245220037;VFBALA24B250144	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15379	RLLV1AUA5RH778598	VFBALB24B250084;VFBALA24B250134	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15380	RLLV1ATB8RH778587	VFBAJB24A280016;VFBAJA24A280141	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15381	RLLV1ATB8RH778606	VFBAJB24A280020;VFBAJA24A280074	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15382	RLLV1ATB6RH778605	VFBAJB24A280010;VFBAJA24A280072	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15383	RLLV1AUA0RH778590	VFBALB24B250055;VFBALA24B250136	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15384	RLLV1AUA4RH773618	VFBALB24B250089;VFBALA24B250119	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15385	RLLV1ATB0RH767695	VFBAJB24A280025;VFBAJA24A280146	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15386	RLLV1AUA8RH778580	VFBALB24B250050;VFBALA24B240127	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15387	RLLV1AUAXRH778631	VFBALB24B250045;VFBALA24B240122	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15388	RLLV1AUA1RH778596	VFBALB24B250167;VFBALA24B240130	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15389	RLLV1ATB9RH778615	VFBAJB24A280021;VFBAJA24C020064	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15390	RLLV1AUA8RH778577	VFBALB24B250115;VFBALA24B250006	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15391	RLLV1AUA5RH778617	VFBALB24B250111;VFBALA24B250017	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15392	RLLV1AUA5RH778603	VFBALB24B250116;VFBALA24B240129	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15393	RLLV1AUA7RH778618	VFBALB24B250108;VFBALA24B250014	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15394	RLLV1ATB0RH778602	VFBAJB248230069;VFBAJA24A260126	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15395	RLLV1ATB7RH778578	VFBAJB24A280107;VFBAJA24C020068	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15396	RLLV1ATB0RH778583	VFBAJB24A280160;VFBAJA24C020098	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15397	RLLV1ATB7RH778614	VFBAJB249280014;VFBAJA24C020118	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15398	RLLV1AUA9RH778619	VFBALB24B250106;VFBALA24B250005	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15399	RLLV1AUAXRH778628	VFBALB24B250121;VFBALA24B250021	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15400	RLLV1AUA2RH778588	VFBALB24B250102;VFBALA24B240171	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15401	RLLV1AUA4RH773604	VFBALB24B250101;VFBALA24B240180	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15402	RLLV1ATBXRH778607	VFBAJB24C020146;VFBAJA24C020113	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15403	RLLV1AUA3RH778633	VFBALB24B250095;VFBALA24B240181	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15404	RLLV1AUA9RH778622	VFBALB24B250104;VFBALA24B240178	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15405	RLLV1AUA4RH773621	VFBALB24B250098;VFBALA24B240143	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15406	RLLV1AUA7RH773614	VFBALB24B250099;VFBALA24B240188	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15407	RLLV1AUA3RH773643	VFBALB24B250046;VFBALA24B240189	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15408	RLLV1AUA1RH778632	VFBALB24B250092;VFBALA24B240186	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15409	RLLV1ATB7RH766530	VFBAJB24C020191;VFBAJA24C020126	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15410	RLLV1AUA0RH778623	VFBALB24B250047;VFBALA24B240192	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15411	RLLV1AUA5RH773613	VFBALB24B250027;VFBALA24B250009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15412	RLLV1AUA9RH789877	VFBALB24B270134;VFBALA24B260201	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15413	RLLV1AUA0RH789881	VFBALB24B270122;VFBALA24B270003	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15414	RLLV1AUA0RH789895	VFBALB24B270116;VFBALA24B260162	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15415	RLLV1AUAXRH789872	VFBALB24B270119;VFBALA24B100061	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15416	RLLV1AUA6RH789884	VFBALB24B270123;VFBALA24B260202	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15417	RLLV1ATB0RH785372	VFBAJB24C020177;VFBAJA24C020099	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15418	RLLV1AUA4RH778625	VFBALB24C020037;VFBALA24B250008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15419	RLLV1ATB2RH789875	VFBAJB24C020189;VFBAJA24C020088	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15420	RLLV1AUA3RH789891	VFBALB24B260155;VFBALA24B250156	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15421	RLLV1AUA8RH778630	VFBALB24B250010;VFBALA24B240107	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15422	RLLV1AUA5RH778620	VFBALB24B250003;VFBALA24B240134	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15423	RLLV1AUA8RH789871	VFBALB24B270132;VFBALA24B250120	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15424	RLLV1AUA5RH789889	VFBALB24B270120;VFBALA24B260192	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15425	RLLV1AUA6RH789870	VFBALB24B270133;VFBALA24B250131	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15426	RLLV1AUAXRH773638	VFBALB24B250043;VFBALA24B240136	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15427	RLLV1AUA1RH778629	VFBALB24B250007;VFBALA24B240110	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15428	RLLV1AUA7RH773600	VFBALB24B250018;VFBALA24B260159	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15429	RLLV1ATB9RH785371	VFBAJB24C020172;VFBAJA24C020086	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15430	RLLV1ATB7RH785370	VFBAJB24C020188;VFBAJA24C020093	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15431	RLLV1AUA6RH778626	VFBALB24B250034;VFBALA24A120110	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15432	RLLV1ATB2RH766502	VFBAJB24C020182;VFBAJA24C020105	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
15433	RLLV1AUA2RH773634	VFBALB24B250042;VFBALA24B260160	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15434	RLLV1AUA5RH789892	VFBALB24B270112;VFBALA24B240191	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15435	RLLV1AUA7RH789876	VFBALB24B270137;VFBALA24B250149	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15436	RLLV1AUAXRH789886	VFBALB24B270129;VFBALA24B260179	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15437	RLLV1AUA6RH789464	VFBALB24B270130;VFBALA24B250161	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15438	RLLV1AUA2RH789896	VFBALB24B250039;VFBALA24B250105	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15439	RLLV1AUA9RH789880	VFBALB24B260153;VFBALA24B250158	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15440	RLLV1AUA1RH789873	VFBALB24B270136;VFBALA24B250151	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15441	RLLV1AUA2RH789882	VFBALB24B270138;VFBALA24B250154	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15442	RLLV1AUA4RH789883	VFBALB24B270094;VFBALA24B260173	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15443	RLLV1AUA6RH789898	VFBALB24B270121;VFBALA24B270006	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
15444	RLLV1AEBXPV890027	VFBAJB22A310555;VFBAJA22A310611	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15445	RLLV1AFA1NV890338	VFBALB229210037;VFBALA229150033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15446	RLLV1AEB2NV890133	VFBAJB229160040;VFBAJA229080005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15447	RLLV1AFA0NV890427	VFBALB22A020068; VFBALA229100004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15448	RLLV1AFA5NV890486	VFBALB229130039; VFBALA229130062	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15449	RLLV1AFA7PV890122	VFBALB229200016; VFBALA229070057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15450	RLLV1AFAXNV890340	VFBALB22A030023; VFBALA229090083	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15451	RLLV1AFA6NV890495	VFBALB229170009; VFBALA229090004	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15452	RLLV1AFA1PV890133	VFBALB229130082; VFBALA22A210560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15453	RLLV1AFA2NV890333	VFBALB22A250524; VFBALA22A240532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15454	RLLV1AFA6NV890271	VFBALB22A250525; VFBALA22A260509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15455	RLLV1AFA2PV890240	VFBALB229130047; VFBALA22B210506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15456	RLLV1AFA7NV890392	VFBALB229060046; VFBALA22A280505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15457	RLLV1AEB8PV890138	VFBAJB22A030096; VFBAJA22A030054	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15458	RLLV1AFA0NV890458	VFBALB22A280579; VFBALA22A280510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15459	RLLV1AEB0NV890079	VFBAJB22A310510; VFBAJA22A310525	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15460	RLLV1AFA0NV890251	VFBALB22A300509; VFBALA22A280548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15461	RLLV1AFA1NV890436	VFBALB22B050643; VFBALA229100073	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15462	RLLV1AFAXNV890466	VFBALB22B050590; VFBALA22B070572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15463	RLLV1AFA7NV890179	VFBALB22A270541; VFBALA22B070627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15464	RLLV1AFA9NV890264	VFBALB22B060614; VFBALA22B070548	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15465	RLLV1AFAXNV890287	VFBALB22B090535; VFBALA22B070597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15466	RLLV1AFA8NV890420	VFBALB22B080551; VFBALA22B080547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15467	RLLV1AFA1PV890004	VFBALB22B080661; VFBALA22B060642	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15468	RLLV1AFA7NV890439	VFBALB22B110502; VFBALA22B080596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15469	RLLV1AFA5NV890293	VFBALB22A280538; VFBALA22B080616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15470	RLLV1AFA1PV890181	VFBALB22B110595; VFBALA22B120700	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15471	RLLV1AFA0PV890091	VFBALB22A270537; VFBALA22B080582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15472	RLLV1AFA7PV890119	VFBALB22B100550; VFBALA22B080503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15473	RLLV1AEB4PV890153	VFBAJB22B060555; VFBAJA22B040569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15474	RLLV1AFA0NV890296	VFBALB22B150671; VFBALA22B080567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15475	RLLV1AFA4NV890222	VFBALB22B130568; VFBALA22B120575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15476	RLLV1AFA6NV890223	VFBALB22B130650; VFBALA22B130511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15477	RLLV1AFA3PV890229	VFBALB22B130528; VFBALA22B120609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15478	RLLV1AFA6PV890192	VFBALB22B150687; VFBALA22B120711	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15479	RLLV1AFA4NV890057	VFBALB229190008; VFBALA229070090	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15480	RLLV1AFA1PV890200	VFBALB229200018; VFBALA229120028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15481	RLLV1AFA3PV890246	VFBALB22A220564; VFBALA22A210554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15482	RLLV1AFA9NV890328	VFBALB22A220571; VFBALA22A210511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15483	RLLV1AEB8NV890010	VFBAJB22B020538; VFBAJA22B020560	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15484	RLLV1AFA9PV890056	VFBALB22B110546; VFBALA22B070580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15485	RLLV1AEB5PV890095	VFBAJB22B050552; VFBAJA22A310628	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15486	RLLV1AFA5PV890118	VFBALB22B110518; VFBALA22B060574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15487	RLLV1AEB7PV890163	VFBAJB22B050654; VFBAJA22A310566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15488	RLLV1AFA1PV890049	VFBALB22B130577; VFBALA22B120583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15489	RLLV1AFA0NV890279	VFBALB229100059; VFBALA229090049	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15490	RLLV1AFA0NV890220	VFBALB22A010055; VFBALA229120066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15491	RLLV1AFA9NV890460	VFBALB22A030026; VFBALA229140048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15492	RLLV1AFA7NV890117	VFBALB229130034; VFBALA229120029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15493	RLLV1AFA6PV890015	VFBALB229140075; VFBALA229080057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15494	RLLV1AFA3NV890132	VFBALB229210086; VFBALA229190033	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15495	RLLV1AFA4PV890224	VFBALB229080029; VFBALA229180015	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15496	RLLV1AFAXNV890452	VFBALB22A010053; VFBALA229180006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15497	RLLV1AFA2PV890142	VFBALB229120053; VFBALA229100078	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15498	RLLV1AFA0NV890394	VFBALB229080087; VFBALA22A040078	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15499	RLLV1AFA5NV890438	VFBALB22A020012; VFBALA229090070	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15500	RLLV1AFA2NV890140	VFBALB229100038; VFBALA229180012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15501	RLLV1AFA9NV890474	VFBALB229090073; VFBALA229100047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15502	RLLV1AFAXPV890213	VFBALB22A030024; VFBALA22A020025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15503	RLLV1AFA4NV890155	VFBALB229130037; VFBALA22A210513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15504	RLLV1AFA8PV890131	VFBALB22A220541; VFBALA22A210533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15505	RLLV1AFA5NV890424	VFBALB22A220551; VFBALA22A210526	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15506	RLLV1AFA3NV890437	VFBALB229100007; VFBALA22A220505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15507	RLLV1AFA1NV890372	VFBALB229210046; VFBALA22A220508	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15508	RLLV1AFA4NV890396	VFBALB229080016; VFBALA22A220509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15509	RLLV1AFA8NV890093	VFBALB22A230510; VFBALA22A220516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15510	RLLV1AFA3NV890177	VFBALB22A220578; VFBALA22A220514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15511	RLLV1AFA1NV890212	VFBALB22B110626; VFBALA229090091	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15512	RLLV1AFA8PV890274	VFBALB22A240565; VFBALA229040035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15513	RLLV1AFA1PV890178	VFBALB22A260549; VFBALA22A250570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15514	RLLV1AFA8PV890226	VFBALB22A260546; VFBALA22A240577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15515	RLLV1AFA8NV890319	VFBALB22A270507; VFBALA22A230537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15516	RLLV1AFA6NV890352	VFBALB22A270505; VFBALA22A260542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15517	RLLV1AFA9PV890011	VFBALB22A270542; VFBALA229190029	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15518	RLLV1AFAXNV890435	VFBALB22A290563; VFBALA22A280637	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15519	RLLV1AFA3NV890020	VFBALB22B180538; VFBALA22A280672	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15520	RLLV1AFA1NV890310	VFBALB22A300544; VFBALA22A290518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15521	RLLV1AFA2PV890268	VFBALB22A300556; VFBALA22A300578	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15522	RLLV1AFA5PV890037	VFBALB22A280615; VFBALA22A300538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15523	RLLV1AFA0PV890141	VFBALB22A260511; VFBALA22A290500	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15524	RLLV1AFA0NV890170	VFBALB22A300584; VFBALA22A280645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15525	RLLV1AFA9PV890218	VFBALB22B050630; VFBALA22A280671	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15526	RLLV1AEB2NV890066	VFBAJB22A290543; VFBAJA22B010582	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15527	RLLV1AFA3PV890179	VFBALB22B040505; VFBALA22A310579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15528	RLLV1AFA7NV890442	VFBALB22A280523; VFBALA22A310601	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15529	RLLV1AEB9PV890035	VFBAJB22B010518; VFBAJA22B010521	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15530	RLLV1AFA8PV890209	VFBALB22B060661; VFBALA22B070573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15531	RLLV1AFA9NV890149	VFBALB22B060563; VFBALA22B060592	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15532	RLLV1AFA0NV890301	VFBALB22B090516; VFBALA22B080519	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15533	RLLV1AFA9PV890039	VFBALB22B060610; VFBALA22B080546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15534	RLLV1AFA4PV890112	VFBALB22B090541; VFBALA22B150573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15535	RLLV1AFA3NV890471	VFBALB22B110600; VFBALA22B080612	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15536	RLLV1AFA0NV890489	VFBALB22B090546; VFBALA22B070522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15537	RLLV1AFA3NV890275	VFBALB22B100585; VFBALA22B060569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15538	RLLV1AFAXNV890273	VFBALB22B090548; VFBALA22B080532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15539	RLLV1AEB6NV890040	VFBAJB22B060533; VFBAJA22A310633	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15540	RLLV1AFA0PV890186	VFBALB22B120501; VFBALA22B120674	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15541	RLLV1AFA0PV890009	VFBALB22B110666; VFBALA22B120675	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15542	RLLV1AFA7NV890277	VFBALB22B110657; VFBALA22B120645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15543	RLLV1AFAXPV890082	VFBALB22B120596; VFBALA22B070513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15544	RLLV1AFA7PV890170	VFBALB22B110573; VFBALA22B070509	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15545	RLLV1AFA3PV890134	VFBALB22B080552; VFBALA22B070554	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15546	RLLV1AEB8PV890057	VFBAJB22B060545; VFBAJA22B030540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15547	RLLV1AFA4PV890031	VFBALB22B140536; VFBALA22B120617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15548	RLLV1AFA3NV890194	VFBALB22B110656; VFBALA22B120646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15549	RLLV1AFA5PV890250	VFBALB22B130601; VFBALA22B120571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15550	RLLV1AEB8NV890024	VFBAJB22B050647; VFBAJA22A280573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15551	RLLV1AFA4PV890191	VFBALB22B110622; VFBALA22B150645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15552	RLLV1AFA3NV890034	VFBALB22B150674; VFBALA22B140588	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15553	RLLV1AFA7PV890105	VFBALB22B150599; VFBALA22B140655	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15554	RLLV1AFA3NV890244	VFBALB22B110558; VFBALA22B140598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15555	RLLV1AFA5PV890023	VFBALB229210035; VFBALA229090012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15556	RLLV1AFA6NV890402	VFBALB229190038; VFBALA229070094	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15557	RLLV1AFA3PV890196	VFBALB229140071; VFBALA229100081	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15558	RLLV1AFA4NV890432	VFBALB229080019; VFBALA22A040072	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15559	RLLV1AFA8NV890451	VFBALB22A030022; VFBALA229120034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15560	RLLV1AFA5PV890152	VFBALB22A220527; VFBALA22A210529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15561	RLLV1AFA9PV890042	VFBALB229070071; VFBALA22A210527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15562	RLLV1AFA4NV890303	VFBALB229130028; VFBALA22A210574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15563	RLLV1AFA4PV890062	VFBALB229070075; VFBALA22A220537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15564	RLLV1AFA6PV890127	VFBALB22A270502; VFBALA22A230540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15565	RLLV1AFA1NV890033	VFBALB22A260533; VFBALA22A250582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15566	RLLV1AFA3NV890213	VFBALB22A260560; VFBALA22A280516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15567	RLLV1AFA6PV890144	VFBALB22B030503; VFBALA22A270607	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15568	RLLV1AFA4PV890014	VFBALB22B050615; VFBALA22A250598	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15569	RLLV1AFA5PV890216	VFBALB22B050587; VFBALA22A250579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15570	RLLV1AFA1NV890422	VFBALB22B050586; VFBALA22A270609	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15571	RLLV1AFA8PV890260	VFBALB22B050578; VFBALA22B070576	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15572	RLLV1AFA7PV890217	VFBALB22B040504; VFBALA22B070628	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15573	RLLV1AFA5NV890228	VFBALB22B080655; VFBALA22B070605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15574	RLLV1AFA9PV890025	VFBALB22B090538; VFBALA22B080523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15575	RLLV1AFA1PV890147	VFBALB22B100506; VFBALA22B080569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15576	RLLV1AFA4NV890463	VFBALB22B100556; VFBALA22B060616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15577	RLLV1AFA8NV890255	VFBALB22B110538; VFBALA22B080594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15578	RLLV1AFA1NV890355	VFBALB22B130519; VFBALA22B070510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15579	RLLV1AFA2PV890187	VFBALB22B120598; VFBALA22B120624	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15580	RLLV1AFA3PV890263	VFBALB229200004; VFBALA22A010069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15581	RLLV1AFA7PV890234	VFBALB229100027; VFBALA22A020040	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15582	RLLV1AFA3NV890230	VFBALB22A260520; VFBALA22A260504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15583	RLLV1AFA2NV890445	VFBALB22A260557; VFBALA22A220557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15584	RLLV1AFA4PV890207	VFBALB229100092; VFBALA22A250597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15585	RLLV1AEBXNV890039	VFBAB22B050516; VFBABA22B040520	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15586	RLLV1AFA2NV890428	VFBALB22B140524; VFBALA22B120627	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15587	RLLV1AFA2PV890013	VFBALB22B140554; VFBALA22B120577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15588	RLLV1AEB8PV890043	VFBAB229140005; VFBABA229280074	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15589	RLLV1AEB3NV890075	VFBAB229050071; VFBABA22A280507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15590	RLLV1AEB1NV890074	VFBAB22A260532; VFBABA229080002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15591	RLLV1AEB4NV890005	VFBAB22A280527; VFBABA22A310606	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15592	RLLV1AEB6NV890085	VFBAB22A310591; VFBABA22A310629	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15593	RLLV1AEB2NV890164	VFBAB22A310538; VFBABA22B010535	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15594	RLLV1AEB6NV890068	VFBAB22B020511; VFBABA22A280632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15595	RLLV1AEB7NV890046	VFBAB22B050560; VFBABA22B040558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15596	RLLV1AFA6PV890077	VFBALB22B110612; VFBALA22B070556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15597	RLLV1AFA9PV890137	VFBALB229210030; VFBALA229200048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15598	RLLV1AFA2NV890025	VFBALB229100054; VFBALA229140057	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15599	RLLV1AFA9NV890314	VFBALB229070008; VFBALA22A210570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15600	RLLV1AFA7NV890053	VFBALB22A300526; VFBALA22A290545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15601	RLLV1AFA6NV890397	VFBALB22B050617; VFBALA22A300524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15602	RLLV1AEB8PV890012	VFBAB22B040584; VFBABA22B010576	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15603	RLLV1AEB8PV890107	VFBAB22B050506; VFBABA22A310554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15604	RLLV1AEB8NV890380	VFBAB22B060544; VFBABA22A310613	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15605	RLLV1AFA8NV890188	VFBALB22B130525; VFBALA22B120526	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15606	RLLV1AFA5NV890357	VFBALB22B150709; VFBALA22B150547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15607	RLLV1AFA4NV890348	VFBALB229070002; VFBALA22B140640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15608	RLLV1AEB1NV890060	VFBAB22B090518; VFBABA22B020574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15609	RLLV1AFA2NV890011	VFBALB22B180516; VFBALA22B150511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15610	RLLV1AFA9PV890266	VFBALB229190040; VFBALA22A020022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15611	RLLV1AFA5PV890247	VFBALB229210047; VFBALA22A020028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15612	RLLV1AFA1PV890083	VFBALB229070070; VFBALA229080099	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15613	RLLV1AFA7NV890098	VFBALB229190015; VFBALA22A030038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15614	RLLV1AFA6PV890029	VFBALB229130032; VFBALA22A210522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15615	RLLV1AFA4PV890241	VFBALB229210075; VFBALA22A210586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15616	RLLV1AFA4PV890269	VFBALB22B050623; VFBALA22A280606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15617	RLLV1AEB1NV890043	VFBAB22B040526; VFBABA22B020584	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15618	RLLV1AFA1PV890262	VFBALB22B140531; VFBALA22B120727	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15619	RLLV1AFA6NV890125	VFBALB237040009; VFBALA22B120718	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15620	RLLV1AFA6PV890208	VFBALB22B120523; VFBALA22B140591	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15621	RLLV1AFA8PV890047	VFBALB229060081; VFBALA229150039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15622	RLLV1AFA7PV890038	VFBALB229080030; VFBALA229120067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15623	RLLV1AFAXNV890189	VFBALB229060039; VFBALA22A290516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15624	RLLV1AFA6PV890175	VFBALB229140065; VFBALA229190035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15625	RLLV1AFAXNV890483	VFBALB22A020047; VFBALA229200038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15626	RLLV1AFA4PV890109	VFBALB229050043; VFBALA22A220530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15627	RLLV1AFA6NV890092	VFBALB22A230516; VFBALA22A220539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15628	RLLV1AFA0NV890315	VFBALB22A250565; VFBALA22A240586	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15629	RLLV1AFA6PV890130	VFBALB22A260550; VFBALA22A270523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15630	RLLV1AEB9PV890150	VFBAJB22A240513; VFBAJA229060001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15631	RLLV1AEB7PV890115	VFBAJB22A030091; VFBAJA22A240555	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15632	RLLV1AFA9NV890457	VFBALB22A280658; VFBALA22A290535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15633	RLLV1AFA2NV890056	VFBALB22A310500; VFBALA22A290564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15634	RLLV1AFA4NV890317	VFBALB22A280649; VFBALA22A290522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15635	RLLV1AFA6NV890299	VFBALB22A300508; VFBALA22A280670	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15636	RLLV1AFA2NV890297	VFBALB22B050626; VFBALA22A270551	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15637	RLLV1AFA1NV890100	VFBALB22B050624; VFBALA22A300567	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15638	RLLV1AFA5NV890097	VFBALB22B060527; VFBALA22B070545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15639	RLLV1AFA4PV890210	VFBALB22B060625; VFBALA22B070638	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15640	RLLV1AFA6NV890447	VFBALB22B180537; VFBALA22B080516	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15641	RLLV1AFA0PV890205	VFBALB22B090505; VFBALA22B070616	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15642	RLLV1AFA1PV890102	VFBALB22A290559; VFBALA22B080520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15643	RLLV1AFAXNV890094	VFBALB22B090547; VFBALA22B080570	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15644	RLLV1AFA7NV890103	VFBALB229080094; VFBALA22B080585	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15645	RLLV1AFA1NV890369	VFBALB22B100591; VFBALA22B080583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15646	RLLV1AFA6NV890416	VFBALB22B100581; VFBALA22A250559	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15647	RLLV1AFA9PV890235	VFBALB22B110578; VFBALA22B070517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15648	RLLV1AFAXNV890354	VFBALB22B110560; VFBALA22B080505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15649	RLLV1AFA3NV890325	VFBALB22B100578; VFBALA22B070518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15650	RLLV1AFA9NV890118	VFBALB22B130654; VFBALA22B120663	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15651	RLLV1AFA8NV890417	VFBALB22B130624; VFBALA22B140520	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15652	RLLV1AFA4PV890093	VFBALB22B110521; VFBALA22B120561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15653	RLLV1AFAXPV890261	VFBALB22B140542; VFBALA22B120721	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15654	RLLV1AFA8NV890031	VFBALB22B130646; VFBALA22B120661	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15655	RLLV1AFA8PV890050	VFBALB22B130561; VFBALA22B120665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15656	RLLV1AFA6NV890111	VFBALB22B150673; VFBALA22B120603	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15657	RLLV1AEB9PV890231	VFBAJB22B090514; VFBAJA22A310617	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15658	RLLV1AFA3NV890180	VFBALB22B150701; VFBALA22B150532	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15659	RLLV1AFA2NV890316	VFBALB229210024; VFBALA229200039	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15660	RLLV1AEB6PV890171	VFBAJB229300056; VFBAJA22A050005	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15661	RLLV1AFA3NV890390	VFBALB229120056; VFBALA229090072	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15662	RLLV1AFAXPV890003	VFBALB229070004; VFBALA229130065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15663	RLLV1AFA8PV890078	VFBALB229130087; VFBALA229140045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15664	RLLV1AEB7NV890192	VFBAJB229090066; VFBAJA22A040012	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15665	RLLV1AFA9PV890221	VFBALB229090065; VFBALA229150046	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15666	RLLV1AFA0NV890332	VFBALB229120009; VFBALA229130067	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15667	RLLV1AFA0NV890119	VFBALB229060033; VFBALA229130061	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15668	RLLV1AEB7PV890079	VFBAJB229130117; VFBAJA229280055	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15669	RLLV1AFA0PV890253	VFBALB229210040; VFBALA229130058	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15670	RLLV1AFA6PV890032	VFBALB229210038; VFBALA229130011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15671	RLLV1AFA0NV890234	VFBALB229090071; VFBALA22A010079	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15672	RLLV1AFA9NV890166	VFBALB229100087; VFBALA229080069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15673	RLLV1AFA0PV890088	VFBALB229200013; VFBALA229190036	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15674	RLLV1AFA8NV890384	VFBALB229200014; VFBALA22A020014	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15675	RLLV1AFA2PV890044	VFBALB22A020051; VFBALA22B080645	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15676	RLLV1AEB3NV890061	VFBAJB22A050023; VFBAJA22A040016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15677	RLLV1AFA6NV890190	VFBALB22A220524; VFBALA22A210524	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15678	RLLV1AFAXPV890051	VFBALB229120020; VFBALA22A210577	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15679	RLLV1AFA0NV890248	VFBALB22A250521; VFBALA22A240533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15680	RLLV1AFA4PV890188	VFBALB22A220568; VFBALA22A220540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15681	RLLV1AFA8PV890016	VFBALB22A240551; VFBALA22A220555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15682	RLLV1AFA7NV890361	VFBALB22A230523; VFBALA22A220533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15683	RLLV1AFA4NV890141	VFBALB22A240544; VFBALA22A240506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15684	RLLV1AFA5PV890183	VFBALB229120011; VFBALA22A240502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15685	RLLV1AFA2NV890073	VFBALB22B150679; VFBALA22A260505	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15686	RLLV1AEB4PV890167	VFBAJB229160053; VFBAJA229300014	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15687	RLLV1AFA6NV890254	VFBALB22A260554; VFBALA22A250581	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15688	RLLV1AFA2PV890125	VFBALB22A270536; VFBALA22A250593	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15689	RLLV1AFA0NV890153	VFBALB22A270534; VFBALA22A210583	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15690	RLLV1AFA3NV890311	VFBALB22A270500; VFBALA22A270566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15691	RLLV1AFA8NV890160	VFBALB22A300525; VFBALA22A270525	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15692	RLLV1AFA0NV890198	VFBALB22B050600; VFBALA22A280611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15693	RLLV1AEB2NV890083	VFBAJB22B010560; VFBAJA22B020552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15694	RLLV1AEB4NV890487	VFBAJB22B010588; VFBAJA22A310507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15695	RLLV1AFA8PV890212	VFBALB22B060554; VFBALA22B070582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15696	RLLV1AFA5NV890276	VFBALB22B060556; VFBALA22A250546	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15697	RLLV1AFAXNV890225	VFBALB22B090504; VFBALA22B080510	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15698	RLLV1AFA1NV890467	VFBALB22B100564; VFBALA22B080617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15699	RLLV1AFA1NV890176	VFBALB22B110591; VFBALA22B080625	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15700	RLLV1AFA5PV890233	VFBALB22B060521; VFBALA22B080626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15701	RLLV1AFAXPV890017	VFBALB22B100568; VFBALA22B060664	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15702	RLLV1AFAXPV890034	VFBALB22B110522; VFBALA22B070626	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15703	RLLV1AFA9NV890345	VFBALB22B130578; VFBALA22B070562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15704	RLLV1AEB9NV890453	VFBAJB22B060538; VFBAJA22A310607	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15705	RLLV1AEB9NV890484	VFBAJB22B050551; VFBAJA22B030509	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15706	RLLV1AEB8PV890222	VFBAJB22B050581; VFBAJA22B010527	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15707	RLLV1AEB4PV890220	VFBAJB22B020528; VFBAJA22B040551	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15708	RLLV1AFA2PV890254	VFBALB22B150697; VFBALA22B140594	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15709	RLLV1AFA0PV890124	VFBALB22B140501; VFBALA22B140574	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15710	RLLV1AEB9PV890245	VFBAJB22B060526; VFBAJA22A310573	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15711	RLLV1AFAXNV890323	VFBALB22B180528; VFBALA22B140662	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15712	RLLV1AFA0PV890172	VFBALB22B180527; VFBALA22B140660	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15713	RLLV1AFA2PV890092	VFBALB229050028; VFBALA229140050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15714	RLLV1AFA5PV890135	VFBALB229080028; VFBALA229080048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15715	RLLV1AFAXPV890244	VFBALB229200002; VFBALA229070097	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15716	RLLV1AFAXPV890177	VFBALB229140070; VFBALA229050016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15717	RLLV1AFA6PV890161	VFBALB229080095; VFBALA229120064	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15718	RLLV1AFAXNV890130	VFBALB229090020; VFBALA229290047	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15719	RLLV1AFA1PV890097	VFBALB229100041; VFBALA229050019	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15720	RLLV1AFA5NV890018	VFBALB229090074; VFBALA229080112	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15721	RLLV1AFA8PV890128	VFBALB229090019; VFBALA229140087	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15722	RLLV1AFA3PV890120	VFBALB229100014; VFBALA22A030031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15723	RLLV1AFA4PV890160	VFBALB229070072; VFBALA22A210571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15724	RLLV1AFA5PV890071	VFBALB229150049; VFBALA22A220513	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15725	RLLV1AFA7PV890248	VFBALB229080025; VFBALA229140043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15726	RLLV1AFA7PV890203	VFBALB22A260513; VFBALA22A250557	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15727	RLLV1AFA3PV890022	VFBALB237030058; VFBALA22A250571	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15728	RLLV1AFA6PV890046	VFBALB22B040507; VFBALA22A280623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15729	RLLV1AFA4PV890174	VFBALB22A290560; VFBALA22A300539	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15730	RLLV1AFAXPV890101	VFBALB22B090503; VFBALA22B070534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15731	RLLV1AFA1PV890116	VFBALB22B060601; VFBALA22B070618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15732	RLLV1AFA8PV890145	VFBALB22B060666; VFBALA22B070640	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15733	RLLV1AFA2NV890414	VFBALB22B100542; VFBALA22B060579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15734	RLLV1AFA2PV890058	VFBALB22B130586; VFBALA22B070575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15735	RLLV1AFA0PV890074	VFBALB22B110559; VFBALA22B100531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15736	RLLV1AFA7PV890251	VFBALB236280121; VFBALA22B120558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15737	RLLV1AEB6PV890249	VFBAJB229160039; VFBAJA22B040574	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15738	RLLV1AFA7PV890007	VFBALB22B130613; VFBALA22B130502	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15739	RLLV1AFA3NV890485	VFBALB229210015; VFBALA22A210562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15740	RLLV1AFAXPV890129	VFBALB229070074; VFBALA22A210550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15741	RLLV1AFA5NV890343	VFBALB236290029; VFBALA22A220547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15742	RLLV1AFA2NV890199	VFBALB22A260540; VFBALA22A250575	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15743	RLLV1AFA5PV890040	VFBALB229200010; VFBALA22A280511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15744	RLLV1AFAXPV890230	VFBALB22A310506; VFBALA22A280597	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15745	RLLV1AFA4PV890157	VFBALB22B050514; VFBALA22B030531	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15746	RLLV1AEBXPV890089	VFBAJB22A310565; VFBAJA22B020543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15747	RLLV1AFA6PV890273	VFBALB22B060510; VFBALA22A270564	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15748	RLLV1AFA6PV890113	VFBALB22B090502; VFBALA22B070617	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15749	RLLV1AFA4PV890076	VFBALB237030047; VFBALA22B080544	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15750	RLLV1AFA5NV890472	VFBALB22B180536; VFBALA22B080541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15751	RLLV1AFA2PV890223	VFBALB237030051; VFBALA22B080522	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15752	RLLV1AFA1PV890021	VFBALB22B110519; VFBALA22B140639	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15753	RLLV1AFA8PV890002	VFBALB22B080654; VFBALA22B140650	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15754	RLLV1AFA4NV890009	VFBALB22B110565; VFBALA22B150537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15755	RLLV1AFA1NV890159	VFBALB22A220546; VFBALA22A210537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15756	RLLV1AFA7PV890041	VFBALB229080085; VFBALA22B070541	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15757	RLLV1AFA1PV890259	VFBALB22B130643; VFBALA22B140623	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15758	RLLV1AEB7PV890096	VFBAJB229050062; VFBAJA229280081	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15759	RLLV1AFA9PV890252	VFBALB229210070; VFBALA229070100	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15760	RLLV1AFA4PV890059	VFBALB229150057; VFBALA22B150665	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15761	RLLV1AFA0PV890026	VFBALB22A260519; VFBALA22A250572	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15762	RLLV1AFA3PV890084	VFBALB22B130517; VFBALA22B080533	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15763	RLLV1AFA3NV890440	VFBALB22B110653; VFBALA22B140611	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15764	RLLV1AFAXPV890194	VFBALB22B130589; VFBALA22B140656	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15765	RLLV1AEB0PV890098	VFBAJB22A240526; VFBAJA229050077	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15766	RLLV1AFAXNV890208	VFBALB22B050641; VFBALA22A240582	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15767	RLLV1AEB8NV890055	VFBAJB22B040535; VFBAJA22B020569	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15768	RLLV1AEB8NV890041	VFBAJB22B040589; VFBAJA22B040538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15769	RLLV1AEB2NV890049	VFBAJB22B050556; VFBAJA22B040533	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15770	RLLV1AEB5PV890257	VFBAJB22B060523; VFBAJA22B020507	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15771	RLLV1AFA4NV890320	VFBALB22A300533; VFBALA22A280555	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15772	RLLV1AFA0PV890270	VFBALB22B110594; VFBALA22B080558	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15773	RLLV1AFA4NV890334	VFBALB22B140523; VFBALA22B120556	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15774	RLLV1AEB0PV890182	VFBAJB233160630; VFBAJA229280050	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15775	RLLV1AEB8PV890155	VFBAJB233160616; VFBAJA229280056	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15776	RLLV1AFA9PV890154	VFBALB237040015; VFBALA229100018	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15777	RLLV1AFA6PV890189	VFBALB237040018; VFBALA229130023	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15778	RLLV1AFA5PV890006	VFBALB237040006; VFBALA22A210535	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15779	RLLV1AFAXPV890132	VFBALB237030030; VFBALA22A270562	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15780	RLLV1AFA3PV890148	VFBALB237040024; VFBALA22A250506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15781	RLLV1AFA5PV890197	VFBALB236290129; VFBALA22A290501	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15782	RLLV1AFAXNV890290	VFBALB234010533; VFBALA22A300529	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15783	RLLV1AEB0PV890067	VFBAJB233220502; VFBAJA22B020554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15784	RLLV1AFA6PV890256	VFBALB237030015; VFBALA22B030536	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15785	RLLV1AFA7PV890265	VFBALB234010530 ; VFBALA22A280503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15786	RLLV1AFA8NV890434	VFBALB237030054; VFBALA22A290565	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15787	RLLV1AFA4PV890028	VFBALB234010593; VFBALA22B060605	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15788	RLLV1AFA2PV890271	VFBALB229130046; VFBALA229100052	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15789	RLLV1AFA5PV890085	VFBALB229130089; VFBALA229130066	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15790	RLLV1AFA4NV890219	VFBALB229180002; VFBALA22A010073	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15791	RLLV1AFA4PV890272	VFBALB229120049; VFBALA22A210549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15792	RLLV1AFA2NV890171	VFBALB229070005; VFBALA22A210530	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15793	RLLV1AFA5PV890264	VFBALB237040011; VFBALA22A240534	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15794	RLLV1AFA7PV890136	VFBALB22A250533; VFBALA229140060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15795	RLLV1AEB4NV890215	VFBAJB22B010562; VFBAJA22B010529	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15796	RLLV1AFA8PV890064	VFBALB22B030548; VFBALA22A300549	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15797	RLLV1AFA5NV890259	VFBALB22B090526; VFBALA22B060631	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15798	RLLV1AFA5PV890202	VFBALB22B150672; VFBALA22B080553	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15799	RLLV1AFA8PV890162	VFBALB22B110605; VFBALA22B080636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15800	RLLV1AFA6PV890094	VFBALB22B130530; VFBALA22B140579	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15801	RLLV1AFA8PV890081	VFBALB22B140560; VFBALA22B140654	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15802	RLLV1AEB7PV890180	VFBAJB22B060517; VFBAJA22B010608	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15803	RLLV1AFA1NV890288	VFBALB229080090; VFBALA229130053	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15804	RLLV1AFA7PV890072	VFBALB229140036; VFBALA229130059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15805	RLLV1AEB1PV890126	VFBAJB229050060; VFBAJA22A020065	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15806	RLLV1AEB4PV890010	VFBAJB22A240550; VFBAJA22A240566	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15807	RLLV1AEB9NV890114	VFBAJB22A310576; VFBAJA22A310624	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15808	RLLV1AFAXNV890144	VFBALB22A280521; VFBALA22B080614	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15809	RLLV1AFA3NV890423	VFBALB22B110577; VFBALA22B080566	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15810	RLLV1AFA4NV890379	VFBALB22B140526; VFBALA22B120726	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15811	RLLV1AEB2PV890099	VFBAJB229070031; VFBAJA22A040026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15812	RLLV1AFA9PV890090	VFBALB229190012; VFBALA229150037	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15813	RLLV1AFA3PV890036	VFBALB229130084; VFBALA22A010080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15814	RLLV1AFA3PV890103	VFBALB229050046; VFBALA22A220517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15815	RLLV1AEB5PV890114	VFBAJB22A250508; VFBAJA229070024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15816	RLLV1AEBXNV890302	VFBAJB22B010579; VFBAJA22B030500	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15817	RLLV1AEB3NV890142	VFBAJB22B040591; VFBAJA22B020545	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15818	RLLV1AFA2NV890378	VFBALB22B060612; VFBALA22A270600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15819	RLLV1AFAXPV890048	VFBALB229140028; VFBALA229130055	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15820	RLLV1AFA9PV890185	VFBALB229120014; VFBALA22A040065	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15821	RLLV1AEB0PV890151	VFBAJB22A030090; VFBAJA229080043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15822	RLLV1AEB6PV890073	VFBAJB22A280547; VFBAJA22A310519	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15823	RLLV1AFA6PV890242	VFBALB22A280537; VFBALA22A300560	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15824	RLLV1AFA8PV890100	VFBALB22B080659; VFBALA22B080538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15825	RLLV1AFA3PV890215	VFBALB22B060617; VFBALA22B150545	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15826	RLLV1AEB4PV890055	VFBAJB22B060548; VFBAJA22B030552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15827	RLLV1AFA5NV890116	VFBALB22B040503; VFBALA22A300569	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15828	RLLV1AFA2PV890030	VFBALB229080076; VFBALA22B060596	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15829	RLLV1AFA1NV890095	VFBALB22A300514; VFBALA22B070634	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15830	RLLV1AFA8PV890159	VFBALB22B170602; VFBALA22B070587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15831	RLLV1AFA5PV890054	VFBALB22A250553; VFBALA22A260537	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15832	RLLV1AEB0PV890201	VFBAJB22B010543; VFBAJA22A310552	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15833	RLLV1AEB9PV890164	VFBAJB229050070; VFBAJA22A030068	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15834	RLLV1AFAXPV890227	VFBALB229080086; VFBALA22A020020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15835	RLLV1AFA2PV890075	VFBALB22A220572; VFBALA22A210518	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15836	RLLV1AFA5PV890149	VFBALB22A220576; VFBALA22A210517	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15837	RLLV1AFA8PV890243	VFBALB22A250539; VFBALA22A250587	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15838	RLLV1AEB9NV890050	VFBAJB22B040585; VFBAJA22B030546	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15839	RLLV1AEB8PV890110	VFBAJB22B060549; VFBAJA22B040530	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15840	RLLV1AFAXPV890065	VFBALB22A290533; VFBALA22A290504	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15841	RLLV1AFA0NV890122	VFBALB229120052; VFBALA229070059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15842	RLLV1AFA2NV890476	VFBALB237030013; VFBALA22A250561	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15843	RLLV1AFA5PV890104	VFBALB22B060624; VFBALA22B060606	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15844	RLLV1AEB3PV890225	VFBAJB22B060577; VFBAJA22B020540	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15845	RLLV1AFA1PV890018	VFBALB229090035; VFBALA22A040075	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số Khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
15846	RLLV1AFA6PV890063	VFBALB229210085; VFBALA229070048	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15847	RLLV1AFA4NV890012	VFBALB22B110633; VFBALA22B140602	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15848	RLLV1AFA7PV890069	VFBALB22B050533; VFBALA22B030523	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15849	RLLV1AFA1PV890214	VFBALB22A270503; VFBALA22A230538	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15850	RLLV1AEB1NV890088	VFBAJB22A310572; VFBAJA22A310614	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15851	RLLV1AEB0PV890019	VFBAJB233220534; VFBAJA22B010542	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15852	RLLV1AFA4NV890429	VFBALB22A300520; VFBALA22A290547	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15853	RLLV1AFA5NV890441	VFBALB22B050640; VFBALA22B070636	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15854	RLLV1AFA9PV890008	VFBALB234010540; VFBALA237030031	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15855	RLLV1AFAXPV890146	VFBALB22A220575; VFBALA22A220511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15856	RLLV1AEB9PV890195	VFBAJB22A280525; VFBAJA22A310528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15857	RLLV1AFA3NV890146	VFBALB22B170673; VFBALA232250543	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15858	RLLV1AEB6NV890006	VFBAJB22B050651; VFBAJA22A240558	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15859	RLLV1AFA5PV890068	VFBALB236290031; VFBALA229220016	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15860	RLLV1AEB8PV890169	VFBAJB22A060043; VFBAJA229050076	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15861	RLLV1AFA9PV890087	VFBALB22A240538; VFBALA22A230542	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15862	RLLV1AEB5NV890028	VFBAJB22B100504; VFBAJA22A310571	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15863	RLLV1AFA4PV890045	VFBALB229210069; VFBALA236290125	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15864	RLLV1AFA2PV890237	VFBALB237210001; VFBALA229130051	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15865	RLLV1AEB7PV890258	VFBAJB233220578; VFBAJA234140538	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15866	RLLV1AFA7PV890184	VFBALB237060061; VFBALA229210012	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15867	RLLV1AFA6PV890158	VFBALB237060058; VFBALA238020025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15868	RLLV1AEB8NV890072	VFBAJB233150670; VFBAJA22A240554	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15869	RLLV1AFA5NV890391	VFBALB22A280651; VFBALA237060084	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15870	RLLV1AFA2PV890139	VFBALB237030012; VFBALA22A310600	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15871	RLLV1AFA9NV890362	VFBALB22B050525; VFBALA237060063	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15872	RLLV1AFA6PV890211	VFBALB22B040597; VFBALA22A280646	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15873	RLLV1AFA4NV890351	VFBALB237060055; VFBALA22A290514	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15874	RLLV1AFA7NV890408	VFBALB237060043; VFBALA22B080643	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15875	RLLV1AFA8PV890193	VFBALB236290034; VFBALA22B070506	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15876	RLLV1AFAXNV890001	VFBALB22B130555; VFBALA22B140633	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15877	RLLV1AFA5NV890181	VFBALB22A280522; VFBALA236290069	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15878	RLLV1AFA2PV890206	VFBALB22B130560; VFBALA237040032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15879	RLLV1AFA2PV890190	VFBALB22B120506; VFBALA22B060632	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15880	RLLV1AFA9PV890140	VFBALB238020103; VFBALA237030038	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15881	RLLV1AFA2NV890185	VFBALB22B130634; VFBALA237040030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15882	RLLV1AFA9PV890204	VFBALB22B050609; VFBALA22A280618	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15883	RLLV1AFA9PV890168	VFBALB22B050546; VFBALA22B070550	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15884	RLLV1AFA7NV890134	VFBALB22A270518; VFBALA22A260552	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15885	RLLV1AFA7NV890358	VFBALB22B130571; VFBALA22B120573	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15886	RLLV1AEB3NV890044	VFBAJB22B020530; VFBAJA22B040543	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15887	RLLV1AFA1PV890228	VFBALB229090038; VFBALA22A010074	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15888	RLLV1AFAXPV890020	VFBALB22A300510; VFBALA22A290503	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15889	RLLV1AFA5PV890166	VFBALB229100035; VFBALA229080101	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15890	RLLV1AFA6PV890080	VFBALB22B110542; VFBALA22B150659	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15891	RLLV1AFA5NV890052	VFBALB229100064; VFBALA229120027	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15892	RLLV1AFAXNV890239	VFBALB22B180529; VFBALA22B150540	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15893	RLLV1AEB6NV890023	VFBAJB22B090536; VFBAJA233290632	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
15894	RLLV1AFA3NV890115	VFBALB22B130602; VFBALA22B120580	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15895	RLLV1AFA2PV890111	VFBALB22A240543; VFBALA229050005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15896	RLLV1AFA7PV890086	VFBALB229060052; VFBALA239270119	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

Danh sách xe VF 8 tồn nhà máy

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
1	RLLV1AFA3NV002348	VFBALB225130041; VFBALA224180001	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
2	RLLV1AFA1NV002347	VFBALB224280007; VFBALA224270006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
3	RLLV1AFAXNV002346	VFBALB225250021; VFBALA224250007	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
4	RLLV1AEB6NV002273	VFBAJB225260037; VFBAJA225260043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
5	RLLV1AEB3NV003333	VFBAJB225260039; VFBAJA225260047	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
6	RLLV1AFA1NV002350	VFBALB225310043; VFBALA226010020	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
7	RLLV1AEB1NV003332	VFBAJB225160025; VFBAJA23A040040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
8	RLLV1AEB8NV003330	VFBAJB225170001; VFBAJA224290004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
9	RLLV1AEB5NV003334	VFBAJB225310048; VFBAJA225260004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
10	RLLV1AEB1NV002343	VFBAJB226040004; VFBAJA226140017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
11	RLLV1AFA8NV002748	VFBALB224270015; VFBALA226010025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
12	RLLV1AFA3NV002690	VFBALB225310053; VFBALA226010032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
13	RLLV1AEB3NV002666	VFBAJB226220041; VFBAJA226140016	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
14	RLLV1AFA6NV002733	VFBALB225270032; VFBALA226180009	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
15	RLLV1AFAXNV002704	VFBALB226200016; VFBALA226220043	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
16	RLLV1AFA3NV003337	VFBALB225310051; VFBALA226220045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
17	RLLV1AFA3NV002673	VFBALB225310029; VFBALA226010028	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
18	RLLV1AEB1NV002665	VFBAJB226220042; VFBAJA226220031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
19	RLLV1AFA6NV002747	VFBALB226290028; VFBALA226010026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
20	RLLV1AFA0NV002677	VFBALB224190001; VFBALA225270006	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
21	RLLV1AFA5NV003422	VFBALB227020028; VFBALA227010003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
22	RLLV1AFA0NV003313	VFBALB226300024; VFBALA226280035	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
23	RLLV1AEB3NV002683	VFBAJB226200009; VFBAJA226220010	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
24	RLLV1AFA5NV002674	VFBALB226300016; VFBALA227070003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
25	RLLV1AFA9NV002676	VFBALB226220039; VFBALA226300045	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
26	RLLV1AEB4NV002711	VFBAJB226300004; VFBAJA226270004	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
27	RLLV1AFA4NV002696	VFBALB227010016; VFBALA227190011	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
28	RLLV1AEBXNV003426	VFBAJB226270016; VFBAJA226290040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
29	RLLV1AEB6NV003424	VFBAJB227020033; VFBAJA226300032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
30	RLLV1AEB4NV003325	VFBAJB226300037; VFBAJA226300034	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
31	RLLV1AFA8NV003494	VFBALB225270030; VFBALA226230034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
32	RLLV1AEB7NV002685	VFBAJB227060040; VFBAJA227010026	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
33	RLLV1AEB5NV002684	VFBAJB227020035; VFBAJA226290043	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
34	RLLV1AEB2NV002710	VFBAJB227040001; VFBAJA226290045	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
35	RLLV1AEB8NV003831	VFBAJB227040002; VFBAJA227060027	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
36	RLLV1AEB7NV003450	VFBAJB227190008; VFBAJA226270001	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
37	RLLV1AEB1NV003489	VFBAJB226300040VFBAJA227190019	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
38	RLLV1AEB2NV003484	VFBAJB227270032; VFBAJA227250028	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
39	RLLV1AEB3NV003459	VFBAJB227270038; VFBAJA227060031	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
40	RLLV1AEB5NV003480	VFBAJB227150002; VFBAJA227250024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
41	RLLV1AEB4NV003857	VFBAJB228040014; VFBAJA228010020	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
42	RLLV1AEB9NV003854	VFBAJB228040048; VFBAJA228010024	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
43	RLLV1AEB8NV003490	VFBAJB227300051; VFBAJA227290015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
44	RLLV1AFA0NV003408	VFBALB227210037VFBALA227260021	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
45	RLLV1AEB4NV002661	VFBAJB228030033; VFBAJA228030011	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
46	RLLV1AEBXNV002664	VFBAJB228040058; VFBAJA227300040	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
47	RLLV1AFA8NV003818	VFBALB228080024; VFBALA228020003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
48	RLLV1AFA4NV003816	VFBALB227270003; VFBALA227300003	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
49	RLLV1AFA2NV003944	VFBALB228080016; VFBALA228010054	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
50	RLLV1AEBXNV003846	VFBAJB227260006; VFBAJA228030087	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
51	RLLV1AFA1NV002722	VFBALB227260037; VFBALA227280034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
52	RLLV1AFA8NV003995	VFBALB228120018; VFBALA228010050	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
53	RLLV1AFA2NV003992	VFBALB228110015; VFBALA226280034	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
54	RLLV1AFA1NV003997	VFBALB228100089; VFBALA228080088	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
55	RLLV1AFA0NV003988	VFBALB228090002; VFBALA22C260669	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
56	RLLV1AEBXNV004091	VFBAJB228090107; VFBAJA229050085	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
57	RLLV1AEB8NV004252	VFBAJB228180008; VFBAJA228190086	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
58	RLLV1AFA3NV004228	VFBALB228170100; VFBALA228280005	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
59	RLLV1AFA7NV004250	VFBALB228270045; VFBALA228300022	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
60	RLLV1AFA0NV004283	VFBALB228260006; VFBALA228180056	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
61	RLLV1AEB6NV004489	VFBAJB227290024; VFBAJA228290032	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
62	RLLV1AEB9NV004356	VFBAJB228240076; VFBAJA228220015	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
63	RLLV1AFA6NV004479	VFBALB227220028; VFBALA228190080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
64	RLLV1AFA6NV004434	VFBALB228090084; VFBALA228240025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
65	RLLV1AFA6NV004269	VFBALB228280001; VFBALA228180060	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
66	RLLV1AFA1NV004602	VFBALB228190064; VFBALA228240071	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
67	RLLV1AFA8NV004581	VFBALB228040028; VFBALA228290030	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
68	RLLV1AFA8NV004399	VFBALB227290038; VFBALA227260026	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
69	RLLV1AFA9NV004122	VFBALB228260014; VFBALA228060080	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
70	RLLV1AFA2NV004270	VFBALB228110004; VFBALA228240070	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
71	RLLV1AEB7NV003321	VFBAJB228240091; VFBAJA229130096	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
72	RLLV1AFA7NV004491	VFBALB229140030; VFBALA229040025	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
73	RLLV1AFA7NV004684	VFBALB229280068; VFBALA229210095	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
74	RLLV1AEB3NV004806	VFBAJB22A040005; VFBAJA229290002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
75	RLLV1AEB5NV006217	VFBAJB22B300597; VFBAJA22B260625	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
76	RLLV1AFA2NV006892	VFBALB22B210524; VFBALA22B240527	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
77	RLLV1AEB5NV008162	VFBAJB22B290536; VFBAJA22A050528	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
78	RLLV1AEB7NV008003	VFBAJB22C120547; VFBAJA22C100706	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
79	RLLV1AFAXNV008955	VFBALB22C180615; VFBALA22C160801	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
80	RLLV1AFA3PV001011	VFBALB22C290759; VFBALA231040785	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
81	RLLV1AFA6PV001178	VFBALB231050546; VFBALA22C180511	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
82	RLLV1AFA6PV001889	VFBALB22C290793; VFBALA22C170788	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
83	RLLV1AFA8PV000114	VFBALB231100597; VFBALA22C150610	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
84	RLLV1AEBXPV002862	VFBAJB231170765; VFBAJA231160579	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
85	RLLV1AFA1PV003579	VFBALB232010829; VFBALA232010595	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
86	RLLV1AFA0PV003671	VFBALB232160628; VFBALA232010847	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
87	RLLV1AEB7PV003743	VFBAJB231070802; VFBAJA231070816	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
88	RLLV1AEB2PV100669	VFBAJB238150117; VFBAJA238160017	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
89	RLLV1AEB5PV105719	VFBAJB239250127; VFBAJA243050002	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO
90	RLLV1AUA0RV704779	VFBALB241150102; VFBALA241060065	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
91	RLLV1ATB0RV706221	VFBAJB243180006; VFBAJA241200130	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
92	RLLV1ATB5RV706358	VFBAJB243190029; VFBAJA243130039	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
93	RLLV1ATBXR713161	VFBAJB244070110; VFBAJA245060023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
94	RLLV1AUA7RV713138	VFBALB241150059; VFBALA23C100055	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
95	RLLV1AUA4RV713193	VFBALB245100118; VFBALA245110020	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
96	RLLV1AUA0RV713157	VFBALB245100113; VFBALA241110072	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
97	RLLV1AUA0RV713210	VFBALB245110127; VFBALA245100106	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
98	RLLV1AUA9RV714436	VFBALB245110066; VFBALA245100115	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
99	RLLV1ATB7RV714543	VFBAJB245100002; VFBAJA245100023	0034/VAQ18-01/23-01	VF 8 ECO
100	RLLV1ATB6RH714905	VFBAJB245170106; VFBAJA245170010	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
101	RLLV1ATB8RH714937	VFBAJB245170085; VFBAJA245160114	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
102	RLLV1ATB2RH721592	VFBAJB246030035; VFBAJA246010063	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
103	RLLV1ATB7RH721619	VFBAJB245170027; VFBAJA245160157	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
104	RLLV1AUA0RV716017	VFBALB245310035; VFBALA246280119	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
105	RLLV1AUA0RV724272	VFBALB246290098; VFBALA246260155	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
106	RLLV1AUA1RV724281	VFBALB246270071; VFBALA246280037	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
107	RLLV1AUA0RV724277	VFBALB247100134; VFBALA246260165	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
108	RLLV1AUA4RV724291	VFBALB246270061; VFBALA246260136	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
109	RLLV1ATB1RH724323	VFBAJB247040100; VFBAJA247040160	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
110	RLLV1AUA5RV724302	VFBALB246280062; VFBALA246280013	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
111	RLLV1ATB8RH724917	VFBAJB247110063; VFBAJA247080128	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
112	RLLV1AUA5RV729693	VFBALB23A170017; VFBALA245200063	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
113	RLLV1AUA4RV729782	VFBALB23B060135;VFBALA245200016	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
114	RLLV1ATB7RH729784	VFBAJB247150150;VFBAJA247300057	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
115	RLLV1ATB2RH729756	VFBAJB247150147;VFBAJA247300049	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
116	RLLV1ATB6RH729761	VFBAJB247150172;VFBAJA247310064	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
117	RLLV1ATB1RH729781	VFBAJB247160043;VFBAJA247300093	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
118	RLLV1AUA7RV729842	VFBALB245150066;VFBALA245180115	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
119	RLLV1ATB2RH729787	VFBAJB247300004;VFBAJA247290097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
120	RLLV1ATB5RH729752	VFBAJB247300003;VFBAJA247290095	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
121	RLLV1AUA3RV729689	VFBALB23B060131;VFBALA245180075	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
122	RLLV1AUA7RV729873	VFBALB245180047;VFBALA247230138	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
123	RLLV1ATB2RH729823	VFBAJB247310093;VFBAJA247290092	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
124	RLLV1ATB4RH729824	VFBAJB247310075;VFBAJA247310037	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
125	RLLV1ATB3RH729653	VFBAJB247310090;VFBAJA247310020	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
126	RLLV1ATB0RH729786	VFBAJB247310067;VFBAJA247150125	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
127	RLLV1ATB4RH729855	VFBAJB247310124;VFBAJA247050010	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
128	RLLV1ATB9RH729849	VFBAJB247310116;VFBAJA247290135	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
129	RLLV1AUA0RV729844	VFBALB247240119;VFBALA245180111	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
130	RLLV1AUA2RV734186	VFBALB247260031;VFBALA238160058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
131	RLLV1AUA2RV734172	VFBALB245180068;VFBALA23B060043	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
132	RLLV1ATB4RH734215	VFBAJB248010081;VFBAJA247310026	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
133	RLLV1ATB9RH734758	VFBAJB248090082;VFBAJA248090090	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
134	RLLV1AUA4RV734755	VFBALB245160033;VFBALA247230058	0033/VAQ18-01/23-01	VF 8 PLUS
135	RLLV1ATB1RH734821	VFBAJB248090048;VFBAJA248090047	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
136	RLLV1ATB1RH734902	VFBAJB248170056;VFBAJA248210056	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
137	RLLV1ATB6RH734863	VFBAJB248100037;VFBAJA247310119	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
138	RLLV1AUA4RH735290	VFBALB248220038;VFBALA245150110	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
139	RLLV1ATB2RH729806	VFBAJB248230064;VFBAJA248200097	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
140	RLLV1ATB2RH738523	VFBAJB248240040;VFBAJA248220064	0034/VAQ18-01/23-03	VF 8S
141	RLLV1ATB7RH739277	VFBAJB249140001;VFBAJA249130054	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
142	RLLV1ATB2RH739560	VFBAJB249140023;VFBAJA249130103	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
143	RLLV1AUA6RH748848	VFBALB245220027;VFBALA249190045	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
144	RLLV1AUA4RH748847	VFBALB249150072;VFBALA249200011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
145	RLLV1AUA3RH748869	VFBALB249190112;VFBALA249190197	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
146	RLLV1AUA4RH748931	VFBALB249190170;VFBALA249190084	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
147	RLLV1AUA6RH750180	VFBALB249210040;VFBALA249210044	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
148	RLLV1ATB3RH750177	VFBAJB248230062;VFBAJA249150038	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
149	RLLV1AUA4RH748881	VFBALB249210069;VFBALA249200040	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
150	RLLV1ATB5RH748897	VFBAJB249210021;VFBAJA249280022	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
151	RLLV1AUA2RH750208	VFBALB249210057;VFBALA249230013	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
152	RLLV1AUA2RH750211	VFBALB249210051;VFBALA249230027	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
153	RLLV1AUA4RH750257	VFBALB249210063;VFBALA249230015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
154	RLLV1AUA3RH750198	VFBALB249230006;VFBALA249210068	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
155	RLLV1ATB6RH750187	VFBAJB249210022;VFBAJA249150069	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
156	RLLV1AUA7RH750205	VFBALB247060108;VFBALA249210062	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
157	RLLV1AUA3RH750184	VFBALB231100535;VFBALA249230023	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
158	RLLV1AUA8RH750195	VFBALB249300004;VFBALA249210081	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
159	RLLV1AUA5RH750171	VFBALB231090586;VFBALA249210038	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
160	RLLV1ATB8RH750899	VFBAJB249230029;VFBAJA249190169	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
161	RLLV1AUA6RH750552	VFBALB24A110069;VFBALA249210100	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
162	RLLV1ATB5RH750925	VFBAJB249230033;VFBAJA249190176	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
163	RLLV1AUA3RH750234	VFBALB24A120092;VFBALA249210108	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
164	RLLV1AUA9RH750254	VFBALB249300075;VFBALA249210066	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
165	RLLV1ATB9RH750958	VFBAJB249280008;VFBAJA249250027	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
166	RLLV1ATB0RH750945	VFBAJB249280021;VFBAJA248200066	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
167	RLLV1ATB2RH750915	VFBAJB24A160061;VFBAJA249250117	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
168	RLLV1ATB4RH750933	VFBAJB248230077;VFBAJA249190178	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
169	RLLV1ATB3RH750907	VFBAJB249280051;VFBAJA249190152	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
170	RLLV1ATB9RH750894	VFBAJB249280058;VFBAJA249190125	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
171	RLLV1ATB9RH750913	VFBAJB249280028;VFBAJA249190184	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
172	RLLV1ATB2RH750218	VFBAJB249280030;VFBAJA249190157	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
173	RLLV1ATB8RH750935	VFBAJB249280052;VFBAJA249190136	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
174	RLLV1ATB8RH750904	VFBAJB249280012;VFBAJA249250035	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
175	RLLV1ATB6RH750903	VFBAJB248230119;VFBAJA249190126	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
176	RLLV1ATB4RH750902	VFBAJB249230038;VFBAJA249190160	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
177	RLLV1ATB4RH750916	VFBAJB249280007;VFBAJA249250024	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
178	RLLV1ATB2RH750932	VFBAJB249280071;VFBAJA249190128	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
179	RLLV1ATB4RH750897	VFBAJB248230117;VFBAJA249190196	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
180	RLLV1ATB8RH750921	VFBAJB249270150;VFBAJA249270050	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
181	RLLV1ATB6RH750920	VFBAJB249230040;VFBAJA249190122	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
182	RLLV1ATB6RH750934	VFBAJB249280026;VFBAJA249190180	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
183	RLLV1ATB3RH750924	VFBAJB249230039;VFBAJA249190150	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
184	RLLV1ATB7RH750960	VFBAJB249280025;VFBAJA249190183	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
185	RLLV1ATB1RH750940	VFBAJB249280011;VFBAJA249190187	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
186	RLLV1AUA9RH750237	VFBALB249110003;VFBALA249210128	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
187	RLLV1ATB4RH750947	VFBAJB24A150073;VFBAJA249190142	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
188	RLLV1ATB5RH750942	VFBAJB249280040;VFBAJA249190135	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
189	RLLV1ATB3RH750955	VFBAJB249280013;VFBAJA249250034	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
190	RLLV1ATB3RH750910	VFBAJB24A100082;VFBAJA24A100024	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
191	RLLV1ATB7RH750926	VFBAJB24A100042;VFBAJA249270111	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
192	RLLV1ATB9RH750944	VFBAJB24A100085;VFBAJA24A100021	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
193	RLLV1ATBXRH750919	VFBAJB24A100081;VFBAJA24A100028	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
194	RLLV1ATB8RH750918	VFBAJB249230079;VFBAJA24A100025	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
195	RLLV1ATB7RH750893	VFBAJB249280010;VFBAJA24A100017	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
196	RLLV1ATB5RH750262	VFBAJB24A110031;VFBAJA249270100	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
197	RLLV1ATB6RH750898	VFBAJB24A100086;VFBAJA249190182	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
198	RLLV1ATB9RH750250	VFBAJB24A100075;VFBAJA249270068	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
199	RLLV1ATB7RH750912	VFBAJB24A100076;VFBAJA249270086	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
200	RLLV1ATB5RH751489	VFBAJB24A110011;VFBAJA249270083	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
201	RLLV1ATBXRH751455	VFBAJB24A110073;VFBAJA249250033	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
202	RLLV1ATB2RH751465	VFBAJB24A110058;VFBAJA249250052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
203	RLLV1ATB3RH751488	VFBAJB24A110056;VFBAJA249250043	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
204	RLLV1ATB1RH751442	VFBAJB24A110049;VFBAJA249250028	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
205	RLLV1ATB9RH751463	VFBAJB248230120;VFBAJA249250039	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
206	RLLV1ATBXRH751472	VFBAJB249280006;VFBAJA249270101	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
207	RLLV1ATB3RH751457	VFBAJB24A110062;VFBAJA249250031	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
208	RLLV1ATB3RH751491	VFBAJB24A110009;VFBAJA249270088	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
209	RLLV1ATB8RH751504	VFBAJB24A110050;VFBAJA249270102	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
210	RLLV1ATB3RH751524	VFBAJB24A110014;VFBAJA249270106	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
211	RLLV1ATB1RH751487	VFBAJB24A100078;VFBAJA249250047	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
212	RLLV1AUA7RH750172	VFBALB24A120055;VFBALA249210122	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
213	RLLV1ATB1RH750954	VFBAJB24A100079;VFBAJA249250036	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
214	RLLV1ATB3RH750941	VFBAJB24A100072;VFBAJA249270109	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
215	RLLV1ATB7RH750943	VFBAJB249280004;VFBAJA249270065	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
216	RLLV1ATB8RH750952	VFBAJB24A100084;VFBAJA249190118	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
217	RLLV1ATB6RH750951	VFBAJB249280002;VFBAJA24A100026	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
218	RLLV1ATB5RH750956	VFBAJB24A100043;VFBAJA24A100008	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
219	RLLV1ATB6RH750948	VFBAJB249270144;VFBAJA249270075	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
220	RLLV1ATB0RH750959	VFBAJB249280003;VFBAJA249270073	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
221	RLLV1ATB3RH751474	VFBAJB24A110013;VFBAJA249130085	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
222	RLLV1ATB5RH751475	VFBAJB24A110032;VFBAJA247310141	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
223	RLLV1ATB1RH751523	VFBAJB24A100094;VFBAJA24A100033	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
224	RLLV1ATB6RH751498	VFBAJB24A100096;VFBAJA24A100032	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
225	RLLV1ATB3RH751507	VFBAJB24A100088;VFBAJA249140062	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
226	RLLV1ATB0RH751495	VFBAJB24A110004;VFBAJA249270071	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
227	RLLV1ATB8RH751499	VFBAJB24A100095;VFBAJA24A100027	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
228	RLLV1ATB5RH751525	VFBAJB24A110005;VFBAJA249270085	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
229	RLLV1ATB0RH751531	VFBAJB24A110006;VFBAJA249140024	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
230	RLLV1ATB1RH751506	VFBAJB24A100091;VFBAJA24A100034	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
231	RLLV1ATB4RH751497	VFBAJB24A110008;VFBAJA249270066	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
232	RLLV1ATB1RH751490	VFBAJB24A110003;VFBAJA249270060	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
233	RLLV1ATB1RH750260	VFBAJB24A120096;VFBAJA249250059	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
234	RLLV1ATBXRH751665	VFBAJB24A140107;VFBAJA24A140076	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
235	RLLV1ATBXRH751469	VFBAJB24A140115;VFBAJA24A140100	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
236	RLLV1ATB8RH751454	VFBAJB24A140016;VFBAJA24A140097	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
237	RLLV1ATB6RH751484	VFBAJB24A140104;VFBAJA24A140037	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
238	RLLV1ATB6RH751520	VFBAJB24A140118;VFBAJA24A140041	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
239	RLLV1ATB8RH751535	VFBAJB24A140137;VFBAJA24A140136	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
240	RLLV1ATB8RH751521	VFBAJB24A120095;VFBAJA24A140086	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
241	RLLV1ATB9RH751513	VFBAJB24A120137;VFBAJA24A140149	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
242	RLLV1ATB9RH751494	VFBAJB24A140116;VFBAJA24A140098	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
243	RLLV1ATB9RH751477	VFBAJB24A150091;VFBAJA24A140059	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
244	RLLV1ATB6RH751470	VFBAJB24A140123;VFBAJA24A140065	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
245	RLLV1ATB6RH751517	VFBAJB24A140133;VFBAJA24A140050	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
246	RLLV1ATB8RH751468	VFBAJB24A140140;VFBAJA24A140078	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
247	RLLV1ATB2RH751451	VFBAJB24A140147;VFBAJA24A140084	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
248	RLLV1ATB5RH751461	VFBAJB24A140119;VFBAJA24A140052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
249	RLLV1ATB7RH751476	VFBAJB24A140148;VFBAJA24A140082	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
250	RLLV1ATB5RH751444	VFBAJB24A140111;VFBAJA24A140099	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
251	RLLV1ATBXRH751696	VFBAJB24A140103;VFBAJA24A140151	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
252	RLLV1ATB4RH751709	VFBAJB24A150088;VFBAJA24A140054	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
253	RLLV1ATB2RH751692	VFBAJB24A140146;VFBAJA24A140090	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
254	RLLV1ATB3RH751717	VFBAJB24A150090;VFBAJA24A140043	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
255	RLLV1ATB5RH751671	VFBAJB24A150089;VFBAJA24A140080	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
256	RLLV1ATB9RH751690	VFBAJB24A150087;VFBAJA24A140138	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
257	RLLV1ATB6RH751663	VFBAJB24A140109;VFBAJA24A140071	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
258	RLLV1ATBXRH751682	VFBAJB24A150092;VFBAJA24A140096	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
259	RLLV1ATBXRH751679	VFBAJB24A140113;VFBAJA24A140063	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
260	RLLV1ATB4RH751662	VFBAJB24A140120;VFBAJA24A140055	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
261	RLLV1ATB4RH750267	VFBAJB24A140125;VFBAJA249250045	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
262	RLLV1ATB3RH750261	VFBAJB24A150084;VFBAJA24A140088	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
263	RLLV1ATB8RH750238	VFBAJB249300118;VFBAJA24A140117	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
264	RLLV1ATB3RH751460	VFBAJB24A150079;VFBAJA249280053	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
265	RLLV1ATB4RH751452	VFBAJB24A150085;VFBAJA24A100039	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
266	RLLV1ATB9RH751706	VFBAJB248230115;VFBAJA24A140067	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
267	RLLV1ATB4RH750253	VFBAJB24A150083;VFBAJA24A140129	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
268	RLLV1ATB1RH751537	VFBAJB24A150075;VFBAJA24A140127	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
269	RLLV1ATB2RH751546	VFBAJB24A150063;VFBAJA24A140106	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
270	RLLV1ATB9RH751527	VFBAJB24A150068;VFBAJA24A140112	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
271	RLLV1ATB8RH751700	VFBAJB24A150069;VFBAJA24A140122	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
272	RLLV1ATB8RH751695	VFBAJB24A150078;VFBAJA24A140130	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
273	RLLV1ATB8RH751938	VFBAJB24A150077;VFBAJA24A140124	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
274	RLLV1ATB7RH751669	VFBAJB24A150062;VFBAJA24A140105	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
275	RLLV1ATB1RH751649	VFBAJB24A150076;VFBAJA24A140092	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
276	RLLV1ATB4RH751449	VFBAJB24A150046;VFBAJA24A150018	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
277	RLLV1ATB4RH751533	VFBAJB24A150007;VFBAJA24A150017	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
278	RLLV1ATB6RH751453	VFBAJB24A150001;VFBAJA24A150065	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
279	RLLV1ATB5RH751718	VFBAJB24A150064;VFBAJA24A140114	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
280	RLLV1ATB5RH751654	VFBAJB24A150059;VFBAJA24A150025	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
281	RLLV1ATBXRH751942	VFBAJB24A150003;VFBAJA24A150020	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
282	RLLV1ATB6RH751680	VFBAJB24A150061;VFBAJA24A140110	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
283	RLLV1ATB9RH751656	VFBAJB24A150016;VFBAJA24A150030	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
284	RLLV1ATB0RH751688	VFBAJB24A150011;VFBAJA24A150033	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
285	RLLV1ATB3RH751667	VFBAJB24A150006;VFBAJA24A150024	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
286	RLLV1ATB7RH751672	VFBAJB24A150009;VFBAJA24A150066	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
287	RLLV1ATB7RH751655	VFBAJB24A160010;VFBAJA24A140060	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
288	RLLV1ATB3RH751443	VFBAJB24A160014;VFBAJA24A150038	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
289	RLLV1ATB7RH751509	VFBAJB24A150074;VFBAJA24A150026	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
290	RLLV1ATB2RH751496	VFBAJB24A160020;VFBAJA24A160002	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
291	RLLV1ATB3RH751541	VFBAJB24A160028;VFBAJA24A150036	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
292	RLLV1ATB3RH751510	VFBAJB24A160043;VFBAJA24A150054	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
293	RLLV1ATB4RH751483	VFBAJB24A160046;VFBAJA24A140069	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
294	RLLV1ATB3RH751927	VFBAJB24A160013;VFBAJA24A150134	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
295	RLLV1ATB0RH751478	VFBAJB24A150014;VFBAJA24A140061	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
296	RLLV1ATBXRH751536	VFBAJB24A150010;VFBAJA24A140108	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
297	RLLV1ATB5RH751704	VFBAJB24A160023;VFBAJA24A160004	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
298	RLLV1ATB0RH751707	VFBAJB24A150008;VFBAJA24A140058	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
299	RLLV1ATB1RH751540	VFBAJB24A150005;VFBAJA24A140045	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
300	RLLV1ATB7RH751543	VFBAJB24A160050;VFBAJA24A150056	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
301	RLLV1ATB5RH751685	VFBAJB24A160011;VFBAJA24A150042	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
302	RLLV1ATB4RH751659	VFBAJB24A160016;VFBAJA24A140047	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
303	RLLV1ATB8RH751650	VFBAJB24A160042;VFBAJA24A150048	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
304	RLLV1ATB3RH751670	VFBAJB24A160021;VFBAJA24A160005	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
305	RLLV1ATB9RH751446	VFBAJB24A170099;VFBAJA24A150138	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
306	RLLV1ATB5RH751458	VFBAJB24A170080;VFBAJA24A150052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
307	RLLV1ATB8RH751941	VFBAJB24A170088;VFBAJA24A150108	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
308	RLLV1ATB9RH751530	VFBAJB24A150028;VFBAJA24A150101	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
309	RLLV1ATB0RH751934	VFBAJB24A170121;VFBAJA24A160063	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
310	RLLV1ATB5RH751931	VFBAJB24A170125;VFBAJA24A160055	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
311	RLLV1ATBXRH751519	VFBAJB24A150037;VFBAJA24A150106	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
312	RLLV1ATB8RH751714	VFBAJB24A170081;VFBAJA24A150050	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
313	RLLV1ATB2RH751708	VFBAJB24A170126;VFBAJA24A160072	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
314	RLLV1ATB6RH751713	VFBAJB24A160035;VFBAJA24A150040	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
315	RLLV1ATB3RH751698	VFBAJB24A150039;VFBAJA24A150103	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
316	RLLV1ATB9RH751673	VFBAJB24A170083;VFBAJA24A150060	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
317	RLLV1ATB7RH750957	VFBAJB24A160029;VFBAJA24A150045	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
318	RLLV1ATB8RH751664	VFBAJB24A170056;VFBAJA24A160108	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
319	RLLV1ATB2RH750896	VFBAJB24A170105;VFBAJA24A160096	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
320	RLLV1ATB5RH750892	VFBAJB24A170069;VFBAJA24A150132	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
321	RLLV1ATB1RH750937	VFBAJB24A170103;VFBAJA24A160081	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
322	RLLV1ATB7RH751462	VFBAJB24A170111;VFBAJA24A160058	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
323	RLLV1ATB7RH751493	VFBAJB24A170014;VFBAJA24A150140	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
324	RLLV1ATB4RH751502	VFBAJB24A160018;VFBAJA24A160142	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
325	RLLV1ATB1RH756334	VFBAJB24A170053;VFBAJA24A160125	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
326	RLLV1ATB5RH751945	VFBAJB24A170061;VFBAJA24A160143	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
327	RLLV1ATB6RH751923	VFBAJB24A170118;VFBAJA24A160085	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
328	RLLV1ATB4RH751712	VFBAJB24A170048;VFBAJA24A160123	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
329	RLLV1ATB0RH751691	VFBAJB24A170012;VFBAJA24A160146	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
330	RLLV1ATB4RH751693	VFBAJB24A160047;VFBAJA24A160152	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
331	RLLV1ATB1RH751943	VFBAJB24A170062;VFBAJA24A160145	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
332	RLLV1ATB3RH751930	VFBAJB24A170122;VFBAJA24A160053	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
333	RLLV1ATB7RH751705	VFBAJB24A170086;VFBAJA24A160095	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
334	RLLV1ATB1RH751716	VFBAJB24A170120;VFBAJA24A160056	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
335	RLLV1ATB5RH751699	VFBAJB24A160088;VFBAJA24A160128	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
336	RLLV1ATB2RH751711	VFBAJB24A160007;VFBAJA24A150129	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
337	RLLV1ATB8RH751681	VFBAJB24A160070;VFBAJA24A160119	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
338	RLLV1ATB4RH751676	VFBAJB24A170060;VFBAJA24A160115	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
339	RLLV1ATB2RH751658	VFBAJB24A170078;VFBAJA24A150135	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
340	RLLV1ATB1RH751683	VFBAJB24A180107;VFBAJA24A150107	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
341	RLLV1ATB6RH751677	VFBAJB24A170092;VFBAJA24A160102	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
342	RLLV1ATB6RH756295	VFBAJB24A180087;VFBAJA24A160161	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
343	RLLV1ATB6RH756331	VFBAJB24A180085;VFBAJA24A170017	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
344	RLLV1ATB7RH751932	VFBAJB24A180099;VFBAJA24A160138	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
345	RLLV1ATB9RH756310	VFBAJB24A180103;VFBAJA24A170036	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
346	RLLV1ATB2RH756343	VFBAJB24A180086;VFBAJA24A170029	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
347	RLLV1ATB6RH757219	VFBAJB24A180102;VFBAJA24A170015	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
348	RLLV1ATB9RH751933	VFBAJB24A180106;VFBAJA24A150141	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
349	RLLV1ATB6RH751937	VFBAJB24A180094;VFBAJA24A170034	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
350	RLLV1ATB3RH757209	VFBAJB24A180084;VFBAJA24A170018	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
351	RLLV1ATB5RH751542	VFBAJB24A180114;VFBAJA24A160160	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
352	RLLV1ATBXRH757224	VFBAJB24A180032;VFBAJA24A170045	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
353	RLLV1ATB6RH757205	VFBAJB24A180053;VFBAJA24A170032	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
354	RLLV1ATB8RH757206	VFBAJB24A180121;VFBAJA24A170067	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
355	RLLV1ATB4RH757221	VFBAJB24A180043;VFBAJA24A170066	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
356	RLLV1ATB1RH751473	VFBAJB24A180079;VFBAJA24A160154	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
357	RLLV1ATB5RH751492	VFBAJB24A180034;VFBAJA24A170052	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
358	RLLV1ATB5RH751928	VFBAJB24A180048;VFBAJA24A170027	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
359	RLLV1ATB2RH751952	VFBAJB24A180042;VFBAJA24A170023	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
360	RLLV1AUA8RH757244	VFBALB24A120031;VFBALA24A140011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
361	RLLV1AUA2RH757238	VFBALB24A120021;VFBALA24A120145	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
362	RLLV1AUA8RH757230	VFBALB24A120025;VFBALA24A140030	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
363	RLLV1ATB2RH751661	VFBAJB24A180111;VFBAJA24A170091	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
364	RLLV1ATB0RH751660	VFBAJB24A180030;VFBAJA24A170044	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
365	RLLV1AUA1RH757196	VFBALB24A120015;VFBALA24A120138	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
366	RLLV1AUA8RH757213	VFBALB24A120037;VFBALA24A120009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
367	RLLV1AUA7RH757218	VFBALB24A120030;VFBALA24A140012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
368	RLLV1AUAXRH757228	VFBALB24A120090;VFBALA24A140028	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
369	RLLV1ATB7RH757214	VFBAJB24A180080;VFBAJA24A170084	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
370	RLLV1ATB0RH757216	VFBAJB24A180082;VFBAJA24A170008	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
371	RLLV1ATB1RH757208	VFBAJB24A180046;VFBAJA24A170041	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
372	RLLV1ATB8RH757223	VFBAJB24A180076;VFBAJA24A170074	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
373	RLLV1AUA6RH757338	VFBALB24A120018;VFBALA24A120133	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
374	RLLV1ATB5RH751508	VFBAJB24A180064;VFBAJA24A170047	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
375	RLLV1ATB6RH751534	VFBAJB24A180045;VFBAJA24A170054	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
376	RLLV1AUA1RH757232	VFBALB24A120024;VFBALA24A120120	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
377	RLLV1AUA5RH757234	VFBALB24A120130;VFBALA24A120143	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
378	RLLV1AUA1RH757229	VFBALB24A140003;VFBALA24A140026	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
379	RLLV1AUA4RH757239	VFBALB24A140004;VFBALA24A140019	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
380	RLLV1AUA6RH757243	VFBALB24A120001;VFBALA24A120094	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
381	RLLV1AUA8RH757227	VFBALB24A110080;VFBALA245220055	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
382	RLLV1AUA7RH757235	VFBALB24A120002;VFBALA24A140027	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
383	RLLV1AUA9RH757351	VFBALB24A120148;VFBALA24A140029	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
384	RLLV1AUA7RH757347	VFBALB24A120135;VFBALA24A140020	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
385	RLLV1AUA9RH757348	VFBALB24A110097;VFBALA245220057	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
386	RLLV1ATB2RH751529	VFBAJB24A180056;VFBAJA24A170051	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
387	RLLV1ATB2RH751515	VFBAJB24A180061;VFBAJA24A170042	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
388	RLLV1ATB6RH751503	VFBAJB24A180026;VFBAJA24A170040	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
389	RLLV1ATB2RH751479	VFBAJB24A180027;VFBAJA24A170028	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
390	RLLV1ATB3RH751703	VFBAJB24A180062;VFBAJA24A170022	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
391	RLLV1AUAXRH757343	VFBALB24A110079;VFBALA245130018	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
392	RLLV1AUA4RH757354	VFBALB24A150099;VFBALA24A290138	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
393	RLLV1AUAXRH757360	VFBALB24A110081;VFBALA245130014	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
394	RLLV1AUA3RH757345	VFBALB24A120069;VFBALA24A290136	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
395	RLLV1AUA0RH757352	VFBALB24A120071;VFBALA23A200184	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
396	RLLV1ATB3RH750938	VFBAJB24A180016;VFBAJA24A170019	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
397	RLLV1ATB2RH750249	VFBAJB24A180017;VFBAJA24A170026	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
398	RLLV1ATB0RH751481	VFBAJB24A180057;VFBAJA24A160163	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
399	RLLV1ATB3RH751944	VFBAJB24A180021;VFBAJA24A170002	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
400	RLLV1ATB3RH751653	VFBAJB24A180065;VFBAJA24A170020	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
401	RLLV1AUA6RH758702	VFBALB24A020100;VFBALA24A290165	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
402	RLLV1ATB7RH751686	VFBAJB24A180067;VFBAJA24A170004	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
403	RLLV1ATBXRH751701	VFBAJB24A180069;VFBAJA24A160159	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
404	RLLV1ATB1RH751926	VFBAJB24A180019;VFBAJA24A160162	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
405	RLLV1AUA0RH750174	VFBALB24A290173;VFBALA24A290191	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
406	RLLV1ATB6RH751467	VFBAJB24A180071;VFBAJA24A160106	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
407	RLLV1ATB0RH751657	VFBAJB24A180014;VFBAJA24A170093	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
408	RLLV1ATB4RH751547	VFBAJB24A180075;VFBAJA24A160118	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
409	RLLV1ATB7RH758797	VFBAJB24A180006;VFBAJA24A160156	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
410	RLLV1ATB6RH758676	VFBAJB24A180074;VFBAJA24A160111	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
411	RLLV1AUAXRH758735	VFBALB24A300056;VFBALA24A300031	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
412	RLLV1AUA2RH758695	VFBALB24A290137;VFBALA24A160012	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
413	RLLV1ATB9RH751687	VFBAJB24A180118;VFBAJA24A160113	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
414	RLLV1AUA4RH757242	VFBALB24A300051;VFBALA24A300016	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
415	RLLV1AUA3RH758818	VFBALB24A290154;VFBALA24A290188	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
416	RLLV1AUA6RH758747	VFBALB24A290145;VFBALA24A300008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
417	RLLV1AUA2RH758745	VFBALB24A290125;VFBALA24A300052	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
418	RLLV1AUA4RH758763	VFBALB24A290148;VFBALA24A300009	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
419	RLLV1AUA7RH758773	VFBALB24A290159;VFBALA24A300005	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
420	RLLV1AUA9RH758774	VFBALB24A290157;VFBALA24A300007	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
421	RLLV1AUA1RH758784	VFBALB24A290131;VFBALA24A300004	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
422	RLLV1AUA3RH758723	VFBALB24A300033;VFBALA24A300036	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
423	RLLV1ATB4RH751466	VFBAJB24A180158;VFBAJA24A160164	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
424	RLLV1ATB9RH751480	VFBAJB24A180015;VFBAJA24A170100	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
425	RLLV1AUA1RH758672	VFBALB24A300018;VFBALA24A300027	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
426	RLLV1AUA9RH757236	VFBALB24A300037;VFBALA24A300039	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
427	RLLV1AUA2RH758731	VFBALB24A300043;VFBALA24A300023	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
428	RLLV1ATBXRH750953	VFBAJB24A180154;VFBAJA24A160148	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
429	RLLV1AUA3RH757233	VFBALB24A300026;VFBALA24A300029	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
430	RLLV1ATB3RH751684	VFBAJB24A170150;VFBAJA24A160151	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
431	RLLV1AUA6RH764189	VFBALB24B010132;VFBALA24B090082	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
432	RLLV1AUA6RH764239	VFBALB24B010124;VFBALA24B090081	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
433	RLLV1AUA8RH764243	VFBALB249170093;VFBALA24B010084	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
434	RLLV1ATB0RH764201	VFBAJB24A180151;VFBAJA24A160130	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
435	RLLV1ATB7RH761229	VFBAJB24A180146;VFBAJA24A160139	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
436	RLLV1AUA9RH764221	VFBALB24B030087;VFBALA24B090127	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
437	RLLV1AUA2RH764240	VFBALB24B030070;VFBALA24B090126	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
438	RLLV1AUA6RH764242	VFBALB24B030063;VFBALA24B090103	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
439	RLLV1AUA0RH764236	VFBALB24B030072;VFBALA24B090109	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
440	RLLV1AUA9RH764235	VFBALB24B030074;VFBALA24B090068	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
441	RLLV1ATB5RH764209	VFBAJB24A180137;VFBAJA24A160127	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
442	RLLV1ATB1RH766524	VFBAJB24A180134;VFBAJA24A160137	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
443	RLLV1AUAXRH764230	VFBALB24B100137;VFBALA24B090120	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
444	RLLV1AUA4RH764238	VFBALB24B100136;VFBALA24B090119	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
445	RLLV1ATB6RH766499	VFBAJB24A180125;VFBAJA24A180050	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
446	RLLV1AUA7RH764234	VFBALB24B080155;VFBALA24B090113	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
447	RLLV1ATB8RH766519	VFBAJB24A180002;VFBAJA24A170107	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
448	RLLV1ATB5RH766493	VFBAJB24A170149;VFBAJA24A170106	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
449	RLLV1ATB3RH766511	VFBAJB24A180003;VFBAJA24A170112	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
450	RLLV1AUA6RH766525	VFBALB24B080141;VFBALA24B100023	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
451	RLLV1AUA4RH766510	VFBALB24B080144;VFBALA24B090189	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
452	RLLV1ATB2RH766497	VFBAJB24A180001;VFBAJA24A170110	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
453	RLLV1AUA6RH766539	VFBALB24B080143;VFBALA24B100019	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
454	RLLV1AUA1RH766545	VFBALB24B080151;VFBALA24B090172	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
455	RLLV1ATB9RH766531	VFBAJB24A180008;VFBAJA24A170124	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
456	RLLV1AUA1RH764231	VFBALB249120023;VFBALA24B100022	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
457	RLLV1AUA2RH766523	VFBALB24B080161;VFBALA24B100079	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
458	RLLV1AUAXRH766494	VFBALB24B080153;VFBALA248260008	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
459	RLLV1AUA8RH766526	VFBALB24B090001;VFBALA24B100051	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
460	RLLV1AUA1RH766528	VFBALB249060077;VFBALA245140144	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
461	RLLV1AUA7RH766534	VFBALB24B080159;VFBALA24B100075	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
462	RLLV1ATB7RH766527	VFBAJB24A170129;VFBAJA24A170055	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
463	RLLV1AUA2RH766537	VFBALB24B100103;VFBALA245180125	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
464	RLLV1ATB3RH766489	VFBAJB24A170137;VFBAJA24A180054	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
465	RLLV1ATB4RH766517	VFBAJB24A180066;VFBAJA24A170058	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
466	RLLV1ATB4RH766498	VFBAJB24A170135;VFBAJA24A170050	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
467	RLLV1AUA7RH766520	VFBALB24B100046;VFBALA24B090146	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
468	RLLV1AUA1RH766500	VFBALB24B100037;VFBALA24B090158	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
469	RLLV1AUA2RH766540	VFBALB24B100026;VFBALA24B090151	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
470	RLLV1ATB2RH767715	VFBAJB24A180162;VFBAJA24A170087	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
471	RLLV1ATB6RH767717	VFBAJB24A170138;VFBAJA24A280143	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
472	RLLV1ATB9RH767730	VFBAJB24A180169;VFBAJA24A260110	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
473	RLLV1ATB0RH767714	VFBAJB24A170140;VFBAJA24A260122	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
474	RLLV1ATB3RH767691	VFBAJB24A170136;VFBAJA24A260124	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
475	RLLV1ATB8RH767704	VFBAJB24A170139;VFBAJA24A150104	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
476	RLLV1ATB6RH767720	VFBAJB24A180165;VFBAJA248230010	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
477	RLLV1ATB3RH767710	VFBAJB24A190089;VFBAJA24A280126	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
478	RLLV1ATB7RH767712	VFBAJB24A170123;VFBAJA24A170089	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
479	RLLV1ATB5RH767692	VFBAJB24A180166;VFBAJA24A170114	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
480	RLLV1AUA8RH766543	VFBALB24B100045;VFBALA24B090136	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
481	RLLV1ATB1RH767690	VFBAJB24A210015;VFBAJA24A260118	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
482	RLLV1AUA8RH766512	VFBALB24B110145;VFBALA24B090141	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
483	RLLV1ATB1RH767740	VFBAJB24A180133;VFBAJA24A260143	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
484	RLLV1ATB7RH767743	VFBAJB24A170142;VFBAJA24A260140	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
485	RLLV1ATB9RH767694	VFBAJB24A180173;VFBAJA24A260103	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
486	RLLV1ATB5RH767708	VFBAJB24A200137;VFBAJA24A260157	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
487	RLLV1ATB8RH767721	VFBAJB24A200031;VFBAJA24A280001	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
488	RLLV1ATB1RH767706	VFBAJB24A210063;VFBAJA24A280005	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
489	RLLV1ATB3RH767688	VFBAJB24A160036;VFBAJA24A260105	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
490	RLLV1ATB4RH761219	VFBAJB24A170144;VFBAJA24A280008	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
491	RLLV1ATB6RH766504	VFBAJB24A210074;VFBAJA24A260160	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
492	RLLV1ATB7RH767693	VFBAJB24A280036;VFBAJA24A260150	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
493	RLLV1ATB9RH767713	VFBAJB24A280069;VFBAJA24A260116	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
494	RLLV1ATB5RH767711	VFBAJB24A280055;VFBAJA24A280037	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
495	RLLV1ATB3RH767707	VFBAJB24A280073;VFBAJA24A260146	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
496	RLLV1ATB7RH767726	VFBAJB24A280066;VFBAJA24A280042	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
497	RLLV1ATB8RH767735	VFBAJB24A280080;VFBAJA24A280039	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
498	RLLV1ATB7RH767709	VFBAJB24A280058;VFBAJA249140068	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
499	RLLV1ATB8RH767699	VFBAJB24A280075;VFBAJA24A280007	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
500	RLLV1ATBXRH767686	VFBAJB24A280070;VFBAJA24A260153	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
501	RLLV1ATB1RH767723	VFBAJB24A280060;VFBAJA24A280047	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
502	RLLV1ATB4RH767697	VFBAJB24A220029;VFBAJA24A260144	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
503	RLLV1ATB4RH767702	VFBAJB24A280087;VFBAJA24A260158	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
504	RLLV1ATB6RH767698	VFBAJB24A280085;VFBAJA24A260155	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
505	RLLV1ATB4RH767716	VFBAJB24A280061;VFBAJA24A260159	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
506	RLLV1AUA2RH769745	VFBALB24B110139;VFBALA24B110071	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
507	RLLV1ATB2RH762630	VFBAJB24A280091;VFBAJA24A280038	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
508	RLLV1AUA7RH769708	VFBALB24B110136;VFBALA24B110078	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
509	RLLV1AUA7RH769725	VFBALB24B110133;VFBALA24B110068	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
510	RLLV1AUA3RH769706	VFBALB24B110141;VFBALA24B110080	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
511	RLLV1ATB7RH766513	VFBAJB24A280044;VFBAJA24A280048	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
512	RLLV1ATB5RH767742	VFBAJB24A280095;VFBAJA24A280077	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
513	RLLV1ATB6RH767703	VFBAJB24A280045;VFBAJA24A280050	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
514	RLLV1AUA2RH769731	VFBALB24B110015;VFBALA24B100033	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
515	RLLV1AUA7RH769711	VFBALB24B110067;VFBALA24B090160	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
516	RLLV1AUA5RH769738	VFBALB24B110028;VFBALA24B090164	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
517	RLLV1ATB5RH767689	VFBAJB24A280043;VFBAJA24A280040	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
518	RLLV1AUA3RH769723	VFBALB24B110006;VFBALA24B100063	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
519	RLLV1AUA8RH769717	VFBALB24B110014;VFBALA24B110075	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
520	RLLV1AUA6RH769747	VFBALB24B120101;VFBALA24B100083	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
521	RLLV1AUA8RH769721	VFBALB24B110011;VFBALA24B110072	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
522	RLLV1AUA6RH769750	VFBALB24B120102;VFBALA24B100082	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
523	RLLV1AUA2RH769714	VFBALB24B120125;VFBALA24B100077	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
524	RLLV1AUA8RH769752	VFBALB24B110069;VFBALA24B090162	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
525	RLLV1AUA1RH769736	VFBALB24B110007;VFBALA24B090114	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
526	RLLV1AUA8RH769734	VFBALB24B110010;VFBALA24B110112	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
527	RLLV1AUA2RH769728	VFBALB24B110025;VFBALA24B110127	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
528	RLLV1AUA1RH769722	VFBALB24B120123;VFBALA24B100081	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
529	RLLV1AUA9RH769743	VFBALB24B110008;VFBALA24B110073	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
530	RLLV1AUA5RH769707	VFBALB24B110026;VFBALA24B110131	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
531	RLLV1AUA8RH769765	VFBALB24B110022;VFBALA24B100056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
532	RLLV1AUA2RH769762	VFBALB24B120119;VFBALA24B090133	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
533	RLLV1ATB6RH767734	VFBAJB24A280094;VFBAJA24A280054	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
534	RLLV1AUA3RH769754	VFBALB24B120118;VFBALA24B110086	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
535	RLLV1AUA6RH769764	VFBALB24B120120;VFBALA24B090187	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
536	RLLV1AUA0RH769727	VFBALB24B120110;VFBALA24B120040	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
537	RLLV1AUA3RH769737	VFBALB245200008;VFBALA24B110088	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
538	RLLV1AUA6RH769716	VFBALB24B120108;VFBALA24B110092	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
539	RLLV1AUA7RH769739	VFBALB24B120111;VFBALA24B120034	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
540	RLLV1AUA8RH769718	VFBALB24B120114;VFBALA24B110087	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
541	RLLV1AUA8RH769748	VFBALB24B120127;VFBALA24B090177	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
542	RLLV1AUA3RH769740	VFBALB24B120109;VFBALA24B120036	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
543	RLLV1AUA5RH769710	VFBALB24B120122;VFBALA24B090186	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
544	RLLV1AUA6RH769733	VFBALB24B120128;VFBALA24B090144	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
545	RLLV1AUA9RH769757	VFBALB24B120116;VFBALA24B090175	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
546	RLLV1AUA4RH769763	VFBALB24B120117;VFBALA24B110090	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
547	RLLV1AUA2RH769759	VFBALB24B120107;VFBALA24B120043	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
548	RLLV1ATB4RH771703	VFBAJB24A280090;VFBAJA24A280057	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
549	RLLV1AUA0RH769761	VFBALB24B120115;VFBALA24B120056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
550	RLLV1AUA1RH769753	VFBALB24B120098;VFBALA24B120054	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
551	RLLV1ATB1RH771691	VFBAJB24A280046;VFBAJA24A280065	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
552	RLLV1AUA5RH769724	VFBALB24B120105;VFBALA24B120063	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
553	RLLV1AUA4RH769715	VFBALB24B120099;VFBALA24B110122	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
554	RLLV1AUA9RH769709	VFBALB24B120103;VFBALA24B120038	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
555	RLLV1AUA8RH769751	VFBALB24B120096;VFBALA24B120075	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
556	RLLV1AUA9RH769760	VFBALB24B120097;VFBALA24B110130	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
557	RLLV1AUA7RH769756	VFBALB24B120112;VFBALA24B120073	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
558	RLLV1AUA6RH771711	VFBALB24B120104;VFBALA24B120059	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
559	RLLV1ATB1RH771660	VFBAJB24A280155;VFBAJA24A280063	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
560	RLLV1ATB9RH771700	VFBAJB24A280078;VFBAJA24A280093	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
561	RLLV1ATB3RH771692	VFBAJB24A280135;VFBAJA248090067	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
562	RLLV1ATB3RH771708	VFBAJB24A280131;VFBAJA24A280081	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
563	RLLV1ATB2RH771716	VFBAJB24A280133;VFBAJA24A280079	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
564	RLLV1AUA0RH769758	VFBALB24B120029;VFBALA24B120058	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
565	RLLV1ATB5RH771676	VFBAJB24A160015;VFBAJA249130098	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
566	RLLV1AUA9RH769726	VFBALB24B120023;VFBALA24B140083	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
567	RLLV1AUA4RH769729	VFBALB24B120031;VFBALA24B120044	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
568	RLLV1AUA8RH771713	VFBALB24B120019;VFBALA24B140087	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
569	RLLV1AUA4RH771710	VFBALB24B120026;VFBALA24B120069	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
570	RLLV1AUA9RH771704	VFBALB24B120027;VFBALA24B120067	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
571	RLLV1AUA4RH773652	VFBALB24B140073;VFBALA24B120078	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
572	RLLV1ATB3RH771661	VFBAJB24A180023;VFBAJA24A280111	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
573	RLLV1ATB2RH771697	VFBAJB24A180088;VFBAJA24A280134	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
574	RLLV1ATB9RH771664	VFBAJB24A280128;VFBAJA24A280098	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
575	RLLV1ATB7RH771677	VFBAJB24A280122;VFBAJA24A280105	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
576	RLLV1ATB1RH771674	VFBAJB24A280112;VFBAJA24A280123	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
577	RLLV1ATB4RH771670	VFBAJB24A280120;VFBAJA24A280100	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
578	RLLV1ATB5RH771662	VFBAJB24A280124;VFBAJA24A280108	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
579	RLLV1ATB7RH771680	VFBAJB24A280130;VFBAJA24A280106	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
580	RLLV1ATB5RH771659	VFBAJB24A280161;VFBAJA24A280129	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
581	RLLV1ATB2RH767701	VFBAJB24A280102;VFBAJA24A280121	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
582	RLLV1AUA7RH771717	VFBALB24B140084;VFBALA24B140078	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
583	RLLV1AUA6RH773622	VFBALB24B140045;VFBALA24B140165	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
584	RLLV1AUA7RH773631	VFBALB24B140036;VFBALA24B140101	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
585	RLLV1AUA7RH773645	VFBALB24B140061;VFBALA24B140115	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
586	RLLV1AUA7RH769742	VFBALB24B210101;VFBALA24B230069	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
587	RLLV1AUA3RH773657	VFBALB24B210104;VFBALA24B230065	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
588	RLLV1AUA5RH775443	VFBALB24B220141;VFBALA24B150056	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
589	RLLV1AUA2RH775416	VFBALB24B250066;VFBALA24B230100	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
590	RLLV1AUA3RH775408	VFBALB24B220151;VFBALA24B140092	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
591	RLLV1AUA7RH775444	VFBALB24B230193;VFBALA24B240015	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
592	RLLV1AUA6RH775452	VFBALB24B230158;VFBALA24B220126	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
593	RLLV1AUA5RH775457	VFBALB24B240075;VFBALA24B240103	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
594	RLLV1AUA3RH775456	VFBALB24B220144;VFBALA24B220133	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
595	RLLV1AUA8RH775453	VFBALB24B230166;VFBALA24B240093	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
596	RLLV1AUA1RH775441	VFBALB24B220122;VFBALA24B230072	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
597	RLLV1AUA2RH775447	VFBALB24B250067;VFBALA24B240010	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
598	RLLV1AUA7RH775413	VFBALB24B240035;VFBALA24B240098	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
599	RLLV1AUA1RH775410	VFBALB24B220146;VFBALA24B230077	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
600	RLLV1AUA3RH775442	VFBALB24B220127;VFBALA24B230075	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
601	RLLV1AUA5RH775409	VFBALB24B220132;VFBALA24B220143	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
602	RLLV1AUA9RH775428	VFBALB24B220114;VFBALA24B230044	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
603	RLLV1AUA7RH775430	VFBALB24B220135;VFBALA24B220130	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
604	RLLV1AUA9RH775462	VFBALB24B250072;VFBALA24B240138	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
605	RLLV1AUA0RH775432	VFBALB24B250076;VFBALA24B240121	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
606	RLLV1AUA9RH775445	VFBALB24B250059;VFBALA24B240177	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
607	RLLV1AUA4RH775448	VFBALB24B250071;VFBALA24B240113	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
608	RLLV1AUA6RH775418	VFBALB24B250075;VFBALA24B240124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
609	RLLV1AUA6RH775421	VFBALB24B250058;VFBALA24B240111	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
610	RLLV1AUA XRH778595	VFBALB24B250083;VFBALA24B250110	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
611	RLLV1AUA6RH778593	VFBALB249170100;VFBALA24B250138	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
612	RLLV1AUA4RH778589	VFBALB24B250048;VFBALA24B250129	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
613	RLLV1AUA4RH778592	VFBALB24B250049;VFBALA24B250126	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
614	RLLV1ATB7RH778600	VFBAJB24A280011;VFBAJA248200035	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
615	RLLV1ATB9RH778601	VFBAJB24A280018;VFBAJA24A280137	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
616	RLLV1ATB3RH778576	VFBAJB24A280013;VFBAJA24A280068	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
617	RLLV1ATB4RH778599	VFBAJB24A280019;VFBAJA24A280140	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
618	RLLV1ATB5RH778613	VFBAJB24A280012;VFBAJA24A280064	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
619	RLLV1ATB1RH778608	VFBAJB24A280014;VFBAJA24A280067	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
620	RLLV1ATB6RH778586	VFBAJB24A280024;VFBAJA24A280115	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
621	RLLV1AUA3RH778597	VFBALB24B250088;VFBALA24B250122	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
622	RLLV1AUA6RH778612	VFBALB24B250051;VFBALA24B250124	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
623	RLLV1AUA8RH778594	VFBALB24B250080;VFBALA24B240119	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
624	RLLV1AUA1RH778582	VFBALB24B250087;VFBALA24B240125	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
625	RLLV1ATBXRH778574	VFBAJB24A280022;VFBAJA24C020066	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX

STT	Số khung	Số động cơ	Số GCN	Kiểu loại xe
626	RLLV1ATB0RH778616	VFBAJB24A280029;VFBAJA24C020075	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
627	RLLV1ATB2RH778584	VFBAJB24A280023;VFBAJA24C020071	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
628	RLLV1ATB4RH778604	VFBAJB24A280027;VFBAJA24C020063	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
629	RLLV1ATBXRH778610	VFBAJB24A280159;VFBAJA24C020065	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
630	RLLV1ATB4RH778585	VFBAJB24A280030;VFBAJA24C020082	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
631	RLLV1ATB7RH778581	VFBAJB24A180083;VFBAJA24C020061	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
632	RLLV1ATB1RH778575	VFBAJB24A170130;VFBAJA24C020084	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
633	RLLV1ATBXRH778591	VFBAJB24A280127;VFBAJA24C020078	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
634	RLLV1AUA8RH778627	VFBALB24B250112;VFBALA24B250011	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
635	RLLV1AUA3RH773626	VFBALB24B250097;VFBALA24B240142	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
636	RLLV1AUA2RH778624	VFBALB24B250118;VFBALA24B240179	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
637	RLLV1ATB9RH778579	VFBAJB24C020201;VFBAJA24C020119	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
638	RLLV1AUA7RH778621	VFBALB24B250100;VFBALA24B240146	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
639	RLLV1AUA1RH775455	VFBALB24B250093;VFBALA24B240185	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
640	RLLV1ATB1RH778611	VFBAJB24C020190;VFBAJA24C020133	0034/VAQ18-01/23-04	VF 8S LUX
641	RLLV1AUA3RH771701	VFBALB24B270115;VFBALA24B260183	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
642	RLLV1AUA2RH773598	VFBALB24B250028;VFBALA24B260170	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
643	RLLV1AUA5RH773630	VFBALB24B250030;VFBALA24B260175	0033/VAQ18-01/23-04	VF 8 LUX PLUS
644	RLLV1AFAXNV890371	VFBALB229190011; VFBALA229080059	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
645	RLLV1AFA8PV890176	VFBALB229140069; VFBALA22A030032	0012/VAQ18-01/22-00	VF 8 PLUS
646	RLLV1AEB1PV890255	VFBAJB22B020503; VFBAJA22B010502	0011/VAQ18-01/22-00	VF 8 ECO