

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : **THSP/2017/10** Ngày phê duyệt: **12/06/2017**

II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước : **Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt nam**
Tòa nhà Centerpoint 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
- 3 Nhà sản xuất xe tại nước ngoài : **Tập đoàn FUJI HEAVY INDUSTRYAL (FHI) (sản xuất xe SUBARU)**
1-7-2, Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
- 4 Loại phương tiện : Ô tô con
- 5 Nhãn hiệu : **SUBARRU** 6.Số loại: **FORESTER 2.0 XS**
- 7 Thời gian sản xuất : **Từ tháng 01/2009 đến 09/2010**
- 8 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 10 Số lượng xe triệu hồi : **16 chiếc**
- 11 Nội dung triệu hồi : **Kiểm tra và thay thế túi khí phía trước ghế phụ của xe SUBARU FORESTER 2.0 XS (sản xuất năm 2009~2010)**
- 12 Địa điểm thực hiện : **Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).**
- 13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **1.5 h/ xe**
- 14 Thời gian bắt đầu thực hiện : **12/06/2017**
- 15 Thời gian dự kiến kết thúc : **12/06/2018**
- 16 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Sau một thời gian dài hoạt động, do yếu tố thời gian, tiếp xúc với nhiệt và độ ẩm, các bơm túi khí không tự sấy khô có chứa nitrat amoni cân bằng có khả năng không bung khi xe xảy ra va chạm hoặc bung với áp suất lớn gây phá hủy chi tiết và có khả năng làm chấn thương nặng cho hành khách ngồi phía trước bên phải của xe.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và khách hàng cùng đi, đảm bảo cho xe của quý khách hoạt động ổn định theo tiêu chuẩn cũng như ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn trong những tình huống đột xuất có thể phát sinh trong quá trình xe vận hành. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, cần nhanh chóng mang xe tới Đại lý ủy nhiệm của công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam để được kiểm tra và sửa chữa xe theo đúng tiêu chuẩn.

Các xe thuộc diện triệu hồi cần đưa ngay đến các Đại lý được ủy quyền để kiểm tra thay thế. Để cần biết thêm các thông tin liên quan đến chương trình triệu hồi xin liên hệ với Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Việt Nam theo số điện thoại hotline 0972841505 và địa chỉ email thanhnguyen@motorimage.net.

IV. Ghi chú:

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 04 –37687509 Fax: 04-37684730

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

STT	Tên đại lý, CSBH	Địa chỉ	Điện Thoại	Ghi chú
1	Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn	18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp	0972 814 505	Người liên hệ: NGUYỄN MINH THẠNH
2	Công Ty TNHH AHCOM Hà Nội	Bến đỗ xe Mỹ Đình 1, ngõ P2, đường Lê Quang Đạo, Từ Liêm, Hà Nội	0903 413 364	Người liên hệ: HOÀNG VĂN HIẾU

**DANH SÁCH SỐ KHUNG, SỐ ĐỘNG CƠ CÁC XE SUBARU FORESTER 2.0 XS TRIỆU
HỒI TẠI VIỆT NAM**

STT	Số khung	Số động cơ	Ghi chú
1	JF1SH5LS5AG108429	D850509	SH5BL2S
2	JF1SH5LS5AG109212	D855201	SH5BL2S
3	JF1SH5LS5AG110279	D862237	SH9BL9T
4	JF1SH5LS5AG110894	D865237	SH9BL9T
5	JF1SH5LS5AG114693	D890389	SH9BL9T
6	JF1SH5LS5AG114709	D890390	SH9BL9T
7	JF1SH5LS5AG115294	D895614	SH9BL9T
8	JF1SH9LT5AG110059	D861505	SH9BL9T
9	JF1SH9LT5AG110350	D862668	SH9BL9T
10	JF1SH9LT5AG110580	D863636	SH9BL9T
11	JF1SH9LT5AG110751	D864416	SH9BL9T
12	JF1SH9LT5AG110967	D866655	SH9BL9T
13	JF1SH9LT5AG111285	D838624	SH9BL9T
14	JF1SH9LT5AG115232	D894693	SH9BL9T
15	JF1SH9LT5AG115756	D901969	SH9BL9T
16	JF1SH9LT5AG118167	D919153	SH9BL9T