

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : **THSP/2016/34** Ngày phê duyệt: **08/11/2016**

II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà sản xuất xe : **Công ty TNHH ô tô General Motor Việt Nam**
Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
- 3 Loại phương tiện : Ô tô con
- 4 Nhãn hiệu : **CHEVROLET** 5.Số loại: **ORLANDO KL1Y YMA11 / BB7**
- 6 Thời gian sản xuất : **Từ 01/01/2015 đến 09/03/2016 (số lượng 291 xe đã công bố tại chương trình triệu hồi mã số THSP/2016/5);**
Từ 10/03/2016 đến 21/06/2016 (số lượng 240 xe sản xuất sau ngày 09/03/2016);
- 7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số lượng xe triệu hồi : **531 chiếc**
- 10 Nội dung triệu hồi : **Kiểm tra, khắc phục triệt để hiện tượng kẹt nút khởi động xe Chevrolet ORLANDO KL1Y YMA11 / BB7 (thay thế chương trình triệu hồi mã số THSP/2016/5)**
- 11 Địa điểm thực hiện : **Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH ô tô General Motor Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).**
- 12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **0,2 ~ 0,5 h/ xe**
- 13 Thời gian bắt đầu thực hiện : **07/11/2016**
- 14 Thời gian dự kiến kết thúc : **07/05/2017**
- 15 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH ô tô General Motor Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Khi lắp ráp nẹp táp-lô, công nhân có thể thao tác sai thứ tự lắp ráp khiến nẹp táp-lô chịu lực xoắn, dẫn đến khe hở giữa nẹp táp lô và nút khởi động bị lệch về một phía. Điều này có thể gây ra hiện tượng chạm sát giữa nẹp táp-lô và nút khởi động dẫn đến có thể gây ra hiện tượng kẹt nút khởi động.

Trong quá trình sử dụng xe, nếu nút khởi động bị kẹt có thể khiến việc đánh lửa bị gián đoạn, làm cho hệ thống túi khí bị vô hiệu hóa, gây nguy hiểm cho người lái trong trường hợp xe xảy ra va chạm. Ngoài ra, nút khởi động bị kẹt có thể ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống trợ lực lái và trợ lực phanh, khiến người lái phải tác dụng một lực lớn hơn bình thường khi sử dụng hệ thống lái và hệ thống phanh trong quá trình điều khiển xe.

Liên quan đến việc khắc phục hiện tượng này, Công ty TNHH General Motor VN đã công bố giai đoạn 1 của chương trình triệu hồi để khắc phục với mã số THSP/2016/5. Hiện nay, Công ty GM VN đã thay đổi thiết kế liên quan đến nút khởi động và nẹp để khắc phục triệt để hiện tượng này.

Chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khách hàng đang sử dụng xe thuộc diện bị ảnh hưởng theo chương trình công bố (kể cả các xe đã được khắc phục theo chương trình triệu hồi theo mã số THSP/2016/5) cần nhanh chóng mang xe tới Đại lý ủy nhiệm của công ty TNHH General Motors Việt Nam để được kiểm tra, khắc phục hiện tượng kẹt nút khởi động. Trường hợp cần biết thêm thông tin về triệu hồi sản phẩm, khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại hotline 04.38500535 và địa chỉ email luat.tranvan@gm.com của công ty.

IV. Ghi chú:

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 04 –37687509 Fax: 04-37684730

DANH SÁCH ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

Số TT	Tên Đại lý	Địa chỉ	Số Điện thoại liên hệ	Ghi chú
1	Chevrolet Thăng Long	Số 8 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	04.73008866	www.chevroletthanglong.com.vn
2	Chevrolet Hà Nội	Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	04 3398 9090	www.hanoichevrolet.com.vn
3	Chevrolet Giải Phóng	Km 9, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	04-3622 9999	www.chevroletgiaiphong.com.vn
4	Chevrolet Newway	Số 358 đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	04-3562.7777	www.chevroletnewway.com.vn
5	Chevrolet Dương Tuấn	Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0241-3896689	www.chevroletduongtuan.vn/
6	Chevrolet Công Thành	Số 84 đường Ybìh Aleo Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0500-3954 979	http://chevroletcongthanh.com.vn/
7	Chevrolet Nghệ An	219 Đường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	038-3 844 926	<u>N/A</u>
8	Chevrolet Đà Nẵng	A2-2, ngã tư Tuyên Sơn, Đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	0511-3551 552	http://www.chevroletdanang.com.vn
9	Chevrolet Quảng Trị	133 Lê Duẩn, Aí Tử, Triệu Phong, Quảng Trị	053-3 711 222	www.chevroletquangtri.com.vn

10	Chevrolet Gia Lai	306, Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Tp.Pleiku, Gia Lai	059-3868 868	www.chevroletgialai.com.vn
11	Chevrolet Đông Đô Thành	Số 3 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	08-35191616	www.dongdothanh.com
12	Chevrolet An Thái	Số 464, Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh	08-3752 2045	www.chevroletan thai.vn
13	Chevrolet Việt Long	936 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố HCM	08-3701 0137	www.chevroletvietlong.com.vn
14	Chevrolet Sài Gòn	161F Dạ Nam, Phường 3, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh	08-39832888	http://www.chevroletsaigon.com.vn
15	Chevrolet Biên Hòa	643, Quốc lộ 1, KP 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.	061-8877900	www.chevrolet-bienhoa.com.vn
16	Chevrolet Nam Thái	T6/27 quốc lộ 13, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương	0650-3753 852	www.chevroletnamthai.com.vn
17	Chevrolet Nam Hải	Quốc lộ 51A, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	064-3742 532	www.chevroletnamhai.com.vn
18	Chevrolet Cần Thơ	274, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	0710 3838 868	www.chevroletcantho.com.vn

**Danh sách triệu hồi 531 xe ORLANDO KL1Y YMA11/BB7
để kiểm tra khắc phục hiện tượng kẹt nút khởi động**

Stt	Số Khung	Số Máy	Ngày xuất xưởng
1	RLLYA7551GH936149	F18D4 151690341	17/06/2016
2	RLLYA7551GH936150	F18D4 151690345	17/06/2016
3	RLLYA7551GH936151	F18D4 151690310	21/06/2016
4	RLLYA7551GH936152	F18D4 151690311	17/06/2016
5	RLLYA7551GH936153	F18D4 151690352	17/06/2016
6	RLLYA7551GH936154	F18D4 151690351	17/06/2016
7	RLLYA7551GH936155	F18D4 151690305	17/06/2016
8	RLLYA7551GH936156	F18D4 151690348	17/06/2016
9	RLLYA7551GH936157	F18D4 151690314	17/06/2016
10	RLLYA7551GH936158	F18D4 151690318	17/06/2016
11	RLLYA7551GH936159	F18D4 151690336	18/07/2016
12	RLLYA7551GH936160	F18D4 151690309	20/06/2016
13	RLLYA7551GH936161	F18D4 151690355	17/06/2016
14	RLLYA7551GH936162	F18D4 151690346	17/06/2016
15	RLLYA7551GH936163	F18D4 151690338	20/07/2016
16	RLLYA7551GH936164	F18D4 151690317	21/07/2016
17	RLLYA7551GH936165	F18D4 151690316	18/07/2016
18	RLLYA7551GH936166	F18D4 151690315	20/06/2016
19	RLLYA7551GH936167	F18D4 151690350	17/06/2016
20	RLLYA7551GH936168	F18D4 151690347	17/06/2016
21	RLLYA7551GH936169	F18D4 151600264	17/06/2016
22	RLLYA7551GH936170	F18D4 151690356	17/06/2016
23	RLLYA7551GH936171	F18D4 151690354	17/06/2016
24	RLLYA7551GH936172	F18D4 151690349	17/06/2016
25	RLLYA7551GH935934	F18D4 151690353	17/06/2016
26	RLLYA7551GH935956	F18D4 151690335	08/06/2016
27	RLLYA7551GH935955	F18D4 160200358	09/06/2016
28	RLLYA7551GH935954	F18D4 151690367	13/06/2016
29	RLLYA7551GH935953	F18D4 160200346	08/06/2016
30	RLLYA7551GH935952	F18D4 151690363	08/06/2016
31	RLLYA7551GH935951	F18D4 151690295	09/06/2016
32	RLLYA7551GH935950	F18D4 151690365	13/06/2016
33	RLLYA7551GH935949	F18D4 151600260	09/06/2016
34	RLLYA7551GH935948	F18D4 151690364	08/06/2016
35	RLLYA7551GH935947	F18D4 151690290	09/06/2016
36	RLLYA7551GH935946	F18D4 151690299	08/06/2016
37	RLLYA7551GH935945	F18D4 151690297	09/06/2016
38	RLLYA7551GH935944	F18D4 151690360	08/06/2016
39	RLLYA7551GH935943	F18D4 151600259	08/06/2016

40	RLLYA7551GH935942	F18D4 151690324	09/06/2016
41	RLLYA7551GH935941	F18D4 151690368	08/06/2016
42	RLLYA7551GH935940	F18D4 151690361	08/06/2016
43	RLLYA7551GH935939	F18D4 151690369	09/06/2016
44	RLLYA7551GH935938	F18D4 151690370	08/06/2016
45	RLLYA7551GH935937	F18D4 161690293	08/06/2016
46	RLLYA7551GH935936	F18D4 151690298	10/06/2016
47	RLLYA7551GH935935	F18D4 151690371	09/06/2016
48	RLLYA7551GH935933	F18D4 151690294	08/06/2016
49	RLLYA7551GH935836	F18D4 160200355	02/06/2016
50	RLLYA7551GH935835	F18D4 160200347	03/06/2016
51	RLLYA7551GH935834	F18D4 160200357	02/06/2016
52	RLLYA7551GH935833	F18D4 151480061	03/06/2016
53	RLLYA7551GH935832	F18D4 160200348	02/06/2016
54	RLLYA7551GH935831	F18D4 160200359	02/06/2016
55	RLLYA7551GH935830	F18D4 160200356	03/06/2016
56	RLLYA7551GH935829	F18D4 160200345	03/06/2016
57	RLLYA7551GH935828	F18D4 151480060	02/06/2016
58	RLLYA7551GH935827	F18D4 160200353	02/06/2016
59	RLLYA7551GH935826	F18D4 160200360	02/06/2016
60	RLLYA7551GH935825	F18D4 160200351	02/06/2016
61	RLLYA7551GH935824	F18D4 151690362	03/06/2016
62	RLLYA7551GH935823	F18D4 160200349	02/06/2016
63	RLLYA7551GH935822	F18D4 160200361	03/06/2016
64	RLLYA7551GH935821	F18D4 160200362	02/06/2016
65	RLLYA7551GH935820	F18D4 151690325	03/06/2016
66	RLLYA7551GH935819	F18D4 160200350	03/06/2016
67	RLLYA7551GH935818	F18D4 160200352	03/06/2016
68	RLLYA7551GH935817	F18D4 160200354	02/06/2016
69	RLLYA7551GH935816	F18D4 151600262	03/06/2016
70	RLLYA7551GH935815	F18D4 151480059	06/06/2016
71	RLLYA7551GH935814	F18D4 151690366	03/06/2016
72	RLLYA7551GH935813	F18D4 151690327	02/06/2016
73	RLLYA7551GH935016	F18D4 160120399	27/04/2016
74	RLLYA7551GH935015	F18D4 160120405	27/04/2016
75	RLLYA7551GH935014	F18D4 160120393	26/04/2016
76	RLLYA7551GH935013	F18D4 160120446	27/04/2016
77	RLLYA7551GH935012	F18D4 160120448	27/04/2016
78	RLLYA7551GH935011	F18D4 160120401	27/04/2016
79	RLLYA7551GH935010	F18D4 160120398	28/04/2016
80	RLLYA7551GH935009	F18D4 160120464	26/04/2016
81	RLLYA7551GH935008	F18D4 160120396	27/04/2016
82	RLLYA7551GH935007	F18D4 160120450	26/04/2016
83	RLLYA7551GH935006	F18D4 160120407	26/04/2016
84	RLLYA7551GH935005	F18D4 160120442	26/04/2016
85	RLLYA7551GH935004	F18D4 160120394	27/04/2016
86	RLLYA7551GH935003	F18D4 160120395	27/04/2016

87	RLLYA7551GH935002	F18D4 160120403	27/04/2016
88	RLLYA7551GH935001	F18D4 160120440	26/04/2016
89	RLLYA7551GH935000	F18D4 160120397	26/04/2016
90	RLLYA7551GH934999	F18D4 160120445	27/04/2016
91	RLLYA7551GH934998	F18D4 160120402	26/04/2016
92	RLLYA7551GH934997	F18D4 160120408	26/04/2016
93	RLLYA7551GH934996	F18D4 160120436	27/04/2016
94	RLLYA7551GH934995	F18D4 160120392	27/04/2016
95	RLLYA7551GH934994	F18D4 160120391	27/04/2016
96	RLLYA7551GH934993	F18D4 160120400	27/04/2016
97	RLLYA7551GH934992	F18D4 160120449	19/04/2016
98	RLLYA7551GH934991	F18D4 160120439	19/04/2016
99	RLLYA7551GH934990	F18D4 160120443	19/04/2016
100	RLLYA7551GH934989	F18D4 160120441	21/04/2016
101	RLLYA7551GH934988	F18D4 160120432	19/04/2016
102	RLLYA7551GH934987	F18D4 160120406	20/04/2016
103	RLLYA7551GH934986	F18D4 160120411	20/04/2016
104	RLLYA7551GH934985	F18D4 160120438	19/04/2016
105	RLLYA7551GH934984	F18D4 160120434	20/04/2016
106	RLLYA7551GH934983	F18D4 160120428	20/04/2016
107	RLLYA7551GH934982	F18D4 160120412	20/04/2016
108	RLLYA7551GH934981	F18D4 160120413	19/04/2016
109	RLLYA7551GH934980	F18D4 160120409	19/04/2016
110	RLLYA7551GH934979	F18D4 160120447	21/04/2016
111	RLLYA7551GH934978	F18D4 160120433	19/04/2016
112	RLLYA7551GH934977	F18D4 160120431	19/04/2016
113	RLLYA7551GH934976	F18D4 160120410	19/04/2016
114	RLLYA7551GH934975	F18D4 160120435	19/04/2016
115	RLLYA7551GH934974	F18D4 160120444	19/04/2016
116	RLLYA7551GH934973	F18D4 160120437	19/04/2016
117	RLLYA7551GH934972	F18D4 160120427	19/04/2016
118	RLLYA7551GH934971	F18D4 160120414	20/04/2016
119	RLLYA7551GH934970	F18D4 160120429	19/04/2016
120	RLLYA7551GH934969	F18D4 160120430	19/04/2016
121	RLLYA7551GH934752	F18D4 160120463	15/04/2016
122	RLLYA7551GH934751	F18D4 160130021	14/04/2016
123	RLLYA7551GH934750	F18D4 160120132	14/04/2016
124	RLLYA7551GH934749	F18D4 160120470	14/04/2016
125	RLLYA7551GH934748	F18D4 160120467	14/04/2016
126	RLLYA7551GH934747	F18D4 160130020	15/04/2016
127	RLLYA7551GH934746	F18D4 160130014	14/04/2016
128	RLLYA7551GH934745	F18D4 160120471	14/04/2016
129	RLLYA7551GH934744	F18D4 160130017	15/04/2016
130	RLLYA7551GH934743	F18D4 160120473	19/04/2016
131	RLLYA7551GH934742	F18D4 160130012	14/04/2016
132	RLLYA7551GH934741	F18D4 160120466	14/04/2016
133	RLLYA7551GH934740	F18D4 160120472	14/04/2016

134	RLLYA7551GH934739	F18D4 160130022	14/04/2016
135	RLLYA7551GH934738	F18D4 160130019	14/04/2016
136	RLLYA7551GH934737	F18D4 160120477	14/04/2016
137	RLLYA7551GH934736	F18D4 160120483	14/04/2016
138	RLLYA7551GH934735	F18D4 160120474	14/04/2016
139	RLLYA7551GH934734	F18D4 160130018	15/04/2016
140	RLLYA7551GH934733	F18D4 160130023	14/04/2016
141	RLLYA7551GH934732	F18D4 160130015	14/04/2016
142	RLLYA7551GH934731	F18D4 160120404	14/04/2016
143	RLLYA7551GH934730	F18D4 160120469	14/04/2016
144	RLLYA7551GH934729	F18D4 160130016	15/04/2016
145	RLLYA7551GH934584	F18D4 160120118	13/04/2016
146	RLLYA7551GH934583	F18D4 160120485	19/04/2016
147	RLLYA7551GH934582	F18D4 160120058	14/04/2016
148	RLLYA7551GH934581	F18D4 160120085	12/04/2016
149	RLLYA7551GH934580	F18D4 160120082	12/04/2016
150	RLLYA7551GH934579	F18D4 160120073	19/04/2016
151	RLLYA7551GH934578	F18D4 160120078	12/04/2016
152	RLLYA7551GH934577	F18D4 160120131	13/04/2016
153	RLLYA7551GH934576	F18D4 160120079	12/04/2016
154	RLLYA7551GH934575	F18D4 160120076	13/04/2016
155	RLLYA7551GH934574	F18D4 160130013	12/04/2016
156	RLLYA7551GH934573	F18D4 160120480	12/04/2016
157	RLLYA7551GH934572	F18D4 160120468	12/04/2016
158	RLLYA7551GH934571	F18D4 160120476	12/04/2016
159	RLLYA7551GH934570	F18D4 160120129	13/04/2016
160	RLLYA7551GH934569	F18D4 160120486	12/04/2016
161	RLLYA7551GH934568	F18D4 160120484	12/04/2016
162	RLLYA7551GH934567	F18D4 160120481	13/04/2016
163	RLLYA7551GH934566	F18D4 160120465	15/04/2016
164	RLLYA7551GH934565	F18D4 160120056	12/04/2016
165	RLLYA7551GH934564	F18D4 160120475	12/04/2016
166	RLLYA7551GH934563	F18D4 160120482	12/04/2016
167	RLLYA7551GH934562	F18D4 160120479	20/04/2016
168	RLLYA7551GH934561	F18D4 160120478	12/04/2016
169	RLLYA7551GH934147	F18D4 160120081	23/03/2016
170	RLLYA7551GH934146	F18D4 160120094	23/03/2016
171	RLLYA7551GH934145	F18D4 160120075	23/03/2016
172	RLLYA7551GH934144	F18D4 160110230	23/03/2016
173	RLLYA7551GH934143	F18D4 160120088	23/03/2016
174	RLLYA7551GH934142	F18D4 160120012	23/03/2016
175	RLLYA7551GH934141	F18D4 160120059	23/03/2016
176	RLLYA7551GH934140	F18D4 160120093	22/03/2016
177	RLLYA7551GH934139	F18D4 160110251	23/03/2016
178	RLLYA7551GH934138	F18D4 160120009	22/03/2016
179	RLLYA7551GH934137	F18D4 160110212	23/03/2016
180	RLLYA7551GH934136	F18D4 160120083	22/03/2016

181	RLLYA7551GH934135	F18D4 160120060	23/03/2016
182	RLLYA7551GH934134	F18D4 160120087	22/03/2016
183	RLLYA7551GH934133	F18D4 160110229	23/03/2016
184	RLLYA7551GH934132	F18D4 160120086	23/03/2016
185	RLLYA7551GH934131	F18D4 160120080	23/03/2016
186	RLLYA7551GH934130	F18D4 160120077	23/03/2016
187	RLLYA7551GH934129	F18D4 160120008	22/03/2016
188	RLLYA7551GH934128	F18D4 160120011	23/03/2016
189	RLLYA7551GH934127	F18D4 160120089	23/03/2016
190	RLLYA7551GH934126	F18D4 160120092	23/03/2016
191	RLLYA7551GH934125	F18D4 160120095	24/03/2016
192	RLLYA7551GH934124	F18D4 160120091	23/03/2016
193	RLLYA7551GH933979	F18D4 160120026	15/03/2016
194	RLLYA7551GH933978	F18D4 160120027	15/03/2016
195	RLLYA7551GH933977	F18D4 160120028	15/03/2016
196	RLLYA7551GH933976	F18D4 160120114	15/03/2016
197	RLLYA7551GH933975	F18D4 160110489	15/03/2016
198	RLLYA7551GH933974	F18D4 160120029	15/03/2016
199	RLLYA7551GH933973	F18D4 160120006	15/03/2016
200	RLLYA7551GH933972	F18D4 160110469	16/03/2016
201	RLLYA7551GH933971	F18D4 160120037	15/03/2016
202	RLLYA7551GH933970	F18D4 160120005	15/03/2016
203	RLLYA7551GH933969	F18D4 160120010	15/03/2016
204	RLLYA7551GH933968	F18D4 160120003	15/03/2016
205	RLLYA7551GH933967	F18D4 160120002	15/03/2016
206	RLLYA7551GH933966	F18D4 160120025	15/03/2016
207	RLLYA7551GH933965	F18D4 160120030	15/03/2016
208	RLLYA7551GH933964	F18D4 160120115	15/03/2016
209	RLLYA7551GH933963	F18D4 160110487	15/03/2016
210	RLLYA7551GH933962	F18D4 160110484	15/03/2016
211	RLLYA7551GH933961	F18D4 160120031	15/03/2016
212	RLLYA7551GH933960	F18D4 160120117	15/03/2016
213	RLLYA7551GH933959	F18D4 160120112	15/03/2016
214	RLLYA7551GH933958	F18D4 160120007	15/03/2016
215	RLLYA7551GH933957	F18D4 160120111	15/03/2016
216	RLLYA7551GH933956	F18D4 160120121	15/03/2016
217	RLLYA7551GH933931	F18D4 160120055	11/03/2016
218	RLLYA7551GH933930	F18D4 160110486	11/03/2016
219	RLLYA7551GH933929	F18D4 160110462	11/03/2016
220	RLLYA7551GH933928	F18D4 160120051	11/03/2016
221	RLLYA7551GH933927	F18D4 160120054	14/03/2016
222	RLLYA7551GH933926	F18D4 160110463	14/03/2016
223	RLLYA7551GH933925	F18D4 160120050	11/03/2016
224	RLLYA7551GH933924	F18D4 160110472	11/03/2016
225	RLLYA7551GH933923	F18D4 160120053	11/03/2016
226	RLLYA7551GH933922	F18D4 160110471	11/03/2016
227	RLLYA7551GH933921	F18D4 160110468	14/03/2016

228	RLLYA7551GH933920	F18D4 160110464	14/03/2016
229	RLLYA7551GH933919	F18D4 160110467	11/03/2016
230	RLLYA7551GH933918	F18D4 160120044	14/03/2016
231	RLLYA7551GH933917	F18D4 160110461	14/03/2016
232	RLLYA7551GH933916	F18D4 160110470	14/03/2016
233	RLLYA7551GH933915	F18D4 160120057	14/03/2016
234	RLLYA7551GH933914	F18D4 160110465	11/03/2016
235	RLLYA7551GH933913	F18D4 160110466	14/03/2016
236	RLLYA7551GH933912	F18D4 160120001	14/03/2016
237	RLLYA7551GH933911	F18D4 160110480	11/03/2016
238	RLLYA7551GH933910	F18D4 160120047	14/03/2016
239	RLLYA7551GH933909	F18D4 160110481	11/03/2016
240	RLLYA7551GH933908	F18D4 160120004	14/03/2016
241	RLLYA7551GH933772	F18D4 160120039	04/03/2016
242	RLLYA7551GH933771	F18D4 160110490	03/03/2016
243	RLLYA7551GH933770	F18D4 160120074	04/03/2016
244	RLLYA7551GH933769	F18D4 160110479	04/03/2016
245	RLLYA7551GH933768	F18D4 160120038	04/03/2016
246	RLLYA7551GH933767	F18D4 160120048	07/03/2016
247	RLLYA7551GH933766	F18D4 160110483	03/03/2016
248	RLLYA7551GH933765	F18D4 160120041	07/03/2016
249	RLLYA7551GH933764	F18D4 160120043	07/03/2016
250	RLLYA7551GH933763	F18D4 160120034	07/03/2016
251	RLLYA7551GH933762	F18D4 160120090	10/03/2016
252	RLLYA7551GH933761	F18D4 160110482	04/03/2016
253	RLLYA7551GH933760	F18D4 160110488	04/03/2016
254	RLLYA7551GH933759	F18D4 160120110	04/03/2016
255	RLLYA7551GH933758	F18D4 160120052	04/03/2016
256	RLLYA7551GH933757	F18D4 160120109	04/03/2016
257	RLLYA7551GH933756	F18D4 160120096	04/03/2016
258	RLLYA7551GH933755	F18D4 160120113	04/03/2016
259	RLLYA7551GH933754	F18D4 160120036	04/03/2016
260	RLLYA7551GH933753	F18D4 160110485	04/03/2016
261	RLLYA7551GH933752	F18D4 160120045	10/03/2016
262	RLLYA7551GH933751	F18D4 160120046	07/03/2016
263	RLLYA7551GH933750	F18D4 160120049	04/03/2016
264	RLLYA7551GH933749	F18D4 160120032	04/03/2016
265	RLLYA7551GH933549	F18D4 160110248	26/02/2016
266	RLLYA7551GH933548	F18D4 160110185	25/02/2016
267	RLLYA7551GH933547	F18D4 160120126	26/02/2016
268	RLLYA7551GH933546	F18D4 160110217	24/02/2016
269	RLLYA7551GH933545	F18D4 160110214	24/02/2016
270	RLLYA7551GH933544	F18D4 160120127	24/02/2016
271	RLLYA7551GH933543	F18D4 160120116	24/02/2016
272	RLLYA7551GH933542	F18D4 160120035	25/02/2016
273	RLLYA7551GH933541	F18D4 160120125	26/02/2016
274	RLLYA7551GH933540	F18D4 160120124	24/02/2016

275	RLLYA7551GH933539	F18D4 160110228	26/02/2016
276	RLLYA7551GH933538	F18D4 160120128	25/02/2016
277	RLLYA7551GH933537	F18D4 160110227	24/02/2016
278	RLLYA7551GH933536	F18D4 160120033	25/02/2016
279	RLLYA7551GH933535	F18D4 160110226	25/02/2016
280	RLLYA7551GH933534	F18D4 160120122	24/02/2016
281	RLLYA7551GH933533	F18D4 160120084	25/02/2016
282	RLLYA7551GH933532	F18D4 160120123	24/02/2016
283	RLLYA7551GH933531	F18D4 160110225	24/02/2016
284	RLLYA7551GH933530	F18D4 160110183	24/02/2016
285	RLLYA7551GH933529	F18D4 160110232	25/02/2016
286	RLLYA7551GH933528	F18D4 160120120	26/02/2016
287	RLLYA7551GH933527	F18D4 160110221	24/02/2016
288	RLLYA7551GH933526	F18D4 160120119	24/02/2016
289	RLLYA7551GH933357	F18D4 160110247	18/02/2016
290	RLLYA7551GH933356	F18D4 160110187	18/02/2016
291	RLLYA7551GH933355	F18D4 160110249	18/02/2016
292	RLLYA7551GH933354	F18D4 160120130	24/02/2016
293	RLLYA7551GH933353	F18D4 160110252	18/02/2016
294	RLLYA7551GH933352	F18D4 160110224	19/02/2016
295	RLLYA7551GH933351	F18D4 160110253	18/02/2016
296	RLLYA7551GH933350	F18D4 160110222	19/02/2016
297	RLLYA7551GH933349	F18D4 160120040	25/02/2016
298	RLLYA7551GH933348	F18D4 160110250	18/02/2016
299	RLLYA7551GH933347	F18D4 160120042	25/02/2016
300	RLLYA7551GH933346	F18D4 160110245	19/02/2016
301	RLLYA7551GH933345	F18D4 160110223	19/02/2016
302	RLLYA7551GH933344	F18D4 160110220	19/02/2016
303	RLLYA7551GH933343	F18D4 160110246	18/02/2016
304	RLLYA7551GH933342	F18D4 160110255	18/02/2016
305	RLLYA7551GH933341	F18D4 160110231	18/02/2016
306	RLLYA7551GH933340	F18D4 160110174	18/02/2016
307	RLLYA7551GH933339	F18D4 160110177	18/02/2016
308	RLLYA7551GH933338	F18D4 160110178	18/02/2016
309	RLLYA7551GH933337	F18D4 160110182	18/02/2016
310	RLLYA7551GH933336	F18D4 160110176	18/02/2016
311	RLLYA7551GH933335	F18D4 160110254	18/02/2016
312	RLLYA7551GH933334	F18D4 160110256	18/02/2016
313	RLLYA7551GH933104	F18D4 160110175	29/01/2016
314	RLLYA7551GH933103	F18D4 160110190	30/01/2016
315	RLLYA7551GH933102	F18D4 160110180	29/01/2016
316	RLLYA7551GH933101	F18D4 160110218	29/01/2016
317	RLLYA7551GH933100	F18D4 160110196	30/01/2016
318	RLLYA7551GH933099	F18D4 160110219	29/01/2016
319	RLLYA7551GH933098	F18D4 160110213	29/01/2016
320	RLLYA7551GH933097	F18D4 160110184	29/01/2016
321	RLLYA7551GH933096	F18D4 160110215	30/01/2016

322	RLLYA7551GH933095	F18D4 160110194	30/01/2016
323	RLLYA7551GH933094	F18D4 160110179	29/01/2016
324	RLLYA7551GH933093	F18D4 160110210	29/01/2016
325	RLLYA7551GH933092	F18D4 160110193	29/01/2016
326	RLLYA7551GH933091	F18D4 160110191	29/01/2016
327	RLLYA7551GH933090	F18D4 160110195	29/01/2016
328	RLLYA7551GH933089	F18D4 160110211	29/01/2016
329	RLLYA7551GH933088	F18D4 160110181	29/01/2016
330	RLLYA7551GH933087	F18D4 160110173	29/01/2016
331	RLLYA7551GH933086	F18D4 160110189	29/01/2016
332	RLLYA7551GH933085	F18D4 160110209	29/01/2016
333	RLLYA7551GH933084	F18D4 160110216	30/01/2016
334	RLLYA7551GH933083	F18D4 160110188	30/01/2016
335	RLLYA7551GH933082	F18D4 160110186	29/01/2016
336	RLLYA7551GH933081	F18D4 160110192	29/01/2016
337	RLLYA7551GH932768	F18D4 152870704	25/01/2016
338	RLLYA7551GH932767	F18D4 151690326	25/01/2016
339	RLLYA7551GH932766	F18D4 151690328	20/01/2016
340	RLLYA7551GH932765	F18D4 151690334	20/01/2016
341	RLLYA7551GH932764	F18D4 151690288	22/01/2016
342	RLLYA7551GH932763	F18D4 151690333	20/01/2016
343	RLLYA7551GH932762	F18D4 151690332	20/01/2016
344	RLLYA7551GH932761	F18D4 152870699	22/01/2016
345	RLLYA7551GH932760	F18D4 152870703	22/01/2016
346	RLLYA7551GH932759	F18D4 151690329	26/01/2016
347	RLLYA7551GH932758	F18D4 152870705	20/01/2016
348	RLLYA7551GH932757	F18D4 152870700	20/01/2016
349	RLLYA7551GH932756	F18D4 152870698	20/01/2016
350	RLLYA7551GH932755	F18D4 152870696	21/01/2016
351	RLLYA7551GH932754	F18D4 152870702	20/01/2016
352	RLLYA7551GH932753	F18D4 151690296	20/01/2016
353	RLLYA7551GH932752	F18D4 151690330	20/01/2016
354	RLLYA7551GH932751	F18D4 152870701	21/01/2016
355	RLLYA7551GH932750	F18D4 152870697	20/01/2016
356	RLLYA7551GH932749	F18D4 151690291	20/01/2016
357	RLLYA7551GH932748	F18D4 151690331	20/01/2016
358	RLLYA7551GH932747	F18D4 151690289	20/01/2016
359	RLLYA7551GH932746	F18D4 152870706	20/01/2016
360	RLLYA7551GH932745	F18D4 151690292	20/01/2016
361	RLLYA7551GH932504	F18D4 152530087	09/01/2016
362	RLLYA7551GH932503	F18D4 152530081	13/01/2016
363	RLLYA7551GH932502	F18D4 152530082	09/01/2016
364	RLLYA7551GH932501	F18D4 152530092	09/01/2016
365	RLLYA7551GH932500	F18D4 152530074	09/01/2016
366	RLLYA7551GH932499	F18D4 152530073	11/01/2016
367	RLLYA7551GH932498	F18D4 152530090	11/01/2016
368	RLLYA7551GH932497	F18D4 152530077	11/01/2016

369	RLLYA7551GH932496	F18D4 152530083	13/01/2016
370	RLLYA7551GH932495	F18D4 152530093	09/01/2016
371	RLLYA7551GH932494	F18D4 152530094	09/01/2016
372	RLLYA7551GH932493	F18D4 152530078	13/01/2016
373	RLLYA7551GH932492	F18D4 152530091	09/01/2016
374	RLLYA7551GH932491	F18D4 152530084	09/01/2016
375	RLLYA7551GH932490	F18D4 152530085	09/01/2016
376	RLLYA7551GH932489	F18D4 152530080	09/01/2016
377	RLLYA7551GH932488	F18D4 152530076	14/01/2016
378	RLLYA7551GH932487	F18D4 152530088	09/01/2016
379	RLLYA7551GH932486	F18D4 152530089	09/01/2016
380	RLLYA7551GH932485	F18D4 152530086	13/01/2016
381	RLLYA7551GH932484	F18D4 152530095	14/01/2016
382	RLLYA7551GH932483	F18D4 152530079	09/01/2016
383	RLLYA7551GH932482	F18D4 152530096	13/01/2016
384	RLLYA7551GH932481	F18D4 152530075	09/01/2016
385	RLLYA7551FH930715	F18D4 152380703	28/11/2015
386	RLLYA7551FH930714	F18D4 152380702	28/11/2015
387	RLLYA7551FH930713	F18D4 152380715	28/11/2015
388	RLLYA7551FH930712	F18D4 152380716	28/11/2015
389	RLLYA7551FH930711	F18D4 152380697	28/11/2015
390	RLLYA7551FH930710	F18D4 152380698	14/12/2015
391	RLLYA7551FH930709	F18D4 152380713	28/11/2015
392	RLLYA7551FH930708	F18D4 152380695	28/11/2015
393	RLLYA7551FH930707	F18D4 152380700	28/11/2015
394	RLLYA7551FH930706	F18D4 152380701	28/11/2015
395	RLLYA7551FH930705	F18D4 152380717	28/11/2015
396	RLLYA7551FH930704	F18D4 152380709	28/11/2015
397	RLLYA7551FH930703	F18D4 152380710	28/11/2015
398	RLLYA7551FH930702	F18D4 152380706	28/11/2015
399	RLLYA7551FH930701	F18D4 152380711	28/11/2015
400	RLLYA7551FH930700	F18D4 152380712	28/11/2015
401	RLLYA7551FH930699	F18D4 152380696	28/11/2015
402	RLLYA7551FH930698	F18D4 152380704	28/11/2015
403	RLLYA7551FH930697	F18D4 152380707	28/11/2015
404	RLLYA7551FH930696	F18D4 152380705	28/11/2015
405	RLLYA7551FH930695	F18D4 152380708	28/11/2015
406	RLLYA7551FH930694	F18D4 152380699	28/11/2015
407	RLLYA7551FH930693	F18D4 152380718	28/11/2015
408	RLLYA7551FH930692	F18D4 152380714	28/11/2015
409	RLLYA7551FH929295	F18D4 152320382	22/09/2015
410	RLLYA7551FH929294	F18D4 152320374	22/09/2015
411	RLLYA7551FH929293	F18D4 152320367	22/09/2015
412	RLLYA7551FH929292	F18D4 152320384	25/09/2015
413	RLLYA7551FH929291	F18D4 152320383	22/09/2015
414	RLLYA7551FH929290	F18D4 152320380	22/09/2015
415	RLLYA7551FH929289	F18D4 152320368	22/09/2015

416	RLLYA7551FH929288	F18D4 152320364	22/09/2015
417	RLLYA7551FH929287	F18D4 152320362	22/09/2015
418	RLLYA7551FH929286	F18D4 152320366	22/09/2015
419	RLLYA7551FH929285	F18D4 152320369	22/09/2015
420	RLLYA7551FH929284	F18D4 152320365	22/09/2015
421	RLLYA7551FH929283	F18D4 152320379	22/09/2015
422	RLLYA7551FH929282	F18D4 152320371	22/09/2015
423	RLLYA7551FH929281	F18D4 152320363	22/09/2015
424	RLLYA7551FH929280	F18D4 152320373	22/09/2015
425	RLLYA7551FH929279	F18D4 152320381	22/09/2015
426	RLLYA7551FH929278	F18D4 152320378	22/09/2015
427	RLLYA7551FH929277	F18D4 152320361	22/09/2015
428	RLLYA7551FH929276	F18D4 152320370	22/09/2015
429	RLLYA7551FH929275	F18D4 152320376	22/09/2015
430	RLLYA7551FH929274	F18D4 152320377	22/09/2015
431	RLLYA7551FH929273	F18D4 152320372	22/09/2015
432	RLLYA7551FH929272	F18D4 152320375	22/09/2015
433	RLLYA7551FH928387	F18D4 151340499	04/08/2015
434	RLLYA7551FH928386	F18D4 151340503	04/08/2015
435	RLLYA7551FH928385	F18D4 151340506	10/08/2015
436	RLLYA7551FH928384	F18D4 151340493	10/08/2015
437	RLLYA7551FH928383	F18D4 151340505	04/08/2015
438	RLLYA7551FH928382	F18D4 151340511	10/08/2015
439	RLLYA7551FH928381	F18D4 151340500	04/08/2015
440	RLLYA7551FH928380	F18D4 151340491	04/08/2015
441	RLLYA7551FH928379	F18D4 151340510	10/08/2015
442	RLLYA7551FH928378	F18D4 151340489	04/08/2015
443	RLLYA7551FH928377	F18D4 151340512	04/08/2015
444	RLLYA7551FH928376	F18D4 151340497	04/08/2015
445	RLLYA7551FH928375	F18D4 151340504	04/08/2015
446	RLLYA7551FH928374	F18D4 151340490	04/08/2015
447	RLLYA7551FH928373	F18D4 151340509	04/08/2015
448	RLLYA7551FH928372	F18D4 151340502	04/08/2015
449	RLLYA7551FH928371	F18D4 151340507	31/07/2015
450	RLLYA7551FH928370	F18D4 151340494	04/08/2015
451	RLLYA7551FH928369	F18D4 151340495	04/08/2015
452	RLLYA7551FH928368	F18D4 151340496	04/08/2015
453	RLLYA7551FH928367	F18D4 151340501	10/08/2015
454	RLLYA7551FH928366	F18D4 151340492	31/07/2015
455	RLLYA7551FH928365	F18D4 151340498	04/08/2015
456	RLLYA7551FH928364	F18D4 151340508	18/08/2015
457	RLLYA7551FH927999	F18D4 151200044	27/07/2015
458	RLLYA7551FH927998	F18D4 151200045	27/07/2015
459	RLLYA7551FH927997	F18D4 151200046	27/07/2015
460	RLLYA7551FH927996	F18D4 151200033	27/07/2015
461	RLLYA7551FH927995	F18D4 151200039	27/07/2015
462	RLLYA7551FH927994	F18D4 151200049	27/07/2015

463	RLLYA7551FH927993	F18D4 151200036	27/07/2015
464	RLLYA7551FH927992	F18D4 151200050	27/07/2015
465	RLLYA7551FH927991	F18D4 151200037	27/07/2015
466	RLLYA7551FH927990	F18D4 151200038	29/07/2015
467	RLLYA7551FH927989	F18D4 151200030	27/07/2015
468	RLLYA7551FH927988	F18D4 151200047	27/07/2015
469	RLLYA7551FH927987	F18D4 151200029	27/07/2015
470	RLLYA7551FH927986	F18D4 151200035	27/07/2015
471	RLLYA7551FH927985	F18D4 151200043	28/07/2015
472	RLLYA7551FH927984	F18D4 151200042	27/07/2015
473	RLLYA7551FH927983	F18D4 151200048	27/07/2015
474	RLLYA7551FH927982	F18D4 151200034	27/07/2015
475	RLLYA7551FH927981	F18D4 151200041	27/07/2015
476	RLLYA7551FH927980	F18D4 151200040	28/07/2015
477	RLLYA7551FH927979	F18D4 151200032	27/07/2015
478	RLLYA7551FH927978	F18D4 151200031	27/07/2015
479	RLLYA7551FH927977	F18D4 151200027	28/07/2015
480	RLLYA7551FH927976	F18D4 151200028	27/07/2015
481	RLLYA7551FH927181	F18D4 150420357	22/05/2015
482	RLLYA7551FH927180	F18D4 150420349	28/05/2015
483	RLLYA7551FH927179	F18D4 150420371	27/05/2015
484	RLLYA7551FH927178	F18D4 150420355	22/05/2015
485	RLLYA7551FH927177	F18D4 150420354	22/05/2015
486	RLLYA7551FH927176	F18D4 150420351	30/05/2015
487	RLLYA7551FH927175	F18D4 150420358	01/06/2015
488	RLLYA7551FH927174	F18D4 150420369	22/05/2015
489	RLLYA7551FH927173	F18D4 150420366	22/05/2015
490	RLLYA7551FH927172	F18D4 150420363	22/05/2015
491	RLLYA7551FH927171	F18D4 150420367	22/05/2015
492	RLLYA7551FH927170	F18D4 150420348	22/05/2015
493	RLLYA7551FH927169	F18D4 150420370	22/05/2015
494	RLLYA7551FH927168	F18D4 150420368	22/05/2015
495	RLLYA7551FH927167	F18D4 150420356	22/05/2015
496	RLLYA7551FH927166	F18D4 150420365	22/05/2015
497	RLLYA7551FH927165	F18D4 150420350	23/05/2015
498	RLLYA7551FH927164	F18D4 150420353	22/05/2015
499	RLLYA7551FH927163	F18D4 150420361	22/05/2015
500	RLLYA7551FH927162	F18D4 150420364	22/05/2015
501	RLLYA7551FH927161	F18D4 150420362	01/06/2015
502	RLLYA7551FH927160	F18D4 150420359	22/05/2015
503	RLLYA7551FH927159	F18D4 150420360	22/05/2015
504	RLLYA7551FH927158	F18D4 150420352	22/05/2015
505	RLLYA7551FH925729	F18D4 143490460	24/03/2015
506	RLLYA7551FH925728	F18D4 143490463	24/03/2015
507	RLLYA7551FH925727	F18D4 143490457	24/03/2015
508	RLLYA7551FH925726	F18D4 143490471	24/03/2015
509	RLLYA7551FH925725	F18D4 143490464	24/03/2015

510	RLLYA7551FH925724	F18D4 143490456	24/03/2015
511	RLLYA7551FH925723	F18D4 143490474	24/03/2015
512	RLLYA7551FH925722	F18D4 143490459	24/03/2015
513	RLLYA7551FH925721	F18D4 143490476	24/03/2015
514	RLLYA7551FH925720	F18D4 143490473	24/03/2015
515	RLLYA7551FH925719	F18D4 143490455	24/03/2015
516	RLLYA7551FH925718	F18D4 143490458	24/03/2015
517	RLLYA7551FH925717	F18D4 143490467	24/03/2015
518	RLLYA7551FH925716	F18D4 143490462	24/03/2015
519	RLLYA7551FH925715	F18D4 143490466	24/03/2015
520	RLLYA7551FH925714	F18D4 143490468	24/03/2015
521	RLLYA7551FH925713	F18D4 143490454	24/03/2015
522	RLLYA7551FH925712	F18D4 143490453	24/03/2015
523	RLLYA7551FH925543	F18D4 143490475	24/03/2015
524	RLLYA7551FH925542	F18D4 143490469	24/03/2015
525	RLLYA7551FH925541	F18D4 143490470	24/03/2015
526	RLLYA7551FH925540	F18D4 143490461	24/03/2015
527	RLLYA7551FH924927	F18D4 143490465	24/03/2015
528	RLLYA7551FH924926	F18D4 143490472	24/03/2015
529	RLLYA7551EH924160	F18D4 141910773	13/01/2015
530	RLLYA7551EH924157	F18D4 141920001	16/01/2015
531	RLLYA7551EH924146	F18D4 141910776	13/01/2015