

# THÔNG TIN VỀ TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

## I. Thông tin chung

1. Mã số đợt triệu hồi: **THSP/2012/07** Ngày công bố: **17/10/2012**

## II Thông tin chi tiết

1. Nhà sản xuất/ nhập khẩu: **Công ty TNHH TOYOTA Việt Nam**

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

2. Loại phương tiện: **Ô tô con**

3. Nhãn hiệu: **TOYOTA** 4. Số loại **COROLLA (ZZE142L-GEMGKH; ZZE142L-GEPGKH); VIOS (NCP93L-BEMRKU; NCP93L-BEPGKU)**

5. Thời gian sản xuất: **Tùy theo từng loại (xem chi tiết Danh sách các xe đính kèm)**

6. Số khung (VIN): --- *(Xem Danh sách các xe đính kèm)*

7. Số động cơ: ---

8. Số lượng xe triệu hồi: **TOYOTA COROLLA ZZE142L-GEMGKH 719 chiếc, COROLLA ZZE142L-GEPGKH 770 chiếc, ; VIOS NCP93L-BEMRKU 2169 chiếc và ; VIOS NCP93L-BEPGKU 1641 chiếc.**

9. Nội dung triệu hồi: Kiểm tra thay thế công tắc chính điều khiển lên xuống cửa sổ của các xe nêu trên.

10. Địa điểm thực hiện: Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của TOYOTA Việt Nam trên toàn quốc.

11. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 1h/ 1 xe trường hợp kiểm tra và bơm mỡ chuyên dụng + 0,2h/ 1 xe kiểm tra và thay thế bằng mạch mới.

12. Thời gian thực hiện: **Xe TOYOTA VIOS bắt đầu thực hiện từ 01/11/2012; Xe TOYOTA COROLLA bắt đầu thực hiện từ 15/11/2012.**

13. Chi phí sửa chữa Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam sẽ kiểm tra và thay thế miễn phí công tắc điều khiển cửa lên xuống của những xe bị ảnh hưởng

14. Khuyến cáo người sử dụng Khi điều khiển lên xuống cửa kính cửa sổ bằng công tắc chính (công tắc nằm phía trước bên trái của xe) các xe COROLLA và VIOS nêu trên có thể xảy ra hiện tượng nút công tắc không hồi về vị trí ban đầu hoặc có cảm giác nút công tắc bị dính. Nếu cố gắng khắc phục hiện tượng trên bằng các loại vật liệu bôi trơn thông thường sẵn có trên thị trường thì có

thể gặp phải hiện tượng khói phát ra từ bên trong công tắc. Đối với các xe do TOYOTA sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện triệu hồi theo công bố của công ty TOYOTA Nhật Bản (TOYOTA MOTOR CORPORATION), nếu được yêu cầu, Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ với TOYOTA MOTOR CORPORATION để xác nhận, kiểm tra và thay thế, sửa chữa lỗi (nếu cần).

15. Ghi chú:

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

***Số 18 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội***

***Điện thoại: 04-37687509 Fax: 04-37684730***

**VIN List of Power Window Master Switch**

<b>No.</b>	<b>COUNTRY</b>	<b>Model</b>	<b>L/O</b>	<b>Engine No.</b>	<b>Katashiki</b>	<b>VIN_WMI</b>	<b>VIN_VDS</b>	<b>VIN_VIS</b>	<b>P/W SW parts No.</b>
1	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4797378</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>78200032</b>	04002-15342
2	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765598</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87200001</b>	04002-15342
3	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765620</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87200002</b>	04002-15342
4	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765594</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87200003</b>	04002-15342
5	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765622</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87200004</b>	04002-15342
6	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080726	<b>4765618</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87200005</b>	04002-15342
7	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080727	<b>4765619</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87200006</b>	04002-15342
8	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765625</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87200007</b>	04002-15342
9	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080725	<b>4765601</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87200008</b>	04002-15342
10	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765595</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87200009</b>	04002-15342
11	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080725	<b>4765621</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87200010</b>	04002-15342
12	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080727	<b>4765607</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87200011</b>	04002-15342
13	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080727	<b>4797910</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87200012</b>	04002-15342
14	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080726	<b>4765600</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87200013</b>	04002-15342
15	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080726	<b>4797918</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87200014</b>	04002-15342
16	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4797912</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87200015</b>	04002-15342
17	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4797906</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87200016</b>	04002-15342
18	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080801	<b>4797904</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87200017</b>	04002-15342
19	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4796754</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87200018</b>	04002-15342
20	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080801	<b>4798036</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87200019</b>	04002-15342
21	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080801	<b>4796761</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87200020</b>	04002-15342
22	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4796750</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87200021</b>	04002-15342
23	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4798844</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87200022</b>	04002-15342
24	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4796759</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87200023</b>	04002-15342
25	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4796752</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87200024</b>	04002-15342
26	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4796493</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87200025</b>	04002-15342
27	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4798850</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87200026</b>	04002-15342
28	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4798841</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87200027</b>	04002-15342
29	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4798846</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87200028</b>	04002-15342
30	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4798848</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87200029</b>	04002-15342
31	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4798716</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87200030</b>	04002-15342
32	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4797379</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87200031</b>	04002-15342
33	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4797376</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87200033</b>	04002-15342
34	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4797295</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87200034</b>	04002-15342
35	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4798268</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87200035</b>	04002-15342
36	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4797369</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87200036</b>	04002-15342
37	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4797374</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87200037</b>	04002-15342
38	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4798280</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87200038</b>	04002-15342
39	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4798269</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87200039</b>	04002-15342
40	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4798272</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87200040</b>	04002-15342
41	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4798278</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87200041</b>	04002-15342
42	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4798276</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87200042</b>	04002-15342
43	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4798213</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87200043</b>	04002-15342
44	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4798203</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87200044</b>	04002-15342
45	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4798216</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87200045</b>	04002-15342
46	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4798217</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87200046</b>	04002-15342
47	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4798206</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87200047</b>	04002-15342
48	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4798208</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87200048</b>	04002-15342
49	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4798881</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87200049</b>	04002-15342
50	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080807	<b>4798891</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87200050</b>	04002-15342
51	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4798885</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87200051</b>	04002-15342
52	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4798893</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87200052</b>	04002-15342
53	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4798892</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87200053</b>	04002-15342
54	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4798883</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87200054</b>	04002-15342
55	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080807	<b>4798842</b>	ZZE142L-GEMGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87200055</b>	04002-15342

56	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080807	<b>4798845</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200056</b>	04002-15342
57	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4798882</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200057</b>	04002-15342
58	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080807	<b>4798836</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200058</b>	04002-15342
59	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4798840</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200059</b>	04002-15342
60	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4798838</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200060</b>	04002-15342
61	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799185</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200061</b>	04002-15342
62	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799183</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200062</b>	04002-15342
63	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4799196</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200063</b>	04002-15342
64	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799187</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200064</b>	04002-15342
65	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799790</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200065</b>	04002-15342
66	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799192</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200066</b>	04002-15342
67	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799194</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200067</b>	04002-15342
68	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4799797</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200068</b>	04002-15342
69	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799795</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200069</b>	04002-15342
70	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799796</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200070</b>	04002-15342
71	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799784</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200071</b>	04002-15342
72	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799384</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200072</b>	04002-15342
73	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4799788</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200073</b>	04002-15342
74	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799386</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200074</b>	04002-15342
75	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799281</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200075</b>	04002-15342
76	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799379</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200076</b>	04002-15342
77	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799385</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200077</b>	04002-15342
78	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799382</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200078</b>	04002-15342
79	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4799700</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200079</b>	04002-15342
80	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4799705</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200080</b>	04002-15342
81	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4799707</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200081</b>	04002-15342
82	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4799787</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200082</b>	04002-15342
83	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4799785</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200083</b>	04002-15342
84	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4799798</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200084</b>	04002-15342
85	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800133</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200085</b>	04002-15342
86	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800131</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200086</b>	04002-15342
87	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800132</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200087</b>	04002-15342
88	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800126</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200088</b>	04002-15342
89	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4800120</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200089</b>	04002-15342
90	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800719</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200090</b>	04002-15342
91	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4800300</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200091</b>	04002-15342
92	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4800721</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200092</b>	04002-15342
93	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4800706</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200093</b>	04002-15342
94	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4800709</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200094</b>	04002-15342
95	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800711</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200095</b>	04002-15342
96	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4800712</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200096</b>	04002-15342
97	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800713</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200097</b>	04002-15342
98	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800812</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200098</b>	04002-15342
99	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800720</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200099</b>	04002-15342
100	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800710</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200100</b>	04002-15342
101	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4800714</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200101</b>	04002-15342
102	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4801314</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200102</b>	04002-15342
103	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080817	<b>4800715</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200103</b>	04002-15342
104	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801313</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200104</b>	04002-15342
105	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801321</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200105</b>	04002-15342
106	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801323</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200106</b>	04002-15342
107	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4801308</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200107</b>	04002-15342
108	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801322</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200108</b>	04002-15342
109	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801982</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200109</b>	04002-15342
110	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4802090</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200110</b>	04002-15342
111	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4801970</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200111</b>	04002-15342
112	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4801976</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200112</b>	04002-15342
113	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4802092</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200113</b>	04002-15342
114	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802088</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200114</b>	04002-15342

115	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4802093</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200115</b>	04002-15342
116	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4802091</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200116</b>	04002-15342
117	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4802094</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200117</b>	04002-15342
118	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4802089</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200118</b>	04002-15342
119	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4802095</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200119</b>	04002-15342
120	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4802081</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200120</b>	04002-15342
121	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4802360</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200121</b>	04002-15342
122	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4802234</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200122</b>	04002-15342
123	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4802353</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200123</b>	04002-15342
124	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4802355</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200124</b>	04002-15342
125	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4802357</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200125</b>	04002-15342
126	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4802359</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200126</b>	04002-15342
127	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4802875</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200127</b>	04002-15342
128	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4802871</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200128</b>	04002-15342
129	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4802734</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200129</b>	04002-15342
130	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4802877</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200130</b>	04002-15342
131	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802869</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200131</b>	04002-15342
132	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802952</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200132</b>	04002-15342
133	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802961</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200133</b>	04002-15342
134	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802876</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200134</b>	04002-15342
135	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802959</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200135</b>	04002-15342
136	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802954</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200136</b>	04002-15342
137	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802948</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200137</b>	04002-15342
138	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4802960</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200138</b>	04002-15342
139	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804046</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200139</b>	04002-15342
140	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804050</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200140</b>	04002-15342
141	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803249</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200141</b>	04002-15342
142	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803254</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200142</b>	04002-15342
143	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803253</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200143</b>	04002-15342
144	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803255</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200144</b>	04002-15342
145	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803251</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200145</b>	04002-15342
146	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803260</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200146</b>	04002-15342
147	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803880</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200147</b>	04002-15342
148	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803893</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200148</b>	04002-15342
149	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803885</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200149</b>	04002-15342
150	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803891</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200150</b>	04002-15342
151	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4803886</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200151</b>	04002-15342
152	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4803892</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200152</b>	04002-15342
153	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804052</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200153</b>	04002-15342
154	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804042</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200154</b>	04002-15342
155	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804053</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200155</b>	04002-15342
156	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804044</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200156</b>	04002-15342
157	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804253</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200157</b>	04002-15342
158	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804250</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200158</b>	04002-15342
159	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804247</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200159</b>	04002-15342
160	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804251</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200160</b>	04002-15342
161	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804244</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200161</b>	04002-15342
162	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804242</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200162</b>	04002-15342
163	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804448</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200163</b>	04002-15342
164	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804440</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200164</b>	04002-15342
165	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804437</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200165</b>	04002-15342
166	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805012</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200166</b>	04002-15342
167	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804446</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200167</b>	04002-15342
168	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804449</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200168</b>	04002-15342
169	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804439</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200169</b>	04002-15342
170	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805010</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200170</b>	04002-15342
171	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805021</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200171</b>	04002-15342
172	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805019</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200172</b>	04002-15342
173	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805023</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200173</b>	04002-15342

174	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805013</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200174</b>	04002-15342
175	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805664</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200175</b>	04002-15342
176	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805668</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200176</b>	04002-15342
177	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805665</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200177</b>	04002-15342
178	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805663</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200178</b>	04002-15342
179	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805666</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200179</b>	04002-15342
180	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805661</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200180</b>	04002-15342
181	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805861</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200181</b>	04002-15342
182	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805867</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200182</b>	04002-15342
183	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805857</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200183</b>	04002-15342
184	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805866</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200184</b>	04002-15342
185	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805855</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200185</b>	04002-15342
186	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4805852</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200186</b>	04002-15342
187	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806458</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200187</b>	04002-15342
188	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4806451</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200188</b>	04002-15342
189	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806461</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200189</b>	04002-15342
190	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806455</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200190</b>	04002-15342
191	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4806449</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200191</b>	04002-15342
192	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806460</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200192</b>	04002-15342
193	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806951</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200193</b>	04002-15342
194	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806950</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200194</b>	04002-15342
195	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4806955</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200195</b>	04002-15342
196	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806957</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200196</b>	04002-15342
197	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4806963</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200197</b>	04002-15342
198	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4806956</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200198</b>	04002-15342
199	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4807235</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200199</b>	04002-15342
200	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4807243</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200200</b>	04002-15342
201	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807233</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200201</b>	04002-15342
202	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807245</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200202</b>	04002-15342
203	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807232</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200203</b>	04002-15342
204	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807239</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200204</b>	04002-15342
205	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4809408</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200205</b>	04002-15342
206	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4809394</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200206</b>	04002-15342
207	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4809406</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200207</b>	04002-15342
208	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4809399</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200208</b>	04002-15342
209	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4809400</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200209</b>	04002-15342
210	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4809404</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200210</b>	04002-15342
211	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4810410</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200211</b>	04002-15342
212	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4810398</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200212</b>	04002-15342
213	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4810408</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200213</b>	04002-15342
214	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4810402</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200214</b>	04002-15342
215	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810404</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200215</b>	04002-15342
216	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810411</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200216</b>	04002-15342
217	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809737</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200217</b>	04002-15342
218	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809730</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200218</b>	04002-15342
219	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809736</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200219</b>	04002-15342
220	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809733</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200220</b>	04002-15342
221	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809735</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200221</b>	04002-15342
222	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809731</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200222</b>	04002-15342
223	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809993</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200223</b>	04002-15342
224	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809885</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200224</b>	04002-15342
225	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809985</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200225</b>	04002-15342
226	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4809874</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200226</b>	04002-15342
227	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4809999</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200227</b>	04002-15342
228	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4809991</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200228</b>	04002-15342
229	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4810979</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200229</b>	04002-15342
230	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4810983</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200230</b>	04002-15342
231	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4807214</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200231</b>	04002-15342
232	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4807228</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200232</b>	04002-15342

233	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4807227</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200233</b>	04002-15342
234	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4807216</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200234</b>	04002-15342
235	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4807972</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200235</b>	04002-15342
236	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4807229</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200236</b>	04002-15342
237	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808327</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200237</b>	04002-15342
238	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808333</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200238</b>	04002-15342
239	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808326</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200239</b>	04002-15342
240	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808329</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200240</b>	04002-15342
241	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4810993</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200241</b>	04002-15342
242	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4810992</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200242</b>	04002-15342
243	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4810986</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200243</b>	04002-15342
244	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4810981</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200244</b>	04002-15342
245	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808339</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200245</b>	04002-15342
246	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808338</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200246</b>	04002-15342
247	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808774</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200247</b>	04002-15342
248	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808779</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200248</b>	04002-15342
249	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808781</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200249</b>	04002-15342
250	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4808783</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200250</b>	04002-15342
251	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808777</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200251</b>	04002-15342
252	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808785</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200252</b>	04002-15342
253	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4814789</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200253</b>	04002-15342
254	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809182</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200254</b>	04002-15342
255	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4814660</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200255</b>	04002-15342
256	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4814790</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200256</b>	04002-15342
257	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4814792</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200257</b>	04002-15342
258	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4814784</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200258</b>	04002-15342
259	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4814788</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200259</b>	04002-15342
260	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809181</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200260</b>	04002-15342
261	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809170</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200261</b>	04002-15342
262	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809171</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200262</b>	04002-15342
263	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809174</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200263</b>	04002-15342
264	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4809180</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200264</b>	04002-15342
265	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4810635</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200265</b>	04002-15342
266	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4810633</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200266</b>	04002-15342
267	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4810636</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200267</b>	04002-15342
268	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4810626</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200268</b>	04002-15342
269	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4810631</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200269</b>	04002-15342
270	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4810637</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200270</b>	04002-15342
271	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4811038</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200271</b>	04002-15342
272	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811032</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200272</b>	04002-15342
273	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4811026</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200273</b>	04002-15342
274	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4811037</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200274</b>	04002-15342
275	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811036</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200275</b>	04002-15342
276	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811028</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200276</b>	04002-15342
277	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811901</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200277</b>	04002-15342
278	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4811897</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200278</b>	04002-15342
279	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811908</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200279</b>	04002-15342
280	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811894</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200280</b>	04002-15342
281	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811909</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200281</b>	04002-15342
282	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811903</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200282</b>	04002-15342
283	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4813329</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200283</b>	04002-15342
284	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4813338</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200284</b>	04002-15342
285	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4813340</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200285</b>	04002-15342
286	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4813334</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200286</b>	04002-15342
287	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4813339</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200287</b>	04002-15342
288	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4813328</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200288</b>	04002-15342
289	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4817617</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200289</b>	04002-15342
290	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4817619</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200290</b>	04002-15342
291	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4817612</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200291</b>	04002-15342

292	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4817613</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200292</b>	04002-15342
293	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4817509</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200293</b>	04002-15342
294	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4817618</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200294</b>	04002-15342
295	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4813262</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200295</b>	04002-15342
296	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4813261</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200296</b>	04002-15342
297	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813263</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200297</b>	04002-15342
298	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4813260</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200298</b>	04002-15342
299	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4813268</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200299</b>	04002-15342
300	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813257</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200300</b>	04002-15342
301	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813713</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200301</b>	04002-15342
302	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813886</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200302</b>	04002-15342
303	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813715</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200303</b>	04002-15342
304	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813873</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200304</b>	04002-15342
305	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813721</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200305</b>	04002-15342
306	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813875</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200306</b>	04002-15342
307	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814167</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200307</b>	04002-15342
308	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814172</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200308</b>	04002-15342
309	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4814163</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200309</b>	04002-15342
310	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814161</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200310</b>	04002-15342
311	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814165</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200311</b>	04002-15342
312	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814794</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200312</b>	04002-15342
313	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814173</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200313</b>	04002-15342
314	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4815015</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200314</b>	04002-15342
315	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814783</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200315</b>	04002-15342
316	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814782</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200316</b>	04002-15342
317	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814785</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200317</b>	04002-15342
318	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814787</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200318</b>	04002-15342
319	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4815214</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200319</b>	04002-15342
320	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4815212</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200320</b>	04002-15342
321	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4815218</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200321</b>	04002-15342
322	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4815225</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200322</b>	04002-15342
323	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4815223</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200323</b>	04002-15342
324	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4815222</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200324</b>	04002-15342
325	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4816054</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200325</b>	04002-15342
326	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4816069</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200326</b>	04002-15342
327	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4816048</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200327</b>	04002-15342
328	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4816068</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200328</b>	04002-15342
329	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4815992</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200329</b>	04002-15342
330	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4815993</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200330</b>	04002-15342
331	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4819614</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200331</b>	04002-15342
332	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4819613</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200332</b>	04002-15342
333	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4819610</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200333</b>	04002-15342
334	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4819620</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200334</b>	04002-15342
335	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4819608</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200335</b>	04002-15342
336	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4819612</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200336</b>	04002-15342
337	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4818056</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200337</b>	04002-15342
338	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4818069</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200338</b>	04002-15342
339	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4818058</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200339</b>	04002-15342
340	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4818067</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200340</b>	04002-15342
341	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4818063</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200341</b>	04002-15342
342	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4818065</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200342</b>	04002-15342
343	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4819092</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200343</b>	04002-15342
344	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4819087</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200344</b>	04002-15342
345	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4819093</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200345</b>	04002-15342
346	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4819081</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200346</b>	04002-15342
347	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4819083</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200347</b>	04002-15342
348	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4819078</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200348</b>	04002-15342
349	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4811748</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200349</b>	04002-15342
350	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4811746</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200350</b>	04002-15342

351	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4811743</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200351</b>	04002-15342
352	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4811644</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200352</b>	04002-15342
353	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4811742</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200353</b>	04002-15342
354	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4811749</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200354</b>	04002-15342
355	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4812424</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200355</b>	04002-15342
356	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4812415</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200356</b>	04002-15342
357	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4812413</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200357</b>	04002-15342
358	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4812410</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200358</b>	04002-15342
359	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812419</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200359</b>	04002-15342
360	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4812425</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200360</b>	04002-15342
361	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4818652</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200361</b>	04002-15342
362	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4818656</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200362</b>	04002-15342
363	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4818659</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200363</b>	04002-15342
364	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4818648</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200364</b>	04002-15342
365	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4818657</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200365</b>	04002-15342
366	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4818646</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200366</b>	04002-15342
367	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4809283</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200367</b>	04002-15342
368	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4809290</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200368</b>	04002-15342
369	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4809297</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200369</b>	04002-15342
370	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4809296</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200370</b>	04002-15342
371	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4809287</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200371</b>	04002-15342
372	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4809285</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200372</b>	04002-15342
373	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4815522</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200373</b>	04002-15342
374	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815538</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200374</b>	04002-15342
375	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815530</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200375</b>	04002-15342
376	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815439</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200376</b>	04002-15342
377	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815539</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200377</b>	04002-15342
378	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815441</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200378</b>	04002-15342
379	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4811638</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200379</b>	04002-15342
380	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4811651</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200380</b>	04002-15342
381	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4811650</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200381</b>	04002-15342
382	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4811744</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200382</b>	04002-15342
383	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4811648</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200383</b>	04002-15342
384	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4811642</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200384</b>	04002-15342
385	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4819707</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200385</b>	04002-15342
386	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4819711</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200386</b>	04002-15342
387	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4819703</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200387</b>	04002-15342
388	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4819713</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200388</b>	04002-15342
389	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4819705</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200389</b>	04002-15342
390	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4819714</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200390</b>	04002-15342
391	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4820500</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200391</b>	04002-15342
392	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4820499</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200392</b>	04002-15342
393	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080930	<b>4820505</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200393</b>	04002-15342
394	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4820506</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200394</b>	04002-15342
395	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080930	<b>4820502</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200395</b>	04002-15342
396	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080930	<b>4820287</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200396</b>	04002-15342
397	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080930	<b>4812417</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200397</b>	04002-15342
398	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4812418</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200398</b>	04002-15342
399	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4812598</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200399</b>	04002-15342
400	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4812412</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200400</b>	04002-15342
401	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4812590</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200401</b>	04002-15342
402	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4812596</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200402</b>	04002-15342
403	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4816525</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200403</b>	04002-15342
404	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4816527</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200404</b>	04002-15342
405	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4816533</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200405</b>	04002-15342
406	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4816522</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200406</b>	04002-15342
407	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4816529</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200407</b>	04002-15342
408	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4816520</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200408</b>	04002-15342
409	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4817938</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200409</b>	04002-15342

410	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4817941</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200410</b>	04002-15342
411	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4817934</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200411</b>	04002-15342
412	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4816721</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200412</b>	04002-15342
413	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4817928</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200413</b>	04002-15342
414	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4817940</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200414</b>	04002-15342
415	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4818068</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200415</b>	04002-15342
416	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4816313</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200416</b>	04002-15342
417	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4816319</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200417</b>	04002-15342
418	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4816714</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200418</b>	04002-15342
419	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4816723</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200419</b>	04002-15342
420	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4816321</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200420</b>	04002-15342
421	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817199</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200421</b>	04002-15342
422	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817209</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200422</b>	04002-15342
423	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817208</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200423</b>	04002-15342
424	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817201</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200424</b>	04002-15342
425	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817202</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200425</b>	04002-15342
426	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817197</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200426</b>	04002-15342
427	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4819816</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200427</b>	04002-15342
428	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4819814</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200428</b>	04002-15342
429	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4819827</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200429</b>	04002-15342
430	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4819822</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200430</b>	04002-15342
431	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4816967</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200431</b>	04002-15342
432	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4816966</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200432</b>	04002-15342
433	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4819820</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200433</b>	04002-15342
434	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4819821</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200434</b>	04002-15342
435	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4816978</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200435</b>	04002-15342
436	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4816977</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200436</b>	04002-15342
437	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4817863</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200437</b>	04002-15342
438	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4816979</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200438</b>	04002-15342
439	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4820715</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200439</b>	04002-15342
440	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4820717</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200440</b>	04002-15342
441	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4820709</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200441</b>	04002-15342
442	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4821163</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200442</b>	04002-15342
443	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4820933</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200443</b>	04002-15342
444	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4821162</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200444</b>	04002-15342
445	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4821164</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200445</b>	04002-15342
446	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4820939</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200446</b>	04002-15342
447	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4820931</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200447</b>	04002-15342
448	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4820940</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200448</b>	04002-15342
449	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4820942</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200449</b>	04002-15342
450	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4822482</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200450</b>	04002-15342
451	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4820707</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200451</b>	04002-15342
452	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4822493</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200452</b>	04002-15342
453	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4822484</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200453</b>	04002-15342
454	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4821920</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200454</b>	04002-15342
455	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4822489</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200455</b>	04002-15342
456	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4822491</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200456</b>	04002-15342
457	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4822487</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200457</b>	04002-15342
458	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4821921</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200458</b>	04002-15342
459	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4821919</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200459</b>	04002-15342
460	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4821533</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200460</b>	04002-15342
461	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081016	<b>4821912</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200461</b>	04002-15342
462	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4821917</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200462</b>	04002-15342
463	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081016	<b>4823298</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200463</b>	04002-15342
464	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081016	<b>4823308</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200464</b>	04002-15342
465	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4823301</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200465</b>	04002-15342
466	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081016	<b>4823309</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200466</b>	04002-15342
467	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4823307</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200467</b>	04002-15342
468	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4823219</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200468</b>	04002-15342

469	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4828168</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200469</b>	04002-15342
470	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4828169</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200470</b>	04002-15342
471	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4825170</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200471</b>	04002-15342
472	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4828331</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200472</b>	04002-15342
473	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4821690</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200473</b>	04002-15342
474	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4828163</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200474</b>	04002-15342
475	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4828164</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200475</b>	04002-15342
476	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4822087</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200476</b>	04002-15342
477	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4822093</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200477</b>	04002-15342
478	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4821682</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200478</b>	04002-15342
479	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4821684</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200479</b>	04002-15342
480	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4822095</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200480</b>	04002-15342
481	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4823821</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200481</b>	04002-15342
482	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4822944</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200482</b>	04002-15342
483	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4822932</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200483</b>	04002-15342
484	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4823825</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200484</b>	04002-15342
485	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4822934</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200485</b>	04002-15342
486	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4822930</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200486</b>	04002-15342
487	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4822943</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200487</b>	04002-15342
488	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4822513</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200488</b>	04002-15342
489	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4823828</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200489</b>	04002-15342
490	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4823819</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200490</b>	04002-15342
491	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4823817</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200491</b>	04002-15342
492	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4823826</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200492</b>	04002-15342
493	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4824757</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200493</b>	04002-15342
494	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4824750</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200494</b>	04002-15342
495	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4824746</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200495</b>	04002-15342
496	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4824748</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200496</b>	04002-15342
497	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4824758</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200497</b>	04002-15342
498	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4824752</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200498</b>	04002-15342
499	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4834046</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200499</b>	04002-15342
500	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4834056</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200500</b>	04002-15342
501	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4834055</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200501</b>	04002-15342
502	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081030	<b>4834045</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200502</b>	04002-15342
503	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4834051</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200503</b>	04002-15342
504	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081030	<b>4831567</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200504</b>	04002-15342
505	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4834057</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200505</b>	04002-15342
506	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081030	<b>4831568</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200506</b>	04002-15342
507	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081031	<b>4831560</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200507</b>	04002-15342
508	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081030	<b>4831558</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200508</b>	04002-15342
509	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081030	<b>4831561</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200509</b>	04002-15342
510	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081030	<b>4831553</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200510</b>	04002-15342
511	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081031	<b>4824744</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200511</b>	04002-15342
512	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081101	<b>4824755</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200512</b>	04002-15342
513	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081031	<b>4824747</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200513</b>	04002-15342
514	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4824753</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E0	<b>87200514</b>	04002-15342
515	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081031	<b>4824743</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E2	<b>87200515</b>	04002-15342
516	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081101	<b>4825410</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E4	<b>87200516</b>	04002-15342
517	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081101	<b>4825406</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200517</b>	04002-15342
518	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4824751</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200518</b>	04002-15342
519	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081101	<b>4825420</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200519</b>	04002-15342
520	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4825405</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E6	<b>87200520</b>	04002-15342
521	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4825419</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E8	<b>87200521</b>	04002-15342
522	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4826999</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42EX	<b>87200522</b>	04002-15342
523	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4825418</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E1	<b>87200523</b>	04002-15342
524	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4826986</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E3	<b>87200524</b>	04002-15342
525	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4827000</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E5	<b>87200525</b>	04002-15342
526	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4826987</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E7	<b>87200526</b>	04002-15342
527	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4826989</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	BB42E9	<b>87200527</b>	04002-15342

528	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4826994</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200528</b>	04002-15342
529	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4827182</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200529</b>	04002-15342
530	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4826995</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200530</b>	04002-15342
531	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4827176</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200531</b>	04002-15342
532	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4827174</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200532</b>	04002-15342
533	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4827180</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200533</b>	04002-15342
534	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4827181</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200534</b>	04002-15342
535	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834868</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200535</b>	04002-15342
536	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834865</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200536</b>	04002-15342
537	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834877</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200537</b>	04002-15342
538	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834870</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200538</b>	04002-15342
539	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834875</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200539</b>	04002-15342
540	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4834879</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200540</b>	04002-15342
541	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4824369</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200541</b>	04002-15342
542	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4824375</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200542</b>	04002-15342
543	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4824376</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200543</b>	04002-15342
544	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4824364</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200544</b>	04002-15342
545	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4824368</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200545</b>	04002-15342
546	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4824362</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200546</b>	04002-15342
547	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4835153</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200547</b>	04002-15342
548	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4835145</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200548</b>	04002-15342
549	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4835151</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200549</b>	04002-15342
550	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4834286</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200550</b>	04002-15342
551	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4834294</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200551</b>	04002-15342
552	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4834288</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200552</b>	04002-15342
553	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4838607</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200553</b>	04002-15342
554	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4838609</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200554</b>	04002-15342
555	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4838612</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200555</b>	04002-15342
556	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4838610</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200556</b>	04002-15342
557	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4838616</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200557</b>	04002-15342
558	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4838614</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200558</b>	04002-15342
559	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4828592</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200559</b>	04002-15342
560	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4828585</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200560</b>	04002-15342
561	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4828584</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200561</b>	04002-15342
562	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4828580</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200562</b>	04002-15342
563	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4828578</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200563</b>	04002-15342
564	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4828591</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200564</b>	04002-15342
565	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4831165</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200565</b>	04002-15342
566	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4831167</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200566</b>	04002-15342
567	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4831159</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200567</b>	04002-15342
568	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081114	<b>4831171</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200568</b>	04002-15342
569	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4831163</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200569</b>	04002-15342
570	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081114	<b>4831169</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200570</b>	04002-15342
571	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4827831</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200571</b>	04002-15342
572	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4827833</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200572</b>	04002-15342
573	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4827921</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200573</b>	04002-15342
574	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4827930</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200574</b>	04002-15342
575	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4827923</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200575</b>	04002-15342
576	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4827825</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200576</b>	04002-15342
577	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4830131</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200577</b>	04002-15342
578	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4830137</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200578</b>	04002-15342
579	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4830139</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200579</b>	04002-15342
580	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4830125</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200580</b>	04002-15342
581	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4830140</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200581</b>	04002-15342
582	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4830130</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200582</b>	04002-15342
583	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4831289</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200583</b>	04002-15342
584	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4831827</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200584</b>	04002-15342
585	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4831284</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200585</b>	04002-15342
586	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4831290</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200586</b>	04002-15342

587	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4831296</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200587</b>	04002-15342
588	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4831282</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200588</b>	04002-15342
589	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4832685</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200589</b>	04002-15342
590	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4832690</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200590</b>	04002-15342
591	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4832683</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200591</b>	04002-15342
592	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4832689</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200592</b>	04002-15342
593	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4832681</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200593</b>	04002-15342
594	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4832692</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200594</b>	04002-15342
595	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4836349</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200595</b>	04002-15342
596	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4836089</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200596</b>	04002-15342
597	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4836096</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200597</b>	04002-15342
598	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4836095</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200598</b>	04002-15342
599	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4836083</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200599</b>	04002-15342
600	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4836093</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200600</b>	04002-15342
601	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4840813</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200601</b>	04002-15342
602	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4840814</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200602</b>	04002-15342
603	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4840807</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200603</b>	04002-15342
604	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081126	<b>4840804</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200604</b>	04002-15342
605	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4840815</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200605</b>	04002-15342
606	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4840801</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200606</b>	04002-15342
607	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4832426</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200607</b>	04002-15342
608	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4832420</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200608</b>	04002-15342
609	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4832425</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200609</b>	04002-15342
610	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4832424</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200610</b>	04002-15342
611	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4832822</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200611</b>	04002-15342
612	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081209	<b>4832419</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200612</b>	04002-15342
613	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4843825</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200613</b>	04002-15342
614	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4843819</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200614</b>	04002-15342
615	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4843721</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200615</b>	04002-15342
616	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4843723</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200616</b>	04002-15342
617	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4843824</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200617</b>	04002-15342
618	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081201	<b>4843715</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200618</b>	04002-15342
619	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081201	<b>4825156</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200619</b>	04002-15342
620	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081201	<b>4825278</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200620</b>	04002-15342
621	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081203	<b>4825280</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200621</b>	04002-15342
622	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081203	<b>4825285</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200622</b>	04002-15342
623	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081203	<b>4825291</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200623</b>	04002-15342
624	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081208	<b>4826104</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200624</b>	04002-15342
625	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081203	<b>4825282</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200625</b>	04002-15342
626	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081204	<b>4826106</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200626</b>	04002-15342
627	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081204	<b>4826102</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200627</b>	04002-15342
628	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081204	<b>4826108</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200628</b>	04002-15342
629	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081209	<b>4826113</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200629</b>	04002-15342
630	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081204	<b>4826107</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200630</b>	04002-15342
631	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081208	<b>4841598</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200631</b>	04002-15342
632	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081204	<b>4841610</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200632</b>	04002-15342
633	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081205	<b>4841601</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200633</b>	04002-15342
634	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081205	<b>4841608</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200634</b>	04002-15342
635	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081205	<b>4841609</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200635</b>	04002-15342
636	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081205	<b>4841604</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200636</b>	04002-15342
637	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081205	<b>4826608</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200637</b>	04002-15342
638	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081205	<b>4826618</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200638</b>	04002-15342
639	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081205	<b>4826610</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200639</b>	04002-15342
640	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081208	<b>4826612</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200640</b>	04002-15342
641	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081208	<b>4826603</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200641</b>	04002-15342
642	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081208	<b>4826617</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200642</b>	04002-15342
643	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081208	<b>4837551</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200643</b>	04002-15342
644	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081209	<b>4837561</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200644</b>	04002-15342
645	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081209	<b>4837553</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200645</b>	04002-15342

646	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081209	<b>4837555</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200646</b>	04002-15342
647	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081218	<b>4837549</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200647</b>	04002-15342
648	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4837554</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200648</b>	04002-15342
649	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081209	<b>4828994</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200649</b>	04002-15342
650	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4829003</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200650</b>	04002-15342
651	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081211	<b>4829005</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200651</b>	04002-15342
652	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081211	<b>4828999</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200652</b>	04002-15342
653	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081211	<b>4828997</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200653</b>	04002-15342
654	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081211	<b>4829004</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200654</b>	04002-15342
655	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4829438</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200655</b>	04002-15342
656	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4829439</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200656</b>	04002-15342
657	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4829635</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200657</b>	04002-15342
658	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4829440</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200658</b>	04002-15342
659	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4829434</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200659</b>	04002-15342
660	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4830700</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200660</b>	04002-15342
661	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4829432</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200661</b>	04002-15342
662	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4830703</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200662</b>	04002-15342
663	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4830710</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200663</b>	04002-15342
664	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4830711</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200664</b>	04002-15342
665	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081212	<b>4830709</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200665</b>	04002-15342
666	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4833458</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200666</b>	04002-15342
667	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4833452</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200667</b>	04002-15342
668	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4830540</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200668</b>	04002-15342
669	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4833456</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200669</b>	04002-15342
670	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4833454</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200670</b>	04002-15342
671	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4833464</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200671</b>	04002-15342
672	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4833457</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200672</b>	04002-15342
673	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4833686</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200673</b>	04002-15342
674	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4834298</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200674</b>	04002-15342
675	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081213	<b>4833684</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200675</b>	04002-15342
676	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081215	<b>4833685</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200676</b>	04002-15342
677	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081215	<b>4833677</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200677</b>	04002-15342
678	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081215	<b>4833679</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200678</b>	04002-15342
679	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4843079</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200679</b>	04002-15342
680	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4843082</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200680</b>	04002-15342
681	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4843081</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200681</b>	04002-15342
682	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4843086</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200682</b>	04002-15342
683	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4843088</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200683</b>	04002-15342
684	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4843090</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200684</b>	04002-15342
685	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4836558</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200685</b>	04002-15342
686	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4836549</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200686</b>	04002-15342
687	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4836556</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200687</b>	04002-15342
688	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4836557</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200688</b>	04002-15342
689	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4836551</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200689</b>	04002-15342
690	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4836545</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200690</b>	04002-15342
691	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081218	<b>4838228</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200691</b>	04002-15342
692	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4838234</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200692</b>	04002-15342
693	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081218	<b>4838232</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200693</b>	04002-15342
694	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081218	<b>4838233</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200694</b>	04002-15342
695	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081218	<b>4837547</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200695</b>	04002-15342
696	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081218	<b>4838226</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200696</b>	04002-15342
697	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4839851</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200697</b>	04002-15342
698	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081218	<b>4839842</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200698</b>	04002-15342
699	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081218	<b>4839273</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200699</b>	04002-15342
700	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4839267</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200700</b>	04002-15342
701	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4839265</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200701</b>	04002-15342
702	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4839849</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200702</b>	04002-15342
703	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4838811</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200703</b>	04002-15342
704	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4838796</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200704</b>	04002-15342

705	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4838810</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200705</b>	04002-15342
706	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4838801</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87200706</b>	04002-15342
707	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4838803</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200707</b>	04002-15342
708	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4838805</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200708</b>	04002-15342
709	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4839111</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200709</b>	04002-15342
710	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081219	<b>4839102</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87200710</b>	04002-15342
711	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4839098</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87200711</b>	04002-15342
712	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4841113</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87200712</b>	04002-15342
713	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4839100</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87200713</b>	04002-15342
714	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4839109</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87200714</b>	04002-15342
715	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4841108</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87200715</b>	04002-15342
716	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4840557</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87200716</b>	04002-15342
717	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4841117</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87200717</b>	04002-15342
718	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4840563</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87200718</b>	04002-15342
719	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4840565</b>	ZZE142L-GEMGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87200719</b>	04002-15342
720	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765612</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300001</b>	04002-15342
721	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765624</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300002</b>	04002-15342
722	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765614</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300003</b>	04002-15342
723	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765623</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300004</b>	04002-15342
724	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765615</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300005</b>	04002-15342
725	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765611</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300006</b>	04002-15342
726	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765610</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300007</b>	04002-15342
727	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765690</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300008</b>	04002-15342
728	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765617</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300009</b>	04002-15342
729	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080724	<b>4765613</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300010</b>	04002-15342
730	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080727	<b>4765682</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300011</b>	04002-15342
731	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080726	<b>4797375</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300012</b>	04002-15342
732	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080725	<b>4765616</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300013</b>	04002-15342
733	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080727	<b>4797373</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300014</b>	04002-15342
734	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080726	<b>4797442</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300015</b>	04002-15342
735	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080725	<b>4797370</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300016</b>	04002-15342
736	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080726	<b>4797372</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300017</b>	04002-15342
737	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080726	<b>4797366</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300018</b>	04002-15342
738	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080726	<b>4798040</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300019</b>	04002-15342
739	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080727	<b>4798033</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300020</b>	04002-15342
740	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080801	<b>4798028</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300021</b>	04002-15342
741	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798277</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300022</b>	04002-15342
742	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080801	<b>4798041</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300023</b>	04002-15342
743	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080801	<b>4798030</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300024</b>	04002-15342
744	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798035</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300025</b>	04002-15342
745	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798266</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300026</b>	04002-15342
746	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798210</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300027</b>	04002-15342
747	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798267</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300028</b>	04002-15342
748	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798270</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300029</b>	04002-15342
749	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4798279</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300030</b>	04002-15342
750	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798492</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300031</b>	04002-15342
751	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4796807</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300032</b>	04002-15342
752	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4796757</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300033</b>	04002-15342
753	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4796755</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300034</b>	04002-15342
754	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4796762</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300035</b>	04002-15342
755	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4796749</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300036</b>	04002-15342
756	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798490</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300037</b>	04002-15342
757	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4796763</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300038</b>	04002-15342
758	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798504</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300039</b>	04002-15342
759	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080802	<b>4798500</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300040</b>	04002-15342
760	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4798505</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300041</b>	04002-15342
761	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4798496</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300042</b>	04002-15342
762	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4799089</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300043</b>	04002-15342
763	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4799086</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300044</b>	04002-15342

764	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080804	<b>4799087</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300045</b>	04002-15342
765	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4799875</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300046</b>	04002-15342
766	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4799101</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300047</b>	04002-15342
767	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4799099</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300048</b>	04002-15342
768	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4799887</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300049</b>	04002-15342
769	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080805	<b>4799097</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300050</b>	04002-15342
770	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4799883</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300051</b>	04002-15342
771	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4799888</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300052</b>	04002-15342
772	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4799889</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300053</b>	04002-15342
773	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4799881</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300054</b>	04002-15342
774	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4799278</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300055</b>	04002-15342
775	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4799292</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300056</b>	04002-15342
776	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080807	<b>4799293</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300057</b>	04002-15342
777	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4799291</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300058</b>	04002-15342
778	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799280</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300059</b>	04002-15342
779	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080806	<b>4798945</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300060</b>	04002-15342
780	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4799286</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300061</b>	04002-15342
781	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080807	<b>4798951</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300062</b>	04002-15342
782	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4798950</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300063</b>	04002-15342
783	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4799184</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300064</b>	04002-15342
784	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080807	<b>4798949</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300065</b>	04002-15342
785	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4798944</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300066</b>	04002-15342
786	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4801082</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300067</b>	04002-15342
787	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4801068</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300068</b>	04002-15342
788	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4801077</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300069</b>	04002-15342
789	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4801069</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300070</b>	04002-15342
790	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4801255</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300071</b>	04002-15342
791	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4801074</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300072</b>	04002-15342
792	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080809	<b>4801247</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300073</b>	04002-15342
793	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4801246</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300074</b>	04002-15342
794	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4801258</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300075</b>	04002-15342
795	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4801259</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300076</b>	04002-15342
796	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4801083</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300077</b>	04002-15342
797	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4799879</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300078</b>	04002-15342
798	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080808	<b>4801249</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300079</b>	04002-15342
799	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080811	<b>4799864</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300080</b>	04002-15342
800	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799872</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300081</b>	04002-15342
801	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799869</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300082</b>	04002-15342
802	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799878</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300083</b>	04002-15342
803	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4799867</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300084</b>	04002-15342
804	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4798947</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300085</b>	04002-15342
805	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4798956</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300086</b>	04002-15342
806	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4798948</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300087</b>	04002-15342
807	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4798957</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300088</b>	04002-15342
808	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4798942</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300089</b>	04002-15342
809	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080812	<b>4798955</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300090</b>	04002-15342
810	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800615</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300091</b>	04002-15342
811	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4800134</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300092</b>	04002-15342
812	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4800130</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300093</b>	04002-15342
813	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800121</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300094</b>	04002-15342
814	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4800127</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300095</b>	04002-15342
815	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800124</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300096</b>	04002-15342
816	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4800618</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300097</b>	04002-15342
817	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4800128</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300098</b>	04002-15342
818	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800619</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300099</b>	04002-15342
819	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080813	<b>4800613</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300100</b>	04002-15342
820	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800612</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300101</b>	04002-15342
821	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800621</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300102</b>	04002-15342
822	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800655</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300103</b>	04002-15342

823	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800648</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300104</b>	04002-15342
824	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800645</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300105</b>	04002-15342
825	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4800653</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300106</b>	04002-15342
826	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4801969</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300107</b>	04002-15342
827	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800654</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300108</b>	04002-15342
828	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080814	<b>4800647</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300109</b>	04002-15342
829	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4801978</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300110</b>	04002-15342
830	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4801968</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300111</b>	04002-15342
831	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801980</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300112</b>	04002-15342
832	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4801974</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300113</b>	04002-15342
833	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080815	<b>4801981</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300114</b>	04002-15342
834	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801972</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300115</b>	04002-15342
835	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801765</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	<b>87300116</b>	04002-15342
836	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801759</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300117</b>	04002-15342
837	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801757</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300118</b>	04002-15342
838	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080816	<b>4801751</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300119</b>	04002-15342
839	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4801764</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300120</b>	04002-15342
840	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4802238</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300121</b>	04002-15342
841	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4802224</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300122</b>	04002-15342
842	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4802239</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300123</b>	04002-15342
843	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4802227</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300124</b>	04002-15342
844	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4802233</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300125</b>	04002-15342
845	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4802229</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300126</b>	04002-15342
846	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080818	<b>4803108</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300127</b>	04002-15342
847	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4803103</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300128</b>	04002-15342
848	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4803102</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300129</b>	04002-15342
849	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4803111</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300130</b>	04002-15342
850	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4803116</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300131</b>	04002-15342
851	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4803106</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300132</b>	04002-15342
852	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4803381</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	<b>87300133</b>	04002-15342
853	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4803386</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300134</b>	04002-15342
854	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4803385</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300135</b>	04002-15342
855	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080819	<b>4803384</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300136</b>	04002-15342
856	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4803375</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300137</b>	04002-15342
857	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4803378</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300138</b>	04002-15342
858	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4803306</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300139</b>	04002-15342
859	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080820	<b>4803304</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300140</b>	04002-15342
860	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803299</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300141</b>	04002-15342
861	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803307</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300142</b>	04002-15342
862	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803881</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300143</b>	04002-15342
863	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803296</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300144</b>	04002-15342
864	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803297</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300145</b>	04002-15342
865	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803884</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300146</b>	04002-15342
866	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803738</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	<b>87300147</b>	04002-15342
867	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803890</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300148</b>	04002-15342
868	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4803744</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300149</b>	04002-15342
869	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080821	<b>4803745</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	<b>87300150</b>	04002-15342
870	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804407</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300151</b>	04002-15342
871	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804409</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300152</b>	04002-15342
872	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804410</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300153</b>	04002-15342
873	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804403</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300154</b>	04002-15342
874	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804413</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300155</b>	04002-15342
875	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804411</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300156</b>	04002-15342
876	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804539</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300157</b>	04002-15342
877	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804533</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300158</b>	04002-15342
878	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804545</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300159</b>	04002-15342
879	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080822	<b>4804537</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300160</b>	04002-15342
880	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804538</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300161</b>	04002-15342
881	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080825	<b>4804544</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300162</b>	04002-15342

882	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080825	<b>4804166</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300163</b>	04002-15342
883	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080825	<b>4804041</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300164</b>	04002-15342
884	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804157</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300165</b>	04002-15342
885	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804047</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300166</b>	04002-15342
886	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804779</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300167</b>	04002-15342
887	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804155</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300168</b>	04002-15342
888	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804055</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300169</b>	04002-15342
889	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804774</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300170</b>	04002-15342
890	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804776</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300171</b>	04002-15342
891	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804783</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300172</b>	04002-15342
892	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805301</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300173</b>	04002-15342
893	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080826	<b>4804781</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300174</b>	04002-15342
894	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4804771</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300175</b>	04002-15342
895	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805313</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300176</b>	04002-15342
896	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805298</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300177</b>	04002-15342
897	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805303</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300178</b>	04002-15342
898	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805312</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300179</b>	04002-15342
899	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805311</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300180</b>	04002-15342
900	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080827	<b>4805672</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300181</b>	04002-15342
901	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805482</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300182</b>	04002-15342
902	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805475</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300183</b>	04002-15342
903	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805483</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300184</b>	04002-15342
904	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805479</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300185</b>	04002-15342
905	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4805481</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300186</b>	04002-15342
906	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4806237</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300187</b>	04002-15342
907	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4806238</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300188</b>	04002-15342
908	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4806231</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300189</b>	04002-15342
909	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080828	<b>4806244</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300190</b>	04002-15342
910	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806240</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300191</b>	04002-15342
911	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806230</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300192</b>	04002-15342
912	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806701</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300193</b>	04002-15342
913	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806703</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300194</b>	04002-15342
914	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806690</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300195</b>	04002-15342
915	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806699</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300196</b>	04002-15342
916	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806689</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300197</b>	04002-15342
917	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806688</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300198</b>	04002-15342
918	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4807000</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300199</b>	04002-15342
919	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080829	<b>4806997</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300200</b>	04002-15342
920	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806962</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300201</b>	04002-15342
921	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080830	<b>4806996</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300202</b>	04002-15342
922	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807006</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300203</b>	04002-15342
923	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4808161</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300204</b>	04002-15342
924	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807977</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300205</b>	04002-15342
925	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807008</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300206</b>	04002-15342
926	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4808163</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300207</b>	04002-15342
927	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807982</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300208</b>	04002-15342
928	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807976</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300209</b>	04002-15342
929	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080905	<b>4807970</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300210</b>	04002-15342
930	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4810228</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300211</b>	04002-15342
931	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810235</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300212</b>	04002-15342
932	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4809887</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300213</b>	04002-15342
933	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4809879</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300214</b>	04002-15342
934	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4810233</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300215</b>	04002-15342
935	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4810226</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300216</b>	04002-15342
936	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4809489</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300217</b>	04002-15342
937	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4809479</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300218</b>	04002-15342
938	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809488</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300219</b>	04002-15342
939	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080906	<b>4809477</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300220</b>	04002-15342
940	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810334</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300221</b>	04002-15342

941	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809621</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300222</b>	04002-15342
942	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4809474</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300223</b>	04002-15342
943	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4810348</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300224</b>	04002-15342
944	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810346</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300225</b>	04002-15342
945	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810342</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300226</b>	04002-15342
946	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810339</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300227</b>	04002-15342
947	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4810349</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300228</b>	04002-15342
948	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810740</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300229</b>	04002-15342
949	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080908	<b>4810734</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300230</b>	04002-15342
950	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4810745</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300231</b>	04002-15342
951	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4810747</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300232</b>	04002-15342
952	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4810854</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300233</b>	04002-15342
953	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4808489</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300234</b>	04002-15342
954	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4810861</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300235</b>	04002-15342
955	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808495</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300236</b>	04002-15342
956	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4808490</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300237</b>	04002-15342
957	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4808497</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300238</b>	04002-15342
958	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4808485</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300239</b>	04002-15342
959	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080909	<b>4808496</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300240</b>	04002-15342
960	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4807760</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300241</b>	04002-15342
961	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4807766</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300242</b>	04002-15342
962	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4807771</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300243</b>	04002-15342
963	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808601</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300244</b>	04002-15342
964	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4807769</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300245</b>	04002-15342
965	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4807772</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300246</b>	04002-15342
966	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4807764</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300247</b>	04002-15342
967	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808596</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300248</b>	04002-15342
968	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808611</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300249</b>	04002-15342
969	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080910	<b>4808599</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300250</b>	04002-15342
970	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808609</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300251</b>	04002-15342
971	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4814781</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300252</b>	04002-15342
972	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4808610</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300253</b>	04002-15342
973	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4814791</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300254</b>	04002-15342
974	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4814780</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300255</b>	04002-15342
975	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4814793</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300256</b>	04002-15342
976	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4814786</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300257</b>	04002-15342
977	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4814795</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300258</b>	04002-15342
978	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4809405</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300259</b>	04002-15342
979	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080911	<b>4809396</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300260</b>	04002-15342
980	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809486</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300261</b>	04002-15342
981	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809291</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300262</b>	04002-15342
982	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809289</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300263</b>	04002-15342
983	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809398</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300264</b>	04002-15342
984	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809184</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300265</b>	04002-15342
985	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809175</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300266</b>	04002-15342
986	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809177</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300267</b>	04002-15342
987	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809183</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300268</b>	04002-15342
988	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809185</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300269</b>	04002-15342
989	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080912	<b>4809176</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300270</b>	04002-15342
990	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4813563</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300271</b>	04002-15342
991	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4813557</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300272</b>	04002-15342
992	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4813567</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300273</b>	04002-15342
993	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4813565</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300274</b>	04002-15342
994	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4809619</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300275</b>	04002-15342
995	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4813558</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300276</b>	04002-15342
996	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4813555</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300277</b>	04002-15342
997	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4809407</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300278</b>	04002-15342
998	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4809625</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300279</b>	04002-15342
999	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080915	<b>4809618</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300280</b>	04002-15342

1000	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4809631</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300281</b>	04002-15342
1001	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4809630</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300282</b>	04002-15342
1002	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4815213</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300283</b>	04002-15342
1003	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4815019</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300284</b>	04002-15342
1004	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4815215</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300285</b>	04002-15342
1005	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4815005</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300286</b>	04002-15342
1006	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4815220</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300287</b>	04002-15342
1007	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4815011</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300288</b>	04002-15342
1008	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811166</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300289</b>	04002-15342
1009	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080916	<b>4811164</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300290</b>	04002-15342
1010	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4810859</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300291</b>	04002-15342
1011	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4811158</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300292</b>	04002-15342
1012	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4810851</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300293</b>	04002-15342
1013	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4811155</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300294</b>	04002-15342
1014	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4811506</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300295</b>	04002-15342
1015	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4811494</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300296</b>	04002-15342
1016	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4811509</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300297</b>	04002-15342
1017	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4811499</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300298</b>	04002-15342
1018	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4811508</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300299</b>	04002-15342
1019	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080917	<b>4811501</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300300</b>	04002-15342
1020	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813885</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300301</b>	04002-15342
1021	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4811393</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300302</b>	04002-15342
1022	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4811386</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300303</b>	04002-15342
1023	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4811035</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300304</b>	04002-15342
1024	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4811033</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300305</b>	04002-15342
1025	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4811384</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300306</b>	04002-15342
1026	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4811395</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300307</b>	04002-15342
1027	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813336</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300308</b>	04002-15342
1028	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813335</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300309</b>	04002-15342
1029	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080918	<b>4813267</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300310</b>	04002-15342
1030	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813265</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300311</b>	04002-15342
1031	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813269</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300312</b>	04002-15342
1032	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813337</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300313</b>	04002-15342
1033	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813878</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300314</b>	04002-15342
1034	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813882</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300315</b>	04002-15342
1035	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813874</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300316</b>	04002-15342
1036	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813872</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300317</b>	04002-15342
1037	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814168</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300318</b>	04002-15342
1038	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4813883</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300319</b>	04002-15342
1039	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080919	<b>4814158</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300320</b>	04002-15342
1040	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4814166</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300321</b>	04002-15342
1041	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4814162</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300322</b>	04002-15342
1042	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4814159</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300323</b>	04002-15342
1043	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4814170</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300324</b>	04002-15342
1044	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4819225</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300325</b>	04002-15342
1045	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4819227</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300326</b>	04002-15342
1046	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4819228</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300327</b>	04002-15342
1047	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4819230</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300328</b>	04002-15342
1048	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4819226</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300329</b>	04002-15342
1049	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4819224</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300330</b>	04002-15342
1050	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4814658</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300331</b>	04002-15342
1051	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4814662</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300332</b>	04002-15342
1052	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4814665</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300333</b>	04002-15342
1053	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080920	<b>4814657</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300334</b>	04002-15342
1054	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4814655</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300335</b>	04002-15342
1055	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4814663</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300336</b>	04002-15342
1056	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4818870</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300337</b>	04002-15342
1057	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4818871</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300338</b>	04002-15342
1058	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4818883</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300339</b>	04002-15342

1059	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4818875</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300340</b>	04002-15342
1060	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4818884</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300341</b>	04002-15342
1061	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4818885</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300342</b>	04002-15342
1062	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080922	<b>4816067</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300343</b>	04002-15342
1063	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4816064</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300344</b>	04002-15342
1064	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4815462</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300345</b>	04002-15342
1065	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4815454</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300346</b>	04002-15342
1066	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4815460</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300347</b>	04002-15342
1067	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4816065</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300348</b>	04002-15342
1068	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4817942</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300349</b>	04002-15342
1069	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4817943</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300350</b>	04002-15342
1070	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4817933</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300351</b>	04002-15342
1071	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4817804</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300352</b>	04002-15342
1072	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4817929</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300353</b>	04002-15342
1073	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4817931</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300354</b>	04002-15342
1074	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080923	<b>4818950</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300355</b>	04002-15342
1075	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4818955</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300356</b>	04002-15342
1076	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4818956</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300357</b>	04002-15342
1077	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4818963</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300358</b>	04002-15342
1078	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4818961</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300359</b>	04002-15342
1079	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4818960</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300360</b>	04002-15342
1080	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4811739</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300361</b>	04002-15342
1081	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4811736</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300362</b>	04002-15342
1082	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812120</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300363</b>	04002-15342
1083	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4812114</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300364</b>	04002-15342
1084	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4812107</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300365</b>	04002-15342
1085	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4811740</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300366</b>	04002-15342
1086	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812109</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300367</b>	04002-15342
1087	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080924	<b>4811737</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300368</b>	04002-15342
1088	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812121</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300369</b>	04002-15342
1089	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812111</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300370</b>	04002-15342
1090	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812113</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300371</b>	04002-15342
1091	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812115</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300372</b>	04002-15342
1092	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4812591</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300373</b>	04002-15342
1093	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812589</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300374</b>	04002-15342
1094	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812595</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300375</b>	04002-15342
1095	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812594</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300376</b>	04002-15342
1096	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812588</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300377</b>	04002-15342
1097	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4812600</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300378</b>	04002-15342
1098	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4816250</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300379</b>	04002-15342
1099	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080925	<b>4816261</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300380</b>	04002-15342
1100	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4816259</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300381</b>	04002-15342
1101	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4816254</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300382</b>	04002-15342
1102	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4816252</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300383</b>	04002-15342
1103	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4816260</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300384</b>	04002-15342
1104	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815700</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300385</b>	04002-15342
1105	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815663</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300386</b>	04002-15342
1106	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815665</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300387</b>	04002-15342
1107	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815701</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300388</b>	04002-15342
1108	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815660</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300389</b>	04002-15342
1109	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080926	<b>4815704</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300390</b>	04002-15342
1110	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4816715</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300391</b>	04002-15342
1111	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4816717</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300392</b>	04002-15342
1112	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4816710</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300393</b>	04002-15342
1113	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4816713</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300394</b>	04002-15342
1114	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4816718</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300395</b>	04002-15342
1115	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4821165</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300396</b>	04002-15342
1116	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4816719</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300397</b>	04002-15342
1117	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4821155</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300398</b>	04002-15342

1118	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20080929	<b>4821156</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300399</b>	04002-15342
1119	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4821166</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300400</b>	04002-15342
1120	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4821167</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300401</b>	04002-15342
1121	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4820497</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300402</b>	04002-15342
1122	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4821161</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300403</b>	04002-15342
1123	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4820512</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300404</b>	04002-15342
1124	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4820504</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300405</b>	04002-15342
1125	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4820498</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300406</b>	04002-15342
1126	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4820511</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300407</b>	04002-15342
1127	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4820507</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300408</b>	04002-15342
1128	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4816922</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300409</b>	04002-15342
1129	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4817204</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300410</b>	04002-15342
1130	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4816928</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300411</b>	04002-15342
1131	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4817206</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300412</b>	04002-15342
1132	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4816930</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300413</b>	04002-15342
1133	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4825882</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300414</b>	04002-15342
1134	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4817194</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300415</b>	04002-15342
1135	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4825880</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300416</b>	04002-15342
1136	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4825878</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300417</b>	04002-15342
1137	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4825889</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300418</b>	04002-15342
1138	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081001	<b>4825891</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300419</b>	04002-15342
1139	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4825885</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300420</b>	04002-15342
1140	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4819363</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300421</b>	04002-15342
1141	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4819349</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300422</b>	04002-15342
1142	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081002	<b>4819361</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300423</b>	04002-15342
1143	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4819348</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300424</b>	04002-15342
1144	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4819353</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300425</b>	04002-15342
1145	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4819362</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300426</b>	04002-15342
1146	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4817853</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300427</b>	04002-15342
1147	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4817859</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300428</b>	04002-15342
1148	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4817864</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300429</b>	04002-15342
1149	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4817852</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300430</b>	04002-15342
1150	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4817865</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300431</b>	04002-15342
1151	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4817855</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300432</b>	04002-15342
1152	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4825657</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300433</b>	04002-15342
1153	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4825646</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300434</b>	04002-15342
1154	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4824558</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300435</b>	04002-15342
1155	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4824560</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300436</b>	04002-15342
1156	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081003	<b>4825649</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300437</b>	04002-15342
1157	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4824559</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300438</b>	04002-15342
1158	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817622</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300439</b>	04002-15342
1159	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817384</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300440</b>	04002-15342
1160	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817616</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300441</b>	04002-15342
1161	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817621</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300442</b>	04002-15342
1162	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081004	<b>4817614</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300443</b>	04002-15342
1163	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4817378</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300444</b>	04002-15342
1164	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4818270</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300445</b>	04002-15342
1165	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4818269</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300446</b>	04002-15342
1166	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4818277</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300447</b>	04002-15342
1167	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4818276</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300448</b>	04002-15342
1168	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4818275</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300449</b>	04002-15342
1169	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081006	<b>4818264</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300450</b>	04002-15342
1170	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4819952</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300451</b>	04002-15342
1171	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4819943</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300452</b>	04002-15342
1172	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4819945</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300453</b>	04002-15342
1173	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4819817</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300454</b>	04002-15342
1174	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4819824</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300455</b>	04002-15342
1175	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4819815</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300456</b>	04002-15342
1176	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4820938</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300457</b>	04002-15342

1177	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4820930</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300458</b>	04002-15342
1178	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081007	<b>4820932</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300459</b>	04002-15342
1179	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081008	<b>4820936</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300460</b>	04002-15342
1180	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081010	<b>4820937</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300461</b>	04002-15342
1181	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081010	<b>4822090</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300462</b>	04002-15342
1182	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4821377</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300463</b>	04002-15342
1183	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4822092</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300464</b>	04002-15342
1184	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4822086</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300465</b>	04002-15342
1185	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4822091</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300466</b>	04002-15342
1186	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081009	<b>4822097</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300467</b>	04002-15342
1187	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081010	<b>4822088</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300468</b>	04002-15342
1188	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081010	<b>4821528</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	<b>87300469</b>	04002-15342
1189	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4821536</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300470</b>	04002-15342
1190	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081010	<b>4821525</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300471</b>	04002-15342
1191	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081010	<b>4821535</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	<b>87300472</b>	04002-15342
1192	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4821526</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300473</b>	04002-15342
1193	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823027</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300474</b>	04002-15342
1194	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4821530</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300475</b>	04002-15342
1195	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823038</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300476</b>	04002-15342
1196	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823035</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300477</b>	04002-15342
1197	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823025</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300478</b>	04002-15342
1198	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823036</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300479</b>	04002-15342
1199	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823031</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300480</b>	04002-15342
1200	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823822</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300481</b>	04002-15342
1201	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823630</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300482</b>	04002-15342
1202	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823824</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300483</b>	04002-15342
1203	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823829</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300484</b>	04002-15342
1204	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4824887</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300485</b>	04002-15342
1205	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081013	<b>4823820</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	<b>87300486</b>	04002-15342
1206	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4823815</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300487</b>	04002-15342
1207	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824098</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300488</b>	04002-15342
1208	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824099</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300489</b>	04002-15342
1209	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824100</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300490</b>	04002-15342
1210	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824088</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300491</b>	04002-15342
1211	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824093</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300492</b>	04002-15342
1212	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824892</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300493</b>	04002-15342
1213	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824091</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300494</b>	04002-15342
1214	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824901</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300495</b>	04002-15342
1215	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4824888</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300496</b>	04002-15342
1216	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081014	<b>4824900</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300497</b>	04002-15342
1217	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4824902</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300498</b>	04002-15342
1218	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4830309</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300499</b>	04002-15342
1219	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4825166</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300500</b>	04002-15342
1220	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4830304</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300501</b>	04002-15342
1221	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4830315</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300502</b>	04002-15342
1222	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4830306</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	<b>87300503</b>	04002-15342
1223	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4830308</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	<b>87300504</b>	04002-15342
1224	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4830316</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	<b>87300505</b>	04002-15342
1225	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4824749</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	<b>87300506</b>	04002-15342
1226	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081015	<b>4825168</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300507</b>	04002-15342
1227	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081016	<b>4824756</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300508</b>	04002-15342
1228	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081016	<b>4824754</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300509</b>	04002-15342
1229	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081016	<b>4825159</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	<b>87300510</b>	04002-15342
1230	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4828343</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	<b>87300511</b>	04002-15342
1231	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4828329</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	<b>87300512</b>	04002-15342
1232	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4828333</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	<b>87300513</b>	04002-15342
1233	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4828330</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	<b>87300514</b>	04002-15342
1234	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4828341</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	<b>87300515</b>	04002-15342
1235	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4828339</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	<b>87300516</b>	04002-15342

1236	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4825283</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	87300517	04002-15342
1237	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081017	<b>4825277</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	87300518	04002-15342
1238	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4825287</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	87300519	04002-15342
1239	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081018	<b>4825289</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	87300520	04002-15342
1240	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4824555</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	87300521	04002-15342
1241	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4825290</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	87300522	04002-15342
1242	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4826299</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	87300523	04002-15342
1243	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4826295</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	87300524	04002-15342
1244	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4826298</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	87300525	04002-15342
1245	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4826292</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	87300526	04002-15342
1246	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4826301</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	87300527	04002-15342
1247	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4826305</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	87300528	04002-15342
1248	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4827173</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	87300529	04002-15342
1249	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4827184</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	87300530	04002-15342
1250	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081020	<b>4827178</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	87300531	04002-15342
1251	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4827171</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	87300532	04002-15342
1252	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4827169</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	87300533	04002-15342
1253	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4835701</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	87300534	04002-15342
1254	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4826710</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	87300535	04002-15342
1255	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4835710</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	87300536	04002-15342
1256	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4835712</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	87300537	04002-15342
1257	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4835699</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	87300538	04002-15342
1258	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4835702</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	87300539	04002-15342
1259	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081021	<b>4835709</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	87300540	04002-15342
1260	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4827376</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	87300541	04002-15342
1261	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081022	<b>4827364</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	87300542	04002-15342
1262	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4827375</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	87300543	04002-15342
1263	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4827370</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	87300544	04002-15342
1264	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4827363</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	87300545	04002-15342
1265	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4827368</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	87300546	04002-15342
1266	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4827830</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	87300547	04002-15342
1267	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4827836</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	87300548	04002-15342
1268	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4827837</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	87300549	04002-15342
1269	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4827832</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	87300550	04002-15342
1270	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4829445</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	87300551	04002-15342
1271	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4827828</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	87300552	04002-15342
1272	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081023	<b>4827838</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	87300553	04002-15342
1273	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4829443</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	87300554	04002-15342
1274	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4829433</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	87300555	04002-15342
1275	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4829436</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	87300556	04002-15342
1276	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4829446</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	87300557	04002-15342
1277	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4829431</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	87300558	04002-15342
1278	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4836346</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	87300559	04002-15342
1279	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081024	<b>4836341</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	87300560	04002-15342
1280	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4836338</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	87300561	04002-15342
1281	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4836347</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E7	87300562	04002-15342
1282	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4836350</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E9	87300563	04002-15342
1283	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081027	<b>4836348</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E0	87300564	04002-15342
1284	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4834613</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E2	87300565	04002-15342
1285	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4827935</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E4	87300566	04002-15342
1286	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4827936</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	87300567	04002-15342
1287	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4827922</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	87300568	04002-15342
1288	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4827925</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	87300569	04002-15342
1289	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4827927</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E6	87300570	04002-15342
1290	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4827929</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E8	87300571	04002-15342
1291	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4834619</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42EX	87300572	04002-15342
1292	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081028	<b>4834621</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E1	87300573	04002-15342
1293	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4834047</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E3	87300574	04002-15342
1294	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4834053</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	BB42E5	87300575	04002-15342

1295	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4834052</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300576</b>	04002-15342
1296	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081030	<b>4828868</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300577</b>	04002-15342
1297	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4828874</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300578</b>	04002-15342
1298	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4828872</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300579</b>	04002-15342
1299	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081029	<b>4828867</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300580</b>	04002-15342
1300	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081101	<b>4831559</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300591</b>	04002-15342
1301	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081101	<b>4832059</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300592</b>	04002-15342
1302	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081101	<b>4832060</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300593</b>	04002-15342
1303	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4832056</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300594</b>	04002-15342
1304	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081101	<b>4828995</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300595</b>	04002-15342
1305	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4829253</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300596</b>	04002-15342
1306	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4829257</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300597</b>	04002-15342
1307	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4829002</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300598</b>	04002-15342
1308	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4829247</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300599</b>	04002-15342
1309	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081103	<b>4828996</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300600</b>	04002-15342
1310	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4834617</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300601</b>	04002-15342
1311	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4834623</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300602</b>	04002-15342
1312	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4834614</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300603</b>	04002-15342
1313	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4834618</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300604</b>	04002-15342
1314	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081104	<b>4834615</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300605</b>	04002-15342
1315	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4834612</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300606</b>	04002-15342
1316	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4835648</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300607</b>	04002-15342
1317	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4834874</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300608</b>	04002-15342
1318	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4834873</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300609</b>	04002-15342
1319	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081105	<b>4834866</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300610</b>	04002-15342
1320	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834289</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300611</b>	04002-15342
1321	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834880</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300612</b>	04002-15342
1322	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834296</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300613</b>	04002-15342
1323	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081106	<b>4834872</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300614</b>	04002-15342
1324	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4834297</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300615</b>	04002-15342
1325	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4834295</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300616</b>	04002-15342
1326	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4834291</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300617</b>	04002-15342
1327	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4834287</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300618</b>	04002-15342
1328	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4835866</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300619</b>	04002-15342
1329	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081107	<b>4835873</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300620</b>	04002-15342
1330	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4835859</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300621</b>	04002-15342
1331	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4835860</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300622</b>	04002-15342
1332	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4835869</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300623</b>	04002-15342
1333	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4835867</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300624</b>	04002-15342
1334	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4837024</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300625</b>	04002-15342
1335	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4836833</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300626</b>	04002-15342
1336	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081110	<b>4836831</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300627</b>	04002-15342
1337	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4836827</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300628</b>	04002-15342
1338	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4836834</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300629</b>	04002-15342
1339	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081111	<b>4836825</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300630</b>	04002-15342
1340	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081114	<b>4837014</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300631</b>	04002-15342
1341	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4837550</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300632</b>	04002-15342
1342	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4837557</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300633</b>	04002-15342
1343	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4837020</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300634</b>	04002-15342
1344	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4837559</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300635</b>	04002-15342
1345	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081112	<b>4837022</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300636</b>	04002-15342
1346	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4837332</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300637</b>	04002-15342
1347	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4837323</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300638</b>	04002-15342
1348	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4837333</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300639</b>	04002-15342
1349	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081113	<b>4837325</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300640</b>	04002-15342
1350	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081114	<b>4837320</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300641</b>	04002-15342
1351	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081114	<b>4831292</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300642</b>	04002-15342
1352	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081114	<b>4837327</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300643</b>	04002-15342
1353	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081114	<b>4831283</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300644</b>	04002-15342

1354	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4831285</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300645</b>	04002-15342
1355	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4838230</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300646</b>	04002-15342
1356	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081114	<b>4831294</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300647</b>	04002-15342
1357	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4831160</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300648</b>	04002-15342
1358	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4831287</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300649</b>	04002-15342
1359	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4838224</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300650</b>	04002-15342
1360	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4838225</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300651</b>	04002-15342
1361	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4838236</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300652</b>	04002-15342
1362	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4838229</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300653</b>	04002-15342
1363	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4838806</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300654</b>	04002-15342
1364	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081115	<b>4839848</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300655</b>	04002-15342
1365	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4839850</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300656</b>	04002-15342
1366	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4839840</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300657</b>	04002-15342
1367	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4839838</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300658</b>	04002-15342
1368	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4839852</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300659</b>	04002-15342
1369	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081117	<b>4839844</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300660</b>	04002-15342
1370	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4832816</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300661</b>	04002-15342
1371	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4832812</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300662</b>	04002-15342
1372	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4832815</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300663</b>	04002-15342
1373	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4832821</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300664</b>	04002-15342
1374	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4832810</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300665</b>	04002-15342
1375	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4832808</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300666</b>	04002-15342
1376	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081118	<b>4841107</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300667</b>	04002-15342
1377	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4841114</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300668</b>	04002-15342
1378	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4841110</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300669</b>	04002-15342
1379	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081119	<b>4841104</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300670</b>	04002-15342
1380	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4841116</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300671</b>	04002-15342
1381	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4841115</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300672</b>	04002-15342
1382	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4830708</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300673</b>	04002-15342
1383	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4830702</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300674</b>	04002-15342
1384	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4830707</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300675</b>	04002-15342
1385	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4830701</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300676</b>	04002-15342
1386	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081120	<b>4830706</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300677</b>	04002-15342
1387	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4832163</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300678</b>	04002-15342
1388	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4830824</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300679</b>	04002-15342
1389	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081121	<b>4832682</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300680</b>	04002-15342
1390	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4832680</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300681</b>	04002-15342
1391	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4840570</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300682</b>	04002-15342
1392	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4832164</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300683</b>	04002-15342
1393	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4832693</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300684</b>	04002-15342
1394	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4832169</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300685</b>	04002-15342
1395	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4840569</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E3</b>	<b>87300686</b>	04002-15342
1396	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4840562</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300687</b>	04002-15342
1397	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081124	<b>4840568</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300688</b>	04002-15342
1398	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4840560</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300689</b>	04002-15342
1399	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081125	<b>4840566</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E5</b>	<b>87300690</b>	04002-15342
1400	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081126	<b>4839987</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E7</b>	<b>87300691</b>	04002-15342
1401	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081126	<b>4840294</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E9</b>	<b>87300692</b>	04002-15342
1402	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081126	<b>4840296</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E0</b>	<b>87300693</b>	04002-15342
1403	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081126	<b>4839983</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E2</b>	<b>87300694</b>	04002-15342
1404	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081126	<b>4840285</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300695</b>	04002-15342
1405	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081126	<b>4839991</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300696</b>	04002-15342
1406	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081126	<b>4823227</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300697</b>	04002-15342
1407	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4823229</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300698</b>	04002-15342
1408	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4823026</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E1</b>	<b>87300699</b>	04002-15342
1409	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4823034</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E4</b>	<b>87300700</b>	04002-15342
1410	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4823218</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E6</b>	<b>87300701</b>	04002-15342
1411	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4823033</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42E8</b>	<b>87300702</b>	04002-15342
1412	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4845185</b>	ZZE142L-GEPGKH	RL4	<b>BB42EX</b>	<b>87300703</b>	04002-15342

1413	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4846521</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300704</b>	04002-15342
1414	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4845172</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300705</b>	04002-15342
1415	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081127	<b>4845179</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300706</b>	04002-15342
1416	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4845175</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300707</b>	04002-15342
1417	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4845173</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300708</b>	04002-15342
1418	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4842161</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300709</b>	04002-15342
1419	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4842151</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300710</b>	04002-15342
1420	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4842154</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300711</b>	04002-15342
1421	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4842155</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300712</b>	04002-15342
1422	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4842153</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300713</b>	04002-15342
1423	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4839993</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300714</b>	04002-15342
1424	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081128	<b>4842578</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300715</b>	04002-15342
1425	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081201	<b>4842576</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300716</b>	04002-15342
1426	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4842590</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300717</b>	04002-15342
1427	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081201	<b>4842586</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300718</b>	04002-15342
1428	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4842582</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300719</b>	04002-15342
1429	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081129	<b>4842588</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300720</b>	04002-15342
1430	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081201	<b>4837975</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300721</b>	04002-15342
1431	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081201	<b>4837981</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300722</b>	04002-15342
1432	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081201	<b>4837969</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300723</b>	04002-15342
1433	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081202	<b>4837973</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300724</b>	04002-15342
1434	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081202	<b>4839260</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300725</b>	04002-15342
1435	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081202	<b>4837967</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300726</b>	04002-15342
1436	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081202	<b>4839454</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300727</b>	04002-15342
1437	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081202	<b>4839462</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300728</b>	04002-15342
1438	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081202	<b>4839460</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300729</b>	04002-15342
1439	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081203	<b>4839461</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300730</b>	04002-15342
1440	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4839450</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300731</b>	04002-15342
1441	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4839463</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300732</b>	04002-15342
1442	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4845512</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300733</b>	04002-15342
1443	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4845225</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300734</b>	04002-15342
1444	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4845517</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300735</b>	04002-15342
1445	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4845510</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300736</b>	04002-15342
1446	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081210	<b>4845516</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300737</b>	04002-15342
1447	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081211	<b>4845519</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300738</b>	04002-15342
1448	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081211	<b>4841423</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300739</b>	04002-15342
1449	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081211	<b>4841600</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300740</b>	04002-15342
1450	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081215	<b>4841426</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300741</b>	04002-15342
1451	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081215	<b>4841611</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300742</b>	04002-15342
1452	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081215	<b>4841428</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300743</b>	04002-15342
1453	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4841602</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300744</b>	04002-15342
1454	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4841603</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300745</b>	04002-15342
1455	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4841606</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300746</b>	04002-15342
1456	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081217	<b>4841605</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300747</b>	04002-15342
1457	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4841613</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300748</b>	04002-15342
1458	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4841612</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300749</b>	04002-15342
1459	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081216	<b>4841599</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300750</b>	04002-15342
1460	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4841945</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300751</b>	04002-15342
1461	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4842338</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300752</b>	04002-15342
1462	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4841940</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300753</b>	04002-15342
1463	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4841941</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300754</b>	04002-15342
1464	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4841947</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300755</b>	04002-15342
1465	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081223	<b>4841946</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300756</b>	04002-15342
1466	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4843967</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300757</b>	04002-15342
1467	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4843954</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300758</b>	04002-15342
1468	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4843964</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300759</b>	04002-15342
1469	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081222	<b>4843959</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300760</b>	04002-15342
1470	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081226	<b>4843960</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300761</b>	04002-15342
1471	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081226	<b>4843965</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300762</b>	04002-15342

1472	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081226	<b>4843457</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300763</b>	04002-15342
1473	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081230	<b>4843455</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300764</b>	04002-15342
1474	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081227	<b>4843450</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300765</b>	04002-15342
1475	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081226	<b>4843445</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E1</b>	<b>87300766</b>	04002-15342
1476	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081226	<b>4843456</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300767</b>	04002-15342
1477	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081227	<b>4843448</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300768</b>	04002-15342
1478	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081227	<b>4844753</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300769</b>	04002-15342
1479	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081227	<b>4844757</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E3</b>	<b>87300770</b>	04002-15342
1480	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081230	<b>4849078</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E5</b>	<b>87300771</b>	04002-15342
1481	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081230	<b>4849066</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E7</b>	<b>87300772</b>	04002-15342
1482	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081231	<b>4849071</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E9</b>	<b>87300773</b>	04002-15342
1483	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081231	<b>4849077</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E0</b>	<b>87300774</b>	04002-15342
1484	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081231	<b>4849079</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E2</b>	<b>87300775</b>	04002-15342
1485	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081231	<b>4849072</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E4</b>	<b>87300776</b>	04002-15342
1486	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081231	<b>4845878</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300777</b>	04002-15342
1487	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081231	<b>4845879</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E8</b>	<b>87300778</b>	04002-15342
1488	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081231	<b>4845890</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42EX</b>	<b>87300779</b>	04002-15342
1489	Vietnam	<b>COROLLA</b>	20081231	<b>4845881</b>	ZZE142L-GEPGKH	<b>RL4</b>	<b>BB42E6</b>	<b>87300780</b>	04002-15342
1490	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X582787</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500001</b>	04002-15242
1491	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X582785</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500002</b>	04002-15242
1492	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X615433</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500003</b>	04002-15242
1493	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X582094</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500004</b>	04002-15242
1494	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X582092</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500005</b>	04002-15242
1495	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070917	<b>X617338</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500006</b>	04002-15242
1496	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X582790</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500007</b>	04002-15242
1497	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X582788</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500008</b>	04002-15242
1498	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X582784</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500009</b>	04002-15242
1499	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X582786</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500010</b>	04002-15242
1500	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X582109</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500011</b>	04002-15242
1501	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X582113</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500012</b>	04002-15242
1502	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X616060</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500013</b>	04002-15242
1503	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X616062</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500014</b>	04002-15242
1504	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X613697</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500015</b>	04002-15242
1505	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X613693</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500016</b>	04002-15242
1506	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X613691</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500017</b>	04002-15242
1507	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X613690</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500018</b>	04002-15242
1508	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070917	<b>X613695</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500019</b>	04002-15242
1509	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X613694</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500020</b>	04002-15242
1510	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X620494</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500021</b>	04002-15242
1511	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X622482</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500022</b>	04002-15242
1512	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X622484</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500023</b>	04002-15242
1513	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X620496</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500024</b>	04002-15242
1514	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X620495</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500025</b>	04002-15242
1515	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X616057</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500026</b>	04002-15242
1516	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X620497</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500027</b>	04002-15242
1517	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X616063</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500028</b>	04002-15242
1518	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X616058</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500029</b>	04002-15242
1519	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X616064</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500030</b>	04002-15242
1520	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070917	<b>X615437</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500031</b>	04002-15242
1521	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X630146</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500032</b>	04002-15242
1522	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X615430</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500033</b>	04002-15242
1523	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X615431</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500034</b>	04002-15242
1524	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X615434</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500035</b>	04002-15242
1525	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X615436</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500036</b>	04002-15242
1526	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070917	<b>X617343</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500037</b>	04002-15242
1527	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X617339</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500038</b>	04002-15242
1528	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X617341</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500039</b>	04002-15242
1529	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X615432</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500040</b>	04002-15242
1530	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070913	<b>X582110</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500041</b>	04002-15242

1531	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X582114</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500042</b>	04002-15242
1532	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X582108</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500043</b>	04002-15242
1533	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070917	<b>X582107</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500044</b>	04002-15242
1534	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X617275</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500045</b>	04002-15242
1535	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X616061</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500046</b>	04002-15242
1536	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070917	<b>X617272</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500047</b>	04002-15242
1537	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X613696</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500048</b>	04002-15242
1538	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070914	<b>X613692</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500049</b>	04002-15242
1539	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X616059</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500050</b>	04002-15242
1540	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070918	<b>X619943</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500051</b>	04002-15242
1541	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X619946</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500052</b>	04002-15242
1542	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070917	<b>X619942</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500053</b>	04002-15242
1543	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X619945</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500054</b>	04002-15242
1544	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X619947</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500055</b>	04002-15242
1545	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070919	<b>X619948</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500056</b>	04002-15242
1546	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X619949</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500057</b>	04002-15242
1547	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X582091</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500058</b>	04002-15242
1548	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X582093</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500059</b>	04002-15242
1549	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X619944</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500060</b>	04002-15242
1550	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070915	<b>X619229</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500061</b>	04002-15242
1551	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070918	<b>X619228</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500062</b>	04002-15242
1552	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070917	<b>X619227</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500063</b>	04002-15242
1553	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X619233</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500064</b>	04002-15242
1554	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070921	<b>X619226</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500065</b>	04002-15242
1555	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070918	<b>X617278</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500066</b>	04002-15242
1556	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070918	<b>X619232</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500067</b>	04002-15242
1557	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070929	<b>X617274</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500068</b>	04002-15242
1558	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070919	<b>X617273</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500069</b>	04002-15242
1559	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070918	<b>X617279</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500070</b>	04002-15242
1560	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070919	<b>X617277</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500071</b>	04002-15242
1561	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X617276</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500072</b>	04002-15242
1562	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070919	<b>X620501</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500073</b>	04002-15242
1563	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X620499</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500074</b>	04002-15242
1564	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X620498</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500075</b>	04002-15242
1565	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070919	<b>X619230</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500076</b>	04002-15242
1566	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070921	<b>X620500</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500077</b>	04002-15242
1567	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070919	<b>X619231</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500078</b>	04002-15242
1568	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070919	<b>X622477</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500079</b>	04002-15242
1569	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X622481</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500080</b>	04002-15242
1570	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X617345</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500081</b>	04002-15242
1571	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070919	<b>X617340</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500082</b>	04002-15242
1572	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070921	<b>X617344</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500083</b>	04002-15242
1573	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X617342</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500084</b>	04002-15242
1574	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X621916</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500085</b>	04002-15242
1575	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X621913</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500086</b>	04002-15242
1576	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X621910</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500087</b>	04002-15242
1577	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X621915</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500088</b>	04002-15242
1578	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070921	<b>X621914</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500089</b>	04002-15242
1579	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070920	<b>X621917</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500090</b>	04002-15242
1580	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X622480</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500091</b>	04002-15242
1581	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X622483</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500092</b>	04002-15242
1582	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070921	<b>X622479</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500093</b>	04002-15242
1583	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070921	<b>X622478</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500094</b>	04002-15242
1584	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070921	<b>X623803</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500095</b>	04002-15242
1585	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X623801</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500096</b>	04002-15242
1586	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X623798</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500097</b>	04002-15242
1587	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070921	<b>X623800</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500098</b>	04002-15242
1588	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X623797</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500099</b>	04002-15242
1589	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X623804</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500100</b>	04002-15242

1590	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X625962</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500101</b>	04002-15242
1591	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X625958</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500102</b>	04002-15242
1592	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X625956</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500103</b>	04002-15242
1593	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X625960</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500104</b>	04002-15242
1594	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X625963</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500105</b>	04002-15242
1595	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X625961</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500106</b>	04002-15242
1596	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X626600</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500107</b>	04002-15242
1597	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X626603</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500108</b>	04002-15242
1598	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X626605</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500109</b>	04002-15242
1599	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X626178</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500110</b>	04002-15242
1600	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X624320</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500111</b>	04002-15242
1601	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070922	<b>X624316</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500112</b>	04002-15242
1602	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X624314</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500113</b>	04002-15242
1603	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X624315</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500114</b>	04002-15242
1604	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X624318</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500115</b>	04002-15242
1605	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X625028</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500116</b>	04002-15242
1606	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X624319</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500117</b>	04002-15242
1607	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X625027</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500118</b>	04002-15242
1608	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X625030</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500119</b>	04002-15242
1609	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X625029</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500120</b>	04002-15242
1610	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070924	<b>X626182</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500121</b>	04002-15242
1611	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X626601</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500122</b>	04002-15242
1612	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X628349</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500123</b>	04002-15242
1613	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X628352</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500124</b>	04002-15242
1614	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X628354</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500125</b>	04002-15242
1615	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X628348</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500126</b>	04002-15242
1616	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X628351</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500127</b>	04002-15242
1617	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X623802</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500128</b>	04002-15242
1618	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X623799</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500129</b>	04002-15242
1619	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070925	<b>X628350</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500130</b>	04002-15242
1620	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X625024</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500131</b>	04002-15242
1621	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X625026</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500132</b>	04002-15242
1622	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X624317</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500133</b>	04002-15242
1623	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X621912</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500134</b>	04002-15242
1624	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X625025</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500135</b>	04002-15242
1625	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X624321</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500136</b>	04002-15242
1626	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X621911</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500137</b>	04002-15242
1627	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X630149</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500138</b>	04002-15242
1628	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X625023</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500139</b>	04002-15242
1629	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X630147</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500140</b>	04002-15242
1630	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X625959</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500141</b>	04002-15242
1631	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X641191</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500142</b>	04002-15242
1632	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X625957</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500143</b>	04002-15242
1633	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X628355</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500144</b>	04002-15242
1634	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X628353</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500145</b>	04002-15242
1635	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X628967</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500146</b>	04002-15242
1636	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X628973</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500147</b>	04002-15242
1637	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X628972</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500148</b>	04002-15242
1638	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X628970</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500149</b>	04002-15242
1639	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X628969</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500150</b>	04002-15242
1640	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X628968</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500151</b>	04002-15242
1641	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X626607</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500152</b>	04002-15242
1642	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070926	<b>X628966</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500153</b>	04002-15242
1643	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070927	<b>X626606</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500154</b>	04002-15242
1644	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X628971</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500155</b>	04002-15242
1645	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X626602</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500156</b>	04002-15242
1646	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X626604</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500157</b>	04002-15242
1647	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X626181</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500158</b>	04002-15242
1648	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X626176</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500159</b>	04002-15242

1649	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070928	<b>X626180</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500160</b>	04002-15242
1650	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070929	<b>X626183</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500161</b>	04002-15242
1651	Vietnam	<b>VIOS</b>	20070929	<b>X626179</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500162</b>	04002-15242
1652	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X626177</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500163</b>	04002-15242
1653	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X630561</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500164</b>	04002-15242
1654	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X630558</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500165</b>	04002-15242
1655	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X630557</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500166</b>	04002-15242
1656	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X630559</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500167</b>	04002-15242
1657	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X630556</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500168</b>	04002-15242
1658	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X630560</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500169</b>	04002-15242
1659	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X632112</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500170</b>	04002-15242
1660	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X630563</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500171</b>	04002-15242
1661	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X630562</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500172</b>	04002-15242
1662	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X632113</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500173</b>	04002-15242
1663	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X632116</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500174</b>	04002-15242
1664	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X632118</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500175</b>	04002-15242
1665	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071001	<b>X634995</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500176</b>	04002-15242
1666	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X634994</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500177</b>	04002-15242
1667	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X634988</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500178</b>	04002-15242
1668	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X634992</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500179</b>	04002-15242
1669	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X634993</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500180</b>	04002-15242
1670	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X630151</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500181</b>	04002-15242
1671	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X630148</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500182</b>	04002-15242
1672	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X630153</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500183</b>	04002-15242
1673	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X632514</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500184</b>	04002-15242
1674	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X630152</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500185</b>	04002-15242
1675	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X630150</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500186</b>	04002-15242
1676	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X632516</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500187</b>	04002-15242
1677	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071002	<b>X632513</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500188</b>	04002-15242
1678	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X632518</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500189</b>	04002-15242
1679	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X626854</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500190</b>	04002-15242
1680	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X634989</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500191</b>	04002-15242
1681	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X632115</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500192</b>	04002-15242
1682	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X634990</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500193</b>	04002-15242
1683	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X634991</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500194</b>	04002-15242
1684	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X632119</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500195</b>	04002-15242
1685	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X632117</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500196</b>	04002-15242
1686	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X632114</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500197</b>	04002-15242
1687	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071003	<b>X635874</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500198</b>	04002-15242
1688	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X635872</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500199</b>	04002-15242
1689	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X635241</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500200</b>	04002-15242
1690	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X635244</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500201</b>	04002-15242
1691	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X635242</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500202</b>	04002-15242
1692	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X635240</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500203</b>	04002-15242
1693	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X631292</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500204</b>	04002-15242
1694	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X632433</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500205</b>	04002-15242
1695	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X631288</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500206</b>	04002-15242
1696	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X632438</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500207</b>	04002-15242
1697	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X632436</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500208</b>	04002-15242
1698	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071004	<b>X632432</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500209</b>	04002-15242
1699	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X634151</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500210</b>	04002-15242
1700	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X634152</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500211</b>	04002-15242
1701	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X634153</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500212</b>	04002-15242
1702	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X634148</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500213</b>	04002-15242
1703	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X634150</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500214</b>	04002-15242
1704	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X634147</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500215</b>	04002-15242
1705	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X631291</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500216</b>	04002-15242
1706	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X631287</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500217</b>	04002-15242
1707	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X631290</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500218</b>	04002-15242

1708	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071005	<b>X631286</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500219</b>	04002-15242
1709	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X631285</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500220</b>	04002-15242
1710	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X632512</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500221</b>	04002-15242
1711	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X626859</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500222</b>	04002-15242
1712	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X632519</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500223</b>	04002-15242
1713	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X632517</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500224</b>	04002-15242
1714	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X632515</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500225</b>	04002-15242
1715	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X633197</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500226</b>	04002-15242
1716	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X633199</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500227</b>	04002-15242
1717	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X633195</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500228</b>	04002-15242
1718	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X633192</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500229</b>	04002-15242
1719	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071006	<b>X633198</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500230</b>	04002-15242
1720	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X631289</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500231</b>	04002-15242
1721	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X633322</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500232</b>	04002-15242
1722	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X633326</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500233</b>	04002-15242
1723	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X633324</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500234</b>	04002-15242
1724	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X633327</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500235</b>	04002-15242
1725	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X633328</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500236</b>	04002-15242
1726	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X633323</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500237</b>	04002-15242
1727	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X632434</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500238</b>	04002-15242
1728	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071008	<b>X632439</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500239</b>	04002-15242
1729	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X632437</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500240</b>	04002-15242
1730	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X635868</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500241</b>	04002-15242
1731	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X633325</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500242</b>	04002-15242
1732	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X633329</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500243</b>	04002-15242
1733	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X632435</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500244</b>	04002-15242
1734	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X635869</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500245</b>	04002-15242
1735	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X635867</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500246</b>	04002-15242
1736	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X635873</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500247</b>	04002-15242
1737	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X635870</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500248</b>	04002-15242
1738	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X635871</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500249</b>	04002-15242
1739	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X642145</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500250</b>	04002-15242
1740	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071013	<b>X642149</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500251</b>	04002-15242
1741	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X642147</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500252</b>	04002-15242
1742	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071009	<b>X642152</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500253</b>	04002-15242
1743	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X642148</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500254</b>	04002-15242
1744	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X642146</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500255</b>	04002-15242
1745	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X634154</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500256</b>	04002-15242
1746	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X634149</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500257</b>	04002-15242
1747	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X635238</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500258</b>	04002-15242
1748	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X635243</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500259</b>	04002-15242
1749	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X635239</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500260</b>	04002-15242
1750	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X633194</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500261</b>	04002-15242
1751	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X626853</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500262</b>	04002-15242
1752	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X626856</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500263</b>	04002-15242
1753	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X626855</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500264</b>	04002-15242
1754	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071010	<b>X626860</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500265</b>	04002-15242
1755	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071011	<b>X633193</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500266</b>	04002-15242
1756	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071011	<b>X626857</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500267</b>	04002-15242
1757	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071011	<b>X626858</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500268</b>	04002-15242
1758	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071011	<b>X633196</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500269</b>	04002-15242
1759	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X632196</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500270</b>	04002-15242
1760	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071011	<b>X635245</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500271</b>	04002-15242
1761	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071011	<b>X636723</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500272</b>	04002-15242
1762	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636721</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500273</b>	04002-15242
1763	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636727</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500274</b>	04002-15242
1764	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636620</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500275</b>	04002-15242
1765	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071011	<b>X636618</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500276</b>	04002-15242
1766	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636722</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500277</b>	04002-15242

1767	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636613</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500278</b>	04002-15242
1768	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636619</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500279</b>	04002-15242
1769	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636617</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500280</b>	04002-15242
1770	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X636615</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500281</b>	04002-15242
1771	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636616</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500282</b>	04002-15242
1772	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X636614</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500283</b>	04002-15242
1773	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X637748</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500284</b>	04002-15242
1774	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X637742</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500285</b>	04002-15242
1775	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X637743</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500286</b>	04002-15242
1776	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X637747</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500287</b>	04002-15242
1777	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X637749</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500288</b>	04002-15242
1778	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071012	<b>X637746</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500289</b>	04002-15242
1779	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071013	<b>X637744</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500290</b>	04002-15242
1780	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X636726</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500291</b>	04002-15242
1781	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X636728</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500292</b>	04002-15242
1782	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071013	<b>X637745</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500293</b>	04002-15242
1783	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X636725</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500294</b>	04002-15242
1784	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X636724</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500295</b>	04002-15242
1785	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X640581</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500296</b>	04002-15242
1786	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X641192</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500297</b>	04002-15242
1787	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X640578</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500298</b>	04002-15242
1788	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X641190</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500299</b>	04002-15242
1789	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X641197</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500300</b>	04002-15242
1790	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X632191</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500301</b>	04002-15242
1791	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X632193</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500302</b>	04002-15242
1792	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X632192</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500303</b>	04002-15242
1793	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071015	<b>X636941</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500304</b>	04002-15242
1794	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X632195</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500305</b>	04002-15242
1795	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X636939</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500306</b>	04002-15242
1796	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X636938</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500307</b>	04002-15242
1797	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X632190</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500308</b>	04002-15242
1798	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X632197</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500309</b>	04002-15242
1799	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X636936</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500310</b>	04002-15242
1800	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X639415</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500311</b>	04002-15242
1801	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071016	<b>X638753</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500312</b>	04002-15242
1802	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X638752</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500313</b>	04002-15242
1803	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X638757</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500314</b>	04002-15242
1804	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X638756</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500315</b>	04002-15242
1805	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X638750</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500316</b>	04002-15242
1806	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X638751</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500317</b>	04002-15242
1807	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X638754</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500318</b>	04002-15242
1808	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X638755</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500319</b>	04002-15242
1809	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X639410</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500320</b>	04002-15242
1810	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X639417</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500321</b>	04002-15242
1811	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X639414</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500322</b>	04002-15242
1812	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X640037</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500323</b>	04002-15242
1813	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071017	<b>X640036</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500324</b>	04002-15242
1814	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X639413</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500325</b>	04002-15242
1815	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X639411</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500326</b>	04002-15242
1816	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X639412</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500327</b>	04002-15242
1817	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X639416</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500328</b>	04002-15242
1818	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X641196</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500329</b>	04002-15242
1819	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X641195</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500330</b>	04002-15242
1820	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X641193</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500331</b>	04002-15242
1821	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X642150</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500332</b>	04002-15242
1822	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071018	<b>X641194</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500333</b>	04002-15242
1823	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X642151</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500334</b>	04002-15242
1824	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X640585</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500335</b>	04002-15242
1825	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X640579</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500336</b>	04002-15242

1826	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X640583</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500337</b>	04002-15242
1827	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071024	<b>X640584</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500338</b>	04002-15242
1828	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X640582</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500339</b>	04002-15242
1829	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X640580</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500340</b>	04002-15242
1830	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X636935</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500341</b>	04002-15242
1831	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X636942</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500342</b>	04002-15242
1832	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071019	<b>X636940</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500343</b>	04002-15242
1833	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X636937</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500344</b>	04002-15242
1834	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X635942</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500345</b>	04002-15242
1835	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X635940</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500346</b>	04002-15242
1836	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X635944</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500347</b>	04002-15242
1837	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X635937</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500348</b>	04002-15242
1838	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X635939</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500349</b>	04002-15242
1839	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X635941</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500350</b>	04002-15242
1840	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X643299</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500351</b>	04002-15242
1841	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X643295</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500352</b>	04002-15242
1842	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X643300</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500353</b>	04002-15242
1843	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071020	<b>X642553</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500354</b>	04002-15242
1844	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X643296</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500355</b>	04002-15242
1845	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X642551</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500356</b>	04002-15242
1846	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X640035</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500357</b>	04002-15242
1847	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X640034</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500358</b>	04002-15242
1848	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X640040</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500359</b>	04002-15242
1849	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X640038</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500360</b>	04002-15242
1850	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X640041</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500361</b>	04002-15242
1851	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X640039</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500362</b>	04002-15242
1852	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X644347</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500363</b>	04002-15242
1853	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071022	<b>X644346</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500364</b>	04002-15242
1854	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X643301</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500365</b>	04002-15242
1855	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X643297</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500366</b>	04002-15242
1856	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X643302</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500367</b>	04002-15242
1857	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X643298</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500368</b>	04002-15242
1858	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X642556</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500369</b>	04002-15242
1859	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X642554</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500370</b>	04002-15242
1860	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X642552</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500371</b>	04002-15242
1861	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071023	<b>X642549</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500372</b>	04002-15242
1862	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071024	<b>X642550</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500373</b>	04002-15242
1863	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071025	<b>X642555</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500374</b>	04002-15242
1864	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071024	<b>X644344</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500375</b>	04002-15242
1865	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X644348</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500376</b>	04002-15242
1866	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071026	<b>X644342</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500377</b>	04002-15242
1867	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X644349</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500378</b>	04002-15242
1868	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071026	<b>X644343</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500379</b>	04002-15242
1869	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071031	<b>X644345</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500380</b>	04002-15242
1870	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X638588</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500381</b>	04002-15242
1871	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X635943</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500382</b>	04002-15242
1872	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X635938</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500383</b>	04002-15242
1873	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071031	<b>X638590</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500384</b>	04002-15242
1874	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X638591</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500385</b>	04002-15242
1875	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X638586</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500386</b>	04002-15242
1876	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X638589</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500387</b>	04002-15242
1877	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X638593</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500388</b>	04002-15242
1878	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X638587</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500389</b>	04002-15242
1879	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071027	<b>X640353</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500390</b>	04002-15242
1880	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071031	<b>X644802</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500391</b>	04002-15242
1881	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071029	<b>X644806</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500392</b>	04002-15242
1882	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071031	<b>X644804</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500393</b>	04002-15242
1883	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X645707</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500394</b>	04002-15242
1884	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X645705</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500395</b>	04002-15242

1885	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071029	<b>X644803</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500396</b>	04002-15242
1886	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X644805</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500397</b>	04002-15242
1887	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X644807</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500398</b>	04002-15242
1888	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X644800</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500399</b>	04002-15242
1889	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X645708</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500400</b>	04002-15242
1890	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X644801</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500401</b>	04002-15242
1891	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X645709</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500402</b>	04002-15242
1892	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X647732</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500403</b>	04002-15242
1893	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071031	<b>X647725</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500404</b>	04002-15242
1894	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071031	<b>X647729</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500405</b>	04002-15242
1895	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X647730</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500406</b>	04002-15242
1896	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647731</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500407</b>	04002-15242
1897	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X647726</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500408</b>	04002-15242
1898	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X645704</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500409</b>	04002-15242
1899	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X645706</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500410</b>	04002-15242
1900	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X645710</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500411</b>	04002-15242
1901	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X648139</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500412</b>	04002-15242
1902	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X645711</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500413</b>	04002-15242
1903	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X648135</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500414</b>	04002-15242
1904	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X648134</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500415</b>	04002-15242
1905	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X648138</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500416</b>	04002-15242
1906	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X648133</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500417</b>	04002-15242
1907	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X648140</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500418</b>	04002-15242
1908	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X648137</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500419</b>	04002-15242
1909	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X648136</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500420</b>	04002-15242
1910	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X655804</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500421</b>	04002-15242
1911	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071101	<b>X655799</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500422</b>	04002-15242
1912	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X654776</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500423</b>	04002-15242
1913	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X654777</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500424</b>	04002-15242
1914	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647002</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500425</b>	04002-15242
1915	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X655805</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500426</b>	04002-15242
1916	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X655803</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500427</b>	04002-15242
1917	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647007</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500428</b>	04002-15242
1918	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647001</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500429</b>	04002-15242
1919	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647003</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500430</b>	04002-15242
1920	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X638592</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500431</b>	04002-15242
1921	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X640350</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500432</b>	04002-15242
1922	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X644817</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500433</b>	04002-15242
1923	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X644822</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500434</b>	04002-15242
1924	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X644823</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500435</b>	04002-15242
1925	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X644819</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500436</b>	04002-15242
1926	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X641911</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500437</b>	04002-15242
1927	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X644818</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500438</b>	04002-15242
1928	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X641912</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500439</b>	04002-15242
1929	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X644816</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500440</b>	04002-15242
1930	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647005</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500441</b>	04002-15242
1931	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647004</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500442</b>	04002-15242
1932	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647547</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500443</b>	04002-15242
1933	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071103	<b>X647006</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500444</b>	04002-15242
1934	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647545</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500445</b>	04002-15242
1935	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071105	<b>X647000</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500446</b>	04002-15242
1936	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071102	<b>X647549</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500447</b>	04002-15242
1937	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071110	<b>X647550</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500448</b>	04002-15242
1938	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071103	<b>X647727</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500449</b>	04002-15242
1939	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071103	<b>X647546</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500450</b>	04002-15242
1940	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071103	<b>X641907</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500451</b>	04002-15242
1941	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071103	<b>X641914</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500452</b>	04002-15242
1942	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071105	<b>X640348</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500453</b>	04002-15242
1943	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071103	<b>X641909</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500454</b>	04002-15242

1944	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071103	<b>X641910</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500455</b>	04002-15242
1945	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071105	<b>X640349</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500456</b>	04002-15242
1946	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071105	<b>X640352</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500457</b>	04002-15242
1947	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071105	<b>X640354</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500458</b>	04002-15242
1948	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071105	<b>X640351</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500459</b>	04002-15242
1949	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071105	<b>X640355</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500460</b>	04002-15242
1950	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071105	<b>X647728</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500461</b>	04002-15242
1951	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071106	<b>X647544</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500462</b>	04002-15242
1952	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071106	<b>X647543</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500463</b>	04002-15242
1953	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071106	<b>X647548</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500464</b>	04002-15242
1954	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X650400</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500465</b>	04002-15242
1955	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071107	<b>X648628</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500466</b>	04002-15242
1956	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071107	<b>X648629</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500467</b>	04002-15242
1957	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071108	<b>X648630</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500468</b>	04002-15242
1958	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071107	<b>X648623</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500469</b>	04002-15242
1959	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071107	<b>X648627</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500470</b>	04002-15242
1960	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071107	<b>X649543</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500471</b>	04002-15242
1961	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071107	<b>X648626</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500472</b>	04002-15242
1962	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071107	<b>X649545</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500473</b>	04002-15242
1963	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071107	<b>X649542</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500474</b>	04002-15242
1964	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071108	<b>X648624</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500475</b>	04002-15242
1965	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071108	<b>X648625</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500476</b>	04002-15242
1966	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071108	<b>X649541</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500477</b>	04002-15242
1967	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X650403</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500478</b>	04002-15242
1968	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071108	<b>X650407</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500479</b>	04002-15242
1969	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X650402</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500480</b>	04002-15242
1970	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071109	<b>X647315</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500481</b>	04002-15242
1971	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X647316</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500482</b>	04002-15242
1972	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X647317</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500483</b>	04002-15242
1973	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071109	<b>X647318</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500484</b>	04002-15242
1974	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X643130</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500485</b>	04002-15242
1975	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071109	<b>X647313</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500486</b>	04002-15242
1976	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071109	<b>X647311</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500487</b>	04002-15242
1977	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071110	<b>X641908</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500488</b>	04002-15242
1978	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X641913</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500489</b>	04002-15242
1979	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071110	<b>X643134</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500490</b>	04002-15242
1980	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X649546</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500491</b>	04002-15242
1981	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X650406</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500492</b>	04002-15242
1982	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071110	<b>X650401</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500493</b>	04002-15242
1983	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X649547</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500494</b>	04002-15242
1984	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071113	<b>X649544</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500495</b>	04002-15242
1985	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X650404</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500496</b>	04002-15242
1986	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X649540</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500497</b>	04002-15242
1987	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X650405</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500498</b>	04002-15242
1988	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X644407</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500499</b>	04002-15242
1989	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X644411</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500500</b>	04002-15242
1990	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071113	<b>X644408</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500501</b>	04002-15242
1991	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071113	<b>X644406</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500502</b>	04002-15242
1992	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071113	<b>X644413</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500503</b>	04002-15242
1993	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071113	<b>X644409</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500504</b>	04002-15242
1994	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071113	<b>X644410</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500505</b>	04002-15242
1995	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071114	<b>X651390</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500506</b>	04002-15242
1996	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071114	<b>X444412</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500507</b>	04002-15242
1997	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071114	<b>X651388</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500508</b>	04002-15242
1998	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071114	<b>X651389</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500509</b>	04002-15242
1999	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071114	<b>X651391</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500510</b>	04002-15242
2000	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X643133</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500511</b>	04002-15242
2001	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071114	<b>X643131</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500512</b>	04002-15242
2002	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X643135</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500513</b>	04002-15242

2003	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X643132</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500514</b>	04002-15242
2004	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X644820</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500515</b>	04002-15242
2005	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X643129</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500516</b>	04002-15242
2006	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X644821</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500517</b>	04002-15242
2007	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X643136</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500518</b>	04002-15242
2008	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071115	<b>X645623</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500519</b>	04002-15242
2009	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071116	<b>X645620</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500520</b>	04002-15242
2010	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071117	<b>X654774</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500521</b>	04002-15242
2011	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071116	<b>X654772</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500522</b>	04002-15242
2012	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071116	<b>X654775</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500523</b>	04002-15242
2013	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071116	<b>X654771</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500524</b>	04002-15242
2014	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071116	<b>X654773</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500525</b>	04002-15242
2015	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071117	<b>X654770</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500526</b>	04002-15242
2016	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071117	<b>X653602</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500527</b>	04002-15242
2017	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071120	<b>X651710</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500528</b>	04002-15242
2018	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071117	<b>X653605</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500529</b>	04002-15242
2019	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071117	<b>X653606</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500530</b>	04002-15242
2020	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071117	<b>X645625</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500531</b>	04002-15242
2021	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071117	<b>X632194</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500532</b>	04002-15242
2022	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071117	<b>X645626</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500533</b>	04002-15242
2023	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071119	<b>X645622</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500534</b>	04002-15242
2024	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071119	<b>X645627</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500535</b>	04002-15242
2025	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071120	<b>X647069</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500536</b>	04002-15242
2026	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071119	<b>X647067</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500537</b>	04002-15242
2027	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071120	<b>X647068</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500538</b>	04002-15242
2028	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071119	<b>X647066</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500539</b>	04002-15242
2029	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071120	<b>X647065</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500540</b>	04002-15242
2030	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071120	<b>X653607</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500541</b>	04002-15242
2031	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071120	<b>X651712</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500542</b>	04002-15242
2032	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071120	<b>X651392</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500543</b>	04002-15242
2033	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071120	<b>X651393</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500544</b>	04002-15242
2034	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071121	<b>X652157</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500545</b>	04002-15242
2035	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071121	<b>X651395</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500546</b>	04002-15242
2036	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071121	<b>X651394</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500547</b>	04002-15242
2037	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071121	<b>X652156</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500548</b>	04002-15242
2038	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071121	<b>X651707</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500549</b>	04002-15242
2039	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071121	<b>X651709</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500550</b>	04002-15242
2040	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071121	<b>X651708</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500551</b>	04002-15242
2041	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071121	<b>X651713</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500552</b>	04002-15242
2042	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071122	<b>X651711</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500553</b>	04002-15242
2043	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071122	<b>X651706</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500554</b>	04002-15242
2044	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071122	<b>X652158</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500555</b>	04002-15242
2045	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071122	<b>X652159</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500556</b>	04002-15242
2046	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071122	<b>X652153</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500557</b>	04002-15242
2047	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071123	<b>X652152</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500558</b>	04002-15242
2048	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071122	<b>X652154</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500559</b>	04002-15242
2049	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071123	<b>X652155</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500560</b>	04002-15242
2050	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071123	<b>X647063</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500561</b>	04002-15242
2051	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071123	<b>X648632</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500562</b>	04002-15242
2052	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071123	<b>X648637</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500563</b>	04002-15242
2053	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071124	<b>X648633</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500564</b>	04002-15242
2054	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071126	<b>X648631</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500565</b>	04002-15242
2055	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071124	<b>X648636</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500566</b>	04002-15242
2056	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071124	<b>X648635</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500567</b>	04002-15242
2057	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071124	<b>X647070</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500568</b>	04002-15242
2058	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071124	<b>X645624</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500569</b>	04002-15242
2059	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071126	<b>X645621</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500570</b>	04002-15242
2060	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071126	<b>X654765</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500571</b>	04002-15242
2061	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071126	<b>X654766</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500572</b>	04002-15242

2062	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071126	<b>X654763</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500573</b>	04002-15242
2063	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071126	<b>X654764</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500574</b>	04002-15242
2064	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071128	<b>X654768</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500575</b>	04002-15242
2065	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071128	<b>X654769</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500576</b>	04002-15242
2066	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071127	<b>X653604</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500577</b>	04002-15242
2067	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071127	<b>X653603</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500578</b>	04002-15242
2068	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071127	<b>X653609</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500579</b>	04002-15242
2069	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071127	<b>X654762</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500580</b>	04002-15242
2070	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071128	<b>X656080</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500581</b>	04002-15242
2071	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071127	<b>X654767</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500582</b>	04002-15242
2072	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071128	<b>X653608</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500583</b>	04002-15242
2073	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071128	<b>X655800</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500584</b>	04002-15242
2074	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071128	<b>X656079</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500585</b>	04002-15242
2075	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071128	<b>X655801</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500586</b>	04002-15242
2076	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071129	<b>X655806</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500587</b>	04002-15242
2077	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071128	<b>X655802</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500588</b>	04002-15242
2078	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071129	<b>X656074</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500589</b>	04002-15242
2079	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071129	<b>X656077</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500590</b>	04002-15242
2080	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071129	<b>X656081</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500591</b>	04002-15242
2081	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071129	<b>X656078</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500592</b>	04002-15242
2082	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071129	<b>X656075</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500593</b>	04002-15242
2083	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071129	<b>X656076</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500594</b>	04002-15242
2084	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071130	<b>X656683</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500595</b>	04002-15242
2085	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071130	<b>X656688</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500596</b>	04002-15242
2086	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071201	<b>X656682</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500597</b>	04002-15242
2087	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071130	<b>X656685</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500598</b>	04002-15242
2088	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071130	<b>X656681</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500599</b>	04002-15242
2089	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071130	<b>X656686</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500600</b>	04002-15242
2090	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071130	<b>X656684</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500601</b>	04002-15242
2091	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071130	<b>X658121</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500602</b>	04002-15242
2092	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071201	<b>X656687</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500603</b>	04002-15242
2093	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071201	<b>X658120</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500604</b>	04002-15242
2094	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071201	<b>X658116</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500605</b>	04002-15242
2095	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071201	<b>X658115</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500606</b>	04002-15242
2096	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071201	<b>X658045</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500607</b>	04002-15242
2097	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071201	<b>X658039</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500608</b>	04002-15242
2098	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071201	<b>X658043</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500609</b>	04002-15242
2099	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071203	<b>X658046</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500610</b>	04002-15242
2100	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071203	<b>X647312</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500611</b>	04002-15242
2101	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071203	<b>X647064</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500612</b>	04002-15242
2102	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071203	<b>X647314</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500613</b>	04002-15242
2103	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071203	<b>X650348</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500614</b>	04002-15242
2104	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071203	<b>X648634</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500615</b>	04002-15242
2105	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071203	<b>X648638</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500616</b>	04002-15242
2106	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X650344</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500617</b>	04002-15242
2107	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X650347</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500618</b>	04002-15242
2108	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X650350</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500619</b>	04002-15242
2109	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X661693</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500620</b>	04002-15242
2110	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X658042</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500621</b>	04002-15242
2111	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X658040</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500622</b>	04002-15242
2112	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X663773</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500623</b>	04002-15242
2113	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X663776</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500624</b>	04002-15242
2114	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071204	<b>X664566</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500625</b>	04002-15242
2115	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071205	<b>X664567</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500626</b>	04002-15242
2116	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071205	<b>X664565</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500627</b>	04002-15242
2117	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071205	<b>X664570</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500628</b>	04002-15242
2118	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X665328</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500629</b>	04002-15242
2119	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071205	<b>X665323</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500630</b>	04002-15242
2120	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071205	<b>X661695</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500631</b>	04002-15242

2121	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071205	<b>X661696</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500632</b>	04002-15242
2122	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X661690</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500633</b>	04002-15242
2123	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X661692</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500634</b>	04002-15242
2124	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X661694</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500635</b>	04002-15242
2125	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X656376</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500636</b>	04002-15242
2126	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X656382</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500637</b>	04002-15242
2127	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X656379</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500638</b>	04002-15242
2128	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X656380</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500639</b>	04002-15242
2129	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071206	<b>X656375</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500640</b>	04002-15242
2130	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071207	<b>X656381</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500641</b>	04002-15242
2131	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071210	<b>X661689</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500642</b>	04002-15242
2132	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071207	<b>X658794</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500643</b>	04002-15242
2133	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071207	<b>X661691</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500644</b>	04002-15242
2134	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071207	<b>X658791</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500645</b>	04002-15242
2135	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071207	<b>X658790</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500646</b>	04002-15242
2136	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071207	<b>X658789</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500647</b>	04002-15242
2137	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071207	<b>X653634</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500648</b>	04002-15242
2138	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071208	<b>X653637</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500649</b>	04002-15242
2139	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071208	<b>X653630</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500650</b>	04002-15242
2140	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071208	<b>X653636</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500651</b>	04002-15242
2141	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071208	<b>X653631</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500652</b>	04002-15242
2142	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071210	<b>X653635</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500653</b>	04002-15242
2143	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071210	<b>X653632</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500654</b>	04002-15242
2144	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071210	<b>X650346</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500655</b>	04002-15242
2145	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071210	<b>X653633</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500656</b>	04002-15242
2146	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071211	<b>X650349</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500657</b>	04002-15242
2147	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071210	<b>X650351</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500658</b>	04002-15242
2148	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071210	<b>X650345</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500659</b>	04002-15242
2149	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071210	<b>X655827</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500660</b>	04002-15242
2150	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071211	<b>X665325</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500661</b>	04002-15242
2151	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071211	<b>X665321</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500662</b>	04002-15242
2152	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071211	<b>X665324</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500663</b>	04002-15242
2153	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071211	<b>X665322</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500664</b>	04002-15242
2154	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071211	<b>X658796</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500665</b>	04002-15242
2155	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071211	<b>X658797</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500666</b>	04002-15242
2156	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071212	<b>X658795</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500667</b>	04002-15242
2157	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071212	<b>X658802</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500668</b>	04002-15242
2158	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X658801</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500669</b>	04002-15242
2159	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071212	<b>X658798</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500670</b>	04002-15242
2160	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071212	<b>X655830</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500671</b>	04002-15242
2161	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071212	<b>X655828</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500672</b>	04002-15242
2162	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071212	<b>X655829</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500673</b>	04002-15242
2163	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071212	<b>X655824</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500674</b>	04002-15242
2164	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X655823</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500675</b>	04002-15242
2165	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X658000</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500676</b>	04002-15242
2166	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X658002</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500677</b>	04002-15242
2167	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X658003</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500678</b>	04002-15242
2168	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X655826</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500679</b>	04002-15242
2169	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X658004</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500680</b>	04002-15242
2170	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X655825</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500681</b>	04002-15242
2171	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071213	<b>X653493</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500682</b>	04002-15242
2172	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071214	<b>X653492</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500683</b>	04002-15242
2173	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071214	<b>X653494</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500684</b>	04002-15242
2174	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071214	<b>X653498</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500685</b>	04002-15242
2175	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071214	<b>X653497</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500686</b>	04002-15242
2176	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071214	<b>X653495</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500687</b>	04002-15242
2177	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X654453</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500688</b>	04002-15242
2178	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071214	<b>X654452</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500689</b>	04002-15242
2179	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071214	<b>X654451</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500690</b>	04002-15242

2180	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071214	<b>X654456</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500691</b>	04002-15242
2181	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X654450</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500692</b>	04002-15242
2182	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X654455</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500693</b>	04002-15242
2183	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X655152</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500694</b>	04002-15242
2184	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X655158</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500695</b>	04002-15242
2185	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X655153</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500696</b>	04002-15242
2186	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X655156</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500697</b>	04002-15242
2187	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X655159</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500698</b>	04002-15242
2188	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071215	<b>X655157</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500699</b>	04002-15242
2189	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071217	<b>X666439</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500700</b>	04002-15242
2190	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071217	<b>X663779</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500701</b>	04002-15242
2191	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071217	<b>X663778</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500702</b>	04002-15242
2192	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071217	<b>X663774</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500703</b>	04002-15242
2193	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071217	<b>X663777</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500704</b>	04002-15242
2194	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071217	<b>X663775</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500705</b>	04002-15242
2195	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071217	<b>X663780</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500706</b>	04002-15242
2196	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071217	<b>X659520</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500707</b>	04002-15242
2197	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071218	<b>X659517</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500708</b>	04002-15242
2198	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071218	<b>X659519</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500709</b>	04002-15242
2199	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071218	<b>X659524</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500710</b>	04002-15242
2200	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071218	<b>X666443</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500711</b>	04002-15242
2201	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071218	<b>X666440</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500712</b>	04002-15242
2202	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071218	<b>X666444</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500713</b>	04002-15242
2203	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071218	<b>X666441</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500714</b>	04002-15242
2204	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X654454</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500715</b>	04002-15242
2205	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X666442</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500716</b>	04002-15242
2206	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X654457</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500717</b>	04002-15242
2207	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X655154</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500718</b>	04002-15242
2208	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X656378</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500719</b>	04002-15242
2209	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X655155</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500720</b>	04002-15242
2210	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X656377</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500721</b>	04002-15242
2211	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X665258</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500722</b>	04002-15242
2212	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071219	<b>X665259</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500723</b>	04002-15242
2213	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X665260</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500724</b>	04002-15242
2214	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X665256</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500725</b>	04002-15242
2215	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X665257</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500726</b>	04002-15242
2216	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X665255</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500727</b>	04002-15242
2217	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X673572</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500728</b>	04002-15242
2218	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X673576</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500729</b>	04002-15242
2219	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X673569</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500730</b>	04002-15242
2220	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X659521</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500731</b>	04002-15242
2221	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X659522</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500732</b>	04002-15242
2222	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X658044</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500733</b>	04002-15242
2223	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071220	<b>X658117</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500734</b>	04002-15242
2224	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X658041</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500735</b>	04002-15242
2225	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X658118</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500736</b>	04002-15242
2226	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X658119</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500737</b>	04002-15242
2227	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X658122</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500738</b>	04002-15242
2228	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X662542</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500739</b>	04002-15242
2229	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X662539</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500740</b>	04002-15242
2230	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X675652</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500741</b>	04002-15242
2231	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X675653</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500742</b>	04002-15242
2232	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X673571</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500743</b>	04002-15242
2233	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X677752</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500744</b>	04002-15242
2234	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X676930</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500745</b>	04002-15242
2235	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X677751</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500746</b>	04002-15242
2236	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071221	<b>X676929</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500747</b>	04002-15242
2237	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071222	<b>X677750</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500748</b>	04002-15242
2238	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071222	<b>X677749</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500749</b>	04002-15242

2239	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071222	<b>X676264</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500750</b>	04002-15242
2240	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071225	<b>X676268</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500751</b>	04002-15242
2241	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X676267</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500752</b>	04002-15242
2242	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071225	<b>X676269</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500753</b>	04002-15242
2243	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071225	<b>X676262</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500754</b>	04002-15242
2244	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071225	<b>X676266</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500755</b>	04002-15242
2245	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071225	<b>X679128</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500756</b>	04002-15242
2246	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071225	<b>X679123</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500757</b>	04002-15242
2247	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071225	<b>X679122</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500758</b>	04002-15242
2248	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071225	<b>X679124</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500759</b>	04002-15242
2249	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071226	<b>X679125</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500760</b>	04002-15242
2250	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071226	<b>X679127</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500761</b>	04002-15242
2251	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X668233</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500762</b>	04002-15242
2252	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071226	<b>X668234</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500763</b>	04002-15242
2253	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071226	<b>X668229</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500764</b>	04002-15242
2254	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071226	<b>X668236</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500765</b>	04002-15242
2255	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071226	<b>X665261</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500766</b>	04002-15242
2256	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X665262</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500767</b>	04002-15242
2257	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X668235</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500768</b>	04002-15242
2258	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X673575</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500769</b>	04002-15242
2259	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X668231</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500770</b>	04002-15242
2260	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X662544</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500771</b>	04002-15242
2261	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X663242</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500772</b>	04002-15242
2262	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X663245</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500773</b>	04002-15242
2263	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X662540</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500774</b>	04002-15242
2264	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X659523</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500775</b>	04002-15242
2265	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X659467</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500776</b>	04002-15242
2266	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X659518</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500777</b>	04002-15242
2267	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X659474</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500778</b>	04002-15242
2268	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X659470</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500779</b>	04002-15242
2269	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X659472</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500780</b>	04002-15242
2270	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X673573</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500781</b>	04002-15242
2271	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X673570</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500782</b>	04002-15242
2272	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X673574</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500783</b>	04002-15242
2273	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X675650</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500784</b>	04002-15242
2274	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X679458</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500785</b>	04002-15242
2275	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X675646</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500786</b>	04002-15242
2276	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X675651</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500787</b>	04002-15242
2277	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X675649</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500788</b>	04002-15242
2278	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X675647</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500789</b>	04002-15242
2279	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071227	<b>X675648</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500790</b>	04002-15242
2280	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X667612</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500791</b>	04002-15242
2281	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X667613</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500792</b>	04002-15242
2282	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X667614</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500793</b>	04002-15242
2283	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X666128</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500794</b>	04002-15242
2284	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X661027</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500795</b>	04002-15242
2285	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X666129</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500796</b>	04002-15242
2286	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X667618</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500797</b>	04002-15242
2287	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X661034</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500798</b>	04002-15242
2288	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X661029</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500799</b>	04002-15242
2289	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X661033</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500800</b>	04002-15242
2290	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X679460</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500801</b>	04002-15242
2291	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X679457</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500802</b>	04002-15242
2292	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X679459</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500803</b>	04002-15242
2293	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X679455</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500804</b>	04002-15242
2294	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X679453</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500805</b>	04002-15242
2295	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X681253</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500806</b>	04002-15242
2296	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X681255</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500807</b>	04002-15242
2297	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X681256</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500808</b>	04002-15242

2298	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X681254</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500809</b>	04002-15242
2299	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071228	<b>X681249</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500810</b>	04002-15242
2300	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X661032</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500811</b>	04002-15242
2301	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X661031</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>79500812</b>	04002-15242
2302	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X662546</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>79500813</b>	04002-15242
2303	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X662543</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>79500814</b>	04002-15242
2304	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X662541</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>79500815</b>	04002-15242
2305	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X661030</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>79500816</b>	04002-15242
2306	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X663243</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500817</b>	04002-15242
2307	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X661028</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500818</b>	04002-15242
2308	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X663239</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500819</b>	04002-15242
2309	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X662545</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>79500820</b>	04002-15242
2310	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X663244</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>79500821</b>	04002-15242
2311	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X663240</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>79500822</b>	04002-15242
2312	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X663241</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>79500823</b>	04002-15242
2313	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X664572</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>79500824</b>	04002-15242
2314	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071229	<b>X663246</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>79500825</b>	04002-15242
2315	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X665327</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500826</b>	04002-15242
2316	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X664568</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500827</b>	04002-15242
2317	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X664571</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500828</b>	04002-15242
2318	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X664569</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500829</b>	04002-15242
2319	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X665326</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500830</b>	04002-15242
2320	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X668865</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500831</b>	04002-15242
2321	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X668259</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500832</b>	04002-15242
2322	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X668258</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500833</b>	04002-15242
2323	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X668866</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500834</b>	04002-15242
2324	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X668867</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500835</b>	04002-15242
2325	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X668868</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500836</b>	04002-15242
2326	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X668256</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500837</b>	04002-15242
2327	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X668257</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500838</b>	04002-15242
2328	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080102	<b>X668253</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500839</b>	04002-15242
2329	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X668260</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500840</b>	04002-15242
2330	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X658788</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500841</b>	04002-15242
2331	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X681251</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500842</b>	04002-15242
2332	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X658793</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500843</b>	04002-15242
2333	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X658792</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500844</b>	04002-15242
2334	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X658787</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500845</b>	04002-15242
2335	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X666438</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500846</b>	04002-15242
2336	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X666437</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500847</b>	04002-15242
2337	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X657999</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500848</b>	04002-15242
2338	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080103	<b>X653496</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500849</b>	04002-15242
2339	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X658001</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500850</b>	04002-15242
2340	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X653499</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500851</b>	04002-15242
2341	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X657998</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500852</b>	04002-15242
2342	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X676928</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500853</b>	04002-15242
2343	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X657997</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500854</b>	04002-15242
2344	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X676923</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500855</b>	04002-15242
2345	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X676927</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500856</b>	04002-15242
2346	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X676925</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500857</b>	04002-15242
2347	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X676926</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500858</b>	04002-15242
2348	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X676924</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500859</b>	04002-15242
2349	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080104	<b>X680822</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500860</b>	04002-15242
2350	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080105	<b>X668254</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500861</b>	04002-15242
2351	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080105	<b>X668255</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500862</b>	04002-15242
2352	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080105	<b>X666126</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500863</b>	04002-15242
2353	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080109	<b>X666130</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500864</b>	04002-15242
2354	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080107	<b>X666127</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500865</b>	04002-15242
2355	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080107	<b>X680819</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500866</b>	04002-15242
2356	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080107	<b>X680820</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500867</b>	04002-15242

2357	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080107	<b>X679454</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500868</b>	04002-15242
2358	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080107	<b>X679456</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500869</b>	04002-15242
2359	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080107	<b>X680824</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500870</b>	04002-15242
2360	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080108	<b>X679121</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500871</b>	04002-15242
2361	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080108	<b>X679126</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500872</b>	04002-15242
2362	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080108	<b>X677748</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500873</b>	04002-15242
2363	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080108	<b>X677753</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500874</b>	04002-15242
2364	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080108	<b>X677747</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500875</b>	04002-15242
2365	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080108	<b>X677754</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500876</b>	04002-15242
2366	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080109	<b>X680823</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500877</b>	04002-15242
2367	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080108	<b>X681252</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500878</b>	04002-15242
2368	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080109	<b>X680817</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500879</b>	04002-15242
2369	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080109	<b>X681250</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500880</b>	04002-15242
2370	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080109	<b>X680818</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500881</b>	04002-15242
2371	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080109	<b>X680821</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500882</b>	04002-15242
2372	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X682934</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500883</b>	04002-15242
2373	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080109	<b>X682935</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500884</b>	04002-15242
2374	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X682932</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500885</b>	04002-15242
2375	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X666124</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500886</b>	04002-15242
2376	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X666123</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500887</b>	04002-15242
2377	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X666125</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500888</b>	04002-15242
2378	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X659473</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500889</b>	04002-15242
2379	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X658800</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500890</b>	04002-15242
2380	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X682931</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500891</b>	04002-15242
2381	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080111	<b>X682936</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500892</b>	04002-15242
2382	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080110	<b>X682933</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500893</b>	04002-15242
2383	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080111	<b>X683652</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500894</b>	04002-15242
2384	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080111	<b>X683655</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500895</b>	04002-15242
2385	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080111	<b>X683654</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500896</b>	04002-15242
2386	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080111	<b>X683653</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500897</b>	04002-15242
2387	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080111	<b>X683656</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500898</b>	04002-15242
2388	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080111	<b>X684056</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500899</b>	04002-15242
2389	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080111	<b>X683658</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500900</b>	04002-15242
2390	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080114	<b>X684055</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500901</b>	04002-15242
2391	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080114	<b>X684057</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500902</b>	04002-15242
2392	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080114	<b>X684059</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500903</b>	04002-15242
2393	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080114	<b>X684060</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500904</b>	04002-15242
2394	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080114	<b>X684061</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500905</b>	04002-15242
2395	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080114	<b>X682234</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500906</b>	04002-15242
2396	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080114	<b>X682231</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500907</b>	04002-15242
2397	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080115	<b>X682235</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500908</b>	04002-15242
2398	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080115	<b>X682232</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500909</b>	04002-15242
2399	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080115	<b>X685037</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500910</b>	04002-15242
2400	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080115	<b>X682238</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500911</b>	04002-15242
2401	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080115	<b>X682233</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500912</b>	04002-15242
2402	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080115	<b>X685038</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500913</b>	04002-15242
2403	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080115	<b>X685040</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500914</b>	04002-15242
2404	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080116	<b>X685036</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500915</b>	04002-15242
2405	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080115	<b>X685035</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500916</b>	04002-15242
2406	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080116	<b>X685039</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500917</b>	04002-15242
2407	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080116	<b>X682929</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500918</b>	04002-15242
2408	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080116	<b>X683657</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500919</b>	04002-15242
2409	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080116	<b>X683651</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500920</b>	04002-15242
2410	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080116	<b>X658799</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500921</b>	04002-15242
2411	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080121	<b>X669717</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500922</b>	04002-15242
2412	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080116	<b>X659471</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500923</b>	04002-15242
2413	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080121	<b>X659469</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500924</b>	04002-15242
2414	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080118	<b>X669718</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500925</b>	04002-15242
2415	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080117	<b>X659468</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500926</b>	04002-15242

2416	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080123	<b>X669715</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500927</b>	04002-15242
2417	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080117	<b>X669719</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500928</b>	04002-15242
2418	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080117	<b>X669713</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500929</b>	04002-15242
2419	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080117	<b>X669720</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500930</b>	04002-15242
2420	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080117	<b>X682236</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500931</b>	04002-15242
2421	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080118	<b>X682237</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500932</b>	04002-15242
2422	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080118	<b>X682930</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500933</b>	04002-15242
2423	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080118	<b>X685547</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500934</b>	04002-15242
2424	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080118	<b>X685550</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500935</b>	04002-15242
2425	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080118	<b>X685546</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500936</b>	04002-15242
2426	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080118	<b>X685545</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500937</b>	04002-15242
2427	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080118	<b>X685549</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500938</b>	04002-15242
2428	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080119	<b>X685551</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500939</b>	04002-15242
2429	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080119	<b>X687698</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500940</b>	04002-15242
2430	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080119	<b>X687694</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500941</b>	04002-15242
2431	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080119	<b>X687700</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500942</b>	04002-15242
2432	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080119	<b>X687697</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500943</b>	04002-15242
2433	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080119	<b>X687699</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500944</b>	04002-15242
2434	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080119	<b>X687695</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500945</b>	04002-15242
2435	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080119	<b>X685041</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500946</b>	04002-15242
2436	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080121	<b>X685548</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500947</b>	04002-15242
2437	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080121	<b>X685552</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500948</b>	04002-15242
2438	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080121	<b>X684058</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500949</b>	04002-15242
2439	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080121	<b>X684062</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500950</b>	04002-15242
2440	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080121	<b>X685042</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500951</b>	04002-15242
2441	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080122	<b>X688685</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500952</b>	04002-15242
2442	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080123	<b>X669803</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500953</b>	04002-15242
2443	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080123	<b>X687696</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500954</b>	04002-15242
2444	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080123	<b>X669805</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500955</b>	04002-15242
2445	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080123	<b>X669806</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500956</b>	04002-15242
2446	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080124	<b>X687701</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500957</b>	04002-15242
2447	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080123	<b>X689584</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500958</b>	04002-15242
2448	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080124	<b>X689585</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500959</b>	04002-15242
2449	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080124	<b>X689580</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500960</b>	04002-15242
2450	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080124	<b>X689581</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500961</b>	04002-15242
2451	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080128	<b>X689582</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500962</b>	04002-15242
2452	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080125	<b>X689583</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500963</b>	04002-15242
2453	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080125	<b>X691516</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500964</b>	04002-15242
2454	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080125	<b>X689731</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500965</b>	04002-15242
2455	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080125	<b>X691514</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500966</b>	04002-15242
2456	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080128	<b>X689728</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500967</b>	04002-15242
2457	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080128	<b>X689730</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500968</b>	04002-15242
2458	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080128	<b>X689729</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500969</b>	04002-15242
2459	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080128	<b>X690944</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500970</b>	04002-15242
2460	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X690941</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500971</b>	04002-15242
2461	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X690943</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500972</b>	04002-15242
2462	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X690940</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500973</b>	04002-15242
2463	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X690171</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500974</b>	04002-15242
2464	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X688870</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500975</b>	04002-15242
2465	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X690169</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500976</b>	04002-15242
2466	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X688871</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500977</b>	04002-15242
2467	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X690170</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500978</b>	04002-15242
2468	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X685654</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500979</b>	04002-15242
2469	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X685647</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500980</b>	04002-15242
2470	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080129	<b>X669716</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500981</b>	04002-15242
2471	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080201	<b>X669714</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500982</b>	04002-15242
2472	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X668863</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500983</b>	04002-15242
2473	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X668869</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500984</b>	04002-15242
2474	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X668870</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500985</b>	04002-15242

2475	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080201	<b>X687266</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89500986</b>	04002-15242
2476	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X668864</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500987</b>	04002-15242
2477	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X671180</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500988</b>	04002-15242
2478	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080202	<b>X688805</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500989</b>	04002-15242
2479	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X687267</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89500990</b>	04002-15242
2480	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X670410</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89500991</b>	04002-15242
2481	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080202	<b>X671183</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89500992</b>	04002-15242
2482	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080201	<b>X687264</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89500993</b>	04002-15242
2483	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X687263</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89500994</b>	04002-15242
2484	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080201	<b>X688802</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89500995</b>	04002-15242
2485	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X670406</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89500996</b>	04002-15242
2486	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X671178</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89500997</b>	04002-15242
2487	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080202	<b>X671179</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89500998</b>	04002-15242
2488	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X673431</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89500999</b>	04002-15242
2489	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X694710</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501000</b>	04002-15242
2490	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080130	<b>X690173</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501001</b>	04002-15242
2491	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X691962</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501002</b>	04002-15242
2492	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X691961</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501003</b>	04002-15242
2493	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X691320</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501004</b>	04002-15242
2494	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X691325</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501005</b>	04002-15242
2495	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X691323</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501006</b>	04002-15242
2496	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X695760</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501007</b>	04002-15242
2497	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X695762</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501008</b>	04002-15242
2498	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X695765</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501009</b>	04002-15242
2499	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080131	<b>X691324</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501010</b>	04002-15242
2500	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080211	<b>X694711</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501011</b>	04002-15242
2501	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080211	<b>X694709</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501012</b>	04002-15242
2502	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X694712</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501013</b>	04002-15242
2503	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X694714</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501014</b>	04002-15242
2504	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X672720</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501015</b>	04002-15242
2505	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X672719</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501016</b>	04002-15242
2506	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X672724</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501017</b>	04002-15242
2507	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X694033</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501018</b>	04002-15242
2508	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X694031</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501019</b>	04002-15242
2509	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X694030</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501020</b>	04002-15242
2510	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X695763</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501021</b>	04002-15242
2511	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X695764</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501022</b>	04002-15242
2512	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080212	<b>X692607</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501023</b>	04002-15242
2513	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X693596</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501024</b>	04002-15242
2514	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X693598</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501025</b>	04002-15242
2515	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X693594</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501026</b>	04002-15242
2516	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X693600</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501027</b>	04002-15242
2517	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X693599</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501028</b>	04002-15242
2518	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X693601</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501029</b>	04002-15242
2519	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X694401</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501030</b>	04002-15242
2520	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X696384</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501031</b>	04002-15242
2521	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X696385</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501032</b>	04002-15242
2522	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X696386</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501033</b>	04002-15242
2523	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X696388</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501034</b>	04002-15242
2524	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080213	<b>X696382</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501035</b>	04002-15242
2525	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X696387</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501036</b>	04002-15242
2526	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X697016</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501037</b>	04002-15242
2527	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X697015</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501038</b>	04002-15242
2528	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X697014</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501039</b>	04002-15242
2529	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X673923</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501040</b>	04002-15242
2530	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X697013</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501041</b>	04002-15242
2531	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X673926</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501042</b>	04002-15242
2532	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X698213</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501043</b>	04002-15242
2533	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X698216</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501044</b>	04002-15242

2534	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080214	<b>X698214</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501045</b>	04002-15242
2535	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X698215</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501046</b>	04002-15242
2536	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X674977</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501047</b>	04002-15242
2537	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X674975</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501048</b>	04002-15242
2538	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X691332</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501049</b>	04002-15242
2539	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X691327</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501050</b>	04002-15242
2540	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X694266</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501051</b>	04002-15242
2541	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X694268</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501052</b>	04002-15242
2542	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X694267</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501053</b>	04002-15242
2543	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X694265</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501054</b>	04002-15242
2544	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X694263</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501055</b>	04002-15242
2545	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X696002</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501056</b>	04002-15242
2546	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080215	<b>X698281</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501057</b>	04002-15242
2547	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X696003</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501058</b>	04002-15242
2548	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X698279</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501059</b>	04002-15242
2549	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X696004</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501060</b>	04002-15242
2550	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X691329</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501061</b>	04002-15242
2551	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X691330</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501062</b>	04002-15242
2552	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X691333</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501063</b>	04002-15242
2553	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X691326</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501064</b>	04002-15242
2554	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X692886</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501065</b>	04002-15242
2555	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X692891</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501066</b>	04002-15242
2556	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X692889</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501067</b>	04002-15242
2557	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X692887</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501068</b>	04002-15242
2558	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X692884</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501069</b>	04002-15242
2559	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080216	<b>X692885</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501070</b>	04002-15242
2560	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X696005</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501071</b>	04002-15242
2561	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X700664</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501072</b>	04002-15242
2562	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X700662</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501073</b>	04002-15242
2563	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X700666</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501074</b>	04002-15242
2564	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X700661</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501075</b>	04002-15242
2565	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X700660</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501076</b>	04002-15242
2566	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X700663</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501077</b>	04002-15242
2567	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X697500</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501078</b>	04002-15242
2568	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X694520</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501079</b>	04002-15242
2569	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X697502</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501080</b>	04002-15242
2570	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080218	<b>X700424</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501081</b>	04002-15242
2571	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X699677</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501082</b>	04002-15242
2572	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X699675</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501083</b>	04002-15242
2573	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X700425</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501084</b>	04002-15242
2574	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X700426</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501085</b>	04002-15242
2575	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X700423</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501086</b>	04002-15242
2576	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X696241</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501087</b>	04002-15242
2577	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X694513</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501088</b>	04002-15242
2578	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X694514</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501089</b>	04002-15242
2579	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080219	<b>X694517</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501090</b>	04002-15242
2580	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X694512</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501091</b>	04002-15242
2581	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X694511</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501092</b>	04002-15242
2582	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X694516</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501093</b>	04002-15242
2583	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X696239</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501094</b>	04002-15242
2584	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X696238</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501095</b>	04002-15242
2585	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X700697</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501096</b>	04002-15242
2586	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X696240</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501097</b>	04002-15242
2587	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X700695</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501098</b>	04002-15242
2588	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699535</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501099</b>	04002-15242
2589	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X699537</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501100</b>	04002-15242
2590	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X694519</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501101</b>	04002-15242
2591	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X694522</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501102</b>	04002-15242
2592	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X695335</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501103</b>	04002-15242

2593	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080220	<b>X694521</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501104</b>	04002-15242
2594	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699503</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501105</b>	04002-15242
2595	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699507</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501106</b>	04002-15242
2596	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699504</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501107</b>	04002-15242
2597	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699506</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501108</b>	04002-15242
2598	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X695334</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501109</b>	04002-15242
2599	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X691915</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501110</b>	04002-15242
2600	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699536</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501111</b>	04002-15242
2601	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699531</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501112</b>	04002-15242
2602	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699533</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501113</b>	04002-15242
2603	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080221	<b>X699538</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501114</b>	04002-15242
2604	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X700997</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501115</b>	04002-15242
2605	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X700999</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501116</b>	04002-15242
2606	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X701002</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501117</b>	04002-15242
2607	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X701000</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501118</b>	04002-15242
2608	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X699191</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501119</b>	04002-15242
2609	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X700998</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501120</b>	04002-15242
2610	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X691919</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501121</b>	04002-15242
2611	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X690596</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501122</b>	04002-15242
2612	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X691913</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501123</b>	04002-15242
2613	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X691920</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501124</b>	04002-15242
2614	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X690597</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501125</b>	04002-15242
2615	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080222	<b>X698481</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501126</b>	04002-15242
2616	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X697188</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501127</b>	04002-15242
2617	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X698478</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501128</b>	04002-15242
2618	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X697187</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501129</b>	04002-15242
2619	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X698477</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501130</b>	04002-15242
2620	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X697628</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501131</b>	04002-15242
2621	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X697625</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501132</b>	04002-15242
2622	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X697626</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501133</b>	04002-15242
2623	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X697623</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501134</b>	04002-15242
2624	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X708842</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501135</b>	04002-15242
2625	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X697624</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501136</b>	04002-15242
2626	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X697627</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501137</b>	04002-15242
2627	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080225	<b>X707970</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501138</b>	04002-15242
2628	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X707973</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501139</b>	04002-15242
2629	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X708841</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501140</b>	04002-15242
2630	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X708840</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501141</b>	04002-15242
2631	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X700842</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501142</b>	04002-15242
2632	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X708845</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501143</b>	04002-15242
2633	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X700837</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501144</b>	04002-15242
2634	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X700841</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501145</b>	04002-15242
2635	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X703429</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501146</b>	04002-15242
2636	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X700843</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501147</b>	04002-15242
2637	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080226	<b>X700844</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501148</b>	04002-15242
2638	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X706048</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501149</b>	04002-15242
2639	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X706045</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501150</b>	04002-15242
2640	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X697183</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501151</b>	04002-15242
2641	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X707946</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501152</b>	04002-15242
2642	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X707947</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501153</b>	04002-15242
2643	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X707772</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501154</b>	04002-15242
2644	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X707768</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501155</b>	04002-15242
2645	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X707773</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501156</b>	04002-15242
2646	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X707769</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501157</b>	04002-15242
2647	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X698977</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501158</b>	04002-15242
2648	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X699309</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501159</b>	04002-15242
2649	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X699316</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501160</b>	04002-15242
2650	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X706050</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501161</b>	04002-15242
2651	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080227	<b>X705802</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501162</b>	04002-15242

2652	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X706049</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501163</b>	04002-15242
2653	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X705799</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501164</b>	04002-15242
2654	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X707483</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501165</b>	04002-15242
2655	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X707488</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501166</b>	04002-15242
2656	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X707485</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501167</b>	04002-15242
2657	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X707486</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501168</b>	04002-15242
2658	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X707487</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501169</b>	04002-15242
2659	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X707489</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501170</b>	04002-15242
2660	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X698982</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501171</b>	04002-15242
2661	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080228	<b>X698976</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501172</b>	04002-15242
2662	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X698981</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501173</b>	04002-15242
2663	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X698263</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501174</b>	04002-15242
2664	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X698111</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501175</b>	04002-15242
2665	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X698110</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501176</b>	04002-15242
2666	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X695086</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501177</b>	04002-15242
2667	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X698108</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501178</b>	04002-15242
2668	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X698910</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501179</b>	04002-15242
2669	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707317</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501180</b>	04002-15242
2670	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080229	<b>X708538</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501181</b>	04002-15242
2671	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X708539</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501182</b>	04002-15242
2672	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X708542</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501183</b>	04002-15242
2673	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X708537</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501184</b>	04002-15242
2674	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X708543</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501185</b>	04002-15242
2675	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X708541</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501186</b>	04002-15242
2676	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707415</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501187</b>	04002-15242
2677	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707412</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501188</b>	04002-15242
2678	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X706984</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501189</b>	04002-15242
2679	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707416</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501190</b>	04002-15242
2680	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707265</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501191</b>	04002-15242
2681	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707315</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501192</b>	04002-15242
2682	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707266</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501193</b>	04002-15242
2683	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707267</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501194</b>	04002-15242
2684	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080301	<b>X707268</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501195</b>	04002-15242
2685	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702257</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501196</b>	04002-15242
2686	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702260</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501197</b>	04002-15242
2687	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702396</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501198</b>	04002-15242
2688	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702393</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501199</b>	04002-15242
2689	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702395</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501200</b>	04002-15242
2690	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X706981</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501201</b>	04002-15242
2691	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X707417</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501202</b>	04002-15242
2692	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702960</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501203</b>	04002-15242
2693	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X702959</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501204</b>	04002-15242
2694	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702957</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501205</b>	04002-15242
2695	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X712369</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501206</b>	04002-15242
2696	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702953</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501207</b>	04002-15242
2697	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X702958</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501208</b>	04002-15242
2698	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X701422</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501209</b>	04002-15242
2699	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X706557</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501210</b>	04002-15242
2700	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X702394</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501211</b>	04002-15242
2701	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X711359</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501212</b>	04002-15242
2702	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X711361</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501213</b>	04002-15242
2703	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080303	<b>X711363</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501214</b>	04002-15242
2704	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X711362</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501215</b>	04002-15242
2705	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X711365</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501216</b>	04002-15242
2706	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X711357</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501217</b>	04002-15242
2707	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X704371</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501218</b>	04002-15242
2708	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X704419</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501219</b>	04002-15242
2709	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X704421</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501220</b>	04002-15242
2710	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X706558</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501221</b>	04002-15242

2711	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X706555</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501222</b>	04002-15242
2712	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X706556</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501223</b>	04002-15242
2713	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X706318</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501224</b>	04002-15242
2714	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X706315</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501225</b>	04002-15242
2715	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X712367</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501226</b>	04002-15242
2716	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X712368</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501227</b>	04002-15242
2717	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X712365</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501228</b>	04002-15242
2718	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080304	<b>X712258</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501229</b>	04002-15242
2719	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X704493</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501230</b>	04002-15242
2720	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X704416</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501231</b>	04002-15242
2721	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X703493</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501232</b>	04002-15242
2722	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X704422</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501233</b>	04002-15242
2723	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X698189</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501234</b>	04002-15242
2724	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X704420</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501235</b>	04002-15242
2725	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X698192</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501236</b>	04002-15242
2726	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X698190</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501237</b>	04002-15242
2727	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X698187</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501238</b>	04002-15242
2728	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X698185</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501239</b>	04002-15242
2729	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X698188</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501240</b>	04002-15242
2730	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X712364</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501241</b>	04002-15242
2731	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X712858</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501242</b>	04002-15242
2732	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X712851</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501243</b>	04002-15242
2733	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X713054</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501244</b>	04002-15242
2734	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X712853</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501245</b>	04002-15242
2735	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X712852</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501246</b>	04002-15242
2736	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080305	<b>X712857</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501247</b>	04002-15242
2737	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X704495</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501248</b>	04002-15242
2738	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X704494</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501249</b>	04002-15242
2739	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X703706</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501250</b>	04002-15242
2740	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X703496</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501251</b>	04002-15242
2741	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X704443</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501252</b>	04002-15242
2742	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X703492</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501253</b>	04002-15242
2743	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X703495</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501254</b>	04002-15242
2744	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X703494</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501255</b>	04002-15242
2745	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X705427</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501256</b>	04002-15242
2746	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X705426</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501257</b>	04002-15242
2747	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X705429</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501258</b>	04002-15242
2748	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X705423</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501259</b>	04002-15242
2749	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X705428</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501260</b>	04002-15242
2750	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X709517</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501261</b>	04002-15242
2751	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X709472</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501262</b>	04002-15242
2752	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X703703</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501263</b>	04002-15242
2753	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X709518</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501264</b>	04002-15242
2754	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080306	<b>X703705</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501265</b>	04002-15242
2755	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X709473</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501266</b>	04002-15242
2756	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X709523</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501267</b>	04002-15242
2757	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X709519</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501268</b>	04002-15242
2758	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X710117</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501269</b>	04002-15242
2759	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X710116</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501270</b>	04002-15242
2760	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X705425</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501271</b>	04002-15242
2761	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X704664</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501272</b>	04002-15242
2762	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X704663</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501273</b>	04002-15242
2763	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X705879</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501274</b>	04002-15242
2764	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X704661</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501275</b>	04002-15242
2765	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X704662</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501276</b>	04002-15242
2766	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X704660</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501277</b>	04002-15242
2767	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X705800</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501278</b>	04002-15242
2768	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X705804</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501279</b>	04002-15242
2769	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080307	<b>X705803</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501280</b>	04002-15242

2770	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X710112</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501281</b>	04002-15242
2771	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X710113</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501282</b>	04002-15242
2772	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X709950</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501283</b>	04002-15242
2773	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X711720</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501284</b>	04002-15242
2774	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X709946</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501285</b>	04002-15242
2775	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X711727</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501286</b>	04002-15242
2776	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X711723</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501287</b>	04002-15242
2777	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X711721</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501288</b>	04002-15242
2778	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X711724</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501289</b>	04002-15242
2779	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X711725</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501290</b>	04002-15242
2780	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X706454</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501291</b>	04002-15242
2781	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X706540</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501292</b>	04002-15242
2782	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X706456</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501293</b>	04002-15242
2783	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X706537</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501294</b>	04002-15242
2784	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X706455</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501295</b>	04002-15242
2785	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X709537</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501296</b>	04002-15242
2786	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X706453</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501297</b>	04002-15242
2787	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X706332</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501298</b>	04002-15242
2788	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080310	<b>X706336</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501299</b>	04002-15242
2789	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X706333</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501300</b>	04002-15242
2790	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X706335</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501301</b>	04002-15242
2791	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X708801</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501302</b>	04002-15242
2792	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X707409</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501303</b>	04002-15242
2793	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X707408</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501304</b>	04002-15242
2794	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X708803</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501305</b>	04002-15242
2795	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X708799</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501306</b>	04002-15242
2796	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X708800</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501307</b>	04002-15242
2797	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X708797</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501308</b>	04002-15242
2798	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X705801</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501309</b>	04002-15242
2799	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X708796</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501310</b>	04002-15242
2800	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X711070</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501311</b>	04002-15242
2801	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X711418</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501312</b>	04002-15242
2802	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X711423</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501313</b>	04002-15242
2803	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X711419</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501314</b>	04002-15242
2804	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X713557</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501315</b>	04002-15242
2805	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080311	<b>X711421</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501316</b>	04002-15242
2806	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X711420</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501317</b>	04002-15242
2807	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X713561</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501318</b>	04002-15242
2808	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X713560</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501319</b>	04002-15242
2809	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X713558</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501320</b>	04002-15242
2810	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X705805</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501321</b>	04002-15242
2811	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X705806</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501322</b>	04002-15242
2812	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X709287</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501323</b>	04002-15242
2813	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X709532</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501324</b>	04002-15242
2814	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X709282</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501325</b>	04002-15242
2815	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X709286</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501326</b>	04002-15242
2816	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X709686</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501327</b>	04002-15242
2817	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X709283</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501328</b>	04002-15242
2818	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X709689</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501329</b>	04002-15242
2819	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X709687</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501330</b>	04002-15242
2820	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080312	<b>X713556</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501331</b>	04002-15242
2821	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X711974</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501332</b>	04002-15242
2822	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X711834</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501333</b>	04002-15242
2823	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X711831</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501334</b>	04002-15242
2824	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X711832</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501335</b>	04002-15242
2825	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X711835</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501336</b>	04002-15242
2826	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X711836</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501337</b>	04002-15242
2827	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X711833</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501338</b>	04002-15242
2828	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X714639</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501339</b>	04002-15242

2829	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X714635</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501340</b>	04002-15242
2830	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X709690</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501341</b>	04002-15242
2831	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X709691</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501342</b>	04002-15242
2832	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X709692</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501343</b>	04002-15242
2833	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X710667</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501344</b>	04002-15242
2834	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X710663</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501345</b>	04002-15242
2835	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X710668</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501346</b>	04002-15242
2836	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X710662</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501347</b>	04002-15242
2837	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X710666</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501348</b>	04002-15242
2838	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X710665</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501349</b>	04002-15242
2839	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080313	<b>X710518</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501350</b>	04002-15242
2840	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X714638</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501351</b>	04002-15242
2841	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X714636</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501352</b>	04002-15242
2842	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X708177</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501353</b>	04002-15242
2843	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X714637</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501354</b>	04002-15242
2844	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710991</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501355</b>	04002-15242
2845	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710990</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501356</b>	04002-15242
2846	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710994</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501357</b>	04002-15242
2847	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710993</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501358</b>	04002-15242
2848	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710992</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501359</b>	04002-15242
2849	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710995</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501360</b>	04002-15242
2850	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710517</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501361</b>	04002-15242
2851	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710514</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501362</b>	04002-15242
2852	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710516</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501363</b>	04002-15242
2853	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710513</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501364</b>	04002-15242
2854	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X710988</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501365</b>	04002-15242
2855	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080314	<b>X709774</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501366</b>	04002-15242
2856	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X709773</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501367</b>	04002-15242
2857	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X709775</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501368</b>	04002-15242
2858	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X709772</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501369</b>	04002-15242
2859	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X709777</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501370</b>	04002-15242
2860	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X715185</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501371</b>	04002-15242
2861	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X715187</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501372</b>	04002-15242
2862	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X711866</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501373</b>	04002-15242
2863	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X715188</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501374</b>	04002-15242
2864	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X715184</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501375</b>	04002-15242
2865	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X715183</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501376</b>	04002-15242
2866	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X715464</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501377</b>	04002-15242
2867	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X715463</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501378</b>	04002-15242
2868	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X715460</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501379</b>	04002-15242
2869	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X715461</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501380</b>	04002-15242
2870	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X709776</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501381</b>	04002-15242
2871	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X710036</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501382</b>	04002-15242
2872	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080315	<b>X710033</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501383</b>	04002-15242
2873	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X710032</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501384</b>	04002-15242
2874	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X711590</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501385</b>	04002-15242
2875	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X710037</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501386</b>	04002-15242
2876	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X710035</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501387</b>	04002-15242
2877	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X712964</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501388</b>	04002-15242
2878	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X712963</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501389</b>	04002-15242
2879	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X712967</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501390</b>	04002-15242
2880	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X711660</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501391</b>	04002-15242
2881	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X711665</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501392</b>	04002-15242
2882	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X711661</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501393</b>	04002-15242
2883	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X712000</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501394</b>	04002-15242
2884	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X712002</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501395</b>	04002-15242
2885	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X712003</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501396</b>	04002-15242
2886	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X711998</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501397</b>	04002-15242
2887	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X711999</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501398</b>	04002-15242

2888	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X713792</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501399</b>	04002-15242
2889	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080317	<b>X713023</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501400</b>	04002-15242
2890	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X715462</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501401</b>	04002-15242
2891	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X715465</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501402</b>	04002-15242
2892	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X716332</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501403</b>	04002-15242
2893	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X716337</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501404</b>	04002-15242
2894	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X716335</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501405</b>	04002-15242
2895	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X714186</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501406</b>	04002-15242
2896	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X716336</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501407</b>	04002-15242
2897	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X716331</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501408</b>	04002-15242
2898	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X715197</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501409</b>	04002-15242
2899	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X713472</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501410</b>	04002-15242
2900	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X713025</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501411</b>	04002-15242
2901	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X713028</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501412</b>	04002-15242
2902	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X713030</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501413</b>	04002-15242
2903	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X713026</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501414</b>	04002-15242
2904	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080318	<b>X713027</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501415</b>	04002-15242
2905	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X713141</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501416</b>	04002-15242
2906	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X714393</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501417</b>	04002-15242
2907	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X714397</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501418</b>	04002-15242
2908	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X713136</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501419</b>	04002-15242
2909	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X713140</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501420</b>	04002-15242
2910	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X715193</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501421</b>	04002-15242
2911	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X713470</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501422</b>	04002-15242
2912	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X713476</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501423</b>	04002-15242
2913	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X715198</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501424</b>	04002-15242
2914	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X716051</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501425</b>	04002-15242
2915	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X715029</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501426</b>	04002-15242
2916	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X715030</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501427</b>	04002-15242
2917	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715028</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501428</b>	04002-15242
2918	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X715025</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501429</b>	04002-15242
2919	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X715026</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501430</b>	04002-15242
2920	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080319	<b>X714394</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501431</b>	04002-15242
2921	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715780</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501432</b>	04002-15242
2922	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X715777</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501433</b>	04002-15242
2923	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X714558</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501434</b>	04002-15242
2924	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715781</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501435</b>	04002-15242
2925	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715778</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501436</b>	04002-15242
2926	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715779</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501437</b>	04002-15242
2927	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715776</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501438</b>	04002-15242
2928	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X714560</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501439</b>	04002-15242
2929	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X717360</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501440</b>	04002-15242
2930	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715681</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501441</b>	04002-15242
2931	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715682</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501442</b>	04002-15242
2932	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X714490</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501443</b>	04002-15242
2933	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X714487</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501444</b>	04002-15242
2934	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X714491</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501445</b>	04002-15242
2935	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715677</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501446</b>	04002-15242
2936	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715370</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501447</b>	04002-15242
2937	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715375</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501448</b>	04002-15242
2938	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715374</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501449</b>	04002-15242
2939	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X715369</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501450</b>	04002-15242
2940	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080320	<b>X714561</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501451</b>	04002-15242
2941	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X712859</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501452</b>	04002-15242
2942	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X714557</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501453</b>	04002-15242
2943	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X714562</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501454</b>	04002-15242
2944	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X722764</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501455</b>	04002-15242
2945	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X721450</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501456</b>	04002-15242
2946	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X721446</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501457</b>	04002-15242

2947	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X722760</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501458</b>	04002-15242
2948	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X722759</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501459</b>	04002-15242
2949	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X722763</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501460</b>	04002-15242
2950	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X715371</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501461</b>	04002-15242
2951	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X715376</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501462</b>	04002-15242
2952	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X716686</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501463</b>	04002-15242
2953	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X716688</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501464</b>	04002-15242
2954	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X716687</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501465</b>	04002-15242
2955	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X716682</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501466</b>	04002-15242
2956	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X717158</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501467</b>	04002-15242
2957	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X716685</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501468</b>	04002-15242
2958	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080321	<b>X716683</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501469</b>	04002-15242
2959	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X718199</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501470</b>	04002-15242
2960	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X713230</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501471</b>	04002-15242
2961	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X713231</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501472</b>	04002-15242
2962	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X713227</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501473</b>	04002-15242
2963	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X709219</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501474</b>	04002-15242
2964	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X709218</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501475</b>	04002-15242
2965	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X709214</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501476</b>	04002-15242
2966	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X717355</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501477</b>	04002-15242
2967	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X717358</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501478</b>	04002-15242
2968	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X717356</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501479</b>	04002-15242
2969	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X717357</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501480</b>	04002-15242
2970	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X718195</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501481</b>	04002-15242
2971	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X717159</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501482</b>	04002-15242
2972	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X717161</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501483</b>	04002-15242
2973	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080324	<b>X717160</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501484</b>	04002-15242
2974	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X718502</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501485</b>	04002-15242
2975	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X718505</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501486</b>	04002-15242
2976	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X718507</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501487</b>	04002-15242
2977	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X718503</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501488</b>	04002-15242
2978	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X718504</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501489</b>	04002-15242
2979	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X718506</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501490</b>	04002-15242
2980	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X717361</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501491</b>	04002-15242
2981	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X711580</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501492</b>	04002-15242
2982	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X711576</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501493</b>	04002-15242
2983	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X711581</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501494</b>	04002-15242
2984	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X711852</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501495</b>	04002-15242
2985	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X711856</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501496</b>	04002-15242
2986	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X711857</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501497</b>	04002-15242
2987	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X717693</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501498</b>	04002-15242
2988	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X717697</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501499</b>	04002-15242
2989	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X717691</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501500</b>	04002-15242
2990	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080325	<b>X717695</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501501</b>	04002-15242
2991	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X717696</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501502</b>	04002-15242
2992	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X717692</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501503</b>	04002-15242
2993	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X716816</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501504</b>	04002-15242
2994	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X716539</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501505</b>	04002-15242
2995	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X716541</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501506</b>	04002-15242
2996	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X716814</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501507</b>	04002-15242
2997	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X716815</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501508</b>	04002-15242
2998	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X716811</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501509</b>	04002-15242
2999	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X721719</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501510</b>	04002-15242
3000	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X720234</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501511</b>	04002-15242
3001	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X719850</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501512</b>	04002-15242
3002	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X720232</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501513</b>	04002-15242
3003	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X719851</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501514</b>	04002-15242
3004	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X720235</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501515</b>	04002-15242
3005	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X720233</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501516</b>	04002-15242

3006	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X719145</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501517</b>	04002-15242
3007	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080326	<b>X719149</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501518</b>	04002-15242
3008	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X719150</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501519</b>	04002-15242
3009	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X719147</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501520</b>	04002-15242
3010	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X721718</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501521</b>	04002-15242
3011	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X721723</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501522</b>	04002-15242
3012	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X721722</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501523</b>	04002-15242
3013	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X721724</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501524</b>	04002-15242
3014	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X721721</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501525</b>	04002-15242
3015	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X718706</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501526</b>	04002-15242
3016	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X718709</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501527</b>	04002-15242
3017	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X718708</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501528</b>	04002-15242
3018	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X717769</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501529</b>	04002-15242
3019	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X717768</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501530</b>	04002-15242
3020	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X719148</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501531</b>	04002-15242
3021	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X719144</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501532</b>	04002-15242
3022	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X718932</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501533</b>	04002-15242
3023	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X718927</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501534</b>	04002-15242
3024	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080327	<b>X718929</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501535</b>	04002-15242
3025	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X718931</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501536</b>	04002-15242
3026	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X718928</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501537</b>	04002-15242
3027	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X718930</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501538</b>	04002-15242
3028	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X717628</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501539</b>	04002-15242
3029	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X717631</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501540</b>	04002-15242
3030	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X718705</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501541</b>	04002-15242
3031	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X713522</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501542</b>	04002-15242
3032	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X713526</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501543</b>	04002-15242
3033	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X713520</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501544</b>	04002-15242
3034	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X720273</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501545</b>	04002-15242
3035	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X713746</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501546</b>	04002-15242
3036	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X713525</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501547</b>	04002-15242
3037	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X713521</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501548</b>	04002-15242
3038	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X720268</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501549</b>	04002-15242
3039	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080328	<b>X720272</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501550</b>	04002-15242
3040	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X717467</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501551</b>	04002-15242
3041	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X720992</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501552</b>	04002-15242
3042	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X717637</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501553</b>	04002-15242
3043	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X717466</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501554</b>	04002-15242
3044	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X717627</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501555</b>	04002-15242
3045	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X720988</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501556</b>	04002-15242
3046	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X720987</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501557</b>	04002-15242
3047	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X717972</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501558</b>	04002-15242
3048	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X720991</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501559</b>	04002-15242
3049	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X717976</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501560</b>	04002-15242
3050	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X722358</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501561</b>	04002-15242
3051	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X722355</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501562</b>	04002-15242
3052	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X720269</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501563</b>	04002-15242
3053	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X718723</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501564</b>	04002-15242
3054	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X718726</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501565</b>	04002-15242
3055	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X718721</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501566</b>	04002-15242
3056	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080329	<b>X718722</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501567</b>	04002-15242
3057	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080331	<b>X718727</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501568</b>	04002-15242
3058	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X718725</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501569</b>	04002-15242
3059	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080331	<b>X715756</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501570</b>	04002-15242
3060	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080331	<b>X715755</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501571</b>	04002-15242
3061	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X715759</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501572</b>	04002-15242
3062	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X717963</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501573</b>	04002-15242
3063	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X715758</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501574</b>	04002-15242
3064	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X717962</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501575</b>	04002-15242

3065	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X720854</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501576</b>	04002-15242
3066	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X723575</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501577</b>	04002-15242
3067	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X720858</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501578</b>	04002-15242
3068	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X723576</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501579</b>	04002-15242
3069	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X723572</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501580</b>	04002-15242
3070	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X721236</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501581</b>	04002-15242
3071	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X721241</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501582</b>	04002-15242
3072	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X720253</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501583</b>	04002-15242
3073	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X721240</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501584</b>	04002-15242
3074	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X721237</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501585</b>	04002-15242
3075	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X720249</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501586</b>	04002-15242
3076	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X719010</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501587</b>	04002-15242
3077	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X721432</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501588</b>	04002-15242
3078	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X719005</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501589</b>	04002-15242
3079	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X721429</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501590</b>	04002-15242
3080	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X723571</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501591</b>	04002-15242
3081	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X718619</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501592</b>	04002-15242
3082	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080401	<b>X719675</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501593</b>	04002-15242
3083	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X718623</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501594</b>	04002-15242
3084	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X719674</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501595</b>	04002-15242
3085	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X719670</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501596</b>	04002-15242
3086	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X719671</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501597</b>	04002-15242
3087	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X720890</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501598</b>	04002-15242
3088	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X720670</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501599</b>	04002-15242
3089	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X720673</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501600</b>	04002-15242
3090	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X721428</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501601</b>	04002-15242
3091	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X721433</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501602</b>	04002-15242
3092	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X721559</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501603</b>	04002-15242
3093	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X721558</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501604</b>	04002-15242
3094	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080402	<b>X721560</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501605</b>	04002-15242
3095	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721561</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501606</b>	04002-15242
3096	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721564</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501607</b>	04002-15242
3097	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721563</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501608</b>	04002-15242
3098	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X722997</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501609</b>	04002-15242
3099	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X723001</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501610</b>	04002-15242
3100	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X720669</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501611</b>	04002-15242
3101	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X720674</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501612</b>	04002-15242
3102	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X720894</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501613</b>	04002-15242
3103	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721379</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501614</b>	04002-15242
3104	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721378</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501615</b>	04002-15242
3105	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721377</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501616</b>	04002-15242
3106	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721373</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501617</b>	04002-15242
3107	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721375</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501618</b>	04002-15242
3108	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080403	<b>X721372</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501619</b>	04002-15242
3109	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723232</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501620</b>	04002-15242
3110	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X722999</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501621</b>	04002-15242
3111	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723003</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501622</b>	04002-15242
3112	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X722998</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501623</b>	04002-15242
3113	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723000</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501624</b>	04002-15242
3114	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723565</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501625</b>	04002-15242
3115	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723276</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501626</b>	04002-15242
3116	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723278</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501627</b>	04002-15242
3117	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723280</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501628</b>	04002-15242
3118	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723279</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501629</b>	04002-15242
3119	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080404	<b>X723275</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501630</b>	04002-15242
3120	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080405	<b>X723230</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501631</b>	04002-15242
3121	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080405	<b>X723231</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501632</b>	04002-15242
3122	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080405	<b>X723235</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501633</b>	04002-15242
3123	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080405	<b>X723233</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501634</b>	04002-15242

3124	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080405	<b>X723236</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501635</b>	04002-15242
3125	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080405	<b>X723160</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501636</b>	04002-15242
3126	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080405	<b>X723155</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501637</b>	04002-15242
3127	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X723159</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501638</b>	04002-15242
3128	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X723158</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501639</b>	04002-15242
3129	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X723156</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501640</b>	04002-15242
3130	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X725563</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501641</b>	04002-15242
3131	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X724412</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501642</b>	04002-15242
3132	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X725564</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501643</b>	04002-15242
3133	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X724516</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501644</b>	04002-15242
3134	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X723997</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501645</b>	04002-15242
3135	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X725568</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501646</b>	04002-15242
3136	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X725565</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501647</b>	04002-15242
3137	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X724513</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501648</b>	04002-15242
3138	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080407	<b>X725330</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501649</b>	04002-15242
3139	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X725329</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501650</b>	04002-15242
3140	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X723162</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501651</b>	04002-15242
3141	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X725890</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501652</b>	04002-15242
3142	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X724207</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501653</b>	04002-15242
3143	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X724212</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501654</b>	04002-15242
3144	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X725886</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501655</b>	04002-15242
3145	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X725885</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501656</b>	04002-15242
3146	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X725889</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501657</b>	04002-15242
3147	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X722190</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501658</b>	04002-15242
3148	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X722187</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501659</b>	04002-15242
3149	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080408	<b>X722192</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501660</b>	04002-15242
3150	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X725328</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501661</b>	04002-15242
3151	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X725325</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501662</b>	04002-15242
3152	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X724935</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501663</b>	04002-15242
3153	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X726338</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501664</b>	04002-15242
3154	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X726339</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501665</b>	04002-15242
3155	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X724931</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501666</b>	04002-15242
3156	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X724936</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501667</b>	04002-15242
3157	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X724934</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501668</b>	04002-15242
3158	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X723828</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501669</b>	04002-15242
3159	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X723826</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501670</b>	04002-15242
3160	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X722191</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501671</b>	04002-15242
3161	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X722189</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501672</b>	04002-15242
3162	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X722188</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501673</b>	04002-15242
3163	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X724125</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501674</b>	04002-15242
3164	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080409	<b>X724124</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501675</b>	04002-15242
3165	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X724123</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501676</b>	04002-15242
3166	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X724129</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501677</b>	04002-15242
3167	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X724126</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501678</b>	04002-15242
3168	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X724128</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501679</b>	04002-15242
3169	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X724776</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501680</b>	04002-15242
3170	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X723825</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501681</b>	04002-15242
3171	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X723830</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501682</b>	04002-15242
3172	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X723829</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501683</b>	04002-15242
3173	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X723827</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501684</b>	04002-15242
3174	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X726152</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501685</b>	04002-15242
3175	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080410	<b>X726150</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501686</b>	04002-15242
3176	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X726148</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501687</b>	04002-15242
3177	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X726151</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501688</b>	04002-15242
3178	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X726146</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501689</b>	04002-15242
3179	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X726147</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501690</b>	04002-15242
3180	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X724778</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501691</b>	04002-15242
3181	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X724775</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501692</b>	04002-15242
3182	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X724774</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501693</b>	04002-15242

3183	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X724777</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501694</b>	04002-15242
3184	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X724780</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501695</b>	04002-15242
3185	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X726072</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501696</b>	04002-15242
3186	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X726068</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501697</b>	04002-15242
3187	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080411	<b>X726067</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501698</b>	04002-15242
3188	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X725251</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501699</b>	04002-15242
3189	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X726071</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501700</b>	04002-15242
3190	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X725652</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501701</b>	04002-15242
3191	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X725651</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501702</b>	04002-15242
3192	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X726875</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501703</b>	04002-15242
3193	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X726872</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501704</b>	04002-15242
3194	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X726874</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501705</b>	04002-15242
3195	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X726546</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501706</b>	04002-15242
3196	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080412	<b>X726871</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501707</b>	04002-15242
3197	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X726542</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501708</b>	04002-15242
3198	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X726545</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501709</b>	04002-15242
3199	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X726547</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501710</b>	04002-15242
3200	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X725248</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501711</b>	04002-15242
3201	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X727851</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501712</b>	04002-15242
3202	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X727850</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501713</b>	04002-15242
3203	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X727227</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501714</b>	04002-15242
3204	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X727231</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501715</b>	04002-15242
3205	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X726551</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501716</b>	04002-15242
3206	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X727852</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501717</b>	04002-15242
3207	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X727849</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501718</b>	04002-15242
3208	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X729878</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501719</b>	04002-15242
3209	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X726554</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501720</b>	04002-15242
3210	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X726541</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501721</b>	04002-15242
3211	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080414	<b>X726543</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501722</b>	04002-15242
3212	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X727722</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501723</b>	04002-15242
3213	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X730327</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501724</b>	04002-15242
3214	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X730321</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501725</b>	04002-15242
3215	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X727723</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501726</b>	04002-15242
3216	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X727724</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501727</b>	04002-15242
3217	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X727719</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501728</b>	04002-15242
3218	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X727121</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501729</b>	04002-15242
3219	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X727122</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501730</b>	04002-15242
3220	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X726556</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501731</b>	04002-15242
3221	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X729879</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501732</b>	04002-15242
3222	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X726555</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501733</b>	04002-15242
3223	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X728088</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501734</b>	04002-15242
3224	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080416	<b>X728083</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501735</b>	04002-15242
3225	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X728087</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501736</b>	04002-15242
3226	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X727541</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501737</b>	04002-15242
3227	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X727542</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501738</b>	04002-15242
3228	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X727538</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501739</b>	04002-15242
3229	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X728602</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501740</b>	04002-15242
3230	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X728172</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501741</b>	04002-15242
3231	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X727119</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501742</b>	04002-15242
3232	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X727126</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501743</b>	04002-15242
3233	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X727120</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501744</b>	04002-15242
3234	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X726672</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501745</b>	04002-15242
3235	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X726667</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501746</b>	04002-15242
3236	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X726671</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501747</b>	04002-15242
3237	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080417	<b>X726670</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501748</b>	04002-15242
3238	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X726668</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501749</b>	04002-15242
3239	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X726669</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501750</b>	04002-15242
3240	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X728604</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501751</b>	04002-15242
3241	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X728598</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501752</b>	04002-15242

3242	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X728599</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501753</b>	04002-15242
3243	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X728603</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501754</b>	04002-15242
3244	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X729316</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501755</b>	04002-15242
3245	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X730896</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501756</b>	04002-15242
3246	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X730899</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501757</b>	04002-15242
3247	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X729946</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501758</b>	04002-15242
3248	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X729947</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501759</b>	04002-15242
3249	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080418	<b>X730895</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501760</b>	04002-15242
3250	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X730210</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501761</b>	04002-15242
3251	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X731363</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501762</b>	04002-15242
3252	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X731368</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501763</b>	04002-15242
3253	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X731364</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501764</b>	04002-15242
3254	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X731367</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501765</b>	04002-15242
3255	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X731366</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501766</b>	04002-15242
3256	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X731576</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501767</b>	04002-15242
3257	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X731579</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501768</b>	04002-15242
3258	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X731575</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501769</b>	04002-15242
3259	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X730924</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501770</b>	04002-15242
3260	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X729950</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501771</b>	04002-15242
3261	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080421	<b>X729810</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501772</b>	04002-15242
3262	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X729808</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501773</b>	04002-15242
3263	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X732117</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501774</b>	04002-15242
3264	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X732118</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501775</b>	04002-15242
3265	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X732116</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501776</b>	04002-15242
3266	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X729809</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501777</b>	04002-15242
3267	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X731031</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501778</b>	04002-15242
3268	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X731036</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501779</b>	04002-15242
3269	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X731034</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501780</b>	04002-15242
3270	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X730920</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501781</b>	04002-15242
3271	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X730919</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501782</b>	04002-15242
3272	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X729290</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501783</b>	04002-15242
3273	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X729289</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501784</b>	04002-15242
3274	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X729291</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501785</b>	04002-15242
3275	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X729292</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501786</b>	04002-15242
3276	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080422	<b>X729287</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501787</b>	04002-15242
3277	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X729288</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501788</b>	04002-15242
3278	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X728363</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501789</b>	04002-15242
3279	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X729505</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501790</b>	04002-15242
3280	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X731595</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501791</b>	04002-15242
3281	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X731035</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501792</b>	04002-15242
3282	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X731598</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501793</b>	04002-15242
3283	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X730268</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501794</b>	04002-15242
3284	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X730263</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501795</b>	04002-15242
3285	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080423	<b>X730267</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501796</b>	04002-15242
3286	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X730265</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501797</b>	04002-15242
3287	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X730266</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501798</b>	04002-15242
3288	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X732256</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501799</b>	04002-15242
3289	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X733439</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501800</b>	04002-15242
3290	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X728358</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501801</b>	04002-15242
3291	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X728359</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501802</b>	04002-15242
3292	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X728362</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501803</b>	04002-15242
3293	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X728361</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501804</b>	04002-15242
3294	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X730401</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501805</b>	04002-15242
3295	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X730403</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501806</b>	04002-15242
3296	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X730404</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501807</b>	04002-15242
3297	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X730402</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501808</b>	04002-15242
3298	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X730399</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501809</b>	04002-15242
3299	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X734068</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501810</b>	04002-15242
3300	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X733114</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501811</b>	04002-15242

3301	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X733113</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501812</b>	04002-15242
3302	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X732258</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501813</b>	04002-15242
3303	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080424	<b>X732262</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501814</b>	04002-15242
3304	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X732259</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501815</b>	04002-15242
3305	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X731485</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501816</b>	04002-15242
3306	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X731486</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501817</b>	04002-15242
3307	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X731482</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501818</b>	04002-15242
3308	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X731484</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501819</b>	04002-15242
3309	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X731487</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501820</b>	04002-15242
3310	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X730078</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501821</b>	04002-15242
3311	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X728579</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501822</b>	04002-15242
3312	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X730076</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501823</b>	04002-15242
3313	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X730077</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501824</b>	04002-15242
3314	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080425	<b>X730082</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501825</b>	04002-15242
3315	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X733178</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501826</b>	04002-15242
3316	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X730081</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501827</b>	04002-15242
3317	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X733177</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501828</b>	04002-15242
3318	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X733181</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501829</b>	04002-15242
3319	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X733179</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501830</b>	04002-15242
3320	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X731483</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501831</b>	04002-15242
3321	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X729475</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501832</b>	04002-15242
3322	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X732276</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501833</b>	04002-15242
3323	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X729474</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501834</b>	04002-15242
3324	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X729478</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501835</b>	04002-15242
3325	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X733727</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501836</b>	04002-15242
3326	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X732277</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501837</b>	04002-15242
3327	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X732275</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501838</b>	04002-15242
3328	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X733729</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501839</b>	04002-15242
3329	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080426	<b>X733728</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501840</b>	04002-15242
3330	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X733176</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501841</b>	04002-15242
3331	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X733174</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501842</b>	04002-15242
3332	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X734397</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501843</b>	04002-15242
3333	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X734395</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501844</b>	04002-15242
3334	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X734391</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501845</b>	04002-15242
3335	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X734394</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501846</b>	04002-15242
3336	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X734396</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501847</b>	04002-15242
3337	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X731271</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501848</b>	04002-15242
3338	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080428	<b>X734393</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501849</b>	04002-15242
3339	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X733420</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501850</b>	04002-15242
3340	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X733925</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501851</b>	04002-15242
3341	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X733923</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501852</b>	04002-15242
3342	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080505	<b>X733924</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501853</b>	04002-15242
3343	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X731980</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501854</b>	04002-15242
3344	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X731983</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501855</b>	04002-15242
3345	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X731984</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501856</b>	04002-15242
3346	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X731982</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501857</b>	04002-15242
3347	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X731979</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501858</b>	04002-15242
3348	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X735323</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501859</b>	04002-15242
3349	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X735622</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501860</b>	04002-15242
3350	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X731266</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501861</b>	04002-15242
3351	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080429	<b>X733424</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501862</b>	04002-15242
3352	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X735337</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501863</b>	04002-15242
3353	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X731272</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501864</b>	04002-15242
3354	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080505	<b>X733423</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501865</b>	04002-15242
3355	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080505	<b>X735988</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501866</b>	04002-15242
3356	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080505	<b>X735985</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501867</b>	04002-15242
3357	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X735987</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501868</b>	04002-15242
3358	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080505	<b>X735339</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501869</b>	04002-15242
3359	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080505	<b>X735335</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501870</b>	04002-15242

3360	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X735625</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501871</b>	04002-15242
3361	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X732334</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501872</b>	04002-15242
3362	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X735620</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501873</b>	04002-15242
3363	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X735623</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501874</b>	04002-15242
3364	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X735624</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501875</b>	04002-15242
3365	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X734739</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501876</b>	04002-15242
3366	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X734735</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501877</b>	04002-15242
3367	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X737502</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501878</b>	04002-15242
3368	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X734738</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501879</b>	04002-15242
3369	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X737503</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501880</b>	04002-15242
3370	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080506	<b>X736806</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501881</b>	04002-15242
3371	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X737487</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501882</b>	04002-15242
3372	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X736803</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501883</b>	04002-15242
3373	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X739223</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501884</b>	04002-15242
3374	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X737485</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501885</b>	04002-15242
3375	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X736807</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501886</b>	04002-15242
3376	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X737486</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501887</b>	04002-15242
3377	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X736479</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501888</b>	04002-15242
3378	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X736484</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501889</b>	04002-15242
3379	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X736483</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501890</b>	04002-15242
3380	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X736734</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501891</b>	04002-15242
3381	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X735416</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501892</b>	04002-15242
3382	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X735417</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501893</b>	04002-15242
3383	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X735418</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501894</b>	04002-15242
3384	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080507	<b>X737501</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501895</b>	04002-15242
3385	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X738141</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501896</b>	04002-15242
3386	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X737285</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501897</b>	04002-15242
3387	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X735419</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501898</b>	04002-15242
3388	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X738144</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501899</b>	04002-15242
3389	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X739372</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501900</b>	04002-15242
3390	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080508	<b>X737532</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501901</b>	04002-15242
3391	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X736481</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501902</b>	04002-15242
3392	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X736478</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501903</b>	04002-15242
3393	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X708167</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501904</b>	04002-15242
3394	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X739224</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501905</b>	04002-15242
3395	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X739226</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501906</b>	04002-15242
3396	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X739229</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501907</b>	04002-15242
3397	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X739225</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501908</b>	04002-15242
3398	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X737681</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501909</b>	04002-15242
3399	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080509	<b>X737683</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501910</b>	04002-15242
3400	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X738143</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501911</b>	04002-15242
3401	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X738140</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501912</b>	04002-15242
3402	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X738145</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501913</b>	04002-15242
3403	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X734516</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501914</b>	04002-15242
3404	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X734513</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501915</b>	04002-15242
3405	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X737287</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501916</b>	04002-15242
3406	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X734515</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501917</b>	04002-15242
3407	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X734514</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501918</b>	04002-15242
3408	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X734519</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501919</b>	04002-15242
3409	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X734517</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501920</b>	04002-15242
3410	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080510	<b>X737286</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501921</b>	04002-15242
3411	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X733557</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501922</b>	04002-15242
3412	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X733559</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501923</b>	04002-15242
3413	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X733558</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501924</b>	04002-15242
3414	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X735415</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501925</b>	04002-15242
3415	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X736069</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501926</b>	04002-15242
3416	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X736071</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501927</b>	04002-15242
3417	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X736070</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501928</b>	04002-15242
3418	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080512	<b>X736072</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501929</b>	04002-15242

3419	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X737138</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501930</b>	04002-15242
3420	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X737628</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501931</b>	04002-15242
3421	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X737684</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501932</b>	04002-15242
3422	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X737686</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501933</b>	04002-15242
3423	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X737680</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501934</b>	04002-15242
3424	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X742481</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501935</b>	04002-15242
3425	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X742537</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501936</b>	04002-15242
3426	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X742532</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501937</b>	04002-15242
3427	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X742534</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501938</b>	04002-15242
3428	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X742538</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501939</b>	04002-15242
3429	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X742539</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501940</b>	04002-15242
3430	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080513	<b>X736074</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501941</b>	04002-15242
3431	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X741693</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501942</b>	04002-15242
3432	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X740060</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501943</b>	04002-15242
3433	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X741696</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501944</b>	04002-15242
3434	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X741694</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501945</b>	04002-15242
3435	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X740054</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501946</b>	04002-15242
3436	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X740055</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501947</b>	04002-15242
3437	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X739295</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501948</b>	04002-15242
3438	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X739292</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501949</b>	04002-15242
3439	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X736194</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501950</b>	04002-15242
3440	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X739296</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501951</b>	04002-15242
3441	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X736189</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501952</b>	04002-15242
3442	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X736193</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501953</b>	04002-15242
3443	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X740207</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501954</b>	04002-15242
3444	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X740203</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501955</b>	04002-15242
3445	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X740821</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501956</b>	04002-15242
3446	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X740208</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501957</b>	04002-15242
3447	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X740206</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501958</b>	04002-15242
3448	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X738784</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501959</b>	04002-15242
3449	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080514	<b>X740204</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501960</b>	04002-15242
3450	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080516	<b>X749067</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501961</b>	04002-15242
3451	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X742589</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501962</b>	04002-15242
3452	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X742587</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501963</b>	04002-15242
3453	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X742583</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501964</b>	04002-15242
3454	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X742582</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501965</b>	04002-15242
3455	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X742588</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501966</b>	04002-15242
3456	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X742585</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501967</b>	04002-15242
3457	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X749068</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501968</b>	04002-15242
3458	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080515	<b>X749089</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501969</b>	04002-15242
3459	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X749090</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501970</b>	04002-15242
3460	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080516	<b>X749071</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501971</b>	04002-15242
3461	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080516	<b>X749073</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501972</b>	04002-15242
3462	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080516	<b>X738564</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501973</b>	04002-15242
3463	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X738563</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501974</b>	04002-15242
3464	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X738561</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501975</b>	04002-15242
3465	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X739280</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501976</b>	04002-15242
3466	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080520	<b>X738560</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501977</b>	04002-15242
3467	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X737926</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501978</b>	04002-15242
3468	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X739321</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501979</b>	04002-15242
3469	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X738562</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501980</b>	04002-15242
3470	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X740395</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501981</b>	04002-15242
3471	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X738781</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501982</b>	04002-15242
3472	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080519	<b>X738783</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501983</b>	04002-15242
3473	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080520	<b>X740396</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501984</b>	04002-15242
3474	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080520	<b>X740399</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501985</b>	04002-15242
3475	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080520	<b>X742462</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89501986</b>	04002-15242
3476	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080520	<b>X742458</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501987</b>	04002-15242
3477	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X742459</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501988</b>	04002-15242

3478	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080520	<b>X742465</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501989</b>	04002-15242
3479	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X742464</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89501990</b>	04002-15242
3480	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080520	<b>X742460</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89501991</b>	04002-15242
3481	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080520	<b>X743454</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89501992</b>	04002-15242
3482	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X743449</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89501993</b>	04002-15242
3483	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X743456</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89501994</b>	04002-15242
3484	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X743451</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89501995</b>	04002-15242
3485	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X743455</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89501996</b>	04002-15242
3486	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X742785</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89501997</b>	04002-15242
3487	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X741160</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89501998</b>	04002-15242
3488	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X742756</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89501999</b>	04002-15242
3489	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X741156</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502000</b>	04002-15242
3490	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X739325</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502001</b>	04002-15242
3491	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X739322</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502002</b>	04002-15242
3492	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080521	<b>X739326</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502003</b>	04002-15242
3493	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X739319</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502004</b>	04002-15242
3494	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X741075</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502005</b>	04002-15242
3495	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X739700</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502006</b>	04002-15242
3496	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X741078</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502007</b>	04002-15242
3497	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X741076</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502008</b>	04002-15242
3498	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X739695</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502009</b>	04002-15242
3499	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X739699</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502010</b>	04002-15242
3500	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X742760</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502011</b>	04002-15242
3501	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080522	<b>X742758</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502012</b>	04002-15242
3502	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X742007</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502013</b>	04002-15242
3503	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X741161</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502014</b>	04002-15242
3504	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X742006</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502015</b>	04002-15242
3505	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X742010</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502016</b>	04002-15242
3506	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X742005</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502017</b>	04002-15242
3507	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X742003</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502018</b>	04002-15242
3508	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X742008</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502019</b>	04002-15242
3509	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X742670</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502020</b>	04002-15242
3510	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X740958</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502021</b>	04002-15242
3511	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X740959</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502022</b>	04002-15242
3512	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080523	<b>X741004</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502023</b>	04002-15242
3513	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080524	<b>X740960</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502024</b>	04002-15242
3514	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080524	<b>X740964</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502025</b>	04002-15242
3515	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080524	<b>X742550</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502026</b>	04002-15242
3516	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080524	<b>X740962</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502027</b>	04002-15242
3517	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080524	<b>X741211</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502028</b>	04002-15242
3518	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X742554</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502029</b>	04002-15242
3519	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080524	<b>X742551</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502030</b>	04002-15242
3520	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080524	<b>X742668</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502031</b>	04002-15242
3521	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X742674</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502032</b>	04002-15242
3522	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X742675</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502033</b>	04002-15242
3523	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X742669</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502034</b>	04002-15242
3524	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X742672</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502035</b>	04002-15242
3525	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X744926</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502036</b>	04002-15242
3526	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X743780</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502037</b>	04002-15242
3527	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X743786</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502038</b>	04002-15242
3528	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X743779</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502039</b>	04002-15242
3529	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X743781</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502040</b>	04002-15242
3530	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X743784</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502041</b>	04002-15242
3531	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X743890</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502042</b>	04002-15242
3532	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080526	<b>X743889</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502043</b>	04002-15242
3533	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X743883</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502044</b>	04002-15242
3534	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X743886</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502045</b>	04002-15242
3535	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X743884</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502046</b>	04002-15242
3536	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X743888</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502047</b>	04002-15242

3537	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X747628</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502048</b>	04002-15242
3538	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X747627</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502049</b>	04002-15242
3539	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X744966</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502050</b>	04002-15242
3540	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X742549</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502051</b>	04002-15242
3541	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X742555</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502052</b>	04002-15242
3542	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X743015</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502053</b>	04002-15242
3543	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080527	<b>X743012</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502054</b>	04002-15242
3544	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X742926</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502055</b>	04002-15242
3545	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X743009</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502056</b>	04002-15242
3546	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X743010</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502057</b>	04002-15242
3547	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X743011</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502058</b>	04002-15242
3548	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X743569</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502059</b>	04002-15242
3549	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X743576</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502060</b>	04002-15242
3550	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X747630</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502061</b>	04002-15242
3551	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080528	<b>X744962</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502062</b>	04002-15242
3552	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X744814</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502063</b>	04002-15242
3553	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X744968</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502064</b>	04002-15242
3554	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X744818</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502065</b>	04002-15242
3555	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X744817</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502066</b>	04002-15242
3556	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X744816</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502067</b>	04002-15242
3557	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X744811</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502068</b>	04002-15242
3558	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X744812</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502069</b>	04002-15242
3559	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X746190</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502070</b>	04002-15242
3560	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X743571</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502071</b>	04002-15242
3561	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080529	<b>X743572</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502072</b>	04002-15242
3562	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X743575</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502073</b>	04002-15242
3563	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X745027</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502074</b>	04002-15242
3564	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X742028</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502075</b>	04002-15242
3565	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X744208</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502076</b>	04002-15242
3566	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X742029</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502077</b>	04002-15242
3567	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X742023</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502078</b>	04002-15242
3568	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X744205</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502079</b>	04002-15242
3569	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X744206</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502080</b>	04002-15242
3570	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X743032</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502081</b>	04002-15242
3571	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080530	<b>X746189</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502082</b>	04002-15242
3572	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X746192</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502083</b>	04002-15242
3573	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X746188</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502084</b>	04002-15242
3574	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X746195</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502085</b>	04002-15242
3575	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X746194</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502086</b>	04002-15242
3576	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X743039</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502087</b>	04002-15242
3577	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X743038</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502088</b>	04002-15242
3578	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X741875</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502089</b>	04002-15242
3579	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X743034</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502090</b>	04002-15242
3580	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080602	<b>X743037</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502091</b>	04002-15242
3581	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X744852</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502092</b>	04002-15242
3582	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X744851</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502093</b>	04002-15242
3583	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X744848</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502094</b>	04002-15242
3584	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X744847</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502095</b>	04002-15242
3585	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X744854</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502096</b>	04002-15242
3586	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X744849</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502097</b>	04002-15242
3587	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X748664</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502098</b>	04002-15242
3588	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X746895</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502099</b>	04002-15242
3589	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X746896</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502100</b>	04002-15242
3590	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X742657</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502101</b>	04002-15242
3591	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X742654</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502102</b>	04002-15242
3592	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X742659</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502103</b>	04002-15242
3593	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X742652</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502104</b>	04002-15242
3594	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080603	<b>X742658</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502105</b>	04002-15242
3595	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X744737</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502106</b>	04002-15242

3596	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X744901</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502107</b>	04002-15242
3597	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X744908</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502108</b>	04002-15242
3598	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X747445</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502109</b>	04002-15242
3599	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X744902</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502110</b>	04002-15242
3600	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X748663</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502111</b>	04002-15242
3601	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X748660</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502112</b>	04002-15242
3602	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X745552</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502113</b>	04002-15242
3603	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X746894</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502114</b>	04002-15242
3604	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X745554</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502115</b>	04002-15242
3605	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X745549</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502116</b>	04002-15242
3606	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X745555</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502117</b>	04002-15242
3607	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080604	<b>X745548</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502118</b>	04002-15242
3608	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X745550</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502119</b>	04002-15242
3609	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X747968</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502120</b>	04002-15242
3610	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X744905</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502121</b>	04002-15242
3611	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X744907</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502122</b>	04002-15242
3612	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X745491</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502123</b>	04002-15242
3613	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X745497</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502124</b>	04002-15242
3614	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X743263</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502125</b>	04002-15242
3615	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X745490</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502126</b>	04002-15242
3616	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X745494</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502127</b>	04002-15242
3617	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X745493</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502128</b>	04002-15242
3618	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X745495</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502129</b>	04002-15242
3619	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X743259</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502130</b>	04002-15242
3620	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X750457</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502131</b>	04002-15242
3621	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080605	<b>X747971</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502132</b>	04002-15242
3622	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X747965</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502133</b>	04002-15242
3623	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X747966</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502134</b>	04002-15242
3624	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X747967</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502135</b>	04002-15242
3625	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X746809</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502136</b>	04002-15242
3626	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X746806</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502137</b>	04002-15242
3627	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X746805</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502138</b>	04002-15242
3628	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X750441</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502139</b>	04002-15242
3629	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X746808</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502140</b>	04002-15242
3630	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X746803</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502141</b>	04002-15242
3631	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X746977</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502142</b>	04002-15242
3632	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X746978</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502143</b>	04002-15242
3633	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080606	<b>X751834</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502144</b>	04002-15242
3634	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X741158</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502145</b>	04002-15242
3635	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X746980</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502146</b>	04002-15242
3636	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X746982</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502147</b>	04002-15242
3637	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X746983</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502148</b>	04002-15242
3638	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X741159</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502149</b>	04002-15242
3639	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X741154</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502150</b>	04002-15242
3640	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X743258</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502151</b>	04002-15242
3641	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X743262</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502152</b>	04002-15242
3642	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X743264</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502153</b>	04002-15242
3643	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X743265</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502154</b>	04002-15242
3644	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X749025</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502155</b>	04002-15242
3645	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X749028</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502156</b>	04002-15242
3646	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X749026</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502157</b>	04002-15242
3647	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080607	<b>X749031</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502158</b>	04002-15242
3648	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X749030</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502159</b>	04002-15242
3649	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X749024</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502160</b>	04002-15242
3650	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X741156</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502161</b>	04002-15242
3651	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X741157</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502162</b>	04002-15242
3652	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X740542</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502163</b>	04002-15242
3653	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X748370</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502164</b>	04002-15242
3654	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X751668</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502165</b>	04002-15242

3655	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X751667</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502166</b>	04002-15242
3656	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X748369</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502167</b>	04002-15242
3657	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X748364</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502168</b>	04002-15242
3658	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X746583</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502169</b>	04002-15242
3659	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080609	<b>X751670</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502170</b>	04002-15242
3660	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X745966</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502171</b>	04002-15242
3661	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X745965</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502172</b>	04002-15242
3662	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X745971</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502173</b>	04002-15242
3663	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X745964</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502174</b>	04002-15242
3664	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X745969</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502175</b>	04002-15242
3665	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X745615</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502176</b>	04002-15242
3666	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X745970</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502177</b>	04002-15242
3667	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X746070</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502178</b>	04002-15242
3668	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X746074</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502179</b>	04002-15242
3669	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X745614</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502180</b>	04002-15242
3670	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X746584</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502181</b>	04002-15242
3671	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080610	<b>X746587</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502182</b>	04002-15242
3672	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X746586</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502183</b>	04002-15242
3673	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X749775</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502184</b>	04002-15242
3674	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X746580</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502185</b>	04002-15242
3675	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X749801</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502186</b>	04002-15242
3676	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X746581</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502187</b>	04002-15242
3677	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X749771</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502188</b>	04002-15242
3678	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X749776</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502189</b>	04002-15242
3679	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X749773</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502190</b>	04002-15242
3680	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X746075</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502191</b>	04002-15242
3681	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X745611</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502192</b>	04002-15242
3682	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X747079</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502193</b>	04002-15242
3683	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080611	<b>X747076</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502194</b>	04002-15242
3684	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X747072</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502195</b>	04002-15242
3685	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X747075</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502196</b>	04002-15242
3686	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X747077</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502197</b>	04002-15242
3687	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X750267</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502198</b>	04002-15242
3688	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X747515</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502199</b>	04002-15242
3689	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X750272</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502200</b>	04002-15242
3690	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X749772</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502201</b>	04002-15242
3691	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X752428</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502202</b>	04002-15242
3692	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X752425</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502203</b>	04002-15242
3693	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X752129</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502204</b>	04002-15242
3694	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X752126</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502205</b>	04002-15242
3695	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X752426</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502206</b>	04002-15242
3696	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X752124</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502207</b>	04002-15242
3697	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080612	<b>X749177</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502208</b>	04002-15242
3698	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X749171</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502209</b>	04002-15242
3699	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X749176</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502210</b>	04002-15242
3700	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X754440</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502211</b>	04002-15242
3701	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X754443</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502212</b>	04002-15242
3702	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X750659</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502213</b>	04002-15242
3703	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X754444</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502214</b>	04002-15242
3704	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X755914</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502215</b>	04002-15242
3705	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X750661</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502216</b>	04002-15242
3706	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X755918</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502217</b>	04002-15242
3707	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X755911</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502218</b>	04002-15242
3708	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080613	<b>X755916</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502219</b>	04002-15242
3709	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X751368</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502220</b>	04002-15242
3710	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X749331</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502221</b>	04002-15242
3711	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X750266</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502222</b>	04002-15242
3712	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X750268</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502223</b>	04002-15242
3713	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X750271</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502224</b>	04002-15242

3714	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X747213</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502225</b>	04002-15242
3715	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X752442</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502226</b>	04002-15242
3716	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X747208</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502227</b>	04002-15242
3717	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X747210</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502228</b>	04002-15242
3718	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X747209</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502229</b>	04002-15242
3719	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X747215</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502230</b>	04002-15242
3720	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X751370</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502231</b>	04002-15242
3721	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X751369</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502232</b>	04002-15242
3722	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080616	<b>X751375</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502233</b>	04002-15242
3723	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X751702</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502234</b>	04002-15242
3724	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X751373</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502235</b>	04002-15242
3725	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X753006</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502236</b>	04002-15242
3726	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X753474</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502237</b>	04002-15242
3727	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X753011</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502238</b>	04002-15242
3728	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X753473</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502239</b>	04002-15242
3729	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X753469</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502240</b>	04002-15242
3730	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X756766</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502241</b>	04002-15242
3731	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X756770</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502242</b>	04002-15242
3732	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X756767</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502243</b>	04002-15242
3733	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X756773</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502244</b>	04002-15242
3734	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X756046</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502245</b>	04002-15242
3735	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080617	<b>X756772</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502246</b>	04002-15242
3736	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X751157</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502247</b>	04002-15242
3737	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X751150</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502248</b>	04002-15242
3738	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X751153</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502249</b>	04002-15242
3739	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X751152</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502250</b>	04002-15242
3740	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X753008</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502251</b>	04002-15242
3741	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X753872</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502252</b>	04002-15242
3742	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X753871</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502253</b>	04002-15242
3743	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X753869</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502254</b>	04002-15242
3744	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X753870</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502255</b>	04002-15242
3745	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X753867</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502256</b>	04002-15242
3746	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X753866</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502257</b>	04002-15242
3747	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X738074</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502258</b>	04002-15242
3748	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X738078</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502259</b>	04002-15242
3749	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X738077</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502260</b>	04002-15242
3750	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080618	<b>X738081</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502261</b>	04002-15242
3751	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X738079</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502262</b>	04002-15242
3752	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X738083</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502263</b>	04002-15242
3753	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X741081</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502264</b>	04002-15242
3754	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X741077</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502265</b>	04002-15242
3755	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X741080</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502266</b>	04002-15242
3756	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X738304</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502267</b>	04002-15242
3757	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X741074</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502268</b>	04002-15242
3758	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X741079</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502269</b>	04002-15242
3759	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X754163</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502270</b>	04002-15242
3760	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080619	<b>X751156</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502271</b>	04002-15242
3761	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X752429</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502272</b>	04002-15242
3762	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X751223</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502273</b>	04002-15242
3763	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X752422</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502274</b>	04002-15242
3764	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X754420</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502275</b>	04002-15242
3765	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X752427</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502276</b>	04002-15242
3766	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X752423</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502277</b>	04002-15242
3767	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X752424</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502278</b>	04002-15242
3768	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X749852</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502279</b>	04002-15242
3769	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X749848</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502280</b>	04002-15242
3770	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X754043</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502281</b>	04002-15242
3771	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X754042</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502282</b>	04002-15242
3772	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X754040</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502283</b>	04002-15242

3773	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X755904</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502284</b>	04002-15242
3774	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X754044</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502285</b>	04002-15242
3775	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080620	<b>X754045</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502286</b>	04002-15242
3776	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X755906</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502287</b>	04002-15242
3777	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X755907</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502288</b>	04002-15242
3778	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X755905</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502289</b>	04002-15242
3779	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X755910</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502290</b>	04002-15242
3780	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X749854</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502291</b>	04002-15242
3781	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X749849</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502292</b>	04002-15242
3782	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X755573</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502293</b>	04002-15242
3783	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X749847</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502294</b>	04002-15242
3784	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X752081</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502295</b>	04002-15242
3785	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X752086</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502296</b>	04002-15242
3786	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080621	<b>X758203</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502297</b>	04002-15242
3787	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X752084</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502298</b>	04002-15242
3788	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X752080</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502299</b>	04002-15242
3789	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X752087</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502300</b>	04002-15242
3790	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X756631</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502301</b>	04002-15242
3791	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X752083</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502302</b>	04002-15242
3792	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X756177</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502303</b>	04002-15242
3793	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X752082</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502304</b>	04002-15242
3794	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X756183</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502305</b>	04002-15242
3795	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X756182</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502306</b>	04002-15242
3796	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X752085</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502307</b>	04002-15242
3797	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X757948</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502308</b>	04002-15242
3798	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X757950</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502309</b>	04002-15242
3799	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080623	<b>X755056</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502310</b>	04002-15242
3800	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X759308</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502311</b>	04002-15242
3801	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X759314</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502312</b>	04002-15242
3802	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X759311</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502313</b>	04002-15242
3803	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X759313</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502314</b>	04002-15242
3804	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X759307</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502315</b>	04002-15242
3805	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X750454</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502316</b>	04002-15242
3806	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X757746</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502317</b>	04002-15242
3807	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X756881</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502318</b>	04002-15242
3808	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X756885</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502319</b>	04002-15242
3809	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X756882</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502320</b>	04002-15242
3810	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X757951</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502321</b>	04002-15242
3811	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X757944</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502322</b>	04002-15242
3812	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080624	<b>X757947</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502323</b>	04002-15242
3813	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X759299</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502324</b>	04002-15242
3814	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X759303</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502325</b>	04002-15242
3815	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X759302</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502326</b>	04002-15242
3816	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X759300</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502327</b>	04002-15242
3817	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X759305</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502328</b>	04002-15242
3818	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X759304</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502329</b>	04002-15242
3819	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X760611</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502330</b>	04002-15242
3820	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X760618</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502331</b>	04002-15242
3821	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X760614</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502332</b>	04002-15242
3822	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X760617</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502333</b>	04002-15242
3823	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X760616</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502334</b>	04002-15242
3824	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080625	<b>X760613</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502335</b>	04002-15242
3825	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X764279</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502336</b>	04002-15242
3826	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X764274</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502337</b>	04002-15242
3827	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X764278</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502338</b>	04002-15242
3828	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X760041</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502339</b>	04002-15242
3829	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X764272</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502340</b>	04002-15242
3830	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X757747</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502341</b>	04002-15242
3831	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X757750</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502342</b>	04002-15242

3832	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X752767</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502343</b>	04002-15242
3833	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080626	<b>X759965</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502344</b>	04002-15242
3834	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X759961</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502345</b>	04002-15242
3835	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X759959</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502346</b>	04002-15242
3836	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X759966</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502347</b>	04002-15242
3837	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X759962</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502348</b>	04002-15242
3838	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X762337</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502349</b>	04002-15242
3839	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X753875</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502350</b>	04002-15242
3840	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X764275</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502351</b>	04002-15242
3841	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X758314</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502352</b>	04002-15242
3842	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X757843</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502353</b>	04002-15242
3843	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X758310</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502354</b>	04002-15242
3844	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X757839</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502355</b>	04002-15242
3845	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X758311</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502356</b>	04002-15242
3846	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X758879</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502357</b>	04002-15242
3847	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X757842</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502358</b>	04002-15242
3848	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X758874</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502359</b>	04002-15242
3849	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X760865</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502360</b>	04002-15242
3850	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X762331</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502361</b>	04002-15242
3851	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X762335</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502362</b>	04002-15242
3852	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080630	<b>X762334</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502363</b>	04002-15242
3853	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X762336</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502364</b>	04002-15242
3854	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X755036</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502365</b>	04002-15242
3855	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X755030</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502366</b>	04002-15242
3856	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X755032</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502367</b>	04002-15242
3857	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X755035</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502368</b>	04002-15242
3858	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X757122</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502369</b>	04002-15242
3859	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X755034</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502370</b>	04002-15242
3860	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X758873</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502371</b>	04002-15242
3861	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X760862</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502372</b>	04002-15242
3862	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X760866</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502373</b>	04002-15242
3863	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X762612</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502374</b>	04002-15242
3864	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X762618</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502375</b>	04002-15242
3865	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X762614</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502376</b>	04002-15242
3866	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X762611</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502377</b>	04002-15242
3867	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X762617</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502378</b>	04002-15242
3868	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X762616</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502379</b>	04002-15242
3869	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X767598</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502380</b>	04002-15242
3870	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X755029</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502381</b>	04002-15242
3871	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X763088</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502382</b>	04002-15242
3872	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X757117</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502383</b>	04002-15242
3873	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080701	<b>X763082</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502384</b>	04002-15242
3874	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X763085</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502385</b>	04002-15242
3875	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X763081</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502386</b>	04002-15242
3876	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X761398</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502387</b>	04002-15242
3877	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X763086</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502388</b>	04002-15242
3878	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X757116</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502389</b>	04002-15242
3879	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X757118</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502390</b>	04002-15242
3880	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X767599</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502391</b>	04002-15242
3881	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X768064</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502392</b>	04002-15242
3882	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X768065</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502393</b>	04002-15242
3883	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X767594</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502394</b>	04002-15242
3884	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X759872</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502395</b>	04002-15242
3885	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X768070</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502396</b>	04002-15242
3886	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X759875</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502397</b>	04002-15242
3887	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X761532</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502398</b>	04002-15242
3888	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X759876</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502399</b>	04002-15242
3889	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X761527</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502400</b>	04002-15242
3890	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X763246</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502401</b>	04002-15242

3891	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X761534</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502402</b>	04002-15242
3892	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X763245</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502403</b>	04002-15242
3893	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X763242</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502404</b>	04002-15242
3894	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X762591</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502405</b>	04002-15242
3895	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X761369</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502406</b>	04002-15242
3896	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080702	<b>X763240</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502407</b>	04002-15242
3897	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X761363</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502408</b>	04002-15242
3898	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X763247</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502409</b>	04002-15242
3899	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X761366</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502410</b>	04002-15242
3900	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X762873</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502411</b>	04002-15242
3901	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X757703</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502412</b>	04002-15242
3902	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X757119</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502413</b>	04002-15242
3903	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X764352</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502414</b>	04002-15242
3904	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X757707</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502415</b>	04002-15242
3905	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X757709</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502416</b>	04002-15242
3906	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X765095</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502417</b>	04002-15242
3907	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X757706</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502418</b>	04002-15242
3908	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X757705</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502419</b>	04002-15242
3909	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X765030</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502420</b>	04002-15242
3910	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X765026</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502421</b>	04002-15242
3911	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X762843</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502422</b>	04002-15242
3912	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X762842</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502423</b>	04002-15242
3913	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X761368</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502424</b>	04002-15242
3914	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X761370</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502425</b>	04002-15242
3915	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080703	<b>X764701</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502426</b>	04002-15242
3916	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X763363</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502427</b>	04002-15242
3917	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X762846</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502428</b>	04002-15242
3918	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X762841</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502429</b>	04002-15242
3919	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X762840</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502430</b>	04002-15242
3920	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X765089</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502431</b>	04002-15242
3921	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X765032</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502432</b>	04002-15242
3922	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X765093</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502433</b>	04002-15242
3923	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X765094</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502434</b>	04002-15242
3924	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X764756</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502435</b>	04002-15242
3925	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X764754</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502436</b>	04002-15242
3926	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X764758</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502437</b>	04002-15242
3927	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X764752</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502438</b>	04002-15242
3928	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X764751</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502439</b>	04002-15242
3929	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X764757</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502440</b>	04002-15242
3930	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X763369</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502441</b>	04002-15242
3931	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X763364</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502442</b>	04002-15242
3932	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X763366</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502443</b>	04002-15242
3933	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X764528</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502444</b>	04002-15242
3934	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X764774</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502445</b>	04002-15242
3935	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X763365</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502446</b>	04002-15242
3936	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X763713</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502447</b>	04002-15242
3937	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080704	<b>X763707</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502448</b>	04002-15242
3938	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X763710</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502449</b>	04002-15242
3939	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X765386</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502450</b>	04002-15242
3940	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X763712</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502451</b>	04002-15242
3941	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X763706</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502452</b>	04002-15242
3942	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X764767</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502453</b>	04002-15242
3943	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X764770</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502454</b>	04002-15242
3944	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X764768</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502455</b>	04002-15242
3945	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X765736</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502456</b>	04002-15242
3946	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X764819</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502457</b>	04002-15242
3947	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X764772</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502458</b>	04002-15242
3948	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X765453</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502459</b>	04002-15242
3949	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X765450</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502460</b>	04002-15242

3950	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X760682</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502461</b>	04002-15242
3951	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X763285</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502462</b>	04002-15242
3952	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X763280</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502463</b>	04002-15242
3953	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X760684</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502464</b>	04002-15242
3954	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X763279</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502465</b>	04002-15242
3955	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X760685</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502466</b>	04002-15242
3956	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X765630</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502467</b>	04002-15242
3957	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X765625</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502468</b>	04002-15242
3958	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X765626</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502469</b>	04002-15242
3959	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080705	<b>X765632</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502470</b>	04002-15242
3960	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X763751</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502471</b>	04002-15242
3961	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X764823</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502472</b>	04002-15242
3962	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X765449</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502473</b>	04002-15242
3963	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X764820</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502474</b>	04002-15242
3964	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X763750</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502475</b>	04002-15242
3965	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X764884</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502476</b>	04002-15242
3966	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X764883</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502477</b>	04002-15242
3967	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X763754</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502478</b>	04002-15242
3968	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X764880</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502479</b>	04002-15242
3969	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X766258</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502480</b>	04002-15242
3970	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X766263</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502481</b>	04002-15242
3971	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X766856</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502482</b>	04002-15242
3972	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X763613</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502483</b>	04002-15242
3973	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X766257</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502484</b>	04002-15242
3974	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X766262</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502485</b>	04002-15242
3975	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X768754</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502486</b>	04002-15242
3976	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X768752</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502487</b>	04002-15242
3977	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X768757</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502488</b>	04002-15242
3978	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X768755</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502489</b>	04002-15242
3979	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X768751</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502490</b>	04002-15242
3980	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X765628</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502491</b>	04002-15242
3981	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080707	<b>X765631</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502492</b>	04002-15242
3982	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X767177</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502493</b>	04002-15242
3983	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X767175</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502494</b>	04002-15242
3984	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X766078</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502495</b>	04002-15242
3985	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X767178</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502496</b>	04002-15242
3986	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X761546</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502497</b>	04002-15242
3987	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X767174</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502498</b>	04002-15242
3988	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X767173</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502499</b>	04002-15242
3989	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X766080</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502500</b>	04002-15242
3990	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X768756</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502501</b>	04002-15242
3991	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X764787</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502502</b>	04002-15242
3992	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X766110</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502503</b>	04002-15242
3993	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X764784</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502504</b>	04002-15242
3994	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X764783</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502505</b>	04002-15242
3995	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X764584</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502506</b>	04002-15242
3996	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X771339</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502507</b>	04002-15242
3997	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X770574</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502508</b>	04002-15242
3998	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X764789</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502509</b>	04002-15242
3999	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X771343</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502510</b>	04002-15242
4000	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X770573</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502511</b>	04002-15242
4001	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X771337</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502512</b>	04002-15242
4002	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080708	<b>X770579</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502513</b>	04002-15242
4003	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X764244</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502514</b>	04002-15242
4004	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X764589</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502515</b>	04002-15242
4005	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X764240</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502516</b>	04002-15242
4006	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X764245</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502517</b>	04002-15242
4007	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X764242</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502518</b>	04002-15242
4008	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X764785</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502519</b>	04002-15242

4009	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X762735</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502520</b>	04002-15242
4010	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X758791</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502521</b>	04002-15242
4011	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X758786</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502522</b>	04002-15242
4012	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X758788</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502523</b>	04002-15242
4013	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X758793</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502524</b>	04002-15242
4014	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X766756</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502525</b>	04002-15242
4015	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X766750</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502526</b>	04002-15242
4016	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X766752</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502527</b>	04002-15242
4017	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X766749</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502528</b>	04002-15242
4018	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X766755</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502529</b>	04002-15242
4019	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X765829</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502530</b>	04002-15242
4020	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X759170</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502531</b>	04002-15242
4021	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X759174</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502532</b>	04002-15242
4022	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080709	<b>X759177</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502533</b>	04002-15242
4023	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X759175</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502534</b>	04002-15242
4024	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X759171</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502535</b>	04002-15242
4025	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X766108</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502536</b>	04002-15242
4026	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X766112</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502537</b>	04002-15242
4027	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X766115</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502538</b>	04002-15242
4028	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X766109</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502539</b>	04002-15242
4029	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X767003</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502540</b>	04002-15242
4030	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X766113</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502541</b>	04002-15242
4031	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X767001</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502542</b>	04002-15242
4032	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X767006</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502543</b>	04002-15242
4033	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X765133</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502544</b>	04002-15242
4034	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X765131</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502545</b>	04002-15242
4035	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X768197</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502546</b>	04002-15242
4036	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X765129</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502547</b>	04002-15242
4037	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X768195</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502548</b>	04002-15242
4038	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X764241</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502549</b>	04002-15242
4039	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X766496</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502550</b>	04002-15242
4040	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X766813</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502551</b>	04002-15242
4041	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X766810</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502552</b>	04002-15242
4042	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X766816</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502553</b>	04002-15242
4043	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X769669</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502554</b>	04002-15242
4044	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080710	<b>X766811</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502555</b>	04002-15242
4045	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X766809</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502556</b>	04002-15242
4046	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X766815</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502557</b>	04002-15242
4047	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X769667</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502558</b>	04002-15242
4048	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X769671</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502559</b>	04002-15242
4049	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X769672</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502560</b>	04002-15242
4050	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X766501</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502561</b>	04002-15242
4051	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X766499</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502562</b>	04002-15242
4052	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X766494</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502563</b>	04002-15242
4053	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X768875</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502564</b>	04002-15242
4054	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X768876</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502565</b>	04002-15242
4055	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X768872</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502566</b>	04002-15242
4056	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X768873</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502567</b>	04002-15242
4057	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X769880</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502568</b>	04002-15242
4058	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X768871</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502569</b>	04002-15242
4059	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X768878</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502570</b>	04002-15242
4060	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X769668</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502571</b>	04002-15242
4061	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X769674</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502572</b>	04002-15242
4062	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X764766</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502573</b>	04002-15242
4063	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X764759</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502574</b>	04002-15242
4064	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X766480</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502575</b>	04002-15242
4065	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080711	<b>X764760</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502576</b>	04002-15242
4066	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080712	<b>X764764</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502577</b>	04002-15242
4067	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080712	<b>X764763</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502578</b>	04002-15242

4068	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080712	<b>X772826</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502579</b>	04002-15242
4069	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X772819</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502580</b>	04002-15242
4070	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080712	<b>X769881</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502581</b>	04002-15242
4071	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X769875</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502582</b>	04002-15242
4072	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080712	<b>X767484</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502583</b>	04002-15242
4073	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080712	<b>X769878</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502584</b>	04002-15242
4074	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X769876</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502585</b>	04002-15242
4075	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080712	<b>X768430</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502586</b>	04002-15242
4076	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X768426</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502587</b>	04002-15242
4077	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X770525</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502588</b>	04002-15242
4078	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X768432</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502589</b>	04002-15242
4079	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X768977</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502590</b>	04002-15242
4080	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X770520</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502591</b>	04002-15242
4081	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X770526</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502592</b>	04002-15242
4082	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X695237</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502593</b>	04002-15242
4083	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X768980</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502594</b>	04002-15242
4084	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X768974</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502595</b>	04002-15242
4085	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773403</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502596</b>	04002-15242
4086	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X768981</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502597</b>	04002-15242
4087	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X772547</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502598</b>	04002-15242
4088	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X768976</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502599</b>	04002-15242
4089	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X773244</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502600</b>	04002-15242
4090	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X772886</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502601</b>	04002-15242
4091	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X772820</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502602</b>	04002-15242
4092	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X772220</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502603</b>	04002-15242
4093	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080714	<b>X772821</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502604</b>	04002-15242
4094	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X772822</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502605</b>	04002-15242
4095	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772219</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502606</b>	04002-15242
4096	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772217</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502607</b>	04002-15242
4097	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X772311</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502608</b>	04002-15242
4098	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772218</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502609</b>	04002-15242
4099	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X772214</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502610</b>	04002-15242
4100	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X772551</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502611</b>	04002-15242
4101	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772549</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502612</b>	04002-15242
4102	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772238</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502613</b>	04002-15242
4103	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X772544</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502614</b>	04002-15242
4104	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772550</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502615</b>	04002-15242
4105	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772244</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502616</b>	04002-15242
4106	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772245</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502617</b>	04002-15242
4107	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772241</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502618</b>	04002-15242
4108	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772243</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502619</b>	04002-15242
4109	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772240</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502620</b>	04002-15242
4110	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X772453</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502621</b>	04002-15242
4111	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X772452</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502622</b>	04002-15242
4112	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772449</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502623</b>	04002-15242
4113	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080715	<b>X772448</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502624</b>	04002-15242
4114	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773226</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502625</b>	04002-15242
4115	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773656</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502626</b>	04002-15242
4116	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X772455</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502627</b>	04002-15242
4117	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080720	<b>X773665</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502628</b>	04002-15242
4118	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773661</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502629</b>	04002-15242
4119	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773666</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502630</b>	04002-15242
4120	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773461</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502631</b>	04002-15242
4121	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773464</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502632</b>	04002-15242
4122	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773463</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502633</b>	04002-15242
4123	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X772750</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502634</b>	04002-15242
4124	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X772749</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502635</b>	04002-15242
4125	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773892</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502636</b>	04002-15242
4126	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X772753</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502637</b>	04002-15242

4127	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773893</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502638</b>	04002-15242
4128	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773895</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502639</b>	04002-15242
4129	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773888</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502640</b>	04002-15242
4130	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773659</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502641</b>	04002-15242
4131	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X773654</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502642</b>	04002-15242
4132	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X772696</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502643</b>	04002-15242
4133	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X772670</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502644</b>	04002-15242
4134	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X772666</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502645</b>	04002-15242
4135	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X772667</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502646</b>	04002-15242
4136	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080716	<b>X772671</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502647</b>	04002-15242
4137	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X772664</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502648</b>	04002-15242
4138	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773997</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502649</b>	04002-15242
4139	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773994</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502650</b>	04002-15242
4140	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773438</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502651</b>	04002-15242
4141	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773999</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502652</b>	04002-15242
4142	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X774000</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502653</b>	04002-15242
4143	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773398</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502654</b>	04002-15242
4144	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773998</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502655</b>	04002-15242
4145	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773405</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502656</b>	04002-15242
4146	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773400</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502657</b>	04002-15242
4147	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773399</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502658</b>	04002-15242
4148	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773298</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502659</b>	04002-15242
4149	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X766411</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502660</b>	04002-15242
4150	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773902</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502661</b>	04002-15242
4151	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X773890</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502662</b>	04002-15242
4152	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X768482</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502663</b>	04002-15242
4153	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X765191</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502664</b>	04002-15242
4154	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080720	<b>X765193</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502665</b>	04002-15242
4155	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X765196</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502666</b>	04002-15242
4156	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080717	<b>X765195</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502667</b>	04002-15242
4157	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X765194</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502668</b>	04002-15242
4158	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X774343</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502669</b>	04002-15242
4159	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X774344</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502670</b>	04002-15242
4160	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080720	<b>X766410</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502671</b>	04002-15242
4161	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X768484</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502672</b>	04002-15242
4162	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X766407</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502673</b>	04002-15242
4163	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X766406</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502674</b>	04002-15242
4164	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X768515</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502675</b>	04002-15242
4165	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X770050</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502676</b>	04002-15242
4166	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X770053</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502677</b>	04002-15242
4167	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080726	<b>X774906</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502678</b>	04002-15242
4168	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X771422</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502679</b>	04002-15242
4169	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X771423</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502680</b>	04002-15242
4170	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X771419</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502681</b>	04002-15242
4171	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X770054</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502682</b>	04002-15242
4172	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X774907</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502683</b>	04002-15242
4173	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X774911</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502684</b>	04002-15242
4174	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X770257</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502685</b>	04002-15242
4175	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080720	<b>X773565</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502686</b>	04002-15242
4176	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X774912</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502687</b>	04002-15242
4177	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X774909</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502688</b>	04002-15242
4178	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080718	<b>X766424</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502689</b>	04002-15242
4179	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X766429</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502690</b>	04002-15242
4180	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X774342</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502691</b>	04002-15242
4181	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X774345</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502692</b>	04002-15242
4182	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X772091</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502693</b>	04002-15242
4183	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X774340</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502694</b>	04002-15242
4184	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X774347</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502695</b>	04002-15242
4185	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X772124</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502696</b>	04002-15242

4186	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X772088</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502697</b>	04002-15242
4187	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X772089</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502698</b>	04002-15242
4188	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X772127</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502699</b>	04002-15242
4189	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X772125</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502700</b>	04002-15242
4190	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X766428</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502701</b>	04002-15242
4191	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X766422</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502702</b>	04002-15242
4192	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080720	<b>X766427</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502703</b>	04002-15242
4193	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X766408</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502704</b>	04002-15242
4194	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X768518</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502705</b>	04002-15242
4195	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X766412</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502706</b>	04002-15242
4196	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X768519</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502707</b>	04002-15242
4197	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X766413</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502708</b>	04002-15242
4198	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080719	<b>X766409</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502709</b>	04002-15242
4199	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080720	<b>X717082</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502710</b>	04002-15242
4200	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080720	<b>X768216</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502711</b>	04002-15242
4201	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X775669</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502712</b>	04002-15242
4202	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X775667</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502713</b>	04002-15242
4203	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X775663</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502714</b>	04002-15242
4204	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080725	<b>X775668</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502715</b>	04002-15242
4205	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X775666</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502716</b>	04002-15242
4206	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X782708</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502717</b>	04002-15242
4207	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X782713</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502718</b>	04002-15242
4208	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X782710</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502719</b>	04002-15242
4209	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X782712</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502720</b>	04002-15242
4210	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X769702</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502721</b>	04002-15242
4211	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X717084</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502722</b>	04002-15242
4212	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X769699</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502723</b>	04002-15242
4213	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X717081</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502724</b>	04002-15242
4214	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080725	<b>X769700</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502725</b>	04002-15242
4215	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X776654</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502726</b>	04002-15242
4216	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X777908</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502727</b>	04002-15242
4217	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X777911</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502728</b>	04002-15242
4218	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080726	<b>X777904</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502729</b>	04002-15242
4219	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X777909</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502730</b>	04002-15242
4220	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X777905</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502731</b>	04002-15242
4221	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X776657</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502732</b>	04002-15242
4222	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080721	<b>X771766</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502733</b>	04002-15242
4223	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776658</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502734</b>	04002-15242
4224	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X776653</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502735</b>	04002-15242
4225	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080725	<b>X776466</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502736</b>	04002-15242
4226	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X776651</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502737</b>	04002-15242
4227	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X775284</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502738</b>	04002-15242
4228	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X776459</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502739</b>	04002-15242
4229	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X776462</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502740</b>	04002-15242
4230	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X777957</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502741</b>	04002-15242
4231	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X782714</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502742</b>	04002-15242
4232	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X777101</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502743</b>	04002-15242
4233	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X777096</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502744</b>	04002-15242
4234	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X777102</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502745</b>	04002-15242
4235	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X777099</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502746</b>	04002-15242
4236	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X777095</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502747</b>	04002-15242
4237	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X777097</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502748</b>	04002-15242
4238	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X784228</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502749</b>	04002-15242
4239	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080722	<b>X772746</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502750</b>	04002-15242
4240	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776461</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502751</b>	04002-15242
4241	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X776465</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502752</b>	04002-15242
4242	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776478</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502753</b>	04002-15242
4243	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776476</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502754</b>	04002-15242
4244	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776482</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502755</b>	04002-15242

4245	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776480</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502756</b>	04002-15242
4246	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776481</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502757</b>	04002-15242
4247	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776464</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502758</b>	04002-15242
4248	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X776475</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502759</b>	04002-15242
4249	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X778607</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502760</b>	04002-15242
4250	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X778606</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502761</b>	04002-15242
4251	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080723	<b>X778610</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502762</b>	04002-15242
4252	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X782654</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502763</b>	04002-15242
4253	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X778609</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502764</b>	04002-15242
4254	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X778147</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502765</b>	04002-15242
4255	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X778611</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502766</b>	04002-15242
4256	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X782652</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502767</b>	04002-15242
4257	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X778608</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502768</b>	04002-15242
4258	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X777529</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502769</b>	04002-15242
4259	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X777525</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502770</b>	04002-15242
4260	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080725	<b>X770298</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502771</b>	04002-15242
4261	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X772744</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502772</b>	04002-15242
4262	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X784229</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502773</b>	04002-15242
4263	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X784226</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502774</b>	04002-15242
4264	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X779056</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502775</b>	04002-15242
4265	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X770297</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502776</b>	04002-15242
4266	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X766032</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502777</b>	04002-15242
4267	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X770295</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502778</b>	04002-15242
4268	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X770300</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502779</b>	04002-15242
4269	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080725	<b>X770299</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502780</b>	04002-15242
4270	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X777528</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502781</b>	04002-15242
4271	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X782650</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502782</b>	04002-15242
4272	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X783106</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502783</b>	04002-15242
4273	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X783102</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502784</b>	04002-15242
4274	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080724	<b>X782964</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502785</b>	04002-15242
4275	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080725	<b>X782965</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502786</b>	04002-15242
4276	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080725	<b>X782966</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502787</b>	04002-15242
4277	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X783101</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502788</b>	04002-15242
4278	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X779119</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502789</b>	04002-15242
4279	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X779120</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502790</b>	04002-15242
4280	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X779115</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502791</b>	04002-15242
4281	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X779113</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502792</b>	04002-15242
4282	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X779117</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502793</b>	04002-15242
4283	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X771395</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502794</b>	04002-15242
4284	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X779114</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502795</b>	04002-15242
4285	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X771394</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502796</b>	04002-15242
4286	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X771396</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502797</b>	04002-15242
4287	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X778150</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502798</b>	04002-15242
4288	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X769082</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502799</b>	04002-15242
4289	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X778149</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502800</b>	04002-15242
4290	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X767204</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502801</b>	04002-15242
4291	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X771386</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502802</b>	04002-15242
4292	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X771393</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502803</b>	04002-15242
4293	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X771391</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502804</b>	04002-15242
4294	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X771387</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502805</b>	04002-15242
4295	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X771388</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502806</b>	04002-15242
4296	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080728	<b>X769953</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502807</b>	04002-15242
4297	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X769954</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502808</b>	04002-15242
4298	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X770082</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502809</b>	04002-15242
4299	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X769960</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502810</b>	04002-15242
4300	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X769255</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502811</b>	04002-15242
4301	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X769078</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502812</b>	04002-15242
4302	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X780083</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502813</b>	04002-15242
4303	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X780086</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502814</b>	04002-15242

4304	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X769080</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502815</b>	04002-15242
4305	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X769259</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502816</b>	04002-15242
4306	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X769256</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502817</b>	04002-15242
4307	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X780089</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502818</b>	04002-15242
4308	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X780084</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502819</b>	04002-15242
4309	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X780085</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502820</b>	04002-15242
4310	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X780090</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502821</b>	04002-15242
4311	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X776471</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502822</b>	04002-15242
4312	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X776468</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502823</b>	04002-15242
4313	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X776467</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502824</b>	04002-15242
4314	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X776474</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502825</b>	04002-15242
4315	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X772100</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502826</b>	04002-15242
4316	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X776469</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502827</b>	04002-15242
4317	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X776473</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502828</b>	04002-15242
4318	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X775774</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502829</b>	04002-15242
4319	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080729	<b>X775773</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502830</b>	04002-15242
4320	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X769955</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502831</b>	04002-15242
4321	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X769956</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502832</b>	04002-15242
4322	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X776899</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502833</b>	04002-15242
4323	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X778706</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502834</b>	04002-15242
4324	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X776901</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502835</b>	04002-15242
4325	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X776904</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502836</b>	04002-15242
4326	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X776900</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502837</b>	04002-15242
4327	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X776898</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502838</b>	04002-15242
4328	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X771251</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502839</b>	04002-15242
4329	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X771252</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502840</b>	04002-15242
4330	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X775768</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502841</b>	04002-15242
4331	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X772095</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502842</b>	04002-15242
4332	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X775536</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502843</b>	04002-15242
4333	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X772101</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502844</b>	04002-15242
4334	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X775540</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502845</b>	04002-15242
4335	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X775533</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502846</b>	04002-15242
4336	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X775539</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502847</b>	04002-15242
4337	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X775534</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502848</b>	04002-15242
4338	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X775538</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502849</b>	04002-15242
4339	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X780946</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502850</b>	04002-15242
4340	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X771254</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502851</b>	04002-15242
4341	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X778826</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502852</b>	04002-15242
4342	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080730	<b>X771257</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502853</b>	04002-15242
4343	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X771253</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502854</b>	04002-15242
4344	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X771025</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502855</b>	04002-15242
4345	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X771023</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502856</b>	04002-15242
4346	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X771018</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502857</b>	04002-15242
4347	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X771024</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502858</b>	04002-15242
4348	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X771020</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502859</b>	04002-15242
4349	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X771021</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502860</b>	04002-15242
4350	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X780948</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502861</b>	04002-15242
4351	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X779038</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502862</b>	04002-15242
4352	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X780950</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502863</b>	04002-15242
4353	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X780945</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502864</b>	04002-15242
4354	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X780949</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502865</b>	04002-15242
4355	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X780943</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502866</b>	04002-15242
4356	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X779037</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502867</b>	04002-15242
4357	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X779042</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502868</b>	04002-15242
4358	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X779044</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502869</b>	04002-15242
4359	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X779039</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502870</b>	04002-15242
4360	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X779041</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502871</b>	04002-15242
4361	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X776306</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502872</b>	04002-15242
4362	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X776299</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502873</b>	04002-15242

4363	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X776305</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502874</b>	04002-15242
4364	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X776302</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502875</b>	04002-15242
4365	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X776300</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502876</b>	04002-15242
4366	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080731	<b>X776304</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502877</b>	04002-15242
4367	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X779687</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502878</b>	04002-15242
4368	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X784803</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502879</b>	04002-15242
4369	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X784675</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502880</b>	04002-15242
4370	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X784802</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502881</b>	04002-15242
4371	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X784673</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502882</b>	04002-15242
4372	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X784672</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502883</b>	04002-15242
4373	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X784799</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502884</b>	04002-15242
4374	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X779688</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502885</b>	04002-15242
4375	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X779330</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502886</b>	04002-15242
4376	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X779691</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502887</b>	04002-15242
4377	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X779694</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502888</b>	04002-15242
4378	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X779692</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502889</b>	04002-15242
4379	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X777143</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502890</b>	04002-15242
4380	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X779217</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502891</b>	04002-15242
4381	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080801	<b>X772178</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502892</b>	04002-15242
4382	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X779216</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502893</b>	04002-15242
4383	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X779210</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502894</b>	04002-15242
4384	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X779211</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502895</b>	04002-15242
4385	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X779213</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502896</b>	04002-15242
4386	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X783063</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502897</b>	04002-15242
4387	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X770855</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502898</b>	04002-15242
4388	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X783058</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502899</b>	04002-15242
4389	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X783060</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502900</b>	04002-15242
4390	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X780646</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502901</b>	04002-15242
4391	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X780642</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502902</b>	04002-15242
4392	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X780641</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502903</b>	04002-15242
4393	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X780640</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502904</b>	04002-15242
4394	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X780971</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502905</b>	04002-15242
4395	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X781206</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502906</b>	04002-15242
4396	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X780643</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502907</b>	04002-15242
4397	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X783417</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502908</b>	04002-15242
4398	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X783416</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502909</b>	04002-15242
4399	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X783419</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502910</b>	04002-15242
4400	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080802	<b>X783418</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502911</b>	04002-15242
4401	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X783423</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502912</b>	04002-15242
4402	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X779504</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502913</b>	04002-15242
4403	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X781451</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502914</b>	04002-15242
4404	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X779499</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502915</b>	04002-15242
4405	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X781447</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502916</b>	04002-15242
4406	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X781445</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502917</b>	04002-15242
4407	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X779505</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502918</b>	04002-15242
4408	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X780972</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502919</b>	04002-15242
4409	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X780974</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502920</b>	04002-15242
4410	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X780970</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502921</b>	04002-15242
4411	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X778175</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502922</b>	04002-15242
4412	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X780967</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502923</b>	04002-15242
4413	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X780969</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502924</b>	04002-15242
4414	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080804	<b>X778177</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502925</b>	04002-15242
4415	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X782848</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502926</b>	04002-15242
4416	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X778174</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502927</b>	04002-15242
4417	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X782849</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502928</b>	04002-15242
4418	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X782850</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502929</b>	04002-15242
4419	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X784127</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502930</b>	04002-15242
4420	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X784128</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502931</b>	04002-15242
4421	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X784131</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502932</b>	04002-15242

4422	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X784126</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502933</b>	04002-15242
4423	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X775731</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502934</b>	04002-15242
4424	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X784125</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502935</b>	04002-15242
4425	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X780413</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502936</b>	04002-15242
4426	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X784713</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502937</b>	04002-15242
4427	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X784712</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502938</b>	04002-15242
4428	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X784709</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502939</b>	04002-15242
4429	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X784711</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502940</b>	04002-15242
4430	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X780412</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502941</b>	04002-15242
4431	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080805	<b>X783144</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502942</b>	04002-15242
4432	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783147</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502943</b>	04002-15242
4433	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783631</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502944</b>	04002-15242
4434	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783632</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502945</b>	04002-15242
4435	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783629</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502946</b>	04002-15242
4436	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783844</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502947</b>	04002-15242
4437	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783142</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502948</b>	04002-15242
4438	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783830</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502949</b>	04002-15242
4439	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783831</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502950</b>	04002-15242
4440	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783827</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502951</b>	04002-15242
4441	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783824</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502952</b>	04002-15242
4442	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X784498</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502953</b>	04002-15242
4443	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X783826</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502954</b>	04002-15242
4444	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X784504</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502955</b>	04002-15242
4445	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080806	<b>X784505</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502956</b>	04002-15242
4446	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X784503</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502957</b>	04002-15242
4447	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X784500</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502958</b>	04002-15242
4448	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X784501</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502959</b>	04002-15242
4449	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080809	<b>X779935</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502960</b>	04002-15242
4450	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080809	<b>X783056</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502961</b>	04002-15242
4451	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080809	<b>X781025</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502962</b>	04002-15242
4452	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X783059</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502963</b>	04002-15242
4453	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X781024</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502964</b>	04002-15242
4454	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080809	<b>X780397</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502965</b>	04002-15242
4455	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X781026</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502966</b>	04002-15242
4456	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X781027</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502967</b>	04002-15242
4457	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X775377</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502968</b>	04002-15242
4458	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X781030</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502969</b>	04002-15242
4459	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X775380</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502970</b>	04002-15242
4460	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X779939</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502971</b>	04002-15242
4461	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080809	<b>X779936</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502972</b>	04002-15242
4462	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X784793</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502973</b>	04002-15242
4463	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X779937</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502974</b>	04002-15242
4464	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X779942</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502975</b>	04002-15242
4465	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X776673</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502976</b>	04002-15242
4466	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080807	<b>X784253</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502977</b>	04002-15242
4467	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X785175</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502978</b>	04002-15242
4468	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X776671</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502979</b>	04002-15242
4469	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X776670</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502980</b>	04002-15242
4470	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080809	<b>X776667</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502981</b>	04002-15242
4471	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X776672</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502982</b>	04002-15242
4472	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X785180</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502983</b>	04002-15242
4473	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X785177</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502984</b>	04002-15242
4474	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X785179</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502985</b>	04002-15242
4475	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X785181</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89502986</b>	04002-15242
4476	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X785174</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502987</b>	04002-15242
4477	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X780279</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502988</b>	04002-15242
4478	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X786012</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502989</b>	04002-15242
4479	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X780275</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89502990</b>	04002-15242
4480	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X780282</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89502991</b>	04002-15242

4481	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X780280</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89502992</b>	04002-15242
4482	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X785956</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89502993</b>	04002-15242
4483	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X780276</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89502994</b>	04002-15242
4484	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X785955</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89502995</b>	04002-15242
4485	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X785950</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89502996</b>	04002-15242
4486	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X788226</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89502997</b>	04002-15242
4487	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080808	<b>X788227</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89502998</b>	04002-15242
4488	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X788224</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89502999</b>	04002-15242
4489	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X785863</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503000</b>	04002-15242
4490	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X785869</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503001</b>	04002-15242
4491	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X785868</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503002</b>	04002-15242
4492	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X785862</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503003</b>	04002-15242
4493	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X785864</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503004</b>	04002-15242
4494	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X785867</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503005</b>	04002-15242
4495	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X779221</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503006</b>	04002-15242
4496	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X779218</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503007</b>	04002-15242
4497	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X779225</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503008</b>	04002-15242
4498	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080811	<b>X779220</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503009</b>	04002-15242
4499	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X770344</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503010</b>	04002-15242
4500	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X775375</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503011</b>	04002-15242
4501	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X775382</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503012</b>	04002-15242
4502	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X783859</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503013</b>	04002-15242
4503	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X775376</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503014</b>	04002-15242
4504	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X778596</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503015</b>	04002-15242
4505	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X777002</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503016</b>	04002-15242
4506	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X777003</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503017</b>	04002-15242
4507	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X776999</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503018</b>	04002-15242
4508	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X777004</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503019</b>	04002-15242
4509	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X777005</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503020</b>	04002-15242
4510	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X779224</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503021</b>	04002-15242
4511	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X782275</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503022</b>	04002-15242
4512	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X782277</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503023</b>	04002-15242
4513	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X782279</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503024</b>	04002-15242
4514	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X782280</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503025</b>	04002-15242
4515	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X786869</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503026</b>	04002-15242
4516	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X782274</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503027</b>	04002-15242
4517	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X782273</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503028</b>	04002-15242
4518	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X786791</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503029</b>	04002-15242
4519	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786870</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503030</b>	04002-15242
4520	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786874</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503031</b>	04002-15242
4521	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080812	<b>X786873</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503032</b>	04002-15242
4522	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786876</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503033</b>	04002-15242
4523	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X777962</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503034</b>	04002-15242
4524	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X777967</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503035</b>	04002-15242
4525	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786778</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503036</b>	04002-15242
4526	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X777969</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503037</b>	04002-15242
4527	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X777963</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503038</b>	04002-15242
4528	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X777966</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503039</b>	04002-15242
4529	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786342</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503040</b>	04002-15242
4530	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X787876</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503041</b>	04002-15242
4531	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X787881</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503042</b>	04002-15242
4532	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786343</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503043</b>	04002-15242
4533	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786346</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503044</b>	04002-15242
4534	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X787882</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503045</b>	04002-15242
4535	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786393</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503046</b>	04002-15242
4536	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786388</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503047</b>	04002-15242
4537	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080813	<b>X786392</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503048</b>	04002-15242
4538	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X787771</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503049</b>	04002-15242
4539	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X786391</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503050</b>	04002-15242

4540	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X786390</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503051</b>	04002-15242
4541	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X784386</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503052</b>	04002-15242
4542	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X784388</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503053</b>	04002-15242
4543	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X787443</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503054</b>	04002-15242
4544	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X789028</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503055</b>	04002-15242
4545	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X784390</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503056</b>	04002-15242
4546	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X784387</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503057</b>	04002-15242
4547	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X784383</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503058</b>	04002-15242
4548	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X789033</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503059</b>	04002-15242
4549	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X789031</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503060</b>	04002-15242
4550	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X776214</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503061</b>	04002-15242
4551	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X776217</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503062</b>	04002-15242
4552	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X776219</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503063</b>	04002-15242
4553	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X776216</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503064</b>	04002-15242
4554	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080814	<b>X776215</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503065</b>	04002-15242
4555	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X776220</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503066</b>	04002-15242
4556	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X784546</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503067</b>	04002-15242
4557	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X782949</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503068</b>	04002-15242
4558	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X782948</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503069</b>	04002-15242
4559	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X782951</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503070</b>	04002-15242
4560	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X789029</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503071</b>	04002-15242
4561	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X781933</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503072</b>	04002-15242
4562	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X789035</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503073</b>	04002-15242
4563	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X789034</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503074</b>	04002-15242
4564	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X781937</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503075</b>	04002-15242
4565	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X781953</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503076</b>	04002-15242
4566	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X781935</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503077</b>	04002-15242
4567	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X788738</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503078</b>	04002-15242
4568	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X781936</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503079</b>	04002-15242
4569	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X781938</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503080</b>	04002-15242
4570	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X785433</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503081</b>	04002-15242
4571	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X781951</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503082</b>	04002-15242
4572	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080815	<b>X781955</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503083</b>	04002-15242
4573	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X781954</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503084</b>	04002-15242
4574	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X781949</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503085</b>	04002-15242
4575	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X787969</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503086</b>	04002-15242
4576	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X787972</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503087</b>	04002-15242
4577	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X787965</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503088</b>	04002-15242
4578	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X787977</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503089</b>	04002-15242
4579	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X787978</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503090</b>	04002-15242
4580	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X782945</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503091</b>	04002-15242
4581	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X782946</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503092</b>	04002-15242
4582	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X780183</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503093</b>	04002-15242
4583	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080817	<b>X783462</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503094</b>	04002-15242
4584	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080817	<b>X780180</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503095</b>	04002-15242
4585	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X787964</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503096</b>	04002-15242
4586	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X787617</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503097</b>	04002-15242
4587	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X787929</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503098</b>	04002-15242
4588	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X787930</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503099</b>	04002-15242
4589	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X787619</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503100</b>	04002-15242
4590	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X780184</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503101</b>	04002-15242
4591	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X783463</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503102</b>	04002-15242
4592	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X788970</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503103</b>	04002-15242
4593	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080816	<b>X783466</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503104</b>	04002-15242
4594	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X788968</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503105</b>	04002-15242
4595	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X782583</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503106</b>	04002-15242
4596	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X787623</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503107</b>	04002-15242
4597	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X787935</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503108</b>	04002-15242
4598	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X782580</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503109</b>	04002-15242

4599	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X789217</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503110</b>	04002-15242
4600	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X782584</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503111</b>	04002-15242
4601	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X782579</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503112</b>	04002-15242
4602	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X782577</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503113</b>	04002-15242
4603	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X788594</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503114</b>	04002-15242
4604	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X788595</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503115</b>	04002-15242
4605	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X788590</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503116</b>	04002-15242
4606	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X786476</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503117</b>	04002-15242
4607	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080818	<b>X788588</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503118</b>	04002-15242
4608	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X788591</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503119</b>	04002-15242
4609	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X782968</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503120</b>	04002-15242
4610	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X782973</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503121</b>	04002-15242
4611	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X784622</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503122</b>	04002-15242
4612	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X782969</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503123</b>	04002-15242
4613	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X784619</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503124</b>	04002-15242
4614	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X784620</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503125</b>	04002-15242
4615	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X790219</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503126</b>	04002-15242
4616	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X790222</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503127</b>	04002-15242
4617	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X786747</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503128</b>	04002-15242
4618	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X790223</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503129</b>	04002-15242
4619	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X790218</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503130</b>	04002-15242
4620	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X790216</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503131</b>	04002-15242
4621	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X785682</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503132</b>	04002-15242
4622	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X785686</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503133</b>	04002-15242
4623	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X785689</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503134</b>	04002-15242
4624	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080819	<b>X785687</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503135</b>	04002-15242
4625	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X785683</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503136</b>	04002-15242
4626	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X787484</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503137</b>	04002-15242
4627	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X784164</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503138</b>	04002-15242
4628	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X786885</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503139</b>	04002-15242
4629	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X784170</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503140</b>	04002-15242
4630	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X788973</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503141</b>	04002-15242
4631	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X788974</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503142</b>	04002-15242
4632	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X788975</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503143</b>	04002-15242
4633	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X788971</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503144</b>	04002-15242
4634	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X778747</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503145</b>	04002-15242
4635	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X778744</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503146</b>	04002-15242
4636	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X778749</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503147</b>	04002-15242
4637	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X778746</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503148</b>	04002-15242
4638	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X778748</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503149</b>	04002-15242
4639	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X778750</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503150</b>	04002-15242
4640	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X787487</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503151</b>	04002-15242
4641	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789761</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503152</b>	04002-15242
4642	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X787486</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503153</b>	04002-15242
4643	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080820	<b>X784167</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503154</b>	04002-15242
4644	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789764</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503155</b>	04002-15242
4645	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789766</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503156</b>	04002-15242
4646	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789767</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503157</b>	04002-15242
4647	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789763</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503158</b>	04002-15242
4648	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789760</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503159</b>	04002-15242
4649	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789379</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503160</b>	04002-15242
4650	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789765</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503161</b>	04002-15242
4651	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789378</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503162</b>	04002-15242
4652	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789375</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503163</b>	04002-15242
4653	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789372</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503164</b>	04002-15242
4654	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789374</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503165</b>	04002-15242
4655	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789913</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503166</b>	04002-15242
4656	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789916</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503167</b>	04002-15242
4657	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789919</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503168</b>	04002-15242

4658	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X789912</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503169</b>	04002-15242
4659	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080821	<b>X791790</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503170</b>	04002-15242
4660	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X787376</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503171</b>	04002-15242
4661	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X784984</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503172</b>	04002-15242
4662	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X784981</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503173</b>	04002-15242
4663	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X784978</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503174</b>	04002-15242
4664	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X784980</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503175</b>	04002-15242
4665	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X785486</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503176</b>	04002-15242
4666	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X783409</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503177</b>	04002-15242
4667	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X785484</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503178</b>	04002-15242
4668	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X785488</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503179</b>	04002-15242
4669	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X783414</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503180</b>	04002-15242
4670	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X786364</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503181</b>	04002-15242
4671	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X786368</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503182</b>	04002-15242
4672	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X789729</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503183</b>	04002-15242
4673	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X786370</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503184</b>	04002-15242
4674	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X786371</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503185</b>	04002-15242
4675	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X786367</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503186</b>	04002-15242
4676	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X790534</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503187</b>	04002-15242
4677	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X790532</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503188</b>	04002-15242
4678	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X790538</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503189</b>	04002-15242
4679	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X790533</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503190</b>	04002-15242
4680	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X790536</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503191</b>	04002-15242
4681	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X790539</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503192</b>	04002-15242
4682	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X788014</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503193</b>	04002-15242
4683	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X788016</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503194</b>	04002-15242
4684	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080822	<b>X791013</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503195</b>	04002-15242
4685	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080825	<b>X788013</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503196</b>	04002-15242
4686	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080825	<b>X788017</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503197</b>	04002-15242
4687	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080825	<b>X788012</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503198</b>	04002-15242
4688	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X784940</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503199</b>	04002-15242
4689	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080825	<b>X789917</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503200</b>	04002-15242
4690	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791174</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503201</b>	04002-15242
4691	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X791177</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503202</b>	04002-15242
4692	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791176</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503203</b>	04002-15242
4693	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791175</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503204</b>	04002-15242
4694	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791179</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503205</b>	04002-15242
4695	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791165</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503206</b>	04002-15242
4696	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791168</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503207</b>	04002-15242
4697	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791166</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503208</b>	04002-15242
4698	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X790265</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503209</b>	04002-15242
4699	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791170</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503210</b>	04002-15242
4700	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791171</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503211</b>	04002-15242
4701	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X791164</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503212</b>	04002-15242
4702	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X790267</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503213</b>	04002-15242
4703	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080827	<b>X790261</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503214</b>	04002-15242
4704	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080826	<b>X790266</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503215</b>	04002-15242
4705	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080827	<b>X790260</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503216</b>	04002-15242
4706	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080827	<b>X791905</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503217</b>	04002-15242
4707	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080827	<b>X790263</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503218</b>	04002-15242
4708	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080827	<b>X791911</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503219</b>	04002-15242
4709	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794147</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503220</b>	04002-15242
4710	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X786673</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503221</b>	04002-15242
4711	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080827	<b>X791995</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503222</b>	04002-15242
4712	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080827	<b>X791976</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503223</b>	04002-15242
4713	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794284</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503224</b>	04002-15242
4714	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X786676</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503225</b>	04002-15242
4715	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794282</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503226</b>	04002-15242
4716	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X786678</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503227</b>	04002-15242

4717	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794277</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503228</b>	04002-15242
4718	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794187</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503229</b>	04002-15242
4719	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794189</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503230</b>	04002-15242
4720	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794192</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503231</b>	04002-15242
4721	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X794191</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503232</b>	04002-15242
4722	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X786810</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503233</b>	04002-15242
4723	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794188</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503234</b>	04002-15242
4724	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X794994</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503235</b>	04002-15242
4725	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080828	<b>X794987</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503236</b>	04002-15242
4726	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X794988</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503237</b>	04002-15242
4727	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X787105</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503238</b>	04002-15242
4728	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X794995</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503239</b>	04002-15242
4729	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X787649</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503240</b>	04002-15242
4730	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X789813</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503241</b>	04002-15242
4731	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X789808</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503242</b>	04002-15242
4732	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X789809</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503243</b>	04002-15242
4733	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X787653</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503244</b>	04002-15242
4734	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X787650</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503245</b>	04002-15242
4735	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X788604</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503246</b>	04002-15242
4736	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X795155</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503247</b>	04002-15242
4737	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X788610</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503248</b>	04002-15242
4738	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X788609</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503249</b>	04002-15242
4739	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080829	<b>X795151</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503250</b>	04002-15242
4740	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X788953</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503251</b>	04002-15242
4741	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X795156</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503252</b>	04002-15242
4742	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X788955</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503253</b>	04002-15242
4743	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X788954</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503254</b>	04002-15242
4744	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X788956</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503255</b>	04002-15242
4745	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X791277</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503256</b>	04002-15242
4746	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X789545</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503257</b>	04002-15242
4747	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X788952</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503258</b>	04002-15242
4748	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X789543</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503259</b>	04002-15242
4749	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X789039</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503260</b>	04002-15242
4750	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X784985</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503261</b>	04002-15242
4751	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X783415</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503262</b>	04002-15242
4752	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X785523</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503263</b>	04002-15242
4753	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X785529</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503264</b>	04002-15242
4754	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080830	<b>X785526</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503265</b>	04002-15242
4755	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080905	<b>X785522</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503266</b>	04002-15242
4756	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080905	<b>X785528</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503267</b>	04002-15242
4757	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080905	<b>X782401</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503268</b>	04002-15242
4758	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080905	<b>X785524</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503269</b>	04002-15242
4759	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080905	<b>X782408</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503270</b>	04002-15242
4760	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080905	<b>X789037</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503271</b>	04002-15242
4761	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X789547</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503272</b>	04002-15242
4762	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080905	<b>X789542</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503273</b>	04002-15242
4763	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080906	<b>X796339</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503274</b>	04002-15242
4764	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080906	<b>X796335</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503275</b>	04002-15242
4765	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080906	<b>X796341</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503276</b>	04002-15242
4766	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080906	<b>X796336</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503277</b>	04002-15242
4767	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080906	<b>X796340</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503278</b>	04002-15242
4768	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080906	<b>X789042</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503279</b>	04002-15242
4769	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080906	<b>X797780</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503280</b>	04002-15242
4770	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080908	<b>X797778</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503281</b>	04002-15242
4771	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080908	<b>X797779</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503282</b>	04002-15242
4772	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080908	<b>X797774</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503283</b>	04002-15242
4773	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080908	<b>X797775</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503284</b>	04002-15242
4774	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080908	<b>X797781</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503285</b>	04002-15242
4775	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080909	<b>X790371</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503286</b>	04002-15242

4776	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080908	<b>X790965</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503287</b>	04002-15242
4777	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080909	<b>X790369</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503288</b>	04002-15242
4778	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080909	<b>X790966</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503289</b>	04002-15242
4779	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080909	<b>X790364</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503290</b>	04002-15242
4780	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X782405</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503291</b>	04002-15242
4781	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080909	<b>X782404</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503292</b>	04002-15242
4782	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080909	<b>X782403</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503293</b>	04002-15242
4783	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080909	<b>X782407</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503294</b>	04002-15242
4784	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X783934</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503295</b>	04002-15242
4785	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X783935</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503296</b>	04002-15242
4786	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X783933</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503297</b>	04002-15242
4787	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X783930</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503298</b>	04002-15242
4788	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X783928</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503299</b>	04002-15242
4789	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X783931</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503300</b>	04002-15242
4790	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X797116</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503301</b>	04002-15242
4791	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X797120</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503302</b>	04002-15242
4792	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080910	<b>X797174</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503303</b>	04002-15242
4793	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080916	<b>X797175</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503304</b>	04002-15242
4794	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080915	<b>X797121</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503305</b>	04002-15242
4795	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080912	<b>X790960</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503306</b>	04002-15242
4796	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080911	<b>X797179</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503307</b>	04002-15242
4797	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080911	<b>X799404</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503308</b>	04002-15242
4798	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080911	<b>X799401</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503309</b>	04002-15242
4799	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080912	<b>X799402</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503310</b>	04002-15242
4800	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080911	<b>X782829</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503311</b>	04002-15242
4801	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080912	<b>X782832</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503312</b>	04002-15242
4802	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080912	<b>X782828</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503313</b>	04002-15242
4803	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080912	<b>X782835</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503314</b>	04002-15242
4804	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080912	<b>X789896</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503315</b>	04002-15242
4805	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080912	<b>X782830</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503316</b>	04002-15242
4806	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080912	<b>X782831</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503317</b>	04002-15242
4807	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080915	<b>X789893</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503318</b>	04002-15242
4808	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080915	<b>X789897</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503319</b>	04002-15242
4809	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080915	<b>X789899</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503320</b>	04002-15242
4810	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080915	<b>X799764</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503321</b>	04002-15242
4811	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080915	<b>X799397</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503322</b>	04002-15242
4812	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080915	<b>X799399</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503323</b>	04002-15242
4813	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080915	<b>X785970</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503324</b>	04002-15242
4814	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080916	<b>X785969</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503325</b>	04002-15242
4815	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080916	<b>X785968</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503326</b>	04002-15242
4816	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080916	<b>X785973</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503327</b>	04002-15242
4817	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080916	<b>X785972</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503328</b>	04002-15242
4818	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080916	<b>X788293</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503329</b>	04002-15242
4819	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080916	<b>X796030</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503330</b>	04002-15242
4820	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080916	<b>X796034</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503331</b>	04002-15242
4821	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X796028</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503332</b>	04002-15242
4822	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X796032</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503333</b>	04002-15242
4823	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X791623</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503334</b>	04002-15242
4824	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X796027</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503335</b>	04002-15242
4825	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X790808</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503336</b>	04002-15242
4826	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X798494</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503337</b>	04002-15242
4827	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X790809</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503338</b>	04002-15242
4828	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X798493</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503339</b>	04002-15242
4829	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080917	<b>X798497</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503340</b>	04002-15242
4830	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080918	<b>X789892</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503341</b>	04002-15242
4831	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080918	<b>X791795</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503342</b>	04002-15242
4832	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080918	<b>X789505</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503343</b>	04002-15242
4833	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080918	<b>X789551</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503344</b>	04002-15242
4834	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080918	<b>X789502</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503345</b>	04002-15242

4835	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080918	<b>X789507</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503346</b>	04002-15242
4836	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080919	<b>X789506</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503347</b>	04002-15242
4837	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080918	<b>X789500</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503348</b>	04002-15242
4838	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080919	<b>X788828</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503349</b>	04002-15242
4839	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080919	<b>X788835</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503350</b>	04002-15242
4840	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080919	<b>X790811</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503351</b>	04002-15242
4841	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080919	<b>X791619</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503352</b>	04002-15242
4842	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080919	<b>X796237</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503353</b>	04002-15242
4843	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080919	<b>X796239</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503354</b>	04002-15242
4844	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080920	<b>X796240</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503355</b>	04002-15242
4845	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080920	<b>X796242</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503356</b>	04002-15242
4846	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080920	<b>X796243</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503357</b>	04002-15242
4847	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080920	<b>X792219</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503358</b>	04002-15242
4848	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080920	<b>X792218</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503359</b>	04002-15242
4849	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080920	<b>X792217</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503360</b>	04002-15242
4850	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080922	<b>X788829</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503361</b>	04002-15242
4851	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080922	<b>X788830</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503362</b>	04002-15242
4852	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080920	<b>X788831</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503363</b>	04002-15242
4853	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080920	<b>X789078</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503364</b>	04002-15242
4854	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080922	<b>X790174</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503365</b>	04002-15242
4855	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080922	<b>X786495</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503366</b>	04002-15242
4856	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080922	<b>X790171</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503367</b>	04002-15242
4857	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080922	<b>X790173</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503368</b>	04002-15242
4858	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080922	<b>X790170</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503369</b>	04002-15242
4859	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080922	<b>X790175</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503370</b>	04002-15242
4860	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X794179</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503371</b>	04002-15242
4861	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X792215</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503372</b>	04002-15242
4862	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X792214</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503373</b>	04002-15242
4863	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X800933</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503374</b>	04002-15242
4864	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X800749</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503375</b>	04002-15242
4865	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X800748</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503376</b>	04002-15242
4866	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X800746</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503377</b>	04002-15242
4867	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X800939</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503378</b>	04002-15242
4868	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X800938</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503379</b>	04002-15242
4869	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X789630</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503380</b>	04002-15242
4870	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080923	<b>X789626</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503381</b>	04002-15242
4871	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X789631</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503382</b>	04002-15242
4872	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080924	<b>X791289</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503383</b>	04002-15242
4873	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080924	<b>X791284</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503384</b>	04002-15242
4874	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080924	<b>X791285</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503385</b>	04002-15242
4875	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080929	<b>X798832</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503386</b>	04002-15242
4876	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080924	<b>X794139</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503387</b>	04002-15242
4877	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081006	<b>X798834</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503388</b>	04002-15242
4878	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080924	<b>X798827</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503389</b>	04002-15242
4879	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X798830</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503390</b>	04002-15242
4880	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X789118</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503391</b>	04002-15242
4881	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X789114</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503392</b>	04002-15242
4882	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X789119</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503393</b>	04002-15242
4883	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X789116</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503394</b>	04002-15242
4884	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X789112</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503395</b>	04002-15242
4885	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X789115</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503396</b>	04002-15242
4886	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080925	<b>X790754</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503397</b>	04002-15242
4887	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080929	<b>X790752</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503398</b>	04002-15242
4888	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080926	<b>X790614</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503399</b>	04002-15242
4889	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X790751</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503400</b>	04002-15242
4890	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080926	<b>X798833</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503401</b>	04002-15242
4891	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080926	<b>X791396</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503402</b>	04002-15242
4892	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080926	<b>X791393</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503403</b>	04002-15242
4893	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X791395</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503404</b>	04002-15242

4894	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081002	<b>X791399</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503405</b>	04002-15242
4895	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081003	<b>X791394</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503406</b>	04002-15242
4896	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080929	<b>X789778</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503407</b>	04002-15242
4897	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080929	<b>X801037</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503408</b>	04002-15242
4898	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080929	<b>X796170</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503409</b>	04002-15242
4899	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080930	<b>X796171</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503410</b>	04002-15242
4900	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080929	<b>X796175</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503411</b>	04002-15242
4901	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080929	<b>X796176</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503412</b>	04002-15242
4902	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080929	<b>X796169</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503413</b>	04002-15242
4903	Vietnam	<b>VIOS</b>	20080930	<b>X795007</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503414</b>	04002-15242
4904	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081003	<b>X800535</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503415</b>	04002-15242
4905	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X795006</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503416</b>	04002-15242
4906	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X795008</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503417</b>	04002-15242
4907	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X795004</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503418</b>	04002-15242
4908	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X795005</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503419</b>	04002-15242
4909	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X793895</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503420</b>	04002-15242
4910	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X793896</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503421</b>	04002-15242
4911	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X793891</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503422</b>	04002-15242
4912	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081002	<b>X793897</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503423</b>	04002-15242
4913	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X793894</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503424</b>	04002-15242
4914	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X793898</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503425</b>	04002-15242
4915	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081001	<b>X801243</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503426</b>	04002-15242
4916	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081002	<b>X801248</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503427</b>	04002-15242
4917	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081002	<b>X800922</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503428</b>	04002-15242
4918	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081002	<b>X800917</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503429</b>	04002-15242
4919	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081002	<b>X800923</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503430</b>	04002-15242
4920	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081003	<b>X801247</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503431</b>	04002-15242
4921	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081003	<b>X797968</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503432</b>	04002-15242
4922	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081003	<b>X797965</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503433</b>	04002-15242
4923	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081003	<b>X797966</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503434</b>	04002-15242
4924	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081004	<b>X797214</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503435</b>	04002-15242
4925	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081004	<b>X795083</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503436</b>	04002-15242
4926	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081004	<b>X797210</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503437</b>	04002-15242
4927	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081004	<b>X797211</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503438</b>	04002-15242
4928	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081004	<b>X795084</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503439</b>	04002-15242
4929	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081009	<b>X814902</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503440</b>	04002-15242
4930	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081006	<b>X790610</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503441</b>	04002-15242
4931	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081008	<b>X790612</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503442</b>	04002-15242
4932	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081006	<b>X789734</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503443</b>	04002-15242
4933	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081006	<b>X789738</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503444</b>	04002-15242
4934	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081007	<b>X789735</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503445</b>	04002-15242
4935	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081007	<b>X794114</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503446</b>	04002-15242
4936	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081007	<b>X789733</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503447</b>	04002-15242
4937	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081008	<b>X789736</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503448</b>	04002-15242
4938	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081008	<b>X789510</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503449</b>	04002-15242
4939	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081008	<b>X789515</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503450</b>	04002-15242
4940	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081008	<b>X795082</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503451</b>	04002-15242
4941	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081008	<b>X795085</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503452</b>	04002-15242
4942	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081009	<b>X798903</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503453</b>	04002-15242
4943	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081009	<b>X804245</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503454</b>	04002-15242
4944	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081009	<b>X795089</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503455</b>	04002-15242
4945	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081010	<b>X798901</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503456</b>	04002-15242
4946	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081010	<b>X798904</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503457</b>	04002-15242
4947	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081010	<b>X798905</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503458</b>	04002-15242
4948	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081010	<b>X798902</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503459</b>	04002-15242
4949	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081013	<b>X800267</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503460</b>	04002-15242
4950	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081013	<b>X789514</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503461</b>	04002-15242
4951	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081013	<b>X789513</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503462</b>	04002-15242
4952	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081014	<b>X789511</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503463</b>	04002-15242

4953	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081014	<b>X792330</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503464</b>	04002-15242
4954	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081014	<b>X792336</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503465</b>	04002-15242
4955	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081014	<b>X792333</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503466</b>	04002-15242
4956	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081015	<b>X792337</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503467</b>	04002-15242
4957	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081015	<b>X792334</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503468</b>	04002-15242
4958	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081015	<b>X792335</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503469</b>	04002-15242
4959	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081016	<b>X795841</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503470</b>	04002-15242
4960	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081016	<b>X800263</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503471</b>	04002-15242
4961	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081018	<b>X800264</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503472</b>	04002-15242
4962	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081016	<b>X800269</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503473</b>	04002-15242
4963	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081017	<b>X800270</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503474</b>	04002-15242
4964	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081017	<b>X800265</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503475</b>	04002-15242
4965	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081021	<b>X804150</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503476</b>	04002-15242
4966	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081017	<b>X804152</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503477</b>	04002-15242
4967	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081018	<b>X804148</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503478</b>	04002-15242
4968	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081018	<b>X804154</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503479</b>	04002-15242
4969	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081018	<b>X804149</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503480</b>	04002-15242
4970	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081020	<b>X804155</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503481</b>	04002-15242
4971	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081020	<b>X798394</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503482</b>	04002-15242
4972	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081021	<b>X816083</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503483</b>	04002-15242
4973	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081020	<b>X816081</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503484</b>	04002-15242
4974	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081021	<b>X816082</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503485</b>	04002-15242
4975	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081021	<b>X825355</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503486</b>	04002-15242
4976	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081021	<b>X825351</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503487</b>	04002-15242
4977	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081021	<b>X816078</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503488</b>	04002-15242
4978	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081022	<b>X816079</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503489</b>	04002-15242
4979	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081022	<b>X825352</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503490</b>	04002-15242
4980	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081027	<b>X825353</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503491</b>	04002-15242
4981	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081023	<b>X825354</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503492</b>	04002-15242
4982	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081023	<b>X823605</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503493</b>	04002-15242
4983	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081023	<b>X819630</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503494</b>	04002-15242
4984	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081023	<b>X819633</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503495</b>	04002-15242
4985	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081024	<b>X819626</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503496</b>	04002-15242
4986	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081024	<b>X819632</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503497</b>	04002-15242
4987	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081024	<b>X819631</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503498</b>	04002-15242
4988	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081027	<b>X822760</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503499</b>	04002-15242
4989	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081027	<b>X797544</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503500</b>	04002-15242
4990	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081027	<b>X790638</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503501</b>	04002-15242
4991	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081027	<b>X795842</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503502</b>	04002-15242
4992	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081028	<b>X795837</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503503</b>	04002-15242
4993	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081028	<b>X795843</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503504</b>	04002-15242
4994	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081029	<b>X791397</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503505</b>	04002-15242
4995	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081028	<b>X795840</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503506</b>	04002-15242
4996	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081029	<b>X791392</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503507</b>	04002-15242
4997	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081030	<b>X791398</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503508</b>	04002-15242
4998	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081029	<b>X797048</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503509</b>	04002-15242
4999	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081030	<b>X797045</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503510</b>	04002-15242
5000	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081030	<b>X797549</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503511</b>	04002-15242
5001	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081030	<b>X797548</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503512</b>	04002-15242
5002	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081030	<b>X797547</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503513</b>	04002-15242
5003	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081031	<b>X797551</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503514</b>	04002-15242
5004	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081031	<b>X797546</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503515</b>	04002-15242
5005	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081031	<b>X819911</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503516</b>	04002-15242
5006	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081031	<b>X819616</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503517</b>	04002-15242
5007	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081101	<b>X819908</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503518</b>	04002-15242
5008	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081101	<b>X819909</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503519</b>	04002-15242
5009	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081103	<b>X819913</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503520</b>	04002-15242
5010	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081103	<b>X826981</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503521</b>	04002-15242
5011	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081103	<b>X800619</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503522</b>	04002-15242

5012	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081103	<b>X826979</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503523</b>	04002-15242
5013	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081103	<b>X826986</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503524</b>	04002-15242
5014	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081103	<b>X800622</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503525</b>	04002-15242
5015	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081103	<b>X800621</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503526</b>	04002-15242
5016	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081104	<b>X800626</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503527</b>	04002-15242
5017	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081104	<b>X800624</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503528</b>	04002-15242
5018	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081104	<b>X800623</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503529</b>	04002-15242
5019	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081104	<b>X827623</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503530</b>	04002-15242
5020	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081104	<b>X827052</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503531</b>	04002-15242
5021	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081104	<b>X827624</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503532</b>	04002-15242
5022	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081104	<b>X827622</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503533</b>	04002-15242
5023	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X826195</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503534</b>	04002-15242
5024	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X827620</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503535</b>	04002-15242
5025	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081104	<b>X827619</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503536</b>	04002-15242
5026	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X828746</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503537</b>	04002-15242
5027	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X828741</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503538</b>	04002-15242
5028	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X828742</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503539</b>	04002-15242
5029	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X826192</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503540</b>	04002-15242
5030	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X797046</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503541</b>	04002-15242
5031	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X813275</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503542</b>	04002-15242
5032	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X794852</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503543</b>	04002-15242
5033	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081105	<b>X813273</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503544</b>	04002-15242
5034	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081107	<b>X813276</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503545</b>	04002-15242
5035	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081110	<b>X799006</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503546</b>	04002-15242
5036	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X813272</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503547</b>	04002-15242
5037	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X799007</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503548</b>	04002-15242
5038	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X813277</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503549</b>	04002-15242
5039	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X799005</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503550</b>	04002-15242
5040	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X826196</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503551</b>	04002-15242
5041	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X828324</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503552</b>	04002-15242
5042	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X828288</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503553</b>	04002-15242
5043	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X828322</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503554</b>	04002-15242
5044	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081107	<b>X797824</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503555</b>	04002-15242
5045	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X828285</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503556</b>	04002-15242
5046	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081106	<b>X828323</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503557</b>	04002-15242
5047	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081107	<b>X828289</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503558</b>	04002-15242
5048	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081107	<b>X831957</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503559</b>	04002-15242
5049	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081107	<b>X831953</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503560</b>	04002-15242
5050	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081110	<b>X830200</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503561</b>	04002-15242
5051	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081110	<b>X829392</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503562</b>	04002-15242
5052	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X829894</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503563</b>	04002-15242
5053	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X830198</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503564</b>	04002-15242
5054	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081110	<b>X829399</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503565</b>	04002-15242
5055	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081110	<b>X829393</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503566</b>	04002-15242
5056	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081110	<b>X829896</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503567</b>	04002-15242
5057	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X829897</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503568</b>	04002-15242
5058	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081112	<b>X829890</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503569</b>	04002-15242
5059	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X829893</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503570</b>	04002-15242
5060	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X834175</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503571</b>	04002-15242
5061	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X829891</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503572</b>	04002-15242
5062	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X834171</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503573</b>	04002-15242
5063	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X833244</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503574</b>	04002-15242
5064	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081112	<b>X834170</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503575</b>	04002-15242
5065	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X834169</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503576</b>	04002-15242
5066	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081112	<b>X832256</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503577</b>	04002-15242
5067	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081111	<b>X834174</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503578</b>	04002-15242
5068	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081112	<b>X830734</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503579</b>	04002-15242
5069	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081112	<b>X830731</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503580</b>	04002-15242
5070	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081113	<b>X830732</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503581</b>	04002-15242

5071	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081113	<b>X834925</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503582</b>	04002-15242
5072	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081113	<b>X835203</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503583</b>	04002-15242
5073	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081113	<b>X834931</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503584</b>	04002-15242
5074	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X831653</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503585</b>	04002-15242
5075	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081113	<b>X834928</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503586</b>	04002-15242
5076	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081113	<b>X831654</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503587</b>	04002-15242
5077	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X834711</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503588</b>	04002-15242
5078	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X834718</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503589</b>	04002-15242
5079	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X831657</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503590</b>	04002-15242
5080	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X834715</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503591</b>	04002-15242
5081	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X835725</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503592</b>	04002-15242
5082	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X833504</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503593</b>	04002-15242
5083	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X833505</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503594</b>	04002-15242
5084	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X833507</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503595</b>	04002-15242
5085	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X833501</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503596</b>	04002-15242
5086	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081115	<b>X834759</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503597</b>	04002-15242
5087	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081114	<b>X833506</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503598</b>	04002-15242
5088	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081115	<b>X834875</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503599</b>	04002-15242
5089	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081115	<b>X834879</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503600</b>	04002-15242
5090	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081115	<b>X800125</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503601</b>	04002-15242
5091	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081115	<b>X799009</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503602</b>	04002-15242
5092	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081115	<b>X788559</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503603</b>	04002-15242
5093	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081115	<b>X799010</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503604</b>	04002-15242
5094	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081115	<b>X788563</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503605</b>	04002-15242
5095	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081117	<b>X791799</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503606</b>	04002-15242
5096	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081117	<b>X793262</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503607</b>	04002-15242
5097	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X788557</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503608</b>	04002-15242
5098	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081117	<b>X788561</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503609</b>	04002-15242
5099	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081117	<b>X788556</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503610</b>	04002-15242
5100	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081118	<b>X833047</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503611</b>	04002-15242
5101	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081118	<b>X833045</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503612</b>	04002-15242
5102	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081118	<b>X833051</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503613</b>	04002-15242
5103	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081118	<b>X833049</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503614</b>	04002-15242
5104	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081118	<b>X833052</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503615</b>	04002-15242
5105	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081118	<b>X836145</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503616</b>	04002-15242
5106	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081118	<b>X836720</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503617</b>	04002-15242
5107	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X835927</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503618</b>	04002-15242
5108	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X836150</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503619</b>	04002-15242
5109	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X836149</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503620</b>	04002-15242
5110	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X836143</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503621</b>	04002-15242
5111	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X836144</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503622</b>	04002-15242
5112	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X835923</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503623</b>	04002-15242
5113	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X836985</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503624</b>	04002-15242
5114	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X836986</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503625</b>	04002-15242
5115	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X836988</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503626</b>	04002-15242
5116	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X835925</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503627</b>	04002-15242
5117	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081119	<b>X809706</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503628</b>	04002-15242
5118	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081126	<b>X809701</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503629</b>	04002-15242
5119	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081120	<b>X809705</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503630</b>	04002-15242
5120	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X836562</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503631</b>	04002-15242
5121	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X836423</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503632</b>	04002-15242
5122	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X836993</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503633</b>	04002-15242
5123	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X836996</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503634</b>	04002-15242
5124	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X838629</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503635</b>	04002-15242
5125	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X838625</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503636</b>	04002-15242
5126	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X841710</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503637</b>	04002-15242
5127	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X841707</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503638</b>	04002-15242
5128	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081121	<b>X838540</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503639</b>	04002-15242
5129	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X837803</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503640</b>	04002-15242

5130	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081125	<b>X841703</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503641</b>	04002-15242
5131	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081125	<b>X837892</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503642</b>	04002-15242
5132	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X837888</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503643</b>	04002-15242
5133	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X838541</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503644</b>	04002-15242
5134	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X837885</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503645</b>	04002-15242
5135	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X837891</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503646</b>	04002-15242
5136	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X837889</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503647</b>	04002-15242
5137	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X837887</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503648</b>	04002-15242
5138	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081124	<b>X837195</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503649</b>	04002-15242
5139	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081125	<b>X837200</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503650</b>	04002-15242
5140	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081126	<b>X793267</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503651</b>	04002-15242
5141	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X793264</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503652</b>	04002-15242
5142	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081126	<b>X810002</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503653</b>	04002-15242
5143	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081126	<b>X810000</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503654</b>	04002-15242
5144	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081126	<b>X793265</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503655</b>	04002-15242
5145	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081126	<b>X824599</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503656</b>	04002-15242
5146	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081126	<b>X822666</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503657</b>	04002-15242
5147	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X824598</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503658</b>	04002-15242
5148	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X824594</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503659</b>	04002-15242
5149	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X824595</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503660</b>	04002-15242
5150	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X840514</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503661</b>	04002-15242
5151	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X840518</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503662</b>	04002-15242
5152	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X840511</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503663</b>	04002-15242
5153	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X840517</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503664</b>	04002-15242
5154	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X840515</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503665</b>	04002-15242
5155	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X836791</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503666</b>	04002-15242
5156	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081127	<b>X836796</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503667</b>	04002-15242
5157	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X837109</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503668</b>	04002-15242
5158	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X836792</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503669</b>	04002-15242
5159	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X836798</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503670</b>	04002-15242
5160	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X824596</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503671</b>	04002-15242
5161	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X828116</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503672</b>	04002-15242
5162	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X828109</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503673</b>	04002-15242
5163	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X797550</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503674</b>	04002-15242
5164	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081129	<b>X828374</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503675</b>	04002-15242
5165	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X828110</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503676</b>	04002-15242
5166	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X828111</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503677</b>	04002-15242
5167	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081128	<b>X828115</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503678</b>	04002-15242
5168	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081129	<b>X828380</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503679</b>	04002-15242
5169	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081202	<b>X828373</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503680</b>	04002-15242
5170	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081201	<b>X828378</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503681</b>	04002-15242
5171	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081201	<b>X828376</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503682</b>	04002-15242
5172	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081201	<b>X804229</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503683</b>	04002-15242
5173	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081201	<b>X828377</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503684</b>	04002-15242
5174	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081201	<b>X804232</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503685</b>	04002-15242
5175	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X831497</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503686</b>	04002-15242
5176	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081201	<b>X804230</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503687</b>	04002-15242
5177	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081213	<b>X836246</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503688</b>	04002-15242
5178	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081202	<b>X804233</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503689</b>	04002-15242
5179	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081202	<b>X804234</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503690</b>	04002-15242
5180	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081205	<b>X839185</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503691</b>	04002-15242
5181	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081205	<b>X839187</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503692</b>	04002-15242
5182	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081205	<b>X839192</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503693</b>	04002-15242
5183	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081205	<b>X844130</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503694</b>	04002-15242
5184	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X844127</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503695</b>	04002-15242
5185	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081205	<b>X844124</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503696</b>	04002-15242
5186	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X844123</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503697</b>	04002-15242
5187	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X845307</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503698</b>	04002-15242
5188	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X844128</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503699</b>	04002-15242

5189	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X844129</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503700</b>	04002-15242
5190	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X845726</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503701</b>	04002-15242
5191	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X845728</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503702</b>	04002-15242
5192	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081208	<b>X845722</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503703</b>	04002-15242
5193	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081209	<b>X845725</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503704</b>	04002-15242
5194	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081209	<b>X845724</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503705</b>	04002-15242
5195	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081209	<b>X845729</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503706</b>	04002-15242
5196	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081209	<b>X836239</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503707</b>	04002-15242
5197	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X836243</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503708</b>	04002-15242
5198	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081209	<b>X836240</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503709</b>	04002-15242
5199	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081209	<b>X799498</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503710</b>	04002-15242
5200	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081211	<b>X845824</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503711</b>	04002-15242
5201	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081212	<b>X843271</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503712</b>	04002-15242
5202	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081211	<b>X844390</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503713</b>	04002-15242
5203	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081211	<b>X845820</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503714</b>	04002-15242
5204	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081212	<b>X846306</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503715</b>	04002-15242
5205	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081212	<b>X846304</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503716</b>	04002-15242
5206	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081212	<b>X844387</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503717</b>	04002-15242
5207	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081212	<b>X844392</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503718</b>	04002-15242
5208	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081212	<b>X844394</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503719</b>	04002-15242
5209	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081212	<b>X848502</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503720</b>	04002-15242
5210	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X836244</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503721</b>	04002-15242
5211	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X827112</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503722</b>	04002-15242
5212	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X827107</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503723</b>	04002-15242
5213	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X827110</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503724</b>	04002-15242
5214	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X827109</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503725</b>	04002-15242
5215	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X827111</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503726</b>	04002-15242
5216	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X827114</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503727</b>	04002-15242
5217	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X833372</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503728</b>	04002-15242
5218	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X829049</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503729</b>	04002-15242
5219	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081215	<b>X829052</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503730</b>	04002-15242
5220	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081216	<b>X850719</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503731</b>	04002-15242
5221	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081216	<b>X847828</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503732</b>	04002-15242
5222	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X850235</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503733</b>	04002-15242
5223	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081216	<b>X847829</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503734</b>	04002-15242
5224	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X850239</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503735</b>	04002-15242
5225	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081219	<b>X850715</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503736</b>	04002-15242
5226	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X850718</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503737</b>	04002-15242
5227	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X850237</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503738</b>	04002-15242
5228	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X850242</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503739</b>	04002-15242
5229	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X850236</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503740</b>	04002-15242
5230	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X829053</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503741</b>	04002-15242
5231	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X833367</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503742</b>	04002-15242
5232	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X833375</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503743</b>	04002-15242
5233	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081219	<b>X840967</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503744</b>	04002-15242
5234	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X840969</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503745</b>	04002-15242
5235	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081219	<b>X850554</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503746</b>	04002-15242
5236	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081217	<b>X840974</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503747</b>	04002-15242
5237	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081218	<b>X840972</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503748</b>	04002-15242
5238	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081218	<b>X840968</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503749</b>	04002-15242
5239	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081218	<b>X840971</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503750</b>	04002-15242
5240	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081219	<b>X851799</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503751</b>	04002-15242
5241	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081219	<b>X851802</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503752</b>	04002-15242
5242	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081219	<b>X851795</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503753</b>	04002-15242
5243	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081219	<b>X851800</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503754</b>	04002-15242
5244	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081222	<b>X851796</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503755</b>	04002-15242
5245	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081222	<b>X851096</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503756</b>	04002-15242
5246	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081222	<b>X851100</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503757</b>	04002-15242
5247	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081222	<b>X851095</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503758</b>	04002-15242

5248	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081222	<b>X851098</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503759</b>	04002-15242
5249	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081222	<b>X851099</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503760</b>	04002-15242
5250	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081225	<b>X850552</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503761</b>	04002-15242
5251	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081225	<b>X850553</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503762</b>	04002-15242
5252	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081225	<b>X850551</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503763</b>	04002-15242
5253	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081226	<b>X850558</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503764</b>	04002-15242
5254	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081226	<b>X850557</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503765</b>	04002-15242
5255	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081226	<b>X842616</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503766</b>	04002-15242
5256	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081226	<b>X842615</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503767</b>	04002-15242
5257	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081226	<b>X842619</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503768</b>	04002-15242
5258	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081227	<b>X842618</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503769</b>	04002-15242
5259	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081226	<b>X842621</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503770</b>	04002-15242
5260	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081224	<b>X850527</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503771</b>	04002-15242
5261	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081224	<b>X850528</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503772</b>	04002-15242
5262	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081224	<b>X850529</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503773</b>	04002-15242
5263	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081224	<b>X850533</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503774</b>	04002-15242
5264	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081225	<b>X850531</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503775</b>	04002-15242
5265	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081224	<b>X854361</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503776</b>	04002-15242
5266	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081224	<b>X855877</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503777</b>	04002-15242
5267	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081224	<b>X854354</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503778</b>	04002-15242
5268	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081225	<b>X854358</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503779</b>	04002-15242
5269	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081225	<b>X854352</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503780</b>	04002-15242
5270	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081227	<b>X854483</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503781</b>	04002-15242
5271	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081227	<b>X854776</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503782</b>	04002-15242
5272	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081227	<b>X854783</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503783</b>	04002-15242
5273	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081227	<b>X854774</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503784</b>	04002-15242
5274	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081229	<b>X854782</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503785</b>	04002-15242
5275	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081227	<b>X855400</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503786</b>	04002-15242
5276	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081228	<b>X855401</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503787</b>	04002-15242
5277	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081227	<b>X855406</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503788</b>	04002-15242
5278	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081228	<b>X855396</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503789</b>	04002-15242
5279	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081229	<b>X855403</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503790</b>	04002-15242
5280	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X837447</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503791</b>	04002-15242
5281	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X842622</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9232</b>	<b>89503792</b>	04002-15242
5282	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X837449</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503793</b>	04002-15242
5283	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X837448</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9236</b>	<b>89503794</b>	04002-15242
5284	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X837452</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503795</b>	04002-15242
5285	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X837454</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503796</b>	04002-15242
5286	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X840408</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503797</b>	04002-15242
5287	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X837451</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503798</b>	04002-15242
5288	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X840058</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503799</b>	04002-15242
5289	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X840057</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9238</b>	<b>89503800</b>	04002-15242
5290	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X857745</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT923X</b>	<b>89503801</b>	04002-15242
5291	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X857740</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9231</b>	<b>89503802</b>	04002-15242
5292	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081230	<b>X857739</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9233</b>	<b>89503803</b>	04002-15242
5293	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X857744</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9235</b>	<b>89503804</b>	04002-15242
5294	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X857737</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9237</b>	<b>89503805</b>	04002-15242
5295	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X857738</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9239</b>	<b>89503806</b>	04002-15242
5296	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X856883</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503807</b>	04002-15242
5297	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X856886</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9234</b>	<b>89503809</b>	04002-15242
5298	Vietnam	<b>VIOS</b>	20081231	<b>X856877</b>	NCP93L-BEMRKU	<b>RL4</b>	<b>BT9230</b>	<b>89503810</b>	04002-15242
5299	Vietnam	<b>VIOS</b>	20071112	<b>X650404</b>	NCP93L-BEPGKU	<b>RL4</b>	<b>BT9131</b>	<b>99500496</b>	04002-15242