

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : **THSP/2022/12** Ngày công bố: **07/09/2022**

II. Thông tin chi tiết

2 Nhà sản xuất xe : **Công ty TNHH MTV DatBike VietNam**
Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, KCN Tân Bình, phường Tây
Thanh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

3 Loại phương tiện : **Mô tô, xe gắn máy**

4 Nhãn hiệu : **DAT BIKE** 5.Số loại: **1: Weaver 200**
2: Weaver 200A

6 Thời gian sản xuất : **Từ 18/11/2021 đến 18/08/2022**

7 Số khung (số VIN) : **Xem danh sách đính kèm**

8 Số động cơ : **Xem danh sách đính kèm**

9 Số lượng xe triệu hồi : **800 Chiếc**

10 Nội dung triệu hồi : **Chương trình triệu hồi kiểm tra, khắc phục lỗi liên quan kết cấu khung xe mô tô hai bánh (điện) DATBIKE Weaver 200 và DATBIKE Weaver 200A.**

11 Địa điểm thực hiện : **Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH MTV DatBike VietNam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).**

12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **5h**

13 Thời gian bắt đầu thực hiện : **15/09/2022**

14 Thời gian dự kiến kết thúc : **15/09/2023**

15 Chi phí sửa chữa : **Công ty TNHH MTV DatBike VietNam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng**

III. Khuyến cáo người sử dụng

Trong các bộ phận cấu thành xe máy thì khung xe vốn được xem như là phần cốt lõi quyết định độ ổn định và an toàn của xe. Khung xe phải đủ chắc chắn và cứng cáp để chịu tải cho động cơ, các bộ phận khác của xe cũng như là người lái, người ngồi sau và cả hành lý. Hầu hết các mẫu xe máy hay mô tô khi được sản xuất đều phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn chắc chắn để chịu được độ rung lắc từ khối động cơ tạo ra.

Hiện tại Dat Bike phát hiện trên mẫu xe Weaver 200 và Weaver 200A có một lỗ khoan nhằm vị trí do nhà sản xuất khung xe đã không làm đúng thiết kế ban đầu. Lỗ này có thể gây ra hiện tượng nứt khung xe sau một thời gian sử dụng, đặc biệt trong các trường hợp sử dụng liên tục và chở nặng gây mất an toàn trong quá trình vận hành xe. Tính đến nay, công ty Dat Bike chưa ghi nhận trường hợp nào gây nguy hiểm cho người sử dụng xe. Vì quyền lợi, an toàn của khách hàng và người đi cùng, Công ty Dat Bike khuyến cáo khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới Dat Bike để được kiểm tra và khắc phục. Công ty Dat Bike cam kết hỗ trợ tất cả các chi phí cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ:

Hotline: 1800 234549

Email: support@dat.bike

Địa điểm thực hiện chương trình:

Công ty TNHH MTV Dat Bike Vietnam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô II-1, Đường số 1, Nhóm CN2, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Ghi chú:

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội

Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

DANH SÁCH SỐ KHUNG, ĐỘNG CƠ CÁC XE WEAVER 200 TRIỆU HÒI TẠI VIỆT NAM

STT	Số khung	Số động cơ	Ngày xuất xưởng
I	Loại xe: Weaver 200 (thời gian sản xuất từ 11/2021 ~ 06/2022)		
1	RL9C1FNLSMCCB0004	SIA72V3000WK308310445	18/11/2021
2	RL9C1FNLSMCCB0005	SIA72V3000WK308310433	18/11/2021
3	RL9C1FNLSMCCB0006	SIA72V3000WK308310482	18/11/2021
4	RL9C1FNLSMCCB0007	SIA72V3000WK308310464	18/11/2021
5	RL9C1FNLSMCCB0008	SIA72V3000WK308310426	18/11/2021
6	RL9C1FNLSMCCB0009	SIA72V3000WK308310478	18/11/2021
7	RL9C1FNLSMCCB0010	SIA72V3000WK308310447	18/11/2021
8	RL9C1FNLSMCCB0011	SIA72V3000WK308310471	18/11/2021
9	RL9C1FNLSMCCB0012	SIA72V3000WK308310419	18/11/2021
10	RL9C1FNLSMCCB0013	SIA72V3000WK308310473	18/11/2021
11	RL9C1FNLSMCCB0014	SIA72V3000WK308310395	18/11/2021
12	RL9C1FNLSMCCB0015	SIA72V3000WK308310439	18/11/2021
13	RL9C1FNLSMCCB0016	SIA72V3000WK308310474	18/11/2021
14	RL9C1FNLSMCCB0017	SIA72V3000WK308310463	18/11/2021
15	RL9C1FNLSMCCB0018	SIA72V3000WK308310484	18/11/2021
16	RL9C1FNLSMCCB0019	SIA72V3000WK308310438	18/11/2021
17	RL9C1FNLSMCCB0020	SIA72V3000WK308310394	18/11/2021
18	RL9C1FNLSMCCB0021	SIA72V3000WK308310405	18/11/2021
19	RL9C1FNLSMCCB0022	SIA72V3000WK308310476	18/11/2021
20	RL9C1FNLSMCCB0023	SIA72V3000WK308310414	18/11/2021
21	RL9C1FNLSMCCB0024	SIA72V3000WK308310470	26/11/2021
22	RL9C1FNLSMCCB0025	SIA72V3000WK308310448	26/11/2021
23	RL9C1FNLSMCCB0026	SIA72V3000WK308310462	26/11/2021
24	RL9C1FNLSMCCB0027	SIA72V3000WK308310409	26/11/2021
25	RL9C1FNLSMCCB0028	SIA72V3000WK308310407	26/11/2021
26	RL9C1FNLSMCCB0030	SIA72V3000WK308310467	26/11/2021
27	RL9C1FNLSMCCB0031	SIA72V3000WK308310443	26/11/2021
28	RL9C1FNLSMCCB0032	SIA72V3000WK308310437	26/11/2021
29	RL9C1FNLSMCCB0033	SIA72V3000WK308310460	26/11/2021
30	RL9C1FNLSMCCB0034	SIA72V3000WK308310421	26/11/2021

31	RL9C1FNLSMCCB0037	SIA72V3000WK308310422	26/11/2021
32	RL9C1FNLSMCCB0038	SIA72V3000WK308310466	26/11/2021
33	RL9C1FNLSMCCB0039	SIA72V3000WK308310451	26/11/2021
34	RL9C1FNLSMCCB0040	SIA72V3000WK308310401	26/11/2021
35	RL9C1FNLSMCCB0041	SIA72V3000WK308310429	26/11/2021
36	RL9C1FNLSMCCB0042	SIA72V3000WK308310440	26/11/2021
37	RL9C1FNLSMCCB0043	SIA72V3000WK308310468	26/11/2021
38	RL9C1FNLSMCCB0044	SIA72V3000WK308310430	26/11/2021
39	RL9C1FNLSMCCB0045	SIA72V3000WK308310404	26/11/2021
40	RL9C1FNLSMCCB0046	SIA72V3000WK308310457	26/11/2021
41	RL9C1FNLSMCCB0048	SIA72V3000WK308310408	26/11/2021
42	RL9C1FNLSMCCB0050	SIA72V3000WK308310456	26/11/2021
43	RL9C1FNLSMCCB0051	SIA72V3000WK308310432	26/11/2021
44	RL9C1FNLSMCCB0052	SIA72V3000WK308310396	26/11/2021
45	RL9C1FNLSMCCB0053	SIA72V3000WK308310398	26/11/2021
46	RL9C1FNLSMCCB0054	SIA72V3000WK308310441	26/11/2021
47	RL9C1FNLSMCCB0055	SIA72V3000WK308310455	26/11/2021
48	RL9C1FNLSMCCB0056	SIA72V3000WK308310459	26/11/2021
49	RL9C1FNLSMCCB0057	SIA72V3000WK308310427	26/11/2021
50	RL9C1FNLSMCCB0059	SIA72V3000WK308310431	26/11/2021
51	RL9C1FNLSMCCB0029	SIA72V3000WK308310393	01/12/2021
52	RL9C1FNLSMCCB0035	SIA72V3000WK308310388	01/12/2021
53	RL9C1FNLSMCCB0036	SIA72V3000WK308310399	01/12/2021
54	RL9C1FNLSMCCB0047	SIA72V3000WK308310413	01/12/2021
55	RL9C1FNLSMCCB0049	SIA72V3000WK308310461	01/12/2021
56	RL9C1FNLSMCCB0058	SIA72V3000WK308310444	01/12/2021
57	RL9C1FNLSMCCB0060	SIA72V3000WK308310477	01/12/2021
58	RL9C1FNLSMCCB0061	SIA72V3000WK308310486	01/12/2021
59	RL9C1FNLSMCCB0062	SIA72V3000WK308310418	01/12/2021
60	RL9C1FNLSMCCB0063	SIA72V3000WK308310390	01/12/2021
61	RL9C1FNLSMCCB0064	SIA72V3000WK308310416	01/12/2021
62	RL9C1FNLSMCCB0065	SIA72V3000WK308310465	01/12/2021
63	RL9C1FNLSMCCB0066	SIA72V3000WK308310434	01/12/2021

64	RL9C1FNLSMCCB0067	SIA72V3000WK308310406	01/12/2021
65	RL9C1FNLSMCCB0068	SIA72V3000WK308310412	01/12/2021
66	RL9C1FNLSMCCB0069	SIA72V3000WK308310392	01/12/2021
67	RL9C1FNLSMCCB0070	SIA72V3000WK308310480	01/12/2021
68	RL9C1FNLSMCCB0071	SIA72V3000WK308310458	01/12/2021
69	RL9C1FNLSMCCB0072	SIA72V3000WK308310435	01/12/2021
70	RL9C1FNLSMCCB0073	SIA72V3000WK308310397	01/12/2021
71	RL9C1FNLSMCCB0074	SIA72V3000WK308310446	01/12/2021
72	RL9C1FNLSMCCB0075	SIA72V3000WK308310481	01/12/2021
73	RL9C1FNLSMCCB0076	SIA72V3000WK308310400	01/12/2021
74	RL9C1FNLSMCCB0077	SIA72V3000WK308310453	01/12/2021
75	RL9C1FNLSMCCB0078	SIA72V3000WK308310379	01/12/2021
76	RL9C1FNLSMCCB0079	SIA72V3000WK308310472	01/12/2021
77	RL9C1FNLSMCCB0080	SIA72V3000WK308310428	01/12/2021
78	RL9C1FNLSMCCB0081	SIA72V3000WK308310342	01/12/2021
79	RL9C1FNLSMCCB0082	SIA72V3000WK308310442	01/12/2021
80	RL9C1FNLSMCCB0083	SIA72V3000WK308310410	01/12/2021
81	RL9C1FNLSMCCB0084	SIA72V3000WK308310537	01/03/2022
82	RL9C1FNLSMCCB0085	SIA72V3000WK308310516	01/03/2022
83	RL9C1FNLSMCCB0086	SIA72V3000WK308310568	01/03/2022
84	RL9C1FNLSMCCB0087	SIA72V3000WK308310507	01/03/2022
85	RL9C1FNLSMCCB0088	SIA72V3000WK308310497	01/03/2022
86	RL9C1FNLSMCCB0089	SIA72V3000WK308310542	01/03/2022
87	RL9C1FNLSMCCB0090	SIA72V3000WK308310576	01/03/2022
88	RL9C1FNLSMCCB0091	SIA72V3000WK308310489	01/03/2022
89	RL9C1FNLSMCCB0092	SIA72V3000WK308310487	01/03/2022
90	RL9C1FNLSMCCB0093	SIA72V3000WK308310501	01/03/2022
91	RL9C1FNLSMCCB0094	SIA72V3000WK308310546	01/03/2022
92	RL9C1FNLSMCCB0095	SIA72V3000WK308310560	01/03/2022
93	RL9C1FNLSMCCB0096	SIA72V3000WK308310579	01/03/2022
94	RL9C1FNLSMCCB0097	SIA72V3000WK308310510	01/03/2022
95	RL9C1FNLSMCCB0098	SIA72V3000WK308310512	01/03/2022
96	RL9C1FNLSMCCB0099	SIA72V3000WK308310541	01/03/2022

97	RL9C1FNLSMCCB0100	SIA72V3000WK308310544	01/03/2022
98	RL9C1FNLSMCCB0101	SIA72V3000WK308310494	01/03/2022
99	RL9C1FNLSMCCB0102	SIA72V3000WK308310562	01/03/2022
100	RL9C1FNLSMCCB0103	SIA72V3000WK308310500	01/03/2022
101	RL9C1FNLSMCCB0104	SIA72V3000WK308310532	01/03/2022
102	RL9C1FNLSMCCB0105	SIA72V3000WK308310534	01/03/2022
103	RL9C1FNLSMCCB0106	SIA72V3000WK308310581	01/03/2022
104	RL9C1FNLSMCCB0107	SIA72V3000WK308310540	01/03/2022
105	RL9C1FNLSMCCB0108	SIA72V3000WK308310578	01/03/2022
106	RL9C1FNLSMCCB0109	SIA72V3000WK308310522	01/03/2022
107	RL9C1FNLSMCCB0110	SIA72V3000WK308310583	01/03/2022
108	RL9C1FNLSMCCB0111	SIA72V3000WK308310575	01/03/2022
109	RL9C1FNLSMCCB0112	SIA72V3000WK308310514	01/03/2022
110	RL9C1FNLSMCCB0113	SIA72V3000WK308310515	01/03/2022
111	RL9C1FNLSMCCB0114	SIA72V3000WK308310566	01/03/2022
112	RL9C1FNLSMCCB0115	SIA72V3000WK308310490	01/03/2022
113	RL9C1FNLSMCCB0116	SIA72V3000WK308310505	01/03/2022
114	RL9C1FNLSMCCB0117	SIA72V3000WK308310545	01/03/2022
115	RL9C1FNLSMCCB0118	SIA72V3000WK308310551	01/03/2022
116	RL9C1FNLSMCCB0119	SIA72V3000WK308310523	01/03/2022
117	RL9C1FNLSMCCB0120	SIA72V3000WK308310525	01/03/2022
118	RL9C1FNLSMCCB0121	SIA72V3000WK308310530	01/03/2022
119	RL9C1FNLSMCCB0122	SIA72V3000WK308310558	01/03/2022
120	RL9C1FNLSMCCB0123	SIA72V3000WK308310564	01/03/2022
121	RL9C1FNLSMCCB0124	SIA72V3000WK308310502	16/03/2022
122	RL9C1FNLSMCCB0125	SIA72V3000WK308310563	16/03/2022
123	RL9C1FNLSMCCB0127	SIA72V3000WK308310565	16/03/2022
124	RL9C1FNLSMCCB0128	SIA72V3000WK308310503	16/03/2022
125	RL9C1FNLSMCCB0129	SIA72V3000WK308310528	16/03/2022
126	RL9C1FNLSMCCB0130	SIA72V3000WK308310570	16/03/2022
127	RL9C1FNLSMCCB0134	SIA72V3000WK308310535	16/03/2022
128	RL9C1FNLSMCCB0135	SIA72V3000WK308310499	16/03/2022
129	RL9C1FNLSMCCB0136	SIA72V3000WK308310488	16/03/2022

130	RL9C1FNLSMCCB0143	SIA72V3000WK308310584	16/03/2022
131	RL9C1FNLSMCCB0144	SIA72V3000WK308310519	16/03/2022
132	RL9C1FNLSMCCB0150	SIA72V3000WK308310520	16/03/2022
133	RL9C1FNLSMCCB0153	SIA72V3000WK308310549	16/03/2022
134	RL9C1FNLSMCCB0154	SIA72V3000WK308310533	16/03/2022
135	RL9C1FNLSMCCB0155	SIA72V3000WK308310495	16/03/2022
136	RL9C1FNLSMCCB0160	SIA72V3000WK308310569	16/03/2022
137	RL9C1FNLSMCCB0161	SIA72V3000WK308310559	16/03/2022
138	RL9C1FNLSMCCB0163	SIA72V3000WK308310521	16/03/2022
139	RL9C1FNLSMCCB0164	SIA72V3000WK308310573	16/03/2022
140	RL9C1FNLSMCCB0191	SIA72V3000WK308310531	16/03/2022
141	RL9C1FNLSMCCB0126	SIA72V3000WK308310639	26/03/2022
142	RL9C1FNLSMCCB0131	SIA72V3000WK308310607	26/03/2022
143	RL9C1FNLSMCCB0132	SIA72V3000WK308310657	26/03/2022
144	RL9C1FNLSMCCB0133	SIA72V3000WK308310574	26/03/2022
145	RL9C1FNLSMCCB0137	SIA72V3000WK308310553	26/03/2022
146	RL9C1FNLSMCCB0138	SIA72V3000WK308310424	26/03/2022
147	RL9C1FNLSMCCB0139	SIA72V3000WK308310596	26/03/2022
148	RL9C1FNLSMCCB0141	SIA72V3000WK308310580	26/03/2022
149	RL9C1FNLSMCCB0142	SIA72V3000WK308310572	26/03/2022
150	RL9C1FNLSMCCB0145	SIA72V3000WK308310679	26/03/2022
151	RL9C1FNLSMCCB0146	SIA72V3000WK308310685	26/03/2022
152	RL9C1FNLSMCCB0147	SIA72V3000WK308310674	26/03/2022
153	RL9C1FNLSMCCB0148	SIA72V3000WK308310511	26/03/2022
154	RL9C1FNLSMCCB0149	SIA72V3000WK308310391	26/03/2022
155	RL9C1FNLSMCCB0151	SIA72V3000WK308310506	26/03/2022
156	RL9C1FNLSMCCB0152	SIA72V3000WK308310538	26/03/2022
157	RL9C1FNLSMCCB0156	SIA72V3000WK308310577	26/03/2022
158	RL9C1FNLSMCCB0157	SIA72V3000WK308310586	26/03/2022
159	RL9C1FNLSMCCB0158	SIA72V3000WK308310496	26/03/2022
160	RL9C1FNLSMCCB0159	SIA72V3000WK308310557	26/03/2022
161	RL9C1FNLSMCCB0162	SIA72V3000WK308310555	26/03/2022
162	RL9C1FNLSMCCB0165	SIA72V3000WK308310524	26/03/2022

163	RL9C1FNLSMCCB0166	SIA72V3000WK308310504	26/03/2022
164	RL9C1FNLSMCCB0168	SIA72V3000WK308310493	26/03/2022
165	RL9C1FNLSMCCB0179	SIA72V3000WK308310654	26/03/2022
166	RL9C1FNLSMCCB0180	SIA72V3000WK308310638	26/03/2022
167	RL9C1FNLSMCCB0181	SIA72V3000WK308310604	26/03/2022
168	RL9C1FNLSMCCB0182	SIA72V3000WK308310550	26/03/2022
169	RL9C1FNLSMCCB0183	SIA72V3000WK308310529	26/03/2022
170	RL9C1FNLSMCCB0184	SIA72V3000WK308310663	26/03/2022
171	RL9C1FNLSMCCB0185	SIA72V3000WK308310656	26/03/2022
172	RL9C1FNLSMCCB0186	SIA72V3000WK308310630	26/03/2022
173	RL9C1FNLSMCCB0187	SIA72V3000WK308310509	26/03/2022
174	RL9C1FNLSMCCB0188	SIA72V3000WK308310616	26/03/2022
175	RL9C1FNLSMCCB0189	SIA72V3000WK308310498	26/03/2022
176	RL9C1FNLSMCCB0190	SIA72V3000WK308310536	26/03/2022
177	RL9C1FNLSMCCB0192	SIA72V3000WK308310561	26/03/2022
178	RL9C1FNLSMCCB0193	SIA72V3000WK308310554	26/03/2022
179	RL9C1FNLSMCCB0194	SIA72V3000WK308310492	26/03/2022
180	RL9C1FNLSMCCB0197	SIA72V3000WK308310513	26/03/2022
181	RL9C1FNLSMCCB0140	SIA72V3000WK308310582	30/03/2022
182	RL9C1FNLSMCCB0167	SIA72V3000WK308310606	30/03/2022
183	RL9C1FNLSMCCB0169	SIA72V3000WK308310683	30/03/2022
184	RL9C1FNLSMCCB0170	SIA72V3000WK308310622	30/03/2022
185	RL9C1FNLSMCCB0171	SIA72V3000WK308310668	30/03/2022
186	RL9C1FNLSMCCB0172	SIA72V3000WK308310629	30/03/2022
187	RL9C1FNLSMCCB0173	SIA72V3000WK308310625	30/03/2022
188	RL9C1FNLSMCCB0174	SIA72V3000WK308310605	30/03/2022
189	RL9C1FNLSMCCB0175	SIA72V3000WK308310618	30/03/2022
190	RL9C1FNLSMCCB0176	SIA72V3000WK308310527	30/03/2022
191	RL9C1FNLSMCCB0177	SIA72V3000WK308310595	30/03/2022
192	RL9C1FNLSMCCB0178	SIA72V3000WK308310571	30/03/2022
193	RL9C1FNLSMCCB0195	SIA72V3000WK308310452	30/03/2022
194	RL9C1FNLSMCCB0196	SIA72V3000WK308310567	30/03/2022
195	RL9C1FNLSMCCB0198	SIA72V3000WK308310526	30/03/2022

196	RL9C1FNLSMCCB0199	SIA72V3000WK308310547	30/03/2022
197	RL9C1FNLSMCCB0200	SIA72V3000WK308310613	30/03/2022
198	RL9C1FNLSMCCB0201	SIA72V3000WK308310403	30/03/2022
199	RL9C1FNLSMCCB0202	SIA72V3000WK308310608	30/03/2022
200	RL9C1FNLSMCCB0203	SIA72V3000WK308310585	30/03/2022
201	RL9C1FNLSMCCB0204	SIA72V3000WK308310517	30/03/2022
202	RL9C1FNLSMCCB0205	SIA72V3000WK308310508	30/03/2022
203	RL9C1FNLSMCCB0206	SIA72V3000WK308310548	30/03/2022
204	RL9C1FNLSMCCB0207	SIA72V3000WK308310491	30/03/2022
205	RL9C1FNLSMCCB0208	SIA72V3000WK308310518	30/03/2022
206	RL9C1FNLSMCCB0209	SIA72V3000WK308310556	30/03/2022
207	RL9C1FNLSMCCB0210	SIA72V3000WK308310543	30/03/2022
208	RL9C1FNLSMCCB0211	SIA72V3000WK308310600	30/03/2022
209	RL9C1FNLSMCCB0212	SIA72V3000WK308310552	30/03/2022
210	RL9C1FNLSMCCB0213	SIA72V3000WK308310601	30/03/2022
211	RL9C1FNLSMCCB0215	SIA72V3000WK308310680	15/04/2022
212	RL9C1FNLSMCCB0216	SIA72V3000WK308310594	15/04/2022
213	RL9C1FNLSMCCB0217	SIA72V3000WK308310682	15/04/2022
214	RL9C1FNLSMCCB0218	SIA72V3000WK308310652	15/04/2022
215	RL9C1FNLSMCCB0219	SIA72V3000WK308310686	15/04/2022
216	RL9C1FNLSMCCB0220	SIA72V3000WK308310648	15/04/2022
217	RL9C1FNLSMCCB0221	SIA72V3000WK308310614	15/04/2022
218	RL9C1FNLSMCCB0222	SIA72V3000WK308310647	15/04/2022
219	RL9C1FNLSMCCB0223	SIA72V3000WK308310666	15/04/2022
220	RL9C1FNLSMCCB0224	SIA72V3000WK308310642	15/04/2022
221	RL9C1FNLSMCCB0225	SIA72V3000WK308310621	15/04/2022
222	RL9C1FNLSMCCB0226	SIA72V3000WK308310620	15/04/2022
223	RL9C1FNLSMCCB0227	SIA72V3000WK308310634	15/04/2022
224	RL9C1FNLSMCCB0228	SIA72V3000WK308310592	15/04/2022
225	RL9C1FNLSMCCB0229	SIA72V3000WK308310677	15/04/2022
226	RL9C1FNLSMCCB0230	SIA72V3000WK308310610	15/04/2022
227	RL9C1FNLSMCCB0231	SIA72V3000WK308310659	15/04/2022
228	RL9C1FNLSMCCB0232	SIA72V3000WK308310658	15/04/2022

229	RL9C1FNLSMCCB0233	SIA72V3000WK308310670	15/04/2022
230	RL9C1FNLSMCCB0234	SIA72V3000WK308310651	15/04/2022
231	RL9C1FNLSMCCB0235	SIA72V3000WK308310678	15/04/2022
232	RL9C1FNLSMCCB0236	SIA72V3000WK308310661	15/04/2022
233	RL9C1FNLSMCCB0237	SIA72V3000WK308310675	15/04/2022
234	RL9C1FNLSMCCB0238	SIA72V3000WK308310612	15/04/2022
235	RL9C1FNLSMCCB0239	SIA72V3000WK308310671	15/04/2022
236	RL9C1FNLSMCCB0240	SIA72V3000WK308310684	15/04/2022
237	RL9C1FNLSMCCB0241	SIA72V3000WK308310611	15/04/2022
238	RL9C1FNLSMCCB0242	SIA72V3000WK308310598	15/04/2022
239	RL9C1FNLSMCCB0243	SIA72V3000WK308310636	15/04/2022
240	RL9C1FNLSMCCB0244	SIA72V3000WK308310665	15/04/2022
241	RL9C1FNLSMCCB0245	SIA72V3000WK308310628	15/04/2022
242	RL9C1FNLSMCCB0246	SIA72V3000WK308310632	15/04/2022
243	RL9C1FNLSMCCB0247	SIA72V3000WK308310640	15/04/2022
244	RL9C1FNLSMCCB0248	SIA72V3000WK308310609	15/04/2022
245	RL9C1FNLSMCCB0249	SIA72V3000WK308310617	15/04/2022
246	RL9C1FNLSMCCB0250	SIA72V3000WK308310593	15/04/2022
247	RL9C1FNLSNCCB0251	SIA72V3000WK308310602	15/04/2022
248	RL9C1FNLSNCCB0252	SIA72V3000WK308310637	15/04/2022
249	RL9C1FNLSNCCB0253	SIA72V3000WK308310631	15/04/2022
250	RL9C1FNLSNCCB0254	SIA72V3000WK308310603	15/04/2022
251	RL9C1FNLSNCCB0255	SIA72V3000WK308310599	15/04/2022
252	RL9C1FNLSNCCB0256	SIA72V3000WK308310387	15/04/2022
253	RL9C1FNLSNCCB0257	SIA72V3000WK308310626	15/04/2022
254	RL9C1FNLSNCCB0258	SIA72V3000WK308310623	15/04/2022
255	RL9C1FNLSNCCB0259	SIA72V3000WK308310650	15/04/2022
256	RL9C1FNLSNCCB0260	SIA72V3000WK308310673	15/04/2022
257	RL9C1FNLSNCCB0261	SIA72V3000WK308310664	15/04/2022
258	RL9C1FNLSNCCB0262	SIA72V3000WK308310653	15/04/2022
259	RL9C1FNLSNCCB0263	SIA72V3000WK308310676	15/04/2022
260	RL9C1FNLSNCCB0264	SIA72V3000WK308310667	15/04/2022
261	RL9C1FNLSNCCB0265	SIA72V3000WK308310615	21/04/2022

262	RL9C1FNLSNCCB0266	SIA72V3000WK308310449	21/04/2022
263	RL9C1FNLSNCCB0267	SIA72V3000WK308310644	21/04/2022
264	RL9C1FNLSNCCB0268	SIA72V3000WK308310624	21/04/2022
265	RL9C1FNLSNCCB0269	SIA72V3000WK308310681	21/04/2022
266	RL9C1FNLSNCCB0270	SIA72V3000WK308310420	21/04/2022
267	RL9C1FNLSNCCB0271	SIA72V3000WK308310688	21/04/2022
268	RL9C1FNLSNCCB0272	SIA72V3000WK308310690	21/04/2022
269	RL9C1FNLSNCCB0273	SIA72V3000WK308310454	21/04/2022
270	RL9C1FNLSNCCB0274	SIA72V3000WK308310417	21/04/2022
271	RL9C1FNLSNCCB0275	SIA72V3000WK308310539	21/04/2022
272	RL9C1FNLSNCCB0276	SIA72V3000WK308310691	21/04/2022
273	RL9C1FNLSNCCB0277	SIA72V3000WK308310587	21/04/2022
274	RL9C1FNLSNCCB0278	SIA72V3000WK308310689	21/04/2022
275	RL9C1FNLSNCCB0279	SIA72V3000WK308310643	21/04/2022
276	RL9C1FNLSNCCB0280	SIA72V3000WK308310597	21/04/2022
277	RL9C1FNLSNCCB0281	SIA72V3000WK308310669	21/04/2022
278	RL9C1FNLSNCCB0282	SIA72V3000WK308310619	21/04/2022
279	RL9C1FNLSNCCB0283	SIA72V3000WK308310627	21/04/2022
280	RL9C1FNLSNCCB0284	SIA72V3000WK308310591	21/04/2022
281	RL9C1FNLSNCCB0285	SIA72V3000WK308310389	21/04/2022
282	RL9C1FNLSNCCB0286	SIA72V3000WK308310687	21/04/2022
283	RL9C1FNLSNCCB0287	SIA72V3000WK308310475	21/04/2022
284	RL9C1FNLSNCCB0288	SIA72V3000WK308310436	21/04/2022
285	RL9C1FNLSNCCB0289	SIA72V3000WK308310425	21/04/2022
286	RL9C1FNLSNCCB0290	SIA72V3000WK308310411	21/04/2022
287	RL9C1FNLSNCCB0291	SIA72V3000WK308310423	21/04/2022
288	RL9C1FNLSNCCB0292	SIA72V3000WK308310645	21/04/2022
289	RL9C1FNLSNCCB0293	SIA72V3000WK308310588	21/04/2022
290	RL9C1FNLSNCCB0294	SIA72V3000WK308310415	21/04/2022
291	RL9C1FNLSNCCB0297	SIA72V3000WK308310469	21/04/2022
292	RL9C1FNLSNCCB0299	SIA72V3000WK308310479	21/04/2022
293	RL9C1FNLSNCCB0300	SIA72V3000WK308310450	21/04/2022
294	RL9C1FNLSNCCB0301	SIA72V3000WK308310649	21/04/2022

295	RL9C1FNLSNCCB0302	SIA72V3000WK308310655	21/04/2022
296	RL9C1FNLSNCCB0303	SIA72V3000WK308310485	21/04/2022
297	RL9C1FNLSNCCB0304	SIA72V3000WK308310633	21/04/2022
298	RL9C1FNLSNCCB0305	SIA72V3000WK308310662	21/04/2022
299	RL9C1FNLSNCCB0306	SIA72V3000WK308310646	21/04/2022
300	RL9C1FNLSNCCB0309	SIA72V3000WK308310483	21/04/2022
301	RL9C1FNLSNCCB0310	SIA72V3000WK308310590	21/04/2022
302	RL9C1FNLSNCCB0311	SIA72V3000WK308310672	21/04/2022
303	RL9C1FNLSNCCB0312	SIA72V3000WK308310641	21/04/2022
304	RL9C1FNLSNCCB0313	SIA72V3000WK308310402	21/04/2022
305	RL9C1FNLSNCCB0314	SIA72V3000WK308310660	21/04/2022
306	RL9C1FNLSNCCB0295	SIA72V3000WK302200698	28/04/2022
307	RL9C1FNLSNCCB0296	SIA72V3000WK302200726	28/04/2022
308	RL9C1FNLSNCCB0298	SIA72V3000WK302200862	28/04/2022
309	RL9C1FNLSNCCB0308	SIA72V3000WK302200748	28/04/2022
310	RL9C1FNLSNCCB0315	SIA72V3000WK302200705	28/04/2022
311	RL9C1FNLSNCCB0316	SIA72V3000WK302200710	28/04/2022
312	RL9C1FNLSNCCB0317	SIA72V3000WK302200732	28/04/2022
313	RL9C1FNLSNCCB0318	SIA72V3000WK302200719	28/04/2022
314	RL9C1FNLSNCCB0319	SIA72V3000WK302200720	28/04/2022
315	RL9C1FNLSNCCB0320	SIA72V3000WK302200718	28/04/2022
316	RL9C1FNLSNCCB0321	SIA72V3000WK302200936	28/04/2022
317	RL9C1FNLSNCCB0322	SIA72V3000WK302200777	28/04/2022
318	RL9C1FNLSNCCB0323	SIA72V3000WK302200701	28/04/2022
319	RL9C1FNLSNCCB0324	SIA72V3000WK302200699	28/04/2022
320	RL9C1FNLSNCCB0325	SIA72V3000WK302200715	28/04/2022
321	RL9C1FNLSNCCB0326	SIA72V3000WK302200724	28/04/2022
322	RL9C1FNLSNCCB0327	SIA72V3000WK302200722	28/04/2022
323	RL9C1FNLSNCCB0328	SIA72V3000WK302200889	28/04/2022
324	RL9C1FNLSNCCB0329	SIA72V3000WK302200902	28/04/2022
325	RL9C1FNLSNCCB0330	SIA72V3000WK302200703	28/04/2022
326	RL9C1FNLSNCCB0331	SIA72V3000WK302200702	28/04/2022
327	RL9C1FNLSNCCB0332	SIA72V3000WK302200697	28/04/2022

328	RL9C1FNLSNCCB0333	SIA72V3000WK302200725	28/04/2022
329	RL9C1FNLSNCCB0334	SIA72V3000WK302200737	28/04/2022
330	RL9C1FNLSNCCB0335	SIA72V3000WK302200897	28/04/2022
331	RL9C1FNLSNCCB0336	SIA72V3000WK302200906	28/04/2022
332	RL9C1FNLSNCCB0337	SIA72V3000WK302200877	28/04/2022
333	RL9C1FNLSNCCB0339	SIA72V3000WK302200803	28/04/2022
334	RL9C1FNLSNCCB0341	SIA72V3000WK302200706	28/04/2022
335	RL9C1FNLSNCCB0343	SIA72V3000WK302200867	28/04/2022
336	RL9C1FNLSNCCB0344	SIA72V3000WK302200693	28/04/2022
337	RL9C1FNLSNCCB0345	SIA72V3000WK302200938	28/04/2022
338	RL9C1FNLSNCCB0346	SIA72V3000WK302200934	28/04/2022
339	RL9C1FNLSNCCB0347	SIA72V3000WK302200865	28/04/2022
340	RL9C1FNLSNCCB0348	SIA72V3000WK302200916	28/04/2022
341	RL9C1FNLSNCCB0352	SIA72V3000WK302200887	28/04/2022
342	RL9C1FNLSNCCB0355	SIA72V3000WK302200729	28/04/2022
343	RL9C1FNLSNCCB0356	SIA72V3000WK302200796	28/04/2022
344	RL9C1FNLSNCCB0357	SIA72V3000WK302200935	28/04/2022
345	RL9C1FNLSNCCB0358	SIA72V3000WK302200928	28/04/2022
346	RL9C1FNLSNCCB0359	SIA72V3000WK302200864	28/04/2022
347	RL9C1FNLSNCCB0361	SIA72V3000WK302200723	28/04/2022
348	RL9C1FNLSNCCB0362	SIA72V3000WK302200708	28/04/2022
349	RL9C1FNLSNCCB0363	SIA72V3000WK302200929	28/04/2022
350	RL9C1FNLSNCCB0364	SIA72V3000WK302200750	28/04/2022
351	RL9C1FNLSNCCB0307	SIA72V3000WK302200931	11/05/2022
352	RL9C1FNLSNCCB0338	SIA72V3000WK302200918	11/05/2022
353	RL9C1FNLSNCCB0340	SIA72V3000WK302200911	11/05/2022
354	RL9C1FNLSNCCB0342	SIA72V3000WK302200775	11/05/2022
355	RL9C1FNLSNCCB0349	SIA72V3000WK302200852	11/05/2022
356	RL9C1FNLSNCCB0350	SIA72V3000WK302200824	11/05/2022
357	RL9C1FNLSNCCB0351	SIA72V3000WK302200779	11/05/2022
358	RL9C1FNLSNCCB0353	SIA72V3000WK302200915	11/05/2022
359	RL9C1FNLSNCCB0354	SIA72V3000WK302200747	11/05/2022
360	RL9C1FNLSNCCB0360	SIA72V3000WK302200909	11/05/2022

361	RL9C1FNLSNCCB0365	SIA72V3000WK302200900	11/05/2022
362	RL9C1FNLSNCCB0366	SIA72V3000WK302200920	11/05/2022
363	RL9C1FNLSNCCB0367	SIA72V3000WK302200787	11/05/2022
364	RL9C1FNLSNCCB0368	SIA72V3000WK302200904	11/05/2022
365	RL9C1FNLSNCCB0369	SIA72V3000WK302200937	11/05/2022
366	RL9C1FNLSNCCB0370	SIA72V3000WK302200794	11/05/2022
367	RL9C1FNLSNCCB0371	SIA72V3000WK302200743	11/05/2022
368	RL9C1FNLSNCCB0372	SIA72V3000WK302200885	11/05/2022
369	RL9C1FNLSNCCB0373	SIA72V3000WK302200763	11/05/2022
370	RL9C1FNLSNCCB0374	SIA72V3000WK302200873	11/05/2022
371	RL9C1FNLSNCCB0375	SIA72V3000WK302200872	11/05/2022
372	RL9C1FNLSNCCB0376	SIA72V3000WK302200694	11/05/2022
373	RL9C1FNLSNCCB0377	SIA72V3000WK302200932	11/05/2022
374	RL9C1FNLSNCCB0378	SIA72V3000WK302200762	11/05/2022
375	RL9C1FNLSNCCB0379	SIA72V3000WK302200868	11/05/2022
376	RL9C1FNLSNCCB0380	SIA72V3000WK302200781	11/05/2022
377	RL9C1FNLSNCCB0381	SIA72V3000WK302200766	11/05/2022
378	RL9C1FNLSNCCB0382	SIA72V3000WK302200893	11/05/2022
379	RL9C1FNLSNCCB0383	SIA72V3000WK302200709	11/05/2022
380	RL9C1FNLSNCCB0384	SIA72V3000WK302200808	11/05/2022
381	RL9C1FNLSNCCB0385	SIA72V3000WK302200753	11/05/2022
382	RL9C1FNLSNCCB0386	SIA72V3000WK302200912	11/05/2022
383	RL9C1FNLSNCCB0387	SIA72V3000WK302200926	11/05/2022
384	RL9C1FNLSNCCB0388	SIA72V3000WK302200780	11/05/2022
385	RL9C1FNLSNCCB0389	SIA72V3000WK302200764	11/05/2022
386	RL9C1FNLSNCCB0390	SIA72V3000WK302200759	11/05/2022
387	RL9C1FNLSNCCB0391	SIA72V3000WK302200711	11/05/2022
388	RL9C1FNLSNCCB0392	SIA72V3000WK302200861	11/05/2022
389	RL9C1FNLSNCCB0393	SIA72V3000WK302200905	11/05/2022
390	RL9C1FNLSNCCB0394	SIA72V3000WK302200901	11/05/2022
391	RL9C1FNLSNCCB0395	SIA72V3000WK302200795	11/05/2022
392	RL9C1FNLSNCCB0396	SIA72V3000WK302200791	11/05/2022
393	RL9C1FNLSNCCB0397	SIA72V3000WK302200788	11/05/2022

394	RL9C1FNLSNCCB0398	SIA72V3000WK302200758	11/05/2022
395	RL9C1FNLSNCCB0399	SIA72V3000WK302200941	11/05/2022
396	RL9C1FNLSNCCB0400	SIA72V3000WK302200807	11/05/2022
397	RL9C1FNLSNCCB0401	SIA72V3000WK302200793	11/05/2022
398	RL9C1FNLSNCCB0402	SIA72V3000WK302200695	11/05/2022
399	RL9C1FNLSNCCB0404	SIA72V3000WK302200776	11/05/2022
400	RL9C1FNLSNCCB0414	SIA72V3000WK302200825	11/05/2022
401	RL9C1FNLSNCCB0403	SIA72V3000WK302200797	18/05/2022
402	RL9C1FNLSNCCB0406	SIA72V3000WK302200899	18/05/2022
403	RL9C1FNLSNCCB0407	SIA72V3000WK302200692	18/05/2022
404	RL9C1FNLSNCCB0408	SIA72V3000WK302200733	18/05/2022
405	RL9C1FNLSNCCB0409	SIA72V3000WK302200815	18/05/2022
406	RL9C1FNLSNCCB0410	SIA72V3000WK302200855	18/05/2022
407	RL9C1FNLSNCCB0411	SIA72V3000WK302200717	18/05/2022
408	RL9C1FNLSNCCB0412	SIA72V3000WK302200940	18/05/2022
409	RL9C1FNLSNCCB0413	SIA72V3000WK302200917	18/05/2022
410	RL9C1FNLSNCCB0415	SIA72V3000WK302200778	18/05/2022
411	RL9C1FNLSNCCB0416	SIA72V3000WK302200806	18/05/2022
412	RL9C1FNLSNCCB0417	SIA72V3000WK302200871	18/05/2022
413	RL9C1FNLSNCCB0418	SIA72V3000WK302200745	18/05/2022
414	RL9C1FNLSNCCB0419	SIA72V3000WK302200820	18/05/2022
415	RL9C1FNLSNCCB0421	SIA72V3000WK302200830	18/05/2022
416	RL9C1FNLSNCCB0422	SIA72V3000WK302200789	18/05/2022
417	RL9C1FNLSNCCB0423	SIA72V3000WK302200816	18/05/2022
418	RL9C1FNLSNCCB0424	SIA72V3000WK302200878	18/05/2022
419	RL9C1FNLSNCCB0425	SIA72V3000WK302200801	18/05/2022
420	RL9C1FNLSNCCB0426	SIA72V3000WK302200734	18/05/2022
421	RL9C1FNLSNCCB0427	SIA72V3000WK302200768	18/05/2022
422	RL9C1FNLSNCCB0428	SIA72V3000WK302200853	18/05/2022
423	RL9C1FNLSNCCB0434	SIA72V3000WK302200769	18/05/2022
424	RL9C1FNLSNCCB0435	SIA72V3000WK302200772	18/05/2022
425	RL9C1FNLSNCCB0437	SIA72V3000WK302200890	18/05/2022
426	RL9C1FNLSNCCB0438	SIA72V3000WK302200822	18/05/2022

427	RL9C1FNLSNCCB0439	SIA72V3000WK302200727	18/05/2022
428	RL9C1FNLSNCCB0440	SIA72V3000WK302200847	18/05/2022
429	RL9C1FNLSNCCB0441	SIA72V3000WK302200903	18/05/2022
430	RL9C1FNLSNCCB0442	SIA72V3000WK302200819	18/05/2022
431	RL9C1FNLSNCCB0405	SIA72V3000WK302200813	20/06/2022
432	RL9C1FNLSNCCB0420	SIA72V3000WK302200809	20/06/2022
433	RL9C1FNLSNCCB0429	SIA72V3000WK302200799	20/06/2022
434	RL9C1FNLSNCCB0430	SIA72V3000WK302200800	20/06/2022
435	RL9C1FNLSNCCB0431	SIA72V3000WK302200922	20/06/2022
436	RL9C1FNLSNCCB0432	SIA72V3000WK302200728	20/06/2022
437	RL9C1FNLSNCCB0433	SIA72V3000WK302200914	20/06/2022
438	RL9C1FNLSNCCB0436	SIA72V3000WK302200773	20/06/2022
439	RL9C1FNLSNCCB0443	SIA72V3000WK302200755	20/06/2022
440	RL9C1FNLSNCCB0444	SIA72V3000WK302200741	20/06/2022
441	RL9C1FNLSNCCB0445	SIA72V3000WK302200858	20/06/2022
442	RL9C1FNLSNCCB0446	SIA72V3000WK302200924	20/06/2022
443	RL9C1FNLSNCCB0447	SIA72V3000WK302200714	20/06/2022
444	RL9C1FNLSNCCB0448	SIA72V3000WK302200761	20/06/2022
445	RL9C1FNLSNCCB0449	SIA72V3000WK302200765	20/06/2022
446	RL9C1FNLSNCCB0450	SIA72V3000WK302200740	20/06/2022
447	RL9C1FNLSNCCB0451	SIA72V3000WK302200784	20/06/2022
448	RL9C1FNLSNCCB0452	SIA72V3000WK302200933	20/06/2022
449	RL9C1FNLSNCCB0453	SIA72V3000WK302200886	20/06/2022
450	RL9C1FNLSNCCB0454	SIA72V3000WK302200812	20/06/2022
451	RL9C1FNLSNCCB0455	SIA72V3000WK302200700	20/06/2022
452	RL9C1FNLSNCCB0456	SIA72V3000WK302200810	20/06/2022
453	RL9C1FNLSNCCB0457	SIA72V3000WK302200860	20/06/2022
454	RL9C1FNLSNCCB0458	SIA72V3000WK302200774	20/06/2022
455	RL9C1FNLSNCCB0459	SIA72V3000WK302200802	20/06/2022
456	RL9C1FNLSNCCB0460	SIA72V3000WK302200760	20/06/2022
457	RL9C1FNLSNCCB0461	SIA72V3000WK302200736	20/06/2022
458	RL9C1FNLSNCCB0462	SIA72V3000WK302200798	20/06/2022
459	RL9C1FNLSNCCB0463	SIA72V3000WK302200730	20/06/2022

460	RL9C1FNLSNCCB0464	SIA72V3000WK302200835	20/06/2022
II	Loại xe: Weaver 200A (thời gian sản xuất từ 06/2022 ~ 08/2022)		
1	RL9C1FNLSNCCC0465	SIA72V3000WK302200857	30/06/2022
2	RL9C1FNLSNCCC0466	SIA72V3000WK302200827	30/06/2022
3	RL9C1FNLSNCCC0467	SIA72V3000WK302200712	30/06/2022
4	RL9C1FNLSNCCC0468	SIA72V3000WK302200839	30/06/2022
5	RL9C1FNLSNCCC0469	SIA72V3000WK302200910	30/06/2022
6	RL9C1FNLSNCCC0470	SIA72V3000WK302200704	30/06/2022
7	RL9C1FNLSNCCC0471	SIA72V3000WK302200821	30/06/2022
8	RL9C1FNLSNCCC0472	SIA72V3000WK302200896	30/06/2022
9	RL9C1FNLSNCCC0473	SIA72V3000WK302200883	30/06/2022
10	RL9C1FNLSNCCC0474	SIA72V3000WK302200767	30/06/2022
11	RL9C1FNLSNCCC0475	SIA72V3000WK302200870	30/06/2022
12	RL9C1FNLSNCCC0476	SIA72V3000WK302200744	30/06/2022
13	RL9C1FNLSNCCC0477	SIA72V3000WK302200804	30/06/2022
14	RL9C1FNLSNCCC0478	SIA72V3000WK302201077	30/06/2022
15	RL9C1FNLSNCCC0479	SIA72V3000WK302200832	30/06/2022
16	RL9C1FNLSNCCC0480	SIA72V3000WK302200721	30/06/2022
17	RL9C1FNLSNCCC0481	SIA72V3000WK302200892	30/06/2022
18	RL9C1FNLSNCCC0482	SIA72V3000WK302200831	30/06/2022
19	RL9C1FNLSNCCC0483	SIA72V3000WK302200859	30/06/2022
20	RL9C1FNLSNCCC0484	SIA72V3000WK302200836	30/06/2022
21	RL9C1FNLSNCCC0485	SIA72V3000WK302200840	30/06/2022
22	RL9C1FNLSNCCC0486	SIA72V3000WK302201095	30/06/2022
23	RL9C1FNLSNCCC0487	SIA72V3000WK302200696	30/06/2022
24	RL9C1FNLSNCCC0488	SIA72V3000WK302200939	30/06/2022
25	RL9C1FNLSNCCC0489	SIA72V3000WK302200790	30/06/2022
26	RL9C1FNLSNCCC0490	SIA72V3000WK302200925	30/06/2022
27	RL9C1FNLSNCCC0491	SIA72V3000WK302200919	30/06/2022
28	RL9C1FNLSNCCC0492	SIA72V3000WK302200895	30/06/2022
29	RL9C1FNLSNCCC0493	SIA72V3000WK302200881	30/06/2022
30	RL9C1FNLSNCCC0494	SIA72V3000WK302200913	30/06/2022
31	RL9C1FNLSNCCC0495	SIA72V3000WK302200805	30/06/2022

32	RL9C1FNLSNCCC0496	SIA72V3000WK302201029	30/06/2022
33	RL9C1FNLSNCCC0497	SIA72V3000WK302200882	30/06/2022
34	RL9C1FNLSNCCC0498	SIA72V3000WK302200891	30/06/2022
35	RL9C1FNLSNCCC0499	SIA72V3000WK302200923	30/06/2022
36	RL9C1FNLSNCCC0500	SIA72V3000WK302201046	30/06/2022
37	RL9C1FNLSNCCC0501	SIA72V3000WK302200874	30/06/2022
38	RL9C1FNLSNCCC0502	SIA72V3000WK302201113	30/06/2022
39	RL9C1FNLSNCCC0503	SIA72V3000WK302200757	30/06/2022
40	RL9C1FNLSNCCC0504	SIA72V3000WK302200742	30/06/2022
41	RL9C1FNLSNCCC0505	SIA72V3000WK302200785	30/06/2022
42	RL9C1FNLSNCCC0506	SIA72V3000WK302201109	30/06/2022
43	RL9C1FNLSNCCC0507	SIA72V3000WK302201049	30/06/2022
44	RL9C1FNLSNCCC0508	SIA72V3000WK302201032	30/06/2022
45	RL9C1FNLSNCCC0509	SIA72V3000WK302201044	30/06/2022
46	RL9C1FNLSNCCC0510	SIA72V3000WK302201103	30/06/2022
47	RL9C1FNLSNCCC0511	SIA72V3000WK302201036	30/06/2022
48	RL9C1FNLSNCCC0512	SIA72V3000WK302201096	30/06/2022
49	RL9C1FNLSNCCC0513	SIA72V3000WK302201066	30/06/2022
50	RL9C1FNLSNCCC0514	SIA72V3000WK302201104	30/06/2022
51	RL9C1FNLSNCCC0515	SIA72V3000WK302201011	30/06/2022
52	RL9C1FNLSNCCC0516	SIA72V3000WK302201118	30/06/2022
53	RL9C1FNLSNCCC0517	SIA72V3000WK302200716	30/06/2022
54	RL9C1FNLSNCCC0518	SIA72V3000WK302201073	30/06/2022
55	RL9C1FNLSNCCC0519	SIA72V3000WK302201059	30/06/2022
56	RL9C1FNLSNCCC0520	SIA72V3000WK302201048	30/06/2022
57	RL9C1FNLSNCCC0521	SIA72V3000WK302200960	30/06/2022
58	RL9C1FNLSNCCC0522	SIA72V3000WK302201094	30/06/2022
59	RL9C1FNLSNCCC0523	SIA72V3000WK302200942	30/06/2022
60	RL9C1FNLSNCCC0524	SIA72V3000WK302201110	30/06/2022
61	RL9C1FNLSNCCC0525	SIA72V3000WK302201134	12/07/2022
62	RL9C1FNLSNCCC0526	SIA72V3000WK302201039	12/07/2022
63	RL9C1FNLSNCCC0527	SIA72V3000WK302201128	12/07/2022
64	RL9C1FNLSNCCC0528	SIA72V3000WK302201133	12/07/2022

65	RL9C1FNLSNCCC0529	SIA72V3000WK302200947	12/07/2022
66	RL9C1FNLSNCCC0530	SIA72V3000WK302201084	12/07/2022
67	RL9C1FNLSNCCC0531	SIA72V3000WK302200979	12/07/2022
68	RL9C1FNLSNCCC0532	SIA72V3000WK302201115	12/07/2022
69	RL9C1FNLSNCCC0533	SIA72V3000WK302201114	12/07/2022
70	RL9C1FNLSNCCC0534	SIA72V3000WK302201132	12/07/2022
71	RL9C1FNLSNCCC0535	SIA72V3000WK302201108	12/07/2022
72	RL9C1FNLSNCCC0536	SIA72V3000WK302201071	12/07/2022
73	RL9C1FNLSNCCC0537	SIA72V3000WK302200948	12/07/2022
74	RL9C1FNLSNCCC0538	SIA72V3000WK302200972	12/07/2022
75	RL9C1FNLSNCCC0539	SIA72V3000WK302201068	12/07/2022
76	RL9C1FNLSNCCC0540	SIA72V3000WK302201033	12/07/2022
77	RL9C1FNLSNCCC0541	SIA72V3000WK302201137	12/07/2022
78	RL9C1FNLSNCCC0542	SIA72V3000WK302201085	12/07/2022
79	RL9C1FNLSNCCC0543	SIA72V3000WK302201034	12/07/2022
80	RL9C1FNLSNCCC0544	SIA72V3000WK302201105	12/07/2022
81	RL9C1FNLSNCCC0545	SIA72V3000WK302200961	12/07/2022
82	RL9C1FNLSNCCC0546	SIA72V3000WK302201076	12/07/2022
83	RL9C1FNLSNCCC0547	SIA72V3000WK302200966	12/07/2022
84	RL9C1FNLSNCCC0548	SIA72V3000WK302201106	12/07/2022
85	RL9C1FNLSNCCC0549	SIA72V3000WK302201035	12/07/2022
86	RL9C1FNLSNCCC0550	SIA72V3000WK302201053	12/07/2022
87	RL9C1FNLSNCCC0551	SIA72V3000WK302200959	12/07/2022
88	RL9C1FNLSNCCC0552	SIA72V3000WK302201139	12/07/2022
89	RL9C1FNLSNCCC0553	SIA72V3000WK302201129	12/07/2022
90	RL9C1FNLSNCCC0554	SIA72V3000WK302200826	12/07/2022
91	RL9C1FNLSNCCC0555	SIA72V3000WK302200946	12/07/2022
92	RL9C1FNLSNCCC0556	SIA72V3000WK302200982	12/07/2022
93	RL9C1FNLSNCCC0557	SIA72V3000WK302201130	12/07/2022
94	RL9C1FNLSNCCC0558	SIA72V3000WK302201092	12/07/2022
95	RL9C1FNLSNCCC0559	SIA72V3000WK302201065	12/07/2022
96	RL9C1FNLSNCCC0560	SIA72V3000WK302200978	12/07/2022
97	RL9C1FNLSNCCC0561	SIA72V3000WK302201023	12/07/2022

98	RL9C1FNLSNCCC0562	SIA72V3000WK302201138	12/07/2022
99	RL9C1FNLSNCCC0563	SIA72V3000WK302201052	12/07/2022
100	RL9C1FNLSNCCC0564	SIA72V3000WK302200973	12/07/2022
101	RL9C1FNLSNCCC0565	SIA72V3000WK302201101	12/07/2022
102	RL9C1FNLSNCCC0566	SIA72V3000WK302201057	12/07/2022
103	RL9C1FNLSNCCC0567	SIA72V3000WK302201055	12/07/2022
104	RL9C1FNLSNCCC0568	SIA72V3000WK302200957	12/07/2022
105	RL9C1FNLSNCCC0569	SIA72V3000WK302201098	12/07/2022
106	RL9C1FNLSNCCC0570	SIA72V3000WK302201140	12/07/2022
107	RL9C1FNLSNCCC0571	SIA72V3000WK302201037	12/07/2022
108	RL9C1FNLSNCCC0572	SIA72V3000WK302201067	12/07/2022
109	RL9C1FNLSNCCC0573	SIA72V3000WK302201089	12/07/2022
110	RL9C1FNLSNCCC0574	SIA72V3000WK302201062	12/07/2022
111	RL9C1FNLSNCCC0575	SIA72V3000WK302201027	20/07/2022
112	RL9C1FNLSNCCC0576	SIA72V3000WK302201120	20/07/2022
113	RL9C1FNLSNCCC0577	SIA72V3000WK302201003	20/07/2022
114	RL9C1FNLSNCCC0578	SIA72V3000WK302201136	20/07/2022
115	RL9C1FNLSNCCC0580	SIA72V3000WK302201009	20/07/2022
116	RL9C1FNLSNCCC0581	SIA72V3000WK302201025	20/07/2022
117	RL9C1FNLSNCCC0582	SIA72V3000WK302200851	20/07/2022
118	RL9C1FNLSNCCC0583	SIA72V3000WK302200997	20/07/2022
119	RL9C1FNLSNCCC0584	SIA72V3000WK302200989	20/07/2022
120	RL9C1FNLSNCCC0587	SIA72V3000WK302201004	20/07/2022
121	RL9C1FNLSNCCC0589	SIA72V3000WK302201041	20/07/2022
122	RL9C1FNLSNCCC0590	SIA72V3000WK302200996	20/07/2022
123	RL9C1FNLSNCCC0591	SIA72V3000WK302200990	20/07/2022
124	RL9C1FNLSNCCC0592	SIA72V3000WK302201126	20/07/2022
125	RL9C1FNLSNCCC0593	SIA72V3000WK302201012	20/07/2022
126	RL9C1FNLSNCCC0595	SIA72V3000WK302200965	20/07/2022
127	RL9C1FNLSNCCC0597	SIA72V3000WK302200970	20/07/2022
128	RL9C1FNLSNCCC0602	SIA72V3000WK302201063	20/07/2022
129	RL9C1FNLSNCCC0603	SIA72V3000WK302200955	20/07/2022
130	RL9C1FNLSNCCC0604	SIA72V3000WK302201040	20/07/2022

131	RL9C1FNLSNCCC0605	SIA72V3000WK302201051	20/07/2022
132	RL9C1FNLSNCCC0607	SIA72V3000WK302201005	20/07/2022
133	RL9C1FNLSNCCC0611	SIA72V3000WK302201117	20/07/2022
134	RL9C1FNLSNCCC0613	SIA72V3000WK302201060	20/07/2022
135	RL9C1FNLSNCCC0614	SIA72V3000WK302200999	20/07/2022
136	RL9C1FNLSNCCC0616	SIA72V3000WK302200962	20/07/2022
137	RL9C1FNLSNCCC0619	SIA72V3000WK302200977	20/07/2022
138	RL9C1FNLSNCCC0579	SIA72V3000WK302201093	03/08/2022
139	RL9C1FNLSNCCC0585	SIA72V3000WK302200986	03/08/2022
140	RL9C1FNLSNCCC0586	SIA72V3000WK302201020	03/08/2022
141	RL9C1FNLSNCCC0588	SIA72V3000WK302201127	03/08/2022
142	RL9C1FNLSNCCC0594	SIA72V3000WK302200988	03/08/2022
143	RL9C1FNLSNCCC0596	SIA72V3000WK302200869	03/08/2022
144	RL9C1FNLSNCCC0598	SIA72V3000WK302200846	03/08/2022
145	RL9C1FNLSNCCC0599	SIA72V3000WK302201091	03/08/2022
146	RL9C1FNLSNCCC0600	SIA72V3000WK302200879	03/08/2022
147	RL9C1FNLSNCCC0601	SIA72V3000WK302200980	03/08/2022
148	RL9C1FNLSNCCC0606	SIA72V3000WK302201030	03/08/2022
149	RL9C1FNLSNCCC0608	SIA72V3000WK302200814	03/08/2022
150	RL9C1FNLSNCCC0609	SIA72V3000WK302200837	03/08/2022
151	RL9C1FNLSNCCC0610	SIA72V3000WK302201069	03/08/2022
152	RL9C1FNLSNCCC0612	SIA72V3000WK302201008	03/08/2022
153	RL9C1FNLSNCCC0615	SIA72V3000WK302201058	03/08/2022
154	RL9C1FNLSNCCC0617	SIA72V3000WK302201119	03/08/2022
155	RL9C1FNLSNCCC0618	SIA72V3000WK302201100	03/08/2022
156	RL9C1FNLSNCCC0620	SIA72V3000WK302200751	03/08/2022
157	RL9C1FNLSNCCC0623	SIA72V3000WK302200983	03/08/2022
158	RL9C1FNLSNCCC0624	SIA72V3000WK302200838	03/08/2022
159	RL9C1FNLSNCCC0625	SIA72V3000WK302200949	03/08/2022
160	RL9C1FNLSNCCC0626	SIA72V3000WK302200991	03/08/2022
161	RL9C1FNLSNCCC0627	SIA72V3000WK302201124	03/08/2022
162	RL9C1FNLSNCCC0628	SIA72V3000WK302200943	03/08/2022
163	RL9C1FNLSNCCC0629	SIA72V3000WK302200854	03/08/2022

164	RL9C1FNLSNCCC0630	SIA72V3000WK302201006	03/08/2022
165	RL9C1FNLSNCCC0632	SIA72V3000WK302200752	03/08/2022
166	RL9C1FNLSNCCC0633	SIA72V3000WK302201021	03/08/2022
167	RL9C1FNLSNCCC0634	SIA72V3000WK302201014	03/08/2022
168	RL9C1FNLSNCCC0635	SIA72V3000WK302201074	03/08/2022
169	RL9C1FNLSNCCC0636	SIA72V3000WK302200987	03/08/2022
170	RL9C1FNLSNCCC0638	SIA72V3000WK302201112	03/08/2022
171	RL9C1FNLSNCCC0639	SIA72V3000WK302201019	03/08/2022
172	RL9C1FNLSNCCC0640	SIA72V3000WK302200998	03/08/2022
173	RL9C1FNLSNCCC0641	SIA72V3000WK302200958	03/08/2022
174	RL9C1FNLSNCCC0642	SIA72V3000WK302200782	03/08/2022
175	RL9C1FNLSNCCC0643	SIA72V3000WK302200817	03/08/2022
176	RL9C1FNLSNCCC0646	SIA72V3000WK302200863	03/08/2022
177	RL9C1FNLSNCCC0647	SIA72V3000WK302200984	03/08/2022
178	RL9C1FNLSNCCC0648	SIA72V3000WK302201079	03/08/2022
179	RL9C1FNLSNCCC0650	SIA72V3000WK302201056	03/08/2022
180	RL9C1FNLSNCCC0651	SIA72V3000WK302201013	03/08/2022
181	RL9C1FNLSNCCC0654	SIA72V3000WK302201015	03/08/2022
182	RL9C1FNLSNCCC0655	SIA72V3000WK302200992	03/08/2022
183	RL9C1FNLSNCCC0659	SIA72V3000WK302201000	03/08/2022
184	RL9C1FNLSNCCC0662	SIA72V3000WK302200951	03/08/2022
185	RL9C1FNLSNCCC0663	SIA72V3000WK302201022	03/08/2022
186	RL9C1FNLSNCCC0665	SIA72V3000WK302201024	03/08/2022
187	RL9C1FNLSNCCC0666	SIA72V3000WK302201031	03/08/2022
188	RL9C1FNLSNCCC0622	SIA72V3000WK302201047	08/08/2022
189	RL9C1FNLSNCCC0631	SIA72V3000WK302200749	08/08/2022
190	RL9C1FNLSNCCC0637	SIA72V3000WK302201075	08/08/2022
191	RL9C1FNLSNCCC0644	SIA72V3000WK302200995	08/08/2022
192	RL9C1FNLSNCCC0645	SIA72V3000WK302201054	08/08/2022
193	RL9C1FNLSNCCC0649	SIA72V3000WK302201010	08/08/2022
194	RL9C1FNLSNCCC0653	SIA72V3000WK302201002	08/08/2022
195	RL9C1FNLSNCCC0656	SIA72V3000WK302201017	08/08/2022
196	RL9C1FNLSNCCC0657	SIA72V3000WK302201121	08/08/2022

197	RL9C1FNLSNCCC0658	SIA72V3000WK302200842	08/08/2022
198	RL9C1FNLSNCCC0660	SIA72V3000WK302200850	08/08/2022
199	RL9C1FNLSNCCC0661	SIA72V3000WK302200993	08/08/2022
200	RL9C1FNLSNCCC0664	SIA72V3000WK302200841	08/08/2022
201	RL9C1FNLSNCCC0667	SIA72V3000WK302200956	08/08/2022
202	RL9C1FNLSNCCC0668	SIA72V3000WK302201061	08/08/2022
203	RL9C1FNLSNCCC0669	SIA72V3000WK302201018	08/08/2022
204	RL9C1FNLSNCCC0670	SIA72V3000WK302200950	08/08/2022
205	RL9C1FNLSNCCC0671	SIA72V3000WK302201116	08/08/2022
206	RL9C1FNLSNCCC0673	SIA72V3000WK302201001	08/08/2022
207	RL9C1FNLSNCCC0675	SIA72V3000WK302201086	08/08/2022
208	RL9C1FNLSNCCC0676	SIA72V3000WK302200945	08/08/2022
209	RL9C1FNLSNCCC0677	SIA72V3000WK302200898	08/08/2022
210	RL9C1FNLSNCCC0678	SIA72V3000WK302200985	08/08/2022
211	RL9C1FNLSNCCC0679	SIA72V3000WK302200969	08/08/2022
212	RL9C1FNLSNCCC0680	SIA72V3000WK302201078	08/08/2022
213	RL9C1FNLSNCCC0681	SIA72V3000WK302200964	08/08/2022
214	RL9C1FNLSNCCC0682	SIA72V3000WK302200952	08/08/2022
215	RL9C1FNLSNCCC0683	SIA72V3000WK302200994	08/08/2022
216	RL9C1FNLSNCCC0621	SIA72V3000WK302200754	15/08/2022
217	RL9C1FNLSNCCC0652	SIA72V3000WK302200786	15/08/2022
218	RL9C1FNLSNCCC0672	SIA72V3000WK302201107	15/08/2022
219	RL9C1FNLSNCCC0674	SIA72V3000WK302200848	15/08/2022
220	RL9C1FNLSNCCC0684	SIA72V3000WK302201475	15/08/2022
221	RL9C1FNLSNCCC0686	SIA72V3000WK302201646	15/08/2022
222	RL9C1FNLSNCCC0687	SIA72V3000WK302201469	15/08/2022
223	RL9C1FNLSNCCC0688	SIA72V3000WK302201677	15/08/2022
224	RL9C1FNLSNCCC0689	SIA72V3000WK302201474	15/08/2022
225	RL9C1FNLSNCCC0690	SIA72V3000WK302201642	15/08/2022
226	RL9C1FNLSNCCC0691	SIA72V3000WK302201556	15/08/2022
227	RL9C1FNLSNCCC0692	SIA72V3000WK302201525	15/08/2022
228	RL9C1FNLSNCCC0693	SIA72V3000WK302201520	15/08/2022
229	RL9C1FNLSNCCC0694	SIA72V3000WK302201524	15/08/2022

230	RL9C1FNLSNCCC0695	SIA72V3000WK302201691	15/08/2022
231	RL9C1FNLSNCCC0696	SIA72V3000WK302201526	15/08/2022
232	RL9C1FNLSNCCC0697	SIA72V3000WK302201513	15/08/2022
233	RL9C1FNLSNCCC0698	SIA72V3000WK302201519	15/08/2022
234	RL9C1FNLSNCCC0699	SIA72V3000WK302201494	15/08/2022
235	RL9C1FNLSNCCC0700	SIA72V3000WK302201636	15/08/2022
236	RL9C1FNLSNCCC0701	SIA72V3000WK302201634	15/08/2022
237	RL9C1FNLSNCCC0702	SIA72V3000WK302201558	15/08/2022
238	RL9C1FNLSNCCC0703	SIA72V3000WK302201656	15/08/2022
239	RL9C1FNLSNCCC0704	SIA72V3000WK302201532	15/08/2022
240	RL9C1FNLSNCCC0705	SIA72V3000WK302201669	15/08/2022
241	RL9C1FNLSNCCC0706	SIA72V3000WK302201688	15/08/2022
242	RL9C1FNLSNCCC0707	SIA72V3000WK302201409	15/08/2022
243	RL9C1FNLSNCCC0708	SIA72V3000WK302201511	15/08/2022
244	RL9C1FNLSNCCC0709	SIA72V3000WK302201276	15/08/2022
245	RL9C1FNLSNCCC0710	SIA72V3000WK302201661	15/08/2022
246	RL9C1FNLSNCCC0711	SIA72V3000WK302201473	15/08/2022
247	RL9C1FNLSNCCC0712	SIA72V3000WK302201528	15/08/2022
248	RL9C1FNLSNCCC0713	SIA72V3000WK302201512	15/08/2022
249	RL9C1FNLSNCCC0714	SIA72V3000WK302201637	15/08/2022
250	RL9C1FNLSNCCC0715	SIA72V3000WK302201672	15/08/2022
251	RL9C1FNLSNCCC0716	SIA72V3000WK302201644	15/08/2022
252	RL9C1FNLSNCCC0717	SIA72V3000WK302201510	15/08/2022
253	RL9C1FNLSNCCC0733	SIA72V3000WK302201505	15/08/2022
254	RL9C1FNLSNCCC0734	SIA72V3000WK302201523	15/08/2022
255	RL9C1FNLSNCCC0737	SIA72V3000WK302201516	15/08/2022
256	RL9C1FNLSNCCC0718	SIA72V3000WK302201486	18/08/2022
257	RL9C1FNLSNCCC0719	SIA72V3000WK302201509	18/08/2022
258	RL9C1FNLSNCCC0720	SIA72V3000WK302201613	18/08/2022
259	RL9C1FNLSNCCC0721	SIA72V3000WK302201488	18/08/2022
260	RL9C1FNLSNCCC0722	SIA72V3000WK302201502	18/08/2022
261	RL9C1FNLSNCCC0723	SIA72V3000WK302201680	18/08/2022
262	RL9C1FNLSNCCC0724	SIA72V3000WK302201567	18/08/2022

263	RL9C1FNLSNCCC0725	SIA72V3000WK302201507	18/08/2022
264	RL9C1FNLSNCCC0726	SIA72V3000WK302201493	18/08/2022
265	RL9C1FNLSNCCC0727	SIA72V3000WK302201577	18/08/2022
266	RL9C1FNLSNCCC0728	SIA72V3000WK302201399	18/08/2022
267	RL9C1FNLSNCCC0729	SIA72V3000WK302201557	18/08/2022
268	RL9C1FNLSNCCC0730	SIA72V3000WK302201303	18/08/2022
269	RL9C1FNLSNCCC0731	SIA72V3000WK302201597	18/08/2022
270	RL9C1FNLSNCCC0732	SIA72V3000WK302201609	18/08/2022
271	RL9C1FNLSNCCC0735	SIA72V3000WK302201571	18/08/2022
272	RL9C1FNLSNCCC0736	SIA72V3000WK302201244	18/08/2022
273	RL9C1FNLSNCCC0738	SIA72V3000WK302201684	18/08/2022
274	RL9C1FNLSNCCC0739	SIA72V3000WK302201401	18/08/2022
275	RL9C1FNLSNCCC0740	SIA72V3000WK302201446	18/08/2022
276	RL9C1FNLSNCCC0741	SIA72V3000WK302201388	18/08/2022
277	RL9C1FNLSNCCC0742	SIA72V3000WK302201689	18/08/2022
278	RL9C1FNLSNCCC0743	SIA72V3000WK302201288	18/08/2022
279	RL9C1FNLSNCCC0744	SIA72V3000WK302201322	18/08/2022
280	RL9C1FNLSNCCC0745	SIA72V3000WK302201318	18/08/2022
281	RL9C1FNLSNCCC0746	SIA72V3000WK302201621	18/08/2022
282	RL9C1FNLSNCCC0747	SIA72V3000WK302201238	18/08/2022
283	RL9C1FNLSNCCC0748	SIA72V3000WK302201195	18/08/2022
284	RL9C1FNLSNCCC0749	SIA72V3000WK302201396	18/08/2022
285	RL9C1FNLSNCCC0750	SIA72V3000WK302201573	18/08/2022
286	RL9C1FNLSNCCC0751	SIA72V3000WK302201278	18/08/2022
287	RL9C1FNLSNCCC0752	SIA72V3000WK302201417	18/08/2022
288	RL9C1FNLSNCCC0753	SIA72V3000WK302201434	18/08/2022
289	RL9C1FNLSNCCC0754	SIA72V3000WK302201419	18/08/2022
290	RL9C1FNLSNCCC0755	SIA72V3000WK302201581	18/08/2022
291	RL9C1FNLSNCCC0756	SIA72V3000WK302201275	18/08/2022
292	RL9C1FNLSNCCC0757	SIA72V3000WK302201430	18/08/2022
293	RL9C1FNLSNCCC0758	SIA72V3000WK302201570	18/08/2022
294	RL9C1FNLSNCCC0759	SIA72V3000WK302201658	18/08/2022
295	RL9C1FNLSNCCC0760	SIA72V3000WK302201618	18/08/2022

296	RL9C1FNLSNCCC0761	SIA72V3000WK302201503	18/08/2022
297	RL9C1FNLSNCCC0762	SIA72V3000WK302201585	18/08/2022
298	RL9C1FNLSNCCC0763	SIA72V3000WK302201663	18/08/2022
299	RL9C1FNLSNCCC0764	SIA72V3000WK302201355	18/08/2022
300	RL9C1FNLSNCCC0765	SIA72V3000WK302201404	18/08/2022
301	RL9C1FNLSNCCC0766	SIA72V3000WK302201454	18/08/2022
302	RL9C1FNLSNCCC0767	SIA72V3000WK302201501	18/08/2022
303	RL9C1FNLSNCCC0768	SIA72V3000WK302201296	18/08/2022
304	RL9C1FNLSNCCC0769	SIA72V3000WK302201297	18/08/2022
305	RL9C1FNLSNCCC0770	SIA72V3000WK302201484	18/08/2022
306	RL9C1FNLSNCCC0771	SIA72V3000WK302201575	18/08/2022
307	RL9C1FNLSNCCC0772	SIA72V3000WK302201407	18/08/2022
308	RL9C1FNLSNCCC0773	SIA72V3000WK302201261	18/08/2022
309	RL9C1FNLSNCCC0774	SIA72V3000WK302201491	18/08/2022
310	RL9C1FNLSNCCC0775	SIA72V3000WK302201625	18/08/2022
311	RL9C1FNLSNCCC0776	SIA72V3000WK302201655	18/08/2022
312	RL9C1FNLSNCCC0777	SIA72V3000WK302201487	18/08/2022
313	RL9C1FNLSNCCC0778	SIA72V3000WK302201652	18/08/2022
314	RL9C1FNLSNCCC0779	SIA72V3000WK302201400	18/08/2022
315	RL9C1FNLSNCCC0780	SIA72V3000WK302201687	18/08/2022
316	RL9C1FNLSNCCC0781	SIA72V3000WK302201478	18/08/2022
317	RL9C1FNLSNCCC0782	SIA72V3000WK302201590	18/08/2022
318	RL9C1FNLSNCCC0783	SIA72V3000WK302201541	18/08/2022
319	RL9C1FNLSNCCC0784	SIA72V3000WK302201240	18/08/2022
320	RL9C1FNLSNCCC0785	SIA72V3000WK302201472	18/08/2022
321	RL9C1FNLSNCCC0786	SIA72V3000WK302201650	18/08/2022
322	RL9C1FNLSNCCC0787	SIA72V3000WK302201405	18/08/2022
323	RL9C1FNLSNCCC0788	SIA72V3000WK302201456	18/08/2022
324	RL9C1FNLSNCCC0789	SIA72V3000WK302201482	18/08/2022
325	RL9C1FNLSNCCC0790	SIA72V3000WK302201641	18/08/2022
326	RL9C1FNLSNCCC0791	SIA72V3000WK302201593	18/08/2022
327	RL9C1FNLSNCCC0792	SIA72V3000WK302201250	18/08/2022
328	RL9C1FNLSNCCC0793	SIA72V3000WK302201436	18/08/2022

329	RL9C1FNLSNCCC0794	SIA72V3000WK302201467	18/08/2022
330	RL9C1FNLSNCCC0795	SIA72V3000WK302201659	18/08/2022
331	RL9C1FNLSNCCC0796	SIA72V3000WK302201498	18/08/2022
332	RL9C1FNLSNCCC0797	SIA72V3000WK302201476	18/08/2022
333	RL9C1FNLSNCCC0798	SIA72V3000WK302201592	18/08/2022
334	RL9C1FNLSNCCC0799	SIA72V3000WK302201610	18/08/2022
335	RL9C1FNLSNCCC0800	SIA72V3000WK302201623	18/08/2022
336	RL9C1FNLSNCCC0801	SIA72V3000WK302201549	18/08/2022
337	RL9C1FNLSNCCC0802	SIA72V3000WK302201635	18/08/2022
338	RL9C1FNLSNCCC0803	SIA72V3000WK302201459	18/08/2022
339	RL9C1FNLSNCCC0804	SIA72V3000WK302201554	18/08/2022
340	RL9C1FNLSNCCC0805	SIA72V3000WK302201631	18/08/2022

