

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2023/29 Ngày công bố: 31/08/2023

II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước : Công ty TNHH FORD Việt Nam
Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- 3 Nhà sản xuất xe tại nước ngoài : Auto Alliance (Thailand) Company Limited
Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong), 49 Moo 4,
Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
- 4 Loại phương tiện : Ô tô con
- 5 Nhân hiệu : Ford 6.Số loại: Everest (TEK6eb73afc)
- 7 Thời gian sản xuất : Từ 24/11/2021 đến 3/2/2023
- 8 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 10 Số lượng xe triệu hồi : 1256 chiếc
- 11 Nội dung triệu hồi : Chương trình triệu hồi để kiểm tra và cập nhật chương trình điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) – Tiêu hao ắc quy trên xe FORD EVEREST sản xuất từ 24/11/2021 đến 3/2/2023 do Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối theo Chương trình 23S40 của Tập đoàn Ford
- 12 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH FORD Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
- 13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 0,3 h/ xe
- 14 Thời gian bắt đầu thực hiện : 31/08/2023
- 15 Thời gian dự kiến kết thúc : 31/08/2026
- 16 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH FORD Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Hiện tượng: Trên một số xe ảnh hưởng, phần mềm Mô-đun phần mềm điều khiển động cơ (PCM) có thể hạn chế dòng nạp cho ắc quy trong một số trường hợp nhất định, dẫn đến tiêu hao ắc quy trong khi vận hành xe. Nếu tình trạng này xảy ra, điện áp ắc quy có thể giảm xuống đến mức không đủ để khởi động sau khi tắt máy. Ngoài ra, nếu điện áp ắc quy giảm xuống dưới ngưỡng tới hạn khi xe ở tốc độ dưới 6km/h, hộp số sẽ tự động chuyển sang chế độ Đỗ xe (P), khiến xe dừng đột ngột mà không kích hoạt đèn phanh, làm tăng nguy cơ va chạm.

Nguyên nhân: Hiện tượng xảy ra ở trên do phần mềm PCM.

Biện pháp khắc phục và cách thức xử lý: cập nhật phần mềm PCM.

Chi phí sửa chữa: Ford Việt Nam và các Đại lý được ủy quyền sẽ thực hiện miễn phí cho tất cả những xe bị ảnh hưởng

Công ty Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới Đại lý ủy quyền của Công ty Ford Việt Nam để được Kiểm tra và cập nhật phần mềm Camera lùi theo Hướng dẫn Kỹ thuật

Đối với các xe nhãn hiệu Ford Everest do Ford Motor Company sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam mà không thông qua Công ty TNHH Ford Việt Nam (bao gồm cả dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố của công ty Ford Motor Company, nếu được yêu cầu Công ty TNHH Ford Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và cập nhật phần mềm miễn phí theo chương trình của Tập đoàn FMC.

Khách hàng vui lòng liên hệ sớm với Đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền của Ford Việt Nam và yêu cầu đặt lịch hẹn cho chương trình này. Cung cấp cho Đại lý đầy đủ số khung (VIN) của xe.

Trường hợp Quý khách chưa có thông tin về Đại lý hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng truy cập vào trang www.ford.com.vn để biết thông tin về Đại lý gần nhất hoặc có thể liên hệ đường dây nóng miễn phí của Ford Việt Nam: 1800 58 8888 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6) để được hỗ trợ.

IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

MẠNG LƯỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ CỦA FORD VIỆT NAM

FORD VIETNAM SERVICE NETWORK

Liên hệ trước bằng điện thoại với các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam để đặt lịch hẹn.

❖ *Call your Ford Authorized Service center to fix a convenient appointment.*

KHU VỰC	ĐẠI LÝ/ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HÀ NỘI	THẮNG LONG FORD (TLF) Số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	024 35621920/1	0913 271 990
HÀ NỘI	CAPITAL FORD (CPF) Km 8 Pháp Vân, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	024 36811 888	024 368 11111
HÀ NỘI	THANH XUÂN FORD (TXF) Ngõ 443 đường Nguyễn Trãi, P Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	024 35 525 525	1800 69 23
HÀ NỘI	HÀ THÀNH FORD (HTF) Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội	024 3366 2566	090 623 2828
HÀ NỘI	LONG BIÊN FORD (LBF) 03 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội	024 35 76 3333	0888 13 22 66
BẮC GIANG	BẮC GIANG FORD (BGF) Thôn Riều, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	0204 6515555	0899.303.338
QUẢNG NINH	QUẢNG NINH FORD (QNF) Cầu 3, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	0203 36 28 699	934599688
HẢI PHÒNG	HẢI PHÒNG FORD (HPF) Tổ 3, Khu An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	0225 3668990	0989 049 955
HẢI DƯƠNG	HẢI DƯƠNG FORD (HDF) Khu 14, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương	022 06 25 18 18	0868 44 18 18
THÁI NGUYÊN	THÁI NGUYÊN FORD (TNF) Tổ 3, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên	020 838 689 999	0985 66 89 89
THANH HÓA	THANH HÓA FORD (THF) 87 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa	0237 3727 799	0914 431 310
VINH	VINH FORD (VIF) Km 200, Xóm 3, Xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An	0238 3515 292	0729 37 37 37
ĐÀ NẴNG	DANA FORD (DNF) 56 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	0236 3646555	0236 36 46 888
NHA TRANG	NHA TRANG FORD (NTF) 51 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	0258 3885539	09316 000 58
BÌNH THUẬN	BÌNH THUẬN FORD (BThF) Lô 4/3, đường số 4, KNC Phan Thiết 1, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	0250 3535010	1900 54 54 48 Phím 1
ĐÀ LẠT	ĐÀ LẠT FORD (DLaF) 108 Hùng Vương, Phường 11, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	02633 554 090	0973 12 77 89
QUẢNG BÌNH	QUẢNG BÌNH FORD (QBF) 253B Quang Trung - Phường Phú Hải - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình		0818. 002. 555
HỒ CHÍ MINH	SÀI GÒN FORD (SGF) 104, Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	028 71088886	1900 56 56 50 0933 88 58 85
HỒ CHÍ MINH	CITY FORD (CTF) Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM	028 3726 2626	0937 400 700 0914 339 507

KHU VỰC	ĐẠI LÝ/ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỒ CHÍ MINH	WESTERN FORD (WTF) Số 530 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh	028 38 776 732	0918 47 96 96
HỒ CHÍ MINH	BẾN THÀNH FORD (BTF) 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh	028 38157979	0908 061 061
HỒ CHÍ MINH	PHÚ MỸ FORD (PMF) Lô B1, đường C2, KCN Cát Lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp. HCM	028 3742 54 54	0945 00 78 72
HỒ CHÍ MINH	GIA ĐỊNH FORD (GDF) 900 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	028 710 82 090	093 368 1123
HỒ CHÍ MINH	SUỐI TIÊN FORD (STF) 35 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	028 39556699	0939 17 35 35
ĐỒNG NAI	ĐỒNG NAI FORD (DNaF) Số B04, Khu phố 3, Khu Thương Mại Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa	0251 38 57130	0251 38 94442 0938 22 99 94
BÌNH DƯƠNG	BÌNH DƯƠNG FORD (BDF) Lô C13, Hùng Vương, Khu Liên Hợp, P. Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	0274 380 1381	0902 558 448
TÂY NINH	TÂY NINH FORD (TNI F) 224-226 QL 22B, KP Hiệp Trường, P. Hiệp Tân, TX Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh	0276 3622 711	0938 66 70 70
CẦN THƠ	CẦN THƠ FORD (CTH F) Lô 11C, Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	0292 3730720	0983 83 93 83

Danh sách xe (đã bán) thuộc chương trình triệu hồi 23S40
 Đính kèm công văn số 372/2023/CV-FVL

No	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Product Date	Warranty Date	Số Giấy chứng nhận
546	MNCRXXMAWRNB51292	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/31/2022	22KOT/327532
547	MNCRXXMAWRNB51293	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/29/2022	22KOT/327533
548	MNCRXXMAWRNB51294	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/27/2022	22KOT/327534
549	MNCRXXMAWRNB51298	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/29/2022	22KOT/327535
550	MNCRXXMAWRNB51302	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/31/2022	22KOT/327537
551	MNCRXXMAWRNB51304	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/29/2022	22KOT/327539
552	MNCRXXMAWRNB51305	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/31/2022	22KOT/327540
553	MNCRXXMAWRNB51306	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/31/2022	22KOT/327541
554	MNCRXXMAWRNB51307	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/31/2022	22KOT/327542
555	MNCRXXMAWRNB51308	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/31/2022	22KOT/327543
556	MNCRXXMAWRNB51309	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/3/2022	10/31/2022	22KOT/327544
557	MNCRXXMAWRNB51310	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/31/2022	22KOT/327545
558	MNCRXXMAWRNB51313	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/1/2022	10/31/2022	22KOT/324983
559	MNCRXXMAWRNB51314	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	11/21/2022	22KOT/337009
560	MNCRXXMAWRNB51338	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/29/2022	22KOT/327549
561	MNCRXXMAWRNB51339	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/29/2022	22KOT/327550
562	MNCRXXMAWRNB51340	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/28/2022	10/31/2022	22KOT/327551
563	MNCRXXMAWRNB51341	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/28/2022	10/31/2022	22KOT/327552
564	MNCRXXMAWRNB51342	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/28/2022	10/28/2022	22KOT/327553
565	MNCRXXMAWRNB51343	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/31/2022	22KOT/327554
566	MNCRXXMAWRNB51344	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/28/2022	11/14/2022	22KOT/337010
567	MNCRXXMAWRNB51345	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/31/2022	22KOT/327555
568	MNCRXXMAWRNB51346	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	10/31/2022	22KOT/327556
569	MNCRXXMAWRNB51357	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/29/2022	22KOT/332082
570	MNCRXXMAWRNB51360	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/31/2022	22KOT/332083
571	MNCRXXMAWRNB51373	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/1/2022	11/18/2022	22KOT/338439
572	MNCRXXMAWRNB51374	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/1/2022	10/29/2022	22KOT/327695
573	MNCRXXMAWRNB51375	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/31/2022	22KOT/332084
574	MNCRXXMAWRNB51376	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/31/2022	22KOT/332085
575	MNCRXXMAWRNB51378	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/30/2022	10/31/2022	22KOT/332087
576	MNCRXXMAWRNB51379	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	12/15/2022	1/17/2023	22KOT/204401
577	MNCRXXMAWRNB516015	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	5/19/2022	12/31/2022	22KOT/259207
578	MNCRXXMAWRNB523339	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/11/2022	8/30/2022	22KOT/279746
579	MNCRXXMAWRNB523371	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/12/2022	8/30/2022	22KOT/279747
580	MNCRXXMAWRNB523378	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/11/2022	8/31/2022	22KOT/297361
581	MNCRXXMAWRNB523381	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/11/2022	8/31/2022	22KOT/279748
582	MNCRXXMAWRNB523387	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/14/2022	8/31/2022	22KOT/295270
583	MNCRXXMAWRNB524370	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/31/2022	22KOT/295271
584	MNCRXXMAWRNB524371	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/18/2022	8/29/2022	22KOT/295272
585	MNCRXXMAWRNB524372	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/29/2022	22KOT/294414
586	MNCRXXMAWRNB524373	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/18/2022	8/31/2022	22KOT/295273
587	MNCRXXMAWRNB524374	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/29/2022	22KOT/294415
588	MNCRXXMAWRNB524375	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/30/2022	22KOT/294416
589	MNCRXXMAWRNB524377	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/31/2022	22KOT/295274
590	MNCRXXMAWRNB524378	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/18/2022	8/31/2022	22KOT/297362
591	MNCRXXMAWRNB524380	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/18/2022	8/30/2022	22KOT/292658
592	MNCRXXMAWRNB524381	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/18/2022	8/31/2022	22KOT/297363
593	MNCRXXMAWRNB524382	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/30/2022	22KOT/297364
594	MNCRXXMAWRNB524384	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/31/2022	22KOT/292660
595	MNCRXXMAWRNB524385	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/31/2022	22KOT/297365
596	MNCRXXMAWRNB524386	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/19/2022	8/29/2022	22KOT/294417
597	MNCRXXMAWRNB524387	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/18/2022	9/27/2022	22KOT/304083
598	MNCRXXMAWRNB524712	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/9/2022	8/30/2022	22KOT/297366
599	MNCRXXMAWRNB524713	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/12/2022	9/17/2022	22KOT/303098
600	MNCRXXMAWRNB524714	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/12/2022	8/29/2022	22KOT/294418
601	MNCRXXMAWRNB533478	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/16/2022	9/19/2022	22KOT/303976
602	MNCRXXMAWRNB533480	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/16/2022	9/28/2022	22KOT/310955
603	MNCRXXMAWRNB533482	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/17/2022	10/14/2022	22KOT/319637
604	MNCRXXMAWRNB533484	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/16/2022	9/29/2022	22KOT/310956
605	MNCRXXMAWRNB533488	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/16/2022	9/29/2022	22KOT/310958
606	MNCRXXMAWRNB533490	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/16/2022	9/21/2022	22KOT/304084
607	MNCRXXMAWRNB533496	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/29/2022	22KOT/310961
608	MNCRXXMAWRNB533500	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/30/2022	22KOT/310963
609	MNCRXXMAWRNB533506	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/29/2022	22KOT/310965
610	MNCRXXMAWRNB533508	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/20/2022	10/26/2022	22KOT/319639
611	MNCRXXMAWRNB533510	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	10/13/2022	22KOT/319640
612	MNCRXXMAWRNB533512	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/21/2022	22KOT/303977
613	MNCRXXMAWRNB533514	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/29/2022	22KOT/310966
614	MNCRXXMAWRNB533516	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/30/2022	22KOT/310967
615	MNCRXXMAWRNB533518	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/30/2022	22KOT/310300
616	MNCRXXMAWRNB533522	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/21/2022	22KOT/304085
617	MNCRXXMAWRNB533524	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	9/30/2022	22KOT/310969
618	MNCRXXMAWRNB533526	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/20/2022	9/26/2022	22KOT/304086
619	MNCRXXMAWRNB533528	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/20/2022	9/30/2022	22KOT/310970
620	MNCRXXMAWRNB533530	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/20/2022	9/26/2022	22KOT/304087
621	MNCRXXMAWRNB533534	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	10/24/2022	22KOT/319642
622	MNCRXXMAWRNB533540	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/18/2022	9/29/2022	22KOT/310972
623	MNCRXXMAWRNB533542	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/20/2022	9/29/2022	22KOT/310973

Danh sách xe (đã bán) thuộc chương trình triệu hồi 23S40
Đính kèm công văn số 372/2023/CV-FVL

No	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Product Date	Warranty Date	Số Giấy chứng nhận
1248	MNCRXXMAWRNU22504	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/16/2022	8/31/2022	22KOT/295282
1249	MNCRXXMAWRNU22610	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/13/2022	8/25/2022	22KOT/281279
1250	MNCRXXMAWRNU22615	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/13/2022	9/14/2022	22KOT/300985
1251	MNCRXXMAWRNU22639	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/12/2022	8/30/2022	22KOT/297367
1252	MNCRXXMAWRNU22653	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/21/2022	8/31/2022	22KOT/294424
1253	MNCRXXMAWRNU22671	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/22/2022	8/29/2022	22KOT/294425
1254	MNCRXXMAWRNU22683	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/21/2022	8/30/2022	22KOT/295284
1255	MNCRXXMAWRPK93810	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	2/3/2023	3/24/2023	23KOT/237512

Danh sách xe (đã bán) thuộc chương trình triệu hồi 23S40

Đính kèm công văn số 372/2023/CV-FVL

No	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Product Date	Số Giấy chứng nhận
1	MNCRXXMAWRNJ15835	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	5/19/2022	Chưa có GCN