

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2024/2 Ngày công bố: 07/11/2023

II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước : Công ty TNHH FORD Việt Nam
Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- 3 Nhà sản xuất xe tại nước ngoài : Nhà máy AAT-Rayong Assembly Plant (Thái Lan)
Pluak Daeng District, Rayong 21140, Thái Lan
- 4 Loại phương tiện : Ô tô con
- 5 Nhãn hiệu : Ford 6.Số loại: Everest (TEK6eb73afc)
- 7 Thời gian sản xuất : Từ 07/07/2022 đến 01/03/2023
- 8 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 10 Số lượng xe triệu hồi : 60 chiếc
- 11 Nội dung triệu hồi : Chương trình Triệu hồi Tuân thủ để Thay thế kim phun và nâng cấp phần mềm Mô Đun điều khiển Động cơ (PCM) trên các xe Ford Everest có ngày sản xuất trong giai đoạn từ 07/07/2022 đến 01/03/2023 do Công ty TNHH Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối theo chương trình tuân thủ 23C30 của Tập đoàn Ford.
- 12 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH FORD Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
- 13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 0,9h/ xe
- 14 Thời gian bắt đầu thực hiện : 03/11/2023
- 15 Thời gian dự kiến kết thúc : 03/11/2026
- 16 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH FORD Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Hiện tượng : Trên một số xe ảnh hưởng, kim phun Adblue (U-Rê) có thể bị hư hỏng.

Nguyên nhân: Hiện tượng trên xảy ra do lỗi phần mềm mô-đun điều khiển động cơ-PCM.

Biện pháp khắc phục và cách thức xử lý: Thay thế kim phun Adblue và nâng cấp phần mềm Mô Đun điều khiển Động cơ-PCM.

Chi phí sửa chữa: Ford Việt Nam và các Đại lý được ủy quyền sẽ thực hiện miễn phí cho tất cả những xe bị ảnh hưởng.

Công ty Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới Đại lý ủy

quyền của Công ty Ford Việt Nam để được Kiểm tra và Nâng cấp phần mềm Mô Đun điều khiển Động cơ – PCM theo Hướng dẫn Kỹ thuật.

Đối với các xe nhãn hiệu Ford Everest do Ford Motor Company sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam mà không thông qua Công ty TNHH Ford Việt Nam (bao gồm cả dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố của công ty Ford Motor Company, nếu được yêu cầu Công ty TNHH Ford Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và Nâng cấp phần mềm Mô Đun điều khiển Động cơ – PCM miễn phí theo chương trình của Tập đoàn Ford Motor.

Khách hàng vui lòng liên hệ sớm với Đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền của Ford Việt Nam và yêu cầu đặt lịch hẹn cho chương trình này. Cung cấp cho Đại lý đầy đủ số khung (VIN) của xe.

Trường hợp Quý khách chưa có thông tin về Đại lý hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng truy cập vào trang www.ford.com.vn để biết thông tin về Đại lý gần nhất hoặc có thể liên hệ đường dây nóng miễn phí của Ford Việt Nam: 1800 58 8888 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6) để được hỗ trợ.

IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

MẠNG LƯỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ CỦA FORD VIỆT NAM

FORD VIETNAM SERVICE NETWORK

Liên hệ trước bằng điện thoại với các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam để đặt lịch hẹn.

❖ *Call your Ford Authorized Service center to fix a convenient appointment.*

KHU VỰC	ĐẠI LÝ/ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HÀ NỘI	THẮNG LONG FORD (TLF) Số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	024 35621920/1	0913 271 990
HÀ NỘI	CAPITAL FORD (CPF) Km 8 Pháp Vân, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	024 36811 888	024 368 11111
HÀ NỘI	THANH XUÂN FORD (TXF) Ngõ 443 đường Nguyễn Trãi, P Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	024 35 525 525	1800 69 23
HÀ NỘI	HÀ THÀNH FORD (HTF) Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội	024 3366 2566	090 623 2828
HÀ NỘI	LONG BIÊN FORD (LBF) 03 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội	024 35 76 3333	0888 13 22 66
BẮC GIANG	BẮC GIANG FORD (BGF) Thôn Riều, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	0204 6515555	0899.303.338
QUẢNG NINH	QUẢNG NINH FORD (QNF) Cầu 3, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	0203 36 28 699	934599688
HẢI PHÒNG	HẢI PHÒNG FORD (HPF) Tổ 3, Khu An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	0225 3668990	0989 049 955
HẢI DƯƠNG	HẢI DƯƠNG FORD (HDF) Khu 14, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương	022 06 25 18 18	0868 44 18 18
THÁI NGUYÊN	THÁI NGUYÊN FORD (TNF) Tổ 3, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên	020 838 689 999	0985 66 89 89
THANH HÓA	THANH HÓA FORD (THF) 87 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa	0237 3727 799	0914 431 310
VINH	VINH FORD (VIF) Km 200, Xóm 3, Xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An	0238 3515 292	0729 37 37 37
ĐÀ NẴNG	DANA FORD (DNF) 56 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	0236 3646555	0236 36 46 888
NHA TRANG	NHA TRANG FORD (NTF) 51 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	0258 3885539	09316 000 58
BÌNH THUẬN	BÌNH THUẬN FORD (BThF) Lô 4/3, đường số 4, KNC Phan Thiết 1, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	0250 3535010	1900 54 54 48 Phím 1
ĐÀ LẠT	ĐÀ LẠT FORD (DLaF) 108 Hùng Vương, Phường 11, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	02633 554 090	0973 12 77 89
QUẢNG BÌNH	QUẢNG BÌNH FORD (QBF) 253B Quang Trung - Phường Phú Hải - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình		0818. 002. 555
HỒ CHÍ MINH	SÀI GÒN FORD (SGF) 104, Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	028 71088886	1900 56 56 50 0933 88 58 85
HỒ CHÍ MINH	CITY FORD (CTF) Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM	028 3726 2626	0937 400 700 0914 339 507

KHU VỰC	ĐẠI LÝ/ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỒ CHÍ MINH	WESTERN FORD (WTF) Số 530 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh	028 38 776 732	0918 47 96 96
HỒ CHÍ MINH	BẾN THÀNH FORD (BTF) 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh	028 38157979	0908 061 061
HỒ CHÍ MINH	PHÚ MỸ FORD (PMF) Lô B1, đường C2, KCN Cát Lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp. HCM	028 3742 54 54	0945 00 78 72
HỒ CHÍ MINH	GIA ĐỊNH FORD (GDF) 900 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	028 710 82 090	093 368 1123
HỒ CHÍ MINH	SUỐI TIỀN FORD (STF) 35 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	028 39556699	0939 17 35 35
ĐỒNG NAI	ĐỒNG NAI FORD (DNaf) Số B04, Khu phố 3, Khu Thương Mại Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa	0251 38 57130	0251 38 94442 0938 22 99 94
BÌNH DƯƠNG	BÌNH DƯƠNG FORD (BDF) Lô C13, Hùng Vương, Khu Liên Hợp, P. Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	0274 380 1381	0902 558 448
TÂY NINH	TÂY NINH FORD (TNIf) 224-226 QL 22B, KP Hiệp Trường, P. Hiệp Tân, TX Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh	0276 3622 711	0938 66 70 70
CẦN THƠ	CẦN THƠ FORD (CTHf) Lô 11C, Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	0292 3730720	0983 83 93 83

Danh sách xe thuộc chương trình triệu hồi 23C30
Đính kèm công văn số: 512/2023/CV-FVL

No.	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Ngày sản xuất	Số loại	Số Giấy chứng nhận
1	MNCRXXMAWRNA62894	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/31/2022	TEK6eb73afc	22KOT/352157
2	MNCRXXMAWRNA62907	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/1/2022	TEK6eb73afc	22KOT/352167
3	MNCRXXMAWRNA62950	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/3/2022	TEK6eb73afc	22KOT/354767
4	MNCRXXMAWRNA62952	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/3/2022	TEK6eb73afc	22KOT/352183
5	MNCRXXMAWRNA67542	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/13/2022	TEK6eb73afc	22KOT/357183
6	MNCRXXMAWRNA69149	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/16/2022	TEK6eb73afc	22KOT/370089
7	MNCRXXMAWRNA69167	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/16/2022	TEK6eb73afc	22KOT/370091
8	MNCRXXMAWRNA71630	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/23/2022	TEK6eb73afc	22KOT/370125
9	MNCRXXMAWRNA72739	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/25/2022	TEK6eb73afc	22KOT/361616
10	MNCRXXMAWRNA73066	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	11/26/2022	TEK6eb73afc	22KOT/361725
11	MNCRXXMAWRNB40815	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/5/2022	TEK6eb73afc	22KOT/310953
12	MNCRXXMAWRNB42434	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/8/2022	TEK6eb73afc	22KOT/319605
13	MNCRXXMAWRNB42472	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/8/2022	TEK6eb73afc	22KOT/319618
14	MNCRXXMAWRNB44254	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/14/2022	TEK6eb73afc	22KOT/319635
15	MNCRXXMAWRNB44386	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/17/2022	TEK6eb73afc	22KOT/317315
16	MNCRXXMAWRNB45300	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/17/2022	TEK6eb73afc	22KOT/317316
17	MNCRXXMAWRNB45303	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/17/2022	TEK6eb73afc	22KOT/317318
18	MNCRXXMAWRNB48040	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/25/2022	TEK6eb73afc	22KOT/324893
19	MNCRXXMAWRNB51281	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	TEK6eb73afc	22KOT/327526
20	MNCRXXMAWRNB51337	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	9/29/2022	TEK6eb73afc	22KOT/327548
21	MNCRXXMAWRNG77144	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	12/13/2022	TEK6eb73afc	22KOT/374308
22	MNCRXXMAWRNG79499	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	12/16/2022	TEK6eb73afc	22KOT/204434
23	MNCRXXMAWRNG80912	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	12/22/2022	TEK6eb73afc	23KOT/213425
24	MNCRXXMAWRNG81235	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	12/23/2022	TEK6eb73afc	23KOT/202640
25	MNCRXXMAWRNG81277	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	12/23/2022	TEK6eb73afc	23KOT/202675
26	MNCRXXMAWRNM23287	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/7/2022	TEK6eb73afc	22KOT/279745
27	MNCRXXMAWRNP33494	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/20/2022	TEK6eb73afc	22KOT/310960
28	MNCRXXMAWRNP33550	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/19/2022	TEK6eb73afc	22KOT/306413
29	MNCRXXMAWRNP33660	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/23/2022	TEK6eb73afc	22KOT/303983
30	MNCRXXMAWRNP38171	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/24/2022	TEK6eb73afc	22KOT/310996
31	MNCRXXMAWRNP38182	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/24/2022	TEK6eb73afc	22KOT/306423
32	MNCRXXMAWRNP38190	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/24/2022	TEK6eb73afc	22KOT/304007
33	MNCRXXMAWRNP38238	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/25/2022	TEK6eb73afc	22KOT/311005
34	MNCRXXMAWRNP38292	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/27/2022	TEK6eb73afc	22KOT/319666
35	MNCRXXMAWRNP38343	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/28/2022	TEK6eb73afc	22KOT/315911
36	MNCRXXMAWRNP38360	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/28/2022	TEK6eb73afc	22KOT/310324
37	MNCRXXMAWRNP38369	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	8/27/2022	TEK6eb73afc	22KOT/306460
38	MNCRXXMAWRNR52586	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/6/2022	TEK6eb73afc	22KOT/338451
39	MNCRXXMAWRNR52700	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/5/2022	TEK6eb73afc	22KOT/338467
40	MNCRXXMAWRNR52805	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/4/2022	TEK6eb73afc	22KOT/327715
41	MNCRXXMAWRNR52878	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/6/2022	TEK6eb73afc	22KOT/337017
42	MNCRXXMAWRNR53543	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/7/2022	TEK6eb73afc	22KOT/337027

Danh sách xe thuộc chương trình triệu hồi 23C30
Đính kèm công văn số: 512/2023/CV-FVL

No.	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Ngày sản xuất	Số loại	Số Giấy chứng nhận
43	MNCRXXMAWRNR54016	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/8/2022	TEK6eb73afc	22KOT/352208
44	MNCRXXMAWRNR54025	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/7/2022	TEK6eb73afc	22KOT/337033
45	MNCRXXMAWRNR54081	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/8/2022	TEK6eb73afc	22KOT/352217
46	MNCRXXMAWRNR55395	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/11/2022	TEK6eb73afc	22KOT/337068
47	MNCRXXMAWRNR56766	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/18/2022	TEK6eb73afc	22KOT/337084
48	MNCRXXMAWRNR61489	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	10/27/2022	TEK6eb73afc	22KOT/341855
49	MNCRXXMAWRNU21652	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/7/2022	TEK6eb73afc	22KOT/279753
50	MNCRXXMAWRNU21656	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/7/2022	TEK6eb73afc	22KOT/281272
51	MNCRXXMAWRNU21667	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/7/2022	TEK6eb73afc	22KOT/279755
52	MNCRXXMAWRNU21687	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/8/2022	TEK6eb73afc	22KOT/279758
53	MNCRXXMAWRNU22496	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	7/16/2022	TEK6eb73afc	22KOT/294421
54	MNCRXXMAWRPC88443	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	1/23/2023	TEK6eb73afc	23KOT/218133
55	MNCRXXMAWRPC88644	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	1/17/2023	TEK6eb73afc	23KOT/218148
56	MNCRXXMAWRPC90936	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	1/27/2023	TEK6eb73afc	23KOT/224761
57	MNCRXXMAWRPK93809	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	2/3/2023	TEK6eb73afc	23KOT/234226
58	MNCRXXMAWRPK96560	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	2/25/2023	TEK6eb73afc	23KOT/237550
59	MNCRXXMAWRPK99337	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	2/28/2023	TEK6eb73afc	23KOT/239210
60	MNCRXXMAWRPK99432	2022	U704A EVEREST (TEK)	2.0L CR TC DSL PANTHER C	10 SPD AUTO TRANSMISSION-10R80	3/1/2023	TEK6eb73afc	23KOT/239241