

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : **THSP/2015/9** Ngày phê duyệt: **27/08/2015**

II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà sản xuất xe : **Công ty TNHH FORD Việt Nam**
Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
- 3 Loại phương tiện : Ô tô con
- 4 Nhãn hiệu : **FORD** 5.Số loại: **1: FIESTA JA8 4D UEJD-AT-TITA; 2: FIESTA JA8 5D UEJD-AT-SPORT; 3: FIESTA JA8 5D UEJD-AT-MID; 4: FIESTA JA8 5D M1JE-AT-SPORT.**
- 6 Thời gian sản xuất : **Từ 24/07/2013 đến 30/08/2014.**
- 7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm.
- 8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm.
- 9 Số lượng xe triệu hồi : **1189 chiếc.**
- 10 Nội dung triệu hồi : **Kiểm tra và khắc phục hiện tượng cọ sát trực tiếp giữa dây điện của hệ thống điện với bát treo hộp số trên xe FORD FIESTA.**
- 11 Địa điểm thực hiện : **Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH FORD Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).**
- 12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **1 h/ xe.**
- 13 Thời gian bắt đầu thực hiện : **31/08/2015**
- 14 Thời gian dự kiến kết thúc : **30/04/2018**
- 15 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH FORD Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng.

III. Khuyến cáo người sử dụng

Do trên một số xe FIESTA có thể xuất hiện tình trạng dây điện động cơ bị cọ sát do tiếp xúc với bát treo hộp số. Việc bị cọ sát trong một thời gian dài có thể gây ra hiện tượng đoản mạch và hư hỏng hệ thống điện trên xe, đèn cảnh báo hư hỏng có thể bật sáng trên bảng điều khiển.

Đối với các xe FORD FIESTA do FORD MOTOR COMPANY sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện triệu hồi theo công bố của FORD MOTOR COMPANY, Công ty TNHH FORD Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và thay thế miễn phí theo chương trình triệu hồi (nếu thuộc đối tượng triệu hồi và được yêu cầu từ FORD MOTOR COMPANY) nếu được nhận được đề nghị từ khách hàng sử dụng xe.

Các xe thuộc diện triệu hồi cần đưa ngay đến các Đại lý được ủy quyền để kiểm tra thay thế. Để cần biết thêm các thông tin liên quan đến chương trình triệu hồi xin liên hệ với Công ty TNHH FORD Việt Nam theo số Hotline 1800-588888 hoặc xem tại website www.ford.com.vn hoặc các Đại lý ủy quyền của Công ty TNHH FORD Việt Nam.

IV. Ghi chú:

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 04 –37687509 Fax: 04-37684730

Ford Vietnam Ltd

Danh sách các đại lý cơ sở bảo hành theo ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Số điện thoại	Số Fax	Đường dây nóng
1	Hanoi Ford (HNF)	94 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung - Hanoi	04.39.712.439	04.38.217.414	04.39.718.518
2	Thanglong Ford (TLF)	105 Lang Ha, Dong Da - Hanoi	04 .35621920	04 .35621991	04356 22195/0913 271 990
3	Thudo Ford (CPF)	Phap Van, Km8 Giai Phong Ha Noi	04. 36811888/ 36811999	04. 36811666/ 36811282	04. 36811111
4	Ando Ford (ADF)	C1 Pham Van Dong, Tu Liem - Hanoi	04 37505055	04 37505066	04 22407033
5	Haiphong Ford (HPF)	04 Bach Dang Str.- Ha Ly Ward - Hong Bang Dist- Hai Phong City	313.66899	313.668991	0989 049 955/0932 274 555
6	Vinh Ford (VIF)	Km200 Lenin Str.- Vinh city	033 - 3628 699	033 - 3623 770	01262373737/01229373737
7	Quangninh Ford (QNF)	Bridge 3 – Cao Xanh – Ha Long – Quang Ninh	033 - 3628 699	033 - 3623 770	033.3821 526
8	Thanhxuan Ford (TXF)	No. 88, Nguyen Xien Str. Ha Dinh Ward, Thanh Xuan Dist., Hanoi	043.5.525.525/ 043.5.526.526	04. 355 28 210	0923.526.526
9	Hathanh Ford (HTF)	Lai Xa Industrial Park - Kim Chung Ward - Hoai Duc Dist. - Hanoi	4.33662566	4.33662788	090.481.5559
10	Dana Ford (DNF)	56 Dien Bien Phu str Da Nang	5113646555	'05113646746	5113646888
11	Dana Ford Binh Dinh	73 Tây Sơn, tp Quy Nhơn, Bình Định	056 3546555	056 3546488	056 3546499
12	Dana Ford Gia Lai	284, Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Tp Pleiku.	059 3535 555	059 3551 777	059 3551 888
13	Daklak Ford (DLF)	35A Trương Chinh str., Buon Ma Thuot city, Daklak	0500 3 954 999/0500 3 959 959	0500 3 954 789	0987 789 789/0986 22 77 99
14	Saigon Ford (SGF)	61A Cao Thang - District 3-Hochiminh city	84 8 38181458	84 8 38181466	0987 789 789/
15	Saigon Ford - Pho Quang	104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình , TP HCM	38442947	38442896	'0933885885
16	City Ford (CTF)	Số 216-218, Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM.	8.35120473	8.35120475	0903.341 739/0913.651 880
17	City Ford Nha Trang	580 Lê Hồng Phong, tp Nha Trang	'05 83880366	'05 83883218	'0905 989 898
18	City Ford Vung Tau	Quốc lộ 51, Phường Phước Long, thị xã Bà Rịa, Tỉnh Vũng Tàu	643717033	643717034	'0913 145 986
19	Western Ford (WTF)	530 Kinh Dương Vương Str. - An Lac ward - Binh Tan Dist. - HCMC	08 38776732	08 38763731	918479696

20	Western Ford An Giang	42A Quốc Lộ 91, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	763933101	763933080	'0919887988
21	Western Ford Dalat	108 Hùng Vương, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	'0633554093	'0633554093	'0918 314 058
22	Dongnai Ford (DNAF)	No. 25/61A+26/61A, Quarter # 2, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai	613.85713	0613.857131/0613.857143	613.857132
23	Benthanh Ford (BTF)	831 Trương Chinh Str.- Tay Thanh ward- Tan Phu Dist.,-HCMC	08 3815 79 79	083 815 89 89/083 185 7042	0908 061 061
24	Phumy Ford (PMF)	Lô B1, Đường C2, KCN Cát Lái 2P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. HCM	08.3742.5454 - 08.3742.3535	08.3742.5656/08.3742.5050	0946 30 40 80
25	Can Tho Ford (CThF)	Lot 11C, Vo Nguyen Giap Street, Phu Thu ward, Cai Rang District, Can Tho city	84-7103 730 720	84-7103 730 716	0983 839 383
26	Binh Duong Ford (BDF)	Lô C13, Đường Nguyễn Huệ, Khu Liên Hợp, Phường Hoà Phú, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.	84-650-3801381	84-650-3801380	0902558448

DANH SÁCH CÁC XE FORD FIESTA TRIỆU HỒI

No.	VIN	MY	Model Code	Body Type	Production Date	Country Code
1	RL04TBBAMDAR03275	2013	B299 MCA	4 DOOR	24/07/2013	VNM
2	RL04TBBAMDAR03276	2013	B299 MCA	4 DOOR	29/07/2013	VNM
3	RL04TBBAMDCR03416	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/09/2013	VNM
4	RL04TBBAMDCR03417	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/09/2013	VNM
5	RL04TBBAMDCR03418	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/09/2013	VNM
6	RL04TBBAMDCR03419	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/09/2013	VNM
7	RL04TBBAMDCR03420	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/09/2013	VNM
8	RL04TBBAMDDR03532	2013	B299 MCA	4 DOOR	29/11/2013	VNM
9	RL04TBBAMDDR03533	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/11/2013	VNM
10	RL04TBBAMDDR03534	2013	B299 MCA	4 DOOR	29/11/2013	VNM
11	RL04TBBAMDDR03535	2013	B299 MCA	4 DOOR	29/11/2013	VNM
12	RL04TBBAMDDR03536	2013	B299 MCA	4 DOOR	29/11/2013	VNM
13	RL04TBBAMDER03601	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
14	RL04TBBAMDER03602	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
15	RL04TBBAMDER03603	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
16	RL04TBBAMDER03604	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
17	RL04TBBAMDER03605	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
18	RL04TBBAMDER03606	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
19	RL04TBBAMDER03607	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
20	RL04TBBAMDER03608	2013	B299 MCA	4 DOOR	26/12/2013	VNM
21	RL04TBBAMDER03609	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
22	RL04TBBAMDER03610	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
23	RL04TBBAMDER03611	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
24	RL04TBBAMDER03612	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
25	RL04TBBAMDER03613	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
26	RL04TBBAMDER03614	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
27	RL04TBBAMDER03615	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
28	RL04TBBAMDER03616	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
29	RL04TBBAMDER03617	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
30	RL04TBBAMDER03618	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
31	RL04TBBAMDER03619	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
32	RL04TBBAMDER03620	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
33	RL04TBBAMDER03621	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
34	RL04TBBAMDER03622	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/12/2013	VNM
35	RL04TBBAMDER03623	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
36	RL04TBBAMDER03624	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
37	RL04TBBAMDER03625	2013	B299 MCA	4 DOOR	30/12/2013	VNM
38	RL04TBBAMDER03626	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
39	RL04TBBAMDER03627	2013	B299 MCA	4 DOOR	30/12/2013	VNM
40	RL04TBBAMDER03628	2013	B299 MCA	4 DOOR	30/12/2013	VNM
41	RL04TBBAMDER03629	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
42	RL04TBBAMDER03630	2013	B299 MCA	4 DOOR	30/12/2013	VNM
43	RL04TBBAMDER03631	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
44	RL04TBBAMDER03632	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
45	RL04TBBAMDER03633	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
46	RL04TBBAMDER03634	2013	B299 MCA	4 DOOR	28/12/2013	VNM
47	RL04TBBAMDER03635	2013	B299 MCA	4 DOOR	30/12/2013	VNM
48	RL04TBBAMDER03636	2013	B299 MCA	4 DOOR	30/12/2013	VNM
49	RL04TBBAMDER03657	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/01/2014	VNM
50	RL04TBBAMDER03658	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/01/2014	VNM
51	RL04TBBAMDER03659	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/01/2014	VNM
52	RL04TBBAMDER03660	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/01/2014	VNM
53	RL04TBBAMDER03661	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
54	RL04TBBAMDER03662	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/01/2014	VNM

55	RL04TBBAMDER03663	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/01/2014	VNM
56	RL04TBBAMDER03664	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/01/2014	VNM
57	RL04TBBAMDER03665	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/01/2014	VNM
58	RL04TBBAMDER03666	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/01/2014	VNM
59	RL04TBBAMDER03667	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
60	RL04TBBAMDER03668	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
61	RL04TBBAMDER03669	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
62	RL04TBBAMDER03670	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
63	RL04TBBAMDER03671	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
64	RL04TBBAMDER03672	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
65	RL04TBBAMDER03673	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
66	RL04TBBAMDER03674	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
67	RL04TBBAMDER03675	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
68	RL04TBBAMDER03676	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
69	RL04TBBAMDER03677	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
70	RL04TBBAMDER03678	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/01/2014	VNM
71	RL04TBBAMDER03679	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
72	RL04TBBAMDER03680	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
73	RL04TBBAMDER03681	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
74	RL04TBBAMDER03682	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
75	RL04TBBAMDER03683	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
76	RL04TBBAMDER03684	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/01/2014	VNM
77	RL04TBBAMDER03685	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/01/2014	VNM
78	RL04TBBAMDER03686	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/01/2014	VNM
79	RL04TBBAMDER03687	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/01/2014	VNM
80	RL04TBBAMDER03688	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/01/2014	VNM
81	RL04TBBAMDER03689	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/01/2014	VNM
82	RL04TBBAMDKR03507	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/11/2013	VNM
83	RL04TBBAMDKR03508	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/11/2013	VNM
84	RL04TBBAMDKR03509	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/11/2013	VNM
85	RL04TBBAMDKR03510	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/11/2013	VNM
86	RL04TBBAMDKR03511	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/11/2013	VNM
87	RL04TBBAMEJR04184	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
88	RL04TBBAMEJR04185	2013	B299 MCA	4 DOOR	14/05/2014	VNM
89	RL04TBBAMEJR04186	2013	B299 MCA	4 DOOR	14/05/2014	VNM
90	RL04TBBAMEJR04187	2013	B299 MCA	4 DOOR	14/05/2014	VNM
91	RL04TBBAMEJR04188	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
92	RL04TBBAMEJR04189	2013	B299 MCA	4 DOOR	14/05/2014	VNM
93	RL04TBBAMEJR04190	2013	B299 MCA	4 DOOR	14/05/2014	VNM
94	RL04TBBAMEJR04191	2013	B299 MCA	4 DOOR	14/05/2014	VNM
95	RL04TBBAMEJR04192	2013	B299 MCA	4 DOOR	14/05/2014	VNM
96	RL04TBBAMEJR04193	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
97	RL04TBBAMEJR04194	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
98	RL04TBBAMEJR04195	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
99	RL04TBBAMEJR04196	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
100	RL04TBBAMEJR04197	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
101	RL04TBBAMEJR04198	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
102	RL04TBBAMEJR04199	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
103	RL04TBBAMEJR04200	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
104	RL04TBBAMEJR04201	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
105	RL04TBBAMEJR04202	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
106	RL04TBBAMEJR04203	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
107	RL04TBBAMEJR04204	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
108	RL04TBBAMEJR04205	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
109	RL04TBBAMEJR04206	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
110	RL04TBBAMEJR04207	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
111	RL04TBBAMEJR04208	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
112	RL04TBBAMEJR04209	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
113	RL04TBBAMEJR04210	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM

114	RL04TBBAMEJR04211	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
115	RL04TBBAMEJR04212	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
116	RL04TBBAMEJR04213	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
117	RL04TBBAMEJR04214	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
118	RL04TBBAMEJR04215	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
119	RL04TBBAMEJR04216	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
120	RL04TBBAMEJR04217	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
121	RL04TBBAMEJR04218	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
122	RL04TBBAMEJR04219	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
123	RL04TBBAMEJR04220	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
124	RL04TBBAMEJR04221	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
125	RL04TBBAMEJR04222	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
126	RL04TBBAMEJR04223	2013	B299 MCA	4 DOOR	15/05/2014	VNM
127	RL04TBBAMEJR04224	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
128	RL04TBBAMEJR04225	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
129	RL04TBBAMEJR04226	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
130	RL04TBBAMEJR04227	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/05/2014	VNM
131	RL04TBBAMEJR04228	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	
132	RL04TBBAMEJR04229	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
133	RL04TBBAMEJR04230	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
134	RL04TBBAMEJR04231	2013	B299 MCA	4 DOOR	16/05/2014	VNM
135	RL04TBBAMEJR04232	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
136	RL04TBBAMEJR04233	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
137	RL04TBBAMEJR04234	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
138	RL04TBBAMEJR04235	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
139	RL04TBBAMEJR04236	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
140	RL04TBBAMEJR04237	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
141	RL04TBBAMEJR04238	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
142	RL04TBBAMEJR04239	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
143	RL04TBBAMEJR04240	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
144	RL04TBBAMEJR04241	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
145	RL04TBBAMEJR04242	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
146	RL04TBBAMEJR04243	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/05/2014	VNM
147	RL04TBBAMEJR04244	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
148	RL04TBBAMEJR04245	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
149	RL04TBBAMEJR04246	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
150	RL04TBBAMEJR04247	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
151	RL04TBBAMEJR04248	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
152	RL04TBBAMEJR04249	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
153	RL04TBBAMEJR04250	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
154	RL04TBBAMEJR04251	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/05/2014	VNM
155	RL04TBBAMEJR04252	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
156	RL04TBBAMEJR04253	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/05/2014	VNM
157	RL04TBBAMEJR04254	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
158	RL04TBBAMEJR04255	2013	B299 MCA	4 DOOR	20/05/2014	VNM
159	RL04TBBAMEJR04331	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM
160	RL04TBBAMEJR04332	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
161	RL04TBBAMEJR04333	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM
162	RL04TBBAMEJR04334	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	
163	RL04TBBAMEJR04335	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM
164	RL04TBBAMEJR04336	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM
165	RL04TBBAMEJR04337	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
166	RL04TBBAMEJR04338	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
167	RL04TBBAMEJR04339	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM
168	RL04TBBAMEJR04340	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM
169	RL04TBBAMEJR04341	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM
170	RL04TBBAMEJR04342	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM
171	RL04TBBAMEJR04343	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
172	RL04TBBAMEJR04344	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/06/2014	VNM

173	RL04TBBAMEJR04345	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
174	RL04TBBAMEJR04346	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
175	RL04TBBAMEJR04347	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
176	RL04TBBAMEJR04348	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
177	RL04TBBAMEJR04349	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
178	RL04TBBAMEJR04350	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
179	RL04TBBAMEJR04351	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
180	RL04TBBAMEJR04352	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
181	RL04TBBAMEJR04353	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
182	RL04TBBAMEJR04354	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
183	RL04TBBAMEJR04355	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
184	RL04TBBAMEJR04356	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
185	RL04TBBAMEJR04357	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
186	RL04TBBAMEJR04358	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
187	RL04TBBAMEJR04359	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
188	RL04TBBAMEJR04360	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
189	RL04TBBAMEJR04361	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
190	RL04TBBAMEJR04362	2013	B299 MCA	4 DOOR	11/06/2014	VNM
191	RL04TBBAMEJR04363	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
192	RL04TBBAMEJR04364	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
193	RL04TBBAMEJR04365	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/06/2014	VNM
194	RL04TBBAMEJR04366	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
195	RL04TBBAMEJR04367	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
196	RL04TBBAMEJR04368	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
197	RL04TBBAMEJR04369	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
198	RL04TBBAMEJR04370	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
199	RL04TBBAMEJR04371	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	
200	RL04TBBAMEJR04372	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
201	RL04TBBAMEJR04373	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
202	RL04TBBAMEJR04374	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
203	RL04TBBAMEJR04375	2013	B299 MCA	4 DOOR	10/06/2014	VNM
204	RL04TBBAMEJR04376	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
205	RL04TBBAMEJR04377	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
206	RL04TBBAMEJR04378	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
207	RL04TBBAMEJR04379	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
208	RL04TBBAMEJR04380	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
209	RL04TBBAMEJR04381	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
210	RL04TBBAMEJR04382	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
211	RL04TBBAMEJR04383	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
212	RL04TBBAMEJR04384	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
213	RL04TBBAMEJR04385	2013	B299 MCA	4 DOOR	10/06/2014	VNM
214	RL04TBBAMEJR04386	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
215	RL04TBBAMEJR04387	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/06/2014	VNM
216	RL04TBBAMEJR04388	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
217	RL04TBBAMEJR04389	2013	B299 MCA	4 DOOR	09/06/2014	VNM
218	RL04TBBAMEJR04390	2013	B299 MCA	4 DOOR	10/06/2014	VNM
219	RL04TBBAMEMR04507	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
220	RL04TBBAMEMR04508	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
221	RL04TBBAMEMR04509	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
222	RL04TBBAMEMR04510	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
223	RL04TBBAMEMR04511	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
224	RL04TBBAMEMR04512	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
225	RL04TBBAMEMR04513	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
226	RL04TBBAMEMR04514	2013	B299 MCA	4 DOOR	18/07/2014	VNM
227	RL04TBBAMEMR04515	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
228	RL04TBBAMEMR04516	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
229	RL04TBBAMEMR04517	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
230	RL04TBBAMEMR04518	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
231	RL04TBBAMEMR04519	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM

232	RL04TBBAMEMR04520	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
233	RL04TBBAMEMR04521	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
234	RL04TBBAMEMR04522	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
235	RL04TBBAMEMR04523	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
236	RL04TBBAMEMR04524	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
237	RL04TBBAMEMR04525	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
238	RL04TBBAMEMR04526	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
239	RL04TBBAMEMR04527	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/07/2014	VNM
240	RL04TBBAMEMR04528	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
241	RL04TBBAMEMR04529	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
242	RL04TBBAMEMR04530	2013	B299 MCA	4 DOOR	17/07/2014	VNM
243	RL04TBBAMEPR04595	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
244	RL04TBBAMEPR04596	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
245	RL04TBBAMEPR04597	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
246	RL04TBBAMEPR04598	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
247	RL04TBBAMEPR04599	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
248	RL04TBBAMEPR04600	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
249	RL04TBBAMEPR04601	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
250	RL04TBBAMEPR04602	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
251	RL04TBBAMEPR04603	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
252	RL04TBBAMEPR04604	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
253	RL04TBBAMEPR04605	2014	B299 MCA	4 DOOR	28/08/2014	VNM
254	RL04TBBAMEPR04606	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
255	RL04TBBAMEPR04607	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
256	RL04TBBAMEPR04608	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
257	RL04TBBAMEPR04609	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
258	RL04TBBAMEPR04610	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
259	RL04TBBAMEPR04611	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
260	RL04TBBAMEPR04612	2014	B299 MCA	4 DOOR	27/08/2014	VNM
261	RL04TBBAMEPR04613	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
262	RL04TBBAMEPR04614	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
263	RL04TBBAMEPR04615	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
264	RL04TBBAMEPR04616	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
265	RL04TBBAMEPR04617	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
266	RL04TBBAMEPR04618	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
267	RL04TBBAMEPR04619	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
268	RL04TBBAMEPR04620	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
269	RL04TBBAMEPR04621	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
270	RL04TBBAMEPR04622	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
271	RL04TBBAMEPR04623	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
272	RL04TBBAMEPR04624	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
273	RL04TBBAMEPR04625	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
274	RL04TBBAMEPR04626	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
275	RL04TBBAMEPR04627	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
276	RL04TBBAMEPR04628	2014	B299 MCA	4 DOOR	25/08/2014	VNM
277	RL04TBBAMEPR04629	2014	B299 MCA	4 DOOR	26/08/2014	VNM
278	RL04TBBAMEPR04678	2014	B299 MCA	4 DOOR	30/08/2014	VNM
279	RL04TBBAMESR03977	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/04/2014	VNM
280	RL04TBBAMESR03978	2013	B299 MCA	4 DOOR	14/04/2014	VNM
281	RL04TBBAMESR03979	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/04/2014	VNM
282	RL04TBBAMESR03980	2013	B299 MCA	4 DOOR	03/04/2014	VNM
283	RL04TBBAMESR03981	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
284	RL04TBBAMESR03982	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/04/2014	VNM
285	RL04TBBAMESR03983	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/04/2014	VNM
286	RL04TBBAMESR03984	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
287	RL04TBBAMESR03985	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/04/2014	VNM
288	RL04TBBAMESR03986	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/04/2014	VNM
289	RL04TBBAMESR03987	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/04/2014	VNM
290	RL04TBBAMESR03988	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/04/2014	VNM

291	RL04TBBAMESR03989	2013	B299 MCA	4 DOOR	10/04/2014	VNM
292	RL04TBBAMESR03990	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
293	RL04TBBAMESR03991	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
294	RL04TBBAMESR03992	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
295	RL04TBBAMESR03993	2013	B299 MCA	4 DOOR	04/04/2014	VNM
296	RL04TBBAMESR03994	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
297	RL04TBBAMESR03995	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
298	RL04TBBAMESR03996	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
299	RL04TBBAMESR03997	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
300	RL04TBBAMESR03998	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
301	RL04TBBAMESR03999	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
302	RL04TBBAMESR04000	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
303	RL04TBBAMESR04001	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
304	RL04TBBAMESR04002	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
305	RL04TBBAMESR04003	2013	B299 MCA	4 DOOR	10/04/2014	VNM
306	RL04TBBAMESR04004	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
307	RL04TBBAMESR04005	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
308	RL04TBBAMESR04006	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
309	RL04TBBAMESR04007	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
310	RL04TBBAMESR04008	2013	B299 MCA	4 DOOR	10/04/2014	VNM
311	RL04TBBAMESR04009	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
312	RL04TBBAMESR04010	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
313	RL04TBBAMESR04011	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
314	RL04TBBAMESR04012	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
315	RL04TBBAMESR04013	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
316	RL04TBBAMESR04014	2013	B299 MCA	4 DOOR	07/04/2014	VNM
317	RL04TBBAMESR04015	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
318	RL04TBBAMESR04016	2013	B299 MCA	4 DOOR	10/04/2014	VNM
319	RL04TBBAMESR04017	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
320	RL04TBBAMESR04018	2013	B299 MCA	4 DOOR	10/04/2014	VNM
321	RL04TBBAMESR04019	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
322	RL04TBBAMESR04020	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
323	RL04TBBAMESR04021	2013	B299 MCA	4 DOOR	08/04/2014	VNM
324	RL04TBBAMEUR04471	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
325	RL04TBBAMEUR04472	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/06/2014	VNM
326	RL04TBBAMEUR04473	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
327	RL04TBBAMEUR04474	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/06/2014	VNM
328	RL04TBBAMEUR04475	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
329	RL04TBBAMEUR04476	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/06/2014	VNM
330	RL04TBBAMEUR04477	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
331	RL04TBBAMEUR04478	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/06/2014	VNM
332	RL04TBBAMEUR04479	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/06/2014	VNM
333	RL04TBBAMEUR04480	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
334	RL04TBBAMEUR04481	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
335	RL04TBBAMEUR04482	2013	B299 MCA	4 DOOR	26/06/2014	VNM
336	RL04TBBAMEUR04483	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
337	RL04TBBAMEUR04484	2013	B299 MCA	4 DOOR	25/06/2014	VNM
338	RL04TBBAMEUR04485	2013	B299 MCA	4 DOOR	27/06/2014	VNM
339	RL04TBBAMEUR04486	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/06/2014	VNM
340	RL04TBBAMEUR04487	2013	B299 MCA	4 DOOR	25/06/2014	VNM
341	RL04TBBAMEUR04488	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
342	RL04TBBAMEUR04489	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
343	RL04TBBAMEUR04490	2013	B299 MCA	4 DOOR	21/06/2014	VNM
344	RL04TBBAMEUR04491	2013	B299 MCA	4 DOOR	25/06/2014	VNM
345	RL04TBBAMEUR04492	2013	B299 MCA	4 DOOR	23/06/2014	VNM
346	RL04TBBAMEUR04493	2013	B299 MCA	4 DOOR	26/06/2014	VNM
347	RL04TBBAMEUR04494	2013	B299 MCA	4 DOOR	26/06/2014	VNM
348	RL04TBBAMEUR04495	2013	B299 MCA	4 DOOR	25/06/2014	VNM
349	RL04TBBAMEUR04496	2013	B299 MCA	4 DOOR	25/06/2014	VNM

409	RL04TBBAMEYR03878	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/03/2014	VNM
410	RL04TBBAMEYR03879	2013	B299 MCA	4 DOOR	05/03/2014	VNM
411	RL04TBBAMEYR03880	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/03/2014	VNM
412	RL04TBBAMEYR03881	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/03/2014	VNM
413	RL04TBBAMEYR03882	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/03/2014	VNM
414	RL04TBBAMEYR03883	2013	B299 MCA	4 DOOR	06/03/2014	VNM
415	RL04TBBAMEYR03884	2013	B299 MCA	4 DOOR	19/03/2014	VNM
416	RL05MBBAMDAR03273	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/07/2013	VNM
417	RL05MBBAMDAR03274	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/07/2013	VNM
418	RL05MBBAMDCR03421	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/09/2013	VNM
419	RL05MBBAMDCR03422	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/09/2013	VNM
420	RL05MBBAMDCR03423	2013	B299 MCA	5 DOOR	18/09/2013	VNM
421	RL05MBBAMDCR03424	2013	B299 MCA	5 DOOR	17/09/2013	VNM
422	RL05MBBAMDCR03425	2013	B299 MCA	5 DOOR	17/09/2013	VNM
423	RL05MBBAMDDR03537	2013	B299 MCA	5 DOOR	29/11/2013	VNM
424	RL05MBBAMDDR03538	2013	B299 MCA	5 DOOR	29/11/2013	VNM
425	RL05MBBAMDDR03539	2013	B299 MCA	5 DOOR	29/11/2013	VNM
426	RL05MBBAMDDR03540	2013	B299 MCA	5 DOOR	29/11/2013	VNM
427	RL05MBBAMDDR03541	2013	B299 MCA	5 DOOR	29/11/2013	VNM
428	RL05MBBAMDER03637	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
429	RL05MBBAMDER03638	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/12/2013	VNM
430	RL05MBBAMDER03639	2013	B299 MCA	5 DOOR	28/12/2013	VNM
431	RL05MBBAMDER03640	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
432	RL05MBBAMDER03641	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
433	RL05MBBAMDER03642	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
434	RL05MBBAMDER03643	2013	B299 MCA	5 DOOR	28/12/2013	VNM
435	RL05MBBAMDER03644	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
436	RL05MBBAMDER03645	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
437	RL05MBBAMDER03646	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
438	RL05MBBAMDKR03512	2013	B299 MCA	5 DOOR	07/11/2013	VNM
439	RL05MBBAMDKR03513	2013	B299 MCA	5 DOOR	07/11/2013	VNM
440	RL05MBBAMDKR03514	2013	B299 MCA	5 DOOR	07/11/2013	VNM
441	RL05MBBAMDKR03515	2013	B299 MCA	5 DOOR	22/11/2013	VNM
442	RL05MBBAMDKR03516	2013	B299 MCA	5 DOOR	06/11/2013	VNM
443	RL05MBBAMEJR04256	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
444	RL05MBBAMEJR04257	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
445	RL05MBBAMEJR04258	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
446	RL05MBBAMEJR04259	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
447	RL05MBBAMEJR04260	2013	B299 MCA	5 DOOR	28/05/2014	VNM
448	RL05MBBAMEJR04261	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
449	RL05MBBAMEJR04262	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
450	RL05MBBAMEJR04263	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
451	RL05MBBAMEJR04264	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
452	RL05MBBAMEJR04265	2013	B299 MCA	5 DOOR	28/05/2014	VNM
453	RL05MBBAMEJR04266	2013	B299 MCA	5 DOOR	28/05/2014	VNM
454	RL05MBBAMEJR04267	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
455	RL05MBBAMEJR04268	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
456	RL05MBBAMEJR04269	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
457	RL05MBBAMEJR04270	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
458	RL05MBBAMEJR04271	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
459	RL05MBBAMEJR04272	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
460	RL05MBBAMEJR04273	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
461	RL05MBBAMEJR04274	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/05/2014	VNM
462	RL05MBBAMEJR04275	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
463	RL05MBBAMEJR04276	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/05/2014	VNM
464	RL05MBBAMEJR04277	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/06/2014	VNM
465	RL05MBBAMEJR04278	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/06/2014	VNM
466	RL05MBBAMEJR04279	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
467	RL05MBBAMEJR04280	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM

527	RL05MBBAMESR03952	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
528	RL05MBBAMESR03953	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
529	RL05MBBAMESR03954	2013	B299 MCA	5 DOOR	01/04/2014	VNM
530	RL05MBBAMESR03955	2013	B299 MCA	5 DOOR	07/04/2014	VNM
531	RL05MBBAMESR03956	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
532	RL05MBBAMESR03957	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
533	RL05MBBAMESR03958	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/04/2014	VNM
534	RL05MBBAMESR03959	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
535	RL05MBBAMESR03960	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
536	RL05MBBAMESR03961	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
537	RL05MBBAMESR03962	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
538	RL05MBBAMESR03963	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
539	RL05MBBAMESR03964	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/04/2014	VNM
540	RL05MBBAMEYR03824	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/02/2014	VNM
541	RL05MBBAMEYR03825	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/02/2014	VNM
542	RL05MBBAMEYR03826	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/02/2014	VNM
543	RL05MBBAMEYR03827	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/02/2014	VNM
544	RL05MBBAMEYR03828	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/02/2014	VNM
545	RL05MBBAMEYR03829	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/02/2014	VNM
546	RL05MBBAMEYR03830	2013	B299 MCA	5 DOOR	21/02/2014	VNM
547	RL05MBBAMEYR03831	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/02/2014	VNM
548	RL05MBBAMEYR03832	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/02/2014	VNM
549	RL05MBBAMEYR03833	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/02/2014	VNM
550	RL05MBBAMEYR03834	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/02/2014	VNM
551	RL05MBBAMEYR03835	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/02/2014	VNM
552	RL05SBBAMDAR03279	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/07/2013	VNM
553	RL05SBBAMDAR03280	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/07/2013	VNM
554	RL05SBBAMDCR03426	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/09/2013	VNM
555	RL05SBBAMDCR03427	2013	B299 MCA	5 DOOR	17/09/2013	VNM
556	RL05SBBAMDCR03428	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/09/2013	VNM
557	RL05SBBAMDCR03429	2013	B299 MCA	5 DOOR	17/09/2013	VNM
558	RL05SBBAMDCR03430	2013	B299 MCA	5 DOOR	17/09/2013	VNM
559	RL05SBBAMDDR03542	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
560	RL05SBBAMDDR03543	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
561	RL05SBBAMDDR03544	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
562	RL05SBBAMDDR03545	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
563	RL05SBBAMDDR03546	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
564	RL05SBBAMDER03647	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
565	RL05SBBAMDER03648	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
566	RL05SBBAMDER03649	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
567	RL05SBBAMDER03650	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
568	RL05SBBAMDER03651	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
569	RL05SBBAMDER03652	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/12/2013	VNM
570	RL05SBBAMDER03653	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/12/2013	VNM
571	RL05SBBAMDKR03517	2013	B299 MCA	5 DOOR	07/11/2013	VNM
572	RL05SBBAMDKR03518	2013	B299 MCA	5 DOOR	07/11/2013	VNM
573	RL05SBBAMDKR03519	2013	B299 MCA	5 DOOR	06/11/2013	VNM
574	RL05SBBAMDKR03520	2013	B299 MCA	5 DOOR	07/11/2013	VNM
575	RL05SBBAMDKR03521	2013	B299 MCA	5 DOOR	06/11/2013	VNM
576	RL05SBBAMEJR04301	2013	B299 MCA	5 DOOR	05/06/2014	VNM
577	RL05SBBAMEJR04302	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
578	RL05SBBAMEJR04303	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
579	RL05SBBAMEJR04304	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
580	RL05SBBAMEJR04305	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
581	RL05SBBAMEJR04306	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
582	RL05SBBAMEJR04307	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
583	RL05SBBAMEJR04308	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
584	RL05SBBAMEJR04309	2013	B299 MCA	5 DOOR	05/06/2014	VNM
585	RL05SBBAMEJR04310	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM

586	RL05SBBAMEJR04311	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
587	RL05SBBAMEJR04312	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
588	RL05SBBAMEJR04313	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
589	RL05SBBAMEJR04314	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
590	RL05SBBAMEJR04315	2013	B299 MCA	5 DOOR	05/06/2014	VNM
591	RL05SBBAMEJR04316	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
592	RL05SBBAMEJR04317	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
593	RL05SBBAMEJR04318	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
594	RL05SBBAMEJR04319	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
595	RL05SBBAMEJR04320	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
596	RL05SBBAMEJR04321	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
597	RL05SBBAMEJR04322	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
598	RL05SBBAMEJR04323	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
599	RL05SBBAMEJR04324	2013	B299 MCA	5 DOOR	03/06/2014	VNM
600	RL05SBBAMEJR04325	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
601	RL05SBBAMEJR04326	2013	B299 MCA	5 DOOR	05/06/2014	VNM
602	RL05SBBAMEJR04327	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
603	RL05SBBAMEJR04328	2013	B299 MCA	5 DOOR	06/06/2014	VNM
604	RL05SBBAMEJR04329	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
605	RL05SBBAMEJR04330	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/06/2014	VNM
606	RL05SBBAMELR03722	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/01/2014	VNM
607	RL05SBBAMELR03723	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/01/2014	VNM
608	RL05SBBAMELR03724	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
609	RL05SBBAMELR03725	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/01/2014	VNM
610	RL05SBBAMELR03726	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/01/2014	VNM
611	RL05SBBAMELR03727	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/01/2014	VNM
612	RL05SBBAMELR03728	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
613	RL05SBBAMELR03729	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
614	RL05SBBAMELR03730	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
615	RL05SBBAMELR03731	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/01/2014	VNM
616	RL05SBBAMELR03732	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
617	RL05SBBAMELR03733	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
618	RL05SBBAMELR03734	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/01/2014	VNM
619	RL05SBBAMELR03735	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
620	RL05SBBAMELR03736	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
621	RL05SBBAMELR03737	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
622	RL05SBBAMELR03738	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
623	RL05SBBAMELR03739	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
624	RL05SBBAMELR03740	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
625	RL05SBBAMELR03741	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
626	RL05SBBAMEMR04499	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/07/2014	VNM
627	RL05SBBAMEMR04500	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/07/2014	VNM
628	RL05SBBAMEMR04501	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/07/2014	VNM
629	RL05SBBAMEMR04502	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/07/2014	VNM
630	RL05SBBAMEMR04503	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/07/2014	VNM
631	RL05SBBAMEMR04504	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/07/2014	VNM
632	RL05SBBAMEMR04505	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/07/2014	VNM
633	RL05SBBAMEMR04506	2013	B299 MCA	5 DOOR	16/07/2014	VNM
634	RL05SBBAMEPR04579	2014	B299 MCA	5 DOOR	25/08/2014	VNM
635	RL05SBBAMEPR04580	2014	B299 MCA	5 DOOR	23/08/2014	VNM
636	RL05SBBAMEPR04581	2014	B299 MCA	5 DOOR	23/08/2014	VNM
637	RL05SBBAMEPR04582	2014	B299 MCA	5 DOOR	23/08/2014	VNM
638	RL05SBBAMEPR04583	2014	B299 MCA	5 DOOR	23/08/2014	VNM
639	RL05SBBAMEPR04584	2014	B299 MCA	5 DOOR	25/08/2014	VNM
640	RL05SBBAMEPR04585	2014	B299 MCA	5 DOOR	23/08/2014	VNM
641	RL05SBBAMEPR04586	2014	B299 MCA	5 DOOR	23/08/2014	VNM
642	RL05SBBAMEPR04587	2014	B299 MCA	5 DOOR	23/08/2014	VNM
643	RL05SBBAMEPR04588	2014	B299 MCA	5 DOOR	25/08/2014	VNM
644	RL05SBBAMEPR04589	2014	B299 MCA	5 DOOR	25/08/2014	VNM

704	RL05SBNAMDAR03281	2013	B299 MCA	5 DOOR	29/07/2013	VNM
705	RL05SBNAMDAR03282	2013	B299 MCA	5 DOOR	01/08/2013	VNM
706	RL05SBNAMDCR03431	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/09/2013	VNM
707	RL05SBNAMDCR03432	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/09/2013	VNM
708	RL05SBNAMDCR03433	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/09/2013	VNM
709	RL05SBNAMDCR03434	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/09/2013	VNM
710	RL05SBNAMDCR03435	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/09/2013	VNM
711	RL05SBNAMDDR03522	2013	B299 MCA	5 DOOR	21/11/2013	VNM
712	RL05SBNAMDDR03523	2013	B299 MCA	5 DOOR	21/11/2013	VNM
713	RL05SBNAMDDR03524	2013	B299 MCA	5 DOOR	21/11/2013	VNM
714	RL05SBNAMDDR03525	2013	B299 MCA	5 DOOR	21/11/2013	VNM
715	RL05SBNAMDDR03526	2013	B299 MCA	5 DOOR	21/11/2013	VNM
716	RL05SBNAMDDR03547	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
717	RL05SBNAMDDR03548	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
718	RL05SBNAMDDR03549	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
719	RL05SBNAMDDR03550	2013	B299 MCA	5 DOOR	02/12/2013	VNM
720	RL05SBNAMDDR03551	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/11/2013	VNM
721	RL05SBNAMDER03552	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/12/2013	VNM
722	RL05SBNAMDER03553	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
723	RL05SBNAMDER03554	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
724	RL05SBNAMDER03555	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
725	RL05SBNAMDER03556	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
726	RL05SBNAMDER03557	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
727	RL05SBNAMDER03558	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
728	RL05SBNAMDER03559	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
729	RL05SBNAMDER03560	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
730	RL05SBNAMDER03561	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
731	RL05SBNAMDER03562	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
732	RL05SBNAMDER03563	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
733	RL05SBNAMDER03564	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
734	RL05SBNAMDER03565	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
735	RL05SBNAMDER03566	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
736	RL05SBNAMDER03567	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
737	RL05SBNAMDER03568	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
738	RL05SBNAMDER03569	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
739	RL05SBNAMDER03570	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
740	RL05SBNAMDER03571	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
741	RL05SBNAMDER03572	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
742	RL05SBNAMDER03573	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
743	RL05SBNAMDER03574	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
744	RL05SBNAMDER03575	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
745	RL05SBNAMDER03576	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
746	RL05SBNAMDER03577	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
747	RL05SBNAMDER03578	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
748	RL05SBNAMDER03579	2013	B299 MCA	5 DOOR	23/12/2013	VNM
749	RL05SBNAMDER03580	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
750	RL05SBNAMDER03581	2013	B299 MCA	5 DOOR	28/12/2013	VNM
751	RL05SBNAMDER03582	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
752	RL05SBNAMDER03583	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
753	RL05SBNAMDER03584	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/12/2013	VNM
754	RL05SBNAMDER03585	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
755	RL05SBNAMDER03586	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/12/2013	VNM
756	RL05SBNAMDER03587	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
757	RL05SBNAMDER03588	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
758	RL05SBNAMDER03589	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/12/2013	VNM
759	RL05SBNAMDER03590	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
760	RL05SBNAMDER03591	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
761	RL05SBNAMDER03592	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
762	RL05SBNAMDER03593	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM

763	RL05SBNAMDER03594	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
764	RL05SBNAMDER03595	2013	B299 MCA	5 DOOR	27/12/2013	VNM
765	RL05SBNAMDER03596	2013	B299 MCA	5 DOOR	28/12/2013	VNM
766	RL05SBNAMDER03597	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
767	RL05SBNAMDER03598	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
768	RL05SBNAMDER03599	2013	B299 MCA	5 DOOR	26/12/2013	VNM
769	RL05SBNAMDER03600	2013	B299 MCA	5 DOOR	25/12/2013	VNM
770	RL05SBNAMELR03742	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
771	RL05SBNAMELR03743	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
772	RL05SBNAMELR03744	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
773	RL05SBNAMELR03745	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
774	RL05SBNAMELR03746	2013	B299 MCA	5 DOOR	15/01/2014	VNM
775	RL05SBNAMELR03747	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
776	RL05SBNAMELR03748	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
777	RL05SBNAMELR03749	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
778	RL05SBNAMELR03750	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
779	RL05SBNAMELR03751	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/01/2014	VNM
780	RL05SBNAMELR03752	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
781	RL05SBNAMELR03753	2013	B299 MCA	5 DOOR	22/01/2014	VNM
782	RL05SBNAMELR03754	2013	B299 MCA	5 DOOR	20/01/2014	VNM
783	RL05SBNAMELR03755	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
784	RL05SBNAMELR03756	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
785	RL05SBNAMELR03757	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
786	RL05SBNAMELR03758	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
787	RL05SBNAMELR03759	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
788	RL05SBNAMELR03760	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
789	RL05SBNAMELR03761	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
790	RL05SBNAMELR03762	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
791	RL05SBNAMELR03763	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
792	RL05SBNAMELR03764	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
793	RL05SBNAMELR03765	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
794	RL05SBNAMELR03766	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
795	RL05SBNAMELR03767	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
796	RL05SBNAMELR03768	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
797	RL05SBNAMELR03769	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
798	RL05SBNAMELR03770	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
799	RL05SBNAMELR03771	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
800	RL05SBNAMELR03772	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/01/2014	VNM
801	RL05SBNAMELR03773	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/01/2014	VNM
802	RL05SBNAMEMR04531	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/07/2014	VNM
803	RL05SBNAMEMR04532	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
804	RL05SBNAMEMR04533	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
805	RL05SBNAMEMR04534	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/07/2014	VNM
806	RL05SBNAMEMR04535	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
807	RL05SBNAMEMR04536	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/07/2014	VNM
808	RL05SBNAMEMR04537	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
809	RL05SBNAMEMR04538	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/07/2014	VNM
810	RL05SBNAMEMR04539	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
811	RL05SBNAMEMR04540	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
812	RL05SBNAMEMR04541	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/07/2014	VNM
813	RL05SBNAMEMR04542	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
814	RL05SBNAMEMR04543	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
815	RL05SBNAMEMR04544	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/07/2014	VNM
816	RL05SBNAMEMR04545	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
817	RL05SBNAMEMR04546	2013	B299 MCA	5 DOOR	04/08/2014	VNM
818	RL05SBNAMEMR04547	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
819	RL05SBNAMEMR04548	2013	B299 MCA	5 DOOR	31/07/2014	VNM
820	RL05SBNAMEMR04549	2013	B299 MCA	5 DOOR	01/08/2014	VNM
821	RL05SBNAMEMR04550	2013	B299 MCA	5 DOOR	30/07/2014	VNM

940	RL05SBNAMESTR03927	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
941	RL05SBNAMESTR03928	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
942	RL05SBNAMESTR03929	2013	B299 MCA	5 DOOR	20/03/2014	VNM
943	RL05SBNAMESTR03930	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
944	RL05SBNAMESTR03931	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
945	RL05SBNAMESTR03932	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/03/2014	VNM
946	RL05SBNAMESTR03933	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
947	RL05SBNAMESTR03934	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
948	RL05SBNAMESTR03935	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/03/2014	VNM
949	RL05SBNAMESTR03936	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
950	RL05SBNAMESTR03937	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
951	RL05SBNAMESTR03938	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
952	RL05SBNAMESTR03939	2013	B299 MCA	5 DOOR	20/03/2014	VNM
953	RL05SBNAMESTR03940	2013	B299 MCA	5 DOOR	20/03/2014	VNM
954	RL05SBNAMESTR03941	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
955	RL05SBNAMESTR03942	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
956	RL05SBNAMESTR03943	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/03/2014	VNM
957	RL05SBNAMESTR03944	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/03/2014	VNM
958	RL05SBNAMESTR04022	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
959	RL05SBNAMESTR04023	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
960	RL05SBNAMESTR04024	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
961	RL05SBNAMESTR04025	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
962	RL05SBNAMESTR04026	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
963	RL05SBNAMESTR04027	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
964	RL05SBNAMESTR04028	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
965	RL05SBNAMESTR04029	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
966	RL05SBNAMESTR04030	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
967	RL05SBNAMESTR04031	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
968	RL05SBNAMESTR04032	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
969	RL05SBNAMESTR04033	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
970	RL05SBNAMESTR04034	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
971	RL05SBNAMESTR04035	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
972	RL05SBNAMESTR04036	2013	B299 MCA	5 DOOR	15/04/2014	VNM
973	RL05SBNAMESTR04037	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
974	RL05SBNAMESTR04038	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
975	RL05SBNAMESTR04039	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
976	RL05SBNAMESTR04040	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
977	RL05SBNAMESTR04041	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
978	RL05SBNAMESTR04042	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
979	RL05SBNAMESTR04043	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
980	RL05SBNAMESTR04044	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
981	RL05SBNAMESTR04045	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
982	RL05SBNAMESTR04046	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
983	RL05SBNAMESTR04047	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
984	RL05SBNAMESTR04048	2013	B299 MCA	5 DOOR	10/04/2014	VNM
985	RL05SBNAMESTR04049	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
986	RL05SBNAMESTR04050	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
987	RL05SBNAMESTR04051	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
988	RL05SBNAMESTR04052	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
989	RL05SBNAMESTR04053	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
990	RL05SBNAMESTR04054	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
991	RL05SBNAMESTR04055	2013	B299 MCA	5 DOOR	15/04/2014	VNM
992	RL05SBNAMESTR04056	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
993	RL05SBNAMESTR04057	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM
994	RL05SBNAMESTR04058	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
995	RL05SBNAMESTR04059	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
996	RL05SBNAMESTR04060	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
997	RL05SBNAMESTR04061	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
998	RL05SBNAMESTR04062	2013	B299 MCA	5 DOOR	11/04/2014	VNM

999	RL05SBNAMETR04063	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
1000	RL05SBNAMETR04064	2013	B299 MCA	5 DOOR	22/04/2014	VNM
1001	RL05SBNAMETR04065	2013	B299 MCA	5 DOOR	15/04/2014	VNM
1002	RL05SBNAMETR04066	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
1003	RL05SBNAMETR04067	2013	B299 MCA	5 DOOR	14/04/2014	VNM
1004	RL05SBNAMETR04090	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1005	RL05SBNAMETR04091	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1006	RL05SBNAMETR04092	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1007	RL05SBNAMETR04093	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1008	RL05SBNAMETR04094	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1009	RL05SBNAMETR04095	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1010	RL05SBNAMETR04096	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1011	RL05SBNAMETR04097	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/05/2014	VNM
1012	RL05SBNAMETR04098	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1013	RL05SBNAMETR04099	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1014	RL05SBNAMETR04100	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1015	RL05SBNAMETR04101	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1016	RL05SBNAMETR04102	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1017	RL05SBNAMETR04103	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1018	RL05SBNAMETR04104	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1019	RL05SBNAMETR04105	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1020	RL05SBNAMETR04106	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1021	RL05SBNAMETR04107	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1022	RL05SBNAMETR04108	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1023	RL05SBNAMETR04109	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1024	RL05SBNAMETR04110	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1025	RL05SBNAMETR04111	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1026	RL05SBNAMETR04112	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1027	RL05SBNAMETR04113	2013	B299 MCA	5 DOOR	08/05/2014	VNM
1028	RL05SBNAMETR04114	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1029	RL05SBNAMETR04115	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1030	RL05SBNAMETR04116	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1031	RL05SBNAMETR04117	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1032	RL05SBNAMETR04118	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1033	RL05SBNAMETR04119	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1034	RL05SBNAMETR04120	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1035	RL05SBNAMETR04121	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1036	RL05SBNAMETR04122	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1037	RL05SBNAMETR04123	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1038	RL05SBNAMETR04124	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/05/2014	VNM
1039	RL05SBNAMETR04125	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1040	RL05SBNAMETR04126	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1041	RL05SBNAMETR04127	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1042	RL05SBNAMETR04128	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/05/2014	VNM
1043	RL05SBNAMETR04129	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1044	RL05SBNAMETR04130	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1045	RL05SBNAMETR04131	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1046	RL05SBNAMETR04132	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1047	RL05SBNAMETR04133	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1048	RL05SBNAMETR04134	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1049	RL05SBNAMETR04135	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/05/2014	VNM
1050	RL05SBNAMETR04136	2013	B299 MCA	5 DOOR	09/05/2014	VNM
1051	RL05SBNAMETR04137	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/05/2014	VNM
1052	RL05SBNAMETR04138	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1053	RL05SBNAMETR04139	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/05/2014	VNM
1054	RL05SBNAMETR04140	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/05/2014	VNM
1055	RL05SBNAMETR04141	2013	B299 MCA	5 DOOR	12/05/2014	VNM
1056	RL05SBNAMETR04142	2013	B299 MCA	5 DOOR	24/05/2014	VNM
1057	RL05SBNAMETR04143	2013	B299 MCA	5 DOOR	13/05/2014	VNM

1176	RL05SBNAMEUR04469	2013	B299 MCA	5 DOOR	21/06/2014	VNM
1177	RL05SBNAMEUR04470	2013	B299 MCA	5 DOOR	21/06/2014	VNM
1178	RL05SBNAMEYR03774	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/02/2014	VNM
1179	RL05SBNAMEYR03775	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/02/2014	VNM
1180	RL05SBNAMEYR03776	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/02/2014	VNM
1181	RL05SBNAMEYR03777	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/02/2014	VNM
1182	RL05SBNAMEYR03778	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/02/2014	VNM
1183	RL05SBNAMEYR03779	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/02/2014	VNM
1184	RL05SBNAMEYR03780	2013	B299 MCA	5 DOOR	26/02/2014	VNM
1185	RL05SBNAMEYR03781	2013	B299 MCA	5 DOOR	20/02/2014	VNM
1186	RL05SBNAMEYR03782	2013	B299 MCA	5 DOOR	26/02/2014	VNM
1187	RL05SBNAMEYR03783	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/02/2014	VNM
1188	RL05SBNAMEYR03784	2013	B299 MCA	5 DOOR	26/02/2014	VNM
1189	RL05SBNAMEYR03785	2013	B299 MCA	5 DOOR	19/02/2014	VNM