

## THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

### I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : **THSP/2019/20** Ngày phê duyệt: **21/06/2019**

### II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà sản xuất xe : **Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam**  
693 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp. HCM
- 3 Loại phương tiện : Ô tô con
- 4 Nhãn hiệu : **Mercedes-Benz** 5.Số loại: **1: C200 (W205);**  
**2: C250 (W205);**  
**3: C300 (W205);**  
**4: E200 (W213);**  
**5: E250 (W213);**  
**6: E300 (W213)**
- 6 Thời gian sản xuất : **Từ 06/2016 đến 11/2017**
- 7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số lượng xe triệu hồi : **1648**
- 10 Nội dung triệu hồi : **Kiểm tra, thay thế hộp điều khiển và cụm cơ cấu lái (cụm thước lái) nếu cần thiết cho các xe Mercedes-Benz C-class (số loại W205), E-Class (số loại W213) bị ảnh hưởng.**
- 11 Địa điểm thực hiện : **Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).**
- 12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **4.5 h/ xe**
- 13 Thời gian bắt đầu thực hiện : **25/07/2019**
- 14 Thời gian dự kiến kết thúc : **31/12/2022**
- 15 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

### III. Khuyến cáo người sử dụng

Trên các xe Mercedes-Benz bị ảnh hưởng thuộc các dòng C-class (số loại W205), E-Class (số loại W213) có thể xuất hiện các hiện tượng như vô lăng lái nặng hơn bình thường và khó điều khiển, có âm thanh cảnh báo và một dòng cảnh báo màu đỏ về vô lăng lái trên đồng hồ đa chức năng (đồng hồ công tơ mét).

Trong quá trình theo dõi chất lượng sản phẩm, Daimler AG nhận thấy rằng trên một số xe thuộc dòng xe C-class, E-Class lắp ráp dạng CKD có khả năng bị ảnh hưởng, hộp điều khiển hệ thống lái có thể nhận các tín hiệu đo không chính xác do bảng mạch có thể có các vết nứt li ti và khả năng hình thành các sợi dẫn điện trong vết nứt trong một số điều kiện nhất định. Phần mềm hộp điều khiển có thể phát hiện các tín hiệu đo không chính xác và ghi nhận là dạng lỗi do đó ngừng kích hoạt hệ thống trợ lực lái.

Theo kết quả kiểm tra/phân tích về bản chất hiện tượng trên các xe bị ảnh hưởng, Daimler AG đã xác định khả năng hình thành của các đường dẫn điện nhỏ trong vết nứt li ti xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn. Điều này đã được xác định bởi quá trình quá trình điều tra của các phụ tùng bị lỗi và điều tra từ dữ liệu thực địa. Do đó, Daimler AG đã kết luận rằng nếu có một khiếm khuyết như vậy xuất hiện cho hệ thống trợ lực lái, nó sẽ xảy ra rất sớm trong vòng đời của xe. Theo đó, ngưỡng 4.000 km đã được xác định là ngưỡng an toàn dựa trên kết quả quan sát và thực nghiệm trên thực tế. Các xe có hiện tượng này sẽ được cảnh báo bằng âm thanh và một dòng cảnh báo đỏ về vô lăng lái trên đồng hồ đa chức năng (đồng hồ công tơ mét).

Vì vậy, như một biện pháp phòng ngừa, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ kiểm tra các xe bị ảnh hưởng và thay thế thước lái bao gồm cả hộp điều khiển thước lái nếu cần thiết. Công việc này sẽ mất khoảng 4.5 giờ và sẽ được thực hiện miễn phí tại các xưởng dịch vụ Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc. Ngoài qui trình này, các hư hỏng của xe liên quan đến chất lượng sản phẩm nếu có sẽ được chúng tôi kiểm tra và thực hiện theo qui trình bảo hành xe mới.

Để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng, vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khi khách hàng nhận được thông báo từ các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam hoặc qua cổng thông tin điện tử của Cục Đăng Kiểm hoặc truyền thông, quý khách hàng đang sử dụng xe có trong danh sách bị ảnh hưởng của chương trình triệu hồi xin vui lòng liên lạc với Đại lý ủy quyền của công ty Mercedes-Benz Việt Nam để được kiểm tra, thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn. Chi tiết xin liên hệ với Công ty Mercedes-Benz VN theo số Hotline 0903802092 hoặc email theo địa chỉ: customerservice-mbv@daimler.com.

#### **IV. Ghi chú:**

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm hoặc các lỗi tương tự như chương trình triệu hồi đã công bố tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

**Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội**  
**Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730**

## **Đại lý dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz VN**

### **HÀ NỘI**

#### **An Du**

11 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội  
ĐT: (024) 3768 6765/ 0983 688 608 – Fax: (024) 3768 6761

#### **Vietnam Star Hanoi**

386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội  
ĐT: (024) 3875 9000/ 0935 383 999 – Fax: (024) 3875 8999

#### **Haxaco Hanoi**

46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
ĐT: (024) 3764 4646/ 094 777 4646 – Fax: (024) 3764 4747

### **HẢI PHÒNG**

#### **An Du**

12 Đường Hà Nội, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng  
ĐT: (0225) 3282 288/ 0932 024 688 – Fax: (0225) 3743 289

### **NGHỆ AN**

#### **Vinamotor**

03 Mai Hắc Đế, Tp. Vinh, Nghệ An  
Tel: (+84) 2 383 99 89 89 – Fax: (+84) 2 383 99 85 85

### **ĐÀ NẴNG**

#### **An Du**

113 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng  
ĐT: (0236) 3785 888/ 0917 418 181 – Fax: (0236) 3785 889

### **NHA TRANG**

#### **Vietnam Star Nha Trang**

23/10 Vĩnh Diễm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa  
ĐT: (0258) 3895 722/ 0909 943 383 – Fax: (0258) 3895 721

### **HỒ CHÍ MINH**

#### **Haxaco**

10 Điện Biên Phủ, P. 15, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3898 3417/ 0903 675 617 – Fax: (028) 3898 0054

#### **Vietnam Star Ho Chi Minh**

2 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3815 7030/ 0909 306 878 – Fax: (028) 3815 7788

#### **Haxaco**

2008 Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3752 8379/ 0903 953 093 – Fax: (028) 3752 8376

#### **Vietnam Star Saigon South**

811-813 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 5411 2281/ 0938 443 988 – Fax: (028) 5411 2290

#### **Chi nhánh Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam tại khu chế xuất Tân Thuận**

Lô DVTM-2 & DVTM-3, Đường số 7, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028)3770 8030 – Fax: (028)3770 8031

Seq	FIN	VIN	Nhãn hiệu	Model code	Loại	Production date
1	RLM2050425V001692	RLMWF4CX4GV001692	Mercedes-Benz	W205	C 200	09/06/2016
2	RLM2050425V001711	RLMWF4CX4GV001711	Mercedes-Benz	W205	C 200	13/06/2016
3	RLM2050425V001728	RLMWF4CXXGV001728	Mercedes-Benz	W205	C 200	13/06/2016
4	RLM2050485V001806	RLMWF4JX0GV001806	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2016
5	RLM2050425V001835	RLMWF4CX0GV001835	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/06/2016
6	RLM2050485V001822	RLMWF4JX9GV001822	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2016
7	RLM2050455V001928	RLMWF4FX2GV001928	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/07/2016
8	RLM2050455V001930	RLMWF4FX0GV001930	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/07/2016
9	RLM2050455V001945	RLMWF4FX2GV001945	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/07/2016
10	RLM2050425V002036	RLMWF4CX8GV002036	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/08/2016
11	RLM2050425V002039	RLMWF4CX3GV002039	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/08/2016
12	RLM2050425V002065	RLMWF4CX4GV002065	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/08/2016
13	RLM2050455V002093	RLMWF4FX4GV002093	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/08/2016
14	RLM2050455V002099	RLMWF4FX5GV002099	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/08/2016
15	RLM2050455V002148	RLMWF4FX3GV002148	Mercedes-Benz	W205	C 250	15/08/2016
16	RLM2050485V002202	RLMWF4JX6GV002202	Mercedes-Benz	W205	C 300	18/08/2016
17	RLM2050425V002228	RLMWF4CX6GV002228	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2016
18	RLM2050425V002250	RLMWF4CXXGV002250	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2016
19	RLM2130425V000192	RLMZF4CX5GV000192	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/08/2016
20	RLM2050425V002237	RLMWF4CX7GV002237	Mercedes-Benz	W205	C 200	01/09/2016
21	RLM2050425V002270	RLMWF4CX5GV002270	Mercedes-Benz	W205	C 200	01/09/2016
22	RLM2050425V002275	RLMWF4CX4GV002275	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/09/2016
23	RLM2050425V002281	RLMWF4CXXGV002281	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/09/2016
24	RLM2050455V002308	RLMWF4FXXGV002308	Mercedes-Benz	W205	C 250	07/09/2016
25	RLM2050455V002312	RLMWF4FX1GV002312	Mercedes-Benz	W205	C 250	07/09/2016
26	RLM2050455V002386	RLMWF4FX8GV002386	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2016
27	RLM2050455V002405	RLMWF4FX8GV002405	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2016
28	RLM2050455V002396	RLMWF4FX0GV002396	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2016
29	RLM2050485V002214	RLMWF4JX2GV002214	Mercedes-Benz	W205	C 300	14/09/2016
30	RLM2050425V002462	RLMWF4CX3GV002462	Mercedes-Benz	W205	C 200	19/09/2016
31	RLM2050425V002463	RLMWF4CX5GV002463	Mercedes-Benz	W205	C 200	19/09/2016
32	RLM2050455V002078	RLMWF4FX8GV002078	Mercedes-Benz	W205	C 250	19/09/2016
33	RLM2050485V002445	RLMWF4JXXGV002445	Mercedes-Benz	W205	C 300	19/09/2016
34	RLM2050425V002520	RLMWF4CX2GV002520	Mercedes-Benz	W205	C 200	22/09/2016
35	RLM2050425V002522	RLMWF4CX6GV002522	Mercedes-Benz	W205	C 200	22/09/2016
36	RLM2050455V002372	RLMWF4FX8GV002372	Mercedes-Benz	W205	C 250	22/09/2016
37	RLM2050425V002502	RLMWF4CX0GV002502	Mercedes-Benz	W205	C 200	28/09/2016
38	RLM2050455V002585	RLMWF4FX3GV002585	Mercedes-Benz	W205	C 250	30/09/2016
39	RLM2050455V002537	RLMWF4FX3GV002537	Mercedes-Benz	W205	C 250	04/10/2016
40	RLM2050485V002612	RLMWF4JX3GV002612	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/10/2016
41	RLM2050485V002625	RLMWF4JX1GV002625	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/10/2016
42	RLM2050485V002631	RLMWF4JX7GV002631	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/10/2016
43	RLM2050485V002653	RLMWF4JX6GV002653	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/10/2016
44	RLM2050485V002661	RLMWF4JX5GV002661	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/10/2016
45	RLM2050485V002670	RLMWF4JX6GV002670	Mercedes-Benz	W205	C 300	10/10/2016
46	RLM2050485V002939	RLMWF4JX2GV002939	Mercedes-Benz	W205	C 300	11/10/2016
47	RLM2050485V002953	RLMWF4JX7GV002953	Mercedes-Benz	W205	C 300	11/10/2016
48	RLM2050485V002949	RLMWF4JX5GV002949	Mercedes-Benz	W205	C 300	12/10/2016
49	RLM2050485V002944	RLMWF4JX6GV002944	Mercedes-Benz	W205	C 300	13/10/2016
50	RLM2050485V002969	RLMWF4JX0GV002969	Mercedes-Benz	W205	C 300	13/10/2016

51	RLM2130425V000009	RLMZF4CX7GV000009	Mercedes-Benz	W213	E 200	13/10/2016
52	RLM2130425V000016	RLMZF4CX7GV000016	Mercedes-Benz	W213	E 200	17/10/2016
53	RLM2130425V000018	RLMZF4CX0GV000018	Mercedes-Benz	W213	E 200	17/10/2016
54	RLM2130425V000029	RLMZF4CX5GV000029	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/10/2016
55	RLM2050485V002987	RLMWF4JX2GV002987	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/10/2016
56	RLM2050485V002980	RLMWF4JXXGV002980	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/10/2016
57	RLM2050485V002985	RLMWF4JX9GV002985	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/10/2016
58	RLM2050425V002679	RLMWF4CX6GV002679	Mercedes-Benz	W205	C 200	28/10/2016
59	RLM2130425V000037	RLMZF4CX4GV000037	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/10/2016
60	RLM2130425V000047	RLMZF4CX7GV000047	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/10/2016
61	RLM2130425V0000534	RLMZF4CX7GV0000534	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/10/2016
62	RLM2050425V002732	RLMWF4CX6GV002732	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2016
63	RLM2050425V002738	RLMWF4CX7GV002738	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/11/2016
64	RLM2050425V002776	RLMWF4CX4GV002776	Mercedes-Benz	W205	C 200	04/11/2016
65	RLM2050425V002778	RLMWF4CX8GV002778	Mercedes-Benz	W205	C 200	04/11/2016
66	RLM2050425V002485	RLMWF4CX4GV002485	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/11/2016
67	RLM2050425V002772	RLMWF4CX7GV002772	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/11/2016
68	RLM2050455V002805	RLMWF4FX2GV002805	Mercedes-Benz	W205	C 250	07/11/2016
69	RLM2130425V000076	RLMZF4CX3GV000076	Mercedes-Benz	W213	E 200	07/11/2016
70	RLM2130425V000077	RLMZF4CX5GV000077	Mercedes-Benz	W213	E 200	07/11/2016
71	RLM2050455V002830	RLMWF4FX1GV002830	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/11/2016
72	RLM2130425V000079	RLMZF4CX9GV000079	Mercedes-Benz	W213	E 200	08/11/2016
73	RLM2050455V002868	RLMWF4FX4GV002868	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/11/2016
74	RLM2050455V002873	RLMWF4FX8GV002873	Mercedes-Benz	W205	C 250	11/11/2016
75	RLM2130425V000080	RLMZF4CX5GV000080	Mercedes-Benz	W213	E 200	14/11/2016
76	RLM2050455V002859	RLMWF4FX3GV002859	Mercedes-Benz	W205	C 250	21/11/2016
77	RLM2050455V002910	RLMWF4FXXGV002910	Mercedes-Benz	W205	C 250	24/11/2016
78	RLM2130425V000118	RLMZF4CX4GV000118	Mercedes-Benz	W213	E 200	28/11/2016
79	RLM2130425V000149	RLMZF4CX4GV000149	Mercedes-Benz	W213	E 200	28/11/2016
80	RLM2130425V000159	RLMZF4CX7GV000159	Mercedes-Benz	W213	E 200	28/11/2016
81	RLM2050455V002583	RLMWF4FXXGV002583	Mercedes-Benz	W205	C 250	05/12/2016
82	RLM2130425V000203	RLMZF4CX6GV000203	Mercedes-Benz	W213	E 200	05/12/2016
83	RLM2130425V000256	RLMZF4CX5GV000256	Mercedes-Benz	W213	E 200	14/12/2016
84	RLM2130425V000260	RLMZF4CX7GV000260	Mercedes-Benz	W213	E 200	14/12/2016
85	RLM2050485V003202	RLMWF4JX0GV003202	Mercedes-Benz	W205	C 300	19/12/2016
86	RLM2130425V000263	RLMZF4CX2GV000263	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/12/2016
87	RLM2130425V000281	RLMZF4CX4GV000281	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/12/2016
88	RLM2050485V003200	RLMWF4JX7GV003200	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/12/2016
89	RLM2050485V003208	RLMWF4JX1GV003208	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/12/2016
90	RLM2050485V003209	RLMWF4JX3GV003209	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/12/2016
91	RLM2050485V003215	RLMWF4JX9GV003215	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/12/2016
92	RLM2130425V000284	RLMZF4CX7GV000284	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/12/2016
93	RLM2050485V003220	RLMWF4JX2GV003220	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/12/2016
94	RLM2050485V003222	RLMWF4JX6GV003222	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/12/2016
95	RLM2050425V003038	RLMWF4CX6GV003038	Mercedes-Benz	W205	C 200	22/12/2016
96	RLM2050425V003045	RLMWF4CX3GV003045	Mercedes-Benz	W205	C 200	23/12/2016
97	RLM2050425V003050	RLMWF4CX7GV003050	Mercedes-Benz	W205	C 200	23/12/2016
98	RLM2050425V003051	RLMWF4CX9GV003051	Mercedes-Benz	W205	C 200	23/12/2016
99	RLM2130425V000310	RLMZF4CX7GV000310	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/12/2016
100	RLM2050425V003068	RLMWF4CX4GV003068	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/12/2016
101	RLM2050425V003069	RLMWF4CX6GV003069	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/12/2016

102	RLM2050425V003070	RLMWF4CX2GV003070	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/12/2016
103	RLM2050425V003075	RLMWF4CX1GV003075	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/12/2016
104	RLM2050425V003077	RLMWF4CX5GV003077	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/12/2016
105	RLM2050455V003090	RLMWF4FX3GV003090	Mercedes-Benz	W205	C 250	27/12/2016
106	RLM2050455V003101	RLMWF4FX4GV003101	Mercedes-Benz	W205	C 250	27/12/2016
107	RLM2050455V003109	RLMWF4FX9GV003109	Mercedes-Benz	W205	C 250	27/12/2016
108	RLM2050455V003114	RLMWF4FX2GV003114	Mercedes-Benz	W205	C 250	27/12/2016
109	RLM2130425V000325	RLMZ4CX9GV000325	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/12/2016
110	RLM2130455V000339	RLMZ4FX4GV000339	Mercedes-Benz	W213	E 250	27/12/2016
111	RLM2050455V003117	RLMWF4FX8GV003117	Mercedes-Benz	W205	C 250	28/12/2016
112	RLM2050455V003121	RLMWF4FXXGV003121	Mercedes-Benz	W205	C 250	28/12/2016
113	RLM2130455V000354	RLMZ4FX0GV000354	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/12/2016
114	RLM2130455V000362	RLMZ4FXXGV000362	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/12/2016
115	RLM2050455V003131	RLMWF4FX2GV003131	Mercedes-Benz	W205	C 250	02/01/2017
116	RLM2050455V003138	RLMWF4FX5GV003138	Mercedes-Benz	W205	C 250	02/01/2017
117	RLM2130455V000361	RLMZ4FX8GV000361	Mercedes-Benz	W213	E 250	03/01/2017
118	RLM2130455V000363	RLMZ4FX1GV000363	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/01/2017
119	RLM2130455V000368	RLMZ4FX0GV000368	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/01/2017
120	RLM2130455V000370	RLMZ4FX9GV000370	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/01/2017
121	RLM2130455V000386	RLMZ4FX2GV000386	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/01/2017
122	RLM2130455V000392	RLMZ4FX8GV000392	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/01/2017
123	RLM2050455V003127	RLMWF4FX0GV003127	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/01/2017
124	RLM2130455V000371	RLMZ4FX0GV000371	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/01/2017
125	RLM2130455V000376	RLMZ4FXXGV000376	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/01/2017
126	RLM2130455V000381	RLMZ4FX3GV000381	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/01/2017
127	RLM2130455V000396	RLMZ4FX5GV000396	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/01/2017
128	RLM2130455V000401	RLMZ4FX5GV000401	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/01/2017
129	RLM2130455V000404	RLMZ4FX0GV000404	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/01/2017
130	RLM2130455V000408	RLMZ4FX8GV000408	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/01/2017
131	RLM2130455V000398	RLMZ4FX9GV000398	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/01/2017
132	RLM2130485V000438	RLMZ4JX7GV000438	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/01/2017
133	RLM2130485V000445	RLMZ4JX4GV000445	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/01/2017
134	RLM2130485V000444	RLMZ4JX2GV000444	Mercedes-Benz	W213	E 300	13/01/2017
135	RLM2130485V000456	RLMZ4JX9GV000456	Mercedes-Benz	W213	E 300	13/01/2017
136	RLM2130485V000433	RLMZ4JX8GV000433	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/01/2017
137	RLM2130485V000434	RLMZ4JXXGV000434	Mercedes-Benz	W213	E 300	17/01/2017
138	RLM2130485V000488	RLMZ4JX0GV000488	Mercedes-Benz	W213	E 300	17/01/2017
139	RLM2130485V000491	RLMZ4JX0GV000491	Mercedes-Benz	W213	E 300	17/01/2017
140	RLM2130485V000492	RLMZ4JX2GV000492	Mercedes-Benz	W213	E 300	17/01/2017
141	RLM2130485V000484	RLMZ4JX3GV000484	Mercedes-Benz	W213	E 300	18/01/2017
142	RLM2130455V000422	RLMZ4FX2GV000422	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/01/2017
143	RLM2130455V000424	RLMZ4FX6GV000424	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/01/2017
144	RLM2130455V000427	RLMZ4FX1GV000427	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/01/2017
145	RLM2130425V000195	RLMZ4CX0GV000195	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/01/2017
146	RLM2130455V000413	RLMZ4FX1GV000413	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/01/2017
147	RLM2130455V000415	RLMZ4FX5GV000415	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/01/2017
148	RLM2130455V000421	RLMZ4FX0GV000421	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/01/2017
149	RLM2130455V000431	RLMZ4FX3GV000431	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/01/2017
150	RLM2130425V000309	RLMZ4CX0GV000309	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/01/2017
151	RLM2130425V000333	RLMZ4CX8GV000333	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/01/2017
152	RLM2130455V000419	RLMZ4FX2GV000419	Mercedes-Benz	W213	E 250	23/01/2017

153	RLM2130485V000493	RLMZF4JX4GV000493	Mercedes-Benz	W213	E 300	23/01/2017
154	RLM2050485V003298	RLMWF4JX6GV003298	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/02/2017
155	RLM2050485V003304	RLMWF4JX8GV003304	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/02/2017
156	RLM2050485V003276	RLMWF4JX7GV003276	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/02/2017
157	RLM2050485V003306	RLMWF4JX1GV003306	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/02/2017
158	RLM2050485V003307	RLMWF4JX3GV003307	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/02/2017
159	RLM2050485V003316	RLMWF4JX4GV003316	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/02/2017
160	RLM2130485V000481	RLMZF4JX8GV000481	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/02/2017
161	RLM2130485V000482	RLMZF4JXXGV000482	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/02/2017
162	RLM2050485V003284	RLMWF4JX6GV003284	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/02/2017
163	RLM2130485V000452	RLMZF4JX1GV000452	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/02/2017
164	RLM2050485V003322	RLMWF4JXXGV003322	Mercedes-Benz	W205	C 300	09/02/2017
165	RLM2050485V003344	RLMWF4JX9GV003344	Mercedes-Benz	W205	C 300	10/02/2017
166	RLM2050425V003229	RLMWF4CX2GV003229	Mercedes-Benz	W205	C 200	13/02/2017
167	RLM2050425V003237	RLMWF4CX1GV003237	Mercedes-Benz	W205	C 200	13/02/2017
168	RLM2050455V003100	RLMWF4FX2GV003100	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/02/2017
169	RLM2050455V003148	RLMWF4FX8GV003148	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/02/2017
170	RLM2050485V003360	RLMWF4JX7GV003360	Mercedes-Benz	W205	C 300	13/02/2017
171	RLM2130455V000343	RLMZF4FX6GV000343	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/02/2017
172	RLM2050425V003241	RLMWF4CX3GV003241	Mercedes-Benz	W205	C 200	14/02/2017
173	RLM2050425V003249	RLMWF4CX8GV003249	Mercedes-Benz	W205	C 200	14/02/2017
174	RLM2130455V000406	RLMZF4FX4GV000406	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/02/2017
175	RLM2050425V003256	RLMWF4CX5GV003256	Mercedes-Benz	W205	C 200	15/02/2017
176	RLM2050425V003261	RLMWF4CX9GV003261	Mercedes-Benz	W205	C 200	15/02/2017
177	RLM2050425V003267	RLMWF4CXXGV003267	Mercedes-Benz	W205	C 200	15/02/2017
178	RLM2050425V003247	RLMWF4CX4GV003247	Mercedes-Benz	W205	C 200	16/02/2017
179	RLM2050485V003420	RLMWF4JXXGV003420	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/02/2017
180	RLM2050485V003429	RLMWF4JX6GV003429	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/02/2017
181	RLM2050485V003335	RLMWF4JX8GV003335	Mercedes-Benz	W205	C 300	17/02/2017
182	RLM2050485V003435	RLMWF4JX1GV003435	Mercedes-Benz	W205	C 300	17/02/2017
183	RLM2050485V003441	RLMWF4JX7GV003441	Mercedes-Benz	W205	C 300	17/02/2017
184	RLM2050485V003442	RLMWF4JX9GV003442	Mercedes-Benz	W205	C 300	17/02/2017
185	RLM2050485V003445	RLMWF4JX4GV003445	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/02/2017
186	RLM2050485V003452	RLMWF4JX1GV003452	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/02/2017
187	RLM2050485V003455	RLMWF4JX7GV003455	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/02/2017
188	RLM2050425V003371	RLMWF4CX5GV003371	Mercedes-Benz	W205	C 200	21/02/2017
189	RLM2050485V003190	RLMWF4JX8GV003190	Mercedes-Benz	W205	C 300	22/02/2017
190	RLM2050425V003404	RLMWF4CX5GV003404	Mercedes-Benz	W205	C 200	24/02/2017
191	RLM2130485V000450	RLMZF4JX8GV000450	Mercedes-Benz	W213	E 300	27/02/2017
192	RLM2050425V003411	RLMWF4CX2GV003411	Mercedes-Benz	W205	C 200	08/03/2017
193	RLM2050425V003408	RLMWF4CX2GV003408	Mercedes-Benz	W205	C 200	10/03/2017
194	RLM2050425V003406	RLMWF4CX9GV003406	Mercedes-Benz	W205	C 200	16/03/2017
195	RLM2130425V000506	RLMZF4CX2GV000506	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/04/2017
196	RLM2130425V000524	RLMZF4CX4GV000524	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/04/2017
197	RLM2130485V000503	RLMZF4JX3GV000503	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/04/2017
198	RLM2130425V000538	RLMZF4CX4GV000538	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/04/2017
199	RLM2130425V000542	RLMZF4CX6GV000542	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/04/2017
200	RLM2130425V000531	RLMZF4CX1GV000531	Mercedes-Benz	W213	E 200	05/04/2017
201	RLM2130485V000496	RLMZF4JXXGV000496	Mercedes-Benz	W213	E 300	05/04/2017
202	RLM2130425V000533	RLMZF4CX5GV000533	Mercedes-Benz	W213	E 200	10/04/2017
203	RLM2130425V000541	RLMZF4CX4GV000541	Mercedes-Benz	W213	E 200	10/04/2017

204	RLM2130425V000547	RLMZ4CX5GV000547	Mercedes-Benz	W213	E 200	10/04/2017
205	RLM2130455V000558	RLMZ4FX5GV000558	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/04/2017
206	RLM2130455V000559	RLMZ4FX7GV000559	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/04/2017
207	RLM2130425V000517	RLMZ4CX7GV000517	Mercedes-Benz	W213	E 200	11/04/2017
208	RLM2130455V000561	RLMZ4FX5GV000561	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/04/2017
209	RLM2130455V000562	RLMZ4FX7GV000562	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/04/2017
210	RLM2130455V000569	RLMZ4FXXGV000569	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/04/2017
211	RLM2130425V000551	RLMZ4CX7GV000551	Mercedes-Benz	W213	E 200	12/04/2017
212	RLM2130455V000574	RLMZ4FX3GV000574	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/04/2017
213	RLM2130455V000581	RLMZ4FX0GV000581	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/04/2017
214	RLM2130455V000582	RLMZ4FX2GV000582	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/04/2017
215	RLM2130455V000584	RLMZ4FX6GV000584	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/04/2017
216	RLM2130455V000594	RLMZ4FX9GV000594	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/04/2017
217	RLM2130455V000566	RLMZ4FX4GV000566	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
218	RLM2130455V000572	RLMZ4FXXGV000572	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
219	RLM2130455V000590	RLMZ4FX1GV000590	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
220	RLM2130455V000591	RLMZ4FX3GV000591	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
221	RLM2130455V000592	RLMZ4FX5GV000592	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
222	RLM2130455V000597	RLMZ4FX4GV000597	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
223	RLM2130455V000598	RLMZ4FX6GV000598	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
224	RLM2130455V000600	RLMZ4FX0GV000600	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
225	RLM2130455V000606	RLMZ4FX1GV000606	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
226	RLM2130455V000608	RLMZ4FX5GV000608	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
227	RLM2130455V000623	RLMZ4FX1GV000623	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/04/2017
228	RLM2050485V003467	RLMWF4JX1HV003467	Mercedes-Benz	W205	C 300	19/04/2017
229	RLM2050485V003468	RLMWF4JX3HV003468	Mercedes-Benz	W205	C 300	19/04/2017
230	RLM2050485V003470	RLMWF4JX1HV003470	Mercedes-Benz	W205	C 300	19/04/2017
231	RLM2050485V003475	RLMWF4JX0HV003475	Mercedes-Benz	W205	C 300	19/04/2017
232	RLM2130455V000576	RLMZ4FX7GV000576	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/04/2017
233	RLM2130455V000625	RLMZ4FX5GV000625	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/04/2017
234	RLM2130455V000626	RLMZ4FX7GV000626	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/04/2017
235	RLM2130455V000628	RLMZ4FX0GV000628	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/04/2017
236	RLM2130455V000630	RLMZ4FX9GV000630	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/04/2017
237	RLM2130455V000635	RLMZ4FX8GV000635	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/04/2017
238	RLM2050485V003463	RLMWF4JX4HV003463	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/04/2017
239	RLM2050485V003464	RLMWF4JX6HV003464	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/04/2017
240	RLM2050485V003469	RLMWF4JX5HV003469	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/04/2017
241	RLM2050485V003472	RLMWF4JX5HV003472	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/04/2017
242	RLM2050485V003474	RLMWF4JX9HV003474	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/04/2017
243	RLM2050485V003479	RLMWF4JX8HV003479	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/04/2017
244	RLM2050485V003481	RLMWF4JX6HV003481	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/04/2017
245	RLM2050485V003485	RLMWF4JX3HV003485	Mercedes-Benz	W205	C 300	20/04/2017
246	RLM2130455V000632	RLMZ4FX2GV000632	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/04/2017
247	RLM2130455V000642	RLMZ4FX5GV000642	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/04/2017
248	RLM2050485V003484	RLMWF4JX1HV003484	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017
249	RLM2050485V003487	RLMWF4JX7HV003487	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017
250	RLM2050485V003488	RLMWF4JX9HV003488	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017
251	RLM2050485V003489	RLMWF4JX0HV003489	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017
252	RLM2050485V003490	RLMWF4JX7HV003490	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017
253	RLM2050485V003491	RLMWF4JX9HV003491	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017
254	RLM2050485V003492	RLMWF4JX0HV003492	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017



255	RLM2050485V003497	RLMWF4JXXHV003497	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017
256	RLM2050485V003498	RLMWF4JX1HV003498	Mercedes-Benz	W205	C 300	21/04/2017
257	RLM2130425V000546	RLMZ4CX3GV000546	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/04/2017
258	RLM2130455V000627	RLMZ4FX9GV000627	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/04/2017
259	RLM2130455V000634	RLMZ4FX6GV000634	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/04/2017
260	RLM2130455V000636	RLMZ4FXXGV000636	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/04/2017
261	RLM2130455V000643	RLMZ4FX7GV000643	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/04/2017
262	RLM2130455V000644	RLMZ4FX9GV000644	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/04/2017
263	RLM2130455V000646	RLMZ4FX2GV000646	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/04/2017
264	RLM2050425V003409	RLMWF4CX4GV003409	Mercedes-Benz	W205	C 200	24/04/2017
265	RLM2050485V003465	RLMWF4JX8HV003465	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
266	RLM2050485V003476	RLMWF4JX2HV003476	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
267	RLM2050485V003477	RLMWF4JX4HV003477	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
268	RLM2050485V003478	RLMWF4JX6HV003478	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
269	RLM2050485V003480	RLMWF4JX4HV003480	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
270	RLM2050485V003486	RLMWF4JX5HV003486	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
271	RLM2050485V003494	RLMWF4JX4HV003494	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
272	RLM2050485V003495	RLMWF4JX6HV003495	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
273	RLM2050485V003500	RLMWF4JX6HV003500	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
274	RLM2050485V003503	RLMWF4JX1HV003503	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
275	RLM2050485V003505	RLMWF4JX5HV003505	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
276	RLM2050485V003506	RLMWF4JX7HV003506	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
277	RLM2050485V003507	RLMWF4JX9HV003507	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
278	RLM2050485V003508	RLMWF4JX0HV003508	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
279	RLM2050485V003509	RLMWF4JX2HV003509	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
280	RLM2050485V003510	RLMWF4JX9HV003510	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
281	RLM2050485V003511	RLMWF4JX0HV003511	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
282	RLM2050485V003512	RLMWF4JX2HV003512	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
283	RLM2050485V003513	RLMWF4JX4HV003513	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
284	RLM2050485V003515	RLMWF4JX8HV003515	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
285	RLM2050485V003517	RLMWF4JX1HV003517	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
286	RLM2050485V003518	RLMWF4JX3HV003518	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
287	RLM2050485V003520	RLMWF4JX1HV003520	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
288	RLM2050485V003522	RLMWF4JX5HV003522	Mercedes-Benz	W205	C 300	24/04/2017
289	RLM2130455V000568	RLMZ4FX8GV000568	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/04/2017
290	RLM2130455V000621	RLMZ4FX8GV000621	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/04/2017
291	RLM2130455V000622	RLMZ4FXXGV000622	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/04/2017
292	RLM2130455V000624	RLMZ4FX3GV000624	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/04/2017
293	RLM2130455V000631	RLMZ4FX0GV000631	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/04/2017
294	RLM2130455V000633	RLMZ4FX4GV000633	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/04/2017
295	RLM2130455V000638	RLMZ4FX3GV000638	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/04/2017
296	RLM2130455V000641	RLMZ4FX3GV000641	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/04/2017
297	RLM2130485V000652	RLMZ4JX9GV000652	Mercedes-Benz	W213	E 300	24/04/2017
298	RLM2130485V000653	RLMZ4JX0GV000653	Mercedes-Benz	W213	E 300	24/04/2017
299	RLM2050485V003516	RLMWF4JXXHV003516	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
300	RLM2050485V003519	RLMWF4JX5HV003519	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
301	RLM2050485V003524	RLMWF4JX9HV003524	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
302	RLM2050485V003525	RLMWF4JX0HV003525	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
303	RLM2050485V003526	RLMWF4JX2HV003526	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
304	RLM2050485V003527	RLMWF4JX4HV003527	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
305	RLM2050485V003528	RLMWF4JX6HV003528	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017

306	RLM2050485V003529	RLMWF4JX8HV003529	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
307	RLM2050485V003531	RLMWF4JX6HV003531	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
308	RLM2050485V003532	RLMWF4JX8HV003532	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
309	RLM2050485V003536	RLMWF4JX5HV003536	Mercedes-Benz	W205	C 300	25/04/2017
310	RLM2130485V000667	RLMZ4JX0GV000667	Mercedes-Benz	W213	E 300	25/04/2017
311	RLM2050485V003206	RLMWF4JX8GV003206	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
312	RLM2050485V003496	RLMWF4JX8HV003496	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
313	RLM2050485V003504	RLMWF4JX3HV003504	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
314	RLM2050485V003523	RLMWF4JX7HV003523	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
315	RLM2050485V003530	RLMWF4JX4HV003530	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
316	RLM2050485V003535	RLMWF4JX3HV003535	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
317	RLM2050485V003537	RLMWF4JX7HV003537	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
318	RLM2050485V003538	RLMWF4JX9HV003538	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
319	RLM2050485V003540	RLMWF4JX7HV003540	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
320	RLM2050485V003541	RLMWF4JX9HV003541	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
321	RLM2050485V003542	RLMWF4JX0HV003542	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
322	RLM2050485V003543	RLMWF4JX2HV003543	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/04/2017
323	RLM2130455V000612	RLMZ4FX7GV000612	Mercedes-Benz	W213	E 250	26/04/2017
324	RLM2130455V000618	RLMZ4FX8GV000618	Mercedes-Benz	W213	E 250	26/04/2017
325	RLM2130455V000629	RLMZ4FX2GV000629	Mercedes-Benz	W213	E 250	26/04/2017
326	RLM2130485V000659	RLMZ4JX1GV000659	Mercedes-Benz	W213	E 300	26/04/2017
327	RLM2130485V000672	RLMZ4JX4GV000672	Mercedes-Benz	W213	E 300	26/04/2017
328	RLM2050485V003514	RLMWF4JX6HV003514	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/04/2017
329	RLM2050485V003539	RLMWF4JX0HV003539	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/04/2017
330	RLM2050485V003545	RLMWF4JX6HV003545	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/04/2017
331	RLM2050485V003554	RLMWF4JX7HV003554	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/04/2017
332	RLM2050485V003555	RLMWF4JX9HV003555	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/04/2017
333	RLM2050485V003556	RLMWF4JX0HV003556	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/04/2017
334	RLM2050485V003557	RLMWF4JX2HV003557	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/04/2017
335	RLM2130485V000447	RLMZ4JX8GV000447	Mercedes-Benz	W213	E 300	27/04/2017
336	RLM2130485V000676	RLMZ4JX1GV000676	Mercedes-Benz	W213	E 300	27/04/2017
337	RLM2130485V000678	RLMZ4JX5GV000678	Mercedes-Benz	W213	E 300	27/04/2017
338	RLM2130485V000684	RLMZ4JX0GV000684	Mercedes-Benz	W213	E 300	27/04/2017
339	RLM2130485V000689	RLMZ4JXXGV000689	Mercedes-Benz	W213	E 300	27/04/2017
340	RLM2130485V000692	RLMZ4JXXGV000692	Mercedes-Benz	W213	E 300	27/04/2017
341	RLM2050485V003560	RLMWF4JX2HV003560	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
342	RLM2050485V003562	RLMWF4JX6HV003562	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
343	RLM2050485V003563	RLMWF4JX8HV003563	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
344	RLM2050485V003564	RLMWF4JXXHV003564	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
345	RLM2050485V003565	RLMWF4JX1HV003565	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
346	RLM2050485V003566	RLMWF4JX3HV003566	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
347	RLM2050485V003567	RLMWF4JX5HV003567	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
348	RLM2050485V003568	RLMWF4JX7HV003568	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
349	RLM2050485V003569	RLMWF4JX9HV003569	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
350	RLM2050485V003571	RLMWF4JX7HV003571	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
351	RLM2050485V003572	RLMWF4JX9HV003572	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/04/2017
352	RLM2130455V000697	RLMZ4FX6HV000697	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/04/2017
353	RLM2130455V000698	RLMZ4FX8HV000698	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/04/2017
354	RLM2130455V000699	RLMZ4FXXHV000699	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/04/2017
355	RLM2130455V000704	RLMZ4FXXHV000704	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/04/2017
356	RLM2130455V000707	RLMZ4FX5HV000707	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/04/2017

357	RLM2130485V000685	RLMZF4JX2GV000685	Mercedes-Benz	W213	E 300	28/04/2017
358	RLM2050485V003548	RLMWF4JX1HV003548	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
359	RLM2050485V003551	RLMWF4JX1HV003551	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
360	RLM2050485V003578	RLMWF4JXXHV003578	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
361	RLM2050485V003582	RLMWF4JX1HV003582	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
362	RLM2050485V003657	RLMWF4JX6HV003657	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
363	RLM2050485V003658	RLMWF4JX8HV003658	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
364	RLM2050485V003661	RLMWF4JX8HV003661	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
365	RLM2050485V003664	RLMWF4JX3HV003664	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
366	RLM2050485V003668	RLMWF4JX0HV003668	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
367	RLM2050485V003670	RLMWF4JX9HV003670	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/05/2017
368	RLM2130455V000703	RLMZF4FX8HV000703	Mercedes-Benz	W213	E 250	03/05/2017
369	RLM2130455V000705	RLMZF4FX1HV000705	Mercedes-Benz	W213	E 250	03/05/2017
370	RLM2130485V000650	RLMZF4JX5GV000650	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/05/2017
371	RLM2050485V003553	RLMWF4JX5HV003553	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
372	RLM2050485V003574	RLMWF4JX2HV003574	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
373	RLM2050485V003579	RLMWF4JX1HV003579	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
374	RLM2050485V003655	RLMWF4JX2HV003655	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
375	RLM2050485V003656	RLMWF4JX4HV003656	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
376	RLM2050485V003659	RLMWF4JXXHV003659	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
377	RLM2050485V003662	RLMWF4JXXHV003662	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
378	RLM2050485V003663	RLMWF4JX1HV003663	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
379	RLM2050485V003666	RLMWF4JX7HV003666	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
380	RLM2050485V003671	RLMWF4JX0HV003671	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
381	RLM2050485V003672	RLMWF4JX2HV003672	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
382	RLM2050485V003676	RLMWF4JXXHV003676	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
383	RLM2050485V003681	RLMWF4JX3HV003681	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
384	RLM2050485V003683	RLMWF4JX7HV003683	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/05/2017
385	RLM2130455V000647	RLMZF4FX4GV000647	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/05/2017
386	RLM2130455V000706	RLMZF4FX3HV000706	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/05/2017
387	RLM2130455V000712	RLMZF4FX9HV000712	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/05/2017
388	RLM2130455V000719	RLMZF4FX1HV000719	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/05/2017
389	RLM2050485V003581	RLMWF4JXXHV003581	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
390	RLM2050485V003673	RLMWF4JX4HV003673	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
391	RLM2050485V003675	RLMWF4JX8HV003675	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
392	RLM2050485V003678	RLMWF4JX3HV003678	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
393	RLM2050485V003679	RLMWF4JX5HV003679	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
394	RLM2050485V003680	RLMWF4JX1HV003680	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
395	RLM2050485V003684	RLMWF4JX9HV003684	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
396	RLM2050485V003685	RLMWF4JX0HV003685	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
397	RLM2050485V003687	RLMWF4JX4HV003687	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
398	RLM2050485V003688	RLMWF4JX6HV003688	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
399	RLM2050485V003689	RLMWF4JX8HV003689	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
400	RLM2050485V003692	RLMWF4JX8HV003692	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
401	RLM2050485V003694	RLMWF4JX1HV003694	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
402	RLM2050485V003695	RLMWF4JX3HV003695	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
403	RLM2050485V003699	RLMWF4JX0HV003699	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/05/2017
404	RLM2130455V000711	RLMZF4FX7HV000711	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/05/2017
405	RLM2130455V000716	RLMZF4FX6HV000716	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/05/2017
406	RLM2130455V000720	RLMZF4FX8HV000720	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/05/2017
407	RLM2130485V000722	RLMZF4JX2HV000722	Mercedes-Benz	W213	E 300	05/05/2017

408	RLM2050455V003607	RLMWF4FX1HV003607	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
409	RLM2050455V003609	RLMWF4FX5HV003609	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
410	RLM2050455V003610	RLMWF4FX1HV003610	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
411	RLM2050455V003611	RLMWF4FX3HV003611	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
412	RLM2050455V003615	RLMWF4FX0HV003615	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
413	RLM2050455V003616	RLMWF4FX2HV003616	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
414	RLM2050455V003617	RLMWF4FX4HV003617	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
415	RLM2050455V003618	RLMWF4FX6HV003618	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
416	RLM2050455V003621	RLMWF4FX6HV003621	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
417	RLM2050455V003623	RLMWF4FXXH003623	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
418	RLM2050455V003624	RLMWF4FX1HV003624	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/05/2017
419	RLM2050485V003321	RLMWF4JX8GV003321	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
420	RLM2050485V003575	RLMWF4JX4HV003575	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
421	RLM2050485V003577	RLMWF4JX8HV003577	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
422	RLM2050485V003665	RLMWF4JX5HV003665	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
423	RLM2050485V003674	RLMWF4JX6HV003674	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
424	RLM2050485V003677	RLMWF4JX1HV003677	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
425	RLM2050485V003682	RLMWF4JX5HV003682	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
426	RLM2050485V003686	RLMWF4JX2HV003686	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
427	RLM2050485V003690	RLMWF4JX4HV003690	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
428	RLM2050485V003691	RLMWF4JX6HV003691	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
429	RLM2050485V003693	RLMWF4JXXHV003693	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
430	RLM2050485V003696	RLMWF4JX5HV003696	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
431	RLM2050485V003697	RLMWF4JX7HV003697	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
432	RLM2050485V003701	RLMWF4JX5HV003701	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
433	RLM2050485V003702	RLMWF4JX7HV003702	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/05/2017
434	RLM2130455V000715	RLMZ4FX4HV000715	Mercedes-Benz	W213	E 250	08/05/2017
435	RLM2130485V000674	RLMZ4JX8GV000674	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/05/2017
436	RLM2130485V000694	RLMZ4JX3GV000694	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/05/2017
437	RLM2130485V000726	RLMZ4JXXHV000726	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/05/2017
438	RLM2130485V000731	RLMZ4JX3HV000731	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/05/2017
439	RLM2130485V000738	RLMZ4JX6HV000738	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/05/2017
440	RLM2130485V000739	RLMZ4JX8HV000739	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/05/2017
441	RLM2050455V003619	RLMWF4FX8HV003619	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
442	RLM2050455V003625	RLMWF4FX3HV003625	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
443	RLM2050455V003626	RLMWF4FX5HV003626	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
444	RLM2050455V003627	RLMWF4FX7HV003627	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
445	RLM2050455V003628	RLMWF4FX9HV003628	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
446	RLM2050455V003631	RLMWF4FX9HV003631	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
447	RLM2050455V003634	RLMWF4FX4HV003634	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
448	RLM2050455V003636	RLMWF4FX8HV003636	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
449	RLM2050455V003641	RLMWF4FX1HV003641	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
450	RLM2050455V003642	RLMWF4FX3HV003642	Mercedes-Benz	W205	C 250	09/05/2017
451	RLM2050485V003700	RLMWF4JX3HV003700	Mercedes-Benz	W205	C 300	09/05/2017
452	RLM2130485V000724	RLMZ4JX6HV000724	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/05/2017
453	RLM2130485V000728	RLMZ4JX3HV000728	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/05/2017
454	RLM2130485V000733	RLMZ4JX7HV000733	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/05/2017
455	RLM2130485V000737	RLMZ4JX4HV000737	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/05/2017
456	RLM2130485V000741	RLMZ4JX6HV000741	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/05/2017
457	RLM2050455V003614	RLMWF4FX9HV003614	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
458	RLM2050455V003632	RLMWF4FX0HV003632	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017

459	RLM2050455V003635	RLMWF4FX6HV003635	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
460	RLM2050455V003638	RLMWF4FX1HV003638	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
461	RLM2050455V003639	RLMWF4FX3HV003639	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
462	RLM2050455V003640	RLMWF4FXHV003640	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
463	RLM2050455V003643	RLMWF4FX5HV003643	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
464	RLM2050455V003644	RLMWF4FX7HV003644	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
465	RLM2050455V003645	RLMWF4FX9HV003645	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
466	RLM2050455V003646	RLMWF4FX0HV003646	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
467	RLM2050455V003647	RLMWF4FX2HV003647	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
468	RLM2050455V003649	RLMWF4FX6HV003649	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
469	RLM2050455V003650	RLMWF4FX2HV003650	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
470	RLM2050455V003652	RLMWF4FX6HV003652	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
471	RLM2050455V003654	RLMWF4FXHV003654	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/05/2017
472	RLM2130455V000645	RLMZ4FX0GV000645	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/05/2017
473	RLM2130485V000740	RLMZ4JX4HV000740	Mercedes-Benz	W213	E 300	10/05/2017
474	RLM2130485V000742	RLMZ4JX8HV000742	Mercedes-Benz	W213	E 300	10/05/2017
475	RLM2130485V000743	RLMZ4JXXHV000743	Mercedes-Benz	W213	E 300	10/05/2017
476	RLM2050425V003588	RLMWF4CX6HV003588	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/05/2017
477	RLM2050425V003589	RLMWF4CX8HV003589	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/05/2017
478	RLM2050425V003590	RLMWF4CX4HV003590	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/05/2017
479	RLM2050425V003591	RLMWF4CX6HV003591	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/05/2017
480	RLM2050425V003592	RLMWF4CX8HV003592	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/05/2017
481	RLM2050425V003593	RLMWF4CXHV003593	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/05/2017
482	RLM2050425V003595	RLMWF4CX3HV003595	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/05/2017
483	RLM2050455V003620	RLMWF4FX4HV003620	Mercedes-Benz	W205	C 250	11/05/2017
484	RLM2130485V000734	RLMZ4JX9HV000734	Mercedes-Benz	W213	E 300	11/05/2017
485	RLM2050425V003604	RLMWF4CX0HV003604	Mercedes-Benz	W205	C 200	12/05/2017
486	RLM2050425V003606	RLMWF4CX4HV003606	Mercedes-Benz	W205	C 200	12/05/2017
487	RLM2050455V003637	RLMWF4FXHV003637	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/05/2017
488	RLM2050485V003580	RLMWF4JX8HV003580	Mercedes-Benz	W205	C 300	12/05/2017
489	RLM2050485V003705	RLMWF4JX2HV003705	Mercedes-Benz	W205	C 300	12/05/2017
490	RLM2050485V003706	RLMWF4JX4HV003706	Mercedes-Benz	W205	C 300	12/05/2017
491	RLM2050425V003603	RLMWF4CX9HV003603	Mercedes-Benz	W205	C 200	15/05/2017
492	RLM2050455V003653	RLMWF4FX8HV003653	Mercedes-Benz	W205	C 250	15/05/2017
493	RLM2050485V003704	RLMWF4JX0HV003704	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
494	RLM2050485V003707	RLMWF4JX6HV003707	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
495	RLM2050485V003709	RLMWF4JXXHV003709	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
496	RLM2050485V003710	RLMWF4JX6HV003710	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
497	RLM2050485V003711	RLMWF4JX8HV003711	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
498	RLM2050485V003712	RLMWF4JXXHV003712	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
499	RLM2050485V003713	RLMWF4JX1HV003713	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
500	RLM2050485V003716	RLMWF4JX7HV003716	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
501	RLM2050485V003717	RLMWF4JX9HV003717	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
502	RLM2050485V003720	RLMWF4JX9HV003720	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/05/2017
503	RLM2050485V003708	RLMWF4JX8HV003708	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/05/2017
504	RLM2050485V003715	RLMWF4JX5HV003715	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/05/2017
505	RLM2050485V003718	RLMWF4JX0HV003718	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/05/2017
506	RLM2050485V003722	RLMWF4JX2HV003722	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/05/2017
507	RLM2050485V003723	RLMWF4JX4HV003723	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/05/2017
508	RLM2050485V003724	RLMWF4JX6HV003724	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/05/2017
509	RLM2050485V003725	RLMWF4JX8HV003725	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/05/2017

510	RLM2130485V000695	RLMZF4JX5GV000695	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/05/2017
511	RLM2130485V000735	RLMZF4JX0HV000735	Mercedes-Benz	W213	E 300	17/05/2017
512	RLM2050485V003726	RLMWF4JXXHV003726	Mercedes-Benz	W205	C 300	18/05/2017
513	RLM2130425V000549	RLMZF4CX9GV000549	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/05/2017
514	RLM2050485V003714	RLMWF4JX3HV003714	Mercedes-Benz	W205	C 300	19/05/2017
515	RLM2130485V000730	RLMZF4JX1HV000730	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/05/2017
516	RLM2130485V000744	RLMZF4JX1HV000744	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/05/2017
517	RLM2050485V003721	RLMWF4JX0HV003721	Mercedes-Benz	W205	C 300	22/05/2017
518	RLM2050485V003719	RLMWF4JX2HV003719	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/05/2017
519	RLM2130455V000613	RLMZF4FX9GV000613	Mercedes-Benz	W213	E 250	23/05/2017
520	RLM2050455V003651	RLMWF4FX4HV003651	Mercedes-Benz	W205	C 250	26/05/2017
521	RLM2130455V000746	RLMZF4FX4HV000746	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/05/2017
522	RLM2130455V000747	RLMZF4FX6HV000747	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/05/2017
523	RLM2130455V000750	RLMZF4FX6HV000750	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/05/2017
524	RLM2130455V000753	RLMZF4FX1HV000753	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/05/2017
525	RLM2130455V000755	RLMZF4FX5HV000755	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/05/2017
526	RLM2130485V001464	RLMZF4JX0HV001464	Mercedes-Benz	W213	E 300	31/05/2017
527	RLM2130455V000748	RLMZF4FX8HV000748	Mercedes-Benz	W213	E 250	01/06/2017
528	RLM2130455V000749	RLMZF4FXXHV000749	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/06/2017
529	RLM2130455V000756	RLMZF4FX7HV000756	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/06/2017
530	RLM2130455V000758	RLMZF4FX0HV000758	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/06/2017
531	RLM2130455V000764	RLMZF4FX6HV000764	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/06/2017
532	RLM2050455V003622	RLMWF4FX8HV003622	Mercedes-Benz	W205	C 250	06/06/2017
533	RLM2130455V000768	RLMZF4FX3HV000768	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
534	RLM2130455V000771	RLMZF4FX3HV000771	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
535	RLM2130455V000775	RLMZF4FX0HV000775	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
536	RLM2130455V000776	RLMZF4FX2HV000776	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
537	RLM2130455V000777	RLMZF4FX4HV000777	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
538	RLM2130455V000778	RLMZF4FX6HV000778	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
539	RLM2130455V000779	RLMZF4FX8HV000779	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
540	RLM2130455V000781	RLMZF4FX6HV000781	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
541	RLM2130455V000782	RLMZF4FX8HV000782	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
542	RLM2130455V000783	RLMZF4FXXHV000783	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
543	RLM2130455V000784	RLMZF4FX1HV000784	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
544	RLM2130455V000785	RLMZF4FX3HV000785	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
545	RLM2130455V000786	RLMZF4FX5HV000786	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
546	RLM2130455V000788	RLMZF4FX9HV000788	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
547	RLM2130455V000789	RLMZF4FX0HV000789	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
548	RLM2130455V000790	RLMZF4FX7HV000790	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
549	RLM2130455V000791	RLMZF4FX9HV000791	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
550	RLM2130455V000793	RLMZF4FX2HV000793	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
551	RLM2130455V000794	RLMZF4FX4HV000794	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
552	RLM2130455V000795	RLMZF4FX6HV000795	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
553	RLM2130455V000797	RLMZF4FXXHV000797	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
554	RLM2130455V000800	RLMZF4FX6HV000800	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
555	RLM2130455V000802	RLMZF4FXXHV000802	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
556	RLM2130455V000804	RLMZF4FX3HV000804	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/06/2017
557	RLM2130455V000803	RLMZF4FX1HV000803	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/06/2017
558	RLM2130455V000805	RLMZF4FX5HV000805	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/06/2017
559	RLM2130455V000806	RLMZF4FX7HV000806	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/06/2017
560	RLM2130455V000810	RLMZF4FX9HV000810	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/06/2017

561	RLM2130455V000811	RLMZF4FX0HV000811	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/06/2017
562	RLM2130455V000812	RLMZF4FX2HV000812	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/06/2017
563	RLM2130455V000799	RLMZF4FX3HV000799	Mercedes-Benz	W213	E 250	08/06/2017
564	RLM2130455V000813	RLMZF4FX4HV000813	Mercedes-Benz	W213	E 250	08/06/2017
565	RLM2130455V000814	RLMZF4FX6HV000814	Mercedes-Benz	W213	E 250	08/06/2017
566	RLM2130455V000815	RLMZF4FX8HV000815	Mercedes-Benz	W213	E 250	08/06/2017
567	RLM2130455V000816	RLMZF4FXXHV000816	Mercedes-Benz	W213	E 250	08/06/2017
568	RLM2130485V000818	RLMZF4JX4HV000818	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/06/2017
569	RLM2130485V000820	RLMZF4JX2HV000820	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/06/2017
570	RLM2130485V000822	RLMZF4JX6HV000822	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/06/2017
571	RLM2130455V000770	RLMZF4FX1HV000770	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/06/2017
572	RLM2130455V000807	RLMZF4FX9HV000807	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/06/2017
573	RLM2130485V000817	RLMZF4JX2HV000817	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/06/2017
574	RLM2130485V000823	RLMZF4JX8HV000823	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/06/2017
575	RLM2130485V000827	RLMZF4JX5HV000827	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/06/2017
576	RLM2130485V000836	RLMZF4JX6HV000836	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/06/2017
577	RLM2130485V000840	RLMZF4JX8HV000840	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/06/2017
578	RLM2130455V000767	RLMZF4FX1HV000767	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/06/2017
579	RLM2130485V000825	RLMZF4JX1HV000825	Mercedes-Benz	W213	E 300	13/06/2017
580	RLM2130485V000841	RLMZF4JXXHV000841	Mercedes-Benz	W213	E 300	13/06/2017
581	RLM2130485V000842	RLMZF4JX1HV000842	Mercedes-Benz	W213	E 300	13/06/2017
582	RLM2130485V000819	RLMZF4JX6HV000819	Mercedes-Benz	W213	E 300	14/06/2017
583	RLM2130485V000835	RLMZF4JX4HV000835	Mercedes-Benz	W213	E 300	14/06/2017
584	RLM2130485V000839	RLMZF4JX1HV000839	Mercedes-Benz	W213	E 300	14/06/2017
585	RLM2130485V000845	RLMZF4JX7HV000845	Mercedes-Benz	W213	E 300	14/06/2017
586	RLM2130485V000856	RLMZF4JX1HV000856	Mercedes-Benz	W213	E 300	14/06/2017
587	RLM2130485V000857	RLMZF4JX3HV000857	Mercedes-Benz	W213	E 300	14/06/2017
588	RLM2130485V000858	RLMZF4JX5HV000858	Mercedes-Benz	W213	E 300	14/06/2017
589	RLM2130485V000826	RLMZF4JX3HV000826	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
590	RLM2130485V000838	RLMZF4JXXHV000838	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
591	RLM2130485V000843	RLMZF4JX3HV000843	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
592	RLM2130485V000850	RLMZF4JX0HV000850	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
593	RLM2130485V000855	RLMZF4JXXHV000855	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
594	RLM2130485V000859	RLMZF4JX7HV000859	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
595	RLM2130485V000860	RLMZF4JX3HV000860	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
596	RLM2130485V000861	RLMZF4JX5HV000861	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
597	RLM2130485V000937	RLMZF4JX1HV000937	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
598	RLM2130485V000941	RLMZF4JX3HV000941	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
599	RLM2130485V000942	RLMZF4JX5HV000942	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
600	RLM2130485V000948	RLMZF4JX6HV000948	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
601	RLM2130485V000949	RLMZF4JX8HV000949	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
602	RLM2130485V000950	RLMZF4JX4HV000950	Mercedes-Benz	W213	E 300	16/06/2017
603	RLM2130455V000914	RLMZF4FXXHV000914	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/06/2017
604	RLM2130455V000916	RLMZF4FX3HV000916	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/06/2017
605	RLM2130455V000917	RLMZF4FX5HV000917	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/06/2017
606	RLM2130455V000918	RLMZF4FX7HV000918	Mercedes-Benz	W213	E 250	19/06/2017
607	RLM2130485V000847	RLMZF4JX0HV000847	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
608	RLM2130485V000940	RLMZF4JX1HV000940	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
609	RLM2130485V000943	RLMZF4JX7HV000943	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
610	RLM2130485V000944	RLMZF4JX9HV000944	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
611	RLM2130485V000945	RLMZF4JX0HV000945	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017

612	RLM2130485V000947	RLMZF4JX4HV000947	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
613	RLM2130485V000952	RLMZF4JX8HV000952	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
614	RLM2130485V000953	RLMZF4JXXHV000953	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
615	RLM2130485V000955	RLMZF4JX3HV000955	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
616	RLM2130485V000956	RLMZF4JX5HV000956	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
617	RLM2130485V000960	RLMZF4JX7HV000960	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/06/2017
618	RLM2050425V003727	RLMWF4CX5HV003727	Mercedes-Benz	W205	C 200	20/06/2017
619	RLM2050425V003729	RLMWF4CX9HV003729	Mercedes-Benz	W205	C 200	20/06/2017
620	RLM2050425V003730	RLMWF4CX5HV003730	Mercedes-Benz	W205	C 200	20/06/2017
621	RLM2050425V003734	RLMWF4CX2HV003734	Mercedes-Benz	W205	C 200	20/06/2017
622	RLM2050425V003738	RLMWF4CXXH003738	Mercedes-Benz	W205	C 200	20/06/2017
623	RLM2050425V003740	RLMWF4CX8HV003740	Mercedes-Benz	W205	C 200	20/06/2017
624	RLM2050425V003742	RLMWF4CX1HV003742	Mercedes-Benz	W205	C 200	20/06/2017
625	RLM2130455V000919	RLMZF4FX9HV000919	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/06/2017
626	RLM2130455V000921	RLMZF4FX7HV000921	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/06/2017
627	RLM2130455V000922	RLMZF4FX9HV000922	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/06/2017
628	RLM2130455V000923	RLMZF4FX0HV000923	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/06/2017
629	RLM2130485V000958	RLMZF4JX9HV000958	Mercedes-Benz	W213	E 300	20/06/2017
630	RLM2050425V003744	RLMWF4CX5HV003744	Mercedes-Benz	W205	C 200	21/06/2017
631	RLM2050425V003745	RLMWF4CX7HV003745	Mercedes-Benz	W205	C 200	21/06/2017
632	RLM2050425V003749	RLMWF4CX4HV003749	Mercedes-Benz	W205	C 200	21/06/2017
633	RLM2050455V003752	RLMWF4FXXHV003752	Mercedes-Benz	W205	C 250	21/06/2017
634	RLM2050455V003754	RLMWF4FX3HV003754	Mercedes-Benz	W205	C 250	21/06/2017
635	RLM2050455V003755	RLMWF4FX5HV003755	Mercedes-Benz	W205	C 250	21/06/2017
636	RLM2050455V003760	RLMWF4FX9HV003760	Mercedes-Benz	W205	C 250	21/06/2017
637	RLM2050455V003761	RLMWF4FX0HV003761	Mercedes-Benz	W205	C 250	21/06/2017
638	RLM2130455V000925	RLMZF4FX4HV000925	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/06/2017
639	RLM2130455V000926	RLMZF4FX6HV000926	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/06/2017
640	RLM2130455V000927	RLMZF4FX8HV000927	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/06/2017
641	RLM2130455V000928	RLMZF4FXXHV000928	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/06/2017
642	RLM2130455V000929	RLMZF4FX1HV000929	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/06/2017
643	RLM2130455V000936	RLMZF4FX9HV000936	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/06/2017
644	RLM2130485V000951	RLMZF4JX6HV000951	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/06/2017
645	RLM2130485V000957	RLMZF4JX7HV000957	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/06/2017
646	RLM2130485V000959	RLMZF4JX0HV000959	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/06/2017
647	RLM2050425V003733	RLMWF4CX0HV003733	Mercedes-Benz	W205	C 200	22/06/2017
648	RLM2050455V003753	RLMWF4FX1HV003753	Mercedes-Benz	W205	C 250	22/06/2017
649	RLM2050455V003757	RLMWF4FX9HV003757	Mercedes-Benz	W205	C 250	22/06/2017
650	RLM2050455V003759	RLMWF4FX2HV003759	Mercedes-Benz	W205	C 250	22/06/2017
651	RLM2050455V003763	RLMWF4FX4HV003763	Mercedes-Benz	W205	C 250	22/06/2017
652	RLM2050455V003765	RLMWF4FX8HV003765	Mercedes-Benz	W205	C 250	22/06/2017
653	RLM2050455V003769	RLMWF4FX5HV003769	Mercedes-Benz	W205	C 250	22/06/2017
654	RLM2050455V003771	RLMWF4FX3HV003771	Mercedes-Benz	W205	C 250	22/06/2017
655	RLM2130425V000871	RLMZF4CX1HV000871	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/06/2017
656	RLM2130425V000876	RLMZF4CX0HV000876	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/06/2017
657	RLM2130455V000792	RLMZF4FX0HV000792	Mercedes-Benz	W213	E 250	22/06/2017
658	RLM2130455V000920	RLMZF4FX5HV000920	Mercedes-Benz	W213	E 250	22/06/2017
659	RLM2130455V000931	RLMZF4FXXHV000931	Mercedes-Benz	W213	E 250	22/06/2017
660	RLM2130455V000932	RLMZF4FX1HV000932	Mercedes-Benz	W213	E 250	22/06/2017
661	RLM2130455V000933	RLMZF4FX3HV000933	Mercedes-Benz	W213	E 250	22/06/2017
662	RLM2050455V003767	RLMWF4FX1HV003767	Mercedes-Benz	W205	C 250	23/06/2017



663	RLM2050455V003773	RLMWF4FX7HV003773	Mercedes-Benz	W205	C 250	23/06/2017
664	RLM2050485V003775	RLMWF4JX1HV003775	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
665	RLM2050485V003781	RLMWF4JX7HV003781	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
666	RLM2050485V003782	RLMWF4JX9HV003782	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
667	RLM2050485V003783	RLMWF4JX0HV003783	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
668	RLM2050485V003784	RLMWF4JX2HV003784	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
669	RLM2050485V003786	RLMWF4JX6HV003786	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
670	RLM2050485V003789	RLMWF4JX1HV003789	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
671	RLM2050485V003792	RLMWF4JX1HV003792	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
672	RLM2050485V003793	RLMWF4JX3HV003793	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/06/2017
673	RLM2130425V000867	RLMZF4CXXHV000867	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/06/2017
674	RLM2130425V000868	RLMZF4CX1HV000868	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/06/2017
675	RLM2130425V000872	RLMZF4CX3HV000872	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/06/2017
676	RLM2130425V000874	RLMZF4CX7HV000874	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/06/2017
677	RLM2130425V000879	RLMZF4CX6HV000879	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/06/2017
678	RLM2130455V000930	RLMZF4FX8HV000930	Mercedes-Benz	W213	E 250	23/06/2017
679	RLM2130455V000934	RLMZF4FX5HV000934	Mercedes-Benz	W213	E 250	23/06/2017
680	RLM2130455V000935	RLMZF4FX7HV000935	Mercedes-Benz	W213	E 250	23/06/2017
681	RLM2050485V003776	RLMWF4JX3HV003776	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
682	RLM2050485V003777	RLMWF4JX5HV003777	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
683	RLM2050485V003778	RLMWF4JX7HV003778	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
684	RLM2050485V003779	RLMWF4JX9HV003779	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
685	RLM2050485V003780	RLMWF4JX5HV003780	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
686	RLM2050485V003787	RLMWF4JX8HV003787	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
687	RLM2050485V003788	RLMWF4JXXHV003788	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
688	RLM2050485V003790	RLMWF4JX8HV003790	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
689	RLM2050485V003796	RLMWF4JX9HV003796	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
690	RLM2050485V003797	RLMWF4JX0HV003797	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
691	RLM2050485V003798	RLMWF4JX2HV003798	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
692	RLM2050485V003801	RLMWF4JX9HV003801	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
693	RLM2050485V003802	RLMWF4JX0HV003802	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
694	RLM2050485V003803	RLMWF4JX2HV003803	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
695	RLM2050485V003805	RLMWF4JX6HV003805	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
696	RLM2050485V003806	RLMWF4JX8HV003806	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/06/2017
697	RLM2130425V000873	RLMZF4CX5HV000873	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
698	RLM2130425V000878	RLMZF4CX4HV000878	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
699	RLM2130425V000880	RLMZF4CX2HV000880	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
700	RLM2130425V000883	RLMZF4CX8HV000883	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
701	RLM2130425V000884	RLMZF4CXXHV000884	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
702	RLM2130425V000886	RLMZF4CX3HV000886	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
703	RLM2130425V000887	RLMZF4CX5HV000887	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
704	RLM2130425V000888	RLMZF4CX7HV000888	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
705	RLM2130425V000889	RLMZF4CX9HV000889	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
706	RLM2130425V000893	RLMZF4CX0HV000893	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
707	RLM2130425V000896	RLMZF4CX6HV000896	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
708	RLM2130425V000897	RLMZF4CX8HV000897	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
709	RLM2130425V000907	RLMZF4CX7HV000907	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/06/2017
710	RLM2050485V003807	RLMWF4JXXHV003807	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
711	RLM2050485V003808	RLMWF4JX1HV003808	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
712	RLM2050485V003810	RLMWF4JXXHV003810	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
713	RLM2050485V003813	RLMWF4JX5HV003813	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017

714	RLM2050485V003814	RLMWF4JX7HV003814	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
715	RLM2050485V003815	RLMWF4JX9HV003815	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
716	RLM2050485V003817	RLMWF4JX2HV003817	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
717	RLM2050485V003818	RLMWF4JX4HV003818	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
718	RLM2050485V003820	RLMWF4JX2HV003820	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
719	RLM2050485V003821	RLMWF4JX4HV003821	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
720	RLM2050485V003822	RLMWF4JX6HV003822	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/06/2017
721	RLM2130425V000885	RLMZ4CX1HV000885	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/06/2017
722	RLM2130425V000899	RLMZ4CX1HV000899	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/06/2017
723	RLM2130425V000900	RLMZ4CX4HV000900	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/06/2017
724	RLM2130425V000902	RLMZ4CX8HV000902	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/06/2017
725	RLM2130425V000903	RLMZ4CXXHV000903	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/06/2017
726	RLM2130425V000904	RLMZ4CX1HV000904	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/06/2017
727	RLM2130425V000905	RLMZ4CX3HV000905	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/06/2017
728	RLM2130425V000911	RLMZ4CX9HV000911	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/06/2017
729	RLM2050485V003804	RLMWF4JX4HV003804	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
730	RLM2050485V003812	RLMWF4JX3HV003812	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
731	RLM2050485V003819	RLMWF4JX6HV003819	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
732	RLM2050485V003823	RLMWF4JX8HV003823	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
733	RLM2050485V003825	RLMWF4JX1HV003825	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
734	RLM2050485V003826	RLMWF4JX3HV003826	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
735	RLM2050485V003827	RLMWF4JX5HV003827	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
736	RLM2050485V003828	RLMWF4JX7HV003828	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
737	RLM2050485V003830	RLMWF4JX5HV003830	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
738	RLM2050485V003831	RLMWF4JX7HV003831	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
739	RLM2050485V003832	RLMWF4JX9HV003832	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
740	RLM2050485V003834	RLMWF4JX2HV003834	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
741	RLM2050485V003835	RLMWF4JX4HV003835	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
742	RLM2050485V003836	RLMWF4JX6HV003836	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
743	RLM2050485V003837	RLMWF4JX8HV003837	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
744	RLM2050485V003839	RLMWF4JX1HV003839	Mercedes-Benz	W205	C 300	28/06/2017
745	RLM2130425V000892	RLMZ4CX9HV000892	Mercedes-Benz	W213	E 200	28/06/2017
746	RLM2130425V000906	RLMZ4CX5HV000906	Mercedes-Benz	W213	E 200	28/06/2017
747	RLM2130425V000908	RLMZ4CX9HV000908	Mercedes-Benz	W213	E 200	28/06/2017
748	RLM2130455V000924	RLMZ4FX2HV000924	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/06/2017
749	RLM2050485V003800	RLMWF4JX7HV003800	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
750	RLM2050485V003809	RLMWF4JX3HV003809	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
751	RLM2050485V003811	RLMWF4JX1HV003811	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
752	RLM2050485V003816	RLMWF4JX0HV003816	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
753	RLM2050485V003824	RLMWF4JXXHV003824	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
754	RLM2050485V003829	RLMWF4JX9HV003829	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
755	RLM2050485V003838	RLMWF4JXXHV003838	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
756	RLM2050485V003840	RLMWF4JX8HV003840	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
757	RLM2050485V003841	RLMWF4JXXHV003841	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
758	RLM2050485V003842	RLMWF4JX1HV003842	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
759	RLM2050485V003843	RLMWF4JX3HV003843	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
760	RLM2050485V003844	RLMWF4JX5HV003844	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
761	RLM2050485V003846	RLMWF4JX9HV003846	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
762	RLM2050485V003946	RLMWF4JX2HV003946	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
763	RLM2050485V003947	RLMWF4JX4HV003947	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
764	RLM2050485V003948	RLMWF4JX6HV003948	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017

765	RLM2050485V003954	RLMWF4JX1HV003954	Mercedes-Benz	W205	C 300	29/06/2017
766	RLM2130425V000978	RLMZF4CX8HV000978	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/06/2017
767	RLM2050485V003795	RLMWF4JX7HV003795	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
768	RLM2050485V003845	RLMWF4JX7HV003845	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
769	RLM2050485V003921	RLMWF4JX8HV003921	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
770	RLM2050485V003943	RLMWF4JX7HV003943	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
771	RLM2050485V003944	RLMWF4JX9HV003944	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
772	RLM2050485V003950	RLMWF4JX4HV003950	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
773	RLM2050485V003951	RLMWF4JX6HV003951	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
774	RLM2050485V003953	RLMWF4JXXHV003953	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
775	RLM2050485V003955	RLMWF4JX3HV003955	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
776	RLM2050485V003956	RLMWF4JX5HV003956	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
777	RLM2050485V003959	RLMWF4JX0HV003959	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
778	RLM2050485V003963	RLMWF4JX2HV003963	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
779	RLM2050485V003965	RLMWF4JX6HV003965	Mercedes-Benz	W205	C 300	30/06/2017
780	RLM2130425V000910	RLMZF4CX7HV000910	Mercedes-Benz	W213	E 200	30/06/2017
781	RLM2130425V000984	RLMZF4CX3HV000984	Mercedes-Benz	W213	E 200	30/06/2017
782	RLM2130455V001632	RLMZF4FX5HV001632	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/06/2017
783	RLM2050485V003924	RLMWF4JX3HV003924	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
784	RLM2050485V003925	RLMWF4JX5HV003925	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
785	RLM2050485V003926	RLMWF4JX7HV003926	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
786	RLM2050485V003929	RLMWF4JX2HV003929	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
787	RLM2050485V003931	RLMWF4JX0HV003931	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
788	RLM2050485V003936	RLMWF4JXXHV003936	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
789	RLM2050485V003952	RLMWF4JX8HV003952	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
790	RLM2050485V003957	RLMWF4JX7HV003957	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
791	RLM2050485V003961	RLMWF4JX9HV003961	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
792	RLM2050485V003962	RLMWF4JX0HV003962	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
793	RLM2050485V003964	RLMWF4JX4HV003964	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
794	RLM2050485V003966	RLMWF4JX8HV003966	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/07/2017
795	RLM2130425V000969	RLMZF4CX7HV000969	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/07/2017
796	RLM2130425V000981	RLMZF4CX8HV000981	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/07/2017
797	RLM2130425V000986	RLMZF4CX7HV000986	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/07/2017
798	RLM2130425V000987	RLMZF4CX9HV000987	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/07/2017
799	RLM2130425V000988	RLMZF4CX0HV000988	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/07/2017
800	RLM2130425V000989	RLMZF4CX2HV000989	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/07/2017
801	RLM2130425V000990	RLMZF4CX9HV000990	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/07/2017
802	RLM2050425V003871	RLMWF4CX1HV003871	Mercedes-Benz	W205	C 200	04/07/2017
803	RLM2050425V003872	RLMWF4CX3HV003872	Mercedes-Benz	W205	C 200	04/07/2017
804	RLM2050425V003876	RLMWF4CX0HV003876	Mercedes-Benz	W205	C 200	04/07/2017
805	RLM2050485V003922	RLMWF4JXXHV003922	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
806	RLM2050485V003923	RLMWF4JX1HV003923	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
807	RLM2050485V003928	RLMWF4JX0HV003928	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
808	RLM2050485V003933	RLMWF4JX4HV003933	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
809	RLM2050485V003935	RLMWF4JX8HV003935	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
810	RLM2050485V003937	RLMWF4JX1HV003937	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
811	RLM2050485V003938	RLMWF4JX3HV003938	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
812	RLM2050485V003941	RLMWF4JX3HV003941	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
813	RLM2050485V003942	RLMWF4JX5HV003942	Mercedes-Benz	W205	C 300	04/07/2017
814	RLM2130425V000985	RLMZF4CX5HV000985	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017
815	RLM2130425V000992	RLMZF4CX2HV000992	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017

816	RLM2130425V000993	RLMZ4CX4HV000993	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017
817	RLM2130425V000994	RLMZ4CX6HV000994	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017
818	RLM2130425V000998	RLMZ4CX3HV000998	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017
819	RLM2130425V001002	RLMZ4CXHV001002	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017
820	RLM2130425V001003	RLMZ4CX1HV001003	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017
821	RLM2130425V001004	RLMZ4CX3HV001004	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017
822	RLM2130425V001005	RLMZ4CX5HV001005	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/07/2017
823	RLM2130455V001010	RLMZ4FX4HV001010	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/07/2017
824	RLM2130455V001014	RLMZ4FX1HV001014	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/07/2017
825	RLM2050425V003850	RLMWF4CX4HV003850	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
826	RLM2050425V003851	RLMWF4CX6HV003851	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
827	RLM2050425V003873	RLMWF4CX5HV003873	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
828	RLM2050425V003881	RLMWF4CX4HV003881	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
829	RLM2050425V003882	RLMWF4CX6HV003882	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
830	RLM2050425V003884	RLMWF4CXHV003884	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
831	RLM2050425V003885	RLMWF4CX1HV003885	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
832	RLM2050425V003886	RLMWF4CX3HV003886	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
833	RLM2050425V003887	RLMWF4CX5HV003887	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
834	RLM2050425V003888	RLMWF4CX7HV003888	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/07/2017
835	RLM2050485V003919	RLMWF4JXHV003919	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/07/2017
836	RLM2050485V003920	RLMWF4JX6HV003920	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/07/2017
837	RLM2050485V003927	RLMWF4JX9HV003927	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/07/2017
838	RLM2130425V000996	RLMZ4CXHV000996	Mercedes-Benz	W213	E 200	05/07/2017
839	RLM2130425V000997	RLMZ4CX1HV000997	Mercedes-Benz	W213	E 200	05/07/2017
840	RLM2130425V000999	RLMZ4CX5HV000999	Mercedes-Benz	W213	E 200	05/07/2017
841	RLM2130425V001006	RLMZ4CX7HV001006	Mercedes-Benz	W213	E 200	05/07/2017
842	RLM2130455V001011	RLMZ4FX6HV001011	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/07/2017
843	RLM2130455V001018	RLMZ4FX9HV001018	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/07/2017
844	RLM2130455V001020	RLMZ4FX7HV001020	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/07/2017
845	RLM2050425V003848	RLMWF4CX6HV003848	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
846	RLM2050425V003852	RLMWF4CX8HV003852	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
847	RLM2050425V003854	RLMWF4CX1HV003854	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
848	RLM2050425V003858	RLMWF4CX9HV003858	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
849	RLM2050425V003859	RLMWF4CX0HV003859	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
850	RLM2050425V003877	RLMWF4CX2HV003877	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
851	RLM2050425V003879	RLMWF4CX6HV003879	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
852	RLM2050425V003889	RLMWF4CX9HV003889	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
853	RLM2050425V003890	RLMWF4CX5HV003890	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
854	RLM2050425V003892	RLMWF4CX9HV003892	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
855	RLM2050425V003894	RLMWF4CX2HV003894	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/07/2017
856	RLM2130425V001000	RLMZ4CX6HV001000	Mercedes-Benz	W213	E 200	06/07/2017
857	RLM2130425V001007	RLMZ4CX9HV001007	Mercedes-Benz	W213	E 200	06/07/2017
858	RLM2130455V001013	RLMZ4FXHV001013	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/07/2017
859	RLM2130455V001021	RLMZ4FX9HV001021	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/07/2017
860	RLM2130455V001023	RLMZ4FX2HV001023	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/07/2017
861	RLM2130455V001027	RLMZ4FXHV001027	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/07/2017
862	RLM2130455V001028	RLMZ4FX1HV001028	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/07/2017
863	RLM2130455V001030	RLMZ4FXHV001030	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/07/2017
864	RLM2050425V003857	RLMWF4CX7HV003857	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017
865	RLM2050425V003862	RLMWF4CX0HV003862	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017
866	RLM2050425V003864	RLMWF4CX4HV003864	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017

867	RLM2050425V003865	RLMWF4CX6HV003865	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017
868	RLM2050425V003866	RLMWF4CX8HV003866	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017
869	RLM2050425V003868	RLMWF4CX1HV003868	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017
870	RLM2050425V003869	RLMWF4CX3HV003869	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017
871	RLM2050425V003874	RLMWF4CX7HV003874	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017
872	RLM2050425V003891	RLMWF4CX7HV003891	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/07/2017
873	RLM2050455V003908	RLMWF4FX4HV003908	Mercedes-Benz	W205	C 250	07/07/2017
874	RLM2050455V003909	RLMWF4FX6HV003909	Mercedes-Benz	W205	C 250	07/07/2017
875	RLM2050455V003910	RLMWF4FX2HV003910	Mercedes-Benz	W205	C 250	07/07/2017
876	RLM2050455V003911	RLMWF4FX4HV003911	Mercedes-Benz	W205	C 250	07/07/2017
877	RLM2050485V003932	RLMWF4JX2HV003932	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/07/2017
878	RLM2050485V003939	RLMWF4JX5HV003939	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/07/2017
879	RLM2130455V001012	RLMZ4FX8HV001012	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/07/2017
880	RLM2130455V001015	RLMZ4FX3HV001015	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/07/2017
881	RLM2130455V001016	RLMZ4FX5HV001016	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/07/2017
882	RLM2130455V001017	RLMZ4FX7HV001017	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/07/2017
883	RLM2130455V001025	RLMZ4FX6HV001025	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/07/2017
884	RLM2130455V001033	RLMZ4FX5HV001033	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/07/2017
885	RLM2130455V001036	RLMZ4FX0HV001036	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/07/2017
886	RLM2130455V001038	RLMZ4FX4HV001038	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/07/2017
887	RLM2050425V003861	RLMWF4CX9HV003861	Mercedes-Benz	W205	C 200	10/07/2017
888	RLM2050425V003870	RLMWF4CXXHV003870	Mercedes-Benz	W205	C 200	10/07/2017
889	RLM2050455V003898	RLMWF4FX5HV003898	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/07/2017
890	RLM2050455V003907	RLMWF4FX2HV003907	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/07/2017
891	RLM2050455V003912	RLMWF4FX6HV003912	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/07/2017
892	RLM2050455V003913	RLMWF4FX8HV003913	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/07/2017
893	RLM2050455V003914	RLMWF4FXXHV003914	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/07/2017
894	RLM2050455V003915	RLMWF4FX1HV003915	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/07/2017
895	RLM2050455V003917	RLMWF4FX5HV003917	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/07/2017
896	RLM2050455V003918	RLMWF4FX7HV003918	Mercedes-Benz	W205	C 250	10/07/2017
897	RLM2050485V003934	RLMWF4JX6HV003934	Mercedes-Benz	W205	C 300	10/07/2017
898	RLM2130425V001008	RLMZ4CX0HV001008	Mercedes-Benz	W213	E 200	10/07/2017
899	RLM2130455V001037	RLMZ4FX2HV001037	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/07/2017
900	RLM2130455V001042	RLMZ4FX6HV001042	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/07/2017
901	RLM2130455V001043	RLMZ4FX8HV001043	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/07/2017
902	RLM2130455V001048	RLMZ4FX7HV001048	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/07/2017
903	RLM2050425V003867	RLMWF4CXXHV003867	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/07/2017
904	RLM2050455V003906	RLMWF4FX0HV003906	Mercedes-Benz	W205	C 250	11/07/2017
905	RLM2130455V001026	RLMZ4FX8HV001026	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/07/2017
906	RLM2130455V001052	RLMZ4FX9HV001052	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/07/2017
907	RLM2130455V001054	RLMZ4FX2HV001054	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/07/2017
908	RLM2130455V001056	RLMZ4FX6HV001056	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/07/2017
909	RLM2130455V001057	RLMZ4FX8HV001057	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/07/2017
910	RLM2130455V001061	RLMZ4FXXHV001061	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/07/2017
911	RLM2130485V000939	RLMZ4JX5HV000939	Mercedes-Benz	W213	E 300	11/07/2017
912	RLM2130455V001044	RLMZ4FXXHV001044	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017
913	RLM2130455V001049	RLMZ4FX9HV001049	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017
914	RLM2130455V001058	RLMZ4FXXHV001058	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017
915	RLM2130455V001059	RLMZ4FX1HV001059	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017
916	RLM2130455V001060	RLMZ4FX8HV001060	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017
917	RLM2130455V001063	RLMZ4FX3HV001063	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017

918	RLM2130455V001065	RLMZ4FX7HV001065	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017
919	RLM2130455V001066	RLMZ4FX9HV001066	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017
920	RLM2130455V001068	RLMZ4FX2HV001068	Mercedes-Benz	W213	E 250	12/07/2017
921	RLM2130425V000909	RLMZ4CX0HV000909	Mercedes-Benz	W213	E 200	13/07/2017
922	RLM2130455V001062	RLMZ4FX1HV001062	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/07/2017
923	RLM2130455V001071	RLMZ4FX2HV001071	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/07/2017
924	RLM2130455V001074	RLMZ4FX8HV001074	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/07/2017
925	RLM2130455V001069	RLMZ4FX4HV001069	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/07/2017
926	RLM2130455V001073	RLMZ4FX6HV001073	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/07/2017
927	RLM2130455V001075	RLMZ4FXHV001075	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/07/2017
928	RLM2130455V001077	RLMZ4FX3HV001077	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/07/2017
929	RLM2130455V001078	RLMZ4FX5HV001078	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/07/2017
930	RLM2130455V001079	RLMZ4FX7HV001079	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/07/2017
931	RLM2130455V001080	RLMZ4FX3HV001080	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/07/2017
932	RLM2050455V003901	RLMWF4FX1HV003901	Mercedes-Benz	W205	C 250	17/07/2017
933	RLM2130455V001070	RLMZ4FX0HV001070	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/07/2017
934	RLM2130485V001086	RLMZ4JX5HV001086	Mercedes-Benz	W213	E 300	17/07/2017
935	RLM2050485V003945	RLMWF4JX0HV003945	Mercedes-Benz	W205	C 300	18/07/2017
936	RLM2130485V001082	RLMZ4JX8HV001082	Mercedes-Benz	W213	E 300	18/07/2017
937	RLM2130485V001088	RLMZ4JX9HV001088	Mercedes-Benz	W213	E 300	18/07/2017
938	RLM2050425V003849	RLMWF4CX8HV003849	Mercedes-Benz	W205	C 200	19/07/2017
939	RLM2050425V003880	RLMWF4CX2HV003880	Mercedes-Benz	W205	C 200	19/07/2017
940	RLM2130485V001089	RLMZ4JX0HV001089	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/07/2017
941	RLM2130485V001094	RLMZ4JX4HV001094	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/07/2017
942	RLM2130485V001102	RLMZ4JXXHV001102	Mercedes-Benz	W213	E 300	19/07/2017
943	RLM2130455V001076	RLMZ4FX1HV001076	Mercedes-Benz	W213	E 250	20/07/2017
944	RLM2130485V001092	RLMZ4JX0HV001092	Mercedes-Benz	W213	E 300	20/07/2017
945	RLM2130485V001098	RLMZ4JX1HV001098	Mercedes-Benz	W213	E 300	20/07/2017
946	RLM2130485V001099	RLMZ4JX3HV001099	Mercedes-Benz	W213	E 300	20/07/2017
947	RLM2130485V001106	RLMZ4JX7HV001106	Mercedes-Benz	W213	E 300	20/07/2017
948	RLM2130485V001108	RLMZ4JX0HV001108	Mercedes-Benz	W213	E 300	20/07/2017
949	RLM2130485V001109	RLMZ4JX2HV001109	Mercedes-Benz	W213	E 300	20/07/2017
950	RLM2130485V001110	RLMZ4JX9HV001110	Mercedes-Benz	W213	E 300	20/07/2017
951	RLM2130485V001093	RLMZ4JX2HV001093	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/07/2017
952	RLM2130485V001104	RLMZ4JX3HV001104	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/07/2017
953	RLM2130485V001113	RLMZ4JX4HV001113	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/07/2017
954	RLM2130485V001114	RLMZ4JX6HV001114	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/07/2017
955	RLM2130485V001115	RLMZ4JX8HV001115	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/07/2017
956	RLM2130485V001120	RLMZ4JX1HV001120	Mercedes-Benz	W213	E 300	21/07/2017
957	RLM2130485V001111	RLMZ4JX0HV001111	Mercedes-Benz	W213	E 300	24/07/2017
958	RLM2130485V001112	RLMZ4JX2HV001112	Mercedes-Benz	W213	E 300	24/07/2017
959	RLM2130485V001119	RLMZ4JX5HV001119	Mercedes-Benz	W213	E 300	24/07/2017
960	RLM2130485V001122	RLMZ4JX5HV001122	Mercedes-Benz	W213	E 300	24/07/2017
961	RLM2130485V001123	RLMZ4JX7HV001123	Mercedes-Benz	W213	E 300	24/07/2017
962	RLM2130485V001128	RLMZ4JX6HV001128	Mercedes-Benz	W213	E 300	24/07/2017
963	RLM2130425V001130	RLMZ4CX8HV001130	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017
964	RLM2130425V001131	RLMZ4CXHV001131	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017
965	RLM2130425V001132	RLMZ4CX1HV001132	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017
966	RLM2130425V001133	RLMZ4CX3HV001133	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017
967	RLM2130425V001134	RLMZ4CX5HV001134	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017
968	RLM2130425V001138	RLMZ4CX2HV001138	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017

969	RLM2130425V001139	RLMZ4CX4HV001139	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017
970	RLM2130425V001140	RLMZ4CX0HV001140	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017
971	RLM2130425V001144	RLMZ4CX8HV001144	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/07/2017
972	RLM2130455V001053	RLMZ4FX0HV001053	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/07/2017
973	RLM2130485V001101	RLMZ4JX8HV001101	Mercedes-Benz	W213	E 300	25/07/2017
974	RLM2130485V001124	RLMZ4JX9HV001124	Mercedes-Benz	W213	E 300	25/07/2017
975	RLM2050455V003895	RLMWF4FXHV003895	Mercedes-Benz	W205	C 250	26/07/2017
976	RLM2050455V003897	RLMWF4FX3HV003897	Mercedes-Benz	W205	C 250	26/07/2017
977	RLM2130425V001137	RLMZ4CX0HV001137	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/07/2017
978	RLM2130425V001146	RLMZ4CX1HV001146	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/07/2017
979	RLM2130485V001095	RLMZ4JX6HV001095	Mercedes-Benz	W213	E 300	26/07/2017
980	RLM2130485V001125	RLMZ4JX0HV001125	Mercedes-Benz	W213	E 300	26/07/2017
981	RLM2050455V003899	RLMWF4FX7HV003899	Mercedes-Benz	W205	C 250	27/07/2017
982	RLM2050485V003833	RLMWF4JX0HV003833	Mercedes-Benz	W205	C 300	27/07/2017
983	RLM2130425V001148	RLMZ4CX5HV001148	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/07/2017
984	RLM2130425V001150	RLMZ4CX3HV001150	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/07/2017
985	RLM2130425V001153	RLMZ4CX9HV001153	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/07/2017
986	RLM2130425V001158	RLMZ4CX8HV001158	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/07/2017
987	RLM2050485V004216	RLMWF4JX3HV004216	Mercedes-Benz	W205	C 300	31/07/2017
988	RLM2130425V001155	RLMZ4CX2HV001155	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
989	RLM2130425V001157	RLMZ4CX6HV001157	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
990	RLM2130425V001159	RLMZ4CXHV001159	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
991	RLM2130425V001161	RLMZ4CX8HV001161	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
992	RLM2130425V001162	RLMZ4CXHV001162	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
993	RLM2130425V001163	RLMZ4CX1HV001163	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
994	RLM2130425V001164	RLMZ4CX3HV001164	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
995	RLM2130425V001168	RLMZ4CX0HV001168	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
996	RLM2130425V001175	RLMZ4CX8HV001175	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
997	RLM2130425V001176	RLMZ4CXHV001176	Mercedes-Benz	W213	E 200	31/07/2017
998	RLM2050455V003896	RLMWF4FX1HV003896	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/08/2017
999	RLM2050455V003900	RLMWF4FXHV003900	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/08/2017
1000	RLM2130425V001160	RLMZ4CX6HV001160	Mercedes-Benz	W213	E 200	01/08/2017
1001	RLM2130425V001169	RLMZ4CX2HV001169	Mercedes-Benz	W213	E 200	01/08/2017
1002	RLM2130425V001171	RLMZ4CX0HV001171	Mercedes-Benz	W213	E 200	01/08/2017
1003	RLM2130485V001126	RLMZ4JX2HV001126	Mercedes-Benz	W213	E 300	01/08/2017
1004	RLM2130485V001250	RLMZ4JX3HV001250	Mercedes-Benz	W213	E 300	01/08/2017
1005	RLM2050455V003903	RLMWF4FX5HV003903	Mercedes-Benz	W205	C 250	02/08/2017
1006	RLM2130425V001173	RLMZ4CX4HV001173	Mercedes-Benz	W213	E 200	02/08/2017
1007	RLM2130425V001174	RLMZ4CX6HV001174	Mercedes-Benz	W213	E 200	02/08/2017
1008	RLM2130485V001249	RLMZ4JX7HV001249	Mercedes-Benz	W213	E 300	02/08/2017
1009	RLM2130485V001256	RLMZ4JX4HV001256	Mercedes-Benz	W213	E 300	02/08/2017
1010	RLM2130485V001258	RLMZ4JX8HV001258	Mercedes-Benz	W213	E 300	02/08/2017
1011	RLM2130425V001165	RLMZ4CX5HV001165	Mercedes-Benz	W213	E 200	03/08/2017
1012	RLM2130485V001251	RLMZ4JX5HV001251	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/08/2017
1013	RLM2130485V001254	RLMZ4JX0HV001254	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/08/2017
1014	RLM2130485V001255	RLMZ4JX2HV001255	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/08/2017
1015	RLM2130485V001257	RLMZ4JX6HV001257	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/08/2017
1016	RLM2130485V001260	RLMZ4JX6HV001260	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/08/2017
1017	RLM2130485V001261	RLMZ4JX8HV001261	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/08/2017
1018	RLM2130485V001272	RLMZ4JX2HV001272	Mercedes-Benz	W213	E 300	03/08/2017
1019	RLM2130485V001267	RLMZ4JX9HV001267	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/08/2017

1020	RLM2130485V001269	RLMZF4JX2HV001269	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/08/2017
1021	RLM2130485V001273	RLMZF4JX4HV001273	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/08/2017
1022	RLM2130485V001278	RLMZF4JX3HV001278	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/08/2017
1023	RLM2130485V001279	RLMZF4JX5HV001279	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/08/2017
1024	RLM2130485V001263	RLMZF4JX1HV001263	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/08/2017
1025	RLM2130485V001265	RLMZF4JX5HV001265	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/08/2017
1026	RLM2130485V001266	RLMZF4JX7HV001266	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/08/2017
1027	RLM2130485V001270	RLMZF4JX9HV001270	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/08/2017
1028	RLM2130485V001280	RLMZF4JX1HV001280	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/08/2017
1029	RLM2130485V001284	RLMZF4JX9HV001284	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/08/2017
1030	RLM2130485V001295	RLMZF4JX3HV001295	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/08/2017
1031	RLM2130455V001178	RLMZF4FX9HV001178	Mercedes-Benz	W213	E 250	08/08/2017
1032	RLM2130455V001181	RLMZF4FX9HV001181	Mercedes-Benz	W213	E 250	08/08/2017
1033	RLM2130485V001281	RLMZF4JX3HV001281	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/08/2017
1034	RLM2130485V001283	RLMZF4JX7HV001283	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/08/2017
1035	RLM2130485V001287	RLMZF4JX4HV001287	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/08/2017
1036	RLM2130485V001293	RLMZF4JXXHV001293	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/08/2017
1037	RLM2130455V001177	RLMZF4FX7HV001177	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/08/2017
1038	RLM2130455V001180	RLMZF4FX7HV001180	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/08/2017
1039	RLM2130455V001184	RLMZF4FX4HV001184	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/08/2017
1040	RLM2130455V001186	RLMZF4FX8HV001186	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/08/2017
1041	RLM2130485V001262	RLMZF4JXXHV001262	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/08/2017
1042	RLM2130485V001286	RLMZF4JX2HV001286	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/08/2017
1043	RLM2130485V001292	RLMZF4JX8HV001292	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/08/2017
1044	RLM2130485V001294	RLMZF4JX1HV001294	Mercedes-Benz	W213	E 300	09/08/2017
1045	RLM2130455V001188	RLMZF4FX1HV001188	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/08/2017
1046	RLM2130455V001192	RLMZF4FX3HV001192	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/08/2017
1047	RLM2130455V001193	RLMZF4FX5HV001193	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/08/2017
1048	RLM2130485V001276	RLMZF4JXXHV001276	Mercedes-Benz	W213	E 300	10/08/2017
1049	RLM2130485V001288	RLMZF4JX6HV001288	Mercedes-Benz	W213	E 300	10/08/2017
1050	RLM2130455V001183	RLMZF4FX2HV001183	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/08/2017
1051	RLM2130455V001189	RLMZF4FX3HV001189	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/08/2017
1052	RLM2130455V001190	RLMZF4FXXHV001190	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/08/2017
1053	RLM2130455V001195	RLMZF4FX9HV001195	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/08/2017
1054	RLM2130455V001196	RLMZF4FX0HV001196	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/08/2017
1055	RLM2130455V001198	RLMZF4FX4HV001198	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/08/2017
1056	RLM2130455V001199	RLMZF4FX6HV001199	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/08/2017
1057	RLM2130455V001202	RLMZF4FX2HV001202	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/08/2017
1058	RLM2130485V001289	RLMZF4JX8HV001289	Mercedes-Benz	W213	E 300	11/08/2017
1059	RLM2130455V000798	RLMZF4FX1HV000798	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1060	RLM2130455V001055	RLMZF4FX4HV001055	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1061	RLM2130455V001179	RLMZF4FX0HV001179	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1062	RLM2130455V001191	RLMZF4FX1HV001191	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1063	RLM2130455V001197	RLMZF4FX2HV001197	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1064	RLM2130455V001200	RLMZF4FX9HV001200	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1065	RLM2130455V001203	RLMZF4FX4HV001203	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1066	RLM2130455V001204	RLMZF4FX6HV001204	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1067	RLM2130455V001207	RLMZF4FX1HV001207	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1068	RLM2130455V001211	RLMZF4FX3HV001211	Mercedes-Benz	W213	E 250	14/08/2017
1069	RLM2130485V001296	RLMZF4JX5HV001296	Mercedes-Benz	W213	E 300	14/08/2017
1070	RLM2130425V001135	RLMZF4CX7HV001135	Mercedes-Benz	W213	E 200	15/08/2017



1071	RLM2130455V001064	RLMZ4FX5HV001064	Mercedes-Benz	W213	E 250	15/08/2017
1072	RLM2130455V001220	RLMZ4FX4HV001220	Mercedes-Benz	W213	E 250	15/08/2017
1073	RLM2130455V001226	RLMZ4FX5HV001226	Mercedes-Benz	W213	E 250	15/08/2017
1074	RLM2130455V001228	RLMZ4FX9HV001228	Mercedes-Benz	W213	E 250	15/08/2017
1075	RLM2130455V001229	RLMZ4FX0HV001229	Mercedes-Benz	W213	E 250	15/08/2017
1076	RLM2130485V001264	RLMZ4JX3HV001264	Mercedes-Benz	W213	E 300	15/08/2017
1077	RLM2130485V001291	RLMZ4JX6HV001291	Mercedes-Benz	W213	E 300	15/08/2017
1078	RLM2130455V001182	RLMZ4FX0HV001182	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1079	RLM2130455V001208	RLMZ4FX3HV001208	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1080	RLM2130455V001218	RLMZ4FX6HV001218	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1081	RLM2130455V001221	RLMZ4FX6HV001221	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1082	RLM2130455V001223	RLMZ4FXHV001223	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1083	RLM2130455V001232	RLMZ4FX0HV001232	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1084	RLM2130455V001233	RLMZ4FX2HV001233	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1085	RLM2130455V001234	RLMZ4FX4HV001234	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1086	RLM2130455V001235	RLMZ4FX6HV001235	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1087	RLM2130455V001239	RLMZ4FX3HV001239	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1088	RLM2130455V001244	RLMZ4FX7HV001244	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1089	RLM2130455V001246	RLMZ4FX0HV001246	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1090	RLM2130455V001248	RLMZ4FX4HV001248	Mercedes-Benz	W213	E 250	16/08/2017
1091	RLM2130425V001307	RLMZ4CXHV001307	Mercedes-Benz	W213	E 200	17/08/2017
1092	RLM2130455V001185	RLMZ4FX6HV001185	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/08/2017
1093	RLM2130455V001209	RLMZ4FX5HV001209	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/08/2017
1094	RLM2130455V001210	RLMZ4FX1HV001210	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/08/2017
1095	RLM2130455V001217	RLMZ4FX4HV001217	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/08/2017
1096	RLM2130455V001225	RLMZ4FX3HV001225	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/08/2017
1097	RLM2130455V001230	RLMZ4FX7HV001230	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/08/2017
1098	RLM2130455V001231	RLMZ4FX9HV001231	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/08/2017
1099	RLM2130455V001247	RLMZ4FX2HV001247	Mercedes-Benz	W213	E 250	17/08/2017
1100	RLM2130425V001302	RLMZ4CX0HV001302	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/08/2017
1101	RLM2130425V001303	RLMZ4CX2HV001303	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/08/2017
1102	RLM2130425V001308	RLMZ4CX1HV001308	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/08/2017
1103	RLM2130425V001311	RLMZ4CX1HV001311	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/08/2017
1104	RLM2130425V001318	RLMZ4CX4HV001318	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/08/2017
1105	RLM2130455V001205	RLMZ4FX8HV001205	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/08/2017
1106	RLM2130455V001213	RLMZ4FX7HV001213	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/08/2017
1107	RLM2130455V001243	RLMZ4FX5HV001243	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/08/2017
1108	RLM2130425V001299	RLMZ4CX4HV001299	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1109	RLM2130425V001300	RLMZ4CX7HV001300	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1110	RLM2130425V001309	RLMZ4CX3HV001309	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1111	RLM2130425V001310	RLMZ4CXHV001310	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1112	RLM2130425V001312	RLMZ4CX3HV001312	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1113	RLM2130425V001313	RLMZ4CX5HV001313	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1114	RLM2130425V001315	RLMZ4CX9HV001315	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1115	RLM2130425V001316	RLMZ4CX0HV001316	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1116	RLM2130425V001317	RLMZ4CX2HV001317	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1117	RLM2130425V001319	RLMZ4CX6HV001319	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1118	RLM2130425V001330	RLMZ4CX5HV001330	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/08/2017
1119	RLM2130455V001212	RLMZ4FX5HV001212	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/08/2017
1120	RLM2130455V001222	RLMZ4FX8HV001222	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/08/2017
1121	RLM2130455V001227	RLMZ4FX7HV001227	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/08/2017

1122	RLM2130455V001237	RLMZF4FXXH001237	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/08/2017
1123	RLM2130455V001240	RLMZF4FXXH001240	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/08/2017
1124	RLM2130455V001241	RLMZF4FX1HV001241	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/08/2017
1125	RLM2130455V001245	RLMZF4FX9HV001245	Mercedes-Benz	W213	E 250	21/08/2017
1126	RLM2050485V003940	RLMWF4JX1HV003940	Mercedes-Benz	W205	C 300	22/08/2017
1127	RLM2130425V001320	RLMZF4CX2HV001320	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/08/2017
1128	RLM2130425V001328	RLMZF4CX7HV001328	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/08/2017
1129	RLM2130425V001331	RLMZF4CX7HV001331	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/08/2017
1130	RLM2130425V001334	RLMZF4CX2HV001334	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/08/2017
1131	RLM2130455V001224	RLMZF4FX1HV001224	Mercedes-Benz	W213	E 250	22/08/2017
1132	RLM2050485V003930	RLMWF4JX9HV003930	Mercedes-Benz	W205	C 300	23/08/2017
1133	RLM2130425V001001	RLMZF4CX8HV001001	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/08/2017
1134	RLM2130425V001298	RLMZF4CX2HV001298	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/08/2017
1135	RLM2130425V001339	RLMZF4CX1HV001339	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/08/2017
1136	RLM2130425V001340	RLMZF4CX8HV001340	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/08/2017
1137	RLM2130425V001341	RLMZF4CXXH001341	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/08/2017
1138	RLM2130425V001344	RLMZF4CX5HV001344	Mercedes-Benz	W213	E 200	23/08/2017
1139	RLM2130455V001347	RLMZF4FX6HV001347	Mercedes-Benz	W213	E 250	23/08/2017
1140	RLM2130455V001348	RLMZF4FX8HV001348	Mercedes-Benz	W213	E 250	23/08/2017
1141	RLM2130425V001323	RLMZF4CX8HV001323	Mercedes-Benz	W213	E 200	24/08/2017
1142	RLM2130425V001342	RLMZF4CX1HV001342	Mercedes-Benz	W213	E 200	24/08/2017
1143	RLM2130425V001343	RLMZF4CX3HV001343	Mercedes-Benz	W213	E 200	24/08/2017
1144	RLM2130455V001215	RLMZF4FX0HV001215	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/08/2017
1145	RLM2130455V001345	RLMZF4FX2HV001345	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/08/2017
1146	RLM2130455V001346	RLMZF4FX4HV001346	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/08/2017
1147	RLM2130455V001350	RLMZF4FX6HV001350	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/08/2017
1148	RLM2130455V001353	RLMZF4FX1HV001353	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/08/2017
1149	RLM2130455V001354	RLMZF4FX3HV001354	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/08/2017
1150	RLM2130455V001355	RLMZF4FX5HV001355	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/08/2017
1151	RLM2130455V001356	RLMZF4FX7HV001356	Mercedes-Benz	W213	E 250	24/08/2017
1152	RLM2130455V001349	RLMZF4FXHV001349	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/08/2017
1153	RLM2130455V001357	RLMZF4FX9HV001357	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/08/2017
1154	RLM2130455V001362	RLMZF4FX2HV001362	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/08/2017
1155	RLM2130455V001363	RLMZF4FX4HV001363	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/08/2017
1156	RLM2130455V001365	RLMZF4FX8HV001365	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/08/2017
1157	RLM2130455V001371	RLMZF4FX3HV001371	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/08/2017
1158	RLM2130455V001372	RLMZF4FX5HV001372	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/08/2017
1159	RLM2130455V001379	RLMZF4FX8HV001379	Mercedes-Benz	W213	E 250	25/08/2017
1160	RLM2050425V003970	RLMWF4CX3HV003970	Mercedes-Benz	W205	C 200	28/08/2017
1161	RLM2050425V003972	RLMWF4CX7HV003972	Mercedes-Benz	W205	C 200	28/08/2017
1162	RLM2130455V001236	RLMZF4FX8HV001236	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1163	RLM2130455V001358	RLMZF4FX0HV001358	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1164	RLM2130455V001360	RLMZF4FX9HV001360	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1165	RLM2130455V001364	RLMZF4FX6HV001364	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1166	RLM2130455V001366	RLMZF4FXHV001366	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1167	RLM2130455V001368	RLMZF4FX3HV001368	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1168	RLM2130455V001369	RLMZF4FX5HV001369	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1169	RLM2130455V001370	RLMZF4FX1HV001370	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1170	RLM2130455V001373	RLMZF4FX7HV001373	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1171	RLM2130455V001376	RLMZF4FX2HV001376	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1172	RLM2130455V001380	RLMZF4FX4HV001380	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017

1173	RLM2130455V001384	RLMZF4FX1HV001384	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1174	RLM2130455V001386	RLMZF4FX5HV001386	Mercedes-Benz	W213	E 250	28/08/2017
1175	RLM2050425V003969	RLMWF4CX7HV003969	Mercedes-Benz	W205	C 200	29/08/2017
1176	RLM2050425V003971	RLMWF4CX5HV003971	Mercedes-Benz	W205	C 200	29/08/2017
1177	RLM2050425V003977	RLMWF4CX6HV003977	Mercedes-Benz	W205	C 200	29/08/2017
1178	RLM2050425V003978	RLMWF4CX8HV003978	Mercedes-Benz	W205	C 200	29/08/2017
1179	RLM2050425V003979	RLMWF4CXHV003979	Mercedes-Benz	W205	C 200	29/08/2017
1180	RLM2050425V003980	RLMWF4CX6HV003980	Mercedes-Benz	W205	C 200	29/08/2017
1181	RLM2130455V001361	RLMZF4FX0HV001361	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1182	RLM2130455V001374	RLMZF4FX9HV001374	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1183	RLM2130455V001375	RLMZF4FX0HV001375	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1184	RLM2130455V001377	RLMZF4FX4HV001377	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1185	RLM2130455V001378	RLMZF4FX6HV001378	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1186	RLM2130455V001383	RLMZF4FXHV001383	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1187	RLM2130455V001385	RLMZF4FX3HV001385	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1188	RLM2130455V001388	RLMZF4FX9HV001388	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1189	RLM2130455V001389	RLMZF4FX0HV001389	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1190	RLM2130455V001390	RLMZF4FX7HV001390	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1191	RLM2130455V001391	RLMZF4FX9HV001391	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1192	RLM2130455V001392	RLMZF4FX0HV001392	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1193	RLM2130455V001398	RLMZF4FX1HV001398	Mercedes-Benz	W213	E 250	29/08/2017
1194	RLM2050425V003974	RLMWF4CX0HV003974	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1195	RLM2050425V003976	RLMWF4CX4HV003976	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1196	RLM2050425V003982	RLMWF4CXHV003982	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1197	RLM2050425V003987	RLMWF4CX9HV003987	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1198	RLM2050425V003994	RLMWF4CX6HV003994	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1199	RLM2050425V003995	RLMWF4CX8HV003995	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1200	RLM2050425V003996	RLMWF4CXHV003996	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1201	RLM2050425V004000	RLMWF4CX6HV004000	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1202	RLM2050425V004003	RLMWF4CX1HV004003	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/08/2017
1203	RLM2130425V001335	RLMZF4CX4HV001335	Mercedes-Benz	W213	E 200	30/08/2017
1204	RLM2130455V001381	RLMZF4FX6HV001381	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1205	RLM2130455V001393	RLMZF4FX2HV001393	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1206	RLM2130455V001396	RLMZF4FX8HV001396	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1207	RLM2130455V001397	RLMZF4FXHV001397	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1208	RLM2130455V001399	RLMZF4FX3HV001399	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1209	RLM2130455V001400	RLMZF4FX6HV001400	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1210	RLM2130455V001401	RLMZF4FX8HV001401	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1211	RLM2130455V001402	RLMZF4FXHV001402	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1212	RLM2130455V001403	RLMZF4FX1HV001403	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1213	RLM2130455V001404	RLMZF4FX3HV001404	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1214	RLM2130455V001405	RLMZF4FX5HV001405	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1215	RLM2130455V001408	RLMZF4FX0HV001408	Mercedes-Benz	W213	E 250	30/08/2017
1216	RLM2050425V003984	RLMWF4CX3HV003984	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1217	RLM2050425V003985	RLMWF4CX5HV003985	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1218	RLM2050425V003986	RLMWF4CX7HV003986	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1219	RLM2050425V003988	RLMWF4CX0HV003988	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1220	RLM2050425V003989	RLMWF4CX2HV003989	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1221	RLM2050425V003991	RLMWF4CX0HV003991	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1222	RLM2050425V003997	RLMWF4CX1HV003997	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1223	RLM2050425V004002	RLMWF4CXHV004002	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017

1224	RLM2050425V004004	RLMWF4CX3HV004004	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1225	RLM2050425V004005	RLMWF4CX5HV004005	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1226	RLM2050425V004014	RLMWF4CX6HV004014	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1227	RLM2050425V004252	RLMWF4CX0HV004252	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1228	RLM2050425V004275	RLMWF4CX1HV004275	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1229	RLM2050425V004276	RLMWF4CX3HV004276	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1230	RLM2050425V004278	RLMWF4CX7HV004278	Mercedes-Benz	W205	C 200	31/08/2017
1231	RLM2050455V004016	RLMWF4FX5HV004016	Mercedes-Benz	W205	C 250	31/08/2017
1232	RLM2050455V004017	RLMWF4FX7HV004017	Mercedes-Benz	W205	C 250	31/08/2017
1233	RLM2130455V001359	RLMZ4FX2HV001359	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1234	RLM2130455V001407	RLMZ4FX9HV001407	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1235	RLM2130455V001409	RLMZ4FX2HV001409	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1236	RLM2130455V001410	RLMZ4FX9HV001410	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1237	RLM2130455V001411	RLMZ4FX0HV001411	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1238	RLM2130455V001412	RLMZ4FX2HV001412	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1239	RLM2130455V001413	RLMZ4FX4HV001413	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1240	RLM2130455V001414	RLMZ4FX6HV001414	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1241	RLM2130455V001415	RLMZ4FX8HV001415	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1242	RLM2130455V001416	RLMZ4FXXH001416	Mercedes-Benz	W213	E 250	31/08/2017
1243	RLM2050425V004001	RLMWF4CX8HV004001	Mercedes-Benz	W205	C 200	01/09/2017
1244	RLM2050425V004007	RLMWF4CX9HV004007	Mercedes-Benz	W205	C 200	01/09/2017
1245	RLM2050425V004009	RLMWF4CX2HV004009	Mercedes-Benz	W205	C 200	01/09/2017
1246	RLM2050425V004012	RLMWF4CX2HV004012	Mercedes-Benz	W205	C 200	01/09/2017
1247	RLM2050455V003633	RLMWF4FX2HV003633	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1248	RLM2050455V004015	RLMWF4FX3HV004015	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1249	RLM2050455V004018	RLMWF4FX9HV004018	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1250	RLM2050455V004019	RLMWF4FX0HV004019	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1251	RLM2050455V004020	RLMWF4FX7HV004020	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1252	RLM2050455V004021	RLMWF4FX9HV004021	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1253	RLM2050455V004022	RLMWF4FX0HV004022	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1254	RLM2050455V004023	RLMWF4FX2HV004023	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1255	RLM2050455V004024	RLMWF4FX4HV004024	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1256	RLM2050455V004027	RLMWF4FXXH004027	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1257	RLM2050455V004028	RLMWF4FX1HV004028	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1258	RLM2050455V004031	RLMWF4FX1HV004031	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1259	RLM2050455V004032	RLMWF4FX3HV004032	Mercedes-Benz	W205	C 250	01/09/2017
1260	RLM2130455V001382	RLMZ4FX8HV001382	Mercedes-Benz	W213	E 250	01/09/2017
1261	RLM2130455V001395	RLMZ4FX6HV001395	Mercedes-Benz	W213	E 250	01/09/2017
1262	RLM2130455V001406	RLMZ4FX7HV001406	Mercedes-Benz	W213	E 250	01/09/2017
1263	RLM2130485V001418	RLMZ4JX4HV001418	Mercedes-Benz	W213	E 300	01/09/2017
1264	RLM2130485V001420	RLMZ4JX2HV001420	Mercedes-Benz	W213	E 300	01/09/2017
1265	RLM2050425V003981	RLMWF4CX8HV003981	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/09/2017
1266	RLM2050425V003990	RLMWF4CX9HV003990	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/09/2017
1267	RLM2050425V003999	RLMWF4CX5HV003999	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/09/2017
1268	RLM2050425V004010	RLMWF4CX9HV004010	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/09/2017
1269	RLM2050425V004011	RLMWF4CX0HV004011	Mercedes-Benz	W205	C 200	05/09/2017
1270	RLM2050455V004026	RLMWF4FX8HV004026	Mercedes-Benz	W205	C 250	05/09/2017
1271	RLM2050455V004029	RLMWF4FX3HV004029	Mercedes-Benz	W205	C 250	05/09/2017
1272	RLM2050455V004030	RLMWF4FXXH004030	Mercedes-Benz	W205	C 250	05/09/2017
1273	RLM2050455V004033	RLMWF4FX5HV004033	Mercedes-Benz	W205	C 250	05/09/2017
1274	RLM2050455V004034	RLMWF4FX7HV004034	Mercedes-Benz	W205	C 250	05/09/2017

1275	RLM2050455V004038	RLMWF4FX4HV004038	Mercedes-Benz	W205	C 250	05/09/2017
1276	RLM2050485V004160	RLMWF4JX2HV004160	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/09/2017
1277	RLM2050485V004161	RLMWF4JX4HV004161	Mercedes-Benz	W205	C 300	05/09/2017
1278	RLM2130455V001387	RLMZ4FX7HV001387	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/09/2017
1279	RLM2130485V001424	RLMZ4JXXHV001424	Mercedes-Benz	W213	E 300	05/09/2017
1280	RLM2130485V001425	RLMZ4JX1HV001425	Mercedes-Benz	W213	E 300	05/09/2017
1281	RLM2130485V001431	RLMZ4JX7HV001431	Mercedes-Benz	W213	E 300	05/09/2017
1282	RLM2130485V001439	RLMZ4JX1HV001439	Mercedes-Benz	W213	E 300	05/09/2017
1283	RLM2050425V003992	RLMWF4CX2HV003992	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/09/2017
1284	RLM2050425V004008	RLMWF4CX0HV004008	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/09/2017
1285	RLM2050425V004013	RLMWF4CX4HV004013	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/09/2017
1286	RLM2050425V004040	RLMWF4CX7HV004040	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/09/2017
1287	RLM2050425V004044	RLMWF4CX4HV004044	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/09/2017
1288	RLM2050455V004035	RLMWF4FX9HV004035	Mercedes-Benz	W205	C 250	06/09/2017
1289	RLM2050485V004163	RLMWF4JX8HV004163	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/09/2017
1290	RLM2050485V004168	RLMWF4JX7HV004168	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/09/2017
1291	RLM2050485V004171	RLMWF4JX7HV004171	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/09/2017
1292	RLM2050485V004172	RLMWF4JX9HV004172	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/09/2017
1293	RLM2050485V004173	RLMWF4JX0HV004173	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/09/2017
1294	RLM2050485V004175	RLMWF4JX4HV004175	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/09/2017
1295	RLM2050485V004176	RLMWF4JX6HV004176	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/09/2017
1296	RLM2130455V001394	RLMZ4FX4HV001394	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/09/2017
1297	RLM2130485V001419	RLMZ4JX6HV001419	Mercedes-Benz	W213	E 300	06/09/2017
1298	RLM2130485V001427	RLMZ4JX5HV001427	Mercedes-Benz	W213	E 300	06/09/2017
1299	RLM2130485V001429	RLMZ4JX9HV001429	Mercedes-Benz	W213	E 300	06/09/2017
1300	RLM2130485V001435	RLMZ4JX4HV001435	Mercedes-Benz	W213	E 300	06/09/2017
1301	RLM2130485V001445	RLMZ4JX7HV001445	Mercedes-Benz	W213	E 300	06/09/2017
1302	RLM2130485V001449	RLMZ4JX4HV001449	Mercedes-Benz	W213	E 300	06/09/2017
1303	RLM2050425V003983	RLMWF4CX1HV003983	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1304	RLM2050425V004039	RLMWF4CX0HV004039	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1305	RLM2050425V004042	RLMWF4CX0HV004042	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1306	RLM2050425V004043	RLMWF4CX2HV004043	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1307	RLM2050425V004045	RLMWF4CX6HV004045	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1308	RLM2050425V004047	RLMWF4CXHV004047	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1309	RLM2050425V004048	RLMWF4CX1HV004048	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1310	RLM2050425V004050	RLMWF4CXHV004050	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1311	RLM2050425V004051	RLMWF4CX1HV004051	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1312	RLM2050425V004053	RLMWF4CX5HV004053	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1313	RLM2050425V004060	RLMWF4CX2HV004060	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/09/2017
1314	RLM2050485V004164	RLMWF4JXXHV004164	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/09/2017
1315	RLM2050485V004177	RLMWF4JX8HV004177	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/09/2017
1316	RLM2050485V004178	RLMWF4JXXHV004178	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/09/2017
1317	RLM2050485V004181	RLMWF4JXXHV004181	Mercedes-Benz	W205	C 300	07/09/2017
1318	RLM2130485V001434	RLMZ4JX2HV001434	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/09/2017
1319	RLM2130485V001441	RLMZ4JXXHV001441	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/09/2017
1320	RLM2130485V001442	RLMZ4JX1HV001442	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/09/2017
1321	RLM2130485V001444	RLMZ4JX5HV001444	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/09/2017
1322	RLM2130485V001452	RLMZ4JX4HV001452	Mercedes-Benz	W213	E 300	07/09/2017
1323	RLM2050425V004052	RLMWF4CX3HV004052	Mercedes-Benz	W205	C 200	08/09/2017
1324	RLM2050425V004058	RLMWF4CX4HV004058	Mercedes-Benz	W205	C 200	08/09/2017
1325	RLM2050425V004059	RLMWF4CX6HV004059	Mercedes-Benz	W205	C 200	08/09/2017

1326	RLM2050425V004064	RLMWF4CXHV004064	Mercedes-Benz	W205	C 200	08/09/2017
1327	RLM2050425V004066	RLMWF4CX3HV004066	Mercedes-Benz	W205	C 200	08/09/2017
1328	RLM2050425V004067	RLMWF4CX5HV004067	Mercedes-Benz	W205	C 200	08/09/2017
1329	RLM2050455V004037	RLMWF4FX2HV004037	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/09/2017
1330	RLM2050485V004165	RLMWF4JX1HV004165	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/09/2017
1331	RLM2050485V004179	RLMWF4JX1HV004179	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/09/2017
1332	RLM2050485V004182	RLMWF4JX1HV004182	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/09/2017
1333	RLM2130485V001436	RLMZ4JX6HV001436	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/09/2017
1334	RLM2130485V001437	RLMZ4JX8HV001437	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/09/2017
1335	RLM2130485V001443	RLMZ4JX3HV001443	Mercedes-Benz	W213	E 300	08/09/2017
1336	RLM2050425V003993	RLMWF4CX4HV003993	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/09/2017
1337	RLM2050425V004056	RLMWF4CX0HV004056	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/09/2017
1338	RLM2050425V004069	RLMWF4CX9HV004069	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/09/2017
1339	RLM2050425V004073	RLMWF4CX0HV004073	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/09/2017
1340	RLM2050425V004075	RLMWF4CX4HV004075	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/09/2017
1341	RLM2050425V004079	RLMWF4CX1HV004079	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/09/2017
1342	RLM2050425V004083	RLMWF4CX3HV004083	Mercedes-Benz	W205	C 200	11/09/2017
1343	RLM2050485V004167	RLMWF4JX5HV004167	Mercedes-Benz	W205	C 300	11/09/2017
1344	RLM2050485V004169	RLMWF4JX9HV004169	Mercedes-Benz	W205	C 300	11/09/2017
1345	RLM2050485V004170	RLMWF4JX5HV004170	Mercedes-Benz	W205	C 300	11/09/2017
1346	RLM2050485V004180	RLMWF4JX8HV004180	Mercedes-Benz	W205	C 300	11/09/2017
1347	RLM2130455V001219	RLMZ4FX8HV001219	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/09/2017
1348	RLM2130485V001432	RLMZ4JX9HV001432	Mercedes-Benz	W213	E 300	11/09/2017
1349	RLM2130485V001446	RLMZ4JX9HV001446	Mercedes-Benz	W213	E 300	11/09/2017
1350	RLM2130485V001450	RLMZ4JX0HV001450	Mercedes-Benz	W213	E 300	11/09/2017
1351	RLM2050425V004074	RLMWF4CX2HV004074	Mercedes-Benz	W205	C 200	12/09/2017
1352	RLM2050425V004078	RLMWF4CXHV004078	Mercedes-Benz	W205	C 200	12/09/2017
1353	RLM2050425V004085	RLMWF4CX7HV004085	Mercedes-Benz	W205	C 200	12/09/2017
1354	RLM2050425V004086	RLMWF4CX9HV004086	Mercedes-Benz	W205	C 200	12/09/2017
1355	RLM2050455V004112	RLMWF4FX1HV004112	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/09/2017
1356	RLM2050455V004113	RLMWF4FX3HV004113	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/09/2017
1357	RLM2050455V004118	RLMWF4FX2HV004118	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/09/2017
1358	RLM2050455V004119	RLMWF4FX4HV004119	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/09/2017
1359	RLM2050455V004121	RLMWF4FX2HV004121	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/09/2017
1360	RLM2050455V004125	RLMWF4FXHV004125	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/09/2017
1361	RLM2050455V004127	RLMWF4FX3HV004127	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/09/2017
1362	RLM2050455V004128	RLMWF4FX5HV004128	Mercedes-Benz	W205	C 250	12/09/2017
1363	RLM2130485V001440	RLMZ4JX8HV001440	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/09/2017
1364	RLM2130485V001451	RLMZ4JX2HV001451	Mercedes-Benz	W213	E 300	12/09/2017
1365	RLM2050425V003998	RLMWF4CX3HV003998	Mercedes-Benz	W205	C 200	13/09/2017
1366	RLM2050425V004080	RLMWF4CX8HV004080	Mercedes-Benz	W205	C 200	13/09/2017
1367	RLM2050425V004082	RLMWF4CX1HV004082	Mercedes-Benz	W205	C 200	13/09/2017
1368	RLM2050455V004111	RLMWF4FXHV004111	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1369	RLM2050455V004117	RLMWF4FX0HV004117	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1370	RLM2050455V004123	RLMWF4FX6HV004123	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1371	RLM2050455V004124	RLMWF4FX8HV004124	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1372	RLM2050455V004126	RLMWF4FX1HV004126	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1373	RLM2050455V004129	RLMWF4FX7HV004129	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1374	RLM2050455V004130	RLMWF4FX3HV004130	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1375	RLM2050455V004133	RLMWF4FX9HV004133	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1376	RLM2050455V004137	RLMWF4FX6HV004137	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017

1377	RLM2050455V004139	RLMWF4FXXH004139	Mercedes-Benz	W205	C 250	13/09/2017
1378	RLM2050455V004141	RLMWF4FX8HV004141	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1379	RLM2050455V004142	RLMWF4FXXH004142	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1380	RLM2050455V004143	RLMWF4FX1HV004143	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1381	RLM2050455V004144	RLMWF4FX3HV004144	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1382	RLM2050455V004146	RLMWF4FX7HV004146	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1383	RLM2050455V004147	RLMWF4FX9HV004147	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1384	RLM2050455V004148	RLMWF4FX0HV004148	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1385	RLM2050455V004150	RLMWF4FX9HV004150	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1386	RLM2050455V004153	RLMWF4FX4HV004153	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1387	RLM2050455V004155	RLMWF4FX8HV004155	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1388	RLM2050455V004157	RLMWF4FX1HV004157	Mercedes-Benz	W205	C 250	14/09/2017
1389	RLM2050455V004131	RLMWF4FX5HV004131	Mercedes-Benz	W205	C 250	15/09/2017
1390	RLM2050455V004158	RLMWF4FX3HV004158	Mercedes-Benz	W205	C 250	15/09/2017
1391	RLM2050485V004162	RLMWF4JX6HV004162	Mercedes-Benz	W205	C 300	15/09/2017
1392	RLM2050455V004156	RLMWF4FXXH004156	Mercedes-Benz	W205	C 250	18/09/2017
1393	RLM2130425V001471	RLMZ4CX1HV001471	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/09/2017
1394	RLM2130425V001472	RLMZ4CX3HV001472	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/09/2017
1395	RLM2130425V001473	RLMZ4CX5HV001473	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/09/2017
1396	RLM2130425V001338	RLMZ4CXXHV001338	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/09/2017
1397	RLM2130425V001466	RLMZ4CX8HV001466	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/09/2017
1398	RLM2130425V001467	RLMZ4CXXHV001467	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/09/2017
1399	RLM2130425V001469	RLMZ4CX3HV001469	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/09/2017
1400	RLM2130425V001470	RLMZ4CXXHV001470	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/09/2017
1401	RLM2130425V001475	RLMZ4CX9HV001475	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/09/2017
1402	RLM2130425V001479	RLMZ4CX6HV001479	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/09/2017
1403	RLM2130425V001488	RLMZ4CX7HV001488	Mercedes-Benz	W213	E 200	19/09/2017
1404	RLM2130425V001465	RLMZ4CX6HV001465	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1405	RLM2130425V001476	RLMZ4CX0HV001476	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1406	RLM2130425V001477	RLMZ4CX2HV001477	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1407	RLM2130425V001481	RLMZ4CX4HV001481	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1408	RLM2130425V001482	RLMZ4CX6HV001482	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1409	RLM2130425V001483	RLMZ4CX8HV001483	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1410	RLM2130425V001484	RLMZ4CXXHV001484	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1411	RLM2130425V001485	RLMZ4CX1HV001485	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1412	RLM2130425V001487	RLMZ4CX5HV001487	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1413	RLM2130425V001513	RLMZ4CX2HV001513	Mercedes-Benz	W213	E 200	20/09/2017
1414	RLM2130425V001474	RLMZ4CX7HV001474	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/09/2017
1415	RLM2130425V001486	RLMZ4CX3HV001486	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/09/2017
1416	RLM2130425V001516	RLMZ4CX8HV001516	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/09/2017
1417	RLM2130425V001521	RLMZ4CX1HV001521	Mercedes-Benz	W213	E 200	21/09/2017
1418	RLM2130425V001492	RLMZ4CX9HV001492	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/09/2017
1419	RLM2130425V001493	RLMZ4CX0HV001493	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/09/2017
1420	RLM2130425V001515	RLMZ4CX6HV001515	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/09/2017
1421	RLM2130425V001519	RLMZ4CX3HV001519	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/09/2017
1422	RLM2130425V001532	RLMZ4CX6HV001532	Mercedes-Benz	W213	E 200	22/09/2017
1423	RLM2130425V001495	RLMZ4CX4HV001495	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017
1424	RLM2130425V001496	RLMZ4CX6HV001496	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017
1425	RLM2130425V001498	RLMZ4CXXHV001498	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017
1426	RLM2130425V001500	RLMZ4CX4HV001500	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017
1427	RLM2130425V001501	RLMZ4CX6HV001501	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017

1428	RLM2130425V001502	RLMZF4CX8HV001502	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017
1429	RLM2130425V001504	RLMZF4CX3HV001504	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017
1430	RLM2130425V001506	RLMZF4CX5HV001506	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017
1431	RLM2130425V001522	RLMZF4CX3HV001522	Mercedes-Benz	W213	E 200	25/09/2017
1432	RLM2130425V001507	RLMZF4CX7HV001507	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/09/2017
1433	RLM2130425V001508	RLMZF4CX9HV001508	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/09/2017
1434	RLM2130425V001511	RLMZF4CX9HV001511	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/09/2017
1435	RLM2130425V001512	RLMZF4CX0HV001512	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/09/2017
1436	RLM2130425V001520	RLMZF4CXHV001520	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/09/2017
1437	RLM2130425V001523	RLMZF4CX5HV001523	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/09/2017
1438	RLM2130425V001525	RLMZF4CX9HV001525	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/09/2017
1439	RLM2130425V001538	RLMZF4CX7HV001538	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/09/2017
1440	RLM2130425V001505	RLMZF4CX3HV001505	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1441	RLM2130425V001509	RLMZF4CX0HV001509	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1442	RLM2130425V001527	RLMZF4CX2HV001527	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1443	RLM2130425V001537	RLMZF4CX5HV001537	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1444	RLM2130425V001539	RLMZF4CX9HV001539	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1445	RLM2130425V001541	RLMZF4CX7HV001541	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1446	RLM2130425V001544	RLMZF4CX2HV001544	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1447	RLM2130425V001546	RLMZF4CX6HV001546	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1448	RLM2130425V001548	RLMZF4CXHV001548	Mercedes-Benz	W213	E 200	27/09/2017
1449	RLM2130425V001556	RLMZF4CX9HV001556	Mercedes-Benz	W213	E 200	28/09/2017
1450	RLM2130425V001559	RLMZF4CX4HV001559	Mercedes-Benz	W213	E 200	28/09/2017
1451	RLM2050425V004361	RLMWF4CX5HV004361	Mercedes-Benz	W205	C 200	29/09/2017
1452	RLM2050455V004388	RLMWF4FX9HV004388	Mercedes-Benz	W205	C 250	29/09/2017
1453	RLM2050455V004393	RLMWF4FX2HV004393	Mercedes-Benz	W205	C 250	29/09/2017
1454	RLM2130425V001526	RLMZF4CX0HV001526	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1455	RLM2130425V001530	RLMZF4CX2HV001530	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1456	RLM2130425V001533	RLMZF4CX8HV001533	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1457	RLM2130425V001535	RLMZF4CX1HV001535	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1458	RLM2130425V001551	RLMZF4CXHV001551	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1459	RLM2130425V001555	RLMZF4CX7HV001555	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1460	RLM2130425V001633	RLMZF4CX1HV001633	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1461	RLM2130425V001634	RLMZF4CX3HV001634	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1462	RLM2130425V001638	RLMZF4CX0HV001638	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1463	RLM2130425V001644	RLMZF4CX6HV001644	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1464	RLM2130425V001655	RLMZF4CX0HV001655	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1465	RLM2130425V001656	RLMZF4CX2HV001656	Mercedes-Benz	W213	E 200	29/09/2017
1466	RLM2130485V001459	RLMZF4JX7HV001459	Mercedes-Benz	W213	E 300	29/09/2017
1467	RLM2130455V001585	RLMZF4FX0HV001585	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1468	RLM2130455V001586	RLMZF4FX2HV001586	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1469	RLM2130455V001588	RLMZF4FX6HV001588	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1470	RLM2130455V001589	RLMZF4FX8HV001589	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1471	RLM2130455V001590	RLMZF4FX4HV001590	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1472	RLM2130455V001591	RLMZF4FX6HV001591	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1473	RLM2130455V001592	RLMZF4FX8HV001592	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1474	RLM2130455V001594	RLMZF4FX1HV001594	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1475	RLM2130455V001596	RLMZF4FX5HV001596	Mercedes-Benz	W213	E 250	02/10/2017
1476	RLM2130485V001460	RLMZF4JX3HV001460	Mercedes-Benz	W213	E 300	02/10/2017
1477	RLM2130485V001462	RLMZF4JX7HV001462	Mercedes-Benz	W213	E 300	02/10/2017
1478	RLM2130425V001510	RLMZF4CX7HV001510	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/10/2017



1479	RLM2130425V001545	RLMZ4CX4HV001545	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/10/2017
1480	RLM2130425V001557	RLMZ4CX0HV001557	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/10/2017
1481	RLM2130425V001558	RLMZ4CX2HV001558	Mercedes-Benz	W213	E 200	04/10/2017
1482	RLM2130455V001562	RLMZ4FXXH001562	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/10/2017
1483	RLM2130455V001563	RLMZ4FX1HV001563	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/10/2017
1484	RLM2130455V001566	RLMZ4FX7HV001566	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/10/2017
1485	RLM2130455V001570	RLMZ4FX9HV001570	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/10/2017
1486	RLM2130455V001587	RLMZ4FX4HV001587	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/10/2017
1487	RLM2130455V001598	RLMZ4FX9HV001598	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/10/2017
1488	RLM2130455V001599	RLMZ4FX0HV001599	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/10/2017
1489	RLM2130455V001606	RLMZ4FX4HV001606	Mercedes-Benz	W213	E 250	04/10/2017
1490	RLM2130485V001453	RLMZ4JX6HV001453	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/10/2017
1491	RLM2130485V001454	RLMZ4JX8HV001454	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/10/2017
1492	RLM2130485V001455	RLMZ4JXXHV001455	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/10/2017
1493	RLM2130485V001456	RLMZ4JX1HV001456	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/10/2017
1494	RLM2130485V001457	RLMZ4JX3HV001457	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/10/2017
1495	RLM2130485V001458	RLMZ4JX5HV001458	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/10/2017
1496	RLM2130485V001461	RLMZ4JX5HV001461	Mercedes-Benz	W213	E 300	04/10/2017
1497	RLM2130455V001568	RLMZ4FX0HV001568	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1498	RLM2130455V001572	RLMZ4FX2HV001572	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1499	RLM2130455V001573	RLMZ4FX4HV001573	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1500	RLM2130455V001574	RLMZ4FX6HV001574	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1501	RLM2130455V001575	RLMZ4FX8HV001575	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1502	RLM2130455V001576	RLMZ4FXXH001576	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1503	RLM2130455V001578	RLMZ4FX3HV001578	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1504	RLM2130455V001582	RLMZ4FX5HV001582	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1505	RLM2130455V001600	RLMZ4FX3HV001600	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1506	RLM2130455V001603	RLMZ4FX9HV001603	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1507	RLM2130455V001605	RLMZ4FX2HV001605	Mercedes-Benz	W213	E 250	05/10/2017
1508	RLM2130455V001561	RLMZ4FX8HV001561	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1509	RLM2130455V001564	RLMZ4FX3HV001564	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1510	RLM2130455V001567	RLMZ4FX9HV001567	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1511	RLM2130455V001569	RLMZ4FX2HV001569	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1512	RLM2130455V001571	RLMZ4FX0HV001571	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1513	RLM2130455V001577	RLMZ4FX1HV001577	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1514	RLM2130455V001579	RLMZ4FX5HV001579	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1515	RLM2130455V001580	RLMZ4FX1HV001580	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1516	RLM2130455V001581	RLMZ4FX3HV001581	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1517	RLM2130455V001583	RLMZ4FX7HV001583	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1518	RLM2130455V001593	RLMZ4FXXH001593	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1519	RLM2130455V001597	RLMZ4FX7HV001597	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1520	RLM2130455V001602	RLMZ4FX7HV001602	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1521	RLM2130455V001604	RLMZ4FX0HV001604	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1522	RLM2130455V001608	RLMZ4FX8HV001608	Mercedes-Benz	W213	E 250	06/10/2017
1523	RLM2130455V001565	RLMZ4FX5HV001565	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1524	RLM2130455V001584	RLMZ4FX9HV001584	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1525	RLM2130455V001601	RLMZ4FX5HV001601	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1526	RLM2130455V001611	RLMZ4FX8HV001611	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1527	RLM2130455V001614	RLMZ4FX3HV001614	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1528	RLM2130455V001616	RLMZ4FX7HV001616	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1529	RLM2130455V001617	RLMZ4FX9HV001617	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017

1530	RLM2130455V001619	RLMZ4FX2HV001619	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1531	RLM2130455V001621	RLMZ4FX0HV001621	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1532	RLM2130455V001623	RLMZ4FX4HV001623	Mercedes-Benz	W213	E 250	09/10/2017
1533	RLM2130455V001615	RLMZ4FX5HV001615	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/10/2017
1534	RLM2130455V001622	RLMZ4FX2HV001622	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/10/2017
1535	RLM2130455V001624	RLMZ4FX6HV001624	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/10/2017
1536	RLM2130455V001625	RLMZ4FX8HV001625	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/10/2017
1537	RLM2130455V001626	RLMZ4FXXH001626	Mercedes-Benz	W213	E 250	10/10/2017
1538	RLM2130485V001428	RLMZ4JX7HV001428	Mercedes-Benz	W213	E 300	10/10/2017
1539	RLM2130455V001607	RLMZ4FX6HV001607	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/10/2017
1540	RLM2130455V001609	RLMZ4FXXH001609	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/10/2017
1541	RLM2130455V001613	RLMZ4FX1HV001613	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/10/2017
1542	RLM2130455V001618	RLMZ4FX0HV001618	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/10/2017
1543	RLM2130455V001620	RLMZ4FX9HV001620	Mercedes-Benz	W213	E 250	11/10/2017
1544	RLM2130455V001610	RLMZ4FX6HV001610	Mercedes-Benz	W213	E 250	13/10/2017
1545	RLM2050455V004152	RLMWF4FX2HV004152	Mercedes-Benz	W205	C 250	17/10/2017
1546	RLM2130425V001550	RLMZ4CX8HV001550	Mercedes-Benz	W213	E 200	18/10/2017
1547	RLM2130455V001612	RLMZ4FXXH001612	Mercedes-Benz	W213	E 250	18/10/2017
1548	RLM2130425V001553	RLMZ4CX3HV001553	Mercedes-Benz	W213	E 200	26/10/2017
1549	RLM2050425V004089	RLMWF4CX4HV004089	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/10/2017
1550	RLM2050425V004091	RLMWF4CX2HV004091	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/10/2017
1551	RLM2050425V004093	RLMWF4CX6HV004093	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/10/2017
1552	RLM2050425V004095	RLMWF4CXHV004095	Mercedes-Benz	W205	C 200	27/10/2017
1553	RLM2050425V004094	RLMWF4CX8HV004094	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1554	RLM2050425V004099	RLMWF4CX7HV004099	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1555	RLM2050425V004100	RLMWF4CXHV004100	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1556	RLM2050425V004102	RLMWF4CX3HV004102	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1557	RLM2050425V004103	RLMWF4CX5HV004103	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1558	RLM2050425V004105	RLMWF4CX9HV004105	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1559	RLM2050425V004106	RLMWF4CX0HV004106	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1560	RLM2050425V004109	RLMWF4CX6HV004109	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1561	RLM2050425V004110	RLMWF4CX2HV004110	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/10/2017
1562	RLM2050425V004090	RLMWF4CX0HV004090	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1563	RLM2050425V004097	RLMWF4CX3HV004097	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1564	RLM2050425V004101	RLMWF4CX1HV004101	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1565	RLM2050425V004107	RLMWF4CX2HV004107	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1566	RLM2050425V004108	RLMWF4CX4HV004108	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1567	RLM2050425V004186	RLMWF4CX2HV004186	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1568	RLM2050425V004193	RLMWF4CXHV004193	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1569	RLM2050425V004194	RLMWF4CX1HV004194	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1570	RLM2050425V004200	RLMWF4CX3HV004200	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1571	RLM2050425V004201	RLMWF4CX5HV004201	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1572	RLM2050425V004202	RLMWF4CX7HV004202	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1573	RLM2050425V004203	RLMWF4CX9HV004203	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1574	RLM2050425V004204	RLMWF4CX0HV004204	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1575	RLM2050425V004205	RLMWF4CX2HV004205	Mercedes-Benz	W205	C 200	02/11/2017
1576	RLM2050485V004207	RLMWF4JX2HV004207	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1577	RLM2050485V004209	RLMWF4JX6HV004209	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1578	RLM2050485V004213	RLMWF4JX8HV004213	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1579	RLM2050485V004217	RLMWF4JX5HV004217	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1580	RLM2050485V004218	RLMWF4JX7HV004218	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017

1581	RLM2050485V004219	RLMWF4JX9HV004219	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1582	RLM2050485V004221	RLMWF4JX7HV004221	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1583	RLM2050485V004223	RLMWF4JX0HV004223	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1584	RLM2050485V004226	RLMWF4JX6HV004226	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1585	RLM2050485V004228	RLMWF4JXXHV004228	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1586	RLM2050485V004230	RLMWF4JX8HV004230	Mercedes-Benz	W205	C 300	02/11/2017
1587	RLM2050425V004233	RLMWF4CX7HV004233	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/11/2017
1588	RLM2050425V004234	RLMWF4CX9HV004234	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/11/2017
1589	RLM2050425V004237	RLMWF4CX4HV004237	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/11/2017
1590	RLM2050425V004239	RLMWF4CX8HV004239	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/11/2017
1591	RLM2050425V004242	RLMWF4CX8HV004242	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/11/2017
1592	RLM2050425V004244	RLMWF4CX1HV004244	Mercedes-Benz	W205	C 200	03/11/2017
1593	RLM2050485V004174	RLMWF4JX2HV004174	Mercedes-Benz	W205	C 300	03/11/2017
1594	RLM2050425V004198	RLMWF4CX9HV004198	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1595	RLM2050425V004238	RLMWF4CX6HV004238	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1596	RLM2050425V004249	RLMWF4CX0HV004249	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1597	RLM2050425V004255	RLMWF4CX6HV004255	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1598	RLM2050425V004256	RLMWF4CX8HV004256	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1599	RLM2050425V004257	RLMWF4CXXHV004257	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1600	RLM2050425V004259	RLMWF4CX3HV004259	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1601	RLM2050425V004262	RLMWF4CX3HV004262	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1602	RLM2050425V004264	RLMWF4CX7HV004264	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1603	RLM2050425V004270	RLMWF4CX2HV004270	Mercedes-Benz	W205	C 200	06/11/2017
1604	RLM2050485V004220	RLMWF4JX5HV004220	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/11/2017
1605	RLM2050485V004229	RLMWF4JX1HV004229	Mercedes-Benz	W205	C 300	06/11/2017
1606	RLM2130485V001447	RLMZ4JX0HV001447	Mercedes-Benz	W213	E 300	06/11/2017
1607	RLM2130485V001448	RLMZ4JX2HV001448	Mercedes-Benz	W213	E 300	06/11/2017
1608	RLM2050425V004246	RLMWF4CX5HV004246	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/11/2017
1609	RLM2050425V004247	RLMWF4CX7HV004247	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/11/2017
1610	RLM2050425V004248	RLMWF4CX9HV004248	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/11/2017
1611	RLM2050425V004268	RLMWF4CX4HV004268	Mercedes-Benz	W205	C 200	07/11/2017
1612	RLM2050455V004279	RLMWF4FX4HV004279	Mercedes-Benz	W205	C 250	07/11/2017
1613	RLM2130455V001630	RLMZ4FX1HV001630	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/11/2017
1614	RLM2130455V001631	RLMZ4FX3HV001631	Mercedes-Benz	W213	E 250	07/11/2017
1615	RLM2050425V004267	RLMWF4CX2HV004267	Mercedes-Benz	W205	C 200	08/11/2017
1616	RLM2050455V004292	RLMWF4FX7HV004292	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/11/2017
1617	RLM2050455V004293	RLMWF4FX9HV004293	Mercedes-Benz	W205	C 250	08/11/2017
1618	RLM2050485V004227	RLMWF4JX8HV004227	Mercedes-Benz	W205	C 300	08/11/2017
1619	RLM2130485V001463	RLMZ4JX9HV001463	Mercedes-Benz	W213	E 300	10/11/2017
1620	RLM2130425V001560	RLMZ4CX0HV001560	Mercedes-Benz	W213	E 200	14/11/2017
1621	RLM2130455V001627	RLMZ4FX1HV001627	Mercedes-Benz	W213	E 250	15/11/2017
1622	RLM2130455V001628	RLMZ4FX3HV001628	Mercedes-Benz	W213	E 250	15/11/2017
1623	RLM2130455V001629	RLMZ4FX5HV001629	Mercedes-Benz	W213	E 250	15/11/2017
1624	RLM2050425V004092	RLMWF4CX4HV004092	Mercedes-Benz	W205	C 200	16/11/2017
1625	RLM2050485V004349	RLMWF4JX0HV004349	Mercedes-Benz	W205	C 300	16/11/2017
1626	RLM2050485V004345	RLMWF4JX3HV004345	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/11/2017
1627	RLM2050485V004346	RLMWF4JX5HV004346	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/11/2017
1628	RLM2050485V004347	RLMWF4JX7HV004347	Mercedes-Benz	W205	C 300	26/11/2017
1629	RLM2050425V004667	RLMWF4CXXJV004667	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1630	RLM2050425V004668	RLMWF4CX1JV004668	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1631	RLM2050425V004669	RLMWF4CX3JV004669	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017

1632	RLM2050425V004670	RLMWF4CXJV004670	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1633	RLM2050425V004671	RLMWF4CX1JV004671	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1634	RLM2050425V004672	RLMWF4CX3JV004672	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1635	RLM2050425V004673	RLMWF4CX5JV004673	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1636	RLM2050425V004674	RLMWF4CX7JV004674	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1637	RLM2050425V004675	RLMWF4CX9JV004675	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1638	RLM2050425V004676	RLMWF4CX0JV004676	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1639	RLM2050425V004677	RLMWF4CX2JV004677	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1640	RLM2050425V004678	RLMWF4CX4JV004678	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1641	RLM2050425V004679	RLMWF4CX6JV004679	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1642	RLM2050425V004680	RLMWF4CX2JV004680	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1643	RLM2050425V004681	RLMWF4CX4JV004681	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1644	RLM2050425V004682	RLMWF4CX6JV004682	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1645	RLM2050425V004683	RLMWF4CX8JV004683	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1646	RLM2050425V004684	RLMWF4CXJV004684	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1647	RLM2050425V004685	RLMWF4CX1JV004685	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017
1648	RLM2050425V004686	RLMWF4CX3JV004686	Mercedes-Benz	W205	C 200	30/11/2017